



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/2022 Z
FLS.	1669
Rub.	2

Processo Administrativo nº 1901003/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 005/2022-SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para o fornecimento de peças e acessórios novos originais de primeira linha para os veículos, máquinas e motocicletas pertencentes a frota do município de Pedreiras/MA.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DA EMPRESA:

WENDY WANGLES LOPES RODRIGUES
CNPJ: 35.874.631/0001-14

PROPOSTA ADEQUADA

Ao Senhor Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS – MA;
PREGÃO ELETRÔNICO SRP No 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 1901003/2022
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS – MENOR PREÇO “POR ITEM”
DIA 22/03/2022, 09H:00MIN (DE BRASÍLIA)
LOCAL: PORTAL.LICITANET.COM.BR

OBJETO: Eventuais aquisições de peças automotivos para atender as necessidades da frota para o município de Zé Doca – MA.

Prezados Senhores, Submetemos à apreciação de V. Sa. Proposta nos termos descritos abaixo, assumindo inteira responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigações estabelecidas no edital e seus anexos. Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente da Lei Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei 8.666, de 1 de junho de 1993 e das cláusulas constantes do Edital.

WENDY WANGLES LOPES RODRIGUES, COM SEDE NA CIDADE DE SANTA LUZIA – MA, A RUA DR JOSÉ BURNETH, Nº360, CENTRO, CEP.: 65390-000, INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF SOB Nº 35.874.631/0001-14, FONE: (98)98234-1669, E-MAIL: asslicpub@gmail.com. ENCAMINHAMOS AO SENHOR PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO NOSSA PROPOSTA EM ANEXO, REFERENTE À LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE.

PROponente:

RAZÃO SOCIAL: **WENDY WANGLES LOPES RODRIGUES**
SEDE: RUA DR JOSE BUNETH, Nº360, SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 35.874.631/0001-14

Outras informações:

E-mail: asslicpub@gmail.com;

Dados Bancários: Banco do Brasil, Agência 3642-0, Conta corrente 37909-3.

MULTI COMÉRCIO E SERVIÇOS

LOTE XVII – FIAT STRADA HD WK CDE 2019						Marca
Ite m	Descrição	Unid	Quant	Vlr. Unit. R\$	Vlr. Total R\$	
1	Amortecedor TURBOGAS	Unid	4	160,8 3	926,68	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFA-TEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, SKF, INA, FAG, NGK

Proc.	901003	/2022	2
Fls.	16	70	
Pub.			2



2	Amortecedor traseiro TURBOGAS	Unid	4	157,3 5	906,68	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
3	Asa de urubu	Unid	4	68,5	394,68	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
4	Barra axial dir	Unid	4	21,99	126,68	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
5	Base coxim amort .dt	Unid	4	52,53	302,68	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
6	Base cx marcha	Unid	4	39,34	226,68	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
7	Base motor dt d	Unid	4	35,87	206,68	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
8	Bateria 60 amperes	Unid	2	174,7 1	503,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
9	Bomba d'água	Unid	2	59,47	171,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,,

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/202 Z
1071
2

					PEDREIRAS/MA	
					Proc. 1901003.1202	2
					Fls. 162	2
					Rel. 2	2
10	Bomba de óleo	Unid	2	98,35	283,34	TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
						COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO, ,
						TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
11	Bomba HIDRAULICA	Unid	2	170,54	491,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO, ,
						TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
12	Botão e moldura puxador VIDRO	Unid	4	42,81	246,68	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO, ,
						TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
13	Bucha da sapata	Unid	4	6,02	34,68	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO, ,
						TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
14	Cabeçote motor	Unid	2	394,08	1.135,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO, ,
						TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
15	Cabo acelerador	Unid	4	33,09	190,68	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO, ,
						TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
16	Cabo de freio completo	Unid	4	50,45	290,68	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO, ,
						TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
17	Cabo de vela	Unid	4	53,22	306,68	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, ,


18	Cabo embreagem	Unid	4	28,93	166,68	TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
19	Chave de roda	Unid	2	19,21	55,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
20	Cilindro mestre freio	Unid	3	94,18	407,01	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
21	Cilindro rd ts	Unid	3	19,9	86,01	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
22	Colar de embreagem	Unid	2	40,03	115,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
23	Correia dentada	Unid	3	27,3	117,99	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
24	Correia gir alt dh	Unid	3	18,51	80,01	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK

25	Disco de freio dt	Unid	4	34, 48	198, 68	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIO, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
26	Farol dt direito	Unid	2	137, 2 2	395, 34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIO, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
27	Farol dt esquerdo	Unid	2	137, 2 2	395, 34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIO, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
28	Filtro ar condicionado	Unid	2	10, 18	29, 34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIO, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
29	Filtro de combustível	Unid	2	10, 18	29, 34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIO, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
30	Filtro de óleo 560	Unid	2	10, 18	29, 34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIO, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
31	Filtros de ar de motor	Unid	2	10, 18	29, 34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIO, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
32	Hidrovacuo	Unid	1	173, 3 2	249, 67	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIO, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,,



33	Jogo arruela comando	Jogo	2	60, 86	175, 34	TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
34	Jogo balancim motor	Jogo	2	94, 18	271, 34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
35	Jogo bronze biela	Jogo	2	104, 6	301, 34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
36	Jogo bronze comando CENTRAL	Jogo	2	105, 9 8	305, 34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
37	Jogo junta motor	Jogo	2	78, 91	227, 34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
38	Jogo pinos dos pistom	Jogo	2	63, 64	183, 34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
39	Jogo pistom motor	Jogo	2	146, 9 4	423, 34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
40	Jogo segmento motor	Jogo	2	53, 92	155, 34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST,


41	Junta homopneumática	Unid	2	71,97	207,34	TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
42	Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca	Kit	2	170,54	491,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAIR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
43	Kit reparo das pinças dt	Kit	2	18,51	53,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAIR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
44	Kit rolamento ts	Kit	2	40,73	117,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAIR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
45	Lanterna ts d	Unid	2	49,75	143,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAIR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
46	Lanterna ts e	Unid	2	49,75	143,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAIR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
47	Lona traseira	Unid	3	35,87	155,01	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAIR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK




48	Macaco automotivo universal até 600 kg	Unid	1	28,93	41,67	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, SKF, INA, FAG, NGK
49	Maçaneta da externa da porta chave	Unid	2	18,51	53,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, SKF, INA, FAG, NGK
50	radiador	Unid	2	18,51	53,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, SKF, INA, FAG, NGK
51	radiador	Unid	2	28,93	83,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, SKF, INA, FAG, NGK
52	Mangueira de freio dt d/e	Unid	2	9,49	27,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, SKF, INA, FAG, NGK
53	Mangueira de freio ts d/e	Unid	2	9,49	27,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, SKF, INA, FAG, NGK
54	Motor de partida	Unid	2	532,92	1.535,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, SKF, INA, FAG, NGK
55	Palhetas convencionais	Unid	4	25,46	146,68	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, SKF, INA, FAG, NGK



56	Parabrisa dianteiro	Unid	2	202,4 8	583,34	TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIO, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
57	Parachoque dianteiro	Unid	2	138,6 1	399,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIO, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
58	Parachoque traseiro	Unid	2	178,1 8	513,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIO, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
59	Pastilha freio dt	Unid	10	20,6	296,7	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIO, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
60	Pivô	Unid	2	20,6	59,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIO, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
61	Protetor de caráter	Unid	2	32,4	93,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIO, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
62	Radiador	Unid	2	140	403,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIO, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
63	Reparo da pinça dt	Unid	2	19,21	55,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIO, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST,



64	Retentor volante motor	Unid	2	39,34	113,34	TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, , SKF, INA, FAG, NGK
65	Retrovisor direito	Unid	2	60,86	175,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIO, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, , SKF, INA, FAG, NGK
66	Retrovisor esquerdo	Unid	2	60,86	175,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIO, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, , SKF, INA, FAG, NGK
67	Rolamento roda dt	Unid	2	40,03	115,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIO, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, , SKF, INA, FAG, NGK
68	Sapata de freio	Unid	2	35,87	103,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIO, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, , SKF, INA, FAG, NGK
69	Silencioso ts	Unid	2	117,78	339,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIO, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, , SKF, INA, FAG, NGK
70	Tambor de freio ts	Unid	2	26,15	75,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIO, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, , SKF, INA, FAG, NGK



71	Tapete borracha pvc	Unid	2	32,4	93,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
72	Terminal	Unid	2	35,87	103,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
73	Terminal direção	Unid	2	35,87	103,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
74	Trinco da porta interna DIREITA	Unid	2	24,76	71,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
75	Trinco da porta interna ESQUERDA	Unid	2	24,76	71,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
76	Vela	Unid	2	39,34	113,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
77	Vidro da porta dianteira DIREITA	Unid	2	158,0 5	455,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
78	Vidro da porta dianteira ESQUERDA	Unid	2	158,0 5	455,34	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,,



79	Virabrequim do motor	Unid	2	209,42	603,34	TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
----	----------------------	------	---	--------	--------	--


TOTAL: R\$13.900,00

LOTE XXIX - MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 150
2019

Ite m	Descrição	Unid	Quant	Vlr. Unit. R\$	Vlr. Total	Marca
1	Agulha	Unid	8	17,54	232	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
2	Alça	Unid	8	33,87	448	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
3	Amortecedor traseiro	Unid	5	232,28	1.920,00	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
4	Anel de segmento	Unid	8	32,66	432	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
5	Anel de vareta	Unid	10	21,17	350	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK


Proc.	1901603/2022
FLS.	1681
Rub.	2

PEDREIRAS/MA




6	Bateria de 5,5 amperes	Unid	7	111,3	1.288,00	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
7	Biela	Unid	9	90,17	1.341,63	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
8	Bucha da balança	Unid	12	20,57	408	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
9	Bucha da coroa	Unid	12	23,59	468	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
10	Cabo de embreagem	Unid	32	13,74	727,04	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
11	Cabo de freio	Unid	32	14,52	768	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
12	Cabo de vela	Unid	17	11,49	323	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
13	Cabo de velocímetro	Unid	17	13,74	386,24	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,,

14	Cabo do acelerador	Unid	32	13,74	727,04	TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
15	Caixa de direção	Unid	2	192,9 6	638	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
16	Camisa do motor	Unid	7	26,62	308	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
17	Cavaleta lateral	Unid	15	27,22	675	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
18	Corrente	Unid	7	60,65	701,89	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
19	Cubo dianteiro	Unid	5	29,84	246,65	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
20	Cubo traseiro	Unid	10	148,8 1	2.460, 00	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
21	Engenho de velocidade	Unid	10	7,26	120	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST,




22	Esticador de corrente	Unid	10	35,69	590	TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
23	Farol	Unid	7	28,43	329	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
24	Guidão	Unid	7	295,19	3.416,00	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
25	Jogo de junta do motor	Unid	12	38,71	768	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
26	Jogo de patin de freio	Unid	7	47,79	553	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
27	Kit de tração	Unid	10	11,49	190	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
28	Lâmpada bido	Unid	12	10,89	216	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK

Lâmpada de 2 contatos	Unid	14	4,23	98	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
Lâmpada do painel	Unid	30	4,23	210	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
Lâmpada do pisca	Unid	35	4,84	280	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
Lâmpada do stop	Unid	14	6,05	140	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
Lanterna do pisca	Unid	20	20,57	680	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
Lona de freio	Unid	10	13,31	220	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
Manopla	Unid	15	20,57	510	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
Pastilha de freio	Unid	12	23,59	468	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,,




						TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
37	Pedal da marcha	Unid	10	20,57	340	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
38	Pedal de freio	Unid	10	32,66	540	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
39	Pedal de partida	Unid	10	23,59	390	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
40	Pisca	Unid	20	23,59	780	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
41	Pistão	Unid	10	65,93	1.090,00	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
42	Relê de pisca	Unid	15	8,47	210	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
43	Retentor de válvula	Unid	20	6,45	213,4	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
44	Retentor do telescópio	Unid	15	10,28	255	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST,




45	Retrovisor	Unid	15	26,62	660	TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
46	Rolamento de apoio	Unid	12	13,71	272,04	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
47	Rolamento de biela	Unid	17	18,15	510	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
48	Segmento	Unid	12	26,01	516	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
49	Solução de bateria	Unid	15	6,65	165	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
50	Tampa do tanque	Unid	7	28,43	329	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
51	Telescópio	Unid	7	57,47	665	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK



52	Válvula de admissão	Unid	10	90,17	1.490,70	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
53	Válvula de escape	Unid	10	24,26	401	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
54	Vela de ignição	Unid	15	24,26	601,5	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
TOTAL: R\$ 20.000,00						
LOTE XXX - MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 2008						
Ite m	Descrição	Unid	Quant	Vlr. Unit. R\$	Vlr. Total R\$	Marca
1	Agulha	Unid	8	17,53	140,24	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
2	Alça	Unid	8	33,85	270,8	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
3	Amortecedor traseiro	Unid	5	232,13	1160,65	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
4	Anel de segmento	Unid	8	32,64	261,12	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,,



						TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
5	Anel de vareta	Unid	10	21,16	211,6	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
6	Bateria de 5,5 amperes	Unid	7	111,2 3	778,61	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
7	Biela	Unid	9	90,11	810,99	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
8	Bucha da balança	Unid	12	20,55	246,6	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
9	Bucha da coroa	Unid	12	23,58	282,96	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
10	Cabo de embreagem	Unid	32	13,73	439,36	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
11	Cabo de freio	Unid	32	14,51	464,32	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
12	Cabo de vela	Unid	17	11,49	195,33	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST,



13	Cabo de velocímetro	Unid	17	13,73	233,41	TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
14	Cabo do acelerador	Unid	32	13,73	439,36	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
15	Caixa de direção	Unid	2	192,84	385,68	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
16	Camisa do motor	Unid	7	26,6	186,2	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
17	Cavaleta lateral	Unid	15	27,2	408	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
18	Corrente	Unid	7	60,61	424,27	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
19	Cubo dianteiro	Unid	5	29,82	149,1	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK




20	Cubo traseiro	Unid	10	148,7 1	1487,1	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
21	Engenho de velocidade	Unid	10	7,25	72,5	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
22	Esticador de corrente	Unid	10	35,67	356,7	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
23	Farol	Unid	7	28,41	198,87	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
24	Guião	Unid	7	295	2065	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
25	Jogo de junta do motor	Unid	12	38,69	464,28	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
26	Jogo de patin de freio	Unid	7	47,76	334,32	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
27	Kit de tração	Unid	10	11,49	114,9	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,,

Proc.	1901003/202 2
Fls.	1691
Reg.	2


28	Lâmpada bido	Unid	12	10,88	130,56	TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
29	Lâmpada de 2 contatos	Unid	14	4,23	59,22	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
30	Lâmpada do painel	Unid	30	4,23	126,9	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
31	Lâmpada do pisca	Unid	35	4,84	169,4	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
32	Lâmpada do stop	Unid	14	6,05	84,7	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
33	Lanterna do pisca	Unid	20	20,55	411	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
34	Lona de freio	Unid	10	13,7	137	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
35	Manopla	Unid	15	20,55	308,25	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST,



36	Pastilha de freio	Unid	12	23,58	282,96	TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
37	Pedal da marcha	Unid	10	20,55	205,5	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
38	Pedal de freio	Unid	10	32,64	326,4	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
39	Pedal de partida	Unid	10	23,58	235,8	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
40	Pisca	Unid	20	23,58	471,6	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
41	Pistão	Unid	10	65,89	658,9	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
42	Relê de pisca	Unid	15	8,46	126,9	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK



43	Retentor de válvula	Unid	20	7,25	145	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
44	Retentor do telescópio	Unid	15	10,28	154,2	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
45	Retrovisor	Unid	15	26,6	399	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
46	Rolamento de apoio	Unid	12	13,3	159,6	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
47	Rolamento de biela	Unid	17	18,14	308,38	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
48	Segmento	Unid	12	25,99	311,88	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
49	Solução de bateria	Unid	15	7,05	105,75	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE,, SKF, INA, FAG, NGK
50	Tampa do tanque	Unid	7	28,41	198,87	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,,



51	Telescópio	Unid	7	57,43	402,01	TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
52	Válvula de admissão	Unid	10	90,11	901,1	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
53	Válvula de escape	Unid	10	23,84	238,4	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
54	Vela de ignição	Unid	15	23,84	357,6	COFAP, MONROE, NAKATA, BOSCH, MAGNETI MARELLI, DELPHI, MOURA, HELIAR, ORANGE, COMPATIQ, SAIMATEC, MAHLE METAL LEVE, KS, ALFATEST, TECNOMOTOR, FREMAX, TRW VARGA, HIPPER FREIOS, LIK, SANCHS, VALEO,, TECFIL, MANN, FRAM, VALO CIBIE, ARTEB, MOBIL, LUBRAX, SELENIA, COBREQ, FRASLE, VISCONDE, , SKF, INA, FAG, NGK
TOTAL: R\$ 20.000,00						

TOTAL: R\$ 53.900,00 (CINQUENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS).

SANTA LUZIA - MA, 22/03/2022 E SERVIÇOS

Wendy Wangles Lopes Rodrigues

WENDY WANGLES LOPES RODRIGUES

CNPJ 35.874.631/0001-14

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/2022
FLS. 1698
Rub. 2



COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Ào Senhor Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA;
PREGÃO ELETRÔNICO SRP No 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 1901003/2022
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - MENOR PREÇO "POR ITEM"
DIA 22/03/2022, 09H:00MIN (DE BRASÍLIA)
LOCAL: PORTAL.LICITANET.COM.BR


OBJETO: Eventuais aquisições de peças automotivos para atender as necessidades da frota para o município de Zé Doca - MA.

WENDY WANGLES LOPES RODRIGUES, COM SEDE NA CIDADE DE SANTA LUZIA - MA, A RUA DR JOSÉ BURNETH, Nº360, CENTRO, CEP.: 65390-000, INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF SOB Nº 35.874.631/0001-14, FONE: (98)98234-1669, REPRESENTADA POR WENDY WANGLES LOPES RODRIGUES, RG: 035160012008-8 CPF: 047.216.443-02, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO No 042/2021, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

SEGUE PLANILHA DE CUSTOS DOS ITENS EM DISPUTA NO CERTAME EM CIMA REFERENCIADO, DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA:


PLANILHA DE CUSTOS - PEDREIRAS - MA						
LOTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	FRETE	IMPOSTO SIMPLES	VALOR CUSTO MERCADORIA	
DESCRIÇÃO DA PEÇA						
1	Amortecedor dianteiro turbogas	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5.7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 128,66	
2	Amortecedor traseiro turbogas	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5.7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 127,46	
3	Asa de urubu	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5.7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 52,74	
4	Barra axial dir	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5.7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 17,59	
5	Base coxim amort .dt	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5.7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 42,55	
6	Base cx marcha	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5.7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 30,29	
7	Base motor dt d	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5.7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 28,70	
8	Bateria 60 amperes	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5.7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 141,51	
9	Bomba d'água	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5.7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 45,72	
10	Bomba de óleo	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5.7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 78,68	
11	Bomba direção hidráulica	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5.7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 138,14	
12	Botão e moldura puxador vidro	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5.7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 32,96	
13	Bucha da sapata	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5.7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 4,81	

PEDREIRAS/MA	
Proc. 1901003	/2022
PLS. 10916	




14	Cabeçote motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 319,20
15	Cabo acelerador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 25,48
16	Cabo de freio completo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 40,36
17	Cabo de vela	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 43,11
18	Cabo embreagem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 22,27
19	Chave de roda	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 15,37
20	Cilindro mestre freio	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 76,29
21	Cilindro rd ts	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 15,33
22	Colar de embreagem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 32,03
23	Correia dentada	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 22,12
24	Correia gir alt dh	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 14,26
25	Disco de freio dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 27,58
26	Farol dt direito	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 111,15
27	Farol dt esquerdo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 105,66
28	Filtro ar condicionado	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 8,15
29	Filtro de combustível	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 8,25
30	Filtro de óleo 560	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 7,84
31	Filtros de ar de motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 8,15
32	Hidrovacuo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 140,39
33	Jogo arruela comando	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 46,86
34	Jogo balancim motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 75,35
35	Jogo bronze biela	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 84,72
36	Jogo bronze comando central	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 81,61
37	Jogo junta motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 63,13
38	Jogo pinos dos pistom	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 51,55
39	Jogo pistom motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 113,14

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/2022
FLS. 1697
Rub. 1



10	Jogo segmento motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 43,13
41	Junta homocinética	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 58,29
42	Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 131,32
43	Kit reparo das pinças dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 14,81
44	Kit rolamento ts	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 32,99
45	Lanterna ts d	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 38,31
46	Lanterna ts e	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 39,80
47	Lona traseira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 29,05
48	Macaco automotivo universal até 600 kg	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 22,27
49	Maçaneta da externa da porta chave	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 14,81
50	Mangote inferior radiador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 15,00
51	Mangote superior radiador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 22,27
52	Mangueria de freio dt d/e	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 7,59
53	Mangueria de freio ts d/e	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 7,69
54	Motor de partida	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 410,35
55	Palhetas convencionais	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 20,37
56	Parabrisa dianteiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 164,01
57	Parachoque dianteiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 106,73
58	Parachoque traseiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 142,54
59	Pastilha freio dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 16,68
60	Pivô	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 15,86
61	Protetor de cárter	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 25,99
62	Radiador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 113,40
63	Reparo da pinça dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 14,79
64	Retentor volante motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 31,47
65	Retrovisor direito	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 49,30




66	Retrovisor esquerdo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8%)	R\$ 46,86
67	Rolamento roda dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8%)	R\$ 32,03
68	Sapata de freio	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8%)	R\$ 29,05
69	Silencioso ts	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8%)	R\$ 90,69
70	Tambor de freio ts	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8%)	R\$ 20,92
71	Tapete borracha pvc	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8%)	R\$ 26,24
72	Terminal	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8%)	R\$ 27,62
73	Terminal direção	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8%)	R\$ 28,70
74	Trinco da porta interna direita	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8%)	R\$ 20,06
75	Trinco da porta interna esquerda	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8%)	R\$ 19,07
76	Vela	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8%)	R\$ 31,47
77	Vidro da porta dianteira direita	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8%)	R\$ 128,02
78	Vidro da porta dianteira esquerda	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8%)	R\$ 121,70
79	Virabrequim do motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8%)	R\$ 167,54

LOTE 29


1	Agulha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8%)	R\$ 14,38
2	Alça	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8%)	R\$ 28,45
3	Amortecedor traseiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8%)	R\$ 183,50
4	Anel de segmento	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8%)	R\$ 26,78
5	Anel de vareta	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8%)	R\$ 17,78
6	Bateria de 5.5 amperes	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8%)	R\$ 87,93
7	Biela	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8%)	R\$ 73,90
8	Bucha da balança	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8%)	R\$ 17,28
9	Bucha da coroa	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8%)	R\$ 18,64
10	Cabo de embreagem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8%)	R\$ 11,27
11	Cabo de freio	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8%)	R\$ 12,19

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/202
FLS. 1699



12	Cabo de vela	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 9,08
13	Cabo de velocímetro	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 11,27
14	Cabo do acelerador	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 11,54
15	Caixa de direção	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 152,44
16	Camisa do motor	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 21,82
17	Cavaleta lateral	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 22,87
18	Corrente	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 47,92
19	Cubo dianteiro	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 24,47
20	Cubo traseiro	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 125,00
21	Engenho de velocidade	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 5,73
22	Esticador de corrente	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 29,27
23	Farol	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 23,88
24	Guião	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 233,20
25	Jogo de junta do motor	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 31,75
26	Jogo de patin de freio	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 40,14
27	Kit de tração	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 9,08
28	Lâmpada bido	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 8,93
29	Lâmpada de 2 contatos	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 3,56
30	Lâmpada do painel	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 3,35
31	Lâmpada do pisca	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 3,97
32	Lâmpada do stop	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 5,08
33	Lanterna do pisca	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 16,25
34	Lona de freio	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 10,91
35	Manopla	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 17,28
36	Pastilha de freio	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 18,64
37	Pedal da marcha	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 16,86


PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/2022
FLS. 1200
Rub. 2




38	Pedal de freio	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%) IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 27,44
39	Pedal de partida	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%) IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 18,64
40	Pisca	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%) IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 19,34
41	Pistão	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%) IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 55,38
42	Relê de pisca	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%) IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 6,69
43	Retentor de válvula	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%) IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 5,29
44	Retentor do telescópio	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%) IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 8,64
45	Retrovisor	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%) IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 21,03
46	Rolamento de apoio	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%) IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 11,24
47	Rolamento de biela	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%) IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 15,24
48	Segmento	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%) IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 20,55
49	Solução de bateria	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%) IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 5,46
50	Tampa do tanque	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%) IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 23,88
51	Telescópio	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%) IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 45,40
52	Válvula de admissão	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%) IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 73,94
53	Válvula de escape	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%) IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 20,38
54	Vela de ignição	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%) IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 19,16

LOTE 30

1	Agulha	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%) IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 12,45
2	Alça	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%) IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 26,40
3	Amortecedor traseiro	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%) IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 188,02
4	Anel de segmento	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%) IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 23,18
5	Anel de vareta	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%) IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 16,50
6	Bateria de 5.5 amperes	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%) IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 90,09
7	Biela	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%) IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 63,98
8	Bucha da balança	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%) IMPOSTO DE SAIDA)	R\$ 16,03



9	Bucha da coroa	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%)	R\$ 19,10
10	Cabo de embreagem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%)	R\$ 9,75
11	Cabo de freio	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%)	R\$ 11,32
12	Cabo de vela	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%)	R\$ 9,30
13	Cabo de velocímetro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%)	R\$ 9,75
14	Cabo do acelerador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%)	R\$ 10,71
15	Caixa de direção	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%)	R\$ 156,20
16	Camisa do motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%)	R\$ 18,88
17	Cavalete lateral	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%)	R\$ 21,22
18	Corrente	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%)	R\$ 49,10
19	Cubo dianteiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%)	R\$ 21,17
20	Cubo traseiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%)	R\$ 115,99
21	Engenho de velocidade	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%)	R\$ 5,88
22	Esticador de corrente	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%)	R\$ 25,32
23	Farol	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%)	R\$ 22,16
24	Guidão	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%)	R\$ 238,95
25	Jogo de junta do motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%)	R\$ 27,47
26	Jogo de patin de freio	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%)	R\$ 37,25
27	Kit de tração	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%)	R\$ 9,30
28	Lâmpada biode	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%)	R\$ 7,73
29	Lâmpada de 2 contatos	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%)	R\$ 3,30
30	Lâmpada do painel	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%)	R\$ 3,30
31	Lâmpada do pisca	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%)	R\$ 3,43
32	Lâmpada do stop	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%)	R\$ 4,72
33	Lanterna do pisca	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%)	R\$ 16,65
34	Lona de freio	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8%)	R\$ 9,73



35	Manopla	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 16,03
36	Pastilha de freio	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 19,10
37	Pedal da marcha	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 14,59
38	Pedal de freio	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 25,46
39	Pedal de partida	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 19,10
40	Pisca	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 16,74
41	Pistão	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 51,39
42	Relê de pisca	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 6,86
43	Retentor de válvula	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 5,15
44	Retentor do telescópio	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 8,02
45	Retrovisor	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 21,54
46	Rolamento de apoio	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 9,44
47	Rolamento de biela	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 14,15
48	Segmento	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 21,05
49	Solução de bateria	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 5,01
50	Tampa do tanque	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 22,16
51	Telescópio	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 46,52
52	Válvula de admissão	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 63,98
53	Válvula de escape	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 18,59
54	Vela de ignição	UNIDADE E	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6,8% IMPOSTO DE SAÍDA)	R\$ 19,31

SANTA LUZIA - MA, 22/03/2022

Wendy Wangles Lopes Rodrigues

WENDY WANGLES LOPES RODRIGUES
CNPJ: 35.874.631/0001-14

PROD. 1901003/2022
FLS. 1703
Rub. 2



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DAS SELVAS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021

PROCESSO LICITATÓRIO 0107.1143.65/2021

Vencedor(es) do(s) Lote(s)

CPL/PMBJS

Nº PROCESSO: 0107.1143.65

PÁGINA: 746

PEDREIRAS/MA

Proc. 1903003/2021

Fls. 1709

Rub. 2

LICITANET

Fornecedor: P. FERNANDES SILVA - 00.768.346/0001-34

Lote	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	1,00	UNID	ALTERNADOR	BOSCH	PEÇAREPOSITÓRIA	42,00%	42,00%	0,50%	0,50%		
2	1,00	UNID	AMORTECEDOR DIANTEIRO	NAKATA	PEÇAREPOSITÓRIA	42,00%	42,00%	0,50%	0,50%		
3	1,00	UNID	AMORTECEDOR TRASEIRO	NAKATA	PEÇAREPOSITÓRIA	42,00%	42,00%	0,50%	0,50%		
4	1,00	UNID	ANEL SINCRONIZADO 1 2	Fhc	PEÇAREPOSITÓRIA	41,00%	41,00%	0,50%	0,50%		
5	1,00	UNID	ANEL SINCRONIZADO 3 4 5	Fhc	PEÇAREPOSITÓRIA	41,00%	41,00%	0,50%	0,50%		
6	1,00	UNID	ANEL SINCRONIZADO RE	Fhc	PEÇAREPOSITÓRIA	41,00%	41,00%	0,50%	0,50%		
11	1,00	UNID	BRONZINA DE BIELA	Metal Leve	PEÇAREPOSITÓRIA	43,10%	43,10%	0,50%	0,50%		
12	1,00	UNID	BRONZE CENTRAL	Metal Leve	PEÇAREPOSITÓRIA	43,10%	43,10%	0,50%	0,50%		
13	1,00	UNID	BOBINA (GERAL)	GAUSS	PEÇAREPOSITÓRIA	41,10%	41,10%	0,50%	0,50%		
14	1,00	UNID	BOMBA COMBUSTIVEL	BOSCH	PEÇAREPOSITÓRIA	41,10%	41,10%	0,50%	0,50%		
15	1,00	UNID	BOMBA OLEO	SCHADEK	PEÇAREPOSITÓRIA	41,10%	41,10%	0,50%	0,50%		
16	1,00	UNID	BOMBA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA	AMPRI	PEÇAREPOSITÓRIA	43,10%	43,10%	0,50%	0,50%		
17	1,00	UNID	BUCHA MOLA DIANTEIRA	REY	PEÇAREPOSITÓRIA	42,00%	42,00%	0,50%	0,50%		
18	1,00	UNID	BUCHA MOLA TRASEIRA	REY	PEÇAREPOSITÓRIA	41,00%	41,00%	0,50%	0,50%		
19	1,00	UNID	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	SAMPEL	PEÇAREPOSITÓRIA	41,00%	41,00%	0,50%	0,50%		
20	1,00	UNID	CAMISA DO MOTOR	Metal	PEÇAREPOSITÓRIA	43,00%	43,00%	0,50%	0,50%		
21	1,00	UNID	CABECOTE MOTOR	Fiat	PEÇAREPOSITÓRIA	43,00%	43,00%	0,50%	0,50%		
24	1,00	UNID	CILINDRO DA RODA	FORTEC	PEÇAREPOSITÓRIA	42,00%	42,00%	0,50%	0,50%		
25	1,00	UNID	CILINDRO DE EMBREAGEM	FORTEC	PEÇAREPOSITÓRIA	42,00%	42,00%	0,50%	0,50%		
26	1,00	UNID	CHAVE SETA	Kostal	PEÇAREPOSITÓRIA	43,10%	43,10%	0,50%	0,50%		
27	1,00	UNID	CILINDRO ACIONAR PORTA	FORTEC	PEÇAREPOSITÓRIA	43,10%	43,10%	0,50%	0,50%		
28	1,00	UNID	COMPRESSOR AR	Thechone	PEÇAREPOSITÓRIA	43,10%	43,10%	0,50%	0,50%		
29	1,00	UNID	COLUNA DE DIREÇÃO	BOSCH	PEÇAREPOSITÓRIA	43,10%	43,10%	0,50%	0,50%		
33	1,00	UNID	CRUZETA CARDAN	NAKATA	PEÇAREPOSITÓRIA	43,10%	43,10%	0,50%	0,50%		
36	1,00	UNID	CUICA DE FREIO	SCHULZ	PEÇAREPOSITÓRIA	40,10%	40,10%	0,50%	0,50%		
37	1,00	UNID	EIXO ENTALHADO DO CAMBIO	Carg	PEÇAREPOSITÓRIA	40,10%	40,10%	0,50%	0,50%		
38	1,00	UNID	EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO	SAMPEL	PEÇAREPOSITÓRIA	43,10%	43,10%	0,50%	0,50%		
39	1,00	UNID	ENGRENAGEM DA CAIXA	Eaton	PEÇAREPOSITÓRIA	40,10%	40,10%	0,50%	0,50%		
41	1,00	UNID	FAROL LD	ORGUS	PEÇAREPOSITÓRIA	40,10%	40,10%	0,50%	0,50%		
42	1,00	UNID	FAROL LE	ORGUS	PEÇAREPOSITÓRIA	43,10%	43,10%	0,50%	0,50%		
43	1,00	UNID	FILTRO AR	METAL	PEÇAREPOSITÓRIA	43,10%	43,10%	0,50%	0,50%		
44	1,00	UNID	FILTRO DIESEL	METAL	PEÇAREPOSITÓRIA	40,10%	40,10%	0,50%	0,50%		
45	1,00	UNID	FILTRO SEPARADOR RACOL	METAL	PEÇAREPOSITÓRIA	40,10%	40,10%	0,50%	0,50%		
46	1,00	UNID	FILTRO LUBRIFICANTE	METAL	PEÇAREPOSITÓRIA	43,10%	43,10%	0,50%	0,50%		
47	1,00	UNID	HELICE E VISCOSA	MODEFER	PEÇAREPOSITÓRIA	40,10%	40,10%	0,50%	0,50%		
48	1,00	UNID	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA	BOSCH	PEÇAREPOSITÓRIA	43,10%	43,10%	0,50%	0,50%		
49	1,00	UNID	JOGO LONA FREIO DIANT/ TRAS	FRAS-LE	PEÇAREPOSITÓRIA	40,10%	40,10%	0,50%	0,50%		
50	1,00	UNID	JOGO DE JUNTA DO CABECOTE	Fiat	PEÇAREPOSITÓRIA	43,10%	43,10%	0,50%	0,50%		
59	1,00	UNID	LUVIA PINHÃO	TRACTORCRAFT	PEÇAREPOSITÓRIA	40,10%	40,10%	0,50%	0,50%		
61	1,00	UNID	MANGUEIRAS (GERAL)	ARCOM	PEÇAREPOSITÓRIA	43,60%	43,60%	0,50%	0,50%		
63	1,00	UNID	PARABRISA	VETROPA	PEÇAREPOSITÓRIA	40,10%	40,10%	0,50%	0,50%		
64	1,00	UNID	PIVO SUP / INF	TRW	PEÇAREPOSITÓRIA	43,60%	43,60%	0,50%	0,50%		
65	1,00	UNID	PIVÔ PORTA	BOSCH	PEÇAREPOSITÓRIA	40,10%	40,10%	0,50%	0,50%		
66	1,00	UNID	RELE (GERAL)	NAKATA	PEÇAREPOSITÓRIA	43,60%	43,60%	0,50%	0,50%		
68	1,00	UNID	RETENTOR DA POLIA	SABO	PEÇAREPOSITÓRIA	43,60%	43,60%	0,50%	0,50%		
69	1,00	UNID	RETENTOR DA FLANGE DO EIXO	SABO	PEÇAREPOSITÓRIA	43,60%	43,60%	0,50%	0,50%		

71	1,00	UNID	RETROVISOR ESQUERDO	METAGAL	PEÇAREPOSITÓRIA	43,60%	43,60%	0,50%	0,50%
72	1,00	UNID	ROLAMENTO CENTRO CARDAN	REY	PEÇAREPOSITÓRIA	43,60%	43,60%	0,50%	0,50%
73	1,00	UNID	ROLAMENTO EMBREAGEM	REY	PEÇAREPOSITÓRIA	43,60%	43,60%	0,50%	0,50%
75	1,00	UNID	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA ALTER.	REY	PEÇAREPOSITÓRIA	43,60%	43,60%	0,50%	0,50%
76	1,00	UNID	ROLAMENTO RODA DIANT / TRAS	REY	PEÇAREPOSITÓRIA	37,10%	37,10%	0,50%	0,50%
77	1,00	UNID	ROLAMENTO CENTRO CARDAN	REY	PEÇAREPOSITÓRIA	37,10%	37,10%	0,50%	0,50%
78	1,00	UNID	SAPATA DE FREIO	FRASLE	PEÇAREPOSITÓRIA	37,10%	37,10%	0,50%	0,50%
79	1,00	UNID	SEMI EIXO	IMA	PEÇAREPOSITÓRIA	37,10%	37,10%	0,50%	0,50%
80	1,00	UNID	SENSOR DE ROTAÇÃO	BOSCH	PEÇAREPOSITÓRIA	35,10%	35,10%	0,50%	0,50%
81	1,00	UNID	SENSOR (GERAL)	BOSCH	PEÇAREPOSITÓRIA	30,10%	30,10%	0,50%	0,50%
82	1,00	UNID	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO	HIPPER	PEÇAREPOSITÓRIA	35,10%	35,10%	0,50%	0,50%
83	1,00	UNID	TERMINAL ALAVANCA	ZL BRASIL	PEÇAREPOSITÓRIA	30,10%	30,10%	0,50%	0,50%
84	1,00	UNID	TERMINAL DIREÇÃO LD / LE	ZL BRASIL	PEÇAREPOSITÓRIA	35,10%	35,10%	0,50%	0,50%
85	1,00	UNID	TURBINA	GARRETT	PEÇAREPOSITÓRIA	35,10%	35,10%	0,50%	0,50%
86	1,00	UNID	VIDRO DA JANELA	TRITEMP	PEÇAREPOSITÓRIA	35,10%	35,10%	0,50%	0,50%
87	1,00	UNID	VOLANTE DO MOTOR	AGCO	PEÇAREPOSITÓRIA	30,10%	30,10%	0,50%	0,50%
88	1,00	UNID	ALTERNADOR	BOSCH	PEÇAREPOSITÓRIA	35,10%	35,10%	0,50%	0,50%
89	1,00	UNID	AMORTECEDOR DIANTEIRO	NAKATA	PEÇAREPOSITÓRIA	35,10%	35,10%	0,50%	0,50%
90	1,00	UNID	ANEL SINCRONIZADO 1 2	Fhc	PEÇAREPOSITÓRIA	25,10%	25,10%	0,50%	0,50%
91	1,00	UNID	BICO INJETOR	INJETOR	PEÇAREPOSITÓRIA	35,10%	35,10%	0,50%	0,50%
92	1,00	UNID	BOBINA (GERAL)	GAUSS	PEÇAREPOSITÓRIA	35,10%	35,10%	0,50%	0,50%
93	1,00	UNID	BOMBA DA CAXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA	AMPRI	PEÇAREPOSITÓRIA	30,10%	30,10%	0,50%	0,50%
94	1,00	UNID	BOMBA OLEO	SCHADEK	PEÇAREPOSITÓRIA	40,10%	40,10%	0,50%	0,50%
95	1,00	UNID	BRONZINA DE BIELA	Metal Leve	PEÇAREPOSITÓRIA	35,10%	35,10%	0,50%	0,50%
96	1,00	UNID	BRONZE CENTRAL	Metal Leve	PEÇAREPOSITÓRIA	38,10%	38,10%	0,50%	0,50%
97	1,00	UNID	BUCHA MOLA TRASEIRA	REY	PEÇAREPOSITÓRIA	38,10%	38,10%	0,50%	0,50%
100	1,00	UNID	CABO DO TRAMBULADOR	Fremec	PEÇAREPOSITÓRIA	40,10%	40,10%	0,50%	0,50%
101	1,00	UNID	CAIXA SATÉLITE COMPLETA	CAIXA SATÉLITE COMPLETA	PEÇAREPOSITÓRIA	30,10%	30,10%	0,50%	0,50%
102	1,00	UNID	COXIM MOTOR	REY	PEÇAREPOSITÓRIA	30,10%	30,10%	0,50%	0,50%
103	1,00	UNID	CAMISA DO MOTOR	Metal	PEÇAREPOSITÓRIA	30,10%	30,10%	0,50%	0,50%
104	1,00	UNID	CILINDRO DA RODA	FORTEC	PEÇAREPOSITÓRIA	30,10%	30,10%	0,50%	0,50%
105	1,00	UNID	PISTÃO DA PORTA	AMORTEX	PEÇAREPOSITÓRIA	30,10%	30,10%	0,50%	0,50%
106	1,00	UNID	CHAVE SETA	Kostal	PEÇAREPOSITÓRIA	30,10%	30,10%	0,50%	0,50%
107	1,00	UNID	CILINDRO DE EMBREAGEM	FORTEC	PEÇAREPOSITÓRIA	30,10%	30,10%	0,50%	0,50%
108	1,00	UNID	COLUMNA DE DIREÇÃO	BOSCH	PEÇAREPOSITÓRIA	30,10%	30,10%	0,50%	0,50%
109	1,00	UNID	CORREIA ALTERNADOR	GATES	PEÇAREPOSITÓRIA	30,10%	30,10%	0,50%	0,50%
110	1,00	UNID	COXIM MOTOR	REY	PEÇAREPOSITÓRIA	30,10%	30,10%	0,50%	0,50%
111	1,00	UNID	COXIM DO RADIADOR	MOBENSANI	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
112	1,00	UNID	CULCA DE FREIO	SCHULZ	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
113	1,00	UNID	CUBO RODA DIANTEIRA	NAKATA	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
114	1,00	UNID	CUBO RODA TRASEIRA	NAKATA	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
115	1,00	UNID	EIXO ENTALHADO DO CAMBIO	Carg	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
116	1,00	UNID	EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO	SAMPEL	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
117	1,00	UNID	FILTRO AR	METAL	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
118	1,00	UNID	FILTRO DIESEL	METAL	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
119	1,00	UNID	FILTRO SEPARADOR RACOL	METAL	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
120	1,00	UNID	FILTRO LUBRIFICANTE	METAL	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
121	1,00	UNID	JOGO DE VALVULAS	TAKAO	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
122	1,00	UNID	HELICE E VISCOSA	MODEFER	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
123	1,00	UNID	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA	BOSCH	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
124	1,00	UNID	JOGO DE JUNTA DO CABECOTE	CROSSER	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%

CPL/PMBJS
PROCESSO: 0107141365
ANO: 2021
PÁGINA: 747

125	1,00	UNID	JOGO DE JUNTA DO MT	CROSSER	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
126	1,00	UNID	JOGO LONA FREIO DIANT/ TRAS	FRAS-LE	PEÇAREPOSITÓRIA	10,10%	10,10%	0,50%	0,50%
127	1,00	UNID	JOGO SINCRONIZADO	TANTTO	PEÇAREPOSITÓRIA	10,10%	10,10%	0,50%	0,50%
128	1,00	UNID	JOGO PISTÃO E ANEIS	TANTTO	PEÇAREPOSITÓRIA	10,10%	10,10%	0,50%	0,50%
129	1,00	UNID	KIT EMBREAGEM	SACHS	PEÇAREPOSITÓRIA	10,10%	10,10%	0,50%	0,50%
130	1,00	UNID	MANGUEIRAS (GERAL)	ARCOM	PEÇAREPOSITÓRIA	10,10%	10,10%	0,50%	0,50%
131	1,00	UNID	MOTOR PARTIDA	DELCO	PEÇAREPOSITÓRIA	10,10%	10,10%	0,50%	0,50%
132	1,00	UNID	PALHETA LIMPADOR PARA BRISA	DYNA	PEÇAREPOSITÓRIA	10,10%	10,10%	0,50%	0,50%
133	1,00	UNID	PARABRISA	VETROPA	PEÇAREPOSITÓRIA	10,10%	10,10%	0,50%	0,50%
134	1,00	UNID	PIVO SUP / INF	TRW	PEÇAREPOSITÓRIA	10,10%	10,10%	0,50%	0,50%
135	1,00	UNID	RELE (GERAL)	NAKATA	PEÇAREPOSITÓRIA	10,10%	10,10%	0,50%	0,50%
136	1,00	UNID	RETENTOR RODA TRAS / DIANT	SABO	PEÇAREPOSITÓRIA	10,10%	10,10%	0,50%	0,50%
137	1,00	UNID	ROLAMENTO CENTRO CARDAN	REY	PEÇAREPOSITÓRIA	10,10%	10,10%	0,50%	0,50%
138	1,00	UNID	ROLAMENTO EMBREAGEM	REY	PEÇAREPOSITÓRIA	10,10%	10,10%	0,50%	0,50%
139	1,00	UNID	ROLAMENTO COLUMA DIREÇÃO	REY	PEÇAREPOSITÓRIA	10,10%	10,10%	0,50%	0,50%
140	1,00	UNID	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA ALTER	REY	PEÇAREPOSITÓRIA	10,10%	10,10%	0,50%	0,50%
141	1,00	UNID	ROLAMENTO RODA DIANT	REY	PEÇAREPOSITÓRIA	10,10%	10,10%	0,50%	0,50%
142	1,00	UNID	ROLAMENTO RODA TRAS	REY	PEÇAREPOSITÓRIA	10,10%	10,10%	0,50%	0,50%
143	1,00	UNID	SAPATA DE FREIO	FRASLE	PEÇAREPOSITÓRIA	10,10%	10,10%	0,50%	0,50%
144	1,00	UNID	SEMI EIXO	JMA	PEÇAREPOSITÓRIA	10,10%	10,10%	0,50%	0,50%
145	1,00	UNID	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO	HIPPER	PEÇAREPOSITÓRIA	10,10%	10,10%	0,50%	0,50%
146	1,00	UNID	VIDRO DA JANELA	TRITEMP	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
147	1,00	UNID	ALTERNADOR	BOSCH	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
148	1,00	UNID	AMORTECEDOR DIANTEIRO	NAKATA	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
149	1,00	UNID	AMORTECEDOR TRASEIRO	NAKATA	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
150	1,00	UNID	ANEL SINCRONIZADO 1 2	Fhc	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
151	1,00	UNID	ANEL SINCRONIZADO 3 4 5	Fhc	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
152	1,00	UNID	ANEL SINCRONIZADO RE	Fhc	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
153	1,00	UNID	BARRA LATERAL DIREÇÃO	NAKATA	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
154	1,00	UNID	BATERIA	Moura	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
155	1,00	UNID	BICO INJETOR	INJETOR	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
156	1,00	UNID	BOBINA (GERAL)	GAUSS	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
157	1,00	UNID	BOMBA COMBUSTIVEL	BOSCH	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
158	1,00	UNID	BOMBA OLEO	SCHADEK	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
159	1,00	UNID	BOMBA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA	AMPRI	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
160	1,00	UNID	BUCHA MOLA DIANTEIRA	REY	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
161	1,00	UNID	BUCHA MOLA TRASEIRA	REY	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
162	1,00	UNID	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	SAMPEL	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
163	1,00	UNID	CABO DO TRAMBULADOR	Fremec	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
164	1,00	UNID	CAIXA SATÉLITE COMPLETA	CAIXA SATÉLITE COMPLETA	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
165	1,00	UNID	CILINDRO DA RODA	FORTEC	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
166	1,00	UNID	CILINDRO DE EMBREAGEM	FORTEC	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
167	1,00	UNID	CHAVE SETA	Kostal	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
168	1,00	UNID	CILINDRO ACIONAR PORTA	FORTEC	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
169	1,00	UNID	COMPRESSOR AR	Thechone	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
170	1,00	UNID	COLUMA DE DIREÇÃO	BOSCH	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
171	1,00	UNID	CORREIA ALTERNADOR	GATES	PEÇAREPOSITÓRIA	20,10%	20,10%	0,50%	0,50%
176	1,00	UNID	CUBO RODA TRASEIRA	NAKATA	PEÇAREPOSITÓRIA	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%
177	1,00	UNID	CUICA DE FREIO	SCHULZ	PEÇAREPOSITÓRIA	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%

CPL/PMBJS
PROCESSO: 040731
ANO: 2021
PAGINA: 748

4365

179	1,00	UNID	EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO	SAMPEL	PEÇAREPOSITÓRIA	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%
182	1,00	UNID	FAROL LD	ORGUS	PEÇAREPOSITÓRIA	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%
185	1,00	UNID	FILTRO DIESEL	METAL	PEÇAREPOSITÓRIA	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%
186	1,00	UNID	FILTRO SEPARADOR RACOL	METAL	PEÇAREPOSITÓRIA	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%
188	1,00	UNID	HELICE E VISCOSA	MODEFER	PEÇAREPOSITÓRIA	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%
189	1,00	UNID	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA	BOSCH	PEÇAREPOSITÓRIA	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%
192	1,00	UNID	JUPELO DA SUSPENSÃO	CONFORT	PEÇAREPOSITÓRIA	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%
193	1,00	UNID	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	SABO	PEÇAREPOSITÓRIA	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%
194	1,00	UNID	KIT EMBREAGEM	SACHS	PEÇAREPOSITÓRIA	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%
196	1,00	UNID	LUA EIXO PILOTO	TRACTORCRAFT	PEÇAREPOSITÓRIA	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%
199	1,00	UNID	MANGUEIRAS (GERAL)	ARCOM	PEÇAREPOSITÓRIA	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%
203	1,00	UNID	PIVÔ PORTA	BOSCH	PEÇAREPOSITÓRIA	22,05%	22,05%	0,50%	0,50%
206	1,00	UNID	RETENTOR DA POLIA	SABO	PEÇAREPOSITÓRIA	22,05%	22,05%	0,50%	0,50%
210	1,00	UNID	ROLAMENTO CENTRO CARDAN	REY	PEÇAREPOSITÓRIA	22,05%	22,05%	0,50%	0,50%
211	1,00	UNID	ROLAMENTO EMBREAGEM	REY	PEÇAREPOSITÓRIA	22,05%	22,05%	0,50%	0,50%
212	1,00	UNID	ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO	REY	PEÇAREPOSITÓRIA	22,05%	22,05%	0,50%	0,50%
213	1,00	UNID	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA ALTER.	REY	PEÇAREPOSITÓRIA	22,05%	22,05%	0,50%	0,50%
214	1,00	UNID	ROLAMENTO RODA DIANT / TRAS	REY	PEÇAREPOSITÓRIA	22,05%	22,05%	0,50%	0,50%
215	1,00	UNID	SAPATA DE FREIO	FRASLE	PEÇAREPOSITÓRIA	22,05%	22,05%	0,50%	0,50%
216	1,00	UNID	SEMI EIXO	IMA	PEÇAREPOSITÓRIA	22,05%	22,05%	0,50%	0,50%
217	1,00	UNID	SENSOR DE ROTAÇÃO	BOSCH	PEÇAREPOSITÓRIA	22,05%	22,05%	0,50%	0,50%
218	1,00	UNID	SENSOR (GERAL)	BOSCH	PEÇAREPOSITÓRIA	22,05%	22,05%	0,50%	0,50%
219	1,00	UNID	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO	HIPPER	PEÇAREPOSITÓRIA	22,05%	22,05%	0,50%	0,50%
220	1,00	UNID	TERMINAL ALAVANCA	ZL BRASIL	PEÇAREPOSITÓRIA	22,05%	22,05%	0,50%	0,50%
221	1,00	UNID	TERMINAL DIREÇÃO LD / LE	ZL BRASIL	PEÇAREPOSITÓRIA	22,05%	22,05%	0,50%	0,50%
222	1,00	UNID	TURBINA	GARRETT	PEÇAREPOSITÓRIA	22,05%	22,05%	0,50%	0,50%
225	1,00	UNID	ALTERNADOR	BOSCH	PEÇAREPOSITÓRIA	22,05%	22,05%	0,50%	0,50%
226	1,00	UNID	ALÇAPÃO DE TETO	COMIL	PEÇAREPOSITÓRIA	22,05%	22,05%	0,50%	0,50%
230	1,00	UNID	BICO INJETOR COMPLETO	INJETOR	PEÇAREPOSITÓRIA	22,05%	22,05%	0,50%	0,50%
241	1,00	UNID	CATRAÇA DE FREIO	NAKATA	PEÇAREPOSITÓRIA	22,05%	22,05%	0,50%	0,50%
242	1,00	UNID	CHAVE MAGNETICA	BOSCH	PEÇAREPOSITÓRIA	22,05%	22,05%	0,50%	0,50%
243	1,00	UNID	CHAVE LUZ	BOSCH	PEÇAREPOSITÓRIA	22,05%	22,05%	0,50%	0,50%
244	1,00	UNID	CILINDRO RECEPTOR	FORTEC	PEÇAREPOSITÓRIA	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%
245	1,00	UNID	CORREIA ALTERNADOR	GATES	PEÇAREPOSITÓRIA	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%
252	1,00	UNID	CRUZETA CARDAN	NAKATA	PEÇAREPOSITÓRIA	13,50%	13,50%	0,50%	0,50%
253	1,00	UNID	CUICA DE FREIO DIANT	SCHULZ	PEÇAREPOSITÓRIA	13,50%	13,50%	0,50%	0,50%
255	1,00	UNID	CUBO RODA DIANTEIRA	NAKATA	PEÇAREPOSITÓRIA	13,50%	13,50%	0,50%	0,50%
256	1,00	UNID	CUBO RODA TRASEIRA	NAKATA	PEÇAREPOSITÓRIA	13,50%	13,50%	0,50%	0,50%
257	1,00	UNID	COROA COM PINHÃO DA CAIXA SATELITE	NAKATA	PEÇAREPOSITÓRIA	13,50%	13,50%	0,50%	0,50%
258	1,00	UNID	EIXO ENTALHADO	NAKATA	PEÇAREPOSITÓRIA	13,50%	13,50%	0,50%	0,50%
259	1,00	UNID	EIXO S FREIO TRASEIRO	NAKATA	PEÇAREPOSITÓRIA	13,50%	13,50%	0,50%	0,50%
260	1,00	UNID	ENGRENAGEM EIXO CARRETEL	Eaton	PEÇAREPOSITÓRIA	13,50%	13,50%	0,50%	0,50%
261	1,00	UNID	ENGRENAGEM COMP CAIXA SATELITE	Eaton	PEÇAREPOSITÓRIA	16,00%	16,00%	0,50%	0,50%
262	1,00	UNID	ESTICADOR DA CORREIA	BOSCH	PEÇAREPOSITÓRIA	37,50%	37,50%	0,50%	0,50%
263	1,00	UNID	FILTRO AR	METAL	PEÇAREPOSITÓRIA	14,00%	14,00%	0,50%	0,50%
264	1,00	UNID	FILTRO DIESEL	METAL	PEÇAREPOSITÓRIA	16,00%	16,00%	0,50%	0,50%
265	1,00	UNID	FILTRO RACOL	METAL	PEÇAREPOSITÓRIA	37,50%	37,50%	0,50%	0,50%
266	1,00	UNID	FILTRO LUBRIFICANTE	METAL	PEÇAREPOSITÓRIA	14,00%	14,00%	0,50%	0,50%
267	1,00	UNID	FAROL LD	ORGUS	PEÇAREPOSITÓRIA	14,00%	14,00%	0,50%	0,50%
268	1,00	UNID	FAROL LE	ORGUS	PEÇAREPOSITÓRIA	31,00%	31,00%	0,50%	0,50%
269	1,00	UNID	FRANJE DO DIFERENCIAL	DANA SPICER	PEÇAREPOSITÓRIA	31,00%	31,00%	0,50%	0,50%
270	1,00	UNID	JOGO DE PLANETÁRIO TIPH		PEÇAREPOSITÓRIA	31,00%	31,00%	0,50%	0,50%

CPL/PMBJS
 Nº PROCESSO: 040255
 ANO: 2021
 PAGINA: 749

4365

271	1,00	UNID	JOGO LONA FREIO	FRAS-LE	PEÇAREPOSITÓRIA	16,00%	16,00%	0,50%	0,50%
272	1,00	UNID	JUNTA MOTOR COMPETA	SABO	PEÇAREPOSITÓRIA	14,00%	14,00%	0,50%	0,50%
273	1,00	UNID	KIT DE EMBUCHAMENTO DA RODA	SAMPEL	PEÇAREPOSITÓRIA	37,50%	37,50%	0,50%	0,50%
274	1,00	UNID	KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	SAMPEL	PEÇAREPOSITÓRIA	14,00%	14,00%	0,50%	0,50%
275	1,00	UNID	KIT EMBREAGEM	SACHS	PEÇAREPOSITÓRIA	16,00%	16,00%	0,50%	0,50%
276	1,00	UNID	KIT MOTOR	SACHS	PEÇAREPOSITÓRIA	31,00%	31,00%	0,50%	0,50%
277	1,00	UNID	LUVA CARDAN	DANA SPICER	PEÇAREPOSITÓRIA	31,00%	31,00%	0,50%	0,50%
279	1,00	UNID	LUVA EIXO PILOTO	TRACTORCRAFT	PEÇAREPOSITÓRIA	33,50%	33,50%	0,50%	0,50%
280	1,00	UNID	LUVA PINHÃO	TRACTORCRAFT	PEÇAREPOSITÓRIA	32,50%	32,50%	0,50%	0,50%
281	1,00	UNID	MANGUEIRAS (GERAL)	ARCOM	PEÇAREPOSITÓRIA	32,50%	32,50%	0,50%	0,50%
282	1,00	UNID	MANGOTE INFERIOR DO RADIADOR	BOSCH	PEÇAREPOSITÓRIA	32,50%	32,50%	0,50%	0,50%
283	1,00	UNID	MOLA DA SUSPENSÃO FEIXE DIANTEIRO	COFAP	PEÇAREPOSITÓRIA	31,00%	31,00%	0,50%	0,50%
284	1,00	UNID	MOLA DO FEIXE	COFAP	PEÇAREPOSITÓRIA	31,00%	31,00%	0,50%	0,50%
285	1,00	UNID	MOTOR LIMPADOR	NAKATA	PEÇAREPOSITÓRIA	31,00%	31,00%	0,50%	0,50%
286	1,00	UNID	PALHETA LIMPADOR PARA BRISA	DYNA	PEÇAREPOSITÓRIA	36,00%	36,00%	0,50%	0,50%
288	1,00	UNID	RADIADOR	VALEO	PEÇAREPOSITÓRIA	40,00%	40,00%	0,50%	0,50%
291	1,00	UNID	RELÉ (GERAL)	NAKATA	PEÇAREPOSITÓRIA	23,50%	23,50%	0,50%	0,50%
294	1,00	UNID	RETROVISOR DIREITO	METAGAL	PEÇAREPOSITÓRIA	21,50%	21,50%	0,50%	0,50%
295	1,00	UNID	RETROVISOR ESQUERDO	METAGAL	PEÇAREPOSITÓRIA	21,50%	21,50%	0,50%	0,50%
296	1,00	UNID	RETENTOR DA CAIXA SATELITE	NAKATA	PEÇAREPOSITÓRIA	31,00%	31,00%	0,50%	0,50%
297	1,00	UNID	ROLAMENTO DA CAIXA SATELITE	REY	PEÇAREPOSITÓRIA	31,00%	31,00%	0,50%	0,50%
298	1,00	UNID	SERVO DE EMBREAGEM	WABCO	PEÇAREPOSITÓRIA	31,00%	31,00%	0,50%	0,50%
299	1,00	UNID	SILENCIOSO DA DESCARGA	DISKSCAP	PEÇAREPOSITÓRIA	31,00%	31,00%	0,50%	0,50%
300	1,00	UNID	SUPORTE EIXO S TRASEIRO LD CUIÇA	DRIFT	PEÇAREPOSITÓRIA	31,00%	31,00%	0,50%	0,50%
301	1,00	UNID	SAPATA DE FREIO	FRASLE	PEÇAREPOSITÓRIA	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%
302	1,00	UNID	TAMBOR DE FREIO DIANT / TRAS	HIPPER	PEÇAREPOSITÓRIA	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%
303	1,00	UNID	TUBOS (GERAL)	NAKATA	PEÇAREPOSITÓRIA	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%
304	1,00	UNID	RADIADOR	VALEO	PEÇAREPOSITÓRIA	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%
305	1,00	UNID	RETENTOR DA POLIA	NAKATA	PEÇAREPOSITÓRIA	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%
306	1,00	UNID	ROLAMNETO CENTRO CARDAN	REY	PEÇAREPOSITÓRIA	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%
307	1,00	UNID	SEMI EIXO	IMA	PEÇAREPOSITÓRIA	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%
308	1,00	UNID	TERMINAL DIREÇÃO LD/LE	ZL BRASIL	PEÇAREPOSITÓRIA	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%
309	1,00	UNID	TURBINA MT	GARRETT	PEÇAREPOSITÓRIA	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%
310	1,00	UNID	TERMINAL DA PORTA	ZL BRASIL	PEÇAREPOSITÓRIA	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%

CPL/PMBJS
PROCESSO: 0107114365
ANO: 2021
PÁGINA: 750

Fornecedor: KL SERVICOS E LOCAÇÃO EIRELI - 23.413.728/0001-40

Lote	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
7	1,00	UNID	BARRA LATERAL DIREÇÃO	NAKATA	NAKATA	43,45%	43,45%	0,50%	0,50%		
8	1,00	UNID	BATERIA	ZETTA	ZETTA	43,45%	43,45%	0,50%	0,50%		
9	1,00	UNID	BICO INJETOR	BOSCH	BOSCH	43,50%	43,50%	0,50%	0,50%		
10	1,00	UNID	BIELA MOTOR	METAL LEVE	METAL LEVE	43,50%	43,50%	0,50%	0,50%		
22	1,00	UNID	CABO DO TRAMBULADOR	CABOVEL	CABOVEL	42,05%	42,05%	0,50%	0,50%		
23	1,00	UNID	CAIXA SATELITE COMPLETA	SPICER	SPICER	42,05%	42,05%	0,50%	0,50%		
30	1,00	UNID	CORREIA ALTERNADOR	CONTINENTAL	CONTINENTAL	45,00%	45,00%	0,50%	0,50%		
31	1,00	UNID	COXIM MOTOR	REI	REI	45,00%	45,00%	0,50%	0,50%		
32	1,00	UNID	COXIM DO RADIADOR	REI	REI	45,00%	45,00%	0,50%	0,50%		
34	1,00	UNID	CUBO RODA DIANTEIRA	DURAMETAL	DURAMETAL	45,00%	45,00%	0,50%	0,50%		
35	1,00	UNID	CUBO RODA TRASEIRA	DURAMETAL	DURAMETAL	45,00%	45,00%	0,50%	0,50%		
40	1,00	UNID	ENGRENAGEM RÉ GRANDE	EATON	EATON	40,00%	40,00%	0,50%	0,50%		
51	1,00	UNID	JOGO DE JUNTA DO MT	SABÓ	SABÓ	43,50%	43,50%	0,50%	0,50%		
52	1,00	UNID	JOGO JUNTA DA	SABÓ	SABÓ	43,50%	43,50%	0,50%	0,50%		

			CAIXA						
53	1,00	UNID	JOGO DE VALVULAS	MWM	MWM	43,50%	43,50%	0,50%	0,50%
54	1,00	UNID	JUPELO DA SUSPENSÃO	GM	GM	43,50%	43,50%	0,50%	0,50%
55	1,00	UNID	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	SABÓ	SABÓ	43,50%	43,50%	0,50%	0,50%
56	1,00	UNID	KIT EMBREAGEM	TRW	TRW	43,50%	43,50%	0,50%	0,50%
57	1,00	UNID	LUA CARDAN	SPICER	SPICER	43,50%	43,50%	0,50%	0,50%
58	1,00	UNID	LUA EIXO PILOTO	SPICER	SPICER	43,50%	43,50%	0,50%	0,50%
60	1,00	UNID	MOTOR PARTIDA	BOSCH	BOSCH	43,50%	43,50%	0,50%	0,50%
62	1,00	UNID	PALHETA LIMPADOR PARA BRISA	PREMIUM	PREMIUM	43,00%	43,00%	0,50%	0,50%
67	1,00	UNID	RETENTOR RODA TRAS / DIANT	SABÓ	SABÓ	42,00%	42,00%	0,50%	0,50%
70	1,00	UNID	RETROVISOR DIREITO	CARFRAM	CARFRAM	35,00%	35,00%	0,50%	0,50%
74	1,00	UNID	ROLAMENTO COLLUNA DIREÇÃO	MERITOR	MERITOR	35,00%	35,00%	0,50%	0,50%
98	1,00	UNID	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	AXIOS	AXIOS	40,00%	40,00%	0,50%	0,50%
99	1,00	UNID	CABECOTE MOTOR	HAMP	HAMP	43,00%	43,00%	0,50%	0,50%
251	1,00	UNID	CAIXA DE DIREÇÃO	TRW	TRW	25,00%	25,00%	0,50%	0,50%
254	1,00	UNID	CUICA DE FREIO TRAS	BZ	BZ	32,00%	32,00%	0,50%	0,50%
278	1,00	UNID	LUA EIXO ENTALHADO	SPICER	SPICER	40,01%	40,01%	0,50%	0,50%
287	1,00	UNID	PARABRISA	HD VIDROS	HD VIDROS	41,20%	41,20%	0,50%	0,50%
289	1,00	UNID	RESFRIADOR DE OLEO	GENUINO	GENUINO	40,00%	40,00%	0,50%	0,50%
290	1,00	UNID	RESERVATÓRIO DO RADIADOR	RESERPLASTIC	RESERPLASTIC	40,00%	40,00%	0,50%	0,50%
292	1,00	UNID	RETENTOR DO PINHÃO	SABÓ	SABÓ	40,00%	40,00%	0,50%	0,50%
293	1,00	UNID	RETENTOR RODA	SABÓ	SABÓ	40,01%	40,01%	0,50%	0,50%

CPLPMBJS
Nº PROCESSO: 0107114365
ANO: 2021
DATA: 751

Fornecedor: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI - 19.969.621/0001-06

Lote	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
172	1,00	UNID	COXIM MOTOR	REI	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%		
173	1,00	UNID	COXIM DO RADIADOR	REI	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%		
174	1,00	UNID	CRUZETA CARDAN	SPICER	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%		
175	1,00	UNID	CUBO RODA DIANTEIRA	HIPPERFREIOS	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%		
178	1,00	UNID	EIXO ENTALHADO DO CAMBIO	REX	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%		
180	1,00	UNID	ENGRENAGEM DA CAIXA	MWM	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%		
181	1,00	UNID	ENGRENAGEM RE GRANDE	MWM	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%		
183	1,00	UNID	FAROL LE	NINO	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%		
184	1,00	UNID	FILTRO AR	TEC FIL	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%		
187	1,00	UNID	FILTRO LUBRIFICANTE	TEC FIL	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%		
190	1,00	UNID	JOGO LONA FREIO DIANT/ TRAS	COBREQ	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%		
191	1,00	UNID	JOGO JUNTA DA CAIXA	SABO	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%		
195	1,00	UNID	LUA CARDAN	STAHL	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%		
197	1,00	UNID	LUA PINHÃO	STAHL	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%		
198	1,00	UNID	MOTOR PARTIDA	BOSCH	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%		
200	1,00	UNID	PALHETA LIMPADOR PARA BRISA	DYNA	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%		
201	1,00	UNID	PARABRISA	GERAL	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%		
202	1,00	UNID	PIVO SUP / INF	VIEMAR	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%		
204	1,00	UNID	RELE (GERAL)	DNI	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%		
205	1,00	UNID	RETENTOR RODA TRAS / DIANT	SABO	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%		
207	1,00	UNID	RETENTOR DA FLANGE DO EIXO	SABO	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%		
208	1,00	UNID	RETROVISOR DIREITO	RETROVIX	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%		
209	1,00	UNID	RETROVISOR ESQUERDO	RETROVIX	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%		
223	1,00	UNID	VIDRO DA JANELA	VIDROFORT	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%		
224	1,00	UNID	VOLANTE DO MOTOR	ROCHESTER	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%		
227	1,00	UNID	AMORTECEDOR DIANTEIRO	CORCERAMA	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%		
228	1,00	UNID	AMORTECEDOR TRASEIRO	CORCERAMA	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%		
229	1,00	UNID	BATERIA	VAGALUME	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%		

231	1,00	UNID	BOBINA (GERAL)	BOBINAUTO	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%
232	1,00	UNID	BARRA LATERAL DIREÇÃO	NAKATA	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%
233	1,00	UNID	BOMBA COMBUSTIVEL	AMPRI	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%
234	1,00	UNID	BOMBA DÁGUA	URBA	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%
235	1,00	UNID	BOMBA ÓLEO	MWM	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%
236	1,00	UNID	BOMBA DTR HIDRAULICA	AMPRI	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%
237	1,00	UNID	BORRACHA DO PARABRISA (METRO)	AXIOS	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%
238	1,00	UNID	BUCHA MOLA	ROCHESTER	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%
239	1,00	UNID	BRONZE BIELA	METAL LEVE	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%
240	1,00	UNID	CABO ACELERADOR MULT FUNÇÕES	CABOVEL	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%
246	1,00	UNID	COXIM MT	REI	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%
247	1,00	UNID	CONJUNTO DE ENGENHAGEM	MWM	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%
248	1,00	UNID	COLA DO PARABRISA	ORBI QUIMICA	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%
249	1,00	UNID	COLA PARA MOTOR	WURTH	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%
250	1,00	UNID	COLA DE SILICONE	ELRING	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%
311	1,00	UNID	TERMINAL DO CAMBIO	EATON	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%
312	1,00	UNID	TUBO DO ESCAPAMENTO	DINAPEL	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%
313	1,00	UNID	TERMINAL DIREÇÃO LD/LE	SPICER	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%
314	1,00	UNID	VIRABREQUIM	SUSIN	DIVERSOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%
327	1,00	Serv./Hora	SERVIÇO DE VALVULA	SERVIÇO	SERVICOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%
328	1,00	Serv./Hora	SERVIÇO DE CUIÇA	SERVIÇO	SERVICOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%
330	1,00	Serv./Hora	SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA	SERVIÇO	SERVICOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%
331	1,00	Serv./Hora	SERVIÇO DE ALTERNADOR	SERVIÇO	SERVICOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%
332	1,00	Serv./Hora	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA	SERVIÇO	SERVICOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%
334	1,00	Serv./Hora	MOTOR EM GERAL	SERVIÇO	SERVICOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%
335	1,00	Serv./Hora	MOTOR EM GERAL	SERVIÇO	SERVICOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%
337	1,00	Serv./Hora	SERVIÇO GERAL DE CAIXA DE MACHA	SERVIÇO	SERVICOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%
339	1,00	Serv./Hora	SERVIÇO DE BOMBA E BICOS	SERVIÇO	SERVICOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%
340	1,00	Serv./Hora	SERVIÇO DE SUSPENSÃO	SERVIÇO	SERVICOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%
344	1,00	Serv./Hora	SERVIÇO DE RODAS EM GERAL	SERVIÇO	SERVICOS	22,00%	22,00%	0,50%	0,50%

CPL/MBJS
Nº PROCESSO: 010711
ANO: 2021
PÁGINA: 752

4365

Fornecedor: CERRADO EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 37.361.570/0001-17

Lote	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
315	1,00	Serv./Hora	MOTOR EM GERAL	SERVIÇO	MECANICO	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%		
316	1,00	Serv./Hora	MOTOR EM GERAL	SERVIÇO	MECANICO	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%		
317	1,00	Serv./Hora	CAIXA DE MACHA	SERVIÇO	MECANICO	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%		
318	1,00	Serv./Hora	DIFERENCIAL	SERVIÇO	MECANICO	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%		
319	1,00	Serv./Hora	SERVIÇO DE BOMBA E BICOS	SERVIÇO	MECANICO	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%		
320	1,00	Serv./Hora	SERVIÇO DE SUSPENSÃO	SERVIÇO	MECANICO	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%		
321	1,00	Serv./Hora	SERVIÇO DE SOLDA E REPARO DE LATA	SERVIÇO	MECANICO	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%		
322	1,00	Serv./Hora	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO EM GERAL	SERVIÇO	MECANICO	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%		
323	1,00	Serv./Hora	SERVIÇO DE BORRACHARIA EM GERAL	SERVIÇO	MECANICO	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%		
324	1,00	Serv./Hora	SERVIÇO DE RODAS EM GERAL	SERVIÇO	MECANICO	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%		
325	1,00	Serv./Hora	SERVIÇO DE CRUZETA	SERVIÇO	MECANICO	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%		
326	1,00	Serv./Hora	FECHO DE MOLA	SERVIÇO	MECANICO	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%		
329	1,00	Serv./Hora	SERVIÇO DE SETOR DE DIREÇÃO	SERVIÇO	MECANICO	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%		
333	1,00	Serv./Hora	SERVIÇOS DE ELETRICA	SERVIÇO	MECANICO	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%		
336	1,00	Serv./Hora	SERVIÇO GERAL DE CAIXA DE MACHA	SERVIÇO	MECANICO	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%		
338	1,00	Serv./Hora	SERVIÇO DE DIFERENCIAL	SERVIÇO	MECANICO	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%		

341	1,00 Serv./Hora	SERVIÇO DE SOLDA E REPARO DE LATA	SERVIÇO	MECANICO	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%
342	1,00 Serv./Hora	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO EM GERAL	SERVIÇO	MECANICO	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%
343	1,00 Serv./Hora	SERVIÇO DE BORRACHARIA EM GERAL	SERVIÇO	MECANICO	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%
345	1,00 Serv./Hora	SERVIÇO DE CRUZETA	SERVIÇO	MECANICO	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%
346	1,00 Serv./Hora	SERVIÇO DE FECHO DE MOLA	SERVIÇO	MECANICO	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%
347	1,00 Serv./Hora	SERVIÇO DE VALVULA	SERVIÇO	MECANICO	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%
348	1,00 Serv./Hora	SERVIÇO DE CUIÇA	SERVIÇO	MECANICO	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%
349	1,00 Serv./Hora	SERVIÇO DE SETOR DE DIREÇÃO	SERVIÇO	MECANICO	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%
350	1,00 Serv./Hora	SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA	SERVIÇO	MECANICO	22,10%	22,10%	0,50%	0,50%
351	1,00 Serv./Hora	SERVIÇO DE ALTERNADOR	SERVIÇO	MECANICO	22,11%	22,11%	0,50%	0,50%
352	1,00 Serv./Hora	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA	SERVIÇO	MECANICO	22,11%	22,11%	0,50%	0,50%
353	1,00 Serv./Hora	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA	SERVIÇO	MECANICO	22,11%	22,11%	0,50%	0,50%
354	1,00 Serv./Hora	SERVIÇOS DE ELETRICA	SERVIÇO	MECANICO	22,11%	22,11%	0,50%	0,50%

Fornecedor(es) participante(s)

Fornecedor: P. FERNANDES SILVA

1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 11 - 12 - 13 -
 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 -
 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 -
 33 - 36 - 37 - 38 - 39 - 41 - 42 -
 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 -
 50 - 59 - 61 - 63 - 64 - 65 - 66 -
 68 - 69 - 71 - 72 - 73 - 75 - 76 -
 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 -
 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 -
 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 -
 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 -
 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 -
 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 -
 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 -
 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 -
 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 -
 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 -
 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 -
 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 -
 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 -
 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 -
 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 -
 176 - 177 - 179 - 182 - 185 - 186 -
 188 - 189 - 192 - 193 - 194 - 196 -
 199 - 203 - 206 - 210 - 211 - 212 -
 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 -
 219 - 220 - 221 - 222 - 225 - 226 -
 230 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 -
 252 - 253 - 255 - 256 - 257 - 258 -
 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 -
 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 -
 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 -
 277 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 -
 284 - 285 - 286 - 288 - 291 - 294 -
 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 -
 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 -
 307 - 308 - 309 - 310

P. FERNANDES SILVA

00.768.346/0001-34

6.278,15 % 116,00 %

KL SERVICOS E LOCACAO EIRELI

23.413.728/0001-40

1.450,72 % 17,50 %

7 - 8 - 9 - 10 - 22 - 23 - 30 - 31 -
 32 - 34 - 35 - 40 - 51 - 52 - 53 -
 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 60 - 62 -
 67 - 70 - 74 - 98 - 99 - 251 - 254 -
 278 - 287 - 289 - 290 - 292 - 293

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI

19.969.621/0001-06

1.276,00 % 29,00 %

172 - 173 - 174 - 175 - 178 - 180 -
 181 - 183 - 184 - 187 - 190 - 191 -
 195 - 197 - 198 - 200 - 201 - 202 -
 204 - 205 - 207 - 208 - 209 - 223 -
 224 - 227 - 228 - 229 - 231 - 232 -
 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 -
 239 - 240 - 246 - 247 - 248 - 249 -
 250 - 311 - 312 - 313 - 314 - 327 -
 328 - 330 - 331 - 332 - 334 - 335 -
 337 - 339 - 340 - 344

CERRADO EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

37.361.570/0001-17

640,94 % 14,50 %

315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 -
 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 -
 329 - 333 - 336 - 338 - 341 - 342 -
 343 - 345 - 346 - 347 - 348 - 349 -
 350 - 351 - 352 - 353 - 354

CPL/PMBJS
 Nº PROCESSO: 010711
 ANO: 20 21
 PÁGINA: 753

2.365


PEDREIRAS/MA
Prog. 1901003 /202 2
FLS. 1712
Rub. 2

Total Geral

9.645,81 % 177,00 % -5.349,61% R\$
-9.468,81

CPL/PMBJS
Nº PROCESSO: 010711
ANO: 2021
PAGINA: 754

4365



COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Ào Senhor Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS – MA;

PREGÃO ELETRÔNICO SRP No 005/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 1901003/2022

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS – MENOR PREÇO “POR ITEM”

DIA 22/03/2022, 09H:00MIN (DE BRASÍLIA)

LOCAL: PORTAL.LICITANET.COM.BR

OBJETO: Eventuais aquisições de peças automotivos para atender as necessidades da frota para o município de Zé Doca – MA.

WENDY WANGLES LOPES RODRIGUES, COM SEDE NA CIDADE DE SANTA LUZIA – MA, A RUA DR JOSÉ BURNETH, Nº360, CENTRO, CEP.: 65390-000, INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF SOB Nº 35.874.631/0001-14, FONE: (98)98234-1669, REPRESENTADA POR WENDY WANGLES LOPES RODRIGUES, RG: 035160012008-8 CPF: 047.216.443-02, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2021, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

SEGUE PLANILHA DE CUSTOS DOS ITENS EM DISPUTA NO CERTAME EM CIMA REFERENCIADO, DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS – MA:


PLANILHA DE CUSTOS – PEDREIRAS – MA							
DESCRIÇÃO	UNIDADE	FRETE	IMPOSTO SIMPLES	OUTRO S CUSTO S	VALOR CUSTO COM ENCARGOS	VALOR PROPOSTO	LUCRO LÍQUIDO POR ITEM
DESCRIÇÃO DA PEÇA							
Amortecedor traseiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 240,35	R\$ 276,27	R\$ 35,92
Amortecedor dianteiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 232,77	R\$ 267,86	R\$ 35,09
Anel de segmento	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 206,31	R\$ 235,51	R\$ 29,20
Base radiador maior	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 13,30	R\$ 15,53	R\$ 2,23
Borracha amortecedor dianteiro com cano	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 10,69	R\$ 12,29	R\$ 1,60
Bucha da biela	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 10,68	R\$ 12,29	R\$ 1,61

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2022

FLS. 1713


Rub. 2



mt part intermed.

UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,10	R\$ 5,82	R\$ 0,72
Cabo de acelerador	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 84,25	R\$ 98,34	R\$ 14,09
Camisa do cilindro seca stander	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 385,02	R\$ 442,55	R\$ 57,53
Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 0,30	R\$ 0,35	R\$ 0,05
Chave seta alav. curta	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 101,45	R\$ 115,81	R\$ 14,36
Cilindro auxiliar de embreagem	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 101,99	R\$ 119,05	R\$ 17,06
Correia compres.	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 21,95	R\$ 25,23	R\$ 3,28
Correia gir. alt. Bomba água	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 41,61	R\$ 47,88	R\$ 6,27
Correia gir. Alt. dh	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 49,88	R\$ 56,94	R\$ 7,06
Cruzeta	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 32,70	R\$ 38,17	R\$ 5,47
Disco bem	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 221,21	R\$ 254,27	R\$ 33,06
Embuchamento c/rol jg	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 199,04	R\$ 229,04	R\$ 30,00
Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 228,98	R\$ 261,39	R\$ 32,41
Engrenagem 3ª vol. 25 dentes	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 212,29	R\$ 247,80	R\$ 35,51

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/2022
FLS. 1714
Rub. 2




Engrenagem 5ª vol. Fixa 36

Engrenagem ré 20 dentes	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 215,59	R\$ 247,80	R\$ 32,21
Engrenagem ré 36 dentes	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 236,14	R\$ 271,74	R\$ 35,60
Extintor pressurizado 6kl	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 285,65	R\$ 326,09	R\$ 40,44
Fita isolamento 3 metros	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 63,19	R\$ 73,76	R\$ 10,57
Impulsor motor de partida	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 3,94	R\$ 4,53	R\$ 0,59
Induzido motor de partida 24v	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 68,03	R\$ 78,29	R\$ 10,26
Interruptor freio com encaixe	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 114,48	R\$ 130,69	R\$ 16,21
Junta cabecote do motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 19,40	R\$ 22,65	R\$ 3,25
Junta caixa de marcha jogo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 69,23	R\$ 79,58	R\$ 10,35
Junta motor dsl c/ret jogo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 30,93	R\$ 35,59	R\$ 4,66
Lâmpada 1 polo 24v	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 231,81	R\$ 264,62	R\$ 32,81
Lâmpada 24v 10w	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 4,99	R\$ 5,82	R\$ 0,83
Lâmpada 24v 3w base vid gde	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,63	R\$ 6,47	R\$ 0,84
	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 3,94	R\$ 4,53	R\$ 0,59

Proc. 1901003/2022
FLS. 1715
Rub. 6


PEDREIRAS/MA



a 2 polos designais		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,67	R\$ 6,47	R\$ 0,80
Lâmpada bido h4 24v 3 pinos		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 18,85	R\$ 22,00	R\$ 3,15
Lâmpada bido 24v com rabicho		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,63	R\$ 6,47	R\$ 0,84
Lâmpada painel 24v 4w base ferro		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 3,94	R\$ 4,53	R\$ 0,59
Lâmpada painel 24v base vid. peq.		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 3,97	R\$ 4,53	R\$ 0,56
Limpador de para brisa jogo		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 36,58	R\$ 42,70	R\$ 6,12
Lona de freio dianteiro jogo		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 88,94	R\$ 102,23	R\$ 13,29
Lona de freio traseiro jogo		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 88,84	R\$ 102,23	R\$ 13,39
Palheta limpador de para brisa jogo		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 37,41	R\$ 42,70	R\$ 5,29
Parafuso centro		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,54	R\$ 6,47	R\$ 0,93
Pino mola dianteiro		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,32	R\$ 18,76	R\$ 2,44
Pistão com anel std jogo		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 446,42	R\$ 513,72	R\$ 67,30
Poltrona		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 350,83	R\$ 400,49	R\$ 49,66
Porta escova motor de partida		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 24,39	R\$ 28,47	R\$ 4,08

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/2022
Fls.	1716
Rub.	


Gerador alternador 24v	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 92,22	R\$ 106,00	R\$ 13,78
Relé auxiliar 24v 4 term. com suporte	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,87	R\$ 9,06	R\$ 1,19
Relé pisca 3 terminais sem suporte	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,94	R\$ 9,06	R\$ 1,12
Reparo bomba água com rolamento	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 107,53	R\$ 125,52	R\$ 17,99
Retentor dianteiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 23,64	R\$ 27,17	R\$ 3,53
Retentor dianteiro pol.	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 35,99	R\$ 41,41	R\$ 5,42
Retentor traseiro micro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 27,77	R\$ 31,70	R\$ 3,93
Retrovisor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 29,93	R\$ 34,94	R\$ 5,01
Rolamento embreagem nac.	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 90,06	R\$ 103,52	R\$ 13,46
Rolamento roda dianteira externa	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 68,59	R\$ 78,93	R\$ 10,34
Rolamento roda dianteira interna	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 75,38	R\$ 86,05	R\$ 10,67
Rolamento roda traseira externa	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 80,38	R\$ 93,82	R\$ 13,44
Rolamento roda traseira interna	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 93,45	R\$ 107,41	R\$ 13,96
Segmento completo stander	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 149,47	R\$ 172,00	R\$ 22,53




Caixa 40 est. 100cm	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 399,01	R\$ 455,49	R\$ 56,48
Silicone brascoved alta temperatura	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,22	R\$ 8,43	R\$ 1,21
Soquete lanterna 1 polo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,63	R\$ 6,47	R\$ 0,84
Super lub 300ml caixa com 12 unidades	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 14,53	R\$ 16,72	R\$ 2,19
Terminal de direção	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 81,63	R\$ 93,18	R\$ 11,55
Terminal de instalação ¼	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 0,30	R\$ 0,35	R\$ 0,05
Terminal de instalação 3/8	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 0,30	R\$ 0,35	R\$ 0,05
Terminal de instalação fêmea com garra	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 0,30	R\$ 0,35	R\$ 0,05
Terminal de instalação menor 3/16	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 0,31	R\$ 0,35	R\$ 0,04
Válvula admissão	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,07	R\$ 18,76	R\$ 2,69
Válvula descarga	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,32	R\$ 18,76	R\$ 2,44
Cola vedascape 100g	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 10,68	R\$ 12,29	R\$ 1,61
Antiferrugem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,94	R\$ 9,06	R\$ 1,12
Barra de direção	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 218,20	R\$ 254,70	R\$ 36,50

Proc. 1901003/202 7
FLS. 1718
Rub. 2

SERVIÇOS




Bateria 12V 150ah		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 553,89	R\$ 636,65	R\$ 82,76
Bomba gás		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 232,77	R\$ 267,86	R\$ 35,09
Cilindro ignição		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 46,87	R\$ 53,50	R\$ 6,63
Cilindro mestre		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 110,94	R\$ 129,50	R\$ 18,56
Cilindro roda traseira		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 73,18	R\$ 84,11	R\$ 10,93
Fechadura da porta		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 35,98	R\$ 41,40	R\$ 5,42
Fusível cartela		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 6,61	R\$ 7,55	R\$ 0,94
Junta do escapamento		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,76	R\$ 9,06	R\$ 1,30
Kit junta homocinética		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 109,20	R\$ 125,52	R\$ 16,32
Lâmpada		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 4,54	R\$ 5,23	R\$ 0,69
Maçaneta do vidro		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,07	R\$ 10,35	R\$ 1,28
Para brisa		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 656,28	R\$ 766,05	R\$ 109,77
Pivô		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 97,94	R\$ 112,58	R\$ 14,64
Servo freio		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 362,80	R\$ 417,49	R\$ 54,69




UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 22,24	R\$ 25,39	R\$ 3,15
Descrição						
Amortecedor traseiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 242,01	R\$ 276,27	R\$ 34,26
Amortecedor dianteiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 229,48	R\$ 267,86	R\$ 38,38
Anel de segmento	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 204,89	R\$ 235,51	R\$ 30,62
Base radiador maior	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 13,50	R\$ 15,53	R\$ 2,03
Borracha amortecedor dianteiro com cano	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 10,77	R\$ 12,29	R\$ 1,52
Bucha da biela	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 10,53	R\$ 12,29	R\$ 1,76
Bucha mtr part intermed. std	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,06	R\$ 5,82	R\$ 0,76
Cabo de acelerador	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 85,08	R\$ 97,91	R\$ 12,83
Camisa do cilindro seca stander	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 387,67	R\$ 442,55	R\$ 54,88
Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 0,30	R\$ 0,35	R\$ 0,05
Chave seta alav. curta	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 100,75	R\$ 115,81	R\$ 15,06
Cilindro auxiliar de embreagem	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 103,45	R\$ 119,05	R\$ 15,60

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/2022
Fls. 1720
Rub. 2




UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 22,10	R\$ 25,23	R\$ 3,13
Correia gir. alt. Bomba água	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 41,02	R\$ 47,88	R\$ 6,86
Correia gir. Alt. dh	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 49,54	R\$ 56,94	R\$ 7,40
Cruzeta	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 33,17	R\$ 38,17	R\$ 5,00
Disco bem	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 222,74	R\$ 254,27	R\$ 31,53
Embuchamento c/rol jg	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 196,22	R\$ 229,04	R\$ 32,82
Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 227,41	R\$ 261,39	R\$ 33,98
Engrenagem 3ª vol. 25 dentes	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 215,34	R\$ 247,80	R\$ 32,46
Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 217,07	R\$ 247,80	R\$ 30,73
Engrenagem ré 20 dentes	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 232,80	R\$ 271,74	R\$ 38,94
Engrenagem ré 36 dentes	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 283,70	R\$ 326,09	R\$ 42,39
Extintor pó pressunvisado 6kl	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 64,10	R\$ 73,76	R\$ 9,66
Fita isolamento 3 metros	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 3,97	R\$ 4,53	R\$ 0,56
Impulsor motor de partida	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 67,07	R\$ 78,29	R\$ 11,22




UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 113,33	R\$ 130,26	R\$ 16,93
Interuptor freio com encaixe	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 18,74	R\$ 21,56	R\$ 2,82
Junta cabeçote do motor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 69,71	R\$ 79,58	R\$ 9,87
Junta caixa de marcha jogo	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 30,49	R\$ 35,59	R\$ 5,10
Junta motor dsl c/ret jogo	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 230,22	R\$ 264,62	R\$ 34,40
Lâmpada 1 polo 24v	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,06	R\$ 5,82	R\$ 0,76
Lâmpada 24v 10w	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,67	R\$ 6,47	R\$ 0,80
Lâmpada 24v 3w base vid gde	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 3,88	R\$ 4,53	R\$ 0,65
Lâmpada 2 polos desiguais 24v	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,63	R\$ 6,47	R\$ 0,84
Lâmpada biodo h4 24v 3 pinos	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 19,12	R\$ 22,00	R\$ 2,88
Lâmpada biodo 24v com rabicho	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,67	R\$ 6,47	R\$ 0,80
Lâmpada painel 24v 4w base ferro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 3,88	R\$ 4,53	R\$ 0,65
Lâmpada painel 24v base vid. peq.	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 3,94	R\$ 4,53	R\$ 0,59
Limpador de para brisa jogo	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 37,11	R\$ 42,70	R\$ 5,59

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901005/2022
FLS. 1722
Rub. 2




de freio dianteiro jogo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 89,55	R\$ 102,23	R\$ 12,68
Lona de freio traseiro jogo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 87,58	R\$ 102,23	R\$ 14,65
Palheta limpador de para brisa jogo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 37,15	R\$ 42,70	R\$ 5,55
Parafuso centro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,62	R\$ 6,47	R\$ 0,85
Pino mola dianteiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,43	R\$ 18,76	R\$ 2,33
Pistão com anel std jogo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 440,10	R\$ 513,72	R\$ 73,62
Poltrona	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 348,43	R\$ 400,49	R\$ 52,06
Porta escova motor de partida	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 24,74	R\$ 28,47	R\$ 3,73
Regulador alternador 24v	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 92,95	R\$ 106,11	R\$ 13,16
Relé auxiliar 24v 4 term. com suporte	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,76	R\$ 9,06	R\$ 1,30
Relé pisca 3 terminais sem suporte	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,88	R\$ 9,06	R\$ 1,18
Reparo bomba água com rolamento	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 109,08	R\$ 125,52	R\$ 16,44
Retentor dianteiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 23,80	R\$ 27,17	R\$ 3,37
Retentor dianteiro pol.	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 35,48	R\$ 41,41	R\$ 5,93




UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 27,58	R\$ 31,70	R\$ 4,12
Retrovisor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 30,36	R\$ 34,94	R\$ 4,58
Rolamento embreagem nac.	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 90,68	R\$ 103,52	R\$ 12,84
Rolamento roda dianteira externa	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 67,62	R\$ 78,93	R\$ 11,31
Rolamento roda dianteira interna	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 74,86	R\$ 86,05	R\$ 11,19
Rolamento roda traseira externa	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 81,53	R\$ 93,82	R\$ 12,29
Rolamento roda traseira interna	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 94,08	R\$ 107,40	R\$ 13,32
Segmento completo stander	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 151,32	R\$ 176,63	R\$ 25,31
Semieixo 40 est. 100cm	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 396,28	R\$ 455,49	R\$ 59,21
Silicone brascoved alta temperatura	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,31	R\$ 8,41	R\$ 1,10
Soquete lanterna 1 polo	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,67	R\$ 6,47	R\$ 0,80
Super lub 300ml caixa com 12 unidades	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 19,20	R\$ 22,41	R\$ 3,21
Terminal de direção	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 81,06	R\$ 93,17	R\$ 12,11
Terminal de instalação ¼	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 0,30	R\$ 0,35	R\$ 0,05

PEDREIRAS/MA
Proc. 1401003/202 R
FLS. 1724
Rub. 2



Plano de instalação 3/8		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 0,31	R\$ 0,35	R\$ 0,04
Terminal de instalação fêmea com garra		UNIDADE	SEM FRETE	CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 0,30	R\$ 0,35	R\$ 0,05
Terminal de instalação menor 3/16		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 0,30	R\$ 0,35	R\$ 0,05
Válvula admissão		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,30	R\$ 18,76	R\$ 2,46
Válvula descarga		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,43	R\$ 18,76	R\$ 2,33
Cola vedascape 100g		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 10,53	R\$ 12,29	R\$ 1,76
Antiferrugem		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,88	R\$ 9,06	R\$ 1,18
Barra de direção		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 221,53	R\$ 254,92	R\$ 33,39
Bateria 24v 150ah		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 557,71	R\$ 636,65	R\$ 78,94
Bomba gás		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 229,48	R\$ 267,86	R\$ 38,38
Cilindro ignição		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 46,15	R\$ 53,05	R\$ 6,90
Cilindro mestre		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 112,45	R\$ 129,40	R\$ 16,95
Cilindro roda traseira		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 73,68	R\$ 84,11	R\$ 10,43
Fechadura da porta		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 35,48	R\$ 41,41	R\$ 5,93


PEDREIRAS/MA
Proc. 1401003/2022
FLS. 1725
Rub. 2



Vel. cartela

Junta do escapamento	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 6,38	R\$ 7,33	R\$ 0,95
Kit junta homocinética	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,68	R\$ 8,84	R\$ 1,16
Lâmpada	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 109,96	R\$ 125,52	R\$ 15,56
Maçaneta do vidro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 4,48	R\$ 5,23	R\$ 0,75
Para brisa	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,00	R\$ 10,35	R\$ 1,35
Pivô	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 665,70	R\$ 766,05	R\$ 100,35
Servo freio	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 98,62	R\$ 112,58	R\$ 13,96
Tampa da roda	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 355,85	R\$ 415,37	R\$ 59,52
		SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 22,09	R\$ 25,39	R\$ 3,30
Descrição							
Amortecedor traseiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 126,59	R\$ 145,50	R\$ 18,92
Amortecedor dianteiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 123,09	R\$ 141,64	R\$ 18,55
Anel de segmento	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 174,83	R\$ 199,58	R\$ 24,75
Base radiador maior	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 8,82	R\$ 10,30	R\$ 1,48

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1901003/202
 Fls. 1726
 Rub. 2




ma
amortecedor
com cano


UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 8,96	R\$ 10,30	R\$ 1,34
Bucha da biela	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 11,75	R\$ 13,52	R\$ 1,77
Bucha mtr part intermed. std	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,07	R\$ 5,79	R\$ 0,72
Cabo de acelerador	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 60,67	R\$ 70,82	R\$ 10,15
Camisa do cilindro seca stander	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 276,69	R\$ 318,04	R\$ 41,35
Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 30,22	R\$ 34,77	R\$ 4,55
Chave seta alav. curta	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 113,92	R\$ 130,05	R\$ 16,13
Cilindro auxiliar de embreagem	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 79,42	R\$ 92,71	R\$ 13,29
Correia compres.	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 31,36	R\$ 36,05	R\$ 4,69
Correia gir. alt. Bomba água	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 37,48	R\$ 43,13	R\$ 5,65
Correia gir. Alt. dh	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 21,43	R\$ 24,46	R\$ 3,03
Cruzeta	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 40,81	R\$ 47,64	R\$ 6,83
Disco bem	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 151,23	R\$ 173,83	R\$ 22,60
Embuchamento c/rol jig	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 116,37	R\$ 133,91	R\$ 17,54

Proc. 1901003/2022
FLS. 1727
Pub. 2

AS FÓRMULAS E SERVIÇOS



UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 239,12	R\$ 272,97	R\$ 33,85
Engrenagem 2ª vol. Livre dentes						
Engrenagem 3ª vol. 25 dentes						
Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes						
Engrenagem ré 20 dentes						
Engrenagem ré 36 dentes						
Extintor pó pressurizado 6kl	abc					
Fita isolamento 3 metros						
Impulsor motor de partida						
Induzido motor de partida 24v						
Induzido motor de partida 12v						
Interruptor freio encaixe	com					
Junta cabeçote do motor						
Junta caixa de marcha jogo						
Junta motor dsl c/ret jogo						




UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 3,36	R\$ 3,86	R\$ 0,50
Lâmpada 12v 10w	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 1,43	R\$ 1,64	R\$ 0,21
Lâmpada 12v 3w base vid gde	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 1,44	R\$ 1,64	R\$ 0,20
Lâmpada 2 polos designais 12v	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 3,86	R\$ 4,51	R\$ 0,65
Lâmpada biodo h4 12v 3 pinos	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 8,96	R\$ 10,30	R\$ 1,34
Lâmpada biodo 12v com rabicho	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 8,95	R\$ 10,30	R\$ 1,35
Lâmpada painel 12v 4w base ferro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 3,38	R\$ 3,86	R\$ 0,48
Lâmpada painel 12v base vid. peq.	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 3,31	R\$ 3,86	R\$ 0,55
Limpador de para brisa jogo	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 24,65	R\$ 28,33	R\$ 3,68
Lona de freio traseiro jogo	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 68,25	R\$ 78,54	R\$ 10,29
Palheta limpador de para brisa jogo	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 32,71	R\$ 37,34	R\$ 4,63
Parafuso centro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 6,07	R\$ 7,08	R\$ 1,01
Pastilha de freio dianteiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 33,04	R\$ 37,98	R\$ 4,94
Pino mola dianteiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,83	R\$ 9,01	R\$ 1,18



do com anel std jogo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 499,68	R\$ 570,41	R\$ 70,73
Poltrona	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 130,72	R\$ 152,58	R\$ 21,86
Porta escova motor de partida	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 33,61	R\$ 38,63	R\$ 5,02
Regulador alternador 12v	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 60,42	R\$ 69,53	R\$ 9,11
Relé auxiliar 12v 4 term. com suporte	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,33	R\$ 8,37	R\$ 1,04
Relé pisca 3 terminais sem suporte	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,17	R\$ 8,37	R\$ 1,20
Reparo bomba água com rolamento	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 12,32	R\$ 14,16	R\$ 1,84
Retentor dianteiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 8,95	R\$ 10,30	R\$ 1,35
Retentor dianteiro pol.	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 13,53	R\$ 15,45	R\$ 1,92
Retentor traseiro micro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 22,06	R\$ 25,75	R\$ 3,69
Retrovisor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,17	R\$ 23,18	R\$ 3,01
Rolamento embreagem nac.	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 97,35	R\$ 112,02	R\$ 14,67
Rolamento roda dianteira externa	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 45,11	R\$ 51,50	R\$ 6,39
Rolamento roda dianteira interna	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 61,78	R\$ 72,11	R\$ 10,33



rodado	traseira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 61,61	R\$ 70,82	R\$ 9,21
Rolamento interna	rodado traseira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 69,37	R\$ 79,83	R\$ 10,46
Segmento completo stander		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 181,22	R\$ 206,87	R\$ 25,65
Semieixo 40 est. 100cm		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 220,62	R\$ 257,52	R\$ 36,90
Silicone brascoved alta temperatura		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 6,16	R\$ 7,08	R\$ 0,92
Soquete lanterna 1 polo		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 4,48	R\$ 5,15	R\$ 0,67
Super lub 300ml caixa com 12 unidades		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 6,60	R\$ 7,53	R\$ 0,93
Terminal de direção		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 40,26	R\$ 47,00	R\$ 6,74
Terminal de instalação ¼		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 0,17	R\$ 0,19	R\$ 0,02
Terminal de instalação 3/8		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 0,17	R\$ 0,19	R\$ 0,02
Terminal de fêmea com garra	instalação	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 0,17	R\$ 0,19	R\$ 0,02
Terminal de menor 3/16	instalação	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 0,16	R\$ 0,19	R\$ 0,03
Válvula admissão		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,37	R\$ 19,96	R\$ 2,59
Válvula descarga		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,70	R\$ 23,82	R\$ 3,12




Vedascap 100g	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 10,71	R\$ 12,23	R\$ 1,52
Antiferrugem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,72	R\$ 9,01	R\$ 1,29
Barra de direção	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 147,87	R\$ 169,96	R\$ 22,09
Bateria 12v 100ah	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 365,89	R\$ 421,05	R\$ 55,16
Bomba gás	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 120,69	R\$ 137,77	R\$ 17,08
Cilindro ignição	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 40,81	R\$ 47,64	R\$ 6,83
Cilindro mestre	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 108,66	R\$ 124,90	R\$ 16,24
Cilindro roda traseira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 41,40	R\$ 47,64	R\$ 6,24
Fechadura da porta	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 33,84	R\$ 38,63	R\$ 4,79
Fusível cartela	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 6,07	R\$ 7,08	R\$ 1,01
Junta do escapamento	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,84	R\$ 9,01	R\$ 1,17
Kit junta homocinética	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 111,34	R\$ 128,12	R\$ 16,78
Lâmpada	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,64	R\$ 6,44	R\$ 0,80
Maçaneta do vidro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,72	R\$ 9,01	R\$ 1,29

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003 /2022
FLS. 1732
Rub. 2

Pivô	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 735,98	R\$ 845,95	R\$ 109,97
Servo freio	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 39,17	R\$ 45,07	R\$ 5,90
	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 278,60	R\$ 318,04	R\$ 39,44
Descrição							
Amortecedor traseiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 134,56	R\$ 153,61	R\$ 19,05
Amortecedor dianteiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 128,10	R\$ 149,53	R\$ 21,43
Anel de segmento	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 183,32	R\$ 210,71	R\$ 27,39
Base radiador maior	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,45	R\$ 10,88	R\$ 1,43
Borracha amortecedor dianteiro com cano	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,53	R\$ 10,88	R\$ 1,35
Bucha da biela	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 31,64	R\$ 36,93	R\$ 5,29
Bucha mtr part intermed. std	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,32	R\$ 6,12	R\$ 0,80
Cabo de acelerador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 64,98	R\$ 74,77	R\$ 9,79
Camisa do cilindro seca stander	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 294,13	R\$ 335,77	R\$ 41,64
Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 31,44	R\$ 36,70	R\$ 5,26

		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 119,45	R\$ 137,30	R\$ 17,85
		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 85,06	R\$ 97,88	R\$ 12,82
		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 33,34	R\$ 38,06	R\$ 4,72
		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 39,01	R\$ 45,54	R\$ 6,53
		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 22,47	R\$ 25,83	R\$ 3,36
		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 43,71	R\$ 50,30	R\$ 6,59
		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 160,76	R\$ 183,52	R\$ 22,76
		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 121,12	R\$ 141,38	R\$ 20,26
		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 250,73	R\$ 288,19	R\$ 37,46
		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 238,63	R\$ 274,60	R\$ 35,97
		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 250,07	R\$ 285,47	R\$ 35,40
		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 157,22	R\$ 183,52	R\$ 26,30
		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 167,35	R\$ 192,36	R\$ 25,01
		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 53,16	R\$ 61,17	R\$ 8,01

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901063 /2022
FLS. 1734
Rub. 2



de seta alav. curta

Cilindro auxiliar de embreagem

Correia compres.

Correia gir. alt. Bomba d'água

Correia gir. Alt. dh

Cruzeta

Disco bem

Embuchamento c/rol jg

Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes


Engrenagem 3ª vol. 25 dentes

Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes

Engrenagem ré 20 dentes


Engrenagem ré 36 dentes

Extintor pó pressunvisado 6kl abc




Isolamento 3 metros		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 4,17	R\$ 4,76	R\$ 0,59
Impulsor motor de partida		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 45,42	R\$ 53,02	R\$ 7,60
Induzido motor de partida 24v		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 167,94	R\$ 193,03	R\$ 25,09
Induzido motor de partida 12v		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 105,73	R\$ 121,67	R\$ 15,94
Interruptor freio com encaixe		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 35,13	R\$ 40,10	R\$ 4,97
Junta cabeçote do motor		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 64,06	R\$ 74,77	R\$ 10,71
Junta caixa de marcha jogo		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 191,59	R\$ 220,22	R\$ 28,63
Junta motor dsl c/ret jogo		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 114,59	R\$ 131,86	R\$ 17,27
Lâmpada 1 polo 12v		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 3,57	R\$ 4,08	R\$ 0,51
Lâmpada 12v 10w		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 1,48	R\$ 1,73	R\$ 0,25
Lâmpada 12v 3w base vid gde		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 1,51	R\$ 1,73	R\$ 0,22
Lâmpada 2 polos desiguais 12v		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 4,14	R\$ 4,76	R\$ 0,62
Lâmpada biodo h4 12v 3 pinos		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,53	R\$ 10,88	R\$ 1,35
Lâmpada biodo 12v com rabicho		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,32	R\$ 10,88	R\$ 1,56

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003 /202 2
FLS. 1735
Rub. 1



Lâmpada painel 12v 4w base feio	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 3,55	R\$ 4,08	R\$ 0,53
Lâmpada painel 12v base vid. peq.	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 3,55	R\$ 4,08	R\$ 0,53
Limpador de para brisa jogo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 26,20	R\$ 29,91	R\$ 3,71
Lona de freio traseiro jogo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 71,04	R\$ 82,92	R\$ 11,88
Palheta limpador de para brisa jogo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 34,30	R\$ 39,42	R\$ 5,12
Parafuso centro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 6,50	R\$ 7,48	R\$ 0,98
Pastilha de freio dianteiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 35,13	R\$ 40,10	R\$ 4,97
Pino mola dianteiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 8,16	R\$ 9,52	R\$ 1,36
Pistão com anel std jogo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 523,92	R\$ 602,21	R\$ 78,29
Poltrona	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 139,99	R\$ 161,09	R\$ 21,10
Porta escova motor de partida	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 35,72	R\$ 40,78	R\$ 5,06
Regulador alternador 12v	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 62,89	R\$ 73,41	R\$ 10,52
Relé auxiliar 12v 4 term. com suporte	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,69	R\$ 8,84	R\$ 1,15
Relé pisca 3 terminais sem suporte	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,68	R\$ 8,84	R\$ 1,16

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003 /2022 Z
FLS. 1736
Pub. 2



bomba água com Isolamento	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 13,10	R\$ 14,95	R\$ 1,85
Retentor dianteiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,32	R\$ 10,88	R\$ 1,56
Retentor dianteiro pol.	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 14,19	R\$ 16,31	R\$ 2,12
Retentor traseiro micro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 23,63	R\$ 27,19	R\$ 3,56
Retrovisor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 21,44	R\$ 24,47	R\$ 3,03
Rolamento embreagem nac.	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 101,32	R\$ 118,27	R\$ 16,95
Rolamento roda dianteira externa	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 47,31	R\$ 54,38	R\$ 7,07
Rolamento roda dianteira interna	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 65,96	R\$ 75,90	R\$ 9,94
Rolamento roda traseira externa	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 65,50	R\$ 74,77	R\$ 9,27
Rolamento roda traseira interna	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 72,20	R\$ 84,28	R\$ 12,08
Segmento completo stander	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 190,02	R\$ 218,41	R\$ 28,39
Semieixo 40 est. 100cm	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 236,26	R\$ 271,88	R\$ 35,62
Silicone brascoved alta temperatura	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 6,55	R\$ 7,48	R\$ 0,93
Soquete lanterna 1 polo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 4,66	R\$ 5,44	R\$ 0,78


PELOREIRAS/MA
Proc. 1901003 /2022
FLS. 1737
Rub. 2



PEDREIRAS/MA		
Proc.	1901003	1202 2
FLS.		1738
Rub.		2




PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003 /202 2
FLS. 1739
Rub. 2



de segmento	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 186,89	R\$ 213,34	R\$ 26,45
Base radiador maior	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,06	R\$ 10,57	R\$ 1,51
Borracha amortecedor dianteiro com cano	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 11,00	R\$ 12,64	R\$ 1,64
Bucha da biela	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 12,18	R\$ 14,02	R\$ 1,84
Bucha mtr part intermed. std	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,04	R\$ 5,75	R\$ 0,71
Cabo de acelerador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 64,60	R\$ 75,40	R\$ 10,80
Camisa do cilindro seca stander	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 104,01	R\$ 119,55	R\$ 15,54
Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 31,96	R\$ 36,78	R\$ 4,82
Chave seta alav. curta	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 121,64	R\$ 138,86	R\$ 17,22
Cilindro auxiliar de embreagem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 84,68	R\$ 98,85	R\$ 14,17
Correia compres.	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 33,20	R\$ 38,16	R\$ 4,96
Correia gir. alt. Bomba água	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 39,76	R\$ 45,75	R\$ 5,99
Correia gir. Alt. dh	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 22,56	R\$ 25,75	R\$ 3,19
Cruzeta	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 35,06	R\$ 40,92	R\$ 5,86

PEDREIRAS/MA	
Proc.	190/003 /202 2
FLS.	1790
Sub.	2




Embuchamento c/rol jg	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 188,01	R\$ 216,10	R\$ 28,09
Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 124,27	R\$ 143,00	R\$ 18,73
Engrenagem 3ª vol. 25 dentes	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 255,77	R\$ 291,97	R\$ 36,20
Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 238,32	R\$ 278,18	R\$ 39,86
Engrenagem ré 20 dentes	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 251,61	R\$ 289,21	R\$ 37,60
Engrenagem ré 36 dentes	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 161,43	R\$ 185,76	R\$ 24,33
Extintor pressurizado 6kl	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 170,57	R\$ 194,72	R\$ 24,15
Fita isolamento 3 metros	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 52,78	R\$ 61,61	R\$ 8,83
Impulsor motor de partida	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 3,80	R\$ 4,37	R\$ 0,57
Induzido motor de partida 24v	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 46,34	R\$ 53,33	R\$ 6,99
Interruptor freio com encaixe	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 107,74	R\$ 122,99	R\$ 15,25
Junta cabeçote do motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 34,47	R\$ 40,23	R\$ 5,76
Junta caixa de marcha jogo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 65,60	R\$ 75,40	R\$ 9,80
	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 193,79	R\$ 223,00	R\$ 29,21


Proc.	1901003/202	2
PLS.		
Rub.		

Lâmpada 1 polo 24v	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 116,81	R\$ 133,34	R\$ 16,53
Lâmpada 24v 10w	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 4,93	R\$ 5,75	R\$ 0,82
Lâmpada 24v 3w base vid gde	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,59	R\$ 6,43	R\$ 0,84
Lâmpada 2 polos desiguais 24v	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 3,80	R\$ 4,37	R\$ 0,57
Lâmpada bido h4 24v 3 pino	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,63	R\$ 6,43	R\$ 0,80
Lâmpada bido 24v com rabicho	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 19,70	R\$ 22,99	R\$ 3,29
Lâmpada painel 24v 4w base ferro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,59	R\$ 6,43	R\$ 0,84
Lâmpada painel 24v base vid. peq.	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 3,80	R\$ 4,37	R\$ 0,57
Limpador de para brisa jogo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 3,83	R\$ 4,37	R\$ 0,54
Lona de freio traseiro jogo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 25,60	R\$ 29,88	R\$ 4,28
Palheta limpador de para brisa jogo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 72,80	R\$ 83,68	R\$ 10,88
Parafuso centro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 34,36	R\$ 39,54	R\$ 5,18
Pastilha de freio dianteiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 6,24	R\$ 7,12	R\$ 0,88
	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 34,47	R\$ 40,23	R\$ 5,76


PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/202 2
Fls. 1242
Rub. 2



UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 8,00	R\$ 9,19	R\$ 1,19
moia dianteiro						
Pistão com anel std jogo	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 530,62	R\$ 610,61	R\$ 79,99
Poltrona	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 142,79	R\$ 163,00	R\$ 20,21
Porta escova motor de partida	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 35,06	R\$ 40,92	R\$ 5,86
Regulador alternador 24v	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 92,00	R\$ 105,75	R\$ 13,75
Relé auxiliar 24v 4 term. com suporte	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,19	R\$ 10,57	R\$ 1,38
Relé pisca 3 terminais sem suporte	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,45	R\$ 8,50	R\$ 1,05
Reparo bomba água com rolamento	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 12,60	R\$ 14,71	R\$ 2,11
Retentor dianteiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,20	R\$ 10,57	R\$ 1,37
Retentor dianteiro pol.	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 13,98	R\$ 16,09	R\$ 2,11
Retentor traseiro micro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 23,77	R\$ 27,13	R\$ 3,36
Retrovisor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,88	R\$ 24,37	R\$ 3,49
Rolamento embreagem nac.	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 104,01	R\$ 119,55	R\$ 15,54
Rolamento roda dianteira externa	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 47,54	R\$ 54,71	R\$ 7,17



Interiores	rodas dianteira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 67,26	R\$ 76,78	R\$ 9,52
Rolamento externa	roda traseira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 64,60	R\$ 75,40	R\$ 10,80
Rolamento interna	roda traseira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 74,00	R\$ 85,06	R\$ 11,06
Segmento completo stander		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 191,99	R\$ 220,93	R\$ 28,94
Semieixo 40 est. 100cm		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 241,28	R\$ 275,43	R\$ 34,15
Silicone brascoved alta temperatura		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 6,11	R\$ 7,13	R\$ 1,02
Soquete lanterna 1 polo		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 4,40	R\$ 5,06	R\$ 0,66
Super lub 300ml caixa com 12 unidades		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 6,71	R\$ 7,73	R\$ 1,01
Terminal de direção		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 43,70	R\$ 49,89	R\$ 6,19
Terminal de instalação ¼		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 0,16	R\$ 0,19	R\$ 0,03
Terminal de instalação 3/8		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 0,17	R\$ 0,19	R\$ 0,02
Terminal de instalação fêmea com garra		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 0,17	R\$ 0,19	R\$ 0,02
Terminal de instalação menor 3/16		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 0,17	R\$ 0,19	R\$ 0,02
Válvula admissão		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,92	R\$ 20,92	R\$ 3,00



Unidade de descarga	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 21,80	R\$ 25,06	R\$ 3,26
Cola vedascape 100g	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 10,98	R\$ 12,64	R\$ 1,66
Antiferrugem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 8,05	R\$ 9,19	R\$ 1,14
Barra de direção	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 156,45	R\$ 182,62	R\$ 26,17
Bateria 12v 150ah	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 392,02	R\$ 450,60	R\$ 58,58
Bomba gás	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 127,86	R\$ 147,13	R\$ 19,27
Cilindro ignição	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 44,31	R\$ 50,58	R\$ 6,27
Cilindro mestre	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 114,23	R\$ 133,34	R\$ 19,11
Cilindro roda traseira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 44,00	R\$ 50,58	R\$ 6,58
Fechadura da porta	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 35,56	R\$ 40,92	R\$ 5,36
Fusível cartela	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 6,24	R\$ 7,12	R\$ 0,88
Junta do escapamento	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,87	R\$ 9,19	R\$ 1,32
Kit junta homocinética	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 119,01	R\$ 136,79	R\$ 17,78
Lâmpada	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,59	R\$ 6,43	R\$ 0,84

Prod.	1901003	1202	2
Fls.	1745		
Rub.			2


PEDREIRAS/MA




	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 8,05	R\$ 9,19	R\$ 1,14
Para brisa	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 776,00	R\$ 905,80	R\$ 129,80
Pivô	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 41,60	R\$ 47,82	R\$ 6,22
Servo freio	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 295,68	R\$ 340,25	R\$ 44,57
Tampa da roda	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,12	R\$ 19,54	R\$ 2,42
Descrição							
Amortecedor traseiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 146,09	R\$ 166,77	R\$ 20,68
Amortecedor dianteiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 135,85	R\$ 158,57	R\$ 22,72
Anel de segmento	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 124,88	R\$ 143,54	R\$ 18,66
Base radiador maior	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 11,29	R\$ 12,99	R\$ 1,70
Borracha amortecedor dianteiro com cano	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 11,38	R\$ 12,99	R\$ 1,61
Bucha da biela	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 8,20	R\$ 9,57	R\$ 1,37
Bucha mtr part intermed. std	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,95	R\$ 6,84	R\$ 0,89
Cabo de acelerador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 46,93	R\$ 54,00	R\$ 7,07

cilindro seco	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 247,88	R\$ 282,97	R\$ 35,09
Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 0,32	R\$ 0,37	R\$ 0,05
Chave seta alav. curta	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 67,79	R\$ 77,92	R\$ 10,13
Cilindro auxiliar de embreagem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 103,35	R\$ 118,93	R\$ 15,58
Correia compres.	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,36	R\$ 23,24	R\$ 2,88
Correia gir. alt. Bomba d'água	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 30,45	R\$ 35,54	R\$ 5,09
Correia gir. Alt. dh	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 23,79	R\$ 27,34	R\$ 3,55
Cruzeta	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 47,52	R\$ 54,68	R\$ 7,16
Disco bem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 170,64	R\$ 194,80	R\$ 24,16
Embuchamento c/rol jg	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 172,15	R\$ 200,95	R\$ 28,80
Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 210,51	R\$ 241,96	R\$ 31,45
Engrenagem 3ª vol. 25 dentes	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 204,52	R\$ 235,35	R\$ 30,83
Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 193,39	R\$ 220,77	R\$ 27,38
Engrenagem ré 20 dentes	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 236,56	R\$ 276,13	R\$ 39,57


PEDREIRAS/MA
 Proc. 1901003/202 R
 FLS. 1747
 Rub.




Descrição		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 222,80	R\$ 256,09	R\$ 33,29
Extintor pó pressunvisado 6kl	abc	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 67,71	R\$ 77,92	R\$ 10,21
Fita isolamento 3 metros		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 4,19	R\$ 4,78	R\$ 0,59
Impulsor motor de partida		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 66,17	R\$ 77,24	R\$ 11,07
Induzido motor de partida 24v		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 225,97	R\$ 259,73	R\$ 33,76
Interruptor freio com encaixe		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 19,60	R\$ 22,56	R\$ 2,96
Junta cabecote do motor		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 68,85	R\$ 78,60	R\$ 9,75
Junta caixa de marcha jogo		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 24,60	R\$ 28,71	R\$ 4,11
Junta motor dsl c/ret jogo		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 186,72	R\$ 214,62	R\$ 27,90
Lâmpada 1 polo 24v		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 4,75	R\$ 5,47	R\$ 0,72
Lâmapda 24v 10w		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,39	R\$ 6,15	R\$ 0,76
Lâmpada 24v 3w base vid gde		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 4,10	R\$ 4,78	R\$ 0,68
Lâmpada 2 polos designais 24v		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,35	R\$ 6,15	R\$ 0,80
Lâmpada biodo h4 24v 3 pinos		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,20	R\$ 23,24	R\$ 3,04




UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,39	R\$ 6,15	R\$ 0,76
Lâmpada painel 24v 4w base ferro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 4,10	R\$ 4,78	R\$ 0,68
Lâmpada painel 24v base vid. peq.	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 4,16	R\$ 4,78	R\$ 0,62
Limpador de para brisa jogo	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 55,83	R\$ 64,25	R\$ 8,42
Lona de freio traseiro jogo	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 74,24	R\$ 84,75	R\$ 10,51
Palheta limpador de para brisa jogo	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 55,04	R\$ 64,25	R\$ 9,21
Parafuso centro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 8,33	R\$ 9,57	R\$ 1,24
Pastilha de freio dianteiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,22	R\$ 19,82	R\$ 2,60
Pino mola dianteiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 140,11	R\$ 159,94	R\$ 19,83
Pistão com anel std jogo	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 137,02	R\$ 159,94	R\$ 22,92
Poltrona	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 299,70	R\$ 344,48	R\$ 44,78
Porta escova motor de partida	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 23,17	R\$ 26,66	R\$ 3,49
Regulador alternador 24v	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 79,28	R\$ 90,50	R\$ 11,22
Relé auxiliar 24v 4 term. com suporte	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,37	R\$ 10,94	R\$ 1,57






Estelante lanterna 1 polo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 6,59	R\$ 7,52	R\$ 0,93
Super lub 300ml caixa com 12 unidades	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,80	R\$ 9,10	R\$ 1,30
Terminal de direção	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 68,38	R\$ 78,60	R\$ 10,22
Terminal de instalação ¼	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 0,32	R\$ 0,37	R\$ 0,05
Terminal de instalação 3/8	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 0,32	R\$ 0,37	R\$ 0,05
Terminal de instalação fêmea com garra	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 0,32	R\$ 0,37	R\$ 0,05
Terminal de instalação menor 3/16	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 0,32	R\$ 0,37	R\$ 0,05
Válvula admissão	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 48,71	R\$ 56,05	R\$ 7,34
Válvula descarga	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,36	R\$ 19,82	R\$ 2,46
Cola vedaescape 100g	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 11,13	R\$ 12,99	R\$ 1,86
Antiferrugem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 8,33	R\$ 9,57	R\$ 1,24
Barra de direção	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 177,60	R\$ 204,37	R\$ 26,77
Bateria 12v 150ah	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 589,16	R\$ 672,56	R\$ 83,40
Bomba gás	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 125,31	R\$ 146,27	R\$ 20,96

PEDREIRAS/MA
Proc. 190103/2022
FLS. 1751
Rub. 1




Descrição	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 46,98	R\$ 54,00	R\$ 7,02
Cilindro mestre	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 109,29	R\$ 125,76	R\$ 16,47
Cilindro roda traseira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 50,90	R\$ 58,10	R\$ 7,20
Fechadura da porta	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 40,99	R\$ 47,85	R\$ 6,86
Fusível cartela	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 6,94	R\$ 7,98	R\$ 1,04
Junta do escapamento	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 11,29	R\$ 12,99	R\$ 1,70
Kit junta homocinética	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 110,77	R\$ 126,45	R\$ 15,68
Lâmpada	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,86	R\$ 6,84	R\$ 0,98
Maçaneta do vidro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 8,33	R\$ 9,57	R\$ 1,24
Para brisa	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 714,58	R\$ 822,30	R\$ 107,72
Pivô	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 61,67	R\$ 70,40	R\$ 8,73
Servo freio	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 275,80	R\$ 321,93	R\$ 46,13
Tampa da roda	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,22	R\$ 23,24	R\$ 3,02

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/2022
FLS. 1752
Rub. 1



dianteiro		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 139,41	R\$ 160,24	R\$ 20,83
Amortecedor turbogas	traseiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 137,25	R\$ 157,94	R\$ 20,69
	Asa de urubu	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 61,02	R\$ 69,66	R\$ 8,64
	Barra axial dir	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,48	R\$ 23,90	R\$ 3,42
	Base coxim amort .dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 46,89	R\$ 53,90	R\$ 7,01
Base cx marcha		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 35,36	R\$ 40,69	R\$ 5,33
	Base motor dt d	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 32,62	R\$ 37,24	R\$ 4,62
	Bateria 60 amperes	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 150,08	R\$ 175,18	R\$ 25,10
	Bomba d'água	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 52,80	R\$ 60,69	R\$ 7,89
Bomba de óleo		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 86,31	R\$ 99,32	R\$ 13,01
	Bomba direção hidráulica	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 149,84	R\$ 171,05	R\$ 21,21
	Botão e moldura puxador vidro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 37,81	R\$ 44,14	R\$ 6,33
	Bucha da sapata	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 6,60	R\$ 7,59	R\$ 0,99
Cabecote motor		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 341,63	R\$ 393,13	R\$ 51,50

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003 /202 2
FLS. 1253
Rub. 2



acelerador

	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 30,21	R\$ 34,49	R\$ 4,28
Cabo de freio completo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 44,32	R\$ 51,73	R\$ 7,41
Cabo de vela	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 47,41	R\$ 54,49	R\$ 7,08
Cabo embreagem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 26,37	R\$ 30,35	R\$ 3,98
Chave de roda	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 18,12	R\$ 20,69	R\$ 2,57
Cilindro mestre freio	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 81,54	R\$ 95,18	R\$ 13,64
Cilindro rd ts	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 18,20	R\$ 20,92	R\$ 2,72
Colar de embreagem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 35,96	R\$ 41,38	R\$ 5,42
Correia dentada	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 25,38	R\$ 28,97	R\$ 3,59
Correia gir alt dh	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,13	R\$ 20,00	R\$ 2,87
Disco de freio dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 31,20	R\$ 35,86	R\$ 4,66
Farol dt direito	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 119,87	R\$ 137,94	R\$ 18,07
Farol dt esquerdo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 120,84	R\$ 137,94	R\$ 17,10
Filtro ar condicionado	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 10,04	R\$ 11,72	R\$ 1,68


PELOREIRAS/MA
Proc. 901003 /202 2
FLS. 1754
Rub. 2



UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 10,20	R\$ 11,72	R\$ 1,52
Filtro de óleo 560	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 10,18	R\$ 11,72	R\$ 1,54
Filtros de ar de motor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 10,27	R\$ 11,72	R\$ 1,45
Hidrovacuô	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 148,89	R\$ 173,80	R\$ 24,91
Jogo arruela comando	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 54,00	R\$ 62,07	R\$ 8,07
Jogo balancim motor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 82,71	R\$ 95,18	R\$ 12,47
Jogo bronze biela	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 92,44	R\$ 105,52	R\$ 13,08
Jogo bronze comando central	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 91,58	R\$ 106,90	R\$ 15,32
Jogo junta motor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 69,61	R\$ 80,01	R\$ 10,40
Jogo pinos dos pistom	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 56,34	R\$ 64,83	R\$ 8,49
Jogo pistom motor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 129,30	R\$ 147,60	R\$ 18,30
Jogo segmento motor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 47,27	R\$ 55,18	R\$ 7,91
Junta homocinetica	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 63,61	R\$ 73,11	R\$ 9,50
Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 148,64	R\$ 171,05	R\$ 22,41

Proc. 190/2003 /202 2
FLS. 1755
Rub. 1

PEDREIRAS/MA




UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,52	R\$ 20,00	R\$ 2,48
Kit rolamento ts	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 36,04	R\$ 42,07	R\$ 6,03
Lanterna ts d	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 44,40	R\$ 51,04	R\$ 6,64
Lanterna ts e	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 44,35	R\$ 51,04	R\$ 6,69
Lona traseira	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 32,62	R\$ 37,24	R\$ 4,62
Macaco universal até 600 kg	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 26,00	R\$ 30,35	R\$ 4,35
Maçaneta da externa da porta chave	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,40	R\$ 20,00	R\$ 2,60
Mangote inferior radiador	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,38	R\$ 20,00	R\$ 2,62
Mangote superior radiador	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 26,59	R\$ 30,35	R\$ 3,76
Mangueira de freio dt d/e	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,46	R\$ 11,04	R\$ 1,58
Mangueira de freio ts d/e	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,64	R\$ 11,08	R\$ 1,44
Motor de partida	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 322,85	R\$ 371,52	R\$ 48,67
Palhetas convencionais	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 23,42	R\$ 26,74	R\$ 3,32
Parabrisa dianteiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 173,71	R\$ 202,77	R\$ 29,06



UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 121,21	R\$ 139,32	R\$ 18,11
Choque dianteiro						
Paracheque traseiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 155,23	R\$ 178,63	R\$ 23,40
Pastilha freio dt	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 19,34	R\$ 22,08	R\$ 2,74
Pivô	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 18,91	R\$ 22,07	R\$ 3,16
Protetor de cárter	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 29,49	R\$ 33,90	R\$ 4,41
Radiador	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 121,51	R\$ 139,83	R\$ 18,32
Reparo da pinça dt	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 18,10	R\$ 20,66	R\$ 2,56
Retentor volante motor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 34,84	R\$ 40,67	R\$ 5,83
Retrovisor direito	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 54,00	R\$ 62,07	R\$ 8,07
Retrovisor esquerdo	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 53,94	R\$ 62,07	R\$ 8,13
Rolamento roda dt	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 36,25	R\$ 41,38	R\$ 5,13
Sapata de freio	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 31,90	R\$ 37,24	R\$ 5,34
Silencioso ts	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 103,27	R\$ 118,70	R\$ 15,43
Tambor de freio ts	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 23,98	R\$ 27,59	R\$ 3,61


Proc. 1901003 /202 2
FLS. 1757
Rub. PEDREIRAS/MA



Associação de Amadores de Pesca

UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 29,61	R\$ 33,80	R\$ 4,19
Terminal	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 31,90	R\$ 37,24	R\$ 5,34
Terminal direção	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 32,40	R\$ 37,24	R\$ 4,84
Trinco da porta interna direita	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 22,78	R\$ 26,21	R\$ 3,43
Trinco da porta interna esquerda	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 22,96	R\$ 26,21	R\$ 3,25
Jogo de Velas	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 34,88	R\$ 40,72	R\$ 5,84
Vidro da porta dianteira direita	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 138,01	R\$ 158,63	R\$ 20,62
Vidro da porta dianteira esquerda	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 137,85	R\$ 158,63	R\$ 20,78
Virabrequim do motor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 183,67	R\$ 209,67	R\$ 26,00
Descrição						
Amortecedor turbogas	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 135,15	R\$ 154,28	R\$ 19,13
Amortecedor turbogas	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 131,23	R\$ 153,18	R\$ 21,95
Asa de urubu	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 57,93	R\$ 66,59	R\$ 8,66
Barra axial dir	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 19,48	R\$ 22,42	R\$ 2,94

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/202 2
FLS. 1758
Rub. 2



coxin amort .dt


UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 45,05	R\$ 51,43	R\$ 6,38
Base cx marcha	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 33,33	R\$ 38,90	R\$ 5,57
Base motor dt d	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 30,97	R\$ 35,60	R\$ 4,63
Bateria 60 amperes	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 145,52	R\$ 167,46	R\$ 21,94
Bomba d'água	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 50,83	R\$ 58,02	R\$ 7,19
Bomba de óleo	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 81,34	R\$ 94,94	R\$ 13,60
Bomba direção hidráulica	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 142,25	R\$ 163,51	R\$ 21,26
Botão e moldura puxador vidro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 36,67	R\$ 42,20	R\$ 5,53
Bucha da sapata	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 6,35	R\$ 7,25	R\$ 0,90
Cabeçote motor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 321,95	R\$ 375,80	R\$ 53,85
Cabo acelerador	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 28,68	R\$ 32,97	R\$ 4,29
Cabo de freio completo	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 42,97	R\$ 49,45	R\$ 6,48
Cabo de vela	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 45,62	R\$ 52,08	R\$ 6,46
Cabo embreagem	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 24,85	R\$ 29,01	R\$ 4,16

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003 /202 6

FLS. 1759


Rub. 2



UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,21	R\$ 19,78	R\$ 2,57
Cilindro mestre freio	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 79,06	R\$ 90,98	R\$ 11,92
Cilindro rd ts	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,52	R\$ 20,00	R\$ 2,48
Colar de embreagem	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 33,89	R\$ 39,56	R\$ 5,67
Correia dentada	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 24,09	R\$ 27,69	R\$ 3,60
Correia gir alt dh	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,62	R\$ 19,12	R\$ 2,50
Disco de freio dt	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 30,03	R\$ 34,28	R\$ 4,25
Farol dt direito	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 112,96	R\$ 131,86	R\$ 18,90
Farol dt esquerdo	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 114,72	R\$ 131,86	R\$ 17,14
Filtro ar condicionado	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,74	R\$ 11,21	R\$ 1,47
Filtro de combustível	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,82	R\$ 11,21	R\$ 1,39
Filtro de óleo 560	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,60	R\$ 11,21	R\$ 1,61
Filtros de ar de motor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,75	R\$ 11,21	R\$ 1,46
Hidrovacu	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 144,38	R\$ 166,14	R\$ 21,76




	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 51,98	R\$ 59,34	R\$ 7,36
arruela comando							
Jogo balancim motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 77,94	R\$ 90,98	R\$ 13,04
Jogo bronze biela	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 87,76	R\$ 100,87	R\$ 13,11
Jogo bronze comando central	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 88,80	R\$ 102,19	R\$ 13,39
Jogo junta motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 67,00	R\$ 76,48	R\$ 9,48
Jogo pinos dos pistom	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 53,09	R\$ 61,97	R\$ 8,88
Jogo pistom motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 122,75	R\$ 141,09	R\$ 18,34
Jogo segmento motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 45,83	R\$ 52,74	R\$ 6,91
Junta homoçonetica	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 61,22	R\$ 69,89	R\$ 8,67
Kit de embreagem-plató +disco + rolamento com alavanca	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 140,08	R\$ 163,51	R\$ 23,43
Kit reparo das pinças dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,63	R\$ 19,12	R\$ 2,49
Kit rolamento ts	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 34,95	R\$ 40,22	R\$ 5,27
Lanterna ts d	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 42,74	R\$ 48,79	R\$ 6,05
Lanterna ts e	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 41,80	R\$ 48,79	R\$ 6,99



UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 30,97	R\$ 35,60	R\$ 4,63
Maçaco universal até 600 kg	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 25,21	R\$ 29,01	R\$ 3,80
Maçaneta da externa da porta chave	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,75	R\$ 19,12	R\$ 2,37
Mangote inferior radiador	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,38	R\$ 19,12	R\$ 2,74
Mangote superior radiador	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 25,24	R\$ 29,01	R\$ 3,77
Mangueira de freio dt d/e	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,17	R\$ 10,55	R\$ 1,38
Mangueira de freio ts d/e	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,24	R\$ 10,55	R\$ 1,31
Motor de partida	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 434,75	R\$ 507,47	R\$ 72,72
Palhetas convencionais	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 22,37	R\$ 25,71	R\$ 3,34
Parabrisa dianteiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 168,44	R\$ 193,83	R\$ 25,39
Paracheque dianteiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 116,67	R\$ 133,18	R\$ 16,51
Paracheque traseiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 146,29	R\$ 170,76	R\$ 24,47
Pastilha freio dt	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 18,36	R\$ 21,10	R\$ 2,74
Pivô	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 18,34	R\$ 21,10	R\$ 2,76

Proc. 1901003/2022
FLS. 1762
Rub. 2

SERVIÇOS




Motor de caráter	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 28,30	R\$ 32,31	R\$ 4,01
Radiador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 115,23	R\$ 134,50	R\$ 19,27
Reparo da pinça dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,21	R\$ 19,78	R\$ 2,57
Retentor volante motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 33,80	R\$ 38,90	R\$ 5,10
Retrovisor direito	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 51,98	R\$ 59,34	R\$ 7,36
Retrovisor esquerdo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 50,84	R\$ 59,34	R\$ 8,50
Rolamento roda dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 34,42	R\$ 39,56	R\$ 5,14
Sapata de freio	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 30,94	R\$ 35,60	R\$ 4,66
Silencioso ts	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 99,34	R\$ 113,40	R\$ 14,06
Tambor de freio ts	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 22,59	R\$ 26,37	R\$ 3,78
Tapete borracha pvc	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 28,11	R\$ 32,31	R\$ 4,20
Terminal	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 30,94	R\$ 35,60	R\$ 4,66
Terminal direção	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 31,19	R\$ 35,60	R\$ 4,41
Trinco da porta interna direita	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 21,46	R\$ 25,05	R\$ 3,59

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/2022
FLS. 1763
Rub. 1




porta interna		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 21,79	R\$ 25,05	R\$ 3,26
Jogo de Velas		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 33,80	R\$ 38,90	R\$ 5,10
Vidro da porta dianteira direita		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 132,84	R\$ 151,64	R\$ 18,80
Vidro da porta dianteira esquerda		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 129,91	R\$ 151,64	R\$ 21,73
Virabrequim do motor		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 174,37	R\$ 200,43	R\$ 26,06
Descrição								
Abraçadeira escapamento	do	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 15,27	R\$ 17,55	R\$ 2,28
Abraçadeira mangote do radiador		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,04	R\$ 8,10	R\$ 1,06
Alternador		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 658,22	R\$ 751,39	R\$ 93,17
Amortecedor dianteiro		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 111,62	R\$ 130,29	R\$ 18,67
Amortecedor traseiro		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 102,20	R\$ 117,47	R\$ 15,27
Anel de vedação do escapamento	do	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 11,73	R\$ 13,50	R\$ 1,77
Balança traseira		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 74,51	R\$ 85,06	R\$ 10,55
Banco estofado		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 137,07	R\$ 160,00	R\$ 22,93


PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/2022
FLS. 1769
Rub. 1




UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 125,11	R\$ 143,80	R\$ 18,69
Base amortecedor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 29,92	R\$ 34,43	R\$ 4,51
Base da caixa de marcha	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 36,67	R\$ 41,86	R\$ 5,19
Base do motor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 40,49	R\$ 47,26	R\$ 6,77
Bateria 65,70 ou 90 amperes	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 122,56	R\$ 140,87	R\$ 18,31
Bico injetor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 245,81	R\$ 282,87	R\$ 37,06
Bieleta	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 26,02	R\$ 29,70	R\$ 3,68
Bomba d'água	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 80,97	R\$ 94,51	R\$ 13,54
Borracha de escapamento do meio	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,64	R\$ 8,78	R\$ 1,14
Borracha de escapamento final	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 11,73	R\$ 13,50	R\$ 1,77
Borracha do amortecedor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,91	R\$ 6,75	R\$ 0,84
Borracha do estabilizador	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 11,57	R\$ 13,50	R\$ 1,93
Borracha parabrisa	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 83,99	R\$ 96,54	R\$ 12,55
Braço axial	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 41,07	R\$ 47,26	R\$ 6,19



Braço 1	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 89,90	R\$ 102,62	R\$ 12,72
Bucha da balança inferior	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 97,17	R\$ 113,42	R\$ 16,25
Bucha da balança superior	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 31,13	R\$ 35,78	R\$ 4,65
Bucha da balança traseira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 29,92	R\$ 34,43	R\$ 4,51
Bucha do braço oscilante	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 28,38	R\$ 32,40	R\$ 4,02
Bucha do eixo traseiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 85,40	R\$ 99,69	R\$ 14,29
Bucha do estabilizador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 13,50	R\$ 15,53	R\$ 2,03
Bucha do tirante	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 22,47	R\$ 25,65	R\$ 3,18
Buzina	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 30,08	R\$ 35,11	R\$ 5,03
Cabo de bateria	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 29,95	R\$ 34,43	R\$ 4,48
Cabo de embreagem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 27,57	R\$ 31,73	R\$ 4,16
Cabo do acelerador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 26,02	R\$ 29,70	R\$ 3,68
Cabo do velocímetro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 21,40	R\$ 24,98	R\$ 3,58




Caixa de direção	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 527,82	R\$ 606,69	R\$ 78,87
Caixa de marcha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 1.273,06	R\$ 1.464,97	R\$ 191,91
Calha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 114,13	R\$ 130,29	R\$ 16,16
Capô	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 303,06	R\$ 353,75	R\$ 50,69
Chave de roda	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 23,49	R\$ 27,00	R\$ 3,51
Cilindro de roda dianteiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 31,09	R\$ 35,78	R\$ 4,69
Cilindro de roda traseiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 34,89	R\$ 39,83	R\$ 4,94
Cilindro inferior de embreagem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 68,24	R\$ 79,66	R\$ 11,42
Cilindro mestre	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 89,28	R\$ 102,62	R\$ 13,34
Cilindro superior de embreagem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 84,48	R\$ 97,21	R\$ 12,73
Coifa da caixa de direção	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 21,88	R\$ 24,98	R\$ 3,10
Coifa da caixa de marcha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 21,40	R\$ 24,98	R\$ 3,58
Coifa da junta homocinética	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 21,73	R\$ 24,98	R\$ 3,25
Coifa da junta oscilante (lado da roda)	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 21,71	R\$ 24,98	R\$ 3,27




Cabo da semi-arvore	Cabo da semi-arvore	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 21,88	R\$ 24,98	R\$ 3,10
Cabo da semi-arvore	Cabo da semi-arvore	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 21,40	R\$ 24,98	R\$ 3,58
Cola parabrisa	Cola parabrisa	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 31,72	R\$ 36,46	R\$ 4,74
Correia da bomba	Correia da bomba	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 21,12	R\$ 24,30	R\$ 3,18
Correia de ventoinha	Correia de ventoinha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 19,52	R\$ 22,28	R\$ 2,76
Correia dentada	Correia dentada	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 50,90	R\$ 59,41	R\$ 8,51
Correia do alternador	Correia do alternador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 21,73	R\$ 24,98	R\$ 3,25
Correia do hidráulico	Correia do hidráulico	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,53	R\$ 23,63	R\$ 3,10
Cruzeta de transmissão	Cruzeta de transmissão	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 26,02	R\$ 29,70	R\$ 3,68
Diferencial completo	Diferencial completo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 458,63	R\$ 535,35	R\$ 76,72
Direção	Direção	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 125,69	R\$ 144,47	R\$ 18,78
Disco de freio	Disco de freio	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 66,30	R\$ 76,29	R\$ 9,99
Farol de milha	Farol de milha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 23,65	R\$ 27,00	R\$ 3,35
Farol direito	Farol direito	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 97,17	R\$ 113,42	R\$ 16,25

PEDREIRAS/MA
Proc. 1001003/202 2
FLS. 1868
Rub. 2




	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 98,68	R\$ 113,42	R\$ 14,74
Fechadura do capô	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 39,90	R\$ 45,91	R\$ 6,01
Filtro de ar	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 37,85	R\$ 43,21	R\$ 5,36
Filtro de combustível	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 25,44	R\$ 29,70	R\$ 4,26
Fita da direção da buzina	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 23,49	R\$ 27,00	R\$ 3,51
Fusíveis	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 2,94	R\$ 3,38	R\$ 0,44
Jogo de cabo de vela	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 60,32	R\$ 68,86	R\$ 8,54
Jogo de escova do motor de partida	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 35,86	R\$ 41,86	R\$ 6,00
Jogo de junta do motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 139,78	R\$ 160,67	R\$ 20,89
Jogo de lona de freio	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 104,43	R\$ 120,17	R\$ 15,74
Jogo de pastilhas de freio	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 49,08	R\$ 56,03	R\$ 6,95
Jogo de velas	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 53,78	R\$ 62,78	R\$ 9,00
Kit de embreagem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 388,82	R\$ 446,92	R\$ 58,10
Lâmpada do farol	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 14,08	R\$ 16,20	R\$ 2,12


PEDREIRAS/MA
Proc. 19010031202 2
FLS. 1769
Rub. 2




UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 60,92	R\$ 69,54	R\$ 8,62
Lanterna traseira direita	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 59,57	R\$ 69,54	R\$ 9,97
Macaco	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 84,57	R\$ 97,21	R\$ 12,64
Maçanetas das portas	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 21,12	R\$ 24,30	R\$ 3,18
Molas traseiras	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 102,31	R\$ 116,79	R\$ 14,48
Painel completo	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 789,51	R\$ 921,57	R\$ 132,06
Palhetas de limpador de parabrisa	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 25,84	R\$ 29,70	R\$ 3,86
Parabrisa	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 266,35	R\$ 306,50	R\$ 40,15
Para-choque dianteiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 290,37	R\$ 331,47	R\$ 41,10
Para-choque traseiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 262,58	R\$ 306,50	R\$ 43,92
Pivô inferior	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 42,87	R\$ 49,28	R\$ 6,41
Pivô superior	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 45,76	R\$ 52,66	R\$ 6,90
Porcas e parafusos para rodas	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 10,64	R\$ 12,15	R\$ 1,51
Porta direita	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 297,27	R\$ 347,00	R\$ 49,73



UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 301,89	R\$ 347,00	R\$ 45,11
Porta traseira direita	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 294,50	R\$ 338,90	R\$ 44,40
Porta traseira esquerda	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 296,88	R\$ 338,90	R\$ 42,02
Radiador	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 285,71	R\$ 333,50	R\$ 47,79
Retentor do volante	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 36,42	R\$ 41,86	R\$ 5,44
Retrovisor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 66,30	R\$ 76,29	R\$ 9,99
Retrovisor interno	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 88,71	R\$ 101,27	R\$ 12,56
Roda liga leve	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 117,98	R\$ 137,72	R\$ 19,74
Rolamento de roda traseiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 53,44	R\$ 61,43	R\$ 7,99
Tampa do tanque de combustível	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 21,12	R\$ 24,30	R\$ 3,18
Tanque de combustível	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 445,91	R\$ 509,03	R\$ 63,12
Tapetes	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 45,69	R\$ 53,33	R\$ 7,64
Tela dianteira	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 150,36	R\$ 172,83	R\$ 22,47
Terminal de bateria	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,63	R\$ 8,78	R\$ 1,15




Terminal de direção ld	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 52,63	R\$ 60,08	R\$ 7,45
Terminal de direção le	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 54,37	R\$ 63,46	R\$ 9,09
Trava da tampa traseira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 11,75	R\$ 13,50	R\$ 1,76
Vidro da porta direita	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 186,56	R\$ 214,68	R\$ 28,12
Vidro da porta esquerda	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 188,06	R\$ 214,68	R\$ 26,62
Vidro traseiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 200,11	R\$ 233,58	R\$ 33,47
Descrição							
Abraçadeira do escapamento	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 10,67	R\$ 12,45	R\$ 1,78
Abraçadeira do radiador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 4,21	R\$ 4,84	R\$ 0,63
Alternador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 626,24	R\$ 720,65	R\$ 94,41
Amortecedor dianteiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 73,30	R\$ 83,68	R\$ 10,38
Amortecedor traseiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 76,43	R\$ 89,22	R\$ 12,79
Anel de vedação do escapamento	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 6,02	R\$ 6,92	R\$ 0,90
Balança traseira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 68,51	R\$ 78,84	R\$ 10,33



UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 134,50	R\$ 153,54	R\$ 19,04
Barra de direção	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 116,13	R\$ 135,55	R\$ 19,42
Base amortecedor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,45	R\$ 23,51	R\$ 3,06
Base da caixa de marcha	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 19,23	R\$ 22,13	R\$ 2,90
Base do motor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 31,50	R\$ 35,96	R\$ 4,46
Bateria 65,70 ou 90 amperes	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 209,75	R\$ 244,83	R\$ 35,08
Bico injetor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 240,08	R\$ 275,95	R\$ 35,87
Bieleta	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,43	R\$ 23,51	R\$ 3,08
Bomba d'água	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 72,09	R\$ 82,30	R\$ 10,21
Borracha de escapamento do meio	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,93	R\$ 6,92	R\$ 0,99
Borracha de escapamento final	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 6,02	R\$ 6,92	R\$ 0,90
Borracha do amortecedor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 4,21	R\$ 4,84	R\$ 0,63
Borracha do estabilizador	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,27	R\$ 8,30	R\$ 1,03
Borracha parabrisa	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 76,43	R\$ 89,22	R\$ 12,79

Proc. 1901003/202 2
 FLS. 1773
 Rub. 1




	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 31,89	R\$ 36,65	R\$ 4,76
Braço do setor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 74,53	R\$ 85,76	R\$ 11,23
Braço 1	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 96,32	R\$ 109,96	R\$ 13,64
Bucha da balança inferior	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,78	R\$ 20,75	R\$ 2,97
Bucha da balança superior	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 26,47	R\$ 30,43	R\$ 3,96
Bucha da balança traseira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 22,24	R\$ 25,59	R\$ 3,35
Bucha do braço oscilante	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,57	R\$ 20,06	R\$ 2,49
Bucha do eixo traseiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 24,89	R\$ 29,05	R\$ 4,16
Bucha do estabilizador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 8,42	R\$ 9,68	R\$ 1,26
Bucha do tirante	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 18,03	R\$ 20,75	R\$ 2,72
Buzina	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,59	R\$ 23,51	R\$ 2,92
Cabo de bateria	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 13,04	R\$ 15,22	R\$ 2,18
Cabo de embreagem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,45	R\$ 23,51	R\$ 3,06
Cabo do acelerador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 23,44	R\$ 26,97	R\$ 3,53


PEDEIRAS/MA
Proc. 1901003/202 Z
FLS. 1774
Rub. 0



	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 19,39	R\$ 22,13	R\$ 2,74
do velocímetro							
Caixa de direção	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 446,74	R\$ 521,47	R\$ 74,73
Caixa de marcha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 897,73	R\$ 1.031,87	R\$ 134,14
Calha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 89,55	R\$ 103,05	R\$ 13,50
Capô	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 258,09	R\$ 294,62	R\$ 36,53
Chave de roda	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,14	R\$ 23,51	R\$ 3,37
Cilindro de roda dianteiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 27,07	R\$ 31,12	R\$ 4,05
Cilindro de roda traseiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 28,25	R\$ 32,51	R\$ 4,26
Cilindro inferior de embreagem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 66,03	R\$ 75,38	R\$ 9,35
Cilindro mestre	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 78,21	R\$ 91,29	R\$ 13,08
Cilindro superior de embreagem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 80,62	R\$ 92,67	R\$ 12,05
Coifa da caixa de direção	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,43	R\$ 20,06	R\$ 2,63
Coifa da caixa de marcha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,57	R\$ 20,06	R\$ 2,49
Coifa da homocinetica	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,19	R\$ 20,06	R\$ 2,87




de junta oscilante (lado de roda)	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,45	R\$ 20,06	R\$ 2,61
	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,43	R\$ 20,06	R\$ 2,63
Coifa da semi-arvore	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,57	R\$ 20,06	R\$ 2,49
Coifa lado da caixa de marcha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 23,11	R\$ 26,97	R\$ 3,86
Cola parabrisa	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 15,64	R\$ 17,98	R\$ 2,34
Correia da bomba	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,63	R\$ 19,14	R\$ 2,51
Correia de ventoinha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 48,47	R\$ 55,33	R\$ 6,86
Correia dentada	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 18,76	R\$ 21,90	R\$ 3,14
Correia do alternador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 15,64	R\$ 17,98	R\$ 2,34
Correia do hidráulico	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 23,44	R\$ 26,97	R\$ 3,53
Cruzeta de transmissão	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 384,10	R\$ 438,47	R\$ 54,37
Diferencial completo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 84,73	R\$ 98,90	R\$ 14,17
Direção	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 62,58	R\$ 71,93	R\$ 9,35
Disco de freio	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 21,64	R\$ 24,90	R\$ 3,26
Farol de milha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%			




UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 75,13	R\$ 85,76	R\$ 10,63
Farol esquerdo	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 73,47	R\$ 85,76	R\$ 12,29
Fechadura do capô	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 34,90	R\$ 40,11	R\$ 5,21
Filtro de ar	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,63	R\$ 19,14	R\$ 2,51
Filtro de combustível	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 22,42	R\$ 25,59	R\$ 3,17
Fita da direção da buzina	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 14,22	R\$ 16,60	R\$ 2,38
Fusíveis	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 0,32	R\$ 0,37	R\$ 0,05
Jogo de cabo de vela	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 50,48	R\$ 58,09	R\$ 7,61
Jogo de escova do motor de partida	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 26,66	R\$ 30,43	R\$ 3,77
Jogo de junta do motor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 120,87	R\$ 141,09	R\$ 20,22
Jogo de lona de freio	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 34,90	R\$ 40,11	R\$ 5,21
Jogo de pastilhas de freio	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 32,46	R\$ 37,35	R\$ 4,89
Jogo de velas	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 47,86	R\$ 54,64	R\$ 6,78
Kit de embreagem	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 375,64	R\$ 438,47	R\$ 62,83

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/2022
FLS. 1777
Rub. 2




UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,63	R\$ 11,07	R\$ 1,44
Lanterna traseira direita	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 53,49	R\$ 61,55	R\$ 8,06
Lanterna traseira esquerda	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 53,92	R\$ 61,55	R\$ 7,63
Macaco	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 61,62	R\$ 71,93	R\$ 10,31
Maçanetas das portas	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 19,25	R\$ 22,13	R\$ 2,88
Molas traseiras	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 71,52	R\$ 82,30	R\$ 10,78
Painel completo	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 788,80	R\$ 900,46	R\$ 111,66
Palhetas de limpador de parabrisa	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 21,33	R\$ 24,90	R\$ 3,57
Parabrisa	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 273,17	R\$ 313,99	R\$ 40,82
Para-choque dianteiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 145,44	R\$ 167,37	R\$ 21,93
Para-choque traseiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 157,32	R\$ 179,59	R\$ 22,27
Pivô inferior	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 27,25	R\$ 31,81	R\$ 4,56
Pivô superior	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 29,48	R\$ 33,89	R\$ 4,41
Porcas e parafusos para rodas	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 10,62	R\$ 12,22	R\$ 1,60




Porta direita	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 298,08	R\$ 340,27	R\$ 42,19
Porta esquerda	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 291,51	R\$ 340,27	R\$ 48,76
Porta traseira direita	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 290,01	R\$ 333,35	R\$ 43,34
Porta traseira esquerda	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 289,08	R\$ 332,66	R\$ 43,58
Radiador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 292,62	R\$ 334,04	R\$ 41,42
Retentor do volante	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 27,85	R\$ 32,51	R\$ 4,66
Retrovisor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 62,58	R\$ 71,93	R\$ 9,35
Retrovisor interno	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 80,53	R\$ 92,67	R\$ 12,14
Roda liga leve	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 90,27	R\$ 103,05	R\$ 12,78
Rolamento de roda traseiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 67,54	R\$ 78,84	R\$ 11,30
Tampa do tanque de combustível	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 19,05	R\$ 21,90	R\$ 2,85
Tanque de combustível	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 390,65	R\$ 449,54	R\$ 58,89
Tapetes	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 35,74	R\$ 40,80	R\$ 5,06
Tela dianteira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 151,68	R\$ 177,05	R\$ 25,37

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003 /202 2
FLS. 1729
Rub. 2




UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 6,02	R\$ 6,92	R\$ 0,90
Terminal de direção ld	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 53,49	R\$ 61,55	R\$ 8,06
Terminal de direção le	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 56,95	R\$ 65,01	R\$ 8,06
Trava da tampa traseira	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,70	R\$ 8,99	R\$ 1,29
Vidro da porta direita	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 122,14	R\$ 140,39	R\$ 18,25
Vidro da porta esquerda	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 122,00	R\$ 140,39	R\$ 18,39
Vidro traseiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 213,86	R\$ 244,13	R\$ 30,27
Descrição						
Abraçadeira escapamento do	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 12,17	R\$ 13,89	R\$ 1,72
Abraçadeira mangote do radiador	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 4,63	R\$ 5,40	R\$ 0,77
Alternador	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 699,58	R\$ 804,11	R\$ 104,53
Amortecedor dianteiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 81,82	R\$ 94,15	R\$ 12,33
Amortecedor traseiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 87,21	R\$ 99,55	R\$ 12,34
Anel de vedação do escapamento	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 6,61	R\$ 7,72	R\$ 1,11

PEDREIRAS/MA
Proc. 190/003 /2022
FLS. 1780
Rub. 1




Unidade	Unidade	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 76,53	R\$ 87,97	R\$ 11,44
Banco estofado	Unidade	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 148,88	R\$ 171,32	R\$ 22,44
Barra de direção	Unidade	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 132,50	R\$ 151,25	R\$ 18,76
Base amortecedor	Unidade	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 22,48	R\$ 26,24	R\$ 3,76
Base da caixa de marcha	Unidade	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 21,48	R\$ 24,69	R\$ 3,21
Base do motor	Unidade	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 30,40	R\$ 34,98	R\$ 4,58
Bateria 65,70 ou 90 amperes	Unidade	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 239,31	R\$ 273,18	R\$ 33,87
Bico injetor	Unidade	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 263,79	R\$ 307,91	R\$ 44,12
Bieleta	Unidade	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,40	R\$ 10,80	R\$ 1,40
Bomba d'água	Unidade	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 93,22	R\$ 107,27	R\$ 14,05
Borracha de escapamento do meio	Unidade	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 6,76	R\$ 7,72	R\$ 0,96
Borracha de escapamento final	Unidade	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 6,61	R\$ 7,72	R\$ 1,11
Borracha do amortecedor	Unidade	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 4,70	R\$ 5,40	R\$ 0,70
Borracha do estabilizador	Unidade	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,60	R\$ 8,74	R\$ 1,14

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003 /202 2
FLS. 1281
Rub. 2




UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 87,21	R\$ 99,55	R\$ 12,34
Braço axial	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 35,04	R\$ 40,90	R\$ 5,86
Braço do setor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 83,25	R\$ 95,69	R\$ 12,44
Braço 1	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 106,63	R\$ 122,70	R\$ 16,07
Bucha da balança inferior	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,28	R\$ 23,15	R\$ 2,87
Bucha da balança superior	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 29,08	R\$ 33,95	R\$ 4,87
Bucha da balança traseira	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 24,84	R\$ 28,55	R\$ 3,71
Bucha do braço oscilante	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 19,45	R\$ 22,38	R\$ 2,93
Bucha do eixo traseiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 28,39	R\$ 32,41	R\$ 4,02
Bucha do estabilizador	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,25	R\$ 10,80	R\$ 1,55
Bucha do tirante	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,14	R\$ 23,15	R\$ 3,01
Buzina	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 22,80	R\$ 26,24	R\$ 3,44
Cabo de bateria	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 14,87	R\$ 16,98	R\$ 2,11
Cabo de embreagem	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 22,48	R\$ 26,24	R\$ 3,76

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003 /202 3
FLS. 1782
Rub. 2



UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 26,19	R\$ 30,10	R\$ 3,91
Cabo do velocímetro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 21,46	R\$ 24,69	R\$ 3,23
Caixa de direção	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 509,71	R\$ 581,86	R\$ 72,15
Caixa de marcha	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 986,39	R\$ 1.151,38	R\$ 164,99
Calha	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 100,03	R\$ 114,98	R\$ 14,95
Capô	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 285,68	R\$ 328,74	R\$ 43,06
Chave de roda	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 22,99	R\$ 26,24	R\$ 3,25
Cilindro de roda dianteiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 29,75	R\$ 34,73	R\$ 4,98
Cilindro de roda traseiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 31,55	R\$ 36,27	R\$ 4,72
Cilindro inferior embreagem	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 73,10	R\$ 84,12	R\$ 11,02
Cilindro mestre	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 89,23	R\$ 101,86	R\$ 12,63
Cilindro superior embreagem	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 88,59	R\$ 103,41	R\$ 14,82
Coifa da caixa de direção	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 19,47	R\$ 22,38	R\$ 2,91
Coifa da caixa de marcha	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 19,45	R\$ 22,38	R\$ 2,93


PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/2022
FLS. 1283
Rub. 2




da junta
homocinética

Coifa da junta oscilante (lado da roda)	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 19,60	R\$ 22,38	R\$ 2,78
Coifa da semi-arvore	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 19,47	R\$ 22,38	R\$ 2,91
Coifa lado da caixa de marcha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 19,45	R\$ 22,38	R\$ 2,93
Cola parabrisa	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 26,37	R\$ 30,10	R\$ 3,73
Correia da bomba	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,19	R\$ 20,06	R\$ 2,87
Correia de ventoinha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 18,80	R\$ 21,61	R\$ 2,81
Correia dentada	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 53,65	R\$ 61,74	R\$ 8,09
Correia do alternador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,95	R\$ 23,92	R\$ 2,97
Correia do hidráulico	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,19	R\$ 20,06	R\$ 2,87
Cruzeta de transmissão	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 26,19	R\$ 30,10	R\$ 3,91
Diferencial completo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 425,17	R\$ 489,26	R\$ 64,09
Direção	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 96,67	R\$ 110,35	R\$ 13,68
Disco de freio	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 68,76	R\$ 80,26	R\$ 11,50

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/202 2
FLS. 1784
Rub. 2



de milha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 24,17	R\$ 27,78	R\$ 3,61
Farol direito	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 83,15	R\$ 95,69	R\$ 12,54
Farol esquerdo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 83,82	R\$ 95,69	R\$ 11,87
Fechadura do capô	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 38,35	R\$ 44,76	R\$ 6,41
Filtro de ar	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 18,80	R\$ 21,61	R\$ 2,81
Filtro de combustível	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 24,81	R\$ 28,55	R\$ 3,74
Fita da direção da buzina	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,22	R\$ 18,52	R\$ 2,30
Fusíveis	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 0,36	R\$ 0,42	R\$ 0,06
Jogo de cabo de vela	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 56,39	R\$ 64,82	R\$ 8,43
Jogo de escova do motor de partida	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 29,50	R\$ 33,95	R\$ 4,45
Jogo de junta do motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 137,91	R\$ 157,43	R\$ 19,52
Jogo de lona de freio	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 38,35	R\$ 44,76	R\$ 6,41
Jogo de pastilhas de freio	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 36,25	R\$ 41,67	R\$ 5,42
Jogo de velas	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 52,97	R\$ 60,96	R\$ 7,99



de embreagem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 428,59	R\$ 489,26	R\$ 60,67
Lâmpada do farol	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 10,58	R\$ 12,35	R\$ 1,77
Lanterna traseira direita	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 59,75	R\$ 68,68	R\$ 8,93
Lanterna traseira esquerda	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 59,68	R\$ 68,68	R\$ 9,00
Macaco	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 70,31	R\$ 80,26	R\$ 9,95
Maçanetas das portas	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 21,15	R\$ 24,69	R\$ 3,54
Molas traseiras	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 79,89	R\$ 91,83	R\$ 11,94
Painel completo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 872,68	R\$ 1.004,24	R\$ 131,56
Palhetas de limpador de parabrisa	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 24,34	R\$ 27,78	R\$ 3,44
Parabrisa	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 300,14	R\$ 350,35	R\$ 50,21
Para-choque dianteiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 162,47	R\$ 186,75	R\$ 24,28
Para-choque traseiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 174,36	R\$ 200,64	R\$ 26,28
Pivô inferior	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 31,10	R\$ 35,50	R\$ 4,40
Pivô superior	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 32,39	R\$ 37,81	R\$ 5,42

PEDREIRAS/MA
 Prod. 1901003/2022
 FL\$ 1786
 Rub. e



parafusos para		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 12,08	R\$ 13,89	R\$ 1,81
Porta direita		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 329,94	R\$ 379,68	R\$ 49,74
Porta esquerda		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 332,60	R\$ 379,68	R\$ 47,08
Porta traseira direita		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 318,00	R\$ 371,19	R\$ 53,19
Porta traseira esquerda		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 322,94	R\$ 371,19	R\$ 48,25
Radiador		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 322,13	R\$ 370,70	R\$ 48,56
Retentor do volante		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 31,77	R\$ 36,27	R\$ 4,50
Retrovisor		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 68,76	R\$ 80,26	R\$ 11,50
Retrovisor interno		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 89,97	R\$ 103,41	R\$ 13,44
Roda liga leve		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 99,92	R\$ 114,98	R\$ 15,06
Rolamento de roda traseiro		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 77,06	R\$ 87,97	R\$ 10,91
Tampa do tanque de combustível		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,49	R\$ 23,92	R\$ 3,43
Tanque de combustível		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 435,91	R\$ 501,05	R\$ 65,14
Tapetes		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 39,57	R\$ 45,53	R\$ 5,96

PEDREIRAS/MA
Prod. 10/003 /202 2
FLS. 1787
Rub. 2



Descrição

Proc. 190/003/202 2
FLS. 1788


Rub.	6		1
------	---	--	---



de óleo lubrificante 15w40 para para motoniveladora

Balde de óleo para transmissão 68 (20 litros) para motoniveladora	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 185,15	R\$ 211,36	R\$ 26,21
Balde de óleo de transmissão 90 GL-5 (20 litros) para motoniveladora	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 181,04	R\$ 211,32	R\$ 30,28
Balde de óleo de transmissão 140 GL - 5 (20 litro) para motoniveladora	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 210,47	R\$ 241,92	R\$ 31,45
Mangueira de pressão para motoniveladora	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 220,13	R\$ 251,29	R\$ 31,16
Reparo de círculo para motoniveladora	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 129,53	R\$ 151,20	R\$ 21,67
Embuchamento do círculo para motoniveladora	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 194,25	R\$ 223,28	R\$ 29,03
Calço de círculo para motoniveladora	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 218,97	R\$ 251,98	R\$ 33,01
Compressor de ar para motoniveladora	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 1.287,54	R\$ 1.469,80	R\$ 182,26
Corrente de tração para motoniveladora	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 1.400,34	R\$ 1.634,57	R\$ 234,23
Faca da lamina para motoniveladora	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 995,09	R\$ 1.143,78	R\$ 148,69
Junta universal para motoniveladora	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 123,13	R\$ 141,69	R\$ 18,56
Rolamento dianteira para motoniveladora	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 619,81	R\$ 707,54	R\$ 87,73
Rolamento de roda traseira para motoniveladora	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 636,85	R\$ 743,37	R\$ 106,52

PEDREIRAS/MA
Proc. 1401003 /202 2
FLS. 1789
Pub. 2



para		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 78,82	R\$ 90,60	R\$ 11,78
para	Carço de meia lua para motoniveladora	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 199,42	R\$ 229,48	R\$ 30,06
	Bateria 100 amp para motoniveladora	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 494,68	R\$ 564,70	R\$ 70,02
	Lâmpada H4 24V para motoniveladora	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 27,97	R\$ 32,65	R\$ 4,68
	Lâmpada de pisca 24V para motoniveladora	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,45	R\$ 8,56	R\$ 1,11
	Lâmpada de ré 24V para motoniveladora	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,44	R\$ 8,56	R\$ 1,12
Descrição								
para	Alternador retroescavadeira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 2.172,05	R\$ 2.499,48	R\$ 327,43
	Faróis dianteiro para retroescavadeira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 50,97	R\$ 58,19	R\$ 7,22
	Filtro remoto com separador de água para retroescavadeira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 36,40	R\$ 42,49	R\$ 6,09
	Freio de estacionamento para retroescavadeira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 115,58	R\$ 132,85	R\$ 17,27
para	Tacômetro retroescavadeira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 350,55	R\$ 403,39	R\$ 52,84
	Buzina retroescavadeira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 156,43	R\$ 178,57	R\$ 22,14
	Manopla no volante para retroescavadeira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 125,40	R\$ 146,38	R\$ 20,98


PELOREIRAS/MA
Proc. 1901003 /202 2
Fls. 1790
Rub. 1

auxiliares traseiros (para aberta) para retroescavadeira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 128,13	R\$ 147,28	R\$ 19,15
Bico injetor eletrônico para retroescavadeira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 500,15	R\$ 575,55	R\$ 75,40
Bomba de alta pressão para retroescavadeira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 2.818,1 9	R\$ 3.217,1 1	R\$ 398,9 2
Cruzeta retroescavadeira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 109,71	R\$ 128,06	R\$ 18,35
Dente escarificador para retroescavadeira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 313,07	R\$ 359,85	R\$ 46,78
Embreagem viscosa para retroescavadeira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 714,48	R\$ 822,19 1	R\$ 107,7 1
Filtro combustível para retroescavadeira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 135,39	R\$ 154,55	R\$ 19,16
Filtro de ar para retroescavadeira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 155,55	R\$ 181,57	R\$ 26,02
Filtro de óleo para retroescavadeira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 61,60	R\$ 70,80	R\$ 9,20
Reparo da transmissão para retroescavadeira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 1.388,3 5	R\$ 1.597,6 4	R\$ 209,2 9
Bateria de 150 amperes para retroescavadeira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 724,06	R\$ 826,55	R\$ 102,4 9
Braço Especificação: veículo para retroescavadeira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 100,90	R\$ 117,78	R\$ 16,88
Braço Especificação: veículo para retroescavadeira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 85,09	R\$ 97,80	R\$ 12,71

transmissão. para tipo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 51,89	R\$ 59,71	R\$ 7,82
Disco de freio. para tipo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 105,72	R\$ 120,68	R\$ 14,96
Estat. Especificação: para tipo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 54,31	R\$ 63,39	R\$ 9,08
Filtro de ar. Especificação: para tipo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 36,59	R\$ 42,06	R\$ 5,47
Filtro de combustível. Especificação: para tipo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 19,45	R\$ 22,38	R\$ 2,93
Filtro de óleo lubrificante. Especificação: para tipo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 76,20	R\$ 86,99	R\$ 10,79
Parafuso da roda dianteira. Especificação: para tipo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,47	R\$ 19,23	R\$ 2,76
Regulador de voltagem. para tipo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 67,48	R\$ 77,56	R\$ 10,08
Relé auxiliar. para tipo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 24,04	R\$ 27,66	R\$ 3,62
Retentor do alternador. Especificação: para tipo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,21	R\$ 18,51	R\$ 2,30
Rolamento da roda dianteira. Especificação: para tipo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 47,74	R\$ 55,72	R\$ 7,98

Prod. 1901/003 /202 2
 FL.S. 1792
 Rub. 2






Descrição	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 77,09	R\$ 88,61	R\$ 11,52
da roda Especificação: para tipo veículo retroescavadeira							
Rolamento do alternador. Especificação: para tipo veículo retroescavadeira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 13,40	R\$ 15,42	R\$ 2,02
Rotor do alternador. Especificação: para tipo veículo retroescavadeira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 73,00	R\$ 83,33	R\$ 10,33
Terminal de direção externo. Especificação: para tipo veículo retroescavadeira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 90,94	R\$ 106,15	R\$ 15,21
Terminal de direção interno. Especificação: para tipo veículo retroescavadeira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 91,09	R\$ 104,70	R\$ 13,61
Braço auxiliar. Especificação: para veículo tipo trator	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 167,24	R\$ 192,23	R\$ 24,99
Braço pitman. Especificação: para veículo tipo trator	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 154,28	R\$ 177,54	R\$ 23,26
Cruzeta de transmissão. Especificação: para veículo tipo trator	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 161,53	R\$ 184,40	R\$ 22,87
Disco de freio. Especificação: para veículo tipo trator	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 99,46	R\$ 116,10	R\$ 16,64
Estator. Especificação: para veículo tipo trator	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 137,57	R\$ 158,13	R\$ 20,56
Filtro de ar. Especificação: para veículo tipo trator	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 55,15	R\$ 63,46	R\$ 8,31



de combustível. para	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 22,30	R\$ 25,46	R\$ 3,16
Especificação: para veículo tipo trator	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 24,00	R\$ 28,01	R\$ 4,01
Aditivo de óleo lubrificante. para veículo tipo trator	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 19,11	R\$ 21,96	R\$ 2,85
Parafuso da roda dianteira. para	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 45,84	R\$ 52,75	R\$ 6,91
Especificação: para veículo tipo trator	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 10,86	R\$ 12,40	R\$ 1,54
Relé auxiliar. para	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 13,42	R\$ 15,67	R\$ 2,25
Especificação: para veículo trator	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 52,08	R\$ 59,86	R\$ 7,78
Retentor do alternador. para	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 55,91	R\$ 64,34	R\$ 8,43
Especificação: para veículo tipo trator	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 13,10	R\$ 14,95	R\$ 1,85
Rolamento da roda dianteira. Especificação: para veículo tipo trator	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 143,05	R\$ 166,98	R\$ 23,93
Rolamento da roda traseira. Especificação: para veículo tipo trator	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 57,22	R\$ 65,77	R\$ 8,55
Rolamento do alternador. para	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 59,34	R\$ 68,28	R\$ 8,94
Especificação: para veículo tipo trator	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%			
Rotor do alternador. para	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%			
Especificação: para veículo tipo trator	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%			
Terminal de direção externo. Especificação: para veículo tipo trator	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%			
Terminal de direção interno. Especificação: para veículo tipo trator	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%			
Descrição							
Porta esquerda para trator	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 632,05	R\$ 727,33	R\$ 95,28


PEDREIRAS/MA
Proc. 190100312022
FLS. 1799
Rub. 1



Instrumentos		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 323,46	R\$ 369,25	R\$ 45,79
Detetor do radiador para trator		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 49,51	R\$ 57,79	R\$ 8,28
Grade frontal para trator		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 1.144,49	R\$ 1.315,51	R\$ 171,02
Porta direita para trator		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 674,21	R\$ 775,85	R\$ 101,64
Vidro dianteiro cabine para trator		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 98,78	R\$ 112,76	R\$ 13,98
Silencioso para trator		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 459,92	R\$ 536,85	R\$ 76,93
Alternador para trator		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 1.188,25	R\$ 1.365,81	R\$ 177,56
Vidro traseiro direito para trator		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 395,00	R\$ 454,54	R\$ 59,54
Cilindro miolo ignição clio scenic 2000 A 2012 para trator		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 90,28	R\$ 103,06	R\$ 12,78
Disjuntor térmico 80ª 12vts para trator		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 41,16	R\$ 48,05	R\$ 6,89
Condensador condicionado para trator	ar	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 515,99	R\$ 593,09	R\$ 77,10
Vidro traseiro esquerdo para trator		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 364,33	R\$ 419,25	R\$ 54,92
Parabrisa inferior esquerdo para trator		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 271,94	R\$ 310,43	R\$ 38,49
Parabrisa inferior direito para trator		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 265,95	R\$ 310,43	R\$ 44,48



PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/202 2
FLS. 1796
Rub. 17



Motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 525,01	R\$ 603,46	R\$ 78,45
Cabo acelerador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 40,97	R\$ 47,15	R\$ 6,18
Cabo de freio completo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 56,64	R\$ 64,66	R\$ 8,02
Cabo de vela	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 58,66	R\$ 68,47	R\$ 9,81
Cabo embreagem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 41,02	R\$ 47,15	R\$ 6,13
Chave de roda	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 34,53	R\$ 39,74	R\$ 5,21
Cilindro mestre freio	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 146,91	R\$ 167,70	R\$ 20,79
Cilindro rd ts	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 40,39	R\$ 47,15	R\$ 6,76
Colar de embreagem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 53,32	R\$ 61,29	R\$ 7,97
Correia dentada	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 53,26	R\$ 61,29	R\$ 8,03
Correia gir alt dh	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 23,60	R\$ 26,94	R\$ 3,34
Disco de freio dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 34,62	R\$ 40,41	R\$ 5,79
Farol dt direito	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 153,52	R\$ 176,46	R\$ 22,94
Farol dt esquerdo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 153,34	R\$ 176,46	R\$ 23,12

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/202 2
FLS. 1797
Rub. 2




UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 12,98	R\$ 14,82	R\$ 1,84
Filtro de combustível	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 12,70	R\$ 14,82	R\$ 2,12
Filtro de óleo 560	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 12,89	R\$ 14,82	R\$ 1,93
Filtros de ar de motor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 11,12	R\$ 12,80	R\$ 1,68
Hidrovacu	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 172,08	R\$ 196,44	R\$ 24,36
Jogo arruela comando	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 57,70	R\$ 67,35	R\$ 9,65
Jogo balancim motor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 99,02	R\$ 113,82	R\$ 14,80
Jogo bronze biela	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 104,18	R\$ 119,88	R\$ 15,70
Jogo bronze comando central	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 105,01	R\$ 119,88	R\$ 14,87
Jogo junta motor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 126,94	R\$ 148,17	R\$ 21,23
Jogo pinos dos pistom	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 67,97	R\$ 78,13	R\$ 10,16
Jogo pistom motor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 186,70	R\$ 214,85	R\$ 28,15
Jogo segmento motor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 129,21	R\$ 147,50	R\$ 18,29
Junta homocinetica	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 149,44	R\$ 174,44	R\$ 25,00

PELOREIRAS/MA
Proc. 1901003/2022
FLS. 1798
Pub. 2




Kit reparo das pinças dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 183,99	R\$ 211,48	R\$ 27,49
Kit rolamento ts	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 31,61	R\$ 36,37	R\$ 4,76
Lanterna ts d	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 50,93	R\$ 58,14	R\$ 7,21
Lanterna ts e	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 70,40	R\$ 82,17	R\$ 11,77
Lona traseira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 71,49	R\$ 82,17	R\$ 10,68
Macaco universal até 600 kg	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 58,53	R\$ 67,35	R\$ 8,82
Maçaneta da externa da porta chave	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 46,61	R\$ 53,21	R\$ 6,60
Mangote inferior radiador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 39,81	R\$ 46,47	R\$ 6,66
Mangote superior radiador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 53,32	R\$ 61,29	R\$ 7,97
Mangueira de freio dt d/e	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 47,40	R\$ 54,55	R\$ 7,15
Mangueira de freio ts d/e	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 14,16	R\$ 16,16	R\$ 2,00
Motor de partida	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 13,84	R\$ 16,16	R\$ 2,32
Palhetas convencionais	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 1.114,47	R\$ 1.281,00	R\$ 166,53
	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 40,38	R\$ 46,47	R\$ 6,09

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/2027
FLS. 1799
Rub. 2



Origem dianteiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 244,26	R\$ 278,83	R\$ 34,57
Parachoque dianteiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 182,33	R\$ 212,83	R\$ 30,50
Parachoque traseiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 185,16	R\$ 212,83	R\$ 27,67
Pastilha freio dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 36,29	R\$ 41,76	R\$ 5,47
Pivô	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 43,66	R\$ 49,84	R\$ 6,18
Protetor de cárter	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 109,63	R\$ 127,97	R\$ 18,34
Radiador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 171,69	R\$ 197,34	R\$ 25,65
Reparo da pinça dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 25,17	R\$ 28,96	R\$ 3,79
Retentor volante motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 75,52	R\$ 86,21	R\$ 10,69
Retrovisor direito	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 73,27	R\$ 85,53	R\$ 12,26
Retrovisor esquerdo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 74,41	R\$ 85,53	R\$ 11,12
Rolamento roda dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 59,70	R\$ 68,70	R\$ 9,00
Sapata de freio	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 74,34	R\$ 84,86	R\$ 10,52
Silencioso ts	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 99,15	R\$ 115,74	R\$ 16,58

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1401003/2022
FLS.	1900
Rub.	2




Ar de freio ts


Tapete borracha pvc	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 53,91	R\$ 61,96	R\$ 8,05
Terminal	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 46,24	R\$ 53,21	R\$ 6,97
Terminal direção	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 38,94	R\$ 44,45	R\$ 5,51
Trinco da porta interna direita	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 38,08	R\$ 44,45	R\$ 6,37
Trinco da porta interna esquerda	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 52,15	R\$ 59,94	R\$ 7,79
Vela	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 52,09	R\$ 59,94	R\$ 7,85
Vidro da porta dianteira direita	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 48,38	R\$ 55,23	R\$ 6,85
Vidro da porta dianteira esquerda	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 132,71	R\$ 154,91	R\$ 22,20
Virabrequim do motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 134,77	R\$ 154,91	R\$ 20,14
				1%	R\$ 110,42	R\$ 127,07	R\$ 16,65
MULTI COMERCIO E SERVIÇOS							
Descrição							
Amortecedor turbogas	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 219,54	R\$ 252,64	R\$ 33,10
Amortecedor turbogas	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 173,11	R\$ 197,61	R\$ 24,50
Asa de urubu	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 64,67	R\$ 75,49	R\$ 10,82

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/202 2
FLS. 1801
Rub. 2

	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 166,22	R\$ 191,06	R\$ 24,84
Base coxim amort .dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 63,46	R\$ 73,03	R\$ 9,57
Base cx marcha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 195,15	R\$ 222,77	R\$ 27,62
Base motor dt d	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 258,15	R\$ 301,33	R\$ 43,18
Bateria 60 amperes	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 231,72	R\$ 266,35	R\$ 34,63
Bomba d'água	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 101,86	R\$ 117,22	R\$ 15,36
Bomba de óleo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 173,11	R\$ 197,61	R\$ 24,50
Bomba direção hidráulica	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 220,29	R\$ 257,14	R\$ 36,85
Botão e moldura puxador vidro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 102,34	R\$ 117,63	R\$ 15,29
Bucha da sapata	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 10,13	R\$ 11,66	R\$ 1,53
Cabeçote motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 1.065,52	R\$ 1.216,35	R\$ 150,83
Cabo acelerador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 79,39	R\$ 92,67	R\$ 13,28
Cabo de freio completo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 171,92	R\$ 197,61	R\$ 25,69
Cabo de vela	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 101,33	R\$ 116,60	R\$ 15,27


PEDREIRAS/MA
 Proc. 1901003/2022
 FLS. 18923
 Sub. 1






embreagem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 86,01	R\$ 98,19	R\$ 12,18
Chave de roda	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 37,86	R\$ 44,19	R\$ 6,33
Cilindro mestre freio	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 172,46	R\$ 198,23	R\$ 25,77
Cilindro rd ts	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 63,99	R\$ 73,64	R\$ 9,65
Colar de embreagem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 53,23	R\$ 60,76	R\$ 7,53
Correia dentada	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 99,37	R\$ 115,99	R\$ 16,62
Correia gir alt dh	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 34,17	R\$ 39,28	R\$ 5,11
Disco de freio dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 61,33	R\$ 70,58	R\$ 9,25
Farol dt direito	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 194,97	R\$ 222,57	R\$ 27,60
Farol dt esquerdo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 190,68	R\$ 222,57	R\$ 31,89
Filtro ar condicionado	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 22,96	R\$ 26,39	R\$ 3,43
Filtro de combustível	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 90,13	R\$ 103,72	R\$ 13,59
Filtro de óleo 560	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,74	R\$ 20,25	R\$ 2,51
Filtros de ar de motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 36,28	R\$ 42,35	R\$ 6,07

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/202 2
FLS 1803
Rub. 2



	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 262,16	R\$ 301,33	R\$ 39,17
Jogo arruela comando	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 81,60	R\$ 93,90	R\$ 12,30
Jogo balancim motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 119,35	R\$ 136,24	R\$ 16,89
Jogo bronze biela	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 95,33	R\$ 111,28	R\$ 15,95
Jogo bronze comando central	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 95,93	R\$ 110,26	R\$ 14,33
Jogo junta motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 118,39	R\$ 136,24	R\$ 17,85
Jogo pinos dos pistom	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 61,28	R\$ 69,96	R\$ 8,68
Jogo pistom motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 169,29	R\$ 197,61	R\$ 28,32
Jogo segmento motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 90,24	R\$ 103,72	R\$ 13,48
Junta homocinetica	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 137,59	R\$ 158,33	R\$ 20,74
Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 263,97	R\$ 301,33	R\$ 37,36
Kit reparo das pinças dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 25,24	R\$ 29,46	R\$ 4,22
Kit rolamento ts	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 65,14	R\$ 74,87	R\$ 9,73
Lanterna ts d	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 82,13	R\$ 94,51	R\$ 12,38

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/2022
FLS. 1804
Rub. 2




	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 82,79	R\$ 94,51	R\$ 11,72
Lona traseira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 112,51	R\$ 131,33	R\$ 18,82
Macaco automotivo universal até 600 kg	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 42,18	R\$ 48,48	R\$ 6,30
Maçaneta da externa da porta chave	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 62,93	R\$ 72,42	R\$ 9,49
Mangote inferior radiador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 39,24	R\$ 44,80	R\$ 5,56
Mangote superior radiador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 38,38	R\$ 44,80	R\$ 6,42
Mangueira de freio dt d/e	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,55	R\$ 19,02	R\$ 2,47
Mangueira de freio ts d/e	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,53	R\$ 19,02	R\$ 2,49
Motor de partida	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 624,69	R\$ 713,12	R\$ 88,43
Palhetas convencionais	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 365,93	R\$ 427,14	R\$ 61,21
Parabrisa dianteiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 221,04	R\$ 254,07	R\$ 33,03
Paracheque dianteiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 268,78	R\$ 309,30	R\$ 40,52
Paracheque traseiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 270,95	R\$ 309,30	R\$ 38,35
Pastilha freio dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 80,97	R\$ 94,51	R\$ 13,54

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/2022
FLS. 1805
Rub. 1



	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 41,65	R\$ 47,87	R\$ 6,22
Protetor de cárter	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 80,53	R\$ 92,67	R\$ 12,14
Radiador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 195,15	R\$ 222,77	R\$ 27,62
Reparo da pinça dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 36,80	R\$ 42,96	R\$ 6,16
Retentor volante motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 54,99	R\$ 63,21	R\$ 8,22
Retrovisor direito	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 115,19	R\$ 132,56	R\$ 17,37
Retrovisor esquerdo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 116,12	R\$ 132,56	R\$ 16,44
Rolamento roda dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 99,37	R\$ 115,99	R\$ 16,62
Sapata de freio	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 462,20	R\$ 531,26	R\$ 69,06
Silencioso ts	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 91,73	R\$ 105,56	R\$ 13,83
Tambor de freio ts	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 50,54	R\$ 57,69	R\$ 7,15
Tapete borracha pvc	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 39,31	R\$ 45,89	R\$ 6,58
Terminal	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 36,84	R\$ 42,35	R\$ 5,51
Terminal direção	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 36,80	R\$ 42,35	R\$ 5,55

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003 /202 2
Fls. 1806
Rub. 1




Descrição	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 48,92	R\$ 55,85	R\$ 6,93
Amortecedor Dt turbogas	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 119,28	R\$ 139,23	R\$ 19,95
Amortecedor Ts turbogas	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 99,62	R\$ 114,51	R\$ 14,89
Base coxim amort. Dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 61,63	R\$ 70,92	R\$ 9,29
Base cx marcha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 42,17	R\$ 48,14	R\$ 5,97
Base motor dt d	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 47,38	R\$ 55,30	R\$ 7,92
Bateria 60 amperes	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 143,77	R\$ 165,25	R\$ 21,48
Bico injetor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 118,73	R\$ 136,63	R\$ 17,90


PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/202 2
FLS 1807
Rub. 1

	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 110,57	R\$ 126,22	R\$ 15,65
Cabo acelerador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 43,48	R\$ 50,75	R\$ 7,27
Cabo de vela	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 52,64	R\$ 60,51	R\$ 7,87
Cabo embreagem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 46,93	R\$ 54,00	R\$ 7,07
Cabo freio de mão completo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 73,52	R\$ 83,93	R\$ 10,41
Cilindro mestre freio	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 114,26	R\$ 133,37	R\$ 19,11
Cilindro rd ts	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 30,56	R\$ 35,13	R\$ 4,57
Correia dent	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 45,23	R\$ 52,05	R\$ 6,82
Correia gir alt d h	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 30,77	R\$ 35,13	R\$ 4,36
Disco de freio dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 57,96	R\$ 67,66	R\$ 9,70
Extintor pressunvizado	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 50,37	R\$ 57,90	R\$ 7,53
Farol dt d	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 117,59	R\$ 135,32	R\$ 17,73
Farol dt e	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 118,54	R\$ 135,32	R\$ 16,78
Filtro ar	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 31,21	R\$ 36,43	R\$ 5,22

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/202 2
FLS. 1808
Rub. 2




lo de Combustível	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 47,55	R\$ 54,65	R\$ 7,10
Filtro lubrificante	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 12,44	R\$ 14,31	R\$ 1,87
Fusível	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 0,31	R\$ 0,35	R\$ 0,04
Kit amort. Dt batedor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 25,08	R\$ 29,28	R\$ 4,20
Kit amort. Ts batedor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 22,64	R\$ 26,02	R\$ 3,38
Kit bem. Dis/pla/col 190mm	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 296,25	R\$ 340,91	R\$ 44,66
Kit bomba comb. Flex	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 64,40	R\$ 73,52	R\$ 9,12
Kit rolamento ts	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 58,52	R\$ 68,31	R\$ 9,79
Lâmpada	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 3,39	R\$ 3,90	R\$ 0,51
Lanterna traseira direita	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 66,15	R\$ 76,12	R\$ 9,97
Lanterna traseira esquerda	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 66,68	R\$ 76,12	R\$ 9,44
Limpador 13	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 24,53	R\$ 28,63	R\$ 4,10
Limpador de para-brisa	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 24,91	R\$ 28,63	R\$ 3,72
Lona traseira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 39,01	R\$ 44,89	R\$ 5,88



Motor inferior radiador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 42,17	R\$ 48,14	R\$ 5,97
Mangote superior radiador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 52,40	R\$ 61,16	R\$ 8,76
Mangueira de freio dt d/e	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,38	R\$ 23,42	R\$ 3,04
Mangueira de freio ts d/e	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,35	R\$ 23,42	R\$ 3,07
Palheta	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 42,75	R\$ 48,80	R\$ 6,05
Para-brisa	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 338,08	R\$ 394,63	R\$ 56,55
Parabrisa dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 341,88	R\$ 392,96	R\$ 51,08
Pastilha freio dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 33,93	R\$ 39,04	R\$ 5,11
Poltrona	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 116,83	R\$ 133,37	R\$ 16,54
Reparo trambulador cx 5 marcha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 52,40	R\$ 61,16	R\$ 8,76
Reservatório de água	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 65,09	R\$ 74,82	R\$ 9,73
Retrovisor d	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 82,55	R\$ 94,99	R\$ 12,44
Retrovisor e	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 83,21	R\$ 94,99	R\$ 11,78
Rolamento roda dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 94,19	R\$ 109,95	R\$ 15,76



PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/202 2
FLS. 1811
Rub. 2





UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 143,77	R\$ 165,25	R\$ 21,48
Bico injetor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 118,73	R\$ 136,63	R\$ 17,90
Bomba d'água	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 110,57	R\$ 126,22	R\$ 15,65
Cabo acelerador	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 43,48	R\$ 50,75	R\$ 7,27
Cabo de vela	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 52,64	R\$ 60,51	R\$ 7,87
Cabo embreagem	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 46,93	R\$ 54,00	R\$ 7,07
Cabo freio de mão completo	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 73,52	R\$ 83,93	R\$ 10,41
Cilindro mestre freio	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 114,26	R\$ 133,37	R\$ 19,11
Cilindro rd ts	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 30,56	R\$ 35,13	R\$ 4,57
Correia dent	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 45,23	R\$ 52,05	R\$ 6,82
Correia gir alt d h	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 30,77	R\$ 35,13	R\$ 4,36
Disco de freio dt	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 57,96	R\$ 67,66	R\$ 9,70
Extintor pressunvizado	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 50,37	R\$ 57,90	R\$ 7,53
Farol dt d	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 117,59	R\$ 135,32	R\$ 17,73

	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 118,54	R\$ 135,32	R\$ 16,78
Filtro ar	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 31,21	R\$ 36,43	R\$ 5,22
Filtro de combustível	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 47,55	R\$ 54,65	R\$ 7,10
Filtro lubrificante	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 12,44	R\$ 14,31	R\$ 1,87
Fusível	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 0,31	R\$ 0,35	R\$ 0,04
Kit amort. Dt batedor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 25,08	R\$ 29,28	R\$ 4,20
Kit amort. Ts batedor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 22,64	R\$ 26,02	R\$ 3,38
Kit bem. Dis/pla/col 190mm	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 296,25	R\$ 340,91	R\$ 44,66
Kit bomba comb. Flex	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 64,40	R\$ 73,52	R\$ 9,12
Kit rolamento ts	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 58,52	R\$ 68,31	R\$ 9,79
Lâmpada	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 3,39	R\$ 3,90	R\$ 0,51
Lanterna traseira direita	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 66,15	R\$ 76,12	R\$ 9,97
Lanterna traseira esquerda	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 66,68	R\$ 76,12	R\$ 9,44
Limpador 13	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 24,53	R\$ 28,63	R\$ 4,10



Adorador de para-brisa	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 24,91	R\$ 28,63	R\$ 3,72
Lona traseira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 39,01	R\$ 44,89	R\$ 5,88
Mangote inferior radiador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 42,17	R\$ 48,14	R\$ 5,97
Mangote superior radiador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 52,40	R\$ 61,16	R\$ 8,76
Mangueira de freio dt d/e	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,38	R\$ 23,42	R\$ 3,04
Mangueira de freio ts d/e	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,35	R\$ 23,42	R\$ 3,07
Palheta	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 42,75	R\$ 48,80	R\$ 6,05
Para-brisa	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 338,08	R\$ 394,63	R\$ 56,55
Parabrisa dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 341,88	R\$ 392,96	R\$ 51,08
Pastilha freio dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 33,93	R\$ 39,04	R\$ 5,11
Poltrona	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 116,83	R\$ 133,37	R\$ 16,54
Reparo trambulador cx 5 marcha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 52,40	R\$ 61,16	R\$ 8,76
Reservatório de água	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 65,09	R\$ 74,82	R\$ 9,73
Retrovisor d	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 82,55	R\$ 94,99	R\$ 12,44





cx. 0017


UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 42,17	R\$ 48,14	R\$ 5,97
Base motor dt d	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 47,38	R\$ 55,30	R\$ 7,92
Bateria 60 amperes	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 143,77	R\$ 165,25	R\$ 21,48
Bico injetor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 118,73	R\$ 136,63	R\$ 17,90
Bomba d'água	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 110,57	R\$ 126,22	R\$ 15,65
Cabo acelerador	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 43,48	R\$ 50,75	R\$ 7,27
Cabo de vela	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 52,64	R\$ 60,51	R\$ 7,87
Cabo embreagem	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 46,93	R\$ 54,00	R\$ 7,07
Cabo freio de mão completo	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 73,52	R\$ 83,93	R\$ 10,41
Cilindro mestre freio	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 114,26	R\$ 133,37	R\$ 19,11
Cilindro rd ts	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 30,56	R\$ 35,13	R\$ 4,57
Correia dent	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 45,23	R\$ 52,05	R\$ 6,82
Correia gir alt d h	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 30,77	R\$ 35,13	R\$ 4,36
Disco de freio dt	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 57,96	R\$ 67,66	R\$ 9,70

PEDREIRAS/MA


Proc. 1901073/2022

FLS. 1816

Rub. 2




por pressurizado		abc	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 50,37	R\$ 57,90	R\$ 7,53
Farol dt d			UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 117,59	R\$ 135,32	R\$ 17,73
Farol dt e			UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 118,54	R\$ 135,32	R\$ 16,78
Filtro ar			UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 31,21	R\$ 36,43	R\$ 5,22
Filtro de combustível			UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 47,55	R\$ 54,65	R\$ 7,10
Filtro lubrificante			UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 12,44	R\$ 14,31	R\$ 1,87
Fusível			UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 0,31	R\$ 0,35	R\$ 0,04
Kit amort. Dt batedor			UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 25,08	R\$ 29,28	R\$ 4,20
Kit amort. Ts batedor			UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 22,64	R\$ 26,02	R\$ 3,38
Kit bem. Dis/pla/col 190mm			UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 296,25	R\$ 340,91	R\$ 44,66
Kit bomba comb. Flex			UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 64,40	R\$ 73,52	R\$ 9,12
Kit rolamento ts			UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 58,52	R\$ 68,31	R\$ 9,79
Lâmpada			UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 3,39	R\$ 3,90	R\$ 0,51
Lanterna traseira direita			UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 66,15	R\$ 76,12	R\$ 9,97



UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 66,68	R\$ 76,12	R\$ 9,44
Limpador 13	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 24,53	R\$ 28,63	R\$ 4,10
Limpador de para-brisa	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 24,91	R\$ 28,63	R\$ 3,72
Lona traseira	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 39,01	R\$ 44,89	R\$ 5,88
Mangote inferior radiador	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 42,17	R\$ 48,14	R\$ 5,97
Mangote superior radiador	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 52,40	R\$ 61,16	R\$ 8,76
Mangueira de freio dt d/e	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,38	R\$ 23,42	R\$ 3,04
Mangueira de freio ts d/e	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,35	R\$ 23,42	R\$ 3,07
Palheta	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 42,75	R\$ 48,80	R\$ 6,05
Para-brisa	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 338,08	R\$ 394,63	R\$ 56,55
Parabrisa dt	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 341,88	R\$ 392,96	R\$ 51,08
Pastilha freio dt	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 33,93	R\$ 39,04	R\$ 5,11
Poltrona	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 116,83	R\$ 133,37	R\$ 16,54
Reparo trambulador cx 5 marcha	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 52,40	R\$ 61,16	R\$ 8,76


PEDREIRAS/MA
Proc. 190102/2020
FLS. 1812
Rub.



avaliador de água


UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 65,09	R\$ 74,82	R\$ 9,73
Retrovisor d	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 82,55	R\$ 94,99	R\$ 12,44
Retrovisor e	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 83,21	R\$ 94,99	R\$ 11,78
Rolamento roda dt	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 94,19	R\$ 109,95	R\$ 15,76
Silencioso intermediário	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 148,87	R\$ 171,11	R\$ 22,24
Silencioso ts	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 140,78	R\$ 162,00	R\$ 21,22
Tambor de freio ts	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 66,11	R\$ 75,47	R\$ 9,36
Tampão da roda	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 12,26	R\$ 14,31	R\$ 2,05
Tarugo de roda dt/ts	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 8,49	R\$ 9,76	R\$ 1,27
Terminal	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 37,88	R\$ 43,59	R\$ 5,71
Terminal axial	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 33,63	R\$ 38,39	R\$ 4,76
Vela(jogo)	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 33,45	R\$ 39,04	R\$ 5,59
Descrição						
Abraçadeira de plástico	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 0,17	R\$ 0,20	R\$ 0,03

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003 /202 2
FLS. 1819
Rub




do		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 2,86	R\$ 3,29	R\$ 0,43
Acabamento paralama ft ts l/d		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 37,84	R\$ 43,55	R\$ 5,71
		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 38,15	R\$ 43,55	R\$ 5,40
Alternador		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 426,68	R\$ 498,05	R\$ 71,37
		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 105,37	R\$ 121,11	R\$ 15,74
Amortecedor dianteiro		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 110,37	R\$ 127,01	R\$ 16,64
		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 0,32	R\$ 0,37	R\$ 0,05
Arruela de pressão		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 60,04	R\$ 70,08	R\$ 10,04
		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 61,56	R\$ 70,76	R\$ 9,20
Automático do motor de partida		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 105,84	R\$ 121,79	R\$ 15,95
		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 26,23	R\$ 29,94	R\$ 3,71
Balança traseira		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 34,39	R\$ 40,14	R\$ 5,75
		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 29,01	R\$ 33,34	R\$ 4,33
Banco estofado		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 31,93	R\$ 36,74	R\$ 4,81
		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%			

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/2022
FLS. 1820
Rub. 2




Bielas de 45 amperes		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 151,39	R\$ 172,82	R\$ 21,43
Benzil do motor de partida		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 11,66	R\$ 13,61	R\$ 1,95
Bico injetor		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 61,56	R\$ 70,76	R\$ 9,20
Biela do motor		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 67,41	R\$ 77,57	R\$ 10,16
Bieleta suspensão ft d/e		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,26	R\$ 23,13	R\$ 2,87
Bobina de ignição		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 60,62	R\$ 70,76	R\$ 10,14
Boia do tanque de combustível		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 37,89	R\$ 43,55	R\$ 5,66
Bomba de combustível		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 61,49	R\$ 70,76	R\$ 9,27
Bomba de d'água		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 38,15	R\$ 43,55	R\$ 5,40
Bomba de óleo		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 116,58	R\$ 136,08	R\$ 19,50
Bomba do hidráulico		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 214,28	R\$ 246,30	R\$ 32,02
Borracha da tampa		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 4,73	R\$ 5,44	R\$ 0,71
Borracha de escapamento do meio		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 4,77	R\$ 5,44	R\$ 0,67
Borracha de escapamento final		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,24	R\$ 6,12	R\$ 0,88

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/202 2
Fls.	1821
Rub.	




UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 8,29	R\$ 9,53	R\$ 1,24
Borracha do estabilizador	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,32	R\$ 6,12	R\$ 0,80
Borracha parabrisa	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 48,87	R\$ 55,79	R\$ 6,92
Borracha porta	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 22,74	R\$ 26,54	R\$ 3,80
Braço axial	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 21,31	R\$ 24,49	R\$ 3,18
Braço oscilante	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 24,84	R\$ 28,58	R\$ 3,74
Braço tensor dianteiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 26,23	R\$ 29,94	R\$ 3,71
Bucha da balança traseira	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 8,16	R\$ 9,53	R\$ 1,37
Bucha da sapata	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 8,29	R\$ 9,53	R\$ 1,24
Bucha da suspensão	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 8,28	R\$ 9,53	R\$ 1,25
Bucha do braço do tensor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,75	R\$ 8,85	R\$ 1,10
Bucha do braço oscilante	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 8,16	R\$ 9,53	R\$ 1,37
Bucha do eixo traseiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,47	R\$ 10,89	R\$ 1,42
Bucha do estabilizador	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,32	R\$ 6,12	R\$ 0,80

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901005/202 2
FLS. 1822
Rég. 2




UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 8,35	R\$ 9,53	R\$ 1,18
Bucha do motor de partida	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,24	R\$ 6,12	R\$ 0,88
Bucha do tirante	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,47	R\$ 10,89	R\$ 1,42
Bucha elástica	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 10,65	R\$ 12,25	R\$ 1,60
Buzina	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,26	R\$ 23,13	R\$ 2,87
Cabo cx marcha ft engate	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 79,85	R\$ 93,21	R\$ 13,36
Cabo de acelerador	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 26,05	R\$ 29,94	R\$ 3,89
Cabo de bateria	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 14,19	R\$ 16,33	R\$ 2,14
Cabo de embreagem	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 35,16	R\$ 40,14	R\$ 4,98
Cabo de freio de mão	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 34,39	R\$ 40,14	R\$ 5,75
Cabo de vela	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 46,17	R\$ 53,07	R\$ 6,90
Cabo de velocímetro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 19,51	R\$ 22,45	R\$ 2,94
Cabo do capuz	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 10,14	R\$ 11,57	R\$ 1,43
Caixa de direção	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 136,40	R\$ 159,21	R\$ 22,81

PEDREIRAS/MA	
Proc. 1903003/2022	18 23
FLS.	
Pub.	




UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 824,59	R\$ 947,80	R\$ 123,21
Calço do feixe de mola	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 13,01	R\$ 14,97	R\$ 1,96
Calço do motor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 32,18	R\$ 36,74	R\$ 4,56
Calha do radiador	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 62,95	R\$ 73,48	R\$ 10,53
Capô	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 168,11	R\$ 193,23	R\$ 25,12
Capsula marcha lenta ft	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 55,58	R\$ 63,96	R\$ 8,38
Chave de roda	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,28	R\$ 19,73	R\$ 2,45
Cilindro de roda dianteira	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,98	R\$ 24,49	R\$ 3,51
Cilindro de roda traseira	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,12	R\$ 23,13	R\$ 3,01
Cilindro inferior de embreagem	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 49,66	R\$ 57,15	R\$ 7,49
Cilindro mestre	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 50,66	R\$ 57,83	R\$ 7,17
Cilindro superior de embreagem	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 48,96	R\$ 57,15	R\$ 8,19
Cobertura correia dent ft	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 37,89	R\$ 43,55	R\$ 5,66
Coifa da caixa de direção	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,69	R\$ 8,85	R\$ 1,16

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003 /202 2
FLS. 1829
Rub. 1



da junta	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,54	R\$ 10,89	R\$ 1,35
Coifa da junta oscilante (lado da roda)	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,33	R\$ 10,89	R\$ 1,56
Coifa da semiarvore	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,47	R\$ 10,89	R\$ 1,42
Coifa lado da caixa de marcha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,46	R\$ 10,89	R\$ 1,43
Cola parabrisa	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 26,23	R\$ 29,94	R\$ 3,71
Correia de ventoinha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,90	R\$ 19,73	R\$ 2,83
Correia dentada	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 26,05	R\$ 29,94	R\$ 3,89
Correia do alternador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 18,92	R\$ 21,77	R\$ 2,85
Coxim do amortecedor dianteiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,28	R\$ 19,73	R\$ 2,45
Coxim do amortecedor traseiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,90	R\$ 19,73	R\$ 2,83
Cruzeta	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 26,05	R\$ 29,94	R\$ 3,89
Cubo roda dian ft	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 28,97	R\$ 33,34	R\$ 4,36
Cubo traseiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 32,18	R\$ 36,74	R\$ 4,56
Defletor radiador ft	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 60,62	R\$ 70,76	R\$ 10,14

Proc. 1901003 1202 2
FLS. 1825
P.D.




Unidade completa	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 117,80	R\$ 135,40	R\$ 17,60
Direção	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 57,94	R\$ 66,68	R\$ 8,74
Disco de freio	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,26	R\$ 23,13	R\$ 2,87
Engenho da porta	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,98	R\$ 24,49	R\$ 3,51
Evaporador acd ft	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 87,02	R\$ 100,02	R\$ 13,00
Farol de milha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 62,08	R\$ 71,44	R\$ 9,36
Farol direito	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 61,99	R\$ 70,76	R\$ 8,77
Farol esquerdo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 60,62	R\$ 70,76	R\$ 10,14
Fechadura da porta	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 18,75	R\$ 21,55	R\$ 2,80
Fechadura da tampa traseira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,50	R\$ 23,59	R\$ 3,09
Fechadura do capô	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 12,91	R\$ 14,74	R\$ 1,83
Feixe de molas	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 81,61	R\$ 95,26	R\$ 13,65
Filtro de ar	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,47	R\$ 10,89	R\$ 1,42
Filtro de combustível	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,46	R\$ 10,89	R\$ 1,43

PEDREIRAS/MA

19/01/2022


2

826




Coeficiente psl 47		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 10,14	R\$ 11,57	R\$ 1,43
Fita de direção da buzina		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 12,63	R\$ 14,74	R\$ 2,11
Flange bomba comb ft		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,17	R\$ 19,73	R\$ 2,56
Flexível dianteiro		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,46	R\$ 10,89	R\$ 1,43
Flexível traseiro		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,54	R\$ 10,89	R\$ 1,35
Fusíveis		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 0,43	R\$ 0,50	R\$ 0,07
Grade radiador ft		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 61,56	R\$ 70,76	R\$ 9,20
Guia embreagem ft		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 37,84	R\$ 43,55	R\$ 5,71
Haste alavanca freio ft		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 64,96	R\$ 74,16	R\$ 9,20
Hidrovaco		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 135,23	R\$ 157,85	R\$ 22,62
Impulsor motor partida ft		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 79,32	R\$ 91,17	R\$ 11,85
Induzido		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 80,41	R\$ 92,53	R\$ 12,12
Interruptor freio ft		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,69	R\$ 19,05	R\$ 2,36
Jogo de bronze de biela		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 92,68	R\$ 108,18	R\$ 15,50

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003 /2022
FLS 1827
Pub




Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Imposto	Valor com Imposto
1	Jogo de junta do motor	UNIDADE	1	R\$ 97,75	R\$ 97,75	1%	R\$ 102,06
2	Jogo de junta tbi	UNIDADE	1	R\$ 11,08	R\$ 11,08	1%	R\$ 12,93
3	Jogo de lona de freio	UNIDADE	1	R\$ 28,41	R\$ 28,41	1%	R\$ 32,66
4	Jogo de pastilha de freio	UNIDADE	1	R\$ 20,10	R\$ 20,10	1%	R\$ 23,13
5	Jogo de segmento	UNIDADE	1	R\$ 52,45	R\$ 52,45	1%	R\$ 59,88
6	Jogo de vela de ignição	UNIDADE	1	R\$ 34,39	R\$ 34,39	1%	R\$ 40,14
7	Junta coletor de admissão	UNIDADE	1	R\$ 8,29	R\$ 8,29	1%	R\$ 9,53
8	Junta coletor de escape	UNIDADE	1	R\$ 8,28	R\$ 8,28	1%	R\$ 9,53
9	Junta da tampa de tucho	UNIDADE	1	R\$ 14,31	R\$ 14,31	1%	R\$ 16,33
10	Junta do cabeçote	UNIDADE	1	R\$ 17,49	R\$ 17,49	1%	R\$ 20,41
11	Junta do carte	UNIDADE	1	R\$ 12,82	R\$ 12,82	1%	R\$ 14,74
12	Junta do corpo borboleta	UNIDADE	1	R\$ 11,24	R\$ 11,24	1%	R\$ 12,93

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003 /202 2
FLS. 1828
Rub. 1




UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 18,88	R\$ 21,55	R\$ 2,67
Junta homocinetica	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 51,88	R\$ 60,56	R\$ 8,68
Junta motor ft c/ret	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 82,88	R\$ 95,26	R\$ 12,38
Junta saída da descarga	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 10,05	R\$ 11,57	R\$ 1,52
Kit amortecedor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 10,14	R\$ 11,57	R\$ 1,43
Kit de embreagem	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 129,21	R\$ 150,82	R\$ 21,61
Kit do estabilizador	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 6,32	R\$ 7,26	R\$ 0,94
Kit do feixe de mola	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 10,65	R\$ 12,25	R\$ 1,60
Lâmpada 1034	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 4,17	R\$ 4,76	R\$ 0,59
Lâmpada 1141	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 3,50	R\$ 4,08	R\$ 0,58
Lâmpada 67	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 3,55	R\$ 4,08	R\$ 0,53
Lâmpada do farol	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,46	R\$ 10,89	R\$ 1,43
Lâmpada h4	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,54	R\$ 10,89	R\$ 1,35
Lanterna traseira direita	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 39,06	R\$ 45,59	R\$ 6,53

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003 /2022
FLS. 1829
Rub. 0



Maçaneta da porta	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 39,66	R\$ 45,59	R\$ 5,93
Macaco	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 23,06	R\$ 26,54	R\$ 3,48
Maçaneta da porta	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 24,44	R\$ 27,90	R\$ 3,46
Manga eixo ft l/d	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 177,20	R\$ 206,84	R\$ 29,64
Mangote do radiador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 40,25	R\$ 46,27	R\$ 6,02
Mangote do suspiro do radiador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 28,38	R\$ 32,66	R\$ 4,28
Mangote do tanque de combustível	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 61,99	R\$ 70,76	R\$ 8,77
Mangueira de freio traseira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,33	R\$ 10,89	R\$ 1,56
Mangueira de freio traseira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,47	R\$ 10,89	R\$ 1,42
Mangueira filtro ar ft	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 28,38	R\$ 32,66	R\$ 4,28
Maquina vidro dt ft l/d el	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 56,62	R\$ 64,64	R\$ 8,02
Maquina vidro dt ft l/e el	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 55,38	R\$ 64,64	R\$ 9,26
Molas traseiras	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 37,89	R\$ 43,55	R\$ 5,66
Painel completo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 275,53	R\$ 317,07	R\$ 41,54




UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 13,11	R\$ 14,97	R\$ 1,86
Parabrisa	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 138,14	R\$ 161,25	R\$ 23,11
Parachoque dianteiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 59,19	R\$ 68,04	R\$ 8,85
Parachoque traseiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 61,49	R\$ 70,76	R\$ 9,27
Pastilha freio ft dian	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,69	R\$ 19,05	R\$ 2,36
Pino do capú	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 13,99	R\$ 16,33	R\$ 2,34
Pistão	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 61,56	R\$ 70,76	R\$ 9,20
Pivô inferior	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 15,96	R\$ 18,37	R\$ 2,41
Pivô superior	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,26	R\$ 23,13	R\$ 2,87
Polia virabrequim ft	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,32	R\$ 19,05	R\$ 2,73
Porcas e parafusos de rodas	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,32	R\$ 6,12	R\$ 0,80
Porta direita	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 141,32	R\$ 162,62	R\$ 21,30
Porta direita traseira	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 139,47	R\$ 159,21	R\$ 19,74
Porta esquerda	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 139,32	R\$ 162,62	R\$ 23,30




UNIDADE		SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 138,51	R\$ 159,21	R\$ 20,70
Pressostato ar cond		SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 64,45	R\$ 74,16	R\$ 9,71
Radiador de mola		SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 81,65	R\$ 93,21	R\$ 11,56
Radiador ft a		SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 122,41	R\$ 142,88	R\$ 20,47
Refil da bomba de combustível		SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 61,56	R\$ 70,76	R\$ 9,20
Regulador de voltagem		SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 24,64	R\$ 28,35	R\$ 3,71
Regulador do sensor de nível de combustível		SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 33,38	R\$ 38,10	R\$ 4,72
Relê do pisca		SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,58	R\$ 8,85	R\$ 1,27
Reparo da caixa de direção		SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,70	R\$ 8,85	R\$ 1,15
Retentor da polia		SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 10,05	R\$ 11,57	R\$ 1,52
Retentor de válvula		SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,69	R\$ 19,05	R\$ 2,36
Retentor do comando		SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 12,63	R\$ 14,74	R\$ 2,11
Retentor do primário		SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 13,62	R\$ 15,65	R\$ 2,03
Retentor do volante		SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 40,21	R\$ 46,27	R\$ 6,06

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/202 R
FLS. 1832
Rub. 2




Retrovisor interno		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 50,06	R\$ 57,15	R\$ 7,09
Roda de liga leva		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 49,54	R\$ 57,83	R\$ 8,29
Rolamento da coifa		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 114,84	R\$ 132,00	R\$ 17,16
Rolamento da roda traseira		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 15,37	R\$ 17,69	R\$ 2,32
Rolamento de coluna		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 32,18	R\$ 36,74	R\$ 4,56
Rolamento de direção		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,32	R\$ 19,05	R\$ 2,73
Rolamento de dianteiro		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,57	R\$ 19,05	R\$ 2,48
Rolamento do alternador		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 8,35	R\$ 9,53	R\$ 1,18
Rolamento do tensor		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,49	R\$ 20,41	R\$ 2,92
Rolamento tencionador		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 29,01	R\$ 33,34	R\$ 4,33
Rotor do alternador		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 101,11	R\$ 116,35	R\$ 15,24
Sapata susp ft dt l/e		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 44,11	R\$ 50,35	R\$ 6,24
Sensor de temperatura d'água		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 32,64	R\$ 38,10	R\$ 5,46

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003 1202 2
FLS. 1833
Rub.



Orçamento do corpo borboleta	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 73,40	R\$ 84,37	R\$ 10,97
Sensor do nível de combustível	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 34,88	R\$ 40,14	R\$ 5,26
Sensor map	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 44,11	R\$ 50,35	R\$ 6,24
Silencioso da saída do motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 61,20	R\$ 71,44	R\$ 10,24
Silencioso dianteiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 61,56	R\$ 70,76	R\$ 9,20
Silencioso do meio (intermediário)	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 55,58	R\$ 63,96	R\$ 8,38
Silencioso traseiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 59,60	R\$ 68,04	R\$ 8,44
Sinaleira lateral	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,32	R\$ 19,05	R\$ 2,73
Sonda lambda	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 114,84	R\$ 132,00	R\$ 17,16
Suporte da caixa de marcha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 32,74	R\$ 37,68	R\$ 4,94
Tambor de freio	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 22,05	R\$ 25,17	R\$ 3,12
Tampa de óleo do motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 8,75	R\$ 10,21	R\$ 1,46
Tampa do radiador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 8,29	R\$ 9,53	R\$ 1,24
Tampa do tanque de combustível	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 13,60	R\$ 15,65	R\$ 2,05

PEGREIRAS/MA
Prod. 1901003 /202 2
Rub. 1834



Reservatório água	ft	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 8,35	R\$ 9,53	R\$ 1,18
Tanque de combustível		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 218,00	R\$ 254,47	R\$ 36,47
Tapetes		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 37,89	R\$ 43,55	R\$ 5,66
Tarugo de roda		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,91	R\$ 6,80	R\$ 0,89
Tela dianteira		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 50,06	R\$ 57,15	R\$ 7,09
Terminal de bateria		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,83	R\$ 6,80	R\$ 0,97
Terminal de direção ld		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 24,86	R\$ 28,58	R\$ 3,72
Terminal de direção le		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 24,84	R\$ 28,58	R\$ 3,74
Terminal extremo		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 26,23	R\$ 29,94	R\$ 3,71
Tirante ft cx mch ext		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 31,48	R\$ 36,74	R\$ 5,26
Tranca do capuz		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,76	R\$ 20,41	R\$ 2,65
Trava da tampa traseira		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 19,51	R\$ 22,45	R\$ 2,94
Trizeta do tripoide		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 25,04	R\$ 28,58	R\$ 3,54
Tubo flexível cano mtr ft		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 6,41	R\$ 7,48	R\$ 1,07

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/202 2
ALS. 1835
Rub.




PEDREIRAS/MA

Proc.	19010031202	2
FLS.	1836	
Rub.		2



IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE
CUSTO (5,7% SIMPLES) R\$ 6,88

Proc.	1901003	1202	2
FLS.		1837	
Rub.	76	22	2




Andrade mestre freio	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 93,23	R\$ 106,43	R\$ 13,20
Cilindro rd ts	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 37,04	R\$ 43,24	R\$ 6,20
Colar de embreagem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 41,66	R\$ 47,89	R\$ 6,23
Correia dentada	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 35,26	R\$ 40,58	R\$ 5,32
Correia gir alt dh	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 19,82	R\$ 22,62	R\$ 2,80
Disco de freio dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 37,04	R\$ 43,24	R\$ 6,20
Farol dt direito	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 120,96	R\$ 139,03	R\$ 18,07
Farol dt esquerdo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 120,82	R\$ 139,03	R\$ 18,21
Filtro ar condicionado	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 11,07	R\$ 12,64	R\$ 1,57
Filtro de combustível	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 10,83	R\$ 12,64	R\$ 1,81
Filtro de óleo 560	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 11,00	R\$ 12,64	R\$ 1,64
Filtros de ar de motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 10,98	R\$ 12,64	R\$ 1,66
Hidrovacuio	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 150,93	R\$ 172,29	R\$ 21,36
Jogo arruela comando	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 53,57	R\$ 62,53	R\$ 8,96

PEDREIRAS/MA

Proc. 1401003/202 2


FLS. 1838

Rub.



balancim motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 84,88	R\$ 97,56	R\$ 12,68
Jogo bronze biela	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 95,38	R\$ 109,76	R\$ 14,38
Jogo bronze comando central	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 97,31	R\$ 111,09	R\$ 13,78
Jogo junta motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 84,15	R\$ 98,23	R\$ 14,08
Jogo pinos dos pistom	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 98,19	R\$ 112,86	R\$ 14,67
Jogo pistom motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 135,84	R\$ 156,32	R\$ 20,48
Jogo segmento motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 51,28	R\$ 58,54	R\$ 7,26
Junta homoçonetica	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 76,93	R\$ 89,80	R\$ 12,87
Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 178,83	R\$ 205,55	R\$ 26,72
Kit reparo das pinças dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,23	R\$ 23,28	R\$ 3,05
Kit rolamento ts	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 39,04	R\$ 44,57	R\$ 5,53
Lanterna ts d	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 136,77	R\$ 159,65	R\$ 22,88
Lanterna ts e	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 138,90	R\$ 159,65	R\$ 20,75
Lona traseira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 54,91	R\$ 63,19	R\$ 8,28


PEDREIRAS/MA
Proc. 1901002/202 2
FLS. 1839
Rub. 1



automotivo
universal até 600 kg

	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 34,38	R\$ 39,25	R\$ 4,87
Maçaneta da externa da porta chave	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 21,08	R\$ 24,61	R\$ 3,53
Mangote inferior radiador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 21,41	R\$ 24,61	R\$ 3,20
Mangote superior radiador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 31,80	R\$ 36,59	R\$ 4,79
Mangueira de freio dt d/e	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 11,65	R\$ 13,30	R\$ 1,65
Mangueira de freio ts d/e	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 11,39	R\$ 13,30	R\$ 1,91
Motor de partida	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 465,29	R\$ 534,82	R\$ 69,53
Palhetas convencionais	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 30,64	R\$ 35,26	R\$ 4,62
Parabrisa dianteiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 184,72	R\$ 210,87	R\$ 26,15
Parachoque dianteiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 127,08	R\$ 148,34	R\$ 21,26
Parachoque traseiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 154,52	R\$ 177,61	R\$ 23,09
Pastilha freio dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 22,54	R\$ 25,94	R\$ 3,40
Pivô	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 22,72	R\$ 25,94	R\$ 3,22
Protetor de cárter	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 54,13	R\$ 63,19	R\$ 9,06

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/2022
FLS. 1840
Rub. 2




	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 118,06	R\$ 135,70	R\$ 17,64
Reparo da pinça dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 21,39	R\$ 24,61	R\$ 3,22
Retentor volante motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 37,88	R\$ 43,24	R\$ 5,36
Retrovisor direito	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 56,41	R\$ 65,85	R\$ 9,44
Retrovisor esquerdo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 57,29	R\$ 65,85	R\$ 8,56
Rolamento roda dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 54,34	R\$ 62,53	R\$ 8,19
Sapata de freio	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 36,13	R\$ 41,24	R\$ 5,11
Silencioso ts	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 102,01	R\$ 119,07	R\$ 17,06
Tambor de freio ts	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 30,09	R\$ 34,59	R\$ 4,50
Tapete borracha pvc	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 49,13	R\$ 56,54	R\$ 7,41
Terminal	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 34,96	R\$ 39,91	R\$ 4,95
Terminal direção	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 34,19	R\$ 39,91	R\$ 5,72
Trinco da porta interna direita	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 27,78	R\$ 31,93	R\$ 4,15
Trinco da porta interna esquerda	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 27,75	R\$ 31,93	R\$ 4,18

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003 1202 2
PLS. 1841
R\$ 5,72



	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 43,12	R\$ 49,22	R\$ 6,10
Vidro da porta dianteira direita	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 131,08	R\$ 153,00	R\$ 21,92
Vidro da porta dianteira esquerda	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 133,11	R\$ 153,00	R\$ 19,89
Virabrequim do motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 184,98	R\$ 212,86	R\$ 27,88
Descrição							
Anel segmento	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 233,35	R\$ 268,53	R\$ 35,18
Base do motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 73,29	R\$ 83,66	R\$ 10,37
Bomba óleo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 175,72	R\$ 205,11	R\$ 29,39
Bronze biela	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 247,12	R\$ 284,05	R\$ 36,93
Bronze de chumaceira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 231,01	R\$ 265,83	R\$ 34,82
Bucha biela	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 35,46	R\$ 40,48	R\$ 5,02
Bucha comando de válvulas	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 50,86	R\$ 59,37	R\$ 8,51
Calço eixo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,03	R\$ 19,57	R\$ 2,54
Camisa cilindro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 43,39	R\$ 49,93	R\$ 6,54

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/202 2
FLS. 1942
Rub. 1




UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 31,91	R\$ 36,43	R\$ 4,52
Filtro lubrificante	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,77	R\$ 19,57	R\$ 2,80
Guia admissão	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 49,30	R\$ 56,67	R\$ 7,37
Jogo de junta mt	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 232,18	R\$ 267,18	R\$ 35,00
Jogo de pistão	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 652,51	R\$ 744,87	R\$ 92,36
Parabrisa	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 519,92	R\$ 606,89	R\$ 86,97
Retentor de válvula	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 40,50	R\$ 46,55	R\$ 6,05
Roda de liga leve	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 129,58	R\$ 149,11	R\$ 19,53
Silicone alta temperatura	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 13,00	R\$ 14,84	R\$ 1,84
Descrição						
do	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,61	R\$ 10,97	R\$ 1,36
Abraçadeira escapamento	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 3,66	R\$ 4,27	R\$ 0,61
do	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 552,44	R\$ 634,99	R\$ 82,55
Abraçadeira mangote radiador	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 64,08	R\$ 73,74	R\$ 9,66
Alternador	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%			
Amortecedor dianteiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%			

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/2022
Fls. 1843
Rub. 1




UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 68,86	R\$ 78,61	R\$ 9,75
Unidade de vedação do escapamento	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,22	R\$ 6,09	R\$ 0,87
Balança traseira	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 60,44	R\$ 69,47	R\$ 9,03
Banco estofado	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 117,57	R\$ 135,29	R\$ 17,72
Barra de direção	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 104,63	R\$ 119,44	R\$ 14,81
Base amortecedor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,75	R\$ 20,72	R\$ 2,97
Base da caixa de marcha	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,97	R\$ 19,50	R\$ 2,54
Base do motor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 27,54	R\$ 31,69	R\$ 4,15
Bateria 65,70 ou 90 amperes	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 188,98	R\$ 215,73	R\$ 26,75
Bico injetor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 208,31	R\$ 243,15	R\$ 34,84
Bieleta	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 18,03	R\$ 20,72	R\$ 2,69
Bomba d'água	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 63,02	R\$ 72,52	R\$ 9,50
Borracha de escapamento do meio	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,33	R\$ 6,09	R\$ 0,76
Borracha de escapamento final	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,22	R\$ 6,09	R\$ 0,87


PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/202 7
FLS. 1849
Rub. 1



UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 3,71	R\$ 4,27	R\$ 0,56
Borracha do estabilizador	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 6,35	R\$ 7,31	R\$ 0,96
Borracha parabrisa	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 68,86	R\$ 78,61	R\$ 9,75
Braço axial	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 27,67	R\$ 32,30	R\$ 4,63
Braço do setor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 65,75	R\$ 75,57	R\$ 9,82
Braço 1	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 84,20	R\$ 96,89	R\$ 12,69
Bucha da balança inferior	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,01	R\$ 18,28	R\$ 2,27
Bucha da balança superior	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 22,97	R\$ 26,81	R\$ 3,84
Bucha da balança traseira	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 19,62	R\$ 22,55	R\$ 2,93
Bucha do braço oscilante	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 15,36	R\$ 17,67	R\$ 2,31
Bucha do eixo traseiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 22,42	R\$ 25,59	R\$ 3,17
Bucha do estabilizador	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,31	R\$ 8,53	R\$ 1,22
Bucha do tirante	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 15,90	R\$ 18,28	R\$ 2,38
Buzina	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 18,01	R\$ 20,72	R\$ 2,71




de bateria	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 11,75	R\$ 13,41	R\$ 1,66
Cabo de embreagem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,75	R\$ 20,72	R\$ 2,97
Cabo do acelerador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,68	R\$ 23,77	R\$ 3,09
Cabo do velocímetro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,95	R\$ 19,50	R\$ 2,55
Caixa de direção	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 402,51	R\$ 459,49	R\$ 56,98
Caixa de marcha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 778,93	R\$ 909,22	R\$ 130,29
Calha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 79,00	R\$ 90,80	R\$ 11,80
Capô	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 225,59	R\$ 259,60	R\$ 34,01
Chave de roda	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 18,15	R\$ 20,72	R\$ 2,57
Cilindro de roda dianteiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 23,49	R\$ 27,42	R\$ 3,93
Cilindro de roda traseiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 24,92	R\$ 28,64	R\$ 3,72
Cilindro inferior de embreagem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 57,72	R\$ 66,42	R\$ 8,70
Cilindro mestre	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 70,47	R\$ 80,44	R\$ 9,97
Cilindro superior de embreagem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 69,96	R\$ 81,66	R\$ 11,70




da caixa de direção	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 15,37	R\$ 17,67	R\$ 2,30
Coifa da caixa de marcha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 15,71	R\$ 18,08	R\$ 2,37
Coifa da junta oscilante da homocinética	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 15,48	R\$ 17,67	R\$ 2,19
Coifa da junta oscilante (lado da roda)	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 15,14	R\$ 17,67	R\$ 2,53
Coifa da semi-arvore	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 15,37	R\$ 17,67	R\$ 2,30
Coifa lado da caixa de marcha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 15,36	R\$ 17,67	R\$ 2,31
Cola parabrisa	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,82	R\$ 23,77	R\$ 2,95
Correia da bomba	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 13,57	R\$ 15,84	R\$ 2,27
Correia de ventoinha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 14,84	R\$ 17,06	R\$ 2,22
Correia dentada	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 42,36	R\$ 48,75	R\$ 6,39
Correia do alternador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,19	R\$ 18,48	R\$ 2,29
Correia do hidráulico	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 13,57	R\$ 15,84	R\$ 2,27
Cruzeta de transmissão	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,68	R\$ 23,77	R\$ 3,09
Diferencial completo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 335,75	R\$ 386,36	R\$ 50,61

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/202 2
Fls. 1847
Rub. 2




UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 76,33	R\$ 87,14	R\$ 10,81
Disco de freio	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 54,30	R\$ 63,38	R\$ 9,08
Farol de milha	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 19,09	R\$ 21,94	R\$ 2,85
Farol direito	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 65,67	R\$ 75,57	R\$ 9,90
Farol esquerdo	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 66,20	R\$ 75,57	R\$ 9,37
Fechadura do capô	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 30,28	R\$ 35,35	R\$ 5,07
Filtro de ar	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 14,84	R\$ 17,06	R\$ 2,22
Filtro de combustível	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 19,60	R\$ 22,55	R\$ 2,95
Fita da direção da buzina	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 12,82	R\$ 14,63	R\$ 1,81
Fusíveis	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 0,28	R\$ 0,33	R\$ 0,05
Jogo de cabo de vela	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 44,54	R\$ 51,19	R\$ 6,65
Jogo de escova do motor de partida	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 23,30	R\$ 26,81	R\$ 3,51
Jogo de junta do motor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 108,90	R\$ 124,32	R\$ 15,42
Jogo de lona de freio	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 30,28	R\$ 35,35	R\$ 5,07

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/202-2
FLS. 1848
Rub. 0



	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 28,63	R\$ 32,91	R\$ 4,28
de Pastilhas de freio							
Jogo de velas	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 41,83	R\$ 48,14	R\$ 6,31
Kit de embreagem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 338,45	R\$ 386,36	R\$ 47,91
Lâmpada do farol	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 8,35	R\$ 9,75	R\$ 1,40
Lanterna traseira direita	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 47,19	R\$ 54,24	R\$ 7,05
Lanterna traseira esquerda	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 47,13	R\$ 54,24	R\$ 7,11
Macaco	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 55,52	R\$ 63,38	R\$ 7,86
Maçanetas das portas	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,71	R\$ 19,50	R\$ 2,79
Molas traseiras	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 63,09	R\$ 72,52	R\$ 9,43
Painel completo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 689,50	R\$ 793,44	R\$ 103,94
Palhetas de limpador de parabrisa	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 19,22	R\$ 21,94	R\$ 2,72
Parabrisa	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 237,02	R\$ 276,67	R\$ 39,65
Para-choque dianteiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 128,30	R\$ 147,47	R\$ 19,17
Para-choque traseiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 137,68	R\$ 158,44	R\$ 20,76




	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 24,55	R\$ 28,03	R\$ 3,48
Pivô superior	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 25,58	R\$ 29,86	R\$ 4,28
Porcas e parafusos para rodas	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,54	R\$ 10,97	R\$ 1,43
Porta direita	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 260,54	R\$ 299,82	R\$ 39,28
Porta esquerda	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 262,64	R\$ 299,82	R\$ 37,18
Porta traseira direita	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 251,12	R\$ 293,12	R\$ 42,00
Porta traseira esquerda	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 255,01	R\$ 293,12	R\$ 38,11
Radiador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 255,05	R\$ 293,50	R\$ 38,45
Retentor do volante	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 25,09	R\$ 28,64	R\$ 3,55
Retrovisor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 54,30	R\$ 63,38	R\$ 9,08
Retrovisor interno	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 71,04	R\$ 81,66	R\$ 10,62
Roda liga leve	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 78,91	R\$ 90,80	R\$ 11,89
Rolamento de roda traseiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 60,86	R\$ 69,47	R\$ 8,61
Tampa do tanque de combustível	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,18	R\$ 18,89	R\$ 2,71

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/2022
FLS. 1850
Rub. 2



Carro de combustível		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 343,55	R\$ 394,89	R\$ 51,34
Tapetes		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 31,24	R\$ 35,95	R\$ 4,71
Tela dianteira		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 136,66	R\$ 156,01	R\$ 19,35
Terminal de bateria		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,22	R\$ 6,09	R\$ 0,87
Terminal de direção ld		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 47,19	R\$ 54,24	R\$ 7,05
Terminal de direção le		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 49,78	R\$ 57,28	R\$ 7,50
Trava da tampa traseira		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 6,94	R\$ 7,92	R\$ 0,98
Vidro da porta direita		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 105,98	R\$ 123,71	R\$ 17,73
Vidro da porta esquerda		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 107,63	R\$ 123,71	R\$ 16,08
Vidro traseiro		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 186,94	R\$ 215,12	R\$ 28,18
				MULTI COMÉRCIO E SERVIÇOS				
Descrição								
Abraçadeira escapamento	do	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,91	R\$ 11,40	R\$ 1,49
Abraçadeira mangote do radiador		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 3,88	R\$ 4,43	R\$ 0,55
Alternador		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 565,16	R\$ 659,69	R\$ 94,53

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/202-Z
FLS. 1851
Rub. 2



Receptor dianteiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 66,65	R\$ 76,61	R\$ 9,96
Amortecedor traseiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 70,97	R\$ 81,67	R\$ 10,70
Anel de vedação do escapamento	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,55	R\$ 6,33	R\$ 0,78
Balança traseira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 61,83	R\$ 72,17	R\$ 10,34
Banco estofado	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 122,28	R\$ 140,55	R\$ 18,27
Barra de direção	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 107,83	R\$ 124,09	R\$ 16,26
Base amortecedor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 18,86	R\$ 21,53	R\$ 2,67
Base da caixa de marcha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,36	R\$ 20,26	R\$ 2,90
Base do motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 28,64	R\$ 32,92	R\$ 4,28
Bateria 65,70 ou 90 amperes	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 194,76	R\$ 224,12	R\$ 29,36
Bico injetor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 221,29	R\$ 252,61	R\$ 31,32
Bieleta	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 18,44	R\$ 21,53	R\$ 3,09
Bomba d'água	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 65,55	R\$ 75,34	R\$ 9,79
Borracha de escapamento do meio	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,50	R\$ 6,33	R\$ 0,83

PEDREIRAS/MA
Proc. 1903003/2022
FLS. 1852
Rub. 2



UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,55	R\$ 6,33	R\$ 0,78
Borracha do amortecedor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 3,80	R\$ 4,43	R\$ 0,63
Borracha do estabilizador	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 6,61	R\$ 7,60	R\$ 0,99
Borracha parabrisa	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 70,97	R\$ 81,67	R\$ 10,70
Braço axial	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 29,39	R\$ 33,55	R\$ 4,16
Braço do setor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 67,25	R\$ 78,50	R\$ 11,25
Braço 1	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 87,57	R\$ 100,66	R\$ 13,09
Bucha da balança inferior	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,50	R\$ 18,99	R\$ 2,49
Bucha da balança superior	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 24,41	R\$ 27,86	R\$ 3,45
Bucha da balança traseira	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,06	R\$ 23,42	R\$ 3,36
Bucha do braço oscilante	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 15,97	R\$ 18,36	R\$ 2,39
Bucha do eixo traseiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 23,11	R\$ 26,59	R\$ 3,48
Bucha do estabilizador	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,76	R\$ 8,86	R\$ 1,10
Bucha do tirante	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,27	R\$ 18,99	R\$ 2,72

PEDREIRAS/MA
Proc. 1101003/2022
FLS. 1853
P. 6



	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 18,73	R\$ 21,53	R\$ 2,80
Cabo de bateria	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 12,11	R\$ 13,93	R\$ 1,82
Cabo de embreagem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 18,86	R\$ 21,53	R\$ 2,67
Cabo do acelerador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 21,15	R\$ 24,69	R\$ 3,54
Cabo do velocímetro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,63	R\$ 20,26	R\$ 2,63
Caixa de direção	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 414,83	R\$ 477,36	R\$ 62,53
Caixa de marcha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 827,08	R\$ 944,16	R\$ 117,08
Calha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 80,81	R\$ 94,33	R\$ 13,52
Capô	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 234,64	R\$ 269,70	R\$ 35,06
Chave de roda	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 18,71	R\$ 21,53	R\$ 2,82
Cilindro de roda dianteiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 24,96	R\$ 28,49	R\$ 3,53
Cilindro de roda traseiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 25,50	R\$ 29,76	R\$ 4,26
Cilindro inferior de embreagem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 60,04	R\$ 69,01	R\$ 8,97
Cilindro mestre	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 72,62	R\$ 83,57	R\$ 10,95

PEDREIRAS/MA
Proc. 1981003/2022
R\$ 4,26
R\$ 8,97
R\$ 10,95
L




superior de	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 74,32	R\$ 84,84	R\$ 10,52
Coifa da caixa de direção	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 15,73	R\$ 18,36	R\$ 2,63
Coifa da caixa de marcha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 15,97	R\$ 18,36	R\$ 2,39
Coifa da junta homocinética	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 15,95	R\$ 18,36	R\$ 2,41
Coifa da junta oscilante (lado da roda)	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,08	R\$ 18,36	R\$ 2,28
Coifa da semi-arvore	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 15,73	R\$ 18,36	R\$ 2,63
Coifa lado da caixa de marcha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 15,97	R\$ 18,36	R\$ 2,39
Cola parabrisa	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 21,46	R\$ 24,69	R\$ 3,23
Correia da bomba	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 14,42	R\$ 16,46	R\$ 2,04
Correia de ventoinha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 15,19	R\$ 17,73	R\$ 2,54
Correia dentada	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 44,07	R\$ 50,65	R\$ 6,58
Correia do alternador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,06	R\$ 19,63	R\$ 2,57
Correia do hidráulico	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 14,42	R\$ 16,46	R\$ 2,04
Cruzeta de transmissão	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 21,15	R\$ 24,69	R\$ 3,54

PROD. 1901003 1202 7
FLS. 1855
PUB. 2




Preço unitário completo		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 349,21	R\$ 401,39	R\$ 52,18
Direção		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 78,67	R\$ 90,53	R\$ 11,86
Disco de freio		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 57,68	R\$ 65,84	R\$ 8,16
Farol de milha		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 19,52	R\$ 22,79	R\$ 3,27
Farol direito		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 68,30	R\$ 78,50	R\$ 10,21
Farol esquerdo		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 68,22	R\$ 78,50	R\$ 10,28
Fechadura do capô		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 32,17	R\$ 36,72	R\$ 4,55
Filtro de ar		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 15,19	R\$ 17,73	R\$ 2,54
Filtro de combustível		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,38	R\$ 23,42	R\$ 3,04
Fita da direção da buzina		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 13,20	R\$ 15,19	R\$ 1,99
Fusíveis		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 0,30	R\$ 0,34	R\$ 0,04
Jogo de cabo de vela		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 45,56	R\$ 53,18	R\$ 7,62
Jogo de escova do motor de partida		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 24,24	R\$ 27,86	R\$ 3,62
Jogo de junta do motor		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 112,23	R\$ 129,15	R\$ 16,92

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003 /202 2
FLS. 1856
Rub. 2




UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 32,17	R\$ 36,72	R\$ 4,55
Jogo de pastilhas de freio	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 29,29	R\$ 34,19	R\$ 4,90
Jogo de velas	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 39,84	R\$ 45,79	R\$ 5,95
Kit de embreagem	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 348,81	R\$ 401,39	R\$ 52,58
Lâmpada do farol	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 8,87	R\$ 10,13	R\$ 1,26
Lanterna traseira direita	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 48,28	R\$ 56,35	R\$ 8,07
Lanterna traseira esquerda	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 49,02	R\$ 56,35	R\$ 7,33
Macaco	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 57,21	R\$ 65,84	R\$ 8,63
Maçanetas das portas	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,75	R\$ 20,26	R\$ 2,51
Molas traseiras	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 64,54	R\$ 75,34	R\$ 10,80
Painel completo	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 717,14	R\$ 824,30	R\$ 107,16
Palhetas de limpador de parabrisa	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 19,80	R\$ 22,79	R\$ 2,99
Parabrisa	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 251,79	R\$ 287,43	R\$ 35,64
Para-choque dianteiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 131,26	R\$ 153,21	R\$ 21,95


PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/202 2
FLS.	1853
Rub.	8



chassi traseiro		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 143,21	R\$ 164,61	R\$ 21,40
Pivô inferior		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 25,31	R\$ 29,12	R\$ 3,81
Pivô superior		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 27,17	R\$ 31,02	R\$ 3,85
Porcas e parafusos para rodas		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,77	R\$ 11,40	R\$ 1,63
Porta direita		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 271,00	R\$ 311,49	R\$ 40,49
Porta esquerda		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 270,68	R\$ 311,49	R\$ 40,81
Porta traseira direita		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 266,76	R\$ 304,52	R\$ 37,76
Porta traseira esquerda		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 260,88	R\$ 304,52	R\$ 43,64
Radiador		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 266,04	R\$ 305,79	R\$ 39,75
Retentor do volante		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 25,86	R\$ 29,76	R\$ 3,90
Retrovisor		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 57,68	R\$ 65,84	R\$ 8,16
Retrovisor interno		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 72,68	R\$ 84,84	R\$ 12,16
Roda liga leve		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 82,07	R\$ 94,33	R\$ 12,26
Rolamento de roda traseiro		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 62,72	R\$ 72,17	R\$ 9,45


PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003 / 202 7
FLS. 1858
Rub. 2






	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 594,78	R\$ 678,97	R\$ 84,19
Amortecedor dianteiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 67,54	R\$ 78,84	R\$ 11,30
Amortecedor traseiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 73,13	R\$ 84,06	R\$ 10,93
Anel de vedação do escapamento	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,67	R\$ 6,52	R\$ 0,85
Balança traseira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 65,07	R\$ 74,28	R\$ 9,21
Banco estofado	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 123,93	R\$ 144,66	R\$ 20,73
Barra de direção	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 111,11	R\$ 127,71	R\$ 16,60
Base amortecedor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 19,25	R\$ 22,15	R\$ 2,90
Base da caixa de marcha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 18,26	R\$ 20,85	R\$ 2,59
Base do motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 29,02	R\$ 33,88	R\$ 4,86
Bateria 65,70 ou 90 amperes	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 200,68	R\$ 230,67	R\$ 29,99
Bico injetor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 225,93	R\$ 259,99	R\$ 34,06
Bieleta	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 19,40	R\$ 22,15	R\$ 2,75
Bomba d'água	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 66,43	R\$ 77,54	R\$ 11,11

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003 /202 2
FLS. 1860
Rub. 2




UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,67	R\$ 6,52	R\$ 0,85
Borracha de escapamento final	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,67	R\$ 6,52	R\$ 0,85
Borracha do amortecedor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,90	R\$ 6,73	R\$ 0,83
Borracha do estabilizador	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 6,70	R\$ 7,82	R\$ 1,12
Borracha parabrisa	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 73,13	R\$ 84,06	R\$ 10,93
Braço axial	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 30,01	R\$ 34,53	R\$ 4,52
Braço do setor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 70,78	R\$ 80,80	R\$ 10,02
Braço 1	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 88,75	R\$ 103,60	R\$ 14,85
Bucha da balança inferior	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,01	R\$ 19,55	R\$ 2,54
Bucha da balança superior	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 24,91	R\$ 28,67	R\$ 3,76
Bucha da balança traseira	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 21,12	R\$ 24,11	R\$ 2,99
Bucha do braço oscilante	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,19	R\$ 18,90	R\$ 2,71
Bucha do eixo traseiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 23,81	R\$ 27,37	R\$ 3,56
Bucha do estabilizador	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 7,93	R\$ 9,12	R\$ 1,19

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003 J202 2
FLS. 1861
Rub. 2




UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,13	R\$ 19,55	R\$ 2,42
Buzina	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 18,98	R\$ 22,15	R\$ 3,17
Cabo de bateria	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 12,48	R\$ 14,34	R\$ 1,86
Cabo de embreagem	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 19,25	R\$ 22,15	R\$ 2,90
Cabo do acelerador	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 22,26	R\$ 25,41	R\$ 3,15
Cabo do velocímetro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,86	R\$ 20,85	R\$ 2,99
Caixa de direção	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 427,44	R\$ 491,31	R\$ 63,87
Caixa de marcha	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 844,83	R\$ 972,19	R\$ 127,36
Calha	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 85,05	R\$ 97,09	R\$ 12,04
Capô	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 237,80	R\$ 277,58	R\$ 39,78
Chave de roda	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 19,27	R\$ 22,15	R\$ 2,88
Cilindro de roda dianteiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 25,48	R\$ 29,32	R\$ 3,84
Cilindro de roda traseiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 26,83	R\$ 30,63	R\$ 3,80
Cilindro inferior de embreagem	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 60,84	R\$ 71,02	R\$ 10,18




Unidade mestre	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 74,83	R\$ 86,01	R\$ 11,18
Cilindro superior de embreagem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 75,87	R\$ 87,31	R\$ 11,44
Coifa da caixa de direção	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,56	R\$ 18,90	R\$ 2,34
Coifa da caixa de marcha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,19	R\$ 18,90	R\$ 2,71
Coifa da junta homocinética	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,44	R\$ 18,90	R\$ 2,46
Coifa da junta oscilante (lado da roda)	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,42	R\$ 18,90	R\$ 2,48
Coifa da semi-arvore	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,56	R\$ 18,90	R\$ 2,34
Coifa lado da caixa de marcha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 16,19	R\$ 18,90	R\$ 2,71
Cola parabrisa	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 18,33	R\$ 21,07	R\$ 2,74
Correia da bomba	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 14,72	R\$ 16,94	R\$ 2,22
Correia de ventoinha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 15,98	R\$ 18,24	R\$ 2,26
Correia dentada	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 44,66	R\$ 52,13	R\$ 7,47
Correia do alternador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,57	R\$ 20,20	R\$ 2,63
Correia do hidráulico	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 14,72	R\$ 16,94	R\$ 2,22

Proc. 1901003 1202 2
FLS. 1864
Rub. 2




Estado de transmissão		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 22,26	R\$ 25,41	R\$ 3,15
Diferencial completo		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 353,91	R\$ 413,11	R\$ 59,20
Direção		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 81,07	R\$ 93,18	R\$ 12,11
Disco de freio		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 58,89	R\$ 67,77	R\$ 8,88
Farol de milha		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,55	R\$ 23,46	R\$ 2,91
Farol direito		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 69,22	R\$ 80,80	R\$ 11,58
Farol esquerdo		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 70,30	R\$ 80,80	R\$ 10,50
Fechadura do capô		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 32,84	R\$ 37,79	R\$ 4,95
Filtro de ar		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 15,98	R\$ 18,24	R\$ 2,26
Filtro de combustível		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,66	R\$ 24,11	R\$ 3,45
Fita da direção da buzina		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 13,61	R\$ 15,64	R\$ 2,03
Fusíveis		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 0,30	R\$ 0,35	R\$ 0,05
Jogo de cabo de vela		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 47,94	R\$ 54,73	R\$ 6,79
Jogo de escova do motor de partida		UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 24,56	R\$ 28,67	R\$ 4,11

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003 /2022
FLS. 1865
Rub. 1




de Junta do motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 115,65	R\$ 132,93	R\$ 17,28
Jogo de lona de freio	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 32,84	R\$ 37,79	R\$ 4,95
Jogo de pastilhas de freio	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 30,83	R\$ 35,19	R\$ 4,36
Jogo de velas	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 44,10	R\$ 51,48	R\$ 7,38
Kit de embreagem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 359,41	R\$ 413,11	R\$ 53,70
Lâmpada do farol	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 9,06	R\$ 10,43	R\$ 1,37
Lanterna traseira direita	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 50,80	R\$ 57,99	R\$ 7,19
Lanterna traseira esquerda	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 49,68	R\$ 57,99	R\$ 8,31
Macaco	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 58,96	R\$ 67,77	R\$ 8,81
Maçanetas das portas	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 18,12	R\$ 20,85	R\$ 2,73
Molas traseiras	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 67,93	R\$ 77,54	R\$ 9,61
Painel completo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 726,81	R\$ 848,38	R\$ 121,57
Palhetas de limpador de parabrisa	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 20,41	R\$ 23,46	R\$ 3,05
Parabrisa	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 257,08	R\$ 295,83	R\$ 38,75



Chave dianteiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 138,14	R\$ 157,69	R\$ 19,55
Para-choque traseiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 145,14	R\$ 169,42	R\$ 24,28
Pivô inferior	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 26,07	R\$ 29,97	R\$ 3,90
Pivô superior	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 27,75	R\$ 31,93	R\$ 4,18
Porcas e parafusos para rodas	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 10,66	R\$ 12,17	R\$ 1,51
Porta direita	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 274,65	R\$ 320,59	R\$ 45,94
Porta esquerda	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 278,91	R\$ 320,59	R\$ 41,68
Porta traseira direita	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 272,36	R\$ 313,42	R\$ 41,06
Porta traseira esquerda	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 274,56	R\$ 313,42	R\$ 38,86
Radiador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 269,62	R\$ 314,72	R\$ 45,10
Retentor do volante	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 26,65	R\$ 30,63	R\$ 3,98
Retrovisor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 58,89	R\$ 67,77	R\$ 8,88
Retrovisor interno	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 76,48	R\$ 87,31	R\$ 10,83
Roda liga leve	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 83,18	R\$ 97,09	R\$ 13,91


PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/202 2
FLS. 186 x
Rub. 2

Amortecedor de roda traseiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 64,62	R\$ 74,28	R\$ 9,66
Tampa do tanque de combustível	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 17,94	R\$ 20,64	R\$ 2,70
Tanque de combustível	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 371,03	R\$ 423,55	R\$ 52,52
Tapetes	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 32,93	R\$ 38,44	R\$ 5,51
Tela dianteira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 145,12	R\$ 166,81	R\$ 21,69
Terminal de bateria	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 5,67	R\$ 6,52	R\$ 0,85
Terminal de direção ld	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 50,80	R\$ 57,99	R\$ 7,19
Terminal de direção le	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 52,47	R\$ 61,25	R\$ 8,78
Trava da tampa traseira	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 6,24	R\$ 7,17	R\$ 0,93
Vidro da porta direita	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 114,94	R\$ 132,27	R\$ 17,33
Vidro da porta esquerda	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 115,87	R\$ 132,27	R\$ 16,40
Vidro traseiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 197,05	R\$ 230,01	R\$ 32,96
Descrição							
Amortecedor turbogas	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 149,59	R\$ 174,61	R\$ 25,02



traseiro

Asa do uruburu	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 159,79	R\$ 183,66	R\$ 23,88
Barra axial dir	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 66,88	R\$ 76,96	R\$ 10,08
Base coxim amort .dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 27,76	R\$ 31,69	R\$ 3,93
Base cx marcha	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 64,27	R\$ 75,02	R\$ 10,75
Base motor dt d	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 41,07	R\$ 47,21	R\$ 6,14
Bateria 60 amperes	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 46,08	R\$ 53,03	R\$ 6,95
Bomba d'água	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 245,86	R\$ 280,67	R\$ 34,80
Bomba de óleo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 63,71	R\$ 74,37	R\$ 10,66
Bomba direção hidráulica	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 100,15	R\$ 115,11	R\$ 14,96
Botão e moldura puxador vidro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 163,54	R\$ 188,19	R\$ 24,65
Bucha da sapata	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 43,05	R\$ 49,15	R\$ 6,09
Cabeçote motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 8,86	R\$ 10,35	R\$ 1,48
Cabo acelerador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 504,12	R\$ 579,44	R\$ 75,33
	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 39,34	R\$ 45,27	R\$ 5,93




de freio completo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 54,38	R\$ 62,08	R\$ 7,70
Cabo de vela	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 56,33	R\$ 65,75	R\$ 9,42
Cabo embreagem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 39,38	R\$ 45,27	R\$ 5,88
Chave de roda	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 33,16	R\$ 38,16	R\$ 5,00
Cilindro mestre freio	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 141,06	R\$ 161,03	R\$ 19,97
Cilindro rd ts	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 38,78	R\$ 45,27	R\$ 6,49
Colar de embreagem	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 51,20	R\$ 58,85	R\$ 7,65
Correia dentada	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 51,14	R\$ 58,85	R\$ 7,71
Correia gir alt ts	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 22,66	R\$ 25,87	R\$ 3,21
Disco de freio dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 33,24	R\$ 38,80	R\$ 5,56
Farol dt direito	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 147,41	R\$ 169,44	R\$ 22,03
Farol dt esquerdo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 147,24	R\$ 169,44	R\$ 22,20
Filtro ar condicionado	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 12,28	R\$ 14,01	R\$ 1,74
Filtro de combustível	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 12,19	R\$ 14,23	R\$ 2,04



Motor de oleo 560	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 12,38	R\$ 14,23	R\$ 1,85
Filtros de ar de motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 10,68	R\$ 12,29	R\$ 1,61
Hidrovacuuo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 164,85	R\$ 188,19	R\$ 23,34
Jogo arruela comando	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 55,40	R\$ 64,67	R\$ 9,27
Jogo balancim motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 95,08	R\$ 109,29	R\$ 14,21
Jogo bronze biela	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 100,22	R\$ 115,33	R\$ 15,11
Jogo bronze comando central	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 100,84	R\$ 115,11	R\$ 14,27
Jogo junta motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 121,89	R\$ 142,27	R\$ 20,39
Jogo pinos dos pistom	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 65,26	R\$ 75,02	R\$ 9,75
Jogo pistom motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 179,27	R\$ 206,30	R\$ 27,02
Jogo segmento motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 124,07	R\$ 141,63	R\$ 17,56
Junta homocinetica	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 143,49	R\$ 167,50	R\$ 24,00
Kit de embreagem-plató +disco + rolamento com alavanca	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 176,67	R\$ 203,06	R\$ 26,40
Kit reparo das pinças dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 30,35	R\$ 34,92	R\$ 4,57

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/202 2
FLS. 1871
Rub. 2




UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 52,69	R\$ 60,14	R\$ 7,46
Lanterna ts d	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 67,59	R\$ 78,90	R\$ 11,31
Lanterna ts e	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 68,64	R\$ 78,90	R\$ 10,26
Lona traseira	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 93,67	R\$ 107,79	R\$ 14,12
Macaco universal até 600 kg	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 44,75	R\$ 51,09	R\$ 6,34
Maçaneta da externa da porta chave	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 38,23	R\$ 44,62	R\$ 6,39
Mangote inferior radiador	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 51,20	R\$ 58,85	R\$ 7,65
Mangote superior radiador	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 45,52	R\$ 52,38	R\$ 6,86
Mangueira de freio dt d/e	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 13,60	R\$ 15,52	R\$ 1,92
Mangueira de freio ts d/e	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 13,30	R\$ 15,52	R\$ 2,22
Motor de partida	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 1.070,12	R\$ 1.230,02	R\$ 159,90
Palhetas convencionais	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 38,78	R\$ 44,62	R\$ 5,85
Parabrisa dianteiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 234,53	R\$ 267,73	R\$ 33,20
Parachocho dianteiro	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 175,07	R\$ 204,36	R\$ 29,28

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/202 2
FLS. 1872
Rub. 2



Choque traseiro	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 177,89	R\$ 204,47	R\$ 26,58
Pastilha freio dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 34,84	R\$ 40,10	R\$ 5,25
Pivô	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 41,92	R\$ 47,86	R\$ 5,93
Protetor de cárter	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 105,27	R\$ 122,87	R\$ 17,61
Radiador	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 164,85	R\$ 189,48	R\$ 24,63
Reparo da pinça dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 24,17	R\$ 27,81	R\$ 3,64
Retentor volante motor	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 72,51	R\$ 82,78	R\$ 10,26
Retrovisor direito	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 70,36	R\$ 82,13	R\$ 11,77
Retrovisor esquerdo	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 71,45	R\$ 82,13	R\$ 10,68
Rolamento roda dt	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 57,32	R\$ 65,96	R\$ 8,64
Sapata de freio	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 71,38	R\$ 81,48	R\$ 10,10
Silencioso ts	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 95,29	R\$ 111,23	R\$ 15,94
Tambor de freio ts	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 51,76	R\$ 59,50	R\$ 7,73
Tapete borracha pvc	UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 44,40	R\$ 51,09	R\$ 6,69

PEDREIRAS/MA
Proc. 190/003/202 2
FLS. 1873
Rubrica



UNIDADE	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 37,39	R\$ 42,68	R\$ 5,29
Terminal direção	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 36,57	R\$ 42,68	R\$ 6,12
Trinco da porta interna direita	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 50,07	R\$ 57,56	R\$ 7,48
Trinco da porta interna esquerda	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 50,02	R\$ 57,56	R\$ 7,54
Vela	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 46,45	R\$ 53,03	R\$ 6,58
Vidro da porta dianteira direita	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 127,43	R\$ 148,74	R\$ 21,31
Vidro da porta dianteira esquerda	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 129,40	R\$ 148,74	R\$ 19,34
Virabrequim do motor	SEM FRETE	IMPOSTO INCLUSO NO VALOR DE CUSTO (5,7% SIMPLES E 6.8% IMPOSTO DE SAÍDA)	1%	R\$ 259,64	R\$ 298,78	R\$ 39,14

ASSIM COMO SOLICITADO, FIZEMOS AQUI A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DE TODOS OS ITENS ARREMATADOS. ESSA COMPOSIÇÃO MOSTRA CUSTOS DE FRETE (QUANDO HOUVER), IMPOSTO DE ENTRADA E SAÍDA, OUTROS CUSTOS COMO AJUDANTES, EMBALAGEM, ETC. REFERENTE A SOLICITAÇÃO SOBRE JUNTAR AS NOTAS DE COMPRA RECENTES DE TODOS OS ITENS, ESSA É UMA TAREFA UM TANTO IMPOSSÍVEL, POIS ESTAMOS FALANDO DE MAIS DE 2.000 ITENS. POR ISSO, NOSSA EMPRESA FEZ UMA PESQUISA RÁPIDA NO SISTEMA SACOP EM LICITAÇÕES COM MESMO OBJETO DESTA E TROUXEMOS AQUI ALGUMAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS RECENTES E CONTRATOS FIRMADOS COM ENTES PÚBLICOS PARA COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS E DOS PREÇOS SIMILARES PRATICADOS NO MERCADO. DESDE JÁ, AGRADECEMOS.

MULTI COMERCIO E SERVIÇOS

SANTA LUZIA – MA, 22/03/2022

Wendy Wangler Lopes Rodrigues

WENDY WANGLES LOPES RODRIGUES
CNPJ: 35.874.631/0001-14

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/2022
FLS. 1874
Rub. 2