PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 1
Rub.

PEDREIRAS/MA
Proc. /202
FLS.
Rub.

# TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Em **02 de agosto de 2023**, procedeu-se a abertura do **Processo Administrativo nº 0208001/2023**, que tem por objeto a Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para o fornecimento de peças e acessórios novos originais de primeira linha para os veículos, máquinas e motocicletas pertencentes a frota do município de Pedreiras/MA. Com este fim e para constar, eu, **Leticia Bonfim de Oliveira,** lavrei o presente termo que vai por mim assinado.

Pedreiras/MA, 02 de agosto de 2023.

Leticia Bonfim de Oliveira

**Leticia Bonfim de Oliveira**
**Setor de Protocolo**

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 2
Rub.

## SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Ao Senhor
Pedro Thiago Ferreira Raposo
Secretário Municipal de Planejamento

Encaminho a Vossa Senhoria nossa solicitação de despesas para que seja realizado as devidas providencias, com vistas à realização de procedimento licitatório, tendo por objeto o Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para o fornecimento de peças e acessórios novos originais de primeira linha para os veículos e motocicletas pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Administração do Município de Pedreiras/MA, de acordo com as informações abaixo:

Justifica-se a aquisição do objeto tendo em vista que a Secretaria Municipal de Administração, possui uma frota de veículos automotores e motocicletas próprios para deslocamentos de servidores em geral e para atendimento dos trabalhos inerentes às atividades desenvolvida pela Secretaria Municipal de Administração de Pedreiras/MA.

Justificamos ainda a presente aquisição visando atender as necessidades dos veículos que dependem de manutenção para o seu pleno funcionamento.

A referida licitação se faz necessária, tendo em vista a manutenção da frota de veículo e motocicletas da Secretaria Municipal de Administração, que deve realizar-se de forma periódica, visando à prevenção de danos futuros, bem como corrigir problemas que possam ocorrer em virtude do desgaste pelo uso continuo, sendo o registro de preços o método mais eficaz para aquisição de grandes quantidades de bens a serem utilizados de forma parcelada pela Administração Pública.

Pedreiras/MA, 02 de agosto de 2023.

Damião Felipe Barbosa
Secretário Municipal de Administração

PEDREIRAS/MA
Proc. 20800[illegible]/202[illegible]
FLS. 3
Rub.

## ANEXO I – RELAÇÃO DE ITENS

**OBJETO:** Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para o fornecimento de peças e acessórios novos originais de primeira linha para os veículos e motocicletas pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Administração do Município de Pedreiras/MA.

| MITSUBISHI L200 TRITON 2013 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **QUANT.** |
| 01 | Abraçadeira do escapamento | Unidade | 12 |
| 02 | Abraçadeira mangote do radiador | Unidade | 30 |
| 03 | Alternador | Unidade | 2 |
| 04 | Amortecedor dianteiro | Par | 7 |
| 05 | Amortecedor traseiro | Par | 7 |
| 06 | Anel de vedação do escapamento | Unidade | 11 |
| 07 | Balança traseira | Unidade | 8 |
| 08 | Banco estofado | Unidade | 4 |
| 09 | Barra de direção | Unidade | 6 |
| 10 | Base amortecedor | Unidade | 10 |
| 11 | Base da caixa de marcha | Unidade | 10 |
| 12 | Base do motor | Unidade | 10 |
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unidade | 2 |
| 14 | Bico injetor | Unidade | 2 |
| 15 | Bieleta | Unidade | 10 |
| 16 | Bomba d´água | Unidade | 4 |
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unidade | 15 |
| 18 | Borracha de escapamento final | Unidade | 15 |
| 19 | Borracha do amortecedor | Unidade | 15 |
| 20 | Borracha do estabilizador | Unidade | 15 |
| 21 | Borracha parabrisa | Unidade | 4 |
| 22 | Braço axial | Unidade | 10 |
| 23 | Braço do setor | Unidade | 5 |
| 24 | Braço l | Unidade | 5 |
| 25 | Bucha da balança inferior | Unidade | 20 |
| 26 | Bucha da balança superior | Unidade | 20 |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unidade | 20 |
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unidade | 20 |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unidade | 20 |
| 30 | Bucha do estabilizador | Unidade | 20 |
| 31 | Bucha do tirante | Unidade | 20 |
| 32 | Buzina | Unidade | 8 |
| 33 | Cabo de bateria | Unidade | 40 |
| 34 | Cabo de embreagem | Unidade | 10 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 02080012023
FLS. 4
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 35 | Cabo do acelerador | Unidade | 10 |
| 36 | Cabo do velocímetro | Unidade | 4 |
| 37 | Caixa de direção | Unidade | 2 |
| 38 | Caixa de marcha | Unidade | 2 |
| 39 | Calha | Unidade | 3 |
| 40 | Capô | Unidade | 2 |
| 41 | Chave de roda | Unidade | 4 |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unidade | 10 |
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unidade | 10 |
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unidade | 8 |
| 45 | Cilindro mestre | Unidade | 6 |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unidade | 6 |
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unidade | 15 |
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unidade | 15 |
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unidade | 15 |
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unidade | 15 |
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unidade | 15 |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unidade | 15 |
| 53 | Cola parabrisa | Unidade | 8 |
| 54 | Correia da bomba | Unidade | 8 |
| 55 | Correia de ventoinha | Unidade | 8 |
| 56 | Correia dentada | Unidade | 8 |
| 57 | Correia do alternador | Unidade | 8 |
| 58 | Correia do hidráulico | Unidade | 8 |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unidade | 8 |
| 60 | Diferencial completo | Unidade | 2 |
| 61 | Direção | Unidade | 4 |
| 62 | Disco de freio | Unidade | 7 |
| 63 | Farol de milha | Unidade | 4 |
| 64 | Farol direito | Unidade | 8 |
| 65 | Farol esquerdo | Unidade | 8 |
| 66 | Fechadura do capô | Unidade | 15 |
| 67 | Filtro de ar | Unidade | 25 |
| 68 | Filtro de combustível | Unidade | 25 |
| 69 | Fita da direção da buzina | Unidade | 13 |
| 70 | Fusíveis | Unidade | 150 |
| 71 | Jogo de cabo de vela | Unidade | 10 |
| 72 | Jogo de escova do motor de partida | Unidade | 15 |
| 73 | Jogo de junta do motor | Unidade | 4 |
| 74 | Jogo de lona de freio | Unidade | 15 |
| 75 | Jogo de pastilhas de freio | Unidade | 15 |
| 76 | Jogo de velas | Unidade | 10 |
| 77 | Kit de embreagem | Kit | 2 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 02080001/2023
FLS. 5
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 78 | Lâmpada do farol | Unidade | 10 |
| 80 | Lanterna traseira direita | Unidade | 10 |
| 81 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | 10 |
| 82 | Macaco | Unidade | 4 |
| 83 | Maçanetas das portas | Unidade | 15 |
| 84 | Molas traseiras | Unidade | 6 |
| 85 | Painel completo | Unidade | 2 |
| 86 | Palhetas de limpador de parabrisa | Unidade | 15 |
| 87 | Parabrisa | Unidade | 2 |
| 88 | Para-choque dianteiro | Unidade | 3 |
| 89 | Para-choque traseiro | Unidade | 3 |
| 90 | Pivô inferior | Unidade | 20 |
| 91 | Pivô superior | Unidade | 20 |
| 92 | Porcas e parafusos para rodas | Unidade | 45 |
| 93 | Porta direita | Unidade | 2 |
| 94 | Porta esquerda | Unidade | 2 |
| 95 | Porta traseira direita | Unidade | 2 |
| 96 | Porta traseira esquerda | Unidade | 2 |
| 97 | Radiador | Unidade | 2 |
| 98 | Retentor do volante | Unidade | 4 |
| 99 | Retrovisor | Unidade | 7 |
| 100 | Retrovisor interno | Unidade | 4 |
| 101 | Roda liga leve | Unidade | 5 |
| 102 | Rolamento de roda traseiro | Unidade | 8 |
| 103 | Tampa do tanque de combustível | Unidade | 10 |
| 104 | Tanque de combustível | Unidade | 2 |
| 105 | Tapetes | Unidade | 10 |
| 106 | Tela dianteira | Unidade | 4 |
| 107 | Terminal de bateria | Unidade | 15 |
| 108 | Terminal de direção ld | Unidade | 16 |
| 109 | Terminal de direção le | Unidade | 16 |
| 110 | Trava da tampa traseira | Unidade | 10 |
| 111 | Vidro da porta direita | Unidade | 4 |
| 112 | Vidro da porta esquerda | Unidade | 5 |
| 113 | Vidro traseiro | Unidade | 5 |

| TOYOTA HILUX 1998 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **QUANT.** |
| 01 | Abraçadeira do escapamento | Unidade | 12 |
| 02 | Abraçadeira mangote do radiador | Unidade | 30 |
| 03 | Alternador | Unidade | 2 |
| 04 | Amortecedor dianteiro | Par | 7 |
| 05 | Amortecedor traseiro | Par | 7 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020300/2023
FLS. 6
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 06 | Anel de vedação do escapamento | Unidade | 11 |
| 07 | Balança traseira | Unidade | 8 |
| 08 | Banco estofado | Unidade | 4 |
| 09 | Barra de direção | Unidade | 6 |
| 10 | Base amortecedor | Unidade | 10 |
| 11 | Base da caixa de marcha | Unidade | 10 |
| 12 | Base do motor | Unidade | 10 |
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unidade | 2 |
| 14 | Bico injetor | Unidade | 2 |
| 15 | Bieleta | Unidade | 10 |
| 16 | Bomba d´água | Unidade | 4 |
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unidade | 15 |
| 18 | Borracha de escapamento final | Unidade | 15 |
| 19 | Borracha do amortecedor | Unidade | 15 |
| 20 | Borracha do estabilizador | Unidade | 15 |
| 21 | Borracha parabrisa | Unidade | 4 |
| 22 | Braço axial | Unidade | 10 |
| 23 | Braço do setor | Unidade | 5 |
| 24 | Braço l | Unidade | 5 |
| 25 | Bucha da balança inferior | Unidade | 20 |
| 26 | Bucha da balança superior | Unidade | 20 |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unidade | 20 |
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unidade | 20 |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unidade | 20 |
| 30 | Bucha do estabilizador | Unidade | 20 |
| 31 | Bucha do tirante | Unidade | 20 |
| 32 | Buzina | Unidade | 8 |
| 33 | Cabo de bateria | Unidade | 40 |
| 34 | Cabo de embreagem | Unidade | 10 |
| 35 | Cabo do acelerador | Unidade | 10 |
| 36 | Cabo do velocímetro | Unidade | 4 |
| 37 | Caixa de direção | Unidade | 2 |
| 38 | Caixa de marcha | Unidade | 2 |
| 39 | Calha | Unidade | 3 |
| 40 | Capô | Unidade | 2 |
| 41 | Chave de roda | Unidade | 4 |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unidade | 10 |
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unidade | 10 |
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unidade | 8 |
| 45 | Cilindro mestre | Unidade | 6 |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unidade | 6 |
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unidade | 15 |
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unidade | 15 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/2023
FLS. 7
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unidade | 15 |
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unidade | 15 |
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unidade | 15 |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unidade | 15 |
| 53 | Cola parabrisa | Unidade | 8 |
| 54 | Correia da bomba | Unidade | 8 |
| 55 | Correia de ventoinha | Unidade | 8 |
| 56 | Correia dentada | Unidade | 8 |
| 57 | Correia do alternador | Unidade | 8 |
| 58 | Correia do hidráulico | Unidade | 8 |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unidade | 8 |
| 60 | Diferencial completo | Unidade | 2 |
| 61 | Direção | Unidade | 4 |
| 62 | Disco de freio | Unidade | 7 |
| 63 | Farol de milha | Unidade | 4 |
| 64 | Farol direito | Unidade | 8 |
| 65 | Farol esquerdo | Unidade | 8 |
| 66 | Fechadura do capô | Unidade | 15 |
| 67 | Filtro de ar | Unidade | 25 |
| 68 | Filtro de combustível | Unidade | 25 |
| 69 | Fita da direção da buzina | Unidade | 13 |
| 70 | Fusíveis | Unidade | 150 |
| 71 | Jogo de cabo de vela | Unidade | 10 |
| 72 | Jogo de escova do motor de partida | Unidade | 15 |
| 73 | Jogo de junta do motor | Unidade | 4 |
| 74 | Jogo de lona de freio | Unidade | 15 |
| 75 | Jogo de pastilhas de freio | Unidade | 15 |
| 76 | Jogo de velas | Unidade | 10 |
| 77 | Kit de embreagem | Kit | 2 |
| 78 | Lâmpada do farol | Unidade | 10 |
| 79 | Lanterna traseira direita | Unidade | 10 |
| 80 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | 10 |
| 81 | Macaco | Unidade | 4 |
| 82 | Maçanetas das portas | Unidade | 15 |
| 83 | Molas traseiras | Unidade | 6 |
| 84 | Painel completo | Unidade | 2 |
| 85 | Palhetas de limpador de parabrisa | Unidade | 15 |
| 86 | Parabrisa | Unidade | 2 |
| 87 | Para-choque dianteiro | Unidade | 3 |
| 88 | Para-choque traseiro | Unidade | 3 |
| 89 | Pivô inferior | Unidade | 20 |
| 90 | Pivô superior | Unidade | 20 |
| 91 | Porcas e parafusos para rodas | Unidade | 45 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001 /2023
FLS. 8
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 92 | Porta direita | Unidade | 2 |
| 93 | Porta esquerda | Unidade | 2 |
| 94 | Porta traseira direita | Unidade | 2 |
| 95 | Porta traseira esquerda | Unidade | 2 |
| 96 | Radiador | Unidade | 2 |
| 97 | Retentor do volante | Unidade | 4 |
| 98 | Retrovisor | Unidade | 7 |
| 99 | Retrovisor interno | Unidade | 4 |
| 100 | Roda liga leve | Unidade | 5 |
| 101 | Rolamento de roda traseiro | Unidade | 8 |
| 102 | Tampa do tanque de combustível | Unidade | 10 |
| 103 | Tanque de combustível | Unidade | 2 |
| 104 | Tapetes | Unidade | 10 |
| 105 | Tela dianteira | Unidade | 4 |
| 106 | Terminal de bateria | Unidade | 15 |
| 107 | Terminal de direção ld | Unidade | 16 |
| 108 | Terminal de direção le | Unidade | 16 |
| 109 | Trava da tampa traseira | Unidade | 10 |
| 110 | Vidro da porta direita | Unidade | 4 |
| 111 | Vidro da porta esquerda | Unidade | 5 |
| 112 | Vidro traseiro | Unidade | 5 |

| CHEVROLET GM S10 COLINA 2006 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **QUANT.** |
| 01 | Abraçadeira do escapamento | Unidade | 12 |
| 02 | Abraçadeira mangote do radiador | Unidade | 30 |
| 03 | Alternador | Unidade | 2 |
| 04 | Amortecedor dianteiro | Par | 7 |
| 05 | Amortecedor traseiro | Par | 7 |
| 06 | Anel de vedação do escapamento | Unidade | 11 |
| 07 | Balança traseira | Unidade | 8 |
| 08 | Banco estofado | Unidade | 4 |
| 09 | Barra de direção | Unidade | 6 |
| 10 | Base amortecedor | Unidade | 10 |
| 11 | Base da caixa de marcha | Unidade | 10 |
| 12 | Base do motor | Unidade | 10 |
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unidade | 2 |
| 14 | Bico injetor | Unidade | 2 |
| 15 | Bieleta | Unidade | 10 |
| 16 | Bomba d´água | Unidade | 4 |
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unidade | 15 |
| 18 | Borracha de escapamento final | Unidade | 15 |
| 19 | Borracha do amortecedor | Unidade | 15 |

PEDREIRAS.
Proc. 020300 1 /202 3
FLS. 9
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20 | Borracha do estabilizador | Unidade | 15 |
| 21 | Borracha parabrisa | Unidade | 4 |
| 22 | Braço axial | Unidade | 10 |
| 23 | Braço do setor | Unidade | 5 |
| 24 | Braço l | Unidade | 5 |
| 25 | Bucha da balança inferior | Unidade | 20 |
| 26 | Bucha da balança superior | Unidade | 20 |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unidade | 20 |
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unidade | 20 |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unidade | 20 |
| 30 | Bucha do estabilizador | Unidade | 20 |
| 31 | Bucha do tirante | Unidade | 20 |
| 32 | Buzina | Unidade | 8 |
| 33 | Cabo de bateria | Unidade | 40 |
| 34 | Cabo de embreagem | Unidade | 10 |
| 35 | Cabo do acelerador | Unidade | 10 |
| 36 | Cabo do velocímetro | Unidade | 4 |
| 37 | Caixa de direção | Unidade | 2 |
| 38 | Caixa de marcha | Unidade | 2 |
| 39 | Calha | Unidade | 3 |
| 40 | Capô | Unidade | 2 |
| 41 | Chave de roda | Unidade | 4 |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unidade | 10 |
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unidade | 10 |
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unidade | 8 |
| 45 | Cilindro mestre | Unidade | 6 |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unidade | 6 |
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unidade | 15 |
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unidade | 15 |
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unidade | 15 |
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unidade | 15 |
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unidade | 15 |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unidade | 15 |
| 53 | Cola parabrisa | Unidade | 8 |
| 54 | Correia da bomba | Unidade | 8 |
| 55 | Correia de ventoinha | Unidade | 8 |
| 56 | Correia dentada | Unidade | 8 |
| 57 | Correia do alternador | Unidade | 8 |
| 58 | Correia do hidráulico | Unidade | 8 |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unidade | 8 |
| 60 | Diferencial completo | Unidade | 2 |
| 61 | Direção | Unidade | 4 |
| 62 | Disco de freio | Unidade | 7 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/2023
FLS. 10
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 63 | Farol de milha | Unidade | 4 |
| 64 | Farol direito | Unidade | 8 |
| 65 | Farol esquerdo | Unidade | 8 |
| 66 | Fechadura do capô | Unidade | 15 |
| 67 | Filtro de ar | Unidade | 25 |
| 68 | Filtro de combustível | Unidade | 25 |
| 69 | Fita da direção da buzina | Unidade | 13 |
| 70 | Fusíveis | Unidade | 150 |
| 71 | Jogo de cabo de vela | Unidade | 10 |
| 72 | Jogo de escova do motor de partida | Unidade | 15 |
| 73 | Jogo de junta do motor | Unidade | 4 |
| 74 | Jogo de lona de freio | Unidade | 15 |
| 75 | Jogo de pastilhas de freio | Unidade | 15 |
| 76 | Jogo de velas | Unidade | 10 |
| 77 | Kit de embreagem | Kit | 2 |
| 78 | Lâmpada do farol | Unidade | 10 |
| 79 | Lanterna traseira direita | Unidade | 10 |
| 80 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | 10 |
| 81 | Macaco | Unidade | 4 |
| 82 | Maçanetas das portas | Unidade | 15 |
| 83 | Molas traseiras | Unidade | 6 |
| 84 | Painel completo | Unidade | 2 |
| 85 | Palhetas de limpador de parabrisa | Unidade | 15 |
| 86 | Parabrisa | Unidade | 2 |
| 87 | Para-choque dianteiro | Unidade | 3 |
| 88 | Para-choque traseiro | Unidade | 3 |
| 89 | Pivô inferior | Unidade | 20 |
| 90 | Pivô superior | Unidade | 20 |
| 91 | Porcas e parafusos para rodas | Unidade | 45 |
| 92 | Porta direita | Unidade | 2 |
| 93 | Porta esquerda | Unidade | 2 |
| 94 | Porta traseira direita | Unidade | 2 |
| 95 | Porta traseira esquerda | Unidade | 2 |
| 96 | Radiador | Unidade | 2 |
| 97 | Retentor do volante | Unidade | 4 |
| 98 | Retrovisor | Unidade | 7 |
| 99 | Retrovisor interno | Unidade | 4 |
| 100 | Roda liga leve | Unidade | 5 |
| 101 | Rolamento de roda traseiro | Unidade | 8 |
| 102 | Tampa do tanque de combustível | Unidade | 10 |
| 103 | Tanque de combustível | Unidade | 2 |
| 104 | Tapetes | Unidade | 10 |
| 105 | Tela dianteira | Unidade | 4 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1 /2023
FLS. 11
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 106 | Terminal de bateria | Unidade | 15 |
| 107 | Terminal de direção ld | Unidade | 16 |
| 108 | Terminal de direção le | Unidade | 16 |
| 109 | Trava da tampa traseira | Unidade | 10 |
| 110 | Vidro da porta direita | Unidade | 4 |
| 111 | Vidro da porta esquerda | Unidade | 5 |
| 112 | Vidro traseiro | Unidade | 5 |

| RENAULT DUSTER 16D 4X2 2013/2014 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **QUANT.** |
| 01 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unidade | 4 |
| 02 | Amortecedor traseiro turbogas | Unidade | 4 |
| 03 | Asa do uruburu | Unidade | 4 |
| 04 | Barra axial dir | Unidade | 15 |
| 05 | Base coxim amort .dt | Unidade | 10 |
| 06 | Base cx marcha | Unidade | 10 |
| 07 | Base motor dt d | Unidade | 10 |
| 08 | Bateria 60 amperes | Unidade | 2 |
| 09 | Bomba d´água | Unidade | 6 |
| 10 | Bomba de óleo | Unidade | 6 |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unidade | 4 |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unidade | 10 |
| 13 | Bucha da sapata | Unidade | 10 |
| 14 | Cabeçote motor | Unidade | 2 |
| 15 | Cabo acelerador | Unidade | 15 |
| 16 | Cabo de freio completo | Unidade | 10 |
| 17 | Cabo de vela | Unidade | 10 |
| 18 | Cabo embreagem | Unidade | 10 |
| 19 | Chave de roda | Unidade | 10 |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unidade | 7 |
| 21 | Cilindro rd ts | Unidade | 10 |
| 22 | Colar de embreagem | Unidade | 10 |
| 23 | Correia dentada | Unidade | 12 |
| 24 | Correia gir alt dh | Unidade | 12 |
| 25 | Disco de freio dt | Unidade | 9 |
| 26 | Farol dt direito | Unidade | 7 |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unidade | 7 |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unidade | 25 |
| 29 | Filtro de combustível | Unidade | 25 |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unidade | 25 |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unidade | 25 |
| 32 | Hidrovacuo | Unidade | 4 |
| 33 | Jogo arruela comando | Jogo | 8 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 12
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | Jogo balancim motor | Jogo | 8 |
| 35 | Jogo bronze biela | Jogo | 8 |
| 36 | Jogo bronze comando central | Jogo | 8 |
| 37 | Jogo junta motor | Jogo | 8 |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Jogo | 8 |
| 39 | Jogo pistom motor | Jogo | 8 |
| 40 | Jogo segmento motor | Jogo | 8 |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | 9 |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Kit | 7 |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Kit | 10 |
| 44 | Kit rolamento ts | Kit | 20 |
| 45 | Lanterna ts d | Unidade | 10 |
| 46 | Lanterna ts e | Unidade | 10 |
| 47 | Lona traseira | Unidade | 15 |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unidade | 4 |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unidade | 10 |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unidade | 15 |
| 51 | Mangote superior radiador | Unidade | 15 |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unidade | 15 |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unidade | 15 |
| 54 | Motor de partida | Unidade | 4 |
| 55 | Palhetas convencionais | Unidade | 15 |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unidade | 5 |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unidade | 5 |
| 58 | Parachoque traseiro | Unidade | 5 |
| 59 | Pastilha freio dt | Unidade | 20 |
| 60 | Pivô | Unidade | 25 |
| 61 | Protetor de cárter | Unidade | 15 |
| 62 | Radiador | Unidade | 5 |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unidade | 15 |
| 64 | Retentor volante motor | Unidade | 12 |
| 65 | Retrovisor direito | Unidade | 12 |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unidade | 16 |
| 67 | Rolamento roda dt | Unidade | 16 |
| 68 | Sapata de freio | Unidade | 16 |
| 69 | Silencioso ts | Unidade | 6 |
| 70 | Tambor de freio ts | Unidade | 10 |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unidade | 10 |
| 72 | Terminal | Unidade | 9 |
| 73 | Terminal direção | Unidade | 9 |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unidade | 20 |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unidade | 20 |
| 76 | Vela | Unidade | 10 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 /2023
FLS. 13
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unidade | 4 |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unidade | 4 |
| 79 | Virabrequim do motor | Unidade | 4 |

| MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 150 2019 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **QUANT.** |
| 1 | Agulha | Unidade | 8 |
| 2 | Alça | Unidade | 8 |
| 3 | Amortecedor traseiro | Unidade | 5 |
| 4 | Anel de segmento | Unidade | 8 |
| 5 | Anel de vareta | Unidade | 10 |
| 6 | Bateria de 5,5 amperes | Unidade | 7 |
| 7 | Biela | Unidade | 9 |
| 8 | Bucha da balança | Unidade | 12 |
| 9 | Bucha da coroa | Unidade | 12 |
| 10 | Cabo de embreagem | Unidade | 32 |
| 11 | Cabo de freio | Unidade | 32 |
| 12 | Cabo de vela | Unidade | 17 |
| 13 | Cabo de velocímetro | Unidade | 17 |
| 14 | Cabo do acelerador | Unidade | 32 |
| 15 | Caixa de direção | Unidade | 2 |
| 16 | Camisa do motor | Unidade | 7 |
| 17 | Cavaleta lateral | Unidade | 15 |
| 18 | Corrente | Unidade | 7 |
| 19 | Cubo dianteiro | Unidade | 5 |
| 20 | Cubo traseiro | Unidade | 10 |
| 21 | Engenho de velocidade | Unidade | 10 |
| 22 | Esticador de corrente | Unidade | 10 |
| 23 | Farol | Unidade | 7 |
| 24 | Guidão | Unidade | 7 |
| 25 | Jogo de junta do motor | Unidade | 12 |
| 26 | Jogo de patin de freio | Unidade | 7 |
| 27 | Kit de tração | Unidade | 10 |
| 28 | Lâmpada biodo | Unidade | 12 |
| 29 | Lâmpada de 2 contatos | Unidade | 14 |
| 30 | Lâmpada do painel | Unidade | 30 |
| 31 | Lâmpada do pisca | Unidade | 35 |
| 32 | Lâmpada do stop | Unidade | 14 |
| 33 | Lanterna do pisca | Unidade | 20 |
| 34 | Lona de freio | Unidade | 10 |
| 35 | Manopla | Unidade | 15 |
| 36 | Pastilha de freio | Unidade | 12 |
| 37 | Pedal da marcha | Unidade | 10 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 /202 3
FLS. 14
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38 | Pedal de freio | Unidade | 10 |
| 39 | Pedal de partida | Unidade | 10 |
| 40 | Pisca | Unidade | 20 |
| 41 | Pistão | Unidade | 10 |
| 42 | Relê de pisca | Unidade | 15 |
| 43 | Retentor de válvula | Unidade | 20 |
| 44 | Retentor do telescópio | Unidade | 15 |
| 45 | Retrovisor | Unidade | 15 |
| 46 | Rolamento de apoio | Unidade | 12 |
| 47 | Rolamento de biela | Unidade | 17 |
| 48 | Segmento | Unidade | 12 |
| 49 | Solução de bateria | Unidade | 15 |
| 50 | Tampa do tanque | Unidade | 7 |
| 51 | Telescópio | Unidade | 7 |
| 52 | Válvula de admissão | Unidade | 10 |
| 53 | Válvula de escape | Unidade | 10 |
| 54 | Vela de ignição | Unidade | 15 |

| FIAT MOBI LIKE 2021 | | | |
|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** |
| 01 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unid | 4 |
| 02 | Amortecedor traseiro turbogas | Unid | 4 |
| 03 | Asa de urubu | Unid | 4 |
| 04 | Barra axial dir | Unid | 4 |
| 05 | Base coxim amort .dt | Unid | 4 |
| 06 | Base cx marcha | Unid | 4 |
| 07 | Base motor dt d | Unid | 4 |
| 08 | Bateria 60 amperes | Unid | 2 |
| 09 | Bomba d´água | Unid | 4 |
| 10 | Bomba de óleo | Unid | 2 |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unid | 2 |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unid | 4 |
| 13 | Bucha da sapata | Unid | 10 |
| 14 | Cabeçote motor | Unid | 2 |
| 15 | Cabo acelerador | Unid | 4 |
| 16 | Cabo de freio completo | Unid | 4 |
| 17 | Cabo de vela | Unid | 4 |
| 18 | Cabo embreagem | Unid | 4 |
| 19 | Chave de roda | Unid | 4 |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unid | 10 |
| 21 | Cilindro rd ts | Unid | 4 |
| 22 | Colar de embreagem | Unid | 4 |
| 23 | Correia dentada | Unid | 4 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/2023
FLS. 15
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 | Correia gir alt dh | Unid | 4 |
| 25 | Disco de freio dt | Unid | 3 |
| 26 | Farol dt direito | Unid | 4 |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unid | 4 |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unid | 20 |
| 29 | Filtro de combustível | Unid | 20 |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unid | 20 |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unid | 20 |
| 32 | Hidrovacuo | Unid | 3 |
| 33 | Jogo arruela comando | Unid | 4 |
| 34 | Jogo balancim motor | Unid | 4 |
| 35 | Jogo bronze biela | Unid | 4 |
| 36 | Jogo bronze comando central | Unid | 4 |
| 37 | Jogo junta motor | Unid | 4 |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Unid | 4 |
| 39 | Jogo pistom motor | Unid | 4 |
| 40 | Jogo segmento motor | Unid | 4 |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | 4 |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Unid | 2 |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Unid | 4 |
| 44 | Kit rolamento ts | Unid | 4 |
| 45 | Lanterna ts d | Unid | 4 |
| 46 | Lanterna ts e | Unid | 4 |
| 47 | Lona traseira | Unid | 3 |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unid | 3 |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unid | 4 |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unid | 10 |
| 51 | Mangote superior radiador | Unid | 10 |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | 10 |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | 10 |
| 54 | Motor de partida | Unid | 2 |
| 55 | Palhetas convencionais | Unid | 10 |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unid | 3 |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unid | 3 |
| 58 | Parachoque traseiro | Unid | 3 |
| 59 | Pastilha freio dt | Unid | 3 |
| 60 | Pivô | Unid | 3 |
| 61 | Protetor de cárter | Unid | 5 |
| 62 | Radiador | Unid | 3 |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unid | 4 |
| 64 | Retentor volante motor | Unid | 4 |
| 65 | Retrovisor direito | Unid | 5 |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unid | 5 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 16
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 67 | Rolamento roda dt | Unid | 10 |
| 68 | Sapata de freio | Unid | 10 |
| 69 | Silencioso ts | Unid | 5 |
| 70 | Tambor de freio ts | Unid | 8 |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unid | 8 |
| 72 | Terminal | Unid | 5 |
| 73 | Terminal direção | Unid | 5 |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unid | 10 |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unid | 10 |
| 76 | Jogo de Velas | Unid | 6 |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unid | 3 |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unid | 3 |
| 79 | Virabrequim do motor | Unid | 3 |

Pedreiras/MA, 02 de agosto de 2023.

Damião Felipe Barbosa
Secretário Municipal de Administração

PEDREIRAS/MA
Proc. 0203001/2023
FLS. 12
Rub.

# SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Ao Senhor
Pedro Thiago Ferreira Raposo
Secretário Municipal de Planejamento

Encaminho a Vossa Senhoria nossa solicitação de despesas para que seja realizado as devidas providencias, com vistas à realização de procedimento licitatório, tendo por objeto o Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para o fornecimento de peças e acessórios novos originais de primeira linha para os veiculos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Finanças do Município de Pedreiras/MA, de acordo com as informações abaixo:

Justifica-se a aquisição do objeto tendo em vista que a Secretaria Municipal de Finanças, possui uma frota de veiculos automotores próprios para deslocamentos de servidores em geral e para atendimento dos trabalhos inerentes às atividades desenvolvida pela Secretaria Municipal de Finanças de Pedreiras/MA.

Justificamos ainda a presente aquisição visando atender as necessidades dos veículos que dependem de manutenção para o seu pleno funcionamento.

A referida licitação se faz necessária, tendo em vista a manutenção da frota de veículo e motocicletas da Secretaria Municipal de Finanças, que deve realizar-se de forma periódica, visando à prevenção de danos futuros, bem como corrigir problemas que possam ocorrer em virtude do desgaste pelo uso contínuo, sendo o registro de preços o método mais eficaz para aquisição de grandes quantidades de bens a serem utilizados de forma parcelada pela Administração Pública.

Pedreiras/MA, 02 de agosto de 2023.

Jânio Luiz Marques Fernandes
Secretário Municipal de Finanças

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 18
Rub.

## ANEXO I – DEMANDA

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para o fornecimento de peças e acessórios novos originais de primeira linha para os veículos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Finanças do Município de Pedreiras/MA.

| FIAT MOBI LIKE 2021 | | | |
|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** |
| 01 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unid | 4 |
| 02 | Amortecedor traseiro turbogas | Unid | 4 |
| 03 | Asa de urubu | Unid | 2 |
| 04 | Barra axial dir | Unid | 4 |
| 05 | Base coxim amort .dt | Unid | 4 |
| 06 | Base cx marcha | Unid | 4 |
| 07 | Base motor dt d | Unid | 4 |
| 08 | Bateria 60 amperes | Unid | 2 |
| 09 | Bomba d´água | Unid | 4 |
| 10 | Bomba de óleo | Unid | 2 |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unid | 2 |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unid | 4 |
| 13 | Bucha da sapata | Unid | 5 |
| 14 | Cabeçote motor | Unid | 2 |
| 15 | Cabo acelerador | Unid | 4 |
| 16 | Cabo de freio completo | Unid | 4 |
| 17 | Cabo de vela | Unid | 4 |
| 18 | Cabo embreagem | Unid | 4 |
| 19 | Chave de roda | Unid | 4 |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unid | 4 |
| 21 | Cilindro rd ts | Unid | 4 |
| 22 | Colar de embreagem | Unid | 2 |
| 23 | Correia dentada | Unid | 4 |
| 24 | Correia gir alt dh | Unid | 4 |
| 25 | Disco de freio dt | Unid | 2 |
| 26 | Farol dt direito | Unid | 2 |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unid | 2 |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unid | 10 |
| 29 | Filtro de combustível | Unid | 10 |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unid | 5 |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unid | 5 |
| 32 | Hidrovacuo | Unid | 2 |
| 33 | Jogo arruela comando | Unid | 2 |
| 34 | Jogo balancim motor | Unid | 2 |
| 35 | Jogo bronze biela | Unid | 2 |
| 36 | Jogo bronze comando central | Unid | 2 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/202 3
FLS. 19
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37 | Jogo junta motor | Unid | 2 |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Unid | 2 |
| 39 | Jogo pistom motor | Unid | 2 |
| 40 | Jogo segmento motor | Unid | 2 |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | 2 |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Unid | 2 |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Unid | 2 |
| 44 | Kit rolamento ts | Unid | 4 |
| 45 | Lanterna ts d | Unid | 4 |
| 46 | Lanterna ts e | Unid | 4 |
| 47 | Lona traseira | Unid | 4 |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unid | 2 |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unid | 4 |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unid | 4 |
| 51 | Mangote superior radiador | Unid | 4 |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | 4 |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | 4 |
| 54 | Motor de partida | Unid | 2 |
| 55 | Palhetas convencionais | Unid | 4 |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unid | 2 |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unid | 2 |
| 58 | Parachoque traseiro | Unid | 2 |
| 59 | Pastilha freio dt | Unid | 2 |
| 60 | Pivô | Unid | 2 |
| 61 | Protetor de cárter | Unid | 4 |
| 62 | Radiador | Unid | 2 |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unid | 4 |
| 64 | Retentor volante motor | Unid | 2 |
| 65 | Retrovisor direito | Unid | 2 |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unid | 2 |
| 67 | Rolamento roda dt | Unid | 4 |
| 68 | Sapata de freio | Unid | 4 |
| 69 | Silencioso ts | Unid | 2 |
| 70 | Tambor de freio ts | Unid | 2 |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unid | 2 |
| 72 | Terminal | Unid | 4 |
| 73 | Terminal direção | Unid | 4 |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unid | 2 |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unid | 2 |
| 76 | Jogo de Velas | Unid | 2 |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unid | 2 |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unid | 2 |
| 79 | Virabrequim do motor | Unid | 2 |

PEDREIRAS
Proc. 020800/2023
FLS. 20
Rub.

Pedreiras/MA, 02 de agosto de 2023.

Jânio Luiz Marques Fernandes
Secretário Municipal de Finanças

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/2023
FLS. 21
Rub.

# SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Ao Senhor
Pedro Thiago Ferreira Raposo
Secretário Municipal de Planejamento

Encaminho a Vossa Senhoria nossa solicitação de despesas para que seja realizado as devidas providencias, com vistas à realização de procedimento licitatório, tendo por objeto o Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para o fornecimento de peças e acessórios novos originais de primeira linha para os veículos, máquinas e motocicletas pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Pedreiras/MA, de acordo com as informações abaixo:

Justifica-se a aquisição do objeto tendo em vista que a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, possui uma frota de veículos automotores máquinas e motocicletas próprios para deslocamentos de servidores em geral e para atendimento dos trabalhos inerentes às atividades desenvolvida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Pedreiras/MA.

Justificamos ainda a presente aquisição visando atender as necessidades dos veículos, máquinas e motocicletas que dependem de manutenção para o seu pleno funcionamento.

A referida licitação se faz necessária, tendo em vista a manutenção da frota de veículo, máquinas e motocicletas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, que deve realizar-se de forma periódica, visando à prevenção de danos futuros, bem como corrigir problemas que possam ocorrer em virtude do desgaste pelo uso contínuo, sendo o registro de preços o método mais eficaz para aquisição de grandes quantidades de bens a serem utilizados de forma parcelada pela Administração Pública.

Pedreiras/MA, 03 de agosto de 2023.

Marcos Brunieri de Freitas
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

PEDREIRAS/MA
Proc. 02080001 /2023
FLS. 22
Rub.

## ANEXO I

**OBJETO:** Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para o fornecimento de peças e acessórios novos originais de primeira linha para os veículos e motocicletas pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Pedreiras/MA.

| FORD RANGER XLS D4 2014 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **QUANT.** |
| 01 | Abraçadeira do escapamento | Unidade | 6 |
| 02 | Abraçadeira mangote do radiador | Unidade | 15 |
| 03 | Alternador | Unidade | 2 |
| 04 | Amortecedor dianteiro | Par | 4 |
| 05 | Amortecedor traseiro | Par | 4 |
| 06 | Anel de vedação do escapamento | Unidade | 6 |
| 07 | Balança traseira | Unidade | 4 |
| 08 | Banco estofado | Unidade | 4 |
| 09 | Barra de direção | Unidade | 4 |
| 10 | Base amortecedor | Unidade | 4 |
| 11 | Base da caixa de marcha | Unidade | 4 |
| 12 | Base do motor | Unidade | 4 |
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unidade | 2 |
| 14 | Bico injetor | Unidade | 2 |
| 15 | Bieleta | Unidade | 4 |
| 16 | Bomba d´água | Unidade | 4 |
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unidade | 4 |
| 18 | Borracha de escapamento final | Unidade | 4 |
| 19 | Borracha do amortecedor | Unidade | 4 |
| 20 | Borracha do estabilizador | Unidade | 4 |
| 21 | Borracha parabrisa | Unidade | 4 |
| 22 | Braço axial | Unidade | 4 |
| 23 | Braço do setor | Unidade | 4 |
| 24 | Braço l | Unidade | 4 |
| 25 | Bucha da balança inferior | Unidade | 10 |
| 26 | Bucha da balança superior | Unidade | 10 |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unidade | 10 |
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unidade | 10 |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unidade | 10 |
| 30 | Bucha do estabilizador | Unidade | 10 |
| 31 | Bucha do tirante | Unidade | 10 |
| 32 | Buzina | Unidade | 2 |
| 33 | Cabo de bateria | Unidade | 4 |
| 34 | Cabo de embreagem | Unidade | 4 |
| 35 | Cabo do acelerador | Unidade | 4 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 23
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36 | Cabo do velocímetro | Unidade | 4 |
| 37 | Caixa de direção | Unidade | 2 |
| 38 | Caixa de marcha | Unidade | 2 |
| 39 | Calha | Unidade | 2 |
| 40 | Capô | Unidade | 2 |
| 41 | Chave de roda | Unidade | 2 |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unidade | 4 |
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unidade | 4 |
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unidade | 4 |
| 45 | Cilindro mestre | Unidade | 4 |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unidade | 4 |
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unidade | 6 |
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unidade | 4 |
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unidade | 4 |
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unidade | 4 |
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unidade | 4 |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unidade | 4 |
| 53 | Cola parabrisa | Unidade | 4 |
| 54 | Correia da bomba | Unidade | 4 |
| 55 | Correia de ventoinha | Unidade | 4 |
| 56 | Correia dentada | Unidade | 4 |
| 57 | Correia do alternador | Unidade | 4 |
| 58 | Correia do hidráulico | Unidade | 4 |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unidade | 4 |
| 60 | Diferencial completo | Unidade | 2 |
| 61 | Direção | Unidade | 2 |
| 62 | Disco de freio | Unidade | 4 |
| 63 | Farol de milha | Unidade | 4 |
| 64 | Farol direito | Unidade | 4 |
| 65 | Farol esquerdo | Unidade | 4 |
| 66 | Fechadura do capô | Unidade | 4 |
| 67 | Filtro de ar | Unidade | 10 |
| 68 | Filtro de combustível | Unidade | 10 |
| 69 | Fita da direção da buzina | Unidade | 8 |
| 70 | Fusíveis | Unidade | 50 |
| 71 | Jogo de cabo de vela | Unidade | 4 |
| 72 | Jogo de escova do motor de partida | Unidade | 4 |
| 73 | Jogo de junta do motor | Unidade | 4 |
| 74 | Jogo de lona de freio | Unidade | 4 |
| 75 | Jogo de pastilhas de freio | Unidade | 4 |
| 76 | Jogo de velas | Unidade | 4 |
| 77 | Kit de embreagem | Kit | 2 |
| 78 | Lâmpada do farol | Unidade | 4 |
| 79 | Lanterna traseira direita | Unidade | 4 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 02080021/2023
FLS. 24
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | 4 |
| 81 | Macaco | Unidade | 2 |
| 82 | Maçanetas das portas | Unidade | 4 |
| 83 | Molas traseiras | Unidade | 4 |
| 84 | Painel completo | Unidade | 2 |
| 85 | Palhetas de limpador de parabrisa | Unidade | 8 |
| 86 | Parabrisa | Unidade | 2 |
| 87 | Para-choque dianteiro | Unidade | 3 |
| 88 | Para-choque traseiro | Unidade | 3 |
| 89 | Pivô inferior | Unidade | 10 |
| 90 | Pivô superior | Unidade | 10 |
| 91 | Porcas e parafusos para rodas | Unidade | 20 |
| 92 | Porta direita | Unidade | 2 |
| 93 | Porta esquerda | Unidade | 2 |
| 94 | Porta traseira direita | Unidade | 2 |
| 95 | Porta traseira esquerda | Unidade | 2 |
| 96 | Radiador | Unidade | 2 |
| 97 | Retentor do volante | Unidade | 4 |
| 98 | Retrovisor | Unidade | 4 |
| 99 | Retrovisor interno | Unidade | 4 |
| 100 | Roda liga leve | Unidade | 4 |
| 101 | Rolamento de roda traseiro | Unidade | 4 |
| 102 | Tampa do tanque de combustível | Unidade | 4 |
| 103 | Tanque de combustivel | Unidade | 2 |
| 104 | Tapetes | Unidade | 4 |
| 105 | Tela dianteira | Unidade | 4 |
| 106 | Terminal de bateria | Unidade | 4 |
| 107 | Terminal de direção ld | Unidade | 4 |
| 108 | Terminal de direção le | Unidade | 4 |
| 109 | Trava da tampa traseira | Unidade | 4 |
| 110 | Vidro da porta direita | Unidade | 4 |
| 111 | Vidro da porta esquerda | Unidade | 4 |
| 112 | Vidro traseiro | Unidade | 4 |

| MITSUBISHI L200 4X4 GL 2001/2002 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **QUANT.** |
| 01 | Abraçadeira do escapamento | Unidade | 6 |
| 02 | Abraçadeira mangote do radiador | Unidade | 15 |
| 03 | Alternador | Unidade | 2 |
| 04 | Amortecedor dianteiro | Par | 4 |
| 05 | Amortecedor traseiro | Par | 4 |
| 06 | Anel de vedação do escapamento | Unidade | 6 |
| 07 | Balança traseira | Unidade | 4 |
| 08 | Banco estofado | Unidade | 4 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1 /202 3
FLS. 25
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 09 | Barra de direção | Unidade | 4 |
| 10 | Base amortecedor | Unidade | 4 |
| 11 | Base da caixa de marcha | Unidade | 4 |
| 12 | Base do motor | Unidade | 4 |
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unidade | 2 |
| 14 | Bico injetor | Unidade | 2 |
| 15 | Bieleta | Unidade | 4 |
| 16 | Bomba d´água | Unidade | 4 |
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unidade | 4 |
| 18 | Borracha de escapamento final | Unidade | 4 |
| 19 | Borracha do amortecedor | Unidade | 4 |
| 20 | Borracha do estabilizador | Unidade | 4 |
| 21 | Borracha parabrisa | Unidade | 4 |
| 22 | Braço axial | Unidade | 4 |
| 23 | Braço do setor | Unidade | 4 |
| 24 | Braço l | Unidade | 4 |
| 25 | Bucha da balança inferior | Unidade | 10 |
| 26 | Bucha da balança superior | Unidade | 10 |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unidade | 10 |
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unidade | 10 |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unidade | 10 |
| 30 | Bucha do estabilizador | Unidade | 10 |
| 31 | Bucha do tirante | Unidade | 10 |
| 32 | Buzina | Unidade | 2 |
| 33 | Cabo de bateria | Unidade | 4 |
| 34 | Cabo de embreagem | Unidade | 4 |
| 35 | Cabo do acelerador | Unidade | 4 |
| 36 | Cabo do velocímetro | Unidade | 4 |
| 37 | Caixa de direção | Unidade | 2 |
| 38 | Caixa de marcha | Unidade | 2 |
| 39 | Calha | Unidade | 2 |
| 40 | Capô | Unidade | 2 |
| 41 | Chave de roda | Unidade | 2 |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unidade | 4 |
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unidade | 4 |
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unidade | 4 |
| 45 | Cilindro mestre | Unidade | 4 |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unidade | 4 |
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unidade | 6 |
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unidade | 4 |
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unidade | 4 |
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unidade | 4 |
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unidade | 4 |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unidade | 4 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 02080012023
FLS. 26
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 53 | Cola parabrisa | Unidade | 4 |
| 54 | Correia da bomba | Unidade | 4 |
| 55 | Correia de ventoinha | Unidade | 4 |
| 56 | Correia dentada | Unidade | 4 |
| 57 | Correia do alternador | Unidade | 4 |
| 58 | Correia do hidráulico | Unidade | 4 |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unidade | 4 |
| 60 | Diferencial completo | Unidade | 2 |
| 61 | Direção | Unidade | 2 |
| 62 | Disco de freio | Unidade | 4 |
| 63 | Farol de milha | Unidade | 4 |
| 64 | Farol direito | Unidade | 4 |
| 65 | Farol esquerdo | Unidade | 4 |
| 66 | Fechadura do capô | Unidade | 4 |
| 67 | Filtro de ar | Unidade | 10 |
| 68 | Filtro de combustível | Unidade | 10 |
| 69 | Fita da direção da buzina | Unidade | 8 |
| 70 | Fusíveis | Unidade | 50 |
| 71 | Jogo de cabo de vela | Unidade | 4 |
| 72 | Jogo de escova do motor de partida | Unidade | 4 |
| 73 | Jogo de junta do motor | Unidade | 4 |
| 74 | Jogo de lona de freio | Unidade | 4 |
| 75 | Jogo de pastilhas de freio | Unidade | 4 |
| 76 | Jogo de velas | Unidade | 4 |
| 77 | Kit de embreagem | Kit | 2 |
| 78 | Lâmpada do farol | Unidade | 4 |
| 79 | Lanterna traseira direita | Unidade | 4 |
| 80 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | 4 |
| 81 | Macaco | Unidade | 2 |
| 82 | Maçanetas das portas | Unidade | 4 |
| 83 | Molas traseiras | Unidade | 4 |
| 84 | Painel completo | Unidade | 2 |
| 85 | Palhetas de limpador de parabrisa | Unidade | 8 |
| 86 | Parabrisa | Unidade | 2 |
| 87 | Para-choque dianteiro | Unidade | 3 |
| 88 | Para-choque traseiro | Unidade | 3 |
| 89 | Pivô inferior | Unidade | 10 |
| 90 | Pivô superior | Unidade | 10 |
| 91 | Porcas e parafusos para rodas | Unidade | 20 |
| 92 | Porta direita | Unidade | 2 |
| 93 | Porta esquerda | Unidade | 2 |
| 94 | Porta traseira direita | Unidade | 2 |
| 95 | Porta traseira esquerda | Unidade | 2 |
| 96 | Radiador | Unidade | 2 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 02080001 /2023
FLS. 27
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 97 | Retentor do volante | Unidade | 4 |
| 98 | Retrovisor | Unidade | 4 |
| 99 | Retrovisor interno | Unidade | 4 |
| 100 | Roda liga leve | Unidade | 4 |
| 101 | Rolamento de roda traseiro | Unidade | 4 |
| 102 | Tampa do tanque de combustível | Unidade | 4 |
| 103 | Tanque de combustível | Unidade | 2 |
| 104 | Tapetes | Unidade | 4 |
| 105 | Tela dianteira | Unidade | 4 |
| 106 | Terminal de bateria | Unidade | 4 |
| 107 | Terminal de direção ld | Unidade | 4 |
| 108 | Terminal de direção le | Unidade | 4 |
| 109 | Trava da tampa traseira | Unidade | 4 |
| 110 | Vidro da porta direita | Unidade | 4 |
| 111 | Vidro da porta esquerda | Unidade | 4 |
| 112 | Vidro traseiro | Unidade | 4 |

| CHEVROLET GM S10 2012/2013 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **QUANT.** |
| 01 | Abraçadeira do escapamento | Unidade | 6 |
| 02 | Abraçadeira mangote do radiador | Unidade | 15 |
| 03 | Alternador | Unidade | 2 |
| 04 | Amortecedor dianteiro | Par | 4 |
| 05 | Amortecedor traseiro | Par | 4 |
| 06 | Anel de vedação do escapamento | Unidade | 6 |
| 07 | Balança traseira | Unidade | 4 |
| 08 | Banco estofado | Unidade | 4 |
| 09 | Barra de direção | Unidade | 4 |
| 10 | Base amortecedor | Unidade | 4 |
| 11 | Base da caixa de marcha | Unidade | 4 |
| 12 | Base do motor | Unidade | 4 |
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unidade | 2 |
| 14 | Bico injetor | Unidade | 2 |
| 15 | Bieleta | Unidade | 4 |
| 16 | Bomba d´água | Unidade | 4 |
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unidade | 4 |
| 18 | Borracha de escapamento final | Unidade | 4 |
| 19 | Borracha do amortecedor | Unidade | 4 |
| 20 | Borracha do estabilizador | Unidade | 4 |
| 21 | Borracha parabrisa | Unidade | 4 |
| 22 | Braço axial | Unidade | 4 |
| 23 | Braço do setor | Unidade | 4 |
| 24 | Braço l | Unidade | 4 |
| 25 | Bucha da balança inferior | Unidade | 10 |

...RAS/MA
Proc. 020800 1/202 3
FLS. 28
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26 | Bucha da balança superior | Unidade | 10 |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unidade | 10 |
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unidade | 10 |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unidade | 10 |
| 30 | Bucha do estabilizador | Unidade | 10 |
| 31 | Bucha do tirante | Unidade | 10 |
| 32 | Buzina | Unidade | 2 |
| 33 | Cabo de bateria | Unidade | 4 |
| 34 | Cabo de embreagem | Unidade | 4 |
| 35 | Cabo do acelerador | Unidade | 4 |
| 36 | Cabo do velocímetro | Unidade | 4 |
| 37 | Caixa de direção | Unidade | 2 |
| 38 | Caixa de marcha | Unidade | 2 |
| 39 | Calha | Unidade | 2 |
| 40 | Capô | Unidade | 2 |
| 41 | Chave de roda | Unidade | 2 |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unidade | 4 |
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unidade | 4 |
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unidade | 4 |
| 45 | Cilindro mestre | Unidade | 4 |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unidade | 4 |
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unidade | 6 |
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unidade | 4 |
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unidade | 4 |
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unidade | 4 |
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unidade | 4 |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unidade | 4 |
| 53 | Cola parabrisa | Unidade | 4 |
| 54 | Correia da bomba | Unidade | 4 |
| 55 | Correia de ventoinha | Unidade | 4 |
| 56 | Correia dentada | Unidade | 4 |
| 57 | Correia do alternador | Unidade | 4 |
| 58 | Correia do hidráulico | Unidade | 4 |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unidade | 4 |
| 60 | Diferencial completo | Unidade | 2 |
| 61 | Direção | Unidade | 2 |
| 62 | Disco de freio | Unidade | 4 |
| 63 | Farol de milha | Unidade | 4 |
| 64 | Farol direito | Unidade | 4 |
| 65 | Farol esquerdo | Unidade | 4 |
| 66 | Fechadura do capô | Unidade | 4 |
| 67 | Filtro de ar | Unidade | 10 |
| 68 | Filtro de combustível | Unidade | 10 |
| 69 | Fita da direção da buzina | Unidade | 8 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 /202 3
FLS. 29
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 70 | Fusíveis | Unidade | 50 |
| 71 | Jogo de cabo de vela | Unidade | 4 |
| 72 | Jogo de escova do motor de partida | Unidade | 4 |
| 73 | Jogo de junta do motor | Unidade | 4 |
| 74 | Jogo de lona de freio | Unidade | 4 |
| 75 | Jogo de pastilhas de freio | Unidade | 4 |
| 76 | Jogo de velas | Unidade | 4 |
| 77 | Kit de embreagem | Kit | 2 |
| 78 | Lâmpada do farol | Unidade | 4 |
| 79 | Lanterna traseira direita | Unidade | 4 |
| 80 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | 4 |
| 81 | Macaco | Unidade | 2 |
| 82 | Maçanetas das portas | Unidade | 4 |
| 83 | Molas traseiras | Unidade | 4 |
| 84 | Painel completo | Unidade | 2 |
| 85 | Palhetas de limpador de parabrisa | Unidade | 8 |
| 86 | Parabrisa | Unidade | 2 |
| 87 | Para-choque dianteiro | Unidade | 3 |
| 88 | Para-choque traseiro | Unidade | 3 |
| 89 | Pivô inferior | Unidade | 10 |
| 90 | Pivô superior | Unidade | 10 |
| 91 | Porcas e parafusos para rodas | Unidade | 20 |
| 92 | Porta direita | Unidade | 2 |
| 93 | Porta esquerda | Unidade | 2 |
| 94 | Porta traseira direita | Unidade | 2 |
| 95 | Porta traseira esquerda | Unidade | 2 |
| 96 | Radiador | Unidade | 2 |
| 97 | Retentor do volante | Unidade | 4 |
| 98 | Retrovisor | Unidade | 4 |
| 99 | Retrovisor interno | Unidade | 4 |
| 100 | Roda liga leve | Unidade | 4 |
| 101 | Rolamento de roda traseiro | Unidade | 4 |
| 102 | Tampa do tanque de combustível | Unidade | 4 |
| 103 | Tanque de combustível | Unidade | 2 |
| 104 | Tapetes | Unidade | 4 |
| 105 | Tela dianteira | Unidade | 4 |
| 106 | Terminal de bateria | Unidade | 4 |
| 107 | Terminal de direção ld | Unidade | 4 |
| 108 | Terminal de direção le | Unidade | 4 |
| 109 | Trava da tampa traseira | Unidade | 4 |
| 110 | Vidro da porta direita | Unidade | 4 |
| 111 | Vidro da porta esquerda | Unidade | 4 |
| 112 | Vidro traseiro | Unidade | 4 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020500 1/202 3
FLS. 30
Rub.

| PATROL 845 CASE | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QUANT.** |
| 01 | Filtro de combustivel para motoniveladora | Unidade | 20 |
| 02 | Filtro lubrificante para motoniveladora | Unidade | 20 |
| 03 | Filtro racor para motoniveladora | Unidade | 20 |
| 04 | Filtro de ar externo seco para motoniveladora | Unidade | 10 |
| 05 | Filtro de ar (refil) para motoniveladora | Unidade | 10 |
| 06 | Balde de óleo lubrificante 15w40 (20 litros) para motoniveladora | Unidade | 14 |
| 07 | Balde de óleo para transmissão 68 (20 litros) para motoniveladora | Unidade | 10 |
| 08 | Balde de óleo de transmissão 90 GL-5 (20 litros) para motoniveladora | Unidade | 8 |
| 09 | Balde de óleo de transmissão 140 GL – 5 (20 litro) para motoniveladora | Unidade | 8 |
| 10 | Mangueira de pressão para motoniveladora | Unidade | 10 |
| 11 | Reparo de círculo para motoniveladora | Unidade | 12 |
| 12 | Embuchamento do círculo para motoniveladora | Unidade | 12 |
| 13 | Calço de círculo para motoniveladora | Unidade | 10 |
| 14 | Compressor de ar para motoniveladora | Unidade | 4 |
| 15 | Corrente de tração para motoniveladora | Unidade | 4 |
| 16 | Faca da lamina para motoniveladora | Unidade | 4 |
| 17 | Junta universal de transmissão para motoniveladora | Unidade | 6 |
| 18 | Rolamento de roda dianteira para motoniveladora | Unidade | 8 |
| 19 | Rolamento de roda traseira para motoniveladora | Unidade | 8 |
| 20 | Lamina para motoniveladora | Unidade | 4 |
| 21 | Calço de meia lua para motoniveladora | Unidade | 6 |
| 22 | Bateria 100 amp para motoniveladora | Unidade | 8 |
| 23 | Lâmpada H4 24V para motoniveladora | Unidade | 10 |
| 24 | Lâmpada de pisca 24V para motoniveladora | Unidade | 20 |
| 25 | Lâmpada de rê 24V para motoniveladora | Unidade | 20 |

| RETROESCAVADEIRA JCB | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QUANT.** |
| 01 | Alternador para retroescavadeira | Unidade | 2 |
| 02 | Faróis dianteiro para retroescavadeira | Unidade | 4 |
| 03 | Filtro remoto com separador de água para retroescavadeira | Unidade | 2 |
| 04 | Freio de estacionamento para retroescavadeira | Unidade | 4 |
| 05 | Tacômetro para retroescavadeira | Unidade | 2 |
| 06 | Buzina para retroescavadeira | Unidade | 4 |
| 07 | Manopla no volante para retroescavadeira | Unidade | 2 |
| 08 | Faróis auxiliares traseiros (para cabine aberta) para retroescavadeira | Unidade | 4 |
| 09 | Bico injetor eletrônico para retroescavadeira | Unidade | 4 |
| 10 | Bomba de alta pressão para retroescavadeira | Unidade | 2 |
| 11 | Cruzeta para retroescavadeira | Unidade | 2 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020801/202 3
FLS. 31
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | Dente escarificador para retroescavadeira | Unidade | 6 |
| 13 | Embreagem viscosa para retroescavadeira | Unidade | 2 |
| 14 | Filtro combustível para retroescavadeira | Unidade | 6 |
| 15 | Filtro de ar para retroescavadeira | Unidade | 8 |
| 16 | Filtro de óleo para retroescavadeira | Unidade | 8 |
| 17 | Reparo da transmissão para retroescavadeira | Unidade | 4 |
| 18 | Bateria de 150 amperes para retroescavadeira | Unidade | 2 |
| 19 | Braço auxiliar. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unidade | 8 |
| 20 | Braço pitmam. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unidade | 8 |
| 21 | Cruzeta de transmissão. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unidade | 14 |
| 22 | Disco de freio. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unidade | 8 |
| 23 | Estator. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unidade | 4 |
| 24 | Filtro de ar. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unidade | 24 |
| 25 | Filtro de combustível. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unidade | 24 |
| 26 | Filtro de óleo lubrificante. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unidade | 24 |
| 27 | Parafuso da roda dianteira. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unidade | 48 |
| 28 | Regulador de voltagem. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unidade | 8 |
| 29 | Relé auxiliar. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unidade | 8 |
| 30 | Retentor do alternador. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unidade | 12 |
| 31 | Rolamento da roda dianteira. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unidade | 24 |
| 32 | Rolamento da roda traseira. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unidade | 24 |
| 33 | Rolamento do alternador. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unidade | 8 |
| 34 | Rotor do alternador. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unidade | 4 |
| 35 | Terminal de direção externo. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unidade | 24 |
| 36 | Terminal de direção interno. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unidade | 20 |

| TRATOR COYOTE 4475 2017 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QUANT.** |
| 01 | Braço auxiliar. Especificação: para veículo tipo trator | Unidade | 8 |
| 02 | Braço pitmam. Especificação: para veículo tipo trator | Unidade | 8 |
| 03 | Cruzeta de transmissão. Especificação: para veículo tipo trator | Unidade | 20 |
| 04 | Disco de freio. Especificação: para veículo tipo trator | Unidade | 5 |
| 05 | Estator. Especificação: para veículo tipo trator | Unidade | 4 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/2023
FLS. 32
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 06 | Filtro de ar. Especificação: para veículo tipo trator | Unidade | 20 |
| 07 | Filtro de combustível. Especificação: para veículo tipo trator | Unidade | 20 |
| 08 | Filtro de óleo lubrificante. Especificação: para veículo tipo trator | Unidade | 20 |
| 09 | Parafuso da roda dianteira. Especificação: para veículo tipo trator | Unidade | 48 |
| 10 | Regulador de voltagem. Especificação: para veículo tipo trator | Unidade | 8 |
| 11 | Relé auxiliar. Especificação: para veículo trator | Unidade | 8 |
| 12 | Retentor do alternador. Especificação: para veículo tipo trator | Unidade | 12 |
| 13 | Rolamento da roda dianteira. Especificação: para veículo tipo trator | Unidade | 32 |
| 14 | Rolamento da roda traseira. Especificação: para veículo tipo trator | Unidade | 32 |
| 15 | Rolamento do alternador. Especificação: para veículo tipo trator | Unidade | 12 |
| 16 | Rotor do alternador. Especificação: para veículo tipo trator | Unidade | 4 |
| 17 | Terminal de direção externo. Especificação: para veículo tipo trator | Unidade | 24 |
| 18 | Terminal de direção interno. Especificação: para veículo tipo trator | Unidade | 24 |

| TRATOR NEW HOLLAND TL 85 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QUANT.** |
| 01 | Porta esquerda para trator | Unidade | 4 |
| 02 | Painel de instrumentos para trator | Unidade | 4 |
| 03 | Defletor do radiador para trator | Unidade | 4 |
| 04 | Grade frontal para trator | Unidade | 4 |
| 05 | Porta direita para trator | Unidade | 4 |
| 06 | Vidro dianteiro cabine para trator | Unidade | 4 |
| 07 | Silencioso para trator | Unidade | 4 |
| 08 | Alternador para trator | Unidade | 4 |
| 09 | Vidro traseiro direito para trator | Unidade | 4 |
| 10 | Cilindro miolo ignição clio scenic 2000 A 2012 para trator | Unidade | 4 |
| 11 | Disjuntor térmico 80ª 12vts para trator | Unidade | 4 |
| 12 | Condensador ar condicionado para trator | Unidade | 4 |
| 13 | Vidro traseiro esquerdo para trator | Unidade | 4 |
| 14 | Parabrisa inferior esquerdo para trator | Unidade | 4 |
| 15 | Parabrisa inferior direito para trator | Unidade | 4 |

| MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 2008 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **QUANT.** |
| 1 | Agulha | Unidade | 8 |
| 2 | Alça | Unidade | 8 |
| 3 | Amortecedor traseiro | Unidade | 5 |
| 4 | Anel de segmento | Unidade | 8 |
| 5 | Anel de vareta | Unidade | 10 |
| 6 | Bateria de 5,5 amperes | Unidade | 7 |
| 7 | Biela | Unidade | 9 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020500 /2023
FLS. 33
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | Bucha da balança | Unidade | 12 |
| 9 | Bucha da coroa | Unidade | 12 |
| 10 | Cabo de embreagem | Unidade | 32 |
| 11 | Cabo de freio | Unidade | 32 |
| 12 | Cabo de vela | Unidade | 17 |
| 13 | Cabo de velocímetro | Unidade | 17 |
| 14 | Cabo do acelerador | Unidade | 32 |
| 15 | Caixa de direção | Unidade | 2 |
| 16 | Camisa do motor | Unidade | 7 |
| 17 | Cavaleta lateral | Unidade | 15 |
| 18 | Corrente | Unidade | 7 |
| 19 | Cubo dianteiro | Unidade | 5 |
| 20 | Cubo traseiro | Unidade | 10 |
| 21 | Engenho de velocidade | Unidade | 10 |
| 22 | Esticador de corrente | Unidade | 10 |
| 23 | Farol | Unidade | 7 |
| 24 | Guidão | Unidade | 7 |
| 25 | Jogo de junta do motor | Unidade | 12 |
| 26 | Jogo de patin de freio | Unidade | 7 |
| 27 | Kit de tração | Unidade | 10 |
| 28 | Lâmpada biodo | Unidade | 12 |
| 29 | Lâmpada de 2 contatos | Unidade | 14 |
| 30 | Lâmpada do painel | Unidade | 30 |
| 31 | Lâmpada do pisca | Unidade | 35 |
| 32 | Lâmpada do stop | Unidade | 14 |
| 33 | Lanterna do pisca | Unidade | 20 |
| 34 | Lona de freio | Unidade | 10 |
| 35 | Manopla | Unidade | 15 |
| 36 | Pastilha de freio | Unidade | 12 |
| 37 | Pedal da marcha | Unidade | 10 |
| 38 | Pedal de freio | Unidade | 10 |
| 39 | Pedal de partida | Unidade | 10 |
| 40 | Pisca | Unidade | 20 |
| 41 | Pistão | Unidade | 10 |
| 42 | Relê de pisca | Unidade | 15 |
| 43 | Retentor de válvula | Unidade | 20 |
| 44 | Retentor do telescópio | Unidade | 15 |
| 45 | Retrovisor | Unidade | 15 |
| 46 | Rolamento de apoio | Unidade | 12 |
| 47 | Rolamento de biela | Unidade | 17 |
| 48 | Segmento | Unidade | 12 |
| 49 | Solução de bateria | Unidade | 15 |
| 50 | Tampa do tanque | Unidade | 7 |
| 51 | Telescópio | Unidade | 7 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 34
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Válvula de admissão | Unidade | 10 |
| 3 | Válvula de escape | Unidade | 10 |
| 4 | Vela de ignição | Unidade | 15 |

eiras/MA, 03 de agosto de 2023.

Marcos Brunieri de Freitas
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/2023
FLS. 35
Rub.

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**CNPJ: 15.419.978/0001-60**
**Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/**

# SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Ao Senhor
Pedro Thiago Ferreira Raposo
Secretário Municipal de Planejamento

Encaminho a Vossa Senhoria nossa solicitação de despesas para que seja realizado as devidas providencias, com vistas à realização de procedimento licitatório, tendo por objeto o Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para o fornecimento de peças e acessórios novos originais de primeira linha para os veículos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Pedreiras/MA, de acordo com as informações abaixo:

Justifica-se a aquisição do objeto tendo em vista que a Secretaria Municipal de Assistência Social, possui uma frota de veículos automotores próprios para deslocamentos de servidores em geral e para atendimento dos trabalhos inerentes às atividades desenvolvida pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Pedreiras/MA.

Justificamos ainda a presente aquisição visando atender as necessidades dos veículos que dependem de manutenção para o seu pleno funcionamento.

A referida licitação se faz necessária, tendo em vista a manutenção da frota de veículo e motocicletas da Secretaria Municipal de Assistência Social, que deve realizar-se de forma periódica, visando à prevenção de danos futuros, bem como corrigir problemas que possam ocorrer em virtude do desgaste pelo uso contínuo, sendo o registro de preços o método mais eficaz para aquisição de grandes quantidades de bens a serem utilizados de forma parcelada pela Administração Pública

Pedreiras/MA, 03 de agosto de 2023.

Sterphanne Caroline Melo Mendes Sousa
Secretária Municipal de Assistência Social

PEDREIRAS/MA
Proc. 02080001/2023
FLS. 36
Rub.

## Anexo I

**OBJETO:** Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para o fornecimento de peças e acessórios novos originais de primeira linha para os veículos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Pedreiras/MA.

| FIAT MOBI LIKE 2021 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **QUANT.** |
| 1 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unidade | 8 |
| 2 | Amortecedor traseiro turbogas | Unidade | 8 |
| 3 | Asa de urubu | Unidade | 8 |
| 4 | Barra axial dir | Unidade | 5 |
| 5 | Base coxim amort .dt | Unidade | 5 |
| 6 | Base cx marcha | Unidade | 5 |
| 7 | Base motor dt d | Unidade | 2 |
| 8 | Bateria 60 amperes | Unidade | 5 |
| 9 | Bomba d´água | Unidade | 2 |
| 10 | Bomba de óleo | Unidade | 2 |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unidade | 2 |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unidade | 5 |
| 13 | Bucha da sapata | Unidade | 5 |
| 14 | Cabeçote motor | Unidade | 2 |
| 15 | Cabo acelerador | Unidade | 5 |
| 16 | Cabo de freio completo | Unidade | 5 |
| 17 | Cabo de vela | Unidade | 5 |
| 18 | Cabo embreagem | Unidade | 5 |
| 19 | Chave de roda | Unidade | 2 |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unidade | 5 |
| 21 | Cilindro rd ts | Unidade | 5 |
| 22 | Colar de embreagem | Unidade | 5 |
| 23 | Correia dentada | Unidade | 10 |
| 24 | Correia gir alt dh | Unidade | 10 |
| 25 | Disco de freio dt | Unidade | 6 |
| 26 | Farol dt direito | Unidade | 4 |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unidade | 4 |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unidade | 10 |
| 29 | Filtro de combustível | Unidade | 10 |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unidade | 10 |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unidade | 10 |
| 32 | Hidrovacuo | Unidade | 2 |
| 33 | Jogo arruela comando | Jogo | 4 |
| 34 | Jogo balancim motor | Jogo | 4 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/2023
FLS. 37
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 35 | Jogo bronze biela | Jogo | 4 |
| 36 | Jogo bronze comando central | Jogo | 2 |
| 37 | Jogo junta motor | Jogo | 2 |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Jogo | 2 |
| 39 | Jogo pistom motor | Jogo | 2 |
| 40 | Jogo segmento motor | Jogo | 2 |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | 4 |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Kit | 2 |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Kit | 2 |
| 44 | Kit rolamento ts | Kit | 5 |
| 45 | Lanterna ts d | Unidade | 2 |
| 46 | Lanterna ts e | Unidade | 2 |
| 47 | Lona traseira | Unidade | 8 |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unidade | 2 |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unidade | 2 |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unidade | 4 |
| 51 | Mangote superior radiador | Unidade | 4 |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unidade | 4 |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unidade | 4 |
| 54 | Motor de partida | Unidade | 2 |
| 55 | Palhetas convencionais | Unidade | 4 |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unidade | 2 |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unidade | 2 |
| 58 | Parachoque traseiro | Unidade | 2 |
| 59 | Pastilha freio dt | Unidade | 8 |
| 60 | Pivô | Unidade | 4 |
| 61 | Protetor de cárter | Unidade | 2 |
| 62 | Radiador | Unidade | 2 |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unidade | 4 |
| 64 | Retentor volante motor | Unidade | 4 |
| 65 | Retrovisor direito | Unidade | 4 |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unidade | 4 |
| 67 | Rolamento roda dt | Unidade | 6 |
| 68 | Sapata de freio | Unidade | 4 |
| 69 | Silencioso ts | Unidade | 2 |
| 70 | Tambor de freio ts | Unidade | 2 |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unidade | 2 |
| 72 | Terminal | Unidade | 2 |
| 73 | Terminal direção | Unidade | 2 |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unidade | 2 |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unidade | 2 |
| 76 | Vela | Unidade | 6 |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unidade | 2 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/2023
FLS. 38
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unidade | 2 |
| 79 | Virabrequim do motor | Unidade | 2 |

| FIAT STRADA ENDURENCE CS 2021 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **QUANT.** |
| 1 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unidade | 4 |
| 2 | Amortecedor traseiro turbogas | Unidade | 4 |
| 3 | Asa do uruburu | Unidade | 4 |
| 4 | Barra axial dir | Unidade | 4 |
| 5 | Base coxim amort .dt | Unidade | 4 |
| 6 | Base cx marcha | Unidade | 4 |
| 7 | Base motor dt d | Unidade | 4 |
| 8 | Bateria 60 amperes | Unidade | 2 |
| 9 | Bomba d´água | Unidade | 2 |
| 10 | Bomba de óleo | Unidade | 2 |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unidade | 2 |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unidade | 4 |
| 13 | Bucha da sapata | Unidade | 4 |
| 14 | Cabeçote motor | Unidade | 2 |
| 15 | Cabo acelerador | Unidade | 4 |
| 16 | Cabo de freio completo | Unidade | 4 |
| 17 | Cabo de vela | Unidade | 4 |
| 18 | Cabo embreagem | Unidade | 4 |
| 19 | Chave de roda | Unidade | 2 |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unidade | 3 |
| 21 | Cilindro rd ts | Unidade | 3 |
| 22 | Colar de embreagem | Unidade | 2 |
| 23 | Correia dentada | Unidade | 3 |
| 24 | Correia gir alt dh | Unidade | 3 |
| 25 | Disco de freio dt | Unidade | 4 |
| 26 | Farol dt direito | Unidade | 2 |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unidade | 2 |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unidade | 2 |
| 29 | Filtro de combustível | Unidade | 2 |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unidade | 2 |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unidade | 2 |
| 32 | Hidrovacuo | Unidade | 1 |
| 33 | Jogo arruela comando | Jogo | 2 |
| 34 | Jogo balancim motor | Jogo | 2 |
| 35 | Jogo bronze biela | Jogo | 2 |
| 36 | Jogo bronze comando central | Jogo | 2 |
| 37 | Jogo junta motor | Jogo | 2 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1 /202 3
FLS. 39
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Jogo | 2 |
| 39 | Jogo pistom motor | Jogo | 2 |
| 40 | Jogo segmento motor | Jogo | 2 |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | 2 |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Kit | 2 |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Kit | 2 |
| 44 | Kit rolamento ts | Kit | 2 |
| 45 | Lanterna ts d | Unidade | 2 |
| 46 | Lanterna ts e | Unidade | 2 |
| 47 | Lona traseira | Unidade | 3 |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unidade | 1 |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unidade | 2 |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unidade | 2 |
| 51 | Mangote superior radiador | Unidade | 2 |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unidade | 2 |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unidade | 2 |
| 54 | Motor de partida | Unidade | 2 |
| 55 | Palhetas convencionais | Unidade | 4 |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unidade | 2 |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unidade | 2 |
| 58 | Parachoque traseiro | Unidade | 2 |
| 59 | Pastilha freio dt | Unidade | 10 |
| 60 | Pivô | Unidade | 2 |
| 61 | Protetor de cárter | Unidade | 2 |
| 62 | Radiador | Unidade | 2 |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unidade | 2 |
| 64 | Retentor volante motor | Unidade | 2 |
| 65 | Retrovisor direito | Unidade | 2 |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unidade | 2 |
| 67 | Rolamento roda dt | Unidade | 2 |
| 68 | Sapata de freio | Unidade | 2 |
| 69 | Silencioso ts | Unidade | 2 |
| 70 | Tambor de freio ts | Unidade | 2 |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unidade | 2 |
| 72 | Terminal | Unidade | 2 |
| 73 | Terminal direção | Unidade | 2 |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unidade | 2 |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unidade | 2 |
| 76 | Vela | Unidade | 2 |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unidade | 2 |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unidade | 2 |
| 79 | Virabrequim do motor | Unidade | 2 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1 /202 3
FLS. 40
Rub.

| CITROEN/AIRCROSS M FEEL 2016/2017 | | | |
|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNIDADE | QUANT. |
| 1 | Anel segmento | Unidade | 3 |
| 2 | Base do motor | Unidade | 7 |
| 3 | Bomba óleo | Unidade | 3 |
| 4 | Bronze biela | Unidade | 3 |
| 5 | Bronze de chumaceira | Unidade | 3 |
| 6 | Bucha biela | Unidade | 10 |
| 7 | Bucha comando de válvulas | Unidade | 10 |
| 8 | Calço eixo | Unidade | 5 |
| 9 | Camisa cilindro | Unidade | 10 |
| 10 | Filtro combustível | Unidade | 15 |
| 11 | Filtro lubrificante | Unidade | 25 |
| 12 | Guia admissão | Unidade | 5 |
| 13 | Jogo de junta mt | Unidade | 3 |
| 14 | Jogo de pistão | Unidade | 3 |
| 15 | Parabrisa | Unidade | 2 |
| 16 | Retentor de válvula | Unidade | 10 |
| 17 | Roda de liga leve | Unidade | 10 |
| 18 | Silicone alta temperatura | Unidade | 15 |

Pedreiras/MA, 03 de agosto de 2023.

Sterphanne Caroline Melo Mendes Sousa
Secretária Municipal de Assistência Social

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/2023
FLS. 41
Rub.

# SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Ao Senhor
Pedro Thiago Ferreira Raposo
Secretário Municipal de Planejamento

Encaminho a Vossa Senhoria nossa solicitação de despesas para que seja realizado as devidas providencias, com vistas à realização de procedimento licitatório, tendo por objeto o Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para o fornecimento de peças e acessórios novos originais de primeira linha para os veículos e motocicletas pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Pedreiras/MA, de acordo com as informações abaixo:

Justifica-se a aquisição do objeto tendo em vista que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, possui uma frota de veículos automotores e motocicletas próprios para deslocamentos de servidores em geral e para atendimento dos trabalhos inerentes às atividades desenvolvida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Pedreiras/MA.

Justificamos ainda a presente aquisição visando atender as necessidades dos veículos e motocicletas que dependem de manutenção para o seu pleno funcionamento.

A referida licitação se faz necessária, tendo em vista a manutenção da frota de veículo e motocicletas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que deve realizar-se de forma periódica, visando à prevenção de danos futuros, bem como corrigir problemas que possam ocorrer em virtude do desgaste pelo uso contínuo, sendo o registro de preços o método mais eficaz para aquisição de grandes quantidades de bens a serem utilizados de forma parcelada pela Administração Pública.

Pedreiras/MA, 03 de agosto de 2023.

Aldecleci Farias Reis
Secretário Municipal de Meio Ambiente

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 2/2023
FLS. 42
Rub.

ANEXO I

**OBJETO:** Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para o fornecimento de peças e acessórios novos originais de primeira linha para os veículos e motocicletas pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Pedreiras/MA.

| FIAT MOBI LIKE 2021 | | | |
|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** |
| 01 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unid | 4 |
| 02 | Amortecedor traseiro turbogas | Unid | 4 |
| 03 | Asa de urubu | Unid | 2 |
| 04 | Barra axial dir | Unid | 4 |
| 05 | Base coxim amort .dt | Unid | 4 |
| 06 | Base cx marcha | Unid | 4 |
| 07 | Base motor dt d | Unid | 4 |
| 08 | Bateria 60 amperes | Unid | 2 |
| 09 | Bomba d´água | Unid | 4 |
| 10 | Bomba de óleo | Unid | 2 |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unid | 2 |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unid | 4 |
| 13 | Bucha da sapata | Unid | 5 |
| 14 | Cabeçote motor | Unid | 2 |
| 15 | Cabo acelerador | Unid | 4 |
| 16 | Cabo de freio completo | Unid | 4 |
| 17 | Cabo de vela | Unid | 4 |
| 18 | Cabo embreagem | Unid | 4 |
| 19 | Chave de roda | Unid | 4 |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unid | 4 |
| 21 | Cilindro rd ts | Unid | 4 |
| 22 | Colar de embreagem | Unid | 2 |
| 23 | Correia dentada | Unid | 4 |
| 24 | Correia gir alt dh | Unid | 4 |
| 25 | Disco de freio dt | Unid | 2 |
| 26 | Farol dt direito | Unid | 2 |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unid | 2 |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unid | 10 |
| 29 | Filtro de combustível | Unid | 10 |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unid | 5 |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unid | 5 |
| 32 | Hidrovacuo | Unid | 2 |
| 33 | Jogo arruela comando | Unid | 2 |
| 34 | Jogo balancim motor | Unid | 2 |
| 35 | Jogo bronze biela | Unid | 2 |
| 36 | Jogo bronze comando central | Unid | 2 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020600 2/2023
Fls. 43
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37 | Jogo junta motor | Unid | 2 |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Unid | 2 |
| 39 | Jogo pistom motor | Unid | 2 |
| 40 | Jogo segmento motor | Unid | 2 |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | 2 |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Unid | 2 |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Unid | 2 |
| 44 | Kit rolamento ts | Unid | 4 |
| 45 | Lanterna ts d | Unid | 4 |
| 46 | Lanterna ts e | Unid | 4 |
| 47 | Lona traseira | Unid | 4 |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unid | 2 |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unid | 4 |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unid | 4 |
| 51 | Mangote superior radiador | Unid | 4 |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | 4 |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | 4 |
| 54 | Motor de partida | Unid | 2 |
| 55 | Palhetas convencionais | Unid | 4 |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unid | 2 |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unid | 2 |
| 58 | Parachoque traseiro | Unid | 2 |
| 59 | Pastilha freio dt | Unid | 2 |
| 60 | Pivô | Unid | 2 |
| 61 | Protetor de cárter | Unid | 4 |
| 62 | Radiador | Unid | 2 |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unid | 4 |
| 64 | Retentor volante motor | Unid | 2 |
| 65 | Retrovisor direito | Unid | 2 |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unid | 2 |
| 67 | Rolamento roda dt | Unid | 4 |
| 68 | Sapata de freio | Unid | 4 |
| 69 | Silencioso ts | Unid | 2 |
| 70 | Tambor de freio ts | Unid | 2 |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unid | 2 |
| 72 | Terminal | Unid | 4 |
| 73 | Terminal direção | Unid | 4 |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unid | 2 |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unid | 2 |
| 76 | Jogo de Velas | Unid | 2 |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unid | 2 |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unid | 2 |
| 79 | Virabrequim do motor | Unid | 2 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/2023
FLS. 44
Rub.

| FIAT STRADA ENDURENCE CD 2021 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **QUANT.** |
| 1 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unidade | 4 |
| 2 | Amortecedor traseiro turbogas | Unidade | 4 |
| 3 | Asa do uruburu | Unidade | 4 |
| 4 | Barra axial dir | Unidade | 4 |
| 5 | Base coxim amort .dt | Unidade | 4 |
| 6 | Base cx marcha | Unidade | 4 |
| 7 | Base motor dt d | Unidade | 4 |
| 8 | Bateria 60 amperes | Unidade | 2 |
| 9 | Bomba d´água | Unidade | 2 |
| 10 | Bomba de óleo | Unidade | 2 |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unidade | 2 |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unidade | 4 |
| 13 | Bucha da sapata | Unidade | 4 |
| 14 | Cabeçote motor | Unidade | 2 |
| 15 | Cabo acelerador | Unidade | 4 |
| 16 | Cabo de freio completo | Unidade | 4 |
| 17 | Cabo de vela | Unidade | 4 |
| 18 | Cabo embreagem | Unidade | 4 |
| 19 | Chave de roda | Unidade | 2 |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unidade | 3 |
| 21 | Cilindro rd ts | Unidade | 3 |
| 22 | Colar de embreagem | Unidade | 2 |
| 23 | Correia dentada | Unidade | 3 |
| 24 | Correia gir alt dh | Unidade | 3 |
| 25 | Disco de freio dt | Unidade | 4 |
| 26 | Farol dt direito | Unidade | 2 |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unidade | 2 |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unidade | 2 |
| 29 | Filtro de combustível | Unidade | 2 |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unidade | 2 |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unidade | 2 |
| 32 | Hidrovacuo | Unidade | 1 |
| 33 | Jogo arruela comando | Jogo | 2 |
| 34 | Jogo balancim motor | Jogo | 2 |
| 35 | Jogo bronze biela | Jogo | 2 |
| 36 | Jogo bronze comando central | Jogo | 2 |
| 37 | Jogo junta motor | Jogo | 2 |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Jogo | 2 |
| 39 | Jogo pistom motor | Jogo | 2 |
| 40 | Jogo segmento motor | Jogo | 2 |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | 2 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001 /2023
FLS. 45
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Kit | 2 |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Kit | 2 |
| 44 | Kit rolamento ts | Kit | 2 |
| 45 | Lanterna ts d | Unidade | 2 |
| 46 | Lanterna ts e | Unidade | 2 |
| 47 | Lona traseira | Unidade | 3 |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unidade | 1 |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unidade | 2 |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unidade | 2 |
| 51 | Mangote superior radiador | Unidade | 2 |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unidade | 2 |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unidade | 2 |
| 54 | Motor de partida | Unidade | 2 |
| 55 | Palhetas convencionais | Unidade | 4 |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unidade | 2 |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unidade | 2 |
| 58 | Parachoque traseiro | Unidade | 2 |
| 59 | Pastilha freio dt | Unidade | 10 |
| 60 | Pivô | Unidade | 2 |
| 61 | Protetor de cárter | Unidade | 2 |
| 62 | Radiador | Unidade | 2 |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unidade | 2 |
| 64 | Retentor volante motor | Unidade | 2 |
| 65 | Retrovisor direito | Unidade | 2 |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unidade | 2 |
| 67 | Rolamento roda dt | Unidade | 2 |
| 68 | Sapata de freio | Unidade | 2 |
| 69 | Silencioso ts | Unidade | 2 |
| 70 | Tambor de freio ts | Unidade | 2 |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unidade | 2 |
| 72 | Terminal | Unidade | 2 |
| 73 | Terminal direção | Unidade | 2 |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unidade | 2 |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unidade | 2 |
| 76 | Vela | Unidade | 2 |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unidade | 2 |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unidade | 2 |
| 79 | Virabrequim do motor | Unidade | 2 |

Pedreiras/MA, 03 de agosto de 2023.

Aldeclei Farias Reis
Secretário Municipal de Meio Ambiente

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001 /2023
FLS. 46
Rub.

# SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Ao Senhor
Pedro Thiago Ferreira Raposo
Secretário Municipal de Planejamento

Encaminho a Vossa Senhoria nossa solicitação de despesas para que seja realizado as devidas providencias, com vistas à realização de procedimento licitatório, tendo por objeto o Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para o fornecimento de peças e acessórios novos originais de primeira linha para os veículos e motocicletas pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pedreiras/MA, de acordo com as informações abaixo:

Justifica-se a aquisição do objeto tendo em vista que a Secretaria Municipal de Saúde, possui uma frota de veículos automotores e motocicletas próprios para deslocamentos de servidores em geral e para atendimento dos trabalhos inerentes às atividades desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras/MA.

Justificamos ainda a presente aquisição visando atender as necessidades dos veículos que dependem de manutenção para o seu pleno funcionamento.

A referida licitação se faz necessária, tendo em vista a manutenção da frota de veículo e motocicletas da Secretaria Municipal de Saúde, que deve realizar-se de forma periódica, visando à prevenção de danos futuros, bem como corrigir problemas que possam ocorrer em virtude do desgaste pelo uso contínuo, sendo o registro de preços o método mais eficaz para aquisição de grandes quantidades de bens a serem utilizados de forma parcelada pela Administração Pública.

Pedreiras/MA, 03 de agosto de 2023.

ARILENE BEZERRA OLIVEIRA LEITÃO
Secretária Municipal de Saúde

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1 /2023
FLS. 47
Rub.

## Anexo I

**OBJETO:** Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para o fornecimento de peças e acessórios novos originais de primeira linha para os veículos e motocicletas pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Pedreiras/MA.

| RENAULT KWID ZEN 10MT 2019 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **QUANT.** |
| 1 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unidade | 4 |
| 2 | Amortecedor traseiro turbogas | Unidade | 4 |
| 3 | Asa de urubu | Unidade | 4 |
| 4 | Barra axial dir | Unidade | 08 |
| 5 | Base coxim amort .dt | Unidade | 08 |
| 6 | Base cx marcha | Unidade | 08 |
| 7 | Base motor dt d | Unidade | 04 |
| 8 | Bateria 60 amperes | Unidade | 2 |
| 9 | Bomba d´água | Unidade | 4 |
| 10 | Bomba de óleo | Unidade | 4 |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unidade | 4 |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unidade | 8 |
| 13 | Bucha da sapata | Unidade | 8 |
| 14 | Cabeçote motor | Unidade | 2 |
| 15 | Cabo acelerador | Unidade | 15 |
| 16 | Cabo de freio completo | Unidade | 10 |
| 17 | Cabo de vela | Unidade | 10 |
| 18 | Cabo embreagem | Unidade | 10 |
| 19 | Chave de roda | Unidade | 4 |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unidade | 4 |
| 21 | Cilindro rd ts | Unidade | 4 |
| 22 | Colar de embreagem | Unidade | 6 |
| 23 | Correia dentada | Unidade | 6 |
| 24 | Correia gir alt dh | Unidade | 6 |
| 25 | Disco de freio dt | Unidade | 4 |
| 26 | Farol dt direito | Unidade | 4 |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unidade | 4 |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unidade | 25 |
| 29 | Filtro de combustível | Unidade | 25 |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unidade | 25 |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unidade | 25 |
| 32 | Hidrovacuo | Unidade | 2 |
| 33 | Jogo arruela comando | Jogo | 4 |
| 34 | Jogo balancim motor | Jogo | 4 |
| 35 | Jogo bronze biela | Jogo | 4 |
| 36 | Jogo bronze comando central | Jogo | 4 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 /2023
FLS. 98
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37 | Jogo junta motor | Jogo | 4 |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Jogo | 4 |
| 39 | Jogo pistom motor | Jogo | 4 |
| 40 | Jogo segmento motor | Jogo | 4 |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | 4 |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Kit | 4 |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Kit | 4 |
| 44 | Kit rolamento ts | Kit | 10 |
| 45 | Lanterna ts d | Unidade | 4 |
| 46 | Lanterna ts e | Unidade | 4 |
| 47 | Lona traseira | Unidade | 8 |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unidade | 2 |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unidade | 4 |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unidade | 8 |
| 51 | Mangote superior radiador | Unidade | 8 |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unidade | 8 |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unidade | 8 |
| 54 | Motor de partida | Unidade | 2 |
| 55 | Palhetas convencionais | Unidade | 6 |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unidade | 3 |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unidade | 2 |
| 58 | Parachoque traseiro | Unidade | 2 |
| 59 | Pastilha freio dt | Unidade | 10 |
| 60 | Pivô | Unidade | 10 |
| 61 | Protetor de cárter | Unidade | 3 |
| 62 | Radiador | Unidade | 2 |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unidade | 4 |
| 64 | Retentor volante motor | Unidade | 4 |
| 65 | Retrovisor direito | Unidade | 4 |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unidade | 4 |
| 67 | Rolamento roda dt | Unidade | 4 |
| 68 | Sapata de freio | Unidade | 4 |
| 69 | Silencioso ts | Unidade | 2 |
| 70 | Tambor de freio ts | Unidade | 4 |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unidade | 8 |
| 72 | Terminal | Unidade | 4 |
| 73 | Terminal direção | Unidade | 4 |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unidade | 4 |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unidade | 4 |
| 76 | Vela | Unidade | 4 |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unidade | 2 |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unidade | 2 |
| 79 | Virabrequim do motor | Unidade | 2 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 49
Rub.

| FIAT MOBI LIKE 2021 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **QUANT.** |
| 1 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unidade | 8 |
| 2 | Amortecedor traseiro turbogas | Unidade | 8 |
| 3 | Asa de urubu | Unidade | 8 |
| 4 | Barra axial dir | Unidade | 8 |
| 5 | Base coxim amort .dt | Unidade | 8 |
| 6 | Base cx marcha | Unidade | 8 |
| 7 | Base motor dt d | Unidade | 8 |
| 8 | Bateria 60 amperes | Unidade | 6 |
| 9 | Bomba d´água | Unidade | 6 |
| 10 | Bomba de óleo | Unidade | 6 |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unidade | 6 |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unidade | 8 |
| 13 | Bucha da sapata | Unidade | 8 |
| 14 | Cabeçote motor | Unidade | 6 |
| 15 | Cabo acelerador | Unidade | 8 |
| 16 | Cabo de freio completo | Unidade | 8 |
| 17 | Cabo de vela | Unidade | 8 |
| 18 | Cabo embreagem | Unidade | 8 |
| 19 | Chave de roda | Unidade | 8 |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unidade | 10 |
| 21 | Cilindro rd ts | Unidade | 10 |
| 22 | Colar de embreagem | Unidade | 6 |
| 23 | Correia dentada | Unidade | 8 |
| 24 | Correia gir alt dh | Unidade | 10 |
| 25 | Disco de freio dt | Unidade | 6 |
| 26 | Farol dt direito | Unidade | 8 |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unidade | 8 |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unidade | 20 |
| 29 | Filtro de combustível | Unidade | 20 |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unidade | 20 |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unidade | 20 |
| 32 | Hidrovacuo | Unidade | 8 |
| 33 | Jogo arruela comando | Jogo | 8 |
| 34 | Jogo balancim motor | Jogo | 8 |
| 35 | Jogo bronze biela | Jogo | 8 |
| 36 | Jogo bronze comando central | Jogo | 8 |
| 37 | Jogo junta motor | Jogo | 8 |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Jogo | 8 |
| 39 | Jogo pistom motor | Jogo | 8 |
| 40 | Jogo segmento motor | Jogo | 8 |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | 8 |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Kit | 6 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 02080001/2023
FLS. 50
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Kit | 8 |
| 44 | Kit rolamento ts | Kit | 10 |
| 45 | Lanterna ts d | Unidade | 10 |
| 46 | Lanterna ts e | Unidade | 10 |
| 47 | Lona traseira | Unidade | 8 |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unidade | 8 |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unidade | 10 |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unidade | 30 |
| 51 | Mangote superior radiador | Unidade | 30 |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unidade | 30 |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unidade | 30 |
| 54 | Motor de partida | Unidade | 4 |
| 55 | Palhetas convencionais | Unidade | 30 |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unidade | 8 |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unidade | 8 |
| 58 | Parachoque traseiro | Unidade | 8 |
| 59 | Pastilha freio dt | Unidade | 10 |
| 60 | Pivô | Unidade | 10 |
| 61 | Protetor de cárter | Unidade | 15 |
| 62 | Radiador | Unidade | 8 |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unidade | 25 |
| 64 | Retentor volante motor | Unidade | 8 |
| 65 | Retrovisor direito | Unidade | 10 |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unidade | 10 |
| 67 | Rolamento roda dt | Unidade | 10 |
| 68 | Sapata de freio | Unidade | 10 |
| 69 | Silencioso ts | Unidade | 10 |
| 70 | Tambor de freio ts | Unidade | 8 |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unidade | 8 |
| 72 | Terminal | Unidade | 8 |
| 73 | Terminal direção | Unidade | 8 |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unidade | 8 |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unidade | 8 |
| 76 | Vela | Unidade | 8 |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unidade | 5 |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unidade | 5 |
| 79 | Virabrequim do motor | Unidade | 5 |

| FIAT STRADA HD WK CDE 2019 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **QUANT.** |
| 1 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unidade | 4 |
| 2 | Amortecedor traseiro turbogas | Unidade | 4 |
| 3 | Asa do uruburu | Unidade | 4 |
| 4 | Barra axial dir | Unidade | 4 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 51
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Base coxim amort .dt | Unidade | 4 |
| 6 | Base cx marcha | Unidade | 4 |
| 7 | Base motor dt d | Unidade | 4 |
| 8 | Bateria 60 amperes | Unidade | 2 |
| 9 | Bomba d´água | Unidade | 2 |
| 10 | Bomba de óleo | Unidade | 2 |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unidade | 2 |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unidade | 4 |
| 13 | Bucha da sapata | Unidade | 4 |
| 14 | Cabeçote motor | Unidade | 2 |
| 15 | Cabo acelerador | Unidade | 4 |
| 16 | Cabo de freio completo | Unidade | 4 |
| 17 | Cabo de vela | Unidade | 4 |
| 18 | Cabo embreagem | Unidade | 4 |
| 19 | Chave de roda | Unidade | 2 |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unidade | 3 |
| 21 | Cilindro rd ts | Unidade | 3 |
| 22 | Colar de embreagem | Unidade | 2 |
| 23 | Correia dentada | Unidade | 3 |
| 24 | Correia gir alt dh | Unidade | 3 |
| 25 | Disco de freio dt | Unidade | 4 |
| 26 | Farol dt direito | Unidade | 2 |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unidade | 2 |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unidade | 2 |
| 29 | Filtro de combustível | Unidade | 2 |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unidade | 2 |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unidade | 2 |
| 32 | Hidrovacuo | Unidade | 1 |
| 33 | Jogo arruela comando | Jogo | 2 |
| 34 | Jogo balancim motor | Jogo | 2 |
| 35 | Jogo bronze biela | Jogo | 2 |
| 36 | Jogo bronze comando central | Jogo | 2 |
| 37 | Jogo junta motor | Jogo | 2 |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Jogo | 2 |
| 39 | Jogo pistom motor | Jogo | 2 |
| 40 | Jogo segmento motor | Jogo | 2 |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | 2 |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Kit | 2 |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Kit | 2 |
| 44 | Kit rolamento ts | Kit | 2 |
| 45 | Lanterna ts d | Unidade | 2 |
| 46 | Lanterna ts e | Unidade | 2 |
| 47 | Lona traseira | Unidade | 3 |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unidade | 1 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/2023
Fls: 52
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unidade | 2 |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unidade | 2 |
| 51 | Mangote superior radiador | Unidade | 2 |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unidade | 2 |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unidade | 2 |
| 54 | Motor de partida | Unidade | 2 |
| 55 | Palhetas convencionais | Unidade | 4 |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unidade | 2 |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unidade | 2 |
| 58 | Parachoque traseiro | Unidade | 2 |
| 59 | Pastilha freio dt | Unidade | 10 |
| 60 | Pivô | Unidade | 2 |
| 61 | Protetor de cárter | Unidade | 2 |
| 62 | Radiador | Unidade | 2 |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unidade | 2 |
| 64 | Retentor volante motor | Unidade | 2 |
| 65 | Retrovisor direito | Unidade | 2 |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unidade | 2 |
| 67 | Rolamento roda dt | Unidade | 2 |
| 68 | Sapata de freio | Unidade | 2 |
| 69 | Silencioso ts | Unidade | 2 |
| 70 | Tambor de freio ts | Unidade | 2 |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unidade | 2 |
| 72 | Terminal | Unidade | 2 |
| 73 | Terminal direção | Unidade | 2 |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unidade | 2 |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unidade | 2 |
| 76 | Vela | Unidade | 2 |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unidade | 2 |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unidade | 2 |
| 79 | Virabrequim do motor | Unidade | 2 |

| FIAT TORO FREEDOM 2019 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **QUANT.** |
| 1 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unidade | 4 |
| 2 | Amortecedor traseiro turbogas | Unidade | 4 |
| 3 | Asa de urubu | Unidade | 4 |
| 4 | Barra axial dir | Unidade | 4 |
| 5 | Base coxim amort .dt | Unidade | 4 |
| 6 | Base cx marcha | Unidade | 4 |
| 7 | Base motor dt d | Unidade | 4 |
| 8 | Bateria 60 amperes | Unidade | 2 |
| 9 | Bomba d´água | Unidade | 2 |
| 10 | Bomba de óleo | Unidade | 2 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 53
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unidade | 2 |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unidade | 4 |
| 13 | Bucha da sapata | Unidade | 4 |
| 14 | Cabeçote motor | Unidade | 2 |
| 15 | Cabo acelerador | Unidade | 4 |
| 16 | Cabo de freio completo | Unidade | 4 |
| 17 | Cabo de vela | Unidade | 4 |
| 18 | Cabo embreagem | Unidade | 4 |
| 19 | Chave de roda | Unidade | 2 |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unidade | 3 |
| 21 | Cilindro rd ts | Unidade | 3 |
| 22 | Colar de embreagem | Unidade | 2 |
| 23 | Correia dentada | Unidade | 3 |
| 24 | Correia gir alt dh | Unidade | 3 |
| 25 | Disco de freio dt | Unidade | 4 |
| 26 | Farol dt direito | Unidade | 2 |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unidade | 2 |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unidade | 2 |
| 29 | Filtro de combustível | Unidade | 2 |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unidade | 2 |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unidade | 2 |
| 32 | Hidrovacuo | Unidade | 1 |
| 33 | Jogo arruela comando | Jogo | 2 |
| 34 | Jogo balancim motor | Jogo | 2 |
| 35 | Jogo bronze biela | Jogo | 2 |
| 36 | Jogo bronze comando central | Jogo | 2 |
| 37 | Jogo junta motor | Jogo | 2 |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Jogo | 2 |
| 39 | Jogo pistom motor | Jogo | 2 |
| 40 | Jogo segmento motor | Jogo | 2 |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | 2 |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Kit | 2 |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Kit | 2 |
| 44 | Kit rolamento ts | Kit | 2 |
| 45 | Lanterna ts d | Unidade | 2 |
| 46 | Lanterna ts e | Unidade | 2 |
| 47 | Lona traseira | Unidade | 3 |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unidade | 1 |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unidade | 2 |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unidade | 2 |
| 51 | Mangote superior radiador | Unidade | 2 |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unidade | 2 |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unidade | 2 |
| 54 | Motor de partida | Unidade | 2 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 02080012023
FLS. 54
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 55 | Palhetas convencionais | Unidade | 4 |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unidade | 2 |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unidade | 2 |
| 58 | Parachoque traseiro | Unidade | 2 |
| 59 | Pastilha freio dt | Unidade | 10 |
| 60 | Pivô | Unidade | 2 |
| 61 | Protetor de cárter | Unidade | 2 |
| 62 | Radiador | Unidade | 2 |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unidade | 2 |
| 64 | Retentor volante motor | Unidade | 2 |
| 65 | Retrovisor direito | Unidade | 2 |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unidade | 2 |
| 67 | Rolamento roda dt | Unidade | 2 |
| 68 | Sapata de freio | Unidade | 2 |
| 69 | Silencioso ts | Unidade | 2 |
| 70 | Tambor de freio ts | Unidade | 2 |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unidade | 2 |
| 72 | Terminal | Unidade | 2 |
| 73 | Terminal direção | Unidade | 2 |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unidade | 2 |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unidade | 2 |
| 76 | Vela | Unidade | 2 |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unidade | 2 |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unidade | 2 |
| 79 | Virabrequim do motor | Unidade | 2 |

| RENAULT/MASTER RAYTECECAMB 2020/2021 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **QUANT.** |
| 1 | Amortecedor Dt turbogas | Unidade | 5 |
| 2 | Amortecedor Ts turbogas | Unidade | 5 |
| 3 | Base coxim amort. Dt | Unidade | 8 |
| 4 | Base cx marcha | Unidade | 8 |
| 5 | Base motor dt d | Unidade | 10 |
| 6 | Bateria 60 amperes | Unidade | 2 |
| 7 | Bico injetor | Unidade | 2 |
| 8 | Bomba d´água | Unidade | 4 |
| 9 | Cabo acelerador | Unidade | 10 |
| 10 | Cabo de vela | Unidade | 5 |
| 11 | Cabo embreagem | Unidade | 5 |
| 12 | Cabo freio de mão completo | Unidade | 6 |
| 13 | Cilindro mestre freio | Unidade | 5 |
| 14 | Cilindro rd ts | Unidade | 10 |
| 15 | Correia dent | Unidade | 8 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 55
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | Correia gir alt d h | Unidade | 12 |
| 17 | Disco de freio dt | Unidade | 8 |
| 18 | Extintor pó abc pressunvizado | Unidade | 2 |
| 19 | Farol dt d | Unidade | 4 |
| 20 | Farol dt e | Unidade | 4 |
| 21 | Filtro ar | Unidade | 10 |
| 22 | Filtro de combustível | Unidade | 10 |
| 23 | Filtro lubrificante | Unidade | 20 |
| 24 | Fusível | Unidade | 50 |
| 25 | Kit amort. Dt batedor | Unidade | 8 |
| 26 | Kit amort. Ts batedor | Unidade | 8 |
| 27 | Kit bem. Dis/pla/col 190mm | Unidade | 2 |
| 28 | Kit bomba comb. Flex | Unidade | 5 |
| 29 | Kit rolamento ts | Unidade | 15 |
| 30 | Lâmpada | Unidade | 20 |
| 31 | Lanterna traseira direita | Unidade | 8 |
| 32 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | 8 |
| 33 | Limpador 13 | Unidade | 5 |
| 34 | Limpador de para-brisa | Unidade | 2 |
| 35 | Lona traseira | Unidade | 15 |
| 36 | Mangote inferior radiador | Unidade | 8 |
| 37 | Mangote superior radiador | Unidade | 8 |
| 38 | Mangueira de freio dt d/e | Unidade | 8 |
| 39 | Mangueira de freio ts d/e | Unidade | 8 |
| 40 | Palheta | Jogo | 8 |
| 41 | Para-brisa | Unidade | 1 |
| 42 | Parabrisa dt | Unidade | 1 |
| 43 | Pastilha freio dt | Unidade | 10 |
| 44 | Poltrona | Unidade | 3 |
| 45 | Reparo trambulador cx 5 marcha | Unidade | 5 |
| 46 | Reservatório de água | Unidade | 4 |
| 47 | Retrovisor d | Unidade | 4 |
| 48 | Retrovisor e | Unidade | 4 |
| 49 | Rolamento roda dt | Unidade | 10 |
| 50 | Silencioso intermediário | Unidade | 3 |
| 51 | Silencioso ts | Unidade | 3 |
| 52 | Tambor de freio ts | Unidade | 4 |
| 53 | Tampão da roda | Par | 8 |
| 54 | Tarugo de roda dt/ts | Unidade | 4 |
| 55 | Terminal | Unidade | 5 |
| 56 | Terminal axial | Unidade | 5 |
| 57 | Vela(jogo) | Jogo | 10 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/2023
FLS. 56
Rub.

| RENAULT/MASTER ALPHA PAS 2021 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **QUANT.** |
| 1 | Amortecedor Dt turbogas | Unidade | 5 |
| 2 | Amortecedor Ts turbogas | Unidade | 5 |
| 3 | Base coxim amort. Dt | Unidade | 8 |
| 4 | Base cx marcha | Unidade | 8 |
| 5 | Base motor dt d | Unidade | 10 |
| 6 | Bateria 60 amperes | Unidade | 2 |
| 7 | Bico injetor | Unidade | 2 |
| 8 | Bomba d´água | Unidade | 4 |
| 9 | Cabo acelerador | Unidade | 10 |
| 10 | Cabo de vela | Unidade | 5 |
| 11 | Cabo embreagem | Unidade | 5 |
| 12 | Cabo freio de mão completo | Unidade | 6 |
| 13 | Cilindro mestre freio | Unidade | 5 |
| 14 | Cilindro rd ts | Unidade | 10 |
| 15 | Correia dent | Unidade | 8 |
| 16 | Correia gir alt d h | Unidade | 12 |
| 17 | Disco de freio dt | Unidade | 8 |
| 18 | Extintor pó abc pressunvizado | Unidade | 2 |
| 19 | Farol dt d | Unidade | 4 |
| 20 | Farol dt e | Unidade | 4 |
| 21 | Filtro ar | Unidade | 10 |
| 22 | Filtro de combustível | Unidade | 10 |
| 23 | Filtro lubrificante | Unidade | 20 |
| 24 | Fusível | Unidade | 50 |
| 25 | Kit amort. Dt batedor | Unidade | 8 |
| 26 | Kit amort. Ts batedor | Unidade | 8 |
| 27 | Kit bem. Dis/pla/col 190mm | Unidade | 2 |
| 28 | Kit bomba comb. Flex | Unidade | 5 |
| 29 | Kit rolamento ts | Unidade | 15 |
| 30 | Lâmpada | Unidade | 20 |
| 31 | Lanterna traseira direita | Unidade | 8 |
| 32 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | 8 |
| 33 | Limpador 13 | Unidade | 5 |
| 34 | Limpador de para-brisa | Unidade | 2 |
| 35 | Lona traseira | Unidade | 15 |
| 36 | Mangote inferior radiador | Unidade | 8 |
| 37 | Mangote superior radiador | Unidade | 8 |
| 38 | Mangueira de freio dt d/e | Unidade | 8 |
| 39 | Mangueira de freio ts d/e | Unidade | 8 |
| 40 | Palheta | Jogo | 8 |
| 41 | Para-brisa | Unidade | 1 |
| 42 | Parabrisa dt | Unidade | 1 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 02080001 /2023
Fls. 57
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 43 | Pastilha freio dt | Unidade | 10 |
| 44 | Poltrona | Unidade | 3 |
| 45 | Reparo trambulador cx 5 marcha | Unidade | 5 |
| 46 | Reservatório de água | Unidade | 4 |
| 47 | Retrovisor d | Unidade | 4 |
| 48 | Retrovisor e | Unidade | 4 |
| 49 | Rolamento roda dt | Unidade | 10 |
| 50 | Silencioso intermediário | Unidade | 3 |
| 51 | Silencioso ts | Unidade | 3 |
| 52 | Tambor de freio ts | Unidade | 4 |
| 53 | Tampão da roda | Par | 8 |
| 54 | Tarugo de roda dt/ts | Unidade | 4 |
| 55 | Terminal | Unidade | 5 |
| 56 | Terminal axial | Unidade | 5 |
| 57 | Vela(jogo) | Jogo | 10 |

| I/M. BENZ 415 CDI SPRINTER 2016/2017 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **QUANT.** |
| 1 | Amortecedor Dt turbogas | Unidade | 5 |
| 2 | Amortecedor Ts turbogas | Unidade | 5 |
| 3 | Base coxim amort. Dt | Unidade | 8 |
| 4 | Base cx marcha | Unidade | 8 |
| 5 | Base motor dt d | Unidade | 10 |
| 6 | Bateria 60 amperes | Unidade | 2 |
| 7 | Bico injetor | Unidade | 2 |
| 8 | Bomba d´água | Unidade | 4 |
| 9 | Cabo acelerador | Unidade | 10 |
| 10 | Cabo de vela | Unidade | 5 |
| 11 | Cabo embreagem | Unidade | 5 |
| 12 | Cabo freio de mão completo | Unidade | 6 |
| 13 | Cilindro mestre freio | Unidade | 5 |
| 14 | Cilindro rd ts | Unidade | 10 |
| 15 | Correia dent | Unidade | 8 |
| 16 | Correia gir alt d h | Unidade | 12 |
| 17 | Disco de freio dt | Unidade | 8 |
| 18 | Extintor pó abc pressunvizado | Unidade | 2 |
| 19 | Farol dt d | Unidade | 4 |
| 20 | Farol dt e | Unidade | 4 |
| 21 | Filtro ar | Unidade | 10 |
| 22 | Filtro de combustível | Unidade | 10 |
| 23 | Filtro lubrificante | Unidade | 20 |
| 24 | Fusível | Unidade | 50 |
| 25 | Kit amort. Dt batedor | Unidade | 8 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 02060012023
FLS. 58
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26 | Kit amort. Ts batedor | Unidade | 8 |
| 27 | Kit bem. Dis/pla/col 190mm | Unidade | 2 |
| 28 | Kit bomba comb. Flex | Unidade | 5 |
| 29 | Kit rolamento ts | Unidade | 15 |
| 30 | Lâmpada | Unidade | 20 |
| 31 | Lanterna traseira direita | Unidade | 8 |
| 32 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | 8 |
| 33 | Limpador 13 | Unidade | 5 |
| 34 | Limpador de para-brisa | Unidade | 2 |
| 35 | Lona traseira | Unidade | 15 |
| 36 | Mangote inferior radiador | Unidade | 8 |
| 37 | Mangote superior radiador | Unidade | 8 |
| 38 | Mangueira de freio dt d/e | Unidade | 8 |
| 39 | Mangueira de freio ts d/e | Unidade | 8 |
| 40 | Palheta | Jogo | 8 |
| 41 | Para-brisa | Unidade | 1 |
| 42 | Parabrisa dt | Unidade | 1 |
| 43 | Pastilha freio dt | Unidade | 10 |
| 44 | Poltrona | Unidade | 3 |
| 45 | Reparo trambulador cx 5 marcha | Unidade | 5 |
| 46 | Reservatório de água | Unidade | 4 |
| 47 | Retrovisor d | Unidade | 4 |
| 48 | Retrovisor e | Unidade | 4 |
| 49 | Rolamento roda dt | Unidade | 10 |
| 50 | Silencioso intermediário | Unidade | 3 |
| 51 | Silencioso ts | Unidade | 3 |
| 52 | Tambor de freio ts | Unidade | 4 |
| 53 | Tampão da roda | Par | 8 |
| 54 | Tarugo de roda dt/ts | Unidade | 4 |
| 55 | Terminal | Unidade | 5 |
| 56 | Terminal axial | Unidade | 5 |
| 57 | Vela(jogo) | Jogo | 10 |

| CREVROLET CELTA 2011/2012 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **QUANT** |
| 1 | Abraçadeira de plástico | Unidade | 45 |
| 2 | Abraçadeira do escapamento | Unidade | 25 |
| 3 | Acabamento paralama ft ts l/d | Unidade | 8 |
| 4 | Acabamento paralama ft ts l/e | Unidade | 8 |
| 5 | Alternador | Unidade | 4 |
| 6 | Amortecedor dianteiro | Unidade | 6 |
| 7 | Amortecedor traseiro | Unidade | 4 |
| 8 | Arruela de pressão | Unidade | 45 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
Fls. 59
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | Automático do motor de partida | Unidade | 6 |
| 10 | Balança traseira | Unidade | 5 |
| 11 | Banco estofado | Unidade | 6 |
| 12 | Barra de direção | Unidade | 11 |
| 13 | Base amortecedor | Unidade | 9 |
| 14 | Base da caixa de marcha | Unidade | 9 |
| 15 | Base do motor | Unidade | 9 |
| 16 | Bateria de 45 amperes | Unidade | 4 |
| 17 | Benzil do motor de partida | Unidade | 8 |
| 18 | Bico injetor | Unidade | 8 |
| 19 | Biela do motor | Unidade | 5 |
| 20 | Bieleta suspenção ft d/e | Unidade | 12 |
| 21 | Bobina de ignição | Unidade | 7 |
| 22 | Boia do tanque de combustível | Unidade | 8 |
| 23 | Bomba de combustível | Unidade | 7 |
| 24 | Bomba de d´água | Unidade | 11 |
| 25 | Bomba de óleo | Unidade | 2 |
| 26 | Bomba do hidraúlico | Unidade | 4 |
| 27 | Borracha da tampa | Unidade | 13 |
| 28 | Borracha de escapamento do meio | Unidade | 28 |
| 29 | Borracha de escapamento final | Unidade | 28 |
| 30 | Borracha do amortecedor | Unidade | 18 |
| 31 | Borracha do estabilizador | Unidade | 18 |
| 32 | Borracha parabrisa | Unidade | 8 |
| 33 | Borracha porta | Unidade | 12 |
| 34 | Braço axial | Unidade | 10 |
| 35 | Braço oscilante | Unidade | 10 |
| 36 | Braço tensor diant ft l/e | Unidade | 11 |
| 37 | Bucha da balança traseira | Unidade | 13 |
| 38 | Bucha da sapata | Unidade | 13 |
| 39 | Bucha da suspensão | Unidade | 13 |
| 40 | Bucha do braço do tensor | Unidade | 13 |
| 41 | Bucha do braço oscilante | Unidade | 15 |
| 42 | Bucha do eixo traseiro | Unidade | 14 |
| 43 | Bucha do estabilizador | Unidade | 10 |
| 44 | Bucha do feixo de mola | Unidade | 10 |
| 45 | Bucha do motor de partida | Unidade | 10 |
| 46 | Bucha do tirante | Unidade | 10 |
| 47 | Bucha elástica | Unidade | 10 |
| 48 | Buzina | Unidade | 12 |
| 49 | Cabo cx marcha ft engate | Unidade | 6 |
| 50 | Cabo de acelerador | Unidade | 8 |
| 51 | Cabo de bateria | Unidade | 8 |
| 52 | Cabo de embreagem | Unidade | 8 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 60
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 53 | Cabo de freio de mão | Unidade | 7 |
| 54 | Cabo de vela | Unidade | 8 |
| 55 | Cabo de velocímetro | Unidade | 12 |
| 56 | Cabo do capuz | Unidade | 12 |
| 57 | Caixa de direção | Unidade | 8 |
| 58 | Caixa de marcha | Unidade | 4 |
| 59 | Calço do feixe de mola | Unidade | 13 |
| 60 | Calço do motor | Unidade | 9 |
| 61 | Calha do radiador | Unidade | 5 |
| 62 | Capô | Unidade | 4 |
| 63 | Capsula marcha lenta ft | Unidade | 8 |
| 64 | Chave de roda | Unidade | 7 |
| 65 | Cilindro de roda dianteira | Unidade | 6 |
| 66 | Cilindro de roda traseira | Unidade | 6 |
| 67 | Cilindro inferior de embreagem | Unidade | 3 |
| 68 | Cilindro mestre | Unidade | 4 |
| 69 | Cilindro superior de embreagem | Unidade | 4 |
| 70 | Cobertura correia dent ft | Unidade | 8 |
| 71 | Coifa da caixa de direção | Unidade | 13 |
| 72 | Coifa da junta homocinetica | Unidade | 12 |
| 73 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unidade | 12 |
| 74 | Coifa da semiarvore | Unidade | 12 |
| 75 | Coifa lado da caixa de marcha | Unidade | 12 |
| 76 | Cola parabrisa | Unidade | 6 |
| 77 | Correia de ventoinha | Unidade | 5 |
| 78 | Correia dentada | Unidade | 5 |
| 79 | Correia do alternador | Unidade | 11 |
| 80 | Coxim do amortecedor dianteiro | Unidade | 6 |
| 81 | Coxim do amortecedor traseiro | Unidade | 6 |
| 82 | Cruzeta | Unidade | 11 |
| 83 | Cubo roda dian ft | Unidade | 10 |
| 84 | Cubo traseiro | Unidade | 6 |
| 85 | Defletor radiador ft | Unidade | 6 |
| 86 | Diferencial completo | Unidade | 4 |
| 87 | Direção | Unidade | 6 |
| 88 | Disco de freio | Unidade | 4 |
| 89 | Engenho da porta | Unidade | 4 |
| 90 | Evaporador acd ft | Unidade | 3 |
| 91 | Farol de milha | Unidade | 7 |
| 92 | Farol direito | Unidade | 6 |
| 93 | Farol esquerdo | Unidade | 6 |
| 94 | Fechadura da porta | Unidade | 4 |
| 95 | Fechadura da tampa traseira | Unidade | 13 |
| 96 | Fechadura do capô | Unidade | 16 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 02080001/2023
FLS. 61
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 97 | Feixe de molas | Unidade | 5 |
| 98 | Filtro de ar | Unidade | 29 |
| 99 | Filtro de combustível | Unidade | 24 |
| 100 | Filtro lubrificante psl 47 | Unidade | 7 |
| 101 | Fita de direção da buzina | Unidade | 14 |
| 102 | Flange bomba comb ft | Unidade | 12 |
| 103 | Flexível dianteiro | Unidade | 8 |
| 104 | Flexível traseiro | Unidade | 8 |
| 105 | Fusíveis | Unidade | 105 |
| 106 | Grade radiador ft | Unidade | 6 |
| 107 | Guia rolamento embreagem ft | Unidade | 19 |
| 108 | Haste alavanca freio ft | Unidade | 11 |
| 109 | Hidrovaco | Unidade | 5 |
| 110 | Impulsor motor partida ft | Unidade | 10 |
| 111 | Induzido | Unidade | 8 |
| 112 | Interruptor freio ft | Unidade | 15 |
| 113 | Jogo de bronze de biela | Unidade | 8 |
| 114 | Jogo de bronze do chumaceiro | Unidade | 9 |
| 115 | Jogo de bronze do comando | Unidade | 16 |
| 116 | Jogo de junta do motor | Unidade | 51 |
| 117 | Jogo de junta tbi | Unidade | 6 |
| 118 | Jogo de lona de freio | Unidade | 11 |
| 119 | Jogo de pastilha de freio | Unidade | 11 |
| 120 | Jogo de segmento | Unidade | 9 |
| 121 | Jogo de vela de ignição | Unidade | 6 |
| 122 | Junta coletor de admissão | Unidade | 10 |
| 123 | Junta coletor de escape | Unidade | 11 |
| 124 | Junta da tampa de tucho | Unidade | 6 |
| 125 | Junta do cabeçote | Unidade | 18 |
| 126 | Junta do carte | Unidade | 8 |
| 127 | Junta do corpo borboleta | Unidade | 10 |
| 128 | Junta do tampão | Unidade | 7 |
| 129 | Junta homocinetica | Unidade | 11 |
| 130 | Junta motor ft c/ret | Unidade | 9 |
| 131 | Junta saída da descarga | Unidade | 12 |
| 132 | Kit amortecedor | Unidade | 12 |
| 133 | Kit de embreagem | Unidade | 9 |
| 134 | Kit do estabilizador | Unidade | 6 |
| 135 | Kit do feixe de mola | Unidade | 18 |
| 136 | Lâmpada 1034 | Unidade | 8 |
| 137 | Lâmpada 1141 | Unidade | 20 |
| 138 | Lâmpada 67 | Unidade | 20 |
| 139 | Lâmpada do farol | Unidade | 24 |
| 140 | Lâmpada h4 | Unidade | 20 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1 /202 3
FLS. 62
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 141 | Lanterna traseira direita | Unidade | 18 |
| 142 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | 18 |
| 143 | Macaco | Unidade | 8 |
| 144 | Maçaneta da porta | Unidade | 12 |
| 145 | Manga eixo ft l/d | Unidade | 10 |
| 146 | Mangote do radiador | Unidade | 5 |
| 147 | Mangote do suspiro do radiador | Unidade | 6 |
| 148 | Mangote do tanque de combustível | Unidade | 6 |
| 149 | Mangueira de freio dianteira | Unidade | 10 |
| 150 | Mangueira de freio traseira | Unidade | 10 |
| 151 | Mangueira filtro ar ft | Unidade | 11 |
| 152 | Maquina vidro dt ft l/d el | Unidade | 14 |
| 153 | Maquina vidro dt ft l/e el | Unidade | 9 |
| 154 | Molas traseiras | Unidade | 6 |
| 155 | Painel completo | Unidade | 8 |
| 156 | Palheta do limpador | Unidade | 12 |
| 157 | Parabrisa | Unidade | 10 |
| 158 | Parachoque dianteiro | Unidade | 10 |
| 159 | Parachoque traseiro | Unidade | 10 |
| 160 | Pastilha freio ft dian | Unidade | 24 |
| 161 | Pino do capú | Unidade | 17 |
| 162 | Pistão | Unidade | 7 |
| 163 | Pivô inferior | Unidade | 7 |
| 166 | Pivô superior | Unidade | 17 |
| 165 | Polia virabrequim ft | Unidade | 11 |
| 166 | Porcas e parafusos de rodas | Unidade | 80 |
| 167 | Porta direita | Unidade | 8 |
| 168 | Porta direita traseira | Unidade | 6 |
| 169 | Porta esquerda | Unidade | 6 |
| 170 | Porta esquerda traseira | Unidade | 8 |
| 171 | Pressostato ar cond | Unidade | 8 |
| 172 | Radiador de mola | Unidade | 6 |
| 173 | Radiador ft a | Unidade | 4 |
| 174 | Refil da bomba de combustível | Unidade | 7 |
| 175 | Regulador de voltagem | Unidade | 5 |
| 176 | Regulador do sensor de nível de combustível | Unidade | 10 |
| 177 | Relê do pisca | Unidade | 10 |
| 178 | Reparo da caixa de direção | Unidade | 10 |
| 179 | Retentor da polia | Unidade | 9 |
| 180 | Retentor de válvula | Unidade | 9 |
| 181 | Retentor do comando | Unidade | 9 |
| 182 | Retentor do primário | Unidade | 9 |
| 183 | Retentor do volante | Unidade | 4 |
| 184 | Retrovisor | Unidade | 5 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 63
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 185 | Retrovisor interno | Unidade | 5 |
| 186 | Roda de liga leva | Unidade | 4 |
| 187 | Rolamento da coifa | Unidade | 10 |
| 188 | Rolamento da roda traseira | Unidade | 9 |
| 189 | Rolamento de coluna | Unidade | 9 |
| 190 | Rolamento de direção | Unidade | 9 |
| 191 | Rolamento de roda dianteiro | Unidade | 9 |
| 192 | Rolamento do alternador | Unidade | 6 |
| 193 | Rolamento do tensor | Unidade | 7 |
| 194 | Rolamento tencionador | Unidade | 7 |
| 195 | Rotor do alternador | Unidade | 5 |
| 196 | Sapata susp ft dt l/e | Unidade | 9 |
| 197 | Sensor de temperatura d´água | Unidade | 7 |
| 198 | Sensor do corpo borboleta | Unidade | 4 |
| 199 | Sensor do nível de combustível | Unidade | 6 |
| 200 | Sensor map | Unidade | 5 |
| 201 | Silencioso da saída do motor | Unidade | 7 |
| 202 | Silencioso dianteiro | Unidade | 5 |
| 203 | Silencioso do meio (intermediário) | Unidade | 8 |
| 204 | Silencioso traseiro | Unidade | 6 |
| 205 | Sinaleira lateral | Unidade | 8 |
| 206 | Sonda lambida | Unidade | 4 |
| 207 | Suporte da caixa de marcha | Unidade | 6 |
| 208 | Tambor de freio | Unidade | 6 |
| 209 | Tampa de óleo do motor | Unidade | 7 |
| 210 | Tampa do radiador | Unidade | 6 |
| 211 | Tampa do tanque de combustível | Unidade | 7 |
| 212 | Tampa reservatório água rad ft | Unidade | 11 |
| 213 | Tanque de combustível | Unidade | 4 |
| 214 | Tapetes | Unidade | 5 |
| 215 | Tarugo de roda | Unidade | 8 |
| 216 | Tela dianteira | Unidade | 6 |
| 217 | Terminal de bateria | Unidade | 24 |
| 218 | Terminal de direção ld | Unidade | 14 |
| 219 | Terminal de direção le | Unidade | 8 |
| 220 | Terminal extremo | Unidade | 8 |
| 221 | Tirante ft cx mch ext | Unidade | 8 |
| 222 | Tranca do capuz | Unidade | 6 |
| 223 | Trava da tampa traseira | Unidade | 8 |
| 224 | Trizeta do tripoide | Unidade | 6 |
| 225 | Tubo flexível cano mtr ft | Unidade | 10 |
| 226 | Válvula acd ft | Unidade | 4 |
| 227 | Válvula de admissão | Unidade | 7 |
| 228 | Válvula de escape | Unidade | 7 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 030800 1 /202 3
FLS. 64
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 229 | Válvula termostática ft | Unidade | 6 |
| 230 | Vela ign ft | Unidade | 7 |
| 231 | Vidro da porta direita | Unidade | 5 |
| 232 | Vidro da porta esquerda | Unidade | 5 |
| 233 | Vidro traseiro | Unidade | 5 |

| MOTOCICLETA HONDA TITAN CG 125 2018 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **QUANT.** |
| 1 | Amortecedor | Unidade | 10 |
| 2 | Aro dianteiro | Unidade | 10 |
| 3 | Aro do farol | Unidade | 10 |
| 4 | Aro traseiro | Unidade | 10 |
| 5 | Bateria 12v - 5ah | Unidade | 10 |
| 6 | Bengala | Unidade | 10 |
| 7 | Biela | Unidade | 10 |
| 8 | Bomba combustível | Unidade | 10 |
| 9 | Borracha para estribo | Unidade | 5 |
| 10 | Bucha balança | Unidade | 10 |
| 11 | Buzina | Unidade | 10 |
| 12 | Cabo acelerador | Unidade | 15 |
| 13 | Cabo embreagem | Unidade | 15 |
| 14 | Cabo freio | Unidade | 15 |
| 15 | Cabo velocímetro | Unidade | 15 |
| 16 | Cachimbo de vela | Unidade | 15 |
| 17 | Caixa de direção | Unidade | 10 |
| 18 | Carcaça painel inferior | Unidade | 10 |
| 19 | Carcaça painel interna | Unidade | 10 |
| 20 | Carcaça painel superior | Unidade | 10 |
| 21 | Cavalete lateral c/borracha (descanso) | Unidade | 10 |
| 22 | Chave de Inguiniçao | Unidade | 10 |
| 23 | Chave de luz | Unidade | 10 |
| 24 | Corrente de comando | Unidade | 10 |
| 25 | Coxim da coroa | Unidade | 10 |
| 26 | Coxim piscas | Unidade | 8 |
| 27 | Cubo central de embreagem | Unidade | 8 |
| 28 | Eixo da balança | Unidade | 8 |
| 29 | Eixo da roda dianteira | Unidade | 8 |
| 30 | Eixo da roda traseira | Unidade | 8 |
| 31 | Eixo do peão | Unidade | 8 |
| 32 | Embreagem de velocímetro | Unidade | 10 |
| 33 | Espelho retrovisor | Unidade | 15 |
| 34 | Estator | Unidade | 15 |
| 35 | Esticador corrente | Unidade | 15 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0308001/2023
Fls. 65
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36 | Fiação principal | Unidade | 15 |
| 37 | Filtro de ar | Unidade | 15 |
| 38 | Guia corrente comando | Unidade | 10 |
| 39 | Guia de cabo | Unidade | 10 |
| 40 | Guidão | Unidade | 10 |
| 41 | Interruptor embreagem | Unidade | 10 |
| 42 | Interruptor partida | Unidade | 10 |
| 43 | Jogo de junta para motor | Unidade | 12 |
| 44 | Kit motor (coroa, corrente e peão) | Kit | 12 |
| 45 | Lâmpada 12v 21/5w do stop | Unidade | 20 |
| 46 | Lâmpada 12v 35/35w | Unidade | 20 |
| 47 | Lâmpada do painel | Unidade | 20 |
| 48 | Lâmpada do pisca | Unidade | 20 |
| 49 | Lente do painel | Unidade | 20 |
| 50 | Manete direita | Unidade | 20 |
| 51 | Manete esquerdo | Unidade | 20 |
| 52 | Manopla (direita/esquerda) | Unidade | 20 |
| 53 | Mola bengala | Unidade | 20 |
| 54 | Mola do descanso lateral | Unidade | 20 |
| 55 | Painel completo | Unidade | 10 |
| 56 | Parafuso bujão do óleo | Unidade | 20 |
| 57 | Paralama dianteiro | Unidade | 15 |
| 58 | Patins de freios (traseiros/dianteiros)) | Unidade | 15 |
| 59 | Pedal do cambio | Unidade | 20 |
| 60 | Pedal freio | Unidade | 20 |
| 61 | Pisca | Unidade | 20 |
| 62 | Plator de embreagem | Unidade | 15 |
| 63 | Rabeta completa | Unidade | 15 |
| 64 | Raio dianteiro reforçado | Jogo | 20 |
| 65 | Raio traseiro reforçado | Jogo | 20 |
| 66 | Retentor bengala | Unidade | 15 |
| 67 | Retentor cambio | Unidade | 15 |
| 68 | Retentor embreagem | Unidade | 15 |
| 69 | Retentor tampa válvula | Unidade | 15 |
| 70 | Rolamento da biela direito | Unidade | 15 |
| 71 | Rolamento da biela esquerdo | Unidade | 15 |
| 72 | Rolamento roda dianteiro | Unidade | 15 |
| 73 | Rolamento roda traseira | Unidade | 15 |
| 74 | Suporte escovas | Unidade | 20 |
| 75 | Suporte farol | Unidade | 20 |
| 76 | Tampa lateral direita | Unidade | 20 |
| 77 | Tampa lateral esquerda | Unidade | 20 |
| 78 | Tensor para corrente comando | Unidade | 15 |
| 79 | Trava pinhão | Unidade | 15 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/202 3
FLS. 66
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80 | Varão do freio | Unidade | 15 |
| 81 | Vareta de óleo | Unidade | 15 |
| 82 | Vela de ignição | Unidade | 15 |
| 83 | Velocímetro (completo) | Unidade | 15 |

| MOTOCICLETA YAMAHA YBR 2018 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **QUANT.** |
| 1 | Agulha | Unidade | 8 |
| 2 | Alça | Unidade | 8 |
| 3 | Amortecedor traseiro | Unidade | 5 |
| 4 | Anel de segmento | Unidade | 8 |
| 5 | Anel de vareta | Unidade | 10 |
| 6 | Bateria de 5,5 amperes | Unidade | 7 |
| 7 | Biela | Unidade | 9 |
| 8 | Bucha da balança | Unidade | 12 |
| 9 | Bucha da coroa | Unidade | 12 |
| 10 | Cabo de embreagem | Unidade | 32 |
| 11 | Cabo de freio | Unidade | 32 |
| 12 | Cabo de vela | Unidade | 17 |
| 13 | Cabo de velocímetro | Unidade | 17 |
| 14 | Cabo do acelerador | Unidade | 32 |
| 15 | Caixa de direção | Unidade | 2 |
| 16 | Camisa do motor | Unidade | 7 |
| 17 | Cavaleta lateral | Unidade | 15 |
| 18 | Corrente | Unidade | 7 |
| 19 | Cubo dianteiro | Unidade | 5 |
| 20 | Cubo traseiro | Unidade | 10 |
| 21 | Engenho de velocidade | Unidade | 10 |
| 22 | Esticador de corrente | Unidade | 10 |
| 23 | Farol | Unidade | 7 |
| 24 | Guidão | Unidade | 7 |
| 25 | Jogo de junta do motor | Unidade | 12 |
| 26 | Jogo de patin de freio | Unidade | 7 |
| 27 | Kit de tração | Unidade | 10 |
| 28 | Lâmpada biodo | Unidade | 12 |
| 29 | Lâmpada de 2 contatos | Unidade | 14 |
| 30 | Lâmpada do painel | Unidade | 30 |
| 31 | Lâmpada do pisca | Unidade | 35 |
| 32 | Lâmpada do stop | Unidade | 14 |
| 33 | Lanterna do pisca | Unidade | 20 |
| 34 | Lona de freio | Unidade | 10 |
| 35 | Manopla | Unidade | 15 |
| 36 | Pastilha de freio | Unidade | 12 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 220800 /2023
FLS. 67
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37 | Pedal da marcha | Unidade | 10 |
| 38 | Pedal de freio | Unidade | 10 |
| 39 | Pedal de partida | Unidade | 10 |
| 40 | Pisca | Unidade | 20 |
| 41 | Pistão | Unidade | 10 |
| 42 | Relê de pisca | Unidade | 15 |
| 43 | Retentor de válvula | Unidade | 20 |
| 44 | Retentor do telescópio | Unidade | 15 |
| 45 | Retrovisor | Unidade | 15 |
| 46 | Rolamento de apoio | Unidade | 12 |
| 47 | Rolamento de biela | Unidade | 17 |
| 48 | Segmento | Unidade | 12 |
| 49 | Solução de bateria | Unidade | 15 |
| 50 | Tampa do tanque | Unidade | 7 |
| 51 | Telescópio | Unidade | 7 |
| 52 | Válvula de admissão | Unidade | 10 |
| 53 | Válvula de escape | Unidade | 10 |
| 54 | Vela de ignição | Unidade | 15 |

| MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 150 2018 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **QUANT.** |
| 1 | Agulha | Unidade | 8 |
| 2 | Alça | Unidade | 8 |
| 3 | Amortecedor traseiro | Unidade | 5 |
| 4 | Anel de segmento | Unidade | 8 |
| 5 | Anel de vareta | Unidade | 10 |
| 6 | Bateria de 5,5 amperes | Unidade | 7 |
| 7 | Biela | Unidade | 9 |
| 8 | Bucha da balança | Unidade | 12 |
| 9 | Bucha da coroa | Unidade | 12 |
| 10 | Cabo de embreagem | Unidade | 32 |
| 11 | Cabo de freio | Unidade | 32 |
| 12 | Cabo de vela | Unidade | 17 |
| 13 | Cabo de velocímetro | Unidade | 17 |
| 14 | Cabo do acelerador | Unidade | 32 |
| 15 | Caixa de direção | Unidade | 2 |
| 16 | Camisa do motor | Unidade | 7 |
| 17 | Cavaleta lateral | Unidade | 15 |
| 18 | Corrente | Unidade | 7 |
| 19 | Cubo dianteiro | Unidade | 5 |
| 20 | Cubo traseiro | Unidade | 10 |
| 21 | Engenho de velocidade | Unidade | 10 |
| 22 | Esticador de corrente | Unidade | 10 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1 /202 3
FLS. 68
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23 | Farol | Unidade | 7 |
| 24 | Guidão | Unidade | 7 |
| 25 | Jogo de junta do motor | Unidade | 12 |
| 26 | Jogo de patin de freio | Unidade | 7 |
| 27 | Kit de tração | Unidade | 10 |
| 28 | Lâmpada biodo | Unidade | 12 |
| 29 | Lâmpada de 2 contatos | Unidade | 14 |
| 30 | Lâmpada do painel | Unidade | 30 |
| 31 | Lâmpada do pisca | Unidade | 35 |
| 32 | Lâmpada do stop | Unidade | 14 |
| 33 | Lanterna do pisca | Unidade | 20 |
| 34 | Lona de freio | Unidade | 10 |
| 35 | Manopla | Unidade | 15 |
| 36 | Pastilha de freio | Unidade | 12 |
| 37 | Pedal da marcha | Unidade | 10 |
| 38 | Pedal de freio | Unidade | 10 |
| 39 | Pedal de partida | Unidade | 10 |
| 40 | Pisca | Unidade | 20 |
| 41 | Pistão | Unidade | 10 |
| 42 | Relê de pisca | Unidade | 15 |
| 43 | Retentor de válvula | Unidade | 20 |
| 44 | Retentor do telescópio | Unidade | 15 |
| 45 | Retrovisor | Unidade | 15 |
| 46 | Rolamento de apoio | Unidade | 12 |
| 47 | Rolamento de biela | Unidade | 17 |
| 48 | Segmento | Unidade | 12 |
| 49 | Solução de bateria | Unidade | 15 |
| 50 | Tampa do tanque | Unidade | 7 |
| 51 | Telescópio | Unidade | 7 |
| 52 | Válvula de admissão | Unidade | 10 |
| 53 | Válvula de escape | Unidade | 10 |
| 54 | Vela de ignição | Unidade | 15 |

| MOTOCICLETA HONDA BIZ 100 2006/2007 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **QUANT.** |
| 1 | Amortecedor | Unidade | 4 |
| 2 | Aro dianteiro | Unidade | 4 |
| 3 | Aro traseiro | Unidade | 4 |
| 4 | Bateria | Unidade | 4 |
| 5 | Cabo de freio | Unidade | 4 |
| 6 | Cabo de vela | Unidade | 4 |
| 7 | Cachimbo | Unidade | 4 |
| 8 | Caixa direção | Unidade | 4 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 69
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | Corrente | Unidade | 3 |
| 10 | Descarga | Unidade | 3 |
| 11 | Elemento filtro ar | Unidade | 4 |
| 12 | Kit cilindro motor | Unidade | 4 |
| 13 | Kit relação | Unidade | 4 |
| 14 | Lâmpada do farol | Unidade | 8 |
| 15 | Lâmpada farol 12v 35/35w | Unidade | 8 |
| 16 | Manete embreagem | Unidade | 4 |
| 17 | Manete freio | Unidade | 4 |
| 18 | Painel completo | Unidade | 3 |
| 19 | Patin freio | Unidade | 8 |
| 20 | Pedal de partida | Unidade | 2 |
| 21 | Retentor bengala | Unidade | 8 |
| 22 | Retrovisores | Unidade | 6 |
| 23 | Rolamento dianteiro | Unidade | 8 |
| 24 | Rolamento traseiro | Unidade | 8 |
| 25 | Vela | Unidade | 4 |

Pedreiras/MA, 03 de agosto de 2023.

ARILENE BEZERRA OLIVEIRA LEITÃO
Secretária Municipal de Saúde

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/2023
FLS. 20
Rub.

## SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Ao Senhor
Pedro Thiago Ferreira Raposo
Secretário Municipal de Planejamento

Encaminho a Vossa Senhoria nossa solicitação de despesas para que seja realizado as devidas providencias, com vistas à realização de procedimento licitatório, tendo por objeto o Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para o fornecimento de peças e acessórios novos originais de primeira linha para os veículos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pedreiras/MA, de acordo com as informações abaixo:

Justifica-se a aquisição do objeto tendo em vista que a Secretaria Municipal de Educação, possui uma frota de veículos automotores próprios para deslocamentos de servidores em geral e para atendimento dos trabalhos inerentes às atividades desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação de Pedreiras/MA.

Justificamos ainda a presente aquisição visando atender as necessidades dos veículos que dependem de manutenção para o seu pleno funcionamento.

A referida licitação se faz necessária, tendo em vista a manutenção da frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação, que deve realizar-se de forma periódica, visando à prevenção de danos futuros, bem como corrigir problemas que possam ocorrer em virtude do desgaste pelo uso contínuo, sendo o registro de preços o método mais eficaz para aquisição de grandes quantidades de bens a serem utilizados de forma parcelada pela Administração Pública.

Pedreiras/MA, 03 de agosto de 2023.

DAVID WINSTON LIRA XIMENES
Secretário Municipal de Educação

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/2023
FLS. 71
Rub.

## Anexo I

**OBJETO:** Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para o fornecimento de peças e acessórios novos originais de primeira linha para os veículos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pedreiras/MA

| ÔNIBUS VW/15.190 EODE. DRS ANO 2011 | | | |
|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid.** | **Qtd.** |
| 1 | Amortecedor traseiro | Unid | 08 |
| 2 | Amortecedor dianteiro | Unid | 08 |
| 3 | Anel de segmento | Unid | 24 |
| 4 | Base radiador maior | Unid | 08 |
| 5 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Unid | 08 |
| 6 | Bucha da biela | Unid | 22 |
| 7 | Bucha mtr part intermed. std | Unid | 30 |
| 8 | Cabo de acelerador | Unid | 06 |
| 9 | Camisa do cilindro seca stander | Unid | 08 |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Unid | 25 |
| 11 | Chave seta alav. curta | Unid | 04 |
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Unid | 04 |
| 13 | Correia compres. | Unid | 12 |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Unid | 12 |
| 15 | Correia gir. Alt. dh | Unid | 12 |
| 16 | Cruzeta | Unid | 16 |
| 17 | Disco bem | Unid | 08 |
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Unid | 24 |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Unid | 04 |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Unid | 04 |
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Unid | 04 |
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Unid | 04 |
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Unid | 04 |
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Unid | 04 |
| 25 | Fita isolamento 3 metros | Unid | 14 |
| 26 | Impulsor motor de partida | Unid | 08 |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Unid | 08 |
| 28 | Interruptor freio com encaixe | Unid | 10 |
| 29 | Junta cabeçote do motor | Unid | 04 |
| 30 | Junta caixa de marcha jogo | Unid | 03 |
| 31 | Junta motor dsl c/ret jogo | Unid | 08 |
| 32 | Lâmpada 1 polo 24v | Unid | 26 |
| 33 | Lâmpada 24v 10w | Unid | 26 |
| 34 | Lâmpada 24v 3w base vid gde | Unid | 15 |
| 35 | Lâmpada 2 polos desiguais 24v | Unid | 16 |
| 36 | Lâmpada biodo h4 24v 3 pinos | Unid | 15 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/2023
FLS. 72
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37 | Lâmpada biodo 24v com rabicho | Unid | 08 |
| 38 | Lâmpada painel 24v 4w base ferro | Unid | 08 |
| 39 | Lâmpada painel 24v base vid. peq. | Unid | 08 |
| 40 | Limpador de para brisa jogo | Unid | 06 |
| 41 | Lona de freio dianteiro jogo | Unid | 10 |
| 42 | Lona de freio traseiro jogo | Unid | 10 |
| 43 | Palheta limpador de para brisa jogo | Unid | 06 |
| 44 | Parafuso centro | Unid | 16 |
| 45 | Pino mola dianteiro | Unid | 25 |
| 46 | Pistão com anel std jogo | Unid | 07 |
| 47 | Poltrona | Unid | 50 |
| 48 | Porta escova motor de partida | Unid | 06 |
| 49 | Regulador alternador 24v | Unid | 02 |
| 50 | Relé auxiliar 24v 4 term. com suporte | Unid | 32 |
| 51 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Unid | 08 |
| 52 | Reparo bomba dágua com rolamento | Unid | 17 |
| 53 | Retentor dianteiro | Unid | 23 |
| 54 | Retentor dianteiro pol. | Unid | 23 |
| 55 | Retentor traseiro micro | Unid | 15 |
| 56 | Retrovisor | Unid | 12 |
| 57 | Rolamento embreagem nac. | Unid | 10 |
| 58 | Rolamento roda dianteira externa | Unid | 16 |
| 59 | Rolamento roda dianteira interna | Unid | 16 |
| 60 | Rolamento roda traseira externa | Unid | 16 |
| 61 | Rolamento roda traseira interna | Unid | 16 |
| 62 | Segmento completo stander | Unid | 06 |
| 63 | Semieixo 40 est. 100cm | Unid | 05 |
| 64 | Silicone brascoved alta temperatura | Unid | 60 |
| 65 | Soquete lanterna 1 polo | Unid | 25 |
| 66 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Caixa | 02 |
| 67 | Terminal de direção | Unid | 10 |
| 68 | Terminal de instalação ¼ | Unid | 20 |
| 69 | Terminal de instalação 3/8 | Unid | 20 |
| 70 | Terminal de instalação fêmea com garra | Unid | 20 |
| 71 | Terminal de instalação menor 3/16 | Unid | 20 |
| 72 | Válvula admissão | Unid | 08 |
| 73 | Válvula descarga | Unid | 08 |
| 74 | Cola vedaescape 100g | Unid | 08 |
| 75 | Antiferrugem | Unid | 10 |
| 76 | Barra de direção | Unid | 05 |
| 77 | Bateria 24v 150ah | Unid | 08 |
| 78 | Bomba gás | Unid | 05 |
| 79 | Cilindro ignição | Unid | 15 |
| 80 | Cilindro mestre | Unid | 15 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/2023
FLS. 93
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 81 | Cilindro roda traseira | Unid | 15 |
| 82 | Fechadura da porta | Unid | 04 |
| 83 | Fusível cartela | Unid | 06 |
| 84 | Junta do escapamento | Unid | 09 |
| 85 | Kit junta homocinética | Unid | 14 |
| 86 | Lâmpada | Unid | 20 |
| 87 | Maçaneta do vidro | Unid | 10 |
| 88 | Para brisa | Unid | 04 |
| 89 | Pivô | Unid | 20 |
| 90 | Servo freio | Unid | 05 |
| 91 | Tampa da roda | Unid | 10 |

| ÔNIBUS VW/15.190 EODE. DRS ANO 2014 | | | |
|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid.** | **Qtd.** |
| 1 | Amortecedor traseiro | Unid | 08 |
| 2 | Amortecedor dianteiro | Unid | 08 |
| 3 | Anel de segmento | Unid | 24 |
| 4 | Base radiador maior | Unid | 08 |
| 5 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Unid | 08 |
| 6 | Bucha da biela | Unid | 22 |
| 7 | Bucha mtr part intermed. std | Unid | 30 |
| 8 | Cabo de acelerador | Unid | 06 |
| 9 | Camisa do cilindro seca stander | Unid | 08 |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Unid | 25 |
| 11 | Chave seta alav. curta | Unid | 04 |
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Unid | 04 |
| 13 | Correia compres. | Unid | 12 |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Unid | 12 |
| 15 | Correia gir. Alt. Dh | Unid | 12 |
| 16 | Cruzeta | Unid | 16 |
| 17 | Disco bem | Unid | 08 |
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Unid | 24 |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Unid | 04 |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Unid | 04 |
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Unid | 04 |
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Unid | 04 |
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Unid | 04 |
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Unid | 04 |
| 25 | Fita isolamento 3 metros | Unid | 14 |
| 26 | Impulsor motor de partida | Unid | 08 |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Unid | 08 |
| 28 | Interruptor freio com encaixe | Unid | 10 |
| 29 | Junta cabeçote do motor | Unid | 04 |
| 30 | Junta caixa de marcha jogo | Unid | 03 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 74
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31 | Junta motor dsl c/ret jogo | Unid | 08 |
| 32 | Lâmpada 1 polo 24v | Unid | 26 |
| 33 | Lâmpada 24v 10w | Unid | 26 |
| 34 | Lâmpada 24v 3w base vid gde | Unid | 15 |
| 35 | Lâmpada 2 polos desiguais 24v | Unid | 16 |
| 36 | Lâmpada biodo h4 24v 3 pinos | Unid | 15 |
| 37 | Lâmpada biodo 24v com rabicho | Unid | 08 |
| 38 | Lâmpada painel 24v 4w base ferro | Unid | 08 |
| 39 | Lâmpada painel 24v base vid. peq. | Unid | 08 |
| 40 | Limpador de para brisa jogo | Unid | 06 |
| 41 | Lona de freio dianteiro jogo | Unid | 10 |
| 42 | Lona de freio traseiro jogo | Unid | 10 |
| 43 | Palheta limpador de para brisa jogo | Unid | 06 |
| 44 | Parafuso centro | Unid | 16 |
| 45 | Pino mola dianteiro | Unid | 25 |
| 46 | Pistão com anel std jogo | Unid | 07 |
| 47 | Poltrona | Unid | 50 |
| 48 | Porta escova motor de partida | Unid | 06 |
| 49 | Regulador alternador 24v | Unid | 02 |
| 50 | Relé auxiliar 24v 4 term. com suporte | Unid | 32 |
| 51 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Unid | 08 |
| 52 | Reparo bomba dágua com rolamento | Unid | 17 |
| 53 | Retentor dianteiro | Unid | 23 |
| 54 | Retentor dianteiro pol. | Unid | 23 |
| 55 | Retentor traseiro micro | Unid | 15 |
| 56 | Retrovisor | Unid | 12 |
| 57 | Rolamento embreagem nac. | Unid | 10 |
| 58 | Rolamento roda dianteira externa | Unid | 16 |
| 59 | Rolamento roda dianteira interna | Unid | 16 |
| 60 | Rolamento roda traseira externa | Unid | 16 |
| 61 | Rolamento roda traseira interna | Unid | 16 |
| 62 | Segmento completo stander | Unid | 06 |
| 63 | Semieixo 40 est. 100cm | Unid | 05 |
| 64 | Silicone brascoved alta temperatura | Unid | 60 |
| 65 | Soquete lanterna 1 polo | Unid | 25 |
| 66 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Caixa | 02 |
| 67 | Terminal de direção | Unid | 10 |
| 68 | Terminal de instalação ¼ | Unid | 20 |
| 69 | Terminal de instalação 3/8 | Unid | 20 |
| 70 | Terminal de instalação fêmea com garra | Unid | 20 |
| 71 | Terminal de instalação menor 3/16 | Unid | 20 |
| 72 | Válvula admissão | Unid | 08 |
| 73 | Válvula descarga | Unid | 08 |
| 74 | Cola vedaescape 100g | Unid | 08 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1 /202 3
FLS. 75
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 75 | Antiferrugem | Unid | 10 |
| 76 | Barra de direção | Unid | 05 |
| 77 | Bateria 24v 150ah | Unid | 08 |
| 78 | Bomba gás | Unid | 05 |
| 79 | Cilindro ignição | Unid | 15 |
| 80 | Cilindro mestre | Unid | 15 |
| 81 | Cilindro roda traseira | Unid | 15 |
| 82 | Fechadura da porta | Unid | 04 |
| 83 | Fusível cartela | Unid | 06 |
| 84 | Junta do escapamento | Unid | 09 |
| 85 | Kit junta homocinética | Unid | 14 |
| 86 | Lâmpada | Unid | 20 |
| 87 | Maçaneta do vidro | Unid | 10 |
| 88 | Para brisa | Unid | 04 |
| 89 | Pivô | Unid | 20 |
| 90 | Servo freio | Unid | 05 |
| 91 | Tampa da roda | Unid | 10 |

| MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE ANO 2002 | | | |
|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid.** | **Qtd.** |
| 1 | Amortecedor traseiro | Unid | 02 |
| 2 | Amortecedor dianteiro | Unid | 02 |
| 3 | Anel de segmento | Unid | 12 |
| 4 | Base radiador maior | Unid | 04 |
| 5 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Unid | 04 |
| 6 | Bucha da biela | Unid | 11 |
| 7 | Bucha mtr part intermed. std | Unid | 15 |
| 8 | Cabo de acelerador | Unid | 03 |
| 9 | Camisa do cilindro seca stander | Unid | 04 |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Unid | 15 |
| 11 | Chave seta alav. curta | Unid | 02 |
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Unid | 02 |
| 13 | Correia compres. | Unid | 06 |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Unid | 06 |
| 15 | Correia gir. Alt. dh | Unid | 06 |
| 16 | Cruzeta | Unid | 08 |
| 17 | Disco bem | Unid | 04 |
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Unid | 12 |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Unid | 02 |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Unid | 02 |
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Unid | 02 |
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Unid | 02 |
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Unid | 02 |
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Unid | 02 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/202 3
FLS. 76
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25 | Fita isolamento 3 metros | Unid | 12 |
| 26 | Impulsor motor de partida | Unid | 04 |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Unid | 04 |
| 28 | Induzido motor de partida 12v | Unid | 05 |
| 29 | Interruptor freio com encaixe | Unid | 05 |
| 30 | Junta cabeçote do motor | Unid | 02 |
| 31 | Junta caixa de marcha jogo | Unid | 03 |
| 32 | Junta motor dsl c/ret jogo | Unid | 04 |
| 33 | Lâmpada 1 polo 12v | Unid | 15 |
| 34 | Lâmpada 12v 10w | Unid | 15 |
| 35 | Lâmpada 12v 3w base vid gde | Unid | 15 |
| 36 | Lâmpada 2 polos desiguais 12v | Unid | 08 |
| 37 | Lâmpada biodo h4 12v 3 pinos | Unid | 08 |
| 38 | Lâmpada biodo 12v com rabicho | Unid | 10 |
| 39 | Lâmpada painel 12v 4w base ferro | Unid | 10 |
| 40 | Lâmpada painel 12v base vid. peq. | Unid | 10 |
| 41 | Limpador de para brisa jogo | Unid | 03 |
| 42 | Lona de freio traseiro jogo | Unid | 05 |
| 43 | Palheta limpador de para brisa jogo | Unid | 03 |
| 44 | Parafuso centro | Unid | 08 |
| 45 | Pastilha de freio dianteiro | Unid | 15 |
| 46 | Pino mola dianteiro | Unid | 12 |
| 47 | Pistão com anel std jogo | Unid | 04 |
| 48 | Poltrona | Unid | 15 |
| 49 | Porta escova motor de partida | Unid | 04 |
| 50 | Regulador alternador 12v | Unid | 03 |
| 51 | Relé auxiliar 12v 4 term. com suporte | Unid | 25 |
| 52 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Unid | 04 |
| 53 | Reparo bomba dágua com rolamento | Unid | 10 |
| 54 | Retentor dianteiro | Unid | 10 |
| 55 | Retentor dianteiro pol. | Unid | 10 |
| 56 | Retentor traseiro micro | Unid | 08 |
| 57 | Retrovisor | Unid | 06 |
| 58 | Rolamento embreagem nac. | Unid | 06 |
| 59 | Rolamento roda dianteira externa | Unid | 10 |
| 60 | Rolamento roda dianteira interna | Unid | 10 |
| 61 | Rolamento roda traseira externa | Unid | 10 |
| 62 | Rolamento roda traseira interna | Unid | 10 |
| 63 | Segmento completo stander | Unid | 03 |
| 64 | Semieixo 40 est. 100cm | Unid | 03 |
| 65 | Silicone brascoved alta temperatura | Unid | 15 |
| 66 | Soquete lanterna 1 polo | Unid | 15 |
| 67 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Caixa | 01 |
| 68 | Terminal de direção | Unid | 04 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/202 3
FLS. 77
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 69 | Terminal de instalação ¼ | Unid | 10 |
| 70 | Terminal de instalação 3/8 | Unid | 10 |
| 71 | Terminal de instalação fêmea com garra | Unid | 10 |
| 72 | Terminal de instalação menor 3/16 | Unid | 10 |
| 73 | Válvula admissão | Unid | 04 |
| 74 | Válvula descarga | Unid | 04 |
| 75 | Cola vedaescape 100g | Unid | 04 |
| 76 | Antiferrugem | Unid | 06 |
| 77 | Barra de direção | Unid | 03 |
| 78 | Bateria 12v 100ah | Unid | 02 |
| 79 | Bomba gás | Unid | 03 |
| 80 | Cilindro ignição | Unid | 08 |
| 81 | Cilindro mestre | Unid | 08 |
| 82 | Cilindro roda traseira | Unid | 08 |
| 83 | Fechadura da porta | Unid | 04 |
| 84 | Fusível cartela | Unid | 03 |
| 85 | Junta do escapamento | Unid | 05 |
| 86 | Kit junta homocinética | Unid | 08 |
| 87 | Lâmpada | Unid | 10 |
| 88 | Maçaneta do vidro | Unid | 05 |
| 89 | Para brisa | Unid | 02 |
| 90 | Pivô | Unid | 10 |
| 91 | Servo freio | Unid | 03 |
| 92 | Tampa da roda | Unid | 06 |

| MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE ANO 2013 | | | |
|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid.** | **Qtd.** |
| 1 | Amortecedor traseiro | Unid | 02 |
| 2 | Amortecedor dianteiro | Unid | 02 |
| 3 | Anel de segmento | Unid | 12 |
| 4 | Base radiador maior | Unid | 04 |
| 5 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Unid | 04 |
| 6 | Bucha da biela | Unid | 11 |
| 7 | Bucha mtr part intermed. std | Unid | 15 |
| 8 | Cabo de acelerador | Unid | 03 |
| 9 | Camisa do cilindro seca stander | Unid | 04 |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Unid | 15 |
| 11 | Chave seta alav. curta | Unid | 02 |
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Unid | 02 |
| 13 | Correia compres. | Unid | 06 |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Unid | 06 |
| 15 | Correia gir. Alt. dh | Unid | 06 |
| 16 | Cruzeta | Unid | 08 |
| 17 | Disco bem | Unid | 04 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 /202 3
FLS. 78
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Unid | 12 |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Unid | 02 |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Unid | 02 |
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Unid | 02 |
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Unid | 02 |
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Unid | 02 |
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Unid | 02 |
| 25 | Fita isolamento 3 metros | Unid | 12 |
| 26 | Impulsor motor de partida | Unid | 04 |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Unid | 04 |
| 28 | Induzido motor de partida 12v | Unid | 05 |
| 29 | Interruptor freio com encaixe | Unid | 05 |
| 30 | Junta cabeçote do motor | Unid | 02 |
| 31 | Junta caixa de marcha jogo | Unid | 03 |
| 32 | Junta motor dsl c/ret jogo | Unid | 04 |
| 33 | Lâmpada 1 polo 12v | Unid | 15 |
| 34 | Lâmpada 12v 10w | Unid | 15 |
| 35 | Lâmpada 12v 3w base vid gde | Unid | 15 |
| 36 | Lâmpada 2 polos desiguais 12v | Unid | 08 |
| 37 | Lâmpada biodo h4 12v 3 pinos | Unid | 08 |
| 38 | Lâmpada biodo 12v com rabicho | Unid | 10 |
| 39 | Lâmpada painel 12v 4w base ferro | Unid | 10 |
| 40 | Lâmpada painel 12v base vid. peq. | Unid | 10 |
| 41 | Limpador de para brisa jogo | Unid | 03 |
| 42 | Lona de freio traseiro jogo | Unid | 05 |
| 43 | Palheta limpador de para brisa jogo | Unid | 03 |
| 44 | Parafuso centro | Unid | 08 |
| 45 | Pastilha de freio dianteiro | Unid | 15 |
| 46 | Pino mola dianteiro | Unid | 12 |
| 47 | Pistão com anel std jogo | Unid | 04 |
| 48 | Poltrona | Unid | 15 |
| 49 | Porta escova motor de partida | Unid | 04 |
| 50 | Regulador alternador 12v | Unid | 03 |
| 51 | Relé auxiliar 12v 4 term. com suporte | Unid | 25 |
| 52 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Unid | 04 |
| 53 | Reparo bomba dágua com rolamento | Unid | 10 |
| 54 | Retentor dianteiro | Unid | 10 |
| 55 | Retentor dianteiro pol. | Unid | 10 |
| 56 | Retentor traseiro micro | Unid | 08 |
| 57 | Retrovisor | Unid | 06 |
| 58 | Rolamento embreagem nac. | Unid | 06 |
| 59 | Rolamento roda dianteira externa | Unid | 10 |
| 60 | Rolamento roda dianteira interna | Unid | 10 |
| 61 | Rolamento roda traseira externa | Unid | 10 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1 /202 3
FLS. 79
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 62 | Rolamento roda traseira interna | Unid | 10 |
| 63 | Segmento completo stander | Unid | 03 |
| 64 | Semieixo 40 est. 100cm | Unid | 03 |
| 65 | Silicone brascoved alta temperatura | Unid | 15 |
| 66 | Soquete lanterna 1 polo | Unid | 15 |
| 67 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Caixa | 01 |
| 68 | Terminal de direção | Unid | 04 |
| 69 | Terminal de instalação ¼ | Unid | 10 |
| 70 | Terminal de instalação 3/8 | Unid | 10 |
| 71 | Terminal de instalação fêmea com garra | Unid | 10 |
| 72 | Terminal de instalação menor 3/16 | Unid | 10 |
| 73 | Válvula admissão | Unid | 04 |
| 74 | Válvula descarga | Unid | 04 |
| 75 | Cola vedaescape 100g | Unid | 04 |
| 76 | Antiferrugem | Unid | 06 |
| 77 | Barra de direção | Unid | 03 |
| 78 | Bateria 12v 100ah | Unid | 02 |
| 79 | Bomba gás | Unid | 03 |
| 80 | Cilindro ignição | Unid | 08 |
| 81 | Cilindro mestre | Unid | 08 |
| 82 | Cilindro roda traseira | Unid | 08 |
| 83 | Fechadura da porta | Unid | 04 |
| 84 | Fusível cartela | Unid | 03 |
| 85 | Junta do escapamento | Unid | 05 |
| 86 | Kit junta homocinética | Unid | 08 |
| 87 | Lâmpada | Unid | 10 |
| 88 | Maçaneta do vidro | Unid | 05 |
| 89 | Para brisa | Unid | 02 |
| 90 | Pivô | Unid | 10 |
| 91 | Servo freio | Unid | 03 |
| 92 | Tampa da roda | Unid | 06 |

| MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 ED ANO 2012/2013 | | | |
|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid.** | **Qtd.** |
| 01 | Amortecedor traseiro | Unid | 8 |
| 02 | Amortecedor dianteiro | Unid | 8 |
| 03 | Anel de segmento | Unid | 24 |
| 04 | Base radiador maior | Unid | 8 |
| 05 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Unid | 8 |
| 06 | Bucha da biela | Unid | 22 |
| 07 | Bucha mtr part intermed. std | Unid | 30 |
| 08 | Cabo de acelerador | Unid | 6 |
| 09 | Camisa do cilindro seca stander | Unid | 8 |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Unid | 25 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/2023
FLS. 30
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Chave seta alav. curta | Unid | 4 |
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Unid | 4 |
| 13 | Correia compres. | Unid | 12 |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Unid | 12 |
| 15 | Correia gir. Alt. dh | Unid | 12 |
| 16 | Cruzeta | Unid | 16 |
| 17 | Disco bem | Unid | 8 |
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Unid | 24 |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Unid | 4 |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Unid | 4 |
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Unid | 4 |
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Unid | 4 |
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Unid | 4 |
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Unid | 4 |
| 25 | Fita isolamento 3 metros | Unid | 14 |
| 26 | Impulsor motor de partida | Unid | 8 |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Unid | 8 |
| 28 | Interruptor freio com encaixe | Unid | 10 |
| 29 | Junta cabeçote do motor | Unid | 4 |
| 30 | Junta caixa de marcha jogo | Unid | 3 |
| 31 | Junta motor dsl c/ret jogo | Unid | 8 |
| 32 | Lâmpada 1 polo 24v | Unid | 26 |
| 33 | Lâmapda 24v 10w | Unid | 26 |
| 34 | Lâmpada 24v 3w base vid gde | Unid | 15 |
| 35 | Lâmpada 2 polos desiguais 24v | Unid | 16 |
| 36 | Lâmpada biodo h4 24v 3 pinos | Unid | 15 |
| 37 | Lâmpada biodo 24v com rabicho | Unid | 8 |
| 38 | Lâmpada painel 24v 4w base ferro | Unid | 8 |
| 39 | Lâmpada painel 24v base vid. peq. | Unid | 8 |
| 40 | Limpador de para brisa jogo | Unid | 6 |
| 41 | Lona de freio traseiro jogo | Unid | 10 |
| 42 | Palheta limpador de para brisa jogo | Unid | 10 |
| 43 | Parafuso centro | Unid | 6 |
| 44 | Pastilha de freio dianteiro | Unid | 16 |
| 45 | Pino mola dianteiro | Unid | 25 |
| 46 | Pistão com anel std jogo | Unid | 7 |
| 47 | Poltrona | Unid | 50 |
| 48 | Porta escova motor de partida | Unid | 6 |
| 49 | Regulador alternador 24v | Unid | 2 |
| 50 | Relé auxiliar 24v 4 term. com suporte | Unid | 32 |
| 51 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Unid | 8 |
| 52 | Reparo bomba dágua com rolamento | Unid | 17 |
| 53 | Retentor dianteiro | Unid | 23 |
| 54 | Retentor dianteiro pol. | Unid | 23 |

PEDREIRAS/MA
Proc 020300 /202 3
FLS. 81
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 55 | Retentor traseiro micro | Unid | 15 |
| 56 | Retrovisor | Unid | 12 |
| 57 | Rolamento embreagem nac. | Unid | 10 |
| 58 | Rolamento roda dianteira externa | Unid | 16 |
| 59 | Rolamento roda dianteira interna | Unid | 16 |
| 60 | Rolamento roda traseira externa | Unid | 16 |
| 61 | Rolamento roda traseira interna | Unid | 16 |
| 62 | Segmento completo stander | Unid | 6 |
| 63 | Semieixo 40 est. 100cm | Unid | 5 |
| 64 | Silicone brascoved alta temperatura | Unid | 60 |
| 65 | Soquete lanterna 1 polo | Unid | 25 |
| 66 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Caixa | 2 |
| 67 | Terminal de direção | Unid | 10 |
| 68 | Terminal de instalação ¼ | Unid | 20 |
| 69 | Terminal de instalação 3/8 | Unid | 20 |
| 70 | Terminal de instalação fêmea com garra | Unid | 20 |
| 71 | Terminal de instalação menor 3/16 | Unid | 20 |
| 72 | Válvula admissão | Unid | 8 |
| 73 | Válvula descarga | Unid | 8 |
| 74 | Cola vedaescape 100g | Unid | 8 |
| 75 | Antiferrugem | Unid | 10 |
| 76 | Barra de direção | Unid | 5 |
| 77 | Bateria 12v 150ah | Unid | 8 |
| 78 | Bomba gás | Unid | 5 |
| 79 | Cilindro ignição | Unid | 15 |
| 80 | Cilindro mestre | Unid | 15 |
| 81 | Cilindro roda traseira | Unid | 15 |
| 82 | Fechadura da porta | Unid | 4 |
| 83 | Fusível cartela | Unid | 6 |
| 84 | Junta do escapamento | Unid | 9 |
| 85 | Kit junta homocinética | Unid | 14 |
| 86 | Lâmpada | Unid | 20 |
| 87 | Maçaneta do vidro | Unid | 10 |
| 88 | Para brisa | Unid | 4 |
| 89 | Pivô | Unid | 20 |
| 90 | Servo freio | Unid | 5 |
| 91 | Tampa da roda | Unid | 10 |

| **ÔNIBUS VW/NEOBUS MINE ESC ANO 2018/2019** | | | |
|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid.** | **Qtd.** |
| 01 | Amortecedor traseiro | Unid | 04 |
| 02 | Amortecedor dianteiro | Unid | 04 |
| 03 | Anel de segmento | Unid | 12 |
| 04 | Base radiador maior | Unid | 04 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 / 2023
FLS. 82
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Unid | 04 |
| 06 | Bucha da biela | Unid | 12 |
| 07 | Bucha mtr part intermed. std | Unid | 15 |
| 08 | Cabo de acelerador | Unid | 03 |
| 09 | Camisa do cilindro seca stander | Unid | 08 |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Unid | 25 |
| 11 | Chave seta alav. curta | Unid | 03 |
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Unid | 02 |
| 13 | Correia compres. | Unid | 06 |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Unid | 06 |
| 15 | Correia gir. Alt. dh | Unid | 06 |
| 16 | Cruzeta | Unid | 08 |
| 17 | Disco bem | Unid | 04 |
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Unid | 12 |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Unid | 02 |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Unid | 02 |
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Unid | 02 |
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Unid | 02 |
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Unid | 02 |
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Unid | 02 |
| 25 | Fita isolamento 3 metros | Unid | 07 |
| 26 | Impulsor motor de partida | Unid | 04 |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Unid | 04 |
| 28 | Interruptor freio com encaixe | Unid | 06 |
| 29 | Junta cabeçote do motor | Unid | 03 |
| 30 | Junta caixa de marcha jogo | Unid | 03 |
| 31 | Junta motor dsl c/ret jogo | Unid | 04 |
| 32 | Lâmpada 1 polo 24v | Unid | 14 |
| 33 | Lâmapda 24v 10w | Unid | 14 |
| 34 | Lâmpada 24v 3w base vid gde | Unid | 08 |
| 35 | Lâmpada 2 polos desiguais 24v | Unid | 10 |
| 36 | Lâmpada biodo h4 24v 3 pinos | Unid | 06 |
| 37 | Lâmpada biodo 24v com rabicho | Unid | 08 |
| 38 | Lâmpada painel 24v 4w base ferro | Unid | 08 |
| 39 | Lâmpada painel 24v base vid. peq. | Unid | 08 |
| 40 | Limpador de para brisa jogo | Unid | 04 |
| 41 | Lona de freio traseiro jogo | Unid | 05 |
| 42 | Palheta limpador de para brisa jogo | Unid | 06 |
| 43 | Parafuso centro | Unid | 08 |
| 44 | Pastilha de freio dianteiro | Unid | 04 |
| 45 | Pino mola dianteiro | Unid | 12 |
| 46 | Pistão com anel std jogo | Unid | 04 |
| 47 | Poltrona | Unid | 14 |
| 48 | Porta escova motor de partida | Unid | 04 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020820/2023
FLS. 83
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49 | Regulador alternador 24v | Unid | 01 |
| 50 | Relé auxiliar 24v 4 term. com suporte | Unid | 15 |
| 51 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Unid | 04 |
| 52 | Reparo bomba dágua com rolamento | Unid | 10 |
| 53 | Retentor dianteiro | Unid | 10 |
| 54 | Retentor dianteiro pol. | Unid | 10 |
| 55 | Retentor traseiro micro | Unid | 10 |
| 56 | Retrovisor | Unid | 08 |
| 57 | Rolamento embreagem nac. | Unid | 06 |
| 58 | Rolamento roda dianteira externa | Unid | 10 |
| 59 | Rolamento roda dianteira interna | Unid | 10 |
| 60 | Rolamento roda traseira externa | Unid | 10 |
| 61 | Rolamento roda traseira interna | Unid | 10 |
| 62 | Segmento completo stander | Unid | 04 |
| 63 | Semieixo 40 est. 100cm | Unid | 02 |
| 64 | Silicone brascoved alta temperatura | Unid | 20 |
| 65 | Soquete lanterna 1 polo | Unid | 10 |
| 66 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Caixa | 01 |
| 67 | Terminal de direção | Unid | 06 |
| 68 | Terminal de instalação ¼ | Unid | 15 |
| 69 | Terminal de instalação 3/8 | Unid | 15 |
| 70 | Terminal de instalação fêmea com garra | Unid | 15 |
| 71 | Terminal de instalação menor 3/16 | Unid | 15 |
| 72 | Válvula admissão | Unid | 04 |
| 73 | Válvula descarga | Unid | 04 |
| 74 | Cola vedaescape 100g | Unid | 04 |
| 75 | Antiferrugem | Unid | 06 |
| 76 | Barra de direção | Unid | 03 |
| 77 | Bateria 12v 150ah | Unid | 04 |
| 78 | Bomba gás | Unid | 02 |
| 79 | Cilindro ignição | Unid | 10 |
| 80 | Cilindro mestre | Unid | 10 |
| 81 | Cilindro roda traseira | Unid | 10 |
| 82 | Fechadura da porta | Unid | 04 |
| 83 | Fusível cartela | Unid | 04 |
| 84 | Junta do escapamento | Unid | 04 |
| 85 | Kit junta homocinética | Unid | 06 |
| 86 | Lâmpada | Unid | 10 |
| 87 | Maçaneta do vidro | Unid | 04 |
| 88 | Para brisa | Unid | 02 |
| 89 | Pivô | Unid | 10 |
| 90 | Servo freio | Unid | 02 |
| 91 | Tampa da roda | Unid | 06 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/202 3
FLS. 84
Rub.

| FIAT MOBI LIKE 2021 | | | |
|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** |
| 01 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unid | 8 |
| 02 | Amortecedor traseiro turbogas | Unid | 8 |
| 03 | Asa de urubu | Unid | 8 |
| 04 | Barra axial dir | Unid | 8 |
| 05 | Base coxim amort .dt | Unid | 8 |
| 06 | Base cx marcha | Unid | 8 |
| 07 | Base motor dt d | Unid | 8 |
| 08 | Bateria 60 amperes | Unid | 6 |
| 09 | Bomba d´água | Unid | 6 |
| 10 | Bomba de óleo | Unid | 6 |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unid | 6 |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unid | 8 |
| 13 | Bucha da sapata | Unid | 8 |
| 14 | Cabeçote motor | Unid | 6 |
| 15 | Cabo acelerador | Unid | 8 |
| 16 | Cabo de freio completo | Unid | 8 |
| 17 | Cabo de vela | Unid | 8 |
| 18 | Cabo embreagem | Unid | 8 |
| 19 | Chave de roda | Unid | 8 |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unid | 10 |
| 21 | Cilindro rd ts | Unid | 10 |
| 22 | Colar de embreagem | Unid | 6 |
| 23 | Correia dentada | Unid | 8 |
| 24 | Correia gir alt dh | Unid | 10 |
| 25 | Disco de freio dt | Unid | 6 |
| 26 | Farol dt direito | Unid | 8 |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unid | 8 |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unid | 20 |
| 29 | Filtro de combustível | Unid | 20 |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unid | 20 |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unid | 20 |
| 32 | Hidrovacuo | Unid | 8 |
| 33 | Jogo arruela comando | Unid | 8 |
| 34 | Jogo balancim motor | Unid | 8 |
| 35 | Jogo bronze biela | Unid | 8 |
| 36 | Jogo bronze comando central | Unid | 8 |
| 37 | Jogo junta motor | Unid | 8 |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Unid | 8 |
| 39 | Jogo pistom motor | Unid | 8 |
| 40 | Jogo segmento motor | Unid | 8 |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | 8 |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Unid | 6 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 /2023
FLS. 85
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Unid | 8 |
| 44 | Kit rolamento ts | Unid | 10 |
| 45 | Lanterna ts d | Unid | 10 |
| 46 | Lanterna ts e | Unid | 10 |
| 47 | Lona traseira | Unid | 8 |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unid | 8 |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unid | 10 |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unid | 30 |
| 51 | Mangote superior radiador | Unid | 30 |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | 30 |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | 30 |
| 54 | Motor de partida | Unid | 4 |
| 55 | Palhetas convencionais | Unid | 30 |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unid | 8 |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unid | 8 |
| 58 | Parachoque traseiro | Unid | 8 |
| 59 | Pastilha freio dt | Unid | 10 |
| 60 | Pivô | Unid | 10 |
| 61 | Protetor de cárter | Unid | 15 |
| 62 | Radiador | Unid | 8 |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unid | 25 |
| 64 | Retentor volante motor | Unid | 8 |
| 65 | Retrovisor direito | Unid | 10 |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unid | 10 |
| 67 | Rolamento roda dt | Unid | 10 |
| 68 | Sapata de freio | Unid | 10 |
| 69 | Silencioso ts | Unid | 10 |
| 70 | Tambor de freio ts | Unid | 8 |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unid | 8 |
| 72 | Terminal | Unid | 8 |
| 73 | Terminal direção | Unid | 8 |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unid | 8 |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unid | 8 |
| 76 | Jogo de Velas | Unid | 8 |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unid | 5 |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unid | 5 |
| 79 | Virabrequim do motor | Unid | 5 |

| **FIAT FIORINO 2022** | | | |
|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** |
| 01 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unid | 06 |
| 02 | Amortecedor traseiro turbogas | Unid | 06 |
| 03 | Asa de urubu | Unid | 06 |
| 04 | Barra axial dir | Unid | 06 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001 /202 3
FLS. 86
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05 | Base coxim amort .dt | Unid | 06 |
| 06 | Base cx marcha | Unid | 06 |
| 07 | Base motor dt d | Unid | 06 |
| 08 | Bateria 60 amperes | Unid | 04 |
| 09 | Bomba d´água | Unid | 04 |
| 10 | Bomba de óleo | Unid | 04 |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unid | 04 |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unid | 04 |
| 13 | Bucha da sapata | Unid | 06 |
| 14 | Cabeçote motor | Unid | 02 |
| 15 | Cabo acelerador | Unid | 06 |
| 16 | Cabo de freio completo | Unid | 06 |
| 17 | Cabo de vela | Unid | 06 |
| 18 | Cabo embreagem | Unid | 10 |
| 19 | Chave de roda | Unid | 02 |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unid | 06 |
| 21 | Cilindro rd ts | Unid | 06 |
| 22 | Colar de embreagem | Unid | 06 |
| 23 | Correia dentada | Unid | 10 |
| 24 | Correia gir alt dh | Unid | 10 |
| 25 | Disco de freio dt | Unid | 10 |
| 26 | Farol dt direito | Unid | 04 |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unid | 04 |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unid | 06 |
| 29 | Filtro de combustível | Unid | 06 |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unid | 06 |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unid | 06 |
| 32 | Hidrovacuo | Unid | 04 |
| 33 | Jogo arruela comando | Unid | 02 |
| 34 | Jogo balancim motor | Unid | 02 |
| 35 | Jogo bronze biela | Unid | 02 |
| 36 | Jogo bronze comando central | Unid | 02 |
| 37 | Jogo junta motor | Unid | 02 |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Unid | 02 |
| 39 | Jogo pistom motor | Unid | 02 |
| 40 | Jogo segmento motor | Unid | 02 |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | 06 |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Unid | 03 |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Unid | 04 |
| 44 | Kit rolamento ts | Unid | 04 |
| 45 | Lanterna ts d | Unid | 03 |
| 46 | Lanterna ts e | Unid | 03 |
| 47 | Lona traseira | Unid | 04 |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unid | 02 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 /2023
FLS. 37
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unid | 06 |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unid | 04 |
| 51 | Mangote superior radiador | Unid | 04 |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | 04 |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | 04 |
| 54 | Motor de partida | Unid | 02 |
| 55 | Palhetas convencionais | Unid | 06 |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unid | 03 |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unid | 03 |
| 58 | Parachoque traseiro | Unid | 03 |
| 59 | Pastilha freio dt | Unid | 10 |
| 60 | Pivô | Unid | 10 |
| 61 | Protetor de cárter | Unid | 04 |
| 62 | Radiador | Unid | 03 |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unid | 03 |
| 64 | Retentor volante motor | Unid | 04 |
| 65 | Retrovisor direito | Unid | 04 |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unid | 04 |
| 67 | Rolamento roda dt | Unid | 06 |
| 68 | Sapata de freio | Unid | 06 |
| 69 | Silencioso ts | Unid | 04 |
| 70 | Tambor de freio ts | Unid | 04 |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unid | 04 |
| 72 | Terminal | Unid | 04 |
| 73 | Terminal direção | Unid | 06 |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unid | 06 |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unid | 06 |
| 76 | Jogo de Velas | Unid | 10 |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unid | 03 |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unid | 03 |
| 79 | Virabrequim do motor | Unid | 04 |

Pedreiras/MA, 03 de agosto de 2023.

DAVID WINSTON LIRA XIMENES
Secretário Municipal de Educação

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 /2023
FLS. 88
Rub.

# DESPACHO

**ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DA PLANILHA DE ITENS CONSOLIDADOS**

Ao Senhor
Lucas Ribeiro Oliveira
Diretor do Departamento de Compras

Encaminho a Vossa senhoria os itens da Secretaria Municipal de Administração, Saúde, Educação, Infraestrutura e Urbanismo, Assistência Social, Meio Ambiente e Finanças de Pedreiras/MA, para que seja realizada as pesquisas de preços com vistas à realização de procedimento licitatório visando o **Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para o fornecimento de peças e acessórios novos originais de primeira linha para os veículos, máquinas e motocicletas pertencentes a frota do município de Pedreiras/MA,** sendo o ÓRGÃO GERENCIADOR, a Secretaria Municipal de Planejamento, em conformidade com o Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações e Decreto Municipal nº 004/2021, conforme segue anexo.

Pedreiras/MA, 07 de agosto de 2023.

Atenciosamente,

PEDRO THIAGO FERREIRA RAPOSO
Secretário Municipal de Planejamento

PEDREIRAS/MA
Proc. 02080001/2023
FLS. 89
Rub.

## ANEXO
## PLANILHA COM QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES

**OBJETO:** Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para o fornecimento de peças e acessórios novos originais de primeira linha para os veículos, máquinas e motocicletas pertencentes a frota do município de Pedreiras/MA.

| ÔNIBUS VW/15.190 EODE. DRS ANO 2011 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid.** | **Qtd.** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Amortecedor traseiro | Unid | 08 | | |
| 2 | Amortecedor dianteiro | Unid | 08 | | |
| 3 | Anel de segmento | Unid | 24 | | |
| 4 | Base radiador maior | Unid | 08 | | |
| 5 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Unid | 08 | | |
| 6 | Bucha da biela | Unid | 22 | | |
| 7 | Bucha mtr part intermed. std | Unid | 30 | | |
| 8 | Cabo de acelerador | Unid | 06 | | |
| 9 | Camisa do cilindro seca stander | Unid | 08 | | |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Unid | 25 | | |
| 11 | Chave seta alav. curta | Unid | 04 | | |
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Unid | 04 | | |
| 13 | Correia compres. | Unid | 12 | | |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Unid | 12 | | |
| 15 | Correia gir. Alt. dh | Unid | 12 | | |
| 16 | Cruzeta | Unid | 16 | | |
| 17 | Disco bem | Unid | 08 | | |
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Unid | 24 | | |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Unid | 04 | | |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Unid | 04 | | |
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Unid | 04 | | |
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Unid | 04 | | |
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Unid | 04 | | |
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Unid | 04 | | |
| 25 | Fita isolamento 3 metros | Unid | 14 | | |
| 26 | Impulsor motor de partida | Unid | 08 | | |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Unid | 08 | | |
| 28 | Interruptor freio com encaixe | Unid | 10 | | |
| 29 | Junta cabeçote do motor | Unid | 04 | | |
| 30 | Junta caixa de marcha jogo | Unid | 03 | | |
| 31 | Junta motor dsl c/ret jogo | Unid | 08 | | |
| 32 | Lâmpada 1 polo 24v | Unid | 26 | | |
| 33 | Lâmpada 24v 10w | Unid | 26 | | |
| 34 | Lâmpada 24v 3w base vid gde | Unid | 15 | | |
| 35 | Lâmpada 2 polos desiguais 24v | Unid | 16 | | |
| 36 | Lâmpada biodo h4 24v 3 pinos | Unid | 15 | | |
| 37 | Lâmpada biodo 24v com rabicho | Unid | 08 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 / 202 3
FLS. 90
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Lâmpada painel 24v 4w base ferro | Unid | 08 | | |
| 39 | Lâmpada painel 24v base vid. peq. | Unid | 08 | | |
| 40 | Limpador de para brisa jogo | Unid | 06 | | |
| 41 | Lona de freio dianteiro jogo | Unid | 10 | | |
| 42 | Lona de freio traseiro jogo | Unid | 10 | | |
| 43 | Palheta limpador de para brisa jogo | Unid | 06 | | |
| 44 | Parafuso centro | Unid | 16 | | |
| 45 | Pino mola dianteiro | Unid | 25 | | |
| 46 | Pistão com anel std jogo | Unid | 07 | | |
| 47 | Poltrona | Unid | 50 | | |
| 48 | Porta escova motor de partida | Unid | 06 | | |
| 49 | Regulador alternador 24v | Unid | 02 | | |
| 50 | Relé auxiliar 24v 4 term. com suporte | Unid | 32 | | |
| 51 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Unid | 08 | | |
| 52 | Reparo bomba dágua com rolamento | Unid | 17 | | |
| 53 | Retentor dianteiro | Unid | 23 | | |
| 54 | Retentor dianteiro pol. | Unid | 23 | | |
| 55 | Retentor traseiro micro | Unid | 15 | | |
| 56 | Retrovisor | Unid | 12 | | |
| 57 | Rolamento embreagem nac. | Unid | 10 | | |
| 58 | Rolamento roda dianteira externa | Unid | 16 | | |
| 59 | Rolamento roda dianteira interna | Unid | 16 | | |
| 60 | Rolamento roda traseira externa | Unid | 16 | | |
| 61 | Rolamento roda traseira interna | Unid | 16 | | |
| 62 | Segmento completo stander | Unid | 06 | | |
| 63 | Semieixo 40 est. 100cm | Unid | 05 | | |
| 64 | Silicone brascoved alta temperatura | Unid | 60 | | |
| 65 | Soquete lanterna 1 polo | Unid | 25 | | |
| 66 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Caixa | 02 | | |
| 67 | Terminal de direção | Unid | 10 | | |
| 68 | Terminal de instalação ¼ | Unid | 20 | | |
| 69 | Terminal de instalação 3/8 | Unid | 20 | | |
| 70 | Terminal de instalação fêmea com garra | Unid | 20 | | |
| 71 | Terminal de instalação menor 3/16 | Unid | 20 | | |
| 72 | Válvula admissão | Unid | 08 | | |
| 73 | Válvula descarga | Unid | 08 | | |
| 74 | Cola vedaescape 100g | Unid | 08 | | |
| 75 | Antiferrugem | Unid | 10 | | |
| 76 | Barra de direção | Unid | 05 | | |
| 77 | Bateria 24v 150ah | Unid | 08 | | |
| 78 | Bomba gás | Unid | 05 | | |
| 79 | Cilindro ignição | Unid | 15 | | |
| 80 | Cilindro mestre | Unid | 15 | | |
| 81 | Cilindro roda traseira | Unid | 15 | | |
| 82 | Fechadura da porta | Unid | 04 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/2023
FLS. 91
Rub.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Fusível cartela | Unid | 06 | | |
| 84 | Junta do escapamento | Unid | 09 | | |
| 85 | Kit junta homocinética | Unid | 14 | | |
| 86 | Lâmpada | Unid | 20 | | |
| 87 | Maçaneta do vidro | Unid | 10 | | |
| 88 | Para brisa | Unid | 04 | | |
| 89 | Pivô | Unid | 20 | | |
| 90 | Servo freio | Unid | 05 | | |
| 91 | Tampa da roda | Unid | 10 | | |

| ÔNIBUS VW/15.190 EODE. DRS ANO 2014 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid.** | **Qtd.** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Amortecedor traseiro | Unid | 08 | | |
| 2 | Amortecedor dianteiro | Unid | 08 | | |
| 3 | Anel de segmento | Unid | 24 | | |
| 4 | Base radiador maior | Unid | 08 | | |
| 5 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Unid | 08 | | |
| 6 | Bucha da biela | Unid | 22 | | |
| 7 | Bucha mtr part intermed. std | Unid | 30 | | |
| 8 | Cabo de acelerador | Unid | 06 | | |
| 9 | Camisa do cilindro seca stander | Unid | 08 | | |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Unid | 25 | | |
| 11 | Chave seta alav. curta | Unid | 04 | | |
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Unid | 04 | | |
| 13 | Correia compres. | Unid | 12 | | |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Unid | 12 | | |
| 15 | Correia gir. Alt. dh | Unid | 12 | | |
| 16 | Cruzeta | Unid | 16 | | |
| 17 | Disco bem | Unid | 08 | | |
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Unid | 24 | | |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Unid | 04 | | |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Unid | 04 | | |
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Unid | 04 | | |
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Unid | 04 | | |
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Unid | 04 | | |
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Unid | 04 | | |
| 25 | Fita isolamento 3 metros | Unid | 14 | | |
| 26 | Impulsor motor de partida | Unid | 08 | | |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Unid | 08 | | |
| 28 | Interruptor freio com encaixe | Unid | 10 | | |
| 29 | Junta cabeçote do motor | Unid | 04 | | |
| 30 | Junta caixa de marcha jogo | Unid | 03 | | |
| 31 | Junta motor dsl c/ret jogo | Unid | 08 | | |
| 32 | Lâmpada 1 polo 24v | Unid | 26 | | |
| 33 | Lâmpada 24v 10w | Unid | 26 | | |
| 34 | Lâmpada 24v 3w base vid gde | Unid | 15 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 92
Rub.

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/202 3
FLS. 93
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Lâmpada 2 polos desiguais 24v | Unid | 16 | | |
| 36 | Lâmpada biodo h4 24v 3 pinos | Unid | 15 | | |
| 37 | Lâmpada biodo 24v com rabicho | Unid | 08 | | |
| 38 | Lâmpada painel 24v 4w base ferro | Unid | 08 | | |
| 39 | Lâmpada painel 24v base vid. peq. | Unid | 08 | | |
| 40 | Limpador de para brisa jogo | Unid | 06 | | |
| 41 | Lona de freio dianteiro jogo | Unid | 10 | | |
| 42 | Lona de freio traseiro jogo | Unid | 10 | | |
| 43 | Palheta limpador de para brisa jogo | Unid | 06 | | |
| 44 | Parafuso centro | Unid | 16 | | |
| 45 | Pino mola dianteiro | Unid | 25 | | |
| 46 | Pistão com anel std jogo | Unid | 07 | | |
| 47 | Poltrona | Unid | 50 | | |
| 48 | Porta escova motor de partida | Unid | 06 | | |
| 49 | Regulador alternador 24v | Unid | 02 | | |
| 50 | Relé auxiliar 24v 4 term. com suporte | Unid | 32 | | |
| 51 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Unid | 08 | | |
| 52 | Reparo bomba dágua com rolamento | Unid | 17 | | |
| 53 | Retentor dianteiro | Unid | 23 | | |
| 54 | Retentor dianteiro pol. | Unid | 23 | | |
| 55 | Retentor traseiro micro | Unid | 15 | | |
| 56 | Retrovisor | Unid | 12 | | |
| 57 | Rolamento embreagem nac. | Unid | 10 | | |
| 58 | Rolamento roda dianteira externa | Unid | 16 | | |
| 59 | Rolamento roda dianteira interna | Unid | 16 | | |
| 60 | Rolamento roda traseira externa | Unid | 16 | | |
| 61 | Rolamento roda traseira interna | Unid | 16 | | |
| 62 | Segmento completo stander | Unid | 06 | | |
| 63 | Semieixo 40 est. 100cm | Unid | 05 | | |
| 64 | Silicone brascoved alta temperatura | Unid | 60 | | |
| 65 | Soquete lanterna 1 polo | Unid | 25 | | |
| 66 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Caixa | 02 | | |
| 67 | Terminal de direção | Unid | 10 | | |
| 68 | Terminal de instalação ¼ | Unid | 20 | | |
| 69 | Terminal de instalação 3/8 | Unid | 20 | | |
| 70 | Terminal de instalação fêmea com garra | Unid | 20 | | |
| 71 | Terminal de instalação menor 3/16 | Unid | 20 | | |
| 72 | Válvula admissão | Unid | 08 | | |
| 73 | Válvula descarga | Unid | 08 | | |
| 74 | Cola vedaescape 100g | Unid | 08 | | |
| 75 | Antiferrugem | Unid | 10 | | |
| 76 | Barra de direção | Unid | 05 | | |
| 77 | Bateria 24v 150ah | Unid | 08 | | |
| 78 | Bomba gás | Unid | 05 | | |
| 79 | Cilindro ignição | Unid | 15 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 /202 3
FLS. 94
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Cilindro mestre | Unid | 15 | | |
| 81 | Cilindro roda traseira | Unid | 15 | | |
| 82 | Fechadura da porta | Unid | 04 | | |
| 83 | Fusível cartela | Unid | 06 | | |
| 84 | Junta do escapamento | Unid | 09 | | |
| 85 | Kit junta homocinética | Unid | 14 | | |
| 86 | Lâmpada | Unid | 20 | | |
| 87 | Maçaneta do vidro | Unid | 10 | | |
| 88 | Para brisa | Unid | 04 | | |
| 89 | Pivô | Unid | 20 | | |
| 90 | Servo freio | Unid | 05 | | |
| 91 | Tampa da roda | Unid | 10 | | |

| MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE ANO 2002 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid.** | **Qtd.** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Amortecedor traseiro | Unid | 02 | | |
| 2 | Amortecedor dianteiro | Unid | 02 | | |
| 3 | Anel de segmento | Unid | 12 | | |
| 4 | Base radiador maior | Unid | 04 | | |
| 5 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Unid | 04 | | |
| 6 | Bucha da biela | Unid | 11 | | |
| 7 | Bucha mtr part intermed. std | Unid | 15 | | |
| 8 | Cabo de acelerador | Unid | 03 | | |
| 9 | Camisa do cilindro seca stander | Unid | 04 | | |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Unid | 15 | | |
| 11 | Chave seta alav. curta | Unid | 02 | | |
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Unid | 02 | | |
| 13 | Correia compres. | Unid | 06 | | |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Unid | 06 | | |
| 15 | Correia gir. Alt. dh | Unid | 06 | | |
| 16 | Cruzeta | Unid | 08 | | |
| 17 | Disco bem | Unid | 04 | | |
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Unid | 12 | | |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Unid | 02 | | |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Unid | 02 | | |
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Unid | 02 | | |
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Unid | 02 | | |
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Unid | 02 | | |
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Unid | 02 | | |
| 25 | Fita isolamento 3 metros | Unid | 12 | | |
| 26 | Impulsor motor de partida | Unid | 04 | | |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Unid | 04 | | |
| 28 | Induzido motor de partida 12v | Unid | 05 | | |
| 29 | Interruptor freio com encaixe | Unid | 05 | | |
| 30 | Junta cabeçote do motor | Unid | 02 | | |
| 31 | Junta caixa de marcha jogo | Unid | 03 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 45
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Junta motor dsl c/ret jogo | Unid | 04 | | |
| 33 | Lâmpada 1 polo 12v | Unid | 15 | | |
| 34 | Lâmpada 12v 10w | Unid | 15 | | |
| 35 | Lâmpada 12v 3w base vid gde | Unid | 15 | | |
| 36 | Lâmpada 2 polos desiguais 12v | Unid | 08 | | |
| 37 | Lâmpada biodo h4 12v 3 pinos | Unid | 08 | | |
| 38 | Lâmpada biodo 12v com rabicho | Unid | 10 | | |
| 39 | Lâmpada painel 12v 4w base ferro | Unid | 10 | | |
| 40 | Lâmpada painel 12v base vid. peq. | Unid | 10 | | |
| 41 | Limpador de para brisa jogo | Unid | 03 | | |
| 42 | Lona de freio traseiro jogo | Unid | 05 | | |
| 43 | Palheta limpador de para brisa jogo | Unid | 03 | | |
| 44 | Parafuso centro | Unid | 08 | | |
| 45 | Pastilha de freio dianteiro | Unid | 15 | | |
| 46 | Pino mola dianteiro | Unid | 12 | | |
| 47 | Pistão com anel std jogo | Unid | 04 | | |
| 48 | Poltrona | Unid | 15 | | |
| 49 | Porta escova motor de partida | Unid | 04 | | |
| 50 | Regulador alternador 12v | Unid | 03 | | |
| 51 | Relé auxiliar 12v 4 term. com suporte | Unid | 25 | | |
| 52 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Unid | 04 | | |
| 53 | Reparo bomba dágua com rolamento | Unid | 10 | | |
| 54 | Retentor dianteiro | Unid | 10 | | |
| 55 | Retentor dianteiro pol. | Unid | 10 | | |
| 56 | Retentor traseiro micro | Unid | 08 | | |
| 57 | Retrovisor | Unid | 06 | | |
| 58 | Rolamento embreagem nac. | Unid | 06 | | |
| 59 | Rolamento roda dianteira externa | Unid | 10 | | |
| 60 | Rolamento roda dianteira interna | Unid | 10 | | |
| 61 | Rolamento roda traseira externa | Unid | 10 | | |
| 62 | Rolamento roda traseira interna | Unid | 10 | | |
| 63 | Segmento completo stander | Unid | 03 | | |
| 64 | Semieixo 40 est. 100cm | Unid | 03 | | |
| 65 | Silicone brascoved alta temperatura | Unid | 15 | | |
| 66 | Soquete lanterna 1 polo | Unid | 15 | | |
| 67 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Caixa | 01 | | |
| 68 | Terminal de direção | Unid | 04 | | |
| 69 | Terminal de instalação ¼ | Unid | 10 | | |
| 70 | Terminal de instalação 3/8 | Unid | 10 | | |
| 71 | Terminal de instalação fêmea com garra | Unid | 10 | | |
| 72 | Terminal de instalação menor 3/16 | Unid | 10 | | |
| 73 | Válvula admissão | Unid | 04 | | |
| 74 | Válvula descarga | Unid | 04 | | |
| 75 | Cola vedaescape 100g | Unid | 04 | | |
| 76 | Antiferrugem | Unid | 06 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/2023
FLS. 96
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Barra de direção | Unid | 03 | | |
| 78 | Bateria 12v 100ah | Unid | 02 | | |
| 79 | Bomba gás | Unid | 03 | | |
| 80 | Cilindro ignição | Unid | 08 | | |
| 81 | Cilindro mestre | Unid | 08 | | |
| 82 | Cilindro roda traseira | Unid | 08 | | |
| 83 | Fechadura da porta | Unid | 04 | | |
| 84 | Fusível cartela | Unid | 03 | | |
| 85 | Junta do escapamento | Unid | 05 | | |
| 86 | Kit junta homocinética | Unid | 08 | | |
| 87 | Lâmpada | Unid | 10 | | |
| 88 | Maçaneta do vidro | Unid | 05 | | |
| 89 | Para brisa | Unid | 02 | | |
| 90 | Pivô | Unid | 10 | | |
| 91 | Servo freio | Unid | 03 | | |
| 92 | Tampa da roda | Unid | 06 | | |

| MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE ANO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid.** | **Qtd.** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Amortecedor traseiro | Unid | 02 | | |
| 2 | Amortecedor dianteiro | Unid | 02 | | |
| 3 | Anel de segmento | Unid | 12 | | |
| 4 | Base radiador maior | Unid | 04 | | |
| 5 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Unid | 04 | | |
| 6 | Bucha da biela | Unid | 11 | | |
| 7 | Bucha mtr part intermed. std | Unid | 15 | | |
| 8 | Cabo de acelerador | Unid | 03 | | |
| 9 | Camisa do cilindro seca stander | Unid | 04 | | |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Unid | 15 | | |
| 11 | Chave seta alav. curta | Unid | 02 | | |
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Unid | 02 | | |
| 13 | Correia compres. | Unid | 06 | | |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Unid | 06 | | |
| 15 | Correia gir. Alt. dh | Unid | 06 | | |
| 16 | Cruzeta | Unid | 08 | | |
| 17 | Disco bem | Unid | 04 | | |
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Unid | 12 | | |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Unid | 02 | | |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Unid | 02 | | |
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Unid | 02 | | |
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Unid | 02 | | |
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Unid | 02 | | |
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Unid | 02 | | |
| 25 | Fita isolamento 3 metros | Unid | 12 | | |
| 26 | Impulsor motor de partida | Unid | 04 | | |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Unid | 04 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0203001/2023
FLS. 97
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Induzido motor de partida 12v | Unid | 05 | | |
| 29 | Interruptor freio com encaixe | Unid | 05 | | |
| 30 | Junta cabeçote do motor | Unid | 02 | | |
| 31 | Junta caixa de marcha jogo | Unid | 03 | | |
| 32 | Junta motor dsl c/ret jogo | Unid | 04 | | |
| 33 | Lâmpada 1 polo 12v | Unid | 15 | | |
| 34 | Lâmpada 12v 10w | Unid | 15 | | |
| 35 | Lâmpada 12v 3w base vid gde | Unid | 15 | | |
| 36 | Lâmpada 2 polos desiguais 12v | Unid | 08 | | |
| 37 | Lâmpada biodo h4 12v 3 pinos | Unid | 08 | | |
| 38 | Lâmpada biodo 12v com rabicho | Unid | 10 | | |
| 39 | Lâmpada painel 12v 4w base ferro | Unid | 10 | | |
| 40 | Lâmpada painel 12v base vid. peq. | Unid | 10 | | |
| 41 | Limpador de para brisa jogo | Unid | 03 | | |
| 42 | Lona de freio traseiro jogo | Unid | 05 | | |
| 43 | Palheta limpador de para brisa jogo | Unid | 03 | | |
| 44 | Parafuso centro | Unid | 08 | | |
| 45 | Pastilha de freio dianteiro | Unid | 15 | | |
| 46 | Pino mola dianteiro | Unid | 12 | | |
| 47 | Pistão com anel std jogo | Unid | 04 | | |
| 48 | Poltrona | Unid | 15 | | |
| 49 | Porta escova motor de partida | Unid | 04 | | |
| 50 | Regulador alternador 12v | Unid | 03 | | |
| 51 | Relé auxiliar 12v 4 term. com suporte | Unid | 25 | | |
| 52 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Unid | 04 | | |
| 53 | Reparo bomba dágua com rolamento | Unid | 10 | | |
| 54 | Retentor dianteiro | Unid | 10 | | |
| 55 | Retentor dianteiro pol. | Unid | 10 | | |
| 56 | Retentor traseiro micro | Unid | 08 | | |
| 57 | Retrovisor | Unid | 06 | | |
| 58 | Rolamento embreagem nac. | Unid | 06 | | |
| 59 | Rolamento roda dianteira externa | Unid | 10 | | |
| 60 | Rolamento roda dianteira interna | Unid | 10 | | |
| 61 | Rolamento roda traseira externa | Unid | 10 | | |
| 62 | Rolamento roda traseira interna | Unid | 10 | | |
| 63 | Segmento completo stander | Unid | 03 | | |
| 64 | Semieixo 40 est. 100cm | Unid | 03 | | |
| 65 | Silicone brascoved alta temperatura | Unid | 15 | | |
| 66 | Soquete lanterna 1 polo | Unid | 15 | | |
| 67 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Caixa | 01 | | |
| 68 | Terminal de direção | Unid | 04 | | |
| 69 | Terminal de instalação ¼ | Unid | 10 | | |
| 70 | Terminal de instalação 3/8 | Unid | 10 | | |
| 71 | Terminal de instalação fêmea com garra | Unid | 10 | | |
| 72 | Terminal de instalação menor 3/16 | Unid | 10 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020801/2023
FLS. 98
Rub

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Válvula admissão | Unid | 04 | | |
| 74 | Válvula descarga | Unid | 04 | | |
| 75 | Cola vedaescape 100g | Unid | 04 | | |
| 76 | Antiferrugem | Unid | 06 | | |
| 77 | Barra de direção | Unid | 03 | | |
| 78 | Bateria 12v 100ah | Unid | 02 | | |
| 79 | Bomba gás | Unid | 03 | | |
| 80 | Cilindro ignição | Unid | 08 | | |
| 81 | Cilindro mestre | Unid | 08 | | |
| 82 | Cilindro roda traseira | Unid | 08 | | |
| 83 | Fechadura da porta | Unid | 04 | | |
| 84 | Fusível cartela | Unid | 03 | | |
| 85 | Junta do escapamento | Unid | 05 | | |
| 86 | Kit junta homocinética | Unid | 08 | | |
| 87 | Lâmpada | Unid | 10 | | |
| 88 | Maçaneta do vidro | Unid | 05 | | |
| 89 | Para brisa | Unid | 02 | | |
| 90 | Pivô | Unid | 10 | | |
| 91 | Servo freio | Unid | 03 | | |
| 92 | Tampa da roda | Unid | 06 | | |

| MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 ED ANO 2012/2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid.** | **Qtd.** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 01 | Amortecedor traseiro | Unid | 8 | | |
| 02 | Amortecedor dianteiro | Unid | 8 | | |
| 03 | Anel de segmento | Unid | 24 | | |
| 04 | Base radiador maior | Unid | 8 | | |
| 05 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Unid | 8 | | |
| 06 | Bucha da biela | Unid | 22 | | |
| 07 | Bucha mtr part intermed. std | Unid | 30 | | |
| 08 | Cabo de acelerador | Unid | 6 | | |
| 09 | Camisa do cilindro seca stander | Unid | 8 | | |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Unid | 25 | | |
| 11 | Chave seta alav. curta | Unid | 4 | | |
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Unid | 4 | | |
| 13 | Correia compres. | Unid | 12 | | |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Unid | 12 | | |
| 15 | Correia gir. Alt. dh | Unid | 12 | | |
| 16 | Cruzeta | Unid | 16 | | |
| 17 | Disco bem | Unid | 8 | | |
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Unid | 24 | | |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Unid | 4 | | |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Unid | 4 | | |
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Unid | 4 | | |
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Unid | 4 | | |
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Unid | 4 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 99
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Unid | 4 | | |
| 25 | Fita isolamento 3 metros | Unid | 14 | | |
| 26 | Impulsor motor de partida | Unid | 8 | | |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Unid | 8 | | |
| 28 | Interruptor freio com encaixe | Unid | 10 | | |
| 29 | Junta cabeçote do motor | Unid | 4 | | |
| 30 | Junta caixa de marcha jogo | Unid | 3 | | |
| 31 | Junta motor dsl c/ret jogo | Unid | 8 | | |
| 32 | Lâmpada 1 polo 24v | Unid | 26 | | |
| 33 | Lâmapda 24v 10w | Unid | 26 | | |
| 34 | Lâmpada 24v 3w base vid gde | Unid | 15 | | |
| 35 | Lâmpada 2 polos desiguais 24v | Unid | 16 | | |
| 36 | Lâmpada biodo h4 24v 3 pinos | Unid | 15 | | |
| 37 | Lâmpada biodo 24v com rabicho | Unid | 8 | | |
| 38 | Lâmpada painel 24v 4w base ferro | Unid | 8 | | |
| 39 | Lâmpada painel 24v base vid. peq. | Unid | 8 | | |
| 40 | Limpador de para brisa jogo | Unid | 6 | | |
| 41 | Lona de freio traseiro jogo | Unid | 10 | | |
| 42 | Palheta limpador de para brisa jogo | Unid | 10 | | |
| 43 | Parafuso centro | Unid | 6 | | |
| 44 | Pastilha de freio dianteiro | Unid | 16 | | |
| 45 | Pino mola dianteiro | Unid | 25 | | |
| 46 | Pistão com anel std jogo | Unid | 7 | | |
| 47 | Poltrona | Unid | 50 | | |
| 48 | Porta escova motor de partida | Unid | 6 | | |
| 49 | Regulador alternador 24v | Unid | 2 | | |
| 50 | Relé auxiliar 24v 4 term. com suporte | Unid | 32 | | |
| 51 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Unid | 8 | | |
| 52 | Reparo bomba dágua com rolamento | Unid | 17 | | |
| 53 | Retentor dianteiro | Unid | 23 | | |
| 54 | Retentor dianteiro pol. | Unid | 23 | | |
| 55 | Retentor traseiro micro | Unid | 15 | | |
| 56 | Retrovisor | Unid | 12 | | |
| 57 | Rolamento embreagem nac. | Unid | 10 | | |
| 58 | Rolamento roda dianteira externa | Unid | 16 | | |
| 59 | Rolamento roda dianteira interna | Unid | 16 | | |
| 60 | Rolamento roda traseira externa | Unid | 16 | | |
| 61 | Rolamento roda traseira interna | Unid | 16 | | |
| 62 | Segmento completo stander | Unid | 6 | | |
| 63 | Semieixo 40 est. 100cm | Unid | 5 | | |
| 64 | Silicone brascoved alta temperatura | Unid | 60 | | |
| 65 | Soquete lanterna 1 polo | Unid | 25 | | |
| 66 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Caixa | 2 | | |
| 67 | Terminal de direção | Unid | 10 | | |
| 68 | Terminal de instalação ¼ | Unid | 20 | | |
| 69 | Terminal de instalação 3/8 | Unid | 20 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 / 202 3
FLS. 100
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Terminal de instalação fêmea com garra | Unid | 20 | | |
| 71 | Terminal de instalação menor 3/16 | Unid | 20 | | |
| 72 | Válvula admissão | Unid | 8 | | |
| 73 | Válvula descarga | Unid | 8 | | |
| 74 | Cola vedaescape 100g | Unid | 8 | | |
| 75 | Antiferrugem | Unid | 10 | | |
| 76 | Barra de direção | Unid | 5 | | |
| 77 | Bateria 12v 150ah | Unid | 8 | | |
| 78 | Bomba gás | Unid | 5 | | |
| 79 | Cilindro ignição | Unid | 15 | | |
| 80 | Cilindro mestre | Unid | 15 | | |
| 81 | Cilindro roda traseira | Unid | 15 | | |
| 82 | Fechadura da porta | Unid | 4 | | |
| 83 | Fusível cartela | Unid | 6 | | |
| 84 | Junta do escapamento | Unid | 9 | | |
| 85 | Kit junta homocinética | Unid | 14 | | |
| 86 | Lâmpada | Unid | 20 | | |
| 87 | Maçaneta do vidro | Unid | 10 | | |
| 88 | Para brisa | Unid | 4 | | |
| 89 | Pivô | Unid | 20 | | |
| 90 | Servo freio | Unid | 5 | | |
| 91 | Tampa da roda | Unid | 10 | | |

| ÔNIBUS VW/NEOBUS MINE ESC. ANO 2018/2019 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid.** | **Qtd.** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 01 | Amortecedor traseiro | Unid | 04 | | |
| 02 | Amortecedor dianteiro | Unid | 04 | | |
| 03 | Anel de segmento | Unid | 12 | | |
| 04 | Base radiador maior | Unid | 04 | | |
| 05 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Unid | 04 | | |
| 06 | Bucha da biela | Unid | 12 | | |
| 07 | Bucha mtr part intermed. std | Unid | 15 | | |
| 08 | Cabo de acelerador | Unid | 03 | | |
| 09 | Camisa do cilindro seca stander | Unid | 08 | | |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Unid | 25 | | |
| 11 | Chave seta alav. curta | Unid | 03 | | |
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Unid | 02 | | |
| 13 | Correia compres. | Unid | 06 | | |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Unid | 06 | | |
| 15 | Correia gir. Alt. dh | Unid | 06 | | |
| 16 | Cruzeta | Unid | 08 | | |
| 17 | Disco bem | Unid | 04 | | |
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Unid | 12 | | |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Unid | 02 | | |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Unid | 02 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1 /2023
FLS. 101
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Unid | 02 | | |
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Unid | 02 | | |
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Unid | 02 | | |
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Unid | 02 | | |
| 25 | Fita isolamento 3 metros | Unid | 07 | | |
| 26 | Impulsor motor de partida | Unid | 04 | | |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Unid | 04 | | |
| 28 | Interruptor freio com encaixe | Unid | 06 | | |
| 29 | Junta cabeçote do motor | Unid | 03 | | |
| 30 | Junta caixa de marcha jogo | Unid | 03 | | |
| 31 | Junta motor dsl c/ret jogo | Unid | 04 | | |
| 32 | Lâmpada 1 polo 24v | Unid | 14 | | |
| 33 | Lâmapda 24v 10w | Unid | 14 | | |
| 34 | Lâmpada 24v 3w base vid gde | Unid | 08 | | |
| 35 | Lâmpada 2 polos desiguais 24v | Unid | 10 | | |
| 36 | Lâmpada biodo h4 24v 3 pinos | Unid | 06 | | |
| 37 | Lâmpada biodo 24v com rabicho | Unid | 08 | | |
| 38 | Lâmpada painel 24v 4w base ferro | Unid | 08 | | |
| 39 | Lâmpada painel 24v base vid. peq. | Unid | 08 | | |
| 40 | Limpador de para brisa jogo | Unid | 04 | | |
| 41 | Lona de freio traseiro jogo | Unid | 05 | | |
| 42 | Palheta limpador de para brisa jogo | Unid | 06 | | |
| 43 | Parafuso centro | Unid | 08 | | |
| 44 | Pastilha de freio dianteiro | Unid | 04 | | |
| 45 | Pino mola dianteiro | Unid | 12 | | |
| 46 | Pistão com anel std jogo | Unid | 04 | | |
| 47 | Poltrona | Unid | 14 | | |
| 48 | Porta escova motor de partida | Unid | 04 | | |
| 49 | Regulador alternador 24v | Unid | 01 | | |
| 50 | Relé auxiliar 24v 4 term. com suporte | Unid | 15 | | |
| 51 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Unid | 04 | | |
| 52 | Reparo bomba dágua com rolamento | Unid | 10 | | |
| 53 | Retentor dianteiro | Unid | 10 | | |
| 54 | Retentor dianteiro pol. | Unid | 10 | | |
| 55 | Retentor traseiro micro | Unid | 10 | | |
| 56 | Retrovisor | Unid | 08 | | |
| 57 | Rolamento embreagem nac. | Unid | 06 | | |
| 58 | Rolamento roda dianteira externa | Unid | 10 | | |
| 59 | Rolamento roda dianteira interna | Unid | 10 | | |
| 60 | Rolamento roda traseira externa | Unid | 10 | | |
| 61 | Rolamento roda traseira interna | Unid | 10 | | |
| 62 | Segmento completo stander | Unid | 04 | | |
| 63 | Semieixo 40 est. 100cm | Unid | 02 | | |
| 64 | Silicone brascoved alta temperatura | Unid | 20 | | |
| 65 | Soquete lanterna 1 polo | Unid | 10 | | |
| 66 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Caixa | 01 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001 /2023
FLS. 102
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Terminal de direção | Unid | 06 | | |
| 68 | Terminal de instalação ¼ | Unid | 15 | | |
| 69 | Terminal de instalação 3/8 | Unid | 15 | | |
| 70 | Terminal de instalação fêmea com garra | Unid | 15 | | |
| 71 | Terminal de instalação menor 3/16 | Unid | 15 | | |
| 72 | Válvula admissão | Unid | 04 | | |
| 73 | Válvula descarga | Unid | 04 | | |
| 74 | Cola vedaescape 100g | Unid | 04 | | |
| 75 | Antiferrugem | Unid | 06 | | |
| 76 | Barra de direção | Unid | 03 | | |
| 77 | Bateria 12v 150ah | Unid | 04 | | |
| 78 | Bomba gás | Unid | 02 | | |
| 79 | Cilindro ignição | Unid | 10 | | |
| 80 | Cilindro mestre | Unid | 10 | | |
| 81 | Cilindro roda traseira | Unid | 10 | | |
| 82 | Fechadura da porta | Unid | 04 | | |
| 83 | Fusível cartela | Unid | 04 | | |
| 84 | Junta do escapamento | Unid | 04 | | |
| 85 | Kit junta homocinética | Unid | 06 | | |
| 86 | Lâmpada | Unid | 10 | | |
| 87 | Maçaneta do vidro | Unid | 04 | | |
| 88 | Para brisa | Unid | 02 | | |
| 89 | Pivô | Unid | 10 | | |
| 90 | Servo freio | Unid | 02 | | |
| 91 | Tampa da roda | Unid | 06 | | |

| FIAT MOBI LIKE 2021 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. RS** | **Vlr. Total RS** |
| 01 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unid | 36 | | |
| 02 | Amortecedor traseiro turbogas | Unid | 36 | | |
| 03 | Asa de urubu | Unid | 32 | | |
| 04 | Barra axial dir | Unid | 33 | | |
| 05 | Base coxim amort .dt | Unid | 33 | | |
| 06 | Base cx marcha | Unid | 33 | | |
| 07 | Base motor dt d | Unid | 30 | | |
| 08 | Bateria 60 amperes | Unid | 23 | | |
| 09 | Bomba d´água | Unid | 26 | | |
| 10 | Bomba de óleo | Unid | 20 | | |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unid | 20 | | |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unid | 33 | | |
| 13 | Bucha da sapata | Unid | 41 | | |
| 14 | Cabeçote motor | Unid | 20 | | |
| 15 | Cabo acelerador | Unid | 33 | | |
| 16 | Cabo de freio completo | Unid | 33 | | |
| 17 | Cabo de vela | Unid | 33 | | |
| 18 | Cabo embreagem | Unid | 33 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020300 1/2023
FLS. 103
Rub.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Chave de roda | Unid | 30 | | |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unid | 43 | | |
| 21 | Cilindro rd ts | Unid | 37 | | |
| 22 | Colar de embreagem | Unid | 25 | | |
| 23 | Correia dentada | Unid | 38 | | |
| 24 | Correia gir alt dh | Unid | 42 | | |
| 25 | Disco de freio dt | Unid | 25 | | |
| 26 | Farol dt direito | Unid | 28 | | |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unid | 28 | | |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unid | 90 | | |
| 29 | Filtro de combustível | Unid | 90 | | |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unid | 80 | | |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unid | 80 | | |
| 32 | Hidrovacuo | Unid | 25 | | |
| 33 | Jogo arruela comando | Unid | 28 | | |
| 34 | Jogo balancim motor | Unid | 28 | | |
| 35 | Jogo bronze biela | Unid | 28 | | |
| 36 | Jogo bronze comando central | Unid | 26 | | |
| 37 | Jogo junta motor | Unid | 26 | | |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Unid | 26 | | |
| 39 | Jogo pistom motor | Unid | 26 | | |
| 40 | Jogo segmento motor | Unid | 26 | | |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | 28 | | |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Unid | 20 | | |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Unid | 26 | | |
| 44 | Kit rolamento ts | Unid | 37 | | |
| 45 | Lanterna ts d | Unid | 34 | | |
| 46 | Lanterna ts e | Unid | 34 | | |
| 47 | Lona traseira | Unid | 35 | | |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unid | 25 | | |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unid | 34 | | |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unid | 82 | | |
| 51 | Mangote superior radiador | Unid | 82 | | |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | 82 | | |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | 82 | | |
| 54 | Motor de partida | Unid | 16 | | |
| 55 | Palhetas convencionais | Unid | 82 | | |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unid | 25 | | |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unid | 25 | | |
| 58 | Parachoque traseiro | Unid | 25 | | |
| 59 | Pastilha freio dt | Unid | 35 | | |
| 60 | Pivô | Unid | 31 | | |
| 61 | Protetor de cárter | Unid | 45 | | |
| 62 | Radiador | Unid | 25 | | |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unid | 66 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc020300 1/202 3
FLS. 104
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Retentor volante motor | Unid | 28 | | |
| 65 | Retrovisor direito | Unid | 33 | | |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unid | 33 | | |
| 67 | Rolamento roda dt | Unid | 44 | | |
| 68 | Sapata de freio | Unid | 42 | | |
| 69 | Silencioso ts | Unid | 31 | | |
| 70 | Tambor de freio ts | Unid | 30 | | |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unid | 30 | | |
| 72 | Terminal | Unid | 31 | | |
| 73 | Terminal direção | Unid | 31 | | |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unid | 32 | | |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unid | 32 | | |
| 76 | Jogo de Velas | Unid | 32 | | |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unid | 19 | | |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unid | 19 | | |
| 79 | Virabrequim do motor | Unid | 19 | | |

| FIAT FIORINO 2022 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 01 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unid | 06 | | |
| 02 | Amortecedor traseiro turbogas | Unid | 06 | | |
| 03 | Asa de urubu | Unid | 06 | | |
| 04 | Barra axial dir | Unid | 06 | | |
| 05 | Base coxim amort .dt | Unid | 06 | | |
| 06 | Base cx marcha | Unid | 06 | | |
| 07 | Base motor dt d | Unid | 06 | | |
| 08 | Bateria 60 amperes | Unid | 04 | | |
| 09 | Bomba d´água | Unid | 04 | | |
| 10 | Bomba de óleo | Unid | 04 | | |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unid | 04 | | |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unid | 04 | | |
| 13 | Bucha da sapata | Unid | 06 | | |
| 14 | Cabeçote motor | Unid | 02 | | |
| 15 | Cabo acelerador | Unid | 06 | | |
| 16 | Cabo de freio completo | Unid | 06 | | |
| 17 | Cabo de vela | Unid | 06 | | |
| 18 | Cabo embreagem | Unid | 10 | | |
| 19 | Chave de roda | Unid | 02 | | |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unid | 06 | | |
| 21 | Cilindro rd ts | Unid | 06 | | |
| 22 | Colar de embreagem | Unid | 06 | | |
| 23 | Correia dentada | Unid | 10 | | |
| 24 | Correia gir alt dh | Unid | 10 | | |
| 25 | Disco de freio dt | Unid | 10 | | |
| 26 | Farol dt direito | Unid | 04 | | |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unid | 04 | | |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unid | 06 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208002/2023
FLS. 105
Rub

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Filtro de combustível | Unid | 06 | | |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unid | 06 | | |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unid | 06 | | |
| 32 | Hidrovacuo | Unid | 04 | | |
| 33 | Jogo arruela comando | Unid | 02 | | |
| 34 | Jogo balancim motor | Unid | 02 | | |
| 35 | Jogo bronze biela | Unid | 02 | | |
| 36 | Jogo bronze comando central | Unid | 02 | | |
| 37 | Jogo junta motor | Unid | 02 | | |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Unid | 02 | | |
| 39 | Jogo pistom motor | Unid | 02 | | |
| 40 | Jogo segmento motor | Unid | 02 | | |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | 06 | | |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Unid | 03 | | |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Unid | 04 | | |
| 44 | Kit rolamento ts | Unid | 04 | | |
| 45 | Lanterna ts d | Unid | 03 | | |
| 46 | Lanterna ts e | Unid | 03 | | |
| 47 | Lona traseira | Unid | 04 | | |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unid | 02 | | |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unid | 06 | | |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unid | 04 | | |
| 51 | Mangote superior radiador | Unid | 04 | | |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | 04 | | |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | 04 | | |
| 54 | Motor de partida | Unid | 02 | | |
| 55 | Palhetas convencionais | Unid | 06 | | |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unid | 03 | | |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unid | 03 | | |
| 58 | Parachoque traseiro | Unid | 03 | | |
| 59 | Pastilha freio dt | Unid | 10 | | |
| 60 | Pivô | Unid | 10 | | |
| 61 | Protetor de cárter | Unid | 04 | | |
| 62 | Radiador | Unid | 03 | | |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unid | 03 | | |
| 64 | Retentor volante motor | Unid | 04 | | |
| 65 | Retrovisor direito | Unid | 04 | | |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unid | 04 | | |
| 67 | Rolamento roda dt | Unid | 06 | | |
| 68 | Sapata de freio | Unid | 06 | | |
| 69 | Silencioso ts | Unid | 04 | | |
| 70 | Tambor de freio ts | Unid | 04 | | |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unid | 04 | | |
| 72 | Terminal | Unid | 04 | | |
| 73 | Terminal direção | Unid | 06 | | |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN
CNPJ: 46.853.984/0001-54
Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unid | 06 | | |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unid | 06 | | |
| 76 | Jogo de Velas | Unid | 10 | | |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unid | 03 | | |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unid | 03 | | |
| 79 | Virabrequim do motor | Unid | 04 | | |

| FORD RANGER XLS D4 2014 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 01 | Abraçadeira do escapamento | Unid | 6 | | |
| 02 | Abraçadeira mangote do radiador | Unid | 15 | | |
| 03 | Alternador | Unid | 2 | | |
| 04 | Amortecedor dianteiro | Par | 4 | | |
| 05 | Amortecedor traseiro | Par | 4 | | |
| 06 | Anel de vedação do escapamento | Unid | 6 | | |
| 07 | Balança traseira | Unid | 4 | | |
| 08 | Banco estofado | Unid | 4 | | |
| 09 | Barra de direção | Unid | 4 | | |
| 10 | Base amortecedor | Unid | 4 | | |
| 11 | Base da caixa de marcha | Unid | 4 | | |
| 12 | Base do motor | Unid | 4 | | |
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unid | 2 | | |
| 14 | Bico injetor | Unid | 2 | | |
| 15 | Bieleta | Unid | 4 | | |
| 16 | Bomba d´água | Unid | 4 | | |
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unid | 4 | | |
| 18 | Borracha de escapamento final | Unid | 4 | | |
| 19 | Borracha do amortecedor | Unid | 4 | | |
| 20 | Borracha do estabilizador | Unid | 4 | | |
| 21 | Borracha parabrisa | Unid | 4 | | |
| 22 | Braço axial | Unid | 4 | | |
| 23 | Braço do setor | Unid | 4 | | |
| 24 | Braço l | Unid | 4 | | |
| 25 | Bucha da balança inferior | Unid | 10 | | |
| 26 | Bucha da balança superior | Unid | 10 | | |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unid | 10 | | |
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unid | 10 | | |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unid | 10 | | |
| 30 | Bucha do estabilizador | Unid | 10 | | |
| 31 | Bucha do tirante | Unid | 10 | | |
| 32 | Buzina | Unid | 2 | | |
| 33 | Cabo de bateria | Unid | 4 | | |
| 34 | Cabo de embreagem | Unid | 4 | | |
| 35 | Cabo do acelerador | Unid | 4 | | |
| 36 | Cabo do velocímetro | Unid | 4 | | |
| 37 | Caixa de direção | Unid | 2 | | |
| 38 | Caixa de marcha | Unid | 2 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Calha | Unid | 2 | | |
| 40 | Capô | Unid | 2 | | |
| 41 | Chave de roda | Unid | 2 | | |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unid | 4 | | |
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unid | 4 | | |
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unid | 4 | | |
| 45 | Cilindro mestre | Unid | 4 | | |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unid | 4 | | |
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unid | 6 | | |
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unid | 4 | | |
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unid | 4 | | |
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unid | 4 | | |
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unid | 4 | | |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unid | 4 | | |
| 53 | Cola parabrisa | Unid | 4 | | |
| 54 | Correia da bomba | Unid | 4 | | |
| 55 | Correia de ventoinha | Unid | 4 | | |
| 56 | Correia dentada | Unid | 4 | | |
| 57 | Correia do alternador | Unid | 4 | | |
| 58 | Correia do hidráulico | Unid | 4 | | |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unid | 4 | | |
| 60 | Diferencial completo | Unid | 2 | | |
| 61 | Direção | Unid | 2 | | |
| 62 | Disco de freio | Unid | 4 | | |
| 63 | Farol de milha | Unid | 4 | | |
| 64 | Farol direito | Unid | 4 | | |
| 65 | Farol esquerdo | Unid | 4 | | |
| 66 | Fechadura do capô | Unid | 4 | | |
| 67 | Filtro de ar | Unid | 10 | | |
| 68 | Filtro de combustível | Unid | 10 | | |
| 69 | Fita da direção da buzina | Unid | 8 | | |
| 70 | Fusíveis | Unid | 50 | | |
| 71 | Jogo de cabo de vela | Unid | 4 | | |
| 72 | Jogo de escova do motor de partida | Unid | 4 | | |
| 73 | Jogo de junta do motor | Unid | 4 | | |
| 74 | Jogo de lona de freio | Unid | 4 | | |
| 75 | Jogo de pastilhas de freio | Unid | 4 | | |
| 76 | Jogo de velas | Unid | 4 | | |
| 77 | Kit de embreagem | Kit | 2 | | |
| 78 | Lâmpada do farol | Unid | 4 | | |
| 79 | Lanterna traseira direita | Unid | 4 | | |
| 80 | Lanterna traseira esquerda | Unid | 4 | | |
| 81 | Macaco | Unid | 2 | | |
| 82 | Maçanetas das portas | Unid | 4 | | |
| 83 | Molas traseiras | Unid | 4 | | |
| 84 | Painel completo | Unid | 2 | | |
| 85 | Palhetas de limpador de parabrisa | Unid | 8 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/2023
FLS. 108
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Parabrisa | Unid | 2 | | |
| 87 | Para-choque dianteiro | Unid | 3 | | |
| 88 | Para-choque traseiro | Unid | 3 | | |
| 89 | Pivô inferior | Unid | 10 | | |
| 90 | Pivô superior | Unid | 10 | | |
| 91 | Porcas e parafusos para rodas | Unid | 20 | | |
| 92 | Porta direita | Unid | 2 | | |
| 93 | Porta esquerda | Unid | 2 | | |
| 94 | Porta traseira direita | Unid | 2 | | |
| 95 | Porta traseira esquerda | Unid | 2 | | |
| 96 | Radiador | Unid | 2 | | |
| 97 | Retentor do volante | Unid | 4 | | |
| 98 | Retrovisor | Unid | 4 | | |
| 99 | Retrovisor interno | Unid | 4 | | |
| 100 | Roda liga leve | Unid | 4 | | |
| 101 | Rolamento de roda traseiro | Unid | 4 | | |
| 102 | Tampa do tanque de combustível | Unid | 4 | | |
| 103 | Tanque de combustível | Unid | 2 | | |
| 104 | Tapetes | Unid | 4 | | |
| 105 | Tela dianteira | Unid | 4 | | |
| 106 | Terminal de bateria | Unid | 4 | | |
| 107 | Terminal de direção ld | Unid | 4 | | |
| 108 | Terminal de direção le | Unid | 4 | | |
| 109 | Trava da tampa traseira | Unid | 4 | | |
| 110 | Vidro da porta direita | Unid | 4 | | |
| 111 | Vidro da porta esquerda | Unid | 4 | | |
| 112 | Vidro traseiro | Unid | 4 | | |

| MITSUBISHI L200 4X4 GL 2001/2002 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 01 | Abraçadeira do escapamento | Unid | 6 | | |
| 02 | Abraçadeira mangote do radiador | Unid | 15 | | |
| 03 | Alternador | Unid | 2 | | |
| 04 | Amortecedor dianteiro | Par | 4 | | |
| 05 | Amortecedor traseiro | Par | 4 | | |
| 06 | Anel de vedação do escapamento | Unid | 6 | | |
| 07 | Balança traseira | Unid | 4 | | |
| 08 | Banco estofado | Unid | 4 | | |
| 09 | Barra de direção | Unid | 4 | | |
| 10 | Base amortecedor | Unid | 4 | | |
| 11 | Base da caixa de marcha | Unid | 4 | | |
| 12 | Base do motor | Unid | 4 | | |
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unid | 2 | | |
| 14 | Bico injetor | Unid | 2 | | |
| 15 | Bieleta | Unid | 4 | | |
| 16 | Bomba d´água | Unid | 4 | | |
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unid | 4 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 109
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Borracha de escapamento final | Unid | 4 | | |
| 19 | Borracha do amortecedor | Unid | 4 | | |
| 20 | Borracha do estabilizador | Unid | 4 | | |
| 21 | Borracha parabrisa | Unid | 4 | | |
| 22 | Braço axial | Unid | 4 | | |
| 23 | Braço do setor | Unid | 4 | | |
| 24 | Braço l | Unid | 4 | | |
| 25 | Bucha da balança inferior | Unid | 10 | | |
| 26 | Bucha da balança superior | Unid | 10 | | |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unid | 10 | | |
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unid | 10 | | |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unid | 10 | | |
| 30 | Bucha do estabilizador | Unid | 10 | | |
| 31 | Bucha do tirante | Unid | 10 | | |
| 32 | Buzina | Unid | 2 | | |
| 33 | Cabo de bateria | Unid | 4 | | |
| 34 | Cabo de embreagem | Unid | 4 | | |
| 35 | Cabo do acelerador | Unid | 4 | | |
| 36 | Cabo do velocímetro | Unid | 4 | | |
| 37 | Caixa de direção | Unid | 2 | | |
| 38 | Caixa de marcha | Unid | 2 | | |
| 39 | Calha | Unid | 2 | | |
| 40 | Capô | Unid | 2 | | |
| 41 | Chave de roda | Unid | 2 | | |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unid | 4 | | |
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unid | 4 | | |
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unid | 4 | | |
| 45 | Cilindro mestre | Unid | 4 | | |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unid | 4 | | |
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unid | 6 | | |
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unid | 4 | | |
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unid | 4 | | |
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unid | 4 | | |
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unid | 4 | | |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unid | 4 | | |
| 53 | Cola parabrisa | Unid | 4 | | |
| 54 | Correia da bomba | Unid | 4 | | |
| 55 | Correia de ventoinha | Unid | 4 | | |
| 56 | Correia dentada | Unid | 4 | | |
| 57 | Correia do alternador | Unid | 4 | | |
| 58 | Correia do hidráulico | Unid | 4 | | |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unid | 4 | | |
| 60 | Diferencial completo | Unid | 2 | | |
| 61 | Direção | Unid | 2 | | |
| 62 | Disco de freio | Unid | 4 | | |
| 63 | Farol de milha | Unid | 4 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 /202 3
FLS. 110
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Farol direito | Unid | 4 | | |
| 65 | Farol esquerdo | Unid | 4 | | |
| 66 | Fechadura do capô | Unid | 4 | | |
| 67 | Filtro de ar | Unid | 10 | | |
| 68 | Filtro de combustível | Unid | 10 | | |
| 69 | Fita da direção da buzina | Unid | 8 | | |
| 70 | Fusíveis | Unid | 50 | | |
| 71 | Jogo de cabo de vela | Unid | 4 | | |
| 72 | Jogo de escova do motor de partida | Unid | 4 | | |
| 73 | Jogo de junta do motor | Unid | 4 | | |
| 74 | Jogo de lona de freio | Unid | 4 | | |
| 75 | Jogo de pastilhas de freio | Unid | 4 | | |
| 76 | Jogo de velas | Unid | 4 | | |
| 77 | Kit de embreagem | Kit | 2 | | |
| 78 | Lâmpada do farol | Unid | 4 | | |
| 79 | Lanterna traseira direita | Unid | 4 | | |
| 80 | Lanterna traseira esquerda | Unid | 4 | | |
| 81 | Macaco | Unid | 2 | | |
| 82 | Maçanetas das portas | Unid | 4 | | |
| 83 | Molas traseiras | Unid | 4 | | |
| 84 | Painel completo | Unid | 2 | | |
| 85 | Palhetas de limpador de parabrisa | Unid | 8 | | |
| 86 | Parabrisa | Unid | 2 | | |
| 87 | Para-choque dianteiro | Unid | 3 | | |
| 88 | Para-choque traseiro | Unid | 3 | | |
| 89 | Pivô inferior | Unid | 10 | | |
| 90 | Pivô superior | Unid | 10 | | |
| 91 | Porcas e parafusos para rodas | Unid | 20 | | |
| 92 | Porta direita | Unid | 2 | | |
| 93 | Porta esquerda | Unid | 2 | | |
| 94 | Porta traseira direita | Unid | 2 | | |
| 95 | Porta traseira esquerda | Unid | 2 | | |
| 96 | Radiador | Unid | 2 | | |
| 97 | Retentor do volante | Unid | 4 | | |
| 98 | Retrovisor | Unid | 4 | | |
| 99 | Retrovisor interno | Unid | 4 | | |
| 100 | Roda liga leve | Unid | 4 | | |
| 101 | Rolamento de roda traseiro | Unid | 4 | | |
| 102 | Tampa do tanque de combustível | Unid | 4 | | |
| 103 | Tanque de combustível | Unid | 2 | | |
| 104 | Tapetes | Unid | 4 | | |
| 105 | Tela dianteira | Unid | 4 | | |
| 106 | Terminal de bateria | Unid | 4 | | |
| 107 | Terminal de direção ld | Unid | 4 | | |
| 108 | Terminal de direção le | Unid | 4 | | |
| 109 | Trava da tampa traseira | Unid | 4 | | |
| 110 | Vidro da porta direita | Unid | 4 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 02080001/2023
FLS. 111
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Vidro da porta esquerda | Unid | 4 | | |
| 112 | Vidro traseiro | Unid | 4 | | |

| CHEVROLET GM S10 2012/2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 01 | Abraçadeira do escapamento | Unid | 6 | | |
| 02 | Abraçadeira mangote do radiador | Unid | 15 | | |
| 03 | Alternador | Unid | 2 | | |
| 04 | Amortecedor dianteiro | Par | 4 | | |
| 05 | Amortecedor traseiro | Par | 4 | | |
| 06 | Anel de vedação do escapamento | Unid | 6 | | |
| 07 | Balança traseira | Unid | 4 | | |
| 08 | Banco estofado | Unid | 4 | | |
| 09 | Barra de direção | Unid | 4 | | |
| 10 | Base amortecedor | Unid | 4 | | |
| 11 | Base da caixa de marcha | Unid | 4 | | |
| 12 | Base do motor | Unid | 4 | | |
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unid | 2 | | |
| 14 | Bico injetor | Unid | 2 | | |
| 15 | Bieleta | Unid | 4 | | |
| 16 | Bomba d´água | Unid | 4 | | |
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unid | 4 | | |
| 18 | Borracha de escapamento final | Unid | 4 | | |
| 19 | Borracha do amortecedor | Unid | 4 | | |
| 20 | Borracha do estabilizador | Unid | 4 | | |
| 21 | Borracha parabrisa | Unid | 4 | | |
| 22 | Braço axial | Unid | 4 | | |
| 23 | Braço do setor | Unid | 4 | | |
| 24 | Braço l | Unid | 4 | | |
| 25 | Bucha da balança inferior | Unid | 10 | | |
| 26 | Bucha da balança superior | Unid | 10 | | |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unid | 10 | | |
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unid | 10 | | |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unid | 10 | | |
| 30 | Bucha do estabilizador | Unid | 10 | | |
| 31 | Bucha do tirante | Unid | 10 | | |
| 32 | Buzina | Unid | 2 | | |
| 33 | Cabo de bateria | Unid | 4 | | |
| 34 | Cabo de embreagem | Unid | 4 | | |
| 35 | Cabo do acelerador | Unid | 4 | | |
| 36 | Cabo do velocímetro | Unid | 4 | | |
| 37 | Caixa de direção | Unid | 2 | | |
| 38 | Caixa de marcha | Unid | 2 | | |
| 39 | Calha | Unid | 2 | | |
| 40 | Capô | Unid | 2 | | |
| 41 | Chave de roda | Unid | 2 | | |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unid | 4 | | |

PEDREIRAS/MA 3
Proc. 020800 /202
FLS. 112
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unid | 4 | | |
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unid | 4 | | |
| 45 | Cilindro mestre | Unid | 4 | | |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unid | 4 | | |
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unid | 6 | | |
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unid | 4 | | |
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unid | 4 | | |
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unid | 4 | | |
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unid | 4 | | |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unid | 4 | | |
| 53 | Cola parabrisa | Unid | 4 | | |
| 54 | Correia da bomba | Unid | 4 | | |
| 55 | Correia de ventoinha | Unid | 4 | | |
| 56 | Correia dentada | Unid | 4 | | |
| 57 | Correia do alternador | Unid | 4 | | |
| 58 | Correia do hidráulico | Unid | 4 | | |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unid | 4 | | |
| 60 | Diferencial completo | Unid | 2 | | |
| 61 | Direção | Unid | 2 | | |
| 62 | Disco de freio | Unid | 4 | | |
| 63 | Farol de milha | Unid | 4 | | |
| 64 | Farol direito | Unid | 4 | | |
| 65 | Farol esquerdo | Unid | 4 | | |
| 66 | Fechadura do capô | Unid | 4 | | |
| 67 | Filtro de ar | Unid | 10 | | |
| 68 | Filtro de combustível | Unid | 10 | | |
| 69 | Fita da direção da buzina | Unid | 8 | | |
| 70 | Fusíveis | Unid | 50 | | |
| 71 | Jogo de cabo de vela | Unid | 4 | | |
| 72 | Jogo de escova do motor de partida | Unid | 4 | | |
| 73 | Jogo de junta do motor | Unid | 4 | | |
| 74 | Jogo de lona de freio | Unid | 4 | | |
| 75 | Jogo de pastilhas de freio | Unid | 4 | | |
| 76 | Jogo de velas | Unid | 4 | | |
| 77 | Kit de embreagem | Kit | 2 | | |
| 78 | Lâmpada do farol | Unid | 4 | | |
| 79 | Lanterna traseira direita | Unid | 4 | | |
| 80 | Lanterna traseira esquerda | Unid | 4 | | |
| 81 | Macaco | Unid | 2 | | |
| 82 | Maçanetas das portas | Unid | 4 | | |
| 83 | Molas traseiras | Unid | 4 | | |
| 84 | Painel completo | Unid | 2 | | |
| 85 | Palhetas de limpador de parabrisa | Unid | 8 | | |
| 86 | Parabrisa | Unid | 2 | | |
| 87 | Para-choque dianteiro | Unid | 3 | | |
| 88 | Para-choque traseiro | Unid | 3 | | |
| 89 | Pivô inferior | Unid | 10 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 02080201/2023
FLS. 113
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Pivô superior | Unid | 10 | | |
| 91 | Porcas e parafusos para rodas | Unid | 20 | | |
| 92 | Porta direita | Unid | 2 | | |
| 93 | Porta esquerda | Unid | 2 | | |
| 94 | Porta traseira direita | Unid | 2 | | |
| 95 | Porta traseira esquerda | Unid | 2 | | |
| 96 | Radiador | Unid | 2 | | |
| 97 | Retentor do volante | Unid | 4 | | |
| 98 | Retrovisor | Unid | 4 | | |
| 99 | Retrovisor interno | Unid | 4 | | |
| 100 | Roda liga leve | Unid | 4 | | |
| 101 | Rolamento de roda traseiro | Unid | 4 | | |
| 102 | Tampa do tanque de combustível | Unid | 4 | | |
| 103 | Tanque de combustível | Unid | 2 | | |
| 104 | Tapetes | Unid | 4 | | |
| 105 | Tela dianteira | Unid | 4 | | |
| 106 | Terminal de bateria | Unid | 4 | | |
| 107 | Terminal de direção ld | Unid | 4 | | |
| 108 | Terminal de direção le | Unid | 4 | | |
| 109 | Trava da tampa traseira | Unid | 4 | | |
| 110 | Vidro da porta direita | Unid | 4 | | |
| 111 | Vidro da porta esquerda | Unid | 4 | | |
| 112 | Vidro traseiro | Unid | 4 | | |

| PATROL 845 CASE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 01 | Filtro de combustível para motoniveladora | Unid | 20 | | |
| 02 | Filtro lubrificante para motoniveladora | Unid | 20 | | |
| 03 | Filtro racor para motoniveladora | Unid | 20 | | |
| 04 | Filtro de ar externo seco para motonivela-dora | Unid | 10 | | |
| 05 | Filtro de ar (refil) para motoniveladora | Unid | 10 | | |
| 06 | Balde de óleo lubrificante 15w40 (20 litros) para motoniveladora | Unid | 14 | | |
| 07 | Balde de óleo para transmissão 68 (20 li-tros) para motoniveladora | Unid | 10 | | |
| 08 | Balde de óleo de transmissão 90 GL-5 (20 litros) para motoniveladora | Unid | 8 | | |
| 09 | Balde de óleo de transmissão 140 GL – 5 (20 litro) para motoniveladora | Unid | 8 | | |
| 10 | Mangueira de pressão para motoniveladora | Unid | 10 | | |
| 11 | Reparo de círculo para motoniveladora | Unid | 12 | | |
| 12 | Embuchamento do círculo para motonive-ladora | Unid | 12 | | |
| 13 | Calço de círculo para motoniveladora | Unid | 10 | | |
| 14 | Compressor de ar para motoniveladora | Unid | 4 | | |
| 15 | Corrente de tração para motoniveladora | Unid | 4 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 114
Rub.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Faca da lamina para motoniveladora | Unid | 4 | | |
| 17 | Junta universal de transmissão para motoniveladora | Unid | 6 | | |
| 18 | Rolamento de roda dianteira para motoniveladora | Unid | 8 | | |
| 19 | Rolamento de roda traseira para motoniveladora | Unid | 8 | | |
| 20 | Lamina para motoniveladora | Unid | 4 | | |
| 21 | Calço de meia lua para motoniveladora | Unid | 6 | | |
| 22 | Bateria 100 amp para motoniveladora | Unid | 8 | | |
| 23 | Lâmpada H4 24V para motoniveladora | Unid | 10 | | |
| 24 | Lâmpada de pisca 24V para motoniveladora | Unid | 20 | | |
| 25 | Lâmpada de rê 24V para motoniveladora | Unid | 20 | | |

| RETROESCAVADEIRA JCB | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 01 | Alternador para retroescavadeira | Unid | 2 | | |
| 02 | Faróis dianteiro para retroescavadeira | Unid | 4 | | |
| 03 | Filtro remoto com separador de água para retroescavadeira | Unid | 2 | | |
| 04 | Freio de estacionamento para retroescavadeira | Unid | 4 | | |
| 05 | Tacômetro para retroescavadeira | Unid | 2 | | |
| 06 | Buzina para retroescavadeira | Unid | 4 | | |
| 07 | Manopla no volante para retroescavadeira | Unid | 2 | | |
| 08 | Faróis auxiliares traseiros (para cabine aberta) para retroescavadeira | Unid | 4 | | |
| 09 | Bico injetor eletrônico para retroescavadeira | Unid | 4 | | |
| 10 | Bomba de alta pressão para retroescavadeira | Unid | 2 | | |
| 11 | Cruzeta para retroescavadeira | Unid | 2 | | |
| 12 | Dente escarificador para retroescavadeira | Unid | 6 | | |
| 13 | Embreagem viscosa para retroescavadeira | Unid | 2 | | |
| 14 | Filtro combustível para retroescavadeira | Unid | 6 | | |
| 15 | Filtro de ar para retroescavadeira | Unid | 8 | | |
| 16 | Filtro de óleo para retroescavadeira | Unid | 8 | | |
| 17 | Reparo da transmissão para retroescavadeira | Unid | 4 | | |
| 18 | Bateria de 150 amperes para retroescavadeira | Unid | 2 | | |
| 19 | Braço auxiliar. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unid | 8 | | |
| 20 | Braço pitmam. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unid | 8 | | |
| 21 | Cruzeta de transmissão. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unid | 14 | | |
| 22 | Disco de freio. Especificação: para veícu- | Unid | 8 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0203 001/2023
FLS. 115
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | lo tipo retroescavadeira | | | | |
| 23 | Estator. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unid | 4 | | |
| 24 | Filtro de ar. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unid | 24 | | |
| 25 | Filtro de combustível. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unid | 24 | | |
| 26 | Filtro de óleo lubrificante. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unid | 24 | | |
| 27 | Parafuso da roda dianteira. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unid | 48 | | |
| 28 | Regulador de voltagem. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unid | 8 | | |
| 29 | Relé auxiliar. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unid | 8 | | |
| 30 | Retentor do alternador. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unid | 12 | | |
| 31 | Rolamento da roda dianteira. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unid | 24 | | |
| 32 | Rolamento da roda traseira. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unid | 24 | | |
| 33 | Rolamento do alternador. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unid | 8 | | |
| 34 | Rotor do alternador. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unid | 4 | | |
| 35 | Terminal de direção externo. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unid | 24 | | |
| 36 | Terminal de direção interno. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unid | 20 | | |

| TRATOR COYOTE 4475 2017 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 01 | Braço auxiliar. Especificação: para veículo tipo trator | Unid | 8 | | |
| 02 | Braço pitmam. Especificação: para veículo tipo trator | Unid | 8 | | |
| 03 | Cruzeta de transmissão. Especificação: para veículo tipo trator | Unid | 20 | | |
| 04 | Disco de freio. Especificação: para veículo tipo trator | Unid | 5 | | |
| 05 | Estator. Especificação: para veículo tipo trator | Unid | 4 | | |
| 06 | Filtro de ar. Especificação: para veículo tipo trator | Unid | 20 | | |
| 07 | Filtro de combustível. Especificação: para veículo tipo trator | Unid | 20 | | |
| 08 | Filtro de óleo lubrificante. Especificação: para veículo tipo trator | Unid | 20 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020300 1 /2023
FLS. 116
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | Parafuso da roda dianteira. Especificação: para veículo tipo trator | Unid | 48 | | |
| 10 | Regulador de voltagem. Especificação: para veículo tipo trator | Unid | 8 | | |
| 11 | Relé auxiliar. Especificação: para veículo trator | Unid | 8 | | |
| 12 | Retentor do alternador. Especificação: para veículo tipo trator | Unid | 12 | | |
| 13 | Rolamento da roda dianteira. Especificação: para veículo tipo trator | Unid | 32 | | |
| 14 | Rolamento da roda traseira. Especificação: para veículo tipo trator | Unid | 32 | | |
| 15 | Rolamento do alternador. Especificação: para veículo tipo trator | Unid | 12 | | |
| 16 | Rotor do alternador. Especificação: para veículo tipo trator | Unid | 4 | | |
| 17 | Terminal de direção externo. Especificação: para veículo tipo trator | Unid | 24 | | |
| 18 | Terminal de direção interno. Especificação: para veículo tipo trator | Unid | 24 | | |

| TRATOR NEW HOLLAND TL 85 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 01 | Porta esquerda para trator | Unid | 4 | | |
| 02 | Painel de instrumentos para trator | Unid | 4 | | |
| 03 | Defletor do radiador para trator | Unid | 4 | | |
| 04 | Grade frontal para trator | Unid | 4 | | |
| 05 | Porta direita para trator | Unid | 4 | | |
| 06 | Vidro dianteiro cabine para trator | Unid | 4 | | |
| 07 | Silencioso para trator | Unid | 4 | | |
| 08 | Alternador para trator | Unid | 4 | | |
| 09 | Vidro traseiro direito para trator | Unid | 4 | | |
| 10 | Cilindro miolo ignição clio scenic 2000 A 2012 para trator | Unid | 4 | | |
| 11 | Disjuntor térmico 80ª 12vts para trator | Unid | 4 | | |
| 12 | Condensador ar condicionado para trator | Unid | 4 | | |
| 13 | Vidro traseiro esquerdo para trator | Unid | 4 | | |
| 14 | Parabrisa inferior esquerdo para trator | Unid | 4 | | |
| 15 | Parabrisa inferior direito para trator | Unid | 4 | | |

| RENAULT KWID ZEN 10MT 2019 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unid | 4 | | |
| 2 | Amortecedor traseiro turbogas | Unid | 4 | | |
| 3 | Asa de urubu | Unid | 4 | | |
| 4 | Barra axial dir | Unid | 8 | | |
| 5 | Base coxim amort .dt | Unid | 8 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020300 1/2023
FLS. 112
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Base cx marcha | Unid | 8 | | |
| 7 | Base motor dt d | Unid | 4 | | |
| 8 | Bateria 60 amperes | Unid | 2 | | |
| 9 | Bomba d´água | Unid | 4 | | |
| 10 | Bomba de óleo | Unid | 4 | | |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unid | 4 | | |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unid | 8 | | |
| 13 | Bucha da sapata | Unid | 8 | | |
| 14 | Cabeçote motor | Unid | 2 | | |
| 15 | Cabo acelerador | Unid | 15 | | |
| 16 | Cabo de freio completo | Unid | 10 | | |
| 17 | Cabo de vela | Unid | 10 | | |
| 18 | Cabo embreagem | Unid | 10 | | |
| 19 | Chave de roda | Unid | 4 | | |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unid | 4 | | |
| 21 | Cilindro rd ts | Unid | 4 | | |
| 22 | Colar de embreagem | Unid | 6 | | |
| 23 | Correia dentada | Unid | 6 | | |
| 24 | Correia gir alt dh | Unid | 6 | | |
| 25 | Disco de freio dt | Unid | 4 | | |
| 26 | Farol dt direito | Unid | 4 | | |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unid | 4 | | |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unid | 25 | | |
| 29 | Filtro de combustível | Unid | 25 | | |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unid | 25 | | |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unid | 25 | | |
| 32 | Hidrovacuo | Unid | 2 | | |
| 33 | Jogo arruela comando | Jogo | 4 | | |
| 34 | Jogo balancim motor | Jogo | 4 | | |
| 35 | Jogo bronze biela | Jogo | 4 | | |
| 36 | Jogo bronze comando central | Jogo | 4 | | |
| 37 | Jogo junta motor | Jogo | 4 | | |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Jogo | 4 | | |
| 39 | Jogo pistom motor | Jogo | 4 | | |
| 40 | Jogo segmento motor | Jogo | 4 | | |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | 4 | | |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Kit | 4 | | |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Kit | 4 | | |
| 44 | Kit rolamento ts | Kit | 10 | | |
| 45 | Lanterna ts d | Unid | 4 | | |
| 46 | Lanterna ts e | Unid | 4 | | |
| 47 | Lona traseira | Unid | 8 | | |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unid | 2 | | |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unid | 4 | | |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unid | 8 | | |
| 51 | Mangote superior radiador | Unid | 8 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | 8 | | |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | 8 | | |
| 54 | Motor de partida | Unid | 2 | | |
| 55 | Palhetas convencionais | Unid | 6 | | |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unid | 3 | | |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unid | 2 | | |
| 58 | Parachoque traseiro | Unid | 2 | | |
| 59 | Pastilha freio dt | Unid | 10 | | |
| 60 | Pivô | Unid | 10 | | |
| 61 | Protetor de cárter | Unid | 3 | | |
| 62 | Radiador | Unid | 2 | | |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unid | 4 | | |
| 64 | Retentor volante motor | Unid | 4 | | |
| 65 | Retrovisor direito | Unid | 4 | | |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unid | 4 | | |
| 67 | Rolamento roda dt | Unid | 4 | | |
| 68 | Sapata de freio | Unid | 4 | | |
| 69 | Silencioso ts | Unid | 2 | | |
| 70 | Tambor de freio ts | Unid | 4 | | |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unid | 8 | | |
| 72 | Terminal | Unid | 4 | | |
| 73 | Terminal direção | Unid | 4 | | |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unid | 4 | | |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unid | 4 | | |
| 76 | Vela | Unid | 4 | | |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unid | 2 | | |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unid | 2 | | |
| 79 | Virabrequim do motor | Unid | 2 | | |

| FIAT STRADA HD WK CDE 2019 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unid | 4 | | |
| 2 | Amortecedor traseiro turbogas | Unid | 4 | | |
| 3 | Asa de urubu | Unid | 4 | | |
| 4 | Barra axial dir | Unid | 4 | | |
| 5 | Base coxim amort .dt | Unid | 4 | | |
| 6 | Base cx marcha | Unid | 4 | | |
| 7 | Base motor dt d | Unid | 4 | | |
| 8 | Bateria 60 amperes | Unid | 2 | | |
| 9 | Bomba d´água | Unid | 2 | | |
| 10 | Bomba de óleo | Unid | 2 | | |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unid | 2 | | |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unid | 4 | | |
| 13 | Bucha da sapata | Unid | 4 | | |
| 14 | Cabeçote motor | Unid | 2 | | |
| 15 | Cabo acelerador | Unid | 4 | | |
| 16 | Cabo de freio completo | Unid | 4 | | |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN
CNPJ: 46.853.984/0001-54
Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Cabo de vela | Unid | 4 | | |
| 18 | Cabo embreagem | Unid | 4 | | |
| 19 | Chave de roda | Unid | 2 | | |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unid | 3 | | |
| 21 | Cilindro rd ts | Unid | 3 | | |
| 22 | Colar de embreagem | Unid | 2 | | |
| 23 | Correia dentada | Unid | 3 | | |
| 24 | Correia gir alt dh | Unid | 3 | | |
| 25 | Disco de freio dt | Unid | 4 | | |
| 26 | Farol dt direito | Unid | 2 | | |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unid | 2 | | |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unid | 2 | | |
| 29 | Filtro de combustível | Unid | 2 | | |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unid | 2 | | |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unid | 2 | | |
| 32 | Hidrovacuo | Unid | 1 | | |
| 33 | Jogo arruela comando | Jogo | 2 | | |
| 34 | Jogo balancim motor | Jogo | 2 | | |
| 35 | Jogo bronze biela | Jogo | 2 | | |
| 36 | Jogo bronze comando central | Jogo | 2 | | |
| 37 | Jogo junta motor | Jogo | 2 | | |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Jogo | 2 | | |
| 39 | Jogo pistom motor | Jogo | 2 | | |
| 40 | Jogo segmento motor | Jogo | 2 | | |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | 2 | | |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Kit | 2 | | |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Kit | 2 | | |
| 44 | Kit rolamento ts | Kit | 2 | | |
| 45 | Lanterna ts d | Unid | 2 | | |
| 46 | Lanterna ts e | Unid | 2 | | |
| 47 | Lona traseira | Unid | 3 | | |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unid | 1 | | |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unid | 2 | | |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unid | 2 | | |
| 51 | Mangote superior radiador | Unid | 2 | | |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | 2 | | |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | 2 | | |
| 54 | Motor de partida | Unid | 2 | | |
| 55 | Palhetas convencionais | Unid | 4 | | |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unid | 2 | | |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unid | 2 | | |
| 58 | Parachoque traseiro | Unid | 2 | | |
| 59 | Pastilha freio dt | Unid | 10 | | |
| 60 | Pivô | Unid | 2 | | |
| 61 | Protetor de cárter | Unid | 2 | | |
| 62 | Radiador | Unid | 2 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Reparo da pinça dt | Unid | 2 | | |
| 64 | Retentor volante motor | Unid | 2 | | |
| 65 | Retrovisor direito | Unid | 2 | | |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unid | 2 | | |
| 67 | Rolamento roda dt | Unid | 2 | | |
| 68 | Sapata de freio | Unid | 2 | | |
| 69 | Silencioso ts | Unid | 2 | | |
| 70 | Tambor de freio ts | Unid | 2 | | |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unid | 2 | | |
| 72 | Terminal | Unid | 2 | | |
| 73 | Terminal direção | Unid | 2 | | |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unid | 2 | | |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unid | 2 | | |
| 76 | Vela | Unid | 2 | | |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unid | 2 | | |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unid | 2 | | |
| 79 | Virabrequim do motor | Unid | 2 | | |

| FIAT TORO FREEDOM 2019 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unid | 4 | | |
| 2 | Amortecedor traseiro turbogas | Unid | 4 | | |
| 3 | Asa de urubu | Unid | 4 | | |
| 4 | Barra axial dir | Unid | 4 | | |
| 5 | Base coxim amort .dt | Unid | 4 | | |
| 6 | Base cx marcha | Unid | 4 | | |
| 7 | Base motor dt d | Unid | 4 | | |
| 8 | Bateria 60 amperes | Unid | 2 | | |
| 9 | Bomba d´água | Unid | 2 | | |
| 10 | Bomba de óleo | Unid | 2 | | |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unid | 2 | | |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unid | 4 | | |
| 13 | Bucha da sapata | Unid | 4 | | |
| 14 | Cabeçote motor | Unid | 2 | | |
| 15 | Cabo acelerador | Unid | 4 | | |
| 16 | Cabo de freio completo | Unid | 4 | | |
| 17 | Cabo de vela | Unid | 4 | | |
| 18 | Cabo embreagem | Unid | 4 | | |
| 19 | Chave de roda | Unid | 2 | | |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unid | 3 | | |
| 21 | Cilindro rd ts | Unid | 3 | | |
| 22 | Colar de embreagem | Unid | 2 | | |
| 23 | Correia dentada | Unid | 3 | | |
| 24 | Correia gir alt dh | Unid | 3 | | |
| 25 | Disco de freio dt | Unid | 4 | | |
| 26 | Farol dt direito | Unid | 2 | | |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unid | 2 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc 020 8001 /2023
FLS. 121
Rub.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Filtro ar condicionado | Unid | 2 | | |
| 29 | Filtro de combustível | Unid | 2 | | |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unid | 2 | | |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unid | 2 | | |
| 32 | Hidrovacuo | Unid | 1 | | |
| 33 | Jogo arruela comando | Jogo | 2 | | |
| 34 | Jogo balancim motor | Jogo | 2 | | |
| 35 | Jogo bronze biela | Jogo | 2 | | |
| 36 | Jogo bronze comando central | Jogo | 2 | | |
| 37 | Jogo junta motor | Jogo | 2 | | |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Jogo | 2 | | |
| 39 | Jogo pistom motor | Jogo | 2 | | |
| 40 | Jogo segmento motor | Jogo | 2 | | |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | 2 | | |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Kit | 2 | | |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Kit | 2 | | |
| 44 | Kit rolamento ts | Kit | 2 | | |
| 45 | Lanterna ts d | Unid | 2 | | |
| 46 | Lanterna ts e | Unid | 2 | | |
| 47 | Lona traseira | Unid | 3 | | |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unid | 1 | | |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unid | 2 | | |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unid | 2 | | |
| 51 | Mangote superior radiador | Unid | 2 | | |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | 2 | | |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | 2 | | |
| 54 | Motor de partida | Unid | 2 | | |
| 55 | Palhetas convencionais | Unid | 4 | | |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unid | 2 | | |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unid | 2 | | |
| 58 | Parachoque traseiro | Unid | 2 | | |
| 59 | Pastilha freio dt | Unid | 10 | | |
| 60 | Pivô | Unid | 2 | | |
| 61 | Protetor de cárter | Unid | 2 | | |
| 62 | Radiador | Unid | 2 | | |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unid | 2 | | |
| 64 | Retentor volante motor | Unid | 2 | | |
| 65 | Retrovisor direito | Unid | 2 | | |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unid | 2 | | |
| 67 | Rolamento roda dt | Unid | 2 | | |
| 68 | Sapata de freio | Unid | 2 | | |
| 69 | Silencioso ts | Unid | 2 | | |
| 70 | Tambor de freio ts | Unid | 2 | | |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unid | 2 | | |
| 72 | Terminal | Unid | 2 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Terminal direção | Unid | 2 | | |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unid | 2 | | |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unid | 2 | | |
| 76 | Vela | Unid | 2 | | |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unid | 2 | | |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unid | 2 | | |
| 79 | Virabrequim do motor | Unid | 2 | | |

| RENAULT/MASTER RAYTECECAMB 2020/2021 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Amortecedor Dt turbogas | Unid | 5 | | |
| 2 | Amortecedor Ts turbogas | Unid | 5 | | |
| 3 | Base coxim amort. Dt | Unid | 8 | | |
| 4 | Base cx marcha | Unid | 8 | | |
| 5 | Base motor dt d | Unid | 10 | | |
| 6 | Bateria 60 amperes | Unid | 2 | | |
| 7 | Bico injetor | Unid | 2 | | |
| 8 | Bomba d´água | Unid | 4 | | |
| 9 | Cabo acelerador | Unid | 10 | | |
| 10 | Cabo de vela | Unid | 5 | | |
| 11 | Cabo embreagem | Unid | 5 | | |
| 12 | Cabo freio de mão completo | Unid | 6 | | |
| 13 | Cilindro mestre freio | Unid | 5 | | |
| 14 | Cilindro rd ts | Unid | 10 | | |
| 15 | Correia dent | Unid | 8 | | |
| 16 | Correia gir alt d h | Unid | 12 | | |
| 17 | Disco de freio dt | Unid | 8 | | |
| 18 | Extintor pó abc pressunvizado | Unid | 2 | | |
| 19 | Farol dt d | Unid | 4 | | |
| 20 | Farol dt e | Unid | 4 | | |
| 21 | Filtro ar | Unid | 10 | | |
| 22 | Filtro de combustível | Unid | 10 | | |
| 23 | Filtro lubrificante | Unid | 20 | | |
| 24 | Fusível | Unid | 50 | | |
| 25 | Kit amort. Dt batedor | Unid | 8 | | |
| 26 | Kit amort. Ts batedor | Unid | 8 | | |
| 27 | Kit bem. Dis/pla/col 190mm | Unid | 2 | | |
| 28 | Kit bomba comb. Flex | Unid | 5 | | |
| 29 | Kit rolamento ts | Unid | 15 | | |
| 30 | Lâmpada | Unid | 20 | | |
| 31 | Lanterna traseira direita | Unid | 8 | | |
| 32 | Lanterna traseira esquerda | Unid | 8 | | |
| 33 | Limpador 13 | Unid | 5 | | |
| 34 | Limpador de para-brisa | Unid | 2 | | |
| 35 | Lona traseira | Unid | 15 | | |
| 36 | Mangote inferior radiador | Unid | 8 | | |
| 37 | Mangote superior radiador | Unid | 8 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 /202 3
FLS. 123
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | 8 | | |
| 39 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | 8 | | |
| 40 | Palheta | Jogo | 8 | | |
| 41 | Para-brisa | Unid | 1 | | |
| 42 | Parabrisa dt | Unid | 1 | | |
| 43 | Pastilha freio dt | Unid | 10 | | |
| 44 | Poltrona | Unid | 3 | | |
| 45 | Reparo trambulador cx 5 marcha | Unid | 5 | | |
| 46 | Reservatório de água | Unid | 4 | | |
| 47 | Retrovisor d | Unid | 4 | | |
| 48 | Retrovisor e | Unid | 4 | | |
| 49 | Rolamento roda dt | Unid | 10 | | |
| 50 | Silencioso intermediário | Unid | 3 | | |
| 51 | Silencioso ts | Unid | 3 | | |
| 52 | Tambor de freio ts | Unid | 4 | | |
| 53 | Tampão da roda | Par | 8 | | |
| 54 | Tarugo de roda dt/ts | Unid | 4 | | |
| 55 | Terminal | Unid | 5 | | |
| 56 | Terminal axial | Unid | 5 | | |
| 57 | Vela(jogo) | Jogo | 10 | | |

| RENAULT/MASTER ALPHA PAS 2021 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Amortecedor Dt turbogas | Unid | 5 | | |
| 2 | Amortecedor Ts turbogas | Unid | 5 | | |
| 3 | Base coxim amort. Dt | Unid | 8 | | |
| 4 | Base cx marcha | Unid | 8 | | |
| 5 | Base motor dt d | Unid | 10 | | |
| 6 | Bateria 60 amperes | Unid | 2 | | |
| 7 | Bico injetor | Unid | 2 | | |
| 8 | Bomba d´água | Unid | 4 | | |
| 9 | Cabo acelerador | Unid | 10 | | |
| 10 | Cabo de vela | Unid | 5 | | |
| 11 | Cabo embreagem | Unid | 5 | | |
| 12 | Cabo freio de mão completo | Unid | 6 | | |
| 13 | Cilindro mestre freio | Unid | 5 | | |
| 14 | Cilindro rd ts | Unid | 10 | | |
| 15 | Correia dent | Unid | 8 | | |
| 16 | Correia gir alt d h | Unid | 12 | | |
| 17 | Disco de freio dt | Unid | 8 | | |
| 18 | Extintor pó abc pressunvizado | Unid | 2 | | |
| 19 | Farol dt d | Unid | 4 | | |
| 20 | Farol dt e | Unid | 4 | | |
| 21 | Filtro ar | Unid | 10 | | |
| 22 | Filtro de combustível | Unid | 10 | | |
| 23 | Filtro lubrificante | Unid | 20 | | |
| 24 | Fusível | Unid | 50 | | |

FLS.
Rub.



PEDREIRAS/MA
Proc. 20800 01 /2023
FLS. 124
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Kit amort. Dt batedor | Unid | 8 | | |
| 26 | Kit amort. Ts batedor | Unid | 8 | | |
| 27 | Kit bem. Dis/pla/col 190mm | Unid | 2 | | |
| 28 | Kit bomba comb. Flex | Unid | 5 | | |
| 29 | Kit rolamento ts | Unid | 15 | | |
| 30 | Lâmpada | Unid | 20 | | |
| 31 | Lanterna traseira direita | Unid | 8 | | |
| 32 | Lanterna traseira esquerda | Unid | 8 | | |
| 33 | Limpador 13 | Unid | 5 | | |
| 34 | Limpador de para-brisa | Unid | 2 | | |
| 35 | Lona traseira | Unid | 15 | | |
| 36 | Mangote inferior radiador | Unid | 8 | | |
| 37 | Mangote superior radiador | Unid | 8 | | |
| 38 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | 8 | | |
| 39 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | 8 | | |
| 40 | Palheta | Jogo | 8 | | |
| 41 | Para-brisa | Unid | 1 | | |
| 42 | Parabrisa dt | Unid | 1 | | |
| 43 | Pastilha freio dt | Unid | 10 | | |
| 44 | Poltrona | Unid | 3 | | |
| 45 | Reparo trambulador cx 5 marcha | Unid | 5 | | |
| 46 | Reservatório de água | Unid | 4 | | |
| 47 | Retrovisor d | Unid | 4 | | |
| 48 | Retrovisor e | Unid | 4 | | |
| 49 | Rolamento roda dt | Unid | 10 | | |
| 50 | Silencioso intermediário | Unid | 3 | | |
| 51 | Silencioso ts | Unid | 3 | | |
| 52 | Tambor de freio ts | Unid | 4 | | |
| 53 | Tampão da roda | Par | 8 | | |
| 54 | Tarugo de roda dt/ts | Unid | 4 | | |
| 55 | Terminal | Unid | 5 | | |
| 56 | Terminal axial | Unid | 5 | | |
| 57 | Vela(jogo) | Jogo | 10 | | |

| I/M. BENZ 415 CDI SPRINTER 2016/2017 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Amortecedor Dt turbogas | Unid | 5 | | |
| 2 | Amortecedor Ts turbogas | Unid | 5 | | |
| 3 | Base coxim amort. Dt | Unid | 8 | | |
| 4 | Base cx marcha | Unid | 8 | | |
| 5 | Base motor dt d | Unid | 10 | | |
| 6 | Bateria 60 amperes | Unid | 2 | | |
| 7 | Bico injetor | Unid | 2 | | |
| 8 | Bomba d´água | Unid | 4 | | |
| 9 | Cabo acelerador | Unid | 10 | | |
| 10 | Cabo de vela | Unid | 5 | | |
| 11 | Cabo embreagem | Unid | 5 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. _____/202___

PEDREIRAS/MA
Proc. 020801 /2023
Fls. 125
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Cabo freio de mão completo | Unid | 6 | | |
| 13 | Cilindro mestre freio | Unid | 5 | | |
| 14 | Cilindro rd ts | Unid | 10 | | |
| 15 | Correia dent | Unid | 8 | | |
| 16 | Correia gir alt d h | Unid | 12 | | |
| 17 | Disco de freio dt | Unid | 8 | | |
| 18 | Extintor pó abc pressunvizado | Unid | 2 | | |
| 19 | Farol dt d | Unid | 4 | | |
| 20 | Farol dt e | Unid | 4 | | |
| 21 | Filtro ar | Unid | 10 | | |
| 22 | Filtro de combustivel | Unid | 10 | | |
| 23 | Filtro lubrificante | Unid | 20 | | |
| 24 | Fusível | Unid | 50 | | |
| 25 | Kit amort. Dt batedor | Unid | 8 | | |
| 26 | Kit amort. Ts batedor | Unid | 8 | | |
| 27 | Kit bem. Dis/pla/col 190mm | Unid | 2 | | |
| 28 | Kit bomba comb. Flex | Unid | 5 | | |
| 29 | Kit rolamento ts | Unid | 15 | | |
| 30 | Lâmpada | Unid | 20 | | |
| 31 | Lanterna traseira direita | Unid | 8 | | |
| 32 | Lanterna traseira esquerda | Unid | 8 | | |
| 33 | Limpador 13 | Unid | 5 | | |
| 34 | Limpador de para-brisa | Unid | 2 | | |
| 35 | Lona traseira | Unid | 15 | | |
| 36 | Mangote inferior radiador | Unid | 8 | | |
| 37 | Mangote superior radiador | Unid | 8 | | |
| 38 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | 8 | | |
| 39 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | 8 | | |
| 40 | Palheta | Jogo | 8 | | |
| 41 | Para-brisa | Unid | 1 | | |
| 42 | Parabrisa dt | Unid | 1 | | |
| 43 | Pastilha freio dt | Unid | 10 | | |
| 44 | Poltrona | Unid | 3 | | |
| 45 | Reparo trambulador cx 5 marcha | Unid | 5 | | |
| 46 | Reservatório de água | Unid | 4 | | |
| 47 | Retrovisor d | Unid | 4 | | |
| 48 | Retrovisor e | Unid | 4 | | |
| 49 | Rolamento roda dt | Unid | 10 | | |
| 50 | Silencioso intermediário | Unid | 3 | | |
| 51 | Silencioso ts | Unid | 3 | | |
| 52 | Tambor de freio ts | Unid | 4 | | |
| 53 | Tampão da roda | Par | 8 | | |
| 54 | Tarugo de roda dt/ts | Unid | 4 | | |
| 55 | Terminal | Unid | 5 | | |
| 56 | Terminal axial | Unid | 5 | | |
| 57 | Vela(jogo) | Jogo | 10 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 02092001/2023
FLS. 126
Rub.

| CREVROLET CELTA 2011/2012 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Abraçadeira de plástico | Unid | 45 | | |
| 2 | Abraçadeira do escapamento | Unid | 25 | | |
| 3 | Acabamento paralama ft ts l/d | Unid | 8 | | |
| 4 | Acabamento paralama ft ts l/e | Unid | 8 | | |
| 5 | Alternador | Unid | 4 | | |
| 6 | Amortecedor dianteiro | Unid | 6 | | |
| 7 | Amortecedor traseiro | Unid | 4 | | |
| 8 | Arruela de pressão | Unid | 45 | | |
| 9 | Automático do motor de partida | Unid | 6 | | |
| 10 | Balança traseira | Unid | 5 | | |
| 11 | Banco estofado | Unid | 6 | | |
| 12 | Barra de direção | Unid | 11 | | |
| 13 | Base amortecedor | Unid | 9 | | |
| 14 | Base da caixa de marcha | Unid | 9 | | |
| 15 | Base do motor | Unid | 9 | | |
| 16 | Bateria de 45 amperes | Unid | 4 | | |
| 17 | Benzil do motor de partida | Unid | 8 | | |
| 18 | Bico injetor | Unid | 8 | | |
| 19 | Biela do motor | Unid | 5 | | |
| 20 | Bieleta suspenção ft d/e | Unid | 12 | | |
| 21 | Bobina de ignição | Unid | 7 | | |
| 22 | Boia do tanque de combustível | Unid | 8 | | |
| 23 | Bomba de combustível | Unid | 7 | | |
| 24 | Bomba de d´água | Unid | 11 | | |
| 25 | Bomba de óleo | Unid | 2 | | |
| 26 | Bomba do hidraúlico | Unid | 4 | | |
| 27 | Borracha da tampa | Unid | 13 | | |
| 28 | Borracha de escapamento do meio | Unid | 28 | | |
| 29 | Borracha de escapamento final | Unid | 28 | | |
| 30 | Borracha do amortecedor | Unid | 18 | | |
| 31 | Borracha do estabilizador | Unid | 18 | | |
| 32 | Borracha parabrisa | Unid | 8 | | |
| 33 | Borracha porta | Unid | 12 | | |
| 34 | Braço axial | Unid | 10 | | |
| 35 | Braço oscilante | Unid | 10 | | |
| 36 | Braço tensor diant ft l/e | Unid | 11 | | |
| 37 | Bucha da balança traseira | Unid | 13 | | |
| 38 | Bucha da sapata | Unid | 13 | | |
| 39 | Bucha da suspensão | Unid | 13 | | |
| 40 | Bucha do braço do tensor | Unid | 13 | | |
| 41 | Bucha do braço oscilante | Unid | 15 | | |
| 42 | Bucha do eixo traseiro | Unid | 14 | | |
| 43 | Bucha do estabilizador | Unid | 10 | | |
| 44 | Bucha do feixo de mola | Unid | 10 | | |
| 45 | Bucha do motor de partida | Unid | 10 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/2023
FLS. 127
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Bucha do tirante | Unid | 10 | | |
| 47 | Bucha elástica | Unid | 10 | | |
| 48 | Buzina | Unid | 12 | | |
| 49 | Cabo cx marcha ft engate | Unid | 6 | | |
| 50 | Cabo de acelerador | Unid | 8 | | |
| 51 | Cabo de bateria | Unid | 8 | | |
| 52 | Cabo de embreagem | Unid | 8 | | |
| 53 | Cabo de freio de mão | Unid | 7 | | |
| 54 | Cabo de vela | Unid | 8 | | |
| 55 | Cabo de velocímetro | Unid | 12 | | |
| 56 | Cabo do capuz | Unid | 12 | | |
| 57 | Caixa de direção | Unid | 8 | | |
| 58 | Caixa de marcha | Unid | 4 | | |
| 59 | Calço do feixe de mola | Unid | 13 | | |
| 60 | Calço do motor | Unid | 9 | | |
| 61 | Calha do radiador | Unid | 5 | | |
| 62 | Capô | Unid | 4 | | |
| 63 | Capsula marcha lenta ft | Unid | 8 | | |
| 64 | Chave de roda | Unid | 7 | | |
| 65 | Cilindro de roda dianteira | Unid | 6 | | |
| 66 | Cilindro de roda traseira | Unid | 6 | | |
| 67 | Cilindro inferior de embreagem | Unid | 3 | | |
| 68 | Cilindro mestre | Unid | 4 | | |
| 69 | Cilindro superior de embreagem | Unid | 4 | | |
| 70 | Cobertura correia dent ft | Unid | 8 | | |
| 71 | Coifa da caixa de direção | Unid | 13 | | |
| 72 | Coifa da junta homocinetica | Unid | 12 | | |
| 73 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unid | 12 | | |
| 74 | Coifa da semiarvore | Unid | 12 | | |
| 75 | Coifa lado da caixa de marcha | Unid | 12 | | |
| 76 | Cola parabrisa | Unid | 6 | | |
| 77 | Correia de ventoinha | Unid | 5 | | |
| 78 | Correia dentada | Unid | 5 | | |
| 79 | Correia do alternador | Unid | 11 | | |
| 80 | Coxim do amortecedor dianteiro | Unid | 6 | | |
| 81 | Coxim do amortecedor traseiro | Unid | 6 | | |
| 82 | Cruzeta | Unid | 11 | | |
| 83 | Cubo roda dian ft | Unid | 10 | | |
| 84 | Cubo traseiro | Unid | 6 | | |
| 85 | Defletor radiador ft | Unid | 6 | | |
| 86 | Diferencial completo | Unid | 4 | | |
| 87 | Direção | Unid | 6 | | |
| 88 | Disco de freio | Unid | 4 | | |
| 89 | Engenho da porta | Unid | 4 | | |
| 90 | Evaporador acd ft | Unid | 3 | | |
| 91 | Farol de milha | Unid | 7 | | |
| 92 | Farol direito | Unid | 6 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 128
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Farol esquerdo | Unid | 6 | | |
| 94 | Fechadura da porta | Unid | 4 | | |
| 95 | Fechadura da tampa traseira | Unid | 13 | | |
| 96 | Fechadura do capô | Unid | 16 | | |
| 97 | Feixe de molas | Unid | 5 | | |
| 98 | Filtro de ar | Unid | 29 | | |
| 99 | Filtro de combustível | Unid | 24 | | |
| 100 | Filtro lubrificante psl 47 | Unid | 7 | | |
| 101 | Fita de direção da buzina | Unid | 14 | | |
| 102 | Flange bomba comb ft | Unid | 12 | | |
| 103 | Flexível dianteiro | Unid | 8 | | |
| 104 | Flexível traseiro | Unid | 8 | | |
| 105 | Fusíveis | Unid | 105 | | |
| 106 | Grade radiador ft | Unid | 6 | | |
| 107 | Guia rolamento embreagem ft | Unid | 19 | | |
| 108 | Haste alavanca freio ft | Unid | 11 | | |
| 109 | Hidrovaco | Unid | 5 | | |
| 110 | Impulsor motor partida ft | Unid | 10 | | |
| 111 | Induzido | Unid | 8 | | |
| 112 | Interruptor freio ft | Unid | 15 | | |
| 113 | Jogo de bronze de biela | Unid | 8 | | |
| 114 | Jogo de bronze do chumaceiro | Unid | 9 | | |
| 115 | Jogo de bronze do comando | Unid | 16 | | |
| 116 | Jogo de junta do motor | Unid | 51 | | |
| 117 | Jogo de junta tbi | Unid | 6 | | |
| 118 | Jogo de lona de freio | Unid | 11 | | |
| 119 | Jogo de pastilha de freio | Unid | 11 | | |
| 120 | Jogo de segmento | Unid | 9 | | |
| 121 | Jogo de vela de ignição | Unid | 6 | | |
| 122 | Junta coletor de admissão | Unid | 10 | | |
| 123 | Junta coletor de escape | Unid | 11 | | |
| 124 | Junta da tampa de tucho | Unid | 6 | | |
| 125 | Junta do cabeçote | Unid | 18 | | |
| 126 | Junta do carte | Unid | 8 | | |
| 127 | Junta do corpo borboleta | Unid | 10 | | |
| 128 | Junta do tampão | Unid | 7 | | |
| 129 | Junta homocinetica | Unid | 11 | | |
| 130 | Junta motor ft c/ret | Unid | 9 | | |
| 131 | Junta saída da descarga | Unid | 12 | | |
| 132 | Kit amortecedor | Unid | 12 | | |
| 133 | Kit de embreagem | Unid | 9 | | |
| 134 | Kit do estabilizador | Unid | 6 | | |
| 135 | Kit do feixe de mola | Unid | 18 | | |
| 136 | Lâmpada 1034 | Unid | 8 | | |
| 137 | Lâmpada 1141 | Unid | 20 | | |
| 138 | Lâmpada 67 | Unid | 20 | | |
| 139 | Lâmpada do farol | Unid | 24 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/2023
FLS. 129
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Lâmpada h4 | Unid | 20 | | |
| 141 | Lanterna traseira direita | Unid | 18 | | |
| 142 | Lanterna traseira esquerda | Unid | 18 | | |
| 143 | Macaco | Unid | 8 | | |
| 144 | Maçaneta da porta | Unid | 12 | | |
| 145 | Manga eixo ft l/d | Unid | 10 | | |
| 146 | Mangote do radiador | Unid | 5 | | |
| 147 | Mangote do suspiro do radiador | Unid | 6 | | |
| 148 | Mangote do tanque de combustível | Unid | 6 | | |
| 149 | Mangueira de freio dianteira | Unid | 10 | | |
| 150 | Mangueira de freio traseira | Unid | 10 | | |
| 151 | Mangueira filtro ar ft | Unid | 11 | | |
| 152 | Maquina vidro dt ft l/d el | Unid | 14 | | |
| 153 | Maquina vidro dt ft l/e el | Unid | 9 | | |
| 154 | Molas traseiras | Unid | 6 | | |
| 155 | Painel completo | Unid | 8 | | |
| 156 | Palheta do limpador | Unid | 12 | | |
| 157 | Parabrisa | Unid | 10 | | |
| 158 | Parachoque dianteiro | Unid | 10 | | |
| 159 | Parachoque traseiro | Unid | 10 | | |
| 160 | Pastilha freio ft dian | Unid | 24 | | |
| 161 | Pino do capú | Unid | 17 | | |
| 162 | Pistão | Unid | 7 | | |
| 163 | Pivô inferior | Unid | 7 | | |
| 166 | Pivô superior | Unid | 17 | | |
| 165 | Polia virabrequim ft | Unid | 11 | | |
| 166 | Porcas e parafusos de rodas | Unid | 80 | | |
| 167 | Porta direita | Unid | 8 | | |
| 168 | Porta direita traseira | Unid | 6 | | |
| 169 | Porta esquerda | Unid | 6 | | |
| 170 | Porta esquerda traseira | Unid | 8 | | |
| 171 | Pressostato ar cond | Unid | 8 | | |
| 172 | Radiador de mola | Unid | 6 | | |
| 173 | Radiador ft a | Unid | 4 | | |
| 174 | Refil da bomba de combustível | Unid | 7 | | |
| 175 | Regulador de voltagem | Unid | 5 | | |
| 176 | Regulador do sensor de nível de combustível | Unid | 10 | | |
| 177 | Relê do pisca | Unid | 10 | | |
| 178 | Reparo da caixa de direção | Unid | 10 | | |
| 179 | Retentor da polia | Unid | 9 | | |
| 180 | Retentor de válvula | Unid | 9 | | |
| 181 | Retentor do comando | Unid | 9 | | |
| 182 | Retentor do primário | Unid | 9 | | |
| 183 | Retentor do volante | Unid | 4 | | |
| 184 | Retrovisor | Unid | 5 | | |
| 185 | Retrovisor interno | Unid | 5 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800l /2023
FLS. 130
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 186 | Roda de liga leva | Unid | 4 | | |
| 187 | Rolamento da coifa | Unid | 10 | | |
| 188 | Rolamento da roda traseira | Unid | 9 | | |
| 189 | Rolamento de coluna | Unid | 9 | | |
| 190 | Rolamento de direção | Unid | 9 | | |
| 191 | Rolamento de roda dianteiro | Unid | 9 | | |
| 192 | Rolamento do alternador | Unid | 6 | | |
| 193 | Rolamento do tensor | Unid | 7 | | |
| 194 | Rolamento tencionador | Unid | 7 | | |
| 195 | Rotor do alternador | Unid | 5 | | |
| 196 | Sapata susp ft dt l/e | Unid | 9 | | |
| 197 | Sensor de temperatura d´água | Unid | 7 | | |
| 198 | Sensor do corpo borboleta | Unid | 4 | | |
| 199 | Sensor do nível de combustível | Unid | 6 | | |
| 200 | Sensor map | Unid | 5 | | |
| 201 | Silencioso da saída do motor | Unid | 7 | | |
| 202 | Silencioso dianteiro | Unid | 5 | | |
| 203 | Silencioso do meio (intermediário) | Unid | 8 | | |
| 204 | Silencioso traseiro | Unid | 6 | | |
| 205 | Sinaleira lateral | Unid | 8 | | |
| 206 | Sonda lambida | Unid | 4 | | |
| 207 | Suporte da caixa de marcha | Unid | 6 | | |
| 208 | Tambor de freio | Unid | 6 | | |
| 209 | Tampa de óleo do motor | Unid | 7 | | |
| 210 | Tampa do radiador | Unid | 6 | | |
| 211 | Tampa do tanque de combustível | Unid | 7 | | |
| 212 | Tampa reservatório água rad ft | Unid | 11 | | |
| 213 | Tanque de combustível | Unid | 4 | | |
| 214 | Tapetes | Unid | 5 | | |
| 215 | Tarugo de roda | Unid | 8 | | |
| 216 | Tela dianteira | Unid | 6 | | |
| 217 | Terminal de bateria | Unid | 24 | | |
| 218 | Terminal de direção ld | Unid | 14 | | |
| 219 | Terminal de direção le | Unid | 8 | | |
| 220 | Terminal extremo | Unid | 8 | | |
| 221 | Tirante ft cx mch ext | Unid | 8 | | |
| 222 | Tranca do capuz | Unid | 6 | | |
| 223 | Trava da tampa traseira | Unid | 8 | | |
| 224 | Trizeta do tripoide | Unid | 6 | | |
| 225 | Tubo flexível cano mtr ft | Unid | 10 | | |
| 226 | Válvula acd ft | Unid | 4 | | |
| 227 | Válvula de admissão | Unid | 7 | | |
| 228 | Válvula de escape | Unid | 7 | | |
| 229 | Válvula termostática ft | Unid | 6 | | |
| 230 | Vela ign ft | Unid | 7 | | |
| 231 | Vidro da porta direita | Unid | 5 | | |
| 232 | Vidro da porta esquerda | Unid | 5 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1 /202 3
FLS. 131
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 233 | Vidro traseiro | Unid | 5 | | |

| FIAT STRADA ENDURENCE CS 2021 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unid | 8 | | |
| 2 | Amortecedor traseiro turbogas | Unid | 8 | | |
| 3 | Asa do uruburu | Unid | 8 | | |
| 4 | Barra axial dir | Unid | 8 | | |
| 5 | Base coxim amort .dt | Unid | 8 | | |
| 6 | Base cx marcha | Unid | 8 | | |
| 7 | Base motor dt d | Unid | 8 | | |
| 8 | Bateria 60 amperes | Unid | 4 | | |
| 9 | Bomba d´água | Unid | 4 | | |
| 10 | Bomba de óleo | Unid | 4 | | |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unid | 4 | | |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unid | 8 | | |
| 13 | Bucha da sapata | Unid | 8 | | |
| 14 | Cabeçote motor | Unid | 4 | | |
| 15 | Cabo acelerador | Unid | 8 | | |
| 16 | Cabo de freio completo | Unid | 8 | | |
| 17 | Cabo de vela | Unid | 8 | | |
| 18 | Cabo embreagem | Unid | 8 | | |
| 19 | Chave de roda | Unid | 4 | | |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unid | 6 | | |
| 21 | Cilindro rd ts | Unid | 6 | | |
| 22 | Colar de embreagem | Unid | 4 | | |
| 23 | Correia dentada | Unid | 6 | | |
| 24 | Correia gir alt dh | Unid | 6 | | |
| 25 | Disco de freio dt | Unid | 8 | | |
| 26 | Farol dt direito | Unid | 4 | | |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unid | 4 | | |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unid | 4 | | |
| 29 | Filtro de combustível | Unid | 4 | | |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unid | 4 | | |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unid | 4 | | |
| 32 | Hidrovacuo | Unid | 2 | | |
| 33 | Jogo arruela comando | Jogo | 4 | | |
| 34 | Jogo balancim motor | Jogo | 4 | | |
| 35 | Jogo bronze biela | Jogo | 4 | | |
| 36 | Jogo bronze comando central | Jogo | 4 | | |
| 37 | Jogo junta motor | Jogo | 4 | | |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Jogo | 4 | | |
| 39 | Jogo pistom motor | Jogo | 4 | | |
| 40 | Jogo segmento motor | Jogo | 4 | | |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | 4 | | |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Kit | 4 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 132
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Kit | 4 | | |
| 44 | Kit rolamento ts | Kit | 4 | | |
| 45 | Lanterna ts d | Unid | 4 | | |
| 46 | Lanterna ts e | Unid | 4 | | |
| 47 | Lona traseira | Unid | 6 | | |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unid | 2 | | |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unid | 4 | | |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unid | 4 | | |
| 51 | Mangote superior radiador | Unid | 4 | | |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | 4 | | |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | 4 | | |
| 54 | Motor de partida | Unid | 4 | | |
| 55 | Palhetas convencionais | Unid | 8 | | |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unid | 4 | | |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unid | 4 | | |
| 58 | Parachoque traseiro | Unid | 4 | | |
| 59 | Pastilha freio dt | Unid | 20 | | |
| 60 | Pivô | Unid | 4 | | |
| 61 | Protetor de cárter | Unid | 4 | | |
| 62 | Radiador | Unid | 4 | | |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unid | 4 | | |
| 64 | Retentor volante motor | Unid | 4 | | |
| 65 | Retrovisor direito | Unid | 4 | | |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unid | 4 | | |
| 67 | Rolamento roda dt | Unid | 4 | | |
| 68 | Sapata de freio | Unid | 4 | | |
| 69 | Silencioso ts | Unid | 4 | | |
| 70 | Tambor de freio ts | Unid | 4 | | |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unid | 4 | | |
| 72 | Terminal | Unid | 4 | | |
| 73 | Terminal direção | Unid | 4 | | |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unid | 4 | | |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unid | 4 | | |
| 76 | Vela | Unid | 4 | | |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unid | 4 | | |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unid | 4 | | |
| 79 | Virabrequim do motor | Unid | 4 | | |

| CITROEN/AIRCROSS M FEEL 2016/2017 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Anel segmento | Unid | 3 | | |
| 2 | Base do motor | Unid | 7 | | |
| 3 | Bomba óleo | Unid | 3 | | |
| 4 | Bronze biela | Unid | 3 | | |
| 5 | Bronze de chumaceira | Unid | 3 | | |
| 6 | Bucha biela | Unid | 10 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001 /2023
FLS. 133
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bucha comando de válvulas | Unid | 10 | | |
| 8 | Calço eixo | Unid | 5 | | |
| 9 | Camisa cilindro | Unid | 10 | | |
| 10 | Filtro combustível | Unid | 15 | | |
| 11 | Filtro lubrificante | Unid | 25 | | |
| 12 | Guia admissão | Unid | 5 | | |
| 13 | Jogo de junta mt | Unid | 3 | | |
| 14 | Jogo de pistão | Unid | 3 | | |
| 15 | Parabrisa | Unid | 2 | | |
| 16 | Retentor de válvula | Unid | 10 | | |
| 17 | Roda de liga leve | Unid | 10 | | |
| 18 | Silicone alta temperatura | Unid | 15 | | |

| MITSUBISHI L200 TRITON 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Abraçadeira do escapamento | Unid | 12 | | |
| 2 | Abraçadeira mangote do radiador | Unid | 30 | | |
| 3 | Alternador | Unid | 2 | | |
| 4 | Amortecedor dianteiro | Par | 7 | | |
| 5 | Amortecedor traseiro | Par | 7 | | |
| 6 | Anel de vedação do escapamento | Unid | 11 | | |
| 7 | Balança traseira | Unid | 8 | | |
| 8 | Banco estofado | Unid | 4 | | |
| 9 | Barra de direção | Unid | 6 | | |
| 10 | Base amortecedor | Unid | 10 | | |
| 11 | Base da caixa de marcha | Unid | 10 | | |
| 12 | Base do motor | Unid | 10 | | |
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unid | 2 | | |
| 14 | Bico injetor | Unid | 2 | | |
| 15 | Bieleta | Unid | 10 | | |
| 16 | Bomba d´água | Unid | 4 | | |
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unid | 15 | | |
| 18 | Borracha de escapamento final | Unid | 15 | | |
| 19 | Borracha do amortecedor | Unid | 15 | | |
| 20 | Borracha do estabilizador | Unid | 15 | | |
| 21 | Borracha parabrisa | Unid | 4 | | |
| 22 | Braço axial | Unid | 10 | | |
| 23 | Braço do setor | Unid | 5 | | |
| 24 | Braço l | Unid | 5 | | |
| 25 | Bucha da balança inferior | Unid | 20 | | |
| 26 | Bucha da balança superior | Unid | 20 | | |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unid | 20 | | |
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unid | 20 | | |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unid | 20 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1 /202 3
FLS. 134
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Bucha do estabilizador | Unid | 20 | | |
| 31 | Bucha do tirante | Unid | 20 | | |
| 32 | Buzina | Unid | 8 | | |
| 33 | Cabo de bateria | Unid | 40 | | |
| 34 | Cabo de embreagem | Unid | 10 | | |
| 35 | Cabo do acelerador | Unid | 10 | | |
| 36 | Cabo do velocímetro | Unid | 4 | | |
| 37 | Caixa de direção | Unid | 2 | | |
| 38 | Caixa de marcha | Unid | 2 | | |
| 39 | Calha | Unid | 3 | | |
| 40 | Capô | Unid | 2 | | |
| 41 | Chave de roda | Unid | 4 | | |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unid | 10 | | |
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unid | 10 | | |
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unid | 8 | | |
| 45 | Cilindro mestre | Unid | 6 | | |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unid | 6 | | |
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unid | 15 | | |
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unid | 15 | | |
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unid | 15 | | |
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unid | 15 | | |
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unid | 15 | | |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unid | 15 | | |
| 53 | Cola parabrisa | Unid | 8 | | |
| 54 | Correia da bomba | Unid | 8 | | |
| 55 | Correia de ventoinha | Unid | 8 | | |
| 56 | Correia dentada | Unid | 8 | | |
| 57 | Correia do alternador | Unid | 8 | | |
| 58 | Correia do hidráulico | Unid | 8 | | |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unid | 8 | | |
| 60 | Diferencial completo | Unid | 2 | | |
| 61 | Direção | Unid | 4 | | |
| 62 | Disco de freio | Unid | 7 | | |
| 63 | Farol de milha | Unid | 4 | | |
| 64 | Farol direito | Unid | 8 | | |
| 65 | Farol esquerdo | Unid | 8 | | |
| 66 | Fechadura do capô | Unid | 15 | | |
| 67 | Filtro de ar | Unid | 25 | | |
| 68 | Filtro de combustível | Unid | 25 | | |
| 69 | Fita da direção da buzina | Unid | 13 | | |
| 70 | Fusíveis | Unid | 150 | | |
| 71 | Jogo de cabo de vela | Unid | 10 | | |
| 72 | Jogo de escova do motor de partida | Unid | 15 | | |
| 73 | Jogo de junta do motor | Unid | 4 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/202 3
FLS. 135
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Jogo de lona de freio | Unid | 15 | | |
| 75 | Jogo de pastilhas de freio | Unid | 15 | | |
| 76 | Jogo de velas | Unid | 10 | | |
| 77 | Kit de embreagem | Kit | 2 | | |
| 78 | Lâmpada do farol | Unid | 10 | | |
| 80 | Lanterna traseira direita | Unid | 10 | | |
| 81 | Lanterna traseira esquerda | Unid | 10 | | |
| 82 | Macaco | Unid | 4 | | |
| 83 | Maçanetas das portas | Unid | 15 | | |
| 84 | Molas traseiras | Unid | 6 | | |
| 85 | Painel completo | Unid | 2 | | |
| 86 | Palhetas de limpador de para-brisa | Unid | 15 | | |
| 87 | Parabrisa | Unid | 2 | | |
| 88 | Para-choque dianteiro | Unid | 3 | | |
| 89 | Para-choque traseiro | Unid | 3 | | |
| 90 | Pivô inferior | Unid | 20 | | |
| 91 | Pivô superior | Unid | 20 | | |
| 92 | Porcas e parafusos para rodas | Unid | 45 | | |
| 93 | Porta direita | Unid | 2 | | |
| 94 | Porta esquerda | Unid | 2 | | |
| 95 | Porta traseira direita | Unid | 2 | | |
| 96 | Porta traseira esquerda | Unid | 2 | | |
| 97 | Radiador | Unid | 2 | | |
| 98 | Retentor do volante | Unid | 4 | | |
| 99 | Retrovisor | Unid | 7 | | |
| 100 | Retrovisor interno | Unid | 4 | | |
| 101 | Roda liga leve | Unid | 5 | | |
| 102 | Rolamento de roda traseiro | Unid | 8 | | |
| 103 | Tampa do tanque de combustível | Unid | 10 | | |
| 104 | Tanque de combustível | Unid | 2 | | |
| 105 | Tapetes | Unid | 10 | | |
| 106 | Tela dianteira | Unid | 4 | | |
| 107 | Terminal de bateria | Unid | 15 | | |
| 108 | Terminal de direção ld | Unid | 16 | | |
| 109 | Terminal de direção le | Unid | 16 | | |
| 110 | Trava da tampa traseira | Unid | 10 | | |
| 111 | Vidro da porta direita | Unid | 4 | | |
| 112 | Vidro da porta esquerda | Unid | 5 | | |
| 113 | Vidro traseiro | Unid | 5 | | |

| TOYOTA HILUX 1998 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Abraçadeira do escapamento | Unid | 12 | | |
| 2 | Abraçadeira mangote do radiador | Unid | 30 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/2023
FLS. 136
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alternador | Unid | 2 | | |
| 4 | Amortecedor dianteiro | Par | 7 | | |
| 5 | Amortecedor traseiro | Par | 7 | | |
| 6 | Anel de vedação do escapamento | Unid | 11 | | |
| 7 | Balança traseira | Unid | 8 | | |
| 8 | Banco estofado | Unid | 4 | | |
| 9 | Barra de direção | Unid | 6 | | |
| 10 | Base amortecedor | Unid | 10 | | |
| 11 | Base da caixa de marcha | Unid | 10 | | |
| 12 | Base do motor | Unid | 10 | | |
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unid | 2 | | |
| 14 | Bico injetor | Unid | 2 | | |
| 15 | Bieleta | Unid | 10 | | |
| 16 | Bomba d´água | Unid | 4 | | |
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unid | 15 | | |
| 18 | Borracha de escapamento final | Unid | 15 | | |
| 19 | Borracha do amortecedor | Unid | 15 | | |
| 20 | Borracha do estabilizador | Unid | 15 | | |
| 21 | Borracha parabrisa | Unid | 4 | | |
| 22 | Braço axial | Unid | 10 | | |
| 23 | Braço do setor | Unid | 5 | | |
| 24 | Braço l | Unid | 5 | | |
| 25 | Bucha da balança inferior | Unid | 20 | | |
| 26 | Bucha da balança superior | Unid | 20 | | |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unid | 20 | | |
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unid | 20 | | |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unid | 20 | | |
| 30 | Bucha do estabilizador | Unid | 20 | | |
| 31 | Bucha do tirante | Unid | 20 | | |
| 32 | Buzina | Unid | 8 | | |
| 33 | Cabo de bateria | Unid | 40 | | |
| 34 | Cabo de embreagem | Unid | 10 | | |
| 35 | Cabo do acelerador | Unid | 10 | | |
| 36 | Cabo do velocímetro | Unid | 4 | | |
| 37 | Caixa de direção | Unid | 2 | | |
| 38 | Caixa de marcha | Unid | 2 | | |
| 39 | Calha | Unid | 3 | | |
| 40 | Capô | Unid | 2 | | |
| 41 | Chave de roda | Unid | 4 | | |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unid | 10 | | |
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unid | 10 | | |
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unid | 8 | | |
| 45 | Cilindro mestre | Unid | 6 | | |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unid | 6 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unid | 15 | | |
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unid | 15 | | |
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unid | 15 | | |
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unid | 15 | | |
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unid | 15 | | |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unid | 15 | | |
| 53 | Cola parabrisa | Unid | 8 | | |
| 54 | Correia da bomba | Unid | 8 | | |
| 55 | Correia de ventoinha | Unid | 8 | | |
| 56 | Correia dentada | Unid | 8 | | |
| 57 | Correia do alternador | Unid | 8 | | |
| 58 | Correia do hidráulico | Unid | 8 | | |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unid | 8 | | |
| 60 | Diferencial completo | Unid | 2 | | |
| 61 | Direção | Unid | 4 | | |
| 62 | Disco de freio | Unid | 7 | | |
| 63 | Farol de milha | Unid | 4 | | |
| 64 | Farol direito | Unid | 8 | | |
| 65 | Farol esquerdo | Unid | 8 | | |
| 66 | Fechadura do capô | Unid | 15 | | |
| 67 | Filtro de ar | Unid | 25 | | |
| 68 | Filtro de combustível | Unid | 25 | | |
| 69 | Fita da direção da buzina | Unid | 13 | | |
| 70 | Fusíveis | Unid | 150 | | |
| 71 | Jogo de cabo de vela | Unid | 10 | | |
| 72 | Jogo de escova do motor de partida | Unid | 15 | | |
| 73 | Jogo de junta do motor | Unid | 4 | | |
| 74 | Jogo de lona de freio | Unid | 15 | | |
| 75 | Jogo de pastilhas de freio | Unid | 15 | | |
| 76 | Jogo de velas | Unid | 10 | | |
| 77 | Kit de embreagem | Kit | 2 | | |
| 78 | Lâmpada do farol | Unid | 10 | | |
| 79 | Lanterna traseira direita | Unid | 10 | | |
| 80 | Lanterna traseira esquerda | Unid | 10 | | |
| 81 | Macaco | Unid | 4 | | |
| 82 | Maçanetas das portas | Unid | 15 | | |
| 83 | Molas traseiras | Unid | 6 | | |
| 84 | Painel completo | Unid | 2 | | |
| 85 | Palhetas de limpador de para-brisa | Unid | 15 | | |
| 86 | Parabrisa | Unid | 2 | | |
| 87 | Para-choque dianteiro | Unid | 3 | | |
| 88 | Para-choque traseiro | Unid | 3 | | |
| 89 | Pivô inferior | Unid | 20 | | |
| 90 | Pivô superior | Unid | 20 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/2023
FLS. 138
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Porcas e parafusos para rodas | Unid | 45 | | |
| 92 | Porta direita | Unid | 2 | | |
| 93 | Porta esquerda | Unid | 2 | | |
| 94 | Porta traseira direita | Unid | 2 | | |
| 95 | Porta traseira esquerda | Unid | 2 | | |
| 96 | Radiador | Unid | 2 | | |
| 97 | Retentor do volante | Unid | 4 | | |
| 98 | Retrovisor | Unid | 7 | | |
| 99 | Retrovisor interno | Unid | 4 | | |
| 100 | Roda liga leve | Unid | 5 | | |
| 101 | Rolamento de roda traseiro | Unid | 8 | | |
| 102 | Tampa do tanque de combustível | Unid | 10 | | |
| 103 | Tanque de combustível | Unid | 2 | | |
| 104 | Tapetes | Unid | 10 | | |
| 105 | Tela dianteira | Unid | 4 | | |
| 106 | Terminal de bateria | Unid | 15 | | |
| 107 | Terminal de direção ld | Unid | 16 | | |
| 108 | Terminal de direção le | Unid | 16 | | |
| 109 | Trava da tampa traseira | Unid | 10 | | |
| 110 | Vidro da porta direita | Unid | 4 | | |
| 111 | Vidro da porta esquerda | Unid | 5 | | |
| 112 | Vidro traseiro | Unid | 5 | | |

| CHEVROLET GM S10 COLINA 2006 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Abraçadeira do escapamento | Unid | 12 | | |
| 2 | Abraçadeira mangote do radiador | Unid | 30 | | |
| 3 | Alternador | Unid | 2 | | |
| 4 | Amortecedor dianteiro | Par | 7 | | |
| 5 | Amortecedor traseiro | Par | 7 | | |
| 6 | Anel de vedação do escapamento | Unid | 11 | | |
| 7 | Balança traseira | Unid | 8 | | |
| 8 | Banco estofado | Unid | 4 | | |
| 9 | Barra de direção | Unid | 6 | | |
| 10 | Base amortecedor | Unid | 10 | | |
| 11 | Base da caixa de marcha | Unid | 10 | | |
| 12 | Base do motor | Unid | 10 | | |
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unid | 2 | | |
| 14 | Bico injetor | Unid | 2 | | |
| 15 | Bieleta | Unid | 10 | | |
| 16 | Bomba d´água | Unid | 4 | | |
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unid | 15 | | |
| 18 | Borracha de escapamento final | Unid | 15 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/1202 3
FLS. 139
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Borracha do amortecedor | Unid | 15 | | |
| 20 | Borracha do estabilizador | Unid | 15 | | |
| 21 | Borracha parabrisa | Unid | 4 | | |
| 22 | Braço axial | Unid | 10 | | |
| 23 | Braço do setor | Unid | 5 | | |
| 24 | Braço l | Unid | 5 | | |
| 25 | Bucha da balança inferior | Unid | 20 | | |
| 26 | Bucha da balança superior | Unid | 20 | | |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unid | 20 | | |
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unid | 20 | | |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unid | 20 | | |
| 30 | Bucha do estabilizador | Unid | 20 | | |
| 31 | Bucha do tirante | Unid | 20 | | |
| 32 | Buzina | Unid | 8 | | |
| 33 | Cabo de bateria | Unid | 40 | | |
| 34 | Cabo de embreagem | Unid | 10 | | |
| 35 | Cabo do acelerador | Unid | 10 | | |
| 36 | Cabo do velocímetro | Unid | 4 | | |
| 37 | Caixa de direção | Unid | 2 | | |
| 38 | Caixa de marcha | Unid | 2 | | |
| 39 | Calha | Unid | 3 | | |
| 40 | Capô | Unid | 2 | | |
| 41 | Chave de roda | Unid | 4 | | |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unid | 10 | | |
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unid | 10 | | |
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unid | 8 | | |
| 45 | Cilindro mestre | Unid | 6 | | |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unid | 6 | | |
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unid | 15 | | |
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unid | 15 | | |
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unid | 15 | | |
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unid | 15 | | |
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unid | 15 | | |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unid | 15 | | |
| 53 | Cola parabrisa | Unid | 8 | | |
| 54 | Correia da bomba | Unid | 8 | | |
| 55 | Correia de ventoinha | Unid | 8 | | |
| 56 | Correia dentada | Unid | 8 | | |
| 57 | Correia do alternador | Unid | 8 | | |
| 58 | Correia do hidráulico | Unid | 8 | | |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unid | 8 | | |
| 60 | Diferencial completo | Unid | 2 | | |
| 61 | Direção | Unid | 4 | | |
| 62 | Disco de freio | Unid | 7 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208 00/202 3
FLS. 140
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Farol de milha | Unid | 4 | | |
| 64 | Farol direito | Unid | 8 | | |
| 65 | Farol esquerdo | Unid | 8 | | |
| 66 | Fechadura do capô | Unid | 15 | | |
| 67 | Filtro de ar | Unid | 25 | | |
| 68 | Filtro de combustível | Unid | 25 | | |
| 69 | Fita da direção da buzina | Unid | 13 | | |
| 70 | Fusíveis | Unid | 150 | | |
| 71 | Jogo de cabo de vela | Unid | 10 | | |
| 72 | Jogo de escova do motor de partida | Unid | 15 | | |
| 73 | Jogo de junta do motor | Unid | 4 | | |
| 74 | Jogo de lona de freio | Unid | 15 | | |
| 75 | Jogo de pastilhas de freio | Unid | 15 | | |
| 76 | Jogo de velas | Unid | 10 | | |
| 77 | Kit de embreagem | Kit | 2 | | |
| 78 | Lâmpada do farol | Unid | 10 | | |
| 79 | Lanterna traseira direita | Unid | 10 | | |
| 80 | Lanterna traseira esquerda | Unid | 10 | | |
| 81 | Macaco | Unid | 4 | | |
| 82 | Maçanetas das portas | Unid | 15 | | |
| 83 | Molas traseiras | Unid | 6 | | |
| 84 | Painel completo | Unid | 2 | | |
| 85 | Palhetas de limpador de para-brisa | Unid | 15 | | |
| 86 | Parabrisa | Unid | 2 | | |
| 87 | Para-choque dianteiro | Unid | 3 | | |
| 88 | Para-choque traseiro | Unid | 3 | | |
| 89 | Pivô inferior | Unid | 20 | | |
| 90 | Pivô superior | Unid | 20 | | |
| 91 | Porcas e parafusos para rodas | Unid | 45 | | |
| 92 | Porta direita | Unid | 2 | | |
| 93 | Porta esquerda | Unid | 2 | | |
| 94 | Porta traseira direita | Unid | 2 | | |
| 95 | Porta traseira esquerda | Unid | 2 | | |
| 96 | Radiador | Unid | 2 | | |
| 97 | Retentor do volante | Unid | 4 | | |
| 98 | Retrovisor | Unid | 7 | | |
| 99 | Retrovisor interno | Unid | 4 | | |
| 100 | Roda liga leve | Unid | 5 | | |
| 101 | Rolamento de roda traseiro | Unid | 8 | | |
| 102 | Tampa do tanque de combustível | Unid | 10 | | |
| 103 | Tanque de combustível | Unid | 2 | | |
| 104 | Tapetes | Unid | 10 | | |
| 105 | Tela dianteira | Unid | 4 | | |
| 106 | Terminal de bateria | Unid | 15 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020300 1/2023
FLS. 341
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Terminal de direção ld | Unid | 16 | | |
| 108 | Terminal de direção le | Unid | 16 | | |
| 109 | Trava da tampa traseira | Unid | 10 | | |
| 110 | Vidro da porta direita | Unid | 4 | | |
| 111 | Vidro da porta esquerda | Unid | 5 | | |
| 112 | Vidro traseiro | Unid | 5 | | |

| RENAULT DUSTER 16D 4X2 2013/2014 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unid | 4 | | |
| 2 | Amortecedor traseiro turbogas | Unid | 4 | | |
| 3 | Asa do uruburu | Unid | 4 | | |
| 4 | Barra axial dir | Unid | 15 | | |
| 5 | Base coxim amort .dt | Unid | 10 | | |
| 6 | Base cx marcha | Unid | 10 | | |
| 7 | Base motor dt d | Unid | 10 | | |
| 8 | Bateria 60 amperes | Unid | 2 | | |
| 9 | Bomba d´água | Unid | 6 | | |
| 10 | Bomba de óleo | Unid | 6 | | |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unid | 4 | | |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unid | 10 | | |
| 13 | Bucha da sapata | Unid | 10 | | |
| 14 | Cabeçote motor | Unid | 2 | | |
| 15 | Cabo acelerador | Unid | 15 | | |
| 16 | Cabo de freio completo | Unid | 10 | | |
| 17 | Cabo de vela | Unid | 10 | | |
| 18 | Cabo embreagem | Unid | 10 | | |
| 19 | Chave de roda | Unid | 10 | | |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unid | 7 | | |
| 21 | Cilindro rd ts | Unid | 10 | | |
| 22 | Colar de embreagem | Unid | 10 | | |
| 23 | Correia dentada | Unid | 12 | | |
| 24 | Correia gir alt dh | Unid | 12 | | |
| 25 | Disco de freio dt | Unid | 9 | | |
| 26 | Farol dt direito | Unid | 7 | | |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unid | 7 | | |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unid | 25 | | |
| 29 | Filtro de combustível | Unid | 25 | | |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unid | 25 | | |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unid | 25 | | |
| 32 | Hidrovacuo | Unid | 4 | | |
| 33 | Jogo arruela comando | Jogo | 8 | | |
| 34 | Jogo balancim motor | Jogo | 8 | | |
| 35 | Jogo bronze biela | Jogo | 8 | | |
| 36 | Jogo bronze comando central | Jogo | 8 | | |
| 37 | Jogo junta motor | Jogo | 8 | | |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Jogo | 8 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1 /202 3
FLS. 142
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Jogo pistom motor | Jogo | 8 | | |
| 40 | Jogo segmento motor | Jogo | 8 | | |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | 9 | | |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Kit | 7 | | |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Kit | 10 | | |
| 44 | Kit rolamento ts | Kit | 20 | | |
| 45 | Lanterna ts d | Unid | 10 | | |
| 46 | Lanterna ts e | Unid | 10 | | |
| 47 | Lona traseira | Unid | 15 | | |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unid | 4 | | |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unid | 10 | | |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unid | 15 | | |
| 51 | Mangote superior radiador | Unid | 15 | | |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | 15 | | |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | 15 | | |
| 54 | Motor de partida | Unid | 4 | | |
| 55 | Palhetas convencionais | Unid | 15 | | |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unid | 5 | | |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unid | 5 | | |
| 58 | Parachoque traseiro | Unid | 5 | | |
| 59 | Pastilha freio dt | Unid | 20 | | |
| 60 | Pivô | Unid | 25 | | |
| 61 | Protetor de cárter | Unid | 15 | | |
| 62 | Radiador | Unid | 5 | | |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unid | 15 | | |
| 64 | Retentor volante motor | Unid | 12 | | |
| 65 | Retrovisor direito | Unid | 12 | | |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unid | 16 | | |
| 67 | Rolamento roda dt | Unid | 16 | | |
| 68 | Sapata de freio | Unid | 16 | | |
| 69 | Silencioso ts | Unid | 6 | | |
| 70 | Tambor de freio ts | Unid | 10 | | |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unid | 10 | | |
| 72 | Terminal | Unid | 9 | | |
| 73 | Terminal direção | Unid | 9 | | |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unid | 20 | | |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unid | 20 | | |
| 76 | Vela | Unid | 10 | | |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unid | 4 | | |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unid | 4 | | |
| 79 | Virabrequim do motor | Unid | 4 | | |

**MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 150 2019**

...EIRAS/MA
Proc. 020800/202 3
FLS. 143
Rub.



| Item | Descrição | Unid | Qtd | Vlr. Unit. RS | Vlr. Total RS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agulha | Unid | 8 | | |
| 2 | Alça | Unid | 8 | | |
| 3 | Amortecedor traseiro | Unid | 5 | | |
| 4 | Anel de segmento | Unid | 8 | | |
| 5 | Anel de vareta | Unid | 10 | | |
| 6 | Bateria de 5,5 amperes | Unid | 7 | | |
| 7 | Biela | Unid | 9 | | |
| 8 | Bucha da balança | Unid | 12 | | |
| 9 | Bucha da coroa | Unid | 12 | | |
| 10 | Cabo de embreagem | Unid | 32 | | |
| 11 | Cabo de freio | Unid | 32 | | |
| 12 | Cabo de vela | Unid | 17 | | |
| 13 | Cabo de velocímetro | Unid | 17 | | |
| 14 | Cabo do acelerador | Unid | 32 | | |
| 15 | Caixa de direção | Unid | 2 | | |
| 16 | Camisa do motor | Unid | 7 | | |
| 17 | Cavaleta lateral | Unid | 15 | | |
| 18 | Corrente | Unid | 7 | | |
| 19 | Cubo dianteiro | Unid | 5 | | |
| 20 | Cubo traseiro | Unid | 10 | | |
| 21 | Engenho de velocidade | Unid | 10 | | |
| 22 | Esticador de corrente | Unid | 10 | | |
| 23 | Farol | Unid | 7 | | |
| 24 | Guidão | Unid | 7 | | |
| 25 | Jogo de junta do motor | Unid | 12 | | |
| 26 | Jogo de patin de freio | Unid | 7 | | |
| 27 | Kit de tração | Unid | 10 | | |
| 28 | Lâmpada biodo | Unid | 12 | | |
| 29 | Lâmpada de 2 contatos | Unid | 14 | | |
| 30 | Lâmpada do painel | Unid | 30 | | |
| 31 | Lâmpada do pisca | Unid | 35 | | |
| 32 | Lâmpada do stop | Unid | 14 | | |
| 33 | Lanterna do pisca | Unid | 20 | | |
| 34 | Lona de freio | Unid | 10 | | |
| 35 | Manopla | Unid | 15 | | |
| 36 | Pastilha de freio | Unid | 12 | | |
| 37 | Pedal da marcha | Unid | 10 | | |
| 38 | Pedal de freio | Unid | 10 | | |
| 39 | Pedal de partida | Unid | 10 | | |
| 40 | Pisca | Unid | 20 | | |
| 41 | Pistão | Unid | 10 | | |
| 42 | Relê de pisca | Unid | 15 | | |
| 43 | Retentor de válvula | Unid | 20 | | |
| 44 | Retentor do telescópio | Unid | 15 | | |
| 45 | Retrovisor | Unid | 15 | | |
| 46 | Rolamento de apoio | Unid | 12 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/2023
FLS. 144
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Rolamento de biela | Unid | 17 | | |
| 48 | Segmento | Unid | 12 | | |
| 49 | Solução de bateria | Unid | 15 | | |
| 50 | Tampa do tanque | Unid | 7 | | |
| 51 | Telescópio | Unid | 7 | | |
| 52 | Válvula de admissão | Unid | 10 | | |
| 53 | Válvula de escape | Unid | 10 | | |
| 54 | Vela de ignição | Unid | 15 | | |

| MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 2008 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Agulha | Unid | 8 | | |
| 2 | Alça | Unid | 8 | | |
| 3 | Amortecedor traseiro | Unid | 5 | | |
| 4 | Anel de segmento | Unid | 8 | | |
| 5 | Anel de vareta | Unid | 10 | | |
| 6 | Bateria de 5,5 amperes | Unid | 7 | | |
| 7 | Biela | Unid | 9 | | |
| 8 | Bucha da balança | Unid | 12 | | |
| 9 | Bucha da coroa | Unid | 12 | | |
| 10 | Cabo de embreagem | Unid | 32 | | |
| 11 | Cabo de freio | Unid | 32 | | |
| 12 | Cabo de vela | Unid | 17 | | |
| 13 | Cabo de velocímetro | Unid | 17 | | |
| 14 | Cabo do acelerador | Unid | 32 | | |
| 15 | Caixa de direção | Unid | 2 | | |
| 16 | Camisa do motor | Unid | 7 | | |
| 17 | Cavaleta lateral | Unid | 15 | | |
| 18 | Corrente | Unid | 7 | | |
| 19 | Cubo dianteiro | Unid | 5 | | |
| 20 | Cubo traseiro | Unid | 10 | | |
| 21 | Engenho de velocidade | Unid | 10 | | |
| 22 | Esticador de corrente | Unid | 10 | | |
| 23 | Farol | Unid | 7 | | |
| 24 | Guidão | Unid | 7 | | |
| 25 | Jogo de junta do motor | Unid | 12 | | |
| 26 | Jogo de patin de freio | Unid | 7 | | |
| 27 | Kit de tração | Unid | 10 | | |
| 28 | Lâmpada biodo | Unid | 12 | | |
| 29 | Lâmpada de 2 contatos | Unid | 14 | | |
| 30 | Lâmpada do painel | Unid | 30 | | |
| 31 | Lâmpada do pisca | Unid | 35 | | |
| 32 | Lâmpada do stop | Unid | 14 | | |
| 33 | Lanterna do pisca | Unid | 20 | | |
| 34 | Lona de freio | Unid | 10 | | |
| 35 | Manopla | Unid | 15 | | |
| 36 | Pastilha de freio | Unid | 12 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 145
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Pedal da marcha | Unid | 10 | | |
| 38 | Pedal de freio | Unid | 10 | | |
| 39 | Pedal de partida | Unid | 10 | | |
| 40 | Pisca | Unid | 20 | | |
| 41 | Pistão | Unid | 10 | | |
| 42 | Relê de pisca | Unid | 15 | | |
| 43 | Retentor de válvula | Unid | 20 | | |
| 44 | Retentor do telescópio | Unid | 15 | | |
| 45 | Retrovisor | Unid | 15 | | |
| 46 | Rolamento de apoio | Unid | 12 | | |
| 47 | Rolamento de biela | Unid | 17 | | |
| 48 | Segmento | Unid | 12 | | |
| 49 | Solução de bateria | Unid | 15 | | |
| 50 | Tampa do tanque | Unid | 7 | | |
| 51 | Telescópio | Unid | 7 | | |
| 52 | Válvula de admissão | Unid | 10 | | |
| 53 | Válvula de escape | Unid | 10 | | |
| 54 | Vela de ignição | Unid | 15 | | |

| MOTOCICLETA HONDA TITAN CG 125 2018 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Amortecedor | Unid | 10 | | |
| 2 | Aro dianteiro | Unid | 10 | | |
| 3 | Aro do farol | Unid | 10 | | |
| 4 | Aro traseiro | Unid | 10 | | |
| 5 | Bateria 12v - 5ah | Unid | 10 | | |
| 6 | Bengala | Unid | 10 | | |
| 7 | Biela | Unid | 10 | | |
| 8 | Bomba combustível | Unid | 10 | | |
| 9 | Borracha para estribo | Unid | 5 | | |
| 10 | Bucha balança | Unid | 10 | | |
| 11 | Buzina | Unid | 10 | | |
| 12 | Cabo acelerador | Unid | 15 | | |
| 13 | Cabo embreagem | Unid | 15 | | |
| 14 | Cabo freio | Unid | 15 | | |
| 15 | Cabo velocímetro | Unid | 15 | | |
| 16 | Cachimbo de vela | Unid | 15 | | |
| 17 | Caixa de direção | Unid | 10 | | |
| 18 | Carcaça painel inferior | Unid | 10 | | |
| 19 | Carcaça painel interna | Unid | 10 | | |
| 20 | Carcaça painel superior | Unid | 10 | | |
| 21 | Cavalete lateral c/borracha (descanso) | Unid | 10 | | |
| 22 | Chave de Inguiniçao | Unid | 10 | | |
| 23 | Chave de luz | Unid | 10 | | |
| 24 | Corrente de comando | Unid | 10 | | |
| 25 | Coxim da coroa | Unid | 10 | | |
| 26 | Coxim piscas | Unid | 8 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1 /202 3
FLS. 146
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Cubo central de embreagem | Unid | 8 | | |
| 28 | Eixo da balança | Unid | 8 | | |
| 29 | Eixo da roda dianteira | Unid | 8 | | |
| 30 | Eixo da roda traseira | Unid | 8 | | |
| 31 | Eixo do peão | Unid | 8 | | |
| 32 | Embreagem de velocímetro | Unid | 10 | | |
| 33 | Espelho retrovisor | Unid | 15 | | |
| 34 | Estator | Unid | 15 | | |
| 35 | Esticador corrente | Unid | 15 | | |
| 36 | Fiação principal | Unid | 15 | | |
| 37 | Filtro de ar | Unid | 15 | | |
| 38 | Guia corrente comando | Unid | 10 | | |
| 39 | Guia de cabo | Unid | 10 | | |
| 40 | Guidão | Unid | 10 | | |
| 41 | Interruptor embreagem | Unid | 10 | | |
| 42 | Interruptor partida | Unid | 10 | | |
| 43 | Jogo de junta para motor | Unid | 12 | | |
| 44 | Kit motor (coroa, corrente e peão) | Kit | 12 | | |
| 45 | Lâmpada 12v 21/5w do stop | Unid | 20 | | |
| 46 | Lâmpada 12v 35/35w | Unid | 20 | | |
| 47 | Lâmpada do painel | Unid | 20 | | |
| 48 | Lâmpada do pisca | Unid | 20 | | |
| 49 | Lente do painel | Unid | 20 | | |
| 50 | Manete direita | Unid | 20 | | |
| 51 | Manete esquerdo | Unid | 20 | | |
| 52 | Manopla (direita/esquerda) | Unid | 20 | | |
| 53 | Mola bengala | Unid | 20 | | |
| 54 | Mola do descanso lateral | Unid | 20 | | |
| 55 | Painel completo | Unid | 10 | | |
| 56 | Parafuso bujão do óleo | Unid | 20 | | |
| 57 | Paralama dianteiro | Unid | 15 | | |
| 58 | Patins de freios (traseiros/dianteiros)) | Unid | 15 | | |
| 59 | Pedal do cambio | Unid | 20 | | |
| 60 | Pedal freio | Unid | 20 | | |
| 61 | Pisca | Unid | 20 | | |
| 62 | Plator de embreagem | Unid | 15 | | |
| 63 | Rabeta completa | Unid | 15 | | |
| 64 | Raio dianteiro reforçado | Jogo | 20 | | |
| 65 | Raio traseiro reforçado | Jogo | 20 | | |
| 66 | Retentor bengala | Unid | 15 | | |
| 67 | Retentor cambio | Unid | 15 | | |
| 68 | Retentor embreagem | Unid | 15 | | |
| 69 | Retentor tampa válvula | Unid | 15 | | |
| 70 | Rolamento da biela direito | Unid | 15 | | |
| 71 | Rolamento da biela esquerdo | Unid | 15 | | |
| 72 | Rolamento roda dianteiro | Unid | 15 | | |
| 73 | Rolamento roda traseira | Unid | 15 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1 /2023
FLS. 247
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Suporte escovas | Unid | 20 | | |
| 75 | Suporte farol | Unid | 20 | | |
| 76 | Tampa lateral direita | Unid | 20 | | |
| 77 | Tampa lateral esquerda | Unid | 20 | | |
| 78 | Tensor para corrente comando | Unid | 15 | | |
| 79 | Trava pinhão | Unid | 15 | | |
| 80 | Varão do freio | Unid | 15 | | |
| 81 | Vareta de óleo | Unid | 15 | | |
| 82 | Vela de ignição | Unid | 15 | | |
| 83 | Velocímetro (completo) | Unid | 15 | | |

| MOTOCICLETA YAMAHA YBR 2018 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Agulha | Unid | 8 | | |
| 2 | Alça | Unid | 8 | | |
| 3 | Amortecedor traseiro | Unid | 5 | | |
| 4 | Anel de segmento | Unid | 8 | | |
| 5 | Anel de vareta | Unid | 10 | | |
| 6 | Bateria de 5,5 amperes | Unid | 7 | | |
| 7 | Biela | Unid | 9 | | |
| 8 | Bucha da balança | Unid | 12 | | |
| 9 | Bucha da coroa | Unid | 12 | | |
| 10 | Cabo de embreagem | Unid | 32 | | |
| 11 | Cabo de freio | Unid | 32 | | |
| 12 | Cabo de vela | Unid | 17 | | |
| 13 | Cabo de velocímetro | Unid | 17 | | |
| 14 | Cabo do acelerador | Unid | 32 | | |
| 15 | Caixa de direção | Unid | 2 | | |
| 16 | Camisa do motor | Unid | 7 | | |
| 17 | Cavaleta lateral | Unid | 15 | | |
| 18 | Corrente | Unid | 7 | | |
| 19 | Cubo dianteiro | Unid | 5 | | |
| 20 | Cubo traseiro | Unid | 10 | | |
| 21 | Engenho de velocidade | Unid | 10 | | |
| 22 | Esticador de corrente | Unid | 10 | | |
| 23 | Farol | Unid | 7 | | |
| 24 | Guidão | Unid | 7 | | |
| 25 | Jogo de junta do motor | Unid | 12 | | |
| 26 | Jogo de patin de freio | Unid | 7 | | |
| 27 | Kit de tração | Unid | 10 | | |
| 28 | Lâmpada biodo | Unid | 12 | | |
| 29 | Lâmpada de 2 contatos | Unid | 14 | | |
| 30 | Lâmpada do painel | Unid | 30 | | |
| 31 | Lâmpada do pisca | Unid | 35 | | |
| 32 | Lâmpada do stop | Unid | 14 | | |
| 33 | Lanterna do pisca | Unid | 20 | | |
| 34 | Lona de freio | Unid | 10 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020001/2023
FLS. 148
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Manopla | Unid | 15 | | |
| 36 | Pastilha de freio | Unid | 12 | | |
| 37 | Pedal da marcha | Unid | 10 | | |
| 38 | Pedal de freio | Unid | 10 | | |
| 39 | Pedal de partida | Unid | 10 | | |
| 40 | Pisca | Unid | 20 | | |
| 41 | Pistão | Unid | 10 | | |
| 42 | Relê de pisca | Unid | 15 | | |
| 43 | Retentor de válvula | Unid | 20 | | |
| 44 | Retentor do telescópio | Unid | 15 | | |
| 45 | Retrovisor | Unid | 15 | | |
| 46 | Rolamento de apoio | Unid | 12 | | |
| 47 | Rolamento de biela | Unid | 17 | | |
| 48 | Segmento | Unid | 12 | | |
| 49 | Solução de bateria | Unid | 15 | | |
| 50 | Tampa do tanque | Unid | 7 | | |
| 51 | Telescópio | Unid | 7 | | |
| 52 | Válvula de admissão | Unid | 10 | | |
| 53 | Válvula de escape | Unid | 10 | | |
| 54 | Vela de ignição | Unid | 15 | | |

| MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 150 2018 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Agulha | Unid | 8 | | |
| 2 | Alça | Unid | 8 | | |
| 3 | Amortecedor traseiro | Unid | 5 | | |
| 4 | Anel de segmento | Unid | 8 | | |
| 5 | Anel de vareta | Unid | 10 | | |
| 6 | Bateria de 5,5 amperes | Unid | 7 | | |
| 7 | Biela | Unid | 9 | | |
| 8 | Bucha da balança | Unid | 12 | | |
| 9 | Bucha da coroa | Unid | 12 | | |
| 10 | Cabo de embreagem | Unid | 32 | | |
| 11 | Cabo de freio | Unid | 32 | | |
| 12 | Cabo de vela | Unid | 17 | | |
| 13 | Cabo de velocímetro | Unid | 17 | | |
| 14 | Cabo do acelerador | Unid | 32 | | |
| 15 | Caixa de direção | Unid | 2 | | |
| 16 | Camisa do motor | Unid | 7 | | |
| 17 | Cavaleta lateral | Unid | 15 | | |
| 18 | Corrente | Unid | 7 | | |
| 19 | Cubo dianteiro | Unid | 5 | | |
| 20 | Cubo traseiro | Unid | 10 | | |
| 21 | Engenho de velocidade | Unid | 10 | | |
| 22 | Esticador de corrente | Unid | 10 | | |
| 23 | Farol | Unid | 7 | | |
| 24 | Guidão | Unid | 7 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020001/2023
FLS. 199
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Jogo de junta do motor | Unid | 12 | | |
| 26 | Jogo de patin de freio | Unid | 7 | | |
| 27 | Kit de tração | Unid | 10 | | |
| 28 | Lâmpada biodo | Unid | 12 | | |
| 29 | Lâmpada de 2 contatos | Unid | 14 | | |
| 30 | Lâmpada do painel | Unid | 30 | | |
| 31 | Lâmpada do pisca | Unid | 35 | | |
| 32 | Lâmpada do stop | Unid | 14 | | |
| 33 | Lanterna do pisca | Unid | 20 | | |
| 34 | Lona de freio | Unid | 10 | | |
| 35 | Manopla | Unid | 15 | | |
| 36 | Pastilha de freio | Unid | 12 | | |
| 37 | Pedal da marcha | Unid | 10 | | |
| 38 | Pedal de freio | Unid | 10 | | |
| 39 | Pedal de partida | Unid | 10 | | |
| 40 | Pisca | Unid | 20 | | |
| 41 | Pistão | Unid | 10 | | |
| 42 | Relê de pisca | Unid | 15 | | |
| 43 | Retentor de válvula | Unid | 20 | | |
| 44 | Retentor do telescópio | Unid | 15 | | |
| 45 | Retrovisor | Unid | 15 | | |
| 46 | Rolamento de apoio | Unid | 12 | | |
| 47 | Rolamento de biela | Unid | 17 | | |
| 48 | Segmento | Unid | 12 | | |
| 49 | Solução de bateria | Unid | 15 | | |
| 50 | Tampa do tanque | Unid | 7 | | |
| 51 | Telescópio | Unid | 7 | | |
| 52 | Válvula de admissão | Unid | 10 | | |
| 53 | Válvula de escape | Unid | 10 | | |
| 54 | Vela de ignição | Unid | 15 | | |

| MOTOCICLETA HONDA BIZ 100 2006/2007 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Amortecedor | Unid | 4 | | |
| 2 | Aro dianteiro | Unid | 4 | | |
| 3 | Aro traseiro | Unid | 4 | | |
| 4 | Bateria | Unid | 4 | | |
| 5 | Cabo de freio | Unid | 4 | | |
| 6 | Cabo de vela | Unid | 4 | | |
| 7 | Cachimbo | Unid | 4 | | |
| 8 | Caixa direção | Unid | 4 | | |
| 9 | Corrente | Unid | 3 | | |
| 10 | Descarga | Unid | 3 | | |
| 11 | Elemento filtro ar | Unid | 4 | | |
| 12 | Kit cilindro motor | Unid | 4 | | |
| 13 | Kit relação | Unid | 4 | | |
| 14 | Lâmpada do farol | Unid | 8 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001 /2023
FLS. 150
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Lâmpada farol 12v 35/35w | Unid | 8 | | |
| 16 | Manete embreagem | Unid | 4 | | |
| 17 | Manete freio | Unid | 4 | | |
| 18 | Painel completo | Unid | 3 | | |
| 19 | Patin freio | Unid | 8 | | |
| 20 | Pedal de partida | Unid | 2 | | |
| 21 | Retentor bengala | Unid | 8 | | |
| 22 | Retrovisores | Unid | 6 | | |
| 23 | Rolamento dianteiro | Unid | 8 | | |
| 24 | Rolamento traseiro | Unid | 8 | | |
| 25 | Vela | Unid | 4 | | |

Pedreiras/MA, 07 de agosto de 2023.

Atenciosamente,

PEDRO THIAGO FERREIRA RAPOSO
Secretário Municipal de Planejamento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 151
Rub.

**DESPACHO**

Ao Senhor
Pedro Thiago Ferreira Raposo
Secretário Municipal de Planejamento

Nesta

Em resposta à solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, para realização de pesquisas de preços referente ao **Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para o fornecimento de peças e acessórios novos originais de primeira linha para os veículos, máquinas e motocicletas pertencentes a frota do município de Pedreiras/MA,** estamos encaminhando em anexo, relatório de pesquisa de preços com seu respectivo mapa de apuração, realizados através de empresas fornecedoras compatível com o objeto do processo, conforme segue em anexo o relatório dos preços com seu respectivo mapa de apuração.

Pedreiras/MA, em 21 de agosto de 2023.

LUCAS RIBEIRO OLIVEIRA
Diretor do Departamento de Compras

PEDREIRAS/MA
Proc. 02050001/2023
FLS. 162
Rub.

## SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO

**OBJ ETO:** Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para o fornecimento de peças e acessórios novos originais de primeira linha para os veículos, máquinas e motocicletas pertencentes a frota do município de Pedreiras/MA.

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha em anexo à próprio punho (preços unitários e totais) ou elaboradas e impressas por qualquer processo eletrônico e entregar com o máximo de urgência possível, no Setor de Compras, desta Prefeitura Municipal, com sede à Rua Zeca Branco, nº 134, Mutirão – CEP 65.725-000 – Pedreiras/MA em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção de "planilha de preços de mercado" e servirão para verificação da modalidade de licitação cabível.

Encaminhamos em anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos produtos/serviços que deverão ser cotados.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

Pedreiras – MA, 07 de agosto de 2023.

**Lucas Ribeiro Oliveira**
Diretor do Departamento de Compras

| PROTOCOLO DE ENTREGA DA SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS | | |
|---|---|---|
| **EMPRESA:** | | |
| **ENDEREÇO:** | | |
| **BAIRRO:** | **CIDADE:** | **UF:** |
| **CEP:** | | |
| **CNPJ:** | | |

Recebi em _____/_____/2023 a SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS.

_____
Assinatura do responsável da empresa
Carimbo da empresa

PEDREIRAS/MA
Proc. 008001 /2023
FLS. 153
Rub.

## PLANILHA COM QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS

**OBJETO:** Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para o fornecimento de peças e acessórios novos originais de primeira linha para os veículos, máquinas e motocicletas pertencentes a frota do município de Pedreiras/MA.

| ÔNIBUS VW/15.190 EODE. DRS ANO 2011 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid.** | **Qtd.** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Amortecedor traseiro | Unid | 08 | | |
| 2 | Amortecedor dianteiro | Unid | 08 | | |
| 3 | Anel de segmento | Unid | 24 | | |
| 4 | Base radiador maior | Unid | 08 | | |
| 5 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Unid | 08 | | |
| 6 | Bucha da biela | Unid | 22 | | |
| 7 | Bucha mtr part intermed. std | Unid | 30 | | |
| 8 | Cabo de acelerador | Unid | 06 | | |
| 9 | Camisa do cilindro seca stander | Unid | 08 | | |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Unid | 25 | | |
| 11 | Chave seta alav. curta | Unid | 04 | | |
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Unid | 04 | | |
| 13 | Correia compres. | Unid | 12 | | |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Unid | 12 | | |
| 15 | Correia gir. Alt. dh | Unid | 12 | | |
| 16 | Cruzeta | Unid | 16 | | |
| 17 | Disco bem | Unid | 08 | | |
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Unid | 24 | | |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Unid | 04 | | |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Unid | 04 | | |
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Unid | 04 | | |
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Unid | 04 | | |
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Unid | 04 | | |
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Unid | 04 | | |
| 25 | Fita isolamento 3 metros | Unid | 14 | | |
| 26 | Impulsor motor de partida | Unid | 08 | | |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Unid | 08 | | |
| 28 | Interruptor freio com encaixe | Unid | 10 | | |
| 29 | Junta cabeçote do motor | Unid | 04 | | |
| 30 | Junta caixa de marcha jogo | Unid | 03 | | |
| 31 | Junta motor dsl c/ret jogo | Unid | 08 | | |
| 32 | Lâmpada 1 polo 24v | Unid | 26 | | |
| 33 | Lâmpada 24v 10w | Unid | 26 | | |
| 34 | Lâmpada 24v 3w base vid gde | Unid | 15 | | |
| 35 | Lâmpada 2 polos desiguais 24v | Unid | 16 | | |
| 36 | Lâmpada biodo h4 24v 3 pinos | Unid | 15 | | |
| 37 | Lâmpada biodo 24v com rabicho | Unid | 08 | | |
| 38 | Lâmpada painel 24v 4w base ferro | Unid | 08 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0203001/2023
FLS. 154
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Lâmpada painel 24v base vid. peq. | Unid | 08 | | |
| 40 | Limpador de para brisa jogo | Unid | 06 | | |
| 41 | Lona de freio dianteiro jogo | Unid | 10 | | |
| 42 | Lona de freio traseiro jogo | Unid | 10 | | |
| 43 | Palheta limpador de para brisa jogo | Unid | 06 | | |
| 44 | Parafuso centro | Unid | 16 | | |
| 45 | Pino mola dianteiro | Unid | 25 | | |
| 46 | Pistão com anel std jogo | Unid | 07 | | |
| 47 | Poltrona | Unid | 50 | | |
| 48 | Porta escova motor de partida | Unid | 06 | | |
| 49 | Regulador alternador 24v | Unid | 02 | | |
| 50 | Relé auxiliar 24v 4 term. com suporte | Unid | 32 | | |
| 51 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Unid | 08 | | |
| 52 | Reparo bomba dágua com rolamento | Unid | 17 | | |
| 53 | Retentor dianteiro | Unid | 23 | | |
| 54 | Retentor dianteiro pol. | Unid | 23 | | |
| 55 | Retentor traseiro micro | Unid | 15 | | |
| 56 | Retrovisor | Unid | 12 | | |
| 57 | Rolamento embreagem nac. | Unid | 10 | | |
| 58 | Rolamento roda dianteira externa | Unid | 16 | | |
| 59 | Rolamento roda dianteira interna | Unid | 16 | | |
| 60 | Rolamento roda traseira externa | Unid | 16 | | |
| 61 | Rolamento roda traseira interna | Unid | 16 | | |
| 62 | Segmento completo stander | Unid | 06 | | |
| 63 | Semieixo 40 est. 100cm | Unid | 05 | | |
| 64 | Silicone brascoved alta temperatura | Unid | 60 | | |
| 65 | Soquete lanterna 1 polo | Unid | 25 | | |
| 66 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Caixa | 02 | | |
| 67 | Terminal de direção | Unid | 10 | | |
| 68 | Terminal de instalação ¼ | Unid | 20 | | |
| 69 | Terminal de instalação 3/8 | Unid | 20 | | |
| 70 | Terminal de instalação fêmea com garra | Unid | 20 | | |
| 71 | Terminal de instalação menor 3/16 | Unid | 20 | | |
| 72 | Válvula admissão | Unid | 08 | | |
| 73 | Válvula descarga | Unid | 08 | | |
| 74 | Cola vedaescape 100g | Unid | 08 | | |
| 75 | Antiferrugem | Unid | 10 | | |
| 76 | Barra de direção | Unid | 05 | | |
| 77 | Bateria 24v 150ah | Unid | 08 | | |
| 78 | Bomba gás | Unid | 05 | | |
| 79 | Cilindro ignição | Unid | 15 | | |
| 80 | Cilindro mestre | Unid | 15 | | |
| 81 | Cilindro roda traseira | Unid | 15 | | |
| 82 | Fechadura da porta | Unid | 04 | | |
| 83 | Fusível cartela | Unid | 06 | | |
| 84 | Junta do escapamento | Unid | 09 | | |
| 85 | Kit junta homocinética | Unid | 14 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0203001 /202 3
FLS. 155
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Lâmpada | Unid | 20 | | |
| 87 | Maçaneta do vidro | Unid | 10 | | |
| 88 | Para brisa | Unid | 04 | | |
| 89 | Pivô | Unid | 20 | | |
| 90 | Servo freio | Unid | 05 | | |
| 91 | Tampa da roda | Unid | 10 | | |

| ÔNIBUS VW/15.190 EODE. DRS ANO 2014 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid.** | **Qtd.** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Amortecedor traseiro | Unid | 08 | | |
| 2 | Amortecedor dianteiro | Unid | 08 | | |
| 3 | Anel de segmento | Unid | 24 | | |
| 4 | Base radiador maior | Unid | 08 | | |
| 5 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Unid | 08 | | |
| 6 | Bucha da biela | Unid | 22 | | |
| 7 | Bucha mtr part intermed. std | Unid | 30 | | |
| 8 | Cabo de acelerador | Unid | 06 | | |
| 9 | Camisa do cilindro seca stander | Unid | 08 | | |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Unid | 25 | | |
| 11 | Chave seta alav. curta | Unid | 04 | | |
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Unid | 04 | | |
| 13 | Correia compres. | Unid | 12 | | |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Unid | 12 | | |
| 15 | Correia gir. Alt. dh | Unid | 12 | | |
| 16 | Cruzeta | Unid | 16 | | |
| 17 | Disco bem | Unid | 08 | | |
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Unid | 24 | | |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Unid | 04 | | |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Unid | 04 | | |
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Unid | 04 | | |
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Unid | 04 | | |
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Unid | 04 | | |
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Unid | 04 | | |
| 25 | Fita isolamento 3 metros | Unid | 14 | | |
| 26 | Impulsor motor de partida | Unid | 08 | | |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Unid | 08 | | |
| 28 | Interruptor freio com encaixe | Unid | 10 | | |
| 29 | Junta cabeçote do motor | Unid | 04 | | |
| 30 | Junta caixa de marcha jogo | Unid | 03 | | |
| 31 | Junta motor dsl c/ret jogo | Unid | 08 | | |
| 32 | Lâmpada 1 polo 24v | Unid | 26 | | |
| 33 | Lâmpada 24v 10w | Unid | 26 | | |
| 34 | Lâmpada 24v 3w base vid gde | Unid | 15 | | |
| 35 | Lâmpada 2 polos desiguais 24v | Unid | 16 | | |
| 36 | Lâmpada biodo h4 24v 3 pinos | Unid | 15 | | |
| 37 | Lâmpada biodo 24v com rabicho | Unid | 08 | | |
| 38 | Lâmpada painel 24v 4w base ferro | Unid | 08 | | |
| 39 | Lâmpada painel 24v base vid. peq. | Unid | 08 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020300 1 /202 3
FLS. 156
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Limpador de para brisa jogo | Unid | 06 | | |
| 41 | Lona de freio dianteiro jogo | Unid | 10 | | |
| 42 | Lona de freio traseiro jogo | Unid | 10 | | |
| 43 | Palheta limpador de para brisa jogo | Unid | 06 | | |
| 44 | Parafuso centro | Unid | 16 | | |
| 45 | Pino mola dianteiro | Unid | 25 | | |
| 46 | Pistão com anel std jogo | Unid | 07 | | |
| 47 | Poltrona | Unid | 50 | | |
| 48 | Porta escova motor de partida | Unid | 06 | | |
| 49 | Regulador alternador 24v | Unid | 02 | | |
| 50 | Relé auxiliar 24v 4 term. com suporte | Unid | 32 | | |
| 51 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Unid | 08 | | |
| 52 | Reparo bomba dágua com rolamento | Unid | 17 | | |
| 53 | Retentor dianteiro | Unid | 23 | | |
| 54 | Retentor dianteiro pol. | Unid | 23 | | |
| 55 | Retentor traseiro micro | Unid | 15 | | |
| 56 | Retrovisor | Unid | 12 | | |
| 57 | Rolamento embreagem nac. | Unid | 10 | | |
| 58 | Rolamento roda dianteira externa | Unid | 16 | | |
| 59 | Rolamento roda dianteira interna | Unid | 16 | | |
| 60 | Rolamento roda traseira externa | Unid | 16 | | |
| 61 | Rolamento roda traseira interna | Unid | 16 | | |
| 62 | Segmento completo stander | Unid | 06 | | |
| 63 | Semieixo 40 est. 100cm | Unid | 05 | | |
| 64 | Silicone brascoved alta temperatura | Unid | 60 | | |
| 65 | Soquete lanterna 1 polo | Unid | 25 | | |
| 66 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Caixa | 02 | | |
| 67 | Terminal de direção | Unid | 10 | | |
| 68 | Terminal de instalação ¼ | Unid | 20 | | |
| 69 | Terminal de instalação 3/8 | Unid | 20 | | |
| 70 | Terminal de instalação fêmea com garra | Unid | 20 | | |
| 71 | Terminal de instalação menor 3/16 | Unid | 20 | | |
| 72 | Válvula admissão | Unid | 08 | | |
| 73 | Válvula descarga | Unid | 08 | | |
| 74 | Cola vedaescape 100g | Unid | 08 | | |
| 75 | Antiferrugem | Unid | 10 | | |
| 76 | Barra de direção | Unid | 05 | | |
| 77 | Bateria 24v 150ah | Unid | 08 | | |
| 78 | Bomba gás | Unid | 05 | | |
| 79 | Cilindro ignição | Unid | 15 | | |
| 80 | Cilindro mestre | Unid | 15 | | |
| 81 | Cilindro roda traseira | Unid | 15 | | |
| 82 | Fechadura da porta | Unid | 04 | | |
| 83 | Fusível cartela | Unid | 06 | | |
| 84 | Junta do escapamento | Unid | 09 | | |
| 85 | Kit junta homocinética | Unid | 14 | | |
| 86 | Lâmpada | Unid | 20 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 02083001/2023
FLS. 152
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Maçaneta do vidro | Unid | 10 | | |
| 88 | Para brisa | Unid | 04 | | |
| 89 | Pivô | Unid | 20 | | |
| 90 | Servo freio | Unid | 05 | | |
| 91 | Tampa da roda | Unid | 10 | | |

| MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE ANO 2002 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid.** | **Qtd.** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Amortecedor traseiro | Unid | 02 | | |
| 2 | Amortecedor dianteiro | Unid | 02 | | |
| 3 | Anel de segmento | Unid | 12 | | |
| 4 | Base radiador maior | Unid | 04 | | |
| 5 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Unid | 04 | | |
| 6 | Bucha da biela | Unid | 11 | | |
| 7 | Bucha mtr part intermed. std | Unid | 15 | | |
| 8 | Cabo de acelerador | Unid | 03 | | |
| 9 | Camisa do cilindro seca stander | Unid | 04 | | |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Unid | 15 | | |
| 11 | Chave seta alav. curta | Unid | 02 | | |
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Unid | 02 | | |
| 13 | Correia compres. | Unid | 06 | | |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Unid | 06 | | |
| 15 | Correia gir. Alt. dh | Unid | 06 | | |
| 16 | Cruzeta | Unid | 08 | | |
| 17 | Disco bem | Unid | 04 | | |
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Unid | 12 | | |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Unid | 02 | | |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Unid | 02 | | |
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Unid | 02 | | |
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Unid | 02 | | |
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Unid | 02 | | |
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Unid | 02 | | |
| 25 | Fita isolamento 3 metros | Unid | 12 | | |
| 26 | Impulsor motor de partida | Unid | 04 | | |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Unid | 04 | | |
| 28 | Induzido motor de partida 12v | Unid | 05 | | |
| 29 | Interruptor freio com encaixe | Unid | 05 | | |
| 30 | Junta cabeçote do motor | Unid | 02 | | |
| 31 | Junta caixa de marcha jogo | Unid | 03 | | |
| 32 | Junta motor dsl c/ret jogo | Unid | 04 | | |
| 33 | Lâmpada 1 polo 12v | Unid | 15 | | |
| 34 | Lâmpada 12v 10w | Unid | 15 | | |
| 35 | Lâmpada 12v 3w base vid gde | Unid | 15 | | |
| 36 | Lâmpada 2 polos desiguais 12v | Unid | 08 | | |
| 37 | Lâmpada biodo h4 12v 3 pinos | Unid | 08 | | |
| 38 | Lâmpada biodo 12v com rabicho | Unid | 10 | | |
| 39 | Lâmpada painel 12v 4w base ferro | Unid | 10 | | |
| 40 | Lâmpada painel 12v base vid. peq. | Unid | 10 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1 /2023
FLS. 158
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Limpador de para brisa jogo | Unid | 03 | | |
| 42 | Lona de freio traseiro jogo | Unid | 05 | | |
| 43 | Palheta limpador de para brisa jogo | Unid | 03 | | |
| 44 | Parafuso centro | Unid | 08 | | |
| 45 | Pastilha de freio dianteiro | Unid | 15 | | |
| 46 | Pino mola dianteiro | Unid | 12 | | |
| 47 | Pistão com anel std jogo | Unid | 04 | | |
| 48 | Poltrona | Unid | 15 | | |
| 49 | Porta escova motor de partida | Unid | 04 | | |
| 50 | Regulador alternador 12v | Unid | 03 | | |
| 51 | Relé auxiliar 12v 4 term. com suporte | Unid | 25 | | |
| 52 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Unid | 04 | | |
| 53 | Reparo bomba dágua com rolamento | Unid | 10 | | |
| 54 | Retentor dianteiro | Unid | 10 | | |
| 55 | Retentor dianteiro pol. | Unid | 10 | | |
| 56 | Retentor traseiro micro | Unid | 08 | | |
| 57 | Retrovisor | Unid | 06 | | |
| 58 | Rolamento embreagem nac. | Unid | 06 | | |
| 59 | Rolamento roda dianteira externa | Unid | 10 | | |
| 60 | Rolamento roda dianteira interna | Unid | 10 | | |
| 61 | Rolamento roda traseira externa | Unid | 10 | | |
| 62 | Rolamento roda traseira interna | Unid | 10 | | |
| 63 | Segmento completo stander | Unid | 03 | | |
| 64 | Semieixo 40 est. 100cm | Unid | 03 | | |
| 65 | Silicone brascoved alta temperatura | Unid | 15 | | |
| 66 | Soquete lanterna 1 polo | Unid | 15 | | |
| 67 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Caixa | 01 | | |
| 68 | Terminal de direção | Unid | 04 | | |
| 69 | Terminal de instalação ¼ | Unid | 10 | | |
| 70 | Terminal de instalação 3/8 | Unid | 10 | | |
| 71 | Terminal de instalação fêmea com garra | Unid | 10 | | |
| 72 | Terminal de instalação menor 3/16 | Unid | 10 | | |
| 73 | Válvula admissão | Unid | 04 | | |
| 74 | Válvula descarga | Unid | 04 | | |
| 75 | Cola vedaescape 100g | Unid | 04 | | |
| 76 | Antiferrugem | Unid | 06 | | |
| 77 | Barra de direção | Unid | 03 | | |
| 78 | Bateria 12v 100ah | Unid | 02 | | |
| 79 | Bomba gás | Unid | 03 | | |
| 80 | Cilindro ignição | Unid | 08 | | |
| 81 | Cilindro mestre | Unid | 08 | | |
| 82 | Cilindro roda traseira | Unid | 08 | | |
| 83 | Fechadura da porta | Unid | 04 | | |
| 84 | Fusível cartela | Unid | 03 | | |
| 85 | Junta do escapamento | Unid | 05 | | |
| 86 | Kit junta homocinética | Unid | 08 | | |
| 87 | Lâmpada | Unid | 10 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001 /2023
FLS. 159
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Maçaneta do vidro | Unid | 05 | | |
| 89 | Para brisa | Unid | 02 | | |
| 90 | Pivô | Unid | 10 | | |
| 91 | Servo freio | Unid | 03 | | |
| 92 | Tampa da roda | Unid | 06 | | |

| MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE ANO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid.** | **Qtd.** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Amortecedor traseiro | Unid | 02 | | |
| 2 | Amortecedor dianteiro | Unid | 02 | | |
| 3 | Anel de segmento | Unid | 12 | | |
| 4 | Base radiador maior | Unid | 04 | | |
| 5 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Unid | 04 | | |
| 6 | Bucha da biela | Unid | 11 | | |
| 7 | Bucha mtr part intermed. std | Unid | 15 | | |
| 8 | Cabo de acelerador | Unid | 03 | | |
| 9 | Camisa do cilindro seca stander | Unid | 04 | | |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Unid | 15 | | |
| 11 | Chave seta alav. curta | Unid | 02 | | |
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Unid | 02 | | |
| 13 | Correia compres. | Unid | 06 | | |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Unid | 06 | | |
| 15 | Correia gir. Alt. dh | Unid | 06 | | |
| 16 | Cruzeta | Unid | 08 | | |
| 17 | Disco bem | Unid | 04 | | |
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Unid | 12 | | |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Unid | 02 | | |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Unid | 02 | | |
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Unid | 02 | | |
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Unid | 02 | | |
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Unid | 02 | | |
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Unid | 02 | | |
| 25 | Fita isolamento 3 metros | Unid | 12 | | |
| 26 | Impulsor motor de partida | Unid | 04 | | |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Unid | 04 | | |
| 28 | Induzido motor de partida 12v | Unid | 05 | | |
| 29 | Interruptor freio com encaixe | Unid | 05 | | |
| 30 | Junta cabeçote do motor | Unid | 02 | | |
| 31 | Junta caixa de marcha jogo | Unid | 03 | | |
| 32 | Junta motor dsl c/ret jogo | Unid | 04 | | |
| 33 | Lâmpada 1 polo 12v | Unid | 15 | | |
| 34 | Lâmpada 12v 10w | Unid | 15 | | |
| 35 | Lâmpada 12v 3w base vid gde | Unid | 15 | | |
| 36 | Lâmpada 2 polos desiguais 12v | Unid | 08 | | |
| 37 | Lâmpada biodo h4 12v 3 pinos | Unid | 08 | | |
| 38 | Lâmpada biodo 12v com rabicho | Unid | 10 | | |
| 39 | Lâmpada painel 12v 4w base ferro | Unid | 10 | | |
| 40 | Lâmpada painel 12v base vid. peq. | Unid | 10 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020300 1/2023
FLS. 160
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Limpador de para brisa jogo | Unid | 03 | | |
| 42 | Lona de freio traseiro jogo | Unid | 05 | | |
| 43 | Palheta limpador de para brisa jogo | Unid | 03 | | |
| 44 | Parafuso centro | Unid | 08 | | |
| 45 | Pastilha de freio dianteiro | Unid | 15 | | |
| 46 | Pino mola dianteiro | Unid | 12 | | |
| 47 | Pistão com anel std jogo | Unid | 04 | | |
| 48 | Poltrona | Unid | 15 | | |
| 49 | Porta escova motor de partida | Unid | 04 | | |
| 50 | Regulador alternador 12v | Unid | 03 | | |
| 51 | Relé auxiliar 12v 4 term. com suporte | Unid | 25 | | |
| 52 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Unid | 04 | | |
| 53 | Reparo bomba dágua com rolamento | Unid | 10 | | |
| 54 | Retentor dianteiro | Unid | 10 | | |
| 55 | Retentor dianteiro pol. | Unid | 10 | | |
| 56 | Retentor traseiro micro | Unid | 08 | | |
| 57 | Retrovisor | Unid | 06 | | |
| 58 | Rolamento embreagem nac. | Unid | 06 | | |
| 59 | Rolamento roda dianteira externa | Unid | 10 | | |
| 60 | Rolamento roda dianteira interna | Unid | 10 | | |
| 61 | Rolamento roda traseira externa | Unid | 10 | | |
| 62 | Rolamento roda traseira interna | Unid | 10 | | |
| 63 | Segmento completo stander | Unid | 03 | | |
| 64 | Semieixo 40 est. 100cm | Unid | 03 | | |
| 65 | Silicone brascoved alta temperatura | Unid | 15 | | |
| 66 | Soquete lanterna 1 polo | Unid | 15 | | |
| 67 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Caixa | 01 | | |
| 68 | Terminal de direção | Unid | 04 | | |
| 69 | Terminal de instalação ¼ | Unid | 10 | | |
| 70 | Terminal de instalação 3/8 | Unid | 10 | | |
| 71 | Terminal de instalação fêmea com garra | Unid | 10 | | |
| 72 | Terminal de instalação menor 3/16 | Unid | 10 | | |
| 73 | Válvula admissão | Unid | 04 | | |
| 74 | Válvula descarga | Unid | 04 | | |
| 75 | Cola vedaescape 100g | Unid | 04 | | |
| 76 | Antiferrugem | Unid | 06 | | |
| 77 | Barra de direção | Unid | 03 | | |
| 78 | Bateria 12v 100ah | Unid | 02 | | |
| 79 | Bomba gás | Unid | 03 | | |
| 80 | Cilindro ignição | Unid | 08 | | |
| 81 | Cilindro mestre | Unid | 08 | | |
| 82 | Cilindro roda traseira | Unid | 08 | | |
| 83 | Fechadura da porta | Unid | 04 | | |
| 84 | Fusível cartela | Unid | 03 | | |
| 85 | Junta do escapamento | Unid | 05 | | |
| 86 | Kit junta homocinética | Unid | 08 | | |
| 87 | Lâmpada | Unid | 10 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/2023
FLS. 16
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Maçaneta do vidro | Unid | 05 | | |
| 89 | Para brisa | Unid | 02 | | |
| 90 | Pivô | Unid | 10 | | |
| 91 | Servo freio | Unid | 03 | | |
| 92 | Tampa da roda | Unid | 06 | | |

| MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 ED ANO 2012/2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid.** | **Qtd.** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 01 | Amortecedor traseiro | Unid | 8 | | |
| 02 | Amortecedor dianteiro | Unid | 8 | | |
| 03 | Anel de segmento | Unid | 24 | | |
| 04 | Base radiador maior | Unid | 8 | | |
| 05 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Unid | 8 | | |
| 06 | Bucha da biela | Unid | 22 | | |
| 07 | Bucha mtr part intermed. std | Unid | 30 | | |
| 08 | Cabo de acelerador | Unid | 6 | | |
| 09 | Camisa do cilindro seca stander | Unid | 8 | | |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Unid | 25 | | |
| 11 | Chave seta alav. curta | Unid | 4 | | |
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Unid | 4 | | |
| 13 | Correia compres. | Unid | 12 | | |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Unid | 12 | | |
| 15 | Correia gir. Alt. dh | Unid | 12 | | |
| 16 | Cruzeta | Unid | 16 | | |
| 17 | Disco bem | Unid | 8 | | |
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Unid | 24 | | |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Unid | 4 | | |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Unid | 4 | | |
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Unid | 4 | | |
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Unid | 4 | | |
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Unid | 4 | | |
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Unid | 4 | | |
| 25 | Fita isolamento 3 metros | Unid | 14 | | |
| 26 | Impulsor motor de partida | Unid | 8 | | |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Unid | 8 | | |
| 28 | Interruptor freio com encaixe | Unid | 10 | | |
| 29 | Junta cabeçote do motor | Unid | 4 | | |
| 30 | Junta caixa de marcha jogo | Unid | 3 | | |
| 31 | Junta motor dsl c/ret jogo | Unid | 8 | | |
| 32 | Lâmpada 1 polo 24v | Unid | 26 | | |
| 33 | Lâmapda 24v 10w | Unid | 26 | | |
| 34 | Lâmpada 24v 3w base vid gde | Unid | 15 | | |
| 35 | Lâmpada 2 polos desiguais 24v | Unid | 16 | | |
| 36 | Lâmpada biodo h4 24v 3 pinos | Unid | 15 | | |
| 37 | Lâmpada biodo 24v com rabicho | Unid | 8 | | |
| 38 | Lâmpada painel 24v 4w base ferro | Unid | 8 | | |
| 39 | Lâmpada painel 24v base vid. peq. | Unid | 8 | | |
| 40 | Limpador de para brisa jogo | Unid | 6 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020801 /2023
FLS. 162
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Lona de freio traseiro jogo | Unid | 10 | | |
| 42 | Palheta limpador de para brisa jogo | Unid | 10 | | |
| 43 | Parafuso centro | Unid | 6 | | |
| 44 | Pastilha de freio dianteiro | Unid | 16 | | |
| 45 | Pino mola dianteiro | Unid | 25 | | |
| 46 | Pistão com anel std jogo | Unid | 7 | | |
| 47 | Poltrona | Unid | 50 | | |
| 48 | Porta escova motor de partida | Unid | 6 | | |
| 49 | Regulador alternador 24v | Unid | 2 | | |
| 50 | Relé auxiliar 24v 4 term. com suporte | Unid | 32 | | |
| 51 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Unid | 8 | | |
| 52 | Reparo bomba dágua com rolamento | Unid | 17 | | |
| 53 | Retentor dianteiro | Unid | 23 | | |
| 54 | Retentor dianteiro pol. | Unid | 23 | | |
| 55 | Retentor traseiro micro | Unid | 15 | | |
| 56 | Retrovisor | Unid | 12 | | |
| 57 | Rolamento embreagem nac. | Unid | 10 | | |
| 58 | Rolamento roda dianteira externa | Unid | 16 | | |
| 59 | Rolamento roda dianteira interna | Unid | 16 | | |
| 60 | Rolamento roda traseira externa | Unid | 16 | | |
| 61 | Rolamento roda traseira interna | Unid | 16 | | |
| 62 | Segmento completo stander | Unid | 6 | | |
| 63 | Semieixo 40 est. 100cm | Unid | 5 | | |
| 64 | Silicone brascoved alta temperatura | Unid | 60 | | |
| 65 | Soquete lanterna 1 polo | Unid | 25 | | |
| 66 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Caixa | 2 | | |
| 67 | Terminal de direção | Unid | 10 | | |
| 68 | Terminal de instalação ¼ | Unid | 20 | | |
| 69 | Terminal de instalação 3/8 | Unid | 20 | | |
| 70 | Terminal de instalação fêmea com garra | Unid | 20 | | |
| 71 | Terminal de instalação menor 3/16 | Unid | 20 | | |
| 72 | Válvula admissão | Unid | 8 | | |
| 73 | Válvula descarga | Unid | 8 | | |
| 74 | Cola vedaescape 100g | Unid | 8 | | |
| 75 | Antiferrugem | Unid | 10 | | |
| 76 | Barra de direção | Unid | 5 | | |
| 77 | Bateria 12v 150ah | Unid | 8 | | |
| 78 | Bomba gás | Unid | 5 | | |
| 79 | Cilindro ignição | Unid | 15 | | |
| 80 | Cilindro mestre | Unid | 15 | | |
| 81 | Cilindro roda traseira | Unid | 15 | | |
| 82 | Fechadura da porta | Unid | 4 | | |
| 83 | Fusível cartela | Unid | 6 | | |
| 84 | Junta do escapamento | Unid | 9 | | |
| 85 | Kit junta homocinética | Unid | 14 | | |
| 86 | Lâmpada | Unid | 20 | | |
| 87 | Maçaneta do vidro | Unid | 10 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc: 0205001/2023
FLS. 163
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Para brisa | Unid | 4 | | |
| 89 | Pivô | Unid | 20 | | |
| 90 | Servo freio | Unid | 5 | | |
| 91 | Tampa da roda | Unid | 10 | | |

| ÔNIBUS VW/NEOBUS MINE ESC. ANO 2018/2019 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid.** | **Qtd.** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 01 | Amortecedor traseiro | Unid | 04 | | |
| 02 | Amortecedor dianteiro | Unid | 04 | | |
| 03 | Anel de segmento | Unid | 12 | | |
| 04 | Base radiador maior | Unid | 04 | | |
| 05 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Unid | 04 | | |
| 06 | Bucha da biela | Unid | 12 | | |
| 07 | Bucha mtr part intermed. std | Unid | 15 | | |
| 08 | Cabo de acelerador | Unid | 03 | | |
| 09 | Camisa do cilindro seca stander | Unid | 08 | | |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Unid | 25 | | |
| 11 | Chave seta alav. curta | Unid | 03 | | |
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Unid | 02 | | |
| 13 | Correia compres. | Unid | 06 | | |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Unid | 06 | | |
| 15 | Correia gir. Alt. dh | Unid | 06 | | |
| 16 | Cruzeta | Unid | 08 | | |
| 17 | Disco bem | Unid | 04 | | |
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Unid | 12 | | |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Unid | 02 | | |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Unid | 02 | | |
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Unid | 02 | | |
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Unid | 02 | | |
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Unid | 02 | | |
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Unid | 02 | | |
| 25 | Fita isolamento 3 metros | Unid | 07 | | |
| 26 | Impulsor motor de partida | Unid | 04 | | |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Unid | 04 | | |
| 28 | Interruptor freio com encaixe | Unid | 06 | | |
| 29 | Junta cabeçote do motor | Unid | 03 | | |
| 30 | Junta caixa de marcha jogo | Unid | 03 | | |
| 31 | Junta motor dsl c/ret jogo | Unid | 04 | | |
| 32 | Lâmpada 1 polo 24v | Unid | 14 | | |
| 33 | Lâmapda 24v 10w | Unid | 14 | | |
| 34 | Lâmpada 24v 3w base vid gde | Unid | 08 | | |
| 35 | Lâmpada 2 polos desiguais 24v | Unid | 10 | | |
| 36 | Lâmpada biodo h4 24v 3 pinos | Unid | 06 | | |
| 37 | Lâmpada biodo 24v com rabicho | Unid | 08 | | |
| 38 | Lâmpada painel 24v 4w base ferro | Unid | 08 | | |
| 39 | Lâmpada painel 24v base vid. peq. | Unid | 08 | | |
| 40 | Limpador de para brisa jogo | Unid | 04 | | |
| 41 | Lona de freio traseiro jogo | Unid | 05 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/2023
FLS. 164
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Palheta limpador de para brisa jogo | Unid | 06 | | |
| 43 | Parafuso centro | Unid | 08 | | |
| 44 | Pastilha de freio dianteiro | Unid | 04 | | |
| 45 | Pino mola dianteiro | Unid | 12 | | |
| 46 | Pistão com anel std jogo | Unid | 04 | | |
| 47 | Poltrona | Unid | 14 | | |
| 48 | Porta escova motor de partida | Unid | 04 | | |
| 49 | Regulador alternador 24v | Unid | 01 | | |
| 50 | Relé auxiliar 24v 4 term. com suporte | Unid | 15 | | |
| 51 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Unid | 04 | | |
| 52 | Reparo bomba dágua com rolamento | Unid | 10 | | |
| 53 | Retentor dianteiro | Unid | 10 | | |
| 54 | Retentor dianteiro pol. | Unid | 10 | | |
| 55 | Retentor traseiro micro | Unid | 10 | | |
| 56 | Retrovisor | Unid | 08 | | |
| 57 | Rolamento embreagem nac. | Unid | 06 | | |
| 58 | Rolamento roda dianteira externa | Unid | 10 | | |
| 59 | Rolamento roda dianteira interna | Unid | 10 | | |
| 60 | Rolamento roda traseira externa | Unid | 10 | | |
| 61 | Rolamento roda traseira interna | Unid | 10 | | |
| 62 | Segmento completo stander | Unid | 04 | | |
| 63 | Semieixo 40 est. 100cm | Unid | 02 | | |
| 64 | Silicone brascoved alta temperatura | Unid | 20 | | |
| 65 | Soquete lanterna 1 polo | Unid | 10 | | |
| 66 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Caixa | 01 | | |
| 67 | Terminal de direção | Unid | 06 | | |
| 68 | Terminal de instalação ¼ | Unid | 15 | | |
| 69 | Terminal de instalação 3/8 | Unid | 15 | | |
| 70 | Terminal de instalação fêmea com garra | Unid | 15 | | |
| 71 | Terminal de instalação menor 3/16 | Unid | 15 | | |
| 72 | Válvula admissão | Unid | 04 | | |
| 73 | Válvula descarga | Unid | 04 | | |
| 74 | Cola vedaescape 100g | Unid | 04 | | |
| 75 | Antiferrugem | Unid | 06 | | |
| 76 | Barra de direção | Unid | 03 | | |
| 77 | Bateria 12v 150ah | Unid | 04 | | |
| 78 | Bomba gás | Unid | 02 | | |
| 79 | Cilindro ignição | Unid | 10 | | |
| 80 | Cilindro mestre | Unid | 10 | | |
| 81 | Cilindro roda traseira | Unid | 10 | | |
| 82 | Fechadura da porta | Unid | 04 | | |
| 83 | Fusível cartela | Unid | 04 | | |
| 84 | Junta do escapamento | Unid | 04 | | |
| 85 | Kit junta homocinética | Unid | 06 | | |
| 86 | Lâmpada | Unid | 10 | | |
| 87 | Maçaneta do vidro | Unid | 04 | | |
| 88 | Para brisa | Unid | 02 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/202 3
FLS. 165
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Pivô | Unid | 10 | | |
| 90 | Servo freio | Unid | 02 | | |
| 91 | Tampa da roda | Unid | 06 | | |

| FIAT MOBI LIKE 2021 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 01 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unid | 36 | | |
| 02 | Amortecedor traseiro turbogas | Unid | 36 | | |
| 03 | Asa de urubu | Unid | 32 | | |
| 04 | Barra axial dir | Unid | 33 | | |
| 05 | Base coxim amort .dt | Unid | 33 | | |
| 06 | Base cx marcha | Unid | 33 | | |
| 07 | Base motor dt d | Unid | 30 | | |
| 08 | Bateria 60 amperes | Unid | 23 | | |
| 09 | Bomba d´água | Unid | 26 | | |
| 10 | Bomba de óleo | Unid | 20 | | |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unid | 20 | | |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unid | 33 | | |
| 13 | Bucha da sapata | Unid | 41 | | |
| 14 | Cabeçote motor | Unid | 20 | | |
| 15 | Cabo acelerador | Unid | 33 | | |
| 16 | Cabo de freio completo | Unid | 33 | | |
| 17 | Cabo de vela | Unid | 33 | | |
| 18 | Cabo embreagem | Unid | 33 | | |
| 19 | Chave de roda | Unid | 30 | | |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unid | 43 | | |
| 21 | Cilindro rd ts | Unid | 37 | | |
| 22 | Colar de embreagem | Unid | 25 | | |
| 23 | Correia dentada | Unid | 38 | | |
| 24 | Correia gir alt dh | Unid | 42 | | |
| 25 | Disco de freio dt | Unid | 25 | | |
| 26 | Farol dt direito | Unid | 28 | | |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unid | 28 | | |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unid | 90 | | |
| 29 | Filtro de combustível | Unid | 90 | | |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unid | 80 | | |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unid | 80 | | |
| 32 | Hidrovacuo | Unid | 25 | | |
| 33 | Jogo arruela comando | Unid | 28 | | |
| 34 | Jogo balancim motor | Unid | 28 | | |
| 35 | Jogo bronze biela | Unid | 28 | | |
| 36 | Jogo bronze comando central | Unid | 26 | | |
| 37 | Jogo junta motor | Unid | 26 | | |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Unid | 26 | | |
| 39 | Jogo pistom motor | Unid | 26 | | |
| 40 | Jogo segmento motor | Unid | 26 | | |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | 28 | | |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Unid | 20 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/2023
FLS. 166
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Unid | 26 | | |
| 44 | Kit rolamento ts | Unid | 37 | | |
| 45 | Lanterna ts d | Unid | 34 | | |
| 46 | Lanterna ts e | Unid | 34 | | |
| 47 | Lona traseira | Unid | 35 | | |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unid | 25 | | |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unid | 34 | | |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unid | 82 | | |
| 51 | Mangote superior radiador | Unid | 82 | | |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | 82 | | |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | 82 | | |
| 54 | Motor de partida | Unid | 16 | | |
| 55 | Palhetas convencionais | Unid | 82 | | |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unid | 25 | | |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unid | 25 | | |
| 58 | Parachoque traseiro | Unid | 25 | | |
| 59 | Pastilha freio dt | Unid | 35 | | |
| 60 | Pivô | Unid | 31 | | |
| 61 | Protetor de cárter | Unid | 45 | | |
| 62 | Radiador | Unid | 25 | | |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unid | 66 | | |
| 64 | Retentor volante motor | Unid | 28 | | |
| 65 | Retrovisor direito | Unid | 33 | | |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unid | 33 | | |
| 67 | Rolamento roda dt | Unid | 44 | | |
| 68 | Sapata de freio | Unid | 42 | | |
| 69 | Silencioso ts | Unid | 31 | | |
| 70 | Tambor de freio ts | Unid | 30 | | |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unid | 30 | | |
| 72 | Terminal | Unid | 31 | | |
| 73 | Terminal direção | Unid | 31 | | |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unid | 32 | | |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unid | 32 | | |
| 76 | Jogo de Velas | Unid | 32 | | |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unid | 19 | | |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unid | 19 | | |
| 79 | Virabrequim do motor | Unid | 19 | | |

| FIAT FIORINO 2022 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 01 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unid | 06 | | |
| 02 | Amortecedor traseiro turbogas | Unid | 06 | | |
| 03 | Asa de urubu | Unid | 06 | | |
| 04 | Barra axial dir | Unid | 06 | | |
| 05 | Base coxim amort .dt | Unid | 06 | | |
| 06 | Base cx marcha | Unid | 06 | | |
| 07 | Base motor dt d | Unid | 06 | | |
| 08 | Bateria 60 amperes | Unid | 04 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 02080001/2023
FLS. 167
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | Bomba d´água | Unid | 04 | | |
| 10 | Bomba de óleo | Unid | 04 | | |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unid | 04 | | |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unid | 04 | | |
| 13 | Bucha da sapata | Unid | 06 | | |
| 14 | Cabeçote motor | Unid | 02 | | |
| 15 | Cabo acelerador | Unid | 06 | | |
| 16 | Cabo de freio completo | Unid | 06 | | |
| 17 | Cabo de vela | Unid | 06 | | |
| 18 | Cabo embreagem | Unid | 10 | | |
| 19 | Chave de roda | Unid | 02 | | |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unid | 06 | | |
| 21 | Cilindro rd ts | Unid | 06 | | |
| 22 | Colar de embreagem | Unid | 06 | | |
| 23 | Correia dentada | Unid | 10 | | |
| 24 | Correia gir alt dh | Unid | 10 | | |
| 25 | Disco de freio dt | Unid | 10 | | |
| 26 | Farol dt direito | Unid | 04 | | |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unid | 04 | | |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unid | 06 | | |
| 29 | Filtro de combustível | Unid | 06 | | |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unid | 06 | | |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unid | 06 | | |
| 32 | Hidrovacuo | Unid | 04 | | |
| 33 | Jogo arruela comando | Unid | 02 | | |
| 34 | Jogo balancim motor | Unid | 02 | | |
| 35 | Jogo bronze biela | Unid | 02 | | |
| 36 | Jogo bronze comando central | Unid | 02 | | |
| 37 | Jogo junta motor | Unid | 02 | | |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Unid | 02 | | |
| 39 | Jogo pistom motor | Unid | 02 | | |
| 40 | Jogo segmento motor | Unid | 02 | | |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | 06 | | |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Unid | 03 | | |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Unid | 04 | | |
| 44 | Kit rolamento ts | Unid | 04 | | |
| 45 | Lanterna ts d | Unid | 03 | | |
| 46 | Lanterna ts e | Unid | 03 | | |
| 47 | Lona traseira | Unid | 04 | | |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unid | 02 | | |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unid | 06 | | |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unid | 04 | | |
| 51 | Mangote superior radiador | Unid | 04 | | |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | 04 | | |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | 04 | | |
| 54 | Motor de partida | Unid | 02 | | |
| 55 | Palhetas convencionais | Unid | 06 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc020800 1/2023
FLS. 168
Rub.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unid | 03 | | |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unid | 03 | | |
| 58 | Parachoque traseiro | Unid | 03 | | |
| 59 | Pastilha freio dt | Unid | 10 | | |
| 60 | Pivô | Unid | 10 | | |
| 61 | Protetor de cárter | Unid | 04 | | |
| 62 | Radiador | Unid | 03 | | |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unid | 03 | | |
| 64 | Retentor volante motor | Unid | 04 | | |
| 65 | Retrovisor direito | Unid | 04 | | |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unid | 04 | | |
| 67 | Rolamento roda dt | Unid | 06 | | |
| 68 | Sapata de freio | Unid | 06 | | |
| 69 | Silencioso ts | Unid | 04 | | |
| 70 | Tambor de freio ts | Unid | 04 | | |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unid | 04 | | |
| 72 | Terminal | Unid | 04 | | |
| 73 | Terminal direção | Unid | 06 | | |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unid | 06 | | |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unid | 06 | | |
| 76 | Jogo de Velas | Unid | 10 | | |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unid | 03 | | |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unid | 03 | | |
| 79 | Virabrequim do motor | Unid | 04 | | |

| FORD RANGER XLS D4 2014 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 01 | Abraçadeira do escapamento | Unid | 6 | | |
| 02 | Abraçadeira mangote do radiador | Unid | 15 | | |
| 03 | Alternador | Unid | 2 | | |
| 04 | Amortecedor dianteiro | Par | 4 | | |
| 05 | Amortecedor traseiro | Par | 4 | | |
| 06 | Anel de vedação do escapamento | Unid | 6 | | |
| 07 | Balança traseira | Unid | 4 | | |
| 08 | Banco estofado | Unid | 4 | | |
| 09 | Barra de direção | Unid | 4 | | |
| 10 | Base amortecedor | Unid | 4 | | |
| 11 | Base da caixa de marcha | Unid | 4 | | |
| 12 | Base do motor | Unid | 4 | | |
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unid | 2 | | |
| 14 | Bico injetor | Unid | 2 | | |
| 15 | Bieleta | Unid | 4 | | |
| 16 | Bomba d´água | Unid | 4 | | |
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unid | 4 | | |
| 18 | Borracha de escapamento final | Unid | 4 | | |
| 19 | Borracha do amortecedor | Unid | 4 | | |
| 20 | Borracha do estabilizador | Unid | 4 | | |
| 21 | Borracha parabrisa | Unid | 4 | | |
| 22 | Braço axial | Unid | 4 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/202 3
FLS. 169
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Braço do setor | Unid | 4 | | |
| 24 | Braço l | Unid | 4 | | |
| 25 | Bucha da balança inferior | Unid | 10 | | |
| 26 | Bucha da balança superior | Unid | 10 | | |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unid | 10 | | |
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unid | 10 | | |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unid | 10 | | |
| 30 | Bucha do estabilizador | Unid | 10 | | |
| 31 | Bucha do tirante | Unid | 10 | | |
| 32 | Buzina | Unid | 2 | | |
| 33 | Cabo de bateria | Unid | 4 | | |
| 34 | Cabo de embreagem | Unid | 4 | | |
| 35 | Cabo do acelerador | Unid | 4 | | |
| 36 | Cabo do velocímetro | Unid | 4 | | |
| 37 | Caixa de direção | Unid | 2 | | |
| 38 | Caixa de marcha | Unid | 2 | | |
| 39 | Calha | Unid | 2 | | |
| 40 | Capô | Unid | 2 | | |
| 41 | Chave de roda | Unid | 2 | | |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unid | 4 | | |
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unid | 4 | | |
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unid | 4 | | |
| 45 | Cilindro mestre | Unid | 4 | | |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unid | 4 | | |
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unid | 6 | | |
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unid | 4 | | |
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unid | 4 | | |
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unid | 4 | | |
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unid | 4 | | |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unid | 4 | | |
| 53 | Cola parabrisa | Unid | 4 | | |
| 54 | Correia da bomba | Unid | 4 | | |
| 55 | Correia de ventoinha | Unid | 4 | | |
| 56 | Correia dentada | Unid | 4 | | |
| 57 | Correia do alternador | Unid | 4 | | |
| 58 | Correia do hidráulico | Unid | 4 | | |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unid | 4 | | |
| 60 | Diferencial completo | Unid | 2 | | |
| 61 | Direção | Unid | 2 | | |
| 62 | Disco de freio | Unid | 4 | | |
| 63 | Farol de milha | Unid | 4 | | |
| 64 | Farol direito | Unid | 4 | | |
| 65 | Farol esquerdo | Unid | 4 | | |
| 66 | Fechadura do capô | Unid | 4 | | |
| 67 | Filtro de ar | Unid | 10 | | |
| 68 | Filtro de combustivel | Unid | 10 | | |
| 69 | Fita da direção da buzina | Unid | 8 | | |
| 70 | Fusíveis | Unid | 50 | | |
| 71 | Jogo de cabo de vela | Unid | 4 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Jogo de escova do motor de partida | Unid | 4 | | |
| 73 | Jogo de junta do motor | Unid | 4 | | |
| 74 | Jogo de lona de freio | Unid | 4 | | |
| 75 | Jogo de pastilhas de freio | Unid | 4 | | |
| 76 | Jogo de velas | Unid | 4 | | |
| 77 | Kit de embreagem | Kit | 2 | | |
| 78 | Lâmpada do farol | Unid | 4 | | |
| 79 | Lanterna traseira direita | Unid | 4 | | |
| 80 | Lanterna traseira esquerda | Unid | 4 | | |
| 81 | Macaco | Unid | 2 | | |
| 82 | Maçanetas das portas | Unid | 4 | | |
| 83 | Molas traseiras | Unid | 4 | | |
| 84 | Painel completo | Unid | 2 | | |
| 85 | Palhetas de limpador de parabrisa | Unid | 8 | | |
| 86 | Parabrisa | Unid | 2 | | |
| 87 | Para-choque dianteiro | Unid | 3 | | |
| 88 | Para-choque traseiro | Unid | 3 | | |
| 89 | Pivô inferior | Unid | 10 | | |
| 90 | Pivô superior | Unid | 10 | | |
| 91 | Porcas e parafusos para rodas | Unid | 20 | | |
| 92 | Porta direita | Unid | 2 | | |
| 93 | Porta esquerda | Unid | 2 | | |
| 94 | Porta traseira direita | Unid | 2 | | |
| 95 | Porta traseira esquerda | Unid | 2 | | |
| 96 | Radiador | Unid | 2 | | |
| 97 | Retentor do volante | Unid | 4 | | |
| 98 | Retrovisor | Unid | 4 | | |
| 99 | Retrovisor interno | Unid | 4 | | |
| 100 | Roda liga leve | Unid | 4 | | |
| 101 | Rolamento de roda traseiro | Unid | 4 | | |
| 102 | Tampa do tanque de combustível | Unid | 4 | | |
| 103 | Tanque de combustível | Unid | 2 | | |
| 104 | Tapetes | Unid | 4 | | |
| 105 | Tela dianteira | Unid | 4 | | |
| 106 | Terminal de bateria | Unid | 4 | | |
| 107 | Terminal de direção ld | Unid | 4 | | |
| 108 | Terminal de direção le | Unid | 4 | | |
| 109 | Trava da tampa traseira | Unid | 4 | | |
| 110 | Vidro da porta direita | Unid | 4 | | |
| 111 | Vidro da porta esquerda | Unid | 4 | | |
| 112 | Vidro traseiro | Unid | 4 | | |

| MITSUBISHI L200 4X4 GL 2001/2002 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 01 | Abraçadeira do escapamento | Unid | 6 | | |
| 02 | Abraçadeira mangote do radiador | Unid | 15 | | |
| 03 | Alternador | Unid | 2 | | |
| 04 | Amortecedor dianteiro | Par | 4 | | |
| 05 | Amortecedor traseiro | Par | 4 | | |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | Anel de vedação do escapamento | Unid | 6 | | |
| 07 | Balança traseira | Unid | 4 | | |
| 08 | Banco estofado | Unid | 4 | | |
| 09 | Barra de direção | Unid | 4 | | |
| 10 | Base amortecedor | Unid | 4 | | |
| 11 | Base da caixa de marcha | Unid | 4 | | |
| 12 | Base do motor | Unid | 4 | | |
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unid | 2 | | |
| 14 | Bico injetor | Unid | 2 | | |
| 15 | Bieleta | Unid | 4 | | |
| 16 | Bomba d´água | Unid | 4 | | |
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unid | 4 | | |
| 18 | Borracha de escapamento final | Unid | 4 | | |
| 19 | Borracha do amortecedor | Unid | 4 | | |
| 20 | Borracha do estabilizador | Unid | 4 | | |
| 21 | Borracha parabrisa | Unid | 4 | | |
| 22 | Braço axial | Unid | 4 | | |
| 23 | Braço do setor | Unid | 4 | | |
| 24 | Braço l | Unid | 4 | | |
| 25 | Bucha da balança inferior | Unid | 10 | | |
| 26 | Bucha da balança superior | Unid | 10 | | |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unid | 10 | | |
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unid | 10 | | |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unid | 10 | | |
| 30 | Bucha do estabilizador | Unid | 10 | | |
| 31 | Bucha do tirante | Unid | 10 | | |
| 32 | Buzina | Unid | 2 | | |
| 33 | Cabo de bateria | Unid | 4 | | |
| 34 | Cabo de embreagem | Unid | 4 | | |
| 35 | Cabo do acelerador | Unid | 4 | | |
| 36 | Cabo do velocímetro | Unid | 4 | | |
| 37 | Caixa de direção | Unid | 2 | | |
| 38 | Caixa de marcha | Unid | 2 | | |
| 39 | Calha | Unid | 2 | | |
| 40 | Capô | Unid | 2 | | |
| 41 | Chave de roda | Unid | 2 | | |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unid | 4 | | |
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unid | 4 | | |
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unid | 4 | | |
| 45 | Cilindro mestre | Unid | 4 | | |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unid | 4 | | |
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unid | 6 | | |
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unid | 4 | | |
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unid | 4 | | |
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unid | 4 | | |
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unid | 4 | | |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unid | 4 | | |
| 53 | Cola parabrisa | Unid | 4 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 172
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Correia da bomba | Unid | 4 | | |
| 55 | Correia de ventoinha | Unid | 4 | | |
| 56 | Correia dentada | Unid | 4 | | |
| 57 | Correia do alternador | Unid | 4 | | |
| 58 | Correia do hidráulico | Unid | 4 | | |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unid | 4 | | |
| 60 | Diferencial completo | Unid | 2 | | |
| 61 | Direção | Unid | 2 | | |
| 62 | Disco de freio | Unid | 4 | | |
| 63 | Farol de milha | Unid | 4 | | |
| 64 | Farol direito | Unid | 4 | | |
| 65 | Farol esquerdo | Unid | 4 | | |
| 66 | Fechadura do capô | Unid | 4 | | |
| 67 | Filtro de ar | Unid | 10 | | |
| 68 | Filtro de combustível | Unid | 10 | | |
| 69 | Fita da direção da buzina | Unid | 8 | | |
| 70 | Fusíveis | Unid | 50 | | |
| 71 | Jogo de cabo de vela | Unid | 4 | | |
| 72 | Jogo de escova do motor de partida | Unid | 4 | | |
| 73 | Jogo de junta do motor | Unid | 4 | | |
| 74 | Jogo de lona de freio | Unid | 4 | | |
| 75 | Jogo de pastilhas de freio | Unid | 4 | | |
| 76 | Jogo de velas | Unid | 4 | | |
| 77 | Kit de embreagem | Kit | 2 | | |
| 78 | Lâmpada do farol | Unid | 4 | | |
| 79 | Lanterna traseira direita | Unid | 4 | | |
| 80 | Lanterna traseira esquerda | Unid | 4 | | |
| 81 | Macaco | Unid | 2 | | |
| 82 | Maçanetas das portas | Unid | 4 | | |
| 83 | Molas traseiras | Unid | 4 | | |
| 84 | Painel completo | Unid | 2 | | |
| 85 | Palhetas de limpador de parabrisa | Unid | 8 | | |
| 86 | Parabrisa | Unid | 2 | | |
| 87 | Para-choque dianteiro | Unid | 3 | | |
| 88 | Para-choque traseiro | Unid | 3 | | |
| 89 | Pivô inferior | Unid | 10 | | |
| 90 | Pivô superior | Unid | 10 | | |
| 91 | Porcas e parafusos para rodas | Unid | 20 | | |
| 92 | Porta direita | Unid | 2 | | |
| 93 | Porta esquerda | Unid | 2 | | |
| 94 | Porta traseira direita | Unid | 2 | | |
| 95 | Porta traseira esquerda | Unid | 2 | | |
| 96 | Radiador | Unid | 2 | | |
| 97 | Retentor do volante | Unid | 4 | | |
| 98 | Retrovisor | Unid | 4 | | |
| 99 | Retrovisor interno | Unid | 4 | | |
| 100 | Roda liga leve | Unid | 4 | | |
| 101 | Rolamento de roda traseiro | Unid | 4 | | |
| 102 | Tampa do tanque de combustível | Unid | 4 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc020800l/202 3
FLS. 193
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Tanque de combustível | Unid | 2 | | |
| 104 | Tapetes | Unid | 4 | | |
| 105 | Tela dianteira | Unid | 4 | | |
| 106 | Terminal de bateria | Unid | 4 | | |
| 107 | Terminal de direção ld | Unid | 4 | | |
| 108 | Terminal de direção le | Unid | 4 | | |
| 109 | Trava da tampa traseira | Unid | 4 | | |
| 110 | Vidro da porta direita | Unid | 4 | | |
| 111 | Vidro da porta esquerda | Unid | 4 | | |
| 112 | Vidro traseiro | Unid | 4 | | |

| CHEVROLET GM S10 2012/2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 01 | Abraçadeira do escapamento | Unid | 6 | | |
| 02 | Abraçadeira mangote do radiador | Unid | 15 | | |
| 03 | Alternador | Unid | 2 | | |
| 04 | Amortecedor dianteiro | Par | 4 | | |
| 05 | Amortecedor traseiro | Par | 4 | | |
| 06 | Anel de vedação do escapamento | Unid | 6 | | |
| 07 | Balança traseira | Unid | 4 | | |
| 08 | Banco estofado | Unid | 4 | | |
| 09 | Barra de direção | Unid | 4 | | |
| 10 | Base amortecedor | Unid | 4 | | |
| 11 | Base da caixa de marcha | Unid | 4 | | |
| 12 | Base do motor | Unid | 4 | | |
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unid | 2 | | |
| 14 | Bico injetor | Unid | 2 | | |
| 15 | Bieleta | Unid | 4 | | |
| 16 | Bomba d´água | Unid | 4 | | |
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unid | 4 | | |
| 18 | Borracha de escapamento final | Unid | 4 | | |
| 19 | Borracha do amortecedor | Unid | 4 | | |
| 20 | Borracha do estabilizador | Unid | 4 | | |
| 21 | Borracha parabrisa | Unid | 4 | | |
| 22 | Braço axial | Unid | 4 | | |
| 23 | Braço do setor | Unid | 4 | | |
| 24 | Braço l | Unid | 4 | | |
| 25 | Bucha da balança inferior | Unid | 10 | | |
| 26 | Bucha da balança superior | Unid | 10 | | |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unid | 10 | | |
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unid | 10 | | |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unid | 10 | | |
| 30 | Bucha do estabilizador | Unid | 10 | | |
| 31 | Bucha do tirante | Unid | 10 | | |
| 32 | Buzina | Unid | 2 | | |
| 33 | Cabo de bateria | Unid | 4 | | |
| 34 | Cabo de embreagem | Unid | 4 | | |
| 35 | Cabo do acelerador | Unid | 4 | | |
| 36 | Cabo do velocímetro | Unid | 4 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 02080001/2023
FLS. 174
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Caixa de direção | Unid | 2 | | |
| 38 | Caixa de marcha | Unid | 2 | | |
| 39 | Calha | Unid | 2 | | |
| 40 | Capô | Unid | 2 | | |
| 41 | Chave de roda | Unid | 2 | | |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unid | 4 | | |
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unid | 4 | | |
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unid | 4 | | |
| 45 | Cilindro mestre | Unid | 4 | | |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unid | 4 | | |
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unid | 6 | | |
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unid | 4 | | |
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unid | 4 | | |
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unid | 4 | | |
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unid | 4 | | |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unid | 4 | | |
| 53 | Cola parabrisa | Unid | 4 | | |
| 54 | Correia da bomba | Unid | 4 | | |
| 55 | Correia de ventoinha | Unid | 4 | | |
| 56 | Correia dentada | Unid | 4 | | |
| 57 | Correia do alternador | Unid | 4 | | |
| 58 | Correia do hidráulico | Unid | 4 | | |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unid | 4 | | |
| 60 | Diferencial completo | Unid | 2 | | |
| 61 | Direção | Unid | 2 | | |
| 62 | Disco de freio | Unid | 4 | | |
| 63 | Farol de milha | Unid | 4 | | |
| 64 | Farol direito | Unid | 4 | | |
| 65 | Farol esquerdo | Unid | 4 | | |
| 66 | Fechadura do capô | Unid | 4 | | |
| 67 | Filtro de ar | Unid | 10 | | |
| 68 | Filtro de combustível | Unid | 10 | | |
| 69 | Fita da direção da buzina | Unid | 8 | | |
| 70 | Fusíveis | Unid | 50 | | |
| 71 | Jogo de cabo de vela | Unid | 4 | | |
| 72 | Jogo de escova do motor de partida | Unid | 4 | | |
| 73 | Jogo de junta do motor | Unid | 4 | | |
| 74 | Jogo de lona de freio | Unid | 4 | | |
| 75 | Jogo de pastilhas de freio | Unid | 4 | | |
| 76 | Jogo de velas | Unid | 4 | | |
| 77 | Kit de embreagem | Kit | 2 | | |
| 78 | Lâmpada do farol | Unid | 4 | | |
| 79 | Lanterna traseira direita | Unid | 4 | | |
| 80 | Lanterna traseira esquerda | Unid | 4 | | |
| 81 | Macaco | Unid | 2 | | |
| 82 | Maçanetas das portas | Unid | 4 | | |
| 83 | Molas traseiras | Unid | 4 | | |
| 84 | Painel completo | Unid | 2 | | |
| 85 | Palhetas de limpador de parabrisa | Unid | 8 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020801/2023
FLS. 175
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Parabrisa | Unid | 2 | | |
| 87 | Para-choque dianteiro | Unid | 3 | | |
| 88 | Para-choque traseiro | Unid | 3 | | |
| 89 | Pivô inferior | Unid | 10 | | |
| 90 | Pivô superior | Unid | 10 | | |
| 91 | Porcas e parafusos para rodas | Unid | 20 | | |
| 92 | Porta direita | Unid | 2 | | |
| 93 | Porta esquerda | Unid | 2 | | |
| 94 | Porta traseira direita | Unid | 2 | | |
| 95 | Porta traseira esquerda | Unid | 2 | | |
| 96 | Radiador | Unid | 2 | | |
| 97 | Retentor do volante | Unid | 4 | | |
| 98 | Retrovisor | Unid | 4 | | |
| 99 | Retrovisor interno | Unid | 4 | | |
| 100 | Roda liga leve | Unid | 4 | | |
| 101 | Rolamento de roda traseiro | Unid | 4 | | |
| 102 | Tampa do tanque de combustível | Unid | 4 | | |
| 103 | Tanque de combustível | Unid | 2 | | |
| 104 | Tapetes | Unid | 4 | | |
| 105 | Tela dianteira | Unid | 4 | | |
| 106 | Terminal de bateria | Unid | 4 | | |
| 107 | Terminal de direção ld | Unid | 4 | | |
| 108 | Terminal de direção le | Unid | 4 | | |
| 109 | Trava da tampa traseira | Unid | 4 | | |
| 110 | Vidro da porta direita | Unid | 4 | | |
| 111 | Vidro da porta esquerda | Unid | 4 | | |
| 112 | Vidro traseiro | Unid | 4 | | |

| PATROL 845 CASE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 01 | Filtro de combustível para motoniveladora | Unid | 20 | | |
| 02 | Filtro lubrificante para motoniveladora | Unid | 20 | | |
| 03 | Filtro racor para motoniveladora | Unid | 20 | | |
| 04 | Filtro de ar externo seco para motoniveladora | Unid | 10 | | |
| 05 | Filtro de ar (refil) para motoniveladora | Unid | 10 | | |
| 06 | Balde de óleo lubrificante 15w40 (20 litros) para motoniveladora | Unid | 14 | | |
| 07 | Balde de óleo para transmissão 68 (20 litros) para motoniveladora | Unid | 10 | | |
| 08 | Balde de óleo de transmissão 90 GL-5 (20 litros) para motoniveladora | Unid | 8 | | |
| 09 | Balde de óleo de transmissão 140 GL – 5 (20 litro) para motoniveladora | Unid | 8 | | |
| 10 | Mangueira de pressão para motoniveladora | Unid | 10 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020801/2023
FLS. 126
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Reparo de círculo para motoniveladora | Unid | 12 | | |
| 12 | Embuchamento do círculo para motoniveladora | Unid | 12 | | |
| 13 | Calço de círculo para motoniveladora | Unid | 10 | | |
| 14 | Compressor de ar para motoniveladora | Unid | 4 | | |
| 15 | Corrente de tração para motoniveladora | Unid | 4 | | |
| 16 | Faca da lamina para motoniveladora | Unid | 4 | | |
| 17 | Junta universal de transmissão para motoniveladora | Unid | 6 | | |
| 18 | Rolamento de roda dianteira para motoniveladora | Unid | 8 | | |
| 19 | Rolamento de roda traseira para motoniveladora | Unid | 8 | | |
| 20 | Lamina para motoniveladora | Unid | 4 | | |
| 21 | Calço de meia lua para motoniveladora | Unid | 6 | | |
| 22 | Bateria 100 amp para motoniveladora | Unid | 8 | | |
| 23 | Lâmpada H4 24V para motoniveladora | Unid | 10 | | |
| 24 | Lâmpada de pisca 24V para motoniveladora | Unid | 20 | | |
| 25 | Lâmpada de rê 24V para motoniveladora | Unid | 20 | | |

| RETROESCAVADEIRA JCB | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 01 | Alternador para retroescavadeira | Unid | 2 | | |
| 02 | Faróis dianteiro para retroescavadeira | Unid | 4 | | |
| 03 | Filtro remoto com separador de água para retroescavadeira | Unid | 2 | | |
| 04 | Freio de estacionamento para retroescavadeira | Unid | 4 | | |
| 05 | Tacômetro para retroescavadeira | Unid | 2 | | |
| 06 | Buzina para retroescavadeira | Unid | 4 | | |
| 07 | Manopla no volante para retroescavadeira | Unid | 2 | | |
| 08 | Faróis auxiliares traseiros (para cabine aberta) para retroescavadeira | Unid | 4 | | |
| 09 | Bico injetor eletrônico para retroescavadeira | Unid | 4 | | |
| 10 | Bomba de alta pressão para retroescavadeira | Unid | 2 | | |
| 11 | Cruzeta para retroescavadeira | Unid | 2 | | |
| 12 | Dente escarificador para retroescavadeira | Unid | 6 | | |
| 13 | Embreagem viscosa para retroescavadeira | Unid | 2 | | |
| 14 | Filtro combustível para retroescavadeira | Unid | 6 | | |
| 15 | Filtro de ar para retroescavadeira | Unid | 8 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Filtro de óleo para retroescavadeira | Unid | 8 | | |
| 17 | Reparo da transmissão para retroescavadeira | Unid | 4 | | |
| 18 | Bateria de 150 amperes para retroescavadeira | Unid | 2 | | |
| 19 | Braço auxiliar. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unid | 8 | | |
| 20 | Braço pitmam. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unid | 8 | | |
| 21 | Cruzeta de transmissão. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unid | 14 | | |
| 22 | Disco de freio. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unid | 8 | | |
| 23 | Estator. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unid | 4 | | |
| 24 | Filtro de ar. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unid | 24 | | |
| 25 | Filtro de combustível. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unid | 24 | | |
| 26 | Filtro de óleo lubrificante. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unid | 24 | | |
| 27 | Parafuso da roda dianteira. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unid | 48 | | |
| 28 | Regulador de voltagem. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unid | 8 | | |
| 29 | Relé auxiliar. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unid | 8 | | |
| 30 | Retentor do alternador. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unid | 12 | | |
| 31 | Rolamento da roda dianteira. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unid | 24 | | |
| 32 | Rolamento da roda traseira. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unid | 24 | | |
| 33 | Rolamento do alternador. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unid | 8 | | |
| 34 | Rotor do alternador. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unid | 4 | | |
| 35 | Terminal de direção externo. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unid | 24 | | |
| 36 | Terminal de direção interno. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Unid | 20 | | |

| TRATOR COYOTE 4475 2017 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 01 | Braço auxiliar. Especificação: para veículo tipo trator | Unid | 8 | | |
| 02 | Braço pitmam. Especificação: para veículo tipo trator | Unid | 8 | | |
| 03 | Cruzeta de transmissão. Especificação: para veículo tipo trator | Unid | 20 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/2023
FLS. 198
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Disco de freio. Especificação: para veículo tipo trator | Unid | 5 | | |
| 05 | Estator. Especificação: para veículo tipo trator | Unid | 4 | | |
| 06 | Filtro de ar. Especificação: para veículo tipo trator | Unid | 20 | | |
| 07 | Filtro de combustível. Especificação: para veículo tipo trator | Unid | 20 | | |
| 08 | Filtro de óleo lubrificante. Especificação: para veículo tipo trator | Unid | 20 | | |
| 09 | Parafuso da roda dianteira. Especificação: para veículo tipo trator | Unid | 48 | | |
| 10 | Regulador de voltagem. Especificação: para veículo tipo trator | Unid | 8 | | |
| 11 | Relé auxiliar. Especificação: para veículo trator | Unid | 8 | | |
| 12 | Retentor do alternador. Especificação: para veículo tipo trator | Unid | 12 | | |
| 13 | Rolamento da roda dianteira. Especificação: para veículo tipo trator | Unid | 32 | | |
| 14 | Rolamento da roda traseira. Especificação: para veículo tipo trator | Unid | 32 | | |
| 15 | Rolamento do alternador. Especificação: para veículo tipo trator | Unid | 12 | | |
| 16 | Rotor do alternador. Especificação: para veículo tipo trator | Unid | 4 | | |
| 17 | Terminal de direção externo. Especificação: para veículo tipo trator | Unid | 24 | | |
| 18 | Terminal de direção interno. Especificação: para veículo tipo trator | Unid | 24 | | |

| TRATOR NEW HOLLAND TL 85 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 01 | Porta esquerda para trator | Unid | 4 | | |
| 02 | Painel de instrumentos para trator | Unid | 4 | | |
| 03 | Defletor do radiador para trator | Unid | 4 | | |
| 04 | Grade frontal para trator | Unid | 4 | | |
| 05 | Porta direita para trator | Unid | 4 | | |
| 06 | Vidro dianteiro cabine para trator | Unid | 4 | | |
| 07 | Silencioso para trator | Unid | 4 | | |
| 08 | Alternador para trator | Unid | 4 | | |
| 09 | Vidro traseiro direito para trator | Unid | 4 | | |
| 10 | Cilindro miolo ignição clio scenic 2000 A 2012 para trator | Unid | 4 | | |
| 11 | Disjuntor térmico 80ª 12vts para trator | Unid | 4 | | |
| 12 | Condensador ar condicionado para trator | Unid | 4 | | |
| 13 | Vidro traseiro esquerdo para trator | Unid | 4 | | |
| 14 | Parabrisa inferior esquerdo para trator | Unid | 4 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020801/2023
FLS. 179
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Parabrisa inferior direito para trator | Unid | 4 | | |

| RENAULT KWID ZEN 10MT 2019 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unid | 4 | | |
| 2 | Amortecedor traseiro turbogas | Unid | 4 | | |
| 3 | Asa de urubu | Unid | 4 | | |
| 4 | Barra axial dir | Unid | 8 | | |
| 5 | Base coxim amort .dt | Unid | 8 | | |
| 6 | Base cx marcha | Unid | 8 | | |
| 7 | Base motor dt d | Unid | 4 | | |
| 8 | Bateria 60 amperes | Unid | 2 | | |
| 9 | Bomba d´água | Unid | 4 | | |
| 10 | Bomba de óleo | Unid | 4 | | |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unid | 4 | | |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unid | 8 | | |
| 13 | Bucha da sapata | Unid | 8 | | |
| 14 | Cabeçote motor | Unid | 2 | | |
| 15 | Cabo acelerador | Unid | 15 | | |
| 16 | Cabo de freio completo | Unid | 10 | | |
| 17 | Cabo de vela | Unid | 10 | | |
| 18 | Cabo embreagem | Unid | 10 | | |
| 19 | Chave de roda | Unid | 4 | | |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unid | 4 | | |
| 21 | Cilindro rd ts | Unid | 4 | | |
| 22 | Colar de embreagem | Unid | 6 | | |
| 23 | Correia dentada | Unid | 6 | | |
| 24 | Correia gir alt dh | Unid | 6 | | |
| 25 | Disco de freio dt | Unid | 4 | | |
| 26 | Farol dt direito | Unid | 4 | | |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unid | 4 | | |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unid | 25 | | |
| 29 | Filtro de combustível | Unid | 25 | | |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unid | 25 | | |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unid | 25 | | |
| 32 | Hidrovacuo | Unid | 2 | | |
| 33 | Jogo arruela comando | Jogo | 4 | | |
| 34 | Jogo balancim motor | Jogo | 4 | | |
| 35 | Jogo bronze biela | Jogo | 4 | | |
| 36 | Jogo bronze comando central | Jogo | 4 | | |
| 37 | Jogo junta motor | Jogo | 4 | | |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Jogo | 4 | | |
| 39 | Jogo pistom motor | Jogo | 4 | | |
| 40 | Jogo segmento motor | Jogo | 4 | | |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | 4 | | |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Kit | 4 | | |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Kit | 4 | | |
| 44 | Kit rolamento ts | Kit | 10 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 / 202 3
FLS. 180
Rub.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Lanterna ts d | Unid | 4 | | |
| 46 | Lanterna ts e | Unid | 4 | | |
| 47 | Lona traseira | Unid | 8 | | |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unid | 2 | | |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unid | 4 | | |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unid | 8 | | |
| 51 | Mangote superior radiador | Unid | 8 | | |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | 8 | | |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | 8 | | |
| 54 | Motor de partida | Unid | 2 | | |
| 55 | Palhetas convencionais | Unid | 6 | | |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unid | 3 | | |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unid | 2 | | |
| 58 | Parachoque traseiro | Unid | 2 | | |
| 59 | Pastilha freio dt | Unid | 10 | | |
| 60 | Pivô | Unid | 10 | | |
| 61 | Protetor de cárter | Unid | 3 | | |
| 62 | Radiador | Unid | 2 | | |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unid | 4 | | |
| 64 | Retentor volante motor | Unid | 4 | | |
| 65 | Retrovisor direito | Unid | 4 | | |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unid | 4 | | |
| 67 | Rolamento roda dt | Unid | 4 | | |
| 68 | Sapata de freio | Unid | 4 | | |
| 69 | Silencioso ts | Unid | 2 | | |
| 70 | Tambor de freio ts | Unid | 4 | | |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unid | 8 | | |
| 72 | Terminal | Unid | 4 | | |
| 73 | Terminal direção | Unid | 4 | | |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unid | 4 | | |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unid | 4 | | |
| 76 | Vela | Unid | 4 | | |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unid | 2 | | |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unid | 2 | | |
| 79 | Virabrequim do motor | Unid | 2 | | |

| FIAT STRADA HD WK CDE 2019 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unid | 4 | | |
| 2 | Amortecedor traseiro turbogas | Unid | 4 | | |
| 3 | Asa de urubu | Unid | 4 | | |
| 4 | Barra axial dir | Unid | 4 | | |
| 5 | Base coxim amort .dt | Unid | 4 | | |
| 6 | Base cx marcha | Unid | 4 | | |
| 7 | Base motor dt d | Unid | 4 | | |
| 8 | Bateria 60 amperes | Unid | 2 | | |
| 9 | Bomba d´água | Unid | 2 | | |
| 10 | Bomba de óleo | Unid | 2 | | |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unid | 2 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 181
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unid | 4 | | |
| 13 | Bucha da sapata | Unid | 4 | | |
| 14 | Cabeçote motor | Unid | 2 | | |
| 15 | Cabo acelerador | Unid | 4 | | |
| 16 | Cabo de freio completo | Unid | 4 | | |
| 17 | Cabo de vela | Unid | 4 | | |
| 18 | Cabo embreagem | Unid | 4 | | |
| 19 | Chave de roda | Unid | 2 | | |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unid | 3 | | |
| 21 | Cilindro rd ts | Unid | 3 | | |
| 22 | Colar de embreagem | Unid | 2 | | |
| 23 | Correia dentada | Unid | 3 | | |
| 24 | Correia gir alt dh | Unid | 3 | | |
| 25 | Disco de freio dt | Unid | 4 | | |
| 26 | Farol dt direito | Unid | 2 | | |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unid | 2 | | |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unid | 2 | | |
| 29 | Filtro de combustível | Unid | 2 | | |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unid | 2 | | |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unid | 2 | | |
| 32 | Hidrovacuo | Unid | 1 | | |
| 33 | Jogo arruela comando | Jogo | 2 | | |
| 34 | Jogo balancim motor | Jogo | 2 | | |
| 35 | Jogo bronze biela | Jogo | 2 | | |
| 36 | Jogo bronze comando central | Jogo | 2 | | |
| 37 | Jogo junta motor | Jogo | 2 | | |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Jogo | 2 | | |
| 39 | Jogo pistom motor | Jogo | 2 | | |
| 40 | Jogo segmento motor | Jogo | 2 | | |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | 2 | | |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Kit | 2 | | |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Kit | 2 | | |
| 44 | Kit rolamento ts | Kit | 2 | | |
| 45 | Lanterna ts d | Unid | 2 | | |
| 46 | Lanterna ts e | Unid | 2 | | |
| 47 | Lona traseira | Unid | 3 | | |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unid | 1 | | |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unid | 2 | | |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unid | 2 | | |
| 51 | Mangote superior radiador | Unid | 2 | | |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | 2 | | |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | 2 | | |
| 54 | Motor de partida | Unid | 2 | | |
| 55 | Palhetas convencionais | Unid | 4 | | |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unid | 2 | | |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unid | 2 | | |
| 58 | Parachoque traseiro | Unid | 2 | | |
| 59 | Pastilha freio dt | Unid | 10 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0205001/202 3
FLS. 182
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Pivô | Unid | 2 | | |
| 61 | Protetor de cárter | Unid | 2 | | |
| 62 | Radiador | Unid | 2 | | |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unid | 2 | | |
| 64 | Retentor volante motor | Unid | 2 | | |
| 65 | Retrovisor direito | Unid | 2 | | |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unid | 2 | | |
| 67 | Rolamento roda dt | Unid | 2 | | |
| 68 | Sapata de freio | Unid | 2 | | |
| 69 | Silencioso ts | Unid | 2 | | |
| 70 | Tambor de freio ts | Unid | 2 | | |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unid | 2 | | |
| 72 | Terminal | Unid | 2 | | |
| 73 | Terminal direção | Unid | 2 | | |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unid | 2 | | |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unid | 2 | | |
| 76 | Vela | Unid | 2 | | |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unid | 2 | | |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unid | 2 | | |
| 79 | Virabrequim do motor | Unid | 2 | | |

| FIAT TORO FREEDOM 2019 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unid | 4 | | |
| 2 | Amortecedor traseiro turbogas | Unid | 4 | | |
| 3 | Asa de urubu | Unid | 4 | | |
| 4 | Barra axial dir | Unid | 4 | | |
| 5 | Base coxim amort .dt | Unid | 4 | | |
| 6 | Base cx marcha | Unid | 4 | | |
| 7 | Base motor dt d | Unid | 4 | | |
| 8 | Bateria 60 amperes | Unid | 2 | | |
| 9 | Bomba d´água | Unid | 2 | | |
| 10 | Bomba de óleo | Unid | 2 | | |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unid | 2 | | |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unid | 4 | | |
| 13 | Bucha da sapata | Unid | 4 | | |
| 14 | Cabeçote motor | Unid | 2 | | |
| 15 | Cabo acelerador | Unid | 4 | | |
| 16 | Cabo de freio completo | Unid | 4 | | |
| 17 | Cabo de vela | Unid | 4 | | |
| 18 | Cabo embreagem | Unid | 4 | | |
| 19 | Chave de roda | Unid | 2 | | |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unid | 3 | | |
| 21 | Cilindro rd ts | Unid | 3 | | |
| 22 | Colar de embreagem | Unid | 2 | | |
| 23 | Correia dentada | Unid | 3 | | |
| 24 | Correia gir alt dh | Unid | 3 | | |
| 25 | Disco de freio dt | Unid | 4 | | |
| 26 | Farol dt direito | Unid | 2 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/202 3
FLS. 183
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Farol dt esquerdo | Unid | 2 | | |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unid | 2 | | |
| 29 | Filtro de combustível | Unid | 2 | | |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unid | 2 | | |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unid | 2 | | |
| 32 | Hidrovacuo | Unid | 1 | | |
| 33 | Jogo arruela comando | Jogo | 2 | | |
| 34 | Jogo balancim motor | Jogo | 2 | | |
| 35 | Jogo bronze biela | Jogo | 2 | | |
| 36 | Jogo bronze comando central | Jogo | 2 | | |
| 37 | Jogo junta motor | Jogo | 2 | | |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Jogo | 2 | | |
| 39 | Jogo pistom motor | Jogo | 2 | | |
| 40 | Jogo segmento motor | Jogo | 2 | | |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | 2 | | |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Kit | 2 | | |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Kit | 2 | | |
| 44 | Kit rolamento ts | Kit | 2 | | |
| 45 | Lanterna ts d | Unid | 2 | | |
| 46 | Lanterna ts e | Unid | 2 | | |
| 47 | Lona traseira | Unid | 3 | | |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unid | 1 | | |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unid | 2 | | |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unid | 2 | | |
| 51 | Mangote superior radiador | Unid | 2 | | |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | 2 | | |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | 2 | | |
| 54 | Motor de partida | Unid | 2 | | |
| 55 | Palhetas convencionais | Unid | 4 | | |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unid | 2 | | |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unid | 2 | | |
| 58 | Parachoque traseiro | Unid | 2 | | |
| 59 | Pastilha freio dt | Unid | 10 | | |
| 60 | Pivô | Unid | 2 | | |
| 61 | Protetor de cárter | Unid | 2 | | |
| 62 | Radiador | Unid | 2 | | |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unid | 2 | | |
| 64 | Retentor volante motor | Unid | 2 | | |
| 65 | Retrovisor direito | Unid | 2 | | |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unid | 2 | | |
| 67 | Rolamento roda dt | Unid | 2 | | |
| 68 | Sapata de freio | Unid | 2 | | |
| 69 | Silencioso ts | Unid | 2 | | |
| 70 | Tambor de freio ts | Unid | 2 | | |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unid | 2 | | |
| 72 | Terminal | Unid | 2 | | |
| 73 | Terminal direção | Unid | 2 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/2023
FLS. 184
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unid | 2 | | |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unid | 2 | | |
| 76 | Vela | Unid | 2 | | |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unid | 2 | | |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unid | 2 | | |
| 79 | Virabrequim do motor | Unid | 2 | | |

| RENAULT/MASTER RAYTECECAMB 2020/2021 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Amortecedor Dt turbogas | Unid | 5 | | |
| 2 | Amortecedor Ts turbogas | Unid | 5 | | |
| 3 | Base coxim amort. Dt | Unid | 8 | | |
| 4 | Base cx marcha | Unid | 8 | | |
| 5 | Base motor dt d | Unid | 10 | | |
| 6 | Bateria 60 amperes | Unid | 2 | | |
| 7 | Bico injetor | Unid | 2 | | |
| 8 | Bomba d´água | Unid | 4 | | |
| 9 | Cabo acelerador | Unid | 10 | | |
| 10 | Cabo de vela | Unid | 5 | | |
| 11 | Cabo embreagem | Unid | 5 | | |
| 12 | Cabo freio de mão completo | Unid | 6 | | |
| 13 | Cilindro mestre freio | Unid | 5 | | |
| 14 | Cilindro rd ts | Unid | 10 | | |
| 15 | Correia dent | Unid | 8 | | |
| 16 | Correia gir alt d h | Unid | 12 | | |
| 17 | Disco de freio dt | Unid | 8 | | |
| 18 | Extintor pó abc pressunvizado | Unid | 2 | | |
| 19 | Farol dt d | Unid | 4 | | |
| 20 | Farol dt e | Unid | 4 | | |
| 21 | Filtro ar | Unid | 10 | | |
| 22 | Filtro de combustível | Unid | 10 | | |
| 23 | Filtro lubrificante | Unid | 20 | | |
| 24 | Fusível | Unid | 50 | | |
| 25 | Kit amort. Dt batedor | Unid | 8 | | |
| 26 | Kit amort. Ts batedor | Unid | 8 | | |
| 27 | Kit bem. Dis/pla/col 190mm | Unid | 2 | | |
| 28 | Kit bomba comb. Flex | Unid | 5 | | |
| 29 | Kit rolamento ts | Unid | 15 | | |
| 30 | Lâmpada | Unid | 20 | | |
| 31 | Lanterna traseira direita | Unid | 8 | | |
| 32 | Lanterna traseira esquerda | Unid | 8 | | |
| 33 | Limpador 13 | Unid | 5 | | |
| 34 | Limpador de para-brisa | Unid | 2 | | |
| 35 | Lona traseira | Unid | 15 | | |
| 36 | Mangote inferior radiador | Unid | 8 | | |
| 37 | Mangote superior radiador | Unid | 8 | | |
| 38 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | 8 | | |
| 39 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | 8 | | |
| 40 | Palheta | Jogo | 8 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 02080012023
FLS. 135
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Para-brisa | Unid | 1 | | |
| 42 | Parabrisa dt | Unid | 1 | | |
| 43 | Pastilha freio dt | Unid | 10 | | |
| 44 | Poltrona | Unid | 3 | | |
| 45 | Reparo trambulador cx 5 marcha | Unid | 5 | | |
| 46 | Reservatório de água | Unid | 4 | | |
| 47 | Retrovisor d | Unid | 4 | | |
| 48 | Retrovisor e | Unid | 4 | | |
| 49 | Rolamento roda dt | Unid | 10 | | |
| 50 | Silencioso intermediário | Unid | 3 | | |
| 51 | Silencioso ts | Unid | 3 | | |
| 52 | Tambor de freio ts | Unid | 4 | | |
| 53 | Tampão da roda | Par | 8 | | |
| 54 | Tarugo de roda dt/ts | Unid | 4 | | |
| 55 | Terminal | Unid | 5 | | |
| 56 | Terminal axial | Unid | 5 | | |
| 57 | Vela(jogo) | Jogo | 10 | | |

| RENAULT/MASTER ALPHA PAS 2021 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Amortecedor Dt turbogas | Unid | 5 | | |
| 2 | Amortecedor Ts turbogas | Unid | 5 | | |
| 3 | Base coxim amort. Dt | Unid | 8 | | |
| 4 | Base cx marcha | Unid | 8 | | |
| 5 | Base motor dt d | Unid | 10 | | |
| 6 | Bateria 60 amperes | Unid | 2 | | |
| 7 | Bico injetor | Unid | 2 | | |
| 8 | Bomba d´água | Unid | 4 | | |
| 9 | Cabo acelerador | Unid | 10 | | |
| 10 | Cabo de vela | Unid | 5 | | |
| 11 | Cabo embreagem | Unid | 5 | | |
| 12 | Cabo freio de mão completo | Unid | 6 | | |
| 13 | Cilindro mestre freio | Unid | 5 | | |
| 14 | Cilindro rd ts | Unid | 10 | | |
| 15 | Correia dent | Unid | 8 | | |
| 16 | Correia gir alt d h | Unid | 12 | | |
| 17 | Disco de freio dt | Unid | 8 | | |
| 18 | Extintor pó abc pressunvizado | Unid | 2 | | |
| 19 | Farol dt d | Unid | 4 | | |
| 20 | Farol dt e | Unid | 4 | | |
| 21 | Filtro ar | Unid | 10 | | |
| 22 | Filtro de combustível | Unid | 10 | | |
| 23 | Filtro lubrificante | Unid | 20 | | |
| 24 | Fusível | Unid | 50 | | |
| 25 | Kit amort. Dt batedor | Unid | 8 | | |
| 26 | Kit amort. Ts batedor | Unid | 8 | | |
| 27 | Kit bem. Dis/pla/col 190mm | Unid | 2 | | |
| 28 | Kit bomba comb. Flex | Unid | 5 | | |
| 29 | Kit rolamento ts | Unid | 15 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 186
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Lâmpada | Unid | 20 | | |
| 31 | Lanterna traseira direita | Unid | 8 | | |
| 32 | Lanterna traseira esquerda | Unid | 8 | | |
| 33 | Limpador 13 | Unid | 5 | | |
| 34 | Limpador de para-brisa | Unid | 2 | | |
| 35 | Lona traseira | Unid | 15 | | |
| 36 | Mangote inferior radiador | Unid | 8 | | |
| 37 | Mangote superior radiador | Unid | 8 | | |
| 38 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | 8 | | |
| 39 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | 8 | | |
| 40 | Palheta | Jogo | 8 | | |
| 41 | Para-brisa | Unid | 1 | | |
| 42 | Parabrisa dt | Unid | 1 | | |
| 43 | Pastilha freio dt | Unid | 10 | | |
| 44 | Poltrona | Unid | 3 | | |
| 45 | Reparo trambulador cx 5 marcha | Unid | 5 | | |
| 46 | Reservatório de água | Unid | 4 | | |
| 47 | Retrovisor d | Unid | 4 | | |
| 48 | Retrovisor e | Unid | 4 | | |
| 49 | Rolamento roda dt | Unid | 10 | | |
| 50 | Silencioso intermediário | Unid | 3 | | |
| 51 | Silencioso ts | Unid | 3 | | |
| 52 | Tambor de freio ts | Unid | 4 | | |
| 53 | Tampão da roda | Par | 8 | | |
| 54 | Tarugo de roda dt/ts | Unid | 4 | | |
| 55 | Terminal | Unid | 5 | | |
| 56 | Terminal axial | Unid | 5 | | |
| 57 | Vela(jogo) | Jogo | 10 | | |

| I/M. BENZ 415 CDI SPRINTER 2016/2017 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Amortecedor Dt turbogas | Unid | 5 | | |
| 2 | Amortecedor Ts turbogas | Unid | 5 | | |
| 3 | Base coxim amort. Dt | Unid | 8 | | |
| 4 | Base cx marcha | Unid | 8 | | |
| 5 | Base motor dt d | Unid | 10 | | |
| 6 | Bateria 60 amperes | Unid | 2 | | |
| 7 | Bico injetor | Unid | 2 | | |
| 8 | Bomba d´água | Unid | 4 | | |
| 9 | Cabo acelerador | Unid | 10 | | |
| 10 | Cabo de vela | Unid | 5 | | |
| 11 | Cabo embreagem | Unid | 5 | | |
| 12 | Cabo freio de mão completo | Unid | 6 | | |
| 13 | Cilindro mestre freio | Unid | 5 | | |
| 14 | Cilindro rd ts | Unid | 10 | | |
| 15 | Correia dent | Unid | 8 | | |
| 16 | Correia gir alt d h | Unid | 12 | | |
| 17 | Disco de freio dt | Unid | 8 | | |
| 18 | Extintor pó abc pressunvizado | Unid | 2 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 182
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Farol dt d | Unid | 4 | | |
| 20 | Farol dt e | Unid | 4 | | |
| 21 | Filtro ar | Unid | 10 | | |
| 22 | Filtro de combustível | Unid | 10 | | |
| 23 | Filtro lubrificante | Unid | 20 | | |
| 24 | Fusível | Unid | 50 | | |
| 25 | Kit amort. Dt batedor | Unid | 8 | | |
| 26 | Kit amort. Ts batedor | Unid | 8 | | |
| 27 | Kit bem. Dis/pla/col 190mm | Unid | 2 | | |
| 28 | Kit bomba comb. Flex | Unid | 5 | | |
| 29 | Kit rolamento ts | Unid | 15 | | |
| 30 | Lâmpada | Unid | 20 | | |
| 31 | Lanterna traseira direita | Unid | 8 | | |
| 32 | Lanterna traseira esquerda | Unid | 8 | | |
| 33 | Limpador 13 | Unid | 5 | | |
| 34 | Limpador de para-brisa | Unid | 2 | | |
| 35 | Lona traseira | Unid | 15 | | |
| 36 | Mangote inferior radiador | Unid | 8 | | |
| 37 | Mangote superior radiador | Unid | 8 | | |
| 38 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | 8 | | |
| 39 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | 8 | | |
| 40 | Palheta | Jogo | 8 | | |
| 41 | Para-brisa | Unid | 1 | | |
| 42 | Parabrisa dt | Unid | 1 | | |
| 43 | Pastilha freio dt | Unid | 10 | | |
| 44 | Poltrona | Unid | 3 | | |
| 45 | Reparo trambulador cx 5 marcha | Unid | 5 | | |
| 46 | Reservatório de água | Unid | 4 | | |
| 47 | Retrovisor d | Unid | 4 | | |
| 48 | Retrovisor e | Unid | 4 | | |
| 49 | Rolamento roda dt | Unid | 10 | | |
| 50 | Silencioso intermediário | Unid | 3 | | |
| 51 | Silencioso ts | Unid | 3 | | |
| 52 | Tambor de freio ts | Unid | 4 | | |
| 53 | Tampão da roda | Par | 8 | | |
| 54 | Tarugo de roda dt/ts | Unid | 4 | | |
| 55 | Terminal | Unid | 5 | | |
| 56 | Terminal axial | Unid | 5 | | |
| 57 | Vela(jogo) | Jogo | 10 | | |

| CREVROLET CELTA 2011/2012 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Abraçadeira de plástico | Unid | 45 | | |
| 2 | Abraçadeira do escapamento | Unid | 25 | | |
| 3 | Acabamento paralama ft ts l/d | Unid | 8 | | |
| 4 | Acabamento paralama ft ts l/e | Unid | 8 | | |
| 5 | Alternador | Unid | 4 | | |
| 6 | Amortecedor dianteiro | Unid | 6 | | |
| 7 | Amortecedor traseiro | Unid | 4 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc 020500 /2023
FLS. 138
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Arruela de pressão | Unid | 45 | | |
| 9 | Automático do motor de partida | Unid | 6 | | |
| 10 | Balança traseira | Unid | 5 | | |
| 11 | Banco estofado | Unid | 6 | | |
| 12 | Barra de direção | Unid | 11 | | |
| 13 | Base amortecedor | Unid | 9 | | |
| 14 | Base da caixa de marcha | Unid | 9 | | |
| 15 | Base do motor | Unid | 9 | | |
| 16 | Bateria de 45 amperes | Unid | 4 | | |
| 17 | Benzil do motor de partida | Unid | 8 | | |
| 18 | Bico injetor | Unid | 8 | | |
| 19 | Biela do motor | Unid | 5 | | |
| 20 | Bieleta suspenção ft d/e | Unid | 12 | | |
| 21 | Bobina de ignição | Unid | 7 | | |
| 22 | Boia do tanque de combustível | Unid | 8 | | |
| 23 | Bomba de combustível | Unid | 7 | | |
| 24 | Bomba de d´água | Unid | 11 | | |
| 25 | Bomba de óleo | Unid | 2 | | |
| 26 | Bomba do hidraúlico | Unid | 4 | | |
| 27 | Borracha da tampa | Unid | 13 | | |
| 28 | Borracha de escapamento do meio | Unid | 28 | | |
| 29 | Borracha de escapamento final | Unid | 28 | | |
| 30 | Borracha do amortecedor | Unid | 18 | | |
| 31 | Borracha do estabilizador | Unid | 18 | | |
| 32 | Borracha parabrisa | Unid | 8 | | |
| 33 | Borracha porta | Unid | 12 | | |
| 34 | Braço axial | Unid | 10 | | |
| 35 | Braço oscilante | Unid | 10 | | |
| 36 | Braço tensor diant ft l/e | Unid | 11 | | |
| 37 | Bucha da balança traseira | Unid | 13 | | |
| 38 | Bucha da sapata | Unid | 13 | | |
| 39 | Bucha da suspensão | Unid | 13 | | |
| 40 | Bucha do braço do tensor | Unid | 13 | | |
| 41 | Bucha do braço oscilante | Unid | 15 | | |
| 42 | Bucha do eixo traseiro | Unid | 14 | | |
| 43 | Bucha do estabilizador | Unid | 10 | | |
| 44 | Bucha do feixo de mola | Unid | 10 | | |
| 45 | Bucha do motor de partida | Unid | 10 | | |
| 46 | Bucha do tirante | Unid | 10 | | |
| 47 | Bucha elástica | Unid | 10 | | |
| 48 | Buzina | Unid | 12 | | |
| 49 | Cabo cx marcha ft engate | Unid | 6 | | |
| 50 | Cabo de acelerador | Unid | 8 | | |
| 51 | Cabo de bateria | Unid | 8 | | |
| 52 | Cabo de embreagem | Unid | 8 | | |
| 53 | Cabo de freio de mão | Unid | 7 | | |
| 54 | Cabo de vela | Unid | 8 | | |
| 55 | Cabo de velocímetro | Unid | 12 | | |
| 56 | Cabo do capuz | Unid | 12 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/2023
FLS. 189
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Caixa de direção | Unid | 8 | | |
| 58 | Caixa de marcha | Unid | 4 | | |
| 59 | Calço do feixe de mola | Unid | 13 | | |
| 60 | Calço do motor | Unid | 9 | | |
| 61 | Calha do radiador | Unid | 5 | | |
| 62 | Capô | Unid | 4 | | |
| 63 | Capsula marcha lenta ft | Unid | 8 | | |
| 64 | Chave de roda | Unid | 7 | | |
| 65 | Cilindro de roda dianteira | Unid | 6 | | |
| 66 | Cilindro de roda traseira | Unid | 6 | | |
| 67 | Cilindro inferior de embreagem | Unid | 3 | | |
| 68 | Cilindro mestre | Unid | 4 | | |
| 69 | Cilindro superior de embreagem | Unid | 4 | | |
| 70 | Cobertura correia dent ft | Unid | 8 | | |
| 71 | Coifa da caixa de direção | Unid | 13 | | |
| 72 | Coifa da junta homocinetica | Unid | 12 | | |
| 73 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unid | 12 | | |
| 74 | Coifa da semiarvore | Unid | 12 | | |
| 75 | Coifa lado da caixa de marcha | Unid | 12 | | |
| 76 | Cola parabrisa | Unid | 6 | | |
| 77 | Correia de ventoinha | Unid | 5 | | |
| 78 | Correia dentada | Unid | 5 | | |
| 79 | Correia do alternador | Unid | 11 | | |
| 80 | Coxim do amortecedor dianteiro | Unid | 6 | | |
| 81 | Coxim do amortecedor traseiro | Unid | 6 | | |
| 82 | Cruzeta | Unid | 11 | | |
| 83 | Cubo roda dian ft | Unid | 10 | | |
| 84 | Cubo traseiro | Unid | 6 | | |
| 85 | Defletor radiador ft | Unid | 6 | | |
| 86 | Diferencial completo | Unid | 4 | | |
| 87 | Direção | Unid | 6 | | |
| 88 | Disco de freio | Unid | 4 | | |
| 89 | Engenho da porta | Unid | 4 | | |
| 90 | Evaporador acd ft | Unid | 3 | | |
| 91 | Farol de milha | Unid | 7 | | |
| 92 | Farol direito | Unid | 6 | | |
| 93 | Farol esquerdo | Unid | 6 | | |
| 94 | Fechadura da porta | Unid | 4 | | |
| 95 | Fechadura da tampa traseira | Unid | 13 | | |
| 96 | Fechadura do capô | Unid | 16 | | |
| 97 | Feixe de molas | Unid | 5 | | |
| 98 | Filtro de ar | Unid | 29 | | |
| 99 | Filtro de combustível | Unid | 24 | | |
| 100 | Filtro lubrificante psl 47 | Unid | 7 | | |
| 101 | Fita de direção da buzina | Unid | 14 | | |
| 102 | Flange bomba comb ft | Unid | 12 | | |
| 103 | Flexível dianteiro | Unid | 8 | | |
| 104 | Flexível traseiro | Unid | 8 | | |
| 105 | Fusíveis | Unid | 105 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 02090001/2023
FLS. 190
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Grade radiador ft | Unid | 6 | | |
| 107 | Guia rolamento embreagem ft | Unid | 19 | | |
| 108 | Haste alavanca freio ft | Unid | 11 | | |
| 109 | Hidrovaco | Unid | 5 | | |
| 110 | Impulsor motor partida ft | Unid | 10 | | |
| 111 | Induzido | Unid | 8 | | |
| 112 | Interruptor freio ft | Unid | 15 | | |
| 113 | Jogo de bronze de biela | Unid | 8 | | |
| 114 | Jogo de bronze do chumaceiro | Unid | 9 | | |
| 115 | Jogo de bronze do comando | Unid | 16 | | |
| 116 | Jogo de junta do motor | Unid | 51 | | |
| 117 | Jogo de junta tbi | Unid | 6 | | |
| 118 | Jogo de lona de freio | Unid | 11 | | |
| 119 | Jogo de pastilha de freio | Unid | 11 | | |
| 120 | Jogo de segmento | Unid | 9 | | |
| 121 | Jogo de vela de ignição | Unid | 6 | | |
| 122 | Junta coletor de admissão | Unid | 10 | | |
| 123 | Junta coletor de escape | Unid | 11 | | |
| 124 | Junta da tampa de tucho | Unid | 6 | | |
| 125 | Junta do cabeçote | Unid | 18 | | |
| 126 | Junta do carte | Unid | 8 | | |
| 127 | Junta do corpo borboleta | Unid | 10 | | |
| 128 | Junta do tampão | Unid | 7 | | |
| 129 | Junta homocinetica | Unid | 11 | | |
| 130 | Junta motor ft c/ret | Unid | 9 | | |
| 131 | Junta saída da descarga | Unid | 12 | | |
| 132 | Kit amortecedor | Unid | 12 | | |
| 133 | Kit de embreagem | Unid | 9 | | |
| 134 | Kit do estabilizador | Unid | 6 | | |
| 135 | Kit do feixe de mola | Unid | 18 | | |
| 136 | Lâmpada 1034 | Unid | 8 | | |
| 137 | Lâmpada 1141 | Unid | 20 | | |
| 138 | Lâmpada 67 | Unid | 20 | | |
| 139 | Lâmpada do farol | Unid | 24 | | |
| 140 | Lâmpada h4 | Unid | 20 | | |
| 141 | Lanterna traseira direita | Unid | 18 | | |
| 142 | Lanterna traseira esquerda | Unid | 18 | | |
| 143 | Macaco | Unid | 8 | | |
| 144 | Maçaneta da porta | Unid | 12 | | |
| 145 | Manga eixo ft l/d | Unid | 10 | | |
| 146 | Mangote do radiador | Unid | 5 | | |
| 147 | Mangote do suspiro do radiador | Unid | 6 | | |
| 148 | Mangote do tanque de combustível | Unid | 6 | | |
| 149 | Mangueira de freio dianteira | Unid | 10 | | |
| 150 | Mangueira de freio traseira | Unid | 10 | | |
| 151 | Mangueira filtro ar ft | Unid | 11 | | |
| 152 | Maquina vidro dt ft l/d el | Unid | 14 | | |
| 153 | Maquina vidro dt ft l/e el | Unid | 9 | | |
| 154 | Molas traseiras | Unid | 6 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/202 3
FLS. 191
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 | Painel completo | Unid | 8 | | |
| 156 | Palheta do limpador | Unid | 12 | | |
| 157 | Parabrisa | Unid | 10 | | |
| 158 | Parachoque dianteiro | Unid | 10 | | |
| 159 | Parachoque traseiro | Unid | 10 | | |
| 160 | Pastilha freio ft dian | Unid | 24 | | |
| 161 | Pino do capú | Unid | 17 | | |
| 162 | Pistão | Unid | 7 | | |
| 163 | Pivô inferior | Unid | 7 | | |
| 166 | Pivô superior | Unid | 17 | | |
| 165 | Polia virabrequim ft | Unid | 11 | | |
| 166 | Porcas e parafusos de rodas | Unid | 80 | | |
| 167 | Porta direita | Unid | 8 | | |
| 168 | Porta direita traseira | Unid | 6 | | |
| 169 | Porta esquerda | Unid | 6 | | |
| 170 | Porta esquerda traseira | Unid | 8 | | |
| 171 | Pressostato ar cond | Unid | 8 | | |
| 172 | Radiador de mola | Unid | 6 | | |
| 173 | Radiador ft a | Unid | 4 | | |
| 174 | Refil da bomba de combustível | Unid | 7 | | |
| 175 | Regulador de voltagem | Unid | 5 | | |
| 176 | Regulador do sensor de nível de combustível | Unid | 10 | | |
| 177 | Relê do pisca | Unid | 10 | | |
| 178 | Reparo da caixa de direção | Unid | 10 | | |
| 179 | Retentor da polia | Unid | 9 | | |
| 180 | Retentor de válvula | Unid | 9 | | |
| 181 | Retentor do comando | Unid | 9 | | |
| 182 | Retentor do primário | Unid | 9 | | |
| 183 | Retentor do volante | Unid | 4 | | |
| 184 | Retrovisor | Unid | 5 | | |
| 185 | Retrovisor interno | Unid | 5 | | |
| 186 | Roda de liga leva | Unid | 4 | | |
| 187 | Rolamento da coifa | Unid | 10 | | |
| 188 | Rolamento da roda traseira | Unid | 9 | | |
| 189 | Rolamento de coluna | Unid | 9 | | |
| 190 | Rolamento de direção | Unid | 9 | | |
| 191 | Rolamento de roda dianteiro | Unid | 9 | | |
| 192 | Rolamento do alternador | Unid | 6 | | |
| 193 | Rolamento do tensor | Unid | 7 | | |
| 194 | Rolamento tencionador | Unid | 7 | | |
| 195 | Rotor do alternador | Unid | 5 | | |
| 196 | Sapata susp ft dt l/e | Unid | 9 | | |
| 197 | Sensor de temperatura d´água | Unid | 7 | | |
| 198 | Sensor do corpo borboleta | Unid | 4 | | |
| 199 | Sensor do nível de combustível | Unid | 6 | | |
| 200 | Sensor map | Unid | 5 | | |
| 201 | Silencioso da saída do motor | Unid | 7 | | |
| 202 | Silencioso dianteiro | Unid | 5 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020801/2023
FLS. 192
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | Silencioso do meio (intermediário) | Unid | 8 | | |
| 204 | Silencioso traseiro | Unid | 6 | | |
| 205 | Sinaleira lateral | Unid | 8 | | |
| 206 | Sonda lambida | Unid | 4 | | |
| 207 | Suporte da caixa de marcha | Unid | 6 | | |
| 208 | Tambor de freio | Unid | 6 | | |
| 209 | Tampa de óleo do motor | Unid | 7 | | |
| 210 | Tampa do radiador | Unid | 6 | | |
| 211 | Tampa do tanque de combustível | Unid | 7 | | |
| 212 | Tampa reservatório água rad ft | Unid | 11 | | |
| 213 | Tanque de combustível | Unid | 4 | | |
| 214 | Tapetes | Unid | 5 | | |
| 215 | Tarugo de roda | Unid | 8 | | |
| 216 | Tela dianteira | Unid | 6 | | |
| 217 | Terminal de bateria | Unid | 24 | | |
| 218 | Terminal de direção ld | Unid | 14 | | |
| 219 | Terminal de direção le | Unid | 8 | | |
| 220 | Terminal extremo | Unid | 8 | | |
| 221 | Tirante ft cx mch ext | Unid | 8 | | |
| 222 | Tranca do capuz | Unid | 6 | | |
| 223 | Trava da tampa traseira | Unid | 8 | | |
| 224 | Trizeta do tripoide | Unid | 6 | | |
| 225 | Tubo flexível cano mtr ft | Unid | 10 | | |
| 226 | Válvula acd ft | Unid | 4 | | |
| 227 | Válvula de admissão | Unid | 7 | | |
| 228 | Válvula de escape | Unid | 7 | | |
| 229 | Válvula termostática ft | Unid | 6 | | |
| 230 | Vela ign ft | Unid | 7 | | |
| 231 | Vidro da porta direita | Unid | 5 | | |
| 232 | Vidro da porta esquerda | Unid | 5 | | |
| 233 | Vidro traseiro | Unid | 5 | | |

| FIAT STRADA ENDURENCE CS 2021 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. RS** | **Vlr. Total RS** |
| 1 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unid | 8 | | |
| 2 | Amortecedor traseiro turbogas | Unid | 8 | | |
| 3 | Asa do uruburu | Unid | 8 | | |
| 4 | Barra axial dir | Unid | 8 | | |
| 5 | Base coxim amort .dt | Unid | 8 | | |
| 6 | Base cx marcha | Unid | 8 | | |
| 7 | Base motor dt d | Unid | 8 | | |
| 8 | Bateria 60 amperes | Unid | 4 | | |
| 9 | Bomba d´água | Unid | 4 | | |
| 10 | Bomba de óleo | Unid | 4 | | |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unid | 4 | | |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unid | 8 | | |
| 13 | Bucha da sapata | Unid | 8 | | |
| 14 | Cabeçote motor | Unid | 4 | | |
| 15 | Cabo acelerador | Unid | 8 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 193
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Cabo de freio completo | Unid | 8 | | |
| 17 | Cabo de vela | Unid | 8 | | |
| 18 | Cabo embreagem | Unid | 8 | | |
| 19 | Chave de roda | Unid | 4 | | |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unid | 6 | | |
| 21 | Cilindro rd ts | Unid | 6 | | |
| 22 | Colar de embreagem | Unid | 4 | | |
| 23 | Correia dentada | Unid | 6 | | |
| 24 | Correia gir alt dh | Unid | 6 | | |
| 25 | Disco de freio dt | Unid | 8 | | |
| 26 | Farol dt direito | Unid | 4 | | |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unid | 4 | | |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unid | 4 | | |
| 29 | Filtro de combustível | Unid | 4 | | |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unid | 4 | | |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unid | 4 | | |
| 32 | Hidrovacuo | Unid | 2 | | |
| 33 | Jogo arruela comando | Jogo | 4 | | |
| 34 | Jogo balancim motor | Jogo | 4 | | |
| 35 | Jogo bronze biela | Jogo | 4 | | |
| 36 | Jogo bronze comando central | Jogo | 4 | | |
| 37 | Jogo junta motor | Jogo | 4 | | |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Jogo | 4 | | |
| 39 | Jogo pistom motor | Jogo | 4 | | |
| 40 | Jogo segmento motor | Jogo | 4 | | |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | 4 | | |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Kit | 4 | | |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Kit | 4 | | |
| 44 | Kit rolamento ts | Kit | 4 | | |
| 45 | Lanterna ts d | Unid | 4 | | |
| 46 | Lanterna ts e | Unid | 4 | | |
| 47 | Lona traseira | Unid | 6 | | |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unid | 2 | | |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unid | 4 | | |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unid | 4 | | |
| 51 | Mangote superior radiador | Unid | 4 | | |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | 4 | | |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | 4 | | |
| 54 | Motor de partida | Unid | 4 | | |
| 55 | Palhetas convencionais | Unid | 8 | | |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unid | 4 | | |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unid | 4 | | |
| 58 | Parachoque traseiro | Unid | 4 | | |
| 59 | Pastilha freio dt | Unid | 20 | | |
| 60 | Pivô | Unid | 4 | | |
| 61 | Protetor de cárter | Unid | 4 | | |
| 62 | Radiador | Unid | 4 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/202 3
FLS. 194
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Reparo da pinça dt | Unid | 4 | | |
| 64 | Retentor volante motor | Unid | 4 | | |
| 65 | Retrovisor direito | Unid | 4 | | |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unid | 4 | | |
| 67 | Rolamento roda dt | Unid | 4 | | |
| 68 | Sapata de freio | Unid | 4 | | |
| 69 | Silencioso ts | Unid | 4 | | |
| 70 | Tambor de freio ts | Unid | 4 | | |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unid | 4 | | |
| 72 | Terminal | Unid | 4 | | |
| 73 | Terminal direção | Unid | 4 | | |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unid | 4 | | |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unid | 4 | | |
| 76 | Vela | Unid | 4 | | |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unid | 4 | | |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unid | 4 | | |
| 79 | Virabrequim do motor | Unid | 4 | | |

| CITROEN/AIRCROSS M FEEL 2016/2017 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Anel segmento | Unid | 3 | | |
| 2 | Base do motor | Unid | 7 | | |
| 3 | Bomba óleo | Unid | 3 | | |
| 4 | Bronze biela | Unid | 3 | | |
| 5 | Bronze de chumaceira | Unid | 3 | | |
| 6 | Bucha biela | Unid | 10 | | |
| 7 | Bucha comando de válvulas | Unid | 10 | | |
| 8 | Calço eixo | Unid | 5 | | |
| 9 | Camisa cilindro | Unid | 10 | | |
| 10 | Filtro combustível | Unid | 15 | | |
| 11 | Filtro lubrificante | Unid | 25 | | |
| 12 | Guia admissão | Unid | 5 | | |
| 13 | Jogo de junta mt | Unid | 3 | | |
| 14 | Jogo de pistão | Unid | 3 | | |
| 15 | Parabrisa | Unid | 2 | | |
| 16 | Retentor de válvula | Unid | 10 | | |
| 17 | Roda de liga leve | Unid | 10 | | |
| 18 | Silicone alta temperatura | Unid | 15 | | |

| MITSUBISHI L200 TRITON 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Abraçadeira do escapamento | Unid | 12 | | |
| 2 | Abraçadeira mangote do radiador | Unid | 30 | | |
| 3 | Alternador | Unid | 2 | | |
| 4 | Amortecedor dianteiro | Par | 7 | | |
| 5 | Amortecedor traseiro | Par | 7 | | |
| 6 | Anel de vedação do escapamento | Unid | 11 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/2023
FLS. 195
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Balança traseira | Unid | 8 | | |
| 8 | Banco estofado | Unid | 4 | | |
| 9 | Barra de direção | Unid | 6 | | |
| 10 | Base amortecedor | Unid | 10 | | |
| 11 | Base da caixa de marcha | Unid | 10 | | |
| 12 | Base do motor | Unid | 10 | | |
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unid | 2 | | |
| 14 | Bico injetor | Unid | 2 | | |
| 15 | Bieleta | Unid | 10 | | |
| 16 | Bomba d´água | Unid | 4 | | |
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unid | 15 | | |
| 18 | Borracha de escapamento final | Unid | 15 | | |
| 19 | Borracha do amortecedor | Unid | 15 | | |
| 20 | Borracha do estabilizador | Unid | 15 | | |
| 21 | Borracha parabrisa | Unid | 4 | | |
| 22 | Braço axial | Unid | 10 | | |
| 23 | Braço do setor | Unid | 5 | | |
| 24 | Braço l | Unid | 5 | | |
| 25 | Bucha da balança inferior | Unid | 20 | | |
| 26 | Bucha da balança superior | Unid | 20 | | |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unid | 20 | | |
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unid | 20 | | |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unid | 20 | | |
| 30 | Bucha do estabilizador | Unid | 20 | | |
| 31 | Bucha do tirante | Unid | 20 | | |
| 32 | Buzina | Unid | 8 | | |
| 33 | Cabo de bateria | Unid | 40 | | |
| 34 | Cabo de embreagem | Unid | 10 | | |
| 35 | Cabo do acelerador | Unid | 10 | | |
| 36 | Cabo do velocímetro | Unid | 4 | | |
| 37 | Caixa de direção | Unid | 2 | | |
| 38 | Caixa de marcha | Unid | 2 | | |
| 39 | Calha | Unid | 3 | | |
| 40 | Capô | Unid | 2 | | |
| 41 | Chave de roda | Unid | 4 | | |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unid | 10 | | |
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unid | 10 | | |
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unid | 8 | | |
| 45 | Cilindro mestre | Unid | 6 | | |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unid | 6 | | |
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unid | 15 | | |
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unid | 15 | | |
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unid | 15 | | |
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unid | 15 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 02080012023
FLS. 196
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unid | 15 | | |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unid | 15 | | |
| 53 | Cola parabrisa | Unid | 8 | | |
| 54 | Correia da bomba | Unid | 8 | | |
| 55 | Correia de ventoinha | Unid | 8 | | |
| 56 | Correia dentada | Unid | 8 | | |
| 57 | Correia do alternador | Unid | 8 | | |
| 58 | Correia do hidráulico | Unid | 8 | | |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unid | 8 | | |
| 60 | Diferencial completo | Unid | 2 | | |
| 61 | Direção | Unid | 4 | | |
| 62 | Disco de freio | Unid | 7 | | |
| 63 | Farol de milha | Unid | 4 | | |
| 64 | Farol direito | Unid | 8 | | |
| 65 | Farol esquerdo | Unid | 8 | | |
| 66 | Fechadura do capô | Unid | 15 | | |
| 67 | Filtro de ar | Unid | 25 | | |
| 68 | Filtro de combustível | Unid | 25 | | |
| 69 | Fita da direção da buzina | Unid | 13 | | |
| 70 | Fusíveis | Unid | 150 | | |
| 71 | Jogo de cabo de vela | Unid | 10 | | |
| 72 | Jogo de escova do motor de partida | Unid | 15 | | |
| 73 | Jogo de junta do motor | Unid | 4 | | |
| 74 | Jogo de lona de freio | Unid | 15 | | |
| 75 | Jogo de pastilhas de freio | Unid | 15 | | |
| 76 | Jogo de velas | Unid | 10 | | |
| 77 | Kit de embreagem | Kit | 2 | | |
| 78 | Lâmpada do farol | Unid | 10 | | |
| 80 | Lanterna traseira direita | Unid | 10 | | |
| 81 | Lanterna traseira esquerda | Unid | 10 | | |
| 82 | Macaco | Unid | 4 | | |
| 83 | Maçanetas das portas | Unid | 15 | | |
| 84 | Molas traseiras | Unid | 6 | | |
| 85 | Painel completo | Unid | 2 | | |
| 86 | Palhetas de limpador de para-brisa | Unid | 15 | | |
| 87 | Parabrisa | Unid | 2 | | |
| 88 | Para-choque dianteiro | Unid | 3 | | |
| 89 | Para-choque traseiro | Unid | 3 | | |
| 90 | Pivô inferior | Unid | 20 | | |
| 91 | Pivô superior | Unid | 20 | | |
| 92 | Porcas e parafusos para rodas | Unid | 45 | | |
| 93 | Porta direita | Unid | 2 | | |
| 94 | Porta esquerda | Unid | 2 | | |
| 95 | Porta traseira direita | Unid | 2 | | |
| 96 | Porta traseira esquerda | Unid | 2 | | |
| 97 | Radiador | Unid | 2 | | |
| 98 | Retentor do volante | Unid | 4 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/2023
FLS. 197
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Retrovisor | Unid | 7 | | |
| 100 | Retrovisor interno | Unid | 4 | | |
| 101 | Roda liga leve | Unid | 5 | | |
| 102 | Rolamento de roda traseiro | Unid | 8 | | |
| 103 | Tampa do tanque de combustível | Unid | 10 | | |
| 104 | Tanque de combustível | Unid | 2 | | |
| 105 | Tapetes | Unid | 10 | | |
| 106 | Tela dianteira | Unid | 4 | | |
| 107 | Terminal de bateria | Unid | 15 | | |
| 108 | Terminal de direção ld | Unid | 16 | | |
| 109 | Terminal de direção le | Unid | 16 | | |
| 110 | Trava da tampa traseira | Unid | 10 | | |
| 111 | Vidro da porta direita | Unid | 4 | | |
| 112 | Vidro da porta esquerda | Unid | 5 | | |
| 113 | Vidro traseiro | Unid | 5 | | |

| TOYOTA HILUX 1998 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Abraçadeira do escapamento | Unid | 12 | | |
| 2 | Abraçadeira mangote do radiador | Unid | 30 | | |
| 3 | Alternador | Unid | 2 | | |
| 4 | Amortecedor dianteiro | Par | 7 | | |
| 5 | Amortecedor traseiro | Par | 7 | | |
| 6 | Anel de vedação do escapamento | Unid | 11 | | |
| 7 | Balança traseira | Unid | 8 | | |
| 8 | Banco estofado | Unid | 4 | | |
| 9 | Barra de direção | Unid | 6 | | |
| 10 | Base amortecedor | Unid | 10 | | |
| 11 | Base da caixa de marcha | Unid | 10 | | |
| 12 | Base do motor | Unid | 10 | | |
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unid | 2 | | |
| 14 | Bico injetor | Unid | 2 | | |
| 15 | Bieleta | Unid | 10 | | |
| 16 | Bomba d´água | Unid | 4 | | |
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unid | 15 | | |
| 18 | Borracha de escapamento final | Unid | 15 | | |
| 19 | Borracha do amortecedor | Unid | 15 | | |
| 20 | Borracha do estabilizador | Unid | 15 | | |
| 21 | Borracha parabrisa | Unid | 4 | | |
| 22 | Braço axial | Unid | 10 | | |
| 23 | Braço do setor | Unid | 5 | | |
| 24 | Braço l | Unid | 5 | | |
| 25 | Bucha da balança inferior | Unid | 20 | | |
| 26 | Bucha da balança superior | Unid | 20 | | |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unid | 20 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/2023
FLS. 198
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unid | 20 | | |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unid | 20 | | |
| 30 | Bucha do estabilizador | Unid | 20 | | |
| 31 | Bucha do tirante | Unid | 20 | | |
| 32 | Buzina | Unid | 8 | | |
| 33 | Cabo de bateria | Unid | 40 | | |
| 34 | Cabo de embreagem | Unid | 10 | | |
| 35 | Cabo do acelerador | Unid | 10 | | |
| 36 | Cabo do velocímetro | Unid | 4 | | |
| 37 | Caixa de direção | Unid | 2 | | |
| 38 | Caixa de marcha | Unid | 2 | | |
| 39 | Calha | Unid | 3 | | |
| 40 | Capô | Unid | 2 | | |
| 41 | Chave de roda | Unid | 4 | | |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unid | 10 | | |
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unid | 10 | | |
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unid | 8 | | |
| 45 | Cilindro mestre | Unid | 6 | | |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unid | 6 | | |
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unid | 15 | | |
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unid | 15 | | |
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unid | 15 | | |
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unid | 15 | | |
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unid | 15 | | |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unid | 15 | | |
| 53 | Cola parabrisa | Unid | 8 | | |
| 54 | Correia da bomba | Unid | 8 | | |
| 55 | Correia de ventoinha | Unid | 8 | | |
| 56 | Correia dentada | Unid | 8 | | |
| 57 | Correia do alternador | Unid | 8 | | |
| 58 | Correia do hidráulico | Unid | 8 | | |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unid | 8 | | |
| 60 | Diferencial completo | Unid | 2 | | |
| 61 | Direção | Unid | 4 | | |
| 62 | Disco de freio | Unid | 7 | | |
| 63 | Farol de milha | Unid | 4 | | |
| 64 | Farol direito | Unid | 8 | | |
| 65 | Farol esquerdo | Unid | 8 | | |
| 66 | Fechadura do capô | Unid | 15 | | |
| 67 | Filtro de ar | Unid | 25 | | |
| 68 | Filtro de combustível | Unid | 25 | | |
| 69 | Fita da direção da buzina | Unid | 13 | | |
| 70 | Fusíveis | Unid | 150 | | |
| 71 | Jogo de cabo de vela | Unid | 10 | | |
| 72 | Jogo de escova do motor de partida | Unid | 15 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001 /2023
FLS. 199
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Jogo de junta do motor | Unid | 4 | | |
| 74 | Jogo de lona de freio | Unid | 15 | | |
| 75 | Jogo de pastilhas de freio | Unid | 15 | | |
| 76 | Jogo de velas | Unid | 10 | | |
| 77 | Kit de embreagem | Kit | 2 | | |
| 78 | Lâmpada do farol | Unid | 10 | | |
| 79 | Lanterna traseira direita | Unid | 10 | | |
| 80 | Lanterna traseira esquerda | Unid | 10 | | |
| 81 | Macaco | Unid | 4 | | |
| 82 | Maçanetas das portas | Unid | 15 | | |
| 83 | Molas traseiras | Unid | 6 | | |
| 84 | Painel completo | Unid | 2 | | |
| 85 | Palhetas de limpador de para-brisa | Unid | 15 | | |
| 86 | Parabrisa | Unid | 2 | | |
| 87 | Para-choque dianteiro | Unid | 3 | | |
| 88 | Para-choque traseiro | Unid | 3 | | |
| 89 | Pivô inferior | Unid | 20 | | |
| 90 | Pivô superior | Unid | 20 | | |
| 91 | Porcas e parafusos para rodas | Unid | 45 | | |
| 92 | Porta direita | Unid | 2 | | |
| 93 | Porta esquerda | Unid | 2 | | |
| 94 | Porta traseira direita | Unid | 2 | | |
| 95 | Porta traseira esquerda | Unid | 2 | | |
| 96 | Radiador | Unid | 2 | | |
| 97 | Retentor do volante | Unid | 4 | | |
| 98 | Retrovisor | Unid | 7 | | |
| 99 | Retrovisor interno | Unid | 4 | | |
| 100 | Roda liga leve | Unid | 5 | | |
| 101 | Rolamento de roda traseiro | Unid | 8 | | |
| 102 | Tampa do tanque de combustível | Unid | 10 | | |
| 103 | Tanque de combustível | Unid | 2 | | |
| 104 | Tapetes | Unid | 10 | | |
| 105 | Tela dianteira | Unid | 4 | | |
| 106 | Terminal de bateria | Unid | 15 | | |
| 107 | Terminal de direção ld | Unid | 16 | | |
| 108 | Terminal de direção le | Unid | 16 | | |
| 109 | Trava da tampa traseira | Unid | 10 | | |
| 110 | Vidro da porta direita | Unid | 4 | | |
| 111 | Vidro da porta esquerda | Unid | 5 | | |
| 112 | Vidro traseiro | Unid | 5 | | |

| CHEVROLET GM S10 COLINA 2006 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Abraçadeira do escapamento | Unid | 12 | | |
| 2 | Abraçadeira mangote do radiador | Unid | 30 | | |
| 3 | Alternador | Unid | 2 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020301/2023
FLS. 200
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Amortecedor dianteiro | Par | 7 | | |
| 5 | Amortecedor traseiro | Par | 7 | | |
| 6 | Anel de vedação do escapamento | Unid | 11 | | |
| 7 | Balança traseira | Unid | 8 | | |
| 8 | Banco estofado | Unid | 4 | | |
| 9 | Barra de direção | Unid | 6 | | |
| 10 | Base amortecedor | Unid | 10 | | |
| 11 | Base da caixa de marcha | Unid | 10 | | |
| 12 | Base do motor | Unid | 10 | | |
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unid | 2 | | |
| 14 | Bico injetor | Unid | 2 | | |
| 15 | Bieleta | Unid | 10 | | |
| 16 | Bomba d´água | Unid | 4 | | |
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unid | 15 | | |
| 18 | Borracha de escapamento final | Unid | 15 | | |
| 19 | Borracha do amortecedor | Unid | 15 | | |
| 20 | Borracha do estabilizador | Unid | 15 | | |
| 21 | Borracha parabrisa | Unid | 4 | | |
| 22 | Braço axial | Unid | 10 | | |
| 23 | Braço do setor | Unid | 5 | | |
| 24 | Braço l | Unid | 5 | | |
| 25 | Bucha da balança inferior | Unid | 20 | | |
| 26 | Bucha da balança superior | Unid | 20 | | |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unid | 20 | | |
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unid | 20 | | |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unid | 20 | | |
| 30 | Bucha do estabilizador | Unid | 20 | | |
| 31 | Bucha do tirante | Unid | 20 | | |
| 32 | Buzina | Unid | 8 | | |
| 33 | Cabo de bateria | Unid | 40 | | |
| 34 | Cabo de embreagem | Unid | 10 | | |
| 35 | Cabo do acelerador | Unid | 10 | | |
| 36 | Cabo do velocímetro | Unid | 4 | | |
| 37 | Caixa de direção | Unid | 2 | | |
| 38 | Caixa de marcha | Unid | 2 | | |
| 39 | Calha | Unid | 3 | | |
| 40 | Capô | Unid | 2 | | |
| 41 | Chave de roda | Unid | 4 | | |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unid | 10 | | |
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unid | 10 | | |
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unid | 8 | | |
| 45 | Cilindro mestre | Unid | 6 | | |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unid | 6 | | |
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unid | 15 | | |
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unid | 15 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020300 1 /202 3
FLS. 201
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unid | 15 | | |
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unid | 15 | | |
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unid | 15 | | |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unid | 15 | | |
| 53 | Cola parabrisa | Unid | 8 | | |
| 54 | Correia da bomba | Unid | 8 | | |
| 55 | Correia de ventoinha | Unid | 8 | | |
| 56 | Correia dentada | Unid | 8 | | |
| 57 | Correia do alternador | Unid | 8 | | |
| 58 | Correia do hidráulico | Unid | 8 | | |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unid | 8 | | |
| 60 | Diferencial completo | Unid | 2 | | |
| 61 | Direção | Unid | 4 | | |
| 62 | Disco de freio | Unid | 7 | | |
| 63 | Farol de milha | Unid | 4 | | |
| 64 | Farol direito | Unid | 8 | | |
| 65 | Farol esquerdo | Unid | 8 | | |
| 66 | Fechadura do capô | Unid | 15 | | |
| 67 | Filtro de ar | Unid | 25 | | |
| 68 | Filtro de combustível | Unid | 25 | | |
| 69 | Fita da direção da buzina | Unid | 13 | | |
| 70 | Fusíveis | Unid | 150 | | |
| 71 | Jogo de cabo de vela | Unid | 10 | | |
| 72 | Jogo de escova do motor de partida | Unid | 15 | | |
| 73 | Jogo de junta do motor | Unid | 4 | | |
| 74 | Jogo de lona de freio | Unid | 15 | | |
| 75 | Jogo de pastilhas de freio | Unid | 15 | | |
| 76 | Jogo de velas | Unid | 10 | | |
| 77 | Kit de embreagem | Kit | 2 | | |
| 78 | Lâmpada do farol | Unid | 10 | | |
| 79 | Lanterna traseira direita | Unid | 10 | | |
| 80 | Lanterna traseira esquerda | Unid | 10 | | |
| 81 | Macaco | Unid | 4 | | |
| 82 | Maçanetas das portas | Unid | 15 | | |
| 83 | Molas traseiras | Unid | 6 | | |
| 84 | Painel completo | Unid | 2 | | |
| 85 | Palhetas de limpador de para-brisa | Unid | 15 | | |
| 86 | Parabrisa | Unid | 2 | | |
| 87 | Para-choque dianteiro | Unid | 3 | | |
| 88 | Para-choque traseiro | Unid | 3 | | |
| 89 | Pivô inferior | Unid | 20 | | |
| 90 | Pivô superior | Unid | 20 | | |
| 91 | Porcas e parafusos para rodas | Unid | 45 | | |
| 92 | Porta direita | Unid | 2 | | |
| 93 | Porta esquerda | Unid | 2 | | |
| 94 | Porta traseira direita | Unid | 2 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1 /2023
FLS. 202
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Porta traseira esquerda | Unid | 2 | | |
| 96 | Radiador | Unid | 2 | | |
| 97 | Retentor do volante | Unid | 4 | | |
| 98 | Retrovisor | Unid | 7 | | |
| 99 | Retrovisor interno | Unid | 4 | | |
| 100 | Roda liga leve | Unid | 5 | | |
| 101 | Rolamento de roda traseiro | Unid | 8 | | |
| 102 | Tampa do tanque de combustível | Unid | 10 | | |
| 103 | Tanque de combustível | Unid | 2 | | |
| 104 | Tapetes | Unid | 10 | | |
| 105 | Tela dianteira | Unid | 4 | | |
| 106 | Terminal de bateria | Unid | 15 | | |
| 107 | Terminal de direção ld | Unid | 16 | | |
| 108 | Terminal de direção le | Unid | 16 | | |
| 109 | Trava da tampa traseira | Unid | 10 | | |
| 110 | Vidro da porta direita | Unid | 4 | | |
| 111 | Vidro da porta esquerda | Unid | 5 | | |
| 112 | Vidro traseiro | Unid | 5 | | |

| RENAULT DUSTER 16D 4X2 2013/2014 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unid | 4 | | |
| 2 | Amortecedor traseiro turbogas | Unid | 4 | | |
| 3 | Asa do uruburu | Unid | 4 | | |
| 4 | Barra axial dir | Unid | 15 | | |
| 5 | Base coxim amort .dt | Unid | 10 | | |
| 6 | Base cx marcha | Unid | 10 | | |
| 7 | Base motor dt d | Unid | 10 | | |
| 8 | Bateria 60 amperes | Unid | 2 | | |
| 9 | Bomba d´água | Unid | 6 | | |
| 10 | Bomba de óleo | Unid | 6 | | |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unid | 4 | | |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unid | 10 | | |
| 13 | Bucha da sapata | Unid | 10 | | |
| 14 | Cabeçote motor | Unid | 2 | | |
| 15 | Cabo acelerador | Unid | 15 | | |
| 16 | Cabo de freio completo | Unid | 10 | | |
| 17 | Cabo de vela | Unid | 10 | | |
| 18 | Cabo embreagem | Unid | 10 | | |
| 19 | Chave de roda | Unid | 10 | | |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unid | 7 | | |
| 21 | Cilindro rd ts | Unid | 10 | | |
| 22 | Colar de embreagem | Unid | 10 | | |
| 23 | Correia dentada | Unid | 12 | | |
| 24 | Correia gir alt dh | Unid | 12 | | |
| 25 | Disco de freio dt | Unid | 9 | | |
| 26 | Farol dt direito | Unid | 7 | | |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unid | 7 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 203
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Filtro ar condicionado | Unid | 25 | | |
| 29 | Filtro de combustível | Unid | 25 | | |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unid | 25 | | |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unid | 25 | | |
| 32 | Hidrovacuo | Unid | 4 | | |
| 33 | Jogo arruela comando | Jogo | 8 | | |
| 34 | Jogo balancim motor | Jogo | 8 | | |
| 35 | Jogo bronze biela | Jogo | 8 | | |
| 36 | Jogo bronze comando central | Jogo | 8 | | |
| 37 | Jogo junta motor | Jogo | 8 | | |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Jogo | 8 | | |
| 39 | Jogo pistom motor | Jogo | 8 | | |
| 40 | Jogo segmento motor | Jogo | 8 | | |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | 9 | | |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Kit | 7 | | |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Kit | 10 | | |
| 44 | Kit rolamento ts | Kit | 20 | | |
| 45 | Lanterna ts d | Unid | 10 | | |
| 46 | Lanterna ts e | Unid | 10 | | |
| 47 | Lona traseira | Unid | 15 | | |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unid | 4 | | |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unid | 10 | | |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unid | 15 | | |
| 51 | Mangote superior radiador | Unid | 15 | | |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | 15 | | |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | 15 | | |
| 54 | Motor de partida | Unid | 4 | | |
| 55 | Palhetas convencionais | Unid | 15 | | |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unid | 5 | | |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unid | 5 | | |
| 58 | Parachoque traseiro | Unid | 5 | | |
| 59 | Pastilha freio dt | Unid | 20 | | |
| 60 | Pivô | Unid | 25 | | |
| 61 | Protetor de cárter | Unid | 15 | | |
| 62 | Radiador | Unid | 5 | | |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unid | 15 | | |
| 64 | Retentor volante motor | Unid | 12 | | |
| 65 | Retrovisor direito | Unid | 12 | | |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unid | 16 | | |
| 67 | Rolamento roda dt | Unid | 16 | | |
| 68 | Sapata de freio | Unid | 16 | | |
| 69 | Silencioso ts | Unid | 6 | | |
| 70 | Tambor de freio ts | Unid | 10 | | |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unid | 10 | | |
| 72 | Terminal | Unid | 9 | | |
| 73 | Terminal direção | Unid | 9 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 220801/202 3
FLS. 204
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unid | 20 | | |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unid | 20 | | |
| 76 | Vela | Unid | 10 | | |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unid | 4 | | |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unid | 4 | | |
| 79 | Virabrequim do motor | Unid | 4 | | |

| MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 150 2019 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Agulha | Unid | 8 | | |
| 2 | Alça | Unid | 8 | | |
| 3 | Amortecedor traseiro | Unid | 5 | | |
| 4 | Anel de segmento | Unid | 8 | | |
| 5 | Anel de vareta | Unid | 10 | | |
| 6 | Bateria de 5,5 amperes | Unid | 7 | | |
| 7 | Biela | Unid | 9 | | |
| 8 | Bucha da balança | Unid | 12 | | |
| 9 | Bucha da coroa | Unid | 12 | | |
| 10 | Cabo de embreagem | Unid | 32 | | |
| 11 | Cabo de freio | Unid | 32 | | |
| 12 | Cabo de vela | Unid | 17 | | |
| 13 | Cabo de velocímetro | Unid | 17 | | |
| 14 | Cabo do acelerador | Unid | 32 | | |
| 15 | Caixa de direção | Unid | 2 | | |
| 16 | Camisa do motor | Unid | 7 | | |
| 17 | Cavaleta lateral | Unid | 15 | | |
| 18 | Corrente | Unid | 7 | | |
| 19 | Cubo dianteiro | Unid | 5 | | |
| 20 | Cubo traseiro | Unid | 10 | | |
| 21 | Engenho de velocidade | Unid | 10 | | |
| 22 | Esticador de corrente | Unid | 10 | | |
| 23 | Farol | Unid | 7 | | |
| 24 | Guidão | Unid | 7 | | |
| 25 | Jogo de junta do motor | Unid | 12 | | |
| 26 | Jogo de patin de freio | Unid | 7 | | |
| 27 | Kit de tração | Unid | 10 | | |
| 28 | Lâmpada biodo | Unid | 12 | | |
| 29 | Lâmpada de 2 contatos | Unid | 14 | | |
| 30 | Lâmpada do painel | Unid | 30 | | |
| 31 | Lâmpada do pisca | Unid | 35 | | |
| 32 | Lâmpada do stop | Unid | 14 | | |
| 33 | Lanterna do pisca | Unid | 20 | | |
| 34 | Lona de freio | Unid | 10 | | |
| 35 | Manopla | Unid | 15 | | |
| 36 | Pastilha de freio | Unid | 12 | | |
| 37 | Pedal da marcha | Unid | 10 | | |
| 38 | Pedal de freio | Unid | 10 | | |
| 39 | Pedal de partida | Unid | 10 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020801/2023
FLS. 205
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Pisca | Unid | 20 | | |
| 41 | Pistão | Unid | 10 | | |
| 42 | Relê de pisca | Unid | 15 | | |
| 43 | Retentor de válvula | Unid | 20 | | |
| 44 | Retentor do telescópio | Unid | 15 | | |
| 45 | Retrovisor | Unid | 15 | | |
| 46 | Rolamento de apoio | Unid | 12 | | |
| 47 | Rolamento de biela | Unid | 17 | | |
| 48 | Segmento | Unid | 12 | | |
| 49 | Solução de bateria | Unid | 15 | | |
| 50 | Tampa do tanque | Unid | 7 | | |
| 51 | Telescópio | Unid | 7 | | |
| 52 | Válvula de admissão | Unid | 10 | | |
| 53 | Válvula de escape | Unid | 10 | | |
| 54 | Vela de ignição | Unid | 15 | | |

| MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 2008 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Agulha | Unid | 8 | | |
| 2 | Alça | Unid | 8 | | |
| 3 | Amortecedor traseiro | Unid | 5 | | |
| 4 | Anel de segmento | Unid | 8 | | |
| 5 | Anel de vareta | Unid | 10 | | |
| 6 | Bateria de 5,5 amperes | Unid | 7 | | |
| 7 | Biela | Unid | 9 | | |
| 8 | Bucha da balança | Unid | 12 | | |
| 9 | Bucha da coroa | Unid | 12 | | |
| 10 | Cabo de embreagem | Unid | 32 | | |
| 11 | Cabo de freio | Unid | 32 | | |
| 12 | Cabo de vela | Unid | 17 | | |
| 13 | Cabo de velocímetro | Unid | 17 | | |
| 14 | Cabo do acelerador | Unid | 32 | | |
| 15 | Caixa de direção | Unid | 2 | | |
| 16 | Camisa do motor | Unid | 7 | | |
| 17 | Cavaleta lateral | Unid | 15 | | |
| 18 | Corrente | Unid | 7 | | |
| 19 | Cubo dianteiro | Unid | 5 | | |
| 20 | Cubo traseiro | Unid | 10 | | |
| 21 | Engenho de velocidade | Unid | 10 | | |
| 22 | Esticador de corrente | Unid | 10 | | |
| 23 | Farol | Unid | 7 | | |
| 24 | Guidão | Unid | 7 | | |
| 25 | Jogo de junta do motor | Unid | 12 | | |
| 26 | Jogo de patin de freio | Unid | 7 | | |
| 27 | Kit de tração | Unid | 10 | | |
| 28 | Lâmpada biodo | Unid | 12 | | |
| 29 | Lâmpada de 2 contatos | Unid | 14 | | |
| 30 | Lâmpada do painel | Unid | 30 | | |
| 31 | Lâmpada do pisca | Unid | 35 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Lâmpada do stop | Unid | 14 | | |
| 33 | Lanterna do pisca | Unid | 20 | | |
| 34 | Lona de freio | Unid | 10 | | |
| 35 | Manopla | Unid | 15 | | |
| 36 | Pastilha de freio | Unid | 12 | | |
| 37 | Pedal da marcha | Unid | 10 | | |
| 38 | Pedal de freio | Unid | 10 | | |
| 39 | Pedal de partida | Unid | 10 | | |
| 40 | Pisca | Unid | 20 | | |
| 41 | Pistão | Unid | 10 | | |
| 42 | Relê de pisca | Unid | 15 | | |
| 43 | Retentor de válvula | Unid | 20 | | |
| 44 | Retentor do telescópio | Unid | 15 | | |
| 45 | Retrovisor | Unid | 15 | | |
| 46 | Rolamento de apoio | Unid | 12 | | |
| 47 | Rolamento de biela | Unid | 17 | | |
| 48 | Segmento | Unid | 12 | | |
| 49 | Solução de bateria | Unid | 15 | | |
| 50 | Tampa do tanque | Unid | 7 | | |
| 51 | Telescópio | Unid | 7 | | |
| 52 | Válvula de admissão | Unid | 10 | | |
| 53 | Válvula de escape | Unid | 10 | | |
| 54 | Vela de ignição | Unid | 15 | | |

| MOTOCICLETA HONDA TITAN CG 125 2018 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Amortecedor | Unid | 10 | | |
| 2 | Aro dianteiro | Unid | 10 | | |
| 3 | Aro do farol | Unid | 10 | | |
| 4 | Aro traseiro | Unid | 10 | | |
| 5 | Bateria 12v - 5ah | Unid | 10 | | |
| 6 | Bengala | Unid | 10 | | |
| 7 | Biela | Unid | 10 | | |
| 8 | Bomba combustível | Unid | 10 | | |
| 9 | Borracha para estribo | Unid | 5 | | |
| 10 | Bucha balança | Unid | 10 | | |
| 11 | Buzina | Unid | 10 | | |
| 12 | Cabo acelerador | Unid | 15 | | |
| 13 | Cabo embreagem | Unid | 15 | | |
| 14 | Cabo freio | Unid | 15 | | |
| 15 | Cabo velocímetro | Unid | 15 | | |
| 16 | Cachimbo de vela | Unid | 15 | | |
| 17 | Caixa de direção | Unid | 10 | | |
| 18 | Carcaça painel inferior | Unid | 10 | | |
| 19 | Carcaça painel interna | Unid | 10 | | |
| 20 | Carcaça painel superior | Unid | 10 | | |
| 21 | Cavalete lateral c/borracha (descanso) | Unid | 10 | | |
| 22 | Chave de Inguiniçao | Unid | 10 | | |
| 23 | Chave de luz | Unid | 10 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/202 3
FLS. 207
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Corrente de comando | Unid | 10 | | |
| 25 | Coxim da coroa | Unid | 10 | | |
| 26 | Coxim piscas | Unid | 8 | | |
| 27 | Cubo central de embreagem | Unid | 8 | | |
| 28 | Eixo da balança | Unid | 8 | | |
| 29 | Eixo da roda dianteira | Unid | 8 | | |
| 30 | Eixo da roda traseira | Unid | 8 | | |
| 31 | Eixo do peão | Unid | 8 | | |
| 32 | Embreagem de velocímetro | Unid | 10 | | |
| 33 | Espelho retrovisor | Unid | 15 | | |
| 34 | Estator | Unid | 15 | | |
| 35 | Esticador corrente | Unid | 15 | | |
| 36 | Fiação principal | Unid | 15 | | |
| 37 | Filtro de ar | Unid | 15 | | |
| 38 | Guia corrente comando | Unid | 10 | | |
| 39 | Guia de cabo | Unid | 10 | | |
| 40 | Guidão | Unid | 10 | | |
| 41 | Interruptor embreagem | Unid | 10 | | |
| 42 | Interruptor partida | Unid | 10 | | |
| 43 | Jogo de junta para motor | Unid | 12 | | |
| 44 | Kit motor (coroa, corrente e peão) | Kit | 12 | | |
| 45 | Lâmpada 12v 21/5w do stop | Unid | 20 | | |
| 46 | Lâmpada 12v 35/35w | Unid | 20 | | |
| 47 | Lâmpada do painel | Unid | 20 | | |
| 48 | Lâmpada do pisca | Unid | 20 | | |
| 49 | Lente do painel | Unid | 20 | | |
| 50 | Manete direita | Unid | 20 | | |
| 51 | Manete esquerdo | Unid | 20 | | |
| 52 | Manopla (direita/esquerda) | Unid | 20 | | |
| 53 | Mola bengala | Unid | 20 | | |
| 54 | Mola do descanso lateral | Unid | 20 | | |
| 55 | Painel completo | Unid | 10 | | |
| 56 | Parafuso bujão do óleo | Unid | 20 | | |
| 57 | Paralama dianteiro | Unid | 15 | | |
| 58 | Patins de freios (traseiros/dianteiros)) | Unid | 15 | | |
| 59 | Pedal do cambio | Unid | 20 | | |
| 60 | Pedal freio | Unid | 20 | | |
| 61 | Pisca | Unid | 20 | | |
| 62 | Plator de embreagem | Unid | 15 | | |
| 63 | Rabeta completa | Unid | 15 | | |
| 64 | Raio dianteiro reforçado | Jogo | 20 | | |
| 65 | Raio traseiro reforçado | Jogo | 20 | | |
| 66 | Retentor bengala | Unid | 15 | | |
| 67 | Retentor cambio | Unid | 15 | | |
| 68 | Retentor embreagem | Unid | 15 | | |
| 69 | Retentor tampa válvula | Unid | 15 | | |
| 70 | Rolamento da biela direito | Unid | 15 | | |
| 71 | Rolamento da biela esquerdo | Unid | 15 | | |
| 72 | Rolamento roda dianteiro | Unid | 15 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/2023
FLS. 208
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Rolamento roda traseira | Unid | 15 | | |
| 74 | Suporte escovas | Unid | 20 | | |
| 75 | Suporte farol | Unid | 20 | | |
| 76 | Tampa lateral direita | Unid | 20 | | |
| 77 | Tampa lateral esquerda | Unid | 20 | | |
| 78 | Tensor para corrente comando | Unid | 15 | | |
| 79 | Trava pinhão | Unid | 15 | | |
| 80 | Varão do freio | Unid | 15 | | |
| 81 | Vareta de óleo | Unid | 15 | | |
| 82 | Vela de ignição | Unid | 15 | | |
| 83 | Velocímetro (completo) | Unid | 15 | | |

| MOTOCICLETA YAMAHA YBR 2018 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Agulha | Unid | 8 | | |
| 2 | Alça | Unid | 8 | | |
| 3 | Amortecedor traseiro | Unid | 5 | | |
| 4 | Anel de segmento | Unid | 8 | | |
| 5 | Anel de vareta | Unid | 10 | | |
| 6 | Bateria de 5,5 amperes | Unid | 7 | | |
| 7 | Biela | Unid | 9 | | |
| 8 | Bucha da balança | Unid | 12 | | |
| 9 | Bucha da coroa | Unid | 12 | | |
| 10 | Cabo de embreagem | Unid | 32 | | |
| 11 | Cabo de freio | Unid | 32 | | |
| 12 | Cabo de vela | Unid | 17 | | |
| 13 | Cabo de velocímetro | Unid | 17 | | |
| 14 | Cabo do acelerador | Unid | 32 | | |
| 15 | Caixa de direção | Unid | 2 | | |
| 16 | Camisa do motor | Unid | 7 | | |
| 17 | Cavaleta lateral | Unid | 15 | | |
| 18 | Corrente | Unid | 7 | | |
| 19 | Cubo dianteiro | Unid | 5 | | |
| 20 | Cubo traseiro | Unid | 10 | | |
| 21 | Engenho de velocidade | Unid | 10 | | |
| 22 | Esticador de corrente | Unid | 10 | | |
| 23 | Farol | Unid | 7 | | |
| 24 | Guidão | Unid | 7 | | |
| 25 | Jogo de junta do motor | Unid | 12 | | |
| 26 | Jogo de patin de freio | Unid | 7 | | |
| 27 | Kit de tração | Unid | 10 | | |
| 28 | Lâmpada biodo | Unid | 12 | | |
| 29 | Lâmpada de 2 contatos | Unid | 14 | | |
| 30 | Lâmpada do painel | Unid | 30 | | |
| 31 | Lâmpada do pisca | Unid | 35 | | |
| 32 | Lâmpada do stop | Unid | 14 | | |
| 33 | Lanterna do pisca | Unid | 20 | | |
| 34 | Lona de freio | Unid | 10 | | |
| 35 | Manopla | Unid | 15 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001 /2023
FLS. 209
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Pastilha de freio | Unid | 12 | | |
| 37 | Pedal da marcha | Unid | 10 | | |
| 38 | Pedal de freio | Unid | 10 | | |
| 39 | Pedal de partida | Unid | 10 | | |
| 40 | Pisca | Unid | 20 | | |
| 41 | Pistão | Unid | 10 | | |
| 42 | Relê de pisca | Unid | 15 | | |
| 43 | Retentor de válvula | Unid | 20 | | |
| 44 | Retentor do telescópio | Unid | 15 | | |
| 45 | Retrovisor | Unid | 15 | | |
| 46 | Rolamento de apoio | Unid | 12 | | |
| 47 | Rolamento de biela | Unid | 17 | | |
| 48 | Segmento | Unid | 12 | | |
| 49 | Solução de bateria | Unid | 15 | | |
| 50 | Tampa do tanque | Unid | 7 | | |
| 51 | Telescópio | Unid | 7 | | |
| 52 | Válvula de admissão | Unid | 10 | | |
| 53 | Válvula de escape | Unid | 10 | | |
| 54 | Vela de ignição | Unid | 15 | | |

| MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 150 2018 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Agulha | Unid | 8 | | |
| 2 | Alça | Unid | 8 | | |
| 3 | Amortecedor traseiro | Unid | 5 | | |
| 4 | Anel de segmento | Unid | 8 | | |
| 5 | Anel de vareta | Unid | 10 | | |
| 6 | Bateria de 5,5 amperes | Unid | 7 | | |
| 7 | Biela | Unid | 9 | | |
| 8 | Bucha da balança | Unid | 12 | | |
| 9 | Bucha da coroa | Unid | 12 | | |
| 10 | Cabo de embreagem | Unid | 32 | | |
| 11 | Cabo de freio | Unid | 32 | | |
| 12 | Cabo de vela | Unid | 17 | | |
| 13 | Cabo de velocímetro | Unid | 17 | | |
| 14 | Cabo do acelerador | Unid | 32 | | |
| 15 | Caixa de direção | Unid | 2 | | |
| 16 | Camisa do motor | Unid | 7 | | |
| 17 | Cavaleta lateral | Unid | 15 | | |
| 18 | Corrente | Unid | 7 | | |
| 19 | Cubo dianteiro | Unid | 5 | | |
| 20 | Cubo traseiro | Unid | 10 | | |
| 21 | Engenho de velocidade | Unid | 10 | | |
| 22 | Esticador de corrente | Unid | 10 | | |
| 23 | Farol | Unid | 7 | | |
| 24 | Guidão | Unid | 7 | | |
| 25 | Jogo de junta do motor | Unid | 12 | | |
| 26 | Jogo de patin de freio | Unid | 7 | | |
| 27 | Kit de tração | Unid | 10 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 008001/2023
FLS. 230
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Lâmpada biodo | Unid | 12 | | |
| 29 | Lâmpada de 2 contatos | Unid | 14 | | |
| 30 | Lâmpada do painel | Unid | 30 | | |
| 31 | Lâmpada do pisca | Unid | 35 | | |
| 32 | Lâmpada do stop | Unid | 14 | | |
| 33 | Lanterna do pisca | Unid | 20 | | |
| 34 | Lona de freio | Unid | 10 | | |
| 35 | Manopla | Unid | 15 | | |
| 36 | Pastilha de freio | Unid | 12 | | |
| 37 | Pedal da marcha | Unid | 10 | | |
| 38 | Pedal de freio | Unid | 10 | | |
| 39 | Pedal de partida | Unid | 10 | | |
| 40 | Pisca | Unid | 20 | | |
| 41 | Pistão | Unid | 10 | | |
| 42 | Relê de pisca | Unid | 15 | | |
| 43 | Retentor de válvula | Unid | 20 | | |
| 44 | Retentor do telescópio | Unid | 15 | | |
| 45 | Retrovisor | Unid | 15 | | |
| 46 | Rolamento de apoio | Unid | 12 | | |
| 47 | Rolamento de biela | Unid | 17 | | |
| 48 | Segmento | Unid | 12 | | |
| 49 | Solução de bateria | Unid | 15 | | |
| 50 | Tampa do tanque | Unid | 7 | | |
| 51 | Telescópio | Unid | 7 | | |
| 52 | Válvula de admissão | Unid | 10 | | |
| 53 | Válvula de escape | Unid | 10 | | |
| 54 | Vela de ignição | Unid | 15 | | |

| MOTOCICLETA HONDA BIZ 100 2006/2007 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **Vlr. Unit. R$** | **Vlr. Total R$** |
| 1 | Amortecedor | Unid | 4 | | |
| 2 | Aro dianteiro | Unid | 4 | | |
| 3 | Aro traseiro | Unid | 4 | | |
| 4 | Bateria | Unid | 4 | | |
| 5 | Cabo de freio | Unid | 4 | | |
| 6 | Cabo de vela | Unid | 4 | | |
| 7 | Cachimbo | Unid | 4 | | |
| 8 | Caixa direção | Unid | 4 | | |
| 9 | Corrente | Unid | 3 | | |
| 10 | Descarga | Unid | 3 | | |
| 11 | Elemento filtro ar | Unid | 4 | | |
| 12 | Kit cilindro motor | Unid | 4 | | |
| 13 | Kit relação | Unid | 4 | | |
| 14 | Lâmpada do farol | Unid | 8 | | |
| 15 | Lâmpada farol 12v 35/35w | Unid | 8 | | |
| 16 | Manete embreagem | Unid | 4 | | |
| 17 | Manete freio | Unid | 4 | | |
| 18 | Painel completo | Unid | 3 | | |
| 19 | Patin freio | Unid | 8 | | |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 211
Rub.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Pedal de partida | Unid | 2 | | |
| 21 | Retentor bengala | Unid | 8 | | |
| 22 | Retrovisores | Unid | 6 | | |
| 23 | Rolamento dianteiro | Unid | 8 | | |
| 24 | Rolamento traseiro | Unid | 8 | | |
| 25 | Vela | Unid | 4 | | |

Prazo de validade desta pesquisa: ( ) 30 dias; ( ) 60 dias; ( ) 90 dias; ( )_____dias.

_____/_____ em, ____ de _____ de _____

_____
Assinatura do responsável
Carimbo da empresa

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/2023
FLS. 212
Rub.

## SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO

**OBJ ETO:** Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para o fornecimento de peças e acessórios novos originais de primeira linha para os veículos, máquinas e motocicletas pertencentes a frota do município de Pedreiras/MA.

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha em anexo à próprio punho (preços unitários e totais) ou elaboradas e impressas por qualquer processo eletrônico e entregar com o máximo de urgência possível, no Setor de Compras, desta Prefeitura Municipal, com sede à Rua Zeca Branco, nº 134, Mutirão – CEP 65.725-000 – Pedreiras/MA em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção de "planilha de preços de mercado" e servirão para verificação da modalidade de licitação cabível.

Encaminhamos em anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos produtos/serviços que deverão ser cotados.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

Pedreiras – MA, 07 de agosto de 2023.

**Lucas Ribeiro Oliveira**
Diretor do Departamento de Compras

| PROTOCOLO DE ENTREGA DA SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS | |
|---|---|
| **EMPRESA:** Narciso Auto Peças | |
| **ENDEREÇO:** Rua Santo Antonio nº 111 | |
| **BAIRRO:** Centro | **CIDADE:** Trizidela do Vale **UF:** MA |
| **CEP:** 65.727-000 | |
| **CNPJ:** 06.005.338/0001-12 | |

Recebi em 07/08/2023 a SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS.

INSC. NO CAD. DO ICMS
12.546.472-0
AUTO PEÇAS "O NARCIZO"
A. N. DE SOUSA SILVA
Rua Santo Antonio, 111 - Centro
CEP: 65727-000, Trizidela do Vale - MA
06.005.338/0001-12

Assinatura do responsável da empresa
Carimbo da empresa

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 213
Rub.

## SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO

**OBJ ETO:** Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para o fornecimento de peças e acessórios novos originais de primeira linha para os veículos, máquinas e motocicletas pertencentes a frota do município de Pedreiras/MA.

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha em anexo à próprio punho (preços unitários e totais) ou elaboradas e impressas por qualquer processo eletrônico e entregar com o máximo de urgência possível, no Setor de Compras, desta Prefeitura Municipal, com sede à Rua Zeca Branco, nº 134, Mutirão – CEP 65.725-000 – Pedreiras/MA em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção de "planilha de preços de mercado" e servirão para verificação da modalidade de licitação cabível.

Encaminhamos em anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos produtos/serviços que deverão ser cotados.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

Pedreiras – MA, 07 de agosto de 2023.

**Lucas Ribeiro Oliveira**
Diretor do Departamento de Compras

| PROTOCOLO DE ENTREGA DA SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS | |
|---|---|
| **EMPRESA:** E. S Bezerra Comercio | |
| **ENDEREÇO:** Rua Santo Antonio nº 173 | |
| **BAIRRO:** Centro | **CIDADE:** Buzidela Vale **UF:** MA |
| **CEP:** 65.727-000 | |
| **CNPJ:** 10.476.714/0001-24 | |

Recebi em 07 / 08 /2023 a SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS.

Celda Medeiros Zezerra
Assinatura do responsável da empresa
Carimbo da empresa E S Bezerra Comercio
CNPJ: 10.476.714/0001-24

PEDREIRAS/MA
Proc. 020300d/2023
FLS. 214
Rub.

## SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO

**OBJ ETO:** Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para o fornecimento de peças e acessórios novos originais de primeira linha para os veículos, máquinas e motocicletas pertencentes a frota do município de Pedreiras/MA.

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha em anexo à próprio punho (preços unitários e totais) ou elaboradas e impressas por qualquer processo eletrônico e entregar com o máximo de urgência possível, no Setor de Compras, desta Prefeitura Municipal, com sede à Rua Zeca Branco, nº 134, Mutirão – CEP 65.725-000 – Pedreiras/MA em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção de "planilha de preços de mercado" e servirão para verificação da modalidade de licitação cabível.

Encaminhamos em anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos produtos/serviços que deverão ser cotados.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

Pedreiras – MA, 07 de agosto de 2023.

**Lucas Ribeiro Oliveira**
Diretor do Departamento de Compras

| PROTOCOLO DE ENTREGA DA SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS | |
|---|---|
| **EMPRESA:** Viviane M. Bezerra LTDA | |
| **ENDEREÇO:** Rua Santo Antonio, 173-C | |
| **BAIRRO:** Centro | **CIDADE:** Buriticupu **UF:** MA |
| **CEP:** 65.727-000 | |
| **CNPJ:** 13.980.912/0001-49 | |

Recebi em 09 / 08 /2023 a SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS.

Viviane Ribeiro Bezerra
Assinatura do responsável da empresa
Carimbo da empresa

Viviane M. Bezerra EIRELI
CNPJ: 13.980.912/0001-49

**VIVIANE M. BEZERRA LTDA**
**CNPJ: 13.980.912/0001-19**
**RUA SANTO ANTONIO, 173-C**
**CENTRO – TRIZIDELA – MA**

Trizidela do Vale/MA, 14 de agosto de 2023.

## PROPOSTA DE PREÇO

**OBJ ETO:** Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para o fornecimento de peças e acessórios novos originais de primeira linha para os veículos, máquinas e motocicletas pertencentes a frota do município de Pedreiras/MA.

| ÔNIBUS VW/15.190 EODE. DRS ANO 2011 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID.** | **MARCA** | **QTD.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 1 | Amortecedor traseiro | Unid | Cofap | 08 | 432,00 | 3.456,00 |
| 2 | Amortecedor dianteiro | Unid | Cofap | 08 | 425,00 | 3.400,00 |
| 3 | Anel de segmento | Unid | Mahle | 24 | 41,00 | 984,00 |
| 4 | Base radiador maior | Unid | Suporte rei | 08 | 30,00 | 240,00 |
| 5 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Unid | Suporte rei | 08 | 25,00 | 200,00 |
| 6 | Bucha da biela | Unid | Mahle | 22 | 25,00 | 550,00 |
| 7 | Bucha mtr part intermed. std | Unid | Unifap | 30 | 15,00 | 450,00 |
| 8 | Cabo de acelerador | Unid | Cabovel | 06 | 158,00 | 948,00 |
| 9 | Camisa do cilindro seca stander | Unid | Mwm | 08 | 690,00 | 5.520,00 |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Unid | Rainha das sete | 25 | 1,50 | 37,50 |
| 11 | Chave seta alav. curta | Unid | Kostal | 04 | 185,00 | 740,00 |
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Unid | Trw | 04 | 190,00 | 760,00 |
| 13 | Correia compres. | Unid | Continental | 12 | 45,00 | 540,00 |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Unid | Continental | 12 | 80,00 | 960,00 |
| 15 | Correia gir. Alt. dh | Unid | Continental | 12 | 94,00 | 1.128,00 |
| 16 | Cruzeta | Unid | Spicer | 16 | 85,00 | 1.360,00 |
| 17 | Disco bem | Unid | Sachs | 08 | 399,00 | 3.192,00 |
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Unid | Butuem | 24 | 360,00 | 8.640,00 |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Unid | Eaton | 04 | 410,00 | 1.640,00 |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Unid | Eaton | 04 | 389,00 | 1.556,00 |
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Unid | Eaton | 04 | 389,00 | 1.556,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 030801/2023
FLS. 215
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Unid | Eaton | 04 | 425,00 | 1.700,00 |
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Unid | Eaton | 04 | 510,00 | 2.040,00 |
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Unid | Extang | 04 | 220,00 | 880,00 |
| 25 | Fita isolamento 3 metros | Unid | 3m | 14 | 20,00 | 280,00 |
| 26 | Impulsor motor de partida | Unid | Zm | 08 | 127,00 | 1.016,00 |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Unid | Arielo | 08 | 208,00 | 1.664,00 |
| 28 | Interruptor freio com encaixe | Unid | 3rho | 10 | 41,00 | 410,00 |
| 29 | Junta cabeçote do motor | Unid | Mwm | 04 | 129,00 | 516,00 |
| 30 | Junta caixa de marcha jogo | Unid | Mwm | 03 | 61,00 | 183,00 |
| 31 | Junta motor dsl c/ret jogo | Unid | Mwm | 08 | 415,00 | 3.320,00 |
| 32 | Lâmpada 1 polo 24v | Unid | Philips | 26 | 15,00 | 390,00 |
| 33 | Lâmpada 24v 10w | Unid | Philips | 26 | 15,00 | 390,00 |
| 34 | Lâmpada 24v 3w base vid gde | Unid | Philips | 15 | 13,00 | 195,00 |
| 35 | Lâmpada 2 polos desiguais 24v | Unid | Philips | 16 | 16,00 | 256,00 |
| 36 | Lâmpada biodo h4 24v 3 pinos | Unid | Philips | 15 | 40,00 | 600,00 |
| 37 | Lâmpada biodo 24v com rabicho | Unid | Philips | 08 | 16,00 | 128,00 |
| 38 | Lâmpada painel 24v 4w base ferro | Unid | Philips | 08 | 13,00 | 104,00 |
| 39 | Lâmpada painel 24v base vid. peq. | Unid | Philips | 08 | 13,00 | 104,00 |
| 40 | Limpador de para brisa jogo | Unid | Dina | 06 | 72,00 | 432,00 |
| 41 | Lona de freio dianteiro jogo | Unid | Frasle | 10 | 164,00 | 1.640,00 |
| 42 | Lona de freio traseiro jogo | Unid | Frasle | 10 | 164,00 | 1.640,00 |
| 43 | Palheta limpador de para brisa jogo | Unid | Dina | 06 | 72,00 | 432,00 |
| 44 | Parafuso centro | Unid | Tabuleiro | 16 | 16,00 | 256,00 |
| 45 | Pino mola dianteiro | Unid | Tabuleiro | 25 | 35,00 | 875,00 |
| 46 | Pistão com anel std jogo | Unid | Mwm | 07 | 800,00 | 5.600,00 |
| 47 | Poltrona | Unid | Maximos | 50 | 625,00 | 31.250,00 |
| 48 | Porta escova motor de partida | Unid | Unifap | 06 | 50,00 | 300,00 |
| 49 | Regulador alternador 24v | Unid | Bosch | 02 | 170,00 | 340,00 |
| 50 | Relé auxiliar 24v 4 term. com suporte | Unid | Dni | 32 | 20,00 | 640,00 |
| 51 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Unid | Dni | 08 | 20,00 | 160,00 |
| 52 | Reparo bomba dágua com rolamento | Unid | Urba | 17 | 200,00 | 3.400,00 |
| 53 | Retentor dianteiro | Unid | Sabo | 23 | 48,00 | 1.104,00 |



Viviane

PEDREIRAS/MA
Proc. 0008001/2023
FLS. 816
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Retentor dianteiro pol. | Unid | Sabo | 23 | 70,00 | 1.610,00 |
| 55 | Retentor traseiro micro | Unid | Sabo | 15 | 55,00 | 825,00 |
| 56 | Retrovisor | Unid | Retrovex | 12 | 100,00 | 1.200,00 |
| 57 | Rolamento embreagem nac. | Unid | Skf | 10 | 166,00 | 1.660,00 |
| 58 | Rolamento roda dianteira externa | Unid | Skf | 16 | 128,00 | 2.048,00 |
| 59 | Rolamento roda dianteira interna | Unid | Skf | 16 | 139,00 | 2.224,00 |
| 60 | Rolamento roda traseira externa | Unid | Skf | 16 | 151,00 | 2.416,00 |
| 61 | Rolamento roda traseira interna | Unid | Skf | 16 | 172,00 | 2.752,00 |
| 62 | Segmento completo stander | Unid | Mwm | 06 | 279,00 | 1.674,00 |
| 63 | Semieixo 40 est. 100cm | Unid | Mec par | 05 | 710,00 | 3.550,00 |
| 64 | Silicone brascoved alta temperatura | Unid | Orbi quimica | 60 | 19,00 | 1.140,00 |
| 65 | Soquete lanterna 1 polo | Unid | Rainha das sete | 25 | 16,00 | 400,00 |
| 66 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Caixa | Orbi quimica | 02 | 20,00 | 40,00 |
| 67 | Terminal de direção | Unid | Nakata | 10 | 150,00 | 1.500,00 |
| 68 | Terminal de instalação ¼ | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,50 | 30,00 |
| 69 | Terminal de instalação 3/8 | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,50 | 30,00 |
| 70 | Terminal de instalação fêmea com garra | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,50 | 30,00 |
| 71 | Terminal de instalação menor 3/16 | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,50 | 30,00 |
| 72 | Válvula admissão | Unid | Mwm | 08 | 35,00 | 280,00 |
| 73 | Válvula descarga | Unid | Knoor | 08 | 35,00 | 280,00 |
| 74 | Cola vedaescape 100g | Unid | Orbi quimica | 08 | 25,00 | 200,00 |
| 75 | Antiferrugem | Unid | Orbi quimica | 10 | 20,00 | 200,00 |
| 76 | Barra de direção | Unid | Trw | 05 | 400,00 | 2.000,00 |
| 77 | Bateria 24v 150ah | Unid | Heliar | 08 | 1.170,00 | 9.360,00 |
| 78 | Bomba gás | Unid | Bosch | 05 | 420,00 | 2.100,00 |
| 79 | Cilindro ignição | Unid | Mazu | 15 | 88,00 | 1.320,00 |
| 80 | Cilindro mestre | Unid | Trw | 15 | 206,00 | 3.090,00 |
| 81 | Cilindro roda traseira | Unid | Trw | 15 | 136,00 | 2.040,00 |
| 82 | Fechadura da porta | Unid | Zine guel | 04 | 70,00 | 280,00 |
| 83 | Fusível cartela | Unid | Dmi | 06 | 18,00 | 108,00 |
| 84 | Junta do escapamento | Unid | Sabo | 09 | 20,00 | 180,00 |
| 85 | Kit junta homocinética | Unid | Nakata | 14 | 200,00 | 2.800,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020300 1/202 3
FLS. 217
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Lâmpada | Unid | Philips | 20 | 14,00 | 280,00 |
| 87 | Maçaneta do vidro | Unid | Zine guel | 10 | 22,00 | 220,00 |
| 88 | Para brisa | Unid | Sekurit | 04 | 1.190,00 | 4.760,00 |
| 89 | Pivô | Unid | Trw | 20 | 180,00 | 3.600,00 |
| 90 | Servo freio | Unid | Knoor | 05 | 649,00 | 3.245,00 |
| 91 | Tampa da roda | Unid | Rochester | 10 | 45,00 | 450,00 |

| ÔNIBUS VW/15.190 EODE. DRS ANO 2014 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MARCA | QTD. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 1 | Amortecedor traseiro | Unid | Cofap | 08 | 432,00 | 3.456,00 |
| 2 | Amortecedor dianteiro | Unid | Cofap | 08 | 425,00 | 3.400,00 |
| 3 | Anel de segmento | Unid | Mahle | 24 | 41,00 | 984,00 |
| 4 | Base radiador maior | Unid | Suporte rei | 08 | 30,00 | 240,00 |
| 5 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Unid | Suporte rei | 08 | 25,00 | 200,00 |
| 6 | Bucha da biela | Unid | Mahle | 22 | 25,00 | 550,00 |
| 7 | Bucha mtr part intermed. std | Unid | Unifap | 30 | 15,00 | 450,00 |
| 8 | Cabo de acelerador | Unid | Cabovel | 06 | 158,00 | 790,00 |
| 9 | Camisa do cilindro seca stander | Unid | Mwm | 08 | 690,00 | 5.520,00 |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Unid | Rainha das sete | 25 | 1,50 | 37,50 |
| 11 | Chave seta alav. curta | Unid | Kostal | 04 | 185,00 | 740,00 |
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Unid | Trw | 04 | 190,00 | 760,00 |
| 13 | Correia compres. | Unid | Continental | 12 | 45,00 | 540,00 |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Unid | Continental | 12 | 80,00 | 960,00 |
| 15 | Correia gir. Alt. dh | Unid | Continental | 12 | 94,00 | 1.128,00 |
| 16 | Cruzeta | Unid | Spicer | 16 | 85,00 | 1.360,00 |
| 17 | Disco bem | Unid | Sachs | 08 | 399,00 | 3.192,00 |
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Unid | Butuem | 24 | 360,00 | 8.64000 |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Unid | Eaton | 04 | 410,00 | 1.640,00 |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Unid | Eaton | 04 | 389,00 | 1.556,00 |
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Unid | Eaton | 04 | 389,00 | 1.556,00 |
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Unid | Eaton | 04 | 425,00 | 1.700,00 |
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Unid | Eaton | 04 | 510,00 | 2.040,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/202 3
FLS. 218
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Unid | Extang | 04 | 220,00 | 880,00 |
| 25 | Fita isolamento 3 metros | Unid | 3m | 14 | 20,00 | 280,00 |
| 26 | Impulsor motor de partida | Unid | Zm | 08 | 127,00 | 1.016,00 |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Unid | Arielo | 08 | 208,00 | 1.664,00 |
| 28 | Interruptor freio com encaixe | Unid | 3rho | 10 | 41,00 | 410,00 |
| 29 | Junta cabeçote do motor | Unid | Mwm | 04 | 129,00 | 516,00 |
| 30 | Junta caixa de marcha jogo | Unid | Mwm | 03 | 61,00 | 183,00 |
| 31 | Junta motor dsl c/ret jogo | Unid | Mwm | 08 | 415,00 | 3.320,00 |
| 32 | Lâmpada 1 polo 24v | Unid | Philips | 26 | 15,00 | 390,00 |
| 33 | Lâmpada 24v 10w | Unid | Philips | 26 | 15,00 | 390,00 |
| 34 | Lâmpada 24v 3w base vid gde | Unid | Philips | 15 | 13,00 | 195,00 |
| 35 | Lâmpada 2 polos desiguais 24v | Unid | Philips | 16 | 16,00 | 256,00 |
| 36 | Lâmpada biodo h4 24v 3 pinos | Unid | Philips | 15 | 40,00 | 600,00 |
| 37 | Lâmpada biodo 24v com rabicho | Unid | Philips | 08 | 16,00 | 128,00 |
| 38 | Lâmpada painel 24v 4w base ferro | Unid | Philips | 08 | 13,00 | 104,00 |
| 39 | Lâmpada painel 24v base vid. peq. | Unid | Philips | 08 | 13,00 | 104,00 |
| 40 | Limpador de para brisa jogo | Unid | Dina | 06 | 72,00 | 432,00 |
| 41 | Lona de freio dianteiro jogo | Unid | Frasle | 10 | 164,00 | 1.640,00 |
| 42 | Lona de freio traseiro jogo | Unid | Frasle | 10 | 164,00 | 1.640,00 |
| 43 | Palheta limpador de para brisa jogo | Unid | Dina | 06 | 72,00 | 432,00 |
| 44 | Parafuso centro | Unid | Tabuleiro | 16 | 16,00 | 256,00 |
| 45 | Pino mola dianteiro | Unid | Tabuleiro | 25 | 35,00 | 875,00 |
| 46 | Pistão com anel std jogo | Unid | Mwm | 07 | 800,00 | 5.600,00 |
| 47 | Poltrona | Unid | Maximos | 50 | 625,00 | 31.250,00 |
| 48 | Porta escova motor de partida | Unid | Unifap | 06 | 50,00 | 300,00 |
| 49 | Regulador alternador 24v | Unid | Bosch | 02 | 170,00 | 340,00 |
| 50 | Relé auxiliar 24v 4 term. com suporte | Unid | Dni | 32 | 20,00 | 640,00 |
| 51 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Unid | Dni | 08 | 20,00 | 160,00 |
| 52 | Reparo bomba dágua com rolamento | Unid | Urba | 17 | 200,00 | 3.400,00 |
| 53 | Retentor dianteiro | Unid | Sabo | 23 | 48,00 | 1.104,00 |
| 54 | Retentor dianteiro pol. | Unid | Sabo | 23 | 70,00 | 1.610,00 |
| 55 | Retentor traseiro micro | Unid | Sabo | 15 | 55,00 | 825,00 |

PEDREIRA SIMA
Proc. 020300 1/202 3
FLS. 219
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Retrovisor | Unid | Retrovex | 12 | 100,00 | 1.200,00 |
| 57 | Rolamento embreagem nac. | Unid | Skf | 10 | 166,00 | 1.660,00 |
| 58 | Rolamento roda dianteira externa | Unid | Skf | 16 | 128,00 | 2.048,00 |
| 59 | Rolamento roda dianteira interna | Unid | Skf | 16 | 139,00 | 2.224,00 |
| 60 | Rolamento roda traseira externa | Unid | Skf | 16 | 151,00 | 2.416,00 |
| 61 | Rolamento roda traseira interna | Unid | Skf | 16 | 172,00 | 2.752,00 |
| 62 | Segmento completo stander | Unid | Mwm | 06 | 279,00 | 1.674,00 |
| 63 | Semieixo 40 est. 100cm | Unid | Mec par | 05 | 710,00 | 3.550,00 |
| 64 | Silicone brascoved alta temperatura | Unid | Orbi quimica | 60 | 19,00 | 1.140,00 |
| 65 | Soquete lanterna 1 polo | Unid | Rainha das sete | 25 | 16,00 | 400,00 |
| 66 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Caixa | Orbi quimica | 02 | 20,00 | 40,00 |
| 67 | Terminal de direção | Unid | Nakata | 10 | 150,00 | 1.500,00 |
| 68 | Terminal de instalação ¼ | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,50 | 30,00 |
| 69 | Terminal de instalação 3/8 | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,50 | 30,00 |
| 70 | Terminal de instalação fêmea com garra | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,50 | 30,00 |
| 71 | Terminal de instalação menor 3/16 | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,50 | 30,00 |
| 72 | Válvula admissão | Unid | Mwm | 08 | 35,00 | 280,00 |
| 73 | Válvula descarga | Unid | Knoor | 08 | 35,00 | 280,00 |
| 74 | Cola vedaescape 100g | Unid | Orbi quimica | 08 | 25,00 | 200,00 |
| 75 | Antiferrugem | Unid | Orbi quimica | 10 | 20,00 | 200,00 |
| 76 | Barra de direção | Unid | Trw | 05 | 400,00 | 2.000,00 |
| 77 | Bateria 24v 150ah | Unid | Heliar | 08 | 1,170,00 | 9.360,00 |
| 78 | Bomba gás | Unid | Bosch | 05 | 420,00 | 2.100,00 |
| 79 | Cilindro ignição | Unid | Mazu | 15 | 88,00 | 1.320,00 |
| 80 | Cilindro mestre | Unid | Trw | 15 | 201,00 | 3.015,00 |
| 81 | Cilindro roda traseira | Unid | Trw | 15 | 131,00 | 1.965,00 |
| 82 | Fechadura da porta | Unid | Zine guel | 04 | 65,00 | 260,00 |
| 83 | Fusível cartela | Unid | Dmi | 06 | 13,00 | 78,00 |
| 84 | Junta do escapamento | Unid | Sabo | 09 | 15,00 | 135,00 |
| 85 | Kit junta homocinética | Unid | Nakata | 14 | 195,00 | 2.730,00 |
| 86 | Lâmpada | Unid | Philips | 20 | 9,00 | 180,00 |
| 87 | Maçaneta do vidro | Unid | Zine guel | 10 | 17,00 | 170,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 008001/2023
FLS. 220
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Para brisa | Unid | Sekurit | 04 | 1.185,00 | 4.740,00 |
| 89 | Pivô | Unid | Trw | 20 | 175,00 | 3.500,00 |
| 90 | Servo freio | Unid | Knoor | 05 | 644,00 | 3.220,00 |
| 91 | Tampa da roda | Unid | Rochester | 10 | 40,00 | 400,00 |

| MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE ANO 2002 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **UNID.** | **QTD.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 1 | Amortecedor traseiro | Cofap | Unid | 02 | 432,00 | 864,00 |
| 2 | Amortecedor dianteiro | Cofap | Unid | 02 | 426,00 | 852,00 |
| 3 | Anel de segmento | Mahle | Unid | 12 | 316,00 | 3.792,00 |
| 4 | Base radiador maior | Suporte rei | Unid | 04 | 23,00 | 92,00 |
| 5 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Suporte rei | Unid | 04 | 23,00 | 92,00 |
| 6 | Bucha da biela | Mahle | Unid | 11 | 27,00 | 297,00 |
| 7 | Bucha mtr part intermed. std | Unifap | Unid | 15 | 15,00 | 225,00 |
| 8 | Cabo de acelerador | Cabovel | Unid | 03 | 116,00 | 348,00 |
| 9 | Camisa do cilindro seca stander | Mwm | Unid | 04 | 500,00 | 2.000,00 |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Rainha das sete | Unid | 15 | 60,00 | 900,00 |
| 11 | Chave seta alav. curta | Kostal | Unid | 02 | 208,00 | 416,00 |
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Trw | Unid | 02 | 150,00 | 300,00 |
| 13 | Correia compres. | Continental | Unid | 06 | 63,00 | 378,00 |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Continental | Unid | 06 | 73,00 | 438,00 |
| 15 | Correia gir. Alt. dh | Continental | Unid | 06 | 44,00 | 264,00 |
| 16 | Cruzeta | Spicer | Unid | 08 | 90,00 | 720,00 |
| 17 | Disco bem | Sachs | Unid | 04 | 276,00 | 1.104,00 |
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Butuem | Unid | 12 | 214,00 | 2.568,00 |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Eaton | Unid | 02 | 430,00 | 860,00 |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Eaton | Unid | 02 | 410,00 | 820,00 |
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Eaton | Unid | 02 | 426,00 | 852,00 |
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Eaton | Unid | 02 | 276,00 | 552,00 |
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Eaton | Unid | 02 | 289,00 | 578,00 |
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Extang | Unid | 02 | 215,00 | 430,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 080012023
FLS. 221
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Fita isolamento 3 metros | 3m | Unid | 12 | 20,00 | 240,00 |
| 26 | Impulsor motor de partida | Zm | Unid | 04 | 84,00 | 336,00 |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Arielo | Unid | 04 | 290,00 | 1.160,00 |
| 28 | Induzido motor de partida 12v | Arielo | Unid | 05 | 185,00 | 925,00 |
| 29 | Interruptor freio com encaixe | 3rho | Unid | 05 | 65,00 | 325,00 |
| 30 | Junta cabeçote do motor | Mwm | Unid | 02 | 116,00 | 232,00 |
| 31 | Junta caixa de marcha jogo | Mwm | Unid | 03 | 330,00 | 990,00 |
| 32 | Junta motor dsl c/ret jogo | Mwm | Unid | 04 | 200,00 | 800,00 |
| 33 | Lâmpada 1 polo 12v | Philips | Unid | 15 | 13,00 | 195,00 |
| 34 | Lâmpada 12v 10w | Philips | Unid | 15 | 10,00 | 150,00 |
| 35 | Lâmpada 12v 3w base vid gde | Philips | Unid | 15 | 10,00 | 150,00 |
| 36 | Lâmpada 2 polos desiguais 12v | Philips | Unid | 08 | 13,00 | 104,00 |
| 37 | Lâmpada biodo h4 12v 3 pinos | Philips | Unid | 08 | 22,00 | 176,00 |
| 38 | Lâmpada biodo 12v com rabicho | Philips | Unid | 10 | 23,00 | 230,00 |
| 39 | Lâmpada painel 12v 4w base ferro | Philips | Unid | 10 | 13,00 | 130,00 |
| 40 | Lâmpada painel 12v base vid. peq. | Philips | Unid | 10 | 13,00 | 130,00 |
| 41 | Limpador de para brisa jogo | Dina | Unid | 03 | 80,00 | 240,00 |
| 42 | Lona de freio traseiro jogo | Frasle | Unid | 05 | 128,00 | 640,00 |
| 43 | Palheta limpador de para brisa jogo | Frasle | Unid | 03 | 94,00 | 282,00 |
| 44 | Parafuso centro | Dina | Unid | 08 | 17,00 | 136,00 |
| 45 | Pastilha de freio dianteiro | Tabuleiro | Unid | 15 | 65,00 | 975,00 |
| 46 | Pino mola dianteiro | Tabuleiro | Unid | 12 | 20,00 | 240,00 |
| 47 | Pistão com anel std jogo | Mwm | Unid | 04 | 892,00 | 3.568,00 |
| 48 | Poltrona | Maximos | Unid | 15 | 743,00 | 11.145,00 |
| 49 | Porta escova motor de partida | Unifap | Unid | 04 | 66,00 | 264,00 |
| 50 | Regulador alternador 12v | Bosch | Unid | 03 | 114,00 | 342,00 |
| 51 | Relé auxiliar 12v 4 term. com suporte | Dni | Unid | 25 | 19,00 | 475,00 |
| 52 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Dni | Unid | 04 | 19,00 | 76,00 |
| 53 | Reparo bomba dágua com rolamento | Urba | Unid | 10 | 28,00 | 280,00 |
| 54 | Retentor dianteiro | Sabo | Unid | 10 | 22,00 | 220,00 |
| 55 | Retentor dianteiro pol. | Sabo | Unid | 10 | 30,00 | 300,00 |
| 56 | Retentor traseiro micro | Sabo | Unid | 08 | 46,00 | 368,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/202 3
FLS. 222
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Retrovisor | Retrovex | Unid | 06 | 42,00 | 252,00 |
| 58 | Rolamento embreagem nac. | Skf | Unid | 06 | 180,00 | 1.080,00 |
| 59 | Rolamento roda dianteira externa | Skf | Unid | 10 | 86,00 | 860,00 |
| 60 | Rolamento roda dianteira interna | Skf | Unid | 10 | 118,00 | 1.180,00 |
| 61 | Rolamento roda traseira externa | Skf | Unid | 10 | 116,00 | 1.160,00 |
| 62 | Rolamento roda traseira interna | Skf | Unid | 10 | 130,00 | 1.300,00 |
| 63 | Segmento completo stander | Mwm | Unid | 03 | 327,00 | 981,00 |
| 64 | Semieixo 40 est. 100cm | Mec par | Unid | 03 | 406,00 | 1.218,00 |
| 65 | Silicone brascoved alta temperatura | Orbi quimica | Unid | 15 | 17,00 | 255,00 |
| 66 | Soquete lanterna 1 polo | Rainha das sete | Unid | 15 | 14,00 | 210,00 |
| 67 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Orbi quimica | Caixa | 01 | 20,00 | 20,00 |
| 68 | Terminal de direção | Nakata | Unid | 04 | 18,00 | 72,00 |
| 69 | Terminal de instalação ¼ | Rainha das sete | Unid | 10 | 79,00 | 790,00 |
| 70 | Terminal de instalação 3/8 | Rainha das sete | Unid | 10 | 1,50 | 15,00 |
| 71 | Terminal de instalação fêmea com garra | Rainha das sete | Unid | 10 | 1,50 | 15,00 |
| 72 | Terminal de instalação menor 3/16 | Rainha das sete | Unid | 10 | 1,50 | 15,00 |
| 73 | Válvula admissão | Mwm | Unid | 04 | 1,50 | 6,00 |
| 74 | Válvula descarga | Knoor | Unid | 04 | 37,00 | 148,00 |
| 75 | Cola vedaescape 100g | Orbi quimica | Unid | 04 | 43,00 | 172,00 |
| 76 | Antiferrugem | Orbi quimica | Unid | 06 | 25,00 | 150,00 |
| 77 | Barra de direção | Trw | Unid | 03 | 20,00 | 60,00 |
| 78 | Bateria 12v 100ah | Heliar | Unid | 02 | 1.170,00 | 2.340,00 |
| 79 | Bomba gás | Bosch | Unid | 03 | 660,00 | 1.980,00 |
| 80 | Cilindro ignição | Mazu | Unid | 08 | 220,00 | 1.760,00 |
| 81 | Cilindro mestre | Trw | Unid | 08 | 80,00 | 640,00 |
| 82 | Cilindro roda traseira | Trw | Unid | 08 | 200,00 | 1.600,00 |
| 83 | Fechadura da porta | Zine guel | Unid | 04 | 80,00 | 320,00 |
| 84 | Fusível cartela | Dmi | Unid | 03 | 20,00 | 60,00 |
| 85 | Junta do escapamento | Sabo | Unid | 05 | 85,00 | 425,00 |
| 86 | Kit junta homocinética | Nakata | Unid | 08 | 120,00 | 960,00 |
| 87 | Lâmpada | Philips | Unid | 10 | 20,00 | 200,00 |
| 88 | Maçaneta do vidro | Zine guel | Unid | 05 | 30,00 | 150,00 |

PEDREIRASIMA
Proc. 0208001/202_3
FLS. 223
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Para brisa | Sekurit | Unid | 02 | 1.320,00 | 2.640,00 |
| 90 | Pivô | Trw | Unid | 10 | 140,00 | 1.400,00 |
| 91 | Servo freio | Knoor | Unid | 03 | 76,00 | 228,00 |
| 92 | Tampa da roda | Rochester | Unid | 06 | 70,00 | 420,00 |

| MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE ANO 2013 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **UNID.** | **QTD.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 1 | Amortecedor traseiro | Cofap | Unid | 02 | 432,00 | 864,00 |
| 2 | Amortecedor dianteiro | Cofap | Unid | 02 | 426,00 | 852,00 |
| 3 | Anel de segmento | Mahle | Unid | 12 | 316,00 | 3.792,00 |
| 4 | Base radiador maior | Suporte rei | Unid | 04 | 23,00 | 92,00 |
| 5 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Suporte rei | Unid | 04 | 23,00 | 92,00 |
| 6 | Bucha da biela | Mahle | Unid | 11 | 27,00 | 297,00 |
| 7 | Bucha mtr part intermed. std | Unifap | Unid | 15 | 15,00 | 225,00 |
| 8 | Cabo de acelerador | Cabovel | Unid | 03 | 116,00 | 348,00 |
| 9 | Camisa do cilindro seca stander | Mwm | Unid | 04 | 500,00 | 2.000,00 |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Rainha das sete | Unid | 15 | 60,00 | 900,00 |
| 11 | Chave seta alav. curta | Kostal | Unid | 02 | 208,00 | 416,00 |
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Trw | Unid | 02 | 150,00 | 300,00 |
| 13 | Correia compres. | Continental | Unid | 06 | 63,00 | 378,00 |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Continental | Unid | 06 | 73,00 | 438,00 |
| 15 | Correia gir. Alt. dh | Continental | Unid | 06 | 44,00 | 264,00 |
| 16 | Cruzeta | Spicer | Unid | 08 | 90,00 | 720,00 |
| 17 | Disco bem | Sachs | Unid | 04 | 276,00 | 1.104,00 |
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Butuem | Unid | 12 | 214,00 | 2.568,00 |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Eaton | Unid | 02 | 430,00 | 860,00 |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Eaton | Unid | 02 | 410,00 | 820,00 |
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Eaton | Unid | 02 | 426,00 | 852,00 |
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Eaton | Unid | 02 | 276,00 | 552,00 |
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Eaton | Unid | 02 | 289,00 | 578,00 |
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Extang | Unid | 02 | 215,00 | 430,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020300 1/202 3
FLS. 229
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Fita isolamento 3 metros | 3m | Unid | 12 | 20,00 | 240,00 |
| 26 | Impulsor motor de partida | Zm | Unid | 04 | 84,00 | 336,00 |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Arielo | Unid | 04 | 290,00 | 1.160,00 |
| 28 | Induzido motor de partida 12v | Arielo | Unid | 05 | 185,00 | 925,00 |
| 29 | Interruptor freio com encaixe | 3rho | Unid | 05 | 65,00 | 325,00 |
| 30 | Junta cabeçote do motor | Mwm | Unid | 02 | 116,00 | 232,00 |
| 31 | Junta caixa de marcha jogo | Mwm | Unid | 03 | 330,00 | 990,00 |
| 32 | Junta motor dsl c/ret jogo | Mwm | Unid | 04 | 200,00 | 800,00 |
| 33 | Lâmpada 1 polo 12v | Philips | Unid | 15 | 13,00 | 195,00 |
| 34 | Lâmpada 12v 10w | Philips | Unid | 15 | 10,00 | 150,00 |
| 35 | Lâmpada 12v 3w base vid gde | Philips | Unid | 15 | 10,00 | 150,00 |
| 36 | Lâmpada 2 polos desiguais 12v | Philips | Unid | 08 | 13,00 | 104,00 |
| 37 | Lâmpada biodo h4 12v 3 pinos | Philips | Unid | 08 | 22,00 | 176,00 |
| 38 | Lâmpada biodo 12v com rabicho | Philips | Unid | 10 | 23,00 | 230,00 |
| 39 | Lâmpada painel 12v 4w base ferro | Philips | Unid | 10 | 13,00 | 130,00 |
| 40 | Lâmpada painel 12v base vid. peq. | Philips | Unid | 10 | 13,00 | 130,00 |
| 41 | Limpador de para brisa jogo | Dina | Unid | 03 | 80,00 | 240,00 |
| 42 | Lona de freio traseiro jogo | Frasle | Unid | 05 | 128,00 | 640,00 |
| 43 | Palheta limpador de para brisa jogo | Frasle | Unid | 03 | 94,00 | 282,00 |
| 44 | Parafuso centro | Dina | Unid | 08 | 17,00 | 136,00 |
| 45 | Pastilha de freio dianteiro | Tabuleiro | Unid | 15 | 65,00 | 975,00 |
| 46 | Pino mola dianteiro | Tabuleiro | Unid | 12 | 20,00 | 240,00 |
| 47 | Pistão com anel std jogo | Mwm | Unid | 04 | 892,00 | 3.568,00 |
| 48 | Poltrona | Maximos | Unid | 15 | 743,00 | 11.145,00 |
| 49 | Porta escova motor de partida | Unifap | Unid | 04 | 66,00 | 264,00 |
| 50 | Regulador alternador 12v | Bosch | Unid | 03 | 114,00 | 342,00 |
| 51 | Relé auxiliar 12v 4 term. com suporte | Dni | Unid | 25 | 19,00 | 475,00 |
| 52 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Dni | Unid | 04 | 19,00 | 76,00 |
| 53 | Reparo bomba dágua com rolamento | Urba | Unid | 10 | 28,00 | 280,00 |
| 54 | Retentor dianteiro | Sabo | Unid | 10 | 22,00 | 220,00 |
| 55 | Retentor dianteiro pol. | Sabo | Unid | 10 | 30,00 | 300,00 |
| 56 | Retentor traseiro micro | Sabo | Unid | 08 | 46,00 | 368,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020600/2023
FLS. 225
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Retrovisor | Retrovex | Unid | 06 | 42,00 | 252,00 |
| 58 | Rolamento embreagem nac. | Skf | Unid | 06 | 180,00 | 1.080,00 |
| 59 | Rolamento roda dianteira externa | Skf | Unid | 10 | 86,00 | 860,00 |
| 60 | Rolamento roda dianteira interna | Skf | Unid | 10 | 118,00 | 1.180,00 |
| 61 | Rolamento roda traseira externa | Skf | Unid | 10 | 116,00 | 1.160,00 |
| 62 | Rolamento roda traseira interna | Skf | Unid | 10 | 130,00 | 1.300,00 |
| 63 | Segmento completo stander | Mwm | Unid | 03 | 327,00 | 981,00 |
| 64 | Semieixo 40 est. 100cm | Mec par | Unid | 03 | 406,00 | 1.218,00 |
| 65 | Silicone brascoved alta temperatura | Orbi quimica | Unid | 15 | 17,00 | 255,00 |
| 66 | Soquete lanterna 1 polo | Rainha das sete | Unid | 15 | 14,00 | 210,00 |
| 67 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Orbi quimica | Caixa | 01 | 20,00 | 20,00 |
| 68 | Terminal de direção | Nakata | Unid | 04 | 18,00 | 72,00 |
| 69 | Terminal de instalação ¼ | Rainha das sete | Unid | 10 | 79,00 | 790,00 |
| 70 | Terminal de instalação 3/8 | Rainha das sete | Unid | 10 | 1,50 | 15,00 |
| 71 | Terminal de instalação fêmea com garra | Rainha das sete | Unid | 10 | 1,50 | 15,00 |
| 72 | Terminal de instalação menor 3/16 | Rainha das sete | Unid | 10 | 1,50 | 15,00 |
| 73 | Válvula admissão | Mwm | Unid | 04 | 1,50 | 6,00 |
| 74 | Válvula descarga | Knoor | Unid | 04 | 37,00 | 148,00 |
| 75 | Cola vedaescape 100g | Orbi quimica | Unid | 04 | 43,00 | 172,00 |
| 76 | Antiferrugem | Orbi quimica | Unid | 06 | 25,00 | 150,00 |
| 77 | Barra de direção | Trw | Unid | 03 | 20,00 | 60,00 |
| 78 | Bateria 12v 100ah | Heliar | Unid | 02 | 1.170,00 | 2.340,00 |
| 79 | Bomba gás | Bosch | Unid | 03 | 660,00 | 1.980,00 |
| 80 | Cilindro ignição | Mazu | Unid | 08 | 220,00 | 1.760,00 |
| 81 | Cilindro mestre | Trw | Unid | 08 | 80,00 | 640,00 |
| 82 | Cilindro roda traseira | Trw | Unid | 08 | 200,00 | 1.600,00 |
| 83 | Fechadura da porta | Zine guel | Unid | 04 | 80,00 | 320,00 |
| 84 | Fusível cartela | Dmi | Unid | 03 | 20,00 | 60,00 |
| 85 | Junta do escapamento | Sabo | Unid | 05 | 85,00 | 425,00 |
| 86 | Kit junta homocinética | Nakata | Unid | 08 | 120,00 | 960,00 |
| 87 | Lâmpada | Philips | Unid | 10 | 20,00 | 200,00 |
| 88 | Maçaneta do vidro | Zine guel | Unid | 05 | 30,00 | 150,00 |



Viviane

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/202 3
FLS. 226
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Para brisa | Sekurit | Unid | 02 | 1.320,00 | 2.640,00 |
| 90 | Pivô | Trw | Unid | 10 | 140,00 | 1.400,00 |
| 91 | Servo freio | Knoor | Unid | 03 | 76,00 | 228,00 |
| 92 | Tampa da roda | Rochester | Unid | 06 | 70,00 | 420,00 |

| MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 ED ANO 2012/2013 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID.** | **MARCA** | **QTD.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 01 | Amortecedor traseiro | Unid | Cofap | 8 | 433,00 | 6.928,00 |
| 02 | Amortecedor dianteiro | Unid | Cofap | 8 | 420,00 | 6.720,00 |
| 03 | Anel de segmento | Unid | Mahle | 24 | 370,00 | 17.760,00 |
| 04 | Base radiador maior | Unid | Suporte rei | 8 | 30,00 | 480,00 |
| 05 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Unid | Suporte rei | 8 | 25,00 | 400,00 |
| 06 | Bucha da biela | Unid | Mahle | 22 | 25,00 | 1.100,00 |
| 07 | Bucha mtr part intermed. std | Unid | Unifap | 30 | 15,00 | 900,00 |
| 08 | Cabo de acelerador | Unid | Cabovel | 6 | 158,00 | 1.896,00 |
| 09 | Camisa do cilindro seca stander | Unid | Mwm | 8 | 690,00 | 11.040,00 |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Unid | Rainha das sete | 25 | 1,50 | 75,00 |
| 11 | Chave seta alav. curta | Unid | Kostal | 4 | 185,00 | 1.480,00 |
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Unid | Trw | 4 | 190,00 | 1.520,00 |
| 13 | Correia compres. | Unid | Continental | 12 | 45,00 | 1.080,00 |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Unid | Continental | 12 | 80,00 | 1.920,00 |
| 15 | Correia gir. Alt. dh | Unid | Continental | 12 | 94,00 | 2.256,00 |
| 16 | Cruzeta | Unid | Spicer | 16 | 85,00 | 2.720,00 |
| 17 | Disco bem | Unid | Sachs | 8 | 399,00 | 6.384,00 |
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Unid | Butuem | 24 | 360,00 | 17.280,00 |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Unid | Eaton | 4 | 410,00 | 3.280,00 |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Unid | Eaton | 4 | 389,00 | 1.556,00 |
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Unid | Eaton | 4 | 389,00 | 1.556,00 |
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Unid | Eaton | 4 | 426,00 | 3.408,00 |
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Unid | Eaton | 4 | 510,00 | 4.080,00 |
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Unid | Extang | 4 | 220,00 | 1.760,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 030800/2023
FLS. 227
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Fita isolamento 3 metros | Unid | 3m | 14 | 20,00 | 560,00 |
| 26 | Impulsor motor de partida | Unid | Zm | 8 | 127,00 | 2.032,00 |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Unid | Arielo | 8 | 208,00 | 3.328,00 |
| 28 | Interruptor freio com encaixe | Unid | 3rho | 10 | 41,00 | 820,00 |
| 29 | Junta cabeçote do motor | Unid | Mwm | 4 | 129,00 | 1.032,00 |
| 30 | Junta caixa de marcha jogo | Unid | Mwm | 3 | 61,00 | 427,00 |
| 31 | Junta motor dsl c/ret jogo | Unid | Mwm | 8 | 415,00 | 6.640,00 |
| 32 | Lâmpada 1 polo 24v | Unid | Philips | 26 | 15,00 | 780,00 |
| 33 | Lâmapda 24v 10w | Unid | Philips | 26 | 16,00 | 832,00 |
| 34 | Lâmpada 24v 3w base vid gde | Unid | Philips | 15 | 13,00 | 390,00 |
| 35 | Lâmpada 2 polos desiguais 24v | Unid | Philips | 16 | 16,00 | 512,00 |
| 36 | Lâmpada biodo h4 24v 3 pinos | Unid | Philips | 15 | 40,00 | 1.200,00 |
| 37 | Lâmpada biodo 24v com rabicho | Unid | Philips | 8 | 16,00 | 256,00 |
| 38 | Lâmpada painel 24v 4w base ferro | Unid | Philips | 8 | 13,00 | 208,00 |
| 39 | Lâmpada painel 24v base vid. peq. | Unid | Philips | 8 | 13,00 | 208,00 |
| 40 | Limpador de para brisa jogo | Unid | Dina | 6 | 72,00 | 864,00 |
| 41 | Lona de freio traseiro jogo | Unid | Frasle | 10 | 164,00 | 3.280,00 |
| 42 | Palheta limpador de para brisa jogo | Unid | Frasle | 10 | 164,00 | 1.968,00 |
| 43 | Parafuso centro | Unid | Dina | 6 | 72,00 | 2.304,00 |
| 44 | Pastilha de freio dianteiro | Unid | Tabuleiro | 16 | 16,00 | 800,00 |
| 45 | Pino mola dianteiro | Unid | Tabuleiro | 25 | 35,00 | 1.750,00 |
| 46 | Pistão com anel std jogo | Unid | Mwm | 7 | 800,00 | 11.200,00 |
| 47 | Poltrona | Unid | Maximos | 50 | 625,00 | 50.000,00 |
| 48 | Porta escova motor de partida | Unid | Unifap | 6 | 50,00 | 600,00 |
| 49 | Regulador alternador 24v | Unid | Bosch | 2 | 170,00 | 680,00 |
| 50 | Relé auxiliar 24v 4 term. com suporte | Unid | Dni | 32 | 20,00 | 1.300,00 |
| 51 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Unid | Dni | 8 | 20,00 | 320,00 |
| 52 | Reparo bomba dágua com rolamento | Unid | Urba | 17 | 200,00 | 7.000,00 |
| 53 | Retentor dianteiro | Unid | Sabo | 23 | 48,00 | 2.160,00 |
| 54 | Retentor dianteiro pol. | Unid | Sabo | 23 | 70,00 | 3.150,00 |
| 55 | Retentor traseiro micro | Unid | Sabo | 15 | 55,00 | 1.650,00 |
| 56 | Retrovisor | Unid | Retrovex | 12 | 100,00 | 2.400,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc: 020801/2023
FLS. 823
Rub.



Viviana

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Rolamento embreagem nac. | Unid | Skf | 10 | 166,00 | 3.320,00 |
| 58 | Rolamento roda dianteira externa | Unid | Skf | 16 | 128,00 | 4.480,00 |
| 59 | Rolamento roda dianteira interna | Unid | Skf | 16 | 139,00 | 4.865,00 |
| 60 | Rolamento roda traseira externa | Unid | Skf | 16 | 151,00 | 5.285,00 |
| 61 | Rolamento roda traseira interna | Unid | Skf | 16 | 172,00 | 6.020,00 |
| 62 | Segmento completo stander | Unid | Mwm | 6 | 279,00 | 3.348,00 |
| 63 | Semieixo 40 est. 100cm | Unid | Mec par | 5 | 710,00 | 6.390,00 |
| 64 | Silicone brascoved alta temperatura | Unid | Orbi quimica | 60 | 19,00 | 1.140,00 |
| 65 | Soquete lanterna 1 polo | Unid | Rainha das sete | 25 | 16,00 | 720,00 |
| 66 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Caixa | Orbi quimica | 2 | 20,00 | 40,00 |
| 67 | Terminal de direção | Unid | Nakata | 10 | 150,00 | 3.000,00 |
| 68 | Terminal de instalação ¼ | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,50 | 60,00 |
| 69 | Terminal de instalação 3/8 | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,50 | 60,00 |
| 70 | Terminal de instalação fêmea com garra | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,50 | 60,00 |
| 71 | Terminal de instalação menor 3/16 | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,50 | 60,00 |
| 72 | Válvula admissão | Unid | Mwm | 8 | 35,00 | 525,00 |
| 73 | Válvula descarga | Unid | Knoor | 8 | 35,00 | 525,00 |
| 74 | Cola vedaescape 100g | Unid | Orbi quimica | 8 | 25,00 | 375,00 |
| 75 | Antiferrugem | Unid | Orbi quimica | 10 | 20,00 | 400,00 |
| 76 | Barra de direção | Unid | Trw | 5 | 400,00 | 4.000,00 |
| 77 | Bateria 12v 150ah | Unid | Heliar | 8 | 1,170,00 | 25.120,00 |
| 78 | Bomba gás | Unid | Bosch | 5 | 420,00 | 3.780,00 |
| 79 | Cilindro ignição | Unid | Mazu | 15 | 88,00 | 2.640,00 |
| 80 | Cilindro mestre | Unid | Trw | 15 | 206,00 | 6.180,00 |
| 81 | Cilindro roda traseira | Unid | Trw | 15 | 136,00 | 4.080,00 |
| 82 | Fechadura da porta | Unid | Zine guel | 4 | 70,00 | 1.050,00 |
| 83 | Fusível cartela | Unid | Dmi | 6 | 18,00 | 216,00 |
| 84 | Junta do escapamento | Unid | Sabo | 9 | 20,00 | 360,00 |
| 85 | Kit junta homocinética | Unid | Nakata | 14 | 200,00 | 5.600,00 |
| 86 | Lâmpada | Unid | Philips | 20 | 14,00 | 490,00 |
| 87 | Maçaneta do vidro | Unid | Zine guel | 10 | 22,00 | 396,00 |
| 88 | Para brisa | Unid | Sekurit | 4 | 1.190,00 | 9.520,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020900 1/2023
FLS. 229
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Pivô | Unid | Trw | 20 | 180,00 | 7.200,00 |
| 90 | Servo freio | Unid | Knoor | 5 | 649,00 | 5.841,00 |
| 91 | Tampa da roda | Unid | Rochester | 10 | 45,00 | 900,00 |

| ÔNIBUS VW/NEOBUS MINE ESC. ANO 2018/2019 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID.** | **MARCA** | **QTD.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 01 | Amortecedor traseiro | Unid | Cofap | 04 | 433,00 | 1.732,00 |
| 02 | Amortecedor dianteiro | Unid | Cofap | 04 | 420,00 | 1.680,00 |
| 03 | Anel de segmento | Unid | Mahle | 12 | 370,00 | 4.440,00 |
| 04 | Base radiador maior | Unid | Suporte rei | 04 | 30,00 | 120,00 |
| 05 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Unid | Suporte rei | 04 | 25,00 | 100,00 |
| 06 | Bucha da biela | Unid | Mahle | 12 | 25,00 | 300,00 |
| 07 | Bucha mtr part intermed. std | Unid | Unifap | 15 | 15,00 | 225,00 |
| 08 | Cabo de acelerador | Unid | Cabovel | 03 | 158,00 | 474,00 |
| 09 | Camisa do cilindro seca stander | Unid | Mwm | 08 | 690,00 | 5.520,00 |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Unid | Rainha das sete | 25 | 1,50 | 37,50 |
| 11 | Chave seta alav. curta | Unid | Kostal | 03 | 185,00 | 555,00 |
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Unid | Trw | 02 | 190,00 | 380,00 |
| 13 | Correia compres. | Unid | Continental | 06 | 45,00 | 225,00 |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Unid | Continental | 06 | 80,00 | 480,00 |
| 15 | Correia gir. Alt. dh | Unid | Continental | 06 | 94,00 | 564,00 |
| 16 | Cruzeta | Unid | Spicer | 08 | 85,00 | 680,00 |
| 17 | Disco bem | Unid | Sachs | 04 | 399,00 | 1.596,00 |
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Unid | Butuem | 12 | 360,00 | 4.320,00 |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Unid | Eaton | 02 | 410,00 | 820,00 |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Unid | Eaton | 02 | 389,00 | 778,00 |
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Unid | Eaton | 02 | 389,00 | 778,00 |
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Unid | Eaton | 02 | 426,00 | 852,00 |
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Unid | Eaton | 02 | 510,00 | 1.020,00 |
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Unid | Extang | 02 | 220,00 | 440,00 |
| 25 | Fita isolamento 3 metros | Unid | 3m | 07 | 20,00 | 140,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 080800/2021
FLS. 230
Rubr.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Impulsor motor de partida | Unid | Zm | 04 | 127,00 | 508,00 |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Unid | Arielo | 04 | 208,00 | 832,00 |
| 28 | Interruptor freio com encaixe | Unid | 3rho | 06 | 41,00 | 246,00 |
| 29 | Junta cabeçote do motor | Unid | Mwm | 03 | 129,00 | 387,00 |
| 30 | Junta caixa de marcha jogo | Unid | Mwm | 03 | 61,00 | 183,00 |
| 31 | Junta motor dsl c/ret jogo | Unid | Mwm | 04 | 415,00 | 1.660,00 |
| 32 | Lâmpada 1 polo 24v | Unid | Philips | 14 | 15,00 | 210,00 |
| 33 | Lâmapda 24v 10w | Unid | Philips | 14 | 16,00 | 224,00 |
| 34 | Lâmpada 24v 3w base vid gde | Unid | Philips | 08 | 13,00 | 104,00 |
| 35 | Lâmpada 2 polos desiguais 24v | Unid | Philips | 10 | 16,00 | 160,00 |
| 36 | Lâmpada biodo h4 24v 3 pinos | Unid | Philips | 06 | 40,00 | 240,00 |
| 37 | Lâmpada biodo 24v com rabicho | Unid | Philips | 08 | 16,00 | 128,00 |
| 38 | Lâmpada painel 24v 4w base ferro | Unid | Philips | 08 | 13,00 | 104,00 |
| 39 | Lâmpada painel 24v base vid. peq. | Unid | Philips | 08 | 13,00 | 104,00 |
| 40 | Limpador de para brisa jogo | Unid | Dina | 04 | 72,00 | 288,00 |
| 41 | Lona de freio traseiro jogo | Unid | Frasle | 05 | 164,00 | 820,00 |
| 42 | Palheta limpador de para brisa jogo | Unid | Frasle | 06 | 164,00 | 984,00 |
| 43 | Parafuso centro | Unid | Dina | 08 | 72,00 | 576,00 |
| 44 | Pastilha de freio dianteiro | Unid | Tabuleiro | 04 | 160,00 | 640,00 |
| 45 | Pino mola dianteiro | Unid | Tabuleiro | 12 | 35,00 | 420,00 |
| 46 | Pistão com anel std jogo | Unid | Mwm | 04 | 800,00 | 3.200,00 |
| 47 | Poltrona | Unid | Maximos | 14 | 625,00 | 8.750,00 |
| 48 | Porta escova motor de partida | Unid | Unifap | 04 | 50,00 | 200,00 |
| 49 | Regulador alternador 24v | Unid | Bosch | 01 | 170,00 | 170,00 |
| 50 | Relé auxiliar 24v 4 term. com suporte | Unid | Dni | 15 | 20,00 | 300,00 |
| 51 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Unid | Dni | 04 | 20,00 | 80,00 |
| 52 | Reparo bomba dágua com rolamento | Unid | Urba | 10 | 200,00 | 2.000,00 |
| 53 | Retentor dianteiro | Unid | Sabo | 10 | 48,00 | 480,00 |
| 54 | Retentor dianteiro pol. | Unid | Sabo | 10 | 70,00 | 700,00 |
| 55 | Retentor traseiro micro | Unid | Sabo | 10 | 55,00 | 550,00 |
| 56 | Retrovisor | Unid | Retrovex | 08 | 100,00 | 800,00 |
| 57 | Rolamento embreagem nac. | Unid | Skf | 06 | 166,00 | 996,00 |

PEDREIRA/MA
Proc. 020501/2023
FLS. 231
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Rolamento roda dianteira externa | Unid | Skf | 10 | 128,00 | 1.280,00 |
| 59 | Rolamento roda dianteira interna | Unid | Skf | 10 | 139,00 | 1.390,00 |
| 60 | Rolamento roda traseira externa | Unid | Skf | 10 | 151,00 | 1.510,00 |
| 61 | Rolamento roda traseira interna | Unid | Skf | 10 | 172,00 | 1.720,00 |
| 62 | Segmento completo stander | Unid | Mwm | 04 | 279,00 | 1.116,00 |
| 63 | Semieixo 40 est. 100cm | Unid | Mec par | 02 | 710,00 | 1.420,00 |
| 64 | Silicone brascoved alta temperatura | Unid | Orbi quimica | 20 | 19,00 | 380,00 |
| 65 | Soquete lanterna 1 polo | Unid | Rainha das sete | 10 | 16,00 | 1.600,00 |
| 66 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Caixa | Orbi quimica | 01 | 20,00 | 20,00 |
| 67 | Terminal de direção | Unid | Nakata | 06 | 150,00 | 900,00 |
| 68 | Terminal de instalação ¼ | Unid | Rainha das sete | 15 | 1,50 | 22,50 |
| 69 | Terminal de instalação 3/8 | Unid | Rainha das sete | 15 | 1,50 | 22,50 |
| 70 | Terminal de instalação fêmea com garra | Unid | Rainha das sete | 15 | 1,50 | 22,50 |
| 71 | Terminal de instalação menor 3/16 | Unid | Rainha das sete | 15 | 1,50 | 22,50 |
| 72 | Válvula admissão | Unid | Mwm | 04 | 35,00 | 140,00 |
| 73 | Válvula descarga | Unid | Knoor | 04 | 35,00 | 140,00 |
| 74 | Cola vedaescape 100g | Unid | Orbi quimica | 04 | 25,00 | 100,00 |
| 75 | Antiferrugem | Unid | Orbi quimica | 06 | 20,00 | 120,00 |
| 76 | Barra de direção | Unid | Trw | 03 | 400,00 | 1.200,0 |
| 77 | Bateria 12v 150ah | Unid | Heliar | 04 | 1,170,00 | 4.680,00 |
| 78 | Bomba gás | Unid | Bosch | 02 | 420,00 | 840,00 |
| 79 | Cilindro ignição | Unid | Mazu | 10 | 88,00 | 880,00 |
| 80 | Cilindro mestre | Unid | Trw | 10 | 206,00 | 2.060,00 |
| 81 | Cilindro roda traseira | Unid | Trw | 10 | 136,00 | 1.360,00 |
| 82 | Fechadura da porta | Unid | Zine guel | 04 | 70,00 | 280,00 |
| 83 | Fusível cartela | Unid | Dmi | 04 | 18,00 | 72,00 |
| 84 | Junta do escapamento | Unid | Sabo | 04 | 20,00 | 80,00 |
| 85 | Kit junta homocinética | Unid | Nakata | 06 | 200,00 | 1.200,00 |
| 86 | Lâmpada | Unid | Philips | 10 | 14,00 | 140,00 |
| 87 | Maçaneta do vidro | Unid | Zine guel | 04 | 22,00 | 88,00 |
| 88 | Para brisa | Unid | Sekurit | 02 | 1.190,00 | 2.380,00 |
| 89 | Pivô | Unid | Trw | 10 | 180,00 | 1.800,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/2023
FLS. 232
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Servo freio | Unid | Knoor | 02 | 649,00 | 1.298,00 |
| 91 | Tampa da roda | Unid | Rochester | 06 | 45,00 | 270,00 |

| FIAT MOBI LIKE 2021 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID** | **MARCA** | **QTD** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 01 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unid | Cofap | 36 | 440,00 | 73.920,00 |
| 02 | Amortecedor traseiro turbogas | Unid | Cofap | 36 | 440,00 | 73.920,00 |
| 03 | Asa de urubu | Unid | Fiat | 32 | 107,00 | 13.696,00 |
| 04 | Barra axial dir | Unid | Trw | 33 | 40,00 | 4.400,00 |
| 05 | Base coxim amort .dt | Unid | Axios | 33 | 84,00 | 9.240,00 |
| 06 | Base cx marcha | Unid | Axios | 33 | 65,00 | 7.150,00 |
| 07 | Base motor dt d | Unid | Axios | 30 | 60,00 | 5.520,00 |
| 08 | Bateria 60 amperes | Unid | Heliar | 23 | 515,00 | 64.375,00 |
| 09 | Bomba d´água | Unid | Urba | 26 | 45,00 | 3.240,00 |
| 10 | Bomba de óleo | Unid | Shadek | 20 | 450,00 | 32.400,00 |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unid | Dhb | 20 | 554,00 | 39.888,00 |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unid | Fiat | 33 | 70,00 | 7.350,00 |
| 13 | Bucha da sapata | Unid | Fiat | 41 | 17,00 | 2.465,00 |
| 14 | Cabeçote motor | Unid | Fiat | 20 | 576,00 | 35.712,00 |
| 15 | Cabo acelerador | Unid | Cabovel | 33 | 56,00 | 10.920,00 |
| 16 | Cabo de freio completo | Unid | Cabovel | 33 | 81,00 | 15.795,00 |
| 17 | Cabo de vela | Unid | Ngk | 33 | 85,00 | 17.425,00 |
| 18 | Cabo embreagem | Unid | Cabovel | 33 | 40,00 | 8.200,00 |
| 19 | Chave de roda | Unid | Gedore | 30 | 36,00 | 2.592,00 |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unid | Trw | 43 | 144,00 | 33.840,00 |
| 21 | Cilindro rd ts | Unid | Trw | 37 | 36,00 | 8.460,00 |
| 22 | Colar de embreagem | Unid | Ina | 25 | 606,00 | 93.930,00 |
| 23 | Correia dentada | Unid | Continental | 38 | 48,00 | 21.120,00 |
| 24 | Correia gir alt dh | Unid | Continental | 42 | 35,00 | 12.600,00 |
| 25 | Disco de freio dt | Unid | Trw | 25 | 535,00 | 82.925,00 |
| 26 | Farol dt direito | Unid | Arteb | 28 | 206,00 | 11.124,00 |

PEDREIRA/MA
Proc. 0208001/202 3
FLS. 232
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Farol dt esquerdo | Unid | Arteb | 28 | 206,00 | 11.124,00 |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unid | Tecfil | 90 | 23,00 | 11.730,00 |
| 29 | Filtro de combustível | Unid | Tecfil | 90 | 23,00 | 11.730,00 |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unid | Tecfil | 80 | 23,00 | 7.130,00 |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unid | Tecfil | 80 | 23,00 | 7.130,00 |
| 32 | Hidrovacuo | Unid | Bosch | 25 | 323,00 | 16.796,00 |
| 33 | Jogo arruela comando | Unid | Metal leve | 28 | 258,00 | 13.932,00 |
| 34 | Jogo balancim motor | Unid | Metal leve | 28 | 96,00 | 7.104,00 |
| 35 | Jogo bronze biela | Unid | Metal leve | 28 | 144,00 | 10.656,00 |
| 36 | Jogo bronze comando central | Unid | Metal leve | 26 | 159,00 | 11.448,00 |
| 37 | Jogo junta motor | Unid | Sabo | 26 | 161,00 | 11.592,00 |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Unid | Metal leve | 26 | 123,00 | 8.856,00 |
| 39 | Jogo pistom motor | Unid | Metal leve | 26 | 100,00 | 7.200,00 |
| 40 | Jogo segmento motor | Unid | Metal leve | 26 | 220,00 | 15.840,00 |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | Spicer | 28 | 86,00 | 8.084,00 |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Unid | Sacks | 20 | 1.075,00 | 98.900,00 |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Unid | Trw | 26 | 254,00 | 33.528,00 |
| 44 | Kit rolamento ts | Unid | Skf | 37 | 35,00 | 8.225,00 |
| 45 | Lanterna ts d | Unid | Arteb | 34 | 67,00 | 4.824,00 |
| 46 | Lanterna ts e | Unid | Arteb | 34 | 80,00 | 5.760,00 |
| 47 | Lona traseira | Unid | Frasle | 35 | 80,00 | 13.600,00 |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unid | Borcal | 25 | 285,00 | 14.820,00 |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unid | Universal | 34 | 60,00 | 5.520,00 |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unid | Sabo | 82 | 50,00 | 7.200,00 |
| 51 | Mangote superior radiador | Unid | Sabo | 82 | 35,00 | 5.040,00 |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | Trw | 82 | 35,00 | 5.040,00 |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | Trw | 82 | 50,00 | 7.200,00 |
| 54 | Motor de partida | Unid | Bosch | 16 | 1.705,00 | 88.660,00 |
| 55 | Palhetas convencionais | Unid | Dina | 82 | 92,00 | 15.088,00 |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unid | Pilkington | 25 | 776,00 | 40.352,00 |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unid | Fiat | 25 | 845,00 | 43.940,00 |
| 58 | Parachoque traseiro | Unid | Fiat | 25 | 1.200,00 | 62.400,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020001/2023
FLS. 234
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Pastilha freio dt | Unid | Frasle | 35 | 208,00 | 62.400,00 |
| 60 | Pivô | Unid | Trw | 31 | 265,00 | 59.360,00 |
| 61 | Protetor de cárter | Unid | Fiat | 45 | 38,00 | 2.736,00 |
| 62 | Radiador | Unid | Visconde | 25 | 335,00 | 24.120,00 |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unid | Trw | 66 | 55,00 | 6.820,00 |
| 64 | Retentor volante motor | Unid | Sabo | 28 | 210,00 | 30.240,00 |
| 65 | Retrovisor direito | Unid | Retrovex | 33 | 136,00 | 14.144,00 |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unid | Retrovex | 33 | 165,00 | 17.160,00 |
| 67 | Rolamento roda dt | Unid | Skf | 44 | 96,00 | 23.616,00 |
| 68 | Sapata de freio | Unid | Frasle | 42 | 96,00 | 22.464,00 |
| 69 | Silencioso ts | Unid | Fiat | 31 | 615,00 | 44.280,00 |
| 70 | Tambor de freio ts | Unid | Trw | 30 | 260,00 | 29.120,00 |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unid | Universal | 30 | 178,00 | 23.496,00 |
| 72 | Terminal | Unid | Trw | 31 | 46,00 | 3.312,00 |
| 73 | Terminal direção | Unid | Trw | 31 | 55,00 | 3.960,00 |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unid | Universal | 32 | 60,00 | 7.920,00 |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unid | Universal | 32 | 60,00 | 7.920,00 |
| 76 | Jogo de Velas | Unid | Ngk | 32 | 104,00 | 20.384,00 |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unid | Fiat | 19 | 395,00 | 28.440,00 |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unid | Fiat | 19 | 465,00 | 33.480,00 |
| 79 | Virabrequim do motor | Unid | Fiat | 19 | 536,00 | 49.312,00 |

| FIAT FIORINO 2022 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID** | **MARCA** | **QTD** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 01 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unid | Cofap | 06 | 440,00 | 2.640,00 |
| 02 | Amortecedor traseiro turbogas | Unid | Cofap | 06 | 440,00 | 2.640,00 |
| 03 | Asa de urubu | Unid | Fiat | 06 | 107,00 | 642,00 |
| 04 | Barra axial dir | Unid | Trw | 06 | 40,00 | 240,00 |
| 05 | Base coxim amort .dt | Unid | Axios | 06 | 84,00 | 504,00 |
| 06 | Base cx marcha | Unid | Axios | 06 | 65,00 | 390,00 |
| 07 | Base motor dt d | Unid | Axios | 06 | 60,00 | 360,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/2023
Fls. 235
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Bateria 60 amperes | Unid | Heliar | 04 | 515,00 | 2.060,00 |
| 09 | Bomba d´água | Unid | Urba | 04 | 45,00 | 180,00 |
| 10 | Bomba de óleo | Unid | Shadek | 04 | 450,00 | 1.800,00 |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unid | Dhb | 04 | 554,00 | 2.216,00 |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unid | Fiat | 04 | 70,00 | 280,00 |
| 13 | Bucha da sapata | Unid | Fiat | 06 | 17,00 | 102,00 |
| 14 | Cabeçote motor | Unid | Fiat | 02 | 576,00 | 1.152,00 |
| 15 | Cabo acelerador | Unid | Cabovel | 06 | 56,00 | 336,00 |
| 16 | Cabo de freio completo | Unid | Cabovel | 06 | 81,00 | 486,00 |
| 17 | Cabo de vela | Unid | Ngk | 06 | 85,00 | 510,00 |
| 18 | Cabo embreagem | Unid | Cabovel | 10 | 40,00 | 400,00 |
| 19 | Chave de roda | Unid | Gedore | 02 | 36,00 | 72,00 |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unid | Trw | 06 | 144,00 | 864,00 |
| 21 | Cilindro rd ts | Unid | Trw | 06 | 36,00 | 216,00 |
| 22 | Colar de embreagem | Unid | Ina | 06 | 606,00 | 3.636,00 |
| 23 | Correia dentada | Unid | Continental | 10 | 48,00 | 480,00 |
| 24 | Correia gir alt dh | Unid | Continental | 10 | 35,00 | 350,00 |
| 25 | Disco de freio dt | Unid | Trw | 10 | 535,00 | 5.350,00 |
| 26 | Farol dt direito | Unid | Arteb | 04 | 206,00 | 824,00 |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unid | Arteb | 04 | 206,00 | 824,00 |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unid | Tecfil | 06 | 23,00 | 138,00 |
| 29 | Filtro de combustível | Unid | Tecfil | 06 | 23,00 | 138,00 |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unid | Tecfil | 06 | 23,00 | 138,00 |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unid | Tecfil | 06 | 23,00 | 138,00 |
| 32 | Hidrovacuo | Unid | Bosch | 04 | 323,00 | 1.292,00 |
| 33 | Jogo arruela comando | Unid | Metal leve | 02 | 258,00 | 516,00 |
| 34 | Jogo balancim motor | Unid | Metal leve | 02 | 96,00 | 192,00 |
| 35 | Jogo bronze biela | Unid | Metal leve | 02 | 144,00 | 288,00 |
| 36 | Jogo bronze comando central | Unid | Metal leve | 02 | 159,00 | 318,00 |
| 37 | Jogo junta motor | Unid | Sabo | 02 | 161,00 | 322,00 |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Unid | Metal leve | 02 | 123,00 | 246,00 |
| 39 | Jogo pistom motor | Unid | Metal leve | 02 | 100,00 | 200,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/202 3
FLS. 236
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Jogo segmento motor | Unid | Metal leve | 02 | 220,00 | 440,00 |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | Spicer | 06 | 86,00 | 516,00 |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Unid | Sacks | 03 | 1.075,00 | 3.225,00 |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Unid | Trw | 04 | 254,00 | 1.016,00 |
| 44 | Kit rolamento ts | Unid | Skf | 04 | 35,00 | 140,00 |
| 45 | Lanterna ts d | Unid | Arteb | 03 | 67,00 | 201,00 |
| 46 | Lanterna ts e | Unid | Arteb | 03 | 80,00 | 240,00 |
| 47 | Lona traseira | Unid | Frasle | 04 | 80,00 | 320,00 |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unid | Borcal | 02 | 285,00 | 570,00 |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unid | Universal | 06 | 60,00 | 360,00 |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unid | Sabo | 04 | 50,00 | 200,00 |
| 51 | Mangote superior radiador | Unid | Sabo | 04 | 35,00 | 140,00 |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | Trw | 04 | 35,00 | 140,00 |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | Trw | 04 | 50,00 | 200,00 |
| 54 | Motor de partida | Unid | Bosch | 02 | 1.705,00 | 3.410,00 |
| 55 | Palhetas convencionais | Unid | Dina | 06 | 92,00 | 552,00 |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unid | Pilkington | 03 | 776,00 | 2.328,00 |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unid | Fiat | 03 | 845,00 | 2.535,00 |
| 58 | Parachoque traseiro | Unid | Fiat | 03 | 1.200,00 | 3.600,00 |
| 59 | Pastilha freio dt | Unid | Frasle | 10 | 208,00 | 2.080,00 |
| 60 | Pivô | Unid | Trw | 10 | 265,00 | 2.650,00 |
| 61 | Protetor de cárter | Unid | Fiat | 04 | 38,00 | 152,00 |
| 62 | Radiador | Unid | Visconde | 03 | 335,00 | 1.005,00 |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unid | Trw | 03 | 55,00 | 165,00 |
| 64 | Retentor volante motor | Unid | Sabo | 04 | 210,00 | 840,00 |
| 65 | Retrovisor direito | Unid | Retrovex | 04 | 136,00 | 544,00 |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unid | Retrovex | 04 | 165,00 | 660,00 |
| 67 | Rolamento roda dt | Unid | Skf | 06 | 96,00 | 576,00 |
| 68 | Sapata de freio | Unid | Frasle | 06 | 96,00 | 576,00 |
| 69 | Silencioso ts | Unid | Fiat | 04 | 615,00 | 2.460,00 |
| 70 | Tambor de freio ts | Unid | Trw | 04 | 260,00 | 1.040,00 |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unid | Universal | 04 | 178,00 | 712,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2022
FLS. 237
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Terminal | Unid | Trw | 04 | 46,00 | 184,00 |
| 73 | Terminal direção | Unid | Trw | 06 | 55,00 | 330,00 |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unid | Universal | 06 | 60,00 | 360,00 |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unid | Universal | 06 | 60,00 | 360,00 |
| 76 | Jogo de Velas | Unid | Ngk | 10 | 104,00 | 1.400,00 |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unid | Fiat | 03 | 395,00 | 1.185,00 |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unid | Fiat | 03 | 465,00 | 1.395,00 |
| 79 | Virabrequim do motor | Unid | Fiat | 04 | 536,00 | 2.144,00 |

| FORD RANGER XLS D4 2014 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **MARCA** | **QUANT.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 01 | Abraçadeira do escapamento | Unidade | Vp8 | 6 | 32,00 | 384,00 |
| 02 | Abraçadeira mangote do radiador | Unidade | Vp8 | 15 | 18,00 | 540,00 |
| 03 | Alternador | Unidade | Bosch | 2 | 1.119,00 | 2.238,00 |
| 04 | Amortecedor dianteiro | Par | Cofap | 4 | 199,00 | 1.393,00 |
| 05 | Amortecedor traseiro | Par | Cofap | 4 | 180,00 | 1.260,00 |
| 06 | Anel de vedação do escapamento | Unidade | Kit cia | 6 | 26,00 | 286,00 |
| 07 | Balança traseira | Unidade | Perfect | 4 | 132,00 | 1.056,00 |
| 08 | Banco estofado | Unidade | Shutt | 4 | 243,00 | 972,00 |
| 09 | Barra de direção | Unidade | Trw | 4 | 219,00 | 1.314,00 |
| 10 | Base amortecedor | Unidade | Cofap | 4 | 56,00 | 560,00 |
| 11 | Base da caixa de marcha | Unidade | Axios | 4 | 68,00 | 680,00 |
| 12 | Base do motor | Unidade | Axios | 4 | 76,00 | 760,00 |
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unidade | Moura | 2 | 875,00 | 1.750,00 |
| 14 | Bico injetor | Unidade | Bosch | 2 | 425,00 | 850,00 |
| 15 | Bieleta | Unidade | Nakata | 4 | 50,00 | 500,00 |
| 16 | Bomba d´água | Unidade | Nakata | 4 | 146,00 | 584,00 |
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unidade | Axios | 4 | 19,00 | 285,00 |
| 18 | Borracha de escapamento final | Unidade | Axios | 4 | 26,00 | 390,00 |
| 19 | Borracha do amortecedor | Unidade | Axios | 4 | 16,00 | 240,00 |
| 20 | Borracha do estabilizador | Unidade | Axios | 4 | 26,00 | 390,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020801/2023
FLS. 238
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Borracha parabrisa | Unidade | Trilha | 4 | 149,00 | 596,00 |
| 22 | Braço axial | Unidade | Nakata | 4 | 76,00 | 760,00 |
| 23 | Braço do setor | Unidade | Nakata | 4 | 158,00 | 790,00 |
| 24 | Braço l | Unidade | Nakata | 4 | 174,00 | 870,00 |
| 25 | Bucha da balança inferior | Unidade | Axios | 10 | 59,00 | 1.180,00 |
| 26 | Bucha da balança superior | Unidade | Axios | 10 | 57,00 | 1.140,00 |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unidade | Axios | 10 | 54,00 | 1.080,00 |
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unidade | Axios | 10 | 39,00 | 780,00 |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unidade | Axios | 10 | 55,00 | 1.100,00 |
| 30 | Bucha do estabilizador | Unidade | Axios | 10 | 29,00 | 580,00 |
| 31 | Bucha do tirante | Unidade | Axios | 10 | 44,00 | 880,00 |
| 32 | Buzina | Unidade | Fiamm | 2 | 58,00 | 464,00 |
| 33 | Cabo de bateria | Unidade | Permak | 4 | 57,00 | 2.280,00 |
| 34 | Cabo de embreagem | Unidade | Cabovel | 4 | 53,00 | 530,00 |
| 35 | Cabo do acelerador | Unidade | Cabovel | 4 | 50,00 | 500,00 |
| 36 | Cabo do velocímetro | Unidade | Cabovel | 4 | 43,00 | 172,00 |
| 37 | Caixa de direção | Unidade | Trw | 2 | 903,00 | 1.806,00 |
| 38 | Caixa de marcha | Unidade | Toyota | 2 | 2.176,00 | 4.352,00 |
| 39 | Calha | Unidade | Tws | 2 | 199,00 | 597,00 |
| 40 | Capô | Unidade | Toyota | 2 | 530,00 | 1.060,00 |
| 41 | Chave de roda | Unidade | Gedore | 2 | 46,00 | 184,00 |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unidade | Trw | 4 | 59,00 | 590,00 |
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unidade | Trw | 4 | 65,00 | 650,00 |
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unidade | Trw | 4 | 124,00 | 992,00 |
| 45 | Cilindro mestre | Unidade | Trw | 4 | 158,00 | 948,00 |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unidade | Trw | 4 | 150,00 | 900,00 |
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unidade | Sabo | 6 | 43,00 | 645,00 |
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 4 | 43,00 | 645,00 |
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unidade | Sabo | 4 | 43,00 | 645,00 |
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unidade | Sabo | 4 | 43,00 | 645,00 |
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unidade | Sabo | 4 | 43,00 | 645,00 |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 4 | 43,00 | 645,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/2023
FLS. 239
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Cola parabrisa | Unidade | Wurth | 4 | 60,00 | 480,00 |
| 57 | Correia da bomba | Unidade | Continental | 4 | 42,00 | 336,00 |
| 54 | Correia de ventoinha | Unidade | Continental | 4 | 39,00 | 312,00 |
| 55 | Correia dentada | Unidade | Continental | 4 | 94,00 | 752,00 |
| 56 | Correia do alternador | Unidade | Continental | 4 | 43,00 | 344,00 |
| 58 | Correia do hidráulico | Unidade | Continental | 4 | 41,00 | 328,00 |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unidade | Spicer | 4 | 50,00 | 400,00 |
| 60 | Diferencial completo | Unidade | Toyota | 2 | 799,00 | 1.598,00 |
| 61 | Direção | Unidade | Toyota | 2 | 220,00 | 880,00 |
| 63 | Disco de freio | Unidade | Trw | 4 | 119,00 | 833,00 |
| 64 | Farol de milha | Unidade | Arteb | 4 | 46,00 | 184,00 |
| 65 | Farol direito | Unidade | Arteb | 4 | 174,00 | 1.392,00 |
| 66 | Farol esquerdo | Unidade | Arteb | 4 | 174,00 | 1.392,00 |
| 67 | Fechadura do capô | Unidade | Trilha | 4 | 74,00 | 1.110,00 |
| 68 | Filtro de ar | Unidade | Tecfil | 10 | 70,00 | 1.750,00 |
| 69 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 10 | 50,00 | 1.250,00 |
| 70 | Fita da direção da buzina | Unidade | Marilia | 8 | 46,00 | 598,00 |
| 71 | Fusíveis | Unidade | Dni | 50 | 11,00 | 1.650,00 |
| 72 | Jogo de cabo de vela | Unidade | Ngk | 4 | 108,00 | 1.080,00 |
| 73 | Jogo de escova do motor de partida | Unidade | Bosch | 4 | 69,00 | 1.035,00 |
| 74 | Jogo de junta do motor | Unidade | Sabo | 4 | 244,00 | 976,00 |
| 75 | Jogo de lona de freio | Unidade | Frasle | 4 | 184,00 | 2.760,00 |
| 76 | Jogo de pastilhas de freio | Unidade | Frasle | 4 | 89,00 | 1.335,00 |
| 77 | Jogo de velas | Unidade | Ngk | 4 | 99,00 | 990,00 |
| 62 | Kit de embreagem | Kit | Valeo | 2 | 668,00 | 1.336,00 |
| 78 | Lâmpada do farol | Unidade | Philips | 4 | 30,00 | 300,00 |
| 80 | Lanterna traseira direita | Unidade | Arteb | 4 | 109,00 | 1.090,00 |
| 79 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | Arteb | 4 | 109,00 | 1.090,00 |
| 81 | Macaco | Unidade | Fortg | 2 | 150,00 | 600,00 |
| 82 | Maçanetas das portas | Unidade | Trilha | 4 | 42,00 | 630,00 |
| 83 | Molas traseiras | Unidade | Cindumel | 4 | 709,00 | 4.254,00 |
| 84 | Painel completo | Unidade | Toyota | 2 | 1.368,00 | 2.736,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0203001/2023
FLS. 240
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Palhetas de limpador de parabrisa | Unidade | Dina | 8 | 50,00 | 750,00 |
| 86 | Parabrisa | Unidade | Toyota | 2 | 460,00 | 920,00 |
| 87 | Para-choque dianteiro | Unidade | Trilha | 3 | 497,00 | 1.491,00 |
| 88 | Para-choque traseiro | Unidade | Trilha | 3 | 460,00 | 1.380,00 |
| 89 | Pivô inferior | Unidade | Trw | 10 | 79,00 | 1.580,00 |
| 90 | Pivô superior | Unidade | Trw | 10 | 84,00 | 1.680,00 |
| 91 | Porcas e parafusos para rodas | Unidade | Zm | 20 | 24,00 | 1.080,00 |
| 92 | Porta direita | Unidade | Toyota | 2 | 520,00 | 1.040,00 |
| 93 | Porta esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 520,00 | 1.040,00 |
| 94 | Porta traseira direita | Unidade | Toyota | 2 | 508,00 | 1.016,00 |
| 95 | Porta traseira esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 508,00 | 1.016,00 |
| 96 | Radiador | Unidade | Visconde | 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 97 | Retentor do volante | Unidade | Sabo | 4 | 68,00 | 272,00 |
| 98 | Retrovisor | Unidade | Retrovex | 4 | 119,00 | 833,00 |
| 99 | Retrovisor interno | Unidade | Retrovex | 4 | 156,00 | 624,00 |
| 100 | Roda liga leve | Unidade | Tws | 4 | 210,00 | 1.050,00 |
| 101 | Rolamento de roda traseiro | Unidade | Skf | 4 | 97,00 | 776,00 |
| 102 | Tampa do tanque de combustível | Unidade | Tanclick | 4 | 42,00 | 420,00 |
| 103 | Tanque de combustível | Unidade | Bepo | 2 | 760,00 | 1.520,00 |
| 104 | Tapetes | Unidade | Universal | 4 | 85,00 | 850,00 |
| 105 | Tela dianteira | Unidade | Toyota | 4 | 262,00 | 1.048,00 |
| 106 | Terminal de bateria | Unidade | Medaulo | 4 | 19,00 | 285,00 |
| 107 | Terminal de direção ld | Unidade | Trw | 4 | 95,00 | 1.520,00 |
| 108 | Terminal de direção le | Unidade | Trw | 4 | 100,00 | 1.600,00 |
| 109 | Trava da tampa traseira | Unidade | Trilha | 4 | 26,00 | 260,00 |
| 110 | Vidro da porta direita | Unidade | Trilha | 4 | 324,00 | 1.292,00 |
| 111 | Vidro da porta esquerda | Unidade | Trilha | 4 | 324,00 | 1.620,00 |
| 112 | Vidro traseiro | Unidade | Trilha | 4 | 410,00 | 2.050,00 |

PEDREIRASIMA
Proc. 020300 1/202 3
FLS. 241
Rub.

| MISTSUBISHI L200 4X4 GL 2001/2002 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **MARCA** | **QUANT.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |



Viviane

**VIVIANE M. BEZERRA LTDA**
**CNPJ: 13.980.912/0001-19**
**RUA SANTO ANTONIO, 173-C**
**CENTRO – TRIZIDELA – MA**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Abraçadeira do escapamento | Unidade | Vp8 | 6 | 32,00 | 384,00 |
| 02 | Abraçadeira mangote do radiador | Unidade | Vp8 | 15 | 18,00 | 540,00 |
| 03 | Alternador | Unidade | Bosch | 2 | 1.119,00 | 2.238,00 |
| 04 | Amortecedor dianteiro | Par | Cofap | 4 | 199,00 | 1.393,00 |
| 05 | Amortecedor traseiro | Par | Cofap | 4 | 180,00 | 1.260,00 |
| 06 | Anel de vedação do escapamento | Unidade | Kit cia | 6 | 26,00 | 286,00 |
| 07 | Balança traseira | Unidade | Perfect | 4 | 132,00 | 1.056,00 |
| 08 | Banco estofado | Unidade | Shutt | 4 | 243,00 | 972,00 |
| 09 | Barra de direção | Unidade | Trw | 4 | 219,00 | 1.314,00 |
| 10 | Base amortecedor | Unidade | Cofap | 4 | 56,00 | 560,00 |
| 11 | Base da caixa de marcha | Unidade | Axios | 4 | 68,00 | 680,00 |
| 12 | Base do motor | Unidade | Axios | 4 | 76,00 | 760,00 |
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unidade | Moura | 2 | 875,00 | 1.750,00 |
| 14 | Bico injetor | Unidade | Bosch | 2 | 425,00 | 850,00 |
| 15 | Bieleta | Unidade | Nakata | 4 | 50,00 | 500,00 |
| 16 | Bomba d´água | Unidade | Nakata | 4 | 146,00 | 584,00 |
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unidade | Axios | 4 | 19,00 | 285,00 |
| 18 | Borracha de escapamento final | Unidade | Axios | 4 | 26,00 | 390,00 |
| 19 | Borracha do amortecedor | Unidade | Axios | 4 | 16,00 | 240,00 |
| 20 | Borracha do estabilizador | Unidade | Axios | 4 | 26,00 | 390,00 |
| 21 | Borracha parabrisa | Unidade | Trilha | 4 | 149,00 | 596,00 |
| 22 | Braço axial | Unidade | Nakata | 4 | 76,00 | 760,00 |
| 23 | Braço do setor | Unidade | Nakata | 4 | 158,00 | 790,00 |
| 24 | Braço l | Unidade | Nakata | 4 | 174,00 | 870,00 |
| 25 | Bucha da balança inferior | Unidade | Axios | 10 | 59,00 | 1.180,00 |
| 26 | Bucha da balança superior | Unidade | Axios | 10 | 57,00 | 1.140,00 |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unidade | Axios | 10 | 54,00 | 1.080,00 |
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unidade | Axios | 10 | 39,00 | 780,00 |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unidade | Axios | 10 | 55,00 | 1.100,00 |
| 30 | Bucha do estabilizador | Unidade | Axios | 10 | 29,00 | 580,00 |
| 31 | Bucha do tirante | Unidade | Axios | 10 | 44,00 | 880,00 |
| 32 | Buzina | Unidade | Fiamm | 2 | 58,00 | 464,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020801/202
FLS. 242
Rubr.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Cabo de bateria | Unidade | Permak | 4 | 57,00 | 2.280,00 |
| 34 | Cabo de embreagem | Unidade | Cabovel | 4 | 53,00 | 530,00 |
| 35 | Cabo do acelerador | Unidade | Cabovel | 4 | 50,00 | 500,00 |
| 36 | Cabo do velocímetro | Unidade | Cabovel | 4 | 43,00 | 172,00 |
| 37 | Caixa de direção | Unidade | Trw | 2 | 903,00 | 1.806,00 |
| 38 | Caixa de marcha | Unidade | Toyota | 2 | 2.176,00 | 4.352,00 |
| 39 | Calha | Unidade | Tws | 2 | 199,00 | 597,00 |
| 40 | Capô | Unidade | Toyota | 2 | 530,00 | 1.060,00 |
| 41 | Chave de roda | Unidade | Gedore | 2 | 46,00 | 184,00 |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unidade | Trw | 4 | 59,00 | 590,00 |
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unidade | Trw | 4 | 65,00 | 650,00 |
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unidade | Trw | 4 | 124,00 | 992,00 |
| 45 | Cilindro mestre | Unidade | Trw | 4 | 158,00 | 948,00 |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unidade | Trw | 4 | 150,00 | 900,00 |
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unidade | Sabo | 6 | 43,00 | 645,00 |
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 4 | 43,00 | 645,00 |
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unidade | Sabo | 4 | 43,00 | 645,00 |
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unidade | Sabo | 4 | 43,00 | 645,00 |
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unidade | Sabo | 4 | 43,00 | 645,00 |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 4 | 43,00 | 645,00 |
| 53 | Cola parabrisa | Unidade | Wurth | 4 | 60,00 | 480,00 |
| 57 | Correia da bomba | Unidade | Continental | 4 | 42,00 | 336,00 |
| 54 | Correia de ventoinha | Unidade | Continental | 4 | 39,00 | 312,00 |
| 55 | Correia dentada | Unidade | Continental | 4 | 94,00 | 752,00 |
| 56 | Correia do alternador | Unidade | Continental | 4 | 43,00 | 344,00 |
| 58 | Correia do hidráulico | Unidade | Continental | 4 | 41,00 | 328,00 |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unidade | Spicer | 4 | 50,00 | 400,00 |
| 60 | Diferencial completo | Unidade | Toyota | 2 | 799,00 | 1.598,00 |
| 61 | Direção | Unidade | Toyota | 2 | 220,00 | 880,00 |
| 63 | Disco de freio | Unidade | Trw | 4 | 119,00 | 833,00 |
| 64 | Farol de milha | Unidade | Arteb | 4 | 46,00 | 184,00 |
| 65 | Farol direito | Unidade | Arteb | 4 | 174,00 | 1.392,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 293
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Farol esquerdo | Unidade | Arteb | 4 | 174,00 | 1.392,00 |
| 67 | Fechadura do capô | Unidade | Trilha | 4 | 74,00 | 1.110,00 |
| 68 | Filtro de ar | Unidade | Tecfil | 10 | 70,00 | 1.750,00 |
| 69 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 10 | 50,00 | 1.250,00 |
| 70 | Fita da direção da buzina | Unidade | Marilia | 8 | 46,00 | 598,00 |
| 71 | Fusíveis | Unidade | Dni | 50 | 11,00 | 1.650,00 |
| 72 | Jogo de cabo de vela | Unidade | Ngk | 4 | 108,00 | 1.080,00 |
| 73 | Jogo de escova do motor de partida | Unidade | Bosch | 4 | 69,00 | 1.035,00 |
| 74 | Jogo de junta do motor | Unidade | Sabo | 4 | 244,00 | 976,00 |
| 75 | Jogo de lona de freio | Unidade | Frasle | 4 | 184,00 | 2.760,00 |
| 76 | Jogo de pastilhas de freio | Unidade | Frasle | 4 | 89,00 | 1.335,00 |
| 77 | Jogo de velas | Unidade | Ngk | 4 | 99,00 | 990,00 |
| 62 | Kit de embreagem | Kit | Valeo | 2 | 668,00 | 1.336,00 |
| 78 | Lâmpada do farol | Unidade | Philips | 4 | 30,00 | 300,00 |
| 80 | Lanterna traseira direita | Unidade | Arteb | 4 | 109,00 | 1.090,00 |
| 79 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | Arteb | 4 | 109,00 | 1.090,00 |
| 81 | Macaco | Unidade | Fortg | 2 | 150,00 | 600,00 |
| 82 | Maçanetas das portas | Unidade | Trilha | 4 | 42,00 | 630,00 |
| 83 | Molas traseiras | Unidade | Cindumel | 4 | 709,00 | 4.254,00 |
| 84 | Painel completo | Unidade | Toyota | 2 | 1.368,00 | 2.736,00 |
| 85 | Palhetas de limpador de parabrisa | Unidade | Dina | 8 | 50,00 | 750,00 |
| 86 | Parabrisa | Unidade | Toyota | 2 | 460,00 | 920,00 |
| 87 | Para-choque dianteiro | Unidade | Trilha | 3 | 497,00 | 1.491,00 |
| 88 | Para-choque traseiro | Unidade | Trilha | 3 | 460,00 | 1.380,00 |
| 89 | Pivô inferior | Unidade | Trw | 10 | 79,00 | 1.580,00 |
| 90 | Pivô superior | Unidade | Trw | 10 | 84,00 | 1.680,00 |
| 91 | Porcas e parafusos para rodas | Unidade | Zm | 20 | 24,00 | 1.080,00 |
| 92 | Porta direita | Unidade | Toyota | 2 | 520,00 | 1.040,00 |
| 93 | Porta esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 520,00 | 1.040,00 |
| 94 | Porta traseira direita | Unidade | Toyota | 2 | 508,00 | 1.016,00 |
| 95 | Porta traseira esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 508,00 | 1.016,00 |
| 96 | Radiador | Unidade | Visconde | 2 | 500,00 | 1.000,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020801/2023
FLS. 244
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Retentor do volante | Unidade | Sabo | 4 | 68,00 | 272,00 |
| 98 | Retrovisor | Unidade | Retrovex | 4 | 119,00 | 833,00 |
| 99 | Retrovisor interno | Unidade | Retrovex | 4 | 156,00 | 624,00 |
| 100 | Roda liga leve | Unidade | Tws | 4 | 210,00 | 1.050,00 |
| 101 | Rolamento de roda traseiro | Unidade | Skf | 4 | 97,00 | 776,00 |
| 102 | Tampa do tanque de combustível | Unidade | Tanclick | 4 | 42,00 | 420,00 |
| 103 | Tanque de combustível | Unidade | Bepo | 2 | 760,00 | 1.520,00 |
| 104 | Tapetes | Unidade | Universal | 4 | 85,00 | 850,00 |
| 105 | Tela dianteira | Unidade | Toyota | 4 | 262,00 | 1.048,00 |
| 106 | Terminal de bateria | Unidade | Medaulo | 4 | 19,00 | 285,00 |
| 107 | Terminal de direção ld | Unidade | Trw | 4 | 95,00 | 1.520,00 |
| 108 | Terminal de direção le | Unidade | Trw | 4 | 100,00 | 1.600,00 |
| 109 | Trava da tampa traseira | Unidade | Trilha | 4 | 26,00 | 260,00 |
| 110 | Vidro da porta direita | Unidade | Trilha | 4 | 324,00 | 1.292,00 |
| 111 | Vidro da porta esquerda | Unidade | Trilha | 4 | 324,00 | 1.620,00 |
| 112 | Vidro traseiro | Unidade | Trilha | 4 | 410,00 | 2.050,00 |

| CHEVROLET GM S10 2012/2013 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNIDADE | MARCA | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01 | Abraçadeira do escapamento | Unidade | Vp8 | 6 | 32,00 | 384,00 |
| 02 | Abraçadeira mangote do radiador | Unidade | Vp8 | 15 | 18,00 | 540,00 |
| 03 | Alternador | Unidade | Bosch | 2 | 1.119,00 | 2.238,00 |
| 04 | Amortecedor dianteiro | Par | Cofap | 4 | 199,00 | 1.393,00 |
| 05 | Amortecedor traseiro | Par | Cofap | 4 | 180,00 | 1.260,00 |
| 06 | Anel de vedação do escapamento | Unidade | Kit cia | 6 | 26,00 | 286,00 |
| 07 | Balança traseira | Unidade | Perfect | 4 | 132,00 | 1.056,00 |
| 08 | Banco estofado | Unidade | Shutt | 4 | 243,00 | 972,00 |
| 09 | Barra de direção | Unidade | Trw | 4 | 219,00 | 1.314,00 |
| 10 | Base amortecedor | Unidade | Cofap | 4 | 56,00 | 560,00 |
| 11 | Base da caixa de marcha | Unidade | Axios | 4 | 68,00 | 680,00 |
| 12 | Base do motor | Unidade | Axios | 4 | 76,00 | 760,00 |

PEDRO ... MA
Prgc. 020800/202 3
FLS. 245
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unidade | Moura | 2 | 875,00 | 1.750,00 |
| 14 | Bico injetor | Unidade | Bosch | 2 | 425,00 | 850,00 |
| 15 | Bieleta | Unidade | Nakata | 4 | 50,00 | 500,00 |
| 16 | Bomba d´água | Unidade | Nakata | 4 | 146,00 | 584,00 |
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unidade | Axios | 4 | 19,00 | 285,00 |
| 18 | Borracha de escapamento final | Unidade | Axios | 4 | 26,00 | 390,00 |
| 19 | Borracha do amortecedor | Unidade | Axios | 4 | 16,00 | 240,00 |
| 20 | Borracha do estabilizador | Unidade | Axios | 4 | 26,00 | 390,00 |
| 21 | Borracha parabrisa | Unidade | Trilha | 4 | 149,00 | 596,00 |
| 22 | Braço axial | Unidade | Nakata | 4 | 76,00 | 760,00 |
| 23 | Braço do setor | Unidade | Nakata | 4 | 158,00 | 790,00 |
| 24 | Braço l | Unidade | Nakata | 4 | 174,00 | 870,00 |
| 25 | Bucha da balança inferior | Unidade | Axios | 10 | 59,00 | 1.180,00 |
| 26 | Bucha da balança superior | Unidade | Axios | 10 | 57,00 | 1.140,00 |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unidade | Axios | 10 | 54,00 | 1.080,00 |
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unidade | Axios | 10 | 39,00 | 780,00 |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unidade | Axios | 10 | 55,00 | 1.100,00 |
| 30 | Bucha do estabilizador | Unidade | Axios | 10 | 29,00 | 580,00 |
| 31 | Bucha do tirante | Unidade | Axios | 10 | 44,00 | 880,00 |
| 32 | Buzina | Unidade | Fiamm | 2 | 58,00 | 464,00 |
| 33 | Cabo de bateria | Unidade | Permak | 4 | 57,00 | 2.280,00 |
| 34 | Cabo de embreagem | Unidade | Cabovel | 4 | 53,00 | 530,00 |
| 35 | Cabo do acelerador | Unidade | Cabovel | 4 | 50,00 | 500,00 |
| 36 | Cabo do velocímetro | Unidade | Cabovel | 4 | 43,00 | 172,00 |
| 37 | Caixa de direção | Unidade | Trw | 2 | 903,00 | 1.806,00 |
| 38 | Caixa de marcha | Unidade | Toyota | 2 | 2.176,00 | 4.352,00 |
| 39 | Calha | Unidade | Tws | 2 | 199,00 | 597,00 |
| 40 | Capô | Unidade | Toyota | 2 | 530,00 | 1.060,00 |
| 41 | Chave de roda | Unidade | Gedore | 2 | 46,00 | 184,00 |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unidade | Trw | 4 | 59,00 | 590,00 |
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unidade | Trw | 4 | 65,00 | 650,00 |
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unidade | Trw | 4 | 124,00 | 992,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020801/2023
FLS. 246
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Cilindro mestre | Unidade | Trw | 4 | 158,00 | 948,00 |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unidade | Trw | 4 | 150,00 | 900,00 |
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unidade | Sabo | 6 | 43,00 | 645,00 |
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 4 | 43,00 | 645,00 |
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unidade | Sabo | 4 | 43,00 | 645,00 |
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unidade | Sabo | 4 | 43,00 | 645,00 |
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unidade | Sabo | 4 | 43,00 | 645,00 |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 4 | 43,00 | 645,00 |
| 53 | Cola parabrisa | Unidade | Wurth | 4 | 60,00 | 480,00 |
| 57 | Correia da bomba | Unidade | Continental | 4 | 42,00 | 336,00 |
| 54 | Correia de ventoinha | Unidade | Continental | 4 | 39,00 | 312,00 |
| 55 | Correia dentada | Unidade | Continental | 4 | 94,00 | 752,00 |
| 56 | Correia do alternador | Unidade | Continental | 4 | 43,00 | 344,00 |
| 58 | Correia do hidráulico | Unidade | Continental | 4 | 41,00 | 328,00 |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unidade | Spicer | 4 | 50,00 | 400,00 |
| 60 | Diferencial completo | Unidade | Toyota | 2 | 799,00 | 1.598,00 |
| 61 | Direção | Unidade | Toyota | 2 | 220,00 | 880,00 |
| 63 | Disco de freio | Unidade | Trw | 4 | 119,00 | 833,00 |
| 64 | Farol de milha | Unidade | Arteb | 4 | 46,00 | 184,00 |
| 65 | Farol direito | Unidade | Arteb | 4 | 174,00 | 1.392,00 |
| 66 | Farol esquerdo | Unidade | Arteb | 4 | 174,00 | 1.392,00 |
| 67 | Fechadura do capô | Unidade | Trilha | 4 | 74,00 | 1.110,00 |
| 68 | Filtro de ar | Unidade | Tecfil | 10 | 70,00 | 1.750,00 |
| 69 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 10 | 50,00 | 1.250,00 |
| 70 | Fita da direção da buzina | Unidade | Marilia | 8 | 46,00 | 598,00 |
| 71 | Fusíveis | Unidade | Dni | 50 | 11,00 | 1.650,00 |
| 72 | Jogo de cabo de vela | Unidade | Ngk | 4 | 108,00 | 1.080,00 |
| 73 | Jogo de escova do motor de partida | Unidade | Bosch | 4 | 69,00 | 1.035,00 |
| 74 | Jogo de junta do motor | Unidade | Sabo | 4 | 244,00 | 976,00 |
| 75 | Jogo de lona de freio | Unidade | Frasle | 4 | 184,00 | 2.760,00 |
| 76 | Jogo de pastilhas de freio | Unidade | Frasle | 4 | 89,00 | 1.335,00 |
| 77 | Jogo de velas | Unidade | Ngk | 4 | 99,00 | 990,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc 0208 001/202 3
FLS. 242
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Kit de embreagem | Kit | Valeo | 2 | 668,00 | 1.336,00 |
| 78 | Lâmpada do farol | Unidade | Philips | 4 | 30,00 | 300,00 |
| 80 | Lanterna traseira direita | Unidade | Arteb | 4 | 109,00 | 1.090,00 |
| 79 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | Arteb | 4 | 109,00 | 1.090,00 |
| 81 | Macaco | Unidade | Fortg | 2 | 150,00 | 600,00 |
| 82 | Maçanetas das portas | Unidade | Trilha | 4 | 42,00 | 630,00 |
| 83 | Molas traseiras | Unidade | Cindumel | 4 | 709,00 | 4.254,00 |
| 84 | Painel completo | Unidade | Toyota | 2 | 1.368,00 | 2.736,00 |
| 85 | Palhetas de limpador de parabrisa | Unidade | Dina | 8 | 50,00 | 750,00 |
| 86 | Parabrisa | Unidade | Toyota | 2 | 460,00 | 920,00 |
| 87 | Para-choque dianteiro | Unidade | Trilha | 3 | 497,00 | 1.491,00 |
| 88 | Para-choque traseiro | Unidade | Trilha | 3 | 460,00 | 1.380,00 |
| 89 | Pivô inferior | Unidade | Trw | 10 | 79,00 | 1.580,00 |
| 90 | Pivô superior | Unidade | Trw | 10 | 84,00 | 1.680,00 |
| 91 | Porcas e parafusos para rodas | Unidade | Zm | 20 | 24,00 | 1.080,00 |
| 92 | Porta direita | Unidade | Toyota | 2 | 520,00 | 1.040,00 |
| 93 | Porta esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 520,00 | 1.040,00 |
| 94 | Porta traseira direita | Unidade | Toyota | 2 | 508,00 | 1.016,00 |
| 95 | Porta traseira esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 508,00 | 1.016,00 |
| 96 | Radiador | Unidade | Visconde | 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 97 | Retentor do volante | Unidade | Sabo | 4 | 68,00 | 272,00 |
| 98 | Retrovisor | Unidade | Retrovex | 4 | 119,00 | 833,00 |
| 99 | Retrovisor interno | Unidade | Retrovex | 4 | 156,00 | 624,00 |
| 100 | Roda liga leve | Unidade | Tws | 4 | 210,00 | 1.050,00 |
| 101 | Rolamento de roda traseiro | Unidade | Skf | 4 | 97,00 | 776,00 |
| 102 | Tampa do tanque de combustível | Unidade | Tanclick | 4 | 42,00 | 420,00 |
| 103 | Tanque de combustível | Unidade | Bepo | 2 | 760,00 | 1.520,00 |
| 104 | Tapetes | Unidade | Universal | 4 | 85,00 | 850,00 |
| 105 | Tela dianteira | Unidade | Toyota | 4 | 262,00 | 1.048,00 |
| 106 | Terminal de bateria | Unidade | Medaulo | 4 | 19,00 | 285,00 |
| 107 | Terminal de direção ld | Unidade | Trw | 4 | 95,00 | 1.520,00 |
| 108 | Terminal de direção le | Unidade | Trw | 4 | 100,00 | 1.600,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0108001/202 3
FLS. 248
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Trava da tampa traseira | Unidade | Trilha | 4 | 26,00 | 260,00 |
| 110 | Vidro da porta direita | Unidade | Trilha | 4 | 324,00 | 1.292,00 |
| 111 | Vidro da porta esquerda | Unidade | Trilha | 4 | 324,00 | 1.620,00 |
| 112 | Vidro traseiro | Unidade | Trilha | 4 | 410,00 | 2.050,00 |

| PEÇAS PARA PATROL CASE 845 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01 | Filtro de combustível para motoniveladora | Tecfil | Unidade | 20 | 125,00 | 2.500,00 |
| 02 | Filtro lubrificante para motoniveladora | Tecfil | Unidade | 20 | 95,00 | 1.900,00 |
| 03 | Filtro racor para motoniveladora | Tecfil | Unidade | 20 | 185,00 | 3.700,00 |
| 04 | Filtro de ar externo seco para motoniveladora | Tecfil | Unidade | 10 | 165,00 | 1.650,00 |
| 05 | Filtro de ar (refil) para motoniveladora | Tecfil | Unidade | 10 | 73,00 | 730,00 |
| 06 | Balde de óleo lubrificante 15w40 (20 litros) para motoniveladora | Lubrax | Unidade | 14 | 565,00 | 7.910,00 |
| 07 | Balde de óleo para transmissão 68 (20 litros) para motoniveladora | Lubrax | Unidade | 10 | 325,00 | 3.250,00 |
| 08 | Balde de óleo de transmissão 90 GL-5 (20 litros) para motoniveladora | Lubrax | Unidade | 8 | 635,00 | 5.080,00 |
| 09 | Balde de óleo de transmissão 140 GL – 5 (20 litro) para motoniveladora | Lubrax | Unidade | 8 | 635,00 | 5.080,00 |
| 10 | Mangueira de pressão para motoniveladora | Sabo | Unidade | 10 | 155,00 | 1.550,00 |
| 11 | Reparo de círculo para motoniveladora | Case | Unidade | 12 | 425,00 | 5.100,00 |
| 12 | Embuchamento do círculo para motoniveladora | Case | Unidade | 12 | 272,00 | 3.264,00 |
| 13 | Calço de círculo para motoniveladora | Case | Unidade | 10 | 305,00 | 3.050,00 |
| 14 | Compressor de ar para motoniveladora | Denso | Unidade | 4 | 2.955,00 | 11.820,00 |
| 15 | Corrente de tração para motoniveladora | Case | Unidade | 4 | 735,00 | 2.940,00 |
| 16 | Faca da lamina para motoniveladora | Case | Unidade | 4 | 905,00 | 3.620,00 |
| 17 | Junta universal de transmissão para motoniveladora | Sabo | Unidade | 6 | 205,00 | 1.230,00 |
| 18 | Rolamento de roda dianteira para motoniveladora | Skf | Unidade | 8 | 201,00 | 1.608,00 |
| 19 | Rolamento de roda traseira para motoniveladora | Skf | Unidade | 8 | 275,00 | 2.200,00 |
| 20 | Lamina para motoniveladora | Case | Unidade | 4 | 3.105,00 | 12.420,00 |
| 21 | Calço de meia lua para motoniveladora | Case | Unidade | 6 | 305,00 | 1.830,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/202 3
FLS. 249
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Bateria 100 amp para motoniveladora | Moura | Unidade | 8 | 861,00 | 6.888,00 |
| 23 | Lâmpada H4 24V para motoniveladora | Philips | Unidade | 10 | 32,00 | 320,00 |
| 24 | Lâmpada de pisca 24V para motoniveladora | Philips | Unidade | 20 | 11,00 | 220,00 |
| 25 | Lâmpada de rê 24V para motoniveladora | Philips | Unidade | 20 | 11,00 | 220,00 |

| PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **MARCA** | **UNID.** | **QUANT.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 01 | Alternador para retroescavadeira | Bosch | Unidade | 2 | 3.805,00 | 7.610,00 |
| 02 | Faróis dianteiro para retroescavadeira | Arteb | Unidade | 4 | 215,00 | 860,00 |
| 03 | Filtro remoto com separador de água para retroescavadeira | Tecfil | Unidade | 2 | 185,00 | 370,00 |
| 04 | Freio de estacionamento para retroescavadeira | Tecfil | Unidade | 4 | 220,0 | 880,00 |
| 05 | Tacômetro para retroescavadeira | Vdo | Unidade | 2 | 385,00 | 770,00 |
| 06 | Buzina para retroescavadeira | Vetor | Unidade | 4 | 65,00 | 260,00 |
| 07 | Manopla no volante para retroescavadeira | Case | Unidade | 2 | 95,00 | 190,00 |
| 08 | Faróis auxiliares traseiros (para cabine aberta) para retroescavadeira | Arteb | Unidade | 4 | 65,00 | 260,00 |
| 09 | Bico injetor eletrônico para retroescavadeira | Bosch | Unidade | 4 | 1.320,00 | 5.280,00 |
| 10 | Bomba de alta pressão para retroescavadeira | Bosch | Unidade | 2 | 4.815,00 | 9.630,00 |
| 11 | Cruzeta para retroescavadeira | Spicer | Unidade | 2 | 125,00 | 250,00 |
| 12 | Dente escarificador para retroescavadeira | Case | Unidade | 6 | 185,00 | 1.110,00 |
| 13 | Embreagem viscosa para retroescavadeira | Visconde | Unidade | 2 | 495,00 | 990,00 |
| 14 | Filtro combustível para retroescavadeira | Tecfil | Unidade | 6 | 125,00 | 750,00 |
| 15 | Filtro de ar para retroescavadeira | Tecfil | Unidade | 8 | 165,00 | 1.320,00 |
| 16 | Filtro de óleo para retroescavadeira | Tecfil | Unidade | 8 | 95,00 | 760,00 |
| 17 | Reparo da transmissão para retroescavadeira | Case | Unidade | 4 | 135,00 | 540,00 |
| 18 | Bateria de 150 amperes para retroescavadeira | Moura | Unidade | 2 | 1.115,00 | 2.230,00 |
| 19 | Braço auxiliar. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Trw | Unidade | 8 | 215,00 | 1.720,00 |
| 20 | Braço pitmam. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Trw | Unidade | 8 | 246,00 | 1.968,00 |
| 21 | Cruzeta de transmissão. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Spicer | Unidade | 14 | 125,00 | 1.750,00 |
| 22 | Disco de freio. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Trw | Unidade | 8 | 158,00 | 1.264,00 |
| 23 | Estator. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Arielo | Unidade | 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 24 | Filtro de ar. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Tecfil | Unidade | 24 | 315,00 | 7.560,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020801/2023
FLS. 250
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Filtro de combustível. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Tecfil | Unidade | 24 | 125,00 | 3.000,00 |
| 26 | Filtro de óleo lubrificante. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Tecfil | Unidade | 24 | 95,00 | 2.280,00 |
| 27 | Parafuso da roda dianteira. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Zm | Unidade | 48 | 36,00 | 1.728,00 |
| 28 | Regulador de voltagem. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Bosch | Unidade | 8 | 215,00 | 1.720,00 |
| 29 | Relé auxiliar. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Dni | Unidade | 8 | 30,00 | 240,00 |
| 30 | Retentor do alternador. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Sabo | Unidade | 12 | 35,00 | 420,00 |
| 31 | Rolamento da roda dianteira. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Skf | Unidade | 24 | 235,00 | 5.640,00 |
| 32 | Rolamento da roda traseira. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Skf | Unidade | 24 | 320,00 | 7.680,00 |
| 33 | Rolamento do alternador. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Skf | Unidade | 8 | 35,00 | 280,0 |
| 34 | Rotor do alternador. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Arielo | Unidade | 4 | 220,00 | 880,00 |
| 35 | Terminal de direção externo. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Trw | Unidade | 24 | 195,00 | 4.680,00 |
| 36 | Terminal de direção interno. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Trw | Unidade | 20 | 195,00 | 3.900,00 |

| **PEÇAS PARA TRATOR COYOTE 4475 2017** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **MARCA** | **UNID.** | **QUANT.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 01 | Braço auxiliar. Especificação: para veículo tipo trator | Trw | Unidade | 8 | 245,00 | 1.960,00 |
| 02 | Braço pitmam. Especificação: para veículo tipo trator | Trw | Unidade | 8 | 211,00 | 1.688,00 |
| 03 | Cruzeta de transmissão. Especificação: para veículo tipo trator | Spicer | Unidade | 20 | 115,00 | 2.300,00 |
| 04 | Disco de freio. Especificação: para veículo tipo trator | Trw | Unidade | 5 | 166,00 | 830,00 |
| 05 | Estator. Especificação: para veículo tipo trator | Arielo | Unidade | 4 | 195,00 | 780,00 |
| 06 | Filtro de ar. Especificação: para veículo tipo trator | Tecfil | Unidade | 20 | 67,00 | 1.340,00 |
| 07 | Filtro de combustível. Especificação: para veículo tipo trator | Tecfil | Unidade | 20 | 31,00 | 620,00 |
| 08 | Filtro de óleo lubrificante. Especificação: para veículo tipo trator | Tecfil | Unidade | 20 | 38,00 | 760,00 |
| 09 | Parafuso da roda dianteira. Especificação: para veículo tipo trator | Zm | Unidade | 48 | 29,00 | 1.392,00 |
| 10 | Regulador de voltagem. Especificação: para veículo tipo trator | Bosch | Unidade | 8 | 74,00 | 592,00 |
| 11 | Relé auxiliar. Especificação: para veículo trator | Dni | Unidade | 8 | 17,00 | 136,00 |
| 12 | Retentor do alternador. Especificação: para veículo tipo trator | Sabo | Unidade | 12 | 26,00 | 312,00 |
| 13 | Rolamento da roda dianteira. Especificação: para veículo tipo trator | Skf | Unidade | 32 | 85,00 | 2.720,00 |
| 14 | Rolamento da roda traseira. Especificação: para veículo tipo trator | Skf | Unidade | 32 | 98,00 | 3.136,00 |
| 15 | Rolamento do alternador. Especificação: para veículo tipo trator | Skf | Unidade | 12 | 15,00 | 180,00 |
| 16 | Rotor do alternador. Especificação: para veículo tipo trator | Arielo | Unidade | 4 | 211,00 | 844,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc 000801/202 3
FLS. 291
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Terminal de direção externo. Especificação: para veículo tipo trator | Trw | Unidade | 24 | 100,00 | 2.400,00 |
| 18 | Terminal de direção interno. Especificação: para veículo tipo trator | Trw | Unidade | 24 | 100,00 | 2.400,00 |

| PEÇAS PARA TRATOR NEW HOLAND TL 85 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **MARCA** | **UNID.** | **QUANT.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 01 | Porta esquerda para trator | Case | Unidade | 4 | 1.215,00 | 4.860,00 |
| 02 | Painel de instrumentos para trator | Case | Unidade | 4 | 2.055,00 | 8.220,00 |
| 03 | Defletor do radiador para trator | Case | Unidade | 4 | 415,00 | 1.660,00 |
| 04 | Grade frontal para trator | Case | Unidade | 4 | 905,00 | 3.620,00 |
| 05 | Porta direita para trator | Case | Unidade | 4 | 1.215,00 | 4.860,00 |
| 06 | Vidro dianteiro cabine para trator | Case | Unidade | 4 | 2.105,00 | 8.420,00 |
| 07 | Silencioso para trator | Case | Unidade | 4 | 915,00 | 3.660,00 |
| 08 | Alternador para trator | Bosch | Unidade | 4 | 2.800,00 | 11.200,00 |
| 09 | Vidro traseiro direito para trator | Case | Unidade | 4 | 2.105,00 | 8.420,00 |
| 10 | Cilindro miolo ignição clio scenic 2000 A 2012 para trator | Marilia | Unidade | 4 | 185,00 | 740,00 |
| 11 | Disjuntor térmico 80ª 12vts para trator | Case | Unidade | 4 | 95,00 | 380,00 |
| 12 | Condensador ar condicionado para trator | Denso | Unidade | 4 | 2.095,00 | 8.380,00 |
| 13 | Vidro traseiro esquerdo para trator | Case | Unidade | 4 | 2.115,00 | 8.460,00 |
| 14 | Parabrisa inferior esquerdo para trator | Case | Unidade | 4 | 2.115,00 | 8.460,00 |
| 15 | Parabrisa inferior direito para trator | Case | Unidade | 4 | 2.115,00 | 8.460,00 |

| RENAULT KWID ZEN 10MT 2019 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **MARCA** | **QUANT.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 01 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unidade | Cofap | 4 | 440,00 | 1.760,00 |
| 02 | Amortecedor traseiro turbogas | Unidade | Cofap | 4 | 440,00 | 1.760,00 |
| 03 | Asa do uruburu | Unidade | Fiat | 4 | 107,00 | 428,00 |
| 04 | Barra axial dir | Unidade | Trw | 15 | 40,00 | 600,00 |
| 05 | Base coxim amort .dt | Unidade | Axios | 10 | 84,00 | 840,00 |
| 06 | Base cx marcha | Unidade | Axios | 10 | 65,00 | 650,00 |
| 07 | Base motor dt d | Unidade | Axios | 10 | 60,00 | 600,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/2023
FLS. 252
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Bateria 60 amperes | Unidade | Heliar | 2 | 515,00 | 1.030,00 |
| 09 | Bomba d´água | Unidade | Urba | 6 | 45,00 | 270,00 |
| 10 | Bomba de óleo | Unidade | Shadek | 6 | 450,00 | 2.700,00 |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unidade | Dhb | 4 | 554,00 | 2.216,00 |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unidade | Fiat | 10 | 70,00 | 700,00 |
| 13 | Bucha da sapata | Unidade | Fiat | 10 | 17,00 | 170,00 |
| 14 | Cabeçote motor | Unidade | Fiat | 2 | 576,00 | 1.152,00 |
| 15 | Cabo acelerador | Unidade | Cabovel | 15 | 56,00 | 840,00 |
| 16 | Cabo de freio completo | Unidade | Cabovel | 10 | 81,00 | 810,00 |
| 17 | Cabo de vela | Unidade | Ngk | 10 | 85,00 | 850,00 |
| 18 | Cabo embreagem | Unidade | Cabovel | 10 | 40,00 | 400,00 |
| 19 | Chave de roda | Unidade | Gedore | 10 | 36,00 | 360,00 |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unidade | Trw | 7 | 144,00 | 1.008,00 |
| 21 | Cilindro rd ts | Unidade | Trw | 10 | 36,00 | 360,00 |
| 22 | Colar de embreagem | Unidade | Ina | 10 | 606,00 | 6.060,00 |
| 23 | Correia dentada | Unidade | Continental | 12 | 48,00 | 576,00 |
| 24 | Correia gir alt dh | Unidade | Continental | 12 | 35,00 | 420,00 |
| 25 | Disco de freio dt | Unidade | Trw | 9 | 535,00 | 4.815,00 |
| 26 | Farol dt direito | Unidade | Arteb | 7 | 206,00 | 1.442,00 |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unidade | Arteb | 7 | 206,00 | 1.442,00 |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unidade | Tecfil | 25 | 23,00 | 575,00 |
| 29 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 25 | 23,00 | 575,00 |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unidade | Tecfil | 25 | 23,00 | 575,00 |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unidade | Tecfil | 25 | 23,00 | 575,00 |
| 32 | Hidrovacuo | Unidade | Bosch | 4 | 323,00 | 1.292,00 |
| 33 | Jogo arruela comando | Jogo | Metal leve | 8 | 258,00 | 2.064,00 |
| 34 | Jogo balancim motor | Jogo | Metal leve | 8 | 96,00 | 768,00 |
| 35 | Jogo bronze biela | Jogo | Metal leve | 8 | 144,00 | 1.152,00 |
| 36 | Jogo bronze comando central | Jogo | Metal leve | 8 | 159,00 | 1.272,00 |
| 37 | Jogo junta motor | Jogo | Sabo | 8 | 161,00 | 1.288,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/202 3
FLS. 053
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Jogo | Metal leve | 8 | 123,00 | 984,00 |
| 39 | Jogo pistom motor | Jogo | Metal leve | 8 | 100,00 | 800,00 |
| 40 | Jogo segmento motor | Jogo | Metal leve | 8 | 220,00 | 1.760,00 |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | Spicer | 9 | 86,00 | 774,00 |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Kit | Sacks | 7 | 1.075,00 | 7.525,00 |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Kit | Trw | 10 | 254,00 | 2.540,00 |
| 44 | Kit rolamento ts | Kit | Skf | 20 | 35,00 | 700,00 |
| 45 | Lanterna ts d | Unidade | Arteb | 10 | 67,00 | 670,00 |
| 46 | Lanterna ts e | Unidade | Arteb | 10 | 80,00 | 800,00 |
| 47 | Lona traseira | Unidade | Frasle | 15 | 80,00 | 1.200,00 |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unidade | Borcal | 4 | 285,00 | 1.140,00 |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unidade | Universal | 10 | 60,00 | 600,00 |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unidade | Sabo | 15 | 50,00 | 750,00 |
| 51 | Mangote superior radiador | Unidade | Sabo | 15 | 35,00 | 525,00 |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unidade | Trw | 15 | 35,00 | 525,00 |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unidade | Trw | 15 | 50,00 | 750,00 |
| 54 | Motor de partida | Unidade | Bosch | 4 | 1.705,00 | 6.820,00 |
| 55 | Palhetas convencionais | Unidade | Dina | 15 | 92,00 | 1.380,00 |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unidade | Pilkington | 5 | 776,00 | 3.880,00 |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unidade | Fiat | 5 | 845,00 | 4.225,00 |
| 58 | Parachoque traseiro | Unidade | Fiat | 5 | 1.200,00 | 6.000,00 |
| 59 | Pastilha freio dt | Unidade | Frasle | 20 | 208,00 | 4.160,00 |
| 60 | Pivô | Unidade | Trw | 25 | 265,00 | 6.625,00 |
| 61 | Protetor de cárter | Unidade | Fiat | 15 | 38,00 | 570,00 |
| 62 | Radiador | Unidade | Visconde | 5 | 335,00 | 1.675,00 |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unidade | Trw | 15 | 55,00 | 825,00 |
| 64 | Retentor volante motor | Unidade | Sabo | 12 | 210,00 | 2.520,00 |
| 65 | Retrovisor direito | Unidade | Retrovex | 12 | 136,00 | 1.632,00 |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unidade | Retrovex | 16 | 165,00 | 2.640,00 |
| 67 | Rolamento roda dt | Unidade | Skf | 16 | 96,00 | 1.536,00 |
| 68 | Sapata de freio | Unidade | Frasle | 16 | 96,00 | 1.536,00 |
| 69 | Silencioso ts | Unidade | Fiat | 6 | 615,00 | 3.690,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 006001/2023
FLS. 254
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Tambor de freio ts | Unidade | Trw | 10 | 260,00 | 2.600,00 |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unidade | Universal | 10 | 178,00 | 1.780,00 |
| 72 | Terminal | Unidade | Trw | 9 | 46,00 | 414,00 |
| 73 | Terminal direção | Unidade | Trw | 9 | 55,00 | 495,00 |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unidade | Universal | 20 | 60,00 | 1.200,00 |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unidade | Universal | 20 | 60,00 | 1.200,00 |
| 76 | Vela | Unidade | Ngk | 10 | 104,00 | 1.040,00 |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unidade | Fiat | 4 | 395,00 | 1.580,00 |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unidade | Fiat | 4 | 465,00 | 1.860,00 |
| 79 | Virabrequim do motor | Unidade | Fiat | 4 | 536,00 | 2.144,00 |

| FIAT STRADA HD WK CDE 2019 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID** | **MARCA** | **QTD** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 1 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unid | Cofap | 4 | 440,00 | 1.760,00 |
| 2 | Amortecedor traseiro turbogas | Unid | Cofap | 4 | 440,00 | 1.760,00 |
| 3 | Asa de urubu | Unid | Fiat | 4 | 107,00 | 428,00 |
| 4 | Barra axial dir | Unid | Trw | 4 | 40,00 | 160,00 |
| 5 | Base coxim amort .dt | Unid | Axios | 4 | 84,00 | 336,00 |
| 6 | Base cx marcha | Unid | Axios | 4 | 65,00 | 260,00 |
| 7 | Base motor dt d | Unid | Axios | 4 | 60,00 | 240,00 |
| 8 | Bateria 60 amperes | Unid | Heliar | 2 | 515,00 | 1.030,00 |
| 9 | Bomba d´água | Unid | Urba | 2 | 45,00 | 90,00 |
| 10 | Bomba de óleo | Unid | Shadek | 2 | 450,00 | 900,00 |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unid | Dhb | 2 | 554,00 | 1.108,00 |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unid | Fiat | 4 | 70,00 | 280,00 |
| 13 | Bucha da sapata | Unid | Fiat | 4 | 17,00 | 68,00 |
| 14 | Cabeçote motor | Unid | Fiat | 2 | 576,00 | 1.152,00 |
| 15 | Cabo acelerador | Unid | Cabovel | 4 | 56,00 | 224,00 |
| 16 | Cabo de freio completo | Unid | Cabovel | 4 | 81,00 | 324,00 |
| 17 | Cabo de vela | Unid | Ngk | 4 | 85,00 | 340,00 |
| 18 | Cabo embreagem | Unid | Cabovel | 4 | 40,00 | 160,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/202 3
FLS. 255
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Chave de roda | Unid | Gedore | 2 | 36,00 | 72,00 |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unid | Trw | 3 | 144,00 | 432,00 |
| 21 | Cilindro rd ts | Unid | Trw | 3 | 36,00 | 108,00 |
| 22 | Colar de embreagem | Unid | Ina | 2 | 606,00 | 1.212,00 |
| 23 | Correia dentada | Unid | Continental | 3 | 48,00 | 144,00 |
| 24 | Correia gir alt dh | Unid | Continental | 3 | 35,00 | 105,00 |
| 25 | Disco de freio dt | Unid | Trw | 4 | 535,00 | 1.740,00 |
| 26 | Farol dt direito | Unid | Arteb | 2 | 206,00 | 412,00 |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unid | Arteb | 2 | 206,00 | 412,00 |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unid | Tecfil | 2 | 23,00 | 46,00 |
| 29 | Filtro de combustível | Unid | Tecfil | 2 | 23,00 | 46,00 |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unid | Tecfil | 2 | 23,00 | 46,00 |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unid | Tecfil | 2 | 23,00 | 46,00 |
| 32 | Hidrovacuo | Unid | Bosch | 1 | 323,00 | 323,00 |
| 33 | Jogo arruela comando | Jogo | Metal leve | 2 | 258,00 | 516,00 |
| 34 | Jogo balancim motor | Jogo | Metal leve | 2 | 96,00 | 192,00 |
| 35 | Jogo bronze biela | Jogo | Metal leve | 2 | 144,00 | 288,00 |
| 36 | Jogo bronze comando central | Jogo | Metal leve | 2 | 159,00 | 318,00 |
| 37 | Jogo junta motor | Jogo | Sabo | 2 | 161,00 | 322,00 |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Jogo | Metal leve | 2 | 123,00 | 246,00 |
| 39 | Jogo pistom motor | Jogo | Metal leve | 2 | 100,00 | 200,00 |
| 40 | Jogo segmento motor | Jogo | Metal leve | 2 | 220,00 | 440,00 |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | Spicer | 2 | 86,00 | 172,00 |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Kit | Sacks | 2 | 1.075,00 | 2.150,00 |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Kit | Trw | 2 | 254,00 | 508,00 |
| 44 | Kit rolamento ts | Kit | Skf | 2 | 35,00 | 70,00 |
| 45 | Lanterna ts d | Unid | Arteb | 2 | 67,00 | 134,00 |
| 46 | Lanterna ts e | Unid | Arteb | 2 | 80,00 | 160,00 |
| 47 | Lona traseira | Unid | Frasle | 3 | 80,00 | 240,00 |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unid | Borcal | 1 | 285,00 | 285,00 |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unid | Universal | 2 | 60,00 | 120,00 |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unid | Sabo | 2 | 50,00 | 100,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 856
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Mangote superior radiador | Unid | Sabo | 2 | 35,00 | 70,00 |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | Trw | 2 | 35,00 | 70,00 |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | Trw | 2 | 50,00 | 100,00 |
| 54 | Motor de partida | Unid | Bosch | 2 | 1.705,00 | 3.410,00 |
| 55 | Palhetas convencionais | Unid | Dina | 4 | 92,00 | 368,00 |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unid | Pilkington | 2 | 776,00 | 1.552,00 |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unid | Fiat | 2 | 845,00 | 1.690,00 |
| 58 | Parachoque traseiro | Unid | Fiat | 2 | 1.200,00 | 2.400,00 |
| 59 | Pastilha freio dt | Unid | Frasle | 10 | 208,00 | 2.080,00 |
| 60 | Pivô | Unid | Trw | 2 | 265,00 | 530,00 |
| 61 | Protetor de cárter | Unid | Fiat | 2 | 38,00 | 76,00 |
| 62 | Radiador | Unid | Visconde | 2 | 335,00 | 670,00 |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unid | Trw | 2 | 55,00 | 110,00 |
| 64 | Retentor volante motor | Unid | Sabo | 2 | 210,00 | 420,00 |
| 65 | Retrovisor direito | Unid | Retrovex | 2 | 136,00 | 272,00 |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unid | Retrovex | 2 | 165,00 | 330,00 |
| 67 | Rolamento roda dt | Unid | Skf | 2 | 96,00 | 192,00 |
| 68 | Sapata de freio | Unid | Frasle | 2 | 96,00 | 192,00 |
| 69 | Silencioso ts | Unid | Fiat | 2 | 615,00 | 1.230,00 |
| 70 | Tambor de freio ts | Unid | Trw | 2 | 260,00 | 520,00 |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unid | Universal | 2 | 178,00 | 356,00 |
| 72 | Terminal | Unid | Trw | 2 | 46,00 | 92,00 |
| 73 | Terminal direção | Unid | Trw | 2 | 55,00 | 110,00 |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unid | Universal | 2 | 60,00 | 120,00 |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unid | Universal | 2 | 60,00 | 120,00 |
| 76 | Vela | Unid | Ngk | 2 | 104,00 | 208,00 |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unid | Fiat | 2 | 395,00 | 790,00 |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unid | Fiat | 2 | 465,00 | 930,00 |
| 79 | Virabrequim do motor | Unid | Fiat | 2 | 536,00 | 1.072,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208002023
FLS. 227
Rub.

**FIAT TORO FREEDOM 2019**



Viviane

**VIVIANE M. BEZERRA LTDA**
**CNPJ: 13.980.912/0001-19**
**RUA SANTO ANTONIO, 173-C**
**CENTRO – TRIZIDELA – MA**

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | MARCA | QTD | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unid | Cofap | 4 | 440,00 | 1.760,00 |
| 2 | Amortecedor traseiro turbogas | Unid | Cofap | 4 | 440,00 | 1.760,00 |
| 3 | Asa de urubu | Unid | Fiat | 4 | 107,00 | 428,00 |
| 4 | Barra axial dir | Unid | Trw | 4 | 40,00 | 160,00 |
| 5 | Base coxim amort .dt | Unid | Axios | 4 | 84,00 | 336,00 |
| 6 | Base cx marcha | Unid | Axios | 4 | 65,00 | 260,00 |
| 7 | Base motor dt d | Unid | Axios | 4 | 60,00 | 240,00 |
| 8 | Bateria 60 amperes | Unid | Heliar | 2 | 515,00 | 1.030,00 |
| 9 | Bomba d´água | Unid | Urba | 2 | 45,00 | 90,00 |
| 10 | Bomba de óleo | Unid | Shadek | 2 | 450,00 | 900,00 |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unid | Dhb | 2 | 554,00 | 1.108,00 |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unid | Fiat | 4 | 70,00 | 280,00 |
| 13 | Bucha da sapata | Unid | Fiat | 4 | 17,00 | 68,00 |
| 14 | Cabeçote motor | Unid | Fiat | 2 | 576,00 | 1.152,00 |
| 15 | Cabo acelerador | Unid | Cabovel | 4 | 56,00 | 224,00 |
| 16 | Cabo de freio completo | Unid | Cabovel | 4 | 81,00 | 324,00 |
| 17 | Cabo de vela | Unid | Ngk | 4 | 85,00 | 340,00 |
| 18 | Cabo embreagem | Unid | Cabovel | 4 | 40,00 | 160,00 |
| 19 | Chave de roda | Unid | Gedore | 2 | 36,00 | 72,00 |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unid | Trw | 3 | 144,00 | 432,00 |
| 21 | Cilindro rd ts | Unid | Trw | 3 | 36,00 | 108,00 |
| 22 | Colar de embreagem | Unid | Ina | 2 | 606,00 | 1.212,00 |
| 23 | Correia dentada | Unid | Continental | 3 | 48,00 | 144,00 |
| 24 | Correia gir alt dh | Unid | Continental | 3 | 35,00 | 105,00 |
| 25 | Disco de freio dt | Unid | Trw | 4 | 535,00 | 1.740,00 |
| 26 | Farol dt direito | Unid | Arteb | 2 | 206,00 | 412,00 |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unid | Arteb | 2 | 206,00 | 412,00 |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unid | Tecfil | 2 | 23,00 | 46,00 |
| 29 | Filtro de combustível | Unid | Tecfil | 2 | 23,00 | 46,00 |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unid | Tecfil | 2 | 23,00 | 46,00 |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unid | Tecfil | 2 | 23,00 | 46,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 030001/2023
FLS. 258
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Hidrovacuo | Unid | Bosch | 1 | 323,00 | 323,00 |
| 33 | Jogo arruela comando | Jogo | Metal leve | 2 | 258,00 | 516,00 |
| 34 | Jogo balancim motor | Jogo | Metal leve | 2 | 96,00 | 192,00 |
| 35 | Jogo bronze biela | Jogo | Metal leve | 2 | 144,00 | 288,00 |
| 36 | Jogo bronze comando central | Jogo | Metal leve | 2 | 159,00 | 318,00 |
| 37 | Jogo junta motor | Jogo | Sabo | 2 | 161,00 | 322,00 |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Jogo | Metal leve | 2 | 123,00 | 246,00 |
| 39 | Jogo pistom motor | Jogo | Metal leve | 2 | 100,00 | 200,00 |
| 40 | Jogo segmento motor | Jogo | Metal leve | 2 | 220,00 | 440,00 |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | Spicer | 2 | 86,00 | 172,00 |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Kit | Sacks | 2 | 1.075,00 | 2.150,00 |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Kit | Trw | 2 | 254,00 | 508,00 |
| 44 | Kit rolamento ts | Kit | Skf | 2 | 35,00 | 70,00 |
| 45 | Lanterna ts d | Unid | Arteb | 2 | 67,00 | 134,00 |
| 46 | Lanterna ts e | Unid | Arteb | 2 | 80,00 | 160,00 |
| 47 | Lona traseira | Unid | Frasle | 3 | 80,00 | 240,00 |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unid | Borcal | 1 | 285,00 | 285,00 |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unid | Universal | 2 | 60,00 | 120,00 |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unid | Sabo | 2 | 50,00 | 100,00 |
| 51 | Mangote superior radiador | Unid | Sabo | 2 | 35,00 | 70,00 |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | Trw | 2 | 35,00 | 70,00 |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | Trw | 2 | 50,00 | 100,00 |
| 54 | Motor de partida | Unid | Bosch | 2 | 1.705,00 | 3.410,00 |
| 55 | Palhetas convencionais | Unid | Dina | 4 | 92,00 | 368,00 |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unid | Pilkington | 2 | 776,00 | 1.552,00 |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unid | Fiat | 2 | 845,00 | 1.690,00 |
| 58 | Parachoque traseiro | Unid | Fiat | 2 | 1.200,00 | 2.400,00 |
| 59 | Pastilha freio dt | Unid | Frasle | 10 | 208,00 | 2.080,00 |
| 60 | Pivô | Unid | Trw | 2 | 265,00 | 530,00 |
| 61 | Protetor de cárter | Unid | Fiat | 2 | 38,00 | 76,00 |
| 62 | Radiador | Unid | Visconde | 2 | 335,00 | 670,00 |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unid | Trw | 2 | 55,00 | 110,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020801/2023
FLS. 259
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Retentor volante motor | Unid | Sabo | 2 | 210,00 | 420,00 |
| 65 | Retrovisor direito | Unid | Retrovex | 2 | 136,00 | 272,00 |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unid | Retrovex | 2 | 165,00 | 330,00 |
| 67 | Rolamento roda dt | Unid | Skf | 2 | 96,00 | 192,00 |
| 68 | Sapata de freio | Unid | Frasle | 2 | 96,00 | 192,00 |
| 69 | Silencioso ts | Unid | Fiat | 2 | 615,00 | 1.230,00 |
| 70 | Tambor de freio ts | Unid | Trw | 2 | 260,00 | 520,00 |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unid | Universal | 2 | 178,00 | 356,00 |
| 72 | Terminal | Unid | Trw | 2 | 46,00 | 92,00 |
| 73 | Terminal direção | Unid | Trw | 2 | 55,00 | 110,00 |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unid | Universal | 2 | 60,00 | 120,00 |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unid | Universal | 2 | 60,00 | 120,00 |
| 76 | Vela | Unid | Ngk | 2 | 104,00 | 208,00 |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unid | Fiat | 2 | 395,00 | 790,00 |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unid | Fiat | 2 | 465,00 | 930,00 |
| 79 | Virabrequim do motor | Unid | Fiat | 2 | 536,00 | 1.072,00 |

| **RENAULT/ MASTER RAYTECECAMB 2020/2021** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **MARCA** | **QUANT.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 01 | Amortecedor Dt turbogas | Unidade | Cofap | 5 | 520,00 | 2.600,00 |
| 02 | Amortecedor Ts turbogas | Unidade | Cofap | 5 | 582,00 | 2.910,00 |
| 03 | Base coxim amort. Dt | Unidade | Axios | 8 | 115,00 | 920,00 |
| 04 | Base cx marcha | Unidade | Axios | 8 | 80,00 | 640,00 |
| 05 | Base motor dt d | Unidade | Axios | 10 | 91,00 | 910,00 |
| 06 | Bateria 60 amperes | Unidade | Heliar | 2 | 503,00 | 1.006,00 |
| 07 | Bico injetor | Unidade | Bosch | 2 | 216,00 | 432,00 |
| 08 | Bomba d´água | Unidade | Urba | 4 | 400,00 | 1.600,00 |
| 09 | Cabo acelerador | Unidade | Cabovel | 10 | 84,00 | 840,00 |
| 10 | Cabo de vela | Unidade | Ngk | 5 | 99,00 | 495,00 |
| 11 | Cabo embreagem | Unidade | Cabovel | 5 | 89,00 | 445,00 |
| 12 | Cabo freio de mão completo | Unidade | Cabovel | 6 | 135,00 | 810,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 028001/2023
FLS. 260
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cilindro mestre freio | Unidade | Trw | 5 | 211,00 | 1.055,00 |
| 14 | Cilindro rd ts | Unidade | Trw | 10 | 60,00 | 600,00 |
| 15 | Correia dent | Unidade | Continental | 8 | 86,00 | 688,00 |
| 16 | Correia gir alt d h | Unidade | Continental | 12 | 60,00 | 720,00 |
| 17 | Disco de freio dt | Unidade | Trw | 8 | 510,00 | 4.080,00 |
| 18 | Extintor pó abc pressunvizado | Unidade | Resil | 2 | 395,00 | 790,00 |
| 19 | Farol dt d | Unidade | Arteb | 4 | 214,00 | 856,00 |
| 20 | Farol dt e | Unidade | Arteb | 4 | 214,00 | 856,00 |
| 21 | Filtro ar | Unidade | Tecfil | 10 | 62,00 | 620,00 |
| 22 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 10 | 90,00 | 900,00 |
| 23 | Filtro lubrificante | Unidade | Tecfil | 20 | 28,00 | 560,00 |
| 24 | Fusível | Unidade | Dni | 50 | 1,50 | 75,00 |
| 25 | Kit amort. Dt batedor | Unidade | Cofap | 8 | 251,00 | 2.008,00 |
| 26 | Kit amort. Ts batedor | Unidade | Cofap | 8 | 146,00 | 1.168,00 |
| 27 | Kit bem. Dis/pla/col 190mm | Unidade | Sacks | 2 | 830,00 | 1.660,00 |
| 28 | Kit bomba comb. Flex | Unidade | Bosch | 5 | 319,00 | 1.595,00 |
| 29 | Kit rolamento ts | Unidade | Skf | 15 | 111,00 | 1.665,00 |
| 30 | Lâmpada | Unidade | Philips | 20 | 12,00 | 240,00 |
| 31 | Lanterna traseira direita | Unidade | Arteb | 8 | 123,00 | 984,00 |
| 32 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | Arteb | 8 | 123,00 | 1.024,00 |
| 33 | Limpador 13 | Unidade | Dina | 5 | 50,00 | 250,00 |
| 34 | Limpador de para-brisa | Unidade | Dina | 2 | 50,00 | 100,00 |
| 35 | Lona traseira | Unidade | Frasle | 15 | 75,00 | 1.125,00 |
| 36 | Mangote inferior radiador | Unidade | Sabo | 8 | 80,00 | 640,00 |
| 37 | Mangote superior radiador | Unidade | Sabo | 8 | 100,00 | 800,00 |
| 38 | Mangueira de freio dt d/e | Unidade | Trw | 8 | 42,00 | 336,00 |
| 39 | Mangueira de freio ts d/e | Unidade | Trw | 8 | 42,00 | 336,00 |
| 40 | Palheta | Jogo | Dina | 8 | 81,00 | 648,00 |
| 41 | Para-brisa | Unidade | Pilkington | 1 | 776,00 | 776,00 |
| 42 | Parabrisa dt | Unidade | Pilkington | 1 | 805,00 | 805,00 |
| 43 | Pastilha freio dt | Unidade | Frasle | 10 | 610,00 | 6.100,00 |
| 44 | Poltrona | Unidade | Real | 3 | 610,00 | 1.830,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020300 1/202 3
FLS. 261
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Reparo trambulador cx 5 marcha | Unidade | Rochester | 5 | 66,00 | 330,00 |
| 46 | Reservatório de água | Unidade | Gonel | 4 | 211,00 | 844,00 |
| 47 | Retrovisor d | Unidade | Retrovex | 4 | 100,00 | 400,00 |
| 48 | Retrovisor e | Unidade | Retrovex | 4 | 121,00 | 484,00 |
| 49 | Rolamento roda dt | Unidade | Skf | 10 | 152,00 | 1.520,00 |
| 50 | Silencioso intermediário | Unidade | Diskscap | 3 | 152,00 | 456,00 |
| 51 | Silencioso ts | Unidade | Diskscap | 3 | 175,00 | 525,00 |
| 52 | Tambor de freio ts | Unidade | Trw | 4 | 269,00 | 1.076,00 |
| 53 | Tampão da roda | Par | Rochester | 8 | 255,00 | 2.040,00 |
| 54 | Tarugo de roda dt/ts | Unidade | Rochester | 4 | 122,00 | 488,00 |
| 55 | Terminal | Unidade | Trw | 5 | 58,00 | 290,00 |
| 56 | Terminal axial | Unidade | Trw | 5 | 71,00 | 355,00 |
| 57 | Vela(jogo) | Jogo | Ngk | 10 | 73,00 | 730,00 |

| RENAULT/ MASTER ALPHA PAS 2021 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **MARCA** | **QUANT.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 01 | Amortecedor Dt turbogas | Unidade | Cofap | 5 | 520,00 | 2.600,00 |
| 02 | Amortecedor Ts turbogas | Unidade | Cofap | 5 | 582,00 | 2.910,00 |
| 03 | Base coxim amort. Dt | Unidade | Axios | 8 | 115,00 | 920,00 |
| 04 | Base cx marcha | Unidade | Axios | 8 | 80,00 | 640,00 |
| 05 | Base motor dt d | Unidade | Axios | 10 | 91,00 | 910,00 |
| 06 | Bateria 60 amperes | Unidade | Heliar | 2 | 503,00 | 1.006,00 |
| 07 | Bico injetor | Unidade | Bosch | 2 | 216,00 | 432,00 |
| 08 | Bomba d´água | Unidade | Urba | 4 | 400,00 | 1.600,00 |
| 09 | Cabo acelerador | Unidade | Cabovel | 10 | 84,00 | 840,00 |
| 10 | Cabo de vela | Unidade | Ngk | 5 | 99,00 | 495,00 |
| 11 | Cabo embreagem | Unidade | Cabovel | 5 | 89,00 | 445,00 |
| 12 | Cabo freio de mão completo | Unidade | Cabovel | 6 | 135,00 | 810,00 |
| 13 | Cilindro mestre freio | Unidade | Trw | 5 | 211,00 | 1.055,00 |
| 14 | Cilindro rd ts | Unidade | Trw | 10 | 60,00 | 600,00 |
| 15 | Correia dent | Unidade | Continental | 8 | 86,00 | 688,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020801/2023
FLS. 262
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Correia gir alt d h | Unidade | Continental | 12 | 60,00 | 720,00 |
| 17 | Disco de freio dt | Unidade | Trw | 8 | 510,00 | 4.080,00 |
| 18 | Extintor pó abc pressunvizado | Unidade | Resil | 2 | 395,00 | 790,00 |
| 19 | Farol dt d | Unidade | Arteb | 4 | 214,00 | 856,00 |
| 20 | Farol dt e | Unidade | Arteb | 4 | 214,00 | 856,00 |
| 21 | Filtro ar | Unidade | Tecfil | 10 | 62,00 | 620,00 |
| 22 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 10 | 90,00 | 900,00 |
| 23 | Filtro lubrificante | Unidade | Tecfil | 20 | 28,00 | 560,00 |
| 24 | Fusível | Unidade | Dni | 50 | 1,50 | 75,00 |
| 25 | Kit amort. Dt batedor | Unidade | Cofap | 8 | 251,00 | 2.008,00 |
| 26 | Kit amort. Ts batedor | Unidade | Cofap | 8 | 146,00 | 1.168,00 |
| 27 | Kit bem. Dis/pla/col 190mm | Unidade | Sacks | 2 | 830,00 | 1.660,00 |
| 28 | Kit bomba comb. Flex | Unidade | Bosch | 5 | 319,00 | 1.595,00 |
| 29 | Kit rolamento ts | Unidade | Skf | 15 | 111,00 | 1.665,00 |
| 30 | Lâmpada | Unidade | Philips | 20 | 12,00 | 240,00 |
| 31 | Lanterna traseira direita | Unidade | Arteb | 8 | 123,00 | 984,00 |
| 32 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | Arteb | 8 | 123,00 | 1.024,00 |
| 33 | Limpador 13 | Unidade | Dina | 5 | 50,00 | 250,00 |
| 34 | Limpador de para-brisa | Unidade | Dina | 2 | 50,00 | 100,00 |
| 35 | Lona traseira | Unidade | Frasle | 15 | 75,00 | 1.125,00 |
| 36 | Mangote inferior radiador | Unidade | Sabo | 8 | 80,00 | 640,00 |
| 37 | Mangote superior radiador | Unidade | Sabo | 8 | 100,00 | 800,00 |
| 38 | Mangueira de freio dt d/e | Unidade | Trw | 8 | 42,00 | 336,00 |
| 39 | Mangueira de freio ts d/e | Unidade | Trw | 8 | 42,00 | 336,00 |
| 40 | Palheta | Jogo | Dina | 8 | 81,00 | 648,00 |
| 41 | Para-brisa | Unidade | Pilkington | 1 | 776,00 | 776,00 |
| 42 | Parabrisa dt | Unidade | Pilkington | 1 | 805,00 | 805,00 |
| 43 | Pastilha freio dt | Unidade | Frasle | 10 | 610,00 | 6.100,00 |
| 44 | Poltrona | Unidade | Real | 3 | 610,00 | 1.830,00 |
| 45 | Reparo trambulador cx 5 marcha | Unidade | Rochester | 5 | 66,00 | 330,00 |
| 46 | Reservatório de água | Unidade | Gonel | 4 | 211,00 | 844,00 |
| 47 | Retrovisor d | Unidade | Retrovex | 4 | 100,00 | 400,00 |



Viviane

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/2023
FLS. 263
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Retrovisor e | Unidade | Retrovex | 4 | 121,00 | 484,00 |
| 49 | Rolamento roda dt | Unidade | Skf | 10 | 152,00 | 1.520,00 |
| 50 | Silencioso intermediário | Unidade | Diskscap | 3 | 152,00 | 456,00 |
| 51 | Silencioso ts | Unidade | Diskscap | 3 | 175,00 | 525,00 |
| 52 | Tambor de freio ts | Unidade | Trw | 4 | 269,00 | 1.076,00 |
| 53 | Tampão da roda | Par | Rochester | 8 | 255,00 | 2.040,00 |
| 54 | Tarugo de roda dt/ts | Unidade | Rochester | 4 | 122,00 | 488,00 |
| 55 | Terminal | Unidade | Trw | 5 | 58,00 | 290,00 |
| 56 | Terminal axial | Unidade | Trw | 5 | 71,00 | 355,00 |
| 57 | Vela(jogo) | Jogo | Ngk | 10 | 73,00 | 730,00 |

| I/M. BENZ 415 CDI SPRINT 2016/2017 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **MARCA** | **QUANT.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 01 | Amortecedor Dt turbogas | Unidade | Cofap | 5 | 520,00 | 2.600,00 |
| 02 | Amortecedor Ts turbogas | Unidade | Cofap | 5 | 582,00 | 2.910,00 |
| 03 | Base coxim amort. Dt | Unidade | Axios | 8 | 115,00 | 920,00 |
| 04 | Base cx marcha | Unidade | Axios | 8 | 80,00 | 640,00 |
| 05 | Base motor dt d | Unidade | Axios | 10 | 91,00 | 910,00 |
| 06 | Bateria 60 amperes | Unidade | Heliar | 2 | 503,00 | 1.006,00 |
| 07 | Bico injetor | Unidade | Bosch | 2 | 216,00 | 432,00 |
| 08 | Bomba d´água | Unidade | Urba | 4 | 400,00 | 1.600,00 |
| 09 | Cabo acelerador | Unidade | Cabovel | 10 | 84,00 | 840,00 |
| 10 | Cabo de vela | Unidade | Ngk | 5 | 99,00 | 495,00 |
| 11 | Cabo embreagem | Unidade | Cabovel | 5 | 89,00 | 445,00 |
| 12 | Cabo freio de mão completo | Unidade | Cabovel | 6 | 135,00 | 810,00 |
| 13 | Cilindro mestre freio | Unidade | Trw | 5 | 211,00 | 1.055,00 |
| 14 | Cilindro rd ts | Unidade | Trw | 10 | 60,00 | 600,00 |
| 15 | Correia dent | Unidade | Continental | 8 | 86,00 | 688,00 |
| 16 | Correia gir alt d h | Unidade | Continental | 12 | 60,00 | 720,00 |
| 17 | Disco de freio dt | Unidade | Trw | 8 | 510,00 | 4.080,00 |
| 18 | Extintor pó abc pressunvizado | Unidade | Resil | 2 | 395,00 | 790,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/2023
FLS. 364
Rub.



Viviana

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Farol dt d | Unidade | Arteb | 4 | 214,00 | 856,00 |
| 20 | Farol dt e | Unidade | Arteb | 4 | 214,00 | 856,00 |
| 21 | Filtro ar | Unidade | Tecfil | 10 | 62,00 | 620,00 |
| 22 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 10 | 90,00 | 900,00 |
| 23 | Filtro lubrificante | Unidade | Tecfil | 20 | 28,00 | 560,00 |
| 24 | Fusível | Unidade | Dni | 50 | 1,50 | 75,00 |
| 25 | Kit amort. Dt batedor | Unidade | Cofap | 8 | 251,00 | 2.008,00 |
| 26 | Kit amort. Ts batedor | Unidade | Cofap | 8 | 146,00 | 1.168,00 |
| 27 | Kit bem. Dis/pla/col 190mm | Unidade | Sacks | 2 | 830,00 | 1.660,00 |
| 28 | Kit bomba comb. Flex | Unidade | Bosch | 5 | 319,00 | 1.595,00 |
| 29 | Kit rolamento ts | Unidade | Skf | 15 | 111,00 | 1.665,00 |
| 30 | Lâmpada | Unidade | Philips | 20 | 12,00 | 240,00 |
| 31 | Lanterna traseira direita | Unidade | Arteb | 8 | 123,00 | 984,00 |
| 32 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | Arteb | 8 | 123,00 | 1.024,00 |
| 33 | Limpador 13 | Unidade | Dina | 5 | 50,00 | 250,00 |
| 34 | Limpador de para-brisa | Unidade | Dina | 2 | 50,00 | 100,00 |
| 35 | Lona traseira | Unidade | Frasle | 15 | 75,00 | 1.125,00 |
| 36 | Mangote inferior radiador | Unidade | Sabo | 8 | 80,00 | 640,00 |
| 37 | Mangote superior radiador | Unidade | Sabo | 8 | 100,00 | 800,00 |
| 38 | Mangueira de freio dt d/e | Unidade | Trw | 8 | 42,00 | 336,00 |
| 39 | Mangueira de freio ts d/e | Unidade | Trw | 8 | 42,00 | 336,00 |
| 40 | Palheta | Jogo | Dina | 8 | 81,00 | 648,00 |
| 41 | Para-brisa | Unidade | Pilkington | 1 | 776,00 | 776,00 |
| 42 | Parabrisa dt | Unidade | Pilkington | 1 | 805,00 | 805,00 |
| 43 | Pastilha freio dt | Unidade | Frasle | 10 | 610,00 | 6.100,00 |
| 44 | Poltrona | Unidade | Real | 3 | 610,00 | 1.830,00 |
| 45 | Reparo trambulador cx 5 marcha | Unidade | Rochester | 5 | 66,00 | 330,00 |
| 46 | Reservatório de água | Unidade | Gonel | 4 | 211,00 | 844,00 |
| 47 | Retrovisor d | Unidade | Retrovex | 4 | 100,00 | 400,00 |
| 48 | Retrovisor e | Unidade | Retrovex | 4 | 121,00 | 484,00 |
| 49 | Rolamento roda dt | Unidade | Skf | 10 | 152,00 | 1.520,00 |
| 50 | Silencioso intermediário | Unidade | Diskscap | 3 | 152,00 | 456,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/2023
FLS. 265
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Silencioso ts | Unidade | Diskscap | 3 | 175,00 | 525,00 |
| 52 | Tambor de freio ts | Unidade | Trw | 4 | 269,00 | 1.076,00 |
| 53 | Tampão da roda | Par | Rochester | 8 | 255,00 | 2.040,00 |
| 54 | Tarugo de roda dt/ts | Unidade | Rochester | 4 | 122,00 | 488,00 |
| 55 | Terminal | Unidade | Trw | 5 | 58,00 | 290,00 |
| 56 | Terminal axial | Unidade | Trw | 5 | 71,00 | 355,00 |
| 57 | Vela(jogo) | Jogo | Ngk | 10 | 73,00 | 730,00 |

| CHEVROLET CELTA 2011/2012 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **MARCA** | **QUANT.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 01 | Abraçadeira de plástico | Unidade | Vp8 | 45 | 0,55 | 24,75 |
| 02 | Abraçadeira do escapamento | Unidade | Vp8 | 25 | 11,00 | 275,00 |
| 03 | Acabamento paralama ft ts l/d | Unidade | Gm | 8 | 95,00 | 760,00 |
| 04 | Acabamento paralama ft ts l/e | Unidade | Gm | 8 | 95,00 | 760,00 |
| 05 | Alternador | Unidade | Bosch | 4 | 798,00 | 3.192,00 |
| 06 | Amortecedor dianteiro | Unidade | Cofap | 6 | 250,00 | 1.500,00 |
| 07 | Amortecedor traseiro | Unidade | Cofap | 4 | 180,00 | 720,00 |
| 08 | Arruela de pressão | Unidade | Zm | 45 | 0,55 | 24,75 |
| 09 | Automático do motor de partida | Unidade | Zm | 6 | 110,00 | 660,00 |
| 10 | Balança traseira | Unidade | Cofap | 5 | 115,00 | 575,00 |
| 11 | Banco estofado | Unidade | Gm | 6 | 329,00 | 1.974,00 |
| 12 | Barra de direção | Unidade | Trw | 11 | 65,00 | 715,00 |
| 13 | Base amortecedor | Unidade | Axios | 9 | 52,00 | 468,00 |
| 14 | Base da caixa de marcha | Unidade | Axios | 9 | 108,00 | 972,00 |
| 15 | Base do motor | Unidade | Axios | 9 | 137,00 | 1.233,00 |
| 16 | Bateria de 45 amperes | Unidade | Heliar | 4 | 375,00 | 1.500,00 |
| 17 | Benzil do motor de partida | Unidade | Metal leve | 8 | 70,00 | 560,00 |
| 18 | Bico injetor | Unidade | Bosch | 8 | 112,00 | 896,00 |
| 19 | Biela do motor | Unidade | Metal leve | 5 | 205,00 | 1.025,00 |
| 20 | Bieleta suspenção ft d/e | Unidade | Metal leve | 12 | 43,00 | 516,00 |
| 21 | Bobina de ignição | Unidade | Bosch | 7 | 325,00 | 2.275,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 008201/2023
FLS. 266
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Boia do tanque de combustível | Unidade | Bosch | 8 | 125,00 | 1.000,00 |
| 23 | Bomba de combustível | Unidade | Bosch | 7 | 189,00 | 1.323,00 |
| 24 | Bomba de d´água | Unidade | Urba | 11 | 93,00 | 1.023,00 |
| 25 | Bomba de óleo | Unidade | Shadek | 2 | 240,00 | 480,00 |
| 26 | Bomba do hidraúlico | Unidade | Dhb | 4 | 829,00 | 5.236,00 |
| 27 | Borracha da tampa | Unidade | Gm | 13 | 13,00 | 169,00 |
| 28 | Borracha de escapamento do meio | Unidade | Axios | 28 | 13,00 | 364,00 |
| 29 | Borracha de escapamento final | Unidade | Axios | 28 | 13,00 | 364,00 |
| 30 | Borracha do amortecedor | Unidade | Axios | 18 | 15,00 | 270,00 |
| 31 | Borracha do estabilizador | Unidade | Axios | 18 | 10,00 | 180,00 |
| 32 | Borracha parabrisa | Unidade | Gm | 8 | 195,00 | 1.560,00 |
| 33 | Borracha porta | Unidade | Gm | 12 | 80,00 | 960,00 |
| 34 | Braço axial | Unidade | Axios | 10 | 60,00 | 600,00 |
| 35 | Braço oscilante | Unidade | Axios | 10 | 53,00 | 530,00 |
| 36 | Braço tensor diant ft l/e | Unidade | Axios | 11 | 108,00 | 1.188,00 |
| 37 | Bucha da balança traseira | Unidade | Axios | 13 | 35,00 | 455,00 |
| 38 | Bucha da sapata | Unidade | Axios | 13 | 28,00 | 364,00 |
| 39 | Bucha da suspensão | Unidade | Axios | 13 | 20,00 | 260,00 |
| 40 | Bucha do braço do tensor | Unidade | Axios | 13 | 20,00 | 260,00 |
| 41 | Bucha do braço oscilante | Unidade | Axios | 15 | 23,00 | 345,00 |
| 42 | Bucha do eixo traseiro | Unidade | Axios | 14 | 35,00 | 490,00 |
| 43 | Bucha do estabilizador | Unidade | Axios | 10 | 10,00 | 100,00 |
| 44 | Bucha do feixo de mola | Unidade | Tabuleiro | 10 | 23,00 | 230,00 |
| 45 | Bucha do motor de partida | Unidade | Selficar | 10 | 10,00 | 100,00 |
| 46 | Bucha do tirante | Unidade | Axios | 10 | 35,00 | 350,00 |
| 47 | Bucha elástica | Unidade | Axios | 10 | 24,00 | 240,00 |
| 48 | Buzina | Unidade | Fiamm | 12 | 80,00 | 960,00 |
| 49 | Cabo cx marcha ft engate | Unidade | Cabovel | 6 | 395,00 | 2.370,00 |
| 50 | Cabo de acelerador | Unidade | Cabovel | 8 | 60,00 | 480,00 |
| 51 | Cabo de bateria | Unidade | Cabovel | 8 | 67,00 | 536,00 |
| 52 | Cabo de embreagem | Unidade | Cabovel | 8 | 58,00 | 464,00 |
| 53 | Cabo de freio de mão | Unidade | Cabovel | 7 | 50,00 | 350,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020900/2023
Fls. 267
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Cabo de vela | Unidade | Cabovel | 8 | 135,00 | 1.080,00 |
| 55 | Cabo de velocímetro | Unidade | Cabovel | 12 | 42,00 | 504,00 |
| 56 | Cabo do capuz | Unidade | Cabovel | 12 | 49,00 | 588,00 |
| 57 | Caixa de direção | Unidade | Trw | 8 | 2.305,00 | 18.440,00 |
| 58 | Caixa de marcha | Unidade | Gm | 4 | 2.295,00 | 9.180,00 |
| 59 | Calço do feixe de mola | Unidade | Tabuleiro | 13 | 23,00 | 299,00 |
| 60 | Calço do motor | Unidade | Axios | 9 | 137,00 | 1.233,00 |
| 61 | Calha do radiador | Unidade | Visconde | 5 | 125,00 | 625,00 |
| 62 | Capô | Unidade | Gm | 4 | 310,00 | 1.240,00 |
| 63 | Capsula marcha lenta ft | Unidade | Bosch | 8 | 101,00 | 808,00 |
| 64 | Chave de roda | Unidade | Gedore | 7 | 42,00 | 294,00 |
| 65 | Cilindro de roda dianteira | Unidade | Trw | 6 | 55,00 | 330,00 |
| 66 | Cilindro de roda traseira | Unidade | Trw | 6 | 65,00 | 390,00 |
| 67 | Cilindro inferior de embreagem | Unidade | Trw | 3 | 205,00 | 615,00 |
| 68 | Cilindro mestre | Unidade | Trw | 4 | 250,00 | 1.000,00 |
| 69 | Cilindro superior de embreagem | Unidade | Trw | 4 | 9,00 | 36,00 |
| 70 | Cobertura correia dent ft | Unidade | Kit cia | 8 | 55,00 | 440,00 |
| 71 | Coifa da caixa de direção | Unidade | Sabo | 13 | 23,00 | 299,00 |
| 72 | Coifa da junta homocinetica | Unidade | Sabo | 12 | 27,00 | 324,00 |
| 73 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unidade | Sabo | 12 | 27,00 | 324,00 |
| 74 | Coifa da semiarvore | Unidade | Sabo | 12 | 27,00 | 324,00 |
| 75 | Coifa lado da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 12 | 42,00 | 504,00 |
| 76 | Cola parabrisa | Unidade | Wurth | 6 | 60,00 | 360,00 |
| 77 | Correia de ventoinha | Unidade | Continental | 5 | 60,00 | 300,00 |
| 78 | Correia dentada | Unidade | Continental | 5 | 65,00 | 325,00 |
| 79 | Correia do alternador | Unidade | Continental | 11 | 60,00 | 660,00 |
| 80 | Coxim do amortecedor dianteiro | Unidade | Axios | 6 | 52,00 | 312,00 |
| 81 | Coxim do amortecedor traseiro | Unidade | Axios | 6 | 52,00 | 312,00 |
| 82 | Cruzeta | Unidade | Spicer | 11 | 45,00 | 495,00 |
| 83 | Cubo roda dian ft | Unidade | Skf | 10 | 108,00 | 1.080,00 |
| 84 | Cubo traseiro | Unidade | Skf | 6 | 120,00 | 720,00 |
| 85 | Defletor radiador ft | Unidade | Kit cia | 6 | 135,00 | 810,00 |



Viviane

PEDREIRA/MA
Proc. 20800 1/202 3
FLS. 268
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Diferencial completo | Unidade | Spicer | 4 | 220,00 | 880,00 |
| 87 | Direção | Unidade | Gm | 6 | 145,00 | 870,00 |
| 88 | Disco de freio | Unidade | Trw | 4 | 124,00 | 496,00 |
| 89 | Engenho da porta | Unidade | Zinni guell | 4 | 170,00 | 680,00 |
| 90 | Evaporador acd ft | Unidade | Gm | 3 | 81,00 | 243,00 |
| 91 | Farol de milha | Unidade | Arteb | 7 | 448,00 | 3.136,00 |
| 92 | Farol direito | Unidade | Arteb | 6 | 455,00 | 2.670,00 |
| 93 | Farol esquerdo | Unidade | Arteb | 6 | 455,00 | 2.730,00 |
| 94 | Fechadura da porta | Unidade | Brim | 4 | 168,00 | 672,00 |
| 95 | Fechadura da tampa traseira | Unidade | Brim | 13 | 53,00 | 689,00 |
| 96 | Fechadura do capô | Unidade | Brim | 16 | 36,00 | 576,00 |
| 97 | Feixe de molas | Unidade | Tabuleiro | 5 | 165,00 | 825,00 |
| 98 | Filtro de ar | Unidade | Tecfil | 29 | 25,00 | 725,00 |
| 99 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 24 | 23,00 | 552,00 |
| 100 | Filtro lubrificante psl 47 | Unidade | Tecfil | 7 | 24,00 | 168,00 |
| 101 | Fita de direção da buzina | Unidade | Dni | 14 | 33,00 | 462,00 |
| 102 | Flange bomba comb ft | Unidade | Cipec | 12 | 32,00 | 384,00 |
| 103 | Flexível dianteiro | Unidade | Trw | 8 | 25,00 | 200,00 |
| 104 | Flexível traseiro | Unidade | Trw | 8 | 25,00 | 200,00 |
| 105 | Fusíveis | Unidade | Dni | 105 | 1,50 | 157,50 |
| 106 | Grade radiador ft | Unidade | Visconde | 6 | 155,00 | 930,00 |
| 107 | Guia rolamento embreagem ft | Unidade | Ina | 19 | 76,00 | 1.444,00 |
| 108 | Haste alavanca freio ft | Unidade | Mg freios | 11 | 221,00 | 2.431,00 |
| 109 | Hidrovaco | Unidade | Bosch | 5 | 389,00 | 1.945,00 |
| 110 | Impulsor motor partida ft | Unidade | Arielo | 10 | 70,00 | 700,00 |
| 111 | Induzido | Unidade | Arielo | 8 | 192,00 | 1.536,00 |
| 112 | Interruptor freio ft | Unidade | 3rho | 15 | 61,00 | 915,00 |
| 113 | Jogo de bronze de biela | Unidade | Metal leve | 8 | 95,00 | 760,00 |
| 114 | Jogo de bronze do chumaceiro | Unidade | Metal leve | 9 | 165,00 | 1.485,00 |
| 115 | Jogo de bronze do comando | Unidade | Metal leve | 16 | 180,00 | 2.880,00 |
| 116 | Jogo de junta do motor | Unidade | Metal leve | 51 | 149,00 | 7.599,00 |
| 117 | Jogo de junta tbi | Unidade | Sabo | 6 | 30,00 | 180,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 00800/2023
FLS. 269
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Jogo de lona de freio | Unidade | Frasle | 11 | 114,00 | 1.254,00 |
| 119 | Jogo de pastilha de freio | Unidade | Frasle | 11 | 55,00 | 605,00 |
| 120 | Jogo de segmento | Unidade | Metal leve | 9 | 255,00 | 2.295,00 |
| 121 | Jogo de vela de ignição | Unidade | Ngk | 6 | 81,00 | 486,00 |
| 122 | Junta coletor de admissão | Unidade | Sabo | 10 | 20,00 | 200,00 |
| 123 | Junta coletor de escape | Unidade | Sabo | 11 | 25,00 | 275,00 |
| 124 | Junta da tampa de tucho | Unidade | Sabo | 6 | 31,00 | 186,00 |
| 125 | Junta do cabeçote | Unidade | Sabo | 18 | 93,00 | 1.674,00 |
| 126 | Junta do carte | Unidade | Sabo | 8 | 66,00 | 528,00 |
| 127 | Junta do corpo borboleta | Unidade | Sabo | 10 | 30,00 | 300,00 |
| 128 | Junta do tampão | Unidade | Sabo | 7 | 93,00 | 651,00 |
| 129 | Junta homocinetica | Unidade | Spicer | 11 | 163,00 | 1.793,00 |
| 130 | Junta motor ft c/ret | Unidade | Sabo | 9 | 305,00 | 2.745,00 |
| 131 | Junta saída da descarga | Unidade | Sabo | 12 | 20,00 | 240,00 |
| 132 | Kit amortecedor | Unidade | Cofap | 12 | 25,00 | 300,00 |
| 133 | Kit de embreagem | Unidade | Sacks | 9 | 441,00 | 3.969,00 |
| 134 | Kit do estabilizador | Unidade | Sabo | 6 | 20,00 | 100,00 |
| 135 | Kit do feixe de mola | Unidade | Tabuleiro | 18 | 30,00 | 540,00 |
| 136 | Lâmpada 1034 | Unidade | Philips | 8 | 9,00 | 72,00 |
| 137 | Lâmpada 1141 | Unidade | Philips | 20 | 9,00 | 180,00 |
| 138 | Lâmpada 67 | Unidade | Philips | 20 | 9,00 | 180,00 |
| 139 | Lâmpada do farol | Unidade | Philips | 24 | 27,00 | 648,00 |
| 140 | Lâmpada h4 | Unidade | Philips | 20 | 27,00 | 540,00 |
| 141 | Lanterna traseira direita | Unidade | Arteb | 18 | 184,00 | 3.312,00 |
| 142 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | Arteb | 18 | 184,00 | 3.312,00 |
| 143 | Macaco | Unidade | Borcal | 8 | 81,00 | 648,00 |
| 144 | Maçaneta da porta | Unidade | Universal | 12 | 85,00 | 1.020,00 |
| 145 | Manga eixo ft l/d | Unidade | Tabuleiro | 10 | 305,00 | 3.050,00 |
| 146 | Mangote do radiador | Unidade | Sabo | 5 | 55,00 | 275,00 |
| 147 | Mangote do suspiro do radiador | Unidade | Sabo | 6 | 45,00 | 270,00 |
| 148 | Mangote do tanque de combustível | Unidade | Sabo | 6 | 100,00 | 600,00 |
| 149 | Mangueira de freio dianteira | Unidade | Trw | 10 | 25,00 | 250,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208 001/202 3
FLS. 20
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Mangueira de freio traseira | Unidade | Trw | 10 | 25,00 | 250,00 |
| 151 | Mangueira filtro ar ft | Unidade | Sabo | 11 | 65,00 | 715,00 |
| 152 | Maquina vidro dt ft l/d el | Unidade | Zinni guell | 14 | 170,00 | 2.380,00 |
| 153 | Maquina vidro dt ft l/e el | Unidade | Zinni guell | 9 | 170,00 | 1.530,00 |
| 154 | Molas traseiras | Unidade | Tabuleiro | 6 | 95,00 | 570,00 |
| 155 | Painel completo | Unidade | Gm | 8 | 905,00 | 7.240,00 |
| 156 | Palheta do limpador | Unidade | Dina | 12 | 62,00 | 744,00 |
| 157 | Parabrisa | Unidade | Gm | 10 | 685,00 | 6.850,00 |
| 158 | Parachoque dianteiro | Unidade | Gm | 10 | 120,00 | 1.200,00 |
| 159 | Parachoque traseiro | Unidade | Gm | 10 | 142,00 | 1.420,00 |
| 160 | Pastilha freio ft dian | Unidade | Frasle | 24 | 73,00 | 1.752,00 |
| 161 | Pino do capú | Unidade | Universal | 17 | 31,00 | 527,00 |
| 162 | Pistão | Unidade | Metal leve | 7 | 872,00 | 6.104,00 |
| 163 | Pivô inferior | Unidade | Trw | 7 | 75,00 | 525,00 |
| 164 | Pivô superior | Unidade | Trw | 17 | 75,00 | 1.275,00 |
| 165 | Polia virabrequim ft | Unidade | Nitron | 11 | 64,00 | 704,00 |
| 166 | Porcas e parafusos de rodas | Unidade | Zm | 80 | 11,00 | 880,00 |
| 167 | Porta direita | Unidade | Gm | 8 | 334,00 | 2.672,00 |
| 168 | Porta direita traseira | Unidade | Gm | 6 | 334,00 | 2.004,00 |
| 169 | Porta esquerda | Unidade | Gm | 6 | 334,00 | 2.004,00 |
| 170 | Porta esquerda traseira | Unidade | Gm | 8 | 334,00 | 2.672,00 |
| 171 | Pressostato ar cond | Unidade | Gm | 8 | 115,00 | 920,00 |
| 172 | Radiador de mola | Unidade | Tabuleiro | 6 | 145,00 | 870,00 |
| 173 | Radiador ft a | Unidade | Visconde | 4 | 446,00 | 1.784,00 |
| 174 | Refil da bomba de combustível | Unidade | Bosch | 7 | 189,00 | 1.323,00 |
| 175 | Regulador de voltagem | Unidade | Bosch | 5 | 223,00 | 1.115,00 |
| 176 | Regulador do sensor de nível de combustível | Unidade | Bosch | 10 | 95,00 | 950,00 |
| 177 | Relê do pisca | Unidade | Dni | 10 | 20,00 | 200,00 |
| 178 | Reparo da caixa de direção | Unidade | Trw | 10 | 350,00 | 3.500,00 |
| 179 | Retentor da polia | Unidade | Sabo | 9 | 43,00 | 387,00 |
| 180 | Retentor de válvula | Unidade | Abo | 9 | 30,00 | 270,00 |
| 181 | Retentor do comando | Unidade | Sabo | 9 | 30,00 | 270,00 |



PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/202 3
FLS. 221
Rub.
Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | Retentor do primário | Unidade | Sabo | 9 | 30,00 | 270,00 |
| 183 | Retentor do volante | Unidade | Sabo | 4 | 74,00 | 296,00 |
| 184 | Retrovisor | Unidade | Retrovex | 5 | 96,00 | 480,00 |
| 185 | Retrovisor interno | Unidade | Retrovex | 5 | 145,00 | 725,00 |
| 186 | Roda de liga leva | Unidade | Gm | 4 | 530,00 | 2.120,00 |
| 187 | Rolamento da coifa | Unidade | Ina | 10 | 35,00 | 350,00 |
| 188 | Rolamento da roda traseira | Unidade | Skf | 9 | 70,00 | 630,00 |
| 189 | Rolamento de coluna | Unidade | Skf | 9 | 70,00 | 630,00 |
| 190 | Rolamento de direção | Unidade | Skf | 9 | 70,00 | 630,00 |
| 191 | Rolamento de roda dianteiro | Unidade | Skf | 9 | 103,00 | 927,00 |
| 192 | Rolamento do alternador | Unidade | Skf | 6 | 30,00 | 180,00 |
| 193 | Rolamento do tensor | Unidade | Skf | 7 | 50,00 | 350,00 |
| 194 | Rolamento tencionador | Unidade | Skf | 7 | 140,00 | 980,00 |
| 195 | Rotor do alternador | Unidade | Arielo | 5 | 412,00 | 2.060,00 |
| 196 | Sapata susp ft dt l/e | Unidade | Frasle | 9 | 95,00 | 855,00 |
| 197 | Sensor de temperatura d´água | Unidade | Gm | 7 | 60,00 | 420,00 |
| 198 | Sensor do corpo borboleta | Unidade | 3rho | 4 | 95,00 | 380,00 |
| 199 | Sensor do nível de combustível | Unidade | 3rho | 6 | 109,00 | 654,00 |
| 200 | Sensor map | Unidade | Iguacu | 5 | 130,00 | 650,00 |
| 201 | Silencioso da saída do motor | Unidade | Gm | 7 | 135,00 | 945,00 |
| 202 | Silencioso dianteiro | Unidade | Gm | 5 | 135,00 | 675,00 |
| 203 | Silencioso do meio (intermediário) | Unidade | Gm | 8 | 125,00 | 1.000,00 |
| 204 | Silencioso traseiro | Unidade | Gm | 6 | 125,00 | 750,00 |
| 205 | Sinaleira lateral | Unidade | Arteb | 8 | 45,00 | 360,00 |
| 206 | Sonda lambida | Unidade | Ntk | 4 | 224,00 | 896,00 |
| 207 | Suporte da caixa de marcha | Unidade | Gm | 6 | 98,00 | 588,00 |
| 208 | Tambor de freio | Unidade | Trw | 6 | 152,00 | 912,00 |
| 209 | Tampa de óleo do motor | Unidade | Tanclick | 7 | 32,00 | 224,00 |
| 210 | Tampa do radiador | Unidade | Tanclick | 6 | 30,00 | 180,00 |
| 211 | Tampa do tanque de combustível | Unidade | Tanclick | 7 | 70,00 | 490,00 |
| 212 | Tampa reservatório água rad ft | Unidade | Tanclick | 11 | 30,00 | 330,00 |
| 213 | Tanque de combustível | Unidade | Gm | 4 | 355,00 | 1.420,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 028001/2023
FLS. 272
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | Tapetes | Unidade | Gm | 5 | 110,00 | 550,00 |
| 215 | Tarugo de roda | Unidade | Gm | 8 | 11,00 | 88,00 |
| 216 | Tela dianteira | Unidade | Gm | 6 | 160,00 | 960,00 |
| 217 | Terminal de bateria | Unidade | Medaulo | 24 | 19,00 | 456,00 |
| 218 | Terminal de direção ld | Unidade | Trw | 14 | 65,00 | 910,00 |
| 219 | Terminal de direção le | Unidade | Trw | 8 | 65,00 | 520,00 |
| 220 | Terminal extremo | Unidade | Trw | 8 | 65,00 | 520,00 |
| 221 | Tirante ft cx mch ext | Unidade | Trw | 8 | 71,00 | 568,00 |
| 222 | Tranca do capuz | Unidade | Universal | 6 | 40,00 | 240,00 |
| 223 | Trava da tampa traseira | Unidade | Universal | 8 | 115,00 | 920,00 |
| 224 | Trizeta do tripoide | Unidade | Spicer | 6 | 83,00 | 498,00 |
| 225 | Tubo flexível cano mtr ft | Unidade | Gm | 10 | 20,00 | 200,00 |
| 226 | Válvula acd ft | Unidade | Gm | 4 | 115,00 | 460,00 |
| 227 | Válvula de admissão | Unidade | Metal leve | 7 | 66,00 | 462,00 |
| 228 | Válvula de escape | Unidade | Metal leve | 7 | 76,00 | 532,00 |
| 229 | Válvula termostática ft | Unidade | Iguacu | 6 | 74,00 | 444,00 |
| 230 | Vela ign ft | Unidade | Ngk | 7 | 81,00 | 567,00 |
| 231 | Vidro da porta direita | Unidade | Gm | 5 | 285,00 | 1.425,00 |
| 232 | Vidro da porta esquerda | Unidade | Gm | 5 | 285,00 | 1.485,00 |
| 233 | Vidro traseiro | Unidade | Gm | 5 | 515,00 | 2.575,00 |

| | FIAT STRADA ENDURENCE CS 2021 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **UNID** | **QTD** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 1 | Amortecedor dianteiro turbogas | Cofap | Unid | 8 | 440,00 | 3.520,00 |
| 2 | Amortecedor traseiro turbogas | Cofap | Unid | 8 | 440,00 | 3.520,00 |
| 3 | Asa do uruburu | Fiat | Unid | 8 | 107,00 | 856,00 |
| 4 | Barra axial dir | Trw | Unid | 8 | 40,00 | 320,00 |
| 5 | Base coxim amort .dt | Axios | Unid | 8 | 84,00 | 672,00 |
| 6 | Base cx marcha | Axios | Unid | 8 | 65,00 | 520,00 |
| 7 | Base motor dt d | Axios | Unid | 8 | 60,00 | 480,00 |
| 8 | Bateria 60 amperes | Heliar | Unid | 4 | 515,00 | 2.060,00 |

PEDREIRASIMA
Proc. 020001/2023
FLS. 293
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Bomba d´água | Urba | Unid | 4 | 45,00 | 180,00 |
| 10 | Bomba de óleo | Shadek | Unid | 4 | 450,00 | 1.800,00 |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Dhb | Unid | 4 | 554,00 | 2.216,00 |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Fiat | Unid | 8 | 70,00 | 560,00 |
| 13 | Bucha da sapata | Fiat | Unid | 8 | 17,00 | 136,00 |
| 14 | Cabeçote motor | Fiat | Unid | 4 | 576,00 | 2.304,00 |
| 15 | Cabo acelerador | Cabovel | Unid | 8 | 56,00 | 448,00 |
| 16 | Cabo de freio completo | Cabovel | Unid | 8 | 81,00 | 648,00 |
| 17 | Cabo de vela | Ngk | Unid | 8 | 85,00 | 680,00 |
| 18 | Cabo embreagem | Cabovel | Unid | 8 | 40,00 | 320,00 |
| 19 | Chave de roda | Gedore | Unid | 4 | 36,00 | 144,00 |
| 20 | Cilindro mestre freio | Trw | Unid | 6 | 144,00 | 720,00 |
| 21 | Cilindro rd ts | Trw | Unid | 6 | 36,00 | 216,00 |
| 22 | Colar de embreagem | Ina | Unid | 4 | 606,00 | 2.424,00 |
| 23 | Correia dentada | Continental | Unid | 6 | 48,00 | 288,00 |
| 24 | Correia gir alt dh | Continental | Unid | 6 | 35,00 | 210,00 |
| 25 | Disco de freio dt | Trw | Unid | 8 | 535,00 | 4.280,00 |
| 26 | Farol dt direito | Arteb | Unid | 4 | 206,00 | 824,00 |
| 27 | Farol dt esquerdo | Arteb | Unid | 4 | 206,00 | 824,00 |
| 28 | Filtro ar condicionado | Tecfil | Unid | 4 | 23,00 | 92,00 |
| 29 | Filtro de combustível | Tecfil | Unid | 4 | 23,00 | 92,00 |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Tecfil | Unid | 4 | 23,00 | 92,00 |
| 31 | Filtros de ar de motor | Tecfil | Unid | 4 | 23,00 | 92,00 |
| 32 | Hidrovacuo | Bosch | Unid | 2 | 323,00 | 646,00 |
| 33 | Jogo arruela comando | Metal leve | Jogo | 4 | 258,00 | 1.032,00 |
| 34 | Jogo balancim motor | Metal leve | Jogo | 4 | 96,00 | 384,00 |
| 35 | Jogo bronze biela | Metal leve | Jogo | 4 | 144,00 | 576,00 |
| 36 | Jogo bronze comando central | Metal leve | Jogo | 4 | 159,00 | 636,00 |
| 37 | Jogo junta motor | Sabo | Jogo | 4 | 161,00 | 644,00 |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Metal leve | Jogo | 4 | 123,00 | 492,00 |
| 39 | Jogo pistom motor | Metal leve | Jogo | 4 | 100,00 | 400,00 |
| 40 | Jogo segmento motor | Metal leve | Jogo | 4 | 220,00 | 880,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/2023
Fls. 224
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Junta homoçonetica | Spicer | Unid | 4 | 86,00 | 344,00 |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Sacks | Kit | 4 | 1.075,00 | 4.300,00 |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Trw | Kit | 4 | 254,00 | 1.016,00 |
| 44 | Kit rolamento ts | Skf | Kit | 4 | 35,00 | 140,00 |
| 45 | Lanterna ts d | Arteb | Unid | 4 | 67,00 | 268,00 |
| 46 | Lanterna ts e | Arteb | Unid | 4 | 80,00 | 320,00 |
| 47 | Lona traseira | Frasle | Unid | 6 | 80,00 | 480,00 |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Borcal | Unid | 2 | 285,00 | 570,00 |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Universal | Unid | 4 | 60,00 | 240,00 |
| 50 | Mangote inferior radiador | Sabo | Unid | 4 | 50,00 | 200,00 |
| 51 | Mangote superior radiador | Sabo | Unid | 4 | 35,00 | 140,00 |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Trw | Unid | 4 | 35,00 | 140,00 |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Trw | Unid | 4 | 50,00 | 200,00 |
| 54 | Motor de partida | Bosch | Unid | 4 | 1.705,00 | 6.820,00 |
| 55 | Palhetas convencionais | Dina | Unid | 8 | 92,00 | 736,00 |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Pilkington | Unid | 4 | 776,00 | 3.104,00 |
| 57 | Parachoque dianteiro | Fiat | Unid | 4 | 845,00 | 3.380,00 |
| 58 | Parachoque traseiro | Fiat | Unid | 4 | 1.200,00 | 4.800,00 |
| 59 | Pastilha freio dt | Frasle | Unid | 20 | 208,00 | 4.160,00 |
| 60 | Pivô | Trw | Unid | 4 | 265,00 | 1.060,00 |
| 61 | Protetor de cárter | Fiat | Unid | 4 | 38,00 | 152,00 |
| 62 | Radiador | Visconde | Unid | 4 | 335,00 | 1.340,00 |
| 63 | Reparo da pinça dt | Trw | Unid | 4 | 55,00 | 220,00 |
| 64 | Retentor volante motor | Sabo | Unid | 4 | 210,00 | 840,00 |
| 65 | Retrovisor direito | Retrovex | Unid | 4 | 136,00 | 544,00 |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Retrovex | Unid | 4 | 165,00 | 660,00 |
| 67 | Rolamento roda dt | Skf | Unid | 4 | 96,00 | 384,00 |
| 68 | Sapata de freio | Frasle | Unid | 4 | 96,00 | 384,00 |
| 69 | Silencioso ts | Fiat | Unid | 4 | 615,00 | 2.460,00 |
| 70 | Tambor de freio ts | Trw | Unid | 4 | 260,00 | 1.040,00 |
| 71 | Tapete borracha pvc | Universal | Unid | 4 | 178,00 | 712,00 |
| 72 | Terminal | Trw | Unid | 4 | 46,00 | 184,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 030001/2023
FLS. 325
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Terminal direção | Trw | Unid | 4 | 55,00 | 220,00 |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Universal | Unid | 4 | 60,00 | 240,00 |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Universal | Unid | 4 | 60,00 | 240,00 |
| 76 | Vela | Ngk | Unid | 4 | 104,00 | 416,00 |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Fiat | Unid | 4 | 395,00 | 1.580,00 |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Fiat | Unid | 4 | 465,00 | 1.860,00 |
| 79 | Virabrequim do motor | Fiat | Unid | 4 | 536,00 | 2.144,00 |

| CITROEN/AIRCROSS M FEEL 2016/2017 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNIDADE | MARCA | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01 | Anel segmento | Unidade | Metal leve | 3 | 404,00 | 1.212,00 |
| 02 | Base do motor | Unidade | Cofap | 7 | 130,00 | 910,00 |
| 03 | Bomba óleo | Unidade | Shadek | 3 | 310,00 | 930,00 |
| 04 | Bronze biela | Unidade | Metal leve | 3 | 427,00 | 1.281,00 |
| 05 | Bronze de chumaceira | Unidade | Metal leve | 3 | 400,00 | 1.200,00 |
| 06 | Bucha biela | Unidade | Metal leve | 10 | 66,00 | 660,00 |
| 07 | Bucha comando de válvulas | Unidade | Metal leve | 10 | 95,00 | 950,00 |
| 08 | Calço eixo | Unidade | Metal leve | 5 | 35,00 | 175,00 |
| 09 | Camisa cilindro | Unidade | Metal leve | 10 | 80,00 | 800,00 |
| 10 | Filtro combustível | Unidade | Mann | 15 | 60,00 | 900,00 |
| 11 | Filtro lubrificante | Unidade | Mann | 25 | 35,00 | 875,00 |
| 12 | Guia admissão | Unidade | Metal leve | 5 | 90,00 | 450,00 |
| 13 | Jogo de junta mt | Unidade | Sabo | 3 | 402,00 | 1.206,00 |
| 14 | Jogo de pistão | Unidade | Metal leve | 3 | 1.110,00 | 3.330,00 |
| 15 | Parabrisa | Unidade | Pilkington | 2 | 905,00 | 1.810,00 |
| 16 | Retentor de válvula | Unidade | Sabo | 10 | 75,00 | 750,00 |
| 17 | Roda de liga leve | Unidade | Original | 10 | 227,00 | 2.270,00 |
| 18 | Silicone alta temperatura | Unidade | Mwm | 15 | 27,00 | 405,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 276
Rub.

| MITSUBISHI L200 TRITON 2013 |
|---|



Viviane

**VIVIANE M. BEZERRA LTDA**
**CNPJ: 13.980.912/0001-19**
**RUA SANTO ANTONIO, 173-C**
**CENTRO – TRIZIDELA – MA**

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNIDADE | MARCA | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Abraçadeira do escapamento | Unidade | Vp8 | 12 | 32,00 | 384,00 |
| 02 | Abraçadeira mangote do radiador | Unidade | Vp8 | 30 | 18,00 | 540,00 |
| 03 | Alternador | Unidade | Bosch | 2 | 1.119,00 | 2.238,00 |
| 04 | Amortecedor dianteiro | Par | Cofap | 7 | 199,00 | 1.393,00 |
| 05 | Amortecedor traseiro | Par | Cofap | 7 | 180,00 | 1.260,00 |
| 06 | Anel de vedação do escapamento | Unidade | Kit cia | 11 | 26,00 | 286,00 |
| 07 | Balança traseira | Unidade | Perfect | 8 | 132,00 | 1.056,00 |
| 08 | Banco estofado | Unidade | Shutt | 4 | 243,00 | 972,00 |
| 09 | Barra de direção | Unidade | Trw | 6 | 219,00 | 1.314,00 |
| 10 | Base amortecedor | Unidade | Cofap | 10 | 56,00 | 560,00 |
| 11 | Base da caixa de marcha | Unidade | Axios | 10 | 68,00 | 680,00 |
| 12 | Base do motor | Unidade | Axios | 10 | 76,00 | 760,00 |
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unidade | Moura | 2 | 875,00 | 1.750,00 |
| 14 | Bico injetor | Unidade | Bosch | 2 | 425,00 | 850,00 |
| 15 | Bieleta | Unidade | Nakata | 10 | 50,00 | 500,00 |
| 16 | Bomba d´água | Unidade | Nakata | 4 | 146,00 | 584,00 |
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unidade | Axios | 15 | 19,00 | 285,00 |
| 18 | Borracha de escapamento final | Unidade | Axios | 15 | 26,00 | 390,00 |
| 19 | Borracha do amortecedor | Unidade | Axios | 15 | 16,00 | 240,00 |
| 20 | Borracha do estabilizador | Unidade | Axios | 15 | 26,00 | 390,00 |
| 21 | Borracha parabrisa | Unidade | Trilha | 4 | 149,00 | 596,00 |
| 22 | Braço axial | Unidade | Nakata | 10 | 76,00 | 760,00 |
| 23 | Braço do setor | Unidade | Nakata | 5 | 158,00 | 790,00 |
| 24 | Braço l | Unidade | Nakata | 5 | 174,00 | 870,00 |
| 25 | Bucha da balança inferior | Unidade | Axios | 20 | 59,00 | 1.180,00 |
| 26 | Bucha da balança superior | Unidade | Axios | 20 | 57,00 | 1.140,00 |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unidade | Axios | 20 | 54,00 | 1.080,00 |
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unidade | Axios | 20 | 39,00 | 780,00 |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unidade | Axios | 20 | 55,00 | 1.100,00 |
| 30 | Bucha do estabilizador | Unidade | Axios | 20 | 29,00 | 580,00 |
| 31 | Bucha do tirante | Unidade | Axios | 20 | 44,00 | 880,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 272
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Buzina | Unidade | Fiamm | 8 | 58,00 | 464,00 |
| 33 | Cabo de bateria | Unidade | Permak | 40 | 57,00 | 2.280,00 |
| 34 | Cabo de embreagem | Unidade | Cabovel | 10 | 53,00 | 530,00 |
| 35 | Cabo do acelerador | Unidade | Cabovel | 10 | 50,00 | 500,00 |
| 36 | Cabo do velocímetro | Unidade | Cabovel | 4 | 43,00 | 172,00 |
| 37 | Caixa de direção | Unidade | Trw | 2 | 903,00 | 1.806,00 |
| 38 | Caixa de marcha | Unidade | Toyota | 2 | 2.176,00 | 4.352,00 |
| 39 | Calha | Unidade | Tws | 3 | 199,00 | 597,00 |
| 40 | Capô | Unidade | Toyota | 2 | 530,00 | 1.060,00 |
| 41 | Chave de roda | Unidade | Gedore | 4 | 46,00 | 184,00 |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unidade | Trw | 10 | 59,00 | 590,00 |
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unidade | Trw | 10 | 65,00 | 650,00 |
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unidade | Trw | 8 | 124,00 | 992,00 |
| 45 | Cilindro mestre | Unidade | Trw | 6 | 158,00 | 948,00 |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unidade | Trw | 6 | 150,00 | 900,00 |
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unidade | Sabo | 15 | 43,00 | 645,00 |
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 15 | 43,00 | 645,00 |
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unidade | Sabo | 15 | 43,00 | 645,00 |
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unidade | Sabo | 15 | 43,00 | 645,00 |
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unidade | Sabo | 15 | 43,00 | 645,00 |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 15 | 43,00 | 645,00 |
| 53 | Cola parabrisa | Unidade | Wurth | 8 | 60,00 | 480,00 |
| 57 | Correia da bomba | Unidade | Continental | 8 | 42,00 | 336,00 |
| 54 | Correia de ventoinha | Unidade | Continental | 8 | 39,00 | 312,00 |
| 55 | Correia dentada | Unidade | Continental | 8 | 94,00 | 752,00 |
| 56 | Correia do alternador | Unidade | Continental | 8 | 43,00 | 344,00 |
| 58 | Correia do hidráulico | Unidade | Continental | 8 | 41,00 | 328,00 |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unidade | Spicer | 8 | 50,00 | 400,00 |
| 60 | Diferencial completo | Unidade | Toyota | 2 | 799,00 | 1.598,00 |
| 61 | Direção | Unidade | Toyota | 4 | 220,00 | 880,00 |
| 63 | Disco de freio | Unidade | Trw | 7 | 119,00 | 833,00 |
| 64 | Farol de milha | Unidade | Arteb | 4 | 46,00 | 184,00 |

PEDREIRASMA
Proc. 020800/2023
FLS. 228
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Farol direito | Unidade | Arteb | 8 | 174,00 | 1.392,00 |
| 66 | Farol esquerdo | Unidade | Arteb | 8 | 174,00 | 1.392,00 |
| 67 | Fechadura do capô | Unidade | Trilha | 15 | 74,00 | 1.110,00 |
| 68 | Filtro de ar | Unidade | Tecfil | 25 | 70,00 | 1.750,00 |
| 69 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 25 | 50,00 | 1.250,00 |
| 70 | Fita da direção da buzina | Unidade | Marilia | 13 | 46,00 | 598,00 |
| 71 | Fusíveis | Unidade | Dni | 150 | 11,00 | 1.650,00 |
| 72 | Jogo de cabo de vela | Unidade | Ngk | 10 | 108,00 | 1.080,00 |
| 73 | Jogo de escova do motor de partida | Unidade | Bosch | 15 | 69,00 | 1.035,00 |
| 74 | Jogo de junta do motor | Unidade | Sabo | 4 | 244,00 | 976,00 |
| 75 | Jogo de lona de freio | Unidade | Frasle | 15 | 184,00 | 2.760,00 |
| 76 | Jogo de pastilhas de freio | Unidade | Frasle | 15 | 89,00 | 1.335,00 |
| 77 | Jogo de velas | Unidade | Ngk | 10 | 99,00 | 990,00 |
| 62 | Kit de embreagem | Kit | Valeo | 2 | 668,00 | 1.336,00 |
| 78 | Lâmpada do farol | Unidade | Philips | 10 | 30,00 | 300,00 |
| 80 | Lanterna traseira direita | Unidade | Arteb | 10 | 109,00 | 1.090,00 |
| 79 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | Arteb | 10 | 109,00 | 1.090,00 |
| 81 | Macaco | Unidade | Fortg | 4 | 150,00 | 600,00 |
| 82 | Maçanetas das portas | Unidade | Trilha | 15 | 42,00 | 630,00 |
| 83 | Molas traseiras | Unidade | Cindumel | 6 | 709,00 | 4.254,00 |
| 84 | Painel completo | Unidade | Toyota | 2 | 1.368,00 | 2.736,00 |
| 85 | Palhetas de limpador de parabrisa | Unidade | Dina | 15 | 50,00 | 750,00 |
| 86 | Parabrisa | Unidade | Toyota | 2 | 460,00 | 920,00 |
| 87 | Para-choque dianteiro | Unidade | Trilha | 3 | 497,00 | 1.491,00 |
| 88 | Para-choque traseiro | Unidade | Trilha | 3 | 460,00 | 1.380,00 |
| 89 | Pivô inferior | Unidade | Trw | 20 | 79,00 | 1.580,00 |
| 90 | Pivô superior | Unidade | Trw | 20 | 84,00 | 1.680,00 |
| 91 | Porcas e parafusos para rodas | Unidade | Zm | 45 | 24,00 | 1.080,00 |
| 92 | Porta direita | Unidade | Toyota | 2 | 520,00 | 1.040,00 |
| 93 | Porta esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 520,00 | 1.040,00 |
| 94 | Porta traseira direita | Unidade | Toyota | 2 | 508,00 | 1.016,00 |
| 95 | Porta traseira esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 508,00 | 1.016,00 |

PEDRE.RAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 279
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Radiador | Unidade | Visconde | 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 97 | Retentor do volante | Unidade | Sabo | 4 | 68,00 | 272,00 |
| 98 | Retrovisor | Unidade | Retrovex | 7 | 119,00 | 833,00 |
| 99 | Retrovisor interno | Unidade | Retrovex | 4 | 156,00 | 624,00 |
| 100 | Roda liga leve | Unidade | Tws | 5 | 210,00 | 1.050,00 |
| 101 | Rolamento de roda traseiro | Unidade | Skf | 8 | 97,00 | 776,00 |
| 102 | Tampa do tanque de combustível | Unidade | Tanclick | 10 | 42,00 | 420,00 |
| 103 | Tanque de combustivel | Unidade | Bepo | 2 | 760,00 | 1.520,00 |
| 104 | Tapetes | Unidade | Universal | 10 | 85,00 | 850,00 |
| 105 | Tela dianteira | Unidade | Toyota | 4 | 262,00 | 1.048,00 |
| 106 | Terminal de bateria | Unidade | Medaulo | 15 | 19,00 | 285,00 |
| 107 | Terminal de direção ld | Unidade | Trw | 16 | 95,00 | 1.520,00 |
| 108 | Terminal de direção le | Unidade | Trw | 16 | 100,00 | 1.600,00 |
| 109 | Trava da tampa traseira | Unidade | Trilha | 10 | 26,00 | 260,00 |
| 110 | Vidro da porta direita | Unidade | Trilha | 4 | 324,00 | 1.292,00 |
| 111 | Vidro da porta esquerda | Unidade | Trilha | 5 | 324,00 | 1.620,00 |
| 112 | Vidro traseiro | Unidade | Trilha | 5 | 410,00 | 2.050,00 |

| TOYOTA HILUX 1998 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **MARCA** | **QUANT.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 01 | Abraçadeira do escapamento | Unidade | Vp8 | 12 | 32,00 | 384,00 |
| 02 | Abraçadeira mangote do radiador | Unidade | Vp8 | 30 | 18,00 | 540,00 |
| 03 | Alternador | Unidade | Bosch | 2 | 1.119,00 | 2.238,00 |
| 04 | Amortecedor dianteiro | Par | Cofap | 7 | 199,00 | 1.393,00 |
| 05 | Amortecedor traseiro | Par | Cofap | 7 | 180,00 | 1.260,00 |
| 06 | Anel de vedação do escapamento | Unidade | Kit cia | 11 | 26,00 | 286,00 |
| 07 | Balança traseira | Unidade | Perfect | 8 | 132,00 | 1.056,00 |
| 08 | Banco estofado | Unidade | Shutt | 4 | 243,00 | 972,00 |
| 09 | Barra de direção | Unidade | Trw | 6 | 219,00 | 1.314,00 |
| 10 | Base amortecedor | Unidade | Cofap | 10 | 56,00 | 560,00 |
| 11 | Base da caixa de marcha | Unidade | Axios | 10 | 68,00 | 680,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 280
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Base do motor | Unidade | Axios | 10 | 76,00 | 760,00 |
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unidade | Moura | 2 | 875,00 | 1.750,00 |
| 14 | Bico injetor | Unidade | Bosch | 2 | 425,00 | 850,00 |
| 15 | Bieleta | Unidade | Nakata | 10 | 50,00 | 500,00 |
| 16 | Bomba d´água | Unidade | Nakata | 4 | 146,00 | 584,00 |
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unidade | Axios | 15 | 19,00 | 285,00 |
| 18 | Borracha de escapamento final | Unidade | Axios | 15 | 26,00 | 390,00 |
| 19 | Borracha do amortecedor | Unidade | Axios | 15 | 16,00 | 240,00 |
| 20 | Borracha do estabilizador | Unidade | Axios | 15 | 26,00 | 390,00 |
| 21 | Borracha parabrisa | Unidade | Trilha | 4 | 149,00 | 596,00 |
| 22 | Braço axial | Unidade | Nakata | 10 | 76,00 | 760,00 |
| 23 | Braço do setor | Unidade | Nakata | 5 | 158,00 | 790,00 |
| 24 | Braço I | Unidade | Nakata | 5 | 174,00 | 870,00 |
| 25 | Bucha da balança inferior | Unidade | Axios | 20 | 59,00 | 1.180,00 |
| 26 | Bucha da balança superior | Unidade | Axios | 20 | 57,00 | 1.140,00 |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unidade | Axios | 20 | 54,00 | 1.080,00 |
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unidade | Axios | 20 | 39,00 | 780,00 |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unidade | Axios | 20 | 55,00 | 1.100,00 |
| 30 | Bucha do estabilizador | Unidade | Axios | 20 | 29,00 | 580,00 |
| 31 | Bucha do tirante | Unidade | Axios | 20 | 44,00 | 880,00 |
| 32 | Buzina | Unidade | Fiamm | 8 | 58,00 | 464,00 |
| 33 | Cabo de bateria | Unidade | Permak | 40 | 57,00 | 2.280,00 |
| 34 | Cabo de embreagem | Unidade | Cabovel | 10 | 53,00 | 530,00 |
| 35 | Cabo do acelerador | Unidade | Cabovel | 10 | 50,00 | 500,00 |
| 36 | Cabo do velocímetro | Unidade | Cabovel | 4 | 43,00 | 172,00 |
| 37 | Caixa de direção | Unidade | Trw | 2 | 903,00 | 1.806,00 |
| 38 | Caixa de marcha | Unidade | Toyota | 2 | 2.176,00 | 4.352,00 |
| 39 | Calha | Unidade | Tws | 3 | 199,00 | 597,00 |
| 40 | Capô | Unidade | Toyota | 2 | 530,00 | 1.060,00 |
| 41 | Chave de roda | Unidade | Gedore | 4 | 46,00 | 184,00 |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unidade | Trw | 10 | 59,00 | 590,00 |
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unidade | Trw | 10 | 65,00 | 650,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 20800/2023
FLS. 281
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unidade | Trw | 8 | 124,00 | 992,00 |
| 45 | Cilindro mestre | Unidade | Trw | 6 | 158,00 | 948,00 |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unidade | Trw | 6 | 150,00 | 900,00 |
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unidade | Sabo | 15 | 43,00 | 645,00 |
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 15 | 43,00 | 645,00 |
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unidade | Sabo | 15 | 43,00 | 645,00 |
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unidade | Sabo | 15 | 43,00 | 645,00 |
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unidade | Sabo | 15 | 43,00 | 645,00 |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 15 | 43,00 | 645,00 |
| 53 | Cola parabrisa | Unidade | Wurth | 8 | 60,00 | 480,00 |
| 57 | Correia da bomba | Unidade | Continental | 8 | 42,00 | 336,00 |
| 54 | Correia de ventoinha | Unidade | Continental | 8 | 39,00 | 312,00 |
| 55 | Correia dentada | Unidade | Continental | 8 | 94,00 | 752,00 |
| 56 | Correia do alternador | Unidade | Continental | 8 | 43,00 | 344,00 |
| 58 | Correia do hidráulico | Unidade | Continental | 8 | 41,00 | 328,00 |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unidade | Spicer | 8 | 50,00 | 400,00 |
| 60 | Diferencial completo | Unidade | Toyota | 2 | 799,00 | 1.598,00 |
| 61 | Direção | Unidade | Toyota | 4 | 220,00 | 880,00 |
| 63 | Disco de freio | Unidade | Trw | 7 | 119,00 | 833,00 |
| 64 | Farol de milha | Unidade | Arteb | 4 | 46,00 | 184,00 |
| 65 | Farol direito | Unidade | Arteb | 8 | 174,00 | 1.392,00 |
| 66 | Farol esquerdo | Unidade | Arteb | 8 | 174,00 | 1.392,00 |
| 67 | Fechadura do capô | Unidade | Trilha | 15 | 74,00 | 1.110,00 |
| 68 | Filtro de ar | Unidade | Tecfil | 25 | 70,00 | 1.750,00 |
| 69 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 25 | 50,00 | 1.250,00 |
| 70 | Fita da direção da buzina | Unidade | Marilia | 13 | 46,00 | 598,00 |
| 71 | Fusíveis | Unidade | Dni | 150 | 11,00 | 1.650,00 |
| 72 | Jogo de cabo de vela | Unidade | Ngk | 10 | 108,00 | 1.080,00 |
| 73 | Jogo de escova do motor de partida | Unidade | Bosch | 15 | 69,00 | 1.035,00 |
| 74 | Jogo de junta do motor | Unidade | Sabo | 4 | 244,00 | 976,00 |
| 75 | Jogo de lona de freio | Unidade | Frasle | 15 | 184,00 | 2.760,00 |
| 76 | Jogo de pastilhas de freio | Unidade | Frasle | 15 | 89,00 | 1.335,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020300/2023
FLS. 252
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Jogo de velas | Unidade | Ngk | 10 | 99,00 | 990,00 |
| 62 | Kit de embreagem | Kit | Valeo | 2 | 668,00 | 1.336,00 |
| 78 | Lâmpada do farol | Unidade | Philips | 10 | 30,00 | 300,00 |
| 80 | Lanterna traseira direita | Unidade | Arteb | 10 | 109,00 | 1.090,00 |
| 79 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | Arteb | 10 | 109,00 | 1.090,00 |
| 81 | Macaco | Unidade | Fortg | 4 | 150,00 | 600,00 |
| 82 | Maçanetas das portas | Unidade | Trilha | 15 | 42,00 | 630,00 |
| 83 | Molas traseiras | Unidade | Cindumel | 6 | 709,00 | 4.254,00 |
| 84 | Painel completo | Unidade | Toyota | 2 | 1.368,00 | 2.736,00 |
| 85 | Palhetas de limpador de parabrisa | Unidade | Dina | 15 | 50,00 | 750,00 |
| 86 | Parabrisa | Unidade | Toyota | 2 | 460,00 | 920,00 |
| 87 | Para-choque dianteiro | Unidade | Trilha | 3 | 497,00 | 1.491,00 |
| 88 | Para-choque traseiro | Unidade | Trilha | 3 | 460,00 | 1.380,00 |
| 89 | Pivô inferior | Unidade | Trw | 20 | 79,00 | 1.580,00 |
| 90 | Pivô superior | Unidade | Trw | 20 | 84,00 | 1.680,00 |
| 91 | Porcas e parafusos para rodas | Unidade | Zm | 45 | 24,00 | 1.080,00 |
| 92 | Porta direita | Unidade | Toyota | 2 | 520,00 | 1.040,00 |
| 93 | Porta esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 520,00 | 1.040,00 |
| 94 | Porta traseira direita | Unidade | Toyota | 2 | 508,00 | 1.016,00 |
| 95 | Porta traseira esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 508,00 | 1.016,00 |
| 96 | Radiador | Unidade | Visconde | 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 97 | Retentor do volante | Unidade | Sabo | 4 | 68,00 | 272,00 |
| 98 | Retrovisor | Unidade | Retrovex | 7 | 119,00 | 833,00 |
| 99 | Retrovisor interno | Unidade | Retrovex | 4 | 156,00 | 624,00 |
| 100 | Roda liga leve | Unidade | Tws | 5 | 210,00 | 1.050,00 |
| 101 | Rolamento de roda traseiro | Unidade | Skf | 8 | 97,00 | 776,00 |
| 102 | Tampa do tanque de combustível | Unidade | Tanclick | 10 | 42,00 | 420,00 |
| 103 | Tanque de combustível | Unidade | Bepo | 2 | 760,00 | 1.520,00 |
| 104 | Tapetes | Unidade | Universal | 10 | 85,00 | 850,00 |
| 105 | Tela dianteira | Unidade | Toyota | 4 | 262,00 | 1.048,00 |
| 106 | Terminal de bateria | Unidade | Medaulo | 15 | 19,00 | 285,00 |
| 107 | Terminal de direção ld | Unidade | Trw | 16 | 95,00 | 1.520,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020300/2023
FLS. 283
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Terminal de direção le | Unidade | Trw | 16 | 100,00 | 1.600,00 |
| 109 | Trava da tampa traseira | Unidade | Trilha | 10 | 26,00 | 260,00 |
| 110 | Vidro da porta direita | Unidade | Trilha | 4 | 324,00 | 1.292,00 |
| 111 | Vidro da porta esquerda | Unidade | Trilha | 5 | 324,00 | 1.620,00 |
| 112 | Vidro traseiro | Unidade | Trilha | 5 | 410,00 | 2.050,00 |

| CHEVROLET GM S10 COLINA 2006 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **MARCA** | **QUANT.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 01 | Abraçadeira do escapamento | Unidade | Vp8 | 12 | 32,00 | 384,00 |
| 02 | Abraçadeira mangote do radiador | Unidade | Vp8 | 30 | 18,00 | 540,00 |
| 03 | Alternador | Unidade | Bosch | 2 | 1.119,00 | 2.238,00 |
| 04 | Amortecedor dianteiro | Par | Cofap | 7 | 199,00 | 1.393,00 |
| 05 | Amortecedor traseiro | Par | Cofap | 7 | 180,00 | 1.260,00 |
| 06 | Anel de vedação do escapamento | Unidade | Kit cia | 11 | 26,00 | 286,00 |
| 07 | Balança traseira | Unidade | Perfect | 8 | 132,00 | 1.056,00 |
| 08 | Banco estofado | Unidade | Shutt | 4 | 243,00 | 972,00 |
| 09 | Barra de direção | Unidade | Trw | 6 | 219,00 | 1.314,00 |
| 10 | Base amortecedor | Unidade | Cofap | 10 | 56,00 | 560,00 |
| 11 | Base da caixa de marcha | Unidade | Axios | 10 | 68,00 | 680,00 |
| 12 | Base do motor | Unidade | Axios | 10 | 76,00 | 760,00 |
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unidade | Moura | 2 | 875,00 | 1.750,00 |
| 14 | Bico injetor | Unidade | Bosch | 2 | 425,00 | 850,00 |
| 15 | Bieleta | Unidade | Nakata | 10 | 50,00 | 500,00 |
| 16 | Bomba d´água | Unidade | Nakata | 4 | 146,00 | 584,00 |
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unidade | Axios | 15 | 19,00 | 285,00 |
| 18 | Borracha de escapamento final | Unidade | Axios | 15 | 26,00 | 390,00 |
| 19 | Borracha do amortecedor | Unidade | Axios | 15 | 16,00 | 240,00 |
| 20 | Borracha do estabilizador | Unidade | Axios | 15 | 26,00 | 390,00 |
| 21 | Borracha parabrisa | Unidade | Trilha | 4 | 149,00 | 596,00 |
| 22 | Braço axial | Unidade | Nakata | 10 | 76,00 | 760,00 |
| 23 | Braço do setor | Unidade | Nakata | 5 | 158,00 | 790,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 028001/2023
FLS. 284
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Braço l | Unidade | Nakata | 5 | 174,00 | 870,00 |
| 25 | Bucha da balança inferior | Unidade | Axios | 20 | 59,00 | 1.180,00 |
| 26 | Bucha da balança superior | Unidade | Axios | 20 | 57,00 | 1.140,00 |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unidade | Axios | 20 | 54,00 | 1.080,00 |
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unidade | Axios | 20 | 39,00 | 780,00 |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unidade | Axios | 20 | 55,00 | 1.100,00 |
| 30 | Bucha do estabilizador | Unidade | Axios | 20 | 29,00 | 580,00 |
| 31 | Bucha do tirante | Unidade | Axios | 20 | 44,00 | 880,00 |
| 32 | Buzina | Unidade | Fiamm | 8 | 58,00 | 464,00 |
| 33 | Cabo de bateria | Unidade | Permak | 40 | 57,00 | 2.280,00 |
| 34 | Cabo de embreagem | Unidade | Cabovel | 10 | 53,00 | 530,00 |
| 35 | Cabo do acelerador | Unidade | Cabovel | 10 | 50,00 | 500,00 |
| 36 | Cabo do velocímetro | Unidade | Cabovel | 4 | 43,00 | 172,00 |
| 37 | Caixa de direção | Unidade | Trw | 2 | 903,00 | 1.806,00 |
| 38 | Caixa de marcha | Unidade | Toyota | 2 | 2.176,00 | 4.352,00 |
| 39 | Calha | Unidade | Tws | 3 | 199,00 | 597,00 |
| 40 | Capô | Unidade | Toyota | 2 | 530,00 | 1.060,00 |
| 41 | Chave de roda | Unidade | Gedore | 4 | 46,00 | 184,00 |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unidade | Trw | 10 | 59,00 | 590,00 |
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unidade | Trw | 10 | 65,00 | 650,00 |
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unidade | Trw | 8 | 124,00 | 992,00 |
| 45 | Cilindro mestre | Unidade | Trw | 6 | 158,00 | 948,00 |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unidade | Trw | 6 | 150,00 | 900,00 |
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unidade | Sabo | 15 | 43,00 | 645,00 |
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 15 | 43,00 | 645,00 |
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unidade | Sabo | 15 | 43,00 | 645,00 |
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unidade | Sabo | 15 | 43,00 | 645,00 |
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unidade | Sabo | 15 | 43,00 | 645,00 |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 15 | 43,00 | 645,00 |
| 53 | Cola parabrisa | Unidade | Wurth | 8 | 60,00 | 480,00 |
| 57 | Correia da bomba | Unidade | Continental | 8 | 42,00 | 336,00 |
| 54 | Correia de ventoinha | Unidade | Continental | 8 | 39,00 | 312,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020300/2023
FLS. 285
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Correia dentada | Unidade | Continental | 8 | 94,00 | 752,00 |
| 56 | Correia do alternador | Unidade | Continental | 8 | 43,00 | 344,00 |
| 58 | Correia do hidráulico | Unidade | Continental | 8 | 41,00 | 328,00 |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unidade | Spicer | 8 | 50,00 | 400,00 |
| 60 | Diferencial completo | Unidade | Toyota | 2 | 799,00 | 1.598,00 |
| 61 | Direção | Unidade | Toyota | 4 | 220,00 | 880,00 |
| 63 | Disco de freio | Unidade | Trw | 7 | 119,00 | 833,00 |
| 64 | Farol de milha | Unidade | Arteb | 4 | 46,00 | 184,00 |
| 65 | Farol direito | Unidade | Arteb | 8 | 174,00 | 1.392,00 |
| 66 | Farol esquerdo | Unidade | Arteb | 8 | 174,00 | 1.392,00 |
| 67 | Fechadura do capô | Unidade | Trilha | 15 | 74,00 | 1.110,00 |
| 68 | Filtro de ar | Unidade | Tecfil | 25 | 70,00 | 1.750,00 |
| 69 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 25 | 50,00 | 1.250,00 |
| 70 | Fita da direção da buzina | Unidade | Marilia | 13 | 46,00 | 598,00 |
| 71 | Fusíveis | Unidade | Dni | 150 | 11,00 | 1.650,00 |
| 72 | Jogo de cabo de vela | Unidade | Ngk | 10 | 108,00 | 1.080,00 |
| 73 | Jogo de escova do motor de partida | Unidade | Bosch | 15 | 69,00 | 1.035,00 |
| 74 | Jogo de junta do motor | Unidade | Sabo | 4 | 244,00 | 976,00 |
| 75 | Jogo de lona de freio | Unidade | Frasle | 15 | 184,00 | 2.760,00 |
| 76 | Jogo de pastilhas de freio | Unidade | Frasle | 15 | 89,00 | 1.335,00 |
| 77 | Jogo de velas | Unidade | Ngk | 10 | 99,00 | 990,00 |
| 62 | Kit de embreagem | Kit | Valeo | 2 | 668,00 | 1.336,00 |
| 78 | Lâmpada do farol | Unidade | Philips | 10 | 30,00 | 300,00 |
| 80 | Lanterna traseira direita | Unidade | Arteb | 10 | 109,00 | 1.090,00 |
| 79 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | Arteb | 10 | 109,00 | 1.090,00 |
| 81 | Macaco | Unidade | Fortg | 4 | 150,00 | 600,00 |
| 82 | Maçanetas das portas | Unidade | Trilha | 15 | 42,00 | 630,00 |
| 83 | Molas traseiras | Unidade | Cindumel | 6 | 709,00 | 4.254,00 |
| 84 | Painel completo | Unidade | Toyota | 2 | 1.368,00 | 2.736,00 |
| 85 | Palhetas de limpador de parabrisa | Unidade | Dina | 15 | 50,00 | 750,00 |
| 86 | Parabrisa | Unidade | Toyota | 2 | 460,00 | 920,00 |
| 87 | Para-choque dianteiro | Unidade | Trilha | 3 | 497,00 | 1.491,00 |



Viviane

PEDREIRAS/MA
Proc. 020801/2023
FLS. 286
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Para-choque traseiro | Unidade | Trilha | 3 | 460,00 | 1.380,00 |
| 89 | Pivô inferior | Unidade | Trw | 20 | 79,00 | 1.580,00 |
| 90 | Pivô superior | Unidade | Trw | 20 | 84,00 | 1.680,00 |
| 91 | Porcas e parafusos para rodas | Unidade | Zm | 45 | 24,00 | 1.080,00 |
| 92 | Porta direita | Unidade | Toyota | 2 | 520,00 | 1.040,00 |
| 93 | Porta esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 520,00 | 1.040,00 |
| 94 | Porta traseira direita | Unidade | Toyota | 2 | 508,00 | 1.016,00 |
| 95 | Porta traseira esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 508,00 | 1.016,00 |
| 96 | Radiador | Unidade | Visconde | 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 97 | Retentor do volante | Unidade | Sabo | 4 | 68,00 | 272,00 |
| 98 | Retrovisor | Unidade | Retrovex | 7 | 119,00 | 833,00 |
| 99 | Retrovisor interno | Unidade | Retrovex | 4 | 156,00 | 624,00 |
| 100 | Roda liga leve | Unidade | Tws | 5 | 210,00 | 1.050,00 |
| 101 | Rolamento de roda traseiro | Unidade | Skf | 8 | 97,00 | 776,00 |
| 102 | Tampa do tanque de combustível | Unidade | Tanclick | 10 | 42,00 | 420,00 |
| 103 | Tanque de combustível | Unidade | Bepo | 2 | 760,00 | 1.520,00 |
| 104 | Tapetes | Unidade | Universal | 10 | 85,00 | 850,00 |
| 105 | Tela dianteira | Unidade | Toyota | 4 | 262,00 | 1.048,00 |
| 106 | Terminal de bateria | Unidade | Medaulo | 15 | 19,00 | 285,00 |
| 107 | Terminal de direção ld | Unidade | Trw | 16 | 95,00 | 1.520,00 |
| 108 | Terminal de direção le | Unidade | Trw | 16 | 100,00 | 1.600,00 |
| 109 | Trava da tampa traseira | Unidade | Trilha | 10 | 26,00 | 260,00 |
| 110 | Vidro da porta direita | Unidade | Trilha | 4 | 324,00 | 1.292,00 |
| 111 | Vidro da porta esquerda | Unidade | Trilha | 5 | 324,00 | 1.620,00 |
| 112 | Vidro traseiro | Unidade | Trilha | 5 | 410,00 | 2.050,00 |

| RENAULT DUSTER 16D 4X2 2013/2014 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **MARCA** | **QUANT.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 01 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unidade | Cofap | 4 | 440,00 | 1.760,00 |
| 02 | Amortecedor traseiro turbogas | Unidade | Cofap | 4 | 440,00 | 1.760,00 |
| 03 | Asa do uruburu | Unidade | Fiat | 4 | 107,00 | 428,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/202 3
Fls. 287
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Barra axial dir | Unidade | Trw | 15 | 40,00 | 600,00 |
| 05 | Base coxim amort .dt | Unidade | Axios | 10 | 84,00 | 840,00 |
| 06 | Base cx marcha | Unidade | Axios | 10 | 65,00 | 650,00 |
| 07 | Base motor dt d | Unidade | Axios | 10 | 60,00 | 600,00 |
| 08 | Bateria 60 amperes | Unidade | Heliar | 2 | 515,00 | 1.030,00 |
| 09 | Bomba d´água | Unidade | Urba | 6 | 45,00 | 270,00 |
| 10 | Bomba de óleo | Unidade | Shadek | 6 | 450,00 | 2.700,00 |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unidade | Dhb | 4 | 554,00 | 2.216,00 |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unidade | Fiat | 10 | 70,00 | 700,00 |
| 13 | Bucha da sapata | Unidade | Fiat | 10 | 17,00 | 170,00 |
| 14 | Cabeçote motor | Unidade | Fiat | 2 | 576,00 | 1.152,00 |
| 15 | Cabo acelerador | Unidade | Cabovel | 15 | 56,00 | 840,00 |
| 16 | Cabo de freio completo | Unidade | Cabovel | 10 | 81,00 | 810,00 |
| 17 | Cabo de vela | Unidade | Ngk | 10 | 85,00 | 850,00 |
| 18 | Cabo embreagem | Unidade | Cabovel | 10 | 40,00 | 400,00 |
| 19 | Chave de roda | Unidade | Gedore | 10 | 36,00 | 360,00 |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unidade | Trw | 7 | 144,00 | 1.008,00 |
| 21 | Cilindro rd ts | Unidade | Trw | 10 | 36,00 | 360,00 |
| 22 | Colar de embreagem | Unidade | Ina | 10 | 606,00 | 6.060,00 |
| 23 | Correia dentada | Unidade | Continental | 12 | 48,00 | 576,00 |
| 24 | Correia gir alt dh | Unidade | Continental | 12 | 35,00 | 420,00 |
| 25 | Disco de freio dt | Unidade | Trw | 9 | 535,00 | 4.815,00 |
| 26 | Farol dt direito | Unidade | Arteb | 7 | 206,00 | 1.442,00 |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unidade | Arteb | 7 | 206,00 | 1.442,00 |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unidade | Tecfil | 25 | 23,00 | 575,00 |
| 29 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 25 | 23,00 | 575,00 |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unidade | Tecfil | 25 | 23,00 | 575,00 |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unidade | Tecfil | 25 | 23,00 | 575,00 |
| 32 | Hidrovacuo | Unidade | Bosch | 4 | 323,00 | 1.292,00 |
| 33 | Jogo arruela comando | Jogo | Metal leve | 8 | 258,00 | 2.064,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0308001/202_3
FLS. 288
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Jogo balancim motor | Jogo | Metal leve | 8 | 96,00 | 768,00 |
| 35 | Jogo bronze biela | Jogo | Metal leve | 8 | 144,00 | 1.152,00 |
| 36 | Jogo bronze comando central | Jogo | Metal leve | 8 | 159,00 | 1.272,00 |
| 37 | Jogo junta motor | Jogo | Sabo | 8 | 161,00 | 1.288,00 |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Jogo | Metal leve | 8 | 123,00 | 984,00 |
| 39 | Jogo pistom motor | Jogo | Metal leve | 8 | 100,00 | 800,00 |
| 40 | Jogo segmento motor | Jogo | Metal leve | 8 | 220,00 | 1.760,00 |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | Spicer | 9 | 86,00 | 774,00 |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Kit | Sacks | 7 | 1.075,00 | 7.525,00 |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Kit | Trw | 10 | 254,00 | 2.540,00 |
| 44 | Kit rolamento ts | Kit | Skf | 20 | 35,00 | 700,00 |
| 45 | Lanterna ts d | Unidade | Arteb | 10 | 67,00 | 670,00 |
| 46 | Lanterna ts e | Unidade | Arteb | 10 | 80,00 | 800,00 |
| 47 | Lona traseira | Unidade | Frasle | 15 | 80,00 | 1.200,00 |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unidade | Borcal | 4 | 285,00 | 1.140,00 |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unidade | Universal | 10 | 60,00 | 600,00 |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unidade | Sabo | 15 | 50,00 | 750,00 |
| 51 | Mangote superior radiador | Unidade | Sabo | 15 | 35,00 | 525,00 |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unidade | Trw | 15 | 35,00 | 525,00 |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unidade | Trw | 15 | 50,00 | 750,00 |
| 54 | Motor de partida | Unidade | Bosch | 4 | 1.705,00 | 6.820,00 |
| 55 | Palhetas convencionais | Unidade | Dina | 15 | 92,00 | 1.380,00 |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unidade | Pilkington | 5 | 776,00 | 3.880,00 |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unidade | Fiat | 5 | 845,00 | 4.225,00 |
| 58 | Parachoque traseiro | Unidade | Fiat | 5 | 1.200,00 | 6.000,00 |
| 59 | Pastilha freio dt | Unidade | Frasle | 20 | 208,00 | 4.160,00 |
| 60 | Pivô | Unidade | Trw | 25 | 265,00 | 6.625,00 |
| 61 | Protetor de cárter | Unidade | Fiat | 15 | 38,00 | 570,00 |
| 62 | Radiador | Unidade | Visconde | 5 | 335,00 | 1.675,00 |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unidade | Trw | 15 | 55,00 | 825,00 |
| 64 | Retentor volante motor | Unidade | Sabo | 12 | 210,00 | 2.520,00 |
| 65 | Retrovisor direito | Unidade | Retrovex | 12 | 136,00 | 1.632,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020600 1/202 3
FLS. 289
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unidade | Retrovex | 16 | 165,00 | 2.640,00 |
| 67 | Rolamento roda dt | Unidade | Skf | 16 | 96,00 | 1.536,00 |
| 68 | Sapata de freio | Unidade | Frasle | 16 | 96,00 | 1.536,00 |
| 69 | Silencioso ts | Unidade | Fiat | 6 | 615,00 | 3.690,00 |
| 70 | Tambor de freio ts | Unidade | Trw | 10 | 260,00 | 2.600,00 |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unidade | Universal | 10 | 178,00 | 1.780,00 |
| 72 | Terminal | Unidade | Trw | 9 | 46,00 | 414,00 |
| 73 | Terminal direção | Unidade | Trw | 9 | 55,00 | 495,00 |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unidade | Universal | 20 | 60,00 | 1.200,00 |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unidade | Universal | 20 | 60,00 | 1.200,00 |
| 76 | Vela | Unidade | Ngk | 10 | 104,00 | 1.040,00 |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unidade | Fiat | 4 | 395,00 | 1.580,00 |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unidade | Fiat | 4 | 465,00 | 1.860,00 |
| 79 | Virabrequim do motor | Unidade | FIAT | 4 | 536,00 | 2.144,00 |

| MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 150 2019 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID** | **QTD** | **MARCA** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 1 | Agulha | Unid | 8 | Trilha | 40,00 | 320,00 |
| 2 | Alça | Unid | 8 | Trilha | 67,00 | 536,00 |
| 3 | Amortecedor traseiro | Unid | 5 | Cofap | 395,00 | 1.975,00 |
| 4 | Anel de segmento | Unid | 8 | Honda | 65,00 | 520,00 |
| 5 | Anel de vareta | Unid | 10 | Wylerson | 46,00 | 460,00 |
| 6 | Bateria de 5,5 amperes | Unid | 7 | Heliar | 195,00 | 1.365,00 |
| 7 | Biela | Unid | 9 | Honda | 160,00 | 1.440,00 |
| 8 | Bucha da balança | Unid | 12 | Honda | 45,00 | 540,00 |
| 9 | Bucha da coroa | Unid | 12 | Trilha | 50,00 | 600,00 |
| 10 | Cabo de embreagem | Unid | 32 | Trilha | 33,00 | 1.056,00 |
| 11 | Cabo de freio | Unid | 32 | Trilha | 15,00 | 480,00 |
| 12 | Cabo de vela | Unid | 17 | Ngk | 30,00 | 510,00 |
| 13 | Cabo de velocímetro | Unid | 17 | Trilha | 33,00 | 561,00 |
| 14 | Cabo do acelerador | Unid | 32 | Trilha | 33,00 | 1.056,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020801/2023
FLS. 090
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Caixa de direção | Unid | 2 | Honda | 330,00 | 660,00 |
| 16 | Camisa do motor | Unid | 7 | Honda | 55,00 | 385,00 |
| 17 | Cavaleta lateral | Unid | 15 | Honda | 56,00 | 840,00 |
| 18 | Corrente | Unid | 7 | Vaz | 111,00 | 777,00 |
| 19 | Cubo dianteiro | Unid | 5 | Trilha | 60,00 | 300,00 |
| 20 | Cubo traseiro | Unid | 10 | Trilha | 257,00 | 2.570,00 |
| 21 | Engenho de velocidade | Unid | 10 | Honda | 14,00 | 140,00 |
| 22 | Esticador de corrente | Unid | 10 | Vaz | 70,00 | 700,00 |
| 23 | Farol | Unid | 7 | Cibie | 58,00 | 406,00 |
| 24 | Guidão | Unid | 7 | Trilha | 499,00 | 3.493,00 |
| 25 | Jogo de junta do motor | Unid | 12 | Honda | 75,00 | 900,00 |
| 26 | Jogo de patin de freio | Unid | 7 | Trilha | 90,00 | 630,00 |
| 27 | Kit de tração | Unid | 10 | Vaz | 30,00 | 300,00 |
| 28 | Lâmpada biodo | Unid | 12 | Philips | 29,00 | 348,00 |
| 29 | Lâmpada de 2 contatos | Unid | 14 | Philips | 11,00 | 154,00 |
| 30 | Lâmpada do painel | Unid | 30 | Philips | 11,00 | 330,00 |
| 31 | Lâmpada do pisca | Unid | 35 | Philips | 11,00 | 385,00 |
| 32 | Lâmpada do stop | Unid | 14 | Philips | 11,00 | 154,00 |
| 33 | Lanterna do pisca | Unid | 20 | Hamp | 45,00 | 900,00 |
| 34 | Lona de freio | Unid | 10 | Trilha | 33,00 | 330,00 |
| 35 | Manopla | Unid | 15 | Trilha | 45,00 | 675,00 |
| 36 | Pastilha de freio | Unid | 12 | Frasle | 50,00 | 600,00 |
| 37 | Pedal da marcha | Unid | 10 | Frasle | 45,00 | 450,00 |
| 38 | Pedal de freio | Unid | 10 | Hamp | 65,00 | 650,00 |
| 39 | Pedal de partida | Unid | 10 | Hamp | 50,00 | 500,00 |
| 40 | Pisca | Unid | 20 | Hamp | 50,00 | 1.000,00 |
| 41 | Pistão | Unid | 10 | Mayle | 120,00 | 1.200,00 |
| 42 | Relê de pisca | Unid | 15 | Dni | 25,00 | 375,00 |
| 43 | Retentor de válvula | Unid | 20 | Honda | 20,00 | 400,00 |
| 44 | Retentor do telescópio | Unid | 15 | Honda | 21,00 | 315,00 |
| 45 | Retrovisor | Unid | 15 | Hamp | 55,00 | 825,00 |
| 46 | Rolamento de apoio | Unid | 12 | Skf | 33,00 | 396,00 |

PEDREIRA SIMA
Proc. 020800/2023
FLS. 891
Rub.



Vivone

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Rolamento de biela | Unid | 17 | Skf | 41,00 | 697,00 |
| 48 | Segmento | Unid | 12 | Honda | 54,00 | 648,00 |
| 49 | Solução de bateria | Unid | 15 | Koube | 28,00 | 420,00 |
| 50 | Tampa do tanque | Unid | 7 | Honda | 58,00 | 406,00 |
| 51 | Telescópio | Unid | 7 | Honda | 106,00 | 742,00 |
| 52 | Válvula de admissão | Unid | 10 | Honda | 160,00 | 1.600,00 |
| 53 | Válvula de escape | Unid | 10 | Honda | 51,00 | 510,00 |
| 54 | Vela de ignição | Unid | 15 | Ngk | 51,00 | 765,00 |

| MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 2008 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID** | **QTD** | **MARCA** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 1 | Agulha | Unid | 8 | Trilha | 40,00 | 320,00 |
| 2 | Alça | Unid | 8 | Trilha | 67,00 | 536,00 |
| 3 | Amortecedor traseiro | Unid | 5 | Cofap | 395,00 | 1.975,00 |
| 4 | Anel de segmento | Unid | 8 | Honda | 65,00 | 520,00 |
| 5 | Anel de vareta | Unid | 10 | Wylerson | 46,00 | 460,00 |
| 6 | Bateria de 5,5 amperes | Unid | 7 | Heliar | 195,00 | 1.365,00 |
| 7 | Biela | Unid | 9 | Honda | 160,00 | 1.440,00 |
| 8 | Bucha da balança | Unid | 12 | Honda | 45,00 | 540,00 |
| 9 | Bucha da coroa | Unid | 12 | Trilha | 50,00 | 600,00 |
| 10 | Cabo de embreagem | Unid | 32 | Trilha | 33,00 | 1.056,00 |
| 11 | Cabo de freio | Unid | 32 | Trilha | 15,00 | 480,00 |
| 12 | Cabo de vela | Unid | 17 | Ngk | 30,00 | 510,00 |
| 13 | Cabo de velocímetro | Unid | 17 | Trilha | 33,00 | 561,00 |
| 14 | Cabo do acelerador | Unid | 32 | Trilha | 33,00 | 1.056,00 |
| 15 | Caixa de direção | Unid | 2 | Honda | 330,00 | 660,00 |
| 16 | Camisa do motor | Unid | 7 | Honda | 55,00 | 385,00 |
| 17 | Cavaleta lateral | Unid | 15 | Honda | 56,00 | 840,00 |
| 18 | Corrente | Unid | 7 | Vaz | 111,00 | 777,00 |
| 19 | Cubo dianteiro | Unid | 5 | Trilha | 60,00 | 300,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208002023
FLS. 292
Rub.



Viviana

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Cubo traseiro | Unid | 10 | Trilha | 257,00 | 2.570,00 |
| 21 | Engenho de velocidade | Unid | 10 | Honda | 14,00 | 140,00 |
| 22 | Esticador de corrente | Unid | 10 | Vaz | 70,00 | 700,00 |
| 23 | Farol | Unid | 7 | Cibie | 58,00 | 406,00 |
| 24 | Guidão | Unid | 7 | Trilha | 499,00 | 3.493,00 |
| 25 | Jogo de junta do motor | Unid | 12 | Honda | 75,00 | 900,00 |
| 26 | Jogo de patin de freio | Unid | 7 | Trilha | 90,00 | 630,00 |
| 27 | Kit de tração | Unid | 10 | Vaz | 30,00 | 300,00 |
| 28 | Lâmpada biodo | Unid | 12 | Philips | 29,00 | 348,00 |
| 29 | Lâmpada de 2 contatos | Unid | 14 | Philips | 11,00 | 154,00 |
| 30 | Lâmpada do painel | Unid | 30 | Philips | 11,00 | 330,00 |
| 31 | Lâmpada do pisca | Unid | 35 | Philips | 11,00 | 385,00 |
| 32 | Lâmpada do stop | Unid | 14 | Philips | 11,00 | 154,00 |
| 33 | Lanterna do pisca | Unid | 20 | Hamp | 45,00 | 900,00 |
| 34 | Lona de freio | Unid | 10 | Trilha | 33,00 | 330,00 |
| 35 | Manopla | Unid | 15 | Trilha | 45,00 | 675,00 |
| 36 | Pastilha de freio | Unid | 12 | Frasle | 50,00 | 600,00 |
| 37 | Pedal da marcha | Unid | 10 | Frasle | 45,00 | 450,00 |
| 38 | Pedal de freio | Unid | 10 | Hamp | 65,00 | 650,00 |
| 39 | Pedal de partida | Unid | 10 | Hamp | 50,00 | 500,00 |
| 40 | Pisca | Unid | 20 | Hamp | 50,00 | 1.000,00 |
| 41 | Pistão | Unid | 10 | Mayle | 120,00 | 1.200,00 |
| 42 | Relê de pisca | Unid | 15 | Dni | 25,00 | 375,00 |
| 43 | Retentor de válvula | Unid | 20 | Honda | 20,00 | 400,00 |
| 44 | Retentor do telescópio | Unid | 15 | Honda | 21,00 | 315,00 |
| 45 | Retrovisor | Unid | 15 | Hamp | 55,00 | 825,00 |
| 46 | Rolamento de apoio | Unid | 12 | Skf | 33,00 | 396,00 |
| 47 | Rolamento de biela | Unid | 17 | Skf | 41,00 | 697,00 |
| 48 | Segmento | Unid | 12 | Honda | 54,00 | 648,00 |
| 49 | Solução de bateria | Unid | 15 | Koube | 28,00 | 420,00 |
| 50 | Tampa do tanque | Unid | 7 | Honda | 58,00 | 406,00 |
| 51 | Telescópio | Unid | 7 | Honda | 106,00 | 742,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/202 3
FLS. 293
Rub



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Válvula de admissão | Unid | 10 | Honda | 160,00 | 1.600,00 |
| 53 | Válvula de escape | Unid | 10 | Honda | 51,00 | 510,00 |
| 54 | Vela de ignição | Unid | 15 | Ngk | 51,00 | 765,00 |

| MOTOCICLETA HONDA TITAN CG 125 2018 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID** | **QTD** | **MARCA** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 1 | Amortecedor | Unid | 10 | Cofap | 124,00 | 1.240,00 |
| 2 | Aro dianteiro | Unid | 10 | Hamp | 118,00 | 1.180,00 |
| 3 | Aro do farol | Unid | 10 | Hamp | 33,00 | 330,00 |
| 4 | Aro traseiro | Unid | 10 | Hamp | 122,00 | 1.220,00 |
| 5 | Bateria 12v - 5ah | Unid | 10 | Heliar | 208,00 | 2.080,00 |
| 6 | Bengala | Unid | 10 | Cofap | 93,00 | 930,00 |
| 7 | Biela | Unid | 10 | Honda | 99,00 | 990,00 |
| 8 | Bomba combustível | Unid | 10 | Bosch | 135,00 | 1.350,00 |
| 9 | Borracha para estribo | Unid | 5 | Trilha | 20,00 | 100,00 |
| 10 | Bucha balança | Unid | 10 | Trilha | 40,00 | 400,00 |
| 11 | Buzina | Unid | 10 | Bosch | 43,00 | 430,00 |
| 12 | Cabo acelerador | Unid | 15 | Trilha | 38,00 | 570,00 |
| 13 | Cabo embreagem | Unid | 15 | Trilha | 41,00 | 615,00 |
| 14 | Cabo freio | Unid | 15 | Trilha | 33,00 | 495,00 |
| 15 | Cabo velocímetro | Unid | 15 | Trilha | 33,00 | 495,00 |
| 16 | Cachimbo de vela | Unid | 15 | Ngk | 33,00 | 495,00 |
| 17 | Caixa de direção | Unid | 10 | Honda | 309,00 | 3.090,00 |
| 18 | Carcaça painel inferior | Unid | 10 | Honda | 43,00 | 430,00 |
| 19 | Carcaça painel interna | Unid | 10 | Honda | 47,00 | 470,00 |
| 20 | Carcaça painel superior | Unid | 10 | Honda | 50,00 | 500,00 |
| 21 | Cavalete lateral c/borracha (descanso) | Unid | 10 | Honda | 84,00 | 840,00 |
| 22 | Chave de Inguiniçao | Unid | 10 | Marilia | 65,00 | 650,00 |
| 23 | Chave de luz | Unid | 10 | Marilia | 34,00 | 340,00 |
| 24 | Corrente de comando | Unid | 10 | Vaz | 111,00 | 1.110,00 |
| 25 | Coxim da coroa | Unid | 10 | Trilha | 40,00 | 400,00 |

PREFEITURA/MA
Proc. 020800 1/202 3
FLS. 299
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Coxim piscas | Unid | 8 | Ham | 26,00 | 208,00 |
| 27 | Cubo central de embreagem | Unid | 8 | Trilha | 84,00 | 672,00 |
| 28 | Eixo da balança | Unid | 8 | Honda | 50,00 | 400,00 |
| 29 | Eixo da roda dianteira | Unid | 8 | Honda | 44,00 | 352,00 |
| 30 | Eixo da roda traseira | Unid | 8 | Trilha | 44,00 | 352,00 |
| 31 | Eixo do peão | Unid | 8 | Trilha | 50,00 | 400,00 |
| 32 | Embreagem de velocímetro | Unid | 10 | Honda | 29,00 | 290,00 |
| 33 | Espelho retrovisor | Unid | 15 | Hamp | 55,00 | 825,00 |
| 34 | Estator | Unid | 15 | Bosch | 94,00 | 1.410,00 |
| 35 | Esticador corrente | Unid | 15 | Vaz | 61,00 | 915,00 |
| 36 | Fiação principal | Unid | 15 | Honda | 181,00 | 2.715,00 |
| 37 | Filtro de ar | Unid | 15 | Tecfil | 27,00 | 405,00 |
| 38 | Guia corrente comando | Unid | 10 | Vaz | 45,00 | 450,00 |
| 39 | Guia de cabo | Unid | 10 | Trilha | 34,00 | 340,00 |
| 40 | Guidão | Unid | 10 | Trilha | 79,00 | 790,00 |
| 41 | Interruptor embreagem | Unid | 10 | Trilha | 17,00 | 170,00 |
| 42 | Interruptor partida | Unid | 10 | Trilha | 20,00 | 200,00 |
| 43 | Jogo de junta para motor | Unid | 12 | Honda | 55,00 | 660,00 |
| 44 | Kit motor (coroa, corrente e peão) | Kit | 12 | Honda | 53,00 | 636,00 |
| 45 | Lâmpada 12v 21/5w do stop | Unid | 20 | Philips | 11,00 | 220,00 |
| 46 | Lâmpada 12v 35/35w | Unid | 20 | Philips | 35,00 | 700,00 |
| 47 | Lâmpada do painel | Unid | 20 | Philips | 11,00 | 220,00 |
| 48 | Lâmpada do pisca | Unid | 20 | Philips | 11,00 | 220,00 |
| 49 | Lente do painel | Unid | 20 | Hamp | 33,00 | 660,00 |
| 50 | Manete direita | Unid | 20 | Trilha | 30,00 | 600,00 |
| 51 | Manete esquerdo | Unid | 20 | Trilha | 30,00 | 600,00 |
| 52 | Manopla (direita/esquerda) | Unid | 20 | Trilha | 33,00 | 660,00 |
| 53 | Mola bengala | Unid | 20 | Cofap | 50,00 | 1.000,00 |
| 54 | Mola do descanso lateral | Unid | 20 | Hamp | 20,00 | 400,00 |
| 55 | Painel completo | Unid | 10 | Honda | 385,00 | 3.850,00 |
| 56 | Parafuso bujão do óleo | Unid | 20 | Honda | 25,00 | 500,00 |
| 57 | Paralama dianteiro | Unid | 15 | Trilha | 63,00 | 945,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/202 3
FLS. 695
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Patins de freios (traseiros/dianteiros)) | Unid | 15 | Hamp | 33,00 | 495,00 |
| 59 | Pedal do cambio | Unid | 20 | Hamp | 45,00 | 900,00 |
| 60 | Pedal freio | Unid | 20 | Hamp | 77,00 | 1.540,00 |
| 61 | Pisca | Unid | 20 | Hamp | 50,00 | 1.000,00 |
| 62 | Plator de embreagem | Unid | 15 | Trilha | 85,00 | 1.275,00 |
| 63 | Rabeta completa | Unid | 15 | Honda | 120,00 | 1.800,00 |
| 64 | Raio dianteiro reforçado | Jogo | 20 | Honda | 70,00 | 1.400,00 |
| 65 | Raio traseiro reforçado | Jogo | 20 | Honda | 70,00 | 1.400,00 |
| 66 | Retentor bengala | Unid | 15 | Sabo | 25,00 | 375,00 |
| 67 | Retentor cambio | Unid | 15 | Sabo | 30,00 | 450,00 |
| 68 | Retentor embreagem | Unid | 15 | Sabo | 31,00 | 465,00 |
| 69 | Retentor tampa válvula | Unid | 15 | Sabo | 20,00 | 300,00 |
| 70 | Rolamento da biela direito | Unid | 15 | Skf | 40,00 | 600,00 |
| 71 | Rolamento da biela esquerdo | Unid | 15 | Skf | 44,00 | 660,00 |
| 72 | Rolamento roda dianteiro | Unid | 15 | Skf | 27,00 | 405,00 |
| 73 | Rolamento roda traseira | Unid | 15 | Skf | 30,00 | 450,00 |
| 74 | Suporte escovas | Unid | 20 | Unifap | 36,00 | 720,00 |
| 75 | Suporte farol | Unid | 20 | Honda | 45,00 | 900,00 |
| 76 | Tampa lateral direita | Unid | 20 | Honda | 113,00 | 2.260,00 |
| 77 | Tampa lateral esquerda | Unid | 20 | Honda | 113,00 | 2.260,00 |
| 78 | Tensor para corrente comando | Unid | 15 | Vaz | 125,00 | 1.875,00 |
| 79 | Trava pinhão | Unid | 15 | Vaz | 71,00 | 1.065,00 |
| 80 | Varão do freio | Unid | 15 | Trilha | 33,00 | 495,00 |
| 81 | Vareta de óleo | Unid | 15 | Trilha | 30,00 | 450,00 |
| 82 | Vela de ignição | Unid | 15 | Ngk | 45,00 | 675,00 |
| 83 | Velocímetro (completo) | Unid | 15 | Honda | 81,00 | 1.215,00 |

| MOTOCICLETA YAMAHA YBR 2018 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID** | **MARCA** | **QTD** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 1 | Agulha | Unid | Trilha | 8 | 40,00 | 320,00 |
| 2 | Alça | Unid | Trilha | 8 | 67,00 | 536,00 |

PEDREIRA/MA
Proc. 020800/2023
FLS. 246
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Amortecedor traseiro | Unid | Cofap | 5 | 395,00 | 1.975,00 |
| 4 | Anel de segmento | Unid | Yamaha | 8 | 65,00 | 520,00 |
| 5 | Anel de vareta | Unid | Wylerson | 10 | 46,00 | 460,00 |
| 6 | Bateria de 5,5 amperes | Unid | Heliar | 7 | 195,00 | 1.365,00 |
| 7 | Biela | Unid | Yamaha | 9 | 160,00 | 1.440,00 |
| 8 | Bucha da balança | Unid | Yamaha | 12 | 45,00 | 540,00 |
| 9 | Bucha da coroa | Unid | Trilha | 12 | 50,00 | 600,00 |
| 10 | Cabo de embreagem | Unid | Trilha | 32 | 33,00 | 1.056,00 |
| 11 | Cabo de freio | Unid | Trilha | 32 | 15,00 | 480,00 |
| 12 | Cabo de vela | Unid | Ngk | 17 | 30,00 | 510,00 |
| 13 | Cabo de velocímetro | Unid | Trilha | 17 | 33,00 | 561,00 |
| 14 | Cabo do acelerador | Unid | Trilha | 32 | 33,00 | 1.056,00 |
| 15 | Caixa de direção | Unid | Yamaha | 2 | 330,00 | 660,00 |
| 16 | Camisa do motor | Unid | Yamaha | 7 | 55,00 | 385,00 |
| 17 | Cavaleta lateral | Unid | Yamaha | 15 | 56,00 | 840,00 |
| 18 | Corrente | Unid | Vaz | 7 | 111,00 | 777,00 |
| 19 | Cubo dianteiro | Unid | Trilha | 5 | 60,00 | 300,00 |
| 20 | Cubo traseiro | Unid | Trilha | 10 | 257,00 | 2.570,00 |
| 21 | Engenho de velocidade | Unid | Yamaha | 10 | 14,00 | 140,00 |
| 22 | Esticador de corrente | Unid | Vaz | 10 | 70,00 | 700,00 |
| 23 | Farol | Unid | Cibie | 7 | 58,00 | 406,00 |
| 24 | Guidão | Unid | Trilha | 7 | 499,00 | 3.493,00 |
| 25 | Jogo de junta do motor | Unid | Yamaha | 12 | 75,00 | 900,00 |
| 26 | Jogo de patin de freio | Unid | Trilha | 7 | 90,00 | 630,00 |
| 27 | Kit de tração | Unid | Vaz | 10 | 30,00 | 300,00 |
| 28 | Lâmpada biodo | Unid | Philips | 12 | 29,00 | 348,00 |
| 29 | Lâmpada de 2 contatos | Unid | Philips | 14 | 11,00 | 154,00 |
| 30 | Lâmpada do painel | Unid | Philips | 30 | 11,00 | 330,00 |
| 31 | Lâmpada do pisca | Unid | Philips | 35 | 11,00 | 385,00 |
| 32 | Lâmpada do stop | Unid | Philips | 14 | 11,00 | 154,00 |
| 33 | Lanterna do pisca | Unid | Hamp | 20 | 45,00 | 900,00 |
| 34 | Lona de freio | Unid | Trilha | 10 | 33,00 | 330,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/2023
FLS. 84
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Manopla | Unid | Trilha | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 36 | Pastilha de freio | Unid | Frasle | 12 | 50,00 | 600,00 |
| 37 | Pedal da marcha | Unid | Frasle | 10 | 45,00 | 450,00 |
| 38 | Pedal de freio | Unid | Hamp | 10 | 65,00 | 650,00 |
| 39 | Pedal de partida | Unid | Hamp | 10 | 50,00 | 500,00 |
| 40 | Pisca | Unid | Hamp | 20 | 50,00 | 1.000,00 |
| 41 | Pistão | Unid | Mayle | 10 | 120,00 | 1.200,00 |
| 42 | Relê de pisca | Unid | Dni | 15 | 25,00 | 375,00 |
| 43 | Retentor de válvula | Unid | Yamaha | 20 | 20,00 | 400,00 |
| 44 | Retentor do telescópio | Unid | Yamaha | 15 | 21,00 | 315,00 |
| 45 | Retrovisor | Unid | Hamp | 15 | 55,00 | 825,00 |
| 46 | Rolamento de apoio | Unid | Skf | 12 | 33,00 | 396,00 |
| 47 | Rolamento de biela | Unid | Skf | 17 | 41,00 | 697,00 |
| 48 | Segmento | Unid | Honda | 12 | 54,00 | 648,00 |
| 49 | Solução de bateria | Unid | Koube | 15 | 28,00 | 420,00 |
| 50 | Tampa do tanque | Unid | Yamaha | 7 | 58,00 | 406,00 |
| 51 | Telescópio | Unid | Yamaha | 7 | 106,00 | 742,00 |
| 52 | Válvula de admissão | Unid | Yamaha | 10 | 160,00 | 1.600,00 |
| 53 | Válvula de escape | Unid | Yamaha | 10 | 51,00 | 510,00 |
| 54 | Vela de ignição | Unid | Ngk | 15 | 51,00 | 765,00 |

| MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 150 2018 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **MARCA** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 1 | Agulha | Unid | 8 | Trilha | 40,00 | 320,00 |
| 2 | Alça | Unid | 8 | Trilha | 67,00 | 536,00 |
| 3 | Amortecedor traseiro | Unid | 5 | Cofap | 395,00 | 1.975,00 |
| 4 | Anel de segmento | Unid | 8 | Honda | 65,00 | 520,00 |
| 5 | Anel de vareta | Unid | 10 | Wylerson | 46,00 | 460,00 |
| 6 | Bateria de 5,5 amperes | Unid | 7 | Heliar | 195,00 | 1.365,00 |
| 7 | Biela | Unid | 9 | Honda | 160,00 | 1.440,00 |
| 8 | Bucha da balança | Unid | 12 | Honda | 45,00 | 540,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/2023
FLS. 298
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Bucha da coroa | Unid | 12 | Trilha | 50,00 | 600,00 |
| 10 | Cabo de embreagem | Unid | 32 | Trilha | 33,00 | 1.056,00 |
| 11 | Cabo de freio | Unid | 32 | Trilha | 15,00 | 480,00 |
| 12 | Cabo de vela | Unid | 17 | Ngk | 30,00 | 510,00 |
| 13 | Cabo de velocímetro | Unid | 17 | Trilha | 33,00 | 561,00 |
| 14 | Cabo do acelerador | Unid | 32 | Trilha | 33,00 | 1.056,00 |
| 15 | Caixa de direção | Unid | 2 | Honda | 330,00 | 660,00 |
| 16 | Camisa do motor | Unid | 7 | Honda | 55,00 | 385,00 |
| 17 | Cavaleta lateral | Unid | 15 | Honda | 56,00 | 840,00 |
| 18 | Corrente | Unid | 7 | Vaz | 111,00 | 777,00 |
| 19 | Cubo dianteiro | Unid | 5 | Trilha | 60,00 | 300,00 |
| 20 | Cubo traseiro | Unid | 10 | Trilha | 257,00 | 2.570,00 |
| 21 | Engenho de velocidade | Unid | 10 | Honda | 14,00 | 140,00 |
| 22 | Esticador de corrente | Unid | 10 | Vaz | 70,00 | 700,00 |
| 23 | Farol | Unid | 7 | Cibie | 58,00 | 406,00 |
| 24 | Guidão | Unid | 7 | Trilha | 499,00 | 3.493,00 |
| 25 | Jogo de junta do motor | Unid | 12 | Honda | 75,00 | 900,00 |
| 26 | Jogo de patin de freio | Unid | 7 | Trilha | 90,00 | 630,00 |
| 27 | Kit de tração | Unid | 10 | Vaz | 30,00 | 300,00 |
| 28 | Lâmpada biodo | Unid | 12 | Philips | 29,00 | 348,00 |
| 29 | Lâmpada de 2 contatos | Unid | 14 | Philips | 11,00 | 154,00 |
| 30 | Lâmpada do painel | Unid | 30 | Philips | 11,00 | 330,00 |
| 31 | Lâmpada do pisca | Unid | 35 | Philips | 11,00 | 385,00 |
| 32 | Lâmpada do stop | Unid | 14 | Philips | 11,00 | 154,00 |
| 33 | Lanterna do pisca | Unid | 20 | Hamp | 45,00 | 900,00 |
| 34 | Lona de freio | Unid | 10 | Trilha | 33,00 | 330,00 |
| 35 | Manopla | Unid | 15 | Trilha | 45,00 | 675,00 |
| 36 | Pastilha de freio | Unid | 12 | Frasle | 50,00 | 600,00 |
| 37 | Pedal da marcha | Unid | 10 | Frasle | 45,00 | 450,00 |
| 38 | Pedal de freio | Unid | 10 | Hamp | 65,00 | 650,00 |
| 39 | Pedal de partida | Unid | 10 | Hamp | 50,00 | 500,00 |
| 40 | Pisca | Unid | 20 | Hamp | 50,00 | 1.000,00 |

PEDREIRA/MA
Proc. 020800/2023
Fls. 299
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Pistão | Unid | 10 | Mayle | 120,00 | 1.200,00 |
| 42 | Relê de pisca | Unid | 15 | Dni | 25,00 | 375,00 |
| 43 | Retentor de válvula | Unid | 20 | Honda | 20,00 | 400,00 |
| 44 | Retentor do telescópio | Unid | 15 | Honda | 21,00 | 315,00 |
| 45 | Retrovisor | Unid | 15 | Hamp | 55,00 | 825,00 |
| 46 | Rolamento de apoio | Unid | 12 | Skf | 33,00 | 396,00 |
| 47 | Rolamento de biela | Unid | 17 | Skf | 41,00 | 697,00 |
| 48 | Segmento | Unid | 12 | Honda | 54,00 | 648,00 |
| 49 | Solução de bateria | Unid | 15 | Koube | 28,00 | 420,00 |
| 50 | Tampa do tanque | Unid | 7 | Honda | 58,00 | 406,00 |
| 51 | Telescópio | Unid | 7 | Honda | 106,00 | 742,00 |
| 52 | Válvula de admissão | Unid | 10 | Honda | 160,00 | 1.600,00 |
| 53 | Válvula de escape | Unid | 10 | Honda | 51,00 | 510,00 |
| 54 | Vela de ignição | Unid | 15 | Ngk | 51,00 | 765,00 |

| MOTOCICLETA HONDA BIZ 100 2006/2007 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID** | **MARCA** | **QTD** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 1 | Amortecedor | Unid | Cofap | 4 | 135,00 | 540,00 |
| 2 | Aro dianteiro | Unid | Hamp | 4 | 50,00 | 200,00 |
| 3 | Aro traseiro | Unid | Hamp | 4 | 55,00 | 220,00 |
| 4 | Bateria | Unid | Heliar | 4 | 195,00 | 780,00 |
| 5 | Cabo de freio | Unid | Trilha | 4 | 50,00 | 200,00 |
| 6 | Cabo de vela | Unid | Ngk | 4 | 34,00 | 136,00 |
| 7 | Cachimbo | Unid | Ngk | 4 | 34,00 | 136,00 |
| 8 | Caixa direção | Unid | Honda | 4 | 105,00 | 420,00 |
| 9 | Corrente | Unid | Vaz | 3 | 120,00 | 360,00 |
| 10 | Descarga | Unid | Hamp | 3 | 205,00 | 615,00 |
| 11 | Elemento filtro ar | Unid | Tecfil | 4 | 30,00 | 120,00 |
| 12 | Kit cilindro motor | Unid | Honda | 4 | 271,00 | 1.084,00 |
| 13 | Kit relação | Unid | Vaz | 4 | 125,00 | 500,00 |
| 14 | Lâmpada do farol | Unid | Philips | 8 | 35,00 | 280,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 2/2023
FLS. 300
Rub.



Viviane

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Lâmpada farol 12v 35/35w | Unid | Philips | 8 | 35,00 | 280,00 |
| 16 | Manete embreagem | Unid | Hamp | 4 | 40,00 | 160,00 |
| 17 | Manete freio | Unid | Hamp | 4 | 44,00 | 176,00 |
| 18 | Painel completo | Unid | Honda | 3 | 251,00 | 753,00 |
| 19 | Patin freio | Unid | Hamp | 8 | 54,00 | 432,00 |
| 20 | Pedal de partida | Unid | Hamp | 2 | 80,00 | 160,00 |
| 21 | Retentor bengala | Unid | Cofap | 8 | 34,00 | 272,00 |
| 22 | Retrovisores | Unid | Trilha | 6 | 75,00 | 450,00 |
| 23 | Rolamento dianteiro | Unid | Skf | 8 | 38,00 | 304,00 |
| 24 | Rolamento traseiro | Unid | Skf | 8 | 41,00 | 328,00 |
| 25 | Vela | Unid | Ngk | 4 | 35,00 | 140,00 |

Prazo de Validade: 60 (sessenta) dias

Viviane Medeiros Bezerra
VIVIANE MEDEIROS BEZERRA
CPF: 024.563.453-39

PEDREIRAS/MA
Proc. 0205002022
FLS. 301
Rub.

NARCISO AUTO PEÇAS
A N DE SOUSA SILVA
CNPJ: 06.005.338/0001-12

## COTAÇÃO DE PREÇOS DE PEÇAS DE VEÍCULOS

A Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA

| ÔNIBUS VW/15.190 EODE. DRS ANO 2011 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MARCA | QTD. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 1 | Amortecedor traseiro | Unid | Cofap | 08 | 436,00 | 3.488,00 |
| 2 | Amortecedor dianteiro | Unid | Cofap | 08 | 427,00 | 3.416,00 |
| 3 | Anel de segmento | Unid | Mahle | 24 | 43,00 | 1.032,00 |
| 4 | Base radiador maior | Unid | Suporte rei | 08 | 32,00 | 256,00 |
| 5 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Unid | Suporte rei | 08 | 27,00 | 256,00 |
| 6 | Bucha da biela | Unid | Mahle | 22 | 27,00 | 594,00 |
| 7 | Bucha mtr part intermed. std | Unid | Unifap | 30 | 17,00 | 510,00 |
| 8 | Cabo de acelerador | Unid | Cabovel | 06 | 160,00 | 960,00 |
| 9 | Camisa do cilindro seca stander | Unid | Mwm | 08 | 692,00 | 5.536,00 |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Unid | Rainha das sete | 25 | 1,70 | 42,50 |
| 11 | Chave seta alav. curta | Unid | Kostal | 04 | 187,00 | 748,00 |
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Unid | Trw | 04 | 192,00 | 768,00 |
| 13 | Correia compres. | Unid | Continental | 12 | 47,00 | 564,00 |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Unid | Continental | 12 | 82,00 | 984,00 |
| 15 | Correia gir. Alt. dh | Unid | Continental | 12 | 96,00 | 1.152,00 |
| 16 | Cruzeta | Unid | Spicer | 16 | 87,00 | 1.392,00 |
| 17 | Disco bem | Unid | Sachs | 08 | 401,00 | 3.208,00 |
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Unid | Butuem | 24 | 362,00 | 8.688,00 |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Unid | Eaton | 04 | 412,00 | 1.648,00 |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Unid | Eaton | 04 | 391,00 | 1.564,00 |
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Unid | Eaton | 04 | 391,00 | 1.564,00 |
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Unid | Eaton | 04 | 427,00 | 1.708,00 |
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Unid | Eaton | 04 | 512,00 | 2.048,00 |
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Unid | Extang | 04 | 222,00 | 888,00 |
| 25 | Fita isolamento 3 metros | Unid | 3m | 14 | 22,00 | 308,00 |
| 26 | Impulsor motor de partida | Unid | Zm | 08 | 129,00 | 1.032,00 |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Unid | Arielo | 08 | 210,00 | 1.680,00 |
| 28 | Interruptor freio com encaixe | Unid | 3rho | 10 | 43,00 | 430,00 |
| 29 | Junta cabeçote do motor | Unid | Mwm | 04 | 131,00 | 524,00 |
| 30 | Junta caixa de marcha jogo | Unid | Mwm | 03 | 63,00 | 189,00 |
| 31 | Junta motor dsl c/ret jogo | Unid | Mwm | 08 | 417,00 | 3.336,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS 302
Rub

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Lâmpada 1 polo 24v | Unid | Philips | 26 | 17,00 | 442,00 |
| 33 | Lâmpada 24v 10w | Unid | Philips | 26 | 17,00 | 442,00 |
| 34 | Lâmpada 24v 3w base vid gde | Unid | Philips | 15 | 15,00 | 225,00 |
| 35 | Lâmpada 2 polos desiguais 24v | Unid | Philips | 16 | 18,00 | 288,00 |
| 36 | Lâmpada biodo h4 24v 3 pinos | Unid | Philips | 15 | 42,00 | 630,00 |
| 37 | Lâmpada biodo 24v com rabicho | Unid | Philips | 08 | 18,00 | 144,00 |
| 38 | Lâmpada painel 24v 4w base ferro | Unid | Philips | 08 | 15,00 | 120,00 |
| 39 | Lâmpada painel 24v base vid. peq. | Unid | Philips | 08 | 15,00 | 120,00 |
| 40 | Limpador de para brisa jogo | Unid | Dina | 06 | 74,00 | 444,00 |
| 41 | Lona de freio dianteiro jogo | Unid | Frasle | 10 | 166,00 | 1.660,00 |
| 42 | Lona de freio traseiro jogo | Unid | Frasle | 10 | 166,00 | 1.660,00 |
| 43 | Palheta limpador de para brisa jogo | Unid | Dina | 06 | 74,00 | 444,00 |
| 44 | Parafuso centro | Unid | Tabuleiro | 16 | 18,00 | 288,00 |
| 45 | Pino mola dianteiro | Unid | Tabuleiro | 25 | 37,00 | 925,00 |
| 46 | Pistão com anel std jogo | Unid | Mwm | 07 | 802,00 | 5.614,00 |
| 47 | Poltrona | Unid | Maximos | 50 | 627,00 | 31.350,00 |
| 48 | Porta escova motor de partida | Unid | Unifap | 06 | 52,00 | 312,00 |
| 49 | Regulador alternador 24v | Unid | Bosch | 02 | 172,00 | 344,00 |
| 50 | Relé auxiliar 24v 4 term. com suporte | Unid | Dni | 32 | 22,00 | 704,00 |
| 51 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Unid | Dni | 08 | 27,00 | 216,00 |
| 52 | Reparo bomba dágua com rolamento | Unid | Urba | 17 | 202,00 | 3.434,00 |
| 53 | Retentor dianteiro | Unid | Sabo | 23 | 50,00 | 1.150,00 |
| 54 | Retentor dianteiro pol. | Unid | Sabo | 23 | 72,00 | 1.656,00 |
| 55 | Retentor traseiro micro | Unid | Sabo | 15 | 57,00 | 855,00 |
| 56 | Retrovisor | Unid | Retrovex | 12 | 102,00 | 1.224,00 |
| 57 | Rolamento embreagem nac. | Unid | Skf | 10 | 168,00 | 1.680,00 |
| 58 | Rolamento roda dianteira externa | Unid | Skf | 16 | 130,00 | 2.080,00 |
| 59 | Rolamento roda dianteira interna | Unid | Skf | 16 | 141,00 | 2.256,00 |
| 60 | Rolamento roda traseira externa | Unid | Skf | 16 | 153,00 | 2.448,00 |
| 61 | Rolamento roda traseira interna | Unid | Skf | 16 | 174,00 | 2.784,00 |
| 62 | Segmento completo stander | Unid | Mwm | 06 | 281,00 | 1.686,00 |
| 63 | Semieixo 40 est. 100cm | Unid | Mec par | 05 | 712,00 | 3.560,00 |
| 64 | Silicone brascoved alta temperatura | Unid | Orbi quimica | 60 | 21,00 | 1.260,00 |
| 65 | Soquete lanterna 1 polo | Unid | Rainha das sete | 25 | 18,00 | 450,00 |
| 66 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Caixa | Orbi quimica | 02 | 22,00 | 44,00 |
| 67 | Terminal de direção | Unid | Nakata | 10 | 152,00 | 1.520,00 |
| 68 | Terminal de instalação ¼ | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,70 | 34,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 008800/2023
FLS. 303
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Terminal de instalação 3/8 | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,70 | 34,00 |
| 70 | Terminal de instalação fêmea com garra | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,70 | 34,00 |
| 71 | Terminal de instalação menor 3/16 | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,70 | 34,00 |
| 72 | Válvula admissão | Unid | Mwm | 08 | 37,00 | 296,00 |
| 73 | Válvula descarga | Unid | Knoor | 08 | 37,00 | 296,00 |
| 74 | Cola vedaescape 100g | Unid | Orbi quimica | 08 | 27,00 | 216,00 |
| 75 | Antiferrugem | Unid | Orbi quimica | 10 | 22,00 | 220,00 |
| 76 | Barra de direção | Unid | Trw | 05 | 402,00 | 2.010,00 |
| 77 | Bateria 24v 150ah | Unid | Heliar | 08 | 1,172,00 | 9.376,00 |
| 78 | Bomba gás | Unid | Bosch | 05 | 422,00 | 2.110,00 |
| 79 | Cilindro ignição | Unid | Mazu | 15 | 90,00 | 1.350,00 |
| 80 | Cilindro mestre | Unid | Trw | 15 | 208,00 | 3.120,00 |
| 81 | Cilindro roda traseira | Unid | Trw | 15 | 138,00 | 2.070,00 |
| 82 | Fechadura da porta | Unid | Zine guel | 04 | 72,00 | 288,00 |
| 83 | Fusível cartela | Unid | Dmi | 06 | 20,00 | 120,00 |
| 84 | Junta do escapamento | Unid | Sabo | 09 | 22,00 | 198,00 |
| 85 | Kit junta homocinética | Unid | Nakata | 14 | 202,00 | 2.828,00 |
| 86 | Lâmpada | Unid | Philips | 20 | 16,00 | 320,00 |
| 87 | Maçaneta do vidro | Unid | Zine guel | 10 | 24,00 | 240,00 |
| 88 | Para brisa | Unid | Sekurit | 04 | 1.192,00 | 4.768,00 |
| 89 | Pivô | Unid | Trw | 20 | 182,00 | 3.640,00 |
| 90 | Servo freio | Unid | Knoor | 05 | 651,00 | 3.255,00 |
| 91 | Tampa da roda | Unid | Rochester | 10 | 47,00 | 470,00 |

| ÔNIBUS VW/15.190 EODE. DRS ANO 2014 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID.** | **MARCA** | **QTD.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 1 | Amortecedor traseiro | Unid | Cofap | 08 | 436,00 | 3.488,00 |
| 2 | Amortecedor dianteiro | Unid | Cofap | 08 | 427,00 | 3.416,00 |
| 3 | Anel de segmento | Unid | Mahle | 24 | 43,00 | 1.032,00 |
| 4 | Base radiador maior | Unid | Suporte rei | 08 | 32,00 | 256,00 |
| 5 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Unid | Suporte rei | 08 | 27,00 | 256,00 |
| 6 | Bucha da biela | Unid | Mahle | 22 | 27,00 | 594,00 |
| 7 | Bucha mtr part intermed. std | Unid | Unifap | 30 | 17,00 | 510,00 |
| 8 | Cabo de acelerador | Unid | Cabovel | 06 | 160,00 | 960,00 |
| 9 | Camisa do cilindro seca stander | Unid | Mwm | 08 | 692,00 | 5.536,00 |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Unid | Rainha das sete | 25 | 1,70 | 42,50 |
| 11 | Chave seta alav. curta | Unid | Kostal | 04 | 187,00 | 748,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/202 3
FLS. 304
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Unid | Trw | 04 | 192,00 | 768,00 |
| 13 | Correia compres. | Unid | Continental | 12 | 47,00 | 564,00 |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Unid | Continental | 12 | 82,00 | 984,00 |
| 15 | Correia gir. Alt. dh | Unid | Continental | 12 | 96,00 | 1.152,00 |
| 16 | Cruzeta | Unid | Spicer | 16 | 87,00 | 1.392,00 |
| 17 | Disco bem | Unid | Sachs | 08 | 401,00 | 3.208,00 |
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Unid | Butuem | 24 | 362,00 | 8.688,00 |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Unid | Eaton | 04 | 412,00 | 1.648,00 |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Unid | Eaton | 04 | 391,00 | 1.564,00 |
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Unid | Eaton | 04 | 391,00 | 1.564,00 |
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Unid | Eaton | 04 | 427,00 | 1.708,00 |
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Unid | Eaton | 04 | 512,00 | 2.048,00 |
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Unid | Extang | 04 | 222,00 | 888,00 |
| 25 | Fita isolamento 3 metros | Unid | 3m | 14 | 22,00 | 308,00 |
| 26 | Impulsor motor de partida | Unid | Zm | 08 | 129,00 | 1.032,00 |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Unid | Arielo | 08 | 210,00 | 1.680,00 |
| 28 | Interruptor freio com encaixe | Unid | 3rho | 10 | 43,00 | 430,00 |
| 29 | Junta cabeçote do motor | Unid | Mwm | 04 | 131,00 | 524,00 |
| 30 | Junta caixa de marcha jogo | Unid | Mwm | 03 | 63,00 | 189,00 |
| 31 | Junta motor dsl c/ret jogo | Unid | Mwm | 08 | 417,00 | 3.336,00 |
| 32 | Lâmpada 1 polo 24v | Unid | Philips | 26 | 17,00 | 442,00 |
| 33 | Lâmpada 24v 10w | Unid | Philips | 26 | 17,00 | 442,00 |
| 34 | Lâmpada 24v 3w base vid gde | Unid | Philips | 15 | 15,00 | 225,00 |
| 35 | Lâmpada 2 polos desiguais 24v | Unid | Philips | 16 | 18,00 | 288,00 |
| 36 | Lâmpada biodo h4 24v 3 pinos | Unid | Philips | 15 | 42,00 | 630,00 |
| 37 | Lâmpada biodo 24v com rabicho | Unid | Philips | 08 | 18,00 | 144,00 |
| 38 | Lâmpada painel 24v 4w base ferro | Unid | Philips | 08 | 15,00 | 120,00 |
| 39 | Lâmpada painel 24v base vid. peq. | Unid | Philips | 08 | 15,00 | 120,00 |
| 40 | Limpador de para brisa jogo | Unid | Dina | 06 | 74,00 | 444,00 |
| 41 | Lona de freio dianteiro jogo | Unid | Frasle | 10 | 166,00 | 1.660,00 |
| 42 | Lona de freio traseiro jogo | Unid | Frasle | 10 | 166,00 | 1.660,00 |
| 43 | Palheta limpador de para brisa jogo | Unid | Dina | 06 | 74,00 | 444,00 |
| 44 | Parafuso centro | Unid | Tabuleiro | 16 | 18,00 | 288,00 |
| 45 | Pino mola dianteiro | Unid | Tabuleiro | 25 | 37,00 | 925,00 |
| 46 | Pistão com anel std jogo | Unid | Mwm | 07 | 802,00 | 5.614,00 |
| 47 | Poltrona | Unid | Maximos | 50 | 627,00 | 31.350,00 |
| 48 | Porta escova motor de partida | Unid | Unifap | 06 | 52,00 | 312,00 |



PEDREIRAS/MA
Proc. 0008001/2023
FLS. 305
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Regulador alternador 24v | Unid | Bosch | 02 | 172,00 | 344,00 |
| 50 | Relé auxiliar 24v 4 term. com suporte | Unid | Dni | 32 | 22,00 | 704,00 |
| 51 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Unid | Dni | 08 | 27,00 | 216,00 |
| 52 | Reparo bomba dágua com rolamento | Unid | Urba | 17 | 202,00 | 3.434,00 |
| 53 | Retentor dianteiro | Unid | Sabo | 23 | 50,00 | 1.150,00 |
| 54 | Retentor dianteiro pol. | Unid | Sabo | 23 | 72,00 | 1.656,00 |
| 55 | Retentor traseiro micro | Unid | Sabo | 15 | 57,00 | 855,00 |
| 56 | Retrovisor | Unid | Retrovex | 12 | 102,00 | 1.224,00 |
| 57 | Rolamento embreagem nac. | Unid | Skf | 10 | 168,00 | 1.680,00 |
| 58 | Rolamento roda dianteira externa | Unid | Skf | 16 | 130,00 | 2.080,00 |
| 59 | Rolamento roda dianteira interna | Unid | Skf | 16 | 141,00 | 2.256,00 |
| 60 | Rolamento roda traseira externa | Unid | Skf | 16 | 153,00 | 2.448,00 |
| 61 | Rolamento roda traseira interna | Unid | Skf | 16 | 174,00 | 2.784,00 |
| 62 | Segmento completo stander | Unid | Mwm | 06 | 281,00 | 1.686,00 |
| 63 | Semieixo 40 est. 100cm | Unid | Mec par | 05 | 712,00 | 3.560,00 |
| 64 | Silicone brascoved alta temperatura | Unid | Orbi quimica | 60 | 21,00 | 1.260,00 |
| 65 | Soquete lanterna 1 polo | Unid | Rainha das sete | 25 | 18,00 | 450,00 |
| 66 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Caixa | Orbi quimica | 02 | 22,00 | 44,00 |
| 67 | Terminal de direção | Unid | Nakata | 10 | 152,00 | 1.520,00 |
| 68 | Terminal de instalação ¼ | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,70 | 34,00 |
| 69 | Terminal de instalação 3/8 | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,70 | 34,00 |
| 70 | Terminal de instalação fêmea com garra | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,70 | 34,00 |
| 71 | Terminal de instalação menor 3/16 | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,70 | 34,00 |
| 72 | Válvula admissão | Unid | Mwm | 08 | 37,00 | 296,00 |
| 73 | Válvula descarga | Unid | Knoor | 08 | 37,00 | 296,00 |
| 74 | Cola vedaescape 100g | Unid | Orbi quimica | 08 | 27,00 | 216,00 |
| 75 | Antiferrugem | Unid | Orbi quimica | 10 | 22,00 | 220,00 |
| 76 | Barra de direção | Unid | Trw | 05 | 402,00 | 2.010,00 |
| 77 | Bateria 24v 150ah | Unid | Heliar | 08 | 1,172,00 | 9.376,00 |
| 78 | Bomba gás | Unid | Bosch | 05 | 422,00 | 2.110,00 |
| 79 | Cilindro ignição | Unid | Mazu | 15 | 90,00 | 1.350,00 |
| 80 | Cilindro mestre | Unid | Trw | 15 | 208,00 | 3.120,00 |
| 81 | Cilindro roda traseira | Unid | Trw | 15 | 138,00 | 2.070,00 |
| 82 | Fechadura da porta | Unid | Zine guel | 04 | 72,00 | 288,00 |
| 83 | Fusível cartela | Unid | Dmi | 06 | 20,00 | 120,00 |
| 84 | Junta do escapamento | Unid | Sabo | 09 | 22,00 | 198,00 |
| 85 | Kit junta homocinética | Unid | Nakata | 14 | 202,00 | 2.828,00 |



PEDREIRAS/MA
Proc. 0308001/2023
FLS. 306
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Lâmpada | Unid | Philips | 20 | 16,00 | 320,00 |
| 87 | Maçaneta do vidro | Unid | Zine guel | 10 | 24,00 | 240,00 |
| 88 | Para brisa | Unid | Sekurit | 04 | 1.192,00 | 4.768,00 |
| 89 | Pivô | Unid | Trw | 20 | 182,00 | 3.640,00 |
| 90 | Servo freio | Unid | Knoor | 05 | 651,00 | 3.255,00 |
| 91 | Tampa da roda | Unid | Rochester | 10 | 47,00 | 470,00 |

| MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE ANO 2002 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UNID. | QTD. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 1 | Amortecedor traseiro | Cofap | Unid | 02 | 434,00 | 868,00 |
| 2 | Amortecedor dianteiro | Cofap | Unid | 02 | 428,00 | 856,00 |
| 3 | Anel de segmento | Mahle | Unid | 12 | 318,00 | 3.816,00 |
| 4 | Base radiador maior | Suporte rei | Unid | 04 | 25,00 | 100,00 |
| 5 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Suporte rei | Unid | 04 | 25,00 | 100,00 |
| 6 | Bucha da biela | Mahle | Unid | 11 | 28,00 | 308,00 |
| 7 | Bucha mtr part intermed. std | Unifap | Unid | 15 | 17,00 | 255,00 |
| 8 | Cabo de acelerador | Cabovel | Unid | 03 | 118,00 | 354,00 |
| 9 | Camisa do cilindro seca stander | Mwm | Unid | 04 | 502,00 | 2.008,00 |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Rainha das sete | Unid | 15 | 62,00 | 930,00 |
| 11 | Chave seta alav. curta | Kostal | Unid | 02 | 210,00 | 420,00 |
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Trw | Unid | 02 | 152,00 | 304,00 |
| 13 | Correia compres. | Continental | Unid | 06 | 65,00 | 390,00 |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Continental | Unid | 06 | 75,00 | 450,00 |
| 15 | Correia gir. Alt. dh | Continental | Unid | 06 | 46,00 | 276,00 |
| 16 | Cruzeta | Spicer | Unid | 08 | 92,00 | 736,00 |
| 17 | Disco bem | Sachs | Unid | 04 | 278,00 | 1.112,00 |
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Butuem | Unid | 12 | 216,00 | 2.592,00 |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Eaton | Unid | 02 | 432,00 | 864,00 |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Eaton | Unid | 02 | 412,00 | 824,00 |
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Eaton | Unid | 02 | 428,00 | 856,00 |
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Eaton | Unid | 02 | 278,00 | 556,00 |
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Eaton | Unid | 02 | 291,00 | 582,00 |
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Extang | Unid | 02 | 217,00 | 434,00 |
| 25 | Fita isolamento 3 metros | 3m | Unid | 12 | 22,00 | 264,00 |
| 26 | Impulsor motor de partida | Zm | Unid | 04 | 86,00 | 344,00 |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Arielo | Unid | 04 | 292,00 | 1.168,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020300 1/202 3
FLS. 307
Rub.

NARCISO AUTO PEÇAS
A N DE SOUSA SILVA
CNPJ: 06.005.338/0001-12

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Induzido motor de partida 12v | Arielo | Unid | 05 | 187,00 | 935,00 |
| 29 | Interruptor freio com encaixe | 3rho | Unid | 05 | 67,00 | 335,00 |
| 30 | Junta cabeçote do motor | Mwm | Unid | 02 | 118,00 | 236,00 |
| 31 | Junta caixa de marcha jogo | Mwm | Unid | 03 | 332,00 | 996,00 |
| 32 | Junta motor dsl c/ret jogo | Mwm | Unid | 04 | 202,00 | 808,00 |
| 33 | Lâmpada 1 polo 12v | Philips | Unid | 15 | 15,00 | 225,00 |
| 34 | Lâmpada 12v 10w | Philips | Unid | 15 | 12,00 | 180,00 |
| 35 | Lâmpada 12v 3w base vid gde | Philips | Unid | 15 | 12,00 | 180,00 |
| 36 | Lâmpada 2 polos desiguais 12v | Philips | Unid | 08 | 15,00 | 120,00 |
| 37 | Lâmpada biodo h4 12v 3 pinos | Philips | Unid | 08 | 24,00 | 192,00 |
| 38 | Lâmpada biodo 12v com rabicho | Philips | Unid | 10 | 255,00 | 2.550,00 |
| 39 | Lâmpada painel 12v 4w base ferro | Philips | Unid | 10 | 15,00 | 150,00 |
| 40 | Lâmpada painel 12v base vid. peq. | Philips | Unid | 10 | 1,20 | 12,00 |
| 41 | Limpador de para brisa jogo | Dina | Unid | 03 | 82,00 | 246,00 |
| 42 | Lona de freio traseiro jogo | Frasle | Unid | 05 | 130,00 | 650,00 |
| 43 | Palheta limpador de para brisa jogo | Frasle | Unid | 03 | 96,00 | 288,00 |
| 44 | Parafuso centro | Dina | Unid | 08 | 19,00 | 152,00 |
| 45 | Pastilha de freio dianteiro | Tabuleiro | Unid | 15 | 67,00 | 1.005,00 |
| 46 | Pino mola dianteiro | Tabuleiro | Unid | 12 | 22,00 | 264,00 |
| 47 | Pistão com anel std jogo | Mwm | Unid | 04 | 894,00 | 3.576,00 |
| 48 | Poltrona | Maximos | Unid | 15 | 745,00 | 11.175,00 |
| 49 | Porta escova motor de partida | Unifap | Unid | 04 | 68,00 | 272,00 |
| 50 | Regulador alternador 12v | Bosch | Unid | 03 | 116,00 | 348,00 |
| 51 | Relé auxiliar 12v 4 term. com suporte | Dni | Unid | 25 | 21,00 | 525,00 |
| 52 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Dni | Unid | 04 | 21,00 | 84,00 |
| 53 | Reparo bomba dágua com rolamento | Urba | Unid | 10 | 30,00 | 300,00 |
| 54 | Retentor dianteiro | Sabo | Unid | 10 | 24,00 | 240,00 |
| 55 | Retentor dianteiro pol. | Sabo | Unid | 10 | 32,00 | 320,00 |
| 56 | Retentor traseiro micro | Sabo | Unid | 08 | 48,00 | 384,00 |
| 57 | Retrovisor | Retrovex | Unid | 06 | 44,00 | 264,00 |
| 58 | Rolamento embreagem nac. | Skf | Unid | 06 | 182,00 | 1.092,00 |
| 59 | Rolamento roda dianteira externa | Skf | Unid | 10 | 88,00 | 880,00 |
| 60 | Rolamento roda dianteira interna | Skf | Unid | 10 | 120,00 | 1.200,00 |
| 61 | Rolamento roda traseira externa | Skf | Unid | 10 | 118,00 | 1.180,00 |
| 62 | Rolamento roda traseira interna | Skf | Unid | 10 | 132,00 | 1.320,00 |
| 63 | Segmento completo stander | Mwm | Unid | 03 | 329,00 | 987,00 |
| 64 | Semieixo 40 est. 100cm | Mec par | Unid | 03 | 408,00 | 1.224,00 |



PEDREIRA SIMA
Proc. 0208001/202 3
FLS. 308
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Silicone brascoved alta temperatura | Orbi quimica | Unid | 15 | 19,00 | 285,00 |
| 66 | Soquete lanterna 1 polo | Rainha das sete | Unid | 15 | 16,00 | 240,00 |
| 67 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Orbi quimica | Caixa | 01 | 22,00 | 22,00 |
| 68 | Terminal de direção | Nakata | Unid | 04 | 20,00 | 80,00 |
| 69 | Terminal de instalação ¼ | Rainha das sete | Unid | 10 | 81,00 | 810,00 |
| 70 | Terminal de instalação 3/8 | Rainha das sete | Unid | 10 | 1,70 | 17,00 |
| 71 | Terminal de instalação fêmea com garra | Rainha das sete | Unid | 10 | 1,70 | 17,00 |
| 72 | Terminal de instalação menor 3/16 | Rainha das sete | Unid | 10 | 1,70 | 17,00 |
| 73 | Válvula admissão | Mwm | Unid | 04 | 1,70 | 6,80 |
| 74 | Válvula descarga | Knoor | Unid | 04 | 39,00 | 156,00 |
| 75 | Cola vedaescape 100g | Orbi quimica | Unid | 04 | 45,00 | 180,00 |
| 76 | Antiferrugem | Orbi quimica | Unid | 06 | 27,00 | 162,00 |
| 77 | Barra de direção | Trw | Unid | 03 | 22,00 | 66,00 |
| 78 | Bateria 12v 100ah | Heliar | Unid | 02 | 1.172,00 | 2.344,00 |
| 79 | Bomba gás | Bosch | Unid | 03 | 662,00 | 1.986,00 |
| 80 | Cilindro ignição | Mazu | Unid | 08 | 222,00 | 1.776,00 |
| 81 | Cilindro mestre | Trw | Unid | 08 | 82,00 | 656,00 |
| 82 | Cilindro roda traseira | Trw | Unid | 08 | 202,00 | 1.616,00 |
| 83 | Fechadura da porta | Zine guel | Unid | 04 | 82,00 | 328,00 |
| 84 | Fusível cartela | Dmi | Unid | 03 | 22,00 | 66,00 |
| 85 | Junta do escapamento | Sabo | Unid | 05 | 87,00 | 435,00 |
| 86 | Kit junta homocinética | Nakata | Unid | 08 | 122,00 | 976,00 |
| 87 | Lâmpada | Philips | Unid | 10 | 22,00 | 220,00 |
| 88 | Maçaneta do vidro | Zine guel | Unid | 05 | 32,00 | 160,00 |
| 89 | Para brisa | Sekurit | Unid | 02 | 1.322,00 | 2.644,00 |
| 90 | Pivô | Trw | Unid | 10 | 142,00 | 1.420,00 |
| 91 | Servo freio | Knoor | Unid | 03 | 78,00 | 234,00 |
| 92 | Tampa da roda | Rochester | Unid | 06 | 72,00 | 432,00 |

| MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE ANO 2013 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **UNID.** | **QTD.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 1 | Amortecedor traseiro | Cofap | Unid | 02 | 434,00 | 868,00 |
| 2 | Amortecedor dianteiro | Cofap | Unid | 02 | 428,00 | 856,00 |
| 3 | Anel de segmento | Mahle | Unid | 12 | 318,00 | 3.816,00 |
| 4 | Base radiador maior | Suporte rei | Unid | 04 | 25,00 | 100,00 |
| 5 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Suporte rei | Unid | 04 | 25,00 | 100,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 080801/2023
FLS. 309
Rub.

NARCISO AUTO PEÇAS
A N DE SOUSA SILVA
CNPJ: 06.005.338/0001-12

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bucha da biela | Mahle | Unid | 11 | 28,00 | 308,00 |
| 7 | Bucha mtr part intermed. std | Unifap | Unid | 15 | 17,00 | 255,00 |
| 8 | Cabo de acelerador | Cabovel | Unid | 03 | 118,00 | 354,00 |
| 9 | Camisa do cilindro seca stander | Mwm | Unid | 04 | 502,00 | 2.008,00 |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Rainha das sete | Unid | 15 | 62,00 | 930,00 |
| 11 | Chave seta alav. curta | Kostal | Unid | 02 | 210,00 | 420,00 |
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Trw | Unid | 02 | 152,00 | 304,00 |
| 13 | Correia compres. | Continental | Unid | 06 | 65,00 | 390,00 |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Continental | Unid | 06 | 75,00 | 450,00 |
| 15 | Correia gir. Alt. dh | Continental | Unid | 06 | 46,00 | 276,00 |
| 16 | Cruzeta | Spicer | Unid | 08 | 92,00 | 736,00 |
| 17 | Disco bem | Sachs | Unid | 04 | 278,00 | 1.112,00 |
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Butuem | Unid | 12 | 216,00 | 2.592,00 |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Eaton | Unid | 02 | 432,00 | 864,00 |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Eaton | Unid | 02 | 412,00 | 824,00 |
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Eaton | Unid | 02 | 428,00 | 856,00 |
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Eaton | Unid | 02 | 278,00 | 556,00 |
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Eaton | Unid | 02 | 291,00 | 582,00 |
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Extang | Unid | 02 | 217,00 | 434,00 |
| 25 | Fita isolamento 3 metros | 3m | Unid | 12 | 22,00 | 264,00 |
| 26 | Impulsor motor de partida | Zm | Unid | 04 | 86,00 | 344,00 |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Arielo | Unid | 04 | 292,00 | 1.168,00 |
| 28 | Induzido motor de partida 12v | Arielo | Unid | 05 | 187,00 | 935,00 |
| 29 | Interruptor freio com encaixe | 3rho | Unid | 05 | 67,00 | 335,00 |
| 30 | Junta cabeçote do motor | Mwm | Unid | 02 | 118,00 | 236,00 |
| 31 | Junta caixa de marcha jogo | Mwm | Unid | 03 | 332,00 | 996,00 |
| 32 | Junta motor dsl c/ret jogo | Mwm | Unid | 04 | 202,00 | 808,00 |
| 33 | Lâmpada 1 polo 12v | Philips | Unid | 15 | 15,00 | 225,00 |
| 34 | Lâmpada 12v 10w | Philips | Unid | 15 | 12,00 | 180,00 |
| 35 | Lâmpada 12v 3w base vid gde | Philips | Unid | 15 | 12,00 | 180,00 |
| 36 | Lâmpada 2 polos desiguais 12v | Philips | Unid | 08 | 15,00 | 120,00 |
| 37 | Lâmpada biodo h4 12v 3 pinos | Philips | Unid | 08 | 24,00 | 192,00 |
| 38 | Lâmpada biodo 12v com rabicho | Philips | Unid | 10 | 255,00 | 2.550,00 |
| 39 | Lâmpada painel 12v 4w base ferro | Philips | Unid | 10 | 15,00 | 150,00 |
| 40 | Lâmpada painel 12v base vid. peq. | Philips | Unid | 10 | 1,20 | 12,00 |
| 41 | Limpador de para brisa jogo | Dina | Unid | 03 | 82,00 | 246,00 |
| 42 | Lona de freio traseiro jogo | Frasle | Unid | 05 | 130,00 | 650,00 |



PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 /202 3
FLS. 310
Rub.

NARCISO AUTO PEÇAS
A N DE SOUSA SILVA
CNPJ: 06.005.338/0001-12

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Palheta limpador de para brisa jogo | Frasle | Unid | 03 | 96,00 | 288,00 |
| 44 | Parafuso centro | Dina | Unid | 08 | 19,00 | 152,00 |
| 45 | Pastilha de freio dianteiro | Tabuleiro | Unid | 15 | 67,00 | 1.005,00 |
| 46 | Pino mola dianteiro | Tabuleiro | Unid | 12 | 22,00 | 264,00 |
| 47 | Pistão com anel std jogo | Mwm | Unid | 04 | 894,00 | 3.576,00 |
| 48 | Poltrona | Maximos | Unid | 15 | 745,00 | 11.175,00 |
| 49 | Porta escova motor de partida | Unifap | Unid | 04 | 68,00 | 272,00 |
| 50 | Regulador alternador 12v | Bosch | Unid | 03 | 116,00 | 348,00 |
| 51 | Relé auxiliar 12v 4 term. com suporte | Dni | Unid | 25 | 21,00 | 525,00 |
| 52 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Dni | Unid | 04 | 21,00 | 84,00 |
| 53 | Reparo bomba dágua com rolamento | Urba | Unid | 10 | 30,00 | 300,00 |
| 54 | Retentor dianteiro | Sabo | Unid | 10 | 24,00 | 240,00 |
| 55 | Retentor dianteiro pol. | Sabo | Unid | 10 | 32,00 | 320,00 |
| 56 | Retentor traseiro micro | Sabo | Unid | 08 | 48,00 | 384,00 |
| 57 | Retrovisor | Retrovex | Unid | 06 | 44,00 | 264,00 |
| 58 | Rolamento embreagem nac. | Skf | Unid | 06 | 182,00 | 1.092,00 |
| 59 | Rolamento roda dianteira externa | Skf | Unid | 10 | 88,00 | 880,00 |
| 60 | Rolamento roda dianteira interna | Skf | Unid | 10 | 120,00 | 1.200,00 |
| 61 | Rolamento roda traseira externa | Skf | Unid | 10 | 118,00 | 1.180,00 |
| 62 | Rolamento roda traseira interna | Skf | Unid | 10 | 132,00 | 1.320,00 |
| 63 | Segmento completo stander | Mwm | Unid | 03 | 329,00 | 987,00 |
| 64 | Semieixo 40 est. 100cm | Mec par | Unid | 03 | 408,00 | 1.224,00 |
| 65 | Silicone brascoved alta temperatura | Orbi quimica | Unid | 15 | 19,00 | 285,00 |
| 66 | Soquete lanterna 1 polo | Rainha das sete | Unid | 15 | 16,00 | 240,00 |
| 67 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Orbi quimica | Caixa | 01 | 22,00 | 22,00 |
| 68 | Terminal de direção | Nakata | Unid | 04 | 20,00 | 80,00 |
| 69 | Terminal de instalação ¼ | Rainha das sete | Unid | 10 | 81,00 | 810,00 |
| 70 | Terminal de instalação 3/8 | Rainha das sete | Unid | 10 | 1,70 | 17,00 |
| 71 | Terminal de instalação fêmea com garra | Rainha das sete | Unid | 10 | 1,70 | 17,00 |
| 72 | Terminal de instalação menor 3/16 | Rainha das sete | Unid | 10 | 1,70 | 17,00 |
| 73 | Válvula admissão | Mwm | Unid | 04 | 1,70 | 6,80 |
| 74 | Válvula descarga | Knoor | Unid | 04 | 39,00 | 156,00 |
| 75 | Cola vedaescape 100g | Orbi quimica | Unid | 04 | 45,00 | 180,00 |
| 76 | Antiferrugem | Orbi quimica | Unid | 06 | 27,00 | 162,00 |
| 77 | Barra de direção | Trw | Unid | 03 | 22,00 | 66,00 |
| 78 | Bateria 12v 100ah | Heliar | Unid | 02 | 1.172,00 | 2.344,00 |
| 79 | Bomba gás | Bosch | Unid | 03 | 662,00 | 1.986,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/2023
FLS. 31
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Cilindro ignição | Mazu | Unid | 08 | 222,00 | 1.776,00 |
| 81 | Cilindro mestre | Trw | Unid | 08 | 82,00 | 656,00 |
| 82 | Cilindro roda traseira | Trw | Unid | 08 | 202,00 | 1.616,00 |
| 83 | Fechadura da porta | Zine guel | Unid | 04 | 82,00 | 328,00 |
| 84 | Fusível cartela | Dmi | Unid | 03 | 22,00 | 66,00 |
| 85 | Junta do escapamento | Sabo | Unid | 05 | 87,00 | 435,00 |
| 86 | Kit junta homocinética | Nakata | Unid | 08 | 122,00 | 976,00 |
| 87 | Lâmpada | Philips | Unid | 10 | 22,00 | 220,00 |
| 88 | Maçaneta do vidro | Zine guel | Unid | 05 | 32,00 | 160,00 |
| 89 | Para brisa | Sekurit | Unid | 02 | 1.322,00 | 2.644,00 |
| 90 | Pivô | Trw | Unid | 10 | 142,00 | 1.420,00 |
| 91 | Servo freio | Knoor | Unid | 03 | 78,00 | 234,00 |
| 92 | Tampa da roda | Rochester | Unid | 06 | 72,00 | 432,00 |

| MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 ED ANO 2012/2013 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID.** | **MARCA** | **QTD.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 01 | Amortecedor traseiro | Unid | Cofap | 8 | 435,00 | 6.960,00 |
| 02 | Amortecedor dianteiro | Unid | Cofap | 8 | 422,00 | 6.752,00 |
| 03 | Anel de segmento | Unid | Mahle | 24 | 372,00 | 17.856,00 |
| 04 | Base radiador maior | Unid | Suporte rei | 8 | 32,00 | 512,00 |
| 05 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Unid | Suporte rei | 8 | 27,00 | 432,00 |
| 06 | Bucha da biela | Unid | Mahle | 22 | 27,00 | 1.188,00 |
| 07 | Bucha mtr part intermed. std | Unid | Unifap | 30 | 17,00 | 1.020,00 |
| 08 | Cabo de acelerador | Unid | Cabovel | 6 | 160,00 | 1.920,00 |
| 09 | Camisa do cilindro seca stander | Unid | Mwm | 8 | 692,00 | 11.072,00 |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Unid | Rainha das sete | 25 | 1,70 | 85,00 |
| 11 | Chave seta alav. curta | Unid | Kostal | 4 | 187,00 | 1.496,00 |
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Unid | Trw | 4 | 192,00 | 1.536,00 |
| 13 | Correia compres. | Unid | Continental | 12 | 47,00 | 1.128,00 |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Unid | Continental | 12 | 82,00 | 1.968,00 |
| 15 | Correia gir. Alt. dh | Unid | Continental | 12 | 96,00 | 2.304,00 |
| 16 | Cruzeta | Unid | Spicer | 16 | 87,00 | 2.784,00 |
| 17 | Disco bem | Unid | Sachs | 8 | 401,00 | 6.416,00 |
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Unid | Butuem | 24 | 362,00 | 17.376,00 |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Unid | Eaton | 4 | 412,00 | 3.296,00 |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Unid | Eaton | 4 | 391,00 | 3.128,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/2023
FLS. 312
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Unid | Eaton | 4 | 391,00 | 3.128,00 |
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Unid | Eaton | 4 | 428,00 | 3.424,00 |
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Unid | Eaton | 4 | 512,00 | 7.520,00 |
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Unid | Extang | 4 | 222,00 | 1.776,00 |
| 25 | Fita isolamento 3 metros | Unid | 3m | 14 | 22,00 | 616,00 |
| 26 | Impulsor motor de partida | Unid | Zm | 8 | 129,00 | 2.064,00 |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Unid | Arielo | 8 | 210,00 | 3.360,00 |
| 28 | Interruptor freio com encaixe | Unid | 3rho | 10 | 43,00 | 860,00 |
| 29 | Junta cabeçote do motor | Unid | Mwm | 4 | 131,00 | 1.048,00 |
| 30 | Junta caixa de marcha jogo | Unid | Mwm | 3 | 63,00 | 441,00 |
| 31 | Junta motor dsl c/ret jogo | Unid | Mwm | 8 | 417,00 | 6.672,00 |
| 32 | Lâmpada 1 polo 24v | Unid | Philips | 26 | 17,00 | 884,00 |
| 33 | Lâmapda 24v 10w | Unid | Philips | 26 | 18,00 | 936,00 |
| 34 | Lâmpada 24v 3w base vid gde | Unid | Philips | 15 | 15,00 | 450,00 |
| 35 | Lâmpada 2 polos desiguais 24v | Unid | Philips | 16 | 18,00 | 576,00 |
| 36 | Lâmpada biodo h4 24v 3 pinos | Unid | Philips | 15 | 42,00 | 1.260,00 |
| 37 | Lâmpada biodo 24v com rabicho | Unid | Philips | 8 | 18,00 | 288,00 |
| 38 | Lâmpada painel 24v 4w base ferro | Unid | Philips | 8 | 15,00 | 240,00 |
| 39 | Lâmpada painel 24v base vid. peq. | Unid | Philips | 8 | 15,00 | 240,00 |
| 40 | Limpador de para brisa jogo | Unid | Dina | 6 | 74,00 | 888,00 |
| 41 | Lona de freio traseiro jogo | Unid | Frasle | 10 | 166,00 | 3.320,00 |
| 42 | Palheta limpador de para brisa jogo | Unid | Frasle | 10 | 166,00 | 1.992,00 |
| 43 | Parafuso centro | Unid | Dina | 6 | 74,00 | 2.368,00 |
| 44 | Pastilha de freio dianteiro | Unid | Tabuleiro | 16 | 18,00 | 900,00 |
| 45 | Pino mola dianteiro | Unid | Tabuleiro | 25 | 37,00 | 1.850,00 |
| 46 | Pistão com anel std jogo | Unid | Mwm | 7 | 802,00 | 11.228,00 |
| 47 | Poltrona | Unid | Maximos | 50 | 627,00 | 50.160,00 |
| 48 | Porta escova motor de partida | Unid | Unifap | 6 | 52,00 | 624,00 |
| 49 | Regulador alternador 24v | Unid | Bosch | 2 | 172,00 | 688,00 |
| 50 | Relé auxiliar 24v 4 term. com suporte | Unid | Dni | 32 | 22,00 | 1.430,00 |
| 51 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Unid | Dni | 8 | 22,00 | 352,00 |
| 52 | Reparo bomba dágua com rolamento | Unid | Urba | 17 | 202,00 | 7.070,00 |
| 53 | Retentor dianteiro | Unid | Sabo | 23 | 50,00 | 2.250,00 |
| 54 | Retentor dianteiro pol. | Unid | Sabo | 23 | 72,00 | 3.240,00 |
| 55 | Retentor traseiro micro | Unid | Sabo | 15 | 57,00 | 1.710,00 |
| 56 | Retrovisor | Unid | Retrovex | 12 | 102,00 | 2.448,00 |
| 57 | Rolamento embreagem nac. | Unid | Skf | 10 | 168,00 | 3.360,00 |

PEDREIRA/SIMA
Proc. 00800.1/202_3
FLS. 313
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Rolamento roda dianteira externa | Unid | Skf | 16 | 130,00 | 4.550,00 |
| 59 | Rolamento roda dianteira interna | Unid | Skf | 16 | 141,00 | 4.935,00 |
| 60 | Rolamento roda traseira externa | Unid | Skf | 16 | 153,00 | 5.355,00 |
| 61 | Rolamento roda traseira interna | Unid | Skf | 16 | 174,00 | 6.090,00 |
| 62 | Segmento completo stander | Unid | Mwm | 6 | 281,00 | 3.372,00 |
| 63 | Semieixo 40 est. 100cm | Unid | Mec par | 5 | 712,00 | 6.408,00 |
| 64 | Silicone brascoved alta temperatura | Unid | Orbi quimica | 60 | 21,00 | 1.260,00 |
| 65 | Soquete lanterna 1 polo | Unid | Rainha das sete | 25 | 18,00 | 810,00 |
| 66 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Caixa | Orbi quimica | 2 | 22,00 | 44,00 |
| 67 | Terminal de direção | Unid | Nakata | 10 | 152,00 | 3.040,00 |
| 68 | Terminal de instalação ¼ | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,70 | 68,00 |
| 69 | Terminal de instalação 3/8 | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,70 | 68,00 |
| 70 | Terminal de instalação fêmea com garra | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,70 | 68,00 |
| 71 | Terminal de instalação menor 3/16 | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,70 | 68,00 |
| 72 | Válvula admissão | Unid | Mwm | 8 | 37,00 | 555,00 |
| 73 | Válvula descarga | Unid | Knoor | 8 | 37,00 | 555,00 |
| 74 | Cola vedaescape 100g | Unid | Orbi quimica | 8 | 27,00 | 405,00 |
| 75 | Antiferrugem | Unid | Orbi quimica | 10 | 22,00 | 440,00 |
| 76 | Barra de direção | Unid | Trw | 5 | 402,00 | 4.020,00 |
| 77 | Bateria 12v 150ah | Unid | Heliar | 8 | 1,172,00 | 18.752,00 |
| 78 | Bomba gás | Unid | Bosch | 5 | 422,00 | 3.798,00 |
| 79 | Cilindro ignição | Unid | Mazu | 15 | 90,00 | 2.700,00 |
| 80 | Cilindro mestre | Unid | Trw | 15 | 208,00 | 6.240,00 |
| 81 | Cilindro roda traseira | Unid | Trw | 15 | 138,00 | 4.140,00 |
| 82 | Fechadura da porta | Unid | Zine guel | 4 | 72,00 | 1.080,00 |
| 83 | Fusível cartela | Unid | Dmi | 6 | 20,00 | 240,00 |
| 84 | Junta do escapamento | Unid | Sabo | 9 | 22,00 | 396,00 |
| 85 | Kit junta homocinética | Unid | Nakata | 14 | 202,00 | 5.656,00 |
| 86 | Lâmpada | Unid | Philips | 20 | 16,00 | 560,00 |
| 87 | Maçaneta do vidro | Unid | Zine guel | 10 | 24,00 | 432,00 |
| 88 | Para brisa | Unid | Sekurit | 4 | 1.192,00 | 9.536,00 |
| 89 | Pivô | Unid | Trw | 20 | 182,00 | 7.280,00 |
| 90 | Servo freio | Unid | Knoor | 5 | 651,00 | 5.859,00 |
| 91 | Tampa da roda | Unid | Rochester | 10 | 47,00 | 940,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/202 3
FLS. 314
Rub.

NARCISO AUTO PEÇAS
A N DE SOUSA SILVA
CNPJ: 06.005.338/0001-12

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MARCA | QTD. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Amortecedor traseiro | Unid | Cofap | 04 | 435,00 | 1.740,00 |
| 02 | Amortecedor dianteiro | Unid | Cofap | 04 | 422,00 | 1.688,00 |
| 03 | Anel de segmento | Unid | Mahle | 12 | 372,00 | 4.464,00 |
| 04 | Base radiador maior | Unid | Suporte rei | 04 | 32,00 | 128,00 |
| 05 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Unid | Suporte rei | 04 | 27,00 | 236,00 |
| 06 | Bucha da biela | Unid | Mahle | 12 | 27,00 | 324,00 |
| 07 | Bucha mtr part intermed. std | Unid | Unifap | 15 | 17,00 | 255,00 |
| 08 | Cabo de acelerador | Unid | Cabovel | 03 | 160,00 | 480,00 |
| 09 | Camisa do cilindro seca stander | Unid | Mwm | 08 | 692,00 | 5.536,00 |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Unid | Rainha das sete | 25 | 1,70 | 42,50 |
| 11 | Chave seta alav. curta | Unid | Kostal | 03 | 187,00 | 561,00 |
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Unid | Trw | 02 | 192,00 | 384,00 |
| 13 | Correia compres. | Unid | Continental | 06 | 47,00 | 282,00 |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Unid | Continental | 06 | 82,00 | 492,00 |
| 15 | Correia gir. Alt. dh | Unid | Continental | 06 | 96,00 | 576,00 |
| 16 | Cruzeta | Unid | Spicer | 08 | 87,00 | 696,00 |
| 17 | Disco bem | Unid | Sachs | 04 | 401,00 | 1.604,00 |
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Unid | Butuem | 12 | 362,00 | 4.344,00 |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Unid | Eaton | 02 | 412,00 | 824,00 |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Unid | Eaton | 02 | 391,00 | 782,00 |
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Unid | Eaton | 02 | 391,00 | 782,00 |
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Unid | Eaton | 02 | 428,00 | 856,00 |
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Unid | Eaton | 02 | 512,00 | 1.024,00 |
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Unid | Extang | 02 | 222,00 | 444,00 |
| 25 | Fita isolamento 3 metros | Unid | 3m | 07 | 22,00 | 154,00 |
| 26 | Impulsor motor de partida | Unid | Zm | 04 | 129,00 | 516,00 |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Unid | Arielo | 04 | 210,00 | 840,00 |
| 28 | Interruptor freio com encaixe | Unid | 3rho | 06 | 43,00 | 258,00 |
| 29 | Junta cabeçote do motor | Unid | Mwm | 03 | 131,00 | 393,00 |
| 30 | Junta caixa de marcha jogo | Unid | Mwm | 03 | 63,00 | 189,00 |
| 31 | Junta motor dsl c/ret jogo | Unid | Mwm | 04 | 417,00 | 1.668,00 |
| 32 | Lâmpada 1 polo 24v | Unid | Philips | 14 | 17,00 | 238,00 |
| 33 | Lâmapda 24v 10w | Unid | Philips | 14 | 18,00 | 252,00 |
| 34 | Lâmpada 24v 3w base vid gde | Unid | Philips | 08 | 15,00 | 120,00 |
| 35 | Lâmpada 2 polos desiguais 24v | Unid | Philips | 10 | 18,00 | 180,00 |
| 36 | Lâmpada biodo h4 24v 3 pinos | Unid | Philips | 06 | 42,00 | 252,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/2023
FLS. 315
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Lâmpada biodo 24v com rabicho | Unid | Philips | 08 | 18,00 | 144,00 |
| 38 | Lâmpada painel 24v 4w base ferro | Unid | Philips | 08 | 15,00 | 120,00 |
| 39 | Lâmpada painel 24v base vid. peq. | Unid | Philips | 08 | 15,00 | 120,00 |
| 40 | Limpador de para brisa jogo | Unid | Dina | 04 | 74,00 | 296,00 |
| 41 | Lona de freio traseiro jogo | Unid | Frasle | 05 | 166,00 | 830,00 |
| 42 | Palheta limpador de para brisa jogo | Unid | Frasle | 06 | 166,00 | 996,00 |
| 43 | Parafuso centro | Unid | Dina | 08 | 74,00 | 592,00 |
| 44 | Pastilha de freio dianteiro | Unid | Tabuleiro | 04 | 162,00 | 648,00 |
| 45 | Pino mola dianteiro | Unid | Tabuleiro | 12 | 37,00 | 444,00 |
| 46 | Pistão com anel std jogo | Unid | Mwm | 04 | 802,00 | 3.208,00 |
| 47 | Poltrona | Unid | Maximos | 14 | 627,00 | 8.778,00 |
| 48 | Porta escova motor de partida | Unid | Unifap | 04 | 52,00 | 208,00 |
| 49 | Regulador alternador 24v | Unid | Bosch | 01 | 172,00 | 172,00 |
| 50 | Relé auxiliar 24v 4 term. com suporte | Unid | Dni | 15 | 22,00 | 330,00 |
| 51 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Unid | Dni | 04 | 22,00 | 88,00 |
| 52 | Reparo bomba dágua com rolamento | Unid | Urba | 10 | 202,00 | 2.020,00 |
| 53 | Retentor dianteiro | Unid | Sabo | 10 | 50,00 | 500,00 |
| 54 | Retentor dianteiro pol. | Unid | Sabo | 10 | 72,00 | 720,00 |
| 55 | Retentor traseiro micro | Unid | Sabo | 10 | 57,00 | 570,00 |
| 56 | Retrovisor | Unid | Retrovex | 08 | 102,00 | 816,00 |
| 57 | Rolamento embreagem nac. | Unid | Skf | 06 | 168,00 | 1.008,00 |
| 58 | Rolamento roda dianteira externa | Unid | Skf | 10 | 130,00 | 1.300,00 |
| 59 | Rolamento roda dianteira interna | Unid | Skf | 10 | 141,00 | 1.410,00 |
| 60 | Rolamento roda traseira externa | Unid | Skf | 10 | 153,00 | 1.530,00 |
| 61 | Rolamento roda traseira interna | Unid | Skf | 10 | 174,00 | 1.740,00 |
| 62 | Segmento completo stander | Unid | Mwm | 04 | 281,00 | 1.124,00 |
| 63 | Semieixo 40 est. 100cm | Unid | Mec par | 02 | 712,00 | 1.424,00 |
| 64 | Silicone brascoved alta temperatura | Unid | Orbi quimica | 20 | 21,00 | 420,00 |
| 65 | Soquete lanterna 1 polo | Unid | Rainha das sete | 10 | 18,00 | 180,00 |
| 66 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Caixa | Orbi quimica | 01 | 22,00 | 22,00 |
| 67 | Terminal de direção | Unid | Nakata | 06 | 152,00 | 912,00 |
| 68 | Terminal de instalação ¼ | Unid | Rainha das sete | 15 | 1,70 | 25,50 |
| 69 | Terminal de instalação 3/8 | Unid | Rainha das sete | 15 | 1,70 | 25,50 |
| 70 | Terminal de instalação fêmea com garra | Unid | Rainha das sete | 15 | 1,70 | 25,50 |
| 71 | Terminal de instalação menor 3/16 | Unid | Rainha das sete | 15 | 1,70 | 25,50 |
| 72 | Válvula admissão | Unid | Mwm | 04 | 37,00 | 148,00 |
| 73 | Válvula descarga | Unid | Knoor | 04 | 37,00 | 148,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/2023
FLS. 316
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Cola vedaescape 100g | Unid | Orbi quimica | 04 | 27,00 | 108,00 |
| 75 | Antiferrugem | Unid | Orbi quimica | 06 | 22,00 | 132,00 |
| 76 | Barra de direção | Unid | Trw | 03 | 402,00 | 1.206,00 |
| 77 | Bateria 12v 150ah | Unid | Heliar | 04 | 1,172,00 | 4.688,00 |
| 78 | Bomba gás | Unid | Bosch | 02 | 422,00 | 844,00 |
| 79 | Cilindro ignição | Unid | Mazu | 10 | 90,00 | 900,00 |
| 80 | Cilindro mestre | Unid | Trw | 10 | 208,00 | 2.080,00 |
| 81 | Cilindro roda traseira | Unid | Trw | 10 | 138,00 | 1.380,00 |
| 82 | Fechadura da porta | Unid | Zine guel | 04 | 72,00 | 288,00 |
| 83 | Fusível cartela | Unid | Dmi | 04 | 20,00 | 80,00 |
| 84 | Junta do escapamento | Unid | Sabo | 04 | 22,00 | 88,00 |
| 85 | Kit junta homocinética | Unid | Nakata | 06 | 202,00 | 1.212,00 |
| 86 | Lâmpada | Unid | Philips | 10 | 16,00 | 160,00 |
| 87 | Maçaneta do vidro | Unid | Zine guel | 04 | 24,00 | 96,00 |
| 88 | Para brisa | Unid | Sekurit | 02 | 1.192,00 | 2.384,00 |
| 89 | Pivô | Unid | Trw | 10 | 182,00 | 1.820,00 |
| 90 | Servo freio | Unid | Knoor | 02 | 651,00 | 1.302,00 |
| 91 | Tampa da roda | Unid | Rochester | 06 | 47,00 | 282,00 |

| FIAT MOBI LIKE 2021 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID** | **MARCA** | **QTD** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 01 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unid | Cofap | 36 | 442,00 | 74.256,00 |
| 02 | Amortecedor traseiro turbogas | Unid | Cofap | 36 | 442,00 | 74.256,00 |
| 03 | Asa de urubu | Unid | Fiat | 32 | 109,00 | 13.952,00 |
| 04 | Barra axial dir | Unid | Trw | 33 | 42,00 | 4.620,00 |
| 05 | Base coxim amort .dt | Unid | Axios | 33 | 86,00 | 9.460,00 |
| 06 | Base cx marcha | Unid | Axios | 33 | 67,00 | 7.370,00 |
| 07 | Base motor dt d | Unid | Axios | 30 | 62,00 | 5.704,00 |
| 08 | Bateria 60 amperes | Unid | Heliar | 23 | 517,00 | 64.625,00 |
| 09 | Bomba d´água | Unid | Urba | 26 | 47,00 | 3.384,00 |
| 10 | Bomba de óleo | Unid | Shadek | 20 | 452,00 | 32.544,00 |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unid | Dhb | 20 | 556,00 | 40.032,00 |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unid | Fiat | 33 | 72,00 | 7.560,00 |
| 13 | Bucha da sapata | Unid | Fiat | 41 | 19,00 | 2.755,00 |
| 14 | Cabeçote motor | Unid | Fiat | 20 | 578,00 | 35.836,00 |
| 15 | Cabo acelerador | Unid | Cabovel | 33 | 58,00 | 11.310,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0008001/2023
FLS. 312
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Cabo de freio completo | Unid | Cabovel | 33 | 83,00 | 16.185,00 |
| 17 | Cabo de vela | Unid | Ngk | 33 | 87,00 | 17.835,00 |
| 18 | Cabo embreagem | Unid | Cabovel | 33 | 42,00 | 8.610,00 |
| 19 | Chave de roda | Unid | Gedore | 30 | 38,00 | 2.736,00 |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unid | Trw | 43 | 146,00 | 34.310,00 |
| 21 | Cilindro rd ts | Unid | Trw | 37 | 38,00 | 8.930,00 |
| 22 | Colar de embreagem | Unid | Ina | 25 | 608,00 | 94.240,00 |
| 23 | Correia dentada | Unid | Continental | 38 | 50,00 | 116.240,00 |
| 24 | Correia gir alt dh | Unid | Continental | 42 | 37,00 | 13.320,00 |
| 25 | Disco de freio dt | Unid | Trw | 25 | 537,00 | 83.235,00 |
| 26 | Farol dt direito | Unid | Arteb | 28 | 208,00 | 11.232,00 |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unid | Arteb | 28 | 208,00 | 11.232,00 |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unid | Tecfil | 90 | 25,00 | 12.750,00 |
| 29 | Filtro de combustível | Unid | Tecfil | 90 | 25,00 | 12.750,00 |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unid | Tecfil | 80 | 25,00 | 7.750,00 |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unid | Tecfil | 80 | 25,00 | 7.750,00 |
| 32 | Hidrovacuo | Unid | Bosch | 25 | 325,00 | 16.900,00 |
| 33 | Jogo arruela comando | Unid | Metal leve | 28 | 260,00 | 14.040,00 |
| 34 | Jogo balancim motor | Unid | Metal leve | 28 | 98,00 | 7.252,00 |
| 35 | Jogo bronze biela | Unid | Metal leve | 28 | 146,00 | 10.804,00 |
| 36 | Jogo bronze comando central | Unid | Metal leve | 26 | 161,00 | 11.592,00 |
| 37 | Jogo junta motor | Unid | Sabo | 26 | 163,00 | 11.736,00 |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Unid | Metal leve | 26 | 125,00 | 9.000,00 |
| 39 | Jogo pistom motor | Unid | Metal leve | 26 | 102,00 | 7.344,00 |
| 40 | Jogo segmento motor | Unid | Metal leve | 26 | 222,00 | 15.984,00 |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | Spicer | 28 | 88,00 | 8.272,00 |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Unid | Sacks | 20 | 1.077,00 | 99.084,00 |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Unid | Trw | 26 | 256,00 | 33.792,00 |
| 44 | Kit rolamento ts | Unid | Skf | 37 | 37,00 | 8.695,00 |
| 45 | Lanterna ts d | Unid | Arteb | 34 | 69,00 | 4.968,00 |
| 46 | Lanterna ts e | Unid | Arteb | 34 | 82,00 | 5.904,00 |
| 47 | Lona traseira | Unid | Frasle | 35 | 82,00 | 13.940,00 |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unid | Borcal | 25 | 287,00 | 14.924,00 |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unid | Universal | 34 | 62,00 | 5.704,00 |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unid | Sabo | 82 | 52,00 | 7.488,00 |
| 51 | Mangote superior radiador | Unid | Sabo | 82 | 37,00 | 5.328,00 |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | Trw | 82 | 37,00 | 5.328,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0080012023
FLS. 313
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | Trw | 82 | 52,00 | 7.488,00 |
| 54 | Motor de partida | Unid | Bosch | 16 | 1.707,00 | 88.764,00 |
| 55 | Palhetas convencionais | Unid | Dina | 82 | 94,00 | 15.416,00 |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unid | Pilkington | 25 | 778,00 | 40.456,00 |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unid | Fiat | 25 | 847,00 | 44.044,00 |
| 58 | Parachoque traseiro | Unid | Fiat | 25 | 1.202,00 | 62.504,00 |
| 59 | Pastilha freio dt | Unid | Frasle | 35 | 210,00 | 63.000,00 |
| 60 | Pivô | Unid | Trw | 31 | 267,00 | 59.808,00 |
| 61 | Protetor de cárter | Unid | Fiat | 45 | 40,00 | 2.880,00 |
| 62 | Radiador | Unid | Visconde | 25 | 337,00 | 24.264,00 |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unid | Trw | 66 | 57,00 | 7.068,00 |
| 64 | Retentor volante motor | Unid | Sabo | 28 | 212,00 | 30.528,00 |
| 65 | Retrovisor direito | Unid | Retrovex | 33 | 138,00 | 44.880,00 |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unid | Retrovex | 33 | 167,00 | 17.368,00 |
| 67 | Rolamento roda dt | Unid | Skf | 44 | 98,00 | 24.108,00 |
| 68 | Sapata de freio | Unid | Frasle | 42 | 98,00 | 22.932,00 |
| 69 | Silencioso ts | Unid | Fiat | 31 | 617,00 | 44.424,00 |
| 70 | Tambor de freio ts | Unid | Trw | 30 | 262,00 | 29.344,00 |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unid | Universal | 30 | 180,00 | 23.760,00 |
| 72 | Terminal | Unid | Trw | 31 | 48,00 | 3.456,00 |
| 73 | Terminal direção | Unid | Trw | 31 | 57,00 | 4.104,00 |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unid | Universal | 32 | 62,00 | 8.184,00 |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unid | Universal | 32 | 62,00 | 8.184,00 |
| 76 | Jogo de Velas | Unid | Ngk | 32 | 106,00 | 20.776,00 |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unid | Fiat | 19 | 397,00 | 28.584,00 |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unid | Fiat | 19 | 467,00 | 33.624,00 |
| 79 | Virabrequim do motor | Unid | Fiat | 19 | 538,00 | 49.496,00 |

| FIAT FIORINO 2022 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID** | **MARCA** | **QTD** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 01 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unid | Cofap | 06 | 442,00 | 2.652,00 |
| 02 | Amortecedor traseiro turbogas | Unid | Cofap | 06 | 442,00 | 2.652,00 |
| 03 | Asa de urubu | Unid | Fiat | 06 | 109,00 | 654,00 |
| 04 | Barra axial dir | Unid | Trw | 06 | 42,00 | 252,00 |
| 05 | Base coxim amort .dt | Unid | Axios | 06 | 86,00 | 516,00 |
| 06 | Base cx marcha | Unid | Axios | 06 | 67,00 | 402,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/202 3
FLS. 319
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | Base motor dt d | Unid | Axios | 06 | 62,00 | 372,00 |
| 08 | Bateria 60 amperes | Unid | Heliar | 04 | 517,00 | 2.068,00 |
| 09 | Bomba d´água | Unid | Urba | 04 | 47,00 | 188,00 |
| 10 | Bomba de óleo | Unid | Shadek | 04 | 452,00 | 1.808,00 |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unid | Dhb | 04 | 556,00 | 2.224,00 |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unid | Fiat | 04 | 72,00 | 288,00 |
| 13 | Bucha da sapata | Unid | Fiat | 06 | 19,00 | 114,00 |
| 14 | Cabeçote motor | Unid | Fiat | 02 | 578,00 | 1.156,00 |
| 15 | Cabo acelerador | Unid | Cabovel | 06 | 58,00 | 348,00 |
| 16 | Cabo de freio completo | Unid | Cabovel | 06 | 83,00 | 498,00 |
| 17 | Cabo de vela | Unid | Ngk | 06 | 87,00 | 522,00 |
| 18 | Cabo embreagem | Unid | Cabovel | 10 | 42,00 | 420,00 |
| 19 | Chave de roda | Unid | Gedore | 02 | 38,00 | 76,00 |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unid | Trw | 06 | 146,00 | 876,00 |
| 21 | Cilindro rd ts | Unid | Trw | 06 | 38,00 | 228,00 |
| 22 | Colar de embreagem | Unid | Ina | 06 | 608,00 | 3.648,00 |
| 23 | Correia dentada | Unid | Continental | 10 | 50,00 | 500,00 |
| 24 | Correia gir alt dh | Unid | Continental | 10 | 37,00 | 370,00 |
| 25 | Disco de freio dt | Unid | Trw | 10 | 537,00 | 5.370,00 |
| 26 | Farol dt direito | Unid | Arteb | 04 | 208,00 | 832,00 |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unid | Arteb | 04 | 208,00 | 832,00 |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unid | Tecfil | 06 | 25,00 | 150,00 |
| 29 | Filtro de combustível | Unid | Tecfil | 06 | 25,00 | 150,00 |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unid | Tecfil | 06 | 25,00 | 150,00 |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unid | Tecfil | 06 | 25,00 | 150,00 |
| 32 | Hidrovacuo | Unid | Bosch | 04 | 325,00 | 1.300,00 |
| 33 | Jogo arruela comando | Unid | Metal leve | 02 | 260,00 | 520,00 |
| 34 | Jogo balancim motor | Unid | Metal leve | 02 | 98,00 | 196,00 |
| 35 | Jogo bronze biela | Unid | Metal leve | 02 | 146,00 | 292,00 |
| 36 | Jogo bronze comando central | Unid | Metal leve | 02 | 161,00 | 322,00 |
| 37 | Jogo junta motor | Unid | Sabo | 02 | 163,00 | 326,00 |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Unid | Metal leve | 02 | 125,00 | 250,00 |
| 39 | Jogo pistom motor | Unid | Metal leve | 02 | 102,00 | 204,00 |
| 40 | Jogo segmento motor | Unid | Metal leve | 02 | 222,00 | 444,00 |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | Spicer | 06 | 88,00 | 528,00 |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Unid | Sacks | 03 | 1.077,00 | 3.231,00 |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Unid | Trw | 04 | 256,00 | 1.024,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0008001/2023
Fls. 330
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Kit rolamento ts | Unid | Skf | 04 | 37,00 | 148,00 |
| 45 | Lanterna ts d | Unid | Arteb | 03 | 69,00 | 207,00 |
| 46 | Lanterna ts e | Unid | Arteb | 03 | 82,00 | 246,00 |
| 47 | Lona traseira | Unid | Frasle | 04 | 82,00 | 328,00 |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unid | Borcal | 02 | 287,00 | 574,00 |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unid | Universal | 06 | 62,00 | 372,00 |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unid | Sabo | 04 | 52,00 | 208,00 |
| 51 | Mangote superior radiador | Unid | Sabo | 04 | 37,00 | 148,00 |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | Trw | 04 | 37,00 | 148,00 |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | Trw | 04 | 52,00 | 208,00 |
| 54 | Motor de partida | Unid | Bosch | 02 | 1.707,00 | 3.414,00 |
| 55 | Palhetas convencionais | Unid | Dina | 06 | 94,00 | 564,00 |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unid | Pilkington | 03 | 778,00 | 2.334,00 |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unid | Fiat | 03 | 847,00 | 2.541,00 |
| 58 | Parachoque traseiro | Unid | Fiat | 03 | 1.202,00 | 3.606,00 |
| 59 | Pastilha freio dt | Unid | Frasle | 10 | 210,00 | 2.100,00 |
| 60 | Pivô | Unid | Trw | 10 | 267,00 | 2.670,00 |
| 61 | Protetor de cárter | Unid | Fiat | 04 | 40,00 | 1.600,00 |
| 62 | Radiador | Unid | Visconde | 03 | 337,00 | 1.011,00 |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unid | Trw | 03 | 57,00 | 171,00 |
| 64 | Retentor volante motor | Unid | Sabo | 04 | 212,00 | 848,00 |
| 65 | Retrovisor direito | Unid | Retrovex | 04 | 138,00 | 552,00 |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unid | Retrovex | 04 | 167,00 | 668,00 |
| 67 | Rolamento roda dt | Unid | Skf | 06 | 98,00 | 588,00 |
| 68 | Sapata de freio | Unid | Frasle | 06 | 98,00 | 588,00 |
| 69 | Silencioso ts | Unid | Fiat | 04 | 617,00 | 2.468,00 |
| 70 | Tambor de freio ts | Unid | Trw | 04 | 262,00 | 1.048,00 |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unid | Universal | 04 | 180,00 | 720,00 |
| 72 | Terminal | Unid | Trw | 04 | 48,00 | 192,00 |
| 73 | Terminal direção | Unid | Trw | 06 | 57,00 | 534,00 |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unid | Universal | 06 | 62,00 | 372,00 |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unid | Universal | 06 | 62,00 | 372,00 |
| 76 | Jogo de Velas | Unid | Ngk | 10 | 106,00 | 1.060,00 |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unid | Fiat | 03 | 397,00 | 1.191,00 |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unid | Fiat | 03 | 467,00 | 1.401,00 |
| 79 | Virabrequim do motor | Unid | Fiat | 04 | 538,00 | 2.152,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/202 3
FLS. 321
Rub.

NARCISO AUTO PEÇAS
A N DE SOUSA SILVA
CNPJ: 06.005.338/0001-12

| FORD RANGER XLS D4 2014 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNIDADE | MARCA | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01 | Abraçadeira do escapamento | Unidade | Vp8 | 12 | 34,00 | 408,00 |
| 02 | Abraçadeira mangote do radiador | Unidade | Vp8 | 30 | 20,00 | 600,00 |
| 03 | Alternador | Unidade | Bosch | 2 | 1.121,00 | 2.242,00 |
| 04 | Amortecedor dianteiro | Par | Cofap | 7 | 201,00 | 1.407,00 |
| 05 | Amortecedor traseiro | Par | Cofap | 7 | 182,00 | 1.274,00 |
| 06 | Anel de vedação do escapamento | Unidade | Kit cia | 11 | 28,00 | 308,00 |
| 07 | Balança traseira | Unidade | Perfect | 8 | 134,00 | 1.072,00 |
| 08 | Banco estofado | Unidade | Shutt | 4 | 245,00 | 980,00 |
| 09 | Barra de direção | Unidade | Trw | 6 | 221,00 | 1.326,00 |
| 10 | Base amortecedor | Unidade | Cofap | 10 | 58,00 | 580,00 |
| 11 | Base da caixa de marcha | Unidade | Axios | 10 | 70,00 | 700,00 |
| 12 | Base do motor | Unidade | Axios | 10 | 78,00 | 780,00 |
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unidade | Moura | 2 | 877,00 | 1.754,00 |
| 14 | Bico injetor | Unidade | Bosch | 2 | 427,00 | 854,00 |
| 15 | Bieleta | Unidade | Nakata | 10 | 52,00 | 520,00 |
| 16 | Bomba d´água | Unidade | Nakata | 4 | 148,00 | 592,00 |
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unidade | Axios | 15 | 21,00 | 315,00 |
| 18 | Borracha de escapamento final | Unidade | Axios | 15 | 28,00 | 420,00 |
| 19 | Borracha do amortecedor | Unidade | Axios | 15 | 18,00 | 270,00 |
| 20 | Borracha do estabilizador | Unidade | Axios | 15 | 28,00 | 420,00 |
| 21 | Borracha parabrisa | Unidade | Trilha | 4 | 151,00 | 604,00 |
| 22 | Braço axial | Unidade | Nakata | 10 | 78,00 | 780,00 |
| 23 | Braço do setor | Unidade | Nakata | 5 | 160,00 | 800,00 |
| 24 | Braço I | Unidade | Nakata | 5 | 176,00 | 880,00 |
| 25 | Bucha da balança inferior | Unidade | Axios | 20 | 61,00 | 1.220,00 |
| 26 | Bucha da balança superior | Unidade | Axios | 20 | 59,00 | 1.180,00 |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unidade | Axios | 20 | 56,00 | 1.120,00 |
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unidade | Axios | 20 | 41,00 | 820,00 |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unidade | Axios | 20 | 57,00 | 1.140,00 |
| 30 | Bucha do estabilizador | Unidade | Axios | 20 | 31,00 | 620,00 |
| 31 | Bucha do tirante | Unidade | Axios | 20 | 46,00 | 920,00 |
| 32 | Buzina | Unidade | Fiamm | 8 | 60,00 | 480,00 |
| 33 | Cabo de bateria | Unidade | Permak | 40 | 59,00 | 2.360,00 |
| 34 | Cabo de embreagem | Unidade | Cabovel | 10 | 55,00 | 550,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/2023
FLS. 321
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Cabo do acelerador | Unidade | Cabovel | 10 | 52,00 | 520,00 |
| 36 | Cabo do velocímetro | Unidade | Cabovel | 4 | 45,00 | 180,00 |
| 37 | Caixa de direção | Unidade | Trw | 2 | 905,00 | 1.810,00 |
| 38 | Caixa de marcha | Unidade | Toyota | 2 | 2.178,00 | 4.356,00 |
| 39 | Calha | Unidade | Tws | 3 | 201,00 | 603,00 |
| 40 | Capô | Unidade | Toyota | 2 | 532,00 | 1.064,00 |
| 41 | Chave de roda | Unidade | Gedore | 4 | 48,00 | 192,00 |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unidade | Trw | 10 | 61,00 | 610,00 |
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unidade | Trw | 10 | 67,00 | 670,00 |
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unidade | Trw | 8 | 126,00 | 1.200,00 |
| 45 | Cilindro mestre | Unidade | Trw | 6 | 160,00 | 960,00 |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unidade | Trw | 6 | 152,00 | 912,00 |
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 53 | Cola parabrisa | Unidade | Wurth | 8 | 62,00 | 496,00 |
| 57 | Correia da bomba | Unidade | Continental | 8 | 44,00 | 352,00 |
| 54 | Correia de ventoinha | Unidade | Continental | 8 | 41,00 | 328,00 |
| 55 | Correia dentada | Unidade | Continental | 8 | 96,00 | 768,00 |
| 56 | Correia do alternador | Unidade | Continental | 8 | 45,00 | 360,00 |
| 58 | Correia do hidráulico | Unidade | Continental | 8 | 43,00 | 344,00 |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unidade | Spicer | 8 | 52,00 | 416,00 |
| 60 | Diferencial completo | Unidade | Toyota | 2 | 801,00 | 1.602,00 |
| 61 | Direção | Unidade | Toyota | 4 | 222,00 | 888,00 |
| 63 | Disco de freio | Unidade | Trw | 7 | 121,00 | 1.408,00 |
| 64 | Farol de milha | Unidade | Arteb | 4 | 48,00 | 192,00 |
| 65 | Farol direito | Unidade | Arteb | 8 | 176,00 | 1.408,00 |
| 66 | Farol esquerdo | Unidade | Arteb | 8 | 176,00 | 1.408,00 |
| 67 | Fechadura do capô | Unidade | Trilha | 15 | 76,00 | 1.140,00 |
| 68 | Filtro de ar | Unidade | Tecfil | 25 | 72,00 | 2.940,00 |
| 69 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 25 | 52,00 | 4.240,00 |
| 70 | Fita da direção da buzina | Unidade | Marilia | 13 | 48,00 | 144,00 |
| 71 | Fusíveis | Unidade | Dni | 150 | 13,00 | 1.950,00 |
| 72 | Jogo de cabo de vela | Unidade | Ngk | 10 | 110,00 | 1.100,00 |

PEDREIRA/MA
Proc. 0208001/202 3
FLS. 322
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Jogo de escova do motor de partida | Unidade | Bosch | 15 | 71,00 | 1.065,00 |
| 74 | Jogo de junta do motor | Unidade | Sabo | 4 | 246,00 | 984,00 |
| 75 | Jogo de lona de freio | Unidade | Frasle | 15 | 186,00 | 2.790,00 |
| 76 | Jogo de pastilhas de freio | Unidade | Frasle | 15 | 91,00 | 1.365,00 |
| 77 | Jogo de velas | Unidade | Ngk | 10 | 101,00 | 1.010,00 |
| 62 | Kit de embreagem | Kit | Valeo | 2 | 670,00 | 1.340,00 |
| 78 | Lâmpada do farol | Unidade | Philips | 10 | 32,00 | 320,00 |
| 80 | Lanterna traseira direita | Unidade | Arteb | 10 | 111,00 | 1.110,00 |
| 79 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | Arteb | 10 | 111,00 | 1.110,00 |
| 81 | Macaco | Unidade | Fortg | 4 | 152,00 | 608,00 |
| 82 | Maçanetas das portas | Unidade | Trilha | 15 | 44,00 | 660,00 |
| 83 | Molas traseiras | Unidade | Cindumel | 6 | 711,00 | 4.266,00 |
| 84 | Painel completo | Unidade | Toyota | 2 | 1.370,00 | 2.740,00 |
| 85 | Palhetas de limpador de parabrisa | Unidade | Dina | 15 | 52,00 | 780,00 |
| 86 | Parabrisa | Unidade | Toyota | 2 | 462,00 | 924,00 |
| 87 | Para-choque dianteiro | Unidade | Trilha | 3 | 499,00 | 1.497,00 |
| 88 | Para-choque traseiro | Unidade | Trilha | 3 | 462,00 | 1.386,00 |
| 89 | Pivô inferior | Unidade | Trw | 20 | 81,00 | 1.620,00 |
| 90 | Pivô superior | Unidade | Trw | 20 | 86,00 | 1.720,00 |
| 91 | Porcas e parafusos para rodas | Unidade | Zm | 45 | 26,00 | 1.170,00 |
| 92 | Porta direita | Unidade | Toyota | 2 | 522,00 | 1.044,00 |
| 93 | Porta esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 522,00 | 1.044,00 |
| 94 | Porta traseira direita | Unidade | Toyota | 2 | 510,00 | 1.020,00 |
| 95 | Porta traseira esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 510,00 | 1.020,00 |
| 96 | Radiador | Unidade | Visconde | 2 | 502,00 | 1.004,00 |
| 97 | Retentor do volante | Unidade | Sabo | 4 | 70,00 | 280,00 |
| 98 | Retrovisor | Unidade | Retrovex | 7 | 121,00 | 847,00 |
| 99 | Retrovisor interno | Unidade | Retrovex | 4 | 158,00 | 632,00 |
| 100 | Roda liga leve | Unidade | Tws | 5 | 212,00 | 1.060,00 |
| 101 | Rolamento de roda traseiro | Unidade | Skf | 8 | 99,00 | 792,00 |
| 102 | Tampa do tanque de combustível | Unidade | Tanclick | 10 | 44,00 | 440,00 |
| 103 | Tanque de combustível | Unidade | Bepo | 2 | 762,00 | 1.524,00 |
| 104 | Tapetes | Unidade | Universal | 10 | 87,00 | 870,00 |
| 105 | Tela dianteira | Unidade | Toyota | 4 | 264,00 | 1.056,00 |
| 106 | Terminal de bateria | Unidade | Medaulo | 15 | 21,00 | 315,00 |
| 107 | Terminal de direção ld | Unidade | Trw | 16 | 97,00 | 1.552,00 |
| 108 | Terminal de direção le | Unidade | Trw | 16 | 102,00 | 1.632,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 323
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Trava da tampa traseira | Unidade | Trilha | 10 | 28,00 | 280,00 |
| 110 | Vidro da porta direita | Unidade | Trilha | 4 | 326,00 | 1.304,00 |
| 111 | Vidro da porta esquerda | Unidade | Trilha | 5 | 326,00 | 1.630,00 |
| 112 | Vidro traseiro | Unidade | Trilha | 5 | 412,00 | 2.060,00 |

| MISTSUBISHI L200 4X4 GL 2001/2002 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **MARCA** | **QUANT.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 01 | Abraçadeira do escapamento | Unidade | Vp8 | 12 | 34,00 | 408,00 |
| 02 | Abraçadeira mangote do radiador | Unidade | Vp8 | 30 | 20,00 | 600,00 |
| 03 | Alternador | Unidade | Bosch | 2 | 1.121,00 | 2.242,00 |
| 04 | Amortecedor dianteiro | Par | Cofap | 7 | 201,00 | 1.407,00 |
| 05 | Amortecedor traseiro | Par | Cofap | 7 | 182,00 | 1.274,00 |
| 06 | Anel de vedação do escapamento | Unidade | Kit cia | 11 | 28,00 | 306,00 |
| 07 | Balança traseira | Unidade | Perfect | 8 | 134,00 | 1.072,00 |
| 08 | Banco estofado | Unidade | Shutt | 4 | 245,00 | 980,00 |
| 09 | Barra de direção | Unidade | Trw | 6 | 221,00 | 1.326,00 |
| 10 | Base amortecedor | Unidade | Cofap | 10 | 58,00 | 580,00 |
| 11 | Base da caixa de marcha | Unidade | Axios | 10 | 70,00 | 700,00 |
| 12 | Base do motor | Unidade | Axios | 10 | 78,00 | 780,00 |
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unidade | Moura | 2 | 877,00 | 1.754,00 |
| 14 | Bico injetor | Unidade | Bosch | 2 | 427,00 | 854,00 |
| 15 | Bieleta | Unidade | Nakata | 10 | 52,00 | 520,00 |
| 16 | Bomba d´água | Unidade | Nakata | 4 | 148,00 | 592,00 |
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unidade | Axios | 15 | 21,00 | 315,00 |
| 18 | Borracha de escapamento final | Unidade | Axios | 15 | 28,00 | 420,00 |
| 19 | Borracha do amortecedor | Unidade | Axios | 15 | 18,00 | 270,00 |
| 20 | Borracha do estabilizador | Unidade | Axios | 15 | 28,00 | 420,00 |
| 21 | Borracha parabrisa | Unidade | Trilha | 4 | 151,00 | 604,00 |
| 22 | Braço axial | Unidade | Nakata | 10 | 78,00 | 780,00 |
| 23 | Braço do setor | Unidade | Nakata | 5 | 160,00 | 800,00 |
| 24 | Braço I | Unidade | Nakata | 5 | 176,00 | 880,00 |
| 25 | Bucha da balança inferior | Unidade | Axios | 20 | 61,00 | 1.220,00 |
| 26 | Bucha da balança superior | Unidade | Axios | 20 | 59,00 | 1.180,00 |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unidade | Axios | 20 | 56,00 | 1.120,00 |
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unidade | Axios | 20 | 41,00 | 820,00 |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unidade | Axios | 20 | 57,00 | 1.140,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020001/2023
FLS. 324

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Bucha do estabilizador | Unidade | Axios | 20 | 31,00 | 620,00 |
| 31 | Bucha do tirante | Unidade | Axios | 20 | 46,00 | 920,00 |
| 32 | Buzina | Unidade | Fiamm | 8 | 60,00 | 480,00 |
| 33 | Cabo de bateria | Unidade | Permak | 40 | 59,00 | 2.360,00 |
| 34 | Cabo de embreagem | Unidade | Cabovel | 10 | 55,00 | 550,00 |
| 35 | Cabo do acelerador | Unidade | Cabovel | 10 | 52,00 | 520,00 |
| 36 | Cabo do velocímetro | Unidade | Cabovel | 4 | 45,00 | 180,00 |
| 37 | Caixa de direção | Unidade | Trw | 2 | 905,00 | 1.810,00 |
| 38 | Caixa de marcha | Unidade | Toyota | 2 | 2.178,00 | 4.356,00 |
| 39 | Calha | Unidade | Tws | 3 | 201,00 | 603,00 |
| 40 | Capô | Unidade | Toyota | 2 | 532,00 | 1.064,00 |
| 41 | Chave de roda | Unidade | Gedore | 4 | 48,00 | 192,00 |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unidade | Trw | 10 | 61,00 | 610,00 |
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unidade | Trw | 10 | 67,00 | 670,00 |
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unidade | Trw | 8 | 126,00 | 1.200,00 |
| 45 | Cilindro mestre | Unidade | Trw | 6 | 160,00 | 960,00 |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unidade | Trw | 6 | 152,00 | 912,00 |
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 53 | Cola parabrisa | Unidade | Wurth | 8 | 62,00 | 496,00 |
| 57 | Correia da bomba | Unidade | Continental | 8 | 44,00 | 352,00 |
| 54 | Correia de ventoinha | Unidade | Continental | 8 | 41,00 | 328,00 |
| 55 | Correia dentada | Unidade | Continental | 8 | 96,00 | 768,00 |
| 56 | Correia do alternador | Unidade | Continental | 8 | 45,00 | 360,00 |
| 58 | Correia do hidráulico | Unidade | Continental | 8 | 43,00 | 344,00 |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unidade | Spicer | 8 | 52,00 | 416,00 |
| 60 | Diferencial completo | Unidade | Toyota | 2 | 801,00 | 1.602,00 |
| 61 | Direção | Unidade | Toyota | 4 | 222,00 | 888,00 |
| 63 | Disco de freio | Unidade | Trw | 7 | 121,00 | 1.408,00 |
| 64 | Farol de milha | Unidade | Arteb | 4 | 48,00 | 192,00 |
| 65 | Farol direito | Unidade | Arteb | 8 | 176,00 | 1.408,00 |
| 66 | Farol esquerdo | Unidade | Arteb | 8 | 176,00 | 1.408,00 |
| 67 | Fechadura do capô | Unidade | Trilha | 15 | 76,00 | 1.140,00 |

PEDREIRA/MA
Proc. 020300/2023
FLS. 325
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Filtro de ar | Unidade | Tecfil | 25 | 72,00 | 2.940,00 |
| 69 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 25 | 52,00 | 4.240,00 |
| 70 | Fita da direção da buzina | Unidade | Marilia | 13 | 48,00 | 144,00 |
| 71 | Fusíveis | Unidade | Dni | 150 | 13,00 | 1.950,00 |
| 72 | Jogo de cabo de vela | Unidade | Ngk | 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 73 | Jogo de escova do motor de partida | Unidade | Bosch | 15 | 71,00 | 1.065,00 |
| 74 | Jogo de junta do motor | Unidade | Sabo | 4 | 246,00 | 984,00 |
| 75 | Jogo de lona de freio | Unidade | Frasle | 15 | 186,00 | 2.790,00 |
| 76 | Jogo de pastilhas de freio | Unidade | Frasle | 15 | 91,00 | 1.365,00 |
| 77 | Jogo de velas | Unidade | Ngk | 10 | 101,00 | 1.010,00 |
| 62 | Kit de embreagem | Kit | Valeo | 2 | 670,00 | 1.340,00 |
| 78 | Lâmpada do farol | Unidade | Philips | 10 | 32,00 | 320,00 |
| 80 | Lanterna traseira direita | Unidade | Arteb | 10 | 111,00 | 1.110,00 |
| 79 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | Arteb | 10 | 111,00 | 1.110,00 |
| 81 | Macaco | Unidade | Fortg | 4 | 152,00 | 608,00 |
| 82 | Maçanetas das portas | Unidade | Trilha | 15 | 44,00 | 660,00 |
| 83 | Molas traseiras | Unidade | Cindumel | 6 | 711,00 | 4.266,00 |
| 84 | Painel completo | Unidade | Toyota | 2 | 1.370,00 | 2.740,00 |
| 85 | Palhetas de limpador de parabrisa | Unidade | Dina | 15 | 52,00 | 780,00 |
| 86 | Parabrisa | Unidade | Toyota | 2 | 462,00 | 924,00 |
| 87 | Para-choque dianteiro | Unidade | Trilha | 3 | 499,00 | 1.497,00 |
| 88 | Para-choque traseiro | Unidade | Trilha | 3 | 462,00 | 1.386,00 |
| 89 | Pivô inferior | Unidade | Trw | 20 | 81,00 | 1.620,00 |
| 90 | Pivô superior | Unidade | Trw | 20 | 86,00 | 1.720,00 |
| 91 | Porcas e parafusos para rodas | Unidade | Zm | 45 | 26,00 | 1.170,00 |
| 92 | Porta direita | Unidade | Toyota | 2 | 522,00 | 1.044,00 |
| 93 | Porta esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 522,00 | 1.044,00 |
| 94 | Porta traseira direita | Unidade | Toyota | 2 | 510,00 | 1.020,00 |
| 95 | Porta traseira esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 510,00 | 1.020,00 |
| 96 | Radiador | Unidade | Visconde | 2 | 502,00 | 1.004,00 |
| 97 | Retentor do volante | Unidade | Sabo | 4 | 70,00 | 280,00 |
| 98 | Retrovisor | Unidade | Retrovex | 7 | 121,00 | 847,00 |
| 99 | Retrovisor interno | Unidade | Retrovex | 4 | 158,00 | 632,00 |
| 100 | Roda liga leve | Unidade | Tws | 5 | 212,00 | 1.060,00 |
| 101 | Rolamento de roda traseiro | Unidade | Skf | 8 | 99,00 | 792,00 |
| 102 | Tampa do tanque de combustível | Unidade | Tanclick | 10 | 44,00 | 440,00 |
| 103 | Tanque de combustível | Unidade | Bepo | 2 | 762,00 | 1.524,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 028001/2023
FLS. 326
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Tapetes | Unidade | Universal | 10 | 87,00 | 870,00 |
| 105 | Tela dianteira | Unidade | Toyota | 4 | 264,00 | 1.056,00 |
| 106 | Terminal de bateria | Unidade | Medaulo | 15 | 21,00 | 315,00 |
| 107 | Terminal de direção ld | Unidade | Trw | 16 | 97,00 | 1.552,00 |
| 108 | Terminal de direção le | Unidade | Trw | 16 | 102,00 | 1.632,00 |
| 109 | Trava da tampa traseira | Unidade | Trilha | 10 | 28,00 | 280,00 |
| 110 | Vidro da porta direita | Unidade | Trilha | 4 | 326,00 | 1.304,00 |
| 111 | Vidro da porta esquerda | Unidade | Trilha | 5 | 326,00 | 1.630,00 |
| 112 | Vidro traseiro | Unidade | Trilha | 5 | 412,00 | 2.060,00 |

| CHEVROLET GM S10 2012/2013 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **MARCA** | **QUANT.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 01 | Abraçadeira do escapamento | Unidade | Vp8 | 12 | 34,00 | 408,00 |
| 02 | Abraçadeira mangote do radiador | Unidade | Vp8 | 30 | 20,00 | 600,00 |
| 03 | Alternador | Unidade | Bosch | 2 | 1.121,00 | 2.242,00 |
| 04 | Amortecedor dianteiro | Par | Cofap | 7 | 201,00 | 1.407,00 |
| 05 | Amortecedor traseiro | Par | Cofap | 7 | 182,00 | 1.274,00 |
| 06 | Anel de vedação do escapamento | Unidade | Kit cia | 11 | 28,00 | 308,00 |
| 07 | Balança traseira | Unidade | Perfect | 8 | 134,00 | 1.072,00 |
| 08 | Banco estofado | Unidade | Shutt | 4 | 245,00 | 980,00 |
| 09 | Barra de direção | Unidade | Trw | 6 | 221,00 | 1.326,00 |
| 10 | Base amortecedor | Unidade | Cofap | 10 | 58,00 | 580,00 |
| 11 | Base da caixa de marcha | Unidade | Axios | 10 | 70,00 | 700,00 |
| 12 | Base do motor | Unidade | Axios | 10 | 78,00 | 780,00 |
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unidade | Moura | 2 | 877,00 | 1.754,00 |
| 14 | Bico injetor | Unidade | Bosch | 2 | 427,00 | 854,00 |
| 15 | Bieleta | Unidade | Nakata | 10 | 52,00 | 520,00 |
| 16 | Bomba d´água | Unidade | Nakata | 4 | 148,00 | 592,00 |
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unidade | Axios | 15 | 21,00 | 315,00 |
| 18 | Borracha de escapamento final | Unidade | Axios | 15 | 28,00 | 420,00 |
| 19 | Borracha do amortecedor | Unidade | Axios | 15 | 18,00 | 270,00 |
| 20 | Borracha do estabilizador | Unidade | Axios | 15 | 28,00 | 420,00 |
| 21 | Borracha parabrisa | Unidade | Trilha | 4 | 151,00 | 604,00 |
| 22 | Braço axial | Unidade | Nakata | 10 | 78,00 | 780,00 |
| 23 | Braço do setor | Unidade | Nakata | 5 | 160,00 | 800,00 |
| 24 | Braço I | Unidade | Nakata | 5 | 176,00 | 880,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0080012023
Fls. 327
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Bucha da balança inferior | Unidade | Axios | 20 | 61,00 | 1.220,00 |
| 26 | Bucha da balança superior | Unidade | Axios | 20 | 59,00 | 1.180,00 |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unidade | Axios | 20 | 56,00 | 1.120,00 |
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unidade | Axios | 20 | 41,00 | 820,00 |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unidade | Axios | 20 | 57,00 | 1.140,00 |
| 30 | Bucha do estabilizador | Unidade | Axios | 20 | 31,00 | 620,00 |
| 31 | Bucha do tirante | Unidade | Axios | 20 | 46,00 | 920,00 |
| 32 | Buzina | Unidade | Fiamm | 8 | 60,00 | 480,00 |
| 33 | Cabo de bateria | Unidade | Permak | 40 | 59,00 | 2.360,00 |
| 34 | Cabo de embreagem | Unidade | Cabovel | 10 | 55,00 | 550,00 |
| 35 | Cabo do acelerador | Unidade | Cabovel | 10 | 52,00 | 520,00 |
| 36 | Cabo do velocímetro | Unidade | Cabovel | 4 | 45,00 | 180,00 |
| 37 | Caixa de direção | Unidade | Trw | 2 | 905,00 | 1.810,00 |
| 38 | Caixa de marcha | Unidade | Toyota | 2 | 2.178,00 | 4.356,00 |
| 39 | Calha | Unidade | Tws | 3 | 201,00 | 603,00 |
| 40 | Capô | Unidade | Toyota | 2 | 532,00 | 1.064,00 |
| 41 | Chave de roda | Unidade | Gedore | 4 | 48,00 | 192,00 |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unidade | Trw | 10 | 61,00 | 610,00 |
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unidade | Trw | 10 | 67,00 | 670,00 |
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unidade | Trw | 8 | 126,00 | 1.200,00 |
| 45 | Cilindro mestre | Unidade | Trw | 6 | 160,00 | 960,00 |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unidade | Trw | 6 | 152,00 | 912,00 |
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 53 | Cola parabrisa | Unidade | Wurth | 8 | 62,00 | 496,00 |
| 57 | Correia da bomba | Unidade | Continental | 8 | 44,00 | 352,00 |
| 54 | Correia de ventoinha | Unidade | Continental | 8 | 41,00 | 328,00 |
| 55 | Correia dentada | Unidade | Continental | 8 | 96,00 | 768,00 |
| 56 | Correia do alternador | Unidade | Continental | 8 | 45,00 | 360,00 |
| 58 | Correia do hidráulico | Unidade | Continental | 8 | 43,00 | 344,00 |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unidade | Spicer | 8 | 52,00 | 416,00 |
| 60 | Diferencial completo | Unidade | Toyota | 2 | 801,00 | 1.602,00 |
| 61 | Direção | Unidade | Toyota | 4 | 222,00 | 888,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/2023
FLS. 328
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Disco de freio | Unidade | Trw | 7 | 121,00 | 1.408,00 |
| 64 | Farol de milha | Unidade | Arteb | 4 | 48,00 | 192,00 |
| 65 | Farol direito | Unidade | Arteb | 8 | 176,00 | 1.408,00 |
| 66 | Farol esquerdo | Unidade | Arteb | 8 | 176,00 | 1.408,00 |
| 67 | Fechadura do capô | Unidade | Trilha | 15 | 76,00 | 1.140,00 |
| 68 | Filtro de ar | Unidade | Tecfil | 25 | 72,00 | 2.940,00 |
| 69 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 25 | 52,00 | 4.240,00 |
| 70 | Fita da direção da buzina | Unidade | Marilia | 13 | 48,00 | 144,00 |
| 71 | Fusíveis | Unidade | Dni | 150 | 13,00 | 1.950,00 |
| 72 | Jogo de cabo de vela | Unidade | Ngk | 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 73 | Jogo de escova do motor de partida | Unidade | Bosch | 15 | 71,00 | 1.065,00 |
| 74 | Jogo de junta do motor | Unidade | Sabo | 4 | 246,00 | 984,00 |
| 75 | Jogo de lona de freio | Unidade | Frasle | 15 | 186,00 | 2.790,00 |
| 76 | Jogo de pastilhas de freio | Unidade | Frasle | 15 | 91,00 | 1.365,00 |
| 77 | Jogo de velas | Unidade | Ngk | 10 | 101,00 | 1.010,00 |
| 62 | Kit de embreagem | Kit | Valeo | 2 | 670,00 | 1.340,00 |
| 78 | Lâmpada do farol | Unidade | Philips | 10 | 32,00 | 320,00 |
| 80 | Lanterna traseira direita | Unidade | Arteb | 10 | 111,00 | 1.110,00 |
| 79 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | Arteb | 10 | 111,00 | 1.110,00 |
| 81 | Macaco | Unidade | Fortg | 4 | 152,00 | 608,00 |
| 82 | Maçanetas das portas | Unidade | Trilha | 15 | 44,00 | 660,00 |
| 83 | Molas traseiras | Unidade | Cindumel | 6 | 711,00 | 4.266,00 |
| 84 | Painel completo | Unidade | Toyota | 2 | 1.370,00 | 2.740,00 |
| 85 | Palhetas de limpador de parabrisa | Unidade | Dina | 15 | 52,00 | 780,00 |
| 86 | Parabrisa | Unidade | Toyota | 2 | 462,00 | 924,00 |
| 87 | Para-choque dianteiro | Unidade | Trilha | 3 | 499,00 | 1.497,00 |
| 88 | Para-choque traseiro | Unidade | Trilha | 3 | 462,00 | 1.386,00 |
| 89 | Pivô inferior | Unidade | Trw | 20 | 81,00 | 1.620,00 |
| 90 | Pivô superior | Unidade | Trw | 20 | 86,00 | 1.720,00 |
| 91 | Porcas e parafusos para rodas | Unidade | Zm | 45 | 26,00 | 1.170,00 |
| 92 | Porta direita | Unidade | Toyota | 2 | 522,00 | 1.044,00 |
| 93 | Porta esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 522,00 | 1.044,00 |
| 94 | Porta traseira direita | Unidade | Toyota | 2 | 510,00 | 1.020,00 |
| 95 | Porta traseira esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 510,00 | 1.020,00 |
| 96 | Radiador | Unidade | Visconde | 2 | 502,00 | 1.004,00 |
| 97 | Retentor do volante | Unidade | Sabo | 4 | 70,00 | 280,00 |
| 98 | Retrovisor | Unidade | Retrovex | 7 | 121,00 | 847,00 |

PEDREIRASIMA
Proc. 0208001/202 3
FLS. 329
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Retrovisor interno | Unidade | Retrovex | 4 | 158,00 | 632,00 |
| 100 | Roda liga leve | Unidade | Tws | 5 | 212,00 | 1.060,00 |
| 101 | Rolamento de roda traseiro | Unidade | Skf | 8 | 99,00 | 792,00 |
| 102 | Tampa do tanque de combustível | Unidade | Tanclick | 10 | 44,00 | 440,00 |
| 103 | Tanque de combustível | Unidade | Bepo | 2 | 762,00 | 1.524,00 |
| 104 | Tapetes | Unidade | Universal | 10 | 87,00 | 870,00 |
| 105 | Tela dianteira | Unidade | Toyota | 4 | 264,00 | 1.056,00 |
| 106 | Terminal de bateria | Unidade | Medaulo | 15 | 21,00 | 315,00 |
| 107 | Terminal de direção ld | Unidade | Trw | 16 | 97,00 | 1.552,00 |
| 108 | Terminal de direção le | Unidade | Trw | 16 | 102,00 | 1.632,00 |
| 109 | Trava da tampa traseira | Unidade | Trilha | 10 | 28,00 | 280,00 |
| 110 | Vidro da porta direita | Unidade | Trilha | 4 | 326,00 | 1.304,00 |
| 111 | Vidro da porta esquerda | Unidade | Trilha | 5 | 326,00 | 1.630,00 |
| 112 | Vidro traseiro | Unidade | Trilha | 5 | 412,00 | 2.060,00 |

| PEÇAS PARA PATROL CASE 845 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01 | Filtro de combustíve! para motoniveladora | Tecfil | Unidade | 20 | 127,00 | 2.540,00 |
| 02 | Filtro lubrificante para motoniveladora | Tecfil | Unidade | 20 | 97,00 | 1.940,00 |
| 03 | Filtro racor para motoniveladora | Tecfil | Unidade | 20 | 187,00 | 3.740,00 |
| 04 | Filtro de ar externo seco para motoniveladora | Tecfil | Unidade | 10 | 167,00 | 1.670,00 |
| 05 | Filtro de ar (refil) para motoniveladora | Tecfil | Unidade | 10 | 75,00 | 750,00 |
| 06 | Balde de óleo lubrificante 15w40 (20 litros) para motoniveladora | Lubrax | Unidade | 14 | 567,00 | 7.938,00 |
| 07 | Balde de óleo para transmissão 68 (20 litros) para motoniveladora | Lubrax | Unidade | 10 | 327,00 | 3.270,00 |
| 08 | Balde de óleo de transmissão 90 GL-5 (20 litros) para motoniveladora | Lubrax | Unidade | 8 | 637,00 | 5.096,00 |
| 09 | Balde de óleo de transmissão 140 GL – 5 (20 litro) para motoniveladora | Lubrax | Unidade | 8 | 637,00 | 5.096,00 |
| 10 | Mangueira de pressão para motoniveladora | Sabo | Unidade | 10 | 157,00 | 1.570,00 |
| 11 | Reparo de círculo para motoniveladora | Case | Unidade | 12 | 427,00 | 5.124,00 |
| 12 | Embuchamento do círculo para motoniveladora | Case | Unidade | 12 | 274,00 | 3.300,00 |
| 13 | Calço de círculo para motoniveladora | Case | Unidade | 10 | 307,00 | 3.070,00 |
| 14 | Compressor de ar para motoniveladora | Denso | Unidade | 4 | 2.957,00 | 11.828,00 |
| 15 | Corrente de tração para motoniveladora | Case | Unidade | 4 | 737,00 | 2.948,00 |
| 16 | Faca da lamina para motoniveladora | Case | Unidade | 4 | 907,00 | 3.628,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020801/202 3
FLS. 330
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Junta universal de transmissão para motoniveladora | Sabo | Unidade | 6 | 207,00 | 1.242,00 |
| 18 | Rolamento de roda dianteira para motoniveladora | Skf | Unidade | 8 | 203,00 | 1.624,00 |
| 19 | Rolamento de roda traseira para motoniveladora | Skf | Unidade | 8 | 277,00 | 2.216,00 |
| 20 | Lamina para motoniveladora | Case | Unidade | 4 | 3.107,00 | 12.428,00 |
| 21 | Calço de meia lua para motoniveladora | Case | Unidade | 6 | 307,00 | 1.842,00 |
| 22 | Bateria 100 amp para motoniveladora | Moura | Unidade | 8 | 863,00 | 6.904,00 |
| 23 | Lâmpada H4 24V para motoniveladora | Philips | Unidade | 10 | 34,00 | 340,00 |
| 24 | Lâmpada de pisca 24V para motoniveladora | Philips | Unidade | 20 | 13,00 | 260,00 |
| 25 | Lâmpada de rê 24V para motoniveladora | Philips | Unidade | 20 | 13,00 | 260,00 |

**PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Alternador para retroescavadeira | Bosch | Unidade | 2 | 3.807,00 | 7.614,00 |
| 02 | Faróis dianteiro para retroescavadeira | Arteb | Unidade | 4 | 217,00 | 868,00 |
| 03 | Filtro remoto com separador de água para retroescavadeira | Tecfil | Unidade | 2 | 187,00 | 374,00 |
| 04 | Freio de estacionamento para retroescavadeira | Tecfil | Unidade | 4 | 222,00 | 888,00 |
| 05 | Tacômetro para retroescavadeira | Vdo | Unidade | 2 | 387,00 | 774,00 |
| 06 | Buzina para retroescavadeira | Vetor | Unidade | 4 | 67,00 | 268,00 |
| 07 | Manopla no volante para retroescavadeira | Case | Unidade | 2 | 97,00 | 194,00 |
| 08 | Faróis auxiliares traseiros (para cabine aberta) para retroescavadeira | Arteb | Unidade | 4 | 67,00 | 268,00 |
| 09 | Bico injetor eletrônico para retroescavadeira | Bosch | Unidade | 4 | 1.322,00 | 5.288,00 |
| 10 | Bomba de alta pressão para retroescavadeira | Bosch | Unidade | 2 | 4.817,00 | 9.634,00 |
| 11 | Cruzeta para retroescavadeira | Spicer | Unidade | 2 | 127,00 | 254,00 |
| 12 | Dente escarificador para retroescavadeira | Case | Unidade | 6 | 187,00 | 1.122,00 |
| 13 | Embreagem viscosa para retroescavadeira | Visconde | Unidade | 2 | 497,00 | 994,00 |
| 14 | Filtro combustível para retroescavadeira | Tecfil | Unidade | 6 | 127,00 | 762,00 |
| 15 | Filtro de ar para retroescavadeira | Tecfil | Unidade | 8 | 167,00 | 1.336,00 |
| 16 | Filtro de óleo para retroescavadeira | Tecfil | Unidade | 8 | 97,00 | 776,00 |
| 17 | Reparo da transmissão para retroescavadeira | Case | Unidade | 4 | 137,00 | 548,00 |
| 18 | Bateria de 150 amperes para retroescavadeira | Moura | Unidade | 2 | 1.117,00 | 2.234,00 |
| 19 | Braço auxiliar. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Trw | Unidade | 8 | 217,00 | 1.736,00 |
| 20 | Braço pitmam. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Trw | Unidade | 8 | 248,00 | 1.984,00 |
| 21 | Cruzeta de transmissão. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Spicer | Unidade | 14 | 127,00 | 1.778,00 |
| 22 | Disco de freio. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Trw | Unidade | 8 | 160,00 | 1.280,00 |
| 23 | Estator. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Arielo | Unidade | 4 | 277,00 | 1.108,00 |
| 24 | Filtro de ar. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Tecfil | Unidade | 24 | 317,00 | 7.608,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/202 3
FLS. 331
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Filtro de combustível. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Tecfil | Unidade | 24 | 127,00 | 3.048,00 |
| 26 | Filtro de óleo lubrificante. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Tecfil | Unidade | 24 | 97,00 | 2.328,00 |
| 27 | Parafuso da roda dianteira. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Zm | Unidade | 48 | 38,00 | 1.824,00 |
| 28 | Regulador de voltagem. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Bosch | Unidade | 8 | 217,00 | 1.736,00 |
| 29 | Relé auxiliar. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Dni | Unidade | 8 | 32,00 | 256,00 |
| 30 | Retentor do alternador. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Sabo | Unidade | 12 | 37,00 | 444,00 |
| 31 | Rolamento da roda dianteira. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Skf | Unidade | 24 | 237,00 | 5.688,00 |
| 32 | Rolamento da roda traseira. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Skf | Unidade | 24 | 322,00 | 7.728,00 |
| 33 | Rolamento do alternador. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Skf | Unidade | 8 | 37,00 | 296,00 |
| 34 | Rotor do alternador. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Arielo | Unidade | 4 | 222,00 | 888,00 |
| 35 | Terminal de direção externo. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Trw | Unidade | 24 | 197,00 | 4.728,00 |
| 36 | Terminal de direção interno. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Trw | Unidade | 20 | 197,00 | 3.940,00 |

| PEÇAS PARA TRATOR COYOTE 4475 2017 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **MARCA** | **UNID.** | **QUANT.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 01 | Braço auxiliar. Especificação: para veículo tipo trator | Trw | Unidade | 8 | 247,00 | 1.976,00 |
| 02 | Braço pitmam. Especificação: para veículo tipo trator | Trw | Unidade | 8 | 213,00 | 1.704,00 |
| 03 | Cruzeta de transmissão. Especificação: para veículo tipo trator | Spicer | Unidade | 20 | 117,00 | 2.340,00 |
| 04 | Disco de freio. Especificação: para veículo tipo trator | Trw | Unidade | 5 | 168,00 | 840,00 |
| 05 | Estator. Especificação: para veículo tipo trator | Arielo | Unidade | 4 | 197,00 | 788,00 |
| 06 | Filtro de ar. Especificação: para veículo tipo trator | Tecfil | Unidade | 20 | 69,00 | 1.380,00 |
| 07 | Filtro de combustível. Especificação: para veículo tipo trator | Tecfil | Unidade | 20 | 33,00 | 660,00 |
| 08 | Filtro de óleo lubrificante. Especificação: para veículo tipo trator | Tecfil | Unidade | 20 | 40,00 | 800,00 |
| 09 | Parafuso da roda dianteira. Especificação: para veículo tipo trator | Zm | Unidade | 48 | 31,00 | 1.488,00 |
| 10 | Regulador de voltagem. Especificação: para veículo tipo trator | Bosch | Unidade | 8 | 76,00 | 608,00 |
| 11 | Relé auxiliar. Especificação: para veículo trator | Dni | Unidade | 8 | 19,00 | 152,00 |
| 12 | Retentor do alternador. Especificação: para veículo tipo trator | Sabo | Unidade | 12 | 28,00 | 336,00 |
| 13 | Rolamento da roda dianteira. Especificação: para veículo tipo trator | Skf | Unidade | 32 | 87,00 | 2.784,00 |
| 14 | Rolamento da roda traseira. Especificação: para veículo tipo trator | Skf | Unidade | 32 | 100,00 | 3.200,00 |
| 15 | Rolamento do alternador. Especificação: para veículo tipo trator | Skf | Unidade | 12 | 17,00 | 204,00 |
| 16 | Rotor do alternador. Especificação: para veículo tipo trator | Arielo | Unidade | 4 | 213,00 | 852,00 |
| 17 | Terminal de direção externo. Especificação: para veículo tipo trator | Trw | Unidade | 24 | 102,00 | 2.448,00 |
| 18 | Terminal de direção interno. Especificação: para veículo tipo trator | Trw | Unidade | 24 | 102,00 | 2.448,00 |

PEÇAS PARA TRATOR NEW HOLAND TL 85



PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/2023
FLS. 332
Rub.

NARCISO AUTO PEÇAS
A N DE SOUSA SILVA
CNPJ: 06.005.338/0001-12

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Porta esquerda para trator | Case | Unidade | 4 | 1.217,00 | 4.868,00 |
| 02 | Painel de instrumentos para trator | Case | Unidade | 4 | 2.057,00 | 8.228,00 |
| 03 | Defletor do radiador para trator | Case | Unidade | 4 | 417,00 | 1.668,00 |
| 04 | Grade frontal para trator | Case | Unidade | 4 | 907,00 | 3.628,00 |
| 05 | Porta direita para trator | Case | Unidade | 4 | 1.217,00 | 4.868,00 |
| 06 | Vidro dianteiro cabine para trator | Case | Unidade | 4 | 2.107,00 | 8.428,00 |
| 07 | Silencioso para trator | Case | Unidade | 4 | 917,00 | 3.668,00 |
| 08 | Alternador para trator | Bosch | Unidade | 4 | 2.802,00 | 11.208,00 |
| 09 | Vidro traseiro direito para trator | Case | Unidade | 4 | 2.107,00 | 8.428,00 |
| 10 | Cilindro miolo ignição clio scenic 2000 A 2012 para trator | Marilia | Unidade | 4 | 187,00 | 748,00 |
| 11 | Disjuntor térmico 80ª 12vts para trator | Case | Unidade | 4 | 97,00 | 388,00 |
| 12 | Condensador ar condicionado para trator | Denso | Unidade | 4 | 2.097,00 | 8.388,00 |
| 13 | Vidro traseiro esquerdo para trator | Case | Unidade | 4 | 2.117,00 | 8.468,00 |
| 14 | Parabrisa inferior esquerdo para trator | Case | Unidade | 4 | 2.117,00 | 8.468,00 |
| 15 | Parabrisa inferior direito para trator | Case | Unidade | 4 | 2.117,00 | 8.468,00 |

| RENAULT KWID ZEN 10MT 2019 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNIDADE | MARCA | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unidade | Cofap | 4 | 442,00 | 1.768,00 |
| 02 | Amortecedor traseiro turbogas | Unidade | Cofap | 4 | 442,00 | 1.768,00 |
| 03 | Asa do uruburu | Unidade | Fiat | 4 | 109,00 | 436,00 |
| 04 | Barra axial dir | Unidade | Trw | 15 | 42,00 | 630,00 |
| 05 | Base coxim amort .dt | Unidade | Axios | 10 | 86,00 | 860,00 |
| 06 | Base cx marcha | Unidade | Axios | 10 | 67,00 | 670,00 |
| 07 | Base motor dt d | Unidade | Axios | 10 | 62,00 | 620,00 |
| 08 | Bateria 60 amperes | Unidade | Heliar | 2 | 517,00 | 1.034,00 |
| 09 | Bomba d´água | Unidade | Urba | 6 | 47,00 | 282,00 |
| 10 | Bomba de óleo | Unidade | Shadek | 6 | 452,00 | 2.712,00 |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unidade | Dhb | 4 | 556,00 | 2.224,00 |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unidade | Fiat | 10 | 72,00 | 720,00 |
| 13 | Bucha da sapata | Unidade | Fiat | 10 | 19,00 | 190,00 |
| 14 | Cabeçote motor | Unidade | Fiat | 2 | 578,00 | 1.156,00 |
| 15 | Cabo acelerador | Unidade | Cabovel | 15 | 58,00 | 870,00 |
| 16 | Cabo de freio completo | Unidade | Cabovel | 10 | 83,00 | 830,00 |
| 17 | Cabo de vela | Unidade | Ngk | 10 | 87,00 | 870,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/202
FLS. 333
Rub.

NARCISO AUTO PEÇAS
A N DE SOUSA SILVA
CNPJ: 06.005.338/0001-12

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Cabo embreagem | Unidade | Cabovel | 10 | 42,00 | 420,00 |
| 19 | Chave de roda | Unidade | Gedore | 10 | 38,00 | 380,00 |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unidade | Trw | 7 | 146,00 | 1.022,00 |
| 21 | Cilindro rd ts | Unidade | Trw | 10 | 38,00 | 380,00 |
| 22 | Colar de embreagem | Unidade | Ina | 10 | 608,00 | 6.080,00 |
| 23 | Correia dentada | Unidade | Continental | 12 | 50,00 | 600,00 |
| 24 | Correia gir alt dh | Unidade | Continental | 12 | 37,00 | 444,00 |
| 25 | Disco de freio dt | Unidade | Trw | 9 | 537,00 | 4.833,00 |
| 26 | Farol dt direito | Unidade | Arteb | 7 | 208,00 | 1.456,00 |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unidade | Arteb | 7 | 208,00 | 1.456,00 |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unidade | Tecfil | 25 | 25,00 | 625,00 |
| 29 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 25 | 25,00 | 625,00 |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unidade | Tecfil | 25 | 25,00 | 625,00 |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unidade | Tecfil | 25 | 25,00 | 625,00 |
| 32 | Hidrovacuo | Unidade | Bosch | 4 | 325,00 | 1.300,00 |
| 33 | Jogo arruela comando | Jogo | Metal leve | 8 | 260,00 | 2.080,00 |
| 34 | Jogo balancim motor | Jogo | Metal leve | 8 | 98,00 | 784,00 |
| 35 | Jogo bronze biela | Jogo | Metal leve | 8 | 146,00 | 1.168,00 |
| 36 | Jogo bronze comando central | Jogo | Metal leve | 8 | 161,00 | 1.288,00 |
| 37 | Jogo junta motor | Jogo | Sabo | 8 | 163,00 | 1.304,00 |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Jogo | Metal leve | 8 | 125,00 | 1.000,00 |
| 39 | Jogo pistom motor | Jogo | Metal leve | 8 | 102,00 | 816,00 |
| 40 | Jogo segmento motor | Jogo | Metal leve | 8 | 222,00 | 1.776,00 |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | Spicer | 9 | 88,00 | 792,00 |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Kit | Sacks | 7 | 1.077,00 | 7.539,00 |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Kit | Trw | 10 | 256,00 | 2.560,00 |
| 44 | Kit rolamento ts | Kit | Skf | 20 | 37,00 | 740,00 |
| 45 | Lanterna ts d | Unidade | Arteb | 10 | 69,00 | 690,00 |
| 46 | Lanterna ts e | Unidade | Arteb | 10 | 82,00 | 820,00 |
| 47 | Lona traseira | Unidade | Frasle | 15 | 82,00 | 1.230,00 |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unidade | Borcal | 4 | 287,00 | 1.148,00 |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unidade | Universal | 10 | 62,00 | 620,00 |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unidade | Sabo | 15 | 52,00 | 780,00 |
| 51 | Mangote superior radiador | Unidade | Sabo | 15 | 37,00 | 555,00 |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unidade | Trw | 15 | 37,00 | 555,00 |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unidade | Trw | 15 | 52,00 | 780,00 |
| 54 | Motor de partida | Unidade | Bosch | 4 | 1.707,00 | 6.828,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020500 1/202 3
FLS. 334
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Palhetas convencionais | Unidade | Dina | 15 | 94,00 | 1.410,00 |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unidade | Pilkington | 5 | 778,00 | 3.890,00 |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unidade | Fiat | 5 | 847,00 | 4.235,00 |
| 58 | Parachoque traseiro | Unidade | Fiat | 5 | 1.202,00 | 6.010,00 |
| 59 | Pastilha freio dt | Unidade | Frasle | 20 | 210,00 | 4.200,00 |
| 60 | Pivô | Unidade | Trw | 25 | 267,00 | 6.675,00 |
| 61 | Protetor de cárter | Unidade | Fiat | 15 | 40,00 | 600,00 |
| 62 | Radiador | Unidade | Visconde | 5 | 337,00 | 1.685,00 |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unidade | Trw | 15 | 57,00 | 855,00 |
| 64 | Retentor volante motor | Unidade | Sabo | 12 | 212,00 | 2.544,00 |
| 65 | Retrovisor direito | Unidade | Retrovex | 12 | 138,00 | 1.656,00 |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unidade | Retrovex | 16 | 167,00 | 2.672,00 |
| 67 | Rolamento roda dt | Unidade | Skf | 16 | 98,00 | 1.568,00 |
| 68 | Sapata de freio | Unidade | Frasle | 16 | 98,00 | 1.568,00 |
| 69 | Silencioso ts | Unidade | Fiat | 6 | 617,00 | 3.702,00 |
| 70 | Tambor de freio ts | Unidade | Trw | 10 | 262,00 | 2.620,00 |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unidade | Universal | 10 | 180,00 | 1.800,00 |
| 72 | Terminal | Unidade | Trw | 9 | 48,00 | 432,00 |
| 73 | Terminal direção | Unidade | Trw | 9 | 57,00 | 513,00 |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unidade | Universal | 20 | 62,00 | 1.240,00 |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unidade | Universal | 20 | 62,00 | 1.240,00 |
| 76 | Vela | Unidade | Ngk | 10 | 106,00 | 1.060,00 |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unidade | Fiat | 4 | 397,00 | 1.588,00 |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unidade | Fiat | 4 | 467,00 | 1.868,00 |
| 79 | Virabrequim do motor | Unidade | Fiat | 4 | 538,00 | 2.152,00 |

| FIAT STRADA HD WK CDE 2019 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | MARCA | QTD | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 1 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unid | Cofap | 4 | 442,00 | 1.768,00 |
| 2 | Amortecedor traseiro turbogas | Unid | Cofap | 4 | 442,00 | 1.768,00 |
| 3 | Asa de urubu | Unid | Fiat | 4 | 109,00 | 436,00 |
| 4 | Barra axial dir | Unid | Trw | 4 | 42,00 | 168,00 |
| 5 | Base coxim amort .dt | Unid | Axios | 4 | 86,00 | 344,00 |
| 6 | Base cx marcha | Unid | Axios | 4 | 67,00 | 268,00 |
| 7 | Base motor dt d | Unid | Axios | 4 | 62,00 | 248,00 |
| 8 | Bateria 60 amperes | Unid | Heliar | 2 | 517,00 | 1.034,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 02800/2023
FLS. 335
Rub.

NARCISO AUTO PEÇAS
A N DE SOUSA SILVA
CNPJ: 06.005.338/0001-12

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Bomba d´água | Unid | Urba | 2 | 47,00 | 94,00 |
| 10 | Bomba de óleo | Unid | Shadek | 2 | 452,00 | 904,00 |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unid | Dhb | 2 | 556,00 | 1.112,00 |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unid | Fiat | 4 | 72,00 | 288,00 |
| 13 | Bucha da sapata | Unid | Fiat | 4 | 19,00 | 76,00 |
| 14 | Cabeçote motor | Unid | Fiat | 2 | 578,00 | 1.156,00 |
| 15 | Cabo acelerador | Unid | Cabovel | 4 | 58,00 | 232,00 |
| 16 | Cabo de freio completo | Unid | Cabovel | 4 | 83,00 | 332,00 |
| 17 | Cabo de vela | Unid | Ngk | 4 | 87,00 | 348,00 |
| 18 | Cabo embreagem | Unid | Cabovel | 4 | 42,00 | 168,00 |
| 19 | Chave de roda | Unid | Gedore | 2 | 38,00 | 76,00 |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unid | Trw | 3 | 146,00 | 438,00 |
| 21 | Cilindro rd ts | Unid | Trw | 3 | 38,00 | 114,00 |
| 22 | Colar de embreagem | Unid | Ina | 2 | 608,00 | 1.216,00 |
| 23 | Correia dentada | Unid | Continental | 3 | 50,00 | 150,00 |
| 24 | Correia gir alt dh | Unid | Continental | 3 | 37,00 | 111,00 |
| 25 | Disco de freio dt | Unid | Trw | 4 | 537,00 | 2.148,0 |
| 26 | Farol dt direito | Unid | Arteb | 2 | 208,00 | 416,00 |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unid | Arteb | 2 | 208,00 | 416,00 |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unid | Tecfil | 2 | 25,00 | 50,00 |
| 29 | Filtro de combustível | Unid | Tecfil | 2 | 25,00 | 50,00 |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unid | Tecfil | 2 | 25,00 | 50,00 |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unid | Tecfil | 2 | 25,00 | 50,00 |
| 32 | Hidrovacuo | Unid | Bosch | 1 | 325,00 | 325,00 |
| 33 | Jogo arruelá comando | Jogo | Metal leve | 2 | 260,00 | 520,00 |
| 34 | Jogo balancim motor | Jogo | Metal leve | 2 | 98,00 | 196,00 |
| 35 | Jogo bronze biela | Jogo | Metal leve | 2 | 146,00 | 292,00 |
| 36 | Jogo bronze comando central | Jogo | Metal leve | 2 | 161,00 | 322,00 |
| 37 | Jogo junta motor | Jogo | Sabo | 2 | 163,00 | 326,00 |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Jogo | Metal leve | 2 | 125,00 | 250,00 |
| 39 | Jogo pistom motor | Jogo | Metal leve | 2 | 102,00 | 204,00 |
| 40 | Jogo segmento motor | Jogo | Metal leve | 2 | 222,00 | 444,00 |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | Spicer | 2 | 88,00 | 176,00 |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Kit | Sacks | 2 | 1.077,00 | 2.154,00 |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Kit | Trw | 2 | 256,00 | 512,00 |
| 44 | Kit rolamento ts | Kit | Skf | 2 | 37,00 | 74,00 |
| 45 | Lanterna ts d | Unid | Arteb | 2 | 69,00 | 138,00 |

PEDREIRA/MA
Proc. 02/08/2023
FLS. 336
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Lanterna ts e | Unid | Arteb | 2 | 82,00 | 164,00 |
| 47 | Lona traseira | Unid | Frasle | 3 | 82,00 | 246,00 |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unid | Borcal | 1 | 287,00 | 287,00 |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unid | Universal | 2 | 62,00 | 124,00 |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unid | Sabo | 2 | 52,00 | 104,00 |
| 51 | Mangote superior radiador | Unid | Sabo | 2 | 37,00 | 74,00 |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | Trw | 2 | 37,00 | 74,00 |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | Trw | 2 | 52,00 | 104,00 |
| 54 | Motor de partida | Unid | Bosch | 2 | 1.707,00 | 3.414,00 |
| 55 | Palhetas convencionais | Unid | Dina | 4 | 94,00 | 376,00 |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unid | Pilkington | 2 | 778,00 | 1.556,00 |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unid | Fiat | 2 | 847,00 | 1.694,00 |
| 58 | Parachoque traseiro | Unid | Fiat | 2 | 1.202,00 | 2.404,00 |
| 59 | Pastilha freio dt | Unid | Frasle | 10 | 210,00 | 2.100,00 |
| 60 | Pivô | Unid | Trw | 2 | 267,00 | 534,00 |
| 61 | Protetor de cárter | Unid | Fiat | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 62 | Radiador | Unid | Visconde | 2 | 337,00 | 674,00 |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unid | Trw | 2 | 57,00 | 114,00 |
| 64 | Retentor volante motor | Unid | Sabo | 2 | 212,00 | 424,00 |
| 65 | Retrovisor direito | Unid | Retrovex | 2 | 138,00 | 276,00 |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unid | Retrovex | 2 | 167,00 | 334,00 |
| 67 | Rolamento roda dt | Unid | Skf | 2 | 98,00 | 196,00 |
| 68 | Sapata de freio | Unid | Frasle | 2 | 98,00 | 196,00 |
| 69 | Silencioso ts | Unid | Fiat | 2 | 617,00 | 1.234,00 |
| 70 | Tambor de freio ts | Unid | Trw | 2 | 262,00 | 524,00 |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unid | Universal | 2 | 180,00 | 360,00 |
| 72 | Terminal | Unid | Trw | 2 | 48,00 | 96,00 |
| 73 | Terminal direção | Unid | Trw | 2 | 57,00 | 114,00 |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unid | Universal | 2 | 62,00 | 124,00 |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unid | Universal | 2 | 62,00 | 124,00 |
| 76 | Vela | Unid | Ngk | 2 | 106,00 | 212,00 |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unid | Fiat | 2 | 397,00 | 794,00 |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unid | Fiat | 2 | 467,00 | 934,00 |
| 79 | Virabrequim do motor | Unid | Fiat | 2 | 538,00 | 1.076,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/202_3
FLS. 337
Rub.

NARCISO AUTO PEÇAS
A N DE SOUSA SILVA
CNPJ: 06.005.338/0001-12

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | MARCA | QTD | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unid | Cofap | 4 | 442,00 | 1.768,00 |
| 2 | Amortecedor traseiro turbogas | Unid | Cofap | 4 | 442,00 | 1.768,00 |
| 3 | Asa de urubu | Unid | Fiat | 4 | 109,00 | 436,00 |
| 4 | Barra axial dir | Unid | Trw | 4 | 42,00 | 168,00 |
| 5 | Base coxim amort .dt | Unid | Axios | 4 | 86,00 | 344,00 |
| 6 | Base cx marcha | Unid | Axios | 4 | 67,00 | 268,00 |
| 7 | Base motor dt d | Unid | Axios | 4 | 62,00 | 248,00 |
| 8 | Bateria 60 amperes | Unid | Heliar | 2 | 517,00 | 1.034,00 |
| 9 | Bomba d´água | Unid | Urba | 2 | 47,00 | 94,00 |
| 10 | Bomba de óleo | Unid | Shadek | 2 | 452,00 | 904,00 |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unid | Dhb | 2 | 556,00 | 1.112,00 |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unid | Fiat | 4 | 72,00 | 288,00 |
| 13 | Bucha da sapata | Unid | Fiat | 4 | 19,00 | 76,00 |
| 14 | Cabeçote motor | Unid | Fiat | 2 | 578,00 | 1.156,00 |
| 15 | Cabo acelerador | Unid | Cabovel | 4 | 58,00 | 232,00 |
| 16 | Cabo de freio completo | Unid | Cabovel | 4 | 83,00 | 332,00 |
| 17 | Cabo de vela | Unid | Ngk | 4 | 87,00 | 348,00 |
| 18 | Cabo embreagem | Unid | Cabovel | 4 | 42,00 | 168,00 |
| 19 | Chave de roda | Unid | Gedore | 2 | 38,00 | 76,00 |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unid | Trw | 3 | 146,00 | 438,00 |
| 21 | Cilindro rd ts | Unid | Trw | 3 | 38,00 | 114,00 |
| 22 | Colar de embreagem | Unid | Ina | 2 | 608,00 | 1.216,00 |
| 23 | Correia dentada | Unid | Continental | 3 | 50,00 | 150,00 |
| 24 | Correia gir alt dh | Unid | Continental | 3 | 37,00 | 111,00 |
| 25 | Disco de freio dt | Unid | Trw | 4 | 537,00 | 2.148,0 |
| 26 | Farol dt direito | Unid | Arteb | 2 | 208,00 | 416,00 |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unid | Arteb | 2 | 208,00 | 416,00 |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unid | Tecfil | 2 | 25,00 | 50,00 |
| 29 | Filtro de combustível | Unid | Tecfil | 2 | 25,00 | 50,00 |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unid | Tecfil | 2 | 25,00 | 50,00 |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unid | Tecfil | 2 | 25,00 | 50,00 |
| 32 | Hidrovacuo | Unid | Bosch | 1 | 325,00 | 325,00 |
| 33 | Jogo arruela comando | Jogo | Metal leve | 2 | 260,00 | 520,00 |
| 34 | Jogo balancim motor | Jogo | Metal leve | 2 | 98,00 | 196,00 |
| 35 | Jogo bronze biela | Jogo | Metal leve | 2 | 146,00 | 292,00 |
| 36 | Jogo bronze comando central | Jogo | Metal leve | 2 | 161,00 | 322,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/202 3
FLS. 338
Rub.

NARCISO AUTO PEÇAS
A N DE SOUSA SILVA
CNPJ: 06.005.338/0001-12

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Jogo junta motor | Jogo | Sabo | 2 | 163,00 | 326,00 |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Jogo | Metal leve | 2 | 125,00 | 250,00 |
| 39 | Jogo pistom motor | Jogo | Metal leve | 2 | 102,00 | 204,00 |
| 40 | Jogo segmento motor | Jogo | Metal leve | 2 | 222,00 | 444,00 |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | Spicer | 2 | 88,00 | 176,00 |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Kit | Sacks | 2 | 1.077,00 | 2.154,00 |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Kit | Trw | 2 | 256,00 | 512,00 |
| 44 | Kit rolamento ts | Kit | Skf | 2 | 37,00 | 74,00 |
| 45 | Lanterna ts d | Unid | Arteb | 2 | 69,00 | 138,00 |
| 46 | Lanterna ts e | Unid | Arteb | 2 | 82,00 | 164,00 |
| 47 | Lona traseira | Unid | Frasle | 3 | 82,00 | 246,00 |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unid | Borcal | 1 | 287,00 | 287,00 |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unid | Universal | 2 | 62,00 | 124,00 |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unid | Sabo | 2 | 52,00 | 104,00 |
| 51 | Mangote superior radiador | Unid | Sabo | 2 | 37,00 | 74,00 |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | Trw | 2 | 37,00 | 74,00 |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | Trw | 2 | 52,00 | 104,00 |
| 54 | Motor de partida | Unid | Bosch | 2 | 1.707,00 | 3.414,00 |
| 55 | Palhetas convencionais | Unid | Dina | 4 | 94,00 | 376,00 |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unid | Pilkington | 2 | 778,00 | 1.556,00 |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unid | Fiat | 2 | 847,00 | 1.694,00 |
| 58 | Parachoque traseiro | Unid | Fiat | 2 | 1.202,00 | 2.404,00 |
| 59 | Pastilha freio dt | Unid | Frasle | 10 | 210,00 | 2.100,00 |
| 60 | Pivô | Unid | Trw | 2 | 267,00 | 534,00 |
| 61 | Protetor de cárter | Unid | Fiat | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 62 | Radiador | Unid | Visconde | 2 | 337,00 | 674,00 |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unid | Trw | 2 | 57,00 | 114,00 |
| 64 | Retentor volante motor | Unid | Sabo | 2 | 212,00 | 424,00 |
| 65 | Retrovisor direito | Unid | Retrovex | 2 | 138,00 | 276,00 |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unid | Retrovex | 2 | 167,00 | 334,00 |
| 67 | Rolamento roda dt | Unid | Skf | 2 | 98,00 | 196,00 |
| 68 | Sapata de freio | Unid | Frasle | 2 | 98,00 | 196,00 |
| 69 | Silencioso ts | Unid | Fiat | 2 | 617,00 | 1.234,00 |
| 70 | Tambor de freio ts | Unid | Trw | 2 | 262,00 | 524,00 |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unid | Universal | 2 | 180,00 | 360,00 |
| 72 | Terminal | Unid | Trw | 2 | 48,00 | 96,00 |
| 73 | Terminal direção | Unid | Trw | 2 | 57,00 | 114,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/202 3
FLS. 339
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unid | Universal | 2 | 62,00 | 124,00 |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unid | Universal | 2 | 62,00 | 124,00 |
| 76 | Vela | Unid | Ngk | 2 | 106,00 | 212,00 |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unid | Fiat | 2 | 397,00 | 794,00 |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unid | Fiat | 2 | 467,00 | 934,00 |
| 79 | Virabrequim do motor | Unid | Fiat | 2 | 538,00 | 1.076,00 |

| RENAULT/ MASTER RAYTECECAMB 2020/2021 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNIDADE | MARCA | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01 | Amortecedor Dt turbogas | Unidade | Cofap | 5 | 522,00 | 2.610,00 |
| 02 | Amortecedor Ts turbogas | Unidade | Cofap | 5 | 584,00 | 5.530,00 |
| 03 | Base coxim amort. Dt | Unidade | Axios | 8 | 117,00 | 936,00 |
| 04 | Base cx marcha | Unidade | Axios | 8 | 82,00 | 656,00 |
| 05 | Base motor dt d | Unidade | Axios | 10 | 93,00 | 930,00 |
| 06 | Bateria 60 amperes | Unidade | Heliar | 2 | 505,00 | 1.010,00 |
| 07 | Bico injetor | Unidade | Bosch | 2 | 218,00 | 436,00 |
| 08 | Bomba d´água | Unidade | Urba | 4 | 402,00 | 804,00 |
| 09 | Cabo acelerador | Unidade | Cabovel | 10 | 86,00 | 860,00 |
| 10 | Cabo de vela | Unidade | Ngk | 5 | 101,00 | 505,00 |
| 11 | Cabo embreagem | Unidade | Cabovel | 5 | 91,00 | 455,00 |
| 12 | Cabo freio de mão completo | Unidade | Cabovel | 6 | 137,00 | 822,00 |
| 13 | Cilindro mestre freio | Unidade | Trw | 5 | 213,00 | 1.065,00 |
| 14 | Cilindro rd ts | Unidade | Trw | 10 | 62,00 | 620,00 |
| 15 | Correia dent | Unidade | Continental | 8 | 88,00 | 704,00 |
| 16 | Correia gir alt d h | Unidade | Continental | 12 | 62,00 | 744,00 |
| 17 | Disco de freio dt | Unidade | Trw | 8 | 512,00 | 4.096,00 |
| 18 | Extintor pó abc pressunvizado | Unidade | Resil | 2 | 397,00 | 794,00 |
| 19 | Farol dt d | Unidade | Arteb | 4 | 216,00 | 864,00 |
| 20 | Farol dt e | Unidade | Arteb | 4 | 216,00 | 864,00 |
| 21 | Filtro ar | Unidade | Tecfil | 10 | 64,00 | 640,00 |
| 22 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 10 | 92,00 | 920,00 |
| 23 | Filtro lubrificante | Unidade | Tecfil | 20 | 30,00 | 600,00 |
| 24 | Fusível | Unidade | Dni | 50 | 1,70 | 85,00 |
| 25 | Kit amort. Dt batedor | Unidade | Cofap | 8 | 253,00 | 2.024,00 |
| 26 | Kit amort. Ts batedor | Unidade | Cofap | 8 | 148,00 | 1.184,00 |
| 27 | Kit bem. Dis/pla/col 190mm | Unidade | Sacks | 2 | 832,00 | 1.664,00 |

PEDREIRASIMA
Proc. 020800/202 3
FLS. 340
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Kit bomba comb. Flex | Unidade | Bosch | 5 | 321,00 | 1.605,00 |
| 29 | Kit rolamento ts | Unidade | Skf | 15 | 113,00 | 1.695,00 |
| 30 | Lâmpada | Unidade | Philips | 20 | 14,00 | 280,00 |
| 31 | Lanterna traseira direita | Unidade | Arteb | 8 | 125,00 | 1.000,00 |
| 32 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | Arteb | 8 | 125,00 | 1.000,00 |
| 33 | Limpador 13 | Unidade | Dina | 5 | 52,00 | 260,00 |
| 34 | Limpador de para-brisa | Unidade | Dina | 2 | 52,00 | 104,00 |
| 35 | Lona traseira | Unidade | Frasle | 15 | 77,00 | 1.155,00 |
| 36 | Mangote inferior radiador | Unidade | Sabo | 8 | 82,00 | 656,00 |
| 37 | Mangote superior radiador | Unidade | Sabo | 8 | 102,00 | 816,00 |
| 38 | Mangueira de freio dt d/e | Unidade | Trw | 8 | 44,00 | 352,00 |
| 39 | Mangueira de freio ts d/e | Unidade | Trw | 8 | 428,00 | 3.776,00 |
| 40 | Palheta | Jogo | Dina | 8 | 83,00 | 664,00 |
| 41 | Para-brisa | Unidade | Pilkington | 1 | 778,00 | 778,00 |
| 42 | Parabrisa dt | Unidade | Pilkington | 1 | 807,00 | 807,00 |
| 43 | Pastilha freio dt | Unidade | Frasle | 10 | 612,00 | 6.120,00 |
| 44 | Poltrona | Unidade | Real | 3 | 612,00 | 1.836,00 |
| 45 | Reparo trambulador cx 5 marcha | Unidade | Rochester | 5 | 68,00 | 340,00 |
| 46 | Reservatório de água | Unidade | Gonel | 4 | 213,00 | 852,00 |
| 47 | Retrovisor d | Unidade | Retrovex | 4 | 102,00 | 408,00 |
| 48 | Retrovisor e | Unidade | Retrovex | 4 | 123,00 | 492,00 |
| 49 | Rolamento roda dt | Unidade | Skf | 10 | 154,00 | 1.540,00 |
| 50 | Silencioso intermediário | Unidade | Diskscap | 3 | 154,00 | 462,00 |
| 51 | Silencioso ts | Unidade | Diskscap | 3 | 177,00 | 531,00 |
| 52 | Tambor de freio ts | Unidade | Trw | 4 | 271,00 | 1.084,00 |
| 53 | Tampão da roda | Par | Rochester | 8 | 257,00 | 2.056,00 |
| 54 | Tarugo de roda dt/ts | Unidade | Rochester | 4 | 124,00 | 496,00 |
| 55 | Terminal | Unidade | Trw | 5 | 61,00 | 305,00 |
| 56 | Terminal axial | Unidade | Trw | 5 | 73,00 | 365,00 |
| 57 | Vela(jogo) | Jogo | Ngk | 10 | 75,00 | 750,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/202_3
FLS. 341
Rub.

| RENAULT/ MASTER ALPHA PAS 2021 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNIDADE | MARCA | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01 | Amortecedor Dt turbogas | Unidade | Cofap | 5 | 522,00 | 2.610,00 |
| 02 | Amortecedor Ts turbogas | Unidade | Cofap | 5 | 584,00 | 5.530,00 |
| 03 | Base coxim amort. Dt | Unidade | Axios | 8 | 117,00 | 936,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Base cx marcha | Unidade | Axios | 8 | 82,00 | 656,00 |
| 05 | Base motor dt d | Unidade | Axios | 10 | 93,00 | 930,00 |
| 06 | Bateria 60 amperes | Unidade | Heliar | 2 | 505,00 | 1.010,00 |
| 07 | Bico injetor | Unidade | Bosch | 2 | 218,00 | 436,00 |
| 08 | Bomba d´água | Unidade | Urba | 4 | 402,00 | 804,00 |
| 09 | Cabo acelerador | Unidade | Cabovel | 10 | 86,00 | 860,00 |
| 10 | Cabo de vela | Unidade | Ngk | 5 | 101,00 | 505,00 |
| 11 | Cabo embreagem | Unidade | Cabovel | 5 | 91,00 | 455,00 |
| 12 | Cabo freio de mão completo | Unidade | Cabovel | 6 | 137,00 | 822,00 |
| 13 | Cilindro mestre freio | Unidade | Trw | 5 | 213,00 | 1.065,00 |
| 14 | Cilindro rd ts | Unidade | Trw | 10 | 62,00 | 620,00 |
| 15 | Correia dent | Unidade | Continental | 8 | 88,00 | 704,00 |
| 16 | Correia gir alt d h | Unidade | Continental | 12 | 62,00 | 744,00 |
| 17 | Disco de freio dt | Unidade | Trw | 8 | 512,00 | 4.096,00 |
| 18 | Extintor pó abc pressunvizado | Unidade | Resil | 2 | 397,00 | 794,00 |
| 19 | Farol dt d | Unidade | Arteb | 4 | 216,00 | 864,00 |
| 20 | Farol dt e | Unidade | Arteb | 4 | 216,00 | 864,00 |
| 21 | Filtro ar | Unidade | Tecfil | 10 | 64,00 | 640,00 |
| 22 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 10 | 92,00 | 920,00 |
| 23 | Filtro lubrificante | Unidade | Tecfil | 20 | 30,00 | 600,00 |
| 24 | Fusível | Unidade | Dni | 50 | 1,70 | 85,00 |
| 25 | Kit amort. Dt batedor | Unidade | Cofap | 8 | 253,00 | 2.024,00 |
| 26 | Kit amort. Ts batedor | Unidade | Cofap | 8 | 148,00 | 1.184,00 |
| 27 | Kit bem. Dis/pla/col 190mm | Unidade | Sacks | 2 | 832,00 | 1.664,00 |
| 28 | Kit bomba comb. Flex | Unidade | Bosch | 5 | 321,00 | 1.605,00 |
| 29 | Kit rolamento ts | Unidade | Skf | 15 | 113,00 | 1.695,00 |
| 30 | Lâmpada | Unidade | Philips | 20 | 14,00 | 280,00 |
| 31 | Lanterna traseira direita | Unidade | Arteb | 8 | 125,00 | 1.000,00 |
| 32 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | Arteb | 8 | 125,00 | 1.000,00 |
| 33 | Limpador 13 | Unidade | Dina | 5 | 52,00 | 260,00 |
| 34 | Limpador de para-brisa | Unidade | Dina | 2 | 52,00 | 104,00 |
| 35 | Lona traseira | Unidade | Frasle | 15 | 77,00 | 1.155,00 |
| 36 | Mangote inferior radiador | Unidade | Sabo | 8 | 82,00 | 656,00 |
| 37 | Mangote superior radiador | Unidade | Sabo | 8 | 102,00 | 816,00 |
| 38 | Mangueira de freio dt d/e | Unidade | Trw | 8 | 44,00 | 352,00 |
| 39 | Mangueira de freio ts d/e | Unidade | Trw | 8 | 428,00 | 3.776,00 |
| 40 | Palheta | Jogo | Dina | 8 | 83,00 | 664,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0008001/2023
FLS. 342
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Para-brisa | Unidade | Pilkington | 1 | 778,00 | 778,00 |
| 42 | Parabrisa dt | Unidade | Pilkington | 1 | 807,00 | 807,00 |
| 43 | Pastilha freio dt | Unidade | Frasle | 10 | 612,00 | 6.120,00 |
| 44 | Poltrona | Unidade | Real | 3 | 612,00 | 1.836,00 |
| 45 | Reparo trambulador cx 5 marcha | Unidade | Rochester | 5 | 68,00 | 340,00 |
| 46 | Reservatório de água | Unidade | Gonel | 4 | 213,00 | 852,00 |
| 47 | Retrovisor d | Unidade | Retrovex | 4 | 102,00 | 408,00 |
| 48 | Retrovisor e | Unidade | Retrovex | 4 | 123,00 | 492,00 |
| 49 | Rolamento roda dt | Unidade | Skf | 10 | 154,00 | 1.540,00 |
| 50 | Silencioso intermediário | Unidade | Diskscap | 3 | 154,00 | 462,00 |
| 51 | Silencioso ts | Unidade | Diskscap | 3 | 177,00 | 531,00 |
| 52 | Tambor de freio ts | Unidade | Trw | 4 | 271,00 | 1.084,00 |
| 53 | Tampão da roda | Par | Rochester | 8 | 257,00 | 2.056,00 |
| 54 | Tarugo de roda dt/ts | Unidade | Rochester | 4 | 124,00 | 496,00 |
| 55 | Terminal | Unidade | Trw | 5 | 61,00 | 305,00 |
| 56 | Terminal axial | Unidade | Trw | 5 | 73,00 | 365,00 |
| 57 | Vela(jogo) | Jogo | Ngk | 10 | 75,00 | 750,00 |

| I/M. BENZ 415 CDI SPRINT 2016/2017 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNIDADE | MARCA | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01 | Amortecedor Dt turbogas | Unidade | Cofap | 5 | 522,00 | 2.610,00 |
| 02 | Amortecedor Ts turbogas | Unidade | Cofap | 5 | 584,00 | 5.530,00 |
| 03 | Base coxim amort. Dt | Unidade | Axios | 8 | 117,00 | 936,00 |
| 04 | Base cx marcha | Unidade | Axios | 8 | 82,00 | 656,00 |
| 05 | Base motor dt d | Unidade | Axios | 10 | 93,00 | 930,00 |
| 06 | Bateria 60 amperes | Unidade | Heliar | 2 | 505,00 | 1.010,00 |
| 07 | Bico injetor | Unidade | Bosch | 2 | 218,00 | 436,00 |
| 08 | Bomba d´água | Unidade | Urba | 4 | 402,00 | 804,00 |
| 09 | Cabo acelerador | Unidade | Cabovel | 10 | 86,00 | 860,00 |
| 10 | Cabo de vela | Unidade | Ngk | 5 | 101,00 | 505,00 |
| 11 | Cabo embreagem | Unidade | Cabovel | 5 | 91,00 | 455,00 |
| 12 | Cabo freio de mão completo | Unidade | Cabovel | 6 | 137,00 | 822,00 |
| 13 | Cilindro mestre freio | Unidade | Trw | 5 | 213,00 | 1.065,00 |
| 14 | Cilindro rd ts | Unidade | Trw | 10 | 62,00 | 620,00 |
| 15 | Correia dent | Unidade | Continental | 8 | 88,00 | 704,00 |
| 16 | Correia gir alt d h | Unidade | Continental | 12 | 62,00 | 744,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 080801/202 3
FLS. 343
Rub.

NARCISO AUTO PEÇAS
A N DE SOUSA SILVA
CNPJ: 06.005.338/0001-12

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Disco de freio dt | Unidade | Trw | 8 | 512,00 | 4.096,00 |
| 18 | Extintor pó abc pressunvizado | Unidade | Resil | 2 | 397,00 | 794,00 |
| 19 | Farol dt d | Unidade | Arteb | 4 | 216,00 | 864,00 |
| 20 | Farol dt e | Unidade | Arteb | 4 | 216,00 | 864,00 |
| 21 | Filtro ar | Unidade | Tecfil | 10 | 64,00 | 640,00 |
| 22 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 10 | 92,00 | 920,00 |
| 23 | Filtro lubrificante | Unidade | Tecfil | 20 | 30,00 | 600,00 |
| 24 | Fusível | Unidade | Dni | 50 | 1,70 | 85,00 |
| 25 | Kit amort. Dt batedor | Unidade | Cofap | 8 | 253,00 | 2.024,00 |
| 26 | Kit amort. Ts batedor | Unidade | Cofap | 8 | 148,00 | 1.184,00 |
| 27 | Kit bem. Dis/pla/col 190mm | Unidade | Sacks | 2 | 832,00 | 1.664,00 |
| 28 | Kit bomba comb. Flex | Unidade | Bosch | 5 | 321,00 | 1.605,00 |
| 29 | Kit rolamento ts | Unidade | Skf | 15 | 113,00 | 1.695,00 |
| 30 | Lâmpada | Unidade | Philips | 20 | 14,00 | 280,00 |
| 31 | Lanterna traseira direita | Unidade | Arteb | 8 | 125,00 | 1.000,00 |
| 32 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | Arteb | 8 | 125,00 | 1.000,00 |
| 33 | Limpador 13 | Unidade | Dina | 5 | 52,00 | 260,00 |
| 34 | Limpador de para-brisa | Unidade | Dina | 2 | 52,00 | 104,00 |
| 35 | Lona traseira | Unidade | Frasle | 15 | 77,00 | 1.155,00 |
| 36 | Mangote inferior radiador | Unidade | Sabo | 8 | 82,00 | 656,00 |
| 37 | Mangote superior radiador | Unidade | Sabo | 8 | 102,00 | 816,00 |
| 38 | Mangueira de freio dt d/e | Unidade | Trw | 8 | 44,00 | 352,00 |
| 39 | Mangueira de freio ts d/e | Unidade | Trw | 8 | 428,00 | 3.776,00 |
| 40 | Palheta | Jogo | Dina | 8 | 83,00 | 664,00 |
| 41 | Para-brisa | Unidade | Pilkington | 1 | 778,00 | 778,00 |
| 42 | Parabrisa dt | Unidade | Pilkington | 1 | 807,00 | 807,00 |
| 43 | Pastilha freio dt | Unidade | Frasle | 10 | 612,00 | 6.120,00 |
| 44 | Poltrona | Unidade | Real | 3 | 612,00 | 1.836,00 |
| 45 | Reparo trambulador cx 5 marcha | Unidade | Rochester | 5 | 68,00 | 340,00 |
| 46 | Reservatório de água | Unidade | Gonel | 4 | 213,00 | 852,00 |
| 47 | Retrovisor d | Unidade | Retrovex | 4 | 102,00 | 408,00 |
| 48 | Retrovisor e | Unidade | Retrovex | 4 | 123,00 | 492,00 |
| 49 | Rolamento roda dt | Unidade | Skf | 10 | 154,00 | 1.540,00 |
| 50 | Silencioso intermediário | Unidade | Diskscap | 3 | 154,00 | 462,00 |
| 51 | Silencioso ts | Unidade | Diskscap | 3 | 177,00 | 531,00 |
| 52 | Tambor de freio ts | Unidade | Trw | 4 | 271,00 | 1.084,00 |
| 53 | Tampão da roda | Par | Rochester | 8 | 257,00 | 2.056,00 |

PEDREIRASIMA
Proc. 020800/202_3
FLS. 3114
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Tarugo de roda dt/ts | Unidade | Rochester | 4 | 124,00 | 496,00 |
| 55 | Terminal | Unidade | Trw | 5 | 61,00 | 305,00 |
| 56 | Terminal axial | Unidade | Trw | 5 | 73,00 | 365,00 |
| 57 | Vela(jogo) | Jogo | Ngk | 10 | 75,00 | 750,00 |

| CHEVROLET CELTA 2011/2012 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNIDADE | MARCA | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01 | Abraçadeira de plástico | Unidade | Vp8 | 45 | 0,55 | 24,75 |
| 02 | Abraçadeira do escapamento | Unidade | Vp8 | 25 | 11,00 | 275,00 |
| 03 | Acabamento paralama ft ts l/d | Unidade | Gm | 8 | 95,00 | 760,00 |
| 04 | Acabamento paralama ft ts l/e | Unidade | Gm | 8 | 95,00 | 760,00 |
| 05 | Alternador | Unidade | Bosch | 4 | 798,00 | 3.192,00 |
| 06 | Amortecedor dianteiro | Unidade | Cofap | 6 | 250,00 | 1.500,00 |
| 07 | Amortecedor traseiro | Unidade | Cofap | 4 | 180,00 | 720,00 |
| 08 | Arruela de pressão | Unidade | Zm | 45 | 0,55 | 24,75 |
| 09 | Automático do motor de partida | Unidade | Zm | 6 | 110,00 | 660,00 |
| 10 | Balança traseira | Unidade | Cofap | 5 | 115,00 | 575,00 |
| 11 | Banco estofado | Unidade | Gm | 6 | 329,00 | 1.974,00 |
| 12 | Barra de direção | Unidade | Trw | 11 | 65,00 | 715,00 |
| 13 | Base amortecedor | Unidade | Axios | 9 | 52,00 | 468,00 |
| 14 | Base da caixa de marcha | Unidade | Axios | 9 | 108,00 | 972,00 |
| 15 | Base do motor | Unidade | Axios | 9 | 137,00 | 1.233,00 |
| 16 | Bateria de 45 amperes | Unidade | Heliar | 4 | 375,00 | 1.500,00 |
| 17 | Benzil do motor de partida | Unidade | Metal leve | 8 | 70,00 | 560,00 |
| 18 | Bico injetor | Unidade | Bosch | 8 | 112,00 | 896,00 |
| 19 | Biela do motor | Unidade | Metal leve | 5 | 205,00 | 1.025,00 |
| 20 | Bieleta suspenção ft d/e | Unidade | Metal leve | 12 | 43,00 | 516,00 |
| 21 | Bobina de ignição | Unidade | Bosch | 7 | 325,00 | 2.275,00 |
| 22 | Boia do tanque de combustível | Unidade | Bosch | 8 | 125,00 | 1.000,00 |
| 23 | Bomba de combustível | Unidade | Bosch | 7 | 189,00 | 1.323,00 |
| 24 | Bomba de d'água | Unidade | Urba | 11 | 93,00 | 1.023,00 |
| 25 | Bomba de óleo | Unidade | Shadek | 2 | 240,00 | 480,00 |
| 26 | Bomba do hidraúlico | Unidade | Dhb | 4 | 829,00 | 5.236,00 |
| 27 | Borracha da tampa | Unidade | Gm | 13 | 13,00 | 169,00 |
| 28 | Borracha de escapamento do meio | Unidade | Axios | 28 | 13,00 | 364,00 |
| 29 | Borracha de escapamento final | Unidade | Axios | 28 | 13,00 | 364,00 |

PEDREIRA/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 345
Rub.

NARCISO AUTO PEÇAS
A N DE SOUSA SILVA
CNPJ: 06.005.338/0001-12

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Borracha do amortecedor | Unidade | Axios | 18 | 15,00 | 270,00 |
| 31 | Borracha do estabilizador | Unidade | Axios | 18 | 10,00 | 180,00 |
| 32 | Borracha parabrisa | Unidade | Gm | 8 | 195,00 | 1.560,00 |
| 33 | Borracha porta | Unidade | Gm | 12 | 80,00 | 960,00 |
| 34 | Braço axial | Unidade | Axios | 10 | 60,00 | 600,00 |
| 35 | Braço oscilante | Unidade | Axios | 10 | 53,00 | 530,00 |
| 36 | Braço tensor diant ft l/e | Unidade | Axios | 11 | 108,00 | 1.188,00 |
| 37 | Bucha da balança traseira | Unidade | Axios | 13 | 35,00 | 455,00 |
| 38 | Bucha da sapata | Unidade | Axios | 13 | 28,00 | 364,00 |
| 39 | Bucha da suspensão | Unidade | Axios | 13 | 20,00 | 260,00 |
| 40 | Bucha do braço do tensor | Unidade | Axios | 13 | 20,00 | 260,00 |
| 41 | Bucha do braço oscilante | Unidade | Axios | 15 | 23,00 | 345,00 |
| 42 | Bucha do eixo traseiro | Unidade | Axios | 14 | 35,00 | 490,00 |
| 43 | Bucha do estabilizador | Unidade | Axios | 10 | 10,00 | 100,00 |
| 44 | Bucha do feixo de mola | Unidade | Tabuleiro | 10 | 23,00 | 230,00 |
| 45 | Bucha do motor de partida | Unidade | Selficar | 10 | 10,00 | 100,00 |
| 46 | Bucha do tirante | Unidade | Axios | 10 | 35,00 | 350,00 |
| 47 | Bucha elástica | Unidade | Axios | 10 | 24,00 | 240,00 |
| 48 | Buzina | Unidade | Fiamm | 12 | 80,00 | 960,00 |
| 49 | Cabo cx marcha ft engate | Unidade | Cabovel | 6 | 395,00 | 2.370,00 |
| 50 | Cabo de acelerador | Unidade | Cabovel | 8 | 60,00 | 480,00 |
| 51 | Cabo de bateria | Unidade | Cabovel | 8 | 67,00 | 536,00 |
| 52 | Cabo de embreagem | Unidade | Cabovel | 8 | 58,00 | 464,00 |
| 53 | Cabo de freio de mão | Unidade | Cabovel | 7 | 50,00 | 350,00 |
| 54 | Cabo de vela | Unidade | Cabovel | 8 | 135,00 | 1.080,00 |
| 55 | Cabo de velocímetro | Unidade | Cabovel | 12 | 42,00 | 504,00 |
| 56 | Cabo do capuz | Unidade | Cabovel | 12 | 49,00 | 588,00 |
| 57 | Caixa de direção | Unidade | Trw | 8 | 2.305,00 | 18.440,00 |
| 58 | Caixa de marcha | Unidade | Gm | 4 | 2.295,00 | 9.180,00 |
| 59 | Calço do feixe de mola | Unidade | Tabuleiro | 13 | 23,00 | 299,00 |
| 60 | Calço do motor | Unidade | Axios | 9 | 137,00 | 1.233,00 |
| 61 | Calha do radiador | Unidade | Visconde | 5 | 125,00 | 625,00 |
| 62 | Capô | Unidade | Gm | 4 | 310,00 | 1.240,00 |
| 63 | Capsula marcha lenta ft | Unidade | Bosch | 8 | 101,00 | 808,00 |
| 64 | Chave de roda | Unidade | Gedore | 7 | 42,00 | 294,00 |
| 65 | Cilindro de roda dianteira | Unidade | Trw | 6 | 55,00 | 330,00 |
| 66 | Cilindro de roda traseira | Unidade | Trw | 6 | 65,00 | 390,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/202 3
FLS. 346
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Cilindro inferior de embreagem | Unidade | Trw | 3 | 205,00 | 615,00 |
| 68 | Cilindro mestre | Unidade | Trw | 4 | 250,00 | 1.000,00 |
| 69 | Cilindro superior de embreagem | Unidade | Trw | 4 | 9,00 | 36,00 |
| 70 | Cobertura correia dent ft | Unidade | Kit cia | 8 | 55,00 | 440,00 |
| 71 | Coifa da caixa de direção | Unidade | Sabo | 13 | 23,00 | 299,00 |
| 72 | Coifa da junta homocinetica | Unidade | Sabo | 12 | 27,00 | 324,00 |
| 73 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unidade | Sabo | 12 | 27,00 | 324,00 |
| 74 | Coifa da semiarvore | Unidade | Sabo | 12 | 27,00 | 324,00 |
| 75 | Coifa lado da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 12 | 42,00 | 504,00 |
| 76 | Cola parabrisa | Unidade | Wurth | 6 | 60,00 | 360,00 |
| 77 | Correia de ventoinha | Unidade | Continental | 5 | 60,00 | 300,00 |
| 78 | Correia dentada | Unidade | Continental | 5 | 65,00 | 325,00 |
| 79 | Correia do alternador | Unidade | Continental | 11 | 60,00 | 660,00 |
| 80 | Coxim do amortecedor dianteiro | Unidade | Axios | 6 | 52,00 | 312,00 |
| 81 | Coxim do amortecedor traseiro | Unidade | Axios | 6 | 52,00 | 312,00 |
| 82 | Cruzeta | Unidade | Spicer | 11 | 45,00 | 495,00 |
| 83 | Cubo roda dian ft | Unidade | Skf | 10 | 108,00 | 1.080,00 |
| 84 | Cubo traseiro | Unidade | Skf | 6 | 120,00 | 720,00 |
| 85 | Defletor radiador ft | Unidade | Kit cia | 6 | 135,00 | 810,00 |
| 86 | Diferencial completo | Unidade | Spicer | 4 | 220,00 | 880,00 |
| 87 | Direção | Unidade | Gm | 6 | 145,00 | 870,00 |
| 88 | Disco de freio | Unidade | Trw | 4 | 124,00 | 496,00 |
| 89 | Engenho da porta | Unidade | Zinni guell | 4 | 170,00 | 680,00 |
| 90 | Evaporador acd ft | Unidade | Gm | 3 | 81,00 | 243,00 |
| 91 | Farol de milha | Unidade | Arteb | 7 | 448,00 | 3.136,00 |
| 92 | Farol direito | Unidade | Arteb | 6 | 455,00 | 2.670,00 |
| 93 | Farol esquerdo | Unidade | Arteb | 6 | 455,00 | 2.730,00 |
| 94 | Fechadura da porta | Unidade | Brim | 4 | 168,00 | 672,00 |
| 95 | Fechadura da tampa traseira | Unidade | Brim | 13 | 53,00 | 689,00 |
| 96 | Fechadura do capô | Unidade | Brim | 16 | 36,00 | 576,00 |
| 97 | Feixe de molas | Unidade | Tabuleiro | 5 | 165,00 | 825,00 |
| 98 | Filtro de ar | Unidade | Tecfil | 29 | 25,00 | 725,00 |
| 99 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 24 | 23,00 | 552,00 |
| 100 | Filtro lubrificante psl 47 | Unidade | Tecfil | 7 | 24,00 | 168,00 |
| 101 | Fita de direção da buzina | Unidade | Dni | 14 | 33,00 | 462,00 |
| 102 | Flange bomba comb ft | Unidade | Cipec | 12 | 32,00 | 384,00 |
| 103 | Flexível dianteiro | Unidade | Trw | 8 | 25,00 | 200,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020300/2023
FLS. 342
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Flexível traseiro | Unidade | Trw | 8 | 25,00 | 200,00 |
| 105 | Fusíveis | Unidade | Dni | 105 | 1,50 | 157,50 |
| 106 | Grade radiador ft | Unidade | Visconde | 6 | 155,00 | 930,00 |
| 107 | Guia rolamento embreagem ft | Unidade | Ina | 19 | 76,00 | 1.444,00 |
| 108 | Haste alavanca freio ft | Unidade | Mg freios | 11 | 221,00 | 2.431,00 |
| 109 | Hidrovaco | Unidade | Bosch | 5 | 389,00 | 1.945,00 |
| 110 | Impulsor motor partida ft | Unidade | Arielo | 10 | 70,00 | 700,00 |
| 111 | Induzido | Unidade | Arielo | 8 | 192,00 | 1.536,00 |
| 112 | Interruptor freio ft | Unidade | 3rho | 15 | 61,00 | 915,00 |
| 113 | Jogo de bronze de biela | Unidade | Metal leve | 8 | 95,00 | 760,00 |
| 114 | Jogo de bronze do chumaceiro | Unidade | Metal leve | 9 | 165,00 | 1.485,00 |
| 115 | Jogo de bronze do comando | Unidade | Metal leve | 16 | 180,00 | 2.880,00 |
| 116 | Jogo de junta do motor | Unidade | Metal leve | 51 | 149,00 | 7.599,00 |
| 117 | Jogo de junta tbi | Unidade | Sabo | 6 | 30,00 | 180,00 |
| 118 | Jogo de lona de freio | Unidade | Frasle | 11 | 114,00 | 1.254,00 |
| 119 | Jogo de pastilha de freio | Unidade | Frasle | 11 | 55,00 | 605,00 |
| 120 | Jogo de segmento | Unidade | Metal leve | 9 | 255,00 | 2.295,00 |
| 121 | Jogo de vela de ignição | Unidade | Ngk | 6 | 81,00 | 486,00 |
| 122 | Junta coletor de admissão | Unidade | Sabo | 10 | 20,00 | 200,00 |
| 123 | Junta coletor de escape | Unidade | Sabo | 11 | 25,00 | 275,00 |
| 124 | Junta da tampa de tucho | Unidade | Sabo | 6 | 31,00 | 186,00 |
| 125 | Junta do cabeçote | Unidade | Sabo | 18 | 93,00 | 1.674,00 |
| 126 | Junta do carte | Unidade | Sabo | 8 | 66,00 | 528,00 |
| 127 | Junta do corpo borboleta | Unidade | Sabo | 10 | 30,00 | 300,00 |
| 128 | Junta do tampão | Unidade | Sabo | 7 | 93,00 | 651,00 |
| 129 | Junta homocinetica | Unidade | Spicer | 11 | 163,00 | 1.793,00 |
| 130 | Junta motor ft c/ret | Unidade | Sabo | 9 | 305,00 | 2.745,00 |
| 131 | Junta saída da descarga | Unidade | Sabo | 12 | 20,00 | 240,00 |
| 132 | Kit amortecedor | Unidade | Cofap | 12 | 25,00 | 300,00 |
| 133 | Kit de embreagem | Unidade | Sacks | 9 | 441,00 | 3.969,00 |
| 134 | Kit do estabilizador | Unidade | Sabo | 6 | 20,00 | 100,00 |
| 135 | Kit do feixe de mola | Unidade | Tabuleiro | 18 | 30,00 | 540,00 |
| 136 | Lâmpada 1034 | Unidade | Philips | 8 | 9,00 | 72,00 |
| 137 | Lâmpada 1141 | Unidade | Philips | 20 | 9,00 | 180,00 |
| 138 | Lâmpada 67 | Unidade | Philips | 20 | 9,00 | 180,00 |
| 139 | Lâmpada do farol | Unidade | Philips | 24 | 27,00 | 648,00 |
| 140 | Lâmpada h4 | Unidade | Philips | 20 | 27,00 | 540,00 |



PEDREIRAS/MA
Proc. 0080/2023
FLS. 348
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Lanterna traseira direita | Unidade | Arteb | 18 | 184,00 | 3.312,00 |
| 142 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | Arteb | 18 | 184,00 | 3.312,00 |
| 143 | Macaco | Unidade | Borcal | 8 | 81,00 | 648,00 |
| 144 | Maçaneta da porta | Unidade | Universal | 12 | 85,00 | 1.020,00 |
| 145 | Manga eixo ft l/d | Unidade | Tabuleiro | 10 | 305,00 | 3.050,00 |
| 146 | Mangote do radiador | Unidade | Sabo | 5 | 55,00 | 275,00 |
| 147 | Mangote do suspiro do radiador | Unidade | Sabo | 6 | 45,00 | 270,00 |
| 148 | Mangote do tanque de combustível | Unidade | Sabo | 6 | 100,00 | 600,00 |
| 149 | Mangueira de freio dianteira | Unidade | Trw | 10 | 25,00 | 250,00 |
| 150 | Mangueira de freio traseira | Unidade | Trw | 10 | 25,00 | 250,00 |
| 151 | Mangueira filtro ar ft | Unidade | Sabo | 11 | 65,00 | 715,00 |
| 152 | Maquina vidro dt ft l/d el | Unidade | Zinni guell | 14 | 170,00 | 2.380,00 |
| 153 | Maquina vidro dt ft l/e el | Unidade | Zinni guell | 9 | 170,00 | 1.530,00 |
| 154 | Molas traseiras | Unidade | Tabuleiro | 6 | 95,00 | 570,00 |
| 155 | Painel completo | Unidade | Gm | 8 | 905,00 | 7.240,00 |
| 156 | Palheta do limpador | Unidade | Dina | 12 | 62,00 | 744,00 |
| 157 | Parabrisa | Unidade | Gm | 10 | 685,00 | 6.850,00 |
| 158 | Parachoque dianteiro | Unidade | Gm | 10 | 120,00 | 1.200,00 |
| 159 | Parachoque traseiro | Unidade | Gm | 10 | 142,00 | 1.420,00 |
| 160 | Pastilha freio ft dian | Unidade | Frasle | 24 | 73,00 | 1.752,00 |
| 161 | Pino do capú | Unidade | Universal | 17 | 31,00 | 527,00 |
| 162 | Pistão | Unidade | Metal leve | 7 | 872,00 | 6.104,00 |
| 163 | Pivô inferior | Unidade | Trw | 7 | 75,00 | 525,00 |
| 164 | Pivô superior | Unidade | Trw | 17 | 75,00 | 1.275,00 |
| 165 | Polia virabrequim ft | Unidade | Nitron | 11 | 64,00 | 704,00 |
| 166 | Porcas e parafusos de rodas | Unidade | Zm | 80 | 11,00 | 880,00 |
| 167 | Porta direita | Unidade | Gm | 8 | 334,00 | 2.672,00 |
| 168 | Porta direita traseira | Unidade | Gm | 6 | 334,00 | 2.004,00 |
| 169 | Porta esquerda | Unidade | Gm | 6 | 334,00 | 2.004,00 |
| 170 | Porta esquerda traseira | Unidade | Gm | 8 | 334,00 | 2.672,00 |
| 171 | Pressostato ar cond | Unidade | Gm | 8 | 115,00 | 920,00 |
| 172 | Radiador de mola | Unidade | Tabuleiro | 6 | 145,00 | 870,00 |
| 173 | Radiador ft a | Unidade | Visconde | 4 | 446,00 | 1.784,00 |
| 174 | Refil da bomba de combustível | Unidade | Bosch | 7 | 189,00 | 1.323,00 |
| 175 | Regulador de voltagem | Unidade | Bosch | 5 | 223,00 | 1.115,00 |
| 176 | Regulador do sensor de nível de combustível | Unidade | Bosch | 10 | 95,00 | 950,00 |
| 177 | Relê do pisca | Unidade | Dni | 10 | 20,00 | 200,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 12080/2023
FLS. 349
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | Reparo da caixa de direção | Unidade | Trw | 10 | 350,00 | 3.500,00 |
| 179 | Retentor da polia | Unidade | Sabo | 9 | 43,00 | 387,00 |
| 180 | Retentor de válvula | Unidade | Abo | 9 | 30,00 | 270,00 |
| 181 | Retentor do comando | Unidade | Sabo | 9 | 30,00 | 270,00 |
| 182 | Retentor do primário | Unidade | Sabo | 9 | 30,00 | 270,00 |
| 183 | Retentor do volante | Unidade | Sabo | 4 | 74,00 | 296,00 |
| 184 | Retrovisor | Unidade | Retrovex | 5 | 96,00 | 480,00 |
| 185 | Retrovisor interno | Unidade | Retrovex | 5 | 145,00 | 725,00 |
| 186 | Roda de liga leva | Unidade | Gm | 4 | 530,00 | 2.120,00 |
| 187 | Rolamento da coifa | Unidade | Ina | 10 | 35,00 | 350,00 |
| 188 | Rolamento da roda traseira | Unidade | Skf | 9 | 70,00 | 630,00 |
| 189 | Rolamento de coluna | Unidade | Skf | 9 | 70,00 | 630,00 |
| 190 | Rolamento de direção | Unidade | Skf | 9 | 70,00 | 630,00 |
| 191 | Rolamento de roda dianteiro | Unidade | Skf | 9 | 103,00 | 927,00 |
| 192 | Rolamento do alternador | Unidade | Skf | 6 | 30,00 | 180,00 |
| 193 | Rolamento do tensor | Unidade | Skf | 7 | 50,00 | 350,00 |
| 194 | Rolamento tencionador | Unidade | Skf | 7 | 140,00 | 980,00 |
| 195 | Rotor do alternador | Unidade | Arielo | 5 | 412,00 | 2.060,00 |
| 196 | Sapata susp ft dt l/e | Unidade | Frasle | 9 | 95,00 | 855,00 |
| 197 | Sensor de temperatura d´água | Unidade | Gm | 7 | 60,00 | 420,00 |
| 198 | Sensor do corpo borboleta | Unidade | 3rho | 4 | 95,00 | 380,00 |
| 199 | Sensor do nível de combustível | Unidade | 3rho | 6 | 109,00 | 654,00 |
| 200 | Sensor map | Unidade | Iguacu | 5 | 130,00 | 650,00 |
| 201 | Silencioso da saída do motor | Unidade | Gm | 7 | 135,00 | 945,00 |
| 202 | Silencioso dianteiro | Unidade | Gm | 5 | 135,00 | 675,00 |
| 203 | Silencioso do meio (intermediário) | Unidade | Gm | 8 | 125,00 | 1.000,00 |
| 204 | Silencioso traseiro | Unidade | Gm | 6 | 125,00 | 750,00 |
| 205 | Sinaleira lateral | Unidade | Arteb | 8 | 45,00 | 360,00 |
| 206 | Sonda lambida | Unidade | Ntk | 4 | 224,00 | 896,00 |
| 207 | Suporte da caixa de marcha | Unidade | Gm | 6 | 98,00 | 588,00 |
| 208 | Tambor de freio | Unidade | Trw | 6 | 152,00 | 912,00 |
| 209 | Tampa de óleo do motor | Unidade | Tanclick | 7 | 32,00 | 224,00 |
| 210 | Tampa do radiador | Unidade | Tanclick | 6 | 30,00 | 180,00 |
| 211 | Tampa do tanque de combustível | Unidade | Tanclick | 7 | 70,00 | 490,00 |
| 212 | Tampa reservatório água rad ft | Unidade | Tanclick | 11 | 30,00 | 330,00 |
| 213 | Tanque de combustível | Unidade | Gm | 4 | 355,00 | 1.420,00 |
| 214 | Tapetes | Unidade | Gm | 5 | 110,00 | 550,00 |



PEDREIRA/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 330
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Tarugo de roda | Unidade | Gm | 8 | 11,00 | 88,00 |
| 216 | Tela dianteira | Unidade | Gm | 6 | 160,00 | 960,00 |
| 217 | Terminal de bateria | Unidade | Medaulo | 24 | 19,00 | 456,00 |
| 218 | Terminal de direção ld | Unidade | Trw | 14 | 65,00 | 910,00 |
| 219 | Terminal de direção le | Unidade | Trw | 8 | 65,00 | 520,00 |
| 220 | Terminal extremo | Unidade | Trw | 8 | 65,00 | 520,00 |
| 221 | Tirante ft cx mch ext | Unidade | Trw | 8 | 71,00 | 568,00 |
| 222 | Tranca do capuz | Unidade | Universal | 6 | 40,00 | 240,00 |
| 223 | Trava da tampa traseira | Unidade | Universal | 8 | 115,00 | 920,00 |
| 224 | Trizeta do tripoide | Unidade | Spicer | 6 | 83,00 | 498,00 |
| 225 | Tubo flexível cano mtr ft | Unidade | Gm | 10 | 20,00 | 200,00 |
| 226 | Válvula acd ft | Unidade | Gm | 4 | 115,00 | 460,00 |
| 227 | Válvula de admissão | Unidade | Metal leve | 7 | 66,00 | 462,00 |
| 228 | Válvula de escape | Unidade | Metal leve | 7 | 76,00 | 532,00 |
| 229 | Válvula termostática ft | Unidade | Iguacu | 6 | 74,00 | 444,00 |
| 230 | Vela ign ft | Unidade | Ngk | 7 | 81,00 | 567,00 |
| 231 | Vidro da porta direita | Unidade | Gm | 5 | 285,00 | 1.425,00 |
| 232 | Vidro da porta esquerda | Unidade | Gm | 5 | 285,00 | 1.485,00 |
| 233 | Vidro traseiro | Unidade | Gm | 5 | 515,00 | 2.575,00 |

| | FIAT STRADA ENDURENCE CS 2021 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UNID | QTD | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 1 | Amortecedor dianteiro turbogas | Cofap | Unid | 8 | 442,00 | 3.536,00 |
| 2 | Amortecedor traseiro turbogas | Cofap | Unid | 8 | 442,00 | 3.536,00 |
| 3 | Asa do uruburu | Fiat | Unid | 8 | 109,00 | 872,00 |
| 4 | Barra axial dir | Trw | Unid | 8 | 42,00 | 336,00 |
| 5 | Base coxim amort .dt | Axios | Unid | 8 | 86,00 | 688,00 |
| 6 | Base cx marcha | Axios | Unid | 8 | 67,00 | 536,00 |
| 7 | Base motor dt d | Axios | Unid | 8 | 62,00 | 496,00 |
| 8 | Bateria 60 amperes | Heliar | Unid | 4 | 517,00 | 2.068,00 |
| 9 | Bomba d´água | Urba | Unid | 4 | 47,00 | 188,00 |
| 10 | Bomba de óleo | Shadek | Unid | 4 | 452,00 | 1.808,00 |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Dhb | Unid | 4 | 556,00 | 2.224,00 |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Fiat | Unid | 8 | 72,00 | 576,00 |
| 13 | Bucha da sapata | Fiat | Unid | 8 | 19,00 | 152,00 |
| 14 | Cabeçote motor | Fiat | Unid | 4 | 578,00 | 2.312,00 |

PEDREIRA/MA
Proc. 020800/202
FLS. 351
Rub.

NARCISO AUTO PEÇAS
A N DE SOUSA SILVA
CNPJ: 06.005.338/0001-12

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Cabo acelerador | Cabovel | Unid | 8 | 58,00 | 464,00 |
| 16 | Cabo de freio completo | Cabovel | Unid | 8 | 83,00 | 664,00 |
| 17 | Cabo de vela | Ngk | Unid | 8 | 87,00 | 696,00 |
| 18 | Cabo embreagem | Cabovel | Unid | 8 | 42,00 | 336,00 |
| 19 | Chave de roda | Gedore | Unid | 4 | 38,00 | 152,00 |
| 20 | Cilindro mestre freio | Trw | Unid | 6 | 146,00 | 876,00 |
| 21 | Cilindro rd ts | Trw | Unid | 6 | 38,00 | 228,00 |
| 22 | Colar de embreagem | Ina | Unid | 4 | 608,00 | 2.432,00 |
| 23 | Correia dentada | Continental | Unid | 6 | 50,00 | 300,00 |
| 24 | Correia gir alt dh | Continental | Unid | 6 | 37,00 | 222,00 |
| 25 | Disco de freio dt | Trw | Unid | 8 | 537,00 | 4.296,00 |
| 26 | Farol dt direito | Arteb | Unid | 4 | 208,00 | 832,00 |
| 27 | Farol dt esquerdo | Arteb | Unid | 4 | 208,00 | 832,00 |
| 28 | Filtro ar condicionado | Tecfil | Unid | 4 | 25,00 | 100,00 |
| 29 | Filtro de combustível | Tecfil | Unid | 4 | 25,00 | 100,00 |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Tecfil | Unid | 4 | 25,00 | 100,00 |
| 31 | Filtros de ar de motor | Tecfil | Unid | 4 | 25,00 | 100,00 |
| 32 | Hidrovacuo | Bosch | Unid | 2 | 325,00 | 650,00 |
| 33 | Jogo arruela comando | Metal leve | Jogo | 4 | 260,00 | 1.040,00 |
| 34 | Jogo balancim motor | Metal leve | Jogo | 4 | 98,00 | 392,00 |
| 35 | Jogo bronze biela | Metal leve | Jogo | 4 | 146,00 | 584,00 |
| 36 | Jogo bronze comando central | Metal leve | Jogo | 4 | 161,00 | 644,00 |
| 37 | Jogo junta motor | Sabo | Jogo | 4 | 163,00 | 652,00 |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Metal leve | Jogo | 4 | 125,00 | 500,00 |
| 39 | Jogo pistom motor | Metal leve | Jogo | 4 | 102,00 | 408,00 |
| 40 | Jogo segmento motor | Metal leve | Jogo | 4 | 222,00 | 888,00 |
| 41 | Junta homoçonetica | Spicer | Unid | 4 | 88,00 | 352,00 |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Sacks | Kit | 4 | 1.077,00 | 4.308,00 |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Trw | Kit | 4 | 256,00 | 1.024,00 |
| 44 | Kit rolamento ts | Skf | Kit | 4 | 37,00 | 148,00 |
| 45 | Lanterna ts d | Arteb | Unid | 4 | 69,00 | 276,00 |
| 46 | Lanterna ts e | Arteb | Unid | 4 | 82,00 | 328,00 |
| 47 | Lona traseira | Frasle | Unid | 6 | 82,00 | 492,00 |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Borcal | Unid | 2 | 287,00 | 574,00 |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Universal | Unid | 4 | 62,00 | 248,00 |
| 50 | Mangote inferior radiador | Sabo | Unid | 4 | 52,00 | 208,00 |
| 51 | Mangote superior radiador | Sabo | Unid | 4 | 37,00 | 148,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 008001/2023
FLS. 352
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Trw | Unid | 4 | 37,00 | 148,00 |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Trw | Unid | 4 | 52,00 | 208,00 |
| 54 | Motor de partida | Bosch | Unid | 4 | 1.707,00 | 6.828,00 |
| 55 | Palhetas convencionais | Dina | Unid | 8 | 94,00 | 752,00 |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Pilkington | Unid | 4 | 778,00 | 3.112,00 |
| 57 | Parachoque dianteiro | Fiat | Unid | 4 | 847,00 | 3.388,00 |
| 58 | Parachoque traseiro | Fiat | Unid | 4 | 1.202,00 | 4.808,00 |
| 59 | Pastilha freio dt | Frasle | Unid | 20 | 210,00 | 4.200,00 |
| 60 | Pivô | Trw | Unid | 4 | 267,00 | 1.068,00 |
| 61 | Protetor de cárter | Fiat | Unid | 4 | 40,00 | 160,00 |
| 62 | Radiador | Visconde | Unid | 4 | 337,00 | 1.348,00 |
| 63 | Reparo da pinça dt | Trw | Unid | 4 | 57,00 | 228,00 |
| 64 | Retentor volante motor | Sabo | Unid | 4 | 212,00 | 848,00 |
| 65 | Retrovisor direito | Retrovex | Unid | 4 | 138,00 | 552,00 |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Retrovex | Unid | 4 | 167,00 | 668,00 |
| 67 | Rolamento roda dt | Skf | Unid | 4 | 98,00 | 392,00 |
| 68 | Sapata de freio | Frasle | Unid | 4 | 98,00 | 392,00 |
| 69 | Silencioso ts | Fiat | Unid | 4 | 617,00 | 2.468,00 |
| 70 | Tambor de freio ts | Trw | Unid | 4 | 262,00 | 1.048,00 |
| 71 | Tapete borracha pvc | Universal | Unid | 4 | 180,00 | 720,00 |
| 72 | Terminal | Trw | Unid | 4 | 48,00 | 192,00 |
| 73 | Terminal direção | Trw | Unid | 4 | 57,00 | 228,00 |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Universal | Unid | 4 | 62,00 | 248,00 |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Universal | Unid | 4 | 62,00 | 248,00 |
| 76 | Vela | Ngk | Unid | 4 | 106,00 | 424,00 |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Fiat | Unid | 4 | 397,00 | 1.588,00 |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Fiat | Unid | 4 | 467,00 | 1.868,00 |
| 79 | Virabrequim do motor | Fiat | Unid | 4 | 538,00 | 2.152,00 |

PEDREIRASIMA
Proc. 0208001/2023
FLS. 353
Rub.

| CITROEN/AIRCROSS M FEEL 2016/2017 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNIDADE | MARCA | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01 | Anel segmento | Unidade | Metal leve | 3 | 406,00 | 1.218,00 |
| 02 | Base do motor | Unidade | Cofap | 7 | 132,00 | 924,00 |
| 03 | Bomba óleo | Unidade | Shadek | 3 | 312,00 | 936,00 |
| 04 | Bronze biela | Unidade | Metal leve | 3 | 429,00 | 1.287,00 |
| 05 | Bronze de chumaceira | Unidade | Metal leve | 3 | 402,00 | 1.206,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | Bucha biela | Unidade | Metal leve | 10 | 68,00 | 680,00 |
| 07 | Bucha comando de válvulas | Unidade | Metal leve | 10 | 97,00 | 970,00 |
| 08 | Calço eixo | Unidade | Metal leve | 5 | 37,00 | 185,00 |
| 09 | Camisa cilindro | Unidade | Metal leve | 10 | 82,00 | 820,00 |
| 10 | Filtro combustível | Unidade | Mann | 15 | 62,00 | 930,00 |
| 11 | Filtro lubrificante | Unidade | Mann | 25 | 37,00 | 925,00 |
| 12 | Guia admissão | Unidade | Metal leve | 5 | 92,00 | 460,00 |
| 13 | Jogo de junta mt | Unidade | Sabo | 3 | 404,00 | 1.212,00 |
| 14 | Jogo de pistão | Unidade | Metal leve | 3 | 1.112,00 | 3.336,00 |
| 15 | Parabrisa | Unidade | Pilkington | 2 | 907,00 | 1.814,00 |
| 16 | Retentor de válvula | Unidade | Sabo | 10 | 77,00 | 770,00 |
| 17 | Roda de liga leve | Unidade | Original | 10 | 229,00 | 2.290,00 |
| 18 | Silicone alta temperatura | Unidade | Mwm | 15 | 29,00 | 435,00 |

**MITSUBISHI L200 TRITON 2013**

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNIDADE | MARCA | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Abraçadeira do escapamento | Unidade | Vp8 | 12 | 34,00 | 408,00 |
| 02 | Abraçadeira mangote do radiador | Unidade | Vp8 | 30 | 20,00 | 600,00 |
| 03 | Alternador | Unidade | Bosch | 2 | 1.121,00 | 2.242,00 |
| 04 | Amortecedor dianteiro | Par | Cofap | 7 | 201,00 | 1.407,00 |
| 05 | Amortecedor traseiro | Par | Cofap | 7 | 182,00 | 1.274,00 |
| 06 | Anel de vedação do escapamento | Unidade | Kit cia | 11 | 28,00 | 308,00 |
| 07 | Balança traseira | Unidade | Perfect | 8 | 134,00 | 1.072,00 |
| 08 | Banco estofado | Unidade | Shutt | 4 | 245,00 | 980,00 |
| 09 | Barra de direção | Unidade | Trw | 6 | 221,00 | 1.326,00 |
| 10 | Base amortecedor | Unidade | Cofap | 10 | 58,00 | 580,00 |
| 11 | Base da caixa de marcha | Unidade | Axios | 10 | 70,00 | 700,00 |
| 12 | Base do motor | Unidade | Axios | 10 | 78,00 | 780,00 |
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unidade | Moura | 2 | 877,00 | 1.754,00 |
| 14 | Bico injetor | Unidade | Bosch | 2 | 427,00 | 854,00 |
| 15 | Bieleta | Unidade | Nakata | 10 | 52,00 | 520,00 |
| 16 | Bomba d´água | Unidade | Nakata | 4 | 148,00 | 592,00 |
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unidade | Axios | 15 | 21,00 | 315,00 |
| 18 | Borracha de escapamento final | Unidade | Axios | 15 | 28,00 | 420,00 |
| 19 | Borracha do amortecedor | Unidade | Axios | 15 | 18,00 | 270,00 |
| 20 | Borracha do estabilizador | Unidade | Axios | 15 | 28,00 | 420,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/2023
FLS. 394
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Borracha parabrisa | Unidade | Trilha | 4 | 151,00 | 604,00 |
| 22 | Braço axial | Unidade | Nakata | 10 | 78,00 | 780,00 |
| 23 | Braço do setor | Unidade | Nakata | 5 | 160,00 | 800,00 |
| 24 | Braço I | Unidade | Nakata | 5 | 176,00 | 880,00 |
| 25 | Bucha da balança inferior | Unidade | Axios | 20 | 61,00 | 1.220,00 |
| 26 | Bucha da balança superior | Unidade | Axios | 20 | 59,00 | 1.180,00 |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unidade | Axios | 20 | 56,00 | 1.120,00 |
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unidade | Axios | 20 | 41,00 | 820,00 |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unidade | Axios | 20 | 57,00 | 1.140,00 |
| 30 | Bucha do estabilizador | Unidade | Axios | 20 | 31,00 | 620,00 |
| 31 | Bucha do tirante | Unidade | Axios | 20 | 46,00 | 920,00 |
| 32 | Buzina | Unidade | Fiamm | 8 | 60,00 | 480,00 |
| 33 | Cabo de bateria | Unidade | Permak | 40 | 59,00 | 2.360,00 |
| 34 | Cabo de embreagem | Unidade | Cabovel | 10 | 55,00 | 550,00 |
| 35 | Cabo do acelerador | Unidade | Cabovel | 10 | 52,00 | 520,00 |
| 36 | Cabo do velocímetro | Unidade | Cabovel | 4 | 45,00 | 180,00 |
| 37 | Caixa de direção | Unidade | Trw | 2 | 905,00 | 1.810,00 |
| 38 | Caixa de marcha | Unidade | Toyota | 2 | 2.178,00 | 4.356,00 |
| 39 | Calha | Unidade | Tws | 3 | 201,00 | 603,00 |
| 40 | Capô | Unidade | Toyota | 2 | 532,00 | 1.064,00 |
| 41 | Chave de roda | Unidade | Gedore | 4 | 48,00 | 192,00 |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unidade | Trw | 10 | 61,00 | 610,00 |
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unidade | Trw | 10 | 67,00 | 670,00 |
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unidade | Trw | 8 | 126,00 | 1.200,00 |
| 45 | Cilindro mestre | Unidade | Trw | 6 | 160,00 | 960,00 |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unidade | Trw | 6 | 152,00 | 912,00 |
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 53 | Cola parabrisa | Unidade | Wurth | 8 | 62,00 | 496,00 |
| 57 | Correia da bomba | Unidade | Continental | 8 | 44,00 | 352,00 |
| 54 | Correia de ventoinha | Unidade | Continental | 8 | 41,00 | 328,00 |
| 55 | Correia dentada | Unidade | Continental | 8 | 96,00 | 768,00 |
| 56 | Correia do alternador | Unidade | Continental | 8 | 45,00 | 360,00 |

PEDREIRA/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 395
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Correia do hidráulico | Unidade | Continental | 8 | 43,00 | 344,00 |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unidade | Spicer | 8 | 52,00 | 416,00 |
| 60 | Diferencial completo | Unidade | Toyota | 2 | 801,00 | 1.602,00 |
| 61 | Direção | Unidade | Toyota | 4 | 222,00 | 888,00 |
| 63 | Disco de freio | Unidade | Trw | 7 | 121,00 | 1.408,00 |
| 64 | Farol de milha | Unidade | Arteb | 4 | 48,00 | 192,00 |
| 65 | Farol direito | Unidade | Arteb | 8 | 176,00 | 1.408,00 |
| 66 | Farol esquerdo | Unidade | Arteb | 8 | 176,00 | 1.408,00 |
| 67 | Fechadura do capô | Unidade | Trilha | 15 | 76,00 | 1.140,00 |
| 68 | Filtro de ar | Unidade | Tecfil | 25 | 72,00 | 2.940,00 |
| 69 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 25 | 52,00 | 4.240,00 |
| 70 | Fita da direção da buzina | Unidade | Marilia | 13 | 48,00 | 144,00 |
| 71 | Fusíveis | Unidade | Dni | 150 | 13,00 | 1.950,00 |
| 72 | Jogo de cabo de vela | Unidade | Ngk | 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 73 | Jogo de escova do motor de partida | Unidade | Bosch | 15 | 71,00 | 1.065,00 |
| 74 | Jogo de junta do motor | Unidade | Sabo | 4 | 246,00 | 984,00 |
| 75 | Jogo de lona de freio | Unidade | Frasle | 15 | 186,00 | 2.790,00 |
| 76 | Jogo de pastilhas de freio | Unidade | Frasle | 15 | 91,00 | 1.365,00 |
| 77 | Jogo de velas | Unidade | Ngk | 10 | 101,00 | 1.010,00 |
| 62 | Kit de embreagem | Kit | Valeo | 2 | 670,00 | 1.340,00 |
| 78 | Lâmpada do farol | Unidade | Philips | 10 | 32,00 | 320,00 |
| 80 | Lanterna traseira direita | Unidade | Arteb | 10 | 111,00 | 1.110,00 |
| 79 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | Arteb | 10 | 111,00 | 1.110,00 |
| 81 | Macaco | Unidade | Fortg | 4 | 152,00 | 608,00 |
| 82 | Maçanetas das portas | Unidade | Trilha | 15 | 44,00 | 660,00 |
| 83 | Molas traseiras | Unidade | Cindumel | 6 | 711,00 | 4.266,00 |
| 84 | Painel completo | Unidade | Toyota | 2 | 1.370,00 | 2.740,00 |
| 85 | Palhetas de limpador de parabrisa | Unidade | Dina | 15 | 52,00 | 780,00 |
| 86 | Parabrisa | Unidade | Toyota | 2 | 462,00 | 924,00 |
| 87 | Para-choque dianteiro | Unidade | Trilha | 3 | 499,00 | 1.497,00 |
| 88 | Para-choque traseiro | Unidade | Trilha | 3 | 462,00 | 1.386,00 |
| 89 | Pivô inferior | Unidade | Trw | 20 | 81,00 | 1.620,00 |
| 90 | Pivô superior | Unidade | Trw | 20 | 86,00 | 1.720,00 |
| 91 | Porcas e parafusos para rodas | Unidade | Zm | 45 | 26,00 | 1.170,00 |
| 92 | Porta direita | Unidade | Toyota | 2 | 522,00 | 1.044,00 |
| 93 | Porta esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 522,00 | 1.044,00 |
| 94 | Porta traseira direita | Unidade | Toyota | 2 | 510,00 | 1.020,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/202_3
FLS. 356
Rub.

NARCISO AUTO PEÇAS
A N DE SOUSA SILVA
CNPJ: 06.005.338/0001-12

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Porta traseira esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 510,00 | 1.020,00 |
| 96 | Radiador | Unidade | Visconde | 2 | 502,00 | 1.004,00 |
| 97 | Retentor do volante | Unidade | Sabo | 4 | 70,00 | 280,00 |
| 98 | Retrovisor | Unidade | Retrovex | 7 | 121,00 | 847,00 |
| 99 | Retrovisor interno | Unidade | Retrovex | 4 | 158,00 | 632,00 |
| 100 | Roda liga leve | Unidade | Tws | 5 | 212,00 | 1.060,00 |
| 101 | Rolamento de roda traseiro | Unidade | Skf | 8 | 99,00 | 792,00 |
| 102 | Tampa do tanque de combustível | Unidade | Tanclick | 10 | 44,00 | 440,00 |
| 103 | Tanque de combustível | Unidade | Bepo | 2 | 762,00 | 1.524,00 |
| 104 | Tapetes | Unidade | Universal | 10 | 87,00 | 870,00 |
| 105 | Tela dianteira | Unidade | Toyota | 4 | 264,00 | 1.056,00 |
| 106 | Terminal de bateria | Unidade | Medaulo | 15 | 21,00 | 315,00 |
| 107 | Terminal de direção ld | Unidade | Trw | 16 | 97,00 | 1.552,00 |
| 108 | Terminal de direção le | Unidade | Trw | 16 | 102,00 | 1.632,00 |
| 109 | Trava da tampa traseira | Unidade | Trilha | 10 | 28,00 | 280,00 |
| 110 | Vidro da porta direita | Unidade | Trilha | 4 | 326,00 | 1.304,00 |
| 111 | Vidro da porta esquerda | Unidade | Trilha | 5 | 326,00 | 1.630,00 |
| 112 | Vidro traseiro | Unidade | Trilha | 5 | 412,00 | 2.060,00 |

TOYOTA HILUX 1998

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNIDADE | MARCA | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Abraçadeira do escapamento | Unidade | Vp8 | 12 | 34,00 | 408,00 |
| 02 | Abraçadeira mangote do radiador | Unidade | Vp8 | 30 | 20,00 | 600,00 |
| 03 | Alternador | Unidade | Bosch | 2 | 1.121,00 | 2.242,00 |
| 04 | Amortecedor dianteiro | Par | Cofap | 7 | 201,00 | 1.407,00 |
| 05 | Amortecedor traseiro | Par | Cofap | 7 | 182,00 | 1.274,00 |
| 06 | Anel de vedação do escapamento | Unidade | Kit cia | 11 | 28,00 | 308,00 |
| 07 | Balança traseira | Unidade | Perfect | 8 | 134,00 | 1.072,00 |
| 08 | Banco estofado | Unidade | Shutt | 4 | 245,00 | 980,00 |
| 09 | Barra de direção | Unidade | Trw | 6 | 221,00 | 1.326,00 |
| 10 | Base amortecedor | Unidade | Cofap | 10 | 58,00 | 580,00 |
| 11 | Base da caixa de marcha | Unidade | Axios | 10 | 70,00 | 700,00 |
| 12 | Base do motor | Unidade | Axios | 10 | 78,00 | 780,00 |
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unidade | Moura | 2 | 877,00 | 1.754,00 |
| 14 | Bico injetor | Unidade | Bosch | 2 | 427,00 | 854,00 |
| 15 | Bieleta | Unidade | Nakata | 10 | 52,00 | 520,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/202 3
FLS. 357
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Bomba d´água | Unidade | Nakata | 4 | 148,00 | 592,00 |
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unidade | Axios | 15 | 21,00 | 315,00 |
| 18 | Borracha de escapamento final | Unidade | Axios | 15 | 28,00 | 420,00 |
| 19 | Borracha do amortecedor | Unidade | Axios | 15 | 18,00 | 270,00 |
| 20 | Borracha do estabilizador | Unidade | Axios | 15 | 28,00 | 420,00 |
| 21 | Borracha parabrisa | Unidade | Trilha | 4 | 151,00 | 604,00 |
| 22 | Braço axial | Unidade | Nakata | 10 | 78,00 | 780,00 |
| 23 | Braço do setor | Unidade | Nakata | 5 | 160,00 | 800,00 |
| 24 | Braço I | Unidade | Nakata | 5 | 176,00 | 880,00 |
| 25 | Bucha da balança inferior | Unidade | Axios | 20 | 61,00 | 1.220,00 |
| 26 | Bucha da balança superior | Unidade | Axios | 20 | 59,00 | 1.180,00 |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unidade | Axios | 20 | 56,00 | 1.120,00 |
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unidade | Axios | 20 | 41,00 | 820,00 |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unidade | Axios | 20 | 57,00 | 1.140,00 |
| 30 | Bucha do estabilizador | Unidade | Axios | 20 | 31,00 | 620,00 |
| 31 | Bucha do tirante | Unidade | Axios | 20 | 46,00 | 920,00 |
| 32 | Buzina | Unidade | Fiamm | 8 | 60,00 | 480,00 |
| 33 | Cabo de bateria | Unidade | Permak | 40 | 59,00 | 2.360,00 |
| 34 | Cabo de embreagem | Unidade | Cabovel | 10 | 55,00 | 550,00 |
| 35 | Cabo do acelerador | Unidade | Cabovel | 10 | 52,00 | 520,00 |
| 36 | Cabo do velocímetro | Unidade | Cabovel | 4 | 45,00 | 180,00 |
| 37 | Caixa de direção | Unidade | Trw | 2 | 905,00 | 1.810,00 |
| 38 | Caixa de marcha | Unidade | Toyota | 2 | 2.178,00 | 4.356,00 |
| 39 | Calha | Unidade | Tws | 3 | 201,00 | 603,00 |
| 40 | Capô | Unidade | Toyota | 2 | 532,00 | 1.064,00 |
| 41 | Chave de roda | Unidade | Gedore | 4 | 48,00 | 192,00 |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unidade | Trw | 10 | 61,00 | 610,00 |
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unidade | Trw | 10 | 67,00 | 670,00 |
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unidade | Trw | 8 | 126,00 | 1.200,00 |
| 45 | Cilindro mestre | Unidade | Trw | 6 | 160,00 | 960,00 |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unidade | Trw | 6 | 152,00 | 912,00 |
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |

PEDREIRA SIMA
Proc. 020800/2023
FLS: 358
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Cola parabrisa | Unidade | Wurth | 8 | 62,00 | 496,00 |
| 57 | Correia da bomba | Unidade | Continental | 8 | 44,00 | 352,00 |
| 54 | Correia de ventoinha | Unidade | Continental | 8 | 41,00 | 328,00 |
| 55 | Correia dentada | Unidade | Continental | 8 | 96,00 | 768,00 |
| 56 | Correia do alternador | Unidade | Continental | 8 | 45,00 | 360,00 |
| 58 | Correia do hidráulico | Unidade | Continental | 8 | 43,00 | 344,00 |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unidade | Spicer | 8 | 52,00 | 416,00 |
| 60 | Diferencial completo | Unidade | Toyota | 2 | 801,00 | 1.602,00 |
| 61 | Direção | Unidade | Toyota | 4 | 222,00 | 888,00 |
| 63 | Disco de freio | Unidade | Trw | 7 | 121,00 | 1.408,00 |
| 64 | Farol de milha | Unidade | Arteb | 4 | 48,00 | 192,00 |
| 65 | Farol direito | Unidade | Arteb | 8 | 176,00 | 1.408,00 |
| 66 | Farol esquerdo | Unidade | Arteb | 8 | 176,00 | 1.408,00 |
| 67 | Fechadura do capô | Unidade | Trilha | 15 | 76,00 | 1.140,00 |
| 68 | Filtro de ar | Unidade | Tecfil | 25 | 72,00 | 2.940,00 |
| 69 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 25 | 52,00 | 4.240,00 |
| 70 | Fita da direção da buzina | Unidade | Marilia | 13 | 48,00 | 144,00 |
| 71 | Fusíveis | Unidade | Dni | 150 | 13,00 | 1.950,00 |
| 72 | Jogo de cabo de vela | Unidade | Ngk | 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 73 | Jogo de escova do motor de partida | Unidade | Bosch | 15 | 71,00 | 1.065,00 |
| 74 | Jogo de junta do motor | Unidade | Sabo | 4 | 246,00 | 984,00 |
| 75 | Jogo de lona de freio | Unidade | Frasle | 15 | 186,00 | 2.790,00 |
| 76 | Jogo de pastilhas de freio | Unidade | Frasle | 15 | 91,00 | 1.365,00 |
| 77 | Jogo de velas | Unidade | Ngk | 10 | 101,00 | 1.010,00 |
| 62 | Kit de embreagem | Kit | Valeo | 2 | 670,00 | 1.340,00 |
| 78 | Lâmpada do farol | Unidade | Philips | 10 | 32,00 | 320,00 |
| 80 | Lanterna traseira direita | Unidade | Arteb | 10 | 111,00 | 1.110,00 |
| 79 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | Arteb | 10 | 111,00 | 1.110,00 |
| 81 | Macaco | Unidade | Fortg | 4 | 152,00 | 608,00 |
| 82 | Maçanetas das portas | Unidade | Trilha | 15 | 44,00 | 660,00 |
| 83 | Molas traseiras | Unidade | Cindumel | 6 | 711,00 | 4.266,00 |
| 84 | Painel completo | Unidade | Toyota | 2 | 1.370,00 | 2.740,00 |
| 85 | Palhetas de limpador de parabrisa | Unidade | Dina | 15 | 52,00 | 780,00 |
| 86 | Parabrisa | Unidade | Toyota | 2 | 462,00 | 924,00 |
| 87 | Para-choque dianteiro | Unidade | Trilha | 3 | 499,00 | 1.497,00 |
| 88 | Para-choque traseiro | Unidade | Trilha | 3 | 462,00 | 1.386,00 |
| 89 | Pivô inferior | Unidade | Trw | 20 | 81,00 | 1.620,00 |

PEDREIRA/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 359
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Pivô superior | Unidade | Trw | 20 | 86,00 | 1.720,00 |
| 91 | Porcas e parafusos para rodas | Unidade | Zm | 45 | 26,00 | 1.170,00 |
| 92 | Porta direita | Unidade | Toyota | 2 | 522,00 | 1.044,00 |
| 93 | Porta esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 522,00 | 1.044,00 |
| 94 | Porta traseira direita | Unidade | Toyota | 2 | 510,00 | 1.020,00 |
| 95 | Porta traseira esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 510,00 | 1.020,00 |
| 96 | Radiador | Unidade | Visconde | 2 | 502,00 | 1.004,00 |
| 97 | Retentor do volante | Unidade | Sabo | 4 | 70,00 | 280,00 |
| 98 | Retrovisor | Unidade | Retrovex | 7 | 121,00 | 847,00 |
| 99 | Retrovisor interno | Unidade | Retrovex | 4 | 158,00 | 632,00 |
| 100 | Roda liga leve | Unidade | Tws | 5 | 212,00 | 1.060,00 |
| 101 | Rolamento de roda traseiro | Unidade | Skf | 8 | 99,00 | 792,00 |
| 102 | Tampa do tanque de combustível | Unidade | Tanclick | 10 | 44,00 | 440,00 |
| 103 | Tanque de combustível | Unidade | Bepo | 2 | 762,00 | 1.524,00 |
| 104 | Tapetes | Unidade | Universal | 10 | 87,00 | 870,00 |
| 105 | Tela dianteira | Unidade | Toyota | 4 | 264,00 | 1.056,00 |
| 106 | Terminal de bateria | Unidade | Medaulo | 15 | 21,00 | 315,00 |
| 107 | Terminal de direção ld | Unidade | Trw | 16 | 97,00 | 1.552,00 |
| 108 | Terminal de direção le | Unidade | Trw | 16 | 102,00 | 1.632,00 |
| 109 | Trava da tampa traseira | Unidade | Trilha | 10 | 28,00 | 280,00 |
| 110 | Vidro da porta direita | Unidade | Trilha | 4 | 326,00 | 1.304,00 |
| 111 | Vidro da porta esquerda | Unidade | Trilha | 5 | 326,00 | 1.630,00 |
| 112 | Vidro traseiro | Unidade | Trilha | 5 | 412,00 | 2.060,00 |

| CHEVROLET GM S10 COLINA 2006 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNIDADE | MARCA | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01 | Abraçadeira do escapamento | Unidade | Vp8 | 12 | 34,00 | 408,00 |
| 02 | Abraçadeira mangote do radiador | Unidade | Vp8 | 30 | 20,00 | 600,00 |
| 03 | Alternador | Unidade | Bosch | 2 | 1.121,00 | 2.242,00 |
| 04 | Amortecedor dianteiro | Par | Cofap | 7 | 201,00 | 1.407,00 |
| 05 | Amortecedor traseiro | Par | Cofap | 7 | 182,00 | 1.274,00 |
| 06 | Anel de vedação do escapamento | Unidade | Kit cia | 11 | 28,00 | 308,00 |
| 07 | Balança traseira | Unidade | Perfect | 8 | 134,00 | 1.072,00 |
| 08 | Banco estofado | Unidade | Shutt | 4 | 245,00 | 980,00 |
| 09 | Barra de direção | Unidade | Trw | 6 | 221,00 | 1.326,00 |
| 10 | Base amortecedor | Unidade | Cofap | 10 | 58,00 | 580,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 360
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Base da caixa de marcha | Unidade | Axios | 10 | 70,00 | 700,00 |
| 12 | Base do motor | Unidade | Axios | 10 | 78,00 | 780,00 |
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unidade | Moura | 2 | 877,00 | 1.754,00 |
| 14 | Bico injetor | Unidade | Bosch | 2 | 427,00 | 854,00 |
| 15 | Bieleta | Unidade | Nakata | 10 | 52,00 | 520,00 |
| 16 | Bomba d´água | Unidade | Nakata | 4 | 148,00 | 592,00 |
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unidade | Axios | 15 | 21,00 | 315,00 |
| 18 | Borracha de escapamento final | Unidade | Axios | 15 | 28,00 | 420,00 |
| 19 | Borracha do amortecedor | Unidade | Axios | 15 | 18,00 | 270,00 |
| 20 | Borracha do estabilizador | Unidade | Axios | 15 | 28,00 | 420,00 |
| 21 | Borracha parabrisa | Unidade | Trilha | 4 | 151,00 | 604,00 |
| 22 | Braço axial | Unidade | Nakata | 10 | 78,00 | 780,00 |
| 23 | Braço do setor | Unidade | Nakata | 5 | 160,00 | 800,00 |
| 24 | Braço I | Unidade | Nakata | 5 | 176,00 | 880,00 |
| 25 | Bucha da balança inferior | Unidade | Axios | 20 | 61,00 | 1.220,00 |
| 26 | Bucha da balança superior | Unidade | Axios | 20 | 59,00 | 1.180,00 |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unidade | Axios | 20 | 56,00 | 1.120,00 |
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unidade | Axios | 20 | 41,00 | 820,00 |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unidade | Axios | 20 | 57,00 | 1.140,00 |
| 30 | Bucha do estabilizador | Unidade | Axios | 20 | 31,00 | 620,00 |
| 31 | Bucha do tirante | Unidade | Axios | 20 | 46,00 | 920,00 |
| 32 | Buzina | Unidade | Fiamm | 8 | 60,00 | 480,00 |
| 33 | Cabo de bateria | Unidade | Permak | 40 | 59,00 | 2.360,00 |
| 34 | Cabo de embreagem | Unidade | Cabovel | 10 | 55,00 | 550,00 |
| 35 | Cabo do acelerador | Unidade | Cabovel | 10 | 52,00 | 520,00 |
| 36 | Cabo do velocímetro | Unidade | Cabovel | 4 | 45,00 | 180,00 |
| 37 | Caixa de direção | Unidade | Trw | 2 | 905,00 | 1.810,00 |
| 38 | Caixa de marcha | Unidade | Toyota | 2 | 2.178,00 | 4.356,00 |
| 39 | Calha | Unidade | Tws | 3 | 201,00 | 603,00 |
| 40 | Capô | Unidade | Toyota | 2 | 532,00 | 1.064,00 |
| 41 | Chave de roda | Unidade | Gedore | 4 | 48,00 | 192,00 |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unidade | Trw | 10 | 61,00 | 610,00 |
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unidade | Trw | 10 | 67,00 | 670,00 |
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unidade | Trw | 8 | 126,00 | 1.200,00 |
| 45 | Cilindro mestre | Unidade | Trw | 6 | 160,00 | 960,00 |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unidade | Trw | 6 | 152,00 | 912,00 |
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001202 3
FLS. 361
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 53 | Cola parabrisa | Unidade | Wurth | 8 | 62,00 | 496,00 |
| 57 | Correia da bomba | Unidade | Continental | 8 | 44,00 | 352,00 |
| 54 | Correia de ventoinha | Unidade | Continental | 8 | 41,00 | 328,00 |
| 55 | Correia dentada | Unidade | Continental | 8 | 96,00 | 768,00 |
| 56 | Correia do alternador | Unidade | Continental | 8 | 45,00 | 360,00 |
| 58 | Correia do hidráulico | Unidade | Continental | 8 | 43,00 | 344,00 |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unidade | Spicer | 8 | 52,00 | 416,00 |
| 60 | Diferencial completo | Unidade | Toyota | 2 | 801,00 | 1.602,00 |
| 61 | Direção | Unidade | Toyota | 4 | 222,00 | 888,00 |
| 63 | Disco de freio | Unidade | Trw | 7 | 121,00 | 1.408,00 |
| 64 | Farol de milha | Unidade | Arteb | 4 | 48,00 | 192,00 |
| 65 | Farol direito | Unidade | Arteb. | 8 | 176,00 | 1.408,00 |
| 66 | Farol esquerdo | Unidade | Arteb | 8 | 176,00 | 1.408,00 |
| 67 | Fechadura do capô | Unidade | Trilha | 15 | 76,00 | 1.140,00 |
| 68 | Filtro de ar | Unidade | Tecfil | 25 | 72,00 | 2.940,00 |
| 69 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 25 | 52,00 | 4.240,00 |
| 70 | Fita da direção da buzina | Unidade | Marilia | 13 | 48,00 | 144,00 |
| 71 | Fusíveis | Unidade | Dni | 150 | 13,00 | 1.950,00 |
| 72 | Jogo de cabo de vela | Unidade | Ngk | 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 73 | Jogo de escova do motor de partida | Unidade | Bosch | 15 | 71,00 | 1.065,00 |
| 74 | Jogo de junta do motor | Unidade | Sabo | 4 | 246,00 | 984,00 |
| 75 | Jogo de lona de freio | Unidade | Frasle | 15 | 186,00 | 2.790,00 |
| 76 | Jogo de pastilhas de freio | Unidade | Frasle | 15 | 91,00 | 1.365,00 |
| 77 | Jogo de velas | Unidade | Ngk | 10 | 101,00 | 1.010,00 |
| 62 | Kit de embreagem | Kit | Valeo | 2 | 670,00 | 1.340,00 |
| 78 | Lâmpada do farol | Unidade | Philips | 10 | 32,00 | 320,00 |
| 80 | Lanterna traseira direita | Unidade | Arteb | 10 | 111,00 | 1.110,00 |
| 79 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | Arteb | 10 | 111,00 | 1.110,00 |
| 81 | Macaco | Unidade | Fortg | 4 | 152,00 | 608,00 |
| 82 | Maçanetas das portas | Unidade | Trilha | 15 | 44,00 | 660,00 |
| 83 | Molas traseiras | Unidade | Cindumel | 6 | 711,00 | 4.266,00 |
| 84 | Painel completo | Unidade | Toyota | 2 | 1.370,00 | 2.740,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/202 3
FLS. 362
Rub.

Proc.
FLS.
Rub.
PEDREIRAS/MA
/202

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Palhetas de limpador de parabrisa | Unidade | Dina | 15 | 52,00 | 780,00 |
| 86 | Parabrisa | Unidade | Toyota | 2 | 462,00 | 924,00 |
| 87 | Para-choque dianteiro | Unidade | Trilha | 3 | 499,00 | 1.497,00 |
| 88 | Para-choque traseiro | Unidade | Trilha | 3 | 462,00 | 1.386,00 |
| 89 | Pivô inferior | Unidade | Trw | 20 | 81,00 | 1.620,00 |
| 90 | Pivô superior | Unidade | Trw | 20 | 86,00 | 1.720,00 |
| 91 | Porcas e parafusos para rodas | Unidade | Zm | 45 | 26,00 | 1.170,00 |
| 92 | Porta direita | Unidade | Toyota | 2 | 522,00 | 1.044,00 |
| 93 | Porta esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 522,00 | 1.044,00 |
| 94 | Porta traseira direita | Unidade | Toyota | 2 | 510,00 | 1.020,00 |
| 95 | Porta traseira esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 510,00 | 1.020,00 |
| 96 | Radiador | Unidade | Visconde | 2 | 502,00 | 1.004,00 |
| 97 | Retentor do volante | Unidade | Sabo | 4 | 70,00 | 280,00 |
| 98 | Retrovisor | Unidade | Retrovex | 7 | 121,00 | 847,00 |
| 99 | Retrovisor interno | Unidade | Retrovex | 4 | 158,00 | 632,00 |
| 100 | Roda liga leve | Unidade | Tws | 5 | 212,00 | 1.060,00 |
| 101 | Rolamento de roda traseiro | Unidade | Skf | 8 | 99,00 | 792,00 |
| 102 | Tampa do tanque de combustível | Unidade | Tanclick | 10 | 44,00 | 440,00 |
| 103 | Tanque de combustível | Unidade | Bepo | 2 | 762,00 | 1.524,00 |
| 104 | Tapetes | Unidade | Universal | 10 | 87,00 | 870,00 |
| 105 | Tela dianteira | Unidade | Toyota | 4 | 264,00 | 1.056,00 |
| 106 | Terminal de bateria | Unidade | Medaulo | 15 | 21,00 | 315,00 |
| 107 | Terminal de direção ld | Unidade | Trw | 16 | 97,00 | 1.552,00 |
| 108 | Terminal de direção le | Unidade | Trw | 16 | 102,00 | 1.632,00 |
| 109 | Trava da tampa traseira | Unidade | Trilha | 10 | 28,00 | 280,00 |
| 110 | Vidro da porta direita | Unidade | Trilha | 4 | 326,00 | 1.304,00 |
| 111 | Vidro da porta esquerda | Unidade | Trilha | 5 | 326,00 | 1.630,00 |
| 112 | Vidro traseiro | Unidade | Trilha | 5 | 412,00 | 2.060,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001202
FLS. 363
Rub.

| RENAULT DUSTER 16D 4X2 2013/2014 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNIDADE | MARCA | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unidade | Cofap | 4 | 442,00 | 1.768,00 |
| 02 | Amortecedor traseiro turbogas | Unidade | Cofap | 4 | 442,00 | 1.768,00 |
| 03 | Asa do uruburu | Unidade | Fiat | 4 | 109,00 | 436,00 |
| 04 | Barra axial dir | Unidade | Trw | 15 | 42,00 | 630,00 |
| 05 | Base coxim amort .dt | Unidade | Axios | 10 | 86,00 | 860,00 |

NARCISO AUTO PEÇAS
A N DE SOUSA SILVA
CNPJ: 06.005.338/0001-12

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | Base cx marcha | Unidade | Axios | 10 | 67,00 | 670,00 |
| 07 | Base motor dt d | Unidade | Axios | 10 | 62,00 | 620,00 |
| 08 | Bateria 60 amperes | Unidade | Heliar | 2 | 517,00 | 1.034,00 |
| 09 | Bomba d´água | Unidade | Urba | 6 | 47,00 | 282,00 |
| 10 | Bomba de óleo | Unidade | Shadek | 6 | 452,00 | 2.712,00 |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unidade | Dhb | 4 | 556,00 | 2.224,00 |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unidade | Fiat | 10 | 72,00 | 720,00 |
| 13 | Bucha da sapata | Unidade | Fiat | 10 | 19,00 | 190,00 |
| 14 | Cabeçote motor | Unidade | Fiat | 2 | 578,00 | 1.156,00 |
| 15 | Cabo acelerador | Unidade | Cabovel | 15 | 58,00 | 870,00 |
| 16 | Cabo de freio completo | Unidade | Cabovel | 10 | 83,00 | 830,00 |
| 17 | Cabo de vela | Unidade | Ngk | 10 | 87,00 | 870,00 |
| 18 | Cabo embreagem | Unidade | Cabovel | 10 | 42,00 | 420,00 |
| 19 | Chave de roda | Unidade | Gedore | 10 | 38,00 | 380,00 |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unidade | Trw | 7 | 146,00 | 1.022,00 |
| 21 | Cilindro rd ts | Unidade | Trw | 10 | 38,00 | 380,00 |
| 22 | Colar de embreagem | Unidade | Ina | 10 | 608,00 | 6.080,00 |
| 23 | Correia dentada | Unidade | Continental | 12 | 50,00 | 600,00 |
| 24 | Correia gir alt dh | Unidade | Continental | 12 | 37,00 | 444,00 |
| 25 | Disco de freio dt | Unidade | Trw | 9 | 537,00 | 4.833,00 |
| 26 | Farol dt direito | Unidade | Arteb | 7 | 208,00 | 1.456,00 |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unidade | Arteb | 7 | 208,00 | 1.456,00 |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unidade | Tecfil | 25 | 25,00 | 625,00 |
| 29 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 25 | 25,00 | 625,00 |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unidade | Tecfil | 25 | 25,00 | 625,00 |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unidade | Tecfil | 25 | 25,00 | 625,00 |
| 32 | Hidrovacuo | Unidade | Bosch | 4 | 325,00 | 1.300,00 |
| 33 | Jogo arruela comando | Jogo | Metal leve | 8 | 260,00 | 2.080,00 |
| 34 | Jogo balancim motor | Jogo | Metal leve | 8 | 98,00 | 784,00 |
| 35 | Jogo bronze biela | Jogo | Metal leve | 8 | 146,00 | 1.168,00 |
| 36 | Jogo bronze comando central | Jogo | Metal leve | 8 | 161,00 | 1.288,00 |
| 37 | Jogo junta motor | Jogo | Sabo | 8 | 163,00 | 1.304,00 |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Jogo | Metal leve | 8 | 125,00 | 1.000,00 |
| 39 | Jogo pistom motor | Jogo | Metal leve | 8 | 102,00 | 816,00 |
| 40 | Jogo segmento motor | Jogo | Metal leve | 8 | 222,00 | 1.776,00 |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | Spicer | 9 | 88,00 | 792,00 |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Kit | Sacks | 7 | 1.077,00 | 7.539,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0008001/2023
FLS. 364
Rub.

NARCISO AUTO PEÇAS
A N DE SOUSA SILVA
CNPJ: 06.005.338/0001-12

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Kit | Trw | 10 | 256,00 | 2.560,00 |
| 44 | Kit rolamento ts | Kit | Skf | 20 | 37,00 | 740,00 |
| 45 | Lanterna ts d | Unidade | Arteb | 10 | 69,00 | 690,00 |
| 46 | Lanterna ts e | Unidade | Arteb | 10 | 82,00 | 820,00 |
| 47 | Lona traseira | Unidade | Frasle | 15 | 82,00 | 1.230,00 |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unidade | Borcal | 4 | 287,00 | 1.148,00 |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unidade | Universal | 10 | 62,00 | 620,00 |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unidade | Sabo | 15 | 52,00 | 780,00 |
| 51 | Mangote superior radiador | Unidade | Sabo | 15 | 37,00 | 555,00 |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unidade | Trw | 15 | 37,00 | 555,00 |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unidade | Trw | 15 | 52,00 | 780,00 |
| 54 | Motor de partida | Unidade | Bosch | 4 | 1.707,00 | 6.828,00 |
| 55 | Palhetas convencionais | Unidade | Dina | 15 | 94,00 | 1.410,00 |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unidade | Pilkington | 5 | 778,00 | 3.890,00 |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unidade | Fiat | 5 | 847,00 | 4.235,00 |
| 58 | Parachoque traseiro | Unidade | Fiat | 5 | 1.202,00 | 6.010,00 |
| 59 | Pastilha freio dt | Unidade | Frasle | 20 | 210,00 | 4.200,00 |
| 60 | Pivô | Unidade | Trw | 25 | 267,00 | 6.675,00 |
| 61 | Protetor de cárter | Unidade | Fiat | 15 | 40,00 | 600,00 |
| 62 | Radiador | Unidade | Visconde | 5 | 337,00 | 1.685,00 |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unidade | Trw | 15 | 57,00 | 855,00 |
| 64 | Retentor volante motor | Unidade | Sabo | 12 | 212,00 | 2.544,00 |
| 65 | Retrovisor direito | Unidade | Retrovex | 12 | 138,00 | 1.656,00 |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unidade | Retrovex | 16 | 167,00 | 2.672,00 |
| 67 | Rolamento roda dt | Unidade | Skf | 16 | 98,00 | 1.568,00 |
| 68 | Sapata de freio | Unidade | Frasle | 16 | 98,00 | 1.568,00 |
| 69 | Silencioso ts | Unidade | Fiat | 6 | 617,00 | 3.702,00 |
| 70 | Tambor de freio ts | Unidade | Trw | 10 | 262,00 | 2.620,00 |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unidade | Universal | 10 | 180,00 | 1.800,00 |
| 72 | Terminal | Unidade | Trw | 9 | 48,00 | 432,00 |
| 73 | Terminal direção | Unidade | Trw | 9 | 57,00 | 513,00 |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unidade | Universal | 20 | 62,00 | 1.240,00 |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unidade | Universal | 20 | 62,00 | 1.240,00 |
| 76 | Vela | Unidade | Ngk | 10 | 106,00 | 1.060,00 |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unidade | Fiat | 4 | 397,00 | 1.588,00 |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unidade | Fiat | 4 | 467,00 | 1.868,00 |
| 79 | Virabrequim do motor | Unidade | FIAT | 4 | 538,00 | 2.152,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/2023
FLS. 365
Rub.

NARCISO AUTO PEÇAS
A N DE SOUSA SILVA
CNPJ: 06.005.338/0001-12

| MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 150 2019 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | MARCA | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 1 | Agulha | Unid | 8 | Trilha | 42,00 | 336,00 |
| 2 | Alça | Unid | 8 | Trilha | 69,00 | 888,00 |
| 3 | Amortecedor traseiro | Unid | 5 | Cofap | 397,00 | 1.985,00 |
| 4 | Anel de segmento | Unid | 8 | Honda | 67,00 | 536,00 |
| 5 | Anel de vareta | Unid | 10 | Wylerson | 48,00 | 480,00 |
| 6 | Bateria de 5,5 amperes | Unid | 7 | Heliar | 197,00 | 1.379,00 |
| 7 | Biela | Unid | 9 | Honda | 162,00 | 1.458,00 |
| 8 | Bucha da balança | Unid | 12 | Honda | 47,00 | 564,00 |
| 9 | Bucha da coroa | Unid | 12 | Trilha | 52,00 | 624,00 |
| 10 | Cabo de embreagem | Unid | 32 | Trilha | 35,00 | 1.120,00 |
| 11 | Cabo de freio | Unid | 32 | Trilha | 17,00 | 544,00 |
| 12 | Cabo de vela | Unid | 17 | Ngk | 32,00 | 544,00 |
| 13 | Cabo de velocímetro | Unid | 17 | Trilha | 35,00 | 595,00 |
| 14 | Cabo do acelerador | Unid | 32 | Trilha | 35,00 | 1.120,00 |
| 15 | Caixa de direção | Unid | 2 | Honda | 332,00 | 664,00 |
| 16 | Camisa do motor | Unid | 7 | Honda | 57,00 | 399,00 |
| 17 | Cavaleta lateral | Unid | 15 | Honda | 58,00 | 870,00 |
| 18 | Corrente | Unid | 7 | Vaz | 113,00 | 791,00 |
| 19 | Cubo dianteiro | Unid | 5 | Trilha | 62,00 | 310,00 |
| 20 | Cubo traseiro | Unid | 10 | Trilha | 259,00 | 2.590,00 |
| 21 | Engenho de velocidade | Unid | 10 | Honda | 16,00 | 160,00 |
| 22 | Esticador de corrente | Unid | 10 | Vaz | 72,00 | 720,00 |
| 23 | Farol | Unid | 7 | Cibie | 60,00 | 420,00 |
| 24 | Guidão | Unid | 7 | Trilha | 501,00 | 3.507,00 |
| 25 | Jogo de junta do motor | Unid | 12 | Honda | 77,00 | 924,00 |
| 26 | Jogo de patin de freio | Unid | 7 | Trilha | 92,00 | 644,00 |
| 27 | Kit de tração | Unid | 10 | Vaz | 32,00 | 320,00 |
| 28 | Lâmpada biodo | Unid | 12 | Philips | 31,00 | 372,00 |
| 29 | Lâmpada de 2 contatos | Unid | 14 | Philips | 13,00 | 182,00 |
| 30 | Lâmpada do painel | Unid | 30 | Philips | 13,00 | 390,00 |
| 31 | Lâmpada do pisca | Unid | 35 | Philips | 13,00 | 455,00 |
| 32 | Lâmpada do stop | Unid | 14 | Philips | 13,00 | 182,00 |
| 33 | Lanterna do pisca | Unid | 20 | Hamp | 47,00 | 940,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 040801/2023
FLS. 366
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Lona de freio | Unid | 10 | Trilha | 35,00 | 350,00 |
| 35 | Manopla | Unid | 15 | Trilha | 47,00 | 705,00 |
| 36 | Pastilha de freio | Unid | 12 | Frasle | 52,00 | 624,00 |
| 37 | Pedal da marcha | Unid | 10 | Frasle | 47,00 | 470,00 |
| 38 | Pedal de freio | Unid | 10 | Hamp | 67,00 | 670,00 |
| 39 | Pedal de partida | Unid | 10 | Hamp | 52,00 | 520,00 |
| 40 | Pisca | Unid | 20 | Hamp | 52,00 | 1.040,00 |
| 41 | Pistão | Unid | 10 | Mayle | 122,00 | 1.220,00 |
| 42 | Relê de pisca | Unid | 15 | Dni | 27,00 | 405,00 |
| 43 | Retentor de válvula | Unid | 20 | Honda | 22,00 | 440,00 |
| 44 | Retentor do telescópio | Unid | 15 | Honda | 23,00 | 345,00 |
| 45 | Retrovisor | Unid | 15 | Hamp | 57,00 | 855,00 |
| 46 | Rolamento de apoio | Unid | 12 | Skf | 35,00 | 420,00 |
| 47 | Rolamento de biela | Unid | 17 | Skf | 43,00 | 731,00 |
| 48 | Segmento | Unid | 12 | Honda | 56,00 | 672,00 |
| 49 | Solução de bateria | Unid | 15 | Koube | 30,00 | 450,00 |
| 50 | Tampa do tanque | Unid | 7 | Honda | 60,00 | 420,00 |
| 51 | Telescópio | Unid | 7 | Honda | 108,00 | 756,00 |
| 52 | Válvula de admissão | Unid | 10 | Honda | 162,00 | 1.620,00 |
| 53 | Válvula de escape | Unid | 10 | Honda | 53,00 | 530,00 |
| 54 | Vela de ignição | Unid | 15 | Ngk | 53,00 | 795,00 |

| MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 2008 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | MARCA | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 1 | Agulha | Unid | 8 | Trilha | 42,00 | 336,00 |
| 2 | Alça | Unid | 8 | Trilha | 69,00 | 888,00 |
| 3 | Amortecedor traseiro | Unid | 5 | Cofap | 397,00 | 1.985,00 |
| 4 | Anel de segmento | Unid | 8 | Honda | 67,00 | 536,00 |
| 5 | Anel de vareta | Unid | 10 | Wylerson | 48,00 | 480,00 |
| 6 | Bateria de 5,5 amperes | Unid | 7 | Heliar | 197,00 | 1.379,00 |
| 7 | Biela | Unid | 9 | Honda | 162,00 | 1.458,00 |
| 8 | Bucha da balança | Unid | 12 | Honda | 47,00 | 564,00 |
| 9 | Bucha da coroa | Unid | 12 | Trilha | 52,00 | 624,00 |
| 10 | Cabo de embreagem | Unid | 32 | Trilha | 35,00 | 1.120,00 |
| 11 | Cabo de freio | Unid | 32 | Trilha | 17,00 | 544,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/202 3
FLS. 361
Rub.

NARCISO AUTO PEÇAS
A N DE SOUSA SILVA
CNPJ: 06.005.338/0001-12

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Cabo de vela | Unid | 17 | Ngk | 32,00 | 544,00 |
| 13 | Cabo de velocímetro | Unid | 17 | Trilha | 35,00 | 595,00 |
| 14 | Cabo do acelerador | Unid | 32 | Trilha | 35,00 | 1.120,00 |
| 15 | Caixa de direção | Unid | 2 | Honda | 332,00 | 664,00 |
| 16 | Camisa do motor | Unid | 7 | Honda | 57,00 | 399,00 |
| 17 | Cavaleta lateral | Unid | 15 | Honda | 58,00 | 870,00 |
| 18 | Corrente | Unid | 7 | Vaz | 113,00 | 791,00 |
| 19 | Cubo dianteiro | Unid | 5 | Trilha | 62,00 | 310,00 |
| 20 | Cubo traseiro | Unid | 10 | Trilha | 259,00 | 2.590,00 |
| 21 | Engenho de velocidade | Unid | 10 | Honda | 16,00 | 160,00 |
| 22 | Esticador de corrente | Unid | 10 | Vaz | 72,00 | 720,00 |
| 23 | Farol | Unid | 7 | Cibie | 60,00 | 420,00 |
| 24 | Guidão | Unid | 7 | Trilha | 501,00 | 3.507,00 |
| 25 | Jogo de junta do motor | Unid | 12 | Honda | 77,00 | 924,00 |
| 26 | Jogo de patin de freio | Unid | 7 | Trilha | 92,00 | 644,00 |
| 27 | Kit de tração | Unid | 10 | Vaz | 32,00 | 320,00 |
| 28 | Lâmpada biodo | Unid | 12 | Philips | 31,00 | 372,00 |
| 29 | Lâmpada de 2 contatos | Unid | 14 | Philips | 13,00 | 182,00 |
| 30 | Lâmpada do painel | Unid | 30 | Philips | 13,00 | 390,00 |
| 31 | Lâmpada do pisca | Unid | 35 | Philips | 13,00 | 455,00 |
| 32 | Lâmpada do stop | Unid | 14 | Philips | 13,00 | 182,00 |
| 33 | Lanterna do pisca | Unid | 20 | Hamp | 47,00 | 940,00 |
| 34 | Lona de freio | Unid | 10 | Trilha | 35,00 | 350,00 |
| 35 | Manopla | Unid | 15 | Trilha | 47,00 | 705,00 |
| 36 | Pastilha de freio | Unid | 12 | Frasle | 52,00 | 624,00 |
| 37 | Pedal da marcha | Unid | 10 | Frasle | 47,00 | 470,00 |
| 38 | Pedal de freio | Unid | 10 | Hamp | 67,00 | 670,00 |
| 39 | Pedal de partida | Unid | 10 | Hamp | 52,00 | 520,00 |
| 40 | Pisca | Unid | 20 | Hamp | 52,00 | 1.040,00 |
| 41 | Pistão | Unid | 10 | Mayle | 122,00 | 1.220,00 |
| 42 | Relê de pisca | Unid | 15 | Dni | 27,00 | 405,00 |
| 43 | Retentor de válvula | Unid | 20 | Honda | 22,00 | 440,00 |
| 44 | Retentor do telescópio | Unid | 15 | Honda | 23,00 | 345,00 |
| 45 | Retrovisor | Unid | 15 | Hamp | 57,00 | 855,00 |
| 46 | Rolamento de apoio | Unid | 12 | Skf | 35,00 | 420,00 |
| 47 | Rolamento de biela | Unid | 17 | Skf | 43,00 | 731,00 |
| 48 | Segmento | Unid | 12 | Honda | 56,00 | 672,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001202 3
FLS. 362
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Solução de bateria | Unid | 15 | Koube | 30,00 | 450,00 |
| 50 | Tampa do tanque | Unid | 7 | Honda | 60,00 | 420,00 |
| 51 | Telescópio | Unid | 7 | Honda | 108,00 | 756,00 |
| 52 | Válvula de admissão | Unid | 10 | Honda | 162,00 | 1.620,00 |
| 53 | Válvula de escape | Unid | 10 | Honda | 53,00 | 530,00 |
| 54 | Vela de ignição | Unid | 15 | Ngk | 53,00 | 795,00 |

| MOTOCICLETA HONDA TITAN CG 125 2018 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | MARCA | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 1 | Amortecedor | Unid | 10 | Cofap | 126,00 | 1.260,00 |
| 2 | Aro dianteiro | Unid | 10 | Hamp | 120,00 | 1.200,00 |
| 3 | Aro do farol | Unid | 10 | Hamp | 35,00 | 350,00 |
| 4 | Aro traseiro | Unid | 10 | Hamp | 124,00 | 1.240,00 |
| 5 | Bateria 12v - 5ah | Unid | 10 | Heliar | 210,00 | 2.100,00 |
| 6 | Bengala | Unid | 10 | Cofap | 95,00 | 950,00 |
| 7 | Biela | Unid | 10 | Honda | 101,00 | 1.010,00 |
| 8 | Bomba combustível | Unid | 10 | Bosch | 137,00 | 1.370,00 |
| 9 | Borracha para estribo | Unid | 5 | Trilha | 22,00 | 110,00 |
| 10 | Bucha balança | Unid | 10 | Trilha | 42,00 | 420,00 |
| 11 | Buzina | Unid | 10 | Bosch | 45,00 | 450,00 |
| 12 | Cabo acelerador | Unid | 15 | Trilha | 40,00 | 600,00 |
| 13 | Cabo embreagem | Unid | 15 | Trilha | 43,00 | 645,00 |
| 14 | Cabo freio | Unid | 15 | Trilha | 35,00 | 525,00 |
| 15 | Cabo velocímetro | Unid | 15 | Trilha | 35,00 | 525,00 |
| 16 | Cachimbo de vela | Unid | 15 | Ngk | 35,00 | 525,00 |
| 17 | Caixa de direção | Unid | 10 | Honda | 311,00 | 3.110,00 |
| 18 | Carcaça painel inferior | Unid | 10 | Honda | 45,00 | 450,00 |
| 19 | Carcaça painel interna | Unid | 10 | Honda | 49,00 | 490,00 |
| 20 | Carcaça painel superior | Unid | 10 | Honda | 52,00 | 520,00 |
| 21 | Cavalete lateral c/borracha (descanso) | Unid | 10 | Honda | 86,00 | 860,00 |
| 22 | Chave de Inguiniçao | Unid | 10 | Marilia | 67,00 | 670,00 |
| 23 | Chave de luz | Unid | 10 | Marilia | 36,00 | 360,00 |
| 24 | Corrente de comando | Unid | 10 | Vaz | 113,00 | 1.130,00 |
| 25 | Coxim da coroa | Unid | 10 | Trilha | 42,00 | 420,00 |
| 26 | Coxim piscas | Unid | 8 | Ham | 28,00 | 224,00 |
| 27 | Cubo central de embreagem | Unid | 8 | Trilha | 86,00 | 688,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/202 3
FLS. 969
Rub.

NARCISO AUTO PEÇAS
A N DE SOUSA SILVA
CNPJ: 06.005.338/0001-12

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Eixo da balança | Unid | 8 | Honda | 52,00 | 416,00 |
| 29 | Eixo da roda dianteira | Unid | 8 | Honda | 46,00 | 368,00 |
| 30 | Eixo da roda traseira | Unid | 8 | Trilha | 46,00 | 368,00 |
| 31 | Eixo do peão | Unid | 8 | Trilha | 52,00 | 416,00 |
| 32 | Embreagem de velocímetro | Unid | 10 | Honda | 31,00 | 310,00 |
| 33 | Espelho retrovisor | Unid | 15 | Hamp | 57,00 | 855,00 |
| 34 | Estator | Unid | 15 | Bosch | 96,00 | 1.440,00 |
| 35 | Esticador corrente | Unid | 15 | Vaz | 63,00 | 945,00 |
| 36 | Fiação principal | Unid | 15 | Honda | 182,00 | 2.730,00 |
| 37 | Filtro de ar | Unid | 15 | Tecfil | 29,00 | 435,00 |
| 38 | Guia corrente comando | Unid | 10 | Vaz | 47,00 | 470,00 |
| 39 | Guia de cabo | Unid | 10 | Trilha | 36,00 | 360,00 |
| 40 | Guidão | Unid | 10 | Trilha | 81,00 | 810,00 |
| 41 | Interruptor embreagem | Unid | 10 | Trilha | 19,00 | 190,00 |
| 42 | Interruptor partida | Unid | 10 | Trilha | 22,00 | 220,00 |
| 43 | Jogo de junta para motor | Unid | 12 | Honda | 57,00 | 684,00 |
| 44 | Kit motor (coroa, corrente e peão) | Kit | 12 | Honda | 55,00 | 660,00 |
| 45 | Lâmpada 12v 21/5w do stop | Unid | 20 | Philips | 13,00 | 260,00 |
| 46 | Lâmpada 12v 35/35w | Unid | 20 | Philips | 37,00 | 740,00 |
| 47 | Lâmpada do painel | Unid | 20 | Philips | 13,00 | 260,00 |
| 48 | Lâmpada do pisca | Unid | 20 | Philips | 13,00 | 260,00 |
| 49 | Lente do painel | Unid | 20 | Hamp | 35,00 | 700,00 |
| 50 | Manete direita | Unid | 20 | Trilha | 32,00 | 640,00 |
| 51 | Manete esquerdo | Unid | 20 | Trilha | 32,00 | 640,00 |
| 52 | Manopla (direita/esquerda) | Unid | 20 | Trilha | 35,00 | 700,00 |
| 53 | Mola bengala | Unid | 20 | Cofap | 52,00 | 1.040,00 |
| 54 | Mola do descanso lateral | Unid | 20 | Hamp | 22,00 | 440,00 |
| 55 | Painel completo | Unid | 10 | Honda | 387,00 | 3.870,00 |
| 56 | Parafuso bujão do óleo | Unid | 20 | Honda | 27,00 | 540,00 |
| 57 | Paralama dianteiro | Unid | 15 | Trilha | 65,00 | 975,00 |
| 58 | Patins de freios (traseiros/dianteiros)) | Unid | 15 | Hamp | 35,00 | 525,00 |
| 59 | Pedal do cambio | Unid | 20 | Hamp | 47,00 | 940,00 |
| 60 | Pedal freio | Unid | 20 | Hamp | 79,00 | 1.580,00 |
| 61 | Pisca | Unid | 20 | Hamp | 52,00 | 1.040,00 |
| 62 | Plator de embreagem | Unid | 15 | Trilha | 87,00 | 1.305,0 |
| 63 | Rabeta completa | Unid | 15 | Honda | 122,00 | 1.830,00 |
| 64 | Raio dianteiro reforçado | Jogo | 20 | Honda | 72,00 | 1.440,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/202 3
FLS. 370
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Raio traseiro reforçado | Jogo | 20 | Honda | 72,00 | 1.440,00 |
| 66 | Retentor bengala | Unid | 15 | Sabo | 27,00 | 405,00 |
| 67 | Retentor cambio | Unid | 15 | Sabo | 32,00 | 480,00 |
| 68 | Retentor embreagem | Unid | 15 | Sabo | 33,00 | 495,00 |
| 69 | Retentor tampa válvula | Unid | 15 | Sabo | 22,00 | 330,00 |
| 70 | Rolamento da biela direito | Unid | 15 | Skf | 42,00 | 630,00 |
| 71 | Rolamento da biela esquerdo | Unid | 15 | Skf | 46,00 | 690,00 |
| 72 | Rolamento roda dianteiro | Unid | 15 | Skf | 29,00 | 435,00 |
| 73 | Rolamento roda traseira | Unid | 15 | Skf | 32,00 | 480,00 |
| 74 | Suporte escovas | Unid | 20 | Unifap | 38,00 | 760,00 |
| 75 | Suporte farol | Unid | 20 | Honda | 47,00 | 940,00 |
| 76 | Tampa lateral direita | Unid | 20 | Honda | 115,00 | 2.300,00 |
| 77 | Tampa lateral esquerda | Unid | 20 | Honda | 115,00 | 2.300,00 |
| 78 | Tensor para corrente comando | Unid | 15 | Vaz | 127,00 | 1.905,00 |
| 79 | Trava pinhão | Unid | 15 | Vaz | 73,00 | 1.095,00 |
| 80 | Varão do freio | Unid | 15 | Trilha | 35,00 | 525,00 |
| 81 | Vareta de óleo | Unid | 15 | Trilha | 32,00 | 480,00 |
| 82 | Vela de ignição | Unid | 15 | Ngk | 47,00 | 705,00 |
| 83 | Velocímetro (completo) | Unid | 15 | Honda | 83,00 | 1.245,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/202
FLS. 371
Rub.

Proc. ____/202
FLS. 3
Rub.

**MOTOCICLETA YAMAHA YBR 2018**

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | MARCA | QTD | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agulha | Unid | Trilha | 8 | 42,00 | 336,00 |
| 2 | Alça | Unid | Trilha | 8 | 69,00 | 552,00 |
| 3 | Amortecedor traseiro | Unid | Cofap | 5 | 397,00 | 1.985,00 |
| 4 | Anel de segmento | Unid | Yamaha | 8 | 67,00 | 536,00 |
| 5 | Anel de vareta | Unid | Wylerson | 10 | 48,00 | 480,00 |
| 6 | Bateria de 5,5 amperes | Unid | Heliar | 7 | 197,00 | 1.379,00 |
| 7 | Biela | Unid | Yamaha | 9 | 162,00 | 1.458,00 |
| 8 | Bucha da balança | Unid | Yamaha | 12 | 47,00 | 564,00 |
| 9 | Bucha da coroa | Unid | Trilha | 12 | 52,00 | 624,00 |
| 10 | Cabo de embreagem | Unid | Trilha | 32 | 35,00 | 1.120,00 |
| 11 | Cabo de freio | Unid | Trilha | 32 | 17,00 | 544,00 |
| 12 | Cabo de vela | Unid | Ngk | 17 | 32,00 | 544,0 |
| 13 | Cabo de velocímetro | Unid | Trilha | 17 | 35,00 | 595,00 |
| 14 | Cabo do acelerador | Unid | Trilha | 32 | 35,00 | 1.120,00 |

NARCISO AUTO PEÇAS
A N DE SOUSA SILVA
CNPJ: 06.005.338/0001-12

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Caixa de direção | Unid | Yamaha | 2 | 332,00 | 664,00 |
| 16 | Camisa do motor | Unid | Yamaha | 7 | 57,00 | 399,00 |
| 17 | Cavaleta lateral | Unid | Yamaha | 15 | 58,00 | 870,00 |
| 18 | Corrente | Unid | Vaz | 7 | 113,00 | 791,00 |
| 19 | Cubo dianteiro | Unid | Trilha | 5 | 62,00 | 310,00 |
| 20 | Cubo traseiro | Unid | Trilha | 10 | 259,00 | 2.590,00 |
| 21 | Engenho de velocidade | Unid | Yamaha | 10 | 16,00 | 160,00 |
| 22 | Esticador de corrente | Unid | Vaz | 10 | 72,00 | 720,00 |
| 23 | Farol | Unid | Cibie | 7 | 60,00 | 420,00 |
| 24 | Guidão | Unid | Trilha | 7 | 501,00 | 3.507,00 |
| 25 | Jogo de junta do motor | Unid | Yamaha | 12 | 77,00 | 924,00 |
| 26 | Jogo de patin de freio | Unid | Trilha | 7 | 92,00 | 644,00 |
| 27 | Kit de tração | Unid | Vaz | 10 | 32,00 | 320,00 |
| 28 | Lâmpada biodo | Unid | Philips | 12 | 31,00 | 372,00 |
| 29 | Lâmpada de 2 contatos | Unid | Philips | 14 | 13,00 | 182,00 |
| 30 | Lâmpada do painel | Unid | Philips | 30 | 13,00 | 390,00 |
| 31 | Lâmpada do pisca | Unid | Philips | 35 | 13,00 | 455,00 |
| 32 | Lâmpada do stop | Unid | Philips | 14 | 13,00 | 182,00 |
| 33 | Lanterna do pisca | Unid | Hamp | 20 | 47,00 | 940,00 |
| 34 | Lona de freio | Unid | Trilha | 10 | 35,00 | 350,00 |
| 35 | Manopla | Unid | Trilha | 15 | 47,00 | 705,00 |
| 36 | Pastilha de freio | Unid | Frasle | 12 | 52,00 | 624,00 |
| 37 | Pedal da marcha | Unid | Frasle | 10 | 47,00 | 470,00 |
| 38 | Pedal de freio | Unid | Hamp | 10 | 67,00 | 670,00 |
| 39 | Pedal de partida | Unid | Hamp | 10 | 52,00 | 520,00 |
| 40 | Pisca | Unid | Hamp | 20 | 52,00 | 1.040,00 |
| 41 | Pistão | Unid | Mayle | 10 | 122,00 | 1.220,00 |
| 42 | Relê de pisca | Unid | Dni | 15 | 27,00 | 405,00 |
| 43 | Retentor de válvula | Unid | Yamaha | 20 | 22,00 | 440,00 |
| 44 | Retentor do telescópio | Unid | Yamaha | 15 | 23,00 | 345,00 |
| 45 | Retrovisor | Unid | Hamp | 15 | 57,00 | 855,00 |
| 46 | Rolamento de apoio | Unid | Skf | 12 | 35,00 | 420,00 |
| 47 | Rolamento de biela | Unid | Skf | 17 | 43,00 | 731,00 |
| 48 | Segmento | Unid | Honda | 12 | 56,00 | 672,00 |
| 49 | Solução de bateria | Unid | Koube | 15 | 30,00 | 450,00 |
| 50 | Tampa do tanque | Unid | Yamaha | 7 | 60,00 | 420,00 |
| 51 | Telescópio | Unid | Yamaha | 7 | 108,00 | 756,00 |

PREFEITURA/SIMA
Proc. 020900/2023
FLS. 372
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Válvula de admissão | Unid | Yamaha | 10 | 162,00 | 1.620,00 |
| 53 | Válvula de escape | Unid | Yamaha | 10 | 53,00 | 530,00 |
| 54 | Vela de ignição | Unid | Ngk | 15 | 53,00 | 795,00 |

| MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 150 2018 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descrição | Unid | Qtd | MARCA | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 1 | Agulha | Unid | 8 | Trilha | 42,00 | 336,00 |
| 2 | Aiça | Unid | 8 | Trilha | 69,00 | 888,00 |
| 3 | Amortecedor traseiro | Unid | 5 | Cofap | 397,00 | 1.985,00 |
| 4 | Anel de segmento | Unid | 8 | Honda | 67,00 | 536,00 |
| 5 | Anel de vareta | Unid | 10 | Wylerson | 48,00 | 480,00 |
| 6 | Bateria de 5,5 amperes | Unid | 7 | Heliar | 197,00 | 1.379,00 |
| 7 | Biela | Unid | 9 | Honda | 162,00 | 1.458,00 |
| 8 | Bucha da balança | Unid | 12 | Honda | 47,00 | 564,00 |
| 9 | Bucha da coroa | Unid | 12 | Trilha | 52,00 | 624,00 |
| 10 | Cabo de embreagem | Unid | 32 | Trilha | 35,00 | 1.120,00 |
| 11 | Cabo de freio | Unid | 32 | Trilha | 17,00 | 544,00 |
| 12 | Cabo de vela | Unid | 17 | Ngk | 32,00 | 544,00 |
| 13 | Cabo de velocímetro | Unid | 17 | Trilha | 35,00 | 595,00 |
| 14 | Cabo do acelerador | Unid | 32 | Trilha | 35,00 | 1.120,00 |
| 15 | Caixa de direção | Unid | 2 | Honda | 332,00 | 664,00 |
| 16 | Camisa do motor | Unid | 7 | Honda | 57,00 | 399,00 |
| 17 | Cavaleta lateral | Unid | 15 | Honda | 58,00 | 870,00 |
| 18 | Corrente | Unid | 7 | Vaz | 113,00 | 791,00 |
| 19 | Cubo dianteiro | Unid | 5 | Trilha | 62,00 | 310,00 |
| 20 | Cubo traseiro | Unid | 10 | Trilha | 259,00 | 2.590,00 |
| 21 | Engenho de velocidade | Unid | 10 | Honda | 16,00 | 160,00 |
| 22 | Esticador de corrente | Unid | 10 | Vaz | 72,00 | 720,00 |
| 23 | Farol | Unid | 7 | Cibie | 60,00 | 420,00 |
| 24 | Guidão | Unid | 7 | Trilha | 501,00 | 3.507,00 |
| 25 | Jogo de junta do motor | Unid | 12 | Honda | 77,00 | 924,00 |
| 26 | Jogo de patin de freio | Unid | 7 | Trilha | 92,00 | 644,00 |
| 27 | Kit de tração | Unid | 10 | Vaz | 32,00 | 320,00 |
| 28 | Lâmpada biodo | Unid | 12 | Philips | 31,00 | 372,00 |
| 29 | Lâmpada de 2 contatos | Unid | 14 | Philips | 13,00 | 182,00 |
| 30 | Lâmpada do painel | Unid | 30 | Philips | 13,00 | 390,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020600/1202
FLS. 323
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Lâmpada do pisca | Unid | 35 | Philips | 13,00 | 455,00 |
| 32 | Lâmpada do stop | Unid | 14 | Philips | 13,00 | 182,00 |
| 33 | Lanterna do pisca | Unid | 20 | Hamp | 47,00 | 940,00 |
| 34 | Lona de freio | Unid | 10 | Trilha | 35,00 | 350,00 |
| 35 | Manopla | Unid | 15 | Trilha | 47,00 | 705,00 |
| 36 | Pastilha de freio | Unid | 12 | Frasle | 52,00 | 624,00 |
| 37 | Pedal da marcha | Unid | 10 | Frasle | 47,00 | 470,00 |
| 38 | Pedal de freio | Unid | 10 | Hamp | 67,00 | 670,00 |
| 39 | Pedal de partida | Unid | 10 | Hamp | 52,00 | 520,00 |
| 40 | Pisca | Unid | 20 | Hamp | 52,00 | 1.040,00 |
| 41 | Pistão | Unid | 10 | Mayle | 122,00 | 1.220,00 |
| 42 | Relê de pisca | Unid | 15 | Dni | 27,00 | 405,00 |
| 43 | Retentor de válvula | Unid | 20 | Honda | 22,00 | 440,00 |
| 44 | Retentor do telescópio | Unid | 15 | Honda | 23,00 | 345,00 |
| 45 | Retrovisor | Unid | 15 | Hamp | 57,00 | 855,00 |
| 46 | Rolamento de apoio | Unid | 12 | Skf | 35,00 | 420,00 |
| 47 | Rolamento de biela | Unid | 17 | Skf | 43,00 | 731,00 |
| 48 | Segmento | Unid | 12 | Honda | 56,00 | 672,00 |
| 49 | Solução de bateria | Unid | 15 | Koube | 30,00 | 450,00 |
| 50 | Tampa do tanque | Unid | 7 | Honda | 60,00 | 420,00 |
| 51 | Telescópio | Unid | 7 | Honda | 108,00 | 756,00 |
| 52 | Válvula de admissão | Unid | 10 | Honda | 162,00 | 1.620,00 |
| 53 | Válvula de escape | Unid | 10 | Honda | 53,00 | 530,00 |
| 54 | Vela de ignição | Unid | 15 | Ngk | 53,00 | 795,00 |

| MOTOCICLETA HONDA BIZ 100 2006/2007 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | MARCA | QTD | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 1 | Amortecedor | Unid | Cofap | 4 | 137,00 | 548,00 |
| 2 | Aro dianteiro | Unid | Hamp | 4 | 52,00 | 208,00 |
| 3 | Aro traseiro | Unid | Hamp | 4 | 57,00 | 228,00 |
| 4 | Bateria | Unid | Heliar | 4 | 197,00 | 788,00 |
| 5 | Cabo de freio | Unid | Trilha | 4 | 52,00 | 208,00 |
| 6 | Cabo de vela | Unid | Ngk | 4 | 36,00 | 144,00 |
| 7 | Cachimbo | Unid | Ngk | 4 | 36,00 | 144,00 |
| 8 | Caixa direção | Unid | Honda | 4 | 107,00 | 428,00 |
| 9 | Corrente | Unid | Vaz | 3 | 122,00 | 366,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 080001/2023
FLS. 394
Rub.

NARCISO AUTO PEÇAS
A N DE SOUSA SILVA
CNPJ: 06.005.338/0001-12

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Descarga | Unid | Hamp | 3 | 207,00 | 621,00 |
| 11 | Elemento filtro ar | Unid | Tecfil | 4 | 32,00 | 128,00 |
| 12 | Kit cilindro motor | Unid | Honda | 4 | 273,00 | 1.092,00 |
| 13 | Kit relação | Unid | Vaz | 4 | 127,00 | 508,00 |
| 14 | Lâmpada do farol | Unid | Philips | 8 | 37,00 | 296,00 |
| 15 | Lâmpada farol 12v 35/35w | Unid | Philips | 8 | 37,00 | 296,00 |
| 16 | Manete embreagem | Unid | Hamp | 4 | 42,00 | 168,00 |
| 17 | Manete freio | Unid | Hamp | 4 | 46,00 | 184,00 |
| 18 | Painel completo | Unid | Honda | 3 | 253,00 | 759,00 |
| 19 | Patin freio | Unid | Hamp | 8 | 56,00 | 448,00 |
| 20 | Pedal de partida | Unid | Hamp | 2 | 82,00 | 164,00 |
| 21 | Retentor bengala | Unid | Cofap | 8 | 36,00 | 288,00 |
| 22 | Retrovisores | Unid | Trilha | 6 | 77,00 | 462,00 |
| 23 | Rolamento dianteiro | Unid | Skf | 8 | 40,00 | 320,00 |
| 24 | Rolamento traseiro | Unid | Skf | 8 | 43,00 | 344,00 |
| 25 | Vela | Unid | Ngk | 4 | 37,00 | 148,00 |

Prazo de Validade deste: 60 dias

Trizidela do Vale/MA, em 15 de agosto de 2023

INSC. NO CAD. DO ICMS
12.546.472-0
AUTO PEÇAS "O NARCIZO"
A N. DE SOUSA SILVA
Rua Santo Antonio, 111 - Centro
CEP: 65.727-000, Trizidela do Vale - MA
06.005.338/0001-12

A N DE SOUSA SILVA
CNPJ: 06.005.338/0001-12

PEDREIRA/MA
Proc. 0808901/202 3
FLS. 325
Rub.

# Ev Auto Peças

E S BEZERRA COMERCIO LTDA. CNPJ: 10.476.714/0001-24

**PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO**

Ao
Srº Lucas Ribeiro Oliveira
Diretor do Departamento de Compras
Prefeitura Municipal de Pedreiras

| ÔNIBUS VW/15.190 EODE. DRS ANO 2011 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MARCA | QTD. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 1 | Amortecedor traseiro | Unid | Cofap | 08 | 428,00 | 3.424,00 |
| 2 | Amortecedor dianteiro | Unid | Cofap | 08 | 415,00 | 3.320,00 |
| 3 | Anel de segmento | Unid | Mahle | 24 | 365,00 | 8.760,00 |
| 4 | Base radiador maior | Unid | Suporte rei | 08 | 25,00 | 200,00 |
| 5 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Unid | Suporte rei | 08 | 20,00 | 160,00 |
| 6 | Bucha da biela | Unid | Mahle | 22 | 20,00 | 440,00 |
| 7 | Bucha mtr part intermed. std | Unid | Unifap | 30 | 10,00 | 300,00 |
| 8 | Cabo de acelerador | Unid | Cabovel | 06 | 153,00 | 918,00 |
| 9 | Camisa do cilindro seca stander | Unid | Mwm | 08 | 685,00 | 5.480,00 |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Unid | Rainha das sete | 25 | 1,00 | 25,00 |
| 11 | Chave seta alav. curta | Unid | Kostal | 04 | 180,00 | 720,00 |
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Unid | Trw | 04 | 185,00 | 740,00 |
| 13 | Correia compres. | Unid | Continental | 12 | 40,00 | 480,00 |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Unid | Continental | 12 | 75,00 | 900,00 |
| 15 | Correia gir. Alt. dh | Unid | Continental | 12 | 89,00 | 1.068,00 |
| 16 | Cruzeta | Unid | Spicer | 16 | 80,00 | 1.280,00 |
| 17 | Disco bem | Unid | Sachs | 08 | 394,00 | 3.152,00 |
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Unid | Butuem | 24 | 355,00 | 8.520,00 |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Unid | Eaton | 04 | 405,00 | 1.620,00 |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Unid | Eaton | 04 | 384,00 | 1.536,00 |
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Unid | Eaton | 04 | 384,00 | 1.536,00 |
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Unid | Eaton | 04 | 421,00 | 1.684,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA
Proc. 020801/2023
FLS. 316
Rub.

# Ev Auto Peças

E S BEZERRA COMERCIO LTDA. CNPJ: 10.476.714/0001-24

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Unid | Eaton | 04 | 505,00 | 2.020,00 |
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Unid | Extang | 04 | 215,00 | 860,00 |
| 25 | Fita isolamento 3 metros | Unid | 3m | 14 | 15,00 | 210,00 |
| 26 | Impulsor motor de partida | Unid | Zm | 08 | 122,00 | 976,00 |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Unid | Arielo | 08 | 203,00 | 1.624,00 |
| 28 | Interruptor freio com encaixe | Unid | 3rho | 10 | 36,00 | 360,00 |
| 29 | Junta cabeçote do motor | Unid | Mwm | 04 | 124,00 | 496,00 |
| 30 | Junta caixa de marcha jogo | Unid | Mwm | 03 | 56,00 | 168,00 |
| 31 | Junta motor dsl c/ret jogo | Unid | Mwm | 08 | 410,00 | 3.280,00 |
| 32 | Lâmpada 1 polo 24v | Unid | Philips | 26 | 10,00 | 260,00 |
| 33 | Lâmpada 24v 10w | Unid | Philips | 26 | 11,00 | 286,00 |
| 34 | Lâmpada 24v 3w base vid gde | Unid | Philips | 15 | 8,00 | 120,00 |
| 35 | Lâmpada 2 polos desiguais 24v | Unid | Philips | 16 | 11,00 | 176,00 |
| 36 | Lâmpada biodo h4 24v 3 pinos | Unid | Philips | 15 | 35,00 | 525,00 |
| 37 | Lâmpada biodo 24v com rabicho | Unid | Philips | 08 | 11,00 | 88,00 |
| 38 | Lâmpada painel 24v 4w base ferro | Unid | Philips | 08 | 8,00 | 64,00 |
| 39 | Lâmpada painel 24v base vid. peq. | Unid | Philips | 08 | 8,00 | 64,00 |
| 40 | Limpador de para brisa jogo | Unid | Dina | 06 | 67,00 | 402,00 |
| 41 | Lona de freio dianteiro jogo | Unid | Frasle | 10 | 159,00 | 1.590,00 |
| 42 | Lona de freio traseiro jogo | Unid | Frasle | 10 | 159,00 | 1.590,00 |
| 43 | Palheta limpador de para brisa jogo | Unid | Dina | 06 | 67,00 | 402,00 |
| 44 | Parafuso centro | Unid | Tabuleiro | 16 | 11,00 | 176,00 |
| 45 | Pino mola dianteiro | Unid | Tabuleiro | 25 | 30,00 | 750,00 |
| 46 | Pistão com anel std jogo | Unid | Mwm | 07 | 795,00 | 5.565,00 |
| 47 | Poltrona | Unid | Maximos | 50 | 620,00 | 31.000,00 |
| 48 | Porta escova motor de partida | Unid | Unifap | 06 | 45,00 | 270,00 |
| 49 | Regulador alternador 24v | Unid | Bosch | 02 | 165,00 | 330,00 |
| 50 | Relé auxiliar 24v 4 term. com suporte | Unid | Dni | 32 | 15,00 | 480,00 |
| 51 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Unid | Dni | 08 | 15,00 | 120,00 |
| 52 | Reparo bomba dágua com rolamento | Unid | Urba | 17 | 195,00 | 3.315,00 |
| 53 | Retentor dianteiro | Unid | Sabo | 23 | 43,00 | 989,00 |
| 54 | Retentor dianteiro pol. | Unid | Sabo | 23 | 65,00 | 1.495,00 |
| 55 | Retentor traseiro micro | Unid | Sabo | 15 | 50,00 | 750,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/202 3
FLS. 377
Rub.

# Ev Auto Peças

**E S BEZERRA COMERCIO LTDA. CNPJ: 10.476.714/0001-24**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Retrovisor | Unid | Retrovex | 12 | 95,00 | 1.140,00 |
| 57 | Rolamento embreagem nac. | Unid | Skf | 10 | 161,00 | 1.610,00 |
| 58 | Rolamento roda dianteira externa | Unid | Skf | 16 | 123,00 | 1.968,00 |
| 59 | Rolamento roda dianteira interna | Unid | Skf | 16 | 134,00 | 2.144,00 |
| 60 | Rolamento roda traseira externa | Unid | Skf | 16 | 146,00 | 2.336,00 |
| 61 | Rolamento roda traseira interna | Unid | Skf | 16 | 167,00 | 2.672,00 |
| 62 | Segmento completo stander | Unid | Mwm | 06 | 274,00 | 1.644,00 |
| 63 | Semieixo 40 est. 100cm | Unid | Mec par | 05 | 705,00 | 3.525,00 |
| 64 | Silicone brascoved alta temperatura | Unid | Orbi quimica | 60 | 14,00 | 840,00 |
| 65 | Soquete lanterna 1 polo | Unid | Rainha das sete | 25 | 11,00 | 275,00 |
| 66 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Caixa | Orbi quimica | 02 | 15,00 | 30,00 |
| 67 | Terminal de direção | Unid | Nakata | 10 | 145,00 | 1.450,00 |
| 68 | Terminal de instalação ¼ | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,00 | 20,00 |
| 69 | Terminal de instalação 3/8 | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,00 | 20,00 |
| 70 | Terminal de instalação fêmea com garra | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,00 | 20,00 |
| 71 | Terminal de instalação menor 3/16 | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,00 | 20,00 |
| 72 | Válvula admissão | Unid | Mwm | 08 | 30,00 | 240,00 |
| 73 | Válvula descarga | Unid | Knoor | 08 | 30,00 | 240,00 |
| 74 | Cola vedaescape 100g | Unid | Orbi quimica | 08 | 20,00 | 160,00 |
| 75 | Antiferrugem | Unid | Orbi quimica | 10 | 15,00 | 150,00 |
| 76 | Barra de direção | Unid | Trw | 05 | 395,00 | 1.975,00 |
| 77 | Bateria 24v 150ah | Unid | Heliar | 08 | 1,165,00 | 9.320,00 |
| 78 | Bomba gás | Unid | Bosch | 05 | 415,00 | 2.075,00 |
| 79 | Cilindro ignição | Unid | Mazu | 15 | 83,00 | 153,00 |
| 80 | Cilindro mestre | Unid | Trw | 15 | 201,00 | 3.015,00 |
| 81 | Cilindro roda traseira | Unid | Trw | 15 | 131,00 | 1.965,00 |
| 82 | Fechadura da porta | Unid | Zine guel | 04 | 65,00 | 260,00 |
| 83 | Fusível cartela | Unid | Dmi | 06 | 13,00 | 78,00 |
| 84 | Junta do escapamento | Unid | Sabo | 09 | 15,00 | 135,00 |
| 85 | Kit junta homocinética | Unid | Nakata | 14 | 195,00 | 2.730,00 |
| 86 | Lâmpada | Unid | Philips | 20 | 9,00 | 180,00 |
| 87 | Maçaneta do vidro | Unid | Zine guel | 10 | 17,00 | 170,00 |
| 88 | Para brisa | Unid | Sekurit | 04 | 1.185,00 | 4.740,00 |

PEDREIRASIMA
Proc. 0208001/2023
FLS. 378
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Pivô | Unid | Trw | 20 | 175,00 | 3.500,00 |
| 90 | Servo freio | Unid | Knoor | 05 | 644,00 | 3.220,00 |
| 91 | Tampa da roda | Unid | Rochester | 10 | 40,00 | 400,00 |

| ÔNIBUS VW/15.190 EODE. DRS ANO 2014 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MARCA | QTD. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 1 | Amortecedor traseiro | Unid | Cofap | 08 | 428,00 | 3.424,00 |
| 2 | Amortecedor dianteiro | Unid | Cofap | 08 | 415,00 | 3.320,00 |
| 3 | Anel de segmento | Unid | Mahle | 24 | 365,00 | 8.760,00 |
| 4 | Base radiador maior | Unid | Suporte rei | 08 | 25,00 | 200,00 |
| 5 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Unid | Suporte rei | 08 | 20,00 | 160,00 |
| 6 | Bucha da biela | Unid | Mahle | 22 | 20,00 | 440,00 |
| 7 | Bucha mtr part intermed. std | Unid | Unifap | 30 | 10,00 | 300,00 |
| 8 | Cabo de acelerador | Unid | Cabovel | 06 | 153,00 | 918,00 |
| 9 | Camisa do cilindro seca stander | Unid | Mwm | 08 | 685,00 | 5.480,00 |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Unid | Rainha das sete | 25 | 1,00 | 25,00 |
| 11 | Chave seta alav. curta | Unid | Kostal | 04 | 180,00 | 720,00 |
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Unid | Trw | 04 | 185,00 | 740,00 |
| 13 | Correia compres. | Unid | Continental | 12 | 40,00 | 480,00 |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Unid | Continental | 12 | 75,00 | 900,00 |
| 15 | Correia gir. Alt. dh | Unid | Continental | 12 | 89,00 | 1.068,00 |
| 16 | Cruzeta | Unid | Spicer | 16 | 80,00 | 1.280,00 |
| 17 | Disco bem | Unid | Sachs | 08 | 394,00 | 3.152,00 |
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Unid | Butuem | 24 | 355,00 | 8.520,00 |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Unid | Eaton | 04 | 405,00 | 1.620,00 |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Unid | Eaton | 04 | 384,00 | 1.536,00 |
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Unid | Eaton | 04 | 384,00 | 1.536,00 |
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Unid | Eaton | 04 | 421,00 | 1.684,00 |
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Unid | Eaton | 04 | 505,00 | 2.020,00 |
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Unid | Extang | 04 | 215,00 | 860,00 |
| 25 | Fita isolamento 3 metros | Unid | 3m | 14 | 15,00 | 210,00 |
| 26 | Impulsor motor de partida | Unid | Zm | 08 | 122,00 | 976,00 |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Unid | Arielo | 08 | 203,00 | 1.624,00 |


PEDREIRAS/MA
Proc. 0008001/202_3
FLS. 319
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Interruptor freio com encaixe | Unid | 3rho | 10 | 36,00 | 360,00 |
| 29 | Junta cabeçote do motor | Unid | Mwm | 04 | 124,00 | 496,00 |
| 30 | Junta caixa de marcha jogo | Unid | Mwm | 03 | 56,00 | 168,00 |
| 31 | Junta motor dsl c/ret jogo | Unid | Mwm | 08 | 410,00 | 3.280,00 |
| 32 | Lâmpada 1 polo 24v | Unid | Philips | 26 | 10,00 | 260,00 |
| 33 | Lâmpada 24v 10w | Unid | Philips | 26 | 11,00 | 286,00 |
| 34 | Lâmpada 24v 3w base vid gde | Unid | Philips | 15 | 8,00 | 120,00 |
| 35 | Lâmpada 2 polos desiguais 24v | Unid | Philips | 16 | 11,00 | 176,00 |
| 36 | Lâmpada biodo h4 24v 3 pinos | Unid | Philips | 15 | 35,00 | 525,00 |
| 37 | Lâmpada biodo 24v com rabicho | Unid | Philips | 08 | 11,00 | 88,00 |
| 38 | Lâmpada painel 24v 4w base ferro | Unid | Philips | 08 | 8,00 | 64,00 |
| 39 | Lâmpada painel 24v base vid. peq. | Unid | Philips | 08 | 8,00 | 64,00 |
| 40 | Limpador de para brisa jogo | Unid | Dina | 06 | 67,00 | 402,00 |
| 41 | Lona de freio dianteiro jogo | Unid | Frasle | 10 | 159,00 | 1.590,00 |
| 42 | Lona de freio traseiro jogo | Unid | Frasle | 10 | 159,00 | 1.590,00 |
| 43 | Palheta limpador de para brisa jogo | Unid | Dni | 06 | 67,00 | 402,00 |
| 44 | Parafuso centro | Unid | Tabuleiro | 16 | 11,00 | 176,00 |
| 45 | Pino mola dianteiro | Unid | Tabuleiro | 25 | 30,00 | 750,00 |
| 46 | Pistão com anel std jogo | Unid | Mwm | 07 | 795,00 | 5.565,00 |
| 47 | Poltrona | Unid | Maximos | 50 | 620,00 | 31.000,00 |
| 48 | Porta escova motor de partida | Unid | Unifap | 06 | 45,00 | 270,00 |
| 49 | Regulador alternador 24v | Unid | Bosch | 02 | 165,00 | 330,00 |
| 50 | Relé auxiliar 24v 4 term. com suporte | Unid | Dni | 32 | 15,00 | 480,00 |
| 51 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Unid | Dni | 08 | 15,00 | 120,00 |
| 52 | Reparo bomba dágua com rolamento | Unid | Urba | 17 | 195,00 | 3.315,00 |
| 53 | Retentor dianteiro | Unid | Sabo | 23 | 43,00 | 989,00 |
| 54 | Retentor dianteiro pol. | Unid | Sabo | 23 | 65,00 | 1.495,00 |
| 55 | Retentor traseiro micro | Unid | Sabo | 15 | 50,00 | 750,00 |
| 56 | Retrovisor | Unid | Retrovex | 12 | 95,00 | 1.140,00 |
| 57 | Rolamento embreagem nac. | Unid | Skf | 10 | 161,00 | 1.610,00 |
| 58 | Rolamento roda dianteira externa | Unid | Skf | 16 | 123,00 | 1.968,00 |
| 59 | Rolamento roda dianteira interna | Unid | Skf | 16 | 134,00 | 2.144,00 |
| 60 | Rolamento roda traseira externa | Unid | Skf | 16 | 146,00 | 2.336,00 |


PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/2023
FLS. 370
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Rolamento roda traseira interna | Unid | Skf | 16 | 167,00 | 2.672,00 |
| 62 | Segmento completo stander | Unid | Mwm | 06 | 274,00 | 1.644,00 |
| 63 | Semieixo 40 est. 100cm | Unid | Mec par | 05 | 705,00 | 3.525,00 |
| 64 | Silicone brascoved alta temperatura | Unid | Orbi quimica | 60 | 14,00 | 840,00 |
| 65 | Soquete lanterna 1 polo | Unid | Rainha das sete | 25 | 11,00 | 275,00 |
| 66 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Caixa | Orbi quimica | 02 | 15,00 | 30,00 |
| 67 | Terminal de direção | Unid | Nakata | 10 | 145,00 | 1.450,00 |
| 68 | Terminal de instalação ¼ | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,00 | 20,00 |
| 69 | Terminal de instalação 3/8 | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,00 | 20,00 |
| 70 | Terminal de instalação fêmea com garra | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,00 | 20,00 |
| 71 | Terminal de instalação menor 3/16 | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,00 | 20,00 |
| 72 | Válvula admissão | Unid | Mwm | 08 | 30,00 | 240,00 |
| 73 | Válvula descarga | Unid | Knoor | 08 | 30,00 | 240,00 |
| 74 | Cola vedaescape 100g | Unid | Orbi quimica | 08 | 20,00 | 160,00 |
| 75 | Antiferrugem | Unid | Orbi quimica | 10 | 15,00 | 150,00 |
| 76 | Barra de direção | Unid | Trw | 05 | 395,00 | 1.975,00 |
| 77 | Bateria 24v 150ah | Unid | Heliar | 08 | 1,165,00 | 9.320,00 |
| 78 | Bomba gás | Unid | Bosch | 05 | 415,00 | 2.075,00 |
| 79 | Cilindro ignição | Unid | Mazu | 15 | 83,00 | 153,00 |
| 80 | Cilindro mestre | Unid | Trw | 15 | 201,00 | 3.015,00 |
| 81 | Cilindro roda traseira | Unid | Trw | 15 | 131,00 | 1.965,00 |
| 82 | Fechadura da porta | Unid | Zine guel | 04 | 65,00 | 260,00 |
| 83 | Fusível cartela | Unid | Dmi | 06 | 13,00 | 78,00 |
| 84 | Junta do escapamento | Unid | Sabo | 09 | 15,00 | 135,00 |
| 85 | Kit junta homocinética | Unid | Nakata | 14 | 195,00 | 2.730,00 |
| 86 | Lâmpada | Unid | Philips | 20 | 9,00 | 180,00 |
| 87 | Maçaneta do vidro | Unid | Zine guel | 10 | 17,00 | 170,00 |
| 88 | Para brisa | Unid | Sekurit | 04 | 1.185,00 | 4.740,00 |
| 89 | Pivô | Unid | Trw | 20 | 175,00 | 3.500,00 |
| 90 | Servo freio | Unid | Knoor | 05 | 644,00 | 3.220,00 |
| 91 | Tampa da roda | Unid | Rochester | 10 | 40,00 | 400,00 |


PEDREIRA/MA
Proc. 0802001/2023
FLS. 381
Rub.

# Ev Auto Peças

E S BEZERRA COMERCIO LTDA. CNPJ: 10.476.714/0001-24

| MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE ANO 2002 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UNID. | QTD. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 1 | Amortecedor traseiro | Cofap | Unid | 02 | 427,00 | 854,00 |
| 2 | Amortecedor dianteiro | Cofap | Unid | 02 | 421,00 | 842,00 |
| 3 | Anel de segmento | Mahle | Unid | 12 | 311,00 | 3.732,00 |
| 4 | Base radiador maior | Suporte rei | Unid | 04 | 17,00 | 68,00 |
| 5 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Suporte rei | Unid | 04 | 17,00 | 68,00 |
| 6 | Bucha da biela | Mahle | Unid | 11 | 22,00 | 242,00 |
| 7 | Bucha mtr part intermed. std | Unifap | Unid | 15 | 10,00 | 150,00 |
| 8 | Cabo de acelerador | Cabovel | Unid | 03 | 111,00 | 333,00 |
| 9 | Camisa do cilindro seca stander | Mwm | Unid | 04 | 495,00 | 1.980,00 |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Rainha das sete | Unid | 15 | 55,00 | 825,00 |
| 11 | Chave seta alav. curta | Kostal | Unid | 02 | 203,00 | 406,00 |
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Trw | Unid | 02 | 145,00 | 290,00 |
| 13 | Correia compres. | Continental | Unid | 06 | 57,00 | 342,00 |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Continental | Unid | 06 | 68,00 | 408,00 |
| 15 | Correia gir. Alt. dh | Continental | Unid | 06 | 39,00 | 234,00 |
| 16 | Cruzeta | Spicer | Unid | 08 | 85,00 | 680,00 |
| 17 | Disco bem | Sachs | Unid | 04 | 271,00 | 1.084,00 |
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Butuem | Unid | 12 | 209,00 | 2.508,00 |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Eaton | Unid | 02 | 425,00 | 850,00 |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Eaton | Unid | 02 | 405,00 | 810,00 |
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Eaton | Unid | 02 | 421,00 | 842,00 |
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Eaton | Unid | 02 | 271,00 | 542,00 |
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Eaton | Unid | 02 | 284,00 | 568,00 |
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Extang | Unid | 02 | 210,00 | 420,00 |
| 25 | Fita isolamento 3 metros | 3m | Unid | 12 | 15,00 | 180,00 |
| 26 | Impulsor motor de partida | Zm | Unid | 04 | 79,00 | 316,00 |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Arielo | Unid | 04 | 285,00 | 1.140,00 |
| 28 | Induzido motor de partida 12v | Arielo | Unid | 05 | 180,00 | 900,00 |
| 29 | Interruptor freio com encaixe | 3rho | Unid | 05 | 60,00 | 300,00 |
| 30 | Junta cabeçote do motor | Mwm | Unid | 02 | 111,00 | 222,00 |
| 31 | Junta caixa de marcha jogo | Mwm | Unid | 03 | 325,00 | 975,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 029001/2023
FLS. 382
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Junta motor dsl c/ret jogo | Mwm | Unid | 04 | 195,00 | 780,00 |
| 33 | Lâmpada 1 polo 12v | Philips | Unid | 15 | 7,00 | 105,00 |
| 34 | Lâmpada 12v 10w | Philips | Unid | 15 | 5,00 | 75,00 |
| 35 | Lâmpada 12v 3w base vid gde | Philips | Unid | 15 | 5,00 | 75,00 |
| 36 | Lâmpada 2 polos desiguais 12v | Philips | Unid | 08 | 8,00 | 64,00 |
| 37 | Lâmpada biodo h4 12v 3 pinos | Philips | Unid | 08 | 17,00 | 136,00 |
| 38 | Lâmpada biodo 12v com rabicho | Philips | Unid | 10 | 17,00 | 170,00 |
| 39 | Lâmpada painel 12v 4w base ferro | Philips | Unid | 10 | 7,00 | 70,00 |
| 40 | Lâmpada painel 12v base vid. peq. | Philips | Unid | 10 | 7,00 | 70,00 |
| 41 | Limpador de para brisa jogo | Dina | Unid | 03 | 75,00 | 225,00 |
| 42 | Lona de freio traseiro jogo | Frasle | Unid | 05 | 123,00 | 615,00 |
| 43 | Palheta limpador de para brisa jogo | Frasle | Unid | 03 | 89,00 | 267,00 |
| 44 | Parafuso centro | Dina | Unid | 08 | 12,00 | 96,00 |
| 45 | Pastilha de freio dianteiro | Tabuleiro | Unid | 15 | 60,00 | 900,00 |
| 46 | Pino mola dianteiro | Tabuleiro | Unid | 12 | 15,00 | 180,00 |
| 47 | Pistão com anel std jogo | Mwm | Unid | 04 | 887,00 | 3.548,00 |
| 48 | Poltrona | Maximos | Unid | 15 | 738,00 | 11.070,00 |
| 49 | Porta escova motor de partida | Unifap | Unid | 04 | 61,00 | 244,00 |
| 50 | Regulador alternador 12v | Bosch | Unid | 03 | 109,00 | 327,00 |
| 51 | Relé auxiliar 12v 4 term. com suporte | Dni | Unid | 25 | 14,00 | 350,00 |
| 52 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Dni | Unid | 04 | 14,00 | 56,00 |
| 53 | Reparo bomba dágua com rolamento | Urba | Unid | 10 | 23,00 | 230,00 |
| 54 | Retentor dianteiro | Sabo | Unid | 10 | 17,00 | 170,00 |
| 55 | Retentor dianteiro pol. | Sabo | Unid | 10 | 25,00 | 250,00 |
| 56 | Retentor traseiro micro | Sabo | Unid | 08 | 41,00 | 328,00 |
| 57 | Retrovisor | Retrovex | Unid | 06 | 37,00 | 222,00 |
| 58 | Rolamento embreagem nac. | Skf | Unid | 06 | 175,00 | 1.050,00 |
| 59 | Rolamento roda dianteira externa | Skf | Unid | 10 | 81,00 | 810,00 |
| 60 | Rolamento roda dianteira interna | Skf | Unid | 10 | 113,00 | 1.130,00 |
| 61 | Rolamento roda traseira externa | Skf | Unid | 10 | 111,00 | 1.110,00 |
| 62 | Rolamento roda traseira interna | Skf | Unid | 10 | 125,00 | 1.250,00 |
| 63 | Segmento completo stander | Mwm | Unid | 03 | 322,00 | 966,00 |
| 64 | Semieixo 40 est. 100cm | Mec par | Unid | 03 | 401,00 | 1.203,00 |


PEDREIRAS/MA
Proc. 0008001/2023
FLS. 383
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Silicone brascoved alta temperatura | Orbi quimica | Unid | 15 | 12,00 | 180,00 |
| 66 | Soquete lanterna 1 polo | Rainha das sete | Unid | 15 | 9,00 | 135,00 |
| 67 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Orbi quimica | Caixa | 01 | 15,00 | 15,00 |
| 68 | Terminal de direção | Nakata | Unid | 04 | 13,00 | 52,00 |
| 69 | Terminal de instalação ¼ | Rainha das sete | Unid | 10 | 74,00 | 740,00 |
| 70 | Terminal de instalação 3/8 | Rainha das sete | Unid | 10 | 1,00 | 10,00 |
| 71 | Terminal de instalação fêmea com garra | Rainha das sete | Unid | 10 | 1,00 | 10,00 |
| 72 | Terminal de instalação menor 3/16 | Rainha das sete | Unid | 10 | 1,00 | 10,00 |
| 73 | Válvula admissão | Mwm | Unid | 04 | 1,00 | 4,00 |
| 74 | Válvula descarga | Knoor | Unid | 04 | 32,00 | 128,00 |
| 75 | Cola vedaescape 100g | Orbi quimica | Unid | 04 | 38,00 | 152,00 |
| 76 | Antiferrugem | Orbi quimica | Unid | 06 | 20,00 | 120,00 |
| 77 | Barra de direção | Trw | Unid | 03 | 15,00 | 45,00 |
| 78 | Bateria 12v 100ah | Heliar | Unid | 02 | 1.165,00 | 2.330,00 |
| 79 | Bomba gás | Bosch | Unid | 03 | 655,00 | 1.965,00 |
| 80 | Cilindro ignição | Mazu | Unid | 08 | 215,00 | 1.720,00 |
| 81 | Cilindro mestre | Trw | Unid | 08 | 75,00 | 600,00 |
| 82 | Cilindro roda traseira | Trw | Unid | 08 | 195,00 | 1.560,00 |
| 83 | Fechadura da porta | Zine guel | Unid | 04 | 75,00 | 300,00 |
| 84 | Fusível cartela | Dmi | Unid | 03 | 15,00 | 45,00 |
| 85 | Junta do escapamento | Sabo | Unid | 05 | 80,00 | 400,00 |
| 86 | Kit junta homocinética | Nakata | Unid | 08 | 115,00 | 920,00 |
| 87 | Lâmpada | Philips | Unid | 10 | 15,00 | 150,00 |
| 88 | Maçaneta do vidro | Zine guel | Unid | 05 | 25,00 | 125,00 |
| 89 | Para brisa | Sekurit | Unid | 02 | 1.315,00 | 2.630,00 |
| 90 | Pivô | Trw | Unid | 10 | 135,00 | 1.350,00 |
| 91 | Servo freio | Knoor | Unid | 03 | 71,00 | 213,00 |
| 92 | Tampa da roda | Rochester | Unid | 06 | 65,00 | 390,00 |

| MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE ANO 2013 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **UNID.** | **QTD.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 1 | Amortecedor traseiro | Cofap | Unid | 02 | 427,00 | 854,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1202 2
FLS. 324
Rub.

# Ev Auto Peças

**E S BEZERRA COMERCIO LTDA. CNPJ: 10.476.714/0001-24**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Amortecedor dianteiro | Cofap | Unid | 02 | 421,00 | 842,00 |
| 3 | Anel de segmento | Mahle | Unid | 12 | 311,00 | 3.732,00 |
| 4 | Base radiador maior | Suporte rei | Unid | 04 | 17,00 | 68,00 |
| 5 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Suporte rei | Unid | 04 | 17,00 | 68,00 |
| 6 | Bucha da biela | Mahle | Unid | 11 | 22,00 | 242,00 |
| 7 | Bucha mtr part intermed. std | Unifap | Unid | 15 | 10,00 | 150,00 |
| 8 | Cabo de acelerador | Cabovel | Unid | 03 | 111,00 | 333,00 |
| 9 | Camisa do cilindro seca stander | Mwm | Unid | 04 | 495,00 | 1.980,00 |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Rainha das sete | Unid | 15 | 55,00 | 825,00 |
| 11 | Chave seta alav. curta | Kostal | Unid | 02 | 203,00 | 406,00 |
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Trw | Unid | 02 | 145,00 | 290,00 |
| 13 | Correia compres. | Continental | Unid | 06 | 57,00 | 342,00 |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Continental | Unid | 06 | 68,00 | 408,00 |
| 15 | Correia gir. Alt. dh | Continental | Unid | 06 | 39,00 | 234,00 |
| 16 | Cruzeta | Spicer | Unid | 08 | 85,00 | 680,00 |
| 17 | Disco bem | Sachs | Unid | 04 | 271,00 | 1.084,00 |
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Butuem | Unid | 12 | 209,00 | 2.508,00 |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Eaton | Unid | 02 | 425,00 | 850,00 |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Eaton | Unid | 02 | 405,00 | 810,00 |
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Eaton | Unid | 02 | 421,00 | 842,00 |
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Eaton | Unid | 02 | 271,00 | 542,00 |
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Eaton | Unid | 02 | 284,00 | 568,00 |
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Extang | Unid | 02 | 210,00 | 420,00 |
| 25 | Fita isolamento 3 metros | 3m | Unid | 12 | 15,00 | 180,00 |
| 26 | Impulsor motor de partida | Zm | Unid | 04 | 79,00 | 316,00 |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Arielo | Unid | 04 | 285,00 | 1.140,00 |
| 28 | Induzido motor de partida 12v | Arielo | Unid | 05 | 180,00 | 900,00 |
| 29 | Interruptor freio com encaixe | 3rho | Unid | 05 | 60,00 | 300,00 |
| 30 | Junta cabeçote do motor | Mwm | Unid | 02 | 111,00 | 222,00 |
| 31 | Junta caixa de marcha jogo | Mwm | Unid | 03 | 325,00 | 975,00 |
| 32 | Junta motor dsl c/ret jogo | Mwm | Unid | 04 | 195,00 | 780,00 |
| 33 | Lâmpada 1 polo 12v | Philips | Unid | 15 | 7,00 | 105,00 |
| 34 | Lâmpada 12v 10w | Philips | Unid | 15 | 5,00 | 75,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0800012023
FLS. 328
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Lâmpada 12v 3w base vid gde | Philips | Unid | 15 | 5,00 | 75,00 |
| 36 | Lâmpada 2 polos desiguais 12v | Philips | Unid | 08 | 8,00 | 64,00 |
| 37 | Lâmpada biodo h4 12v 3 pinos | Philips | Unid | 08 | 17,00 | 136,00 |
| 38 | Lâmpada biodo 12v com rabicho | Philips | Unid | 10 | 17,00 | 170,00 |
| 39 | Lâmpada painel 12v 4w base ferro | Philips | Unid | 10 | 7,00 | 70,00 |
| 40 | Lâmpada painel 12v base vid. peq. | Philips | Unid | 10 | 7,00 | 70,00 |
| 41 | Limpador de para brisa jogo | Dina | Unid | 03 | 75,00 | 225,00 |
| 42 | Lona de freio traseiro jogo | Frasle | Unid | 05 | 123,00 | 615,00 |
| 43 | Palheta limpador de para brisa jogo | Frasle | Unid | 03 | 89,00 | 267,00 |
| 44 | Parafuso centro | Dina | Unid | 08 | 12,00 | 96,00 |
| 45 | Pastilha de freio dianteiro | Tabuleiro | Unid | 15 | 60,00 | 900,00 |
| 46 | Pino mola dianteiro | Tabuleiro | Unid | 12 | 15,00 | 180,00 |
| 47 | Pistão com anel std jogo | Mwm | Unid | 04 | 887,00 | 3.548,00 |
| 48 | Poltrona | Maximos | Unid | 15 | 738,00 | 11.070,00 |
| 49 | Porta escova motor de partida | Unifap | Unid | 04 | 61,00 | 244,00 |
| 50 | Regulador alternador 12v | Bosch | Unid | 03 | 109,00 | 327,00 |
| 51 | Relé auxiliar 12v 4 term. com suporte | Dni | Unid | 25 | 14,00 | 350,00 |
| 52 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Dni | Unid | 04 | 14,00 | 56,00 |
| 53 | Reparo bomba dágua com rolamento | Urba | Unid | 10 | 23,00 | 230,00 |
| 54 | Retentor dianteiro | Sabo | Unid | 10 | 17,00 | 170,00 |
| 55 | Retentor dianteiro pol. | Sabo | Unid | 10 | 25,00 | 250,00 |
| 56 | Retentor traseiro micro | Sabo | Unid | 08 | 41,00 | 328,00 |
| 57 | Retrovisor | Retrovex | Unid | 06 | 37,00 | 222,00 |
| 58 | Rolamento embreagem nac. | Skf | Unid | 06 | 175,00 | 1.050,00 |
| 59 | Rolamento roda dianteira externa | Skf | Unid | 10 | 81,00 | 810,00 |
| 60 | Rolamento roda dianteira interna | Skf | Unid | 10 | 113,00 | 1.130,00 |
| 61 | Rolamento roda traseira externa | Skf | Unid | 10 | 111,00 | 1.110,00 |
| 62 | Rolamento roda traseira interna | Skf | Unid | 10 | 125,00 | 1.250,00 |
| 63 | Segmento completo stander | Mwm | Unid | 03 | 322,00 | 966,00 |
| 64 | Semieixo 40 est. 100cm | Mec par | Unid | 03 | 401,00 | 1.203,00 |
| 65 | Silicone brascoved alta temperatura | Orbi quimica | Unid | 15 | 12,00 | 180,00 |
| 66 | Soquete lanterna 1 polo | Rainha das sete | Unid | 15 | 9,00 | 135,00 |
| 67 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Orbi quimica | Caixa | 01 | 15,00 | 15,00 |


PEDREIRASIMA
Proc. 020800/2023
FLS. 386
Rub.

# Ev Auto Peças

E S BEZERRA COMERCIO LTDA. CNPJ: 10.476.714/0001-24

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Terminal de direção | Nakata | Unid | 04 | 13,00 | 52,00 |
| 69 | Terminal de instalação ¼ | Rainha das sete | Unid | 10 | 74,00 | 740,00 |
| 70 | Terminal de instalação 3/8 | Rainha das sete | Unid | 10 | 1,00 | 10,00 |
| 71 | Terminal de instalação fêmea com garra | Rainha das sete | Unid | 10 | 1,00 | 10,00 |
| 72 | Terminal de instalação menor 3/16 | Rainha das sete | Unid | 10 | 1,00 | 10,00 |
| 73 | Válvula admissão | Mwm | Unid | 04 | 1,00 | 4,00 |
| 74 | Válvula descarga | Knoor | Unid | 04 | 32,00 | 128,00 |
| 75 | Cola vedaescape 100g | Orbi quimica | Unid | 04 | 38,00 | 152,00 |
| 76 | Antiferrugem | Orbi quimica | Unid | 06 | 20,00 | 120,00 |
| 77 | Barra de direção | Trw | Unid | 03 | 15,00 | 45,00 |
| 78 | Bateria 12v 100ah | Heliar | Unid | 02 | 1.165,00 | 2.330,00 |
| 79 | Bomba gás | Bosch | Unid | 03 | 655,00 | 1.965,00 |
| 80 | Cilindro ignição | Mazu | Unid | 08 | 215,00 | 1.720,00 |
| 81 | Cilindro mestre | Trw | Unid | 08 | 75,00 | 600,00 |
| 82 | Cilindro roda traseira | Trw | Unid | 08 | 195,00 | 1.560,00 |
| 83 | Fechadura da porta | Zine guel | Unid | 04 | 75,00 | 300,00 |
| 84 | Fusível cartela | Dmi | Unid | 03 | 15,00 | 45,00 |
| 85 | Junta do escapamento | Sabo | Unid | 05 | 80,00 | 400,00 |
| 86 | Kit junta homocinética | Nakata | Unid | 08 | 115,00 | 920,00 |
| 87 | Lâmpada | Philips | Unid | 10 | 15,00 | 150,00 |
| 88 | Maçaneta do vidro | Zine guel | Unid | 05 | 25,00 | 125,00 |
| 89 | Para brisa | Sekurit | Unid | 02 | 1.315,00 | 2.630,00 |
| 90 | Pivô | Trw | Unid | 10 | 135,00 | 1.350,00 |
| 91 | Servo freio | Knoor | Unid | 03 | 71,00 | 213,00 |
| 92 | Tampa da roda | Rochester | Unid | 06 | 65,00 | 390,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/202 3
FLS 387
Rub

| MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 ED ANO 2012/2013 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MARCA | QTD. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01 | Amortecedor traseiro | Unid | Cofap | 8 | 428,00 | 6.848,00 |
| 02 | Amortecedor dianteiro | Unid | Cofap | 8 | 415,00 | 6.640,00 |
| 03 | Anel de segmento | Unid | Mahle | 24 | 365,00 | 17.520,00 |
| 04 | Base radiador maior | Unid | Suporte rei | 8 | 25,00 | 400,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Unid | Suporte rei | 8 | 20,00 | 320,00 |
| 06 | Bucha da biela | Unid | Mahle | 22 | 20,00 | 880,00 |
| 07 | Bucha mtr part intermed. std | Unid | Unifap | 30 | 10,00 | 600,00 |
| 08 | Cabo de acelerador | Unid | Cabovel | 6 | 153,00 | 1.836,00 |
| 09 | Camisa do cilindro seca stander | Unid | Mwm | 8 | 685,00 | 10.960,00 |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Unid | Rainha das sete | 25 | 1,00 | 50,00 |
| 11 | Chave seta alav. curta | Unid | Kostal | 4 | 180,00 | 1.080,00 |
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Unid | Trw | 4 | 185,00 | 1.480,00 |
| 13 | Correia compres. | Unid | Continental | 12 | 40,00 | 960,00 |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Unid | Continental | 12 | 75,00 | 1.800,00 |
| 15 | Correia gir. Alt. dh | Unid | Continental | 12 | 89,00 | 2.136,00 |
| 16 | Cruzeta | Unid | Spicer | 16 | 80,00 | 2.560,00 |
| 17 | Disco bem | Unid | Sachs | 8 | 394,00 | 6.304,00 |
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Unid | Butuem | 24 | 355,00 | 17.040,00 |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Unid | Eaton | 4 | 405,00 | 3.240,00 |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Unid | Eaton | 4 | 384,00 | 3.072,00 |
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Unid | Eaton | 4 | 384,00 | 3.072,00 |
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Unid | Eaton | 4 | 421,00 | 3.368,00 |
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Unid | Eaton | 4 | 505,00 | 4.040,00 |
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Unid | Extang | 4 | 215,00 | 1.720,00 |
| 25 | Fita isolamento 3 metros | Unid | 3m | 14 | 15,00 | 420,00 |
| 26 | Impulsor motor de partida | Unid | Zm | 8 | 122,00 | 1.952,00 |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Unid | Arielo | 8 | 203,00 | 3.248,00 |
| 28 | Interruptor freio com encaixe | Unid | 3rho | 10 | 36,00 | 720,00 |
| 29 | Junta cabeçote do motor | Unid | Mwm | 4 | 124,00 | 992,00 |
| 30 | Junta caixa de marcha jogo | Unid | Mwm | 3 | 56,00 | 392,00 |
| 31 | Junta motor dsl c/ret jogo | Unid | Mwm | 8 | 410,00 | 6.560,00 |
| 32 | Lâmpada 1 polo 24v | Unid | Philips | 26 | 10,00 | 520,00 |
| 33 | Lâmapda 24v 10w | Unid | Philips | 26 | 11,00 | 572,00 |
| 34 | Lâmpada 24v 3w base vid gde | Unid | Philips | 15 | 8,00 | 240,00 |
| 35 | Lâmpada 2 polos desiguais 24v | Unid | Philips | 16 | 11,00 | 352,00 |
| 36 | Lâmpada biodo h4 24v 3 pinos | Unid | Philips | 15 | 35,00 | 1.050,00 |
| 37 | Lâmpada biodo 24v com rabicho | Unid | Philips | 8 | 11,00 | 176,00 |


PEDREIRA/MA
Proc. 0080001/202 3
FLS. 388
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Lâmpada painel 24v 4w base ferro | Unid | Philips | 8 | 8,00 | 128,00 |
| 39 | Lâmpada painel 24v base vid. peq. | Unid | Philips | 8 | 8,00 | 128,00 |
| 40 | Limpador de para brisa jogo | Unid | Dina | 6 | 67,00 | 804,00 |
| 41 | Lona de freio traseiro jogo | Unid | Frasle | 10 | 159,00 | 3.180,00 |
| 42 | Palheta limpador de para brisa jogo | Unid | Frasle | 10 | 159,00 | 1.908,00 |
| 43 | Parafuso centro | Unid | Dina | 6 | 67,00 | 2.144,00 |
| 44 | Pastilha de freio dianteiro | Unid | Tabuleiro | 16 | 11,00 | 550,00 |
| 45 | Pino mola dianteiro | Unid | Tabuleiro | 25 | 30,00 | 1.500,00 |
| 46 | Pistão com anel std jogo | Unid | Mwm | 7 | 795,00 | 11.130,00 |
| 47 | Poltrona | Unid | Maximos | 50 | 620,00 | 49.600,00 |
| 48 | Porta escova motor de partida | Unid | Unifap | 6 | 45,00 | 540,00 |
| 49 | Regulador alternador 24v | Unid | Bosch | 2 | 165,00 | 660,00 |
| 50 | Relé auxiliar 24v 4 term. com suporte | Unid | Dni | 32 | 15,00 | 975,00 |
| 51 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Unid | Dni | 8 | 15,00 | 240,00 |
| 52 | Reparo bomba dágua com rolamento | Unid | Urba | 17 | 195,00 | 6.825,00 |
| 53 | Retentor dianteiro | Unid | Sabo | 23 | 43,00 | 1.935,00 |
| 54 | Retentor dianteiro pol. | Unid | Sabo | 23 | 65,00 | 2.925,00 |
| 55 | Retentor traseiro micro | Unid | Sabo | 15 | 50,00 | 1.500,00 |
| 56 | Retrovisor | Unid | Retrovex | 12 | 95,00 | 2.280,00 |
| 57 | Rolamento embreagem nac. | Unid | Skf | 10 | 161,00 | 3.220,00 |
| 58 | Rolamento roda dianteira externa | Unid | Skf | 16 | 123,00 | 4.305,00 |
| 59 | Rolamento roda dianteira interna | Unid | Skf | 16 | 134,00 | 4.690,00 |
| 60 | Rolamento roda traseira externa | Unid | Skf | 16 | 146,00 | 5.110,00 |
| 61 | Rolamento roda traseira interna | Unid | Skf | 16 | 167,00 | 5.845,00 |
| 62 | Segmento completo stander | Unid | Mwm | 6 | 274,00 | 3.288,00 |
| 63 | Semieixo 40 est. 100cm | Unid | Mec par | 5 | 705,00 | 6.345,00 |
| 64 | Silicone brascoved alta temperatura | Unid | Orbi quimica | 60 | 14,00 | 840,00 |
| 65 | Soquete lanterna 1 polo | Unid | Rainha das sete | 25 | 11,00 | 495,00 |
| 66 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Caixa | Orbi quimica | 2 | 15,00 | 30,00 |
| 67 | Terminal de direção | Unid | Nakata | 10 | 145,00 | 2.900,00 |
| 68 | Terminal de instalação ¼ | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,00 | 40,00 |
| 69 | Terminal de instalação 3/8 | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,00 | 40,00 |
| 70 | Terminal de instalação fêmea com garra | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,00 | 40,00 |


PEDREIRASIMA
Proc. 0208001/2023
FLS. 389
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Terminal de instalação menor 3/16 | Unid | Rainha das sete | 20 | 1,00 | 40,00 |
| 72 | Válvula admissão | Unid | Mwm | 8 | 30,00 | 450,00 |
| 73 | Válvula descarga | Unid | Knoor | 8 | 30,00 | 450,00 |
| 74 | Cola vedaescape 100g | Unid | Orbi quimica | 8 | 20,00 | 300,00 |
| 75 | Antiferrugem | Unid | Orbi quimica | 10 | 15,00 | 300,00 |
| 76 | Barra de direção | Unid | Trw | 5 | 395,00 | 300,00 |
| 77 | Bateria 12v 150ah | Unid | Heliar | 8 | 1,165,00 | 18.640,00 |
| 78 | Bomba gás | Unid | Bosch | 5 | 415,00 | 3.735,00 |
| 79 | Cilindro ignição | Unid | Mazu | 15 | 83,00 | 2.490,00 |
| 80 | Cilindro mestre | Unid | Trw | 15 | 201,00 | 6.030,00 |
| 81 | Cilindro roda traseira | Unid | Trw | 15 | 131,00 | 3.930,00 |
| 82 | Fechadura da porta | Unid | Zine guel | 4 | 65,00 | 975,00 |
| 83 | Fusível cartela | Unid | Dmi | 6 | 13,00 | 156,00 |
| 84 | Junta do escapamento | Unid | Sabo | 9 | 15,00 | 270,00 |
| 85 | Kit junta homocinética | Unid | Nakata | 14 | 195,00 | 5.460,00 |
| 86 | Lâmpada | Unid | Philips | 20 | 9,00 | 315,00 |
| 87 | Maçaneta do vidro | Unid | Zine guel | 10 | 17,00 | 306,00 |
| 88 | Para brisa | Unid | Sekurit | 4 | 1.185,00 | 9.480,00 |
| 89 | Pivô | Unid | Trw | 20 | 175,00 | 7.000,00 |
| 90 | Servo freio | Unid | Knoor | 5 | 644,00 | 5.796,00 |
| 91 | Tampa da roda | Unid | Rochester | 10 | 40,00 | 800,00 |

| ÔNIBUS VW/NEOBUS MINE ESC. ANO 2018/2019 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID.** | **MARCA** | **QTD.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 01 | Amortecedor traseiro | Unid | Cofap | 04 | 428,00 | 1.712,00 |
| 02 | Amortecedor dianteiro | Unid | Cofap | 04 | 415,00 | 1.660,00 |
| 03 | Anel de segmento | Unid | Mahle | 12 | 365,00 | 4.380,00 |
| 04 | Base radiador maior | Unid | Suporte rei | 04 | 25,00 | 100,00 |
| 05 | Borracha amortecedor dianteiro com cano | Unid | Suporte rei | 04 | 20,00 | 80,00 |
| 06 | Bucha da biela | Unid | Mahle | 12 | 20,00 | 240,00 |
| 07 | Bucha mtr part intermed. std | Unid | Unifap | 15 | 10,00 | 150,00 |
| 08 | Cabo de acelerador | Unid | Cabovel | 03 | 153,00 | 459,00 |


PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 390
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | Camisa do cilindro seca stander | Unid | Mwm | 08 | 685,00 | 5.480,00 |
| 10 | Capa. Term. Inst. 6.3 fêmea trava | Unid | Rainha das sete | 25 | 1,00 | 25,00 |
| 11 | Chave seta alav. curta | Unid | Kostal | 03 | 180,00 | 540,00 |
| 12 | Cilindro auxiliar de embreagem | Unid | Trw | 02 | 185,00 | 370,00 |
| 13 | Correia compres. | Unid | Continental | 06 | 40,00 | 240,00 |
| 14 | Correia gir. alt. Bomba dágua | Unid | Continental | 06 | 75,00 | 450,00 |
| 15 | Correia gir. Alt. dh | Unid | Continental | 06 | 89,00 | 534,00 |
| 16 | Cruzeta | Unid | Spicer | 08 | 80,00 | 640,00 |
| 17 | Disco bem | Unid | Sachs | 04 | 394,00 | 1.576,00 |
| 18 | Embuchamento c/rol jg | Unid | Butuem | 12 | 355,00 | 4.260,00 |
| 19 | Engrenagem 2ª vol. Livre 32 dentes | Unid | Eaton | 02 | 405,00 | 810,00 |
| 20 | Engrenagem 3ª vol. 25 dentes | Unid | Eaton | 02 | 384,00 | 768,00 |
| 21 | Engrenagem 5ª vol. Fixa 36 dentes | Unid | Eaton | 02 | 384,00 | 768,00 |
| 22 | Engrenagem ré 20 dentes | Unid | Eaton | 02 | 421,00 | 842,00 |
| 23 | Engrenagem ré 36 dentes | Unid | Eaton | 02 | 505,00 | 1.010,00 |
| 24 | Extintor pó abc pressunvisado 6kl | Unid | Extang | 02 | 215,00 | 430,00 |
| 25 | Fita isolamento 3 metros | Unid | 3m | 07 | 15,00 | 105,00 |
| 26 | Impulsor motor de partida | Unid | Zm | 04 | 122,00 | 488,00 |
| 27 | Induzido motor de partida 24v | Unid | Arielo | 04 | 203,00 | 812,00 |
| 28 | Interruptor freio com encaixe | Unid | 3rho | 06 | 36,00 | 216,00 |
| 29 | Junta cabeçote do motor | Unid | Mwm | 03 | 124,00 | 372,00 |
| 30 | Junta caixa de marcha jogo | Unid | Mwm | 03 | 56,00 | 168,00 |
| 31 | Junta motor dsl c/ret jogo | Unid | Mwm | 04 | 410,00 | 1.640,00 |
| 32 | Lâmpada 1 polo 24v | Unid | Philips | 14 | 10,00 | 140,00 |
| 33 | Lâmapda 24v 10w | Unid | Philips | 14 | 11,00 | 154,00 |
| 34 | Lâmpada 24v 3w base vid gde | Unid | Philips | 08 | 8,00 | 64,00 |
| 35 | Lâmpada 2 polos desiguais 24v | Unid | Philips | 10 | 11,00 | 110,00 |
| 36 | Lâmpada biodo h4 24v 3 pinos | Unid | Philips | 06 | 35,00 | 210,00 |
| 37 | Lâmpada biodo 24v com rabicho | Unid | Philips | 08 | 11,00 | 88,00 |
| 38 | Lâmpada painel 24v 4w base ferro | Unid | Philips | 08 | 8,00 | 64,00 |
| 39 | Lâmpada painel 24v base vid. peq. | Unid | Philips | 08 | 8,00 | 64,00 |
| 40 | Limpador de para brisa jogo | Unid | Dina | 04 | 67,00 | 268,00 |
| 41 | Lona de freio traseiro jogo | Unid | Frasle | 05 | 159,00 | 795,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208901/2023
FLS. 991
Rub.

# Ev Auto Peças

**E S BEZERRA COMERCIO LTDA. CNPJ: 10.476.714/0001-24**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Palheta limpador de para brisa jogo | Unid | Frasle | 06 | 159,00 | 954,00 |
| 43 | Parafuso centro | Unid | Dina | 08 | 67,00 | 536,00 |
| 44 | Pastilha de freio dianteiro | Unid | Tabuleiro | 04 | 11,00 | 44,00 |
| 45 | Pino mola dianteiro | Unid | Tabuleiro | 12 | 30,00 | 360,00 |
| 46 | Pistão com anel std jogo | Unid | Mwm | 04 | 795,00 | 3.180,00 |
| 47 | Poltrona | Unid | Maximos | 14 | 620,00 | 8.680,00 |
| 48 | Porta escova motor de partida | Unid | Unifap | 04 | 45,00 | 180,00 |
| 49 | Regulador alternador 24v | Unid | Bosch | 01 | 165,00 | 165,00 |
| 50 | Relé auxiliar 24v 4 term. com suporte | Unid | Dni | 15 | 15,00 | 153,00 |
| 51 | Relé pisca 3 terminais sem suporte | Unid | Dni | 04 | 15,00 | 60,00 |
| 52 | Reparo bomba dágua com rolamento | Unid | Urba | 10 | 195,00 | 1.950,00 |
| 53 | Retentor dianteiro | Unid | Sabo | 10 | 43,00 | 430,00 |
| 54 | Retentor dianteiro pol. | Unid | Sabo | 10 | 65,00 | 650,00 |
| 55 | Retentor traseiro micro | Unid | Sabo | 10 | 50,00 | 500,00 |
| 56 | Retrovisor | Unid | Retrovex | 08 | 95,00 | 760,00 |
| 57 | Rolamento embreagem nac. | Unid | Skf | 06 | 161,00 | 966,00 |
| 58 | Rolamento roda dianteira externa | Unid | Skf | 10 | 123,00 | 1.230,00 |
| 59 | Rolamento roda dianteira interna | Unid | Skf | 10 | 134,00 | 1.340,00 |
| 60 | Rolamento roda traseira externa | Unid | Skf | 10 | 146,00 | 1.460,00 |
| 61 | Rolamento roda traseira interna | Unid | Skf | 10 | 167,00 | 1.670,00 |
| 62 | Segmento completo stander | Unid | Mwm | 04 | 274,00 | 1.096,00 |
| 63 | Semieixo 40 est. 100cm | Unid | Mec par | 02 | 705,00 | 1.410,00 |
| 64 | Silicone brascoved alta temperatura | Unid | Orbi quimica | 20 | 14,00 | 280,00 |
| 65 | Soquete lanterna 1 polo | Unid | Rainha das sete | 10 | 11,00 | 110,00 |
| 66 | Super lub 300ml caixa com 12 unidades | Caixa | Orbi quimica | 01 | 15,00 | 15,00 |
| 67 | Terminal de direção | Unid | Nakata | 06 | 145,00 | 870,00 |
| 68 | Terminal de instalação ¼ | Unid | Rainha das sete | 15 | 1,00 | 15,00 |
| 69 | Terminal de instalação 3/8 | Unid | Rainha das sete | 15 | 1,00 | 15,00 |
| 70 | Terminal de instalação fêmea com garra | Unid | Rainha das sete | 15 | 1,00 | 15,00 |
| 71 | Terminal de instalação menor 3/16 | Unid | Rainha das sete | 15 | 1,00 | 15,00 |
| 72 | Válvula admissão | Unid | Mwm | 04 | 30,00 | 120,00 |
| 73 | Válvula descarga | Unid | Knoor | 04 | 30,00 | 120,00 |
| 74 | Cola vedaescape 100g | Unid | Orbi quimica | 04 | 20,00 | 80,00 |

PEDREIRA/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 392
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Antiferrugem | Unid | Orbi quimica | 06 | 15,00 | 90,00 |
| 76 | Barra de direção | Unid | Trw | 03 | 395,00 | 1.185,00 |
| 77 | Bateria 12v 150ah | Unid | Heliar | 04 | 1,165,00 | 4.660,00 |
| 78 | Bomba gás | Unid | Bosch | 02 | 415,00 | 830,00 |
| 79 | Cilindro ignição | Unid | Mazu | 10 | 83,00 | 830,00 |
| 80 | Cilindro mestre | Unid | Trw | 10 | 201,00 | 2.010,00 |
| 81 | Cilindro roda traseira | Unid | Trw | 10 | 131,00 | 1.310,00 |
| 82 | Fechadura da porta | Unid | Zine guel | 04 | 65,00 | 260,00 |
| 83 | Fusível cartela | Unid | Dmi | 04 | 13,00 | 52,00 |
| 84 | Junta do escapamento | Unid | Sabo | 04 | 15,00 | 60,00 |
| 85 | Kit junta homocinética | Unid | Nakata | 06 | 195,00 | 1.170,00 |
| 86 | Lâmpada | Unid | Philips | 10 | 9,00 | 90,00 |
| 87 | Maçaneta do vidro | Unid | Zine guel | 04 | 17,00 | 68,00 |
| 88 | Para brisa | Unid | Sekurit | 02 | 1.185,00 | 2.370,00 |
| 89 | Pivô | Unid | Trw | 10 | 175,00 | 1.750,00 |
| 90 | Servo freio | Unid | Knoor | 02 | 644,00 | 1.288,00 |
| 91 | Tampa da roda | Unid | Rochester | 06 | 40,00 | 240,00 |

| FIAT MOBI LIKE 2021 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID** | **MARCA** | **QTD** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 01 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unid | Cofap | 36 | 435,00 | 73.080,00 |
| 02 | Amortecedor traseiro turbogas | Unid | Cofap | 36 | 435,00 | 73.080,00 |
| 03 | Asa de urubu | Unid | Fiat | 32 | 102,00 | 13.056,00 |
| 04 | Barra axial dir | Unid | Trw | 33 | 35,00 | 3.850,00 |
| 05 | Base coxim amort .dt | Unid | Axios | 33 | 79,00 | 8.690,00 |
| 06 | Base cx marcha | Unid | Axios | 33 | 60,00 | 6.600,00 |
| 07 | Base motor dt d | Unid | Axios | 30 | 55,00 | 5.060,00 |
| 08 | Bateria 60 amperes | Unid | Heliar | 23 | 510,00 | 63.750,00 |
| 09 | Bomba d´água | Unid | Urba | 26 | 480,00 | 34.560,00 |
| 10 | Bomba de óleo | Unid | Shadek | 20 | 445,00 | 32.040,00 |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unid | Dhb | 20 | 549,00 | 39.528,00 |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unid | Fiat | 33 | 65,00 | 6.825,00 |


PEDREIRAS/MA
Proc. 020800[illegible]/202[illegible]
FLS 303

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Bucha da sapata | Unid | Fiat | 41 | 12,00 | 1.740,00 |
| 14 | Cabeçote motor | Unid | Fiat | 20 | 571,00 | 35.402,00 |
| 15 | Cabo acelerador | Unid | Cabovel | 33 | 51,00 | 9.945,00 |
| 16 | Cabo de freio completo | Unid | Cabovel | 33 | 76,00 | 14.820,00 |
| 17 | Cabo de vela | Unid | Ngk | 33 | 80,00 | 16.400,00 |
| 18 | Cabo embreagem | Unid | Cabovel | 33 | 45,00 | 9.225,00 |
| 19 | Chave de roda | Unid | Gedore | 30 | 31,00 | 2.232,00 |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unid | Trw | 43 | 139,00 | 32.665,00 |
| 21 | Cilindro rd ts | Unid | Trw | 37 | 31,00 | 7.285,00 |
| 22 | Colar de embreagem | Unid | Ina | 25 | 601,00 | 93.155,00 |
| 23 | Correia dentada | Unid | Continental | 38 | 43,00 | 18.920,00 |
| 24 | Correia gir alt dh | Unid | Continental | 42 | 30,00 | 10.800,00 |
| 25 | Disco de freio dt | Unid | Trw | 25 | 530,00 | 82.150,00 |
| 26 | Farol dt direito | Unid | Arteb | 28 | 201,00 | 10.854,00 |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unid | Arteb | 28 | 201,00 | 10.854,00 |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unid | Tecfil | 90 | 18,00 | 9.180,00 |
| 29 | Filtro de combustível | Unid | Tecfil | 90 | 18,00 | 9.180,00 |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unid | Tecfil | 80 | 18,00 | 5.580,00 |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unid | Tecfil | 80 | 18,00 | 5.580,00 |
| 32 | Hidrovacuo | Unid | Bosch | 25 | 318,00 | 16.536,00 |
| 33 | Jogo arruela comando | Unid | Metal leve | 28 | 253,00 | 13.662,00 |
| 34 | Jogo balancim motor | Unid | Metal leve | 28 | 91,00 | 6.734,00 |
| 35 | Jogo bronze biela | Unid | Metal leve | 28 | 139,00 | 10.286,00 |
| 36 | Jogo bronze comando central | Unid | Metal leve | 26 | 154,00 | 11.088,00 |
| 37 | Jogo junta motor | Unid | Sabo | 26 | 156,00 | 11.232,00 |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Unid | Metal leve | 26 | 117,00 | 8.424,00 |
| 39 | Jogo pistom motor | Unid | Metal leve | 26 | 95,00 | 6.840,00 |
| 40 | Jogo segmento motor | Unid | Metal leve | 26 | 215,00 | 15.480,00 |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | Spicer | 28 | 81,00 | 7.614,00 |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Unid | Sacks | 20 | 1.070,00 | 98.440,00 |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Unid | Trw | 26 | 249,00 | 32.868,00 |
| 44 | Kit rolamento ts | Unid | Skf | 37 | 30,00 | 7.050,00 |
| 45 | Lanterna ts d | Unid | Arteb | 34 | 62,00 | 4.464,00 |


PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/2023
FLS. 394
Rub.

# Ev Auto Peças

E S BEZERRA COMERCIO LTDA. CNPJ: 10.476.714/0001-24

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Lanterna ts e | Unid | Arteb | 34 | 75,00 | 5.400,00 |
| 47 | Lona traseira | Unid | Frasle | 35 | 75,00 | 12.750,00 |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unid | Borcal | 25 | 280,00 | 14.560,00 |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unid | Universal | 34 | 55,00 | 5.060,00 |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unid | Sabo | 82 | 45,00 | 6.480,00 |
| 51 | Mangote superior radiador | Unid | Sabo | 82 | 30,00 | 4.320,00 |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | Trw | 82 | 30,00 | 4.320,00 |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | Trw | 82 | 45,00 | 6.480,00 |
| 54 | Motor de partida | Unid | Bosch | 16 | 1.700,00 | 88.400,00 |
| 55 | Palhetas convencionais | Unid | Dina | 82 | 87,00 | 14.268,00 |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unid | Pilkington | 25 | 771,00 | 40.092,00 |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unid | Fiat | 25 | 840,00 | 43.680,00 |
| 58 | Parachoque traseiro | Unid | Fiat | 25 | 1.195,00 | 62.140,00 |
| 59 | Pastilha freio dt | Unid | Frasle | 35 | 203,00 | 60.900,00 |
| 60 | Pivô | Unid | Trw | 31 | 260,00 | 58.240,00 |
| 61 | Protetor de cárter | Unid | Fiat | 45 | 33,00 | 2.376,00 |
| 62 | Radiador | Unid | Visconde | 25 | 330,00 | 23.760,00 |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unid | Trw | 66 | 50,00 | 6.200,00 |
| 64 | Retentor volante motor | Unid | Sabo | 28 | 205,00 | 29.520,00 |
| 65 | Retrovisor direito | Unid | Retrovex | 33 | 131,00 | 13.624,00 |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unid | Retrovex | 33 | 160,00 | 16.640,00 |
| 67 | Rolamento roda dt | Unid | Skf | 44 | 91,00 | 22.386,00 |
| 68 | Sapata de freio | Unid | Frasle | 42 | 91,00 | 21.294,00 |
| 69 | Silencioso ts | Unid | Fiat | 31 | 610,00 | 43.920,00 |
| 70 | Tambor de freio ts | Unid | Trw | 30 | 255,00 | 28.560,00 |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unid | Universal | 30 | 173,00 | 22.836,00 |
| 72 | Terminal | Unid | Trw | 31 | 41,00 | 2.952,00 |
| 73 | Terminal direção | Unid | Trw | 31 | 50,00 | 3.600,00 |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unid | Universal | 32 | 55,00 | 7.260,00 |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unid | Universal | 32 | 55,00 | 7.260,00 |
| 76 | Jogo de Velas | Unid | Ngk | 32 | 99,00 | 19.404,00 |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unid | Fiat | 19 | 390,00 | 28.080,00 |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unid | Fiat | 19 | 460,00 | 33.120,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0206001/2023
FLS. 395
Rub.

# Ev Auto Peças

E S BEZERRA COMERCIO LTDA. CNPJ: 10.476.714/0001-24

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Virabrequim do motor | Unid | Fiat | 19 | 531,00 | 48.852,00 |

| FIAT FIORINO 2022 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | MARCA | QTD | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unid | Cofap | 06 | 435,00 | 2.610,00 |
| 02 | Amortecedor traseiro turbogas | Unid | Cofap | 06 | 435,00 | 2.610,00 |
| 03 | Asa de urubu | Unid | Fiat | 06 | 102,00 | 612,00 |
| 04 | Barra axial dir | Unid | Trw | 06 | 35,00 | 210,00 |
| 05 | Base coxim amort .dt | Unid | Axios | 06 | 79,00 | 474,00 |
| 06 | Base cx marcha | Unid | Axios | 06 | 60,00 | 360,00 |
| 07 | Base motor dt d | Unid | Axios | 06 | 55,00 | 330,00 |
| 08 | Bateria 60 amperes | Unid | Heliar | 04 | 510,00 | 2.040,00 |
| 09 | Bomba d´água | Unid | Urba | 04 | 480,00 | 1.920,00 |
| 10 | Bomba de óleo | Unid | Shadek | 04 | 445,00 | 1,780,00 |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unid | Dhb | 04 | 549,00 | 2.196,00 |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unid | Fiat | 04 | 65,00 | 260,00 |
| 13 | Bucha da sapata | Unid | Fiat | 06 | 12,00 | 72,00 |
| 14 | Cabeçote motor | Unid | Fiat | 02 | 571,00 | 1.142,00 |
| 15 | Cabo acelerador | Unid | Cabovel | 06 | 51,00 | 306,00 |
| 16 | Cabo de freio completo | Unid | Cabovel | 06 | 76,00 | 456,00 |
| 17 | Cabo de vela | Unid | Ngk | 06 | 80,00 | 480,00 |
| 18 | Cabo embreagem | Unid | Cabovel | 10 | 45,00 | 450,00 |
| 19 | Chave de roda | Unid | Gedore | 02 | 31,00 | 62,00 |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unid | Trw | 06 | 139,00 | 834,00 |
| 21 | Cilindro rd ts | Unid | Trw | 06 | 31,00 | 186,00 |
| 22 | Colar de embreagem | Unid | Ina | 06 | 601,00 | 3.606,00 |
| 23 | Correia dentada | Unid | Continental | 10 | 43,00 | 430,00 |
| 24 | Correia gir alt dh | Unid | Continental | 10 | 30,00 | 300,00 |
| 25 | Disco de freio dt | Unid | Trw | 10 | 530,00 | 5.300,00 |
| 26 | Farol dt direito | Unid | Arteb | 04 | 201,00 | 804,00 |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unid | Arteb | 04 | 201,00 | 804,00 |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unid | Tecfil | 06 | 18,00 | 108,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/202 3
FLS 396
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Filtro de combustível | Unid | Tecfil | 06 | 18,00 | 108,00 |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unid | Tecfil | 06 | 18,00 | 108,00 |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unid | Tecfil | 06 | 18,00 | 108,00 |
| 32 | Hidrovacuo | Unid | Bosch | 04 | 318,00 | 1.272,00 |
| 33 | Jogo arruela comando | Unid | Metal leve | 02 | 253,00 | 506,00 |
| 34 | Jogo balancim motor | Unid | Metal leve | 02 | 91,00 | 182,00 |
| 35 | Jogo bronze biela | Unid | Metal leve | 02 | 139,00 | 278,00 |
| 36 | Jogo bronze comando central | Unid | Metal leve | 02 | 154,00 | 308,00 |
| 37 | Jogo junta motor | Unid | Sabo | 02 | 156,00 | 312,00 |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Unid | Metal leve | 02 | 117,00 | 234,00 |
| 39 | Jogo pistom motor | Unid | Metal leve | 02 | 95,00 | 190,00 |
| 40 | Jogo segmento motor | Unid | Metal leve | 02 | 215,00 | 430,00 |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | Spicer | 06 | 81,00 | 486,00 |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Unid | Sacks | 03 | 1.070,00 | 3.210,00 |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Unid | Trw | 04 | 249,00 | 996,00 |
| 44 | Kit rolamento ts | Unid | Skf | 04 | 30,00 | 120,00 |
| 45 | Lanterna ts d | Unid | Arteb | 03 | 62,00 | 186,00 |
| 46 | Lanterna ts e | Unid | Arteb | 03 | 75,00 | 225,00 |
| 47 | Lona traseira | Unid | Frasle | 04 | 75,00 | 300,00 |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unid | Borcal | 02 | 280,00 | 560,00 |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unid | Universal | 06 | 55,00 | 330,00 |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unid | Sabo | 04 | 45,00 | 180,00 |
| 51 | Mangote superior radiador | Unid | Sabo | 04 | 30,00 | 120,00 |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | Trw | 04 | 30,00 | 120,00 |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | Trw | 04 | 45,00 | 180,00 |
| 54 | Motor de partida | Unid | Bosch | 02 | 1.700,00 | 3.400,00 |
| 55 | Palhetas convencionais | Unid | Dina | 06 | 87,00 | 522,00 |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unid | Pilkington | 03 | 771,00 | 2.313,00 |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unid | Fiat | 03 | 840,00 | 2.520,00 |
| 58 | Parachoque traseiro | Unid | Fiat | 03 | 1.195,00 | 3.585,00 |
| 59 | Pastilha freio dt | Unid | Frasle | 10 | 203,00 | 2.030,00 |
| 60 | Pivô | Unid | Trw | 10 | 260,00 | 2.600,00 |
| 61 | Protetor de cárter | Unid | Fiat | 04 | 33,00 | 132,00 |


PEDREIRAS/MA
Proc. 02080012022
FLS. 394
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Radiador | Unid | Visconde | 03 | 330,00 | 990,00 |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unid | Trw | 03 | 50,00 | 150,00 |
| 64 | Retentor volante motor | Unid | Sabo | 04 | 205,00 | 820,00 |
| 65 | Retrovisor direito | Unid | Retrovex | 04 | 131,00 | 524,00 |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unid | Retrovex | 04 | 160,00 | 640,00 |
| 67 | Rolamento roda dt | Unid | Skf | 06 | 91,00 | 546,00 |
| 68 | Sapata de freio | Unid | Frasle | 06 | 91,00 | 546,00 |
| 69 | Silencioso ts | Unid | Fiat | 04 | 610,00 | 2.440,00 |
| 70 | Tambor de freio ts | Unid | Trw | 04 | 255,00 | 1.020,00 |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unid | Universal | 04 | 173,00 | 692,00 |
| 72 | Terminal | Unid | Trw | 04 | 41,00 | 164,00 |
| 73 | Terminal direção | Unid | Trw | 06 | 50,00 | 300,00 |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unid | Universal | 06 | 55,00 | 330,00 |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unid | Universal | 06 | 55,00 | 330,00 |
| 76 | Jogo de Velas | Unid | Ngk | 10 | 99,00 | 990,00 |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unid | Fiat | 03 | 390,00 | 1.170,00 |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unid | Fiat | 03 | 460,00 | 1.380,00 |
| 79 | Virabrequim do motor | Unid | Fiat | 04 | 531,00 | 2.124,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 398
Rub.

| FORD RANGER XLS D4 2014 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **MARCA** | **QUANT.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 01 | Abraçadeira do escapamento | Unidade | Vp8 | 6 | 27,00 | 324,00 |
| 02 | Abraçadeira mangote do radiador | Unidade | Vp8 | 15 | 13,00 | 390,00 |
| 03 | Alternador | Unidade | Bosch | 2 | 1.114,00 | 2.228,00 |
| 04 | Amortecedor dianteiro | Par | Cofap | 4 | 194,00 | 1.358,00 |
| 05 | Amortecedor traseiro | Par | Cofap | 4 | 175,00 | 1.225,00 |
| 06 | Anel de vedação do escapamento | Unidade | Kit cia | 6 | 21,00 | 231,00 |
| 07 | Balança traseira | Unidade | Perfect | 4 | 127,00 | 1.016,00 |
| 08 | Banco estofado | Unidade | Shutt | 4 | 238,00 | 952,00 |
| 09 | Barra de direção | Unidade | Trw | 4 | 214,00 | 1.284,00 |
| 10 | Base amortecedor | Unidade | Cofap | 4 | 51,00 | 510,00 |
| 11 | Base da caixa de marcha | Unidade | Axios | 4 | 63,00 | 630,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Base do motor | Unidade | Axios | 4 | 71,00 | 710,00 |
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unidade | Moura | 2 | 870,00 | 1.740,00 |
| 14 | Bico injetor | Unidade | Bosch | 2 | 420,00 | 840,00 |
| 15 | Bieleta | Unidade | Nakata | 4 | 45,00 | 450,00 |
| 16 | Bomba d´água | Unidade | Nakata | 4 | 141,00 | 564,00 |
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unidade | Axios | 4 | 14,00 | 210,00 |
| 18 | Borracha de escapamento final | Unidade | Axios | 4 | 21,00 | 315,00 |
| 19 | Borracha do amortecedor | Unidade | Axios | 4 | 11,00 | 165,00 |
| 20 | Borracha do estabilizador | Unidade | Axios | 4 | 21,00 | 315,00 |
| 21 | Borracha parabrisa | Unidade | Trilha | 4 | 144,00 | 576,00 |
| 22 | Braço axial | Unidade | Nakata | 4 | 71,00 | 710,00 |
| 23 | Braço do setor | Unidade | Nakata | 4 | 153,00 | 765,00 |
| 24 | Braço I | Unidade | Nakata | 4 | 169,00 | 845,00 |
| 25 | Bucha da balança inferior | Unidade | Axios | 10 | 54,00 | 1.080,00 |
| 26 | Bucha da balança superior | Unidade | Axios | 10 | 52,00 | 1.040,00 |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unidade | Axios | 10 | 49,00 | 980,00 |
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unidade | Axios | 10 | 35,00 | 700,00 |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unidade | Axios | 10 | 50,00 | 1.000,00 |
| 30 | Bucha do estabilizador | Unidade | Axios | 10 | 24,00 | 480,00 |
| 31 | Bucha do tirante | Unidade | Axios | 10 | 39,00 | 780,00 |
| 32 | Buzina | Unidade | Fiamm | 2 | 53,00 | 424,00 |
| 33 | Cabo de bateria | Unidade | Permak | 4 | 52,00 | 2.080,00 |
| 34 | Cabo de embreagem | Unidade | Cabovel | 4 | 48,00 | 480,00 |
| 35 | Cabo do acelerador | Unidade | Cabovel | 4 | 45,00 | 480,00 |
| 36 | Cabo do velocímetro | Unidade | Cabovel | 4 | 38,00 | 152,00 |
| 37 | Caixa de direção | Unidade | Trw | 2 | 898,00 | 1.978,00 |
| 38 | Caixa de marcha | Unidade | Toyota | 2 | 2.171,00 | 4.342,00 |
| 39 | Calha | Unidade | Tws | 2 | 194,00 | 582,00 |
| 40 | Capô | Unidade | Toyota | 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 41 | Chave de roda | Unidade | Gedore | 2 | 41,00 | 164,00 |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unidade | Trw | 4 | 54,00 | 540,00 |
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unidade | Trw | 4 | 60,00 | 600,00 |
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unidade | Trw | 4 | 119,00 | 952,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/202 3
FLS. 399
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Cilindro mestre | Unidade | Trw | 4 | 153,00 | 918,00 |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unidade | Trw | 4 | 145,00 | 870,00 |
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unidade | Sabo | 6 | 38,00 | 570,00 |
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 4 | 38,00 | 570,00 |
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unidade | Sabo | 4 | 38,00 | 570,00 |
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unidade | Sabo | 4 | 38,00 | 570,00 |
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unidade | Sabo | 4 | 38,00 | 570,00 |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 4 | 38,00 | 570,00 |
| 53 | Cola parabrisa | Unidade | Wurth | 4 | 55,00 | 440,00 |
| 57 | Correia da bomba | Unidade | Continental | 4 | 37,00 | 296,00 |
| 54 | Correia de ventoinha | Unidade | Continental | 4 | 34,00 | 272,00 |
| 55 | Correia dentada | Unidade | Continental | 4 | 89,00 | 712,00 |
| 56 | Correia do alternador | Unidade | Continental | 4 | 38,00 | 304,00 |
| 58 | Correia do hidráulico | Unidade | Continental | 4 | 36,00 | 288,00 |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unidade | Spicer | 4 | 45,00 | 360,00 |
| 60 | Diferencial completo | Unidade | Toyota | 2 | 794,00 | 1.588,00 |
| 61 | Direção | Unidade | Toyota | 2 | 215,00 | 860,00 |
| 63 | Disco de freio | Unidade | Trw | 4 | 114,00 | 798,00 |
| 64 | Farol de milha | Unidade | Arteb | 4 | 41,00 | 164,00 |
| 65 | Farol direito | Unidade | Arteb | 4 | 169,00 | 1.352,00 |
| 66 | Farol esquerdo | Unidade | Arteb | 4 | 169,00 | 1.352,00 |
| 67 | Fechadura do capô | Unidade | Trilha | 4 | 69,00 | 1.035,00 |
| 68 | Filtro de ar | Unidade | Tecfil | 10 | 65,00 | 1.625,00 |
| 69 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 10 | 45,00 | 1.125,00 |
| 70 | Fita da direção da buzina | Unidade | Marilia | 8 | 41,00 | 533,00 |
| 71 | Fusíveis | Unidade | Dni | 50 | 6,00 | 900,00 |
| 72 | Jogo de cabo de vela | Unidade | Ngk | 4 | 103,00 | 1.030,00 |
| 73 | Jogo de escova do motor de partida | Unidade | Bosch | 4 | 63,00 | 945,00 |
| 74 | Jogo de junta do motor | Unidade | Sabo | 4 | 239,00 | 956,00 |
| 75 | Jogo de lona de freio | Unidade | Frasle | 4 | 179,00 | 2.685,00 |
| 76 | Jogo de pastilhas de freio | Unidade | Frasle | 4 | 84,00 | 1.260,00 |
| 77 | Jogo de velas | Unidade | Ngk | 4 | 94,00 | 940,00 |
| 62 | Kit de embreagem | Kit | Valeo | 2 | 663,00 | 1.326,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS 400
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Lâmpada do farol | Unidade | Philips | 4 | 25,00 | 250,00 |
| 80 | Lanterna traseira direita | Unidade | Arteb | 4 | 104,00 | 1.040,00 |
| 79 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | Arteb | 4 | 104,00 | 1.040,00 |
| 81 | Macaco | Unidade | Fortg | 2 | 145,00 | 580,00 |
| 82 | Maçanetas das portas | Unidade | Trilha | 4 | 37,00 | 555,00 |
| 83 | Molas traseiras | Unidade | Cindumel | 4 | 704,00 | 4.236,00 |
| 84 | Painel completo | Unidade | Toyota | 2 | 1.363,00 | 2.726,00 |
| 85 | Palhetas de limpador de parabrisa | Unidade | Dina | 8 | 45,00 | 675,00 |
| 86 | Parabrisa | Unidade | Toyota | 2 | 455,00 | 910,00 |
| 87 | Para-choque dianteiro | Unidade | Trilha | 3 | 492,00 | 1.476,00 |
| 88 | Para-choque traseiro | Unidade | Trilha | 3 | 455,00 | 1.365,00 |
| 89 | Pivô inferior | Unidade | Trw | 10 | 74,00 | 1.480,00 |
| 90 | Pivô superior | Unidade | Trw | 10 | 79,00 | 1.580,00 |
| 91 | Porcas e parafusos para rodas | Unidade | Zm | 20 | 19,00 | 855,00 |
| 92 | Porta direita | Unidade | Toyota | 2 | 515,00 | 1.030,00 |
| 93 | Porta esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 515,00 | 1.030,00 |
| 94 | Porta traseira direita | Unidade | Toyota | 2 | 503,00 | 1.006,00 |
| 95 | Porta traseira esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 503,00 | 1.006,00 |
| 96 | Radiador | Unidade | Visconde | 2 | 495,00 | 990,00 |
| 97 | Retentor do volante | Unidade | Sabo | 4 | 63,00 | 252,00 |
| 98 | Retrovisor | Unidade | Retrovex | 4 | 114,00 | 798,00 |
| 99 | Retrovisor interno | Unidade | Retrovex | 4 | 151,00 | 604,00 |
| 100 | Roda liga leve | Unidade | Tws | 4 | 205,00 | 820,00 |
| 101 | Rolamento de roda traseiro | Unidade | Skf | 4 | 92,00 | 736,00 |
| 102 | Tampa do tanque de combustível | Unidade | Tanclick | 4 | 37,00 | 370,00 |
| 103 | Tanque de combustível | Unidade | Bepo | 2 | 755,00 | 1.510,00 |
| 104 | Tapetes | Unidade | Universal | 4 | 80,00 | 800,00 |
| 105 | Tela dianteira | Unidade | Toyota | 4 | 257,00 | 1.028,00 |
| 106 | Terminal de bateria | Unidade | Medaulo | 4 | 14,00 | 210,00 |
| 107 | Terminal de direção ld | Unidade | Trw | 4 | 90,00 | 1.440,00 |
| 108 | Terminal de direção le | Unidade | Trw | 4 | 95,00 | 1.520,00 |
| 109 | Trava da tampa traseira | Unidade | Trilha | 4 | 21,00 | 210,00 |
| 110 | Vidro da porta direita | Unidade | Trilha | 4 | 319,00 | 1.276,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/2023
FLS.
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Vidro da porta esquerda | Unidade | Trilha | 4 | 319,00 | 1.595,00 |
| 112 | Vidro traseiro | Unidade | Trilha | 4 | 405,00 | 2.025,00 |

| MISTSUBISHI L200 4X4 GL 2001/2002 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNIDADE | MARCA | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01 | Abraçadeira do escapamento | Unidade | Vp8 | 6 | 27,00 | 324,00 |
| 02 | Abraçadeira mangote do radiador | Unidade | Vp8 | 15 | 13,00 | 390,00 |
| 03 | Alternador | Unidade | Bosch | 2 | 1.114,00 | 2.228,00 |
| 04 | Amortecedor dianteiro | Par | Cofap | 4 | 194,00 | 1.358,00 |
| 05 | Amortecedor traseiro | Par | Cofap | 4 | 175,00 | 1.225,00 |
| 06 | Anel de vedação do escapamento | Unidade | Kit cia | 6 | 21,00 | 231,00 |
| 07 | Balança traseira | Unidade | Perfect | 4 | 127,00 | 1.016,00 |
| 08 | Banco estofado | Unidade | Shutt | 4 | 238,00 | 952,00 |
| 09 | Barra de direção | Unidade | Trw | 4 | 214,00 | 1.284,00 |
| 10 | Base amortecedor | Unidade | Cofap | 4 | 51,00 | 510,00 |
| 11 | Base da caixa de marcha | Unidade | Axios | 4 | 63,00 | 630,00 |
| 12 | Base do motor | Unidade | Axios | 4 | 71,00 | 710,00 |
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unidade | Moura | 2 | 870,00 | 1.740,00 |
| 14 | Bico injetor | Unidade | Bosch | 2 | 420,00 | 840,00 |
| 15 | Bieleta | Unidade | Nakata | 4 | 45,00 | 450,00 |
| 16 | Bomba d´água | Unidade | Nakata | 4 | 141,00 | 564,00 |
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unidade | Axios | 4 | 14,00 | 210,00 |
| 18 | Borracha de escapamento final | Unidade | Axios | 4 | 21,00 | 315,00 |
| 19 | Borracha do amortecedor | Unidade | Axios | 4 | 11,00 | 165,00 |
| 20 | Borracha do estabilizador | Unidade | Axios | 4 | 21,00 | 315,00 |
| 21 | Borracha parabrisa | Unidade | Trilha | 4 | 144,00 | 576,00 |
| 22 | Braço axial | Unidade | Nakata | 4 | 71,00 | 710,00 |
| 23 | Braço do setor | Unidade | Nakata | 4 | 153,00 | 765,00 |
| 24 | Braço I | Unidade | Nakata | 4 | 169,00 | 845,00 |
| 25 | Bucha da balança inferior | Unidade | Axios | 10 | 54,00 | 1.080,00 |
| 26 | Bucha da balança superior | Unidade | Axios | 10 | 52,00 | 1.040,00 |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unidade | Axios | 10 | 49,00 | 980,00 |


PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
Fls. 402
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unidade | Axios | 10 | 35,00 | 700,00 |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unidade | Axios | 10 | 50,00 | 1.000,00 |
| 30 | Bucha do estabilizador | Unidade | Axios | 10 | 24,00 | 480,00 |
| 31 | Bucha do tirante | Unidade | Axios | 10 | 39,00 | 780,00 |
| 32 | Buzina | Unidade | Fiamm | 2 | 53,00 | 424,00 |
| 33 | Cabo de bateria | Unidade | Permak | 4 | 52,00 | 2.080,00 |
| 34 | Cabo de embreagem | Unidade | Cabovel | 4 | 48,00 | 480,00 |
| 35 | Cabo do acelerador | Unidade | Cabovel | 4 | 45,00 | 480,00 |
| 36 | Cabo do velocímetro | Unidade | Cabovel | 4 | 38,00 | 152,00 |
| 37 | Caixa de direção | Unidade | Trw | 2 | 898,00 | 1.978,00 |
| 38 | Caixa de marcha | Unidade | Toyota | 2 | 2.171,00 | 4.342,00 |
| 39 | Calha | Unidade | Tws | 2 | 194,00 | 582,00 |
| 40 | Capô | Unidade | Toyota | 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 41 | Chave de roda | Unidade | Gedore | 2 | 41,00 | 164,00 |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unidade | Trw | 4 | 54,00 | 540,00 |
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unidade | Trw | 4 | 60,00 | 600,00 |
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unidade | Trw | 4 | 119,00 | 952,00 |
| 45 | Cilindro mestre | Unidade | Trw | 4 | 153,00 | 918,00 |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unidade | Trw | 4 | 145,00 | 870,00 |
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unidade | Sabo | 6 | 38,00 | 570,00 |
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 4 | 38,00 | 570,00 |
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unidade | Sabo | 4 | 38,00 | 570,00 |
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unidade | Sabo | 4 | 38,00 | 570,00 |
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unidade | Sabo | 4 | 38,00 | 570,00 |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 4 | 38,00 | 570,00 |
| 53 | Cola parabrisa | Unidade | Wurth | 4 | 55,00 | 440,00 |
| 57 | Correia da bomba | Unidade | Continental | 4 | 37,00 | 296,00 |
| 54 | Correia de ventoinha | Unidade | Continental | 4 | 34,00 | 272,00 |
| 55 | Correia dentada | Unidade | Continental | 4 | 89,00 | 712,00 |
| 56 | Correia do alternador | Unidade | Continental | 4 | 38,00 | 304,00 |
| 58 | Correia do hidráulico | Unidade | Continental | 4 | 36,00 | 288,00 |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unidade | Spicer | 4 | 45,00 | 360,00 |
| 60 | Diferencial completo | Unidade | Toyota | 2 | 794,00 | 1.588,00 |


PEDREIRA SIMA
Proc. 0808001/2023
FLS. 403
RUB.

# Ev Auto Peças

E S BEZERRA COMERCIO LTDA. CNPJ: 10.476.714/0001-24

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Direção | Unidade | Toyota | 2 | 215,00 | 860,00 |
| 63 | Disco de freio | Unidade | Trw | 4 | 114,00 | 798,00 |
| 64 | Farol de milha | Unidade | Arteb | 4 | 41,00 | 164,00 |
| 65 | Farol direito | Unidade | Arteb | 4 | 169,00 | 1.352,00 |
| 66 | Farol esquerdo | Unidade | Arteb | 4 | 169,00 | 1.352,00 |
| 67 | Fechadura do capô | Unidade | Trilha | 4 | 69,00 | 1.035,00 |
| 68 | Filtro de ar | Unidade | Tecfil | 10 | 65,00 | 1.625,00 |
| 69 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 10 | 45,00 | 1.125,00 |
| 70 | Fita da direção da buzina | Unidade | Marilia | 8 | 41,00 | 533,00 |
| 71 | Fusíveis | Unidade | Dni | 50 | 6,00 | 900,00 |
| 72 | Jogo de cabo de vela | Unidade | Ngk | 4 | 103,00 | 1.030,00 |
| 73 | Jogo de escova do motor de partida | Unidade | Bosch | 4 | 63,00 | 945,00 |
| 74 | Jogo de junta do motor | Unidade | Sabo | 4 | 239,00 | 956,00 |
| 75 | Jogo de lona de freio | Unidade | Frasle | 4 | 179,00 | 2.685,00 |
| 76 | Jogo de pastilhas de freio | Unidade | Frasle | 4 | 84,00 | 1.260,00 |
| 77 | Jogo de velas | Unidade | Ngk | 4 | 94,00 | 940,00 |
| 62 | Kit de embreagem | Kit | Valeo | 2 | 663,00 | 1.326,00 |
| 78 | Lâmpada do farol | Unidade | Philips | 4 | 25,00 | 250,00 |
| 80 | Lanterna traseira direita | Unidade | Arteb | 4 | 104,00 | 1.040,00 |
| 79 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | Arteb | 4 | 104,00 | 1.040,00 |
| 81 | Macaco | Unidade | Fortg | 2 | 145,00 | 580,00 |
| 82 | Maçanetas das portas | Unidade | Trilha | 4 | 37,00 | 555,00 |
| 83 | Molas traseiras | Unidade | Cindumel | 4 | 704,00 | 4.236,00 |
| 84 | Painel completo | Unidade | Toyota | 2 | 1.363,00 | 2.726,00 |
| 85 | Palhetas de limpador de parabrisa | Unidade | Dina | 8 | 45,00 | 675,00 |
| 86 | Parabrisa | Unidade | Toyota | 2 | 455,00 | 910,00 |
| 87 | Para-choque dianteiro | Unidade | Trilha | 3 | 492,00 | 1.476,00 |
| 88 | Para-choque traseiro | Unidade | Trilha | 3 | 455,00 | 1.365,00 |
| 89 | Pivô inferior | Unidade | Trw | 10 | 74,00 | 1.480,00 |
| 90 | Pivô superior | Unidade | Trw | 10 | 79,00 | 1.580,00 |
| 91 | Porcas e parafusos para rodas | Unidade | Zm | 20 | 19,00 | 855,00 |
| 92 | Porta direita | Unidade | Toyota | 2 | 515,00 | 1.030,00 |
| 93 | Porta esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 515,00 | 1.030,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/202 3
FLS. 404
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Porta traseira direita | Unidade | Toyota | 2 | 503,00 | 1.006,00 |
| 95 | Porta traseira esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 503,00 | 1.006,00 |
| 96 | Radiador | Unidade | Visconde | 2 | 495,00 | 990,00 |
| 97 | Retentor do volante | Unidade | Sabo | 4 | 63,00 | 252,00 |
| 98 | Retrovisor | Unidade | Retrovex | 4 | 114,00 | 798,00 |
| 99 | Retrovisor interno | Unidade | Retrovex | 4 | 151,00 | 604,00 |
| 100 | Roda liga leve | Unidade | Tws | 4 | 205,00 | 820,00 |
| 101 | Rolamento de roda traseiro | Unidade | Skf | 4 | 92,00 | 736,00 |
| 102 | Tampa do tanque de combustível | Unidade | Tanclick | 4 | 37,00 | 370,00 |
| 103 | Tanque de combustível | Unidade | Bepo | 2 | 755,00 | 1.510,00 |
| 104 | Tapetes | Unidade | Universal | 4 | 80,00 | 800,00 |
| 105 | Tela dianteira | Unidade | Toyota | 4 | 257,00 | 1.028,00 |
| 106 | Terminal de bateria | Unidade | Medaulo | 4 | 14,00 | 210,00 |
| 107 | Terminal de direção ld | Unidade | Trw | 4 | 90,00 | 1.440,00 |
| 108 | Terminal de direção le | Unidade | Trw | 4 | 95,00 | 1.520,00 |
| 109 | Trava da tampa traseira | Unidade | Trilha | 4 | 21,00 | 210,00 |
| 110 | Vidro da porta direita | Unidade | Trilha | 4 | 319,00 | 1.276,00 |
| 111 | Vidro da porta esquerda | Unidade | Trilha | 4 | 319,00 | 1.595,00 |
| 112 | Vidro traseiro | Unidade | Trilha | 4 | 405,00 | 2.025,00 |

| CHEVROLET GM S10 2012/2013 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **MARCA** | **QUANT.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 01 | Abraçadeira do escapamento | Unidade | Vp8 | 6 | 27,00 | 324,00 |
| 02 | Abraçadeira mangote do radiador | Unidade | Vp8 | 15 | 13,00 | 390,00 |
| 03 | Alternador | Unidade | Bosch | 2 | 1.114,00 | 2.228,00 |
| 04 | Amortecedor dianteiro | Par | Cofap | 4 | 194,00 | 1.358,00 |
| 05 | Amortecedor traseiro | Par | Cofap | 4 | 175,00 | 1.225,00 |
| 06 | Anel de vedação do escapamento | Unidade | Kit cia | 6 | 21,00 | 231,00 |
| 07 | Balança traseira | Unidade | Perfect | 4 | 127,00 | 1.016,00 |
| 08 | Banco estofado | Unidade | Shutt | 4 | 238,00 | 952,00 |
| 09 | Barra de direção | Unidade | Trw | 4 | 214,00 | 1.284,00 |
| 10 | Base amortecedor | Unidade | Cofap | 4 | 51,00 | 510,00 |


PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/202 3
FLS. 105
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Base da caixa de marcha | Unidade | Axios | 4 | 63,00 | 630,00 |
| 12 | Base do motor | Unidade | Axios | 4 | 71,00 | 710,00 |
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unidade | Moura | 2 | 870,00 | 1.740,00 |
| 14 | Bico injetor | Unidade | Bosch | 2 | 420,00 | 840,00 |
| 15 | Bieleta | Unidade | Nakata | 4 | 45,00 | 450,00 |
| 16 | Bomba d´água | Unidade | Nakata | 4 | 141,00 | 564,00 |
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unidade | Axios | 4 | 14,00 | 210,00 |
| 18 | Borracha de escapamento final | Unidade | Axios | 4 | 21,00 | 315,00 |
| 19 | Borracha do amortecedor | Unidade | Axios | 4 | 11,00 | 165,00 |
| 20 | Borracha do estabilizador | Unidade | Axios | 4 | 21,00 | 315,00 |
| 21 | Borracha parabrisa | Unidade | Trilha | 4 | 144,00 | 576,00 |
| 22 | Braço axial | Unidade | Nakata | 4 | 71,00 | 710,00 |
| 23 | Braço do setor | Unidade | Nakata | 4 | 153,00 | 765,00 |
| 24 | Braço l | Unidade | Nakata | 4 | 169,00 | 845,00 |
| 25 | Bucha da balança inferior | Unidade | Axios | 10 | 54,00 | 1.080,00 |
| 26 | Bucha da balança superior | Unidade | Axios | 10 | 52,00 | 1.040,00 |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unidade | Axios | 10 | 49,00 | 980,00 |
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unidade | Axios | 10 | 35,00 | 700,00 |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unidade | Axios | 10 | 50,00 | 1.000,00 |
| 30 | Bucha do estabilizador | Unidade | Axios | 10 | 24,00 | 480,00 |
| 31 | Bucha do tirante | Unidade | Axios | 10 | 39,00 | 780,00 |
| 32 | Buzina | Unidade | Fiamm | 2 | 53,00 | 424,00 |
| 33 | Cabo de bateria | Unidade | Permak | 4 | 52,00 | 2.080,00 |
| 34 | Cabo de embreagem | Unidade | Cabovel | 4 | 48,00 | 480,00 |
| 35 | Cabo do acelerador | Unidade | Cabovel | 4 | 45,00 | 480,00 |
| 36 | Cabo do velocímetro | Unidade | Cabovel | 4 | 38,00 | 152,00 |
| 37 | Caixa de direção | Unidade | Trw | 2 | 898,00 | 1.978,00 |
| 38 | Caixa de marcha | Unidade | Toyota | 2 | 2.171,00 | 4.342,00 |
| 39 | Calha | Unidade | Tws | 2 | 194,00 | 582,00 |
| 40 | Capô | Unidade | Toyota | 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 41 | Chave de roda | Unidade | Gedore | 2 | 41,00 | 164,00 |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unidade | Trw | 4 | 54,00 | 540,00 |
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unidade | Trw | 4 | 60,00 | 600,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/202 3
FLS. 106
Ruth

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unidade | Trw | 4 | 119,00 | 952,00 |
| 45 | Cilindro mestre | Unidade | Trw | 4 | 153,00 | 918,00 |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unidade | Trw | 4 | 145,00 | 870,00 |
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unidade | Sabo | 6 | 38,00 | 570,00 |
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 4 | 38,00 | 570,00 |
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unidade | Sabo | 4 | 38,00 | 570,00 |
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unidade | Sabo | 4 | 38,00 | 570,00 |
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unidade | Sabo | 4 | 38,00 | 570,00 |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 4 | 38,00 | 570,00 |
| 53 | Cola parabrisa | Unidade | Wurth | 4 | 55,00 | 440,00 |
| 57 | Correia da bomba | Unidade | Continental | 4 | 37,00 | 296,00 |
| 54 | Correia de ventoinha | Unidade | Continental | 4 | 34,00 | 272,00 |
| 55 | Correia dentada | Unidade | Continental | 4 | 89,00 | 712,00 |
| 56 | Correia do alternador | Unidade | Continental | 4 | 38,00 | 304,00 |
| 58 | Correia do hidráulico | Unidade | Continental | 4 | 36,00 | 288,00 |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unidade | Spicer | 4 | 45,00 | 360,00 |
| 60 | Diferencial completo | Unidade | Toyota | 2 | 794,00 | 1.588,00 |
| 61 | Direção | Unidade | Toyota | 2 | 215,00 | 860,00 |
| 63 | Disco de freio | Unidade | Trw | 4 | 114,00 | 798,00 |
| 64 | Farol de milha | Unidade | Arteb | 4 | 41,00 | 164,00 |
| 65 | Farol direito | Unidade | Arteb | 4 | 169,00 | 1.352,00 |
| 66 | Farol esquerdo | Unidade | Arteb | 4 | 169,00 | 1.352,00 |
| 67 | Fechadura do capô | Unidade | Trilha | 4 | 69,00 | 1.035,00 |
| 68 | Filtro de ar | Unidade | Tecfil | 10 | 65,00 | 1.625,00 |
| 69 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 10 | 45,00 | 1.125,00 |
| 70 | Fita da direção da buzina | Unidade | Marilia | 8 | 41,00 | 533,00 |
| 71 | Fusíveis | Unidade | Dni | 50 | 6,00 | 900,00 |
| 72 | Jogo de cabo de vela | Unidade | Ngk | 4 | 103,00 | 1.030,00 |
| 73 | Jogo de escova do motor de partida | Unidade | Bosch | 4 | 63,00 | 945,00 |
| 74 | Jogo de junta do motor | Unidade | Sabo | 4 | 239,00 | 956,00 |
| 75 | Jogo de lona de freio | Unidade | Frasle | 4 | 179,00 | 2.685,00 |
| 76 | Jogo de pastilhas de freio | Unidade | Frasle | 4 | 84,00 | 1.260,00 |
| 77 | Jogo de velas | Unidade | Ngk | 4 | 94,00 | 940,00 |

PEDREIRASIMA
Proc. 0208001/202 3
FLS. 007
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Kit de embreagem | Kit | Valeo | 2 | 663,00 | 1.326,00 |
| 78 | Lâmpada do farol | Unidade | Philips | 4 | 25,00 | 250,00 |
| 80 | Lanterna traseira direita | Unidade | Arteb | 4 | 104,00 | 1.040,00 |
| 79 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | Arteb | 4 | 104,00 | 1.040,00 |
| 81 | Macaco | Unidade | Fortg | 2 | 145,00 | 580,00 |
| 82 | Maçanetas das portas | Unidade | Trilha | 4 | 37,00 | 555,00 |
| 83 | Molas traseiras | Unidade | Cindumel | 4 | 704,00 | 4.236,00 |
| 84 | Painel completo | Unidade | Toyota | 2 | 1.363,00 | 2.726,00 |
| 85 | Palhetas de limpador de parabrisa | Unidade | Dina | 8 | 45,00 | 675,00 |
| 86 | Parabrisa | Unidade | Toyota | 2 | 455,00 | 910,00 |
| 87 | Para-choque dianteiro | Unidade | Trilha | 3 | 492,00 | 1.476,00 |
| 88 | Para-choque traseiro | Unidade | Triiha | 3 | 455,00 | 1.365,00 |
| 89 | Pivô inferior | Unidade | Trw | 10 | 74,00 | 1.480,00 |
| 90 | Pivô superior | Unidade | Trw | 10 | 79,00 | 1.580,00 |
| 91 | Porcas e parafusos para rodas | Unidade | Zm | 20 | 19,00 | 855,00 |
| 92 | Porta direita | Unidade | Toyota | 2 | 515,00 | 1.030,00 |
| 93 | Porta esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 515,00 | 1.030,00 |
| 94 | Porta traseira direita | Unidade | Toyota | 2 | 503,00 | 1.006,00 |
| 95 | Porta traseira esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 503,00 | 1.006,00 |
| 96 | Radiador | Unidade | Visconde | 2 | 495,00 | 990,00 |
| 97 | Retentor do volante | Unidade | Sabo | 4 | 63,00 | 252,00 |
| 98 | Retrovisor | Unidade | Retrovex | 4 | 114,00 | 798,00 |
| 99 | Retrovisor interno | Unidade | Retrovex | 4 | 151,00 | 604,00 |
| 100 | Roda liga leve | Unidade | Tws | 4 | 205,00 | 820,00 |
| 101 | Rolamento de roda traseiro | Unidade | Skf | 4 | 92,00 | 736,00 |
| 102 | Tampa do tanque de combustível | Unidade | Tanclick | 4 | 37,00 | 370,00 |
| 103 | Tanque de combustível | Unidade | Bepo | 2 | 755,00 | 1.510,00 |
| 104 | Tapetes | Unidade | Universal | 4 | 80,00 | 800,00 |
| 105 | Tela dianteira | Unidade | Toyota | 4 | 257,00 | 1.028,00 |
| 106 | Terminal de bateria | Unidade | Medaulo | 4 | 14,00 | 210,00 |
| 107 | Terminal de direção ld | Unidade | Trw | 4 | 90,00 | 1.440,00 |
| 108 | Terminal de direção le | Unidade | Trw | 4 | 95,00 | 1.520,00 |
| 109 | Trava da tampa traseira | Unidade | Trilha | 4 | 21,00 | 210,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/2023
FLS. 408
Rubr.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Vidro da porta direita | Unidade | Trilha | 4 | 319,00 | 1.276,00 |
| 111 | Vidro da porta esquerda | Unidade | Trilha | 4 | 319,00 | 1.595,00 |
| 112 | Vidro traseiro | Unidade | Trilha | 4 | 405,00 | 2.025,00 |

| PEÇAS PARA PATROL CASE 845 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01 | Filtro de combustível para motoniveladora | Tecfil | Unidade | 20 | 120,00 | 2.400,00 |
| 02 | Filtro lubrificante para motoniveladora | Tecfil | Unidade | 20 | 90,00 | 1.800,00 |
| 03 | Filtro racor para motoniveladora | Tecfil | Unidade | 20 | 180,00 | 3.600,00 |
| 04 | Filtro de ar externo seco para motoniveladora | Tecfil | Unidade | 10 | 160,00 | 1.600,00 |
| 05 | Filtro de ar (refil) para motoniveladora | Tecfil | Unidade | 10 | 68,00 | 680,00 |
| 06 | Balde de óleo lubrificante 15w40 (20 litros) para motoniveladora | Lubrax | Unidade | 14 | 560,00 | 7.840,00 |
| 07 | Balde de óleo para transmissão 68 (20 litros) para motoniveladora | Lubrax | Unidade | 10 | 320,00 | 3.200,00 |
| 08 | Balde de óleo de transmissão 90 GL-5 (20 litros) para motoniveladora | Lubrax | Unidade | 8 | 630,00 | 5.040,00 |
| 09 | Balde de óleo de transmissão 140 GL – 5 (20 litro) para motoniveladora | Lubrax | Unidade | 8 | 630,00 | 5.040,00 |
| 10 | Mangueira de pressão para motoniveladora | Sabó | Unidade | 10 | 150,00 | 1.500,00 |
| 11 | Reparo de círculo para motoniveladora | Case | Unidade | 12 | 420,00 | 5.040,00 |
| 12 | Embuchamento do círculo para motoniveladora | Case | Unidade | 12 | 276,00 | 3.312,00 |
| 13 | Calço de círculo para motoniveladora | Case | Unidade | 10 | 300,00 | 3.000,00 |
| 14 | Compressor de ar para motoniveladora | Denso | Unidade | 4 | 2.950,00 | 11.800,00 |
| 15 | Corrente de tração para motoniveladora | Case | Unidade | 4 | 730,00 | 2.920,00 |
| 16 | Faca da lamina para motoniveladora | Case | Unidade | 4 | 900,00 | 3.600,00 |
| 17 | Junta universal de transmissão para motoniveladora | Sabo | Unidade | 6 | 200,00 | 1.200,00 |
| 18 | Rolamento de roda dianteira para motoniveladora | Skf | Unidade | 8 | 196,00 | 1.568,00 |
| 19 | Rolamento de roda traseira para motoniveladora | Skf | Unidade | 8 | 270,00 | 2.160,00 |
| 20 | Lamina para motoniveladora | Case | Unidade | 4 | 3.100,00 | 12.400,00 |
| 21 | Calço de meia lua para motoniveladora | Case | Unidade | 6 | 300,00 | 1.800,00 |
| 22 | Bateria 100 amp para motoniveladora | Moura | Unidade | 8 | 856,00 | 6.848,00 |
| 23 | Lâmpada H4 24V para motoniveladora | Philips | Unidade | 10 | 28,00 | 280,00 |
| 24 | Lâmpada de pisca 24V para motoniveladora | Philips | Unidade | 20 | 6,00 | 120,00 |
| 25 | Lâmpada de rê 24V para motoniveladora | Philips | Unidade | 20 | 6,00 | 120,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020300 1/2023
FLS. 109
Rub.

# Ev Auto Peças

E S BEZERRA COMERCIO LTDA. CNPJ: 10.476.714/0001-24

| PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01 | Alternador para retroescavadeira | Bosch | Unidade | 2 | 3.800,00 | 7.600,00 |
| 02 | Faróis dianteiro para retroescavadeira | Arteb | Unidade | 4 | 210,00 | 840,00 |
| 03 | Filtro remoto com separador de água para retroescavadeira | Tecfil | Unidade | 2 | 180,00 | 360,00 |
| 04 | Freio de estacionamento para retroescavadeira | Tecfil | Unidade | 4 | 215,00 | 860,00 |
| 05 | Tacômetro para retroescavadeira | Vdo | Unidade | 2 | 380,00 | 760,00 |
| 06 | Buzina para retroescavadeira | Vetor | Unidade | 4 | 60,00 | 240,00 |
| 07 | Manopla no volante para retroescavadeira | Case | Unidade | 2 | 90,00 | 180,00 |
| 08 | Faróis auxiliares traseiros (para cabine aberta) para retroescavadeira | Arteb | Unidade | 4 | 60,00 | 240,00 |
| 09 | Bico injetor eletrônico para retroescavadeira | Bosch | Unidade | 4 | 1.315,00 | 5.260,00 |
| 10 | Bomba de alta pressão para retroescavadeira | Bosch | Unidade | 2 | 4.810,00 | 9.620,00 |
| 11 | Cruzeta para retroescavadeira | Spicer | Unidade | 2 | 120,00 | 240,00 |
| 12 | Dente escarificador para retroescavadeira | Case | Unidade | 6 | 180,00 | 1.080,00 |
| 13 | Embreagem viscosa para retroescavadeira | Visconde | Unidade | 2 | 490,00 | 980,00 |
| 14 | Filtro combustível para retroescavadeira | Tecfil | Unidade | 6 | 120,00 | 720,00 |
| 15 | Filtro de ar para retroescavadeira | Tecfil | Unidade | 8 | 160,00 | 1.280,00 |
| 16 | Filtro de óleo para retroescavadeira | Tecfil | Unidade | 8 | 90,00 | 720,00 |
| 17 | Reparo da transmissão para retroescavadeira | Case | Unidade | 4 | 130,00 | 520,00 |
| 18 | Bateria de 150 amperes para retroescavadeira | Moura | Unidade | 2 | 1.110,00 | 2.220,00 |
| 19 | Braço auxiliar. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Trw | Unidade | 8 | 210,00 | 1.680,00 |
| 20 | Braço pitmam. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Trw | Unidade | 8 | 241,00 | 1.928,00 |
| 21 | Cruzeta de transmissão. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Spicer | Unidade | 14 | 120,00 | 1.680,00 |
| 22 | Disco de freio. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Trw | Unidade | 8 | 153,00 | 1.224,00 |
| 23 | Estator. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Arielo | Unidade | 4 | 270,00 | 1.080,00 |
| 24 | Filtro de ar. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Tecfil | Unidade | 24 | 310,00 | 7.440,00 |
| 25 | Filtro de combustível. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Tecfil | Unidade | 24 | 120,00 | 2.880,00 |
| 26 | Filtro de óleo lubrificante. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Tecfil | Unidade | 24 | 90,00 | 2.160,00 |
| 27 | Parafuso da roda dianteira. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Zm | Unidade | 48 | 31,00 | 1.488,00 |
| 28 | Regulador de voltagem. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Bosch | Unidade | 8 | 210,00 | 1.680,00 |
| 29 | Relé auxiliar. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Dni | Unidade | 8 | 25,00 | 200,00 |
| 30 | Retentor do alternador. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Sabo | Unidade | 12 | 30,00 | 360,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/202 3
FLS. 410
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Rolamento da roda dianteira. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Skf | Unidade | 24 | 230,00 | 5.520,00 |
| 32 | Rolamento da roda traseira. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Skf | Unidade | 24 | 315,00 | 7.560,00 |
| 33 | Rolamento do alternador. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Skf | Unidade | 8 | 30,00 | 240,00 |
| 34 | Rotor do alternador. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Arielo | Unidade | 4 | 215,00 | 860,00 |
| 35 | Terminal de direção externo. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Trw | Unidade | 24 | 190,00 | 4.560,00 |
| 36 | Terminal de direção interno. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira | Trw | Unidade | 20 | 190,00 | 3.800,00 |

| PEÇAS PARA TRATOR COYOTE 4475 2017 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01 | Braço auxiliar. Especificação: para veículo tipo trator | Trw | Unidade | 8 | 240,00 | 1.920,00 |
| 02 | Braço pitmam. Especificação: para veículo tipo trator | Trw | Unidade | 8 | 206,00 | 1.648,00 |
| 03 | Cruzeta de transmissão. Especificação: para veículo tipo trator | Spicer | Unidade | 20 | 110,00 | 2.200,00 |
| 04 | Disco de freio. Especificação: para veículo tipo trator | Trw | Unidade | 5 | 161,00 | 805,00 |
| 05 | Estator. Especificação: para veículo tipo trator | Arielo | Unidade | 4 | 190,00 | 760,00 |
| 06 | Filtro de ar. Especificação: para veículo tipo trator | Tecfil | Unidade | 20 | 62,00 | 1.240,0 |
| 07 | Filtro de combustível. Especificação: para veículo tipo trator | Tecfil | Unidade | 20 | 26,00 | 520,00 |
| 08 | Filtro de óleo lubrificante. Especificação: para veículo tipo trator | Tecfil | Unidade | 20 | 33,00 | 660,00 |
| 09 | Parafuso da roda dianteira. Especificação: para veículo tipo trator | Zm | Unidade | 48 | 24,00 | 1.152,00 |
| 10 | Regulador de voltagem. Especificação: para veículo tipo trator | Bosch | Unidade | 8 | 69,00 | 552,00 |
| 11 | Relé auxiliar. Especificação: para veículo trator | Dni | Unidade | 8 | 12,00 | 96,00 |
| 12 | Retentor do alternador. Especificação: para veículo tipo trator | Sabo | Unidade | 12 | 21,00 | 252,00 |
| 13 | Rolamento da roda dianteira. Especificação: para veículo tipo trator | Skf | Unidade | 32 | 80,00 | 2.560,00 |
| 14 | Rolamento da roda traseira. Especificação: para veículo tipo trator | Skf | Unidade | 32 | 93,00 | 2.976,00 |
| 15 | Rolamento do alternador. Especificação: para veículo tipo trator | Skf | Unidade | 12 | 15,00 | 180,00 |
| 16 | Rotor do alternador. Especificação: para veículo tipo trator | Arielo | Unidade | 4 | 206,00 | 824,00 |
| 17 | Terminal de direção externo. Especificação: para veículo tipo trator | Trw | Unidade | 24 | 95,00 | 2.280,00 |
| 18 | Terminal de direção interno. Especificação: para veículo tipo trator | Trw | Unidade | 24 | 95,00 | 2.280,00 |

| PEÇAS PARA TRATOR NEW HOLAND TL 85 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01 | Porta esquerda para trator | Case | Unidade | 4 | 1.210,00 | 4.840,00 |

PEDREIRASIMA
Proc. 0203001/2023
Fls. 411
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Painel de instrumentos para trator | Case | Unidade | 4 | 2.050,00 | 8.200,00 |
| 03 | Defletor do radiador para trator | Case | Unidade | 4 | 410,00 | 1.640,00 |
| 04 | Grade frontal para trator | Case | Unidade | 4 | 900,00 | 3.600,00 |
| 05 | Porta direita para trator | Case | Unidade | 4 | 1.210,00 | 4.840,00 |
| 06 | Vidro dianteiro cabine para trator | Case | Unidade | 4 | 2.100,00 | 8.400,00 |
| 07 | Silencioso para trator | Case | Unidade | 4 | 910,00 | 1.240,00 |
| 08 | Alternador para trator | Bosch | Unidade | 4 | 2.800,00 | 11.200,00 |
| 09 | Vidro traseiro direito para trator | Case | Unidade | 4 | 2.100,00 | 8.400,00 |
| 10 | Cilindro miolo ignição clio scenic 2000 A 2012 para trator | Marilia | Unidade | 4 | 180,00 | 720,00 |
| 11 | Disjuntor térmico 80ª 12vts para trator | Case | Unidade | 4 | 90,00 | 360,00 |
| 12 | Condensador ar condicionado para trator | Denso | Unidade | 4 | 2.090,00 | 8.360,00 |
| 13 | Vidro traseiro esquerdo para trator | Case | Unidade | 4 | 2.110,00 | 8.440,00 |
| 14 | Parabrisa inferior esquerdo para trator | Case | Unidade | 4 | 2.110,00 | 8.440,00 |
| 15 | Parabrisa inferior direito para trator | Case | Unidade | 4 | 2.110,00 | 8.440,00 |

| RENAULT KWID ZEN 10MT 2019 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNIDADE | MARCA | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unidade | Cofap | 4 | 435,00 | 1.740,00 |
| 02 | Amortecedor traseiro turbogas | Unidade | Cofap | 4 | 435,00 | 1.740,00 |
| 03 | Asa do uruburu | Unidade | Fiat | 4 | 102,00 | 408,00 |
| 04 | Barra axial dir | Unidade | Trw | 15 | 35,00 | 525,00 |
| 05 | Base coxim amort .dt | Unidade | Axios | 10 | 79,00 | 790,00 |
| 06 | Base cx marcha | Unidade | Axios | 10 | 60,00 | 600,00 |
| 07 | Base motor dt d | Unidade | Axios | 10 | 55,00 | 550,00 |
| 08 | Bateria 60 amperes | Unidade | Heliar | 2 | 510,00 | 1.020,00 |
| 09 | Bomba d'água | Unidade | Urba | 6 | 480,00 | 2.880,00 |
| 10 | Bomba de óleo | Unidade | Shadek | 6 | 445,00 | 2.670,00 |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unidade | Dhb | 4 | 549,00 | 2.196,00 |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unidade | Fiat | 10 | 65,00 | 650,00 |
| 13 | Bucha da sapata | Unidade | Fiat | 10 | 12,00 | 120,00 |
| 14 | Cabeçote motor | Unidade | Fiat | 2 | 571,00 | 1.142,00 |
| 15 | Cabo acelerador | Unidade | Cabovel | 15 | 51,00 | 765,00 |


PEDREIRA SIMA
Proc. 0808001/2023
FLS. 412
Rub.

# Ev Auto Peças

E S BEZERRA COMERCIO LTDA. CNPJ: 10.476.714/0001-24

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Cabo de freio completo | Unidade | Cabovel | 10 | 76,00 | 760,00 |
| 17 | Cabo de vela | Unidade | Ngk | 10 | 80,00 | 800,00 |
| 18 | Cabo embreagem | Unidade | Cabovel | 10 | 45,00 | 450,00 |
| 19 | Chave de roda | Unidade | Gedore | 10 | 31,00 | 310,00 |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unidade | Trw | 7 | 139,00 | 973,00 |
| 21 | Cilindro rd ts | Unidade | Trw | 10 | 31,00 | 310,00 |
| 22 | Colar de embreagem | Unidade | Ina | 10 | 601,00 | 6.010,00 |
| 23 | Correia dentada | Unidade | Continental | 12 | 43,00 | 516,00 |
| 24 | Correia gir alt dh | Unidade | Continental | 12 | 30,00 | 360,00 |
| 25 | Disco de freio dt | Unidade | Trw | 9 | 530,00 | 4.770,00 |
| 26 | Farol dt direito | Unidade | Arteb | 7 | 201,00 | 1.407,00 |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unidade | Arteb | 7 | 201,00 | 1.407,00 |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unidade | Tecfil | 25 | 18,00 | 450,00 |
| 29 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 25 | 18,00 | 450,00 |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unidade | Tecfil | 25 | 18,00 | 450,00 |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unidade | Tecfil | 25 | 18,00 | 450,00 |
| 32 | Hidrovacuo | Unidade | Bosch | 4 | 318,00 | 1.272,00 |
| 33 | Jogo arruela comando | Jogo | Metal leve | 8 | 253,00 | 2.024,00 |
| 34 | Jogo balancim motor | Jogo | Metal leve | 8 | 91,00 | 728,00 |
| 35 | Jogo bronze biela | Jogo | Metal leve | 8 | 139,00 | 1.112,00 |
| 36 | Jogo bronze comando central | Jogo | Metal leve | 8 | 154,00 | 1.232,00 |
| 37 | Jogo junta motor | Jogo | Sabo | 8 | 156,00 | 1.248,00 |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Jogo | Metal leve | 8 | 117,00 | 936,00 |
| 39 | Jogo pistom motor | Jogo | Metal leve | 8 | 95,00 | 760,00 |
| 40 | Jogo segmento motor | Jogo | Metal leve | 8 | 215,00 | 1.720,00 |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | Spicer | 9 | 81,00 | 729,00 |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Kit | Sacks | 7 | 1.070,00 | 7.490,00 |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Kit | Trw | 10 | 249,00 | 2.490,00 |
| 44 | Kit rolamento ts | Kit | Skf | 20 | 30,00 | 600,00 |
| 45 | Lanterna ts d | Unidade | Arteb | 10 | 62,00 | 620,00 |
| 46 | Lanterna ts e | Unidade | Arteb | 10 | 75,00 | 750,00 |
| 47 | Lona traseira | Unidade | Frasle | 15 | 75,00 | 1.125,00 |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unidade | Borcal | 4 | 280,00 | 1.120,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 413
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unidade | Universal | 10 | 55,00 | 550,00 |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 51 | Mangote superior radiador | Unidade | Sabo | 15 | 30,00 | 450,00 |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unidade | Trw | 15 | 30,00 | 450,00 |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unidade | Trw | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 54 | Motor de partida | Unidade | Bosch | 4 | 1.700,00 | 6.800,00 |
| 55 | Palhetas convencionais | Unidade | Dina | 15 | 87,00 | 1.305,00 |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unidade | Pilkington | 5 | 771,00 | 3.855,00 |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unidade | Fiat | 5 | 840,00 | 4.200,00 |
| 58 | Parachoque traseiro | Unidade | Fiat | 5 | 1.195,00 | 5.975,00 |
| 59 | Pastilha freio dt | Unidade | Frasle | 20 | 203,00 | 4.060,00 |
| 60 | Pivô | Unidade | Trw | 25 | 260,00 | 6.500,00 |
| 61 | Protetor de cárter | Unidade | Fiat | 15 | 33,00 | 495,00 |
| 62 | Radiador | Unidade | Visconde | 5 | 330,00 | 1.650,00 |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unidade | Trw | 15 | 50,00 | 750,00 |
| 64 | Retentor volante motor | Unidade | Sabo | 12 | 205,00 | 2.460,00 |
| 65 | Retrovisor direito | Unidade | Retrovex | 12 | 131,00 | 1.572,00 |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unidade | Retrovex | 16 | 160,00 | 2.560,00 |
| 67 | Rolamento roda dt | Unidade | Skf | 16 | 91,00 | 1.456,00 |
| 68 | Sapata de freio | Unidade | Frasle | 16 | 91,00 | 1.456,00 |
| 69 | Silencioso ts | Unidade | Fiat | 6 | 610,00 | 3.660,00 |
| 70 | Tambor de freio ts | Unidade | Trw | 10 | 255,00 | 2.550,00 |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unidade | Universal | 10 | 173,00 | 1.730,00 |
| 72 | Terminal | Unidade | Trw | 9 | 41,00 | 369,00 |
| 73 | Terminal direção | Unidade | Trw | 9 | 50,00 | 450,00 |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unidade | Universal | 20 | 55,00 | 1.100,00 |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unidade | Universal | 20 | 55,00 | 1.100,00 |
| 76 | Vela | Unidade | Ngk | 10 | 99,00 | 990,00 |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unidade | Fiat | 4 | 390,00 | 1.560,00 |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unidade | Fiat | 4 | 460,00 | 1.840,00 |
| 79 | Virabrequim do motor | Unidade | Fiat | 4 | 531,00 | 2.124,00 |


PEDREIRAS/MA
Proc. 0202001/2023
FLS. 41
Rub.

# Ev Auto Peças

E S BEZERRA COMERCIO LTDA. CNPJ: 10.476.714/0001-24

| FIAT STRADA HD WK CDE 2019 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | MARCA | QTD | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 1 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unid | Cofap | 4 | 435,00 | 1.740,00 |
| 2 | Amortecedor traseiro turbogas | Unid | Cofap | 4 | 435,00 | 1.740,00 |
| 3 | Asa de urubu | Unid | Fiat | 4 | 102,00 | 408,00 |
| 4 | Barra axial dir | Unid | Trw | 4 | 35,00 | 140,00 |
| 5 | Base coxim amort .dt | Unid | Axios | 4 | 79,00 | 316,00 |
| 6 | Base cx marcha | Unid | Axios | 4 | 60,00 | 240,00 |
| 7 | Base motor dt d | Unid | Axios | 4 | 55,00 | 220,00 |
| 8 | Bateria 60 amperes | Unid | Heliar | 2 | 510,00 | 1.020,00 |
| 9 | Bomba d'água | Unid | Urba | 2 | 480,00 | 960,00 |
| 10 | Bomba de óleo | Unid | Shadek | 2 | 445,00 | 890,00 |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unid | Dhb | 2 | 549,00 | 1.098,00 |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unid | Fiat | 4 | 65,00 | 260,00 |
| 13 | Bucha da sapata | Unid | Fiat | 4 | 12,00 | 48,00 |
| 14 | Cabeçote motor | Unid | Fiat | 2 | 571,00 | 1.142,00 |
| 15 | Cabo acelerador | Unid | Cabovel | 4 | 51,00 | 204,00 |
| 16 | Cabo de freio completo | Unid | Cabovel | 4 | 76,00 | 304,00 |
| 17 | Cabo de vela | Unid | Ngk | 4 | 80,00 | 320,00 |
| 18 | Cabo embreagem | Unid | Cabovel | 4 | 45,00 | 180,00 |
| 19 | Chave de roda | Unid | Gedore | 2 | 31,00 | 62,00 |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unid | Trw | 3 | 139,00 | 417,00 |
| 21 | Cilindro rd ts | Unid | Trw | 3 | 31,00 | 93,00 |
| 22 | Colar de embreagem | Unid | Ina | 2 | 601,00 | 1.202,00 |
| 23 | Correia dentada | Unid | Continental | 3 | 43,00 | 129,00 |
| 24 | Correia gir alt dh | Unid | Continental | 3 | 30,00 | 90,00 |
| 25 | Disco de freio dt | Unid | Trw | 4 | 530,00 | 2.120,00 |
| 26 | Farol dt direito | Unid | Arteb | 2 | 201,00 | 402,00 |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unid | Arteb | 2 | 201,00 | 402,00 |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unid | Tecfil | 2 | 18,00 | 36,00 |
| 29 | Filtro de combustível | Unid | Tecfil | 2 | 18,00 | 36,00 |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unid | Tecfil | 2 | 18,00 | 36,00 |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unid | Tecfil | 2 | 18,00 | 36,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/2023
FLS. 115
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Hidrovacuo | Unid | Bosch | 1 | 318,00 | 318,00 |
| 33 | Jogo arruela comando | Jogo | Metal leve | 2 | 253,00 | 506,00 |
| 34 | Jogo balancim motor | Jogo | Metal leve | 2 | 91,00 | 182,00 |
| 35 | Jogo bronze biela | Jogo | Metal leve | 2 | 139,00 | 278,00 |
| 36 | Jogo bronze comando central | Jogo | Metal leve | 2 | 154,00 | 308,00 |
| 37 | Jogo junta motor | Jogo | Sabo | 2 | 156,00 | 312,00 |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Jogo | Metal leve | 2 | 117,00 | 234,00 |
| 39 | Jogo pistom motor | Jogo | Metal leve | 2 | 95,00 | 190,00 |
| 40 | Jogo segmento motor | Jogo | Metal leve | 2 | 215,00 | 430,00 |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | Spicer | 2 | 81,00 | 162,00 |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Kit | Sacks | 2 | 1.070,00 | 2.140,00 |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Kit | Trw | 2 | 249,00 | 498,00 |
| 44 | Kit rolamento ts | Kit | Skf | 2 | 30,00 | 60,00 |
| 45 | Lanterna ts d | Unid | Arteb | 2 | 62,00 | 104,00 |
| 46 | Lanterna ts e | Unid | Arteb | 2 | 75,00 | 150,00 |
| 47 | Lona traseira | Unid | Frasle | 3 | 75,00 | 225,00 |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unid | Borcal | 1 | 280,00 | 280,00 |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unid | Universal | 2 | 55,00 | 110,00 |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unid | Sabo | 2 | 45,00 | 90,00 |
| 51 | Mangote superior radiador | Unid | Sabo | 2 | 30,00 | 60,00 |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | Trw | 2 | 30,00 | 60,00 |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | Trw | 2 | 45,00 | 90,00 |
| 54 | Motor de partida | Unid | Bosch | 2 | 1.700,00 | 3.400,00 |
| 55 | Palhetas convencionais | Unid | Dina | 4 | 87,00 | 348,00 |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unid | Pilkington | 2 | 771,00 | 1.542,00 |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unid | Fiat | 2 | 840,00 | 1.680,00 |
| 58 | Parachoque traseiro | Unid | Fiat | 2 | 1.195,00 | 2.390,00 |
| 59 | Pastilha freio dt | Unid | Frasle | 10 | 203,00 | 2.030,00 |
| 60 | Pivô | Unid | Trw | 2 | 260,00 | 520,00 |
| 61 | Protetor de cárter | Unid | Fiat | 2 | 33,00 | 66,00 |
| 62 | Radiador | Unid | Visconde | 2 | 330,00 | 660,00 |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unid | Trw | 2 | 50,00 | 100,00 |
| 64 | Retentor volante motor | Unid | Sabo | 2 | 205,00 | 410,00 |


PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/202_3
Fls.
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Retrovisor direito | Unid | Retrovex | 2 | 131,00 | 262,00 |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unid | Retrovex | 2 | 160,00 | 320,00 |
| 67 | Rolamento roda dt | Unid | Skf | 2 | 91,00 | 182,00 |
| 68 | Sapata de freio | Unid | Frasle | 2 | 91,00 | 182,00 |
| 69 | Silencioso ts | Unid | Fiat | 2 | 610,00 | 1.220,00 |
| 70 | Tambor de freio ts | Unid | Trw | 2 | 255,00 | 510,00 |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unid | Universal | 2 | 173,00 | 346,00 |
| 72 | Terminal | Unid | Trw | 2 | 41,00 | 82,00 |
| 73 | Terminal direção | Unid | Trw | 2 | 50,00 | 100,00 |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unid | Universal | 2 | 55,00 | 110,00 |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unid | Universal | 2 | 55,00 | 110,00 |
| 76 | Vela | Unid | Ngk | 2 | 99,00 | 198,00 |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unid | Fiat | 2 | 390,00 | 780,00 |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unid | Fiat | 2 | 460,00 | 920,00 |
| 79 | Virabrequim do motor | Unid | Fiat | 2 | 531,00 | 1.062,00 |

| FIAT TORO FREEDOM 2019 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | MARCA | QTD | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 1 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unid | Cofap | 4 | 435,00 | 1.740,00 |
| 2 | Amortecedor traseiro turbogas | Unid | Cofap | 4 | 435,00 | 1.740,00 |
| 3 | Asa de urubu | Unid | Fiat | 4 | 102,00 | 408,00 |
| 4 | Barra axial dir | Unid | Trw | 4 | 35,00 | 140,00 |
| 5 | Base coxim amort .dt | Unid | Axios | 4 | 79,00 | 316,00 |
| 6 | Base cx marcha | Unid | Axios | 4 | 60,00 | 240,00 |
| 7 | Base motor dt d | Unid | Axios | 4 | 55,00 | 220,00 |
| 8 | Bateria 60 amperes | Unid | Heliar | 2 | 510,00 | 1.020,00 |
| 9 | Bomba d´água | Unid | Urba | 2 | 480,00 | 960,00 |
| 10 | Bomba de óleo | Unid | Shadek | 2 | 445,00 | 890,00 |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unid | Dhb | 2 | 549,00 | 1.098,00 |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unid | Fiat | 4 | 65,00 | 260,00 |
| 13 | Bucha da sapata | Unid | Fiat | 4 | 12,00 | 48,00 |
| 14 | Cabeçote motor | Unid | Fiat | 2 | 571,00 | 1.142,00 |


PEDREIRAS/MA
Proc. 0308001/202_3
FLS. 017
Rub.

# Ev Auto Peças

E S BEZERRA COMERCIO LTDA. CNPJ: 10.476.714/0001-24

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Cabo acelerador | Unid | Cabovel | 4 | 51,00 | 204,00 |
| 16 | Cabo de freio completo | Unid | Cabovel | 4 | 76,00 | 304,00 |
| 17 | Cabo de vela | Unid | Ngk | 4 | 80,00 | 320,00 |
| 18 | Cabo embreagem | Unid | Cabovel | 4 | 45,00 | 180,00 |
| 19 | Chave de roda | Unid | Gedore | 2 | 31,00 | 62,00 |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unid | Trw | 3 | 139,00 | 417,00 |
| 21 | Cilindro rd ts | Unid | Trw | 3 | 31,00 | 93,00 |
| 22 | Colar de embreagem | Unid | Ina | 2 | 601,00 | 1.202,00 |
| 23 | Correia dentada | Unid | Continental | 3 | 43,00 | 129,00 |
| 24 | Correia gir alt dh | Unid | Continental | 3 | 30,00 | 90,00 |
| 25 | Disco de freio dt | Unid | Trw | 4 | 530,00 | 2.120,00 |
| 26 | Farol dt direito | Unid | Arteb | 2 | 201,00 | 402,00 |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unid | Arteb | 2 | 201,00 | 402,00 |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unid | Tecfil | 2 | 18,00 | 36,00 |
| 29 | Filtro de combustível | Unid | Tecfil | 2 | 18,00 | 36,00 |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unid | Tecfil | 2 | 18,00 | 36,00 |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unid | Tecfil | 2 | 18,00 | 36,00 |
| 32 | Hidrovacuo | Unid | Bosch | 1 | 318,00 | 318,00 |
| 33 | Jogo arruela comando | Jogo | Metal leve | 2 | 253,00 | 506,00 |
| 34 | Jogo balancim motor | Jogo | Metal leve | 2 | 91,00 | 182,00 |
| 35 | Jogo bronze biela | Jogo | Metal leve | 2 | 139,00 | 278,00 |
| 36 | Jogo bronze comando central | Jogo | Metal leve | 2 | 154,00 | 308,00 |
| 37 | Jogo junta motor | Jogo | Sabo | 2 | 156,00 | 312,00 |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Jogo | Metal leve | 2 | 117,00 | 234,00 |
| 39 | Jogo pistom motor | Jogo | Metal leve | 2 | 95,00 | 190,00 |
| 40 | Jogo segmento motor | Jogo | Metal leve | 2 | 215,00 | 430,00 |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | Spicer | 2 | 81,00 | 162,00 |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Kit | Sacks | 2 | 1.070,00 | 2.140,00 |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Kit | Trw | 2 | 249,00 | 498,00 |
| 44 | Kit rolamento ts | Kit | Skf | 2 | 30,00 | 60,00 |
| 45 | Lanterna ts d | Unid | Arteb | 2 | 62,00 | 104,00 |
| 46 | Lanterna ts e | Unid | Arteb | 2 | 75,00 | 150,00 |
| 47 | Lona traseira | Unid | Frasle | 3 | 75,00 | 225,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0808001/2023
FLS. 418
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unid | Borcal | 1 | 280,00 | 280,00 |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unid | Universal | 2 | 55,00 | 110,00 |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unid | Sabo | 2 | 45,00 | 90,00 |
| 51 | Mangote superior radiador | Unid | Sabo | 2 | 30,00 | 60,00 |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unid | Trw | 2 | 30,00 | 60,00 |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unid | Trw | 2 | 45,00 | 90,00 |
| 54 | Motor de partida | Unid | Bosch | 2 | 1.700,00 | 3.400,00 |
| 55 | Palhetas convencionais | Unid | Dina | 4 | 87,00 | 348,00 |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unid | Pilkington | 2 | 771,00 | 1.542,00 |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unid | Fiat | 2 | 840,00 | 1.680,00 |
| 58 | Parachoque traseiro | Unid | Fiat | 2 | 1.195,00 | 2.390,00 |
| 59 | Pastilha freio dt | Unid | Frasle | 10 | 203,00 | 2.030,00 |
| 60 | Pivô | Unid | Trw | 2 | 260,00 | 520,00 |
| 61 | Protetor de cárter | Unid | Fiat | 2 | 33,00 | 66,00 |
| 62 | Radiador | Unid | Visconde | 2 | 330,00 | 660,00 |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unid | Trw | 2 | 50,00 | 100,00 |
| 64 | Retentor volante motor | Unid | Sabo | 2 | 205,00 | 410,00 |
| 65 | Retrovisor direito | Unid | Retrovex | 2 | 131,00 | 262,00 |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unid | Retrovex | 2 | 160,00 | 320,00 |
| 67 | Rolamento roda dt | Unid | Skf | 2 | 91,00 | 182,00 |
| 68 | Sapata de freio | Unid | Frasle | 2 | 91,00 | 182,00 |
| 69 | Silencioso ts | Unid | Fiat | 2 | 610,00 | 1.220,00 |
| 70 | Tambor de freio ts | Unid | Trw | 2 | 255,00 | 510,00 |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unid | Universal | 2 | 173,00 | 346,00 |
| 72 | Terminal | Unid | Trw | 2 | 41,00 | 82,00 |
| 73 | Terminal direção | Unid | Trw | 2 | 50,00 | 100,00 |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unid | Universal | 2 | 55,00 | 110,00 |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unid | Universal | 2 | 55,00 | 110,00 |
| 76 | Vela | Unid | Ngk | 2 | 99,00 | 198,00 |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unid | Fiat | 2 | 390,00 | 780,00 |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unid | Fiat | 2 | 460,00 | 920,00 |
| 79 | Virabrequim do motor | Unid | Fiat | 2 | 531,00 | 1.062,00 |


PEDREIRAS/MA
Proc. 0808001/2023
FLS. 419
Rub.

# Ev Auto Peças

E S BEZERRA COMERCIO LTDA. CNPJ: 10.476.714/0001-24

| RENAULT/ MASTER RAYTECECAMB 2020/2021 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNIDADE | MARCA | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01 | Amortecedor Dt turbogas | Unidade | Cofap | 5 | 515,00 | 2.575,00 |
| 02 | Amortecedor Ts turbogas | Unidade | Cofap | 5 | 577,00 | 2.885,00 |
| 03 | Base coxim amort. Dt | Unidade | Axios | 8 | 110,00 | 880,00 |
| 04 | Base cx marcha | Unidade | Axios | 8 | 75,00 | 600,00 |
| 05 | Base motor dt d | Unidade | Axios | 10 | 86,00 | 860,00 |
| 06 | Bateria 60 amperes | Unidade | Heliar | 2 | 497,00 | 994,00 |
| 07 | Bico injetor | Unidade | Bosch | 2 | 211,00 | 422,00 |
| 08 | Bomba d´água | Unidade | Urba | 4 | 395,00 | 1.580,00 |
| 09 | Cabo acelerador | Unidade | Cabovel | 10 | 79,00 | 790,00 |
| 10 | Cabo de vela | Unidade | Ngk | 5 | 94,00 | 470,00 |
| 11 | Cabo embreagem | Unidade | Cabovel | 5 | 84,00 | 420,00 |
| 12 | Cabo freio de mão completo | Unidade | Cabovel | 6 | 130,00 | 780,00 |
| 13 | Cilindro mestre freio | Unidade | Trw | 5 | 206,00 | 1.030,00 |
| 14 | Cilindro rd ts | Unidade | Trw | 10 | 55,00 | 550,00 |
| 15 | Correia dent | Unidade | Continental | 8 | 81,00 | 648,00 |
| 16 | Correia gir alt d h | Unidade | Continental | 12 | 55,00 | 660,00 |
| 17 | Disco de freio dt | Unidade | Trw | 8 | 505,00 | 4.040,00 |
| 18 | Extintor pó abc pressunvizado | Unidade | Resil | 2 | 390,00 | 780,00 |
| 19 | Farol dt d | Unidade | Arteb | 4 | 209,00 | 836,00 |
| 20 | Farol dt e | Unidade | Arteb | 4 | 209,00 | 836,00 |
| 21 | Filtro ar | Unidade | Tecfil | 10 | 57,00 | 570,00 |
| 22 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 10 | 85,00 | 850,00 |
| 23 | Filtro lubrificante | Unidade | Tecfil | 20 | 23,00 | 460,00 |
| 24 | Fusível | Unidade | Dni | 50 | 1,00 | 50,00 |
| 25 | Kit amort. Dt batedor | Unidade | Cofap | 8 | 246,00 | 1.968,00 |
| 26 | Kit amort. Ts batedor | Unidade | Cofap | 8 | 141,00 | 1.128,00 |
| 27 | Kit bem. Dis/pla/col 190mm | Unidade | Sacks | 2 | 825,00 | 1.650,00 |
| 28 | Kit bomba comb. Flex | Unidade | Bosch | 5 | 314,00 | 1.570,00 |
| 29 | Kit rolamento ts | Unidade | Skf | 15 | 106,00 | 1.590,00 |
| 30 | Lâmpada | Unidade | Philips | 20 | 7,00 | 140,00 |

PEDREIRASIMA
Proc. 0208001/202 3
FLS. 420
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Lanterna traseira direita | Unidade | Arteb | 8 | 118,00 | 944,00 |
| 32 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | Arteb | 8 | 118,00 | 944,00 |
| 33 | Limpador 13 | Unidade | Dina | 5 | 45,00 | 225,00 |
| 34 | Limpador de para-brisa | Unidade | Dina | 2 | 45,00 | 90,00 |
| 35 | Lona traseira | Unidade | Frasle | 15 | 70,00 | 1.050,00 |
| 36 | Mangote inferior radiador | Unidade | Sabo | 8 | 75,00 | 600,00 |
| 37 | Mangote superior radiador | Unidade | Sabo | 8 | 95,00 | 760,00 |
| 38 | Mangueira de freio dt d/e | Unidade | Trw | 8 | 37,00 | 296,00 |
| 39 | Mangueira de freio ts d/e | Unidade | Trw | 8 | 37,00 | 296,00 |
| 40 | Palheta | Jogo | Dina | 8 | 76,00 | 608,00 |
| 41 | Para-brisa | Unidade | Pilkington | 1 | 771,00 | 771,00 |
| 42 | Parabrisa dt | Unidade | Pilkington | 1 | 800,00 | 800,00 |
| 43 | Pastilha freio dt | Unidade | Frasle | 10 | 605,00 | 6.050,00 |
| 44 | Poltrona | Unidade | Real | 3 | 605,00 | 1.815,00 |
| 45 | Reparo trambulador cx 5 marcha | Unidade | Rochester | 5 | 61,00 | 305,00 |
| 46 | Reservatório de água | Unidade | Gonel | 4 | 206,00 | 824,00 |
| 47 | Retrovisor d | Unidade | Retrovex | 4 | 95,00 | 380,00 |
| 48 | Retrovisor e | Unidade | Retrovex | 4 | 116,00 | 464,00 |
| 49 | Rolamento roda dt | Unidade | Skf | 10 | 147,00 | 1.470,00 |
| 50 | Silencioso intermediário | Unidade | Diskscap | 3 | 147,00 | 441,00 |
| 51 | Silencioso ts | Unidade | Diskscap | 3 | 170,00 | 510,00 |
| 52 | Tambor de freio ts | Unidade | Trw | 4 | 264,00 | 1.056,00 |
| 53 | Tampão da roda | Par | Rochester | 8 | 250,00 | 2.000,00 |
| 54 | Tarugo de roda dt/ts | Unidade | Rochester | 4 | 117,00 | 468,00 |
| 55 | Terminal | Unidade | Trw | 5 | 53,00 | 265,00 |
| 56 | Terminal axial | Unidade | Trw | 5 | 66,00 | 330,00 |
| 57 | Vela(jogo) | Jogo | Ngk | 10 | 68,00 | 680,00 |

| RENAULT/ MASTER ALPHA PAS 2021 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNIDADE | MARCA | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01 | Amortecedor Dt turbogas | Unidade | Cofap | 5 | 515,00 | 2.575,00 |
| 02 | Amortecedor Ts turbogas | Unidade | Cofap | 5 | 577,00 | 2.885,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/2023
FLS. 421
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Base coxim amort. Dt | Unidade | Axios | 8 | 110,00 | 880,00 |
| 04 | Base cx marcha | Unidade | Axios | 8 | 75,00 | 600,00 |
| 05 | Base motor dt d | Unidade | Axios | 10 | 86,00 | 860,00 |
| 06 | Bateria 60 amperes | Unidade | Heliar | 2 | 497,00 | 994,00 |
| 07 | Bico injetor | Unidade | Bosch | 2 | 211,00 | 422,00 |
| 08 | Bomba d´água | Unidade | Urba | 4 | 395,00 | 1.580,00 |
| 09 | Cabo acelerador | Unidade | Cabovel | 10 | 79,00 | 790,00 |
| 10 | Cabo de vela | Unidade | Ngk | 5 | 94,00 | 470,00 |
| 11 | Cabo embreagem | Unidade | Cabovel | 5 | 84,00 | 420,00 |
| 12 | Cabo freio de mão completo | Unidade | Cabovel | 6 | 130,00 | 780,00 |
| 13 | Cilindro mestre freio | Unidade | Trw | 5 | 206,00 | 1.030,00 |
| 14 | Cilindro rd ts | Unidade | Trw | 10 | 55,00 | 550,00 |
| 15 | Correia dent | Unidade | Continental | 8 | 81,00 | 648,00 |
| 16 | Correia gir alt d h | Unidade | Continental | 12 | 55,00 | 660,00 |
| 17 | Disco de freio dt | Unidade | Trw | 8 | 505,00 | 4.040,00 |
| 18 | Extintor pó abc pressunvizado | Unidade | Resil | 2 | 390,00 | 780,00 |
| 19 | Farol dt d | Unidade | Arteb | 4 | 209,00 | 836,00 |
| 20 | Farol dt e | Unidade | Arteb | 4 | 209,00 | 836,00 |
| 21 | Filtro ar | Unidade | Tecfil | 10 | 57,00 | 570,00 |
| 22 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 10 | 85,00 | 850,00 |
| 23 | Filtro lubrificante | Unidade | Tecfil | 20 | 23,00 | 460,00 |
| 24 | Fusível | Unidade | Dni | 50 | 1,00 | 50,00 |
| 25 | Kit amort. Dt batedor | Unidade | Cofap | 8 | 246,00 | 1.968,00 |
| 26 | Kit amort. Ts batedor | Unidade | Cofap | 8 | 141,00 | 1.128,00 |
| 27 | Kit bem. Dis/pla/col 190mm | Unidade | Sacks | 2 | 825,00 | 1.650,00 |
| 28 | Kit bomba comb. Flex | Unidade | Bosch | 5 | 314,00 | 1.570,00 |
| 29 | Kit rolamento ts | Unidade | Skf | 15 | 106,00 | 1.590,00 |
| 30 | Lâmpada | Unidade | Philips | 20 | 7,00 | 140,00 |
| 31 | Lanterna traseira direita | Unidade | Arteb | 8 | 118,00 | 944,00 |
| 32 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | Arteb | 8 | 118,00 | 944,00 |
| 33 | Limpador 13 | Unidade | Dina | 5 | 45,00 | 225,00 |
| 34 | Limpador de para-brisa | Unidade | Dina | 2 | 45,00 | 90,00 |
| 35 | Lona traseira | Unidade | Frasle | 15 | 70,00 | 1.050,00 |


PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/202 3
FLS. 423
Rub.

# Ev Auto Peças

E S BEZERRA COMERCIO LTDA. CNPJ: 10.476.714/0001-24

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Mangote inferior radiador | Unidade | Sabo | 8 | 75,00 | 600,00 |
| 37 | Mangote superior radiador | Unidade | Sabo | 8 | 95,00 | 760,00 |
| 38 | Mangueira de freio dt d/e | Unidade | Trw | 8 | 37,00 | 296,00 |
| 39 | Mangueira de freio ts d/e | Unidade | Trw | 8 | 37,00 | 296,00 |
| 40 | Palheta | Jogo | Dina | 8 | 76,00 | 608,00 |
| 41 | Para-brisa | Unidade | Pilkington | 1 | 771,00 | 771,00 |
| 42 | Parabrisa dt | Unidade | Pilkington | 1 | 800,00 | 800,00 |
| 43 | Pastilha freio dt | Unidade | Frasle | 10 | 605,00 | 6.050,00 |
| 44 | Poltrona | Unidade | Real | 3 | 605,00 | 1.815,00 |
| 45 | Reparo trambulador cx 5 marcha | Unidade | Rochester | 5 | 61,00 | 305,00 |
| 46 | Reservatório de água | Unidade | Gonel | 4 | 206,00 | 824,00 |
| 47 | Retrovisor d | Unidade | Retrovex | 4 | 95,00 | 380,00 |
| 48 | Retrovisor e | Unidade | Retrovex | 4 | 116,00 | 464,00 |
| 49 | Rolamento roda dt | Unidade | Sk | 10 | 147,00 | 1.470,00 |
| 50 | Silencioso intermediário | Unidade | Diskscap | 3 | 147,00 | 441,00 |
| 51 | Silencioso ts | Unidade | Diskscap | 3 | 170,00 | 510,00 |
| 52 | Tambor de freio ts | Unidade | Trw | 4 | 264,00 | 1.056,00 |
| 53 | Tampão da roda | Par | Rochester | 8 | 250,00 | 2.000,00 |
| 54 | Tarugo de roda dt/ts | Unidade | Rochester | 4 | 117,00 | 468,00 |
| 55 | Terminal | Unidade | Trw | 5 | 53,00 | 265,00 |
| 56 | Terminal axial | Unidade | Trw | 5 | 66,00 | 330,00 |
| 57 | Vela(jogo) | Jogo | Ngk | 10 | 68,00 | 680,00 |

| I/M. BENZ 415 CDI SPRINT 2016/2017 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNIDADE | MARCA | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01 | Amortecedor Dt turbogas | Unidade | Cofap | 5 | 515,00 | 2.575,00 |
| 02 | Amortecedor Ts turbogas | Unidade | Cofap | 5 | 577,00 | 2.885,00 |
| 03 | Base coxim amort. Dt | Unidade | Axios | 8 | 110,00 | 880,00 |
| 04 | Base cx marcha | Unidade | Axios | 8 | 75,00 | 600,00 |
| 05 | Base motor dt d | Unidade | Axios | 10 | 86,00 | 860,00 |
| 06 | Bateria 60 amperes | Unidade | Heliar | 2 | 497,00 | 994,00 |
| 07 | Bico injetor | Unidade | Bosch | 2 | 211,00 | 422,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 423
Rub

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Bomba d'água | Unidade | Urba | 4 | 395,00 | 1.580,00 |
| 09 | Cabo acelerador | Unidade | Cabovel | 10 | 79,00 | 790,00 |
| 10 | Cabo de vela | Unidade | Ngk | 5 | 94,00 | 470,00 |
| 11 | Cabo embreagem | Unidade | Cabovel | 5 | 84,00 | 420,00 |
| 12 | Cabo freio de mão completo | Unidade | Cabovel | 6 | 130,00 | 780,00 |
| 13 | Cilindro mestre freio | Unidade | Trw | 5 | 206,00 | 1.030,00 |
| 14 | Cilindro rd ts | Unidade | Trw | 10 | 55,00 | 550,00 |
| 15 | Correia dent | Unidade | Continental | 8 | 81,00 | 648,00 |
| 16 | Correia gir alt d h | Unidade | Continental | 12 | 55,00 | 660,00 |
| 17 | Disco de freio dt | Unidade | Trw | 8 | 505,00 | 4.040,00 |
| 18 | Extintor pó abc pressunvizado | Unidade | Resil | 2 | 390,00 | 780,00 |
| 19 | Farol dt d | Unidade | Arteb | 4 | 209,00 | 836,00 |
| 20 | Farol dt e | Unidade | Arteb | 4 | 209,00 | 836,00 |
| 21 | Filtro ar | Unidade | Tecfil | 10 | 57,00 | 570,00 |
| 22 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 10 | 85,00 | 850,00 |
| 23 | Filtro lubrificante | Unidade | Tecfil | 20 | 23,00 | 460,00 |
| 24 | Fusível | Unidade | Dni | 50 | 1,00 | 50,00 |
| 25 | Kit amort. Dt batedor | Unidade | Cofap | 8 | 246,00 | 1.968,00 |
| 26 | Kit amort. Ts batedor | Unidade | Cofap | 8 | 141,00 | 1.128,00 |
| 27 | Kit bem. Dis/pla/col 190mm | Unidade | Sacks | 2 | 825,00 | 1.650,00 |
| 28 | Kit bomba comb. Flex | Unidade | Bosch | 5 | 314,00 | 1.570,00 |
| 29 | Kit rolamento ts | Unidade | Skf | 15 | 106,00 | 1.590,00 |
| 30 | Lâmpada | Unidade | Philips | 20 | 7,00 | 140,00 |
| 31 | Lanterna traseira direita | Unidade | Arteb | 8 | 118,00 | 944,00 |
| 32 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | Arteb | 8 | 118,00 | 944,00 |
| 33 | Limpador 13 | Unidade | Dina | 5 | 45,00 | 225,00 |
| 34 | Limpador de para-brisa | Unidade | Dina | 2 | 45,00 | 90,00 |
| 35 | Lona traseira | Unidade | Frasle | 15 | 70,00 | 1.050,00 |
| 36 | Mangote inferior radiador | Unidade | Sabo | 8 | 75,00 | 600,00 |
| 37 | Mangote superior radiador | Unidade | Sabo | 8 | 95,00 | 760,00 |
| 38 | Mangueira de freio dt d/e | Unidade | Trw | 8 | 37,00 | 296,00 |
| 39 | Mangueira de freio ts d/e | Unidade | Trw | 8 | 37,00 | 296,00 |
| 40 | Palheta | Jogo | Dina | 8 | 76,00 | 608,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 1/202 3
FLS. 0124
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Para-brisa | Unidade | Pilkington | 1 | 771,00 | 771,00 |
| 42 | Parabrisa dt | Unidade | Pilkington | 1 | 800,00 | 800,00 |
| 43 | Pastilha freio dt | Unidade | Frasle | 10 | 605,00 | 6.050,00 |
| 44 | Poltrona | Unidade | Real | 3 | 605,00 | 1.815,00 |
| 45 | Reparo trambulador cx 5 marcha | Unidade | Rochester | 5 | 61,00 | 305,00 |
| 46 | Reservatório de água | Unidade | Gonel | 4 | 206,00 | 824,00 |
| 47 | Retrovisor d | Unidade | Retrovex | 4 | 95,00 | 380,00 |
| 48 | Retrovisor e | Unidade | Retrovex | 4 | 116,00 | 464,00 |
| 49 | Rolamento roda dt | Unidade | Skf | 10 | 147,00 | 1.470,00 |
| 50 | Silencioso intermediário | Unidade | Diskscap | 3 | 147,00 | 441,00 |
| 51 | Silencioso ts | Unidade | Diskscap | 3 | 170,00 | 510,00 |
| 52 | Tambor de freio ts | Unidade | Trw | 4 | 264,00 | 1.056,00 |
| 53 | Tampão da roda | Par | Rochester | 8 | 250,00 | 2.000,00 |
| 54 | Tarugo de roda dt/ts | Unidade | Rochester | 4 | 117,00 | 468,00 |
| 55 | Terminal | Unidade | Trw | 5 | 53,00 | 265,00 |
| 56 | Terminal axial | Unidade | Trw | 5 | 66,00 | 330,00 |
| 57 | Vela(jogo) | Jogo | Ngk | 10 | 68,00 | 680,00 |

| CHEVROLET CELTA 2011/2012 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **MARCA** | **QUANT.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 01 | Abraçadeira de plástico | Unidade | Vp8 | 45 | 0,50 | 22,50 |
| 02 | Abraçadeira do escapamento | Unidade | Vp8 | 25 | 6,00 | 150,00 |
| 03 | Acabamento paralama ft ts l/d | Unidade | Gm | 8 | 90,00 | 720,00 |
| 04 | Acabamento paralama ft ts l/e | Unidade | Gm | 8 | 90,00 | 720,00 |
| 05 | Alternador | Unidade | Bosch | 4 | 793,00 | 3.172,00 |
| 06 | Amortecedor dianteiro | Unidade | Cofap | 6 | 245,00 | 1.470,00 |
| 07 | Amortecedor traseiro | Unidade | Cofap | 4 | 175,00 | 700,00 |
| 08 | Arruela de pressão | Unidade | Zm | 45 | 0,50 | 22,50 |
| 09 | Automático do motor de partida | Unidade | Zm | 6 | 105,00 | 630,00 |
| 10 | Balança traseira | Unidade | Cofap | 5 | 110,00 | 550,00 |
| 11 | Banco estofado | Unidade | Gm | 6 | 324,00 | 1.944,00 |
| 12 | Barra de direção | Unidade | Trw | 11 | 60,00 | 660,00 |


PEDREIRAS/MA
Proc. 0080012022
FLS. 425
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Base amortecedor | Unidade | Axios | 9 | 47,00 | 423,00 |
| 14 | Base da caixa de marcha | Unidade | Axios | 9 | 103,00 | 927,00 |
| 15 | Base do motor | Unidade | Axios | 9 | 132,00 | 1.188,00 |
| 16 | Bateria de 45 amperes | Unidade | Heliar | 4 | 370,00 | 1.480,00 |
| 17 | Benzil do motor de partida | Unidade | Metal leve | 8 | 65,00 | 520,00 |
| 18 | Bico injetor | Unidade | Bosch | 8 | 107,00 | 856,00 |
| 19 | Biela do motor | Unidade | Metal leve | 5 | 200,00 | 1.000,00 |
| 20 | Bieleta suspenção ft d/e | Unidade | Metal leve | 12 | 38,00 | 456,00 |
| 21 | Bobina de ignição | Unidade | Bosch | 7 | 320,00 | 2.240,00 |
| 22 | Boia do tanque de combustível | Unidade | Bosch | 8 | 120,00 | 960,00 |
| 23 | Bomba de combustível | Unidade | Bosch | 7 | 184,00 | 1.288,00 |
| 24 | Bomba de d´água | Unidade | Urba | 11 | 88,00 | 968,00 |
| 25 | Bomba de óleo | Unidade | Shadek | 2 | 235,00 | 470,00 |
| 26 | Bomba do hidraúlico | Unidade | Dhb | 4 | 824,00 | 3.296,00 |
| 27 | Borracha da tampa | Unidade | Gm | 13 | 8,00 | 104,00 |
| 28 | Borracha de escapamento do meio | Unidade | Axios | 28 | 8,00 | 224,00 |
| 29 | Borracha de escapamento final | Unidade | Axios | 28 | 8,00 | 224,00 |
| 30 | Borracha do amortecedor | Unidade | Axios | 18 | 10,00 | 180,00 |
| 31 | Borracha do estabilizador | Unidade | Axios | 18 | 5,00 | 90,00 |
| 32 | Borracha parabrisa | Unidade | Gm | 8 | 190,00 | 1.520,00 |
| 33 | Borracha porta | Unidade | Gm | 12 | 75,00 | 900,00 |
| 34 | Braço axial | Unidade | Axios | 10 | 55,00 | 550,00 |
| 35 | Braço oscilante | Unidade | Axios | 10 | 48,00 | 480,00 |
| 36 | Braço tensor diant ft l/e | Unidade | Axios | 11 | 103,00 | 1.133,00 |
| 37 | Bucha da balança traseira | Unidade | Axios | 13 | 30,00 | 390,00 |
| 38 | Bucha da sapata | Unidade | Axios | 13 | 23,00 | 299,00 |
| 39 | Bucha da suspensão | Unidade | Axios | 13 | 15,00 | 195,00 |
| 40 | Bucha do braço do tensor | Unidade | Axios | 13 | 15,00 | 195,00 |
| 41 | Bucha do braço oscilante | Unidade | Axios | 15 | 18,00 | 270,00 |
| 42 | Bucha do eixo traseiro | Unidade | Axios | 14 | 30,00 | 420,00 |
| 43 | Bucha do estabilizador | Unidade | Axios | 10 | 5,00 | 50,00 |
| 44 | Bucha do feixo de mola | Unidade | Tabuleiro | 10 | 18,00 | 180,00 |
| 45 | Bucha do motor de partida | Unidade | Selficar | 10 | 5,00 | 50,00 |


PEDREIRAS/MA
Proc. 02000012023
FLS. 026
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Bucha do tirante | Unidade | Axios | 10 | 30,00 | 300,00 |
| 47 | Bucha elástica | Unidade | Axios | 10 | 19,00 | 190,00 |
| 48 | Buzina | Unidade | Fiamm | 12 | 75,00 | 900,00 |
| 49 | Cabo cx marcha ft engate | Unidade | Cabovel | 6 | 390,00 | 2.340,00 |
| 50 | Cabo de acelerador | Unidade | Cabovel | 8 | 55,00 | 440,00 |
| 51 | Cabo de bateria | Unidade | Cabovel | 8 | 62,00 | 496,00 |
| 52 | Cabo de embreagem | Unidade | Cabovel | 8 | 53,00 | 424,00 |
| 53 | Cabo de freio de mão | Unidade | Cabovel | 7 | 45,00 | 315,00 |
| 54 | Cabo de vela | Unidade | Cabovel | 8 | 130,00 | 1.040,00 |
| 55 | Cabo de velocímetro | Unidade | Cabovel | 12 | 37,00 | 444,00 |
| 56 | Cabo do capuz | Unidade | Cabovel | 12 | 44,00 | 528,00 |
| 57 | Caixa de direção | Unidade | Trw | 8 | 2.300,00 | 18.400,00 |
| 58 | Caixa de marcha | Unidade | Gm | 4 | 2.290,00 | 9.160,00 |
| 59 | Calço do feixe de mola | Unidade | Tabuleiro | 13 | 18,00 | 234,00 |
| 60 | Calço do motor | Unidade | Axios | 9 | 132,00 | 1.188,00 |
| 61 | Calha do radiador | Unidade | Visconde | 5 | 120,00 | 600,00 |
| 62 | Capô | Unidade | Gm | 4 | 305,00 | 1.220,00 |
| 63 | Capsula marcha lenta ft | Unidade | Bosch | 8 | 96,00 | 768,00 |
| 64 | Chave de roda | Unidade | Gedore | 7 | 38,00 | 266,00 |
| 65 | Cilindro de roda dianteira | Unidade | Trw | 6 | 50,00 | 300,00 |
| 66 | Cilindro de roda traseira | Unidade | Trw | 6 | 55,00 | 330,00 |
| 67 | Cilindro inferior de embreagem | Unidade | Trw | 3 | 200,00 | 600,00 |
| 68 | Cilindro mestre | Unidade | Trw | 4 | 245,00 | 980,00 |
| 69 | Cilindro superior de embreagem | Unidade | Trw | 4 | 90,00 | 360,00 |
| 70 | Cobertura correia dent ft | Unidade | Kit cia | 8 | 50,00 | 400,00 |
| 71 | Coifa da caixa de direção | Unidade | Sabo | 13 | 18,00 | 234,00 |
| 72 | Coifa da junta homocinetica | Unidade | Sabo | 12 | 22,00 | 264,00 |
| 73 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unidade | Sabo | 12 | 22,00 | 264,00 |
| 74 | Coifa da semiarvore | Unidade | Sabo | 12 | 22,00 | 264,00 |
| 75 | Coifa lado da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 12 | 37,00 | 444,00 |
| 76 | Cola parabrisa | Unidade | Wurth | 6 | 55,00 | 330,00 |
| 77 | Correia de ventoinha | Unidade | Continental | 5 | 55,00 | 275,00 |
| 78 | Correia dentada | Unidade | Continental | 5 | 60,00 | 300,00 |


PEDREIRA/MA
Proc. 0808001/2023
FLS. 427
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Correia do alternador | Unidade | Continental | 11 | 55,00 | 605,00 |
| 80 | Coxim do amortecedor dianteiro | Unidade | Axios | 6 | 47,00 | 282,00 |
| 81 | Coxim do amortecedor traseiro | Unidade | Axios | 6 | 47,00 | 282,00 |
| 82 | Cruzeta | Unidade | Spicer | 11 | 40,00 | 440,00 |
| 83 | Cubo roda dian ft | Unidade | Skf | 10 | 103,00 | 1.030,00 |
| 84 | Cubo traseiro | Unidade | Skf | 6 | 115,00 | 690,00 |
| 85 | Defletor radiador ft | Unidade | Kit cia | 6 | 130,00 | 780,00 |
| 86 | Diferencial completo | Unidade | Spicer | 4 | 215,00 | 860,00 |
| 87 | Direção | Unidade | Gm | 6 | 140,00 | 840,00 |
| 88 | Disco de freio | Unidade | Trw | 4 | 119,00 | 476,00 |
| 89 | Engenho da porta | Unidade | Zinni guell | 4 | 165,00 | 660,00 |
| 90 | Evaporador acd ft | Unidade | Gm | 3 | 76,00 | 228,00 |
| 91 | Farol de milha | Unidade | Arteb | 7 | 443,00 | 3.101,00 |
| 92 | Farol direito | Unidade | Arteb | 6 | 450,00 | 2.700,00 |
| 93 | Farol esquerdo | Unidade | Arteb | 6 | 450,00 | 2.700,00 |
| 94 | Fechadura da porta | Unidade | Brim | 4 | 163,00 | 652,00 |
| 95 | Fechadura da tampa traseira | Unidade | Brim | 13 | 48,00 | 624,00 |
| 96 | Fechadura do capô | Unidade | Brim | 16 | 31,00 | 496,00 |
| 97 | Feixe de molas | Unidade | Tabuleiro | 5 | 160,00 | 800,00 |
| 98 | Filtro de ar | Unidade | Tecfil | 29 | 20,00 | 580,00 |
| 99 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 24 | 18,00 | 432,00 |
| 100 | Filtro lubrificante psl 47 | Unidade | Tecfil | 7 | 19,00 | 133,00 |
| 101 | Fita de direção da buzina | Unidade | Dni | 14 | 28,00 | 392,00 |
| 102 | Flange bomba comb ft | Unidade | Cipec | 12 | 27,00 | 324,00 |
| 103 | Flexível dianteiro | Unidade | Trw | 8 | 20,00 | 160,00 |
| 104 | Flexível traseiro | Unidade | Trw | 8 | 20,00 | 160,00 |
| 105 | Fusíveis | Unidade | Dni | 105 | 1,00 | 105,00 |
| 106 | Grade radiador ft | Unidade | Visconde | 6 | 150,00 | 900,00 |
| 107 | Guia rolamento embreagem ft | Unidade | Ina | 19 | 71,00 | 1.349,00 |
| 108 | Haste alavanca freio ft | Unidade | Mg freios | 11 | 215,00 | 2.365,00 |
| 109 | Hidrovaco | Unidade | Bosch | 5 | 384,00 | 1.920,00 |
| 110 | Impulsor motor partida ft | Unidade | Arielo | 10 | 65,00 | 650,00 |
| 111 | Induzido | Unidade | Arielo | 8 | 187,00 | 1.496,00 |


PEDREIRA/MA
Proc. 0208001/202_3
FLS. 428
Rub.

# Ev Auto Peças

E S BEZERRA COMERCIO LTDA. CNPJ: 10.476.714/0001-24

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Interruptor freio ft | Unidade | 3rho | 15 | 56,00 | 840,00 |
| 113 | Jogo de bronze de biela | Unidade | Metal leve | 8 | 90,00 | 720,00 |
| 114 | Jogo de bronze do chumaceiro | Unidade | Metal leve | 9 | 160,00 | 1.440,00 |
| 115 | Jogo de bronze do comando | Unidade | Metal leve | 16 | 175,00 | 2.800,00 |
| 116 | Jogo de junta do motor | Unidade | Metal leve | 51 | 144,00 | 7.344,00 |
| 117 | Jogo de junta tbi | Unidade | Sabo | 6 | 25,00 | 150,00 |
| 118 | Jogo de lona de freio | Unidade | Frasle | 11 | 109,00 | 1.199,00 |
| 119 | Jogo de pastilha de freio | Unidade | Frasle | 11 | 50,00 | 550,00 |
| 120 | Jogo de segmento | Unidade | Metal leve | 9 | 250,00 | 2.250,00 |
| 121 | Jogo de vela de ignição | Unidade | Ngk | 6 | 76,00 | 456,00 |
| 122 | Junta coletor de admissão | Unidade | Sabo | 10 | 15,00 | 150,00 |
| 123 | Junta coletor de escape | Unidade | Sabo | 11 | 20,00 | 220,00 |
| 124 | Junta da tampa de tucho | Unidade | Sabo | 6 | 26,00 | 156,00 |
| 125 | Junta do cabeçote | Unidade | Sabo | 18 | 88,00 | 1.584,00 |
| 126 | Junta do carte | Unidade | Sabo | 8 | 61,00 | 488,00 |
| 127 | Junta do corpo borboleta | Unidade | Sabo | 10 | 25,00 | 250,00 |
| 128 | Junta do tampão | Unidade | Sabo | 7 | 88,00 | 616,00 |
| 129 | Junta homocinetica | Unidade | Spicer | 11 | 158,00 | 1.738,00 |
| 130 | Junta motor ft c/ret | Unidade | Sabo | 9 | 300,00 | 2.700,00 |
| 131 | Junta saída da descarga | Unidade | Sabo | 12 | 15,00 | 180,00 |
| 132 | Kit amortecedor | Unidade | Cofap | 12 | 20,00 | 240,00 |
| 133 | Kit de embreagem | Unidade | Sacks | 9 | 436,00 | 3.924,00 |
| 134 | Kit do estabilizador | Unidade | Sabo | 6 | 15,00 | 90,00 |
| 135 | Kit do feixe de mola | Unidade | Tabuleiro | 18 | 25,00 | 450,00 |
| 136 | Lâmpada 1034 | Unidade | Philips | 8 | 4,00 | 32,00 |
| 137 | Lâmpada 1141 | Unidade | Philips | 20 | 4,00 | 80,00 |
| 138 | Lâmpada 67 | Unidade | Philips | 20 | 4,00 | 80,00 |
| 139 | Lâmpada do farol | Unidade | Philips | 24 | 22,00 | 528,00 |
| 140 | Lâmpada h4 | Unidade | Philips | 20 | 22,00 | 440,00 |
| 141 | Lanterna traseira direita | Unidade | Arteb | 18 | 179,00 | 3.222,00 |
| 142 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | Arteb | 18 | 179,00 | 3.222,00 |
| 143 | Macaco | Unidade | Borcal | 8 | 76,00 | 608,00 |
| 144 | Maçaneta da porta | Unidade | Universal | 12 | 80,00 | 960,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800 / 202 3
FLS. 429
Rub.

# Ev Auto Peças

E S BEZERRA COMERCIO LTDA. CNPJ: 10.476.714/0001-24

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Manga eixo ft l/d | Unidade | Tabuleiro | 10 | 300,00 | 3.000,00 |
| 146 | Mangote do radiador | Unidade | Sabo | 5 | 50,00 | 250,00 |
| 147 | Mangote do suspiro do radiador | Unidade | Sabo | 6 | 40,00 | 240,00 |
| 148 | Mangote do tanque de combustível | Unidade | Sabo | 6 | 95,00 | 570,00 |
| 149 | Mangueira de freio dianteira | Unidade | Trw | 10 | 20,00 | 200,00 |
| 150 | Mangueira de freio traseira | Unidade | Trw | 10 | 20,00 | 200,00 |
| 151 | Mangueira filtro ar ft | Unidade | Sabo | 11 | 60,00 | 660,00 |
| 152 | Maquina vidro dt ft l/d el | Unidade | Zinni guell | 14 | 165,00 | 2.310,00 |
| 153 | Maquina vidro dt ft l/e el | Unidade | Zinni guell | 9 | 165,00 | 1.485,00 |
| 154 | Molas traseiras | Unidade | Tabuleiro | 6 | 90,00 | 540,00 |
| 155 | Painel completo | Unidade | Gm | 8 | 900,00 | 7.200,00 |
| 156 | Palheta do limpador | Unidade | Dina | 12 | 57,00 | 684,00 |
| 157 | Parabrisa | Unidade | Gm | 10 | 680,00 | 6.800,00 |
| 158 | Parachoque dianteiro | Unidade | Gm | 10 | 115,00 | 1.150,00 |
| 159 | Parachoque traseiro | Unidade | Gm | 10 | 137,00 | 1.370,00 |
| 160 | Pastilha freio ft dian | Unidade | Frasle | 24 | 68,00 | 1.632,00 |
| 161 | Pino do capú | Unidade | Universal | 17 | 26,00 | 442,00 |
| 162 | Pistão | Unidade | Metal leve | 7 | 867,00 | 6.069,00 |
| 163 | Pivô inferior | Unidade | Trw | 7 | 70,00 | 490,00 |
| 164 | Pivô superior | Unidade | Trw | 17 | 70,00 | 1.190,00 |
| 165 | Polia virabrequim ft | Unidade | Nitron | 11 | 59,00 | 649,00 |
| 166 | Porcas e parafusos de rodas | Unidade | Zm | 80 | 6,00 | 480,00 |
| 167 | Porta direita | Unidade | Gm | 8 | 329,00 | 2.632,00 |
| 168 | Porta direita traseira | Unidade | Gm | 6 | 329,00 | 1.974,00 |
| 169 | Porta esquerda | Unidade | Gm | 6 | 329,00 | 1.974,00 |
| 170 | Porta esquerda traseira | Unidade | Gm | 8 | 329,00 | 2.632,00 |
| 171 | Pressostato ar cond | Unidade | Gm | 8 | 110,00 | 880,00 |
| 172 | Radiador de mola | Unidade | Tabuleiro | 6 | 140,00 | 840,00 |
| 173 | Radiador ft a | Unidade | Visconde | 4 | 441,00 | 1.764,00 |
| 174 | Refil da bomba de combustível | Unidade | Bosch | 7 | 184,00 | 1.288,00 |
| 175 | Regulador de voltagem | Unidade | Bosch | 5 | 218,00 | 1.090,00 |
| 176 | Regulador do sensor de nível de combustível | Unidade | Bosch | 10 | 90,00 | 900,00 |
| 177 | Relê do pisca | Unidade | Dni | 10 | 15,00 | 150,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc 020800 1/202 3
FLS. 1130
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | Reparo da caixa de direção | Unidade | Trw | 10 | 345,00 | 3.450,00 |
| 179 | Retentor da polia | Unidade | Sabo | 9 | 38,00 | 342,00 |
| 180 | Retentor de válvula | Unidade | Abo | 9 | 25,00 | 225,00 |
| 181 | Retentor do comando | Unidade | Sabo | 9 | 25,00 | 225,00 |
| 182 | Retentor do primário | Unidade | Sabo | 9 | 25,00 | 225,00 |
| 183 | Retentor do volante | Unidade | Sabo | 4 | 69,00 | 276,00 |
| 184 | Retrovisor | Unidade | Retrovex | 5 | 91,00 | 455,00 |
| 185 | Retrovisor interno | Unidade | Retrovex | 5 | 140,00 | 700,00 |
| 186 | Roda de liga leva | Unidade | Gm | 4 | 525,00 | 2.100,00 |
| 187 | Rolamento da coifa | Unidade | Ina | 10 | 30,00 | 300,00 |
| 188 | Rolamento da roda traseira | Unidade | Skf | 9 | 65,00 | 585,00 |
| 189 | Rolamento de coluna | Unidade | Skf | 9 | 65,00 | 585,00 |
| 190 | Rolamento de direção | Unidade | Skf | 9 | 65,00 | 585,00 |
| 191 | Rolamento de roda dianteiro | Unidade | Skf | 9 | 98,00 | 882,00 |
| 192 | Rolamento do alternador | Unidade | Skf | 6 | 25,00 | 150,00 |
| 193 | Rolamento do tensor | Unidade | Skf | 7 | 45,00 | 315,00 |
| 194 | Rolamento tencionador | Unidade | Skf | 7 | 135,00 | 945,00 |
| 195 | Rotor do alternador | Unidade | Arielo | 5 | 407,00 | 2.035,00 |
| 196 | Sapata susp ft dt l/e | Unidade | Frasle | 9 | 90,00 | 810,00 |
| 197 | Sensor de temperatura d´água | Unidade | Gm | 7 | 55,00 | 385,00 |
| 198 | Sensor do corpo borboleta | Unidade | 3rho | 4 | 90,00 | 360,00 |
| 199 | Sensor do nível de combustível | Unidade | 3rho | 6 | 104,00 | 624,00 |
| 200 | Sensor map | Unidade | Iguacu | 5 | 125,00 | 625,00 |
| 201 | Silencioso da saída do motor | Unidade | Gm | 7 | 130,00 | 910,00 |
| 202 | Silencioso dianteiro | Unidade | Gm | 5 | 130,00 | 650,00 |
| 203 | Silencioso do meio (intermediário) | Unidade | Gm | 8 | 120,00 | 960,00 |
| 204 | Silencioso traseiro | Unidade | Gm | 6 | 120,00 | 720,00 |
| 205 | Sinaleira lateral | Unidade | Arteb | 8 | 40,00 | 320,00 |
| 206 | Sonda lambida | Unidade | Ntk | 4 | 219,00 | 876,00 |
| 207 | Suporte da caixa de marcha | Unidade | Gm | 6 | 93,00 | 558,00 |
| 208 | Tambor de freio | Unidade | Trw | 6 | 147,00 | 882,00 |
| 209 | Tampa de óleo do motor | Unidade | Tanclick | 7 | 27,00 | 189,00 |
| 210 | Tampa do radiador | Unidade | Tanclick | 6 | 25,00 | 150,00 |


PEDREIRASIMA
Proc. 020800/4202
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Tampa do tanque de combustível | Unidade | Tanclick | 7 | 65,00 | 455,00 |
| 212 | Tampa reservatório água rad ft | Unidade | Tanclick | 11 | 25,00 | 275,00 |
| 213 | Tanque de combustível | Unidade | Gm | 4 | 350,00 | 1.400,00 |
| 214 | Tapetes | Unidade | Gm | 5 | 105,00 | 525,00 |
| 215 | Tarugo de roda | Unidade | Gm | 8 | 6,00 | 48,00 |
| 216 | Tela dianteira | Unidade | Gm | 6 | 155,00 | 930,00 |
| 217 | Terminal de bateria | Unidade | Medaulo | 24 | 14,00 | 336,00 |
| 218 | Terminal de direção ld | Unidade | Trw | 14 | 60,00 | 840,00 |
| 219 | Terminal de direção le | Unidade | Trw | 8 | 60,00 | 480,00 |
| 220 | Terminal extremo | Unidade | Trw | 8 | 60,00 | 480,00 |
| 221 | Tirante ft cx mch ext | Unidade | Trw | 8 | 66,00 | 528,00 |
| 222 | Tranca do capuz | Unidade | Universal | 6 | 35,00 | 210,00 |
| 223 | Trava da tampa traseira | Unidade | Universal | 8 | 110,00 | 880,00 |
| 224 | Trizeta do tripoide | Unidade | Spicer | 6 | 78,00 | 468,00 |
| 225 | Tubo flexível cano mtr ft | Unidade | Gm | 10 | 15,00 | 150,00 |
| 226 | Válvula acd ft | Unidade | Gm | 4 | 110,00 | 440,00 |
| 227 | Válvula de admissão | Unidade | Metal leve | 7 | 61,00 | 427,00 |
| 228 | Válvula de escape | Unidade | Metal leve | 7 | 71,00 | 497,00 |
| 229 | Válvula termostática ft | Unidade | Iguacu | 6 | 74,00 | 444,00 |
| 230 | Vela ign ft | Unidade | Ngk | 7 | 76,00 | 532,00 |
| 231 | Vidro da porta direita | Unidade | Gm | 5 | 280,00 | 1.400,00 |
| 232 | Vidro da porta esquerda | Unidade | Gm | 5 | 280,00 | 1.400,00 |
| 233 | Vidro traseiro | Unidade | Gm | 5 | 510,00 | 2.550,00 |


PEDREIRAS/MA
Proc. 0208801/2023
Fls. 132
Rub.


| | FIAT STRADA ENDURENCE CS 2021 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UNID | QTD | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 1 | Amortecedor dianteiro turbogas | Cofap | Unid | 8 | 435,00 | 3.480,00 |
| 2 | Amortecedor traseiro turbogas | Cofap | Unid | 8 | 435,00 | 3.480,00 |
| 3 | Asa do uruburu | Fiat | Unid | 8 | 102,00 | 816,00 |
| 4 | Barra axial dir | Trw | Unid | 8 | 35,00 | 280,00 |
| 5 | Base coxim amort .dt | Axios | Unid | 8 | 79,00 | 632,00 |
| 6 | Base cx marcha | Axios | Unid | 8 | 60,00 | 480,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Base motor dt d | Axios | Unid | 8 | 55,00 | 440,00 |
| 8 | Bateria 60 amperes | Heliar | Unid | 4 | 510,00 | 2.040,00 |
| 9 | Bomba d´água | Urba | Unid | 4 | 480,00 | 1.920,00 |
| 10 | Bomba de óleo | Shadek | Unid | 4 | 445,00 | 1.780,00 |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Dhb | Unid | 4 | 549,00 | 2.196,00 |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Fiat | Unid | 8 | 65,00 | 520,00 |
| 13 | Bucha da sapata | Fiat | Unid | 8 | 12,00 | 96,00 |
| 14 | Cabeçote motor | Fiat | Unid | 4 | 571,00 | 2.284,00 |
| 15 | Cabo acelerador | Cabovel | Unid | 8 | 51,00 | 408,00 |
| 16 | Cabo de freio completo | Cabovel | Unid | 8 | 76,00 | 608,00 |
| 17 | Cabo de vela | Ngk | Unid | 8 | 80,00 | 640,00 |
| 18 | Cabo embreagem | Cabovel | Unid | 8 | 45,00 | 360,00 |
| 19 | Chave de roda | Gedore | Unid | 4 | 31,00 | 124,00 |
| 20 | Cilindro mestre freio | Trw | Unid | 6 | 139,00 | 834,00 |
| 21 | Cilindro rd ts | Trw | Unid | 6 | 31,00 | 186,00 |
| 22 | Colar de embreagem | Ina | Unid | 4 | 601,00 | 3.005,00 |
| 23 | Correia dentada | Continental | Unid | 6 | 43,00 | 258,00 |
| 24 | Correia gir alt dh | Continental | Unid | 6 | 30,00 | 180,00 |
| 25 | Disco de freio dt | Trw | Unid | 8 | 530,00 | 4.240,00 |
| 26 | Farol dt direito | Arteb | Unid | 4 | 201,00 | 804,00 |
| 27 | Farol dt esquerdo | Arteb | Unid | 4 | 201,00 | 804,00 |
| 28 | Filtro ar condicionado | Tecfil | Unid | 4 | 18,00 | 72,00 |
| 29 | Filtro de combustível | Tecfil | Unid | 4 | 18,00 | 72,00 |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Tecfil | Unid | 4 | 18,00 | 72,00 |
| 31 | Filtros de ar de motor | Tecfil | Unid | 4 | 18,00 | 72,00 |
| 32 | Hidrovacuo | Bosch | Unid | 2 | 318,00 | 636,00 |
| 33 | Jogo arruela comando | Metal leve | Jogo | 4 | 253,00 | 1.012,00 |
| 34 | Jogo balancim motor | Metal leve | Jogo | 4 | 91,00 | 364,00 |
| 35 | Jogo bronze biela | Metal leve | Jogo | 4 | 139,00 | 556,00 |
| 36 | Jogo bronze comando central | Metal leve | Jogo | 4 | 154,00 | 616,00 |
| 37 | Jogo junta motor | Sabo | Jogo | 4 | 156,00 | 624,00 |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Metal leve | Jogo | 4 | 117,00 | 468,00 |
| 39 | Jogo pistom motor | Metal leve | Jogo | 4 | 95,00 | 380,00 |


PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001v202 3
FLS. 133
Rub.

# Ev Auto Peças

**E S BEZERRA COMERCIO LTDA. CNPJ: 10.476.714/0001-24**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Jogo segmento motor | Metal leve | Jogo | 4 | 215,00 | 860,00 |
| 41 | Junta homoçonetica | Spicer | Unid | 4 | 81,00 | 324,00 |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Sacks | Kit | 4 | 1.070,00 | 4.280,00 |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Trw | Kit | 4 | 249,00 | 996,00 |
| 44 | Kit rolamento ts | Skf | Kit | 4 | 30,00 | 120,00 |
| 45 | Lanterna ts d | Arteb | Unid | 4 | 62,00 | 248,00 |
| 46 | Lanterna ts e | Arteb | Unid | 4 | 75,00 | 300,00 |
| 47 | Lona traseira | Frasle | Unid | 6 | 75,00 | 450,00 |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Borcal | Unid | 2 | 280,00 | 560,00 |
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Universal | Unid | 4 | 55,00 | 220,00 |
| 50 | Mangote inferior radiador | Sabo | Unid | 4 | 45,00 | 180,00 |
| 51 | Mangote superior radiador | Sabo | Unid | 4 | 30,00 | 120,00 |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Trw | Unid | 4 | 30,00 | 120,00 |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Trw | Unid | 4 | 45,00 | 180,00 |
| 54 | Motor de partida | Bosch | Unid | 4 | 1.700,00 | 6.800,00 |
| 55 | Palhetas convencionais | Dina | Unid | 8 | 87,00 | 696,00 |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Pilkington | Unid | 4 | 771,00 | 3.084,00 |
| 57 | Parachoque dianteiro | Fiat | Unid | 4 | 840,00 | 3.360,00 |
| 58 | Parachoque traseiro | Fiat | Unid | 4 | 1.195,00 | 4.780,00 |
| 59 | Pastilha freio dt | Frasle | Unid | 20 | 203,00 | 4.060,00 |
| 60 | Pivô | Trw | Unid | 4 | 260,00 | 1.040,00 |
| 61 | Protetor de cárter | Fiat | Unid | 4 | 33,00 | 132,00 |
| 62 | Radiador | Visconde | Unid | 4 | 330,00 | 1.320,00 |
| 63 | Reparo da pinça dt | Trw | Unid | 4 | 50,00 | 200,00 |
| 64 | Retentor volante motor | Sabo | Unid | 4 | 205,00 | 820,00 |
| 65 | Retrovisor direito | Retrovex | Unid | 4 | 131,00 | 524,00 |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Retrovex | Unid | 4 | 160,00 | 640,00 |
| 67 | Rolamento roda dt | Skf | Unid | 4 | 91,00 | 364,00 |
| 68 | Sapata de freio | Frasle | Unid | 4 | 91,00 | 364,00 |
| 69 | Silencioso ts | Fiat | Unid | 4 | 610,00 | 2.440,00 |
| 70 | Tambor de freio ts | Trw | Unid | 4 | 255,00 | 1.020,00 |
| 71 | Tapete borracha pvc | Universal | Unid | 4 | 173,00 | 692,00 |
| 72 | Terminal | Trw | Unid | 4 | 41,00 | 164,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0808001/2023
FLS. 1134

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Terminal direção | Trw | Unid | 4 | 50,00 | 200,00 |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Universal | Unid | 4 | 55,00 | 220,00 |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Universal | Unid | 4 | 55,00 | 220,00 |
| 76 | Vela | Ngk | Unid | 4 | 99,00 | 396,00 |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Fiat | Unid | 4 | 390,00 | 1.560,00 |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Fiat | Unid | 4 | 460,00 | 1.840,00 |
| 79 | Virabrequim do motor | Fiat | Unid | 4 | 531,00 | 2.124,00 |

| CITROEN/AIRCROSS M FEEL 2016/2017 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **MARCA** | **QUANT.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |
| 01 | Anel segmento | Unidade | Metal leve | 3 | 399,00 | 1.197,00 |
| 02 | Base do motor | Unidade | Cofap | 7 | 125,00 | 875,00 |
| 03 | Bomba óleo | Unidade | Shadek | 3 | 305,00 | 915,00 |
| 04 | Bronze biela | Unidade | Metal leve | 3 | 422,00 | 1.266,00 |
| 05 | Bronze de chumaceira | Unidade | Metal leve | 3 | 395,00 | 1.185,00 |
| 06 | Bucha biela | Unidade | Metal leve | 10 | 61,00 | 610,00 |
| 07 | Bucha comando de válvulas | Unidade | Metal leve | 10 | 89,00 | 890,00 |
| 08 | Calço eixo | Unidade | Metal leve | 5 | 30,00 | 150,00 |
| 09 | Camisa cilindro | Unidade | Metal leve | 10 | 75,00 | 750,00 |
| 10 | Filtro combustível | Unidade | Mann | 15 | 55,00 | 825,00 |
| 11 | Filtro lubrificante | Unidade | Mann | 25 | 30,00 | 750,00 |
| 12 | Guia admissão | Unidade | Metal leve | 5 | 85,00 | 425,00 |
| 13 | Jogo de junta mt | Unidade | Sabo | 3 | 397,00 | 1.191,00 |
| 14 | Jogo de pistão | Unidade | Metal leve | 3 | 1.105,00 | 3.315,00 |
| 15 | Parabrisa | Unidade | Pilkington | 2 | 900,00 | 1.800,00 |
| 16 | Retentor de válvula | Unidade | Sabo | 10 | 70,00 | 700,00 |
| 17 | Roda de liga leve | Unidade | Original | 10 | 222,00 | 2.220,00 |
| 18 | Silicone alta temperatura | Unidade | Mwm | 15 | 22,00 | 30,00 |


PEDREIRA SIMA
Proc. 0008001/202 3
FLS. 435
Rub.


| MITSUBISHI L200 TRITON 2013 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** | **UNIDADE** | **MARCA** | **QUANT.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |

# Ev Auto Peças

**E S BEZERRA COMERCIO LTDA. CNPJ: 10.476.714/0001-24**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Abraçadeira do escapamento | Unidade | Vp8 | 12 | 27,00 | 324,00 |
| 02 | Abraçadeira mangote do radiador | Unidade | Vp8 | 30 | 13,00 | 390,00 |
| 03 | Alternador | Unidade | Bosch | 2 | 1.114,00 | 2.228,00 |
| 04 | Amortecedor dianteiro | Par | Cofap | 7 | 194,00 | 1.358,00 |
| 05 | Amortecedor traseiro | Par | Cofap | 7 | 175,00 | 1.225,00 |
| 06 | Anel de vedação do escapamento | Unidade | Kit cia | 11 | 21,00 | 231,00 |
| 07 | Balança traseira | Unidade | Perfect | 8 | 127,00 | 1.016,00 |
| 08 | Banco estofado | Unidade | Shutt | 4 | 238,00 | 952,00 |
| 09 | Barra de direção | Unidade | Trw | 6 | 214,00 | 1.284,00 |
| 10 | Base amortecedor | Unidade | Cofap | 10 | 51,00 | 510,00 |
| 11 | Base da caixa de marcha | Unidade | Axios | 10 | 63,00 | 630,00 |
| 12 | Base do motor | Unidade | Axios | 10 | 71,00 | 710,00 |
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unidade | Moura | 2 | 870,00 | 1.740,00 |
| 14 | Bico injetor | Unidade | Bosch | 2 | 420,00 | 840,00 |
| 15 | Bieleta | Unidade | Nakata | 10 | 45,00 | 450,00 |
| 16 | Bomba d´água | Unidade | Nakata | 4 | 141,00 | 564,00 |
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unidade | Axios | 15 | 14,00 | 210,00 |
| 18 | Borracha de escapamento final | Unidade | Axios | 15 | 21,00 | 315,00 |
| 19 | Borracha do amortecedor | Unidade | Axios | 15 | 11,00 | 165,00 |
| 20 | Borracha do estabilizador | Unidade | Axios | 15 | 21,00 | 315,00 |
| 21 | Borracha parabrisa | Unidade | Trilha | 4 | 144,00 | 576,00 |
| 22 | Braço axial | Unidade | Nakata | 10 | 71,00 | 710,00 |
| 23 | Braço do setor | Unidade | Nakata | 5 | 153,00 | 765,00 |
| 24 | Braço I | Unidade | Nakata | 5 | 169,00 | 845,00 |
| 25 | Bucha da balança inferior | Unidade | Axios | 20 | 54,00 | 1.080,00 |
| 26 | Bucha da balança superior | Unidade | Axios | 20 | 52,00 | 1.040,00 |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unidade | Axios | 20 | 49,00 | 980,00 |
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unidade | Axios | 20 | 35,00 | 700,00 |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unidade | Axios | 20 | 50,00 | 1.000,00 |
| 30 | Bucha do estabilizador | Unidade | Axios | 20 | 24,00 | 480,00 |
| 31 | Bucha do tirante | Unidade | Axios | 20 | 39,00 | 780,00 |
| 32 | Buzina | Unidade | Fiamm | 8 | 53,00 | 424,00 |
| 33 | Cabo de bateria | Unidade | Permak | 40 | 52,00 | 2.080,00 |

PEDREIRA/MA
Proc. 0008001/2023
FLS. 436

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Cabo de embreagem | Unidade | Cabovel | 10 | 48,00 | 480,00 |
| 35 | Cabo do acelerador | Unidade | Cabovel | 10 | 45,00 | 480,00 |
| 36 | Cabo do velocímetro | Unidade | Cabovel | 4 | 38,00 | 152,00 |
| 37 | Caixa de direção | Unidade | Trw | 2 | 898,00 | 1.978,00 |
| 38 | Caixa de marcha | Unidade | Toyota | 2 | 2.171,00 | 4.342,00 |
| 39 | Calha | Unidade | Tws | 3 | 194,00 | 582,00 |
| 40 | Capô | Unidade | Toyota | 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 41 | Chave de roda | Unidade | Gedore | 4 | 41,00 | 164,00 |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unidade | Trw | 10 | 54,00 | 540,00 |
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unidade | Trw | 10 | 60,00 | 600,00 |
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unidade | Trw | 8 | 119,00 | 952,00 |
| 45 | Cilindro mestre | Unidade | Trw | 6 | 153,00 | 918,00 |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unidade | Trw | 6 | 145,00 | 870,00 |
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unidade | Sabo | 15 | 38,00 | 570,00 |
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 15 | 38,00 | 570,00 |
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unidade | Sabo | 15 | 38,00 | 570,00 |
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unidade | Sabo | 15 | 38,00 | 570,00 |
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unidade | Sabo | 15 | 38,00 | 570,00 |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 15 | 38,00 | 570,00 |
| 53 | Cola parabrisa | Unidade | Wurth | 8 | 55,00 | 440,00 |
| 57 | Correia da bomba | Unidade | Continental | 8 | 37,00 | 296,00 |
| 54 | Correia de ventoinha | Unidade | Continental | 8 | 34,00 | 272,00 |
| 55 | Correia dentada | Unidade | Continental | 8 | 89,00 | 712,00 |
| 56 | Correia do alternador | Unidade | Continental | 8 | 38,00 | 304,00 |
| 58 | Correia do hidráulico | Unidade | Continental | 8 | 36,00 | 288,00 |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unidade | Spicer | 8 | 45,00 | 360,00 |
| 60 | Diferencial completo | Unidade | Toyota | 2 | 794,00 | 1.588,00 |
| 61 | Direção | Unidade | Toyota | 4 | 215,00 | 860,00 |
| 63 | Disco de freio | Unidade | Trw | 7 | 114,00 | 798,00 |
| 64 | Farol de milha | Unidade | Arteb | 4 | 41,00 | 164,00 |
| 65 | Farol direito | Unidade | Arteb | 8 | 169,00 | 1.352,00 |
| 66 | Farol esquerdo | Unidade | Arteb | 8 | 169,00 | 1.352,00 |
| 67 | Fechadura do capô | Unidade | Trilha | 15 | 69,00 | 1.035,00 |

PEDREIRA/MA
Proc. 0800001/2022
FLS. 137
Rub.

# Ev Auto Peças

**E S BEZERRA COMERCIO LTDA. CNPJ: 10.476.714/0001-24**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Filtro de ar | Unidade | Tecfil | 25 | 65,00 | 1.625,00 |
| 69 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 25 | 45,00 | 1.125,00 |
| 70 | Fita da direção da buzina | Unidade | Marilia | 13 | 41,00 | 533,00 |
| 71 | Fusíveis | Unidade | Dni | 150 | 6,00 | 900,00 |
| 72 | Jogo de cabo de vela | Unidade | Ngk | 10 | 103,00 | 1.030,00 |
| 73 | Jogo de escova do motor de partida | Unidade | Bosch | 15 | 63,00 | 945,00 |
| 74 | Jogo de junta do motor | Unidade | Sabo | 4 | 239,00 | 956,00 |
| 75 | Jogo de lona de freio | Unidade | Frasle | 15 | 179,00 | 2.685,00 |
| 76 | Jogo de pastilhas de freio | Unidade | Frasle | 15 | 84,00 | 1.260,00 |
| 77 | Jogo de velas | Unidade | Ngk | 10 | 94,00 | 940,00 |
| 62 | Kit de embreagem | Kit | Valeo | 2 | 663,00 | 1.326,00 |
| 78 | Lâmpada do farol | Unidade | Philips | 10 | 25,00 | 250,00 |
| 80 | Lanterna traseira direita | Unidade | Arteb | 10 | 104,00 | 1.040,00 |
| 79 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | Arteb | 10 | 104,00 | 1.040,00 |
| 81 | Macaco | Unidade | Fortg | 4 | 145,00 | 580,00 |
| 82 | Maçanetas das portas | Unidade | Trilha | 15 | 37,00 | 555,00 |
| 83 | Molas traseiras | Unidade | Cindumel | 6 | 704,00 | 4.236,00 |
| 84 | Painel completo | Unidade | Toyota | 2 | 1.363,00 | 2.726,00 |
| 85 | Palhetas de limpador de parabrisa | Unidade | Dina | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 86 | Parabrisa | Unidade | Toyota | 2 | 455,00 | 910,00 |
| 87 | Para-choque dianteiro | Unidade | Trilha | 3 | 492,00 | 1.476,00 |
| 88 | Para-choque traseiro | Unidade | Trilha | 3 | 455,00 | 1.365,00 |
| 89 | Pivô inferior | Unidade | Trw | 20 | 74,00 | 1.480,00 |
| 90 | Pivô superior | Unidade | Trw | 20 | 79,00 | 1.580,00 |
| 91 | Porcas e parafusos para rodas | Unidade | Zm | 45 | 19,00 | 855,00 |
| 92 | Porta direita | Unidade | Toyota | 2 | 515,00 | 1.030,00 |
| 93 | Porta esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 515,00 | 1.030,00 |
| 94 | Porta traseira direita | Unidade | Toyota | 2 | 503,00 | 1.006,00 |
| 95 | Porta traseira esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 503,00 | 1.006,00 |
| 96 | Radiador | Unidade | Visconde | 2 | 495,00 | 990,00 |
| 97 | Retentor do volante | Unidade | Sabo | 4 | 63,00 | 252,00 |
| 98 | Retrovisor | Unidade | Retrovex | 7 | 114,00 | 798,00 |
| 99 | Retrovisor interno | Unidade | Retrovex | 4 | 151,00 | 604,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 438
Rub

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Roda liga leve | Unidade | Tws | 5 | 205,00 | 820,00 |
| 101 | Rolamento de roda traseiro | Unidade | Skf | 8 | 92,00 | 736,00 |
| 102 | Tampa do tanque de combustível | Unidade | Tanclick | 10 | 37,00 | 370,00 |
| 103 | Tanque de combustível | Unidade | Bepo | 2 | 755,00 | 1.510,00 |
| 104 | Tapetes | Unidade | Universal | 10 | 80,00 | 800,00 |
| 105 | Tela dianteira | Unidade | Toyota | 4 | 257,00 | 1.028,00 |
| 106 | Terminal de bateria | Unidade | Medaulo | 15 | 14,00 | 210,00 |
| 107 | Terminal de direção ld | Unidade | Trw | 16 | 90,00 | 1.440,00 |
| 108 | Terminal de direção le | Unidade | Trw | 16 | 95,00 | 1.520,00 |
| 109 | Trava da tampa traseira | Unidade | Trilha | 10 | 21,00 | 210,00 |
| 110 | Vidro da porta direita | Unidade | Trilha | 4 | 319,00 | 1.276,00 |
| 111 | Vidro da porta esquerda | Unidade | Trilha | 5 | 319,00 | 1.595,00 |
| 112 | Vidro traseiro | Unidade | Trilha | 5 | 405,00 | 2.025,00 |

| TOYOTA HILUX 1998 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNIDADE | MARCA | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01 | Abraçadeira do escapamento | Unidade | Vp8 | 12 | 27,00 | 324,00 |
| 02 | Abraçadeira mangote do radiador | Unidade | Vp8 | 30 | 13,00 | 390,00 |
| 03 | Alternador | Unidade | Bosch | 2 | 1.114,00 | 2.228,00 |
| 04 | Amortecedor dianteiro | Par | Cofap | 7 | 194,00 | 1.358,00 |
| 05 | Amortecedor traseiro | Par | Cofap | 7 | 175,00 | 1.225,00 |
| 06 | Anel de vedação do escapamento | Unidade | Kit cia | 11 | 21,00 | 231,00 |
| 07 | Balança traseira | Unidade | Perfect | 8 | 127,00 | 1.016,00 |
| 08 | Banco estofado | Unidade | Shutt | 4 | 238,00 | 952,00 |
| 09 | Barra de direção | Unidade | Trw | 6 | 214,00 | 1.284,00 |
| 10 | Base amortecedor | Unidade | Cofap | 10 | 51,00 | 510,00 |
| 11 | Base da caixa de marcha | Unidade | Axios | 10 | 63,00 | 630,00 |
| 12 | Base do motor | Unidade | Axios | 10 | 71,00 | 710,00 |
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unidade | Moura | 2 | 870,00 | 1.740,00 |
| 14 | Bico injetor | Unidade | Bosch | 2 | 420,00 | 840,00 |
| 15 | Bieleta | Unidade | Nakata | 10 | 45,00 | 450,00 |
| 16 | Bomba d´água | Unidade | Nakata | 4 | 141,00 | 564,00 |


PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/2023
FLS. 439

# Ev Auto Peças

E S BEZERRA COMERCIO LTDA. CNPJ: 10.476.714/0001-24

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unidade | Axios | 15 | 14,00 | 210,00 |
| 18 | Borracha de escapamento final | Unidade | Axios | 15 | 21,00 | 315,00 |
| 19 | Borracha do amortecedor | Unidade | Axios | 15 | 11,00 | 165,00 |
| 20 | Borracha do estabilizador | Unidade | Axios | 15 | 21,00 | 315,00 |
| 21 | Borracha parabrisa | Unidade | Trilha | 4 | 144,00 | 576,00 |
| 22 | Braço axial | Unidade | Nakata | 10 | 71,00 | 710,00 |
| 23 | Braço do setor | Unidade | Nakata | 5 | 153,00 | 765,00 |
| 24 | Braço I | Unidade | Nakata | 5 | 169,00 | 845,00 |
| 25 | Bucha da balança inferior | Unidade | Axios | 20 | 54,00 | 1.080,00 |
| 26 | Bucha da balança superior | Unidade | Axios | 20 | 52,00 | 1.040,00 |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unidade | Axios | 20 | 49,00 | 980,00 |
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unidade | Axios | 20 | 35,00 | 700,00 |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unidade | Axios | 20 | 50,00 | 1.000,00 |
| 30 | Bucha do estabilizador | Unidade | Axios | 20 | 24,00 | 480,00 |
| 31 | Bucha do tirante | Unidade | Axios | 20 | 39,00 | 780,00 |
| 32 | Buzina | Unidade | Fiamm | 8 | 53,00 | 424,00 |
| 33 | Cabo de bateria | Unidade | Permak | 40 | 52,00 | 2.080,00 |
| 34 | Cabo de embreagem | Unidade | Cabovel | 10 | 48,00 | 480,00 |
| 35 | Cabo do acelerador | Unidade | Cabovel | 10 | 45,00 | 480,00 |
| 36 | Cabo do velocímetro | Unidade | Cabovel | 4 | 38,00 | 152,00 |
| 37 | Caixa de direção | Unidade | Trw | 2 | 898,00 | 1.978,00 |
| 38 | Caixa de marcha | Unidade | Toyota | 2 | 2.171,00 | 4.342,00 |
| 39 | Calha | Unidade | Tws | 3 | 194,00 | 582,00 |
| 40 | Capô | Unidade | Toyota | 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 41 | Chave de roda | Unidade | Gedore | 4 | 41,00 | 164,00 |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unidade | Trw | 10 | 54,00 | 540,00 |
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unidade | Trw | 10 | 60,00 | 600,00 |
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unidade | Trw | 8 | 119,00 | 952,00 |
| 45 | Cilindro mestre | Unidade | Trw | 6 | 153,00 | 918,00 |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unidade | Trw | 6 | 145,00 | 870,00 |
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unidade | Sabo | 15 | 38,00 | 570,00 |
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 15 | 38,00 | 570,00 |
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unidade | Sabo | 15 | 38,00 | 570,00 |

PEDREIRA/MA
Proc. 0203001/2023
FLS. 1440

# Ev Auto Peças

E S BEZERRA COMERCIO LTDA. CNPJ: 10.476.714/0001-24

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unidade | Sabo | 15 | 38,00 | 570,00 |
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unidade | Sabo | 15 | 38,00 | 570,00 |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 15 | 38,00 | 570,00 |
| 53 | Cola parabrisa | Unidade | Wurth | 8 | 55,00 | 440,00 |
| 57 | Correia da bomba | Unidade | Continental | 8 | 37,00 | 296,00 |
| 54 | Correia de ventoinha | Unidade | Continental | 8 | 34,00 | 272,00 |
| 55 | Correia dentada | Unidade | Continental | 8 | 89,00 | 712,00 |
| 56 | Correia do alternador | Unidade | Continental | 8 | 38,00 | 304,00 |
| 58 | Correia do hidráulico | Unidade | Continental | 8 | 36,00 | 288,00 |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unidade | Spicer | 8 | 45,00 | 360,00 |
| 60 | Diferencial completo | Unidade | Toyota | 2 | 794,00 | 1.588,00 |
| 61 | Direção | Unidade | Toyota | 4 | 215,00 | 860,00 |
| 63 | Disco de freio | Unidade | Trw | 7 | 114,00 | 798,00 |
| 64 | Farol de milha | Unidade | Arteb | 4 | 41,00 | 164,00 |
| 65 | Farol direito | Unidade | Arteb | 8 | 169,00 | 1.352,00 |
| 66 | Farol esquerdo | Unidade | Arteb | 8 | 169,00 | 1.352,00 |
| 67 | Fechadura do capô | Unidade | Trilha | 15 | 69,00 | 1.035,00 |
| 68 | Filtro de ar | Unidade | Tecfil | 25 | 65,00 | 1.625,00 |
| 69 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 25 | 45,00 | 1.125,00 |
| 70 | Fita da direção da buzina | Unidade | Marilia | 13 | 41,00 | 533,00 |
| 71 | Fusíveis | Unidade | Dni | 150 | 6,00 | 900,00 |
| 72 | Jogo de cabo de vela | Unidade | Ngk | 10 | 103,00 | 1.030,00 |
| 73 | Jogo de escova do motor de partida | Unidade | Bosch | 15 | 63,00 | 945,00 |
| 74 | Jogo de junta do motor | Unidade | Sabo | 4 | 239,00 | 956,00 |
| 75 | Jogo de lona de freio | Unidade | Frasle | 15 | 179,00 | 2.685,00 |
| 76 | Jogo de pastilhas de freio | Unidade | Frasle | 15 | 84,00 | 1.260,00 |
| 77 | Jogo de velas | Unidade | Ngk | 10 | 94,00 | 940,00 |
| 62 | Kit de embreagem | Kit | Valeo | 2 | 663,00 | 1.326,00 |
| 78 | Lâmpada do farol | Unidade | Philips | 10 | 25,00 | 250,00 |
| 80 | Lanterna traseira direita | Unidade | Arteb | 10 | 104,00 | 1.040,00 |
| 79 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | Arteb | 10 | 104,00 | 1.040,00 |
| 81 | Macaco | Unidade | Fortg | 4 | 145,00 | 580,00 |
| 82 | Maçanetas das portas | Unidade | Trilha | 15 | 37,00 | 555,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/1/202 3
FLS: 441
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Molas traseiras | Unidade | Cindumel | 6 | 704,00 | 4.236,00 |
| 84 | Painel completo | Unidade | Toyota | 2 | 1.363,00 | 2.726,00 |
| 85 | Palhetas de limpador de parabrisa | Unidade | Dina | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 86 | Parabrisa | Unidade | Toyota | 2 | 455,00 | 910,00 |
| 87 | Para-choque dianteiro | Unidade | Trilha | 3 | 492,00 | 1.476,00 |
| 88 | Para-choque traseiro | Unidade | Trilha | 3 | 455,00 | 1.365,00 |
| 89 | Pivô inferior | Unidade | Trw | 20 | 74,00 | 1.480,00 |
| 90 | Pivô superior | Unidade | Trw | 20 | 79,00 | 1.580,00 |
| 91 | Porcas e parafusos para rodas | Unidade | Zm | 45 | 19,00 | 855,00 |
| 92 | Porta direita | Unidade | Toyota | 2 | 515,00 | 1.030,00 |
| 93 | Porta esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 515,00 | 1.030,00 |
| 94 | Porta traseira direita | Unidade | Toyota | 2 | 503,00 | 1.006,00 |
| 95 | Porta traseira esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 503,00 | 1.006,00 |
| 96 | Radiador | Unidade | Visconde | 2 | 495,00 | 990,00 |
| 97 | Retentor do volante | Unidade | Sabo | 4 | 63,00 | 252,00 |
| 98 | Retrovisor | Unidade | Retrovex | 7 | 114,00 | 798,00 |
| 99 | Retrovisor interno | Unidade | Retrovex | 4 | 151,00 | 604,00 |
| 100 | Roda liga leve | Unidade | Tws | 5 | 205,00 | 820,00 |
| 101 | Rolamento de roda traseiro | Unidade | Skf | 8 | 92,00 | 736,00 |
| 102 | Tampa do tanque de combustível | Unidade | Tanclick | 10 | 37,00 | 370,00 |
| 103 | Tanque de combustível | Unidade | Bepo | 2 | 755,00 | 1.510,00 |
| 104 | Tapetes | Unidade | Universal | 10 | 80,00 | 800,00 |
| 105 | Tela dianteira | Unidade | Toyota | 4 | 257,00 | 1.028,00 |
| 106 | Terminal de bateria | Unidade | Medaulo | 15 | 14,00 | 210,00 |
| 107 | Terminal de direção ld | Unidade | Trw | 16 | 90,00 | 1.440,00 |
| 108 | Terminal de direção le | Unidade | Trw | 16 | 95,00 | 1.520,00 |
| 109 | Trava da tampa traseira | Unidade | Trilha | 10 | 21,00 | 210,00 |
| 110 | Vidro da porta direita | Unidade | Trilha | 4 | 319,00 | 1.276,00 |
| 111 | Vidro da porta esquerda | Unidade | Trilha | 5 | 319,00 | 1.595,00 |
| 112 | Vidro traseiro | Unidade | Trilha | 5 | 405,00 | 2.025,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020300/2023
FLS. 442
Rub.

# Ev Auto Peças

**E S BEZERRA COMERCIO LTDA. CNPJ: 10.476.714/0001-24**

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNIDADE | MARCA | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Abraçadeira do escapamento | Unidade | Vp8 | 12 | 27,00 | 324,00 |
| 02 | Abraçadeira mangote do radiador | Unidade | Vp8 | 30 | 13,00 | 390,00 |
| 03 | Alternador | Unidade | Bosch | 2 | 1.114,00 | 2.228,00 |
| 04 | Amortecedor dianteiro | Par | Cofap | 7 | 194,00 | 1.358,00 |
| 05 | Amortecedor traseiro | Par | Cofap | 7 | 175,00 | 1.225,00 |
| 06 | Anel de vedação do escapamento | Unidade | Kit cia | 11 | 21,00 | 231,00 |
| 07 | Balança traseira | Unidade | Perfect | 8 | 127,00 | 1.016,00 |
| 08 | Banco estofado | Unidade | Shutt | 4 | 238,00 | 952,00 |
| 09 | Barra de direção | Unidade | Trw | 6 | 214,00 | 1.284,00 |
| 10 | Base amortecedor | Unidade | Cofap | 10 | 51,00 | 510,00 |
| 11 | Base da caixa de marcha | Unidade | Axios | 10 | 63,00 | 630,00 |
| 12 | Base do motor | Unidade | Axios | 10 | 71,00 | 710,00 |
| 13 | Bateria 65,70 ou 90 amperes | Unidade | Moura | 2 | 870,00 | 1.740,00 |
| 14 | Bico injetor | Unidade | Bosch | 2 | 420,00 | 840,00 |
| 15 | Bieleta | Unidade | Nakata | 10 | 45,00 | 450,00 |
| 16 | Bomba d´água | Unidade | Nakata | 4 | 141,00 | 564,00 |
| 17 | Borracha de escapamento do meio | Unidade | Axios | 15 | 14,00 | 210,00 |
| 18 | Borracha de escapamento final | Unidade | Axios | 15 | 21,00 | 315,00 |
| 19 | Borracha do amortecedor | Unidade | Axios | 15 | 11,00 | 165,00 |
| 20 | Borracha do estabilizador | Unidade | Axios | 15 | 21,00 | 315,00 |
| 21 | Borracha parabrisa | Unidade | Trilha | 4 | 144,00 | 576,00 |
| 22 | Braço axial | Unidade | Nakata | 10 | 71,00 | 710,00 |
| 23 | Braço do setor | Unidade | Nakata | 5 | 153,00 | 765,00 |
| 24 | Braço I | Unidade | Nakata | 5 | 169,00 | 845,00 |
| 25 | Bucha da balança inferior | Unidade | Axios | 20 | 54,00 | 1.080,00 |
| 26 | Bucha da balança superior | Unidade | Axios | 20 | 52,00 | 1.040,00 |
| 27 | Bucha da balança traseira | Unidade | Axios | 20 | 49,00 | 980,00 |
| 28 | Bucha do braço oscilante | Unidade | Axios | 20 | 35,00 | 700,00 |
| 29 | Bucha do eixo traseiro | Unidade | Axios | 20 | 50,00 | 1.000,00 |
| 30 | Bucha do estabilizador | Unidade | Axios | 20 | 24,00 | 480,00 |
| 31 | Bucha do tirante | Unidade | Axios | 20 | 39,00 | 780,00 |
| 32 | Buzina | Unidade | Fiamm | 8 | 53,00 | 424,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020900/2023
FLS. 443
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Cabo de bateria | Unidade | Permak | 40 | 52,00 | 2.080,00 |
| 34 | Cabo de embreagem | Unidade | Cabovel | 10 | 48,00 | 480,00 |
| 35 | Cabo do acelerador | Unidade | Cabovel | 10 | 45,00 | 480,00 |
| 36 | Cabo do velocímetro | Unidade | Cabovel | 4 | 38,00 | 152,00 |
| 37 | Caixa de direção | Unidade | Trw | 2 | 898,00 | 1.978,00 |
| 38 | Caixa de marcha | Unidade | Toyota | 2 | 2.171,00 | 4.342,00 |
| 39 | Calha | Unidade | Tws | 3 | 194,00 | 582,00 |
| 40 | Capô | Unidade | Toyota | 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 41 | Chave de roda | Unidade | Gedore | 4 | 41,00 | 164,00 |
| 42 | Cilindro de roda dianteiro | Unidade | Trw | 10 | 54,00 | 540,00 |
| 43 | Cilindro de roda traseiro | Unidade | Trw | 10 | 60,00 | 600,00 |
| 44 | Cilindro inferior de embreagem | Unidade | Trw | 8 | 119,00 | 952,00 |
| 45 | Cilindro mestre | Unidade | Trw | 6 | 153,00 | 918,00 |
| 46 | Cilindro superior de embreagem | Unidade | Trw | 6 | 145,00 | 870,00 |
| 47 | Coifa da caixa de direção | Unidade | Sabo | 15 | 38,00 | 570,00 |
| 48 | Coifa da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 15 | 38,00 | 570,00 |
| 49 | Coifa da junta homocinetica | Unidade | Sabo | 15 | 38,00 | 570,00 |
| 50 | Coifa da junta oscilante (lado da roda) | Unidade | Sabo | 15 | 38,00 | 570,00 |
| 51 | Coifa da semi-arvore | Unidade | Sabo | 15 | 38,00 | 570,00 |
| 52 | Coifa lado da caixa de marcha | Unidade | Sabo | 15 | 38,00 | 570,00 |
| 53 | Cola parabrisa | Unidade | Wurth | 8 | 55,00 | 440,00 |
| 57 | Correia da bomba | Unidade | Continental | 8 | 37,00 | 296,00 |
| 54 | Correia de ventoinha | Unidade | Continental | 8 | 34,00 | 272,00 |
| 55 | Correia dentada | Unidade | Continental | 8 | 89,00 | 712,00 |
| 56 | Correia do alternador | Unidade | Continental | 8 | 38,00 | 304,00 |
| 58 | Correia do hidráulico | Unidade | Continental | 8 | 36,00 | 288,00 |
| 59 | Cruzeta de transmissão | Unidade | Spicer | 8 | 45,00 | 360,00 |
| 60 | Diferencial completo | Unidade | Toyota | 2 | 794,00 | 1.588,00 |
| 61 | Direção | Unidade | Toyota | 4 | 215,00 | 860,00 |
| 63 | Disco de freio | Unidade | Trw | 7 | 114,00 | 798,00 |
| 64 | Farol de milha | Unidade | Arteb | 4 | 41,00 | 164,00 |
| 65 | Farol direito | Unidade | Arteb | 8 | 169,00 | 1.352,00 |
| 66 | Farol esquerdo | Unidade | Arteb | 8 | 169,00 | 1.352,00 |


PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS. 444
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Fechadura do capô | Unidade | Trilha | 15 | 69,00 | 1.035,00 |
| 68 | Filtro de ar | Unidade | Tecfil | 25 | 65,00 | 1.625,00 |
| 69 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 25 | 45,00 | 1.125,00 |
| 70 | Fita da direção da buzina | Unidade | Marilia | 13 | 41,00 | 533,00 |
| 71 | Fusíveis | Unidade | Dni | 150 | 6,00 | 900,00 |
| 72 | Jogo de cabo de vela | Unidade | Ngk | 10 | 103,00 | 1.030,00 |
| 73 | Jogo de escova do motor de partida | Unidade | Bosch | 15 | 63,00 | 945,00 |
| 74 | Jogo de junta do motor | Unidade | Sabo | 4 | 239,00 | 956,00 |
| 75 | Jogo de lona de freio | Unidade | Frasle | 15 | 179,00 | 2.685,00 |
| 76 | Jogo de pastilhas de freio | Unidade | Frasle | 15 | 84,00 | 1.260,00 |
| 77 | Jogo de velas | Unidade | Ngk | 10 | 94,00 | 940,00 |
| 62 | Kit de embreagem | Kit | Valeo | 2 | 663,00 | 1.326,00 |
| 78 | Lâmpada do farol | Unidade | Philips | 10 | 25,00 | 250,00 |
| 80 | Lanterna traseira direita | Unidade | Arteb | 10 | 104,00 | 1.040,00 |
| 79 | Lanterna traseira esquerda | Unidade | Arteb | 10 | 104,00 | 1.040,00 |
| 81 | Macaco | Unidade | Fortg | 4 | 145,00 | 580,00 |
| 82 | Maçanetas das portas | Unidade | Trilha | 15 | 37,00 | 555,00 |
| 83 | Molas traseiras | Unidade | Cindumel | 6 | 704,00 | 4.236,00 |
| 84 | Painel completo | Unidade | Toyota | 2 | 1.363,00 | 2.726,00 |
| 85 | Palhetas de limpador de parabrisa | Unidade | Dina | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 86 | Parabrisa | Unidade | Toyota | 2 | 455,00 | 910,00 |
| 87 | Para-choque dianteiro | Unidade | Trilha | 3 | 492,00 | 1.476,00 |
| 88 | Para-choque traseiro | Unidade | Trilha | 3 | 455,00 | 1.365,00 |
| 89 | Pivô inferior | Unidade | Trw | 20 | 74,00 | 1.480,00 |
| 90 | Pivô superior | Unidade | Trw | 20 | 79,00 | 1.580,00 |
| 91 | Porcas e parafusos para rodas | Unidade | Zm | 45 | 19,00 | 855,00 |
| 92 | Porta direita | Unidade | Toyota | 2 | 515,00 | 1.030,00 |
| 93 | Porta esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 515,00 | 1.030,00 |
| 94 | Porta traseira direita | Unidade | Toyota | 2 | 503,00 | 1.006,00 |
| 95 | Porta traseira esquerda | Unidade | Toyota | 2 | 503,00 | 1.006,00 |
| 96 | Radiador | Unidade | Visconde | 2 | 495,00 | 990,00 |
| 97 | Retentor do volante | Unidade | Sabo | 4 | 63,00 | 252,00 |
| 98 | Retrovisor | Unidade | Retrovex | 7 | 114,00 | 798,00 |


PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/2023
FLS. 415
Rub.

# Ev Auto Peças

E S BEZERRA COMERCIO LTDA. CNPJ: 10.476.714/0001-24

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Retrovisor interno | Unidade | Retrovex | 4 | 151,00 | 604,00 |
| 100 | Roda liga leve | Unidade | Tws | 5 | 205,00 | 820,00 |
| 101 | Rolamento de roda traseiro | Unidade | Skf | 8 | 92,00 | 736,00 |
| 102 | Tampa do tanque de combustível | Unidade | Tanclick | 10 | 37,00 | 370,00 |
| 103 | Tanque de combustível | Unidade | Bepo | 2 | 755,00 | 1.510,00 |
| 104 | Tapetes | Unidade | Universal | 10 | 80,00 | 800,00 |
| 105 | Tela dianteira | Unidade | Toyota | 4 | 257,00 | 1.028,00 |
| 106 | Terminal de bateria | Unidade | Medaulo | 15 | 14,00 | 210,00 |
| 107 | Terminal de direção ld | Unidade | Trw | 16 | 90,00 | 1.440,00 |
| 108 | Terminal de direção le | Unidade | Trw | 16 | 95,00 | 1.520,00 |
| 109 | Trava da tampa traseira | Unidade | Trilha | 10 | 21,00 | 210,00 |
| 110 | Vidro da porta direita | Unidade | Trilha | 4 | 319,00 | 1.276,00 |
| 111 | Vidro da porta esquerda | Unidade | Trilha | 5 | 319,00 | 1.595,00 |
| 112 | Vidro traseiro | Unidade | Trilha | 5 | 405,00 | 2.025,00 |

| RENAULT DUSTER 16D 4X2 2013/2014 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNIDADE | MARCA | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01 | Amortecedor dianteiro turbogas | Unidade | Cofap | 4 | 435,00 | 1.740,00 |
| 02 | Amortecedor traseiro turbogas | Unidade | Cofap | 4 | 435,00 | 1.740,00 |
| 03 | Asa do uruburu | Unidade | Fiat | 4 | 102,00 | 408,00 |
| 04 | Barra axial dir | Unidade | Trw | 15 | 35,00 | 525,00 |
| 05 | Base coxim amort .dt | Unidade | Axios | 10 | 79,00 | 790,00 |
| 06 | Base cx marcha | Unidade | Axios | 10 | 60,00 | 600,00 |
| 07 | Base motor dt d | Unidade | Axios | 10 | 55,00 | 550,00 |
| 08 | Bateria 60 amperes | Unidade | Heliar | 2 | 510,00 | 1.020,00 |
| 09 | Bomba d´água | Unidade | Urba | 6 | 480,00 | 2.880,00 |
| 10 | Bomba de óleo | Unidade | Shadek | 6 | 445,00 | 2.670,00 |
| 11 | Bomba direção hidráulica | Unidade | Dhb | 4 | 549,00 | 2.196,00 |
| 12 | Botão e moldura puxador vidro | Unidade | Fiat | 10 | 65,00 | 650,00 |
| 13 | Bucha da sapata | Unidade | Fiat | 10 | 12,00 | 120,00 |
| 14 | Cabeçote motor | Unidade | Fiat | 2 | 571,00 | 1.142,00 |
| 15 | Cabo acelerador | Unidade | Cabovel | 15 | 51,00 | 765,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2023
FLS 9116
Rub.

# Ev Auto Peças

E S BEZERRA COMERCIO LTDA. CNPJ: 10.476.714/0001-24

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Cabo de freio completo | Unidade | Cabovel | 10 | 76,00 | 760,00 |
| 17 | Cabo de vela | Unidade | Ngk | 10 | 80,00 | 800,00 |
| 18 | Cabo embreagem | Unidade | Cabovel | 10 | 45,00 | 450,00 |
| 19 | Chave de roda | Unidade | Gedore | 10 | 31,00 | 310,00 |
| 20 | Cilindro mestre freio | Unidade | Trw | 7 | 139,00 | 973,00 |
| 21 | Cilindro rd ts | Unidade | Trw | 10 | 31,00 | 310,00 |
| 22 | Colar de embreagem | Unidade | Ina | 10 | 601,00 | 6.010,00 |
| 23 | Correia dentada | Unidade | Continental | 12 | 43,00 | 516,00 |
| 24 | Correia gir alt dh | Unidade | Continental | 12 | 30,00 | 360,00 |
| 25 | Disco de freio dt | Unidade | Trw | 9 | 530,00 | 4.770,00 |
| 26 | Farol dt direito | Unidade | Arteb | 7 | 201,00 | 1.407,00 |
| 27 | Farol dt esquerdo | Unidade | Arteb | 7 | 201,00 | 1.407,00 |
| 28 | Filtro ar condicionado | Unidade | Tecfil | 25 | 18,00 | 450,00 |
| 29 | Filtro de combustível | Unidade | Tecfil | 25 | 18,00 | 450,00 |
| 30 | Filtro de óleo 560 | Unidade | Tecfil | 25 | 18,00 | 450,00 |
| 31 | Filtros de ar de motor | Unidade | Tecfil | 25 | 18,00 | 450,00 |
| 32 | Hidrovacuo | Unidade | Bosch | 4 | 318,00 | 1.272,00 |
| 33 | Jogo arruela comando | Jogo | Metal leve | 8 | 253,00 | 2.024,00 |
| 34 | Jogo balancim motor | Jogo | Metal leve | 8 | 91,00 | 728,00 |
| 35 | Jogo bronze biela | Jogo | Metal leve | 8 | 139,00 | 1.112,00 |
| 36 | Jogo bronze comando central | Jogo | Metal leve | 8 | 154,00 | 1.232,00 |
| 37 | Jogo junta motor | Jogo | Sabo | 8 | 156,00 | 1.248,00 |
| 38 | Jogo pinos dos pistom | Jogo | Metal leve | 8 | 117,00 | 936,00 |
| 39 | Jogo pistom motor | Jogo | Metal leve | 8 | 95,00 | 760,00 |
| 40 | Jogo segmento motor | Jogo | Metal leve | 8 | 215,00 | 1.720,00 |
| 41 | Junta homoçonetica | Unid | Spicer | 9 | 81,00 | 729,00 |
| 42 | Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca | Kit | Sacks | 7 | 1.070,00 | 7.490,00 |
| 43 | Kit reparo das pinças dt | Kit | Trw | 10 | 249,00 | 2.490,00 |
| 44 | Kit rolamento ts | Kit | Skf | 20 | 30,00 | 600,00 |
| 45 | Lanterna ts d | Unidade | Arteb | 10 | 62,00 | 620,00 |
| 46 | Lanterna ts e | Unidade | Arteb | 10 | 75,00 | 750,00 |
| 47 | Lona traseira | Unidade | Frasle | 15 | 75,00 | 1.125,00 |
| 48 | Macaco automotivo universal até 600 kg | Unidade | Borcal | 4 | 280,00 | 1.120,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/202 3
FLS. 447
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Maçaneta da externa da porta chave | Unidade | Universal | 10 | 55,00 | 550,00 |
| 50 | Mangote inferior radiador | Unidade | Sabo | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 51 | Mangote superior radiador | Unidade | Sabo | 15 | 30,00 | 450,00 |
| 52 | Mangueira de freio dt d/e | Unidade | Trw | 15 | 30,00 | 450,00 |
| 53 | Mangueira de freio ts d/e | Unidade | Trw | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 54 | Motor de partida | Unidade | Bosch | 4 | 1.700,00 | 6.800,00 |
| 55 | Palhetas convencionais | Unidade | Dina | 15 | 87,00 | 1.305,00 |
| 56 | Parabrisa dianteiro | Unidade | Pilkington | 5 | 771,00 | 3.855,00 |
| 57 | Parachoque dianteiro | Unidade | Flat | 5 | 840,00 | 4.200,00 |
| 58 | Parachoque traseiro | Unidade | Fiat | 5 | 1.195,00 | 5.975,00 |
| 59 | Pastilha freio dt | Unidade | Frasle | 20 | 203,00 | 4.060,00 |
| 60 | Pivô | Unidade | Trw | 25 | 260,00 | 6.500,00 |
| 61 | Protetor de cárter | Unidade | Fiat | 15 | 33,00 | 495,00 |
| 62 | Radiador | Unidade | Visconde | 5 | 330,00 | 1.650,00 |
| 63 | Reparo da pinça dt | Unidade | Trw | 15 | 50,00 | 750,00 |
| 64 | Retentor volante motor | Unidade | Sabo | 12 | 205,00 | 2.460,00 |
| 65 | Retrovisor direito | Unidade | Retrovex | 12 | 131,00 | 1.572,00 |
| 66 | Retrovisor esquerdo | Unidade | Retrovex | 16 | 160,00 | 2.560,00 |
| 67 | Rolamento roda dt | Unidade | Skf | 16 | 91,00 | 1.456,00 |
| 68 | Sapata de freio | Unidade | Frasle | 16 | 91,00 | 1.456,00 |
| 69 | Silencioso ts | Unidade | Fiat | 6 | 610,00 | 3.660,00 |
| 70 | Tambor de freio ts | Unidade | Trw | 10 | 255,00 | 2.550,00 |
| 71 | Tapete borracha pvc | Unidade | Universal | 10 | 173,00 | 1.730,00 |
| 72 | Terminal | Unidade | Trw | 9 | 41,00 | 369,00 |
| 73 | Terminal direção | Unidade | Trw | 9 | 50,00 | 450,00 |
| 74 | Trinco da porta interna direita | Unidade | Universal | 20 | 55,00 | 1.100,00 |
| 75 | Trinco da porta interna esquerda | Unidade | Universal | 20 | 55,00 | 1.100,00 |
| 76 | Vela | Unidade | Ngk | 10 | 99,00 | 990,00 |
| 77 | Vidro da porta dianteira direita | Unidade | Fiat | 4 | 390,00 | 1.560,00 |
| 78 | Vidro da porta dianteira esquerda | Unidade | Fiat | 4 | 460,00 | 1.840,00 |
| 79 | Virabrequim do motor | Unidade | FIAT | 4 | 531,00 | 2.124,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0200 1/202
FLS. 3
Rub. 448

# Ev Auto Peças

E S BEZERRA COMERCIO LTDA. CNPJ: 10.476.714/0001-24

| MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 150 2019 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | MARCA | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 1 | Agulha | Unid | 8 | Trilha | 35,00 | 280,00 |
| 2 | Alça | Unid | 8 | Trilha | 62,00 | 496,00 |
| 3 | Amortecedor traseiro | Unid | 5 | Cofap | 390,00 | 1.950,00 |
| 4 | Anel de segmento | Unid | 8 | Honda | 60,00 | 480,00 |
| 5 | Anel de vareta | Unid | 10 | Wylerson | 41,00 | 410,00 |
| 6 | Bateria de 5,5 amperes | Unid | 7 | Heliar | 190,00 | 1.520,00 |
| 7 | Biela | Unid | 9 | Honda | 155,20 | 1.396,80 |
| 8 | Bucha da balança | Unid | 12 | Honda | 40,00 | 480,00 |
| 9 | Bucha da coroa | Unid | 12 | Trilha | 45,00 | 540,00 |
| 10 | Cabo de embreagem | Unid | 32 | Trilha | 28,15 | 900,80 |
| 11 | Cabo de freio | Unid | 32 | Trilha | 10,00 | 320,00 |
| 12 | Cabo de vela | Unid | 17 | Ngk | 25,00 | 425,00 |
| 13 | Cabo de velocímetro | Unid | 17 | Trilha | 28,15 | 760,05 |
| 14 | Cabo do acelerador | Unid | 32 | Trilha | 28,15 | 900,80 |
| 15 | Caixa de direção | Unid | 2 | Honda | 325,00 | 650,00 |
| 16 | Camisa do motor | Unid | 7 | Honda | 50,00 | 350,00 |
| 17 | Cavaleta lateral | Unid | 15 | Honda | 51,00 | 765,00 |
| 18 | Corrente | Unid | 7 | Vaz | 106,80 | 747,60 |
| 19 | Cubo dianteiro | Unid | 5 | Trilha | 55,98 | 279,90 |
| 20 | Cubo traseiro | Unid | 10 | Trilha | 252,00 | 2.520,00 |
| 21 | Engenho de velocidade | Unid | 10 | Honda | 9,00 | 90,00 |
| 22 | Esticador de corrente | Unid | 10 | Vaz | 65,00 | 650,00 |
| 23 | Farol | Unid | 7 | Cibie | 53,00 | 371,00 |
| 24 | Guidão | Unid | 7 | Trilha | 494,00 | 3.458,00 |
| 25 | Jogo de junta do motor | Unid | 12 | Honda | 70,00 | 840,00 |
| 26 | Jogo de patin de freio | Unid | 7 | Trilha | 85,00 | 595,00 |
| 27 | Kit de tração | Unid | 10 | Vaz | 25,00 | 250,00 |
| 28 | Lâmpada biodo | Unid | 12 | Philips | 24,00 | 288,00 |
| 29 | Lâmpada de 2 contatos | Unid | 14 | Philips | 6,00 | 84,00 |
| 30 | Lâmpada do painel | Unid | 30 | Philips | 6,00 | 180,00 |
| 31 | Lâmpada do pisca | Unid | 35 | Philips | 6,00 | 210,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020001/202 3
FLS.
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Lâmpada do stop | Unid | 14 | Philips | 9,00 | 126,00 |
| 33 | Lanterna do pisca | Unid | 20 | Hamp | 40,00 | 800,00 |
| 34 | Lona de freio | Unid | 10 | Trilha | 28,00 | 280,00 |
| 35 | Manopla | Unid | 15 | Trilha | 40,00 | 600,00 |
| 36 | Pastilha de freio | Unid | 12 | Frasle | 45,00 | 540,00 |
| 37 | Pedal da marcha | Unid | 10 | Frasle | 40,00 | 400,00 |
| 38 | Pedal de freio | Unid | 10 | Hamp | 60,00 | 600,00 |
| 39 | Pedal de partida | Unid | 10 | Hamp | 45,00 | 450,00 |
| 40 | Pisca | Unid | 20 | Hamp | 45,00 | 900,00 |
| 41 | Pistão | Unid | 10 | Mayle | 115,00 | 1.150,00 |
| 42 | Relê de pisca | Unid | 15 | Dni | 20,00 | 300,00 |
| 43 | Retentor de válvula | Unid | 20 | Honda | 15,00 | 300,00 |
| 44 | Retentor do telescópio | Unid | 15 | Honda | 16,00 | 240,00 |
| 45 | Retrovisor | Unid | 15 | Hamp | 50,00 | 750,00 |
| 46 | Rolamento de apoio | Unid | 12 | Skf | 28,00 | 336,00 |
| 47 | Rolamento de biela | Unid | 17 | Skf | 36,00 | 612,00 |
| 48 | Segmento | Unid | 12 | Honda | 49,00 | 588,00 |
| 49 | Solução de bateria | Unid | 15 | Koube | 23,00 | 345,00 |
| 50 | Tampa do tanque | Unid | 7 | Honda | 53,00 | 371,00 |
| 51 | Telescópio | Unid | 7 | Honda | 101,00 | 707,00 |
| 52 | Válvula de admissão | Unid | 10 | Honda | 155,20 | 1.552,00 |
| 53 | Válvula de escape | Unid | 10 | Honda | 46,30 | 463,00 |
| 54 | Vela de ignição | Unid | 15 | Ngk | 46,30 | 463,00 |

| MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 2008 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | MARCA | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 1 | Agulha | Unid | 8 | Trilha | 35,00 | 280,00 |
| 2 | Alça | Unid | 8 | Trilha | 62,00 | 496,00 |
| 3 | Amortecedor traseiro | Unid | 5 | Cofap | 390,00 | 1.950,00 |
| 4 | Anel de segmento | Unid | 8 | Honda | 60,00 | 480,00 |
| 5 | Anel de vareta | Unid | 10 | Wylerson | 41,00 | 410,00 |


PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/2023
FLS. 3

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bateria de 5,5 amperes | Unid | 7 | Heliar | 190,00 | 1.520,00 |
| 7 | Biela | Unid | 9 | Honda | 155,20 | 1.396,80 |
| 8 | Bucha da balança | Unid | 12 | Honda | 40,00 | 480,00 |
| 9 | Bucha da coroa | Unid | 12 | Trilha | 45,00 | 540,00 |
| 10 | Cabo de embreagem | Unid | 32 | Trilha | 28,15 | 900,80 |
| 11 | Cabo de freio | Unid | 32 | Trilha | 10,00 | 320,00 |
| 12 | Cabo de vela | Unid | 17 | Ngk | 25,00 | 425,00 |
| 13 | Cabo de velocímetro | Unid | 17 | Trilha | 28,15 | 760,05 |
| 14 | Cabo do acelerador | Unid | 32 | Trilha | 28,15 | 900,80 |
| 15 | Caixa de direção | Unid | 2 | Honda | 325,00 | 650,00 |
| 16 | Camisa do motor | Unid | 7 | Honda | 50,00 | 350,00 |
| 17 | Cavaleta lateral | Unid | 15 | Honda | 51,00 | 765,00 |
| 18 | Corrente | Unid | 7 | Vaz | 106,80 | 747,60 |
| 19 | Cubo dianteiro | Unid | 5 | Trilha | 55,98 | 279,90 |
| 20 | Cubo traseiro | Unid | 10 | Trilha | 252,00 | 2.520,00 |
| 21 | Engenho de velocidade | Unid | 10 | Honda | 9,00 | 90,00 |
| 22 | Esticador de corrente | Unid | 10 | Vaz | 65,00 | 650,00 |
| 23 | Farol | Unid | 7 | Cibie | 53,00 | 371,00 |
| 24 | Guidão | Unid | 7 | Trilha | 494,00 | 3.458,00 |
| 25 | Jogo de junta do motor | Unid | 12 | Honda | 70,00 | 840,00 |
| 26 | Jogo de patin de freio | Unid | 7 | Trilha | 85,00 | 595,00 |
| 27 | Kit de tração | Unid | 10 | Vaz | 25,00 | 250,00 |
| 28 | Lâmpada biodo | Unid | 12 | Philips | 24,00 | 288,00 |
| 29 | Lâmpada de 2 contatos | Unid | 14 | Philips | 6,00 | 84,00 |
| 30 | Lâmpada do painel | Unid | 30 | Philips | 6,00 | 180,00 |
| 31 | Lâmpada do pisca | Unid | 35 | Philips | 6,00 | 210,00 |
| 32 | Lâmpada do stop | Unid | 14 | Philips | 9,00 | 126,00 |
| 33 | Lanterna do pisca | Unid | 20 | Hamp | 40,00 | 800,00 |
| 34 | Lona de freio | Unid | 10 | Trilha | 28,00 | 280,00 |
| 35 | Manopla | Unid | 15 | Trilha | 40,00 | 600,00 |
| 36 | Pastilha de freio | Unid | 12 | Frasle | 45,00 | 540,00 |
| 37 | Pedal da marcha | Unid | 10 | Frasle | 40,00 | 400,00 |
| 38 | Pedal de freio | Unid | 10 | Hamp | 60,00 | 600,00 |


PEDREIRAS/MA
Proc. 0208001/2021
FLS. 451
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Pedal de partida | Unid | 10 | Hamp | 45,00 | 450,00 |
| 40 | Pisca | Unid | 20 | Hamp | 45,00 | 900,00 |
| 41 | Pistão | Unid | 10 | Mayle | 115,00 | 1.150,00 |
| 42 | Relê de pisca | Unid | 15 | Dni | 20,00 | 300,00 |
| 43 | Retentor de válvula | Unid | 20 | Honda | 15,00 | 300,00 |
| 44 | Retentor do telescópio | Unid | 15 | Honda | 16,00 | 240,00 |
| 45 | Retrovisor | Unid | 15 | Hamp | 50,00 | 750,00 |
| 46 | Rolamento de apoio | Unid | 12 | Skf | 28,00 | 336,00 |
| 47 | Rolamento de biela | Unid | 17 | Skf | 36,00 | 612,00 |
| 48 | Segmento | Unid | 12 | Honda | 49,00 | 588,00 |
| 49 | Solução de bateria | Unid | 15 | Koube | 23,00 | 345,00 |
| 50 | Tampa do tanque | Unid | 7 | Honda | 53,00 | 371,00 |
| 51 | Telescópio | Unid | 7 | Honda | 101,00 | 707,00 |
| 52 | Válvula de admissão | Unid | 10 | Honda | 155,20 | 1.552,00 |
| 53 | Válvula de escape | Unid | 10 | Honda | 46,30 | 463,00 |
| 54 | Vela de ignição | Unid | 15 | Ngk | 46,30 | 463,00 |

| MOTOCICLETA HONDA TITAN CG 125 2018 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | MARCA | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 1 | Amortecedor | Unid | 10 | Cofap | 118,90 | 1.189,00 |
| 2 | Aro dianteiro | Unid | 10 | Hamp | 112,85 | 1.128,50 |
| 3 | Aro do farol | Unid | 10 | Hamp | 27,00 | 270,00 |
| 4 | Aro traseiro | Unid | 10 | Hamp | 116,48 | 1.164,80 |
| 5 | Bateria 12v - 5ah | Unid | 10 | Heliar | 203,60 | 2.036,00 |
| 6 | Bengala | Unid | 10 | Cofap | 88,00 | 880,00 |
| 7 | Biela | Unid | 10 | Honda | 94,00 | 940,00 |
| 8 | Bomba combustível | Unid | 10 | Bosch | 130,00 | 1.300,00 |
| 9 | Borracha para estribo | Unid | 5 | Trilha | 15,00 | 75,00 |
| 10 | Bucha balança | Unid | 10 | Trilha | 35,00 | 350,00 |
| 11 | Buzina | Unid | 10 | Bosch | 38,00 | 380,00 |
| 12 | Cabo acelerador | Unid | 15 | Trilha | 33,00 | 495,00 |
| 13 | Cabo embreagem | Unid | 15 | Trilha | 36,00 | 153,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0200001/2023
FLS. 452
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Cabo freio | Unid | 15 | Trilha | 28,15 | 422,25 |
| 15 | Cabo velocímetro | Unid | 15 | Trilha | 28,15 | 422,25 |
| 16 | Cachimbo de vela | Unid | 15 | Ngk | 28,15 | 422,25 |
| 17 | Caixa de direção | Unid | 10 | Honda | 304,00 | 3.040,00 |
| 18 | Carcaça painel inferior | Unid | 10 | Honda | 38,00 | 380,00 |
| 19 | Carcaça painel interna | Unid | 10 | Honda | 42,00 | 420,00 |
| 20 | Carcaça painel superior | Unid | 10 | Honda | 45,00 | 450,00 |
| 21 | Cavalete lateral c/borracha (descanso) | Unid | 10 | Honda | 79,00 | 790,00 |
| 22 | Chave de Inguiniçao | Unid | 10 | Marilia | 60,00 | 600,00 |
| 23 | Chave de luz | Unid | 10 | Marilia | 29,00 | 290,00 |
| 24 | Corrente de comando | Unid | 10 | Vaz | 106,00 | 1.060,00 |
| 25 | Coxim da coroa | Unid | 10 | Trilha | 35,00 | 350,00 |
| 26 | Coxim piscas | Unid | 8 | Ham | 21,00 | 168,00 |
| 27 | Cubo central de embreagem | Unid | 8 | Trilha | 79,00 | 632,00 |
| 28 | Eixo da balança | Unid | 8 | Honda | 45,00 | 360,00 |
| 29 | Eixo da roda dianteira | Unid | 8 | Honda | 39,00 | 312,00 |
| 30 | Eixo da roda traseira | Unid | 8 | Trilha | 39,00 | 312,00 |
| 31 | Eixo do peão | Unid | 8 | Trilha | 45,00 | 360,00 |
| 32 | Embreagem de velocímetro | Unid | 10 | Honda | 24,00 | 240,00 |
| 33 | Espelho retrovisor | Unid | 15 | Hamp | 50,00 | 750,00 |
| 34 | Estator | Unid | 15 | Bosch | 89,00 | 1.335,00 |
| 35 | Esticador corrente | Unid | 15 | Vaz | 56,00 | 840,00 |
| 36 | Fiação principal | Unid | 15 | Honda | 176,00 | 2.640,00 |
| 37 | Filtro de ar | Unid | 15 | Tecfil | 22,00 | 330,00 |
| 38 | Guia corrente comando | Unid | 10 | Vaz | 40,00 | 400,00 |
| 39 | Guia de cabo | Unid | 10 | Trilha | 29,00 | 290,00 |
| 40 | Guidão | Unid | 10 | Trilha | 75,00 | 750,00 |
| 41 | Interruptor embreagem | Unid | 10 | Trilha | 12,00 | 120,00 |
| 42 | Interruptor partida | Unid | 10 | Trilha | 15,00 | 150,00 |
| 43 | Jogo de junta para motor | Unid | 12 | Honda | 50,00 | 600,00 |
| 44 | Kit motor (coroa, corrente e peão) | Kit | 12 | Honda | 48,00 | 576,00 |
| 45 | Lâmpada 12v 21/5w do stop | Unid | 20 | Philips | 6,00 | 120,00 |
| 46 | Lâmpada 12v 35/35w | Unid | 20 | Philips | 30,00 | 600,00 |


PEDREIRA/MA
Proc. 0108001/202 3
FLS. 463
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Lâmpada do painel | Unid | 20 | Philips | 6,00 | 600,00 |
| 48 | Lâmpada do pisca | Unid | 20 | Philips | 6,00 | 600,00 |
| 49 | Lente do painel | Unid | 20 | Hamp | 28,00 | 560,00 |
| 50 | Manete direita | Unid | 20 | Trilha | 25,00 | 500,00 |
| 51 | Manete esquerdo | Unid | 20 | Trilha | 25,00 | 500,00 |
| 52 | Manopla (direita/esquerda) | Unid | 20 | Trilha | 28,00 | 560,00 |
| 53 | Mola bengala | Unid | 20 | Cofap | 45,00 | 900,00 |
| 54 | Mola do descanso lateral | Unid | 20 | Hamp | 15,00 | 300,00 |
| 55 | Painel completo | Unid | 10 | Honda | 380,00 | 3.800,00 |
| 56 | Parafuso bujão do óleo | Unid | 20 | Honda | 20,00 | 400,00 |
| 57 | Paralama dianteiro | Unid | 15 | Trilha | 58,40 | 876,00 |
| 58 | Patins de freios (traseiros/dianteiros)) | Unid | 15 | Hamp | 28,00 | 420,00 |
| 59 | Pedal do cambio | Unid | 20 | Hamp | 40,00 | 800,00 |
| 60 | Pedal freio | Unid | 20 | Hamp | 72,00 | 1.440,00 |
| 61 | Pisca | Unid | 20 | Hamp | 45,00 | 900,00 |
| 62 | Plator de embreagem | Unid | 15 | Trilha | 80,00 | 1.200,00 |
| 63 | Rabeta completa | Unid | 15 | Honda | 115,00 | 1.725,00 |
| 64 | Raio dianteiro reforçado | Jogo | 20 | Honda | 65,00 | 1.300,00 |
| 65 | Raio traseiro reforçado | Jogo | 20 | Honda | 65,00 | 1.300,00 |
| 66 | Retentor bengala | Unid | 15 | Sabo | 20,00 | 300,00 |
| 67 | Retentor cambio | Unid | 15 | Sabo | 25,00 | 375,00 |
| 68 | Retentor embreagem | Unid | 15 | Sabo | 26,00 | 390,00 |
| 69 | Retentor tampa válvula | Unid | 15 | Sabo | 15,00 | 225,00 |
| 70 | Rolamento da biela direito | Unid | 15 | Skf | 35,00 | 525,00 |
| 71 | Rolamento da biela esquerdo | Unid | 15 | Skf | 39,00 | 585,00 |
| 72 | Rolamento roda dianteiro | Unid | 15 | Skf | 22,10 | 331,50 |
| 73 | Rolamento roda traseira | Unid | 15 | Skf | 25,73 | 385,95 |
| 74 | Suporte escovas | Unid | 20 | Unifap | 31,00 | 620,00 |
| 75 | Suporte farol | Unid | 20 | Honda | 40,00 | 800,00 |
| 76 | Tampa lateral direita | Unid | 20 | Honda | 108,00 | 2.160,00 |
| 77 | Tampa lateral esquerda | Unid | 20 | Honda | 108,00 | 2.160,00 |
| 78 | Tensor para corrente comando | Unid | 15 | Vaz | 120,00 | 1.800,00 |
| 79 | Trava pinhão | Unid | 15 | Vaz | 66,00 | 990,00 |


PEDREIRA/MA
Proc. 0808001/202_3
FLS. 454
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Varão do freio | Unid | 15 | Trilha | 28,15 | 422,25 |
| 81 | Vareta de óleo | Unid | 15 | Trilha | 25,00 | 375,00 |
| 82 | Vela de ignição | Unid | 15 | Ngk | 40,25 | 603,75 |
| 83 | Velocímetro (completo) | Unid | 15 | Honda | 76,00 | 1.140,00 |

| MOTOCICLETA YAMAHA YBR 2018 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | MARCA | QTD | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 1 | Agulha | Unid | Trilha | 8 | 34,20 | 273,60 |
| 2 | Alça | Unid | Trilha | 8 | 64,45 | 515,60 |
| 3 | Amortecedor traseiro | Unid | Cofap | 5 | 239,90 | 1.199,50 |
| 4 | Anel de segmento | Unid | Yamaha | 8 | 64,45 | 515,60 |
| 5 | Anel de vareta | Unid | Wylerson | 10 | 46,30 | 463,00 |
| 6 | Bateria de 5,5 amperes | Unid | Heliar | 7 | 191,50 | 1.340,50 |
| 7 | Biela | Unid | Yamaha | 9 | 106,80 | 961,20 |
| 8 | Bucha da balança | Unid | Yamaha | 12 | 40,25 | 483,00 |
| 9 | Bucha da coroa | Unid | Trilha | 12 | 46,30 | 555,60 |
| 10 | Cabo de embreagem | Unid | Trilha | 32 | 28,15 | 900,80 |
| 11 | Cabo de freio | Unid | Trilha | 32 | 28,15 | 900,80 |
| 12 | Cabo de vela | Unid | Ngk | 17 | 28,15 | 478,55 |
| 13 | Cabo de velocímetro | Unid | Trilha | 17 | 28,15 | 478,55 |
| 14 | Cabo do acelerador | Unid | Trilha | 32 | 28,15 | 900,80 |
| 15 | Caixa de direção | Unid | Yamaha | 2 | 4.874,20 | 9.748,40 |
| 16 | Camisa do motor | Unid | Yamaha | 7 | 46,30 | 324,10 |
| 17 | Cavaleta lateral | Unid | Yamaha | 15 | 58,40 | 876,00 |
| 18 | Corrente | Unid | Vaz | 7 | 143,10 | 1.001,70 |
| 19 | Cubo dianteiro | Unid | Trilha | 5 | 155,20 | 776,00 |
| 20 | Cubo traseiro | Unid | Trilha | 10 | 55,98 | 559,80 |
| 21 | Engenho de velocidade | Unid | Yamaha | 10 | 15,00 | 150,00 |
| 22 | Esticador de corrente | Unid | Vaz | 10 | 70,50 | 705,00 |
| 23 | Farol | Unid | Cibie | 7 | 58,40 | 408,80 |
| 24 | Guidão | Unid | Trilha | 7 | 58,40 | 408,80 |
| 25 | Jogo de junta do motor | Unid | Yamaha | 12 | 46,30 | 555,60 |


PEDREIRAS/MA
Proc. 0408002022
FLS. 455
Rub.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Jogo de patin de freio | Unid | Trilha | 7 | 112,85 | 789,95 |
| 27 | Kit de tração | Unid | Vaz | 10 | 22,10 | 221,00 |
| 28 | Lâmpada biodo | Unid | Philips | 12 | 24,52 | 294,24 |
| 29 | Lâmpada de 2 contatos | Unid | Philips | 14 | 6,00 | 84,00 |
| 30 | Lâmpada do painel | Unid | Philips | 30 | 6,00 | 180,00 |
| 31 | Lâmpada do pisca | Unid | Philips | 35 | 10,00 | 350,00 |
| 32 | Lâmpada do stop | Unid | Philips | 14 | 64,45 | 902,30 |
| 33 | Lanterna do pisca | Unid | Hamp | 20 | 46,30 | 926,00 |
| 34 | Lona de freio | Unid | Trilha | 10 | 28,15 | 281,50 |
| 35 | Manopla | Unid | Trilha | 15 | 40,25 | 603,75 |
| 36 | Pastilha de freio | Unid | Frasle | 12 | 40,25 | 483,00 |
| 37 | Pedal da marcha | Unid | Frasle | 10 | 40,25 | 402,50 |
| 38 | Pedal de freio | Unid | Hamp | 10 | 70,50 | 705,00 |
| 39 | Pedal de partida | Unid | Hamp | 10 | 64,45 | 644,50 |
| 40 | Pisca | Unid | Hamp | 20 | 46,30 | 926,00 |
| 41 | Pistão | Unid | Mayle | 10 | 54,45 | 544,50 |
| 42 | Relê de pisca | Unid | Dni | 15 | 40,25 | 603,75 |
| 43 | Retentor de válvula | Unid | Yamaha | 20 | 34,20 | 684,00 |
| 44 | Retentor do telescópio | Unid | Yamaha | 15 | 46,30 | 694,50 |
| 45 | Retrovisor | Unid | Hamp | 15 | 40,25 | 603,75 |
| 46 | Rolamento de apoio | Unid | Skf | 12 | 34,20 | 410,40 |
| 47 | Rolamento de biela | Unid | Skf | 17 | 46,30 | 787,10 |
| 48 | Segmento | Unid | Honda | 12 | 76,55 | 918,60 |
| 49 | Solução de bateria | Unid | Koube | 15 | 40,25 | 603,75 |
| 50 | Tampa do tanque | Unid | Yamaha | 7 | 64,45 | 451,15 |
| 51 | Telescópio | Unid | Yamaha | 7 | 58,40 | 408,80 |
| 52 | Válvula de admissão | Unid | Yamaha | 10 | 40,25 | 402,60 |
| 53 | Válvula de escape | Unid | Yamaha | 10 | 46,30 | 463,00 |
| 54 | Vela de ignição | Unid | Ngk | 15 | 40,25 | 603,75 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/2023
FLS: 0156
Rub:

| MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 150 2018 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Qtd** | **MARCA** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** |

# Ev Auto Peças

**E S BEZERRA COMERCIO LTDA. CNPJ: 10.476.714/0001-24**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agulha | Unid | 8 | Trilha | 35,00 | 280,00 |
| 2 | Alça | Unid | 8 | Trilha | 62,00 | 496,00 |
| 3 | Amortecedor traseiro | Unid | 5 | Cofap | 390,00 | 1.950,00 |
| 4 | Anel de segmento | Unid | 8 | Honda | 60,00 | 480,00 |
| 5 | Anel de vareta | Unid | 10 | Wylerson | 41,00 | 410,00 |
| 6 | Bateria de 5,5 amperes | Unid | 7 | Heliar | 190,00 | 1.520,00 |
| 7 | Biela | Unid | 9 | Honda | 155,20 | 1.396,80 |
| 8 | Bucha da balança | Unid | 12 | Honda | 40,00 | 480,00 |
| 9 | Bucha da coroa | Unid | 12 | Trilha | 45,00 | 540,00 |
| 10 | Cabo de embreagem | Unid | 32 | Trilha | 28,15 | 900,80 |
| 11 | Cabo de freio | Unid | 32 | Trilha | 10,00 | 320,00 |
| 12 | Cabo de vela | Unid | 17 | Ngk | 25,00 | 425,00 |
| 13 | Cabo de velocímetro | Unid | 17 | Trilha | 28,15 | 760,05 |
| 14 | Cabo do acelerador | Unid | 32 | Trilha | 28,15 | 900,80 |
| 15 | Caixa de direção | Unid | 2 | Honda | 325,00 | 650,00 |
| 16 | Camisa do motor | Unid | 7 | Honda | 50,00 | 350,00 |
| 17 | Cavaleta lateral | Unid | 15 | Honda | 51,00 | 765,00 |
| 18 | Corrente | Unid | 7 | Vaz | 106,80 | 747,60 |
| 19 | Cubo dianteiro | Unid | 5 | Trilha | 55,98 | 279,90 |
| 20 | Cubo traseiro | Unid | 10 | Trilha | 252,00 | 2.520,00 |
| 21 | Engenho de velocidade | Unid | 10 | Honda | 9,00 | 90,00 |
| 22 | Esticador de corrente | Unid | 10 | Vaz | 65,00 | 650,00 |
| 23 | Farol | Unid | 7 | Cibie | 53,00 | 371,00 |
| 24 | Guidão | Unid | 7 | Trilha | 494,00 | 3.458,00 |
| 25 | Jogo de junta do motor | Unid | 12 | Honda | 70,00 | 840,00 |
| 26 | Jogo de patin de freio | Unid | 7 | Trilha | 85,00 | 595,00 |
| 27 | Kit de tração | Unid | 10 | Vaz | 25,00 | 250,00 |
| 28 | Lâmpada biodo | Unid | 12 | Philips | 24,00 | 288,00 |
| 29 | Lâmpada de 2 contatos | Unid | 14 | Philips | 6,00 | 84,00 |
| 30 | Lâmpada do painel | Unid | 30 | Philips | 6,00 | 180,00 |
| 31 | Lâmpada do pisca | Unid | 35 | Philips | 6,00 | 210,00 |
| 32 | Lâmpada do stop | Unid | 14 | Philips | 9,00 | 126,00 |
| 33 | Lanterna do pisca | Unid | 20 | Hamp | 40,00 | 800,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 020200/2023
FLS. 457

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Lona de freio | Unid | 10 | Trilha | 28,00 | 280,00 |
| 35 | Manopla | Unid | 15 | Trilha | 40,00 | 600,00 |
| 36 | Pastilha de freio | Unid | 12 | Frasle | 45,00 | 540,00 |
| 37 | Pedal da marcha | Unid | 10 | Frasle | 40,00 | 400,00 |
| 38 | Pedal de freio | Unid | 10 | Hamp | 60,00 | 600,00 |
| 39 | Pedal de partida | Unid | 10 | Hamp | 45,00 | 450,00 |
| 40 | Pisca | Unid | 20 | Hamp | 45,00 | 900,00 |
| 41 | Pistão | Unid | 10 | Mayle | 115,00 | 1.150,00 |
| 42 | Relê de pisca | Unid | 15 | Dni | 20,00 | 300,00 |
| 43 | Retentor de válvula | Unid | 20 | Honda | 15,00 | 300,00 |
| 44 | Retentor do telescópio | Unid | 15 | Honda | 16,00 | 240,00 |
| 45 | Retrovisor | Unid | 15 | Hamp | 50,00 | 750,00 |
| 46 | Rolamento de apoio | Unid | 12 | Skf | 28,00 | 336,00 |
| 47 | Rolamento de biela | Unid | 17 | Skf | 36,00 | 612,00 |
| 48 | Segmento | Unid | 12 | Honda | 49,00 | 588,00 |
| 49 | Solução de bateria | Unid | 15 | Koube | 23,00 | 345,00 |
| 50 | Tampa do tanque | Unid | 7 | Honda | 53,00 | 371,00 |
| 51 | Telescópio | Unid | 7 | Honda | 101,00 | 707,00 |
| 52 | Válvula de admissão | Unid | 10 | Honda | 155,20 | 1.552,00 |
| 53 | Válvula de escape | Unid | 10 | Honda | 46,30 | 463,00 |
| 54 | Vela de ignição | Unid | 15 | Ngk | 46,30 | 463,00 |

| MOTOCICLETA HONDA BIZ 100 2006/2007 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | MARCA | QTD | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 1 | Amortecedor | Unid | Cofap | 4 | 130,00 | 520,00 |
| 2 | Aro dianteiro | Unid | Hamp | 4 | 45,00 | 180,00 |
| 3 | Aro traseiro | Unid | Hamp | 4 | 50,00 | 200,00 |
| 4 | Bateria | Unid | Heliar | 4 | 190,00 | 760,00 |
| 5 | Cabo de freio | Unid | Trilha | 4 | 45,00 | 315,00 |
| 6 | Cabo de vela | Unid | Ngk | 4 | 29,00 | 116,00 |
| 7 | Cachimbo | Unid | Ngk | 4 | 29,00 | 116,00 |
| 8 | Caixa direção | Unid | Honda | 4 | 100,00 | 400,00 |

PEDREIRAS/MA
Proc. 0808002023
FLS. 458
Rub.

# Ev Auto Peças

**E S BEZERRA COMERCIO LTDA. CNPJ: 10.476.714/0001-24**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Corrente | Unid | Vaz | 3 | 115,00 | 345,00 |
| 10 | Descarga | Unid | Hamp | 3 | 200,00 | 600,00 |
| 11 | Elemento filtro ar | Unid | Tecfil | 4 | 25,00 | 100,00 |
| 12 | Kit cilindro motor | Unid | Honda | 4 | 266,00 | 1.064,00 |
| 13 | Kit relação | Unid | Vaz | 4 | 120,00 | 480,00 |
| 14 | Lâmpada do farol | Unid | Philips | 8 | 30,00 | 240,00 |
| 15 | Lâmpada farol 12v 35/35w | Unid | Philips | 8 | 30,00 | 240,00 |
| 16 | Manete embreagem | Unid | Hamp | 4 | 35,00 | 140,00 |
| 17 | Manete freio | Unid | Hamp | 4 | 39,00 | 156,00 |
| 18 | Painel completo | Unid | Honda | 3 | 246,00 | 738,00 |
| 19 | Patin freio | Unid | Hamp | 8 | 49,00 | 392,00 |
| 20 | Pedal de partida | Unid | Hamp | 2 | 75,00 | 150,00 |
| 21 | Retentor bengala | Unid | Cofap | 8 | 29,00 | 232,00 |
| 22 | Retrovisores | Unid | Trilha | 6 | 70,00 | 420,00 |
| 23 | Rolamento dianteiro | Unid | Skf | 8 | 33,00 | 264,00 |
| 24 | Rolamento traseiro | Unid | Skf | 8 | 36,00 | 288,00 |
| 25 | Vela | Unid | Ngk | 4 | 30,00 | 120,00 |

Prazo de Validade: 60 (sessenta) dias
Prazo de Pagamento: A Combinar
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias.

Trizidela do Vale/MA, 16 de agosto de 2023.

Elda Medeiros Bezerra
Empresária

PEDREIRAS/MA
Proc. 020800/2023
FLS. 1459
Rub.