



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019

O Município de Pedreiras/MA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público o resultado da licitação em epígrafe, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de peças e acessórios para veículos para atender as necessidades de diversas secretarias deste Município, cujo objeto foi adjudicado às empresas: M. A. FERNANDES COMÉRCIO - EPP, inscrita no CNPJ Nº. 69.411.577/0001-92, no Valor Total de R\$ 1.233.620,79 (Um milhão duzentos e trinta e três mil seiscientos e vinte reais e setenta e nove centavos); B. A. S. DE ALENCAR - ME, inscrita no CNPJ Nº. 11.799.551/0001-83, no Valor Total de R\$ 2.003.392,94 (Dois milhões três mil trezentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos) e VALDENIR ALVES MOURA EIRELI inscrita no CNPJ Nº. 41.532.177/0001-16, no valor total de R\$ 964.066,98 (Novecentos e sessenta e quatro mil sessenta e seis reais e noventa e oito centavos), conforme indicado abaixo, resultado da Adjudicação:

===RESULTADO===

B. A. S. DE ALENCAR - ME, inscrita no CNPJ Nº. 11.799.551/0001-83

Lote I – Veículo Tipo: VW/15.190 EOD E. S. ORE; Ano/Modelo 2011 Até 2014 – 9 Veículos Secretaria de Educação.				NORTE DIESEL	
Peças E Acessórios					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	Amortecedor Traseiro	UNID	36	390,00	14.040,00
4	Lanterna Traseira Le	UNID	32	168,00	5.376,00
6	Lona De Freio Traseira	JOGO	36	228,00	8.208,00
8	Para-Brisa Dianteiro	UNID	9	1.888,00	16.992,00
10	Bomba Do Hidraulico	UNID	9	1.890,00	17.010,00
12	Rolamento Da Roda Traseira	UNID	36	300,00	10.800,00
13	Bomba Injetora	UNID	36	6.898,00	248.328,00
14	Fecho De Molas Traseiro	JOGO	12	1.270,00	15.240,00
16	Pivô Inferior	JOGO	42	162,00	6.804,00
18	Junta Do Cabeçote	UNID	9	1.270,00	11.430,00
20	Junta Da Tampa De Válvula	UNID	12	110,00	1.320,00
22	Cilindro Mestre De Embreagem	UNID	12	295,00	3.540,00
24	Cilindro Auxiliar De Embreagem	UNID	9	1.074,00	9.666,00
26	Interculler	UNID	9	3.120,00	28.080,00
28	Motor Do Limpador De Para-Brisa	UNID	9	528,00	4.752,00
30	Gira Brequem	UNID	9	6.998,00	62.982,00
31	Radiador	UNID	9	3.998,00	35.982,00
32	Bomba Lavador De Para-Brisa	UNID	9	80,00	720,00
34	Atuador de Embreagem	UNID	9	880,00	7.920,00
36	Magote Do Radiador	UNID	9	45,00	405,00
37	Reservatório De Água	UNID	9	530,00	4.770,00
38	Tambor De Freio Dianteiro	UNID	18	750,00	13.500,00
39	Tambor De Freio Traseiro	UNID	18	890,00	16.020,00
40	Bomba De Óleo	UNID	9	1.495,00	13.455,00
41	Magote Do Filtro De Ar	UNID	9	440,00	3.960,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



42	Velas Aquecedoras	UNID	9	325,00	2.925,00
43	Sensor Solenoide	UNID	9	680,00	6.120,00
44	Soquete De Lanterna	UNID	120	68,00	8.160,00
45	Botão Do Alerta	UNID	9	95,00	855,00
46	Turbina	UNID	9	7.770,00	69.930,00
47	Tensor Da Correia	UNID	9	635,00	5.715,00
48	Correia Do Alternador	UNID	18	182,00	3.276,00
49	Polia Do Alternador	UNID	9	300,00	2.700,00
50	Alternador	UNID	9	2.531,66	22.784,94
51	Motor De Partida	UNID	9	2.715,00	24.435,00
52	Chave Indicador De Direção	UNID	9	364,00	3.276,00
53	Chave Indicador Do Limpador	UNID	9	280,00	2.520,00
54	Bomba D'Água	UNID	9	1.100,00	9.900,00
55	Lampada Do Farol	UNID	50	125,00	6.250,00
56	Impulso De Partida	UNID	18	290,00	5.220,00
57	Induzido Do Motor De Partida	UNID	9	550,00	4.950,00
58	Suporte De Escova Motor De Partida	UNID	18	155,00	2.790,00
59	Rotor Do Alternador	UNID	9	370,00	3.330,00
60	Regulador De Voltagem do Alternador	UNID	18	308,00	5.544,00
61	Mesa De Diodo Do Alternador	UNID	18	400,00	7.200,00
62	Comando De Válvulas	UNID	9	1.760,00	15.840,00
63	Bucha Do Fecho De Mola Traseiro	JOGO	50	100,00	5.000,00
64	Sirene De Ré	UNID	12	160,00	1.920,00
65	Semi-Eixo Do Diferencial	UNID	18	1.370,00	24.660,00
66	Sensor De Nível	UNID	9	400,00	3.600,00
67	Lâmpadas do Painel, Pisca, Stop de Freio, Ré.	UNID	120	40,00	4.800,00
68	Vidros Porta	UNID	18	468,00	8.424,00
69	Farol Dianteiro Ld	UNID	12	600,00	7.200,00
70	Farol Dianteiro Le	UNID	12	600,00	7.200,00
71	Bateria 150 Amp	UNID	18	785,00	14.130,00
72	Espelho Retrovisor Ld, Le	UNID	18	370,00	6.660,00
73	Lanterna Lateral	UNID	50	185,00	9.250,00
74	Buzina	UNID	18	110,00	1.980,00
75	Vidros Janela	UNID	120	305,00	36.600,00
76	Kit Planetário Do Diferencial	UNID	9	2.330,00	20.970,00
77	Ventuinha Do Motor	UNID	9	1.270,00	11.430,00
78	Borracha da Porta	UNID	18	280,00	5.040,00
79	Borracha da Janela	UNID	120	250,00	30.000,00
80	Retrovisor Interno	UNID	9	120,00	1.080,00
81	Palheta De Para Brisa	JOGO	25	122,00	3.050,00
82	Sensor De Velocidade	UNID	9	420,00	3.780,00
83	Maneco De Freio	JOGO	9	690,00	6.210,00
84	Corpo De Aceleração	UNID	9	400,00	3.600,00
85	Braço Do Limpador De Para Brisa	UNID	18	780,00	14.040,00
86	Retentor Do Cubo Traseiro	UNID	25	75,00	1.875,00
87	Retentor Do Cubo Dianteiro	UNID	25	60,00	1.500,00
88	Cabo da Alavanca de Marcha	JOGO	4	1.275,00	5.100,00
89	Arruela Trava Aranha Carcaça	UNID	50	30,00	1.500,00
90	Cruzeta	UNID	36	195,00	7.020,00
91	Jogo Pistão	JOGO	9	2.840,00	25.560,00
92	Jogo de Segmento	JOGO	9	895,00	8.055,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



93	Jogo de Bielas	JOGO	9	6.740,00	60.660,00
94	Jogo de Bronze (mancal e Bielas)	JOGO	9	400,00	3.600,00
95	Eixo Virabrequim	UNID	9	7.700,00	69.300,00
TOTALS					1.189.814,94

Lote II – Veiculo Tipo: MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC; Ano/Modelo 2002 Até 2018 – 7 Veículos da Secretaria de Educação				NORTE DIESEL	
Peças E Acessórios					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
96	Amortecedor Dianteiro	UNID	28	215,00	6.020,00
97	Amortecedor Traseiro	UNID	28	235,00	6.580,00
98	Lanterna Traseira Ld	UNID	28	292,00	8.176,00
99	Lanterna Traseira Le	UNID	28	292,00	8.176,00
100	Cilindro Mestre De Freio	UNID	7	442,00	3.094,00
101	Lona De Freio Traseira	JOGO	28	192,00	5.376,00
102	Lona De Freio Dianteira	JOGO	28	180,00	5.040,00
103	Para-Brisa Dianteiro	UNID	7	1.168,00	8.176,00
104	Interculler	UNID	7	2.728,00	19.096,00
105	Bomba Do Hidraulico	UNID	7	1.665,00	11.655,00
106	Rolamento Da Roda Dianteira	UNID	28	215,00	6.020,00
107	Rolamento Da Roda Traseira	UNID	28	260,00	7.280,00
108	Bomba Injetora	UNID	7	7.725,00	54.075,00
109	Fecho De Molas Traseiro	JOGO	7	1.250,00	8.750,00
110	Terminal Direção Ld/Le	UNID	40	182,00	7.280,00
111	Pivô Inferior	UNID	32	290,00	9.280,00
112	Cabeçote Do Motor	UNID	7	5.790,00	40.530,00
113	Junta Do Cabeçote	UNID	14	370,00	5.180,00
114	Embreagem Viscose	UNID	7	895,00	6.265,00
115	Junta Da Tampa De Valvula	UNID	14	30,00	420,00
116	Fecho De Molas Dianteiro	JOGO	7	1.080,00	7.560,00
117	Cilindro Mestre De Embreagem	UNID	7	245,00	1.715,00
118	Disco De Embreagem	JOGO	7	2.725,00	19.075,00
119	Cilindro Auxiliar De Embreagem	UNID	7	215,00	1.505,00
120	Rolamento De Centro	UNID	9	200,00	1.800,00
121	Carter	UNID	7	598,00	4.186,00
122	Bucha Do Estabilizador	JOGO	14	40,00	560,00
123	Motor Do Limpador De Para-Brisa	UNID	7	605,00	4.235,00
124	Estabilizador	UNID	7	695,00	4.865,00
125	Gira Brequim	UNID	7	4.628,00	32.396,00
126	Radiador	UNID	7	2.800,00	19.600,00
127	Bomba Lavador De Para-Brisa	UNID	7	84,00	588,00
128	Terminal De Bateria	UNID	30	17,00	510,00
129	Cilindro De Freio Da Roda	UNID	7	180,00	1.260,00
130	Parafuso Roda	UNID	100	33,00	3.300,00
131	Magote Do Radiador	UNID	7	258,00	1.806,00
132	Reservatório De Água	UNID	7	442,00	3.094,00
133	Tambor De Freio Dianteiro	UNID	14	539,00	7.546,00
134	Reparo Da Cuíca De Freio	UNID	14	182,00	2.548,00
135	Bomba De Oleo	UNID	7	795,00	5.565,00
136	Magote Do Filtro De Ar	UNID	7	295,00	2.065,00





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



137	Velas Aquecedoras	JOGO	7	295,00	2.065,00
138	Sensor Solenoide	UNID	7	495,00	3.465,00
139	Soquete De Lanterna Traseira	UNID	110	58,00	6.380,00
140	Botão Do Alerta	UNID	7	125,00	875,00
141	Turbina	UNID	7	5.000,00	35.000,00
142	Tensor Da Correia	UNID	7	538,00	3.766,00
143	Correia Do Alternador	UNID	14	182,00	2.548,00
144	Polia Do Alternador	UNID	7	150,00	1.050,00
145	Alternador	UNID	7	2.150,00	15.050,00
146	Motor De Partida	UNID	7	2.520,00	17.640,00
147	Chave Direcional	UNID	7	344,00	2.408,00
148	Hidrovacuo	UNID	7	1.465,00	10.255,00
149	Bomba D`Agua	UNID	7	538,00	3.766,00
150	Lampada Do Farol	UNID	40	87,00	3.480,00
151	Impulso De Partida	UNID	14	278,00	3.892,00
152	Induzido Do Motor De Partida	UNID	7	440,00	3.080,00
153	Suporte De Escova Motor De Partida	UNID	14	125,00	1.750,00
154	Rotor Do Alternador	UNID	7	350,00	2.450,00
155	Regulador De Voltagem do Alternador	UNID	14	278,00	3.892,00
156	Mesa De Diodo Do Alternador	UNID	14	305,00	4.270,00
157	Comando De Valvulas	UNID	7	1.274,00	8.918,00
158	Bucha Do Fecho De Mola Traseiro	JOGO	40	68,00	2.720,00
159	Sirene De Ré	UNID	10	98,00	980,00
160	Semi-Eixo Do Diferencial	UNID	14	895,00	12.530,00
161	Sensor De Nível	UNID	7	200,00	1.400,00
162	Lâmpadas do Painel, Pisca, Stop de Freio, Ré.	UNID	150	40,00	6.000,00
163	Kit Planetária Do Diferencial	UNID	7	1.180,00	8.260,00
164	Farol Dianteiro Ld	UNID	10	405,00	4.050,00
165	Farol Dianteiro Le	UNID	10	405,00	4.050,00
166	Bateria 100 Amp	UNID	14	730,00	10.220,00
167	Borracha da Janela		100	268,00	26.800,00
168	Lanterna Lateral	UNID	35	169,00	5.915,00
169	Buzina	UNID	7	132,00	924,00
170	Vidros Janelas	UNID	100	405,00	40.500,00
171	Diferencial	UNID	7	9.610,00	67.270,00
172	Ventuinha Do Motor	UNID	7	598,00	4.186,00
173	Retrovisor Ld	UNID	14	200,00	2.800,00
174	Retrovisor Le	UNID	14	200,00	2.800,00
175	Retrovisor Interno	UNID	7	182,00	1.274,00
176	Palheta De Para Brisa	JOGO	14	100,00	1.400,00
177	Sensor De Velocidade	UNID	7	400,00	2.800,00
178	Atuador De Embreagem	JOGO	7	492,00	3.444,00
179	Corpo De Aceleração	UNID	7	1.040,00	7.280,00
180	Braço Do Limpador De Para Brisa	UNID	14	300,00	4.200,00
181	Retentor Roda Dianteiro	UNID	20	65,00	1.300,00
182	Retentor Cubo Traseiro	UNID	20	75,00	1.500,00
183	Trava Cubo Traseiro	UNID	7	33,00	231,00
184	Vidros Portas	UNID	14	413,00	5.782,00
185	Borracha da Porta	UNID	14	250,00	3.500,00
186	Parafuso Roda	UNID	100	28,00	2.800,00
187	Cruzeta	UNID	21	158,00	3.318,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



188	Cabo de Embreagem	UNID	2	175,00	350,00
189	Cabo de Acelerador	UNID	2	198,00	396,00
190	JOGO Pistão	JOGO	7	2.730,00	19.110,00
191	JOGO Segmento	JOGO	7	898,00	6.286,00
192	JOGO de Bielas	JOGO	7	3.190,00	22.330,00
193	JOGO de Bronze (mancal e Bielas	JOGO	7	508,00	3.556,00
194	Eixo Virabrequim	UNID	7	4.724,00	33.068,00
TOTALS					813.578,00
VALOR TOTAL DE TODOS OS LOTES				2.003.392,94	

M. A. FERNANDES COMÉRCIO - EPP, inscrita no CNPJ Nº. 69.411.577/0001-92

Lote III – Veículo Tipo: Celta VHC E; Ano/modelo: 2011/2012 – Secretaria de Saúde				FERANDES AUTOPEÇAS	
Peças E Acessórios				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.		
195	Amortecedor Dianteiro	UNID	4	350,17	1.400,68
196	Amortecedor Traseiro	UNID	4	378,82	1.515,28
197	Coxim Do Amortecedor Dianteiro	UNID	4	181,45	725,80
198	Coxim Do Amortecedor Traseiro	UNID	4	127,33	509,32
199	Batedor Interno Amortecedor Dianteiro	UNID	4	76,40	305,60
200	Junta Homocinetica	UNID	4	280,13	1.120,52
201	Trizeta	UNID	4	187,82	751,28
202	Para-Brisa Dianteiro	UNID	1	808,57	808,57
203	Para-Brisa Traseiro	UNID	1	1.091,88	1.091,88
204	Disco De Freio	JOGO	4	210,10	840,40
205	Partilha De Freio	JOGO	4	130,52	522,08
206	Rolamento Da Roda Dianteira E Traseira	UNID	8	89,13	713,04
207	Bomba De Combustível	UNID	2	280,13	560,26
208	Mola Traseira	UNID	2	184,63	369,26
209	Terminal De Direção	UNID	8	89,13	713,04
210	Pivô	UNID	8	66,85	534,80
211	Cabeçote Do Motor	UNID	2	1.470,70	2.941,40
212	Junta Do Cabeçote	UNID	2	305,60	611,20
213	Articulador De Direção	UNID	8	79,58	636,64
214	Bucha Do Estabilizador	JOGO	4	35,02	140,08
215	Mangueira De Freio	UNID	6	57,30	343,80
216	Coxim Do Motor	UNID	8	79,58	636,64
217	Coxim Da Caixa De Macha	UNID	2	95,50	191,00
218	Mola Do Amortecedor Dianteiro	JOGO	2	181,45	362,90
219	Sapata De Freio	JOGO	4	219,65	878,60
220	Tambor De Freio	UNID	4	127,33	509,32
221	Cubo Do Freio De Mão	UNID	2	165,53	331,06
222	Lâmpada Do Farol	UNID	4	130,52	522,08
223	Compressor De Ar-Condicionado	UNID	1	1.480,25	1.480,25
224	Evaporador De Ar-Condicionado	UNID	1	808,57	808,57
225	Buzina	UNID	2	117,78	235,56
226	Ventilador Do Radiador	UNID	2	101,87	203,74
227	Ventilador De Cabine	UNID	1	382,00	382,00
228	Radiador	UNID	1	894,52	894,52
229	Magote Do Radiador	UNID	4	213,28	853,12



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



230	Cilindro Da Roda	UNID	8	89,13	713,04
231	Reservatório De Água	UNID	2	311,97	623,94
232	Cilindro Mestre De Freio	UNID	2	283,32	566,64
233	Cabo De Vela	JOGO	2	181,45	362,90
234	Bomba De Óleo	UNID	1	420,20	420,20
235	Magote Do Filtro De Ar	UNID	1	95,50	95,50
236	Vela	JOGO	2	130,52	261,04
237	Bobina De Ignição	UNID	1	159,17	159,17
238	Hidrovácuo	UNID	1	713,07	713,07
239	Caixa De Direção	UNID	1	853,13	853,13
240	Tensor Da Correia Dentada	UNID	2	219,65	439,30
241	Correia Dentada	UNID	2	98,68	197,36
242	Cavalete D'Água	UNID	2	159,17	318,34
243	Alternador	UNID	1	1.174,65	1.174,65
244	Motor De Partida	UNID	1	1.473,88	1.473,88
245	Chave Direcional	UNID	1	375,63	375,63
246	Relé De Pisca	UNID	8	38,20	305,60
247	Bomba D'Água	UNID	1	210,10	210,10
248	Relé Auxiliar De Ventilador	UNID	4	38,20	152,80
249	Impulso De Partida	UNID	2	136,88	273,76
250	Balança Da Suspensão Dianteira	UNID	2	375,63	751,26
251	Induzido Do Motor De Partida	UNID	2	222,83	445,66
252	Suporte De Escova Motor De Partida	UNID	2	95,50	191,00
253	Rotor Do Alternador	UNID	2	152,80	305,60
254	Regulador De Voltagem Do Alternador	UNID	2	136,88	273,76
255	Mesa De Diodo Do Alternador	UNID	2	254,67	509,34
256	Bucha Da Balança	UNID	6	57,30	343,80
257	Estator	UNID	2	184,63	369,26
258	Correia Do Alternador	UNID	2	70,03	140,06
259	Braço Do Limpador De Para Brisa	JOGO	1	385,18	385,18
260	Motor do limpador de Para Brisa	UNID	2	614,38	1.228,76
261	Lâmpadas de Pisca, Paineis, Stop de Freio, Ré.	UNID	20	42,98	859,60
262	Farol Dianteiro Direito	UNID	2	541,17	1.082,34
263	Farol Dianteiro Esquerdo	UNID	2	547,53	1.095,06
264	Bateria	UNID	1	350,17	350,17
265	Capo	UNID	1	1.747,65	1.747,65
266	Lanterna Traseira Direita	UNID	2	348,58	697,16
267	Lanterna Traseira Esquerda	UNID	2	348,58	697,16
268	Para Choque Dianteiro	UNID	1	722,62	722,62
269	Para Choque Traseiro	UNID	1	404,28	404,28
270	Regulador De Voltagem	UNID	1	219,65	219,65
271	Retrovisor Esquerdo	UNID	1	413,83	413,83
272	Retrovisor Direito	UNID	1	413,83	413,83
273	Cabo De Embreagem	UNID	1	92,32	92,32
274	Retrovisor Interno	UNID	1	157,58	157,58
275	Palheta Do Limpador De Para Brisa	JOGO	2	111,42	222,84
276	Sensor De Velocidade	UNID	2	187,82	375,64
277	Corpo De Aceleração	UNID	1	329,48	329,48
278	Vidraçaria	UNID	4	410,65	1.642,60
279	Maçaneta Porta	UNID	2	192,59	385,18
280	JOGO Pistão	JOGO	1		1.432,50



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				1.432,50	
281	JOGO Segmento	JOGO	1	620,75	620,75
282	JOGO de Bielas	JOGO	1	1.765,16	1.765,16
283	JOGO de Bronze mancal e Bielas	JOGO	1	283,32	283,32
284	Eixo Virabrequim	UNID	1	2.440,03	2.440,03
TOTAL					58.528,77
Lote IV – Veiculo Tipo: Chevrolet S10 LS DS4; Ano/modelo: 2012/2013 – Secretaria de Saúde					
Peças E Acessórios					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
285	Amortecedor Dianteiro	UNID	4	326,29	1.305,16
286	Amortecedor Traseiro	UNID	4	396,33	1.585,32
287	Coxim Superior Da Balança	UNID	4	93,91	375,64
288	Coxim Inferior Da Balança	UNID	4	125,74	502,96
289	Retentor Da Roda Dianteiro	UNID	4	95,50	382,00
290	Cubo Da Roda Dianteira	UNID	4	620,75	2.483,00
291	Bomba Hidráulica	UNID	2	2.156,71	4.313,42
292	Para-Brisa Dianteiro	UNID	2	1.184,20	2.368,40
293	Cruzeta Do Diferencial	UNID	4	604,83	2.419,32
294	Disco De Freio Dianteiro	JOGO	4	194,18	776,72
295	Partilha De Freio Dianteiro	JOGO	8	197,37	1.578,96
296	Rolamento Da Roda Traseira	UNID	6	257,85	1.547,10
297	Bomba Injetora	UNID	1	11.523,67	11.523,67
298	Kit De Molas Traseira	JOGO	2	1.184,20	2.368,40
299	Terminal De Direção	UNID	6	175,08	1.050,48
300	Pivô Superior E Inferior	UNID	4	792,65	3.170,60
301	Cabeçote Do Motor	UNID	1	5.688,62	5.688,62
302	Junta Do Cabeçote	UNID	2	1.365,65	2.731,30
303	Embreagem Viscose	UNID	2	1.133,27	2.266,54
304	Junta Da Tampa Do Cabeçote	UNID	2	1.174,65	2.349,30
305	Bico Injetor	UNID	8	2.190,13	17.521,04
306	Coxim Do Motor	UNID	4	302,42	1.209,68
307	Disco De Embreagem	JOGO	2	3.383,88	6.767,76
308	Unidade De Comando	UNID	1	2.623,07	2.623,07
309	Protetor De Carter	UNID	2	407,47	814,94
310	Tambor De Freio	UNID	4	222,83	891,32
311	Sapata De Freio	UNID	2	216,47	432,94
312	Motor Do Limpador De Para Brisa	UNID	2	541,17	1.082,34
313	Semi-Eixo Traseiro	UNID	2	1.282,88	2.565,76
314	Compressor Do Ar-Condicionado	UNID	1	2.626,25	2.626,25
315	Condensador Do Ar-Condicionado	UNID	1	1.473,88	1.473,88
316	Filtro Secador Do Ar-Condicionado	UNID	2	79,27	158,54
317	Ventilador De Cabine	UNID	1	550,72	550,72
318	Evaporador Do Ar-Condicionado	UNID	1	1.289,25	1.289,25
319	Retentor Da Roda Traseira	UNID	8	79,58	636,64
320	Magote Do Radiador	UNID	2	471,13	942,26
321	Reservatório De Água	UNID	1	849,95	849,95
322	Cilindro Mestre De Freio	UNID	4	888,15	3.552,60
323	Cilindro De Roda	UNID	2	152,80	305,60
324	Bomba De Óleo	UNID	1	4.338,88	4.338,88



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



325	Magote Do Filtro De Ar	UNID	1	1.110,98	1.110,98
326	Velas Aquecedoras	JOGO	8	194,18	1.553,44
327	Sensor Selenoide	JOGO	2	1.276,52	2.553,04
328	Flauta Dos Bicos Injetores	UNID	1	2.046,88	2.046,88
329	Hidrovácuo	UNID	1	1.763,57	1.763,57
330	Turbina	UNID	1	5.306,62	5.306,62
331	Correia Dentada	UNID	2	426,57	853,14
332	Tensor Da Correia Dentada	UNID	2	350,17	700,34
333	Polia Do Alternador	UNID	1	369,27	369,27
334	Alternador	UNID	2	2.632,62	5.265,24
335	Motor De Partida	UNID	1	2.535,53	2.535,53
336	Relé De Pisca	UNID	10	66,85	668,50
337	Chave Direcional	UNID	1	458,40	458,40
338	Bomba D`Agua	UNID	2	643,03	1.286,06
339	Impulso De Partida	UNID	2	276,95	553,90
340	Comando De Válvulas	UNID	10	1.669,66	16.696,60
341	Induzido Do Motor De Partida	UNID	1	601,65	601,65
342	Suporte De Escova Motor De Partida	UNID	2	210,10	420,20
343	Rotor Do Alternador	UNID	2	276,95	553,90
344	Regulador De Voltagem Do Alternador	UNID	2	315,15	630,30
345	Mesa De Diodo Do Alternador	UNID	2	302,42	604,84
346	Bucha Do Fecho De Mola Traseiro	UNID	1	76,40	76,40
347	Estator	JOGO	4	305,60	1.222,40
348	Correia Do Alternador	UNID	4	184,63	738,52
349	Filtro De Combustível	UNID	2	140,07	280,14
350	Filtro De Ar	UNID	1	117,78	117,78
351	Filtro Lubrificante	UNID	10	127,33	1.273,30
352	Farol Dianteiro Direito	UNID	2	693,97	1.387,94
353	Farol Dianteiro Esquerdo	UNID	2	693,97	1.387,94
354	Bateria	UNID	2	678,05	1.356,10
355	Capo	UNID	1	3.199,25	3.199,25
356	Lanterna Traseira Direita	UNID	2	302,42	604,84
357	Lanterna Traseira Esquerda	UNID	2	302,42	604,84
358	Para Choque Dianteiro	UNID	1	910,43	910,43
359	Para Choque Traseiro	UNID	1	1.292,43	1.292,43
360	Sensor De Rotação	UNID	2	608,02	1.216,04
361	Retrovisor Esquerdo	UNID	2	783,10	1.566,20
362	Retrovisor Direito	UNID	2	783,10	1.566,20
363	Cabo De Embreagem	UNID	2	280,13	560,26
364	Retrovisor Interno	UNID	2	356,53	713,06
365	Palheta Do Limpador De Para Brisa	UNID	4	111,42	445,68
366	Sensor De Velocidade	UNID	2	407,47	814,94
367	Corpo De Aceleração	UNID	2	888,15	1.776,30
368	Braço Do Limpador De Para Brisa	UNID	2	614,38	1.228,76
369	Tensor Da Correia Do Alternador	UNID	2	404,28	808,56
370	Motor do limpador de Para Brisa	UNID	2	888,15	1.776,30
371	Lâmpadas de Pisca, Painel, Stop de Freio, Ré.	UNID	1	41,38	41,38
372	Cabo do Acelerador	UNID	2	159,17	318,34
373	Trizeta	UNID	2	276,95	553,90
374	Maçaneta Porta	UNID	2	257,85	515,70
375	Jogo Pistão	JOGO	1	4.612,65	4.612,65





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000




376	Jogo Segmento	JOGO	1	1.083,93	1.083,93
377	Jogo de Bielas	JOGO	1	4.244,98	4.244,98
378	Jogo de Bronze mancal e Bielas	JOGO	1	423,38	423,38
379	Eixo Virabrequim	UNID	1	6.649,98	6.649,98
TOTAL					193.321,58
Lote V – Veiculo Tipo: Fiat Strada Working cd; Ano/Modelo: 2015/2016 – Secretaria de Saúde					
Peças E Acessórios					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
380	Amortecedor Dianteiro	UNID	4	372,45	1.489,80
381	Amortecedor Traseiro	UNID	4	397,92	1.591,68
382	Coxim Do Amortecedor Dianteiro	UNID	4	89,13	356,52
383	Coxim Do Amortecedor Traseiro	UNID	4	193,55	774,20
384	Retentor Interno Do Amortecedor Dianteiro	UNID	4	70,03	280,12
385	Junta Homocinética	UNID	4	283,32	1.133,28
386	Trizeta	UNID	2	194,18	388,36
387	Para-Brisa Dianteiro	UNID	2	894,52	1.789,04
388	Para Brisa Traseiro	UNID	4	1.109,39	4.437,56
389	Disco De Freio	Jogo	4	186,23	744,92
390	Partilha De Freio	Jogo	8	132,11	1.056,88
391	Rolamento Da Roda Traseira E Dianteira	UNID	6	140,07	840,42
392	Bomba De Combustível	UNID	4	289,68	1.158,72
393	Fecho De Molas Traseiro	Jogo	2	808,57	1.617,14
394	Terminal De Direção	UNID	6	87,54	525,24
395	Pivô	UNID	4	77,99	311,96
396	Cabeçote Do Motor	UNID	1	1.477,07	1.477,07
397	Junta Do Cabeçote	UNID	2	305,60	611,20
398	Articulador De Direção	UNID	2	89,13	178,26
399	Bucha Do Estabilizador	UNID	2	39,79	79,58
400	Mangueira De Freio	UNID	8	49,34	394,72
401	Coxim Do Motor	UNID	4	127,33	509,32
402	Coxim Da Caixa De Marcha	Jogo	2	162,35	324,70
403	Mola Do Alternador Dianteiro	UNID	1	189,41	189,41
404	Sapata De Freio	UNID	2	208,51	417,02
405	Tambor De Freio	UNID	4	163,94	655,76
406	Cabo Do Freio De Mão	UNID	2	95,50	191,00
407	Lâmpada Do Farol	UNID	4	119,38	477,52
408	Compressor Do Ar-Condicionado	UNID	2	1.475,48	2.950,96
409	Evaporador Do Ar-Condicionado	UNID	1	907,25	907,25
410	Buzina	UNID	1	117,78	117,78
411	Ventilador Do Radiador	UNID	2	261,03	522,06
412	Ventilador De Cabine	UNID	1	716,25	716,25
413	Radiador	UNID	1	926,35	926,35
414	Magote Do Radiador	UNID	8	187,82	1.502,56
415	Cilindro Da Roda Dianteiro E Traseiro	UNID	2	105,05	210,10
416	Reservatório De Água	UNID	1	222,83	222,83
417	Cilindro Mestre De Freio	UNID	4	329,48	1.317,92
418	Magote Do Filtro De Ar	UNID	2	197,37	394,74
419	Bomba De Óleo	UNID	1	448,85	448,85
420	Cabo De Vela	UNID	1	267,40	267,40



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



421	Vela	Jogo	8	175,08	1.400,64
422	Bobina De Ignição	Jogo	2	191,00	382,00
423	Hidrovácuo	UNID	1	900,88	900,88
424	Caixa De Direção	UNID	1	1.198,53	1.198,53
425	Tensor Da Correia Dentada	UNID	1	219,65	219,65
426	Correia Dentada	UNID	2	128,93	257,86
427	Cavalete D'Água	UNID	2	318,33	636,66
428	Alternador	UNID	1	1.671,25	1.671,25
429	Relé Auxiliar De Ventilador	UNID	2	38,20	76,40
430	Motor De Partida	UNID	1	1.766,75	1.766,75
431	Relé De Pisca	UNID	10	41,38	413,80
432	Chave Direcional	UNID	1	334,25	334,25
433	Bomba D'Água	UNID	2	276,95	553,90
434	Impulso De Partida	UNID	2	187,82	375,64
435	Induzido Do Motor De Partida	UNID	10	458,40	4.584,00
436	Balança Da Suspensão Dianteira	UNID	1	232,38	232,38
437	Suporte De Escova Motor De Partida	UNID	2	111,42	222,84
438	Rotor Do Alternador	UNID	2	181,45	362,90
439	Regulador De Voltagem Do Alternador	UNID	2	130,52	261,04
440	Bucha Da Balança	UNID	2	50,93	101,86
441	Estator	UNID	1	127,33	127,33
442	Sensor De Rotação	Jogo	4	305,60	1.222,40
443	Correia Do Alternador	UNID	4	82,77	331,08
444	Motor do limpador de Para Brisa	UNID	2	426,57	853,14
445	Lâmpadas de Pisca, Painel, Stop de Freio, Ré.	UNID	20	44,57	891,40
446	Cabo do Acelerador	UNID	1	127,33	127,33
447	Farol Dianteiro Direito	UNID	2	452,03	904,06
448	Farol Dianteiro Esquerdo	UNID	2	452,03	904,06
449	Bateria	UNID	2	353,35	706,70
450	Capo	UNID	1	1.330,63	1.330,63
451	Lanterna Traseira Direita	UNID	2	261,03	522,06
452	Lanterna Traseira Esquerda	UNID	2	261,03	522,06
453	Para Choque Dianteiro	UNID	1	904,07	904,07
454	Para Choque Traseiro	UNID	1	713,07	713,07
455	Regulador De Voltagem	UNID	2	289,68	579,36
456	Retrovisor Esquerdo	UNID	2	410,65	821,30
457	Retrovisor Direito	UNID	2	410,65	821,30
458	Atuador De Embreagem	UNID	2	853,13	1.706,26
459	Retrovisor Interno	UNID	2	216,47	432,94
460	Palheta Do Limpador De Para Brisa	UNID	4	108,23	432,92
461	Sensor De Velocidade	UNID	2	318,33	636,66
462	Corpo De Aceleração	UNID	2	89,13	178,26
463	Braço Do Limpador De Para Brisa	UNID	2	210,10	420,20
464	Tensor Da Correia Do Alternador	UNID	2	273,77	547,54
465	Maçaneta Porta	UNID	2	216,47	432,94
466	JOGO Pistão	Jogo	1	2.151,93	2.151,93
467	JOGO Segmento	Jogo	1	713,07	713,07
468	JOGO de Bielas	Jogo	1	1.486,62	1.486,62
469	JOGO de Bronze (mancal e Bielas)	Jogo	1	321,52	321,52
470	Eixo Virabrequim	UNID	1	2.632,62	2.632,62
TOTAL					74.834,51





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



Lote VI – Veiculo Tipo: Fiat Uno Vivace 1.0; Ano/modelo: 2012/2012 – Secretaria de Saúde					
Peças E Acessórios					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
471	Amortecedor Dianteiro	UNID	4	378,82	1.515,28
472	Amortecedor Traseiro	UNID	4	410,65	1.642,60
473	Coxim Do Amortecedor Dianteiro	UNID	4	130,52	522,08
474	Coxim Do Amortecedor Traseiro	UNID	4	155,98	623,92
475	Batedor Interno Do Amortecedor Dianteiro	UNID	4	95,50	382,00
476	Junta Homocinética	UNID	4	369,27	1.477,08
477	Trizeta	UNID	2	200,55	401,10
478	Para-Brisa Dianteiro	UNID	2	1.292,43	2.584,86
479	Para Brisa Traseiro	UNID	4	1.483,43	5.933,72
480	Disco De Freio	Jogo	4	254,67	1.018,68
481	Partilha De Freio	Jogo	8	155,98	1.247,84
482	Rolamento Da Roda Traseira E Dianteira	UNID	6	311,97	1.871,82
483	Bomba De Combustível	UNID	2	413,83	827,66
484	Fecho De Molas Traseiro	Jogo	2	1.002,75	2.005,50
485	Terminal De Direção	UNID	6	187,82	1.126,92
486	Pivô	UNID	4	143,25	573,00
487	Cabeçote Do Motor	UNID	1	1.470,70	1.470,70
488	Junta Do Cabeçote	UNID	2	30,24	60,48
489	Articulador De Direção	UNID	2	133,70	267,40
490	Bucha Do Estabilizador	UNID	2	68,44	136,88
491	Mangueira De Freio	UNID	8	82,77	662,16
492	Coxim Do Motor	UNID	4	140,07	560,28
493	Coxim Da Caixa De Marcha	Jogo	2	187,82	375,64
494	Mola Do Alternador Dianteiro	UNID	1	273,77	273,77
495	Sapata De Freio	UNID	2	332,66	665,32
496	Tambor De Freio	UNID	4	257,85	1.031,40
497	Cabo Do Freio De Mão	UNID	2	227,61	455,22
498	Lâmpada Do Farol	UNID	4	117,78	471,12
499	Compressor Do Ar-Condicionado	UNID	2	1.473,88	2.947,76
500	Evaporador Do Ar-Condicionado	UNID	1	888,15	888,15
501	Buzina	UNID	1	135,29	135,29
502	Ventilador Do Radiador	UNID	2	407,47	814,94
503	Ventilador De Cabine	UNID	1	856,32	856,32
504	Radiador	UNID	1	1.282,88	1.282,88
505	Magote Do Radiador	UNID	8	289,68	2.317,44
506	Cilindro Da Roda Dianteiro E Traseiro	UNID	2	152,80	305,60
507	Reservatório De Água	UNID	1	318,33	318,33
508	Cilindro Mestre De Freio	UNID	4	372,45	1.489,80
509	Magote Do Filtro De Ar	UNID	2	261,03	522,06
510	Bomba De Óleo	UNID	1	792,65	792,65
511	Cabo De Vela	UNID	1	261,03	261,03
512	Vela	Jogo	8	283,32	2.266,56
513	Bobina De Ignição	Jogo	2	229,20	458,40
514	Hidrovácuo	UNID	1	1.282,88	1.282,88
515	Caixa De Direção	UNID	1	2.537,12	2.537,12
516	Tensor Da Correia Dentada	UNID	1	318,33	318,33



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



517	Correia Dentada	UNID	2	219,65	439,30
518	Cavalete D'Água	UNID	2	200,55	401,10
519	Alternador	UNID	1	1.480,25	1.480,25
520	Relé Auxiliar De Ventilador	UNID	2	41,38	82,76
521	Motor De Partida	UNID	1	1.655,33	1.655,33
522	Relé De Pisca	UNID	10	41,38	413,80
523	Chave Direcional	UNID	1	547,53	547,53
524	Bomba D'Água	UNID	2	604,83	1.209,66
525	Impulso De Partida	UNID	2	273,77	547,54
526	Induzido Do Motor De Partida	UNID	10	404,28	4.042,80
527	Balança Da Suspensão Dianteira	UNID	1	372,45	372,45
528	Suporte De Escova Motor De Partida	UNID	2	127,33	254,66
529	Rotor Do Alternador	UNID	2	203,73	407,46
530	Regulador De Voltagem Do Alternador	UNID	2	311,97	623,94
531	Bucha Da Balança	UNID	2	70,03	140,06
532	Estator	UNID	1	315,15	315,15
533	Sensor De Rotação	Jogo	4	280,13	1.120,52
534	Correia Do Alternador	UNID	4	95,50	382,00
535	Tensor Da Correia Do Alternador	UNID	2	232,38	464,76
536	Lâmpadas de Pisca, Painel, Stop de Freio, Ré.	UNID	20	39,79	795,80
537	Motor do limpador de Para Brisa	UNID	1	608,02	608,02
538	Farol Dianteiro Direito	UNID	2	627,12	1.254,24
539	Farol Dianteiro Esquerdo	UNID	2	627,12	1.254,24
540	Bateria	UNID	2	346,98	693,96
541	Capo	UNID	1	1.289,25	1.289,25
542	Lanterna Traseira Direita	UNID	2	582,55	1.165,10
543	Lanterna Traseira Esquerda	UNID	2	582,55	1.165,10
544	Para Choque Dianteiro	UNID	1	783,10	783,10
545	Para Choque Traseiro	UNID	1	595,28	595,28
546	Regulador De Voltagem	UNID	2	219,65	439,30
547	Retrovisor Esquerdo	UNID	2	378,82	757,64
548	Retrovisor Direito	UNID	2	378,82	757,64
549	Corpo do acelerador	UNID	2	136,88	273,76
550	Retrovisor Interno	UNID	2	111,42	222,84
551	Palheta Do Limpador De Para Brisa	UNID	4	108,23	432,92
552	Sensor De Velocidade	UNID	2	305,60	611,20
553	Corpo De Aceleração	UNID	2	216,47	432,94
554	Braço Do Limpador De Para Brisa	UNID	2	604,83	1.209,66
556	JOGO Pistão	Jogo	1	2.626,25	2.626,25
557	JOGO Segmento	Jogo	1	891,33	891,33
558	JOGO de Bielas	Jogo	1	1.553,47	1.553,47
559	JOGO de Bronze (mancal e Bielas	Jogo	1	286,50	286,50
560	Eixo Virabrequim	UNID	1	4.342,07	4.342,07
TOTAL					89.322,65
Lote VII – Veículo Tipo: Fiat Uno Mille Way Econ; Ano/Modelo: 2011/2012 – Secretaria de Saúde					
Peças E Acessórios					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
561	Amortecedor Dianteiro	UNID	4	280,13	1.120,52
562	Amortecedor Traseiro	UNID	4	292,87	1.171,48



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



563	Coxim Do Amortecedor Dianteiro	UNID	4	92,32	369,28
564	Coxim Do Amortecedor Traseiro	UNID	4	127,33	509,32
565	Batedor Interno Do Amortecedor Dianteiro	UNID	4	95,50	382,00
566	Junta Homocinética	UNID	4	283,32	1.133,28
567	Trizeta	UNID	2	97,09	194,18
568	Para-Brisa Dianteiro	UNID	2	900,88	1.801,76
569	Para Brisa Traseiro	UNID	4	805,38	3.221,52
570	Disco De Freio	Jogo	4	151,21	604,84
571	Partilha De Freio	Jogo	8	128,93	1.031,44
572	Rolamento Da Roda Traseira E Dianteira	UNID	6	136,88	821,28
573	Bomba De Combustível	UNID	2	286,50	573,00
574	Fecho De Molas Traseiro	Jogo	2	799,02	1.598,04
575	Terminal De Direção	UNID	6	100,28	601,68
576	Pivô	UNID	4	87,54	350,16
577	Cabeçote Do Motor	UNID	1	1.664,88	1.664,88
578	Junta Do Cabeçote	UNID	2	261,03	522,06
579	Articulador De Direção	UNID	2	81,18	162,36
580	Bucha Do Estabilizador	UNID	2	39,79	79,58
581	Mangueira De Freio	UNID	8	50,93	407,44
582	Coxim Do Motor	UNID	4	159,17	636,68
583	Coxim Da Caixa De Marcha	Jogo	2	184,63	369,26
584	Mola Do Amortecedor Dianteiro	UNID	1	219,65	219,65
585	Sapata De Freio	UNID	2	210,10	420,20
586	Tambor De Freio	UNID	4	143,25	573,00
587	Cabo Do Freio De Mão	UNID	2	219,65	439,30
588	Lâmpada Do Farol	UNID	4	117,78	471,12
589	Compressor Do Ar-Condicionado	UNID	2	1.489,80	2.979,60
590	Evaporador Do Ar-Condicionado	UNID	1	888,15	888,15
591	Buzina	UNID	1	124,15	124,15
592	Ventilador Do Radiador	UNID	2	216,47	432,94
593	Ventilador De Cabine	UNID	1	703,52	703,52
594	Radiador	UNID	1	859,50	859,50
595	Magote Do Radiador	UNID	8	184,63	1.477,04
596	Cilindro Da Roda Dianteiro E Traseiro	UNID	2	128,93	257,86
597	Reservatório De Água	UNID	1	327,88	327,88
598	Cilindro Mestre De Freio	UNID	4	455,22	1.820,88
599	Magote Do Filtro De Ar	UNID	2	192,27	384,54
600	Bomba De Óleo	UNID	1	415,43	415,43
601	Cabo De Vela	UNID	1	210,10	210,10
602	Vela	Jogo	8	130,52	1.044,16
603	Bobina De Ignição	Jogo	2	136,88	273,76
604	Hidrovácuo	UNID	1	894,52	894,52
605	Caixa De Direção	UNID	1	1.171,47	1.171,47
606	Tensor Da Correia Dentada	UNID	1	143,25	143,25
607	Correia Dentada	UNID	2	136,88	273,76
608	Cavalete D'Água	UNID	2	178,27	356,54
609	Alternador	UNID	1	1.763,57	1.763,57
610	Relé Auxiliar De Ventilador	UNID	2	74,81	149,62
611	Motor De Partida	UNID	1	1.655,33	1.655,33
612	Relé De Pisca	UNID	10	39,79	397,90
613	Chave Direcional	UNID	1	292,87	292,87



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



614	Bomba D'Água	UNID	2	404,60	809,20
615	Impulso De Partida	UNID	2	216,47	432,94
616	Induzido Do Motor De Partida	UNID	10	318,33	3.183,30
617	Balança Da Suspensão Dianteira	UNID	1	391,55	391,55
618	Suporte De Escova Motor De Partida	UNID	2	159,17	318,34
619	Rotor Do Alternador	UNID	2	283,32	566,64
620	Regulador De Voltagem Do Alternador (Mesa De Diodos)	UNID	2	237,48	474,96
621	Bucha Da Balança	UNID	2	72,26	144,52
622	Estator	UNID	1	222,20	222,20
623	Sensor De Rotação	Jogo	4	302,42	1.209,68
624	Correia Do Alternador	UNID	4	423,38	1.693,52
625	Cabo De Velocímetro	UNID	2	85,95	171,90
626	Motor do limpador de Para Brisa	UNID	2	505,20	1.010,40
627	Lâmpadas de Pisca, Painel, Stop de Freio, Ré.	UNID	15	42,98	644,70
628	Farol Dianteiro Direito	UNID	2	566,63	1.133,26
629	Farol Dianteiro Esquerdo	UNID	2	566,63	1.133,26
630	Bateria	UNID	2	407,47	814,94
631	Capo	UNID	1	2.327,02	2.327,02
632	Lanterna Traseira Direita	UNID	2	385,18	770,36
633	Lanterna Traseira Esquerda	UNID	2	496,60	993,20
634	Para Choque Dianteiro	UNID	1	1.015,48	1.015,48
635	Para Choque Traseiro	UNID	1	588,92	588,92
636	Regulador De Voltagem	UNID	2	251,48	502,96
637	Retrovisor Esquerdo	UNID	2	882,10	1.764,20
638	Retrovisor Direito	UNID	2	882,10	1.764,20
639	Cabo De Embreagem	UNID	2	152,80	305,60
640	Retrovisor Interno	UNID	2	229,20	458,40
641	Palheta Do Limpador De Para Brisa	UNID	4	109,83	439,32
642	Sensor De Velocidade	UNID	2	187,82	375,64
643	Cabo do Acelerador	UNID	2	128,93	257,86
644	Braço Do Limpador De Para Brisa	UNID	2	372,45	744,90
645	Tensor Da Correia Do Alternador	UNID	4	477,50	1.910,00
646	Maçaneta Porta	UNID	2	305,60	611,20
647	JOGO Pistão	Jogo	1	2.715,38	2.715,38
648	JOGO Segmento	Jogo	1	1.168,28	1.168,28
649	JOGO de Bielas	Jogo	1	2.912,75	2.912,75
650	JOGO de Bronze (mancal e Bielas)	Jogo	1	509,33	509,33
651	Eixo Virabrequim	UNID	1	4.157,43	4.157,43
TOTAL					81.395,39

Lote VIII – Veículo Tipo: Renault Master Soberana; Ano/Modelo: 2009/2010 – Secretaria de Saúde

Peças E Acessórios

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
652	Amortecedor Dianteiro	UNID	4	410,65	1.642,60
653	Amortecedor Traseiro	UNID	4	410,65	1.642,60
654	Coxim Do Superior Da Balança	UNID	4	143,25	573,00
655	Coxim Do Inferior Da Balança	UNID	4	140,07	560,28
656	Partilha De Freio Traseira	UNID	4	241,93	967,72
657	Partilha De Freio Dianteira	UNID	4	241,93	967,72
658	Junta Homocinética	UNID	2	372,45	744,90



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



659	Para-Brisa Dianteiro	UNID	2	1.368,83	2.737,66
660	Bomba Hidráulica	UNID	4	2.218,78	8.875,12
661	Disco De Freio Traseiro	Jogo	4	251,48	1.005,92
662	Bico Injetor	Jogo	8	1.954,57	15.636,56
663	Rolamento Da Roda Traseira	UNID	6	353,35	2.120,10
664	Bomba De Injetora	UNID	2	12.478,67	24.957,34
665	Kit De Molas Traseiro	Jogo	2	1.384,75	2.769,50
666	Terminal De Direção	UNID	6	149,62	897,72
667	Pivô	UNID	4	206,92	827,68
668	Cabeçote Do Motor	UNID	1	5.309,80	5.309,80
669	Junta Da Tampa Do Cabeçote	UNID	2	276,95	553,90
670	Embreagem Viscose	UNID	2	799,02	1.598,04
671	Coxim Do Motor	UNID	2	286,50	573,00
672	Mangueira De Freio	UNID	8	133,70	1.069,60
673	Junta Do Cabeçote	UNID	4	356,53	1.426,12
674	Disco De Embreagem	Jogo	2	2.432,07	4.864,14
675	Unidade De Comando	UNID	1	3.886,85	3.886,85
676	Protetor De Carter	UNID	2	346,98	693,96
677	Cilindro De Freio Traseiro	UNID	4	206,92	827,68
678	Bieleta Do Estabilizador	UNID	2	76,40	152,80
679	Motor Do Limpador De Para Brisa	UNID	2	783,10	1.566,20
680	Válvula Bloco Do Ar-Condicionado	UNID	2	1.855,88	3.711,76
681	Compressor Do Ar-Condicionado	UNID	1	2.514,83	2.514,83
682	Condensador Do Ar-Condicionado	UNID	1	1.664,88	1.664,88
683	Filtro Secador Do Ar-Condicionado	UNID	2	95,50	191,00
684	Evaporador Do Ar-Condicionado	UNID	1	1.270,15	1.270,15
685	Ventilador De Cabine	UNID	1	894,52	894,52
686	Sensor De Flauta De Combustível	UNID	8	592,10	4.736,80
687	Magote Do Radiador	UNID	2	140,07	280,14
688	Reservatório De Água	UNID	1	687,60	687,60
689	Cilindro De Roda Dianteiro	UNID	4	149,62	598,48
691	Bomba De Óleo Lubrificante	UNID	1	1.744,47	1.744,47
692	Magote Do Filtro De Ar	UNID	1	248,30	248,30
693	Velas Aquecedoras	Jogo	8	251,48	2.011,84
694	Sensor Solenoide	Jogo	2	595,28	1.190,56
695	Hidrovácuo	UNID	1	1.368,83	1.368,83
696	Flautas Dos Bicos Injetores	UNID	1	1.451,60	1.451,60
697	Turbina	UNID	1	3.683,12	3.683,12
698	Correia Dentada	UNID	2	283,32	566,64
699	Tensor Da Correia Dentada	UNID	2	601,65	1.203,30
700	Alternador	UNID	1	2.330,20	2.330,20
701	Polia Do Alternador	UNID	2	305,60	611,20
702	Motor De Partida	UNID	1	2.750,40	2.750,40
703	Relé De Pisca	UNID	10	39,79	397,90
704	Chave Direcional	UNID	1	614,38	614,38
705	Bomba D'Água	UNID	2	687,60	1.375,20
706	Impulso De Partida	UNID	2	315,15	630,30
707	Lâmpada Do Farol	UNID	8	114,60	916,80
708	Induzido Do Motor De Partida	UNID	1	445,67	445,67
709	Suporte De Escova Motor De Partida	UNID	2	140,07	280,14
710	Rotor Do Alternador	UNID	2	311,97	623,94



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



711	Regulador De Voltagem Do Alternador	UNID	2	321,52	643,04
712	Mesa De Diodo Do Alternador	UNID	2	261,03	522,06
713	Comando De Válvula	UNID	1	2.530,75	2.530,75
714	Bucha Do Fecho De Mola Traseiro	Jogo	4	95,50	382,00
715	Correia Do Alterna	UNID	4	146,43	585,72
716	Lâmpadas de Pisca, Painel, Stop de Freio, Ré.	UNID	20	42,98	859,60
717	Estator	UNID	2	620,75	1.241,50
718	Atuador de Embreagem	UNID	2	713,07	1.426,14
719	Farol Dianteiro Direito	UNID	2	595,28	1.190,56
720	Farol Dianteiro Esquerdo	UNID	2	595,28	1.190,56
721	Bateria	UNID	2	792,65	1.585,30
722	Capo	UNID	1	1.588,48	1.588,48
723	Lanterna Traseira Direita	UNID	2	448,85	897,70
724	Lanterna Traseira Esquerda	UNID	2	448,85	897,70
725	Para Choque Dianteiro	UNID	1	881,78	881,78
726	Para Choque Traseiro	UNID	1	1.174,65	1.174,65
727	Regulador De Voltagem	UNID	2	311,97	623,94
728	Retrovisor Esquerdo	UNID	2	302,42	604,84
729	Retrovisor Direito	UNID	2	302,42	604,84
730	Sensor De Rotação	UNID	2	601,65	1.203,30
731	Retrovisor Interno	UNID	2	159,17	318,34
732	Palheta Do Limpador De Para Brisa	UNID	4	125,74	502,96
733	Sensor De Velocidade	UNID	2	452,03	904,06
734	Corpo De Aceleração	UNID	2	1.483,43	2.966,86
735	Braço Do Limpador De Para Brisa	UNID	2	697,15	1.394,30
736	Tensor Da Correia Do Alternador	UNID	2	547,53	1.095,06
737	Cruzeta	UNID	2	184,63	369,26
738	Maçaneta Porta	UNID	2	404,28	808,56
739	JOGO Pistão	Jogo	1	3.940,97	3.940,97
740	JOGO Segmento	Jogo	1	1.289,25	1.289,25
741	JOGO de Bielas	Jogo	1	5.793,67	5.793,67
742	JOGO de Bronze (mancal e Bielas	Jogo	1	378,82	378,82
743	Eixo Virabrequim	UNID	1	4.743,17	4.743,17
TOTAL					175.583,20
Lote IX – Veiculo Tipo: I/M.Benz415CDISPRINTER; Ano/modelo: 2016/2017 – Secretaria de Saúde				FERNANDES AUTO PEÇAS	
Peças E Acessórios					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
744	Amortecedor Dianteiro	UNID	4	461,58	1.846,32
745	Amortecedor Traseiro	UNID	4	502,97	2.011,88
746	Coxim Do Superior Da Balança	UNID	4	127,33	509,32
747	Coxim Do Inferior Da Balança	UNID	4	154,07	616,28
748	Partilha De Freio Traseira	UNID	4	331,07	1.324,28
749	Partilha De Freio Dianteira	UNID	4	372,45	1.489,80
750	Junta Homocinética	UNID	2	442,48	884,96
751	Para-Brisa Dianteiro	UNID	2	1.381,57	2.763,14
752	Bomba Hidráulica	UNID	4	2.810,88	11.243,52
753	Disco De Freio Traseiro	Jogo	4	308,78	1.235,12
754	Bico Injetor	Jogo	8	2.619,88	20.959,04
755	Rolamento Da Roda Traseira	UNID	6	391,55	2.349,30



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



756	Bomba De Injetora	UNID	2	12.478,67	24.957,34
757	Kit De Molas Traseiro	Jogo	2	1.365,65	2.731,30
758	Terminal De Direção	UNID	6	222,83	1.336,98
759	Pivô	UNID	4	286,50	1.146,00
760	Cabeçote Do Motor	UNID	1	6.739,12	6.739,12
761	Junta Da Tampa Do Cabeçote	UNID	2	394,73	789,46
762	Embreagem Viscose	UNID	2	888,15	1.776,30
763	Coxim Do Motor	UNID	2	404,28	808,56
764	Mangueira De Freio	UNID	8	191,00	1.528,00
765	Junta Do Cabeçote	UNID	4	544,35	2.177,40
766	Disco De Embreagem	Jogo	2	3.374,33	6.748,66
767	Unidade De Comando	UNID	1	2.629,43	2.629,43
768	Protetor De Carter	UNID	2	407,47	814,94
769	Cilindro De Freio Traseiro	UNID	4	187,82	751,28
770	Bieleta Do Estabilizador	UNID	2	136,88	273,76
771	Motor Do Limpador De Para Brisa	UNID	2	884,97	1.769,94
772	Válvula Bloco Do Ar-Condicionado	UNID	2	709,88	1.419,76
773	Compressor Do Ar-Condicionado	UNID	1	1.483,43	1.483,43
774	Condensador Do Ar-Condicionado	UNID	1	1.279,70	1.279,70
775	Filtro Secador Do Ar-Condicionado	UNID	2	120,97	241,94
776	Evaporador Do Ar-Condicionado	UNID	1	1.171,47	1.171,47
777	Ventilador De Cabine	UNID	1	709,88	709,88
778	Sensor De Flauta De Combustível	UNID	8	604,83	4.838,64
779	Magote Do Radiador	UNID	2	394,73	789,46
780	Reservatório De Água	UNID	1	1.266,97	1.266,97
781	Cilindro De Roda Dianteiro	UNID	4	200,55	802,20
782	Cilindro Mestre De Freio	UNID	2	601,65	1.203,30
783	Bomba De Óleo Lubrificante	UNID	1	3.380,70	3.380,70
784	Magote Do Filtro De Ar	UNID	1	493,42	493,42
785	Velas Aquecedoras	Jogo	8	202,14	1.617,12
786	Sensor Solenoide	Jogo	2	693,97	1.387,94
787	Hidrovácuo	UNID	1	1.763,57	1.763,57
788	Flautas Dos Bicos Injetores	UNID	1	700,33	700,33
789	Turbina	UNID	1	356,53	356,53
790	Correia Dentada	UNID	2	588,92	1.177,84
791	Tensor Da Correia Dentada	UNID	2	2.603,97	5.207,94
792	Alternador	UNID	1	2.443,21	2.443,21
793	Polia Do Alternador	UNID	2	283,32	566,64
794	Motor De Partida	UNID	1	1.976,85	1.976,85
795	Relé De Pisca	UNID	10	98,68	986,80
796	Chave Direcional	UNID	1	687,60	687,60
797	Bomba D`Água	UNID	2	598,47	1.196,94
798	Impulso De Partida	UNID	2	281,73	563,46
799	Lâmpada Do Farol	UNID	8	130,52	1.044,16
800	Induzido Do Motor De Partida	UNID	1	445,67	445,67
801	Suporte De Escova Motor De Partida	UNID	2	184,63	369,26
802	Rotor Do Alternador	UNID	2	394,73	789,46
803	Regulador De Voltagem Do Alternador	UNID	2	353,35	706,70
804	Mesa De Diodo Do Alternador	UNID	2	394,73	789,46
805	Comando De Válvula	UNID	1	1.181,02	1.181,02
806	Bucha Do Fecho De Mola Traseiro	Jogo	4	90,73	362,92



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



807	Correia Do Alterna	UNID	4	146,43	585,72
808	Lâmpadas de Pisca, Paine, Stop de Freio, Ré.	UNID	20	39,79	795,80
809	Estator	UNID	2	299,23	598,46
810	Atuador de Embreagem	UNID	2	786,28	1.572,56
811	Farol Dianteiro Direito	UNID	2	792,65	1.585,30
812	Farol Dianteiro Esquerdo	UNID	2	792,65	1.585,30
813	Bateria	UNID	2	795,83	1.591,66
814	Capo	UNID	1	1.674,43	1.674,43
815	Lanterna Traseira Direita	UNID	2	394,73	789,46
816	Lanterna Traseira Esquerda	UNID	2	394,73	789,46
817	Para Choque Dianteiro	UNID	1	1.012,30	1.012,30
818	Para Choque Traseiro	UNID	1	1.018,67	1.018,67
819	Regulador De Voltagem	UNID	2	346,98	693,96
820	Retrovisor Esquerdo	UNID	2	1.196,93	2.393,86
821	Retrovisor Direito	UNID	2	1.196,93	2.393,86
822	Sensor De Rotação	UNID	2	697,15	1.394,30
823	Retrovisor Interno	UNID	2	251,48	502,96
824	Palheta Do Limpador De Para Brisa	UNID	4	108,23	432,92
825	Sensor De Velocidade	UNID	2	700,33	1.400,66
826	Corpo De Aceleração	UNID	2	881,78	1.763,56
827	Braço Do Limpador De Para Brisa	UNID	2	725,80	1.451,60
828	Tensor Da Correia Do Alternador	UNID	2	595,28	1.190,56
829	Cruzeta	UNID	2	181,45	362,90
830	Maçaneta Porta	UNID	2	394,73	789,46
831	JOGO Pistão	Jogo	1	4.851,40	4.851,40
832	JOGO Segmento	Jogo	1	1.582,12	1.582,12
833	JOGO de Bielas	Jogo	1	6.716,83	6.716,83
834	JOGO de Bronze (mancal e Bielas	Jogo	1	359,72	359,72
835	Eixo Virabrequim	UNID	1	7.824,63	7.824,63
TOTAL					199.318,14
Lote X – Veiculo Tipo: MMC L200 4x4 GL; Ano/modelo: 2001/2002 – Secretaria de Saúde					
Peças E Acessórios					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
836	Amortecedor Dianteiro	UNID	4	254,67	1.018,68
837	Amortecedor Traseiro	UNID	4	311,97	1.247,88
838	Coxim Do Superior Da Balança	UNID	4	85,95	343,80
839	Coxim Do Inferior Da Balança	UNID	4	101,87	407,48
840	Retentor Da Roda Dianteira	UNID	4	98,68	394,72
841	Cubo Da Roda Dianteira	UNID	4	445,67	1.782,68
842	Bomba Do Hidráulico	UNID	2	1.187,38	2.374,76
843	Para-Brisa Dianteiro	UNID	2	1.206,48	2.412,96
844	Cruzeta Do Diferencial	UNID	4	321,52	1.286,08
845	Disco De Freio Dianteiro	Jogo	4	203,73	814,92
846	Partilha De Freio Dianteiro	Jogo	8	184,63	1.477,04
847	Rolamento Da Roda Traseira	UNID	6	257,85	1.547,10
848	Bomba Injetora	UNID	1	8.690,50	8.690,50
849	Kit De Molas Traseiro	Jogo	2	1.394,30	2.788,60
850	Terminal De Direção	UNID	6	181,45	1.088,70
851	Pivô Superior E Inferior	UNID	4	127,33	509,32



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



852	Cabeçote Do Motor	UNID	1	2.425,70	2.425,70
853	Junta Do Cabeçote	UNID	2	340,62	681,24
854	Embreagem Viscose	UNID	2	681,23	1.362,46
855	Junta Da Tampa Do Cabeçote	UNID	2	210,10	420,20
856	Bico Injetor	UNID	8	585,73	4.685,84
857	Coxim Do Motor	UNID	4	155,98	623,92
858	Disco De Embreagem	Jogo	2	1.464,33	2.928,66
859	Unidade De Comando	UNID	1	1.970,48	1.970,48
860	Protetor De Carter	UNID	2	305,60	611,20
861	Sapata De Freio	UNID	4	343,80	1.375,20
862	Tambor De Freio	UNID	2	283,32	566,64
863	Motor Do Limpador De Para Brisa	UNID	2	681,23	1.362,46
864	Semi-Eixo Traseiro	UNID	2	1.095,07	2.190,14
865	Compressor Do Ar-Condicionado	UNID	1	2.333,38	2.333,38
866	Condensador Do Ar-Condicionado	UNID	1	1.652,15	1.652,15
867	Filtro Secador Do Ar-Condicionado	UNID	2	108,23	216,46
868	Evaporador Do Ar-Condicionado	UNID	1	907,25	907,25
869	Ventilador De Cabine	UNID	1	690,78	690,78
870	Retentor Da Roda Traseira	UNID	8	66,85	534,80
871	Mangote Do Radiador	UNID	2	308,78	617,56
872	Reservatório De Água	UNID	1	401,10	401,10
873	Cilindro De Roda	UNID	4	127,33	509,32
874	Cilindro Mestre De Freio	UNID	2	534,80	1.069,60
875	Bomba De Óleo Lubrificante	UNID	1	1.372,02	1.372,02
876	Mangote Do Filtro De Ar	UNID	1	604,83	604,83
877	Velas Aquecedoras	Jogo	8	127,33	1.018,64
878	Sensor Solenoide	Jogo	2	585,73	1.171,46
879	Hidrovácuo	UNID	1	1.362,47	1.362,47
880	Flautas Dos Bicos Injetores	UNID	1	394,73	394,73
881	Turbina	UNID	1	2.715,38	2.715,38
882	Correia Dentada	UNID	2	235,57	471,14
883	Tensor Da Correia Dentada	UNID	2	159,17	318,34
884	Alternador	UNID	1	1.757,20	1.757,20
885	Polia Do Alternador	UNID	2	206,92	413,84
886	Motor De Partida	UNID	1	1.859,07	1.859,07
887	Relé De Pisca	UNID	10	38,20	382,00
888	Chave Direcional	UNID	1	493,42	493,42
889	Bomba D'Água	UNID	2	413,83	827,66
890	Impulso De Partida	UNID	2	257,85	515,70
891	Lâmpada Do Farol	UNID	10	117,78	1.177,80
892	Induzido Do Motor De Partida	UNID	1	448,85	448,85
893	Suporte De Escova Motor De Partida	UNID	2	146,43	292,86
894	Rotor Do Alternador	UNID	2	254,67	509,34
895	Regulador De Voltagem Do Alternador	UNID	2	257,85	515,70
896	Mesa De Diodo Do Alternador	UNID	2	296,05	592,10
897	Comando De Válvula	UNID	1	1.085,52	1.085,52
898	Bucha Do Fecho De Mola Traseiro	Jogo	4	70,03	280,12
899	Correia Do Alternador	UNID	4	124,15	496,60
900	Cabo do Acelerador	UNID	2	181,45	362,90
901	Atuador de Embreagem	UNID	1	152,80	152,80
902	Parafuso Roda	UNID	10	36,29	362,90





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



903	Farol Dianteiro Direito	UNID	2	442,48	884,96
904	Farol Dianteiro Esquerdo	UNID	2	442,48	884,96
905	Bateria	UNID	2	639,85	1.279,70
906	Capo	UNID	1	1.661,70	1.661,70
907	Lanterna Traseira Direita	UNID	2	350,17	700,34
908	Lanterna Traseira Esquerda	UNID	2	350,17	700,34
909	Para Choque Dianteiro	UNID	1	1.072,78	1.072,78
910	Para Choque Traseiro	UNID	1	980,47	980,47
911	Regulador De Voltagem	UNID	2	254,67	509,34
912	Retrovisor Esquerdo	UNID	2	397,92	795,84
913	Retrovisor Direito	UNID	2	397,92	795,84
914	Maçaneta Porta	UNID	2	248,30	496,60
915	Retrovisor Interno	UNID	2	197,37	394,74
916	Palheta Do Limpador De Para Brisa	UNID	4	117,78	471,12
917	Sensor De Velocidade	UNID	2	346,98	693,96
918	Maçaneta Porta	UNID	2	248,30	496,60
919	Braço Do Limpador De Para Brisa	UNID	2	485,46	970,92
920	Tensor Da Correia Do Alternador	UNID	2	350,17	700,34
921	Sensor De Rotação	UNID	2	401,10	802,20
922	Estator	UNID	1	257,85	257,85
923	Lâmpadas de Pisca, Painel, Stop de Freio, Ré.	UNID	25	42,98	1.074,50
924	JOGO Pistão	Jogo	1	2.129,65	2.129,65
925	JOGO Segmento	Jogo	1	611,20	611,20
926	JOGO de Bielas	Jogo	1	1.766,75	1.766,75
927	JOGO de Bronze (mancal e Bielas	Jogo	1	302,42	302,42
928	Eixo Virabrequim	UNID	1	3.778,62	3.778,62
TOTALIS					105.490,89
Lote XI – Veiculo Tipo: MMC L200 TRITON GLX; Ano/modelo:2017/2018 – secretaria de Saúde					
Peças E Acessórios					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
929	Amortecedor Dianteiro	UNID	4	372,45	1.489,80
930	Amortecedor Traseiro	UNID	4	397,92	1.591,68
931	Coxim Do Superior Da Balança	UNID	4	89,13	356,52
932	Coxim Do Inferior Da Balança	UNID	4	79,58	318,32
933	Retentor Da Roda Dianteira	UNID	4	65,26	261,04
934	Cubo Da Roda Dianteira	UNID	4	79,58	318,32
935	Bomba Do Hidráulico	UNID	2	1.763,57	3.527,14
936	Para-Brisa Dianteiro	UNID	2	1.168,28	2.336,56
937	Cruzeta Do Diferencial	UNID	4	346,98	1.387,92
938	Disco De Freio Dianteiro	Jogo	4	229,20	916,80
939	Partilha De Freio Dianteiro	Jogo	8	257,85	2.062,80
940	Rolamento Da Roda Traseira	UNID	6	222,83	1.336,98
941	Bomba Injetora	UNID	1	11.523,67	11.523,67
942	Kit De Molas Traseiro	Jogo	2	1.075,97	2.151,94
943	Terminal De Direção	UNID	6	165,53	993,18
944	Pivô Superior E Inferior	UNID	4	187,82	751,28
945	Cabeçote Do Motor	UNID	1	5.771,38	5.771,38
946	Junta Do Cabeçote	UNID	2	410,65	821,30
947	Embreagem Viscose	UNID	2	588,92	1.177,84



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



948	Junta Da Tampa Do Cabeçote	UNID	2	404,28	808,56
949	Bico Injetor	UNID	8	2.142,38	17.139,04
950	Coxim Do Motor	UNID	4	179,86	719,44
951	Disco De Embreagem	Jogo	2	1.540,73	3.081,46
952	Unidade De Comando	UNID	1	585,73	585,73
953	Protetor De Carter	UNID	2	551,35	1.102,70
954	Sapata De Freio	UNID	4	385,50	1.542,00
955	Tambor De Freio	UNID	2	276,95	553,90
956	Motor Do Limpador De Para Brisa	UNID	2	604,83	1.209,66
957	Semi-Eixo Traseiro	UNID	2	1.352,92	2.705,84
958	Compressor Do Ar-Condicionado	UNID	1	1.973,67	1.973,67
959	Condensador Do Ar-Condicionado	UNID	1	1.254,23	1.254,23
960	Filtro Secador Do Ar-Condicionado	UNID	2	124,15	248,30
961	Evaporador Do Ar-Condicionado	UNID	1	1.365,01	1.365,01
962	Ventilador De Cabine	UNID	1	786,28	786,28
963	Retentor Da Roda Traseira	UNID	8	87,54	700,32
964	Mangote Do Radiador	UNID	2	537,98	1.075,96
965	Reservatório De Água	UNID	1	697,15	697,15
966	Cilindro De Roda	UNID	4	136,88	547,52
967	Cilindro Mestre De Freio	UNID	2	1.508,90	3.017,80
968	Bomba De Óleo Lubrificante	UNID	1	1.716,14	1.716,14
969	Mangote Do Filtro De Ar	UNID	1	713,39	713,39
970	Velas Aquecedoras	Jogo	8	455,22	3.641,76
971	Sensor Solenoide	Jogo	2	401,10	802,20
972	Hidrovácuo	UNID	1	1.286,07	1.286,07
973	Flautas Dos Bicos Injetores	UNID	1	305,60	305,60
974	Turbina	UNID	1	4.510,78	4.510,78
975	Correia Dentada	UNID	2	410,65	821,30
976	Tensor Da Correia Dentada	UNID	2	276,95	553,90
977	Alternador	UNID	1	2.336,57	2.336,57
978	Polia Do Alternador	UNID	2	273,77	547,54
979	Motor De Partida	UNID	1	2.626,25	2.626,25
980	Relé De Pisca	UNID	10	87,54	875,40
981	Chave Direcional	UNID	1	646,22	646,22
982	Bomba D`Água	UNID	2	407,79	815,58
983	Impulso De Partida	UNID	2	195,14	390,28
984	Lâmpada Do Farol	UNID	10	105,05	1.050,50
985	Induzido Do Motor De Partida	UNID	1	309,42	309,42
986	Suporte De Escova Motor De Partida	UNID	2	118,10	236,20
987	Rotor Do Alternador	UNID	2	608,59	1.217,18
988	Regulador De Voltagem Do Alternador	UNID	2	313,27	626,54
989	Mesa De Diodo Do Alternador	UNID	2	238,43	476,86
990	Comando De Válvula	UNID	1	2.976,42	2.976,42
991	Bucha Do Fecho De Mola Traseiro	Jogo	4	76,40	305,60
992	Correia Do Alternador	UNID	4	191,96	767,84
993	Cabo do Acelerador	UNID	2	152,80	305,60
994	Atuador de Embreagem	UNID	1	1.069,28	1.069,28
995	Parafuso Roda	UNID	10	35,02	350,20
996	Farol Dianteiro Direito	UNID	2	305,60	611,20
997	Farol Dianteiro Esquerdo	UNID	2	353,35	706,70
998	Bateria	UNID	2	684,42	1.368,84





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000




999	Capo	UNID	1	1.174,65	1.174,65
1000	Lanterna Traseira Direita	UNID	2	353,35	706,70
1001	Lanterna Traseira Esquerda	UNID	2	353,35	706,70
1002	Para Choque Dianteiro	UNID	1	897,70	897,70
1003	Para Choque Traseiro	UNID	1	1.566,20	1.566,20
1004	Regulador De Voltagem	UNID	2	325,34	650,68
1005	Retrovisor Esquerdo	UNID	2	445,67	891,34
1006	Retrovisor Direito	UNID	2	445,67	891,34
1007	Maçaneta Porta	UNID	2	309,42	618,84
1008	Retrovisor Interno	UNID	2	289,68	579,36
1009	Palheta Do Limpador De Para Brisa	UNID	4	105,05	420,20
1010	Sensor De Velocidade	UNID	2	546,58	1.093,16
1011	Corpo De Aceleração	UNID	2	394,73	789,46
1012	Braço Do Limpador De Para Brisa	UNID	2	183,36	366,72
1013	Tensor Da Correia Do Alternador	UNID	2	547,53	1.095,06
1014	Sensor De Rotação	UNID	2	697,79	1.395,58
1015	Estator	UNID	1	394,73	394,73
1016	Lâmpadas de Pisca, Painel, Stop de Freio, Ré.	UNID	25	39,79	994,75
1017	JOGO Pistão	Jogo	1	3.568,52	3.568,52
1018	JOGO Segmento	Jogo	1	1.181,02	1.181,02
1019	JOGO de Bielas	Jogo	1	3.867,75	3.867,75
1020	JOGO de Bronze (mancal e Bielas	Jogo	1	328,20	328,20
1021	Eixo Virabrequim	UNID	1	5.099,70	5.099,70
TOTAL					144.454,76
Lote XII- Veiculo Tipo: TOYOTA HILUX 4CS; Ano/modelo:1998/1998 – Secretaria de Saúde					
Peças E Acessórios					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1022	Amortecedor Dianteiro	UNID	4	273,77	1.095,08
1023	Amortecedor Traseiro	UNID	4	293,19	1.172,76
1024	Coxim Do Superior Da Balança	UNID	4	92,32	369,28
1025	Coxim Do Inferior Da Balança	UNID	4	82,77	331,08
1026	Retentor Da Roda Dianteira	UNID	4	68,44	273,76
1027	Cubo Da Roda Dianteira	UNID	4	89,13	356,52
1028	Bomba Do Hidráulico	UNID	2	1.181,02	2.362,04
1029	Para-Brisa Dianteiro	UNID	2	1.381,57	2.763,14
1030	Cruzeta Do Diferencial	UNID	4	1.846,33	7.385,32
1031	Disco De Freio Dianteiro	Jogo	4	222,83	891,32
1032	Partilha De Freio Dianteiro	Jogo	8	133,70	1.069,60
1033	Rolamento Da Roda Traseira	UNID	6	305,60	1.833,60
1034	Bomba Injetora	UNID	1	8.655,48	8.655,48
1035	Kit De Molas Traseiro	Jogo	2	1.174,65	2.349,30
1036	Terminal De Direção	UNID	6	92,32	553,92
1037	Pivô Superior E Inferior	UNID	4	143,25	573,00
1038	Cabeçote Do Motor	UNID	1	3.091,02	3.091,02
1039	Junta Do Cabeçote	UNID	2	327,88	655,76
1040	Embreagem Viscose	UNID	2	658,95	1.317,90
1041	Junta Da Tampa Do Cabeçote	UNID	2	203,10	406,20
1042	Bico Injetor	UNID	8	397,92	3.183,36
1043	Coxim Do Motor	UNID	4	133,70	534,80



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



1044	Disco De Embreagem	Jogo	2	1.276,52	2.553,04
1045	Unidade De Comando	UNID	1	595,92	595,92
1046	Protetor De Carter	UNID	2	406,19	812,38
1047	Sapata De Freio	UNID	4	286,50	1.146,00
1048	Tambor De Freio	UNID	2	213,28	426,56
1049	Motor Do Limpador De Para Brisa	UNID	2	703,84	1.407,68
1050	Semi-Eixo Traseiro	UNID	2	1.066,42	2.132,84
1051	Compressor Do Ar-Condicionado	UNID	1	1.260,60	1.260,60
1052	Condensador Do Ar-Condicionado	UNID	1	1.836,78	1.836,78
1053	Filtro Secador Do Ar-Condicionado	UNID	2	127,33	254,66
1054	Evaporador Do Ar-Condicionado	UNID	1	872,55	872,55
1055	Ventilador De Cabine	UNID	1	792,01	792,01
1056	Retentor Da Roda Traseira	UNID	8	89,13	713,04
1057	Mangote Do Radiador	UNID	2	314,20	628,40
1058	Reservatório De Água	UNID	1	557,72	557,72
1059	Cilindro De Roda	UNID	4	127,33	509,32
1060	Cilindro Mestre De Freio	UNID	2	579,37	1.158,74
1061	Bomba De Óleo Lubrificante	UNID	1	1.177,83	1.177,83
1062	Mangote Do Filtro De Ar	UNID	1	604,20	604,20
1063	Velas Aquecedoras	Jogo	8	184,63	1.477,04
1064	Sensor Solenoide	Jogo	2	404,28	808,56
1065	Hidrovácuo	UNID	1	1.190,57	1.190,57
1066	Flautas Dos Bicos Injetores	UNID	1	604,83	604,83
1067	Turbina	UNID	1	1.967,30	1.967,30
1068	Correia Dentada	UNID	2	175,08	350,16
1069	Tensor Da Correia Dentada	UNID	2	327,88	655,76
1070	Alternador	UNID	1	2.409,78	2.409,78
1071	Polia Do Alternador	UNID	2	375,63	751,26
1072	Motor De Partida	UNID	1	1.973,67	1.973,67
1073	Relé De Pisca	UNID	10	39,79	397,90
1074	Chave Direcional	UNID	1	604,83	604,83
1075	Bomba D`Água	UNID	2	331,07	662,14
1076	Impulso De Partida	UNID	2	273,77	547,54
1077	Lâmpada Do Farol	UNID	10	105,05	1.050,50
1078	Induzido Do Motor De Partida	UNID	1	420,20	420,20
1079	Suporte De Escova Motor De Partida	UNID	2	140,07	280,14
1080	Rotor Do Alternador	UNID	2	302,42	604,84
1081	Regulador De Voltagem Do Alternador	UNID	2	273,77	547,54
1082	Mesa De Diodo Do Alternador	UNID	2	187,82	375,64
1083	Comando De Válvula	UNID	1	1.744,47	1.744,47
1084	Bucha Do Fecho De Mola Traseiro	Jogo	4	68,44	273,76
1085	Correia Do Alternador	UNID	4	127,33	509,32
1086	Cabo do Acelerador	UNID	2	184,63	369,26
1087	Atuador de Embreagem	UNID	1	302,42	302,42
1088	Parafuso Roda	UNID	10	36,61	366,10
1089	Farol Dianteiro Direito	UNID	2	452,03	904,06
1090	Farol Dianteiro Esquerdo	UNID	2	452,03	904,06
1091	Bateria	UNID	2	703,52	1.407,04
1092	Capo	UNID	1	1.260,60	1.260,60
1093	Lanterna Traseira Direita	UNID	2	346,98	693,96
1094	Lanterna Traseira Esquerda	UNID	2	346,98	693,96



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



1095	Para Choque Dianteiro	UNID	1	1.174,65	1.174,65
1096	Para Choque Traseiro	UNID	1	1.467,52	1.467,52
1097	Regulador De Voltagem	UNID	2	270,58	541,16
1098	Retrovisor Esquerdo	UNID	2	509,33	1.018,66
1099	Retrovisor Direito	UNID	2	509,33	1.018,66
1100	Maçaneta Porta	UNID	2	280,13	560,26
1101	Retrovisor Interno	UNID	2	184,63	369,26
1102	Palheta Do Limpador De Para Brisa	UNID	4	111,42	445,68
1103	Sensor De Velocidade	UNID	2	401,10	802,20
1104	Corpo De Aceleração	UNID	2	719,43	1.438,86
1105	Braço Do Limpador De Para Brisa	UNID	2	299,23	598,46
1106	Tensor Da Correia Do Alternador	UNID	2	442,48	884,96
1107	Sensor De Rotação	UNID	2	401,42	802,84
1108	Estator	UNID	1	280,13	280,13
1109	Lâmpadas de Pisca, Painei, Stop de Freio, Ré.	UNID	25	42,98	1.074,50
1110	JOGO Pistão	Jogo	1	2.721,75	2.721,75
1111	JOGO Segmento	Jogo	1	792,65	792,65
1112	JOGO de Bielas	Jogo	1	2.702,65	2.702,65
1113	JOGO de Bronze (mancal e Bielas	Jogo	1	375,63	375,63
1114	Eixo Virabrequim	UNID	1	4.526,70	4.526,70
TOTAL					111.370,90
R\$ 1.233.620,79 (Um milhão duzentos e trinta e três mil, seiscentos e vinte reais e setenta e nove centavos)					

VALDENIR ALVES MOURAEIRELI inscrita no CNPJ Nº. 41.532.177/0001-16

Lote 1- Veículo Tipo: VW/15 .190 EOD E. S. ORE; Ano/Modelo 2011 Até 2014 - 9 Veículos Secretaria de Educação.					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Amortecedor Dianteiro	UNID	36	390,00	14.040,00
3	Lanterna Traseira Ld	UNID	32	170,00	5.440,00
5	Compressor De Ar	UNID	9	4.388,00	39.492,00
7	Lona De Freio Dianteira	JOGO	36	270,00	9.720,00
9	Motor Da Porta	UNID	9	2.519,00	22.671,00
11	Rolamento Da Roda Dianteira	UNID	36	210,00	7.560,00
15	Terminal Direção Ld/Le	UNID	50	160,00	8.000,00
17	Cabeçote Do Motor	UNID	9	7.500,00	67.500,00
19	Embreagem Viscosa	UNID	9	1.540,00	13.860,00
21	Fecho De Molas Dianteiro	JOGO	12	1.085,00	13.020,00
23	Disco De Embreagem	JOGO	9	5.145,00	46.305,00
25	Rolamento De Centro	UNID	12	265,00	3.180,00





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



27	Bucha Do Estabilizador	JOGO	20	30,00	600,00
29	Estabilizador	UNID	9	730,00	6.570,00
33	Terminal De Bateria	UNID	50	17,00	850,00
35	Parafuso Roda	UNID	180	40,00	7.200,00
					266.008,00

Lote XIII - Veiculo Tipo: FORD/KA SE 1.0 HÃ; Ano/Modelo: 2016/2016 - Secretaria de Assistência Social Peças E Acessórios					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1115	Amortecedor Dianteiro	UNID	4	205,00	820,00
1116	Amortecedor Traseiro	UNID	4	344,85	1.379,40
1117	Coxim Do Amortecedor Dianteiro	UNID	4	307,00	1.228,00
1118	Coxim Do Amortecedor Traseiro	UNID	4	157,00	628,00
1119	Batedor Interno Amortecedor Dianteiro	UNID	4	154,00	616,00
1120	Junta Homocinetica	UNID	4	561,35	2.245,40
1121	Trizeta	UNID	4	605,99	2.423,96
1122	Para-Brisa Dianteiro	UNID	1	717,25	717,25
1123	Para -Brisa Traseiro	UNID	1	642,55	642,55
1124	Disco De Freio	Jogo	4	189,00	756,00
1125	Partilha De Freio	Jogo	4	695,00	2.780,00
1126	Rolamento Da Roda Dianteira E Traseira	UNID	8	760,00	6.080,00
1127	Bomba De Combustível	UNID	2	318,25	636,50
1128	Mola Traseira	UNID	2	458,45	916,90
1129	Terminal De Direção	UNID	8	165,00	1.320,00
1130	Pivô	UNID	8	75,00	600,00
1131	Cabeçote Do Motor	UNID	2	3.135,00	6.270,00
1132	Junta Do Cabeçote	UNID	2	590,00	1.180,00
1133	Articulador De Direção	UNID	8	201,00	1.608,00
1134	Bucha Do Estabilizador	Jogo	4	77,25	309,00




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000

1135	Mangueira De Freio	UNID	6	109,85	659,10
1136	Coxim Do Motor	UNID	8	258,25	2.066,00
1137	Coxim Da Caixa De Macha	UNID	2	360,00	720,00
1138	Mola Do Amortecedor Dianteiro	Jogo	2	158,14	316,28
1139	Sapata De Freio	Jogo	4	241,06	964,24
1140	Tambor De Freio	UNID	4	207,00	828,00
1141	Cubo Do Freio De Mão	UNID	2	188,00	376,00
1142	Lâmpada Do Farol	UNID	4	160,00	640,00
1143	Compressor De Ar-Condicionado	UNID	1	1.509,00	1.509,00
1144	Evaporador De Ar-Condicionado	UNID	1	875,00	875,00
1145	Buzina	UNID	2	231,00	462,00
1146	Ventilador Do Radiador	UNID	2	222,00	444,00
1147	Ventilador De Cabine	UNID	1	675,00	675,00
1148	Radiador	UNID	1	1.050,00	1.050,00
1149	Magote Do Radiador	UNID	4	198,65	794,60
1150	Cilindro Da Roda Dianteira e Traseira	UNID	8	391,47	3.131,76
1151	Reservatório De Água	UNID	2	481,69	963,38
1152	Cilindro Mestre De Freio	UNID	2	295,00	590,00
1153	Cabo De Vela	Jogo	2	258,00	516,00
1154	Bomba De Óleo	UNID	1	485,71	485,71
1155	Magote Do Filtro De Ar	UNID	1	230,00	230,00
1156	Vela	Jogo	2	152,00	304,00
1157	Bobina De Ignição	UNID	1	164,00	164,00
1158	Hidrovácuo	UNID	1	862,98	862,98
1159	Caixa De Direção	UNID	1	1.040,00	1.040,00
1160	Tensor Da Correia Dentada	UNID	2	214,52	429,04
1161	Correia Dentada	UNID	2	182,69	365,38
1162	Cavalete D'Água	UNID	2	731,15	1.462,30
1163	Alternador	UNID	1	1.416,25	1.416,25
1164	Motor De Partida	UNID	1	2.100,00	2.100,00
1165	Chave Direcional	UNID	1	435,00	435,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



1166	Relé De Pisca	UNID	8	1.476,35	11.810,80
1167	Bomba D'Agua	UNID	1	225,86	225,86
1168	Relé Auxiliar De Ventilador	UNID	4	187,26	749,04
1169	Impulso De Partida	UNID	2	232,55	465,10
1170	Balança Da Suspensão Dianteira	UNID	2	321,85	643,70
1171	Induzido Do Motor De Partida	UNID	2	325,96	651,92
1172	Suporte De Escova Motor De Partida	UNID	2	485,26	970,52
1173	Rotor Do Alternador	UNID	2	617,15	1.234,30
1174	Regulador De Voltagem Do Alternador	UNID	2	207,96	415,92
1175	Mesa De Diodo Do Alternador	UNID	2	177,36	354,72
1176	Bucha Da Balança	UNID	6	127,58	765,48
1177	Estator	UNID	2	678,00	1.356,00
1178	Correia Do Alternador	UNID	2	649,85	1.299,70
1179	Sensor de Velocidade	UNID	2	289,00	578,00
1180	Corpo de Aceleração	UNID	1	297,26	297,26
1181	Braço do Limpador de Para Brisa	Jogo	1	261,00	261,00
1182	Farol Dianteiro Direito	UNID	2	355,00	710,00
1183	Fraol Dianteiro Esquerdo	UNID	2	403,58	807,16
1184	Bateria	UNID	1	368,00	368,00
1185	Capo	UNID	1	842,50	842,50
1186	Lanterna Traseira Direita	UNID	2	287,50	575,00
1187	Lanterna Traseira Esquerda	UNID	2	306,90	613,80
1188	Para Choque Dianteiro	UNID	1	645,00	645,00
1189	Para Choque Traseiro	UNID	1	532,25	532,25
1190	Regulador de Voltagem	UNID	1	119,00	119,00
1191	Retrovisor Esquerdo	UNID	1	369,45	369,45
1192	Retrovisor Direito	UNID	1	360,20	360,20
1193	Cabo de Embreagem	UNID	1	158,35	158,35



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



1194	Retrovisor Interno	UNID	1	320,15	320,15
1195	Palheta do Limpador de Para Brisa	Jogo	2	165,25	330,50
1196	Sensor de Velocidade	UNID	2	360,30	720,60
1197	Braço do Limpador de Para Brisa	Jogo	1	296,40	296,40
1198	Lâmpadas de Pisca, Painei, Stop de Freio, Ré	UNID	20	150,05	3.001,00
1199	Maçaneta Porta Traseira e Dianteira	UNID	4	570,65	2.282,60
1200	Jogo Pistão	Jogo	1	1.258,20	1.258,20
1201	Jogo Segmento	Jogo	1	652,00	652,00
1202	Jogo de Bielas	Jogo	1	2.372,50	2.372,50
1203	Jogo de Bronze (mancal e Bielas)	Jogo	1	685,45	685,45
1204	Eixo Virabrequim	UNID	1	2.650,00	2.650,00
TOTAL					102.781,41

Lote XIV - Veículo Tipo: CITROEN/AIRCROSS M FELL; Ano/Modelo: 2016/2017 - Secretaria de Assistência Social Peças E Acessórios					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1205	Amortecedor Dianteiro	UNID	4	414,32	1.657,28
1206	Amortecedor Traseiro	UNID	4	462,00	1.848,00
1207	Coxim Do Amortecedor Dianteiro	UNID	4	278,59	1.114,36
1208	Coxim Do Amortecedor Traseiro	UNID	4	302,58	1.210,32
1209	Batedor Interno Amortecedor Dianteiro	UNID	4	177,00	708,00
1210	Junta Homocinetica	UNID	4	352,00	1.408,00
1211	Trizeta	UNID	4	190,00	760,00
1212	Para-Brisa Dianteiro	UNID	1	1.433,25	1.433,25
1213	Para -Brisa Traseiro	UNID	1	1.930,00	1.930,00
1214	Disco De Freio	Jogo	4	260,00	1.040,00
1215	Partilha De Freio	Jogo	4	171,85	687,40



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



1216	Rolamento Da Roda Dianteira E Traseira	UNID	8	366,26	2.930,08
1217	Bomba De Combustível	UNID	2	430,00	860,00
1218	Mola Traseira	UNID	2	709,85	1.419,70
1219	Terminal De Direção	UNID	8	166,00	1.328,00
1220	Pivô	UNID	8	135,00	1.080,00
1221	Cabeçote Do Motor	UNID	2	5.568,32	11.136,64
1222	Junta Do Cabeçote	UNID	2	839,00	1.678,00
1223	Articulador De Direção	UNID	8	170,00	1.360,00
1224	Bucha Do Estabilizador	Jogo	4	41,00	164,00
1225	Mangueira De Freio	UNID	6	92,00	552,00
1226	Coxim Do Motor	UNID	8	361,32	2.890,56
1227	Coxim Da Caixa De Macha	UNID	2	462,25	924,50
1228	Mola Do Amortecedor Dianteiro	Jogo	2	275,00	550,00
1229	Sapata De Freio	Jogo	4	297,00	1.188,00
1230	Tambor De Freio	UNID	4	173,90	695,60
1231	Cubo Do Freio De Mão	UNID	2	296,00	592,00
1232	Lâmpada Do Farol	UNID	4	41,00	164,00
1233	Compressor De Ar-Condicionado	UNID	1	1.901,85	1.901,85
1234	Evaporador De Ar-Condicionado	UNID	1	1.398,00	1.398,00
1235	Buzina	UNID	2	80,00	160,00
1236	Ventilador Do Radiador	UNID	2	312,00	624,00
1237	Ventilador De Cabine	UNID	1	389,00	389,00
1238	Radiador	UNID	1	1.495,15	1.495,15
1239	Magote Do Radiador	UNID	4	213,00	852,00
1240	Cilindro Da Roda Dianteira e Traseira	UNID	8	127,45	1.019,60
1241	Reservatório De Água	UNID	2	341,65	683,30
1242	Cilindro Mestre De Freio	UNID	2	400,00	800,00
1243	Cabo De Vela	Jogo	2	208,23	416,46
1244	Bomba De Óleo	UNID	1	1.097,00	1.097,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



1245	Magote Do Filtro De Ar	UNID	1	261,25	261,25
1246	Vela	Jogo	2	84,00	168,00
1247	Bobina De Ignição	UNID	1	210,00	210,00
1248	Hidrovácuo	UNID	1	1.080,00	1.080,00
1249	Caixa De Direção	UNID	1	2.575,87	2.575,87
1250	Tensor Da Correia Dentada	UNID	2	350,00	700,00
1251	Correia Dentada	UNID	2	205,00	410,00
1252	Cavelete D'Agua	UNID	2	305,00	610,00
1253	Alternador	UNID	1	1.780,00	1.780,00
1254	Motor De Partida	UNID	1	2.035,00	2.035,00
1255	Chave Direcional	UNID	1	1.430,00	1.430,00
1256	Relé De Pisca	UNID	8	41,85	334,80
1257	Bomba D'Agua	UNID	1	416,00	416,00
1258	Relé Auxiliar De Ventilador	UNID	4	40,00	160,00
1259	Impulso De Partida	UNID	2	196,52	393,04
1260	Balança Da Suspensão Dianteira	UNID	2	422,00	844,00
1261	Induzido Do Motor De Partida	UNID	2	320,00	640,00
1262	Suporte De Escova Motor De Partida	UNID	2	136,00	272,00
1263	Rotor Do Alternador	UNID	2	281,59	563,18
1264	Regulador De Voltagem Do Alternador	UNID	2	167,00	334,00
1265	Mesa De Diodo Do Alternador	UNID	2	131,00	262,00
1266	Bucha Da Balança	UNID	6	80,00	480,00
1267	Estator	UNID	2	271,59	543,18
1268	Correia Do Alternador	UNID	2	135,25	270,50
1269	Sensor de Velocidade	UNID	2	523,15	1.046,30
1270	Corpo de Aceleração	UNID	1	778,00	778,00
1271	Braço do Limpador de Para Brisa	Jogo	1	307,00	307,00
1272	Farol Dianteiro Direito	UNID	2	1.128,00	2.256,00
1273	Fraol Dianteiro Esquerdo	UNID	2	1.129,00	2.258,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



1274	Bateria	UNID	1	344,26	344,26
1275	Capo	UNID	1	1.495,00	1.495,00
1276	Lanterna Traseira Direita	UNID	2	530,00	1.060,00
1277	Lanterna Traseira Esquerda	UNID	2	530,00	1.060,00
1278	Para Choque Dianteiro	UNID	1	708,00	708,00
1279	Para Choque Traseiro	UNID	1	1.050,00	1.050,00
1280	Regulador de Voltagem	UNID	1	228,00	228,00
1281	Retrovisor Esquerdo	UNID	1	526,00	526,00
1282	Retrovisor Direito	UNID	1	526,00	526,00
1283	Cabo de Embreagem	UNID	1	130,00	130,00
1284	Retrovisor Interno	UNID	1	303,36	303,36
1285	Palheta do Limpador de Para Brisa	Jogo	2	104,00	208,00
1286	Sensor de Velocidade	UNID	2	357,89	715,78
1287	Braço do Limpador de Para Brisa	Jogo	1	304,00	304,00
1288	Lâmpadas de Pisca, Painei, Stop de Freio, Ré	UNID	20	40,00	800,00
1289	Maçaneta Porta Traseira e Dianteira	UNID	4	207,58	830,32
1290	Jogo Pistão	Jogo	1	2.210,00	2.210,00
1291	Jogo Segmento	Jogo	1	810,00	810,00
1292	Jogo de Bielas	Jogo	1	3.178,14	3.178,14
1293	Jogo de Bronze (mancal e Bielas)	Jogo	1	590,00	590,00
1294	Eixo Virabrequim	UNID	1	5.282,59	5.282,59
TOTAL					99.923,62

Lote XV - Veiculo Tipo: RENAULT/DUSTER 16 D 4X2; Ano/Modelo: 2013/2014 - Secretaria da Mulher Peças E Acessórios					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1295	Amortecedor Dianteiro	UNID	4	402,55	1.610,20
1296	Amortecedor Traseiro	UNID	4	370,00	1.480,00
1297	Coxim Do Amortecedor Dianteiro	UNID	4	215,00	860,00





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



1298	Coxim Do Amortecedor Traseiro	UNID	4	271,63	1.086,52
1299	Batedor Interno Amortecedor Dianteiro	UNID	4	132,00	528,00
1300	Junta Homocinetica	UNID	4	231,50	926,00
1301	Trizeta	UNID	4	205,00	820,00
1302	Para-Brisa Dianteiro	UNID	1	1.747,33	1.747,33
1303	Para -Brisa Traseiro	UNID	2	345,00	690,00
1304	Disco De Freio	Jogo	4	205,00	820,00
1305	Partilha De Freio	Jogo	4	209,00	836,00
1306	Rolamento Da Roda Dianteira E Traseira	UNID	8	3.042,00	24.336,00
1307	Bomba De Combustível	UNID	2	594,00	1.188,00
1308	Mola Traseira	UNID	2	680,00	1.360,00
1309	Terminal De Direção	UNID	8	138,14	1.105,12
1310	Pivô	UNID	8	164,00	1.312,00
1311	Cabeçote Do Motor	UNID	2	4.168,00	8.336,00
1312	Junta Do Cabeçote	UNID	2	326,00	652,00
1313	Articulador De Direção	UNID	8	165,00	1.320,00
1314	Bucha Do Estabilizador	Jogo	4	35,00	140,00
1315	Mangueira De Freio	UNID	6	111,00	666,00
1316	Coxim Do Motor	UNID	8	360,00	2.880,00
1317	Coxim Da Caixa De Macha	UNID	2	415,00	830,00
1318	Mola Do Amortecedor Dianteiro	Jogo	2	278,30	556,60
1319	Sapata De Freio	Jogo	4	235,00	940,00
1320	Tambor De Freio	UNID	4	326,00	1.304,00
1321	Cubo Do Freio De Mão	UNID	2	165,00	330,00
1322	Lâmpada Do Farol	UNID	4	41,69	166,76
1323	Compressor De Ar-Condicionado	UNID	1	2.235,00	2.235,00
1324	Evaporador De Ar-Condicionado	UNID	1	1.113,00	1.113,00
1325	Buzina	UNID	2	105,00	210,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



1326	Ventilador Do Radiador	UNID	2	593,58	1.187,16
1327	Ventilador De Cabine	UNID	1	685,00	685,00
1328	Radiador	UNID	1	2.225,00	2.225,00
1329	Magote Do Radiador	UNID	4	71,26	285,04
1330	Cilindro Da Roda Dianteira e Traseira	UNID	8	168,00	1.344,00
1331	Reservatório De Água	UNID	2	320,00	640,00
1332	Cilindro Mestre De Freio	UNID	2	443,00	886,00
1333	Cabo De Vela	Jogo	2	165,00	330,00
1334	Bomba De Óleo	UNID	1	1.065,00	1.065,00
1335	Magote Do Filtro De Ar	UNID	1	300,00	300,00
1336	Vela	Jogo	2	100,00	200,00
1337	Bobina De Ignição	UNID	1	205,00	205,00
1338	Hidrovácuo	UNID	1	1.270,00	1.270,00
1339	Caixa De Direção	UNID	1	1.652,15	1.652,15
1340	Tensor Da Correia Dentada	UNID	2	350,00	700,00
1341	Correia Dentada	UNID	2	260,00	520,00
1342	Cavalete D'Água	UNID	2	287,28	574,56
1343	Alternador	UNID	1	1.635,00	1.635,00
1344	Motor De Partida	UNID	1	2.610,00	2.610,00
1345	Chave Direcional	UNID	1	588,78	588,78
1346	Relé De Pisca	UNID	8	40,00	320,00
1347	Bomba D'Água	UNID	1	300,00	300,00
1348	Relé Auxiliar De Ventilador	UNID	4	40,00	160,00
1349	Impulso De Partida	UNID	2	365,00	730,00
1350	Balança Da Suspensão Dianteira	UNID	2	590,00	1.180,00
1351	Induzido Do Motor De Partida	UNID	2	591,25	1.182,50
1352	Suporte De Escova Motor De Partida	UNID	2	135,00	270,00
1353	Rotor Do Alternador	UNID	2	295,00	590,00
1354	Regulador De Voltagem Do Alternador	UNID	2	175,00	350,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



1355	Mesa De Diodo Do Alternador	UNID	2	135,00	270,00
1356	Bucha Da Balança	UNID	6	81,00	486,00
1357	Estator	UNID	2	225,00	450,00
1358	Correia Do Alternador	UNID	2	116,25	232,50
1359	Sensor de Velocidade	UNID	2	396,47	792,94
1360	Corpo de Aceleração	UNID	1	193,00	193,00
1361	Braço do Limpador de Para Brisa	Jogo	1	236,00	236,00
1362	Farol Dianteiro Direito	UNID	2	672,00	1.344,00
1363	Fraol Dianteiro Esquerdo	UNID	2	672,00	1.344,00
1364	Bateria	UNID	1	340,00	340,00
1365	Capo	UNID	1	2.115,00	2.115,00
1366	Lanterna Traseira Direita	UNID	2	590,00	1.180,00
1367	Lanterna Traseira Esquerda	UNID	2	590,00	1.180,00
1368	Para Choque Dianteiro	UNID	1	947,00	947,00
1369	Para Choque Traseiro	UNID	1	845,00	845,00
1370	Regulador de Voltagem	UNID	1	176,00	176,00
1371	Retrovisor Esquerdo	UNID	1	268,00	268,00
1372	Retrovisor Direito	UNID	1	267,00	267,00
1373	Cabo de Embreagem	UNID	1	720,00	720,00
1374	Retrovisor Interno	UNID	1	385,00	385,00
1375	Palheta do Limpador de Para Brisa	Jogo	2	100,00	200,00
1376	Sensor de Velocidade	UNID	2	264,78	529,56
1377	Braço do Limpador de Para Brisa	Jogo	1	149,33	149,33
1378	Lâmpadas de Pisca, Painei, Stop de Freio, Ré	UNID	1	298,00	298,00
1379	Maçaneta Porta Traseira e Dianteira	UNID	4	260,00	1.040,00
1380	Jogo Pistão	Jogo	1	2.082,00	2.082,00
1381	Jogo Segmento	Jogo	1	690,00	690,00
1382	Jogo de Bielas	Jogo	1	2.765,00	2.765,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



1383	Jogo de Bronze (mancal e Bielas)	Jogo	1	680,00	680,00
1384	Eixo Virabrequim	UNID	1	3.952,00	3.952,00
				TOTAL	112.527,05

Lote XVI - Veiculo Tipo: IVECO/TECTOR 260E28; Ano/Modelo: 2013/2014 - Secretaria de Infraestrutura Peças E Acessórios					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1385	Amortecedor Dianteiro	Unid	8	438,00	3.504,00
1386	Amortecedor Traseiro	Unid	8	504,23	4.033,84
1387	Lanterna Traseira Ld	Unid	5	200,00	1.000,00
1388	Lanterna Traseira Le	Unid	5	200,00	1.000,00
1389	Compressor De Ar	Unid	3	5.481,66	16.444,98
1390	Lona De Freio Traseira	Jogo	10	251,75	2.517,50
1391	Bomba Do Hidráulico	Jogo	1	2.417,00	2.417,00
1392	Para-Brisa Dianteiro	Unid	5	1.460,00	7.300,00
1393	Interculler	Unid	2	2.825,00	5.650,00
1394	Lona De Freio Dianteiro	Unid	10	278,00	2.780,00
1395	Rolamento Da Roda Dianteira	Unid	8	209,00	1.672,00
1396	Rolamento Da Roda Traseira	Unid	8	330,00	2.640,00
1397	Bomba Injetora	Unid	1	17.250,00	17.250,00
1398	Fecho De Molas Traseiro	Jogo	2	1.891,85	3.783,70
1399	Terminal De Direção	Unid	8	205,00	1.640,00
1400	Pivô Inferior	Jogo	8	278,26	2.226,08
1401	Cabeçote Do Motor	Unid	1	6.698,15	6.698,15
1402	Junta Do Cabeçote	Unid	2	2.935,00	5.870,00
1403	Embreagem Viscose	Unid	1	1.666,21	1.666,21
1404	Junta Da Tampa Do Cabeçote	Unid	2	1.469,00	2.938,00
1405	Fecho De Mala Traseiro	Jogo	2	1.751,00	3.502,00
1406	Retentor Da Roda Traseira	Unid	1	83,00	83,00
1407	Disco De Embreagem	Unid	1	4.050,00	4.050,00





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



1408	Cilindro Auxiliar De Embreagem	Unid	1	1.273,00	1.273,00
1409	Carter	Unid	3	2.608,00	7.824,00
1410	Rolamento De Centro	Unid	1	278,56	278,56
1411	Bucha Do Estabilizador	Jogo	8	40,00	320,00
1412	Motor Do limpador De Para Brisa	Unid	1	3.205,00	3.205,00
1413	Estabilizador	Unid	1	1.365,00	1.365,00
1414	Virabrequim	Unid	1	7.790,00	7.790,00
1415	Radiador	Unid	1	3.678,85	3.678,85
1416	Bomba Lavador De Para Brisa	Unid	2	81,00	162,00
1417	Terminal De Bateria	Unid	4	15,00	60,00
1418	Cuíca	Unid	1	507,55	507,55
1419	Reparo da Cuíca	Unid	30	222,00	6.660,00
1420	Mangote Do Radiador	Unid	2	405,00	810,00
1421	Reservatório De Água	Unid	1	390,00	390,00
1422	Tambor de Freio Dianteiro	Unid	2	850,00	1.700,00
1423	Engate Rápido de Ar	Unid	2	305,00	610,00
1424	Bomba de Óleo	Unid	1	1.172,45	1.172,45
1425	Mangote do Filtro de Ar	Unid	1	600,00	600,00
1426	Velas Aquecedoras	Unid	1	183,00	183,00
1427	Sensor Solenoide	Unid	1	594,00	594,00
1428	Soquete de Lâmpada Traseira	Unid	20	47,00	940,00
1429	Botão de Alerta	Unid	1	130,00	130,00
1430	Turbina	Unid	1	4.630,00	4.630,00
1431	Tensor da Correia	Unid	1	608,00	608,00
1432	Correia do Alternador	Unid	2	153,29	306,58
1433	Alternador	Unid	1	2.561,00	2.561,00
1434	Polia do Alternador	Unid	1	270,00	270,00
1435	Motor de Partida	Unid	1	2.627,00	2.627,00
1436	Amortecedor de Cabine	Unid	1	757,00	757,00
1437	Chave Direcional	Unid	1	885,00	885,00
1438	Bomba D'Água	Unid	1	595,00	595,00
1439	Impulso de Partida	Unid	8	304,00	2.432,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



1440	Lâmpada do Farol	Unid	4	106,23	424,92
1441	Induzido do motor de partida	Unid	1	402,00	402,00
1442	Suporte de Escovas Motor de Partida	Unid	2	131,00	262,00
1443	Rotor do Alternador	Unid	1	195,00	195,00
1444	Regulador de Voltagem do Alternador	Unid	2	380,00	760,00
1445	Mesa de diodo do Alternador	Unid	2	300,00	600,00
1446	Comando de Valvula	Unid	1	2.635,00	2.635,00
1447	Bucha do Fecho de Molas Traseiro	Jogo	8	91,00	728,00
1448	Sirene de Ré	Unid	2	106,32	212,64
1449	Semi-Eixo do Diferencial	Unid	2	1.384,00	2.768,00
1450	Sensor de Nivel	Unid	1	516,21	516,21
1451	Lâmpadas do Painel, Pisca, Stop de Freio, Ré	Unid	20	42,00	840,00
1452	Kit Planetaria do Diferencial	Unid	4	5.300,00	21.200,00
1453	Farol Dianteiro Ld	Unid	2	892,66	1.785,32
1454	Farol Dianteiro Le	Unid	2	852,00	1.704,00
1455	Bateria 100 Amp	Unid	2	732,89	1.465,78
1456	Espelho Retrovisor	Unid	2	696,00	1.392,00
1457	Lanterna Lateral	Unid	8	149,00	1.192,00
1458	Buzina	Unid	1	133,00	133,00
1459	Vidros Janelas	Unid	5	536,21	2.681,05
1460	Diferencial	Unid	1	6.747,00	6.747,00
1461	Ventoinha do Motor	Unid	1	183,00	183,00
1462	Retrovisor Direito	Unid	4	525,00	2.100,00
1463	Retrovisor Esquerdo	Unid	20	390,00	7.800,00
1464	Retrovisor Interno	Unid	1	140,00	140,00
1465	Palheta do Limpador de Para Brisa	Jogo	4	100,00	400,00
1466	Sensor de Velocidade	Unid	1	412,58	412,58
1467	Motor de Para Brisa	Jogo	1	899,33	899,33
1468	Pedal do Acelerador	Unid	1	1.291,00	1.291,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



1469	Paralamas Dianteiro e Traseiro	Unid	2	572,00	1.144,00
1470	Parafuso Roda	Unid	20	38,00	760,00
1471	Jogo de Pistão	Jogo	1	2.635,00	2.635,00
1472	Jogo de Segmento	Jogo	1	794,00	794,00
1473	Jogo de Bielas	Jogo	1	1.410,28	1.410,28
1474	Jogo de Bronze(mancal e bielas)	Jogo	1	450,00	450,00
1475	Eixo Virabrequim	Unid	1	4.072,89	4.072,89
TOTAL					229.727,45

Lote XVII - Veículo Tipo: FORD F4000 - Secretaria de Infraestrutura - Peças E Acessórios

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1476	Amortecedor Dianteiro	Unid	8	230,00	1.840,00
1477	Amortecedor Traseiro	Unid	8	267,50	2.140,00
1478	Lanterna Traseira Ld	Unid	4	86,40	345,60
1479	Lanterna Traseira Le	Unid	4	85,65	342,60
1480	Cilindro Mestre de Freio	Unid	2	620,25	1.240,50
1481	Lona de Freio Traseira	Jogo	4	149,00	596,00
1482	Bomba do Hidraulico	Unid	1	1.450,00	1.450,00
1483	Para-Brisa Dianteiro	Unid	2	1.182,45	2.364,90
1484	Porca do Setor	Unid	2	80,00	160,00
1485	Lona de Freio Dianteiro	Jogo	4	260,50	1.042,00
1486	Rolamento da Roda Dianteira	Unid	4	252,00	1.008,00
1487	Rolamento da Roda Traseira	Unid	4	335,90	1.343,60
1488	Bomba Injetora	Unid	1	17.098,50	17.098,50
1489	Fecho de Molas Traseiro	Jogo	4	1.375,50	5.502,00
1490	Terminal de Direção	Unid	8	222,00	1.776,00
1491	Pivô Inferior	Unid	8	279,50	2.236,00
1492	Cabeçote do Motor	Unid	1	6.168,30	6.168,30
1493	Junta do Cabeçote	Unid	2	1.268,50	2.537,00





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



1494	Cilindro de Roda Traseira	Unid	2	192,00	384,00
1495	Junta da Tampa de Valvula	Unid	2	308,00	616,00
1496	Fecho de Mala Traseiro	Unid	4	1.568,00	6.272,00
1497	Retentor da Roda Traseira	Unid	4	86,50	346,00
1498	Disco de Embreagem	Unid	2	4.355,00	8.710,00
1499	Coxim do Motor	Unid	4	892,00	3.568,00
1500	Carter	Unid	1	788,00	788,00
1501	Rolamento de Centro	Unid	4	330,10	1.320,40
1502	Bucha do Estabilizador	Jogo	4	39,50	158,00
1503	Motor do Limpador de Para Brisa	Unid	1	705,00	705,00
1504	Estabilizador	Unid	3	609,50	1.828,50
1505	Virabrequim	Unid	1	6.835,00	6.835,00
1506	Radiador	Unid	1	3.672,45	3.672,45
1507	Bomba Lavador de Para Brisa	Unid	2	151,00	302,00
1508	Terminal de Bateria	Unid	8	15,50	124,00
1509	Cilindro de Freio da Roda Dianteira	Unid	3	215,20	645,60
1510	Parafuso da Roda	Unid	20	45,00	900,00
1511	Mangote do Radiador	Unid	2	304,00	608,00
1512	Reservatório de Água	Unid	2	688,50	1.377,00
1513	Tambor de Freio Dianteiro	Unid	2	785,00	1.570,00
1514	Frisado do Diferencial	Unid	2	1.090,50	2.181,00
1515	Bomba De Óleo	Unid	2	1.752,00	3.504,00
1516	Mangote Do Filtro De Ar	Unid	2	523,25	1.046,50
1517	Velas Aquecedoras	Unid	4	184,00	736,00
1518	Sensor Solenoide	Unid	2	350,00	700,00
1519	Lente De Lanterna Traseira	Unid	2	103,90	207,80
1520	Botão De Alerta	Unid	2	133,55	267,10
1521	Turbina	Unid	1	4.362,00	4.362,00
1522	Tensor Da Correia	Unid	2	602,00	1.204,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



1523	Correia Do Alternador	Unid	2	152,00	304,00
1524	Alternador	Unid	1	2.523,50	2.523,50
1525	Polia Do Alternador	Unid	2	232,00	464,00
1526	M o t o r De Partida	Unid	1	2.600,00	2.600,00
1527	Vidro Porta	Unid	2	438,50	877,00
1528	Chave Direcional	Unid	1	642,00	642,00
1529	Bomba D'Agua	Unid	1	700,00	700,00
1530	Impulso De Partida	Unid	2	498,50	997,00
1531	Lâmpada Do Farol	Unid	8	78,00	624,00
1532	Induzido Do Motor De Partida	Unid	1	452,00	452,00
1533	Suporte De Escova Motor De Partida	Unid	2	182,50	365,00
1534	Rotor Do Alternador	Unid	1	300,00	300,00
1535	Regulador De Voltagem Do Alternador	Unid	1	275,50	275,50
1536	Mesa De Diodo Do Alternador	Unid	2	303,90	607,80
1537	Comando De Válvula	Unid	1	1.680,65	1.680,65
1538	Bucha Do Fecho De Mola Traseiro	Jogo	8	90,00	720,00
1539	Sirene De Ré	Unid	1	126,25	126,25
1540	Semi-Eixo Do Diferencial	Unid	2	1.270,00	2.540,00
1541	Sensor De Nível	Unid	1	560,00	560,00
1542	Lâmpadas do Painel, Pisca, Stop de Freio, Ré.	Unid	20	42,00	840,00
1543	Kit Planetária Do Diferencial	Unid	1	5.300,00	5.300,00
1544	Farol Dianteiro Ld	Unid	2	835,20	1.670,40
1545	Farol Dianteiro Le	Unid	2	835,20	1.670,40
1546	Bateria 150 Amp	Unid	2	665,00	1.330,00
1547	Retrovisor Interno	Unid	1	275,00	275,00
1548	Lanterna Lateral	Unid	4	122,75	491,00
1549	Buzina	Unid	1	105,00	105,00
1550	Cabo De Acelerador	Unid	1	135,00	135,00
1551	Diferencial	Unid	1	3.022,50	3.022,50
1552	Ventoinha Do Motor	Unid	2	182,00	364,00





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/n, Bairro São Francisco, CEP: 65.725-000



1553	Retrovisor Direito	Unid	2	450,00	900,00
1554	Retrovisor Esquerdo	Unid	2	450,00	900,00
1555	Paralamas Dianteiro E Traseiro	Unid	2	543,00	1.086,00
1556	Palheta Do Limpador De Para Brisa	Unid	2	103,60	207,20
1557	Sensor De Velocidade	Unid	1	370,50	370,50
1558	Pedal Do Acelerador	Unid	1	1.105,00	1.105,00
1559	Colar de Embreagem	Unid	1	352,90	352,90
1560	Jogo de Pistão	Jogo	1	3.882,50	3.882,50
1561	Jogo de Segmento	Jogo	1	900,00	900,00
1562	Jogo de Bielas	Jogo	1	1.965,50	1.965,50
1563	Jogo de Bronze (mancai e bielas	Jogo	1	393,50	393,50
1564	Eixa Virabrequim	Unid	1	4.345,00	4.345,00
TOTAL					153.099,45
R\$ 964.066,98 (Novecentos e sessenta e quatro mil sessenta e seis reais e noventa e oito centavos)					

O Pregoeiro informa ainda, que os autos do Processo encontra-se com vista franqueada aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente da Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA.

Pedreiras/MA, 16 de Maio de 2019.

José Petrônio Carvalho Pereira Filho
Pregoeiro da CPL
Port. 25892018
José Petrônio Carvalho Pereira Filho
Pregoeiro